
ALLI MASSES DE LA CONTUARIO

TÉCNICAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS





N. LARBURU

A MODO DE PRÓLOGO

Se presenta un manual relacionado con la técnica industrial, principalmente mecánica, y dentro de ésta, determinadas funciones relativas al uso de las máquinas, herramienta de empleo generalizado en los talleres mecánicos.

En el texto se pretende que, conservando el rigor técnico, las materias tratadas presentadas con la extensión suficiente, sean fácilmente asimiladas tanto por los técnicos de oficina (Ingeniería, proyectos, delineación) como por los de taller (ingeniería, maestría, oficialia); también el texto está realizado de modo que pueda ser utilizado por aquellos estudiantes que mañana se han de dedicar a diversas técnicas mecánicas.

En la obra se ha incluido un gran número de ejemplos prácticos, así como numerosas Tablas, que facilitan la aplicación de los temas tratados.

La obra está dividida en Secciones, que se citan en el Sumario general con el que se inicia la misma; en éste se expresa el número de la página de cada Sección, y se expone por orden de numeración de páginas, su contenido, citando a la vez las Tablas correspondientes.

Por la disposición indicada, la obra carece de Índice general ya que es innecesario; si bien, para localizar fácilmente materias y conceptos, al final de la misma se incluye un Índice analítico.

En las tres primeras Secciones del texto, Trazados geométricos y Tablas usuales, Sistema Internacional de Medidas, S.I., y Propiedades físicas de los cuerpos, se puede considerar una generalización de materias; en las Secciones siguientes, Movimientos y fuerzas, Hidráulica y electricidad, Resistencia de materiales, Técnicas gráficas y representación simbólica, y Calidades superficiales, tolerancias y ajustes, sirven para su aplicación directa tanto en gabinete técnico como en el taller; finalmente, las Secciones Organos de tracción y sustentación. Engranajes, Cabezales y divisiones circunferenciales para fresado. Utiles de corte y abrasivos, y Operaciones de mecanizado, tienen una mayor incidencia en el taller. Se completa la obra con una Sección dedicada a: rosas, tornillos y arandelas, chavetas y conos.

No se han estudiado materias o medios relacionados con la fundición, forja, calderería (chapa y estampación), por considerar que estas materias, con una exposición de máquinas, herramientas y útiles empleados en la fabricación y medida, deben ser objeto de otra obra.

Las Normas que se citan o incluyen en el texto, son de uso internacional.

Baracaldo, Vizcava

N.L.A.

SUMARIO GENERAL	Página
SECCIÓN PRIMERA Tablas generales y trazados geométricos	9
SECCIÓN SEGUNDA Sistema Internacional de Unidades, S.I	45
SECCIÓN TERCERA Propiedades físicas de los cuerpos	73
SECCIÓN CUARTA Movimiento y fuerza	111
SECCIÓN QUINTA Hidráulica y electricidad	147
SECCIÓN SEXTA Resistencia de materiales	181
SECCIÓN SÉPTIMA Técnicas gráficas. — Representación simbólica	233
SECCIÓN OCTAVA Calidades superficiales, tolerancias, ajustes	277
SECCIÓN NOVENA Órganos de tracción y sustentación. Engranajes	299
SECCIÓN DÉCIMA Cabezales y divisores circunferenciales para fresado	353
SECCIÓN UNDÉCIMA Útiles de corte y abrasivos	405
SECCIÓN DUODÉCIMA Operaciones de mecanizado (torneado, fresado y tallado, limado y cepillado, brochado, taladrado, roscado)	457
SECCIÓN DECIMOTERCIA Roscas, tornillos y arandelas, pasadores y chavetas, conos	499
SECCIÓN DECIMOCUARTA Primera ampliación.— Relaciones aritméticas. Cálculo de engranajes	523
SECCIÓN DECIMOQUINTA Segunda ampliación.— Tablas de conversión y otras	561
ÍNDICE ANALÍTICO	619

SECCIÓN PRIMERA

TABLAS GENERALES Y TRAZADOS GEOMÉTRICOS

		Página
Tabla 1 · 1	Signos matemáticos. Alfabeto griego	
	Lineas y angulos	
	Perpendiculares y paralelas	
	El triángulo	
	Cuadrilátero, circunferencia y polígonos regulares	
	Ovalo y ovoide, parábola e hipérbola	
	Trazado de levas para función prefijada	
Tabla 2 · 1	Functiones notables de π	
Tabla 3 · 1	Potencias y raices de funciones notables	
Table 5 - 1	Solución de ecuaciones	
	Funciones circulares trigonométricas	
	Relación entre funciones circulares	
	Resolución de triángulos	-
	Resolución de triángulos. – Aplicaciones	
Tabla 4, 1	Funciones trigonométricas. – Seno	24
Tabla 4, 1	Funciones trigonométricas. — Coseno	25
Tabla 4, 1	Funciones trigonométricas Tangente	26
Tabla 4 1	Funciones trigonométricas. — Cotangente	
Tabla 5 · 1	Valores lineales y angulares. – Triángulo rectángulo, polígonos y	
-	arcos	
Tabla 6 1	Polígonos regulares, circunferencia y arcos. — Valores lineales	
Tabla 7, · 1	Desarrollo de la circunferencia. — Diámetros 1 a 500	
Tabla 7, -1 Tabla 8, -1	Desarrollo de la circunferencia. — Diámetros 500 a 1000	
	gulo central (1°-90°)	
Tabla 8, · 1	Segmento circular de radio unidad Arco, cuerda, flecha, área y án-	
•	gulo central (90°-180°)	33
Tabla 9 1	División de la circunferencia en partes iguales por coordenadas	
	(referencia superior)	
Tabla 9, · 1	División de la circunferencia en partes iguales por coordenadas	
	(referencia inferior)	
Tabla 10 · 1	Angulo central y cuerda en la circunferencia dividida en n partes	
T 11 44 4	iguales	
Tabla 11, · 1	Area de polígonos	
Tabla 11, · 1	Area del círculo y de figuras circulares	
Tabla 11, · 1	Área de superficies diversas. (Óvalo, elipse, parábola, ortocicloide, su- perficie irregular)	
Tabla 12 · 1	Área lateral de sólidos geométricos. – Prisma, cilindro, cuña, cono, tron-	
1909 12 . 1	co de cono, esfera y anillo	
Tabla 13 · 1	Volumen de sólidos geométricos. — Cuerpos cilíndricos y cónicos	41
Tabla 13, · 1	Volumen de sólidos geométricos. — Cubo, prismas, pirámides, obe-	
10010 102	lisco	
Tabla 13, · 1	Volumen de sólidos geométricos. — Esfera y partes geométricas de	
3	esfera	
Tabla 13, · 1	Volumen de sólidos geométricos Toro, tonel, elipsoides y parabo-	
•	loide	

Tables g	enerales	SIGNOS M	GNOS MATEMÁTICOS (1)				
Signo	<u>.</u>	Especificación	Signo	Especificación			
1. n	Primeran	nente	1	Perpendicular a			
()	Numerac	ción de fórmulas	A8	Segmento AB			
7		e. kg/cm²)	AoB	Angulo AOB			
		tc., ilimitado	AB	Arco AB			
0.0 ()		is (abre, cierra)	*	Relación de la circunferencia al diámetro Triángulo			
+	Más (sur	mal		Cuadrado			
_	Menos (Diámetro (d ó D)			
±		nos (suma y resta)	@. A	Area			
- × (2)	Multiplic		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	7100			
:-/ (3)	Dividido		•	Grado sexagesimal			
+		por (en Est. Unidos Amér.)		Minuto sexagesimal			
,	B.V.0.00	por for each offices remover	.,	Segundo sexagesimal			
	lgual		9	Grado centesimal			
+	No igual		, ,	Minuto centesimal			
=	Idéntico			Segundo centesimal			
∓ :	No idént	ica	R (rad)	Radián			
>	Mayor q						
<	Menor o		sen	Seno			
>		nayor que	cos	Cosena			
⋖		menor que	tg	Tangente			
*	No mayo		ctg	Cotangente			
€	No men		sec	Secante			
~	Proporci Congrue	ón, relación de semejanza nte	cosec	Cosecante			
	_		arc sen	Arco-seno			
≥	Mayor o	igual que	arc cos	Arco-coseno			
≦	Menor o	igual que	arc tg	Arco-tangente			
=	Igual api	roximadamente	arc ctg	Arco-cotangente			
= 45 AV 4 BA	Equivale		arc sec	Arco-secante			
4	Correspo	onde	arc cosec	Arco-cosecante			
	Paralelas		Σ	Suma de			
#		y paralelas	∞	Infinito			
11		dirigidas en el mismo sentido	máx	Máximo			
11		dirigidas en opuesto sentido	min	Minima			
→		e o se aproxima	lím	Limite			
%		na, por ciento	ď	Diferencial de			
%a		, por mil	dx	Diferencial de x			
a²		a al cuadrado	<i>S</i>	Integral de			
a°	a elevad		√x	Integral de x			
√a √a		kdrada de a ksima de a	φχ	Derivada de φ respecto a x			
la-		_	€	Forma parte de			
log,	Logaritm	no de base a	Δ	Incrementa finito			
log		no decimal o vulgar	δ	Variación (incremento virtual)			
l ó In		no natural o neperíano		Factorial			

- 1) Coincide en parte con la Norma UNE 5010

Base de los logaritmos neperianos

El signo de multiplicar podrá ser omitido en cálculos con letras
 En general se utilizará el signo -;; y / se emplearán solamente para reducir espacio

ALFABETO GRIEGO

/z/


Módulo de z, valor absoluto de z

	_				-		
Letra	Nombre	Letra	Nombre	Letra	Nombre	Letra	Nombre
A α B β Γ γ A δ E ε, ε Z ζ	alfa beta gamma delta épsilon zeta	Η η Θ θ, θ Ι ι Κ κ, κ Λ λ Μ μ	eta theta iota kappa lambda my	N ν Ξ ξ Ο ο Π π, w Ρ ę Σ σ	ny xi òmicron pi rho ulgma	Τ τ Υ υ Φ φ.φ Χ χ Ψ ψ Ω ω	tau ipsdan phi (fi) ji pei omega

PARALELAS

RECTO


LÍNEAS Y ÁNGULOS



Puntos y líneas


Los puntos carecen de dimensión. La línea tiene una dimensión, la longitud. La recta tiene sus puntos en una dirección. La curva no tiene parte de recta. La línea quebrada está formada por rectas. La linea mixta está formada por recta y curva.

Posición de rectas



- Horizontal. -- La que sigue la posición del horizonte.
- Vertical. La situada sobre la horizontal sin inclinarse más a un lado que a otro.
- Inclinada. -- La que incide sobre la horizontal inclinándose más a un lado que a otro.

Posición de dos rectas




- Paralelas. -- La distancia que las separa es constante.
- Perpendiculares. Una incide sobre la otra sin inclinarse más a un lado que a otro.
- Oblicuas. Se cortan inclinándose más a un lado que a otro.

av. B. comple su Diemen tarios mentarios

AGUDO

Angulos

- Recto. -- Sus lados se cortan se cortan perpendicularmente; es una unidad de medida angular.
- Agudo. Su abertura es menor que la del
- Obtuso. Su abertura es mayor que la del ángulo recto.



Relación entre ángulos

- Ángulos advacentes. Tienen el vértice y un lado común.
- Opuestos por el vértice. Son iguales (lados, unos continuación de los otros).
- Comprendidos entre paralelas. Cuatro a cuatro son iguales (alternos internos, alternos externos y correspondientes).




OBT USO



La bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales (cuando el vértice no es accesible se trazará un ángulo auxiliar por medio de paralelas equidistantes.

Los ángulos son iguales cuando tienen la misma abertura sin tener en cuenta la longitud de ios dos lados.

PERPENDICULARES Y PARALELAS









Perpendicular que pasa por la recta

- 1.º Desde el punto P se describe un arco que corta a la recta en los puntos 1 y 2, y desde éstos con radio conveniente se describen otros arcos que se cortan en el punto 3. La recta P-3 es la perpendicular propuesta.
- 2.º Desde el punto P se describe un arco que corta a la recta en el punto 1 y desde este con el mismo radio se describe otro arco que corta al anterior en el punto 2, para trazar seguidamente desde este punto y con el mismo radio otro arco que corte al primero en el punto 3; finalmente, desde 3 y con el mismo radio se describirá otro arco que cortará al anterior en el punto 4. La recta P-4 es la perpendicular propuesta.










Perpendicular que pasa por un punto P situado fuera de la recta

- 1.° Desde el punto P se describe un arco que corta a la recta en los puntos 1 y 2, y desde éstos con radio conveniente se describen otros arcos que se cortan en el punto 3. La recta P-3 es la perpendicular propuesta.
- 2.° Desde el punto P se describe un arco que corta a la recta en los puntos 1 y 2, y se traza una recta que uniendo los puntos 1 y P cortará al arco anteriormente descrito en el puntos 3. La recta que une los puntos 2 y 3 es la perpendicular propuesto.








Paralela a la distancia h de una recta

Desde puntos 1 y 2 de la recta y con radio igual a la distancia h se describen arcos; la recta tangente a los arcos es la paralela propuesta.

Paralela que pase por un punto P situado fuera de la recta

Desde un punto 1 de la recta se describe un arco que pasando por el punto P corta a la recta en los puntos 2 y 3; desde el punto 3 con radio igual a 1-P se describe otro arco que corta al primero en el punto 4. La recta P-4 es la paralela propuesta.

EL TRIÁNGULO






Triángulo es el poligono de menor número de lados; se compone de tres lados y otros tántos ángulos interiores.

El triángulo es indeformable aunque sus vértices estén articulados.


Según sus lados, se denomina equilátero cuando los tres son iguales, isósceles cuando son dos iguales, y escaleno cuando los tres son desiguales.

Todo triángulo puede resolverse conocidos tres de sus elementos, que no sean los tres ángulos (indeterminado).
























Construcción de triángulos

1.° Conocidos los tres lados.

Se dispone la base (c) y desde sus extremos con radios iguales a los lados respectivos se trazan arcos que se corten.

 Conocida la base (un lado cualquiera) otro lado y el ángulo comprendido.

Se dispone la base y el ángulo conocido y desde el vértice con el lado respectivo se traza un arco que corte al lado del ángulo.

 Conocida la base y los dos ángulos adyacentes.

Se dispone la base con los ángulos respectivos y se prolongan los lados de éstos hasta que se corten.

 4.º Conocida la base un ángulo adyacente y el ángulo opuesto.

Se dispone la base con el ángulo adyacente y sobre el lado de éste el otro ángulo conocido; por el otro extremo de la base se trazará una paralela al lado del ángulo opuesto que corte al otro lado.


5.º Conocida la base, un ángulo adyacente y el lado opuesto a este ángulo.


Se dispone la base con el ángulo adyacente y desde el otro extremo con radio igual al lado se describe marco que corte al lado del ángulo. El problema tiene dos soluciones si el ángulo es agudo y el lado conocido es menor que la base.

CUADRILÁTERO, CIRCUNFERENCIA Y POLÍGONOS REGULARES

Trapecto ABC'D C ...







Cuadrilátero

El cuadrilátero es un poligono que está formado por cuatro lados.

Los cuadriláteros más importantes son:

- a) El cuadrado que tiene los cuatro lados iguales y sus ángulos interiores son rectos.
- El paralelogramo, cuyos lados son iguales y paralelos dos a dos.
- c) El rectángulo, paralelogramo cuyos ángulos interiores son rectos.
- dl El rombo, paralelogramo cuyos lados son iguales; sus diagonales se cortan perpendicularmente.
- e) El trapecio, cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y otros dos que no lo son (puede ser rectángulo, isósceles o escaleno).
- f) El trapezoide, cuadrilátero que no tiene ninguno de sus lados paralelos.

Circunferencia


La circunferencia es una curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan de otro (el centro).

Las lineas más importantes trazadas sobre la circunferencia son: el diámetro (AB o CDI, el radio (OD), la cuerda y flecha o sagita (EF y CG), la secante (HJ) y la tangente (BK).















Poligonos regulares

Los polígonos regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales.

Los poligonos regulares pueden inscribirse en una circunferencia, y a la vez, una circunferencia se puede inscribir en un poligono regular.


El triángulo, exágono y dodecágono regular, pueden trazarse dividiendo la circunferencia en la que se inscriben en 3, 6 y 12 partes iguales, mediante arcos descritos desde los extremos de diámetros perpendiculares y de radio igual al de la circunferencia.

El cuadrado y el octógono regular se pueden obtener al quedar dividida la circunferencia que los contiene (inscritos), en cuatro y ocho partes es un esta mediante diámetros perpendiculares entre si (a un medio de recto en el octógono).

El lado del pentágono regular queda determinado por la cuerda de un arco trazado desde el punto medio de un radio y que pasando por el extremo de un diámetro corta a otro perpendicular a éste.

Dividida la circunferencia en partes iguales, se pueden trazar polígonos estrellados regulares.

ÓVALO Y OVOIDE, PARÁBOLA E HIPÉRBOLA





Óvalo y ovoide

El óvalo es una curva plana cerrada con la concavidad vuelta a la parte de afuera y simétrica respecto a uno o dos ejes.

Ovoide es una curva cerrada que tiene la forma de huevo.

El trazado de estas curvas es variable y depende de los datos conocidos en cada caso (longitud de uno o dos ejes, radios parciales de las curvas.







Elipse

La elipse es una curva cerrada y plana simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí y con dos focos.

La elipse resulta de cortar un cono recto circular por un plano del mismo lado del vértice.

Se expone su trazado por medio de puntos, mediante divisiones iguales de los ejes.






Parábola

La parábola es una curva abierta, simétrica respecto de un eje, con un solo foco, y que resulta del corte de un cono recto circular por un plano paralelo a la generatriz extrema y que encuentra a las otras en una sola hoja.

La directriz de la parábola y el foco se hallan a la misma distancia del punto según el que la corta el eje.



Hipérbola

La hipérbola es una curva simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, con dos focos, compuesta de dos ramas o porciones abiertas dirigidas en opuesto sentido y que se aproximan indefinidamente a dos asintotas.


Resulta de la intersección de una superficie cónica con un plano que encuentra a todas las generatrices, unas por el lado del vértice y otras en su prolongación por el lado opuesto.

CURVAS REPRESENTATIVAS



Arco de circunterencia


Para su trazado se dividirá en el mismo número de partes iguales la semicuerda, la fecha, y una paralela a la cuerda comprendida entre el extremo de la fecha y una perpendicular a la recta que une este punto con el extremo de la cuerda.



Cicloides


Curvas engendradas por un punto de una circunferencia (generatriz) cuando ésta gira sin deslizarse sobre una línea fija (base o directriz).

Cuando la base es una tinea recta, la cicloide descrita es una ortocicloide.




Hélice

Curva de longitud indefinida que da vueltas en la superficie de un cilindro formando ángulos iguales con las generatrices.



Volutas

Son curvas planas en forma de espiral o caracol, formadas, por arcos de circunferencia.




Espiral

Curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de un punto alejándose cada vez más ese cada vuelta.

Evolvente de círculo

Curva plana de forma de espiral engendrada por un punto de una recta tregla) inicialmente tangente a una circunferencia y que se mueve sin deslizarse sobre esta.



Sinuspide y cosinuspide

Curvas representativas de las variaciones del seno y coseno en el circulo de radio unidad, para ángulos de 0 a 360°.


Generalidades

Para el trazado de excéntricas o levas, considerado un sistema de coordenadas cartesianas se toma, a partir del centro O una longitud que corresponderá al tiempo t que invertirá en una vuelta o revolución el árbol de la leva, y como ordenadas se dispondrán longitudes correspondientes a los desplazamientos del vástago movido por la leva en las partes del tiempo t correspondientes. El trazado de la leva se efectuará disponiendo separaciones radiales según los tiempos parciales, y llevando sobre los radios a partir del centro, las alturas de las ordenadas respectivas.


Variedad de levas

A título de ejemplo se representan cuatro excéntricas o levas, que servirán como guía para la representación o trazado de otras iguales o similares.


a) Leva para movimiento uniforme. – Las ordenadas están limitadas por líneas rectas; sus valores se llevarán sobre las correspondientes rectas radiales. La forma exterior de estas levas están limitadas por partes de espirales de Arquímedes.




b) Leva para movimiento uniformemente variado. — Las ordenadas están limitadas por semiparábolas, y si éstas son iguales la leva toma la forma cardioide. Como en todas las levas, para evitar movimientos bruscos del vástago, se redondearán en los puntos de enlace O (cero).



c) Leva para movimiento armónico. – Las ordenadas están limitadas por una curva senoide; la leva imprimirá al vástago movimientos de aceleración y desaceleración con relativa suavidad.



d) Leva para vástago en movimiento y parado girando el árbol de la leva. -- En el sistema de coordenadas, parte de la linea que limita las ordenadas coincide con el eje (ordenadas nulas).



Tablas	generale	38	FUΛ	ICIONES	NOTA	BLES	$D E \; \pi$		TAI	BLA 2 1
Fur	nción	Valor numé	rico	$\pi = 3$	1415926	54	Función		Valor numérico	
	τ 2π	3,14159 6,28318	5	log π =	0,49714	987	√π:2		1	,253314
	ਤੇਸ 4 ਜ	9,42477 12,56637		Función	Valor r	Valor numérico			1	,023327
	5π 5π	15,70796 18,84955			 	_	√ π: 4		c	,886227
1 7	7#	21,99114	9	√π (n	1	772454	1			,
	3π 3π	25,13274 28,27433		√2π √3π	1	06628				
	T ²	9,86960	4	∨3π ³ ⁄π	1	69980	√1: π		C	,564190
	π ¹	31,00627 97,40909		³ √2π		64592 45270	√2: r		C	,797885
1 1	r:2	1,57079	6	³ /3π	1	12307	√3:π		a	,977205
	::3 ::4	1,04719 0,78539		π√π	1 '	68328	√4: π		,	,128379
	::5 ::6	0,62831		$\pi\sqrt{2\pi}$	1	74805				
	:7	0,523599 0,448799		क√3 - -		44627	√90:π		5	,352372
	::8 ::9	0,392699 0,34906						1		
7	:12	0,26179	9	4 T 2	39,4	78418	∛π:2		1	, 162447
	∵16 ∵32	0, 1963 56 0, 098 179		4: * 2	0,4	05285	∛π:3		1	,015491
x	:64	0,04908	7	π ² :4	2,4	67401	3/			
	∵90 ∵180	0,03490° 0,01745		16: #	1	92958			∛π:4 0,92	
T .	:360	0,00872		π²:16	1	16850	∛1:π		0	,682784
	:ar ::ar	0,31 83 10 0,636620		16: π ²	1,6	21139	³ √2: π	.	0	,860254
] 3	iar	0,95493	D	2:√π	1 11	28379	³ √3: π	:	0	,984745
	:त :त	1,273244 1,591549		3:√π	1 '	92569				
	:π ':π	1,909859	9	π:√2		21441			_	
	:स :क	2,228169 2,546479		≭ :√3	1,8	13799	ar: g -∵	ļ	U	,320244
9	: -	2,86478 5,09295		2π:√2	4,4	42883	π∶√g		1	,003033
64	ंπ	20,37183	3	2π:√3	3,6	27599	π:√2g	i	0	,709252
180 360		57,295780 114,591559		_			π²:Q		1	,006076
1	π2	0,10132		π:√π	1	72454	π√g			,839757
	π ³ π ⁴	0,032252 0,010266		2π:√π	1	44908		ł		
<u> </u>		0,010200	<u>.</u>	3π:√π	5,3	17362			13	,915518
Tablas	generales	POTEN	VCIAS	Y RAICES L	DE FRA	CCIONES	NOTABL	ES	TAI	BLA 3.1.
Fracción	Cuadrado	Cubo	Raiz cuadra		Fracción	Cuadrado	Cubo		aíz drada	Raíz cúbica
1/32	0,000977	0,0000305	0,176.		17/32	0,28223	0,14993	0,7	2887	0,80992
1/16 3/32	0,003906 0,008789	0,000244	0,25 0,306	0,39685 19 0,45428	9/16 19/32	0,31641 0,35254	0,17798 0,20932	0,7	5 7055	0,82548 0,84049
1/8	0,01563	0,001953	0,3539	55 0,50	5/8	0,39063	0,24414	0,7	9057	0,85499
5/32 3/16	0,02441 0,03516	0,003815 0,006592	0,3952 0,4330		21/32 11/16	0,43066 0,47266	0,28262 0,32495		1009 2916	0,86901
7/32 1/4	0.04785	0,01047	0,467	71 0,60254	23/32	0,51660	0,37131	0,82916 0,84779		0,88259 0,89576
9/32	0,06250 0,07910	0,01563 0,02225	0,50 0,5303	0,62996 33 0,65519	3/4 25/32	0,56250 0,61035	0,42188 0,47684		6603 8 388	0,90856 0,92101
5/16	0,09766	0,03052	0,5590	0.67860	13/16	0,66016	0,53638	0,9	0139	0,93313
11/32 3/8	0,11816 0,14063	0,04062 0,05273	0,5863 0,6123		27/32 7/8	0,71191 0,76563	0,60068 0,66992		1856 3541	0,94494 0,95647
13/32 7/16	0.16504	0,06705	0,6373	38 0,74062	29/32	0,82129	0,74429	0,9	5197	0,96772
15/32	0,19141 0,21973	0,08374	0,6614 0,6846	35 0,77681	15/16 31/32	0,87891 0,93848	0,82397 0,90915		5825 8425	0,97872 0,98947
1/2	0,25	0,125	0,7071		1/1	1,00	1,00	1,0		1,00

Ecuaciones

SOLUCIÓN DE ECUACIONES

Ecuaciones de primer grado con una incógnita

Para determinar la incógnita basta una ecuación; a y b términos conocidos, x la incógnita

$$x + a = b, x = b - a; ax - b, x = \frac{b}{a}; x^n = a, x = \sqrt[n]{a}.$$

 $x - a = b, x = a + b; a: x = b, x = ab; \sqrt[n]{x} = a, x = a^n.$
 $a^n - b, x = \frac{\log b}{\log a}$

Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas

Para la determinación de las incógnitas son necesarias dos ecuaciones; incógnitas x, y.

Presentación: 4x + 3y = 36, 6x - 5y = 16

1. Solución. Por multiplicación:

$$(4x + 3y) \times 5 = 36 \times 5$$
; $20x + 15y = 180$. Substituyendo x por 6, $4 \times 6 + 3y = 36$
 $(6x - 5y) \times 3 = 16 \times 3$; $\frac{18x - 15y = 48}{38x - 228}$; $x = \frac{228}{36} = 6$ $y = \frac{36 - 24}{3} = 4$

2.ª Solución. "Por igualación

2. a Solución. Por igualación
$$x = \frac{36 - 3y}{6}$$
 $= \frac{36 - 3y}{4} = \frac{16 - 5y}{6}$; $\frac{216 - 18y}{24} = \frac{64 + 20y}{24}$; $216 - 64 = 20y + 18y$; $y = \frac{152}{38} = 4$

$$x = \frac{16 + (5 \times 4)}{6} = 6$$

3. Solución. — Por substitución.

$$6 \times \frac{36 - 3y}{4} - 5y = 16$$
; 216 - 18y - 20y = 64; $y = \frac{216 - 64}{18 + 20} = 4$; $x = \frac{36 - (3 \times 4)}{4} = 6$

Ecuaciones de primer grado con tres incógnitas Para la solución del problema son precisas tres ecuaciones; incógnitas x, y, z. $2x + 3y - 2z - 3 \ ; \ x - \begin{matrix} 3 - 3y + 2z \\ 2 \end{matrix}$

$$2x + 3y - 2z - 3$$
; $x = 3 - 3y + 2z$

$$3x - 2y + 2z = 10$$

 $-4x + 3y + z = 6$

$$3x \frac{3-3y+2z}{2}-2y+2z-10;-13y+10z-11; y=-\frac{-11+10z}{11}$$

$$4x \frac{3 - 3y + 2z}{2} + 3y + z = 6; 18y - 6z = 24$$

$$2 \frac{18x \frac{-11 + 10z}{13} - 6z = 24; 108z = 510}{z = \frac{510}{108} = 5; y = -\frac{-11 + (10 \times 5)}{13} = \frac{3 - (3 \times 3) + (2 \times 5)}{2}$$

Ecuaciones de segundo grado

Forma general,
$$ax^2 + bx + c = 0$$
; $x = -\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (- x', x")

Para a = 1,
$$x^2 \pm bx \pm c = 0$$
; $x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$

Para b = 0, ax² + c = 0; x =
$$\pm \sqrt{-\frac{c}{\alpha}}$$

Para c = 0,
$$ax^2 + bx - 0$$
; $x' = 0$, $x'' - -\frac{b}{a}$

Para b = 0 y c = 0,
$$ax^2 = 0$$
; $x = 0$

Ecuación bicuadrada

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$
; $x = \pm \sqrt{-\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$

$$x' = + \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}; x'' = - \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}; x''' = + \sqrt{\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$


Ecuación de tercer grado


uación de tercer grado ;
$$x'''' = -\sqrt{\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

 $z^1 + az^2 + bz + c = 0$, haciendo $z = \frac{a}{3}$ resulta: $x^3 + px + q = 0$, en la que $p = b - \frac{a}{3}$ y $q = b$


$$= c + \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3}$$
Siendo $\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 > 0$, $x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q}{2}} + \frac{p}{3}}} + \sqrt{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q}{2}} + \frac{p}{3}}}$

FUNCIONES CIRCULARES TRIGONOMÉTRICAS





VARIACIÓN DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS



	FUNCIONES TRIGONOMETRICAS PARTICULARES										
Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°			
	0.	33, 2"	50°	662 3ª	1009	200∘	300°	400°			
sen =	0	1/2 = 0,5000	1/2 √2 ≈ 0,7071	1/2 √3 ≈ 0,8660	1	О	— 1	О			
cos =	1	1/2 √3 ≈ 0,8660	1/2 √2 ≈ 0,7071	1/2 = 0,5000	0	_ 1	o	1			
tg =	О	1/3 √3 ≈ 0,5774	1	√3 ≈ 1,7321	œ	o	œ	О			
ctg =	œ	√3 ≈ 1,7321	1	1/3 √3 ≈ 0,5774	0	œ	o	<i>∞</i>			

Trigonometría

RELACIÓN ENTRE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Equivalencias entre las funciones trigonométricas

$$tg\alpha = \frac{sen \alpha}{cos \alpha}$$
 $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1$ $ctg \alpha = \frac{cos \alpha}{sen \alpha}$

sen	cos	tg	ctg
sena	$\sqrt{1-\cos^2\alpha}$	$\frac{tg\alpha}{\sqrt{1 + tg^2\alpha}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}}$
$\sqrt{1-\text{sen}^2\alpha}$	cosα	$\frac{1}{\sqrt{1+tg^2\alpha}}$	$\frac{\operatorname{ctg}\alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2\alpha}}$
$\frac{\mathrm{sen}\alpha}{\sqrt{1-\mathrm{sen}^2\alpha}}$	$\frac{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}$	tgα	11
$\frac{\sqrt{1-sen^2\alpha}}{sen\alpha}$		1 tgα	ctga

Las relaciones de una función con otras, se expresan en la fila horizontal del recuadro correspondiente.

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}; \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}$$

Estas funciones, sec y cosec, son poco utilizadas

(En las Tablas 4, • 1 a 4, • 1, funciones para ángulos de 0° a 90°).

Funciones de la suma y diferencia de dos ángulos

sen
$$(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$
; $\cos (\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \pm \sin \alpha \sin \beta$

$$tg (\alpha \pm \beta) = \frac{tg\alpha \pm tg\beta}{1 \pm tg\alpha tg\beta}; \qquad ctg (\alpha \pm \beta) = \frac{ctg \alpha ctg\beta \pm 1}{ctg \beta \pm ctg \alpha}$$

Funciones del duplo de un ángulo

$$tg \ 2\alpha = \frac{2 tg \ \alpha}{1 - tg^2 \ \alpha} = \frac{2}{ctg \ \alpha - tg \ \alpha} \ ; ctg \ 2\alpha = \frac{ctg^2 \alpha - 1}{2 ctg \ \alpha} = \frac{ctg \ \alpha - tg \ \alpha}{2}$$

Funciones del medio de un ángulo
$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \; ; \; \cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \; ; \; \operatorname{tg} \; \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}} \; ; \; \operatorname{ctg} \; \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1+\cos\alpha}} \; ;$$

Producto de las funciones de dos ángulos

$$\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta} = -\frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta} \; ; \; \operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta = \frac{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta} = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}$$

Suma y diferencia de las funciones de dos ángulos

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \quad \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$
; $\operatorname{sen} \alpha - \operatorname{sen} \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$
; $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$\text{tg } \alpha + \text{tg } \beta = \frac{\text{sen } (\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \text{ ; tg } \alpha - \text{tg } \beta = \frac{\text{sen } (\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \text{ ; ctg } \alpha + \text{ctg } \beta = \frac{\text{sen } (\beta + \alpha)}{\text{sen } \alpha \text{ sen } \beta} \text{ ; }$$
$$\text{; ctg } \alpha - \text{ctg } b = \frac{\text{sen } (\beta - \alpha)}{\text{sen } \alpha \text{ sen } \beta}$$

Diferencia del cuadrado del seno y coseno de dos ángulos y duplo del cuadrado

$$\operatorname{sen}^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \beta = \operatorname{cos}^2 \beta - \operatorname{cos}^2 \alpha = \operatorname{sen} \{\alpha + \beta\} \operatorname{sen} \{\alpha - \beta\} ; \operatorname{cos}^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \beta = \operatorname{cos}^2 \beta + \operatorname{sen}^2 \alpha = \operatorname{cos} \{\alpha + \beta\} \operatorname{cos} \{\alpha - \beta\} 2 \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - \operatorname{cos} 2\alpha ; 2 \operatorname{cos}^2 \alpha ; 2 \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 + \operatorname{cos} 2\alpha$$

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

RELACIONES FUNDAMENTALES

1.* Relación. - En todo triángulo, cada cateto es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del angulo comprendido entre ambos, o por el seno del ángulo opuesto al cateto desconocido.



Relación. — En todo triángulo rectángulo, cada cateto es igual a otro multiplicado por la tangente del ángulo opuesto al cateto desconocido, o por la tangente del ángulo advacente.



3. Relación. -- En todo triángulo, la razón tiene los senos de los ángulos y los lados opuestos a los mismos. son iguales.

$$\begin{array}{c}
C \\
b \\
A
\end{array} \qquad \frac{\text{sen A}}{B} = \frac{\text{sen B}}{b} = \frac{B}{B}$$

4.º Relación. — En todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados, menos dos veces el producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido.



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 bc \cos A$$


 $b^2 = a^2 + c^2 - 2 ac \cos B$
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2 ab \cos C$

Para resolver un triángulo cualquier, es preciso comocer tres de sus componentes, lados y ángulos, siempre que no son los tres ángulos (problema indeterminado).

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS


En la resolución de los triángulos rectángulos se presentan cuatro casos:

Conocida la hipotenusa y un ángulo agudo.



c = a sen C

Conocido un cateto y un ángulo agudo.




$$\hat{C} - 90^{\circ} - \hat{B}$$


$$a = \frac{c}{\cos B}$$

$$b = c \tan B$$

Conocida la hipotenusa y un cateto.



Conocidos los dos catetos.



RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

En la resolución de triángulos oblicuángulos se presentan cuatro casos:

Conocido un lado y los ángulos adyacentes.



$$b = \frac{c \operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} C}$$

Conocidos los tres lados:




$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 bc}$$


$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2 ac}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

2.º Conocidos dos lados y el ángulo que forman.



4.º Conocidos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. c



Este caso tiene dos soluciones si B < 90° y b < c.

Trigonometría

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

APLICACIONES

TRIANGULOS RECTANGULOS

1.º Resolver un triángulo conocida su hipotenusa a ~ 15,26 m y un ángulo agudo C = 55.°



$$B = 90 - 55 = 35^{\circ}$$

$$b = 15,26 \cdot \cos 55^{\circ} = 15,26 \times 0,57358 = 8,753 \text{ m}.$$

$$c = 15,26 \cdot \text{sen } 55^{\circ} = 15,26 \times 0,81915 = 12,50 \text{ m}.$$

3.º Resolver un triángulo conocido un cateto c = 12,50 m y un ángulo agudo B = 35°.



$$C = 90 - 35 = 55^{\circ}$$

$$a = \frac{12,50}{\cos B} = \frac{12,50}{0,81915} - 15,26 \text{ m}.$$

cos B 0,81915
b
$$\sim 12,50 \cdot \text{tg}$$
 B = $12,50 \times 0,70021 = 8,753$ m.

2.º Resolver un triángulo conocida su hipotenusa a = 15,26 m y un cateto c = 12,50 m.



sen C =
$$\cos B = \frac{c}{a} = \frac{12,50}{15,26} = 0,81913$$

En las Tablas,
$$B = 35^{\circ} y C = 55^{\circ} (0.81915)$$

$$b = \sqrt{15,26^2 - 12,50^2} = 8,753 \text{ m}.$$

4.º Resolver un triángulo conocidos los dos cateros. b = 8,753 y c = 12,50 m.




$$tg B = ctg C = \frac{8,753}{12.50} - 0,70024$$

En las Tablas (para 0,70021), B = 35° y C = 55°.

TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

1.º Resolver un triángulo conocido el lado 30,10 m y los ángulos A = 65° y B = 35°.




$$C = 180 - (65 + 35) = 80^{\circ}$$

$$a = \frac{c \sin 65^{\circ}}{\sin 80^{\circ}} = \frac{30,1 \times 0,90631}{0.98481} = 27,70 \text{ m}.$$

$$b = \frac{c \text{ sen } 35^{\circ}}{\text{sen } 80^{\circ}} = \frac{30,1 \times 0,57358}{0.98481} = 17,531 \text{ m}.$$

2.º Resolver un triángulo conocidos los lados a = 27,7 m., b - 17,53 m. y el ángulo comprendido C - 80°.




$$c = \sqrt{27,7^2 + 17,53^2 - 2 \times 27,7 \times 17,53 \times 0,17365} - 30,1 m$$

sen A =
$$\frac{27,7 \times 0,98481}{30,1}$$
 = 0,90629;

sen B =
$$\frac{17,53 \times 0,98481}{30,1}$$
 = 0,57355;

3.º Resolver un triángulo conocidos los lados a = = 27,7 m, b = 17,53 m y c = 30,10 m.




$$\cos A = \frac{-17.53^2 + 30.1^2 - 27.7^2}{2 \times 17.53 \times 30.1} = 0.42265;$$

$$2 \times 27,7 \times 30,1$$

en las Tablas, B = 35°

$$\cos C = \frac{27,7^2 + 17,53^3 - 30,1^2}{2 \times 27,7 \times 17,53} = 0,17359;$$

4.º Resolución de un triángulo conocidos sus lados b = 19,79 mc, c − 30,1 m, y el ángulo B = 25°. (Dos soluciones por ser B < 90° y b < cl.



$$sen 25^{\circ} = 0,42262$$

$$sen C = sen (180^{\circ} - C) = \frac{30.1 \times 0.42262}{19.79} = 0.64279$$

$$C = 40^{\circ}$$
; A = $180 - (25 + 40) = 115^{\circ}$.
sen $115^{\circ} = 0.90631$

$$C' = 140^\circ$$
; $A' = 180 - (25 + 140) = 15^\circ$.

sen 15° = 0,25882

$$a = \frac{19,79 \times 0,90631}{0.42262} = 42,44 \text{ m};$$

$$a' = \frac{19,79 \times 0,25882}{0.42262} = 12,12 \text{ m}.$$

Trigo	onometria	FUNCIONES CIRCULARES TRIGONOMÉTRICAS DIVISIÓN SEXAGESIMAL							
Grados				Seno			<u></u>		
	o·	10'	20'	30'	40'	50'	60'		
0°.	0,00000	0,00291	0,00582	0,00873	0,01164	0,01454	0,01745	89°.	
1,	0,01745	0,02036	0,02327	0,02618	0,02908	0,03199	0,03490	88.	
2.	0,03490	0,03781	0,04071	0,04362	0,04653	0,04943	0.05234	87	
3.		0,05524	0,05814	0,06105	0,06395	0,06685	0,06976	8 6.	
4. 5.	0,06976	0,07266	0,07556	0,07846	0,08136	0,08426	0.08716	85.	
6.	0,08716 0.10453	0,9005 0.10742	0,09295 0,11031	0,09585 0,11320	0,09874 0,11609	0,10164	0,10453	84. 83.	
7.	0.12187	0.12476	0,11031	0,11320	'	0,11898	0,12187		
é	0,12107	0,14205	0,12764	0,13053	0,13341 0.15069	0,13629 1 0,15356	0,13917 0.15643	82. 81.	
9.	0,15643	0,15931	0,16218	0,16505	0,16792	0,17078	0,17365	80.	
10.	0,17365	0,17651	0,17937	0,18224	0,18509	0,18795	0,19081	79	
11.	0,19081	0.19366	0.19652	0.19937	0.20222	0.20507	0.20791	∀ 78 .	
12.	0,20791	0,21076	0,21360	0,21644	0,21928	0,22212	0,22495	\widetilde{n}	
13.	0,22495	0,22778	0,23062	0,23345	0,23627	0,23910	0,24192	76.	
14.	0,24192	0,24474	0,24756	0,25038	0,25320	0,25601	0.25882	75.	
15. 16.	0,25882 0,27564	0,26163	0,26443	0,26724	0,27004	0,27284	0,27564	74	
17.	-	0,27843	0,28123	0,28402	0,28680	0,28959	0,29237	73.	
18.	0,29237 0,30902	0,29515 0.31178	0,29793 0,31454	0,30071 0,31730	0,30348 0,32006	0,30625 0,32282	0,30902 0,32557	72.	
19.	0,32557	0.32832	0.33106	0,31730	0,33655	0.33929	0,34202	70.	
20	0,34202	0,34475	0.34748	0,35021	0,35293	0,35565	0,35837	1 69	
21	0.35837	0.36108	0.36379	0,36650	0.36921	0,37191	0.37461	68.	
22.	0,37461	0,37730	0,37999	0,38268	0,38537	0,38805	0.39073	67.	
23.	0,39073	0,39341	0,39608	0,39875	0,40141	0,40408	0,40674	66.	
24.	0,40674	0.40939	0,41204	0,41469	0,41734	0,41998 1	0,42262	65.	
25.	0,42262	0,42525	0,42788	0,43051	0,43313	0,43575	0,43837	64	
26.	0,43837	0,44098	0,44359	0,44620	0,44880	0,45140	0,45399	63.	
27. 28.	0,45399 0,46947	0,45658 0,47204	0,45917 0,47 46 0	0,46175	0,46433	0,46690	0,46947	62.	
29.	0,48481	0,48735	0,48989	0,47716 0,49242	0,47971 0,49495	0,48226 0,49748	0,48481 0,50000	61.	
30.	0,50000	0,50252	0,50503	0,50754	0,51004	1		59.	
31.	0.51504	0,51753	0,50003		1 -	0,51254	0,51504		
32	0.52992	0.53238	0,52002	0,52250 0,53730	0,52498 0,53975	0,52745 0.54220	0,52992 0.54464	58. 57.	
33.	0,54464	0,54708	0,54951	0,56194	0,55436	0,55678	0,55919	56	
34.	0,55919	0,56160	0.56401	0.56641	0.56880	0,57119	0,57358	55.	
35.	0,57358	0,57596	0,57833	0,58070	0,58307	0,58543	0,58779	54.	
36.	0,58779	0,59014	0,59248	0,59482	0,59716	0,59949	0,60182	53.	
37	0,60182	0,60414	0,60645	0,60876	0,61107	0,61337	0,61566	52.	
38. 39. i	0,61566 0.62932	0,61795	0,62024	0,62251	0,62479	0,62706	0,62932	51.	
		0,63158	0,63383	0,63608	0,63832	0,64056	0,64279	50.	
40.	0,64729	0,64501	0,64723	0.64945	0,65166	0,65386	0,65606	49.	
41. 42.	0,65606	0,65825	0,66044	0,66262	0,66480	0,66697	0,66913	48.	
42.	0,66913 0.68200	0,67129 0.68412	0,67 344 0.68624	0,67559 0,68835	0,67773 0.69046	0,67987	0,68200	47.	
440	0,69466	0,69675	0.69883	0,70091		0,69256	0,69466	46.	
					0,70298		0,70711	45°	
İ	60′	50′	40′	30'	20′	10'	0'	Grados	
			Coseno			<u> </u>		3,8005	

Utilización de las Tablas de funciones circulares trigonométricas sexagesimales.

- 1.º Función de un ángulo comprendido en las Tablas.
- a) Seno de 25°40'. Directamente, = 0,43313 leste valor también corresponde a cos 64°20').
- b) Coseno de 35°20'. Directamente, = 0,81580 (este valor también corresponde a sen 54°40').
- c) Seno de $127^{\circ}10'$. Sen $127^{\circ}10'$ = sen $(180^{\circ}-127^{\circ}10')$ = sen 52-50' = 0,79688 (en la Tabla).
- d) Coseno de 138°30'. Cos 138°30' = $-\cos(180^{\circ}-138^{\circ}30') = -\cos(41^{\circ}30') = -0.74896$ (cos negativo, 2°C.).

(Sigue)

Nota. - Se procederá de modo similar para funciones de tangente y cotangente.

Trigonometría		FUNCIONES CIRCULARES TRIGONOMÉTRICAS DIVISIÓN SEXAGESIMAL							
rados		Coseno							
raubsr	0'	10'	20′	30′	40′	50.	60'	-	
0°.	1,00000	1,00000	0,99998	0,99996	0,99993	0,99989	0,99985	89°	
1.	0,99985	0,99979	0,99973	0,99966	0,99958	0,99949	0,99939	88.	
2.	0,99939	0,99929	0,99917	0,99905	0.99892	0,99878	0,99863	87	
3. 4.	0,99863	0,99847	0,99831	0,99813	0,99795	0,99776	0,99756	86.	
5.	0,99756 0.99619	0,99736 0,99594	0,99714 0,99567	0,99692 0,99540	0,99668 0,99511	0,99644 0,99482	0,99619 0.99452	85. 84.	
6.	0,99452	0,99421	0,99390	0,99357	0.99324	0,99290	0,99255	B3.	
7.	0,99255	0,99219	0,99182	0,99144	0.99106	0.99067	0.99027	82.	
8.	0,99027	0,98986	0,98944	0,98902	0.98858	0,98814	0,98769	81.	
9.	0,98769	0,98723	0,98676	0,98629	0,98580	0,98531	0,98481	80.	
10.	0,98481	0,98430	0,98378	0,98325	0,98272	0,98218	0,98163	79.	
11.	0,98163	0,98107	0,98050	0,97992	0,97934	0,97875	0,97815	78.	
12. 13.	0,97815 0.97 43 7	0,97754 0,97371	0,97692 0,97304	0,97630 0.97237	0,97566 0,97169	0,97502 0.97100	0,97437 0,97030	77. 76.	
14.	0.97030	0.96959	0,97304	0,97237	0,97103	0,97100	0.96593	75.	
15.	0,96593	0,96517	0,96440	0,96363	0,96285	0,96206	0,96126	74.	
16.	0,96126	0,96046	0,95964	0,95882	0,95799	0,95715	0,95630	73.	
17.	0,95630	0,95545	0,95459	0,95372	0,95284	0,95195	0,95106	72.	
18.	0,95106	0,95015	0,94924	0,94832	0,94740	0,94646	0,94552	71.	
19.	0,94552	0,94457	0,94361	0,94264	0,94167	0,94068	0,93969	70.	
20.	0,93969	0,93869	0,93769	0,93667	0,93565	0,93462	0,93358	69	
21. 22.	0,93358	0,93253	0,93148	0,93042	0,92935	0,92827	0,92718	68.	
23.	0,92 718 0,92050	0,92609 0.91936	0,92499 0,91822	0,92388 0,91706	0,92276 0,91590	0,92164 0,91472	0,92050 0,91355	67. 66.	
24.	0.91355	0.91236	0.91116	0,90996	0,90875	0.90753	0.90631	65.	
25	0,90631	0,90507	0,90383	0,90259	0,90133	0.90007	0,89897	64.	
26.	0,89879	0,89752	0,89623	0,89493	0,89363	0,B9232	0,89101	63.	
27.	0,89101	0,88968	0,88835	0,88701	0,88566	0,88431	0,88295	62.	
28. 29.	0,88295 0.87462	0,88158 0.87321	0,88020 0,87178	0,87882 0,87036	0,87743 0,86892	0,87603 0,86748	0,87462 0,86603	61. 60.	
30.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-,	.,	· ·	-,		-,	1	
	0,86603	0,86457	0,86310	0,86163	0,86015	0,85866	0,85717	59.	
31. 32.	0,85717 0.84805	0,85567 0.84660	0,85416 0.84495	0,85264 0,84339	0,85112 0,84182	0,84959 0.84025	0,84805 0,83867	58. 57.	
33.	0,83867	0,83708	0,83549	0,83389	0.83228	0,83066	0,82904	56.	
34.	0,82904	0,82741	0,82577	0,82413	0,82248	0,82082	0,81915	55.	
35.	0,81915	0,81748	0,81580	0,81412	0.81242	0,81072	0,80902	54.	
36.	0,80902	0,80730	0,80558	0,80386	0,80212	0,80038	0,79864	53.	
37. 38.	0,79864 0.78801	0,79688 0,78622	0,79512 0,78442	0,79335 0,78261	0,79158	0,78980	0,78901	52.	
39.	0,77715	0,78622	0,7 841 2 0,77347	0,78261	0,78079 0,76977	0,77897 0,76791	0,77715 0,76604	51. 50.	
40.	0,76604	0,76417	0,76229	0,76041	0,75851	0,75861	0.75471	49.	
41.	0,75471	0,75280	0,76223	0,74896	0,75651	0,74509	0,75471	48.	
42.	0,74314	0,74120	0,73924	0,74630	0.73531	0,74009	0,74314	47.	
43.	0,73135	0,72937	0,72737	0,72537	0.72337	0,72136	0,71934	46.	
44°.	0,71934	0,71732	0,71529	0,71325	0,71121	0,70916	0,70711	45	
	60'	50′	40'	30'	20'	10'	0,		
	-		Seno					Grad	

^{2.}º. -- Función de un ángulo no comprendido en las Tablas.

a) Tangente de 25° 46' (comprendido entre 25° 40' y 25° 50').

tg $25^{\circ}40' = 0.48065$ tg $25^{\circ}40' = 0.48414$ $\delta = \frac{359 \times 6}{10} = 215.4$ $tg 25^{\circ}40' = 0.48055$ (Exactamente, tg 25°40' = 0,48414δ 6' = 215 tg 25°46' = 0,4827011 Dif 10' = 359 $tg 25^{\circ}46' = 0,48270$

b) Cotangente de 138° 33', -ctg 138°33' = -ctg (180° - 138° 33') = -ctg 41° 27' ctg 41°20' = 1,13694 ctg 41°20' = 1,13694 $\delta = \frac{665 \times 7}{10} = 465.5$ ctg $138^{\circ}33' = -1,13229$ ctg $41^{\circ}30' = 1,13029$ δ 7' = 466 (negativa, 2.º cuadrante) 10' = ctg 41°27' = 1,13228 Exactamente, ctg 41°27' = 1,132284)

Nota. -- Se procederá de modo similar para funciones de seno y coseno.

Trigo	onometría	FUNCIO		CULARES SIÓN SEXAC		MÉTRICAS	TABLA	4, . 1
Grados-				Tangente				
0,2003	O'	10′	20'	30′	40′	50°	60'	T
0°.	0,00000	0,00291	0,00582	0,00873	0,01164	0,01455	0,01746	89°.
1.	0.01746	0,02036	0,02328	0,02619	0,02910	0,03201	0.03492	88.
2. 3.	0,03492 0,05241	0,03783 0,05533	0,04075 0,05824	0, 0436 8 0, 0611 6	0,04658	0,04949	0,05241	87
4.	0.06993	0,05033	0,05624	0.07870	0,06408 0,08163	0,06700 0.08456	0,06993 0.08749	86. 85.
5.	0,08749	0.09042	0,09335	0,09629	0,09923	0,10216	0,08749	85.
6.	0,10510	0,10805	0,11099	0,11394	0,11688	0,11983	0,12278	83.
7.	0,12278	0,12574	0,12869	0,13165	0,13461	0,13758	0,14054	82.
8. 9.	0,14054 0,15838	0,14351 0,16137	0,14648 0,16435	0,14945 0,16734	0,15243 0,17033	0,15540 0,17333	0,15838 0,17633	81. 80.
10.	0,17633	0,17933	0,18233	0,18534	0,18835	0,19136	0,17633	79.
11.	0,19438	0,19740	0,20042	0.20345	0.20648	0,19130	0,15436	78.
12.	0.21256	0.21560	0,21864	0,22169	0,22475	0,22781	0,23087	77.
13.	0,23067	0,23393	0,23700	0,24008	0,24316	0,24624	0,24933	76.
14. 15.	0,24933 0,26795	0,25242 0,27107	0,25552 0,27419	0,25862 0,27732	0,26172 0,28046	0,26483	0,26795	75.
16.	0,28675	0,28990	0,29305	0,27/32	0,28046	0,28360 0,30255	0,28675 0,30573	74. 73.
17.	0,30573	0,30891	0,31210	0,31530	0,31850	0,32171	0,32492	72.
18.	0,32492	0.32814	0,33136	0,33460	0,33783	0,34108	0,34433	71.
19.	0,34433	0,34758	0,35085	0,35412	0,35740	0,36068	0,36397	70.
20.	0,36397	0,36727	0,37057	0,37388	0,37720	0,38053	0,38386	69
21. 22.	0,38386 0.40403	0,38721 0,40741	0,39055 0,41061	0,39391 0,41421	0,39727 0,41763	0,40065 0,42105	0,40403	68.
23.	0,42447	0,42791	0,43136	0,43481	0,43828	0,42105	0,42447 0,44523	67. 66.
24.	0,44523	0.44872	0,45222	0,45573	0,45924	0,46277	0,46631	65.
25. 26.	0,46631 0,48773	0.46985 0.49134	0,47341 0,49495	0,47698	0,48055	0,48414	0,48773	64.
27.	0,48773	0.49134	0,49495	0,49858 0.52067	0,50222 0,52427	0,50587	0,50953	63.
28.	0,53171	0,53545	0,53920	0,54296	0,52427	0,52798 0,56061	0,53171 0,55431	62. 61.
29.	0,55431	0,55812	0,56194	0,56577	0,56962	0,57348	0,57735	60.
30.	0,57735	0,58124	0,58513	0,58905	0,59297	0,59691	0,60086	59.
31.	0,60086	0,60483	0,60881	0,61280	0,61681	0,62083	0,62487	58.
32. 33.	0,62487 0,64941	0,62892 0,65355	0,63299 0.65771	0,63707 0,66189	0,64117 0,68608	0,64528 0,67028	0,64941 0,67451	57. 56.
34.	0.67451	0.67875	0.68301	0,68728	0,69157	0,67028	0,67451 0,70021	56. 55.
35.	0,70021	0,70455	0,70891	0,71329	0,71769	0,72211	0,70021	55. 54.
36.	0,72654	0,73100	0,73547	0,73996	0,74447	0,74900	0,75355	53.
37. 38.	0,75355 0,78129	0,75812 0,78598	0,76272	0,76733	0,77196	0,77861	0,78129	52.
39.	0,80978	0,78596	0,79070 0,81946	0,79544 0,82434	0,80020 0,82923	0,80498 0,83415	0,80978 0,83910	51 50
40.	0.83910	0,84407	0,84906	0,85408	0,85912	0,88419	0,86929	49.
41.	0,86929	0,87441	0,87955	0,88473	0,88992	0.89615	0.90040	49.
42.	0,90040	0.90569	0,91099	0,91633	0,92170	0,92709	0.93252	47
43.	0,93252	0,93797	0,94345	0,94896	0,95451	0,96008	0,96569	46.
44°,	0,96569	0,97133	0,97700	0,98270	0,98843	0,99420	1,00000	45°.
	60′	50′	40'	30'	20′	10'	0′	
oxdot			Cotangente					Grados

Determinación del ángulo correspondiente a una función circular trigonométrica.

- 1.º La función está comprendida en las Tablas
- s) Seno de $\alpha=0.43313$. Directamente, $\alpha=25^{\circ}40'$ (la función también corresponde a cos 64°20').
- b) Coseno $\alpha=0.81580$. Directamente, $\alpha=35^{\circ}20'$ (la función también corresponde a sen 54°40').
- c) Seno de $\alpha=0.79688$. Directamente, $\alpha=52^{\circ}50'$ (también puede ser $\alpha=180^{\circ}-52^{\circ}50'=127^{\circ}10'$).
- d) Coseno $\alpha = 0.74896$. Directamente, $180 \alpha' = 41°30'$; $\alpha = 180° 41°30' = 138°30' (2.° cuedrante) (Signer)$

Nota. - Se procederá de modo similar con funciones correspondientes a tangente y cotangente.

0°.	
0° 10° 20° 30° 40° 50° 0°. ∞ 343,77371 171,88540 114,58865 86,33979 68,75009 57. 1. 57,28996 49,10388 42,96408 38,18846 34,36777 31,24158 28,28,363625 26,43160 24,54176 22,90377 21,47040 20,20555 19,33,199,199 19,9144 18,07498 17,16934 16,34986 15,60478 14,92442 14,4,30067 13,72674 13,19688 12,70621 12,25051 11,82617 11,56,11,19593 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9,51436 9,25530 9,0983 8,77689 8,56666 8,34496 8,711837 6,98023 6,82694 6,69116 6,66056 6,43484 6,6916 6,50056 6,43484 6,6916 6,50056 6,43484 6,6916 6,50056 6,43484 6,6916 5,57637 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76937 5,76	
1. 57,28996 49,10388 42,96408 38,18846 34,36777 31,24158 28,63625 26,43160 24,64176 22,90377 21,47040 20,20555 19, 3. 19,08114 18,07498 17,16934 16,34986 15,60478 14,92442 14, 4. 14,30067 13,72674 13,19688 12,70621 12,25051 11,82617 11, 5. 11,43005 11,05943 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9, 6. 9,51436 9,25530 9,00963 8,77689 8,56656 8,34496 8, 7. 8,14435 7,95302 7,77035 7,59575 7,48871 7,26873 7, 8. 7,11537 6,98823 6,82694 6,89116 6,56056 6,43484 6,9 9. 6,31376 6,19703 6,08444 5,97676 5,87090 5,76937 5, 10. 5,67128 5,57638 5,48451 5,39562 5,30928 5,22566 <	60'
2. 28,63625 26,43160 24,54176 22,90377 21,47040 20,20555 19, 08114 3. 19,08114 18,07488 17,16934 16,34986 15,60478 14,92442 14, 14,30067 13,72674 13,19688 12,70621 12,25651 11,82617 11, 65617 11, 65617 11, 65943 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9, 6817 9, 78817	28996 89
3. 19,08114 18,07498 17,16934 16,34986 15,60478 14,92442 14,4 4. 14,30067 13,72674 13,19688 12,70621 12,25051 11,82617 11,5543 11,05943 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9,78817 9,78817 9,7817 <td>63625 88</td>	63625 88
4. 14,30067 13,72674 13,19688 12,70621 12,25051 11,82617 11,56943 5. 11,43005 11,05943 10,71191 10,38540 10,07803 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,78817 9,77035 7,789575 7,42871 7,26873 7,76817 7	08114 87 30067 86
6. 9,51436 9,25530 9,00983 8,77689 8,56566 8,34496 8, 7. 8,14435 7,95302 7,77035 7,59575 7,28873 7, 8. 7,11537 6,96823 6,82694 6,69116 6,56065 6,43484 6, 9. 6,31376 6,19703 6,08444 5,97576 5,87080 5,76837 5, 10. 5,67128 5,57638 5,48451 5,39562 5,30928 5,22566 5, 11. 5,14455 5,06584 4,98940 4,91516 4,84300 4,77296 4, 12. 4,70463 4,63825 4,57363 4,51071 4,44942 4,38969 4, 13. 4,33148 4,27471 4,21933 4,16530 4,11256 4,06107 4, 14. 4,01078 3,96165 3,91364 3,6671 3,82083 3,77595 3, 15. 3,73205 3,68909 3,64705 3,60588 3,56657 3,52609	43005 88
7. 8,14435 7,95302 7,77035 7,59575 7,42871 7,26873 7,88. 7,11537 6,96823 6,82694 6,69116 6,56055 6,43484 6,95055 6,43484 6,69116 6,56065 6,43484 6,69116 6,56065 6,43484 6,69116 6,56065 6,43484 6,69116 5,576837 5,76937 5,776937 5,776937 5,776937 5,776937 5,776937 5,776937 4,77426 4,7471 4,74493 4,61071 4,44942 4,38969 4,7471 4,16530 4,11256 4,06107 4,7471 4	51436 84 14435 83
9. 6,31376 6,19703 6,08444 5,97676 5,87080 6,76937 5, 10. 5,67128 5,57638 5,48451 5,39562 5,30928 5,22566 5, 11. 5,14455 5,06584 4,98940 4,91516 4,84300 4,77286 4,1 12. 4,70463 4,63825 4,57363 4,51071 4,44942 4,38969 4,1 13. 4,33148 4,27471 4,21933 4,16530 4,11256 4,06107 4,1 14. 4,01078 3,96165 3,91364 3,86671 3,62083 3,77595 3,1 15. 3,73206 3,68909 3,64706 3,60588 3,56557 3,52609 3,1 16. 3,48741 3,44951 3,41236 3,37594 3,34023 3,30521 3,1 17. 3,27085 3,23714 3,20406 3,17159 3,13972 3,10842 3,1 18. 3,07768 3,04749 3,01783 2,98689 2,96004 2,93189 2,1 19. 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,5	11537 82
11. 5,14455 5,06584 4,96940 4,91516 4,84300 4,77296 4,17296 4,27471 4,53265 4,51963 4,51071 4,44942 4,38969 4,41233 4,16530 4,11266 4,06107 4,6107	31375 81 67128 80
12. 4,70463 4,63825 4,57363 4,51071 4,44942 4,38969 4,138969 13. 4,33148 4,27471 4,21933 4,16530 4,11256 4,06107 4,11256 14. 4,01078 3,96165 3,91364 3,86671 3,82083 3,77595 3,356567 15. 3,73205 3,68909 3,64706 3,60588 3,56557 3,52609 3,56509 16. 3,48741 3,44951 3,41236 3,37594 3,34023 3,30521 3, 17. 3,27085 3,23714 3,2406 3,17159 3,13972 3,10842 3, 18. 3,07768 3,04749 3,01783 2,98869 2,96004 2,93189 2, 19. 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,	14466 79
13. 4,33148 4,27471 4,21933 4,16530 4,11256 4,06107 4,11256 14. 4,01078 3,96165 3,91384 3,86671 3,82083 3,77595 3,37595 3,56607 3,68909 3,64705 3,6588 3,56657 3,52609 3,352609 3,37594 3,34023 3,30521 3,37594 3,34023 3,30521 3,3714 3,20406 3,17159 3,13972 3,10842 3,10842 3,3768 3,07768 3,04749 3,01783 2,96969 2,96004 2,93189 2,77254	70463 76 33148 77
15. 3,73205 3,68909 3,64706 3,60588 3,56557 3,52609 3, 16. 3,48741 3,44951 3,41236 3,37594 3,34023 3,30621 3, 17. 3,27085 3,23714 3,20406 3,17159 3,13972 3,10842 3, 18. 3,07768 3,04749 3,01783 2,98699 2,96004 2,93189 2, 19. 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79602 2,77254 2,	01078 76
16. 3,48741 3,44951 3,41236 3,37594 3,34023 3,30521 3, 17. 3,27085 3,23714 3,20406 3,17159 3,13972 3,10842 3, 18. 3,07768 3,04749 3,01783 2,98869 2,96004 2,93189 2, 19. 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,	73205 75
18. 3,07768 3,04749 3,01783 2,98869 2,96004 2,93189 2,91869 19. 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,77254	48741 74 27085 73
19. 2,90421 2,87700 2,85023 2,82391 2,79802 2,77254 2,	07768 72
20. 2,74748 2,72281 2,69853 2,67462 2,65109 2,62791 2,	90421 71 74748 70
	60509 69
	47509 66 35585 67
	24604 66
	14451 65 05030 64
	96261 63
	89073 62 80405 61
	73205 60
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	66428 59
	60033 56 53987 57
33. 1,53987 1,53010 1,52043 1,51084 1,50133 1,49190 1,	48256 56
	42815 56 37368 54
36. 1,37638 1,36800 1,35968 1,35142 1,34323 1,33511 1,	32704 53
	27994 52 23490 51
	19175 50
	15037 49
	11061 46 07237 47
43. 1,07237 1,08813 1,05994 1,05378 1,04766 1,04158 1,	03553 46
	00000 48
60' 50' 40' 30' 20' 10'	or
Tangente	———-Gra∙

^{2.°. -} La función circular trigonométrica, no está comprendida exactamente en las Tablas.

b) $\cot \alpha = -1,13228$. Según las Tablas 180° $-\alpha'$ está comprendida entre 41°20′ y 41°30′. $\cot y = 1,13694$ $\cot y = 1,13694$ $\cot y = 1,13694$ $\cot y = 1,13694$ $\cot y = 1,13029$ $\cot y = 1,13029$ $\cot y = 1,13228$ $\cot y$

 $\alpha = 180^{\circ} - 41^{\circ}27' = 138^{\circ}33' \text{ (ctg. negativa)}$

Nota. - Se procederá de modo similar para funciones de seno y coseno.

a) $tg \ \alpha = 0.48270$. Según las Tablas, α está comprendida entre 25° 40′ y 25° 50′. $tg \ 25° 40′ = 0.48055$ 0.48055 0.48055 0.48055 0.48270

VALORES LINEALES Y ANGULARES


TRIÁNGULO RECTÁNGULO, POLÍGONOS Y ARCOS

TABLA 5 · 1

TRIANGULO RECTÁNGULO

Hipotenusa y catetos

$$a^2 + b^2 = c^2$$



$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$


$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Hipotenusa, catetos, altura y proyección de los catetos

$$\frac{d}{h} = \frac{h}{e}$$

$$d = \frac{h^2}{e}$$
; $e = \frac{h^2}{d}$




$$\frac{c}{a} = \frac{a}{e}$$

$$c = \frac{a^2}{e}$$
; $e = \frac{a^2}{c}$

$$\frac{c}{a}$$
 $\frac{b}{h}$

$$a = \frac{c \cdot h}{b}$$
; $b = \frac{c \cdot h}{a}$

$$c = \frac{a \cdot b}{b}$$
; $h = \frac{a \cdot b}{c}$



$$\frac{c}{b} = \frac{b}{d}$$

$$b = \sqrt{c \cdot d}$$

$$c = \frac{b^2}{d}$$
; $d = \frac{b^2}{c}$

 $A + B + C = 180^{\circ}$



Angulos exteriores $\Sigma = 360^{\circ}$


Pol. regular,



n, número de lados

Angulos interiores

 $\Sigma = 2L(n-2)$




Poligono n lados



Ángulos y arcos en la circunferencia

Los desarrollos de los arcos de circunferencia son proporcionales a los ángulos centrales correspondientes.

$$\frac{AB}{\alpha} = \frac{BC}{B}$$




Radios y arcos en las circunferencias

Para ángulos centrales iguales, los desarrollos de los arcos son proporcionales a los radios de las circunferencias correspondientes.

$$\frac{AB}{r} = \frac{CD}{R}$$

POLÍGONOS REGULARES, CIRCUNFERENCIA Y ARCO **VALORES INICIALES**

TABLA 6 · 1



$$1 - \frac{d \cdot \sqrt{3}}{2} - 0.866 \cdot d \quad | h - \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} = 0.866 \cdot 1$$

$$h = \frac{3 \cdot d}{4} = 0.75 \cdot d$$

$$a = \frac{h}{3} = 0.25 \cdot d$$

$$d = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{3}} = 1.1547 \cdot 11$$

$$d = \frac{2 \cdot h}{\sqrt{3}} = 1.1547 \cdot h$$


$$(d = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{3}} = 1,1547 \cdot 1)$$

$$h - \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} = 0.866 \cdot 1$$

$$a = \frac{h}{3} = 0,2887 \cdot 10^{-1}$$

$$(1 = \frac{2 \cdot h}{\sqrt{2}} = 1,1547 \cdot h)$$





$$1 = \frac{d}{\sqrt{2}} = 0.7071 \cdot d$$


$$a = \frac{1}{2} = 0.3536 \cdot d$$
 $a = \frac{1}{2}$


$$\{d = 1 \cdot \sqrt{2} = 1,4142 \cdot 1\}$$

$$d = 1 \cdot \sqrt{2} = 1,4142 \cdot 1$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$\{d = 1 \cdot \sqrt{2} = 1,4142 \cdot 1\}$$
 $\{1 = \frac{d}{\sqrt{2}} = 0,7071 \cdot d\}$





$$1 = \frac{d}{2} = 0.5 \cdot d$$

Exagono

$$1 = \frac{d}{2} = 0.5 \cdot d$$

$$h = \frac{d \cdot \sqrt{3}}{2} = 0.866 \cdot d$$

$$a = \frac{h}{2} = 0.433 \cdot d$$

$$d = 2 \cdot 1$$

$$h = 1 \cdot \sqrt{3} = 1.7321 \cdot 1 \cdot 1$$

$$a = \frac{h}{2} = 0.866 \cdot 1$$


$$d = 2 \cdot 1$$

 $h = 1 \cdot \sqrt{3} = 1.7321 \cdot 1$


$$a = \frac{h}{2} = 0.866 \cdot I$$

$$a = \frac{h}{2} = 0.433 \cdot d$$

$$(1 = \frac{h}{\sqrt{3}} = 0.5774 \cdot h)$$



Octógono



$$\begin{vmatrix} 1 &= \frac{d}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2}} = 0.3827 \cdot d \\ h &= \frac{d}{4}\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 0.4619 \cdot d \\ a &= \frac{h}{2} = 0.231 \cdot d \end{vmatrix} d = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = 2.6131 \cdot 1$$

$$a = \frac{h}{2} = 1.2071 \cdot 1$$

$$(d = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = 2,6131 \cdot$$

$$\sqrt{2} - \sqrt{2}$$

h = $(1 + \sqrt{2}) - 1 = 2,4142 - 1$

$$a = \frac{h}{2} = 1,2071 - 1$$

$$(d = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = 2,6131 \cdot 1) \left(1 = \frac{2}{\sqrt{2 - \sqrt{2} \cdot d}} = 0,3827 \cdot d\right)$$




Circunferencia


$$f = r + y - \sqrt{r^2 - x^2};$$

$$f = r \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2} \right).$$

$$x = \sqrt{r^2 - (r + y - f)^2};$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2 + f - r}$$
; $y = f - r (\cos \alpha' - 1)$.







Desarrollo, $c = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$ $\pi = 3,141592654 \approx 3,1416$ d = 0,31831 · c

$$r = \frac{c^2}{8f} + \frac{f}{2}$$
; $r = \frac{c}{2}$: sen $\frac{\alpha}{2}$

$$c = \sqrt{8f\left(r - \frac{f}{2}\right)}$$
; $c = 2r \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2}$



$\frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \frac{c}{2r}$



Arco de circunferencia

	ferencia arcos	DES	ARRO			CIRCU 1 a 50		ENCIA	TABL	А 7, . 1
Ø	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.	0,00	3,142	6,283	9.425	12.566	15,708	18.850	21,991	25, 133	28,274
1.	31,416	34,558	37.699	40,841	43,982	47,124	50,265	53,407	56,594	59,690
2.	62,832	65,973		72,257	75,398	78,540	81,681	84,823	87,965	91,106
3.	94,248	97,389	100,531	103,673	106,814	109,956	113,097	116,239	119,381	122,522
4.	125,664	128,805	131,947	135,089	138,230	141,372	144,513	147,655	150,796	153,938
5.	157,080	160,221	163,363	166,504	169,646	172,788	175,929	179,081	182,212	185,354
6.	188,496	191,637	194,779	197,920	201,062	204,204	207,345	210,487	213,628	216,770
7.	219,916	223,053	226,195	229,336	232,478	235,619	238,761	241,903	245,044	248, 186
8.	251,327	254,469		260,752	263,894	267,035	270,177	273,319	276,460	279,602
9.	282,743	285,885	-	292,168	295,310	298,451	301,593	304,735	307,876	311,018
10.	314,16	317,30	320,44	323,58	326,73	329,87	333,01	336,15	339,29	342,43
11.	345,58	348,72	351,86	355,00	358, 14	361,28	364,42	367,57	370,71	373,85
12. 13.	376,99	380,13	383,27	386,42	389,56	392,70	395,84	398,98	402,12	405,27
14.	408,41 439,82	411,55 442,96	414,69 446,11	417,83 449,25	420,97 452,39	424,12 455,53	427,26 458,67	430,40 461,81	433,54 465,96	436,68 468,10
15.	471.24	474.38	477.52	480.66	483,81	486.95	490.09	493,23	496,37	499.51
16.	502,65	505.80	508.94	512.08	515,22	518,36	521,50	524,65	527.79	530.93
17.	534.07	537.21	540.35	543.50	546,64	549,78	552,92	556,06	559.20	562.35
18	565,49	568,63	571,77	574,91	578,05	581,19	584,34	587,48	590,62	593.76
19.	596,90	600,04	603,19	606,33	609,47	612,61	615,75	618,89	622,04	625.18
20.	628.32	631,46	634,60	637,74	640.88	644,03	647.17	650,31	653.45	656,59
21	659.73	662,88	666.02	669.02	672,30	675,44	678,58	681.73	684,87	688,01
22.	691,15	694,29	697,43	700,58	703.72	706.86	710,00	713,14	716.28	719.42
23.	722,57	725,71	728,85	731,99	735,13	738,27	741,42	744,56	747,70	750,84
24.	753,98	757,12	760,26	763,41	766,55	769,69	772,83	775,97	779,11	782,26
25.	785,40	788,54	791,68	794,82	797,96	801,11	804,25	807,39	810,53	813,67
26.	816,81	819,96	823,10	826,24	829,38	832,52	835,66	838,81	841,95	845,09
27.	848,23	851,37	854,51	857,65	860,80	863,94	867,08	870,22	873,36	876,50
28.	879,65	882,79	885,93	889,07	892,21	895,35	898,50	901,64	904,78	907,92
29.	911,06	914,20	917,35	920,49	923,63	926,77	929,91	933,05	936, 19	939,34
30.	942,48	945,62	340,70	951,90	955,04	958, 19	961,33	964,47	967,61	970,75
31.	973,89	977,04	980,18	983,32	986,46	989,60	992,74	995,88	999,03	1002,17
32. 33.	1005,31	1008,45 1039.87		: 1014,73 : 1046,15	1017,88 1049.29	1021,02	1024,16 1055,58	1027,30 1058,72	1030,44 1061,86	1033,58 1065.00
34.	1068,14	1039,87	1043,01	1077,57	1049,29	1052,43 1083.99	1086,99	1090,13	1093,27	1096,42
35	1099,6	1102.7	1105.8	1109.0	1112,1	1115.3	1118.4	1121,5	1124.7	1127.8
36.	1131,0	1134,1	1137,3	1140.4	1143,5	1146,7	1149.8	1153,0	1156.1	1159.2
37.	1162,4	1165,5	1168,7	1171,8	1175,0	1178,1	1181,2	1184,4	1187.5	1190.7
38		1196.9	1200.1	1203,2	1206.4	1209.5	1212.7	1215,8	1218.9	1222.1
39		1228,4	1231,5	1234,6	1237.8	1240,9	1241,1	1247.2	1250,4	1253.5
40		1259.8	1262.9	1266.1	1269.2	1272.3	1275.5	1278.6	1281.8	1284.9
41	1288,1	1291.2	1294,3	1297.5	1300,6	1303.8	1306.9	1310.0	1313.2	1316.3
42.		1322,6	1325,8	1328,9	1332,0	1335,2	1338,3	1341,5	1344,6	1347.7
43.	1350,9	1354,0	1357,2	1360,3	1363,5	1366,6	1369,7	1372.9	1376,0	1379,2
44.	1382,3	1385,4	1388,6	1391,7	1394,9	1396,0	1401,2	1404,3	1407,4	1410,6
45	1413,7	1416,9	1420,0	1423,1	1426,3	1429,4	1432,6	1435,7	1438,8	1442,0
46.	1445,1	1448,3	1451,4	1454,6	1457,7	1460,8	1464,0	1467,1	1470,3	1473.4
47.	1476,5	1479,7	1482,8	1486,0	1489,1	1492,3	1495,4	1498,5	1501,7	1504,8
48.	1508,0	1511,1	1514,2	1517.4	1520,5	1523.7	1526,8	1530.0	1533,1	1536,2
49.	1539,4	1542,5	1545,7	1548,8	1551,9	1565,1	1558,2	1561,4	1564,5	1567.7
50.	1570,8	L	<u> </u>	L			<u> </u>			
		-			-	•				-

Aplicación. – Desarrollo de las circunferencias de diámetros N y N \cdot 10 $^{-n}$ Ejemplo. – d = 135 $^{\circ}$ (unidades determinadas en cada caso) Para 135 $^{\circ}$ directamente en la Tabla, desarrollo C = 424,12

Nota.— Desarrollo de arcos de circunferencia, en les págs. 572 a 574.


	ferencia Ircos	DES			E LA etros 5			ENCIA	TABL	A 7, . 1
Ø	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	1570,8	1573,9	1577,1	1580,2	1583,4	1586,5	1589,6	1592,8	1595,0	1599,1
51.	1602,2	1605,4	1608,5	1611,6	1614,8	1617,9	1621,1	1624,2	1627,3	1630,5
52.	1633,6	1636,8	1639,9	1643,1	1646,2	1649,3	1652,5	1655,6	1658,8	1661,9
53.	1665,0	1668,2	1671,3	1674,5	1677,6	1680,8	1683,9	1687,0	1690,2	1693,3
54.	1696,5	1699,6	1702,7	1705,9	1709,0	1712,2	1715,3	1718,5	1721,6	1724,7
55.	1727,9	1731,0	1734,2	1737,3	1740,4	1743,6	1746,7	1749,9	1753,0	1756,2
56.	1759,3	1762,4	1765,6	1768,7	1771,9	1775,0	1778,1	1781,3	1784,4	1787,6
57.	1790,7	1793,8	1797,0	1800,1	1803,3	1806,4	1809,6	1812,7	1815,8	1819,0
58.	1822,1	1825,3	1828,4	1831,6	1834,7	1837,8	1841,0	1844,1	1847,3	1850,4
59.	1853,5	1856,7	1859,8	1863,0	1866,1	1869,2	1872,4	1875,5	1878,7	1881,8
60.	1885,0	1888,1	1891,2	1894,4	1897,5	1900,7	1903,8	1906,9	1910,1	1913,2
61.	1916,4	1919,5	1922,7	1925,8	1928,9	1932,1	1935,2	1938,4	1941,5	1944,6
62.	1947,8	1950,9	1954,1	1957,2	1960,4	1963,5	1966,6	1969,8	1972,9	1976,1
63.	1979,2	1982,3	1985,5	1988,6	1991,8	1994,9	1998,1	2001,2	2004,3	2007,5
64.	2010,6	2013,8	2016,9	2020,0	2023,2	2026,3	2029,5	2032,6	2035,8	2038,9
65.	2042,0	2045,2	2048,3	2051,5	2054,6	2057,7	2060,9	2064,0	2067,2	2070,3
66.	2073,5	2076,6	2079,7	2082,9	2086,0	2089,2	2092,3	2095,4	2098,6	2101,7
67.	2104,9	2108,0	2111,2	2114,3	2117,4	2120,6	2123,7	2126,9	2130,0	2133,1
68.	2136,3	2139,4	2142,6	2145,7	2148,8	2152,0	2155,1	2158,3	2161,4	2164,1
69.	2161,7	2170,8	2174,0	2177,1	2180,3	2183,4	2186,5	2189,7	2192,8	2196,0
70.	2199,1	2202,3	2205,4	2208,5	2211,7	2214,8	2218,0	2221,1	2224,2	2227,4
71.	2230,5	2233,7	2236,8	2240,0	2243,1	2246,2	2249,4	2252,5	2255,7	2258,8
72.	2261,9	2265,1	2268,2	2271,4	2274,5	2277,7	2280,8	2283,9	2287,1	2290,2
73.	2293,4	2296,5	2299,6	2302,8	2305,9	2309,1	2312,2	2315,4	2318,5	2321,6
74.	2324,8	2327,9	2331,1	2334,2	2337,3	2340,5	2343,6	2346,8	2349,9	2353,1
75.	2356,2	2359,3	2362,5	2365,6	2368,8	2371,9	2375,0	2378,2	2381,3	2384,5
76.	2387,6	2390,8	2393,9	2397,0	2400,2	2403,3	2406,5	2409,6	2412,7	2415,9
77.	2419,0	2422,2	2425,3	2428,5	2431,6	2434,7	2437,9	2441,0	2444,2	2447,3
78.	2450,4	2453,6	2456,7	2459,9	2463,0	2466,2	2469,3	2472,4	2475,6	2478,7
79.	2181,9	2485,0	2488,1	2491,3	2494,4	2497,6	2500,7	2503,8	2507,0	2510,1
80.	2513,3	2516,4	2519,6	2522,7	2525,8	2529,0	2532,1	2535,3	2538,4	2541,5
81.	2544,7	2547,8	2551,0	2554,1	2557,3	2560,4	2563,5	2566,7	2569,8	2573,0
82.	2576,1	2579,2	2582,4	2585,5	2588,7	2591,8	2595,0	2598,1	2601,2	2604,4
83.	2607,5	2610,7	2613,8	2616,9	2620,1	2623,2	2626,4	2629,5	2632,7	2635,8
84.	2638,9	2642,1	2645,2	2648,4	2651,5	2654,6	2657,8	2660,9	2664,1	2667,2
85.	2670,4	2673,5	2676,6	2679,8	2682,9	2686,1	2689,2	2692,3	2695,5	2698,6
86.	2701,8	2704,9	2708,1	2711,2	2714,3	2717,5	2720,6	2723,8	2726,9	2730,0
87.	2733,2	2736,3	2739,5	2742,6	2745,8	2748,9	2752,0	2755,2	2758,3	2761,5
88.	2764,6	2767,7	2770,9	2774,0	2777,2	2780,3	2783,5	2786,6	2789,7	2792,9
89.	2796,0	2799,2	2802,3	2805,4	2808,6	2811,7	2814,9	2818,0	2821,2	2824,3
90. 91. 92. 93. 94.	2827,4 2858,8 2890,3 2921,7	2830,6 2862,0 2893,4 2924,8	2833,7 2865,1 2896,5 2928,0	2836,9 2868,3 2899,7 2931,1	2840,0 2871,4 2902,8 2934,2	2843,1 2874,6 2906,0 2937,4	2846,3 2877,7 2909,1 2940,5	2849,4 2880,8 2912,3 2943,7	2852,6 2884,0 2915,4 2946,8	2855,7 2887,1 2918,5 2950,0
95. 96. 97. 98. 99.	2984,5 3015,9 3047,3 3078,8 3110,2 3141,6	2987,7 3019,1 3050,5 3081,9 3113,3	2990,8 3022,2 3053,6 3085,0 3116,5	2993,9 3025,4 3056,8 3088,2 3119,6	2997,1 3028,5 3059,9 3091,3 3122,7	3000,2 3031,6 3063,1 3094,5 3125,9	3003,4 3034,8 3066,2 3097,6 3129,0	3006,5 3037,9 3069,3 3100,8 3132,2	3009,6 3041,1 3072,5 3103,9 3135,3	3012,7 3044,2 3075,6 3107,0 3138,5

١

Aplicación. – Desarrollo de las circunferencias de diámetros d y d · 10⁴n Ejemplo. – d = 743⊘ (unidades determinadas en cada caso) Para 743⊘ directamente en la Tabla, desarrollo C = 2334,2

74300 Ø C = ...233420
7430 Ø C = ...23342
743 Ø C = ...233,42
7,43 Ø C = ...23,42
0,743 Ø C = ...23,342
0,743 Ø C = ...23,342
0,743 Ø C = ...23,344
0,0743 Ø C = 0,233

Circu	nferencia	SEG	SEGMENTO CIRCULAR DE RADIO UNIDAD									
Y	arcos	Longitud	a del arco, c	de la cuerda Angulo ce	, f de la intral α 1	flecha, y áre a 90°	a A del segn	nento TAE	ILA 8, · 1			
Grados	Arço	Flecha	Cuerda	Area	Grados	Arco	Flecha	Cuerda	Area			
α	а	f	С	Α	α	а	f	C	A			
1 1	0.0175	0,0000	0,0175	0,00000	46	0,8029	0,0795	0,7815	0.04176			
2	0,0349	0,0002	0,0349	0,00000	47	0,8203						
3	0,0524	0.0003					0,0829	0,7975	0,04448			
			0,0524	0,00001	48	0,8378	0,0865	0,8135	0,04731			
4	0,0698	0,0006	0,0698	0,00003	49	0,8552	0,0900	0,8294	0,05025			
5	0,0873	0,0010	0,0872	0,00006	50	0,8727	0,0937	0.8452	0,05331			
6	0,1047	0,0014	0,1047	0,00010	51	0,8901	0,0974	0.8610	0,05649			
17	0,1222	0.0019	0,1221	0,00015	52	0,9076	0,1012	0.8767	0,05978			
8	0,1396	0,0024	0,1395	0,00023	53	0,9250	0,1051	0,8924	0,06319			
9	0,1571	0,0031	0.1569	0,00032	54	0,9425	0,1090	0.9080	0,06673			
10	0.1745	0.0038	0.4740	0.00044	ļ							
			0,1743	0,00044	55	0,9599	0,1130	0,9235	0,07039			
11	0,1920	0,0046	0,1917	0,00059	56	0,9774	0,1171	0,9389	0,07417			
12	0,2094	0,0055	0,2091	0,00076	57	0,9948	0,1212	0,9543	0,07808			
13	0,2269	0,0064	0,2264	0,00097	58	1,0123	0,1254	0,9696	0,08212			
14	0,2443	0,0075	0,2437	0,00121	59	1,0297	0,1296	0.9848	0,08629			
15	0,2618	0,0086	0,2611	0,00149	60	1,0472	0,1340	1,0000	0,09059			
16	0,2793	0,0097	0.2783	0,00181	61	1,0647	0,1384	1,0151	0,09502			
i ř	0,2967	0,0007	0,2956									
18				0,00217	62	1,0821	0,1428	1,0301	0,09958			
	0,3142	0,0123	0,3129	0,00257	63	1,0996	0,1474	1,0450	0,10428			
19	0,3316	0,0137	0,3301	0,00302	64	1,1170	0,1520	1,0598	0,10911			
20	0,3491	0,0152	0,3473	0,00352	65	1,1345	0,1566	1,0746	0,11408			
21	0,3665	0,0167	0.3645	0,00408	66	1,1519	0,1613	1.0893	0,11919			
22	0,3840	0,0184	0.3816	0,00468	67	1,1694	0,1661	1,1039	0,12443			
23 j	0,4014	0,0201	0,3987	0,00535	68	1,1868	0,1710	1,1184	0.12982			
24		0,0219	0.4158	0,00607	69	1,2043	0,1759	1,1328	0,12535			
25	0,4363	0,0237	0,4329	0,00686	70	1,2217	0,1808	1,1472	0,14102			
26	0,4538	0,0256	0.4499	0,00771	71	1,2392						
27							0,1859	1,1614	0,14683			
	0,4712	0,0276	0,4669	0,00862	72	1,2566	0,1910	1,1756	0,15279			
28	0,4887	0,0297	0,4838	0,00961	73	1,2741	0,1961	1,1896	0,15889			
29	0,5061	0,0319	0.5008	0,01067	74	1,2915	0,2014	1,2036	0,16514			
30	0,5236	0,0341	0,5176	0,01180	75	1,3090	0,2066	1,2175	0,17154			
31	0,5411	0,0364	0,5345	0,01301	76	1,3265	0,2120	1,2313	0,17808			
32	0,5585	0,0387	0,5513	0.01429	77	1,3439	0,2174	1,2450	0,18477			
33	0,5760	0,0412	0.5680	0,01566	78	1,3614	0,2229	1,2586	0,19160			
34	0,5934	0,0437	0.5847	0,01711	79	1,3788	0,2284	1.2722	0,19859			
35	0.6109	0.0463	0,6014	0,01864	80	1,3963	0,2340	1,2856	0,20573			
36	0,6283	0,0489	0,6180		81							
37				0,02027		1,4137	0,2396	1,2989	0,21301			
	0,6458	0,0517	0,6346	0,02198	82	1,4312	0,2453	1,3121	0,22045			
38	0,6632	0,0545	0,6511	0,02378	83	1,4486	0,2510	1,3252	0,22804			
39	0,6907	0,0574	0,6676	0,02568	84	1,4661	0,2569	1,3383	0,23578			
40	0,6981	0,0603	0,6840	0,02767	85	1,4835	0,2627	1,3512	0,24367			
41	0,7156	0,0633	0,7004	0,02976	86	1,5010	0,2686	1,3640	0,25171			
42	0,7330	0,0664	0,7167	0.03195	87	1,5184	0,2746	1.3767	0,25990			
43	0,7505	0.0696	0.7330	0.03425	88	1,5359	0,2807	1,3893	0,26825			
44	0,7679	0,0728	0,7492	0,03664	89	1,5533	0,2867	1,4018	0,20025			
	,	-	·	-			•	i	, i			
45	0,7854	0,0761	0,7654	0,03915	90	1,5708	0,2929	1,4142	0,28540			



Arco de 180°, a = 3,141592654; Arco de 1°, a = 0,017453292 Arco de 1', a = 0,0002908882; Arco de 1'', a = 0,00000484814 Radián, a = 1, α = 57,2957795° = 57° 17' 44,806"


Aplicación. — Valores correspondientes a un arco de 25° y 175 mm. de radio (aplicable a otras unidades de longitud).

Nota: Para determinar las áreas, se multíplica el valor de la tabla por el cuadrado del radio correspondiente.

Circu	nferencia	S	EĞI	ИЕПТО	CIRCUI	AR DI	RADIC	UNIDA	D	
	arcos		gitud i	del erco, c	de la cuerd Angulo ce	le, f de la ntral œ, 91	flecha, y áre a 180°	a A del segn	nento T	ABLA 8 , · 1
Grados α	Arco a	Flec	- 1	Cuerda c	Area A	Grados α	Arco a	Flecha f	Cuerda c	Area A
		·				∦~		- '	t	† ~
91	1,5882	0,29		1,4265	0,29420	136	2,3736	0,6254	1,8544	
92	1,6057	0,30		1,4387	0,30316	137	2,3911	0,6335	1,8608	
93 94	1,6232	0,31		1,4507	0,31226	138	2,4086	0,6416	1,8672	
94	1,6406	0,31	ov ∣	1,4627	0,32152	139	2,4260	0,6498	1,8733	0,88497
95	1,6581	0,32	44	1,4746	0,33093	140	2,4435	0,6580	1,8794	0,90034
96	1,6755	0,33		1,4863	0,34050	141	2,4609	0,6662	1,8853	0,91580
97	1,6930	0,33		1,4979	0,35021	142	2,4784	0,6744	1,8910	
98	1,7104	0,34		1,5094	0,36008	143	2,4958	0,6827	1,8966	
99	1,7279	0,35	ן איי	1,5208	0,37009	144	2,5133	0,6910	1,9021	0,96274
100	1,7453	0,35	72	1,5321	0,38026	145	2.5307	0,6993	1.9074	0,97858
101	1,7628	0,36	39	1,5432	0,39058	146	2,5482	0,7076	1,9126	
102	1,7802	0,37		1,5543	0,40104	147	2,5656	0,7160	1,9176	
103	1,7977	0,37		1,5652	0,41166	148	2,5831	0,7244	1,9225	
104	1,8151	0,38	43	1,5760	0,42242	149	2,6005	0,7328	1,9273	1,04275
105	1,8326	0,39	112	1,5867	0.43333	150	2,6180	0,7412	1,9319	1,05900
106	1,8500	0,39		1,5973	0.44439	151	2,6354	0,7496	1,9363	
107	1,8675	0,40	52	1,6077	0,45560	152	2,6529	0,7581	1,9406	
108	1,8850	0,41		1,6180	0,46695	153	2,6704	0,7666	1,9447	1,10818
109	1,9024	0,41	93	1,6282	0.47845	154	2,6878	0,7750	1,9487	1,12472
110	1,9199	0,42	64	1,6383	0.49008	155	2.7053	0.7836	1,9526	1,14132
111	1,9373	0.43		1,6483	0,50187	156	2,7227	0,7921	1,9563	
112	1,9548	0,44	08	1,6581	0,51379	157	2,7402	0.8006	1.9598	
113	1,9722	0,44	81	1,6678	0.52586	158	2,7576	0,8092	1,9633	1,19151
114	1,9897	0,45	54	1,6773	0.53806	159	2,7751	0,8178	1,9665	1,20835
115	2,0071	0,46	77	1,6868	0,55041	. 160	2,7925	0,8264	1,9696	1,22525
116	2,0246	0,47		1,6961	0,56289	161	2,7323	0,8350	1,9726	1,22525
117	3,0420	0,47		1,7053	0,57551	1 162	2,8274	0,8436	1,9754	1,25921
118	2,0595	0,48		1,7143	0.58827	163	2,8449	0,8522	1,9780	1,27626
119	2,0769	0,49	25	1,7233	0,60116	164	2,8623	0,8608	1,9805	1,29335
120	2,0944	0,50	an .	1 7221	0.61410	465	0.0300	0.000	1 1 0000	
121	2,1118	0,50		1,7321 1,7407	0,61418 0,62734	165 166	2.8798 2.8972	0,8695 0,8781	1,9829 1,9851	1,31049 1,32766
122	2,1293	0,51		1,7492	0.64063	167	2,9147	0,8868	1,9871	1,34487
123	2,1468	0.52		1,7576	0.65404	168	2,9322	0,8955	1,9890	1,36212
124	2,1642	0,53	05	1,7659	0,66759	169	2,9496	0,9042	1,9908	1,37940
125	2 1017	0.53	02	1 7740	0.60105	170	0.0074	0.0400	4 0004	
126	2,1817 2,1991	0,53 0,54		1,7740 1,7820	0,68125	170 171	2,9671	0,9128	1,9924	1,39671
127	2,1351	0,55		1,7899	0,69505 0,70897	172	2,9845 3,0020	0,9215 0,9302	1,9938 1,9951	1,41404
128	2,2340	0,56		1,7976	0,72301	173	3,0194	0,9390	1,9963	1,44878
129	2,2515	0,56		1,8052	0,73716	174	3,0369	0,9477	1,9973	1,46617
12/3	2 2000	A ==	74	1 0400			•		'	
130 131	2,2689 2,2864	0,57 0,58		1,8126 1,8199	0,75144	175	3,0543	0,9564	1,9981	1,48359
132	2,3038	0,56		1,8271	0,76584 0,78034	176 177	3,0718 3,0892	0,9651 0,9738	1,9968 1,9993	1,50101 1,51845
133	2,3213	0.60		1,8341	0.79497	178	3,1067	0.9825	1,9997	1,53589
134	2,3387	0,60		1,8410	0,80970	179	3,1241	0,9913	1,9999	1,55334
125		0.04	ا م				•			
135	2,3562	0,61	l	1,8478	0,82454	180	3,1416	1,0000	2,0000	1,57080
	 -		ara tur	rciones de d	<u> </u>	Aplicació	n. – Longitu	d de un arco	de 97° 4	7′22″ en una
-	Minutos				ndos			25 m. de rac		on une
1	0,000291		1	0,000			030	a - 1,6	232	
2	0,000582		2	0,000				a = 0.0		
3	0,000873 0,001164		3	0,000			7'	a = 0.0	002036	
5	0,001164		5	0,000 0,000			•	20" a = 0,	000097	
6	0.001745		6	0,000		_		2'' . $a = 0$,	0000097	
7	0,002036		7	0,000			93° 4	7'22" a = 1,	6369827	
8	0,002327		8	0,000		Longitud	del arco, la	- 1,6369827	× 18,25	= 29,875 m.
9	0,002618		9	0,000	0436					
10	0,002909	•	10	0,000	0485	Nota No	se puede interp	polar para f, c y	A	

Las coordenadas que figuran en peterencia la Tabla corresponden a la circunferencia de diámetro unidad.

Para determinar las coordenadas de otros diámetros se multiplicarán las correspondientes por el valor del diámetro dado.




Las coordenadas expuestas corresponden a circunferencias divididas en pertes iguales (entre 3 y 24 divisiones), numeradas en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj (levógiro).

			1.	,		
3 agujeros	8 agujeros	y ₂ -0,43301	y ₁₁ + 0,25	18 agujeros	$y_3 = 0,40451$	γ ₄ -0,3535
x, 0,00	x, 0,00	x ₃ +0,43301	$x_{12} + 0,49726$	x, 0,00	x ₄ -0,40451	x _s -0,4330
γ _{ι j} - ,050	γ,0,25	y ₃ -0,25	y ₁₂ + 0,05226	y, -0,50	y - 0,20389	y ₅ -0,25
x ₂ -0,43301	x ₂ -0,35355	x ₄ 0,50	$ x_{13} + 0.47553$	x ₂ 0,17101	$ x_5 -0.47553$	x _s -0,4829
y ₂ + 0,25	$ \gamma_2 = 0.35355$	y ₄ 0,00	$y_{13} = -0.15451$	y ₂ -0,46985	$ y_6 = 0,15451$	$y_6 = -0.1294$
x ₃ + 0,43301	x ₃ ~0,50	$x_{5} = -0.43301$	x ₁₄ + 0,37157	$x_3 = -0.32139$	x ₆ -0.50	$x_{7} = -0.50$
$\gamma_3 + 0.25$	γ ₃ 0,00	y _s + 0,25	$y_{14} = -0.33457$	$y_3 = -0.38302$	y ₆ 0,00	y ₇ 0,00
	x, -0,35355	x ₆ -0,25	x ₁₅ + 0,20337	x ₄ -0,43301	$ x_7 = 0.47553$	x _a -0,4829
4 agujeros	y + 0,35355	y _a + 0,43301	$y_{15} = -0.45677$	y ₄ -0,25	y, +0,15451	$y_a + 0.1294$
x, 0.00	x ₅ 0.00	x, 0,00		x -0,49240	$ x_8 -0.40451$	x -0,4330
$y_1 = 0.50$	y ₅ + 0,50	y, +0,50	16 agujeros	y ₅ -0,08682	y + 0.29389	y + 0,25
$x_2 = -0.50$	x + 0,35355	x, +0,25	x, 0,00	x -0,49240	x -0,29389	$ x_{10} = 0.3535$
y ₂ 0,00	y ₆ + 0,35355	y +0,43301	y, -0,50	y _e + 0,08682	γ ₉ +0,40451	$ y_{10} + 0.3535$
x ₃ 0,00	x, +0,50	x + 0,43301	x ₂ =0,19134	x, -0,43301	x ₁₀ -0,15451	x ₁₁ -0,25
y ₃ + 0,50	y, 0,00	y _a + 0,25	y ₂ -0,46194	y, +0,25	Y ₁₀ + 0,47553	y, + 0,4330
x ₄ + 0,50	x + 0,35355	× ₁₀ + 0.50	$ x_3 = 0.35355$	x _a -0,32139	x, 0,00	x ₁₂ -0,1294
y 0,00	y _s 0,35355	y ₁₀ 0,00	y ₃ -0,35355	y + 0,38302	y +0,50	$y_{12} + 0,4829$
	†·· •	x,, +0,43301	x ₄ -0,46194	x, -0,17101	x ₁₂ + 0,15451	x ₁₃ 0,00
5 agujeros	10 agujeros	y,, -0,2 5	Y ₄ = 0,19134	y + 0,46985	$ y_{12} ^2 + 0.47553$	y ₁₃ + 0,50
x, 0,00	x, 0,00	x ₁₂ + 0.25	$ x_5 = 0.50$	x ₁₀ 0,00	$\left x_{13}^{2} \right + 0.29389$	x, + 0,1294
y, -0.50	y, -0,50	$ y_{12}^{12} = 0.43301$	y ₅ 0,00	$y_{10} + 0.50$	y ₁₈ + 0,40451	$ y_{14} + 0,4829$
x, -0,47553	×, - 0,29389		x ₆ -0,46194	$x_{11}^{10} + 0,17101$	x ₁₄ + 0,40451	x ₁₅ + 0,25
y, -0,15451	y ₂ -0,40451	15 agujeros	y _s +0,19134	y + 0,46985	y +0,29389	$y_{16} + 0,4330$
x ₁ -0,29389	x, 0,47553	x, 0,00	x, -0,35355	$ x_{12} + 0.32139$	x ₁₅ +0,47553	$x_{16} + 0,3535$
$y_3 + 0.40451$	y ₃ -0,15451	y, -0,50	y ₇ + 0,35355	$ y_{12} + 0.38302$	y ₁₅ + 0,15451	$y_{16} + 0.3535$
x +0,29389	x ₄ -0,47553	x, -0.20337	x _a -0,19134	$ x_{13} + 0.43301$	x ₁₆ ! +0,50	x ₁₇ + 0,4330
y +0,40451	y, + 0,15451	v, -0,45677	y _a + 0,46194	$y_{13} + 0.25$	y ₁₈ 0,00	y ₁₇ + 0,25
x. +0,47553	x, 0,29389	x ₃ -0,37157	x _s 0.00	x + 0,49240	x ₁₇ +0,47553	$x_{10} + 0.4829$
$y_5 = 0,15451$	y _s +0,40451	y ₃ -0,33457	$y_9 + 0.50$	y + 0.08682	y ₁₇ -0,15451	$y_{18}^{18} + 0.1294$
	x ₅ 0,00	x -0.47553	x ₁₀ + 0,19134	x ₁₅ + 0,49240	x ₁₈ + 0,40451	x ₁₉ + 0,50
6 agujeros	y ₆ + 0,50	y, -0,15451	y ₁₀ + 0,46194	$y_{16} = -0.08682$	Y ₁₈ -0,29389	y ₁₉ 0,00
x, 0,00	x, +0,29389	x ₅ -0.49726	x ₁₁ + 0,35355	x ₁₆ + 0,43301	x + 0,29389	x _{x0} + 0,4829
y, -0,50	y, +0,40451	y ₆ + 0,05226	y ₁ , + 0,35355	y ₁₆ -0,25	Y 19 -0,40451	$ \gamma_{20} = 0,1294$
x, -0,43301	x + 0,47553	x -0,43301	x ₁₂ + 0,46194	x,7 +0,32139	x ₂₀ + 0,15451	x ₂₁ + 0,4330
y, 0,25	γ _a +0,15451	y ₆ + 0,25	y ₁₂ + 0,19134	$y_{17} = 0.38302$	Y ₂₀ -0,47553	$ y_{21} = 0.25$
x ₁ 0,43301	x + 0,47553	x, -0.29389	x ₁₃ + 0.50	x ₁₈ +0,17101	1.60	x ₂₂ + 0,3535
y, +0,25	y ₉ -0,15451	y, +0,40451	V ₁₃ 0,00	y -0.46985	24 agujeros	$y_{22} = -0.3535$
x 0,00	x ₁₀ + 0,29389	x _e - 0,10396	x ₁₄ + 0,46194	· Id]	x, 0,00	x ₂₁ + 0,25
y + 0,50	y ₁₀ -0,40451	y _a + 0,48907	y ₁₄ -0,19134	20 aquieros	y, -0,50	$y_{23} = -0.4330$
x, +0,43301	1. AT	x + 0,10396	x ₁₅ +0,35355	x, 0,00	x, -0,12941	x ₂₄ + 0,1294
y ₅ +0,25	12 agujeros	y + 0,48907	γ ₁₆ -0,35355	$\begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \end{vmatrix} = 0,50$	y, -0,48296	$\begin{vmatrix} x_{24} \\ y_{24} \end{vmatrix} = 0.4829$
x + 0,43301	x, 0,00	x ₁₀ + 0,29389	x ₁₆ + 0,19134	x ₂ -0,15451	x ₃ -0,25	7 24 07 7020
y ₆ -0,25	y 0,50	y ₁₀ + 0,40451	y ₁₈ -0,46194	y, -0,47553	$\begin{vmatrix} x_3 \\ y_1 \end{vmatrix} = 0,43301$	
, , -,	x, -0,25	x ₁ , +0,43301	18 0,10104	' _ '	x ₄ -0,35355	
	2	111 . 0,-0001		$ x_3 = 0.29389$	1^4] =0,5550	1 1

Las coordenadas que figuran en la Tabla corresponden a la circunferencia de diámetro unidad.

Para determinar las coordenadas de otros diámetros se multiplicarán las correspondientes por el valor del diámetro dado.



Las coordenadas expuestas corresponden a circunterencias divididas en partes iguales (entre 3 y 24 divisiones), numeradas en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj (levógiro).


		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ 		
3 agujeros	8 agujeros	у, 0,35355	y,, + 0,15451	18 agujeros	у, 0,35355	y ₄ -0,30438
x0.43301	$x_1 -0.19134$	x ₃ -0.48296	$ x_{12} + 0.49726$	x, 0,08682	x 0,44550	x ₅ 0,46194
y, —,25	y, 0,46194	$y_3 = -0.12941$	$y_{12} = 0.05226$	y 0,49240	y, 0,22700	y _e - 0,19134
x, -0,00	x, 0,46194	x ₄ -0,48296	x, + 0,43301	x ₂ -0,25	x, -0,49384	$x_{\rm c} = 0.49572$
y, +0,50	$y_2 = -0,19134$	y ₄ + 0,12941	y, ₃ -0,25	$V_{2}^{-1} = 0.43301$	$y_5 = 0.07822$	y, -0,06526
x, +0.43301	x ₃ 0,46194	x - 0,35355	x.4 + 0,29389	x ₃ -0,38302	$x_6 = 0,49384$	x, -0.49572
y 0.25	y +0,19134	y, + 0.35355	y0,40451	y ₃ -0,32139	· y + 0,07822	y, +0.06526
	x, -0,19134	x ₆ 0,12941	x_{15}] + 0,10396	x 0,46985	x, -0,44550	x, -0.46194
4 agujeros	y ₄ +0,46194	y ₆ + 0,48296	γ ₁₆ 0,48907	y 0,17101	y, +0,22700	y +0,19134
x0,35355	x, +0,19134	x, +0,12941		x -0.50	$ x_n = 0.35355$	x -0,39668
y, -0,35355	y + 0,46194	y, +0,48296	16 agujeros	ν _s 0,00	y + 0,35355	y +0,30438
×, 0,35355	x ₆ +0,46194	x, 0,35355	$ x_1 = 0.09755$	x _e -0,46985	x -0,22700	$x_{10} = -0.30438$
$y_2 + 0.35355$	y ₆ +0,19134	y + 0.35355	Y ₁ 0,49039	$y_6 + 0.17101$	y + 0,44550	y ₁₀ + 0,39668
x, +0,35355	x, +0,46194	x ₉ + 0,48296	x ₂ -0,27779		× 10 - 0,07822	x, -0,19134
y ₃ + 0,35355	v, -0,19134	$y_{9} + 0,12941$	$ y_2 = 0.41573$	γ ₇ + 0,32139	y ₁₀ + 0,49384	y,, +0,46194
x + 0,35355	x ₈ + 0,19134	x ₁₀ + 0.48296	$ x_3 -0.41573$	x _e -0,25	x, + 0,07822	$x_{12} = -0.06526$
y -0.35355	y _a 0,46194	y ₁₀ 0.12941	Y ₃ 0,27719	Y ₈ + 0,43301	y, + 0,49384	y ₁₂ + 0,49572
	_	x ₁₁ + 0,35355	x -0.49039	x _a 0,08682	+ 0,22700	$x_{13} + 0.06526$
5 agujeros	10 agujeros	$y_{11} = 0,35355$	Y ₄ = 0,09155		y ₁₂ + 0,44550	y ,3 + 0,49572
x 0,29389	$x_1 = 0.15451$	x ₁₂ + 0,12941	x _s -0,49039	x ₁₀ + 0.08682	$x_{11} + 0.35355$	x, +0,19134
y, -0,40451	y, -0,47553	y ₁₂ -0.48296	Y ₅ + 0,09755	y ₁₀ + 0.49240	y, + 0,35355	y., +0,46194
x, i -0.47553	x ₂ 0,40451		$ \mathbf{x}_{6} = 0.41573$	x,1 + 0,25	x, + 0,44550	x ₁₅ + 0,30438
y 1 + 0,15451	γ ₂ : 0.29389	15 agujeros	y ₆ + 0,27779	y ₁₁ + 0,43301		y ₁₅ + 0,39668
x ₃ 0,00	$x_3 - 0.50$	x, 0,10396	x, 0,27779	x ₁₂ + 0.38302	x 15 + 0,49384	$x_{16} + 0.39668$
$y_3 +0.50$	γ ₃ 0,00	y, -0,48907	y ₇ + 0,41573	$y_{12} + 0.32139$	$y_{15} + 0.07822$	$y_{16} + 0.30438$
x + 0,47553	x ₄ -0,40451	x ₂ j =0,29389	x _e -0,09755	x, + 0,46985	x ₁₆ + 0,49384	
y ₄ +0,15451	y + 0,29389	v ₂] -0,40451	v _e + 0,49039	y ₁₃ + 0,17101	$ y_{16} = 0.07822$	$\{y_{ij}\} + 0.19134$
x _s + 0,29389	x ₅ - 0,15451	x, 0,43301	x ₉ + 0,09755	x ₁₄ + 0.50	x, + 0,44550	x ₁₈ : +0,49572
y ₅ -0,40451	γ ₅ +0,47553	y ₃ -0.25	y ₉ + 0,49039	y ₁₄ 0,00		$ y_{18} + 0.06526$
•	x ₆ + 0,15451	x, -0,49726	x ₁₀ + 0,27779	x ₁₅ + 0,46985	x, + 0,35355	$ x_{9} + 0.49572$
6 agujeros	γ ₆ + 0,47553	y ₄] -0.05226	$ y_{10} + 0.41573$	$y_{15} = 0,17101$		$ \gamma_{,9} = 0.06526$
x, -0, 2 5	x ₇ +0,40451	x, -0,47553	x,, +0,41573	x ₁₆ + 0.38302	x ₁₉ + 0,22700	$ x_{\infty} + 0.46194$
γ, -0.43301	'γ ₇ + 0,29389	y ₅ + 0,15451	$ y_{11} + 0.27779$	$y_{16} = 0.32139$	y ₁₉ 0,44550	y ₂₀ - 0,19134
x ₂ -0,50	x ₈ + 0,50	$x_{\epsilon} = 0.37157$	$ x_{12} + 0.49039$	$x_{17} + 0.25$	x 20 + 0,07822	$ x_{21} + 0.39668$
γ ₂ 0,00	Y ₈ 0,00	γ _e] + 0,33457	$ y_{12} + 0.09755$	$ y_{17} = 0.43301$	$y_{20} - 0,49384$	$ y_{21} = 0.30438$
$x_3 -0.25$	x ₉ +0,40451	x, -0,20337	x ₁₃ + 0,49039	x ₁₈ + 0.08682		x ₂₂ + 0,30438
γ ₃ + 0.43301	$ v_{s} = 0.29389$	y, +0.45677	$ y_{13} = 0.09755$	$y_{18} = 0.49240$	24 agujeros	$y_{22} = -0.39668$
x, + 0,25	$ x_{10} + 0,15451$	x _s 0,00	$ x_{14} + 0.41573$		x, -0,06526	x ₂₃ + 0,19134
y, + 0,43301	$y_{10} = 0.47553$	y _a +0,50	$y_{14} = 0.27779$	¹ 20 agujeros	y, -0,49572	
x, +0,50		x _s +0,20337	x ₁₅ +0,27779	x ₁ -0,07822	$ x_2 = 0,19134$	x ₂₄ + 0,06526
Y ₅ 0.00	12 agujeros	y, +0,45677	$ y_{15} = 0,41573$		$ y_2 = 0,46194$	γ ₂₄ 0.49512
x ₆ + 0,25	x, - 0,12941	$x_{10} + 0.37157$	x ₁₀ + 0,09755	x ₂ -0.22700	$ x_3 -0.30438$	1
y ₆ 0,43301	y, -0,48296	y ₁₀ +0,33457	$ y_{16} - 0.49039$	$ y_2 -0.44550$	y ₃ 0,39668	; i
	x, -0.35355	x., +0,47553		x ₃ = 0,35355	x -0,39668	

ANGULO CENTRAL Y CUERDA EN LA CIRCUNFERENCIA DIVIDIDA 11 PARTES IGUALES

TABLA 10.1

$$\alpha = \frac{360}{2}$$

n, número de divisiones de la circunferencia



$$c = d \times sen \frac{\alpha}{2}$$

diámetro, d = 1

Número de	Grados del	Longitud de	Número de	Grados del	Longitud de	Número de	Grados del	Longitud de
avisiones	ángulo central	la cuerda	divisiones	ángulo central	la cuerda	divisiones	ángulo central	la cuerda
<u>n</u>	α	С	ļ. n	α	C	n	CZ.	c
			36	10	0,087156	71	5,0104	0,044233
			37	9,7297	0,084806	72	5	0,043619
3	120	0,866025	38	9,4737	0,082579	73	4,9315	0,043022
4	90 !	0,707107	39	9,2308	0,080467	74	4,8649	0,042441
5	72	0,587785	40	9	0,078459	75	4,8	0,041876
6	60	0.500000	41	8.7805	0.076549	76	4.7368	0.041325
7	51,4286	0.433884	42	8,5714	0.074730	77	4.6753	0.040789
8	45	0,382683	43	8,3721	0,072995	78	4,6154	0.040266
9	40	0,342020	44	8,1818	0,071339	79	4,5570	0,039757
10	36	0,309017	45	8	0,069756	80	4.5	0.039260
11	32,7273	0.281733	46	7,8261	0.068242	81	4,4444	0.038775
12	30	0,258819	47	7,6596	0.066739	82	4,3902	0,038303
13	27,6923	0,239316	48	7,5	0,065403	83	4,3373	0,037841
14	25,7143	0,222521	49	7,3469	0,064070	84	4,2857	0,037391
15	24	0,207912	50	7,2	0,062791	85	4,2353	0,036951
16	22,5	0,195090	51	7,0588	0,061561	86	4,1860	0,036522
17	21,1765	0,183750	52	6,9231	0,060378	87	4,1379	0,036102
18	20	0,173648	53	6,7925	0,059241	88	4,0909	0,035692
19	18,9474	0,164595	54	6,6667	0,058145	89	4.0449	0,035291
20	18	0,156434	55	6,5455	0,057089	90	4	0,034899
21	17,1429	0,149042	56	6,4286	0,056070	91	3,9560	0,034516
22	16,3636	0,142315	57	6,3158	0,055088	92	3,9130	0,034141
23	15,6522	0,136167	58	6,2069	0,054139	93	3,8710	0,033774
24	15	0,130526	59	6,1017	0,053222	94	3,8298	0.033415
25	14,4	0,125333	60	6	0,052336	95	3,7895	0,033063
26	13,8462	0,120537	61	5,9016	0,051479	96	3,75	0,032719
27	13,3333	0,116093	62	5,8065	0,050649	97	3,7113	0,032382
28	12,8571	0,111964	63	5,7143	0,049846	98	3,6735	0,032052
29	12,4138	0,108119	64	5,625	0,049068	99	3,6364	0,031728
30	12	0,104528	65	5,5385	0,048313	100	3,6	0,031411
31	11,6129	0,101168	66	5,4545	0,047582	110	3,2727	0,028556
32	11,25	0,098017	67	5,3731	0,046872	120	3	0,026177
33	10,9091	0,095056	68	5,2941	0,046183	130	2,7692	0.024164
34	10,5882	0,092268	69	5,2174	0,045515	140	2,5714	0,022438
35	10,2857	0,089639	70	5,1429	0.044865	150	2,4	0,020942

Aplicación:

 a) Valor del ángulo central y de la cuerda en una circunferencia de 350 mm. de diámetro dividida en 16 partes iguales.

Angulo central $\alpha = 22.5^{\circ}$; cuerda $c = 0.19509 \times 350 = 68,282$ mm.

 b) Valor del ángulo central y de la cuerda en una circunferencia de 120 m. de diámetro dividida en 160 partes iguales.


Angulo central
$$\alpha = \frac{360}{180} = 2,25^{\circ}$$
; sen $\frac{2,25^{\circ}}{2} = 0,019634$
Cuerda = 0,019634 × 120 = 2,356 m.

Áreas de cuerpo geométricos

ÁREA DE POLÍGONOS

TABLA 11. 1





$$\begin{split} A &= \frac{ch}{2} \\ A &= \sqrt{s(s-a) \left(s-b\right) \left(s-c\right)}; \quad s = \text{semiperImetro} \\ A &= \frac{c}{2} \sqrt{a^2 - \left(\frac{a^2-b^2+c^2}{2c}\right)^2} \quad \text{(acutángulo)}. \\ A &= \frac{c}{2} \sqrt{b^2 - \left(\frac{a^2-b^2-c^2}{2c}\right)^2} \quad \text{(obtusángulo)}. \end{split}$$

$$A = \frac{c}{2}\sqrt{b^2 - \left(\frac{a^2}{a^2} - \frac{b^2 - c^2}{2c}\right)^2}$$
 (obtusángulo

Triángulo equilátero



$$A = \frac{lh}{2} = 0.5 \cdot lh$$


$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} | ^2 = 0.433 \cdot l^2$$

$$A = \frac{\sqrt{3}}{3} | h^2 = 0.5774 \cdot h^2$$

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{16} | d^2 = 0.3248 \cdot d^2 ; A = \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot r^2 = 1.299 \cdot r^2$$

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{16} d^2 = 0.3248 \cdot d^2$$
; $A = \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot r^2 = 1.299 \cdot r^2$


Cuadrado



$$A = \frac{d^2}{2} = 0.5 \cdot d^2$$


$$A \ = \ 2 \cdot r^2$$


Paralelogramo



A - Bh

Trapecio y trapezoide





$$A = \frac{a(H + h) + dh + eH}{2}$$
 (trapezoide)



Exágono regular
$$A = \frac{\sqrt{3}}{2} h^2 = 0.866 \cdot h^2$$

A =
$$\frac{3\sqrt{3}}{2}|^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot r^2 = 2,5981 \cdot l^2$$
 (1 = r).

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{8} d^2 = 0.6495 - d^2$$





Octógono regular
$$A = \frac{2}{1 + \sqrt{2}} h^2 = 0.8284 \cdot h^2$$

$$A = 2(1 + \sqrt{2}) |^2 = 4.8284 \cdot |^2$$


$$A = 2\sqrt{2} r^2 = 2.8284 \cdot r^2$$

$$A = \frac{\sqrt{2}}{2} d^2 = 0.7071 \cdot d^2$$

Áreas de cuerpo geométricos

ÁREA DEL CÍRCULO Y DE SECCIONES DE CÍRCULO


TABLA 11, . 1



Circule

$$A = \frac{\pi}{4} d^2 = 0.7854 \cdot d^2$$

$$A = \pi r^2 = 3,1416 \cdot r^2$$




Cuadrante y triángulo cóncavo

$$A = \frac{\pi}{16} d^2 = 0.1963 \cdot d^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} r^2 = 0.7854 \cdot r^2$$
(cuadrante)

$$A' = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) r^2 = 0.2146 \cdot r^2 \quad \text{(triángulo cóncavo)}$$




Sector circular

$$A = \frac{ar}{2}$$


$$A = \pi r^2 \frac{\alpha^{\circ}}{360^{\circ}} = 0.008727 \cdot \alpha^{\circ} r^2 \text{ (sexagesimal)}$$

$$A = \pi r^2 \frac{\alpha^9}{400^9} = 0.007854 \cdot \alpha^9 r^2 \text{(centesimal)}$$



Segmento circular


$$A = \frac{r(a-c) + cf}{2} \left(= \frac{ra - c(r-f)}{2} \right)$$



Corona circular

$$A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = 0.7854 (D^2 - d^2)$$

$$A = \pi(R^2 - r^2) = 3,1416 (R^2 - r^2)$$



Sector de corona circular


$$A = \frac{\pi \alpha^{\circ}}{4 \times 360^{\circ}} (D^{2} - d^{2}) = 0,002182 \cdot \alpha^{\circ} (D^{2} - d^{2})$$

$$A = \frac{\pi \alpha^{\circ}}{360^{\circ}} (R^2 - r^2) = 0,008727 \cdot \alpha^{\circ} (R^2 - r^2)$$

Áreas de cuerpos geométricos

ÁREA DE SUPERFICIES DIVERSAS

TABLA 11, . 1




Óvalo

$$A = 2(A_1 + A_2 - A_3)$$

 $A_1 = \pi r^2 \frac{2\beta^6}{360^6}$ (sector circular 1DAC)

$$A_2 = \pi R^3 - \frac{2\alpha^6}{360^6}$$
 (sector circular 2'CBC')


 $A_a = (R - r)^2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha \text{ (triángulo 2'11')}.$



Elipse

$$A = \pi ab = 3.1416 \cdot ab$$


$$A' = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$$
 ab = 0,2146 · ab (triángulo cóncavo).



Parábola

$$A = \frac{2}{3} \text{ cf} = 0.6667 \cdot \text{cf}$$


$$A' = \frac{1}{6} \text{ cf } = 0,1667 \cdot \text{cf (triángulo cóncavo)}.$$



Ortocicloide

$$A = \frac{3}{4} \pi d^2 - 2,3562 \cdot d^2$$

$$A = 3\pi r^2 = 9.4248 \cdot r^2$$



Superficie irregular

Se descompondrá la superficie en figuras poligonales de áreas conocidas, principalmente en triángulos, paralelogramos y trapecios, siendo la suma de las áreas parciales el área de la superficie irregular.

Áreas de cuerpo geométricos

ÁREA LATERAL DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS PRISMA, CILINDRO, CONO, ESFERA Y ANILLO

TABLA 12 . 1




Prisma recto




Esfera

$$A = \pi D^2 = 4\pi R^2$$
$$= 3,1416 \cdot D^2$$




Cilindro

$$A = \pi Dh = 2\pi Rh$$
$$= 3,1416 \cdot Dh$$



Segmento esférico


$$A = 2\pi Rh$$
$$= \pi (r^2 + h^2)$$




Cilindro truncado

$$A = \pi D \left(\frac{h_1 + h_2}{2} \right)$$






Zona esférica



Cuña cilíndrica

$$A = hD = 2hR$$




Sector esférico

$$A = \pi R \frac{d}{2}$$


$$A_r = \pi R \left(2h + \frac{d}{2} \right)$$


IA,, área total)



Cono


$$A = \frac{\pi}{2} Dg = \pi R$$





Huso esférico

$$A = \pi D^2 \frac{\alpha^6}{360^\circ}$$
$$= \pi R^2 \frac{\alpha^6}{90^\circ}$$



Tronco de cono

$$g = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$$


Toro o anillo cilíndrico

$$A = \pi^2 \, \mathsf{Dd}$$

Volúmenes de cuerpos geométricos

VOLUMEN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS CUERPOS CILÍNDRICOS Y CÓNICOS


TABLA 13 · 1



Cilindro

$$V = \frac{\pi}{4}hD^2 = 0.7854 \cdot hD^2$$

$$V = \pi h R^2 = 3,1416 \cdot h R^2$$



Cilindro truncado


$$V = \frac{\pi}{4} D^2 \cdot \frac{h_1 + h_2}{2} - 0.3927 \cdot D^2 (h_1 + h_2)$$

$$V = \pi R^2 \frac{h_1 + h_2}{2} = 1,5708 \cdot R^2 (h_1 + h_2)$$



Cuña cilíndrica


$$V \cdot \frac{2}{3} \cdot hR^2 = 0,6667 \cdot hR^2$$



Anillo cilindrico (cilindro hueco)

$$V = \frac{\pi}{4} h (D^2 - d^2) = 0.7854 \cdot h (D^2 - d^2)$$


$$V = \pi h (R^2 - r^2) = 3,1416 \cdot h (R^2 - r^2)$$



Cono circular

$$V = \frac{\pi}{12} h D^2 = 0.2618 \cdot hD^2$$

$$V = \frac{\pi}{3} h r^2 - 1,0472 \cdot hr^2$$



Tronco de cono


$$V = \frac{\pi}{12} h (D^2 + d^2 + Dd) = 0.2618 \cdot h (D^2 + d^2 + Dd)$$

$$V = \frac{\pi}{3} h (R^2 + r^2 + Rr) = 1,0472 \cdot h (R^2 + r^2 + Rr)$$

Volúmenes de cuerpos geométricos


VOLUMEN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS CUERPOS PRISMÁTICOS Y PIRAMIDALES

TABLA 13,.1



Cubo


V = 1



Prisma recto

V = abh


V = 8h (B = área de la base)



Prisma exagonal regular

 $V = \frac{3\sqrt{3}}{2} hi^2 = 2.5981 \cdot hi^2$


V = Bh (B = årea de la base)



Pirámide

 $V = \frac{h}{3} \cdot B = 0.3333 \cdot hB$


(B = área de la base)



Tronco de pirámide

 $V = \frac{h}{3} (B + b + \sqrt{Bb} = 0.3333 \cdot h (B + b + \sqrt{Bb})$

(B = área de la base inferior, b = área de la base superior).



Obelisco

 $V = \frac{h}{6} \{(2A + a)B + (2a + A)b\}$

 $= 0,1667 \cdot h[AB(A + a)(B + b) + ab]$

Volúmenes de cuerpos geométricos

VOLUMEN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS CUERPOS ESFÉRICOS


TABLA 13,·1



Esfera

$$V = \frac{\pi}{6} \quad D^3 - 0.5236 \cdot D^3$$


$$V = \frac{4\pi}{3} R^3 = 4.18879 \cdot R^3$$



Segmento esférico (casquete)

$$V = \frac{\pi}{6} h \left(\frac{3}{4} d^2 + h^2 \right) = 0,5236 \cdot h(0,75 d^2 + h^2)$$


$$V = \frac{\pi}{3} h^2 (3r - h) = 1,0472 \cdot h^2 (3r - h)$$



Zona esférica (segmento)


$$V = \frac{\pi h}{6} \left(\frac{3}{4} d_1^2 + \frac{3}{4} d_2^2 + h^2 \right) = 0.5236 \cdot h \left(0.75 (d_1^2 + d_2^2) + h^2 \right)$$

$$V \ = \ \frac{\pi h}{6} \ (3r_1^2 \ + \ 3r_2^2 \ + \ h^2) \ = \ 0.5236 \ + \ h \left(3(d_1^2 \ + \ d_2^2) \ + \ h^2\right)$$



Anillo esférico


$$V = \frac{\pi}{6} \text{ h c}^2 = 0.5236 \cdot \text{hc}^2$$



Sector esférico

$$V = \frac{\pi}{6} hD^2 = 0.5236 \cdot hD^2$$

$$V = \frac{2\pi}{3} hR^2 = 2,0944 \cdot hR^2$$



Cuña esférica


$$V = \frac{\pi}{6} \frac{\alpha^0}{360^{\circ}} D^3 = 0.0014544 \cdot \alpha^{\circ} D^3$$

$$V = \frac{4\pi}{3} \frac{\alpha^{\circ}}{360^{\circ}} r^{3} = 0.011636 \cdot \alpha^{\circ} \cdot r^{3}$$

Volúmenes de cuerpos geométricos

VOLUMEN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS CUERPOS DIVERSOS


TABLA 13, 1



Toro o anillo circular


$$V = \frac{\pi^2}{4} Dd^2 = 2.4674 \cdot Dd^2$$

$$V = 2\pi^2 Rr^2 = 19,7392 \cdot Rr^2$$




Tonel (curvatura circular)

$$V \approx \frac{\pi}{12} I (2D^2 + d^2) \approx 0.2618 \cdot I (2D^2 + d^2)$$




Elipsoide

$$V = \frac{4\pi}{3} abc = 4,1888 \cdot abc$$




Elipsoide de revolución Eje de giro A-A'

$$V = \frac{4\pi}{3} ab^2 = 4,1888 \cdot ab^2$$



Elipsoide de revolución Eje de giro B-B'

$$V = \frac{4\pi}{3} a^2b = 4,1888 \cdot a^2b$$



Paraboloide de revolución

$$V = -\frac{\pi}{8} - hD^2 = 0.3927 \cdot hD^2$$

$$V = \frac{\pi}{2} hr^2 = 1,5708 \cdot hr^2$$

SECCIÓN SEGUNDA

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, S.I.

Tabla 1 · 2 Unidades fundamentales	na
Tabla 3 - 2 Unidades básicas métricas y anglosajonas	i)
Tabla 4 - 2 Equivalencias métricas y anglosajonas	
Tabla 5 · 2 Conversión de fracciones de pulgada en milímetros y de milímetros en decimales de pulgada	
decimales de pulgada	ļ
	!
Unidades fundamentales y derivadas.—Masa, peso y aceleración . 53 Densidad y peso	
Densidad y peso 54 Fuerza 55	
Tabla 6.2 Conversión de unidades de fuerza	
Presión. — Especificaciones	
Tabla 7.2 Relación entre las unidades de presión	
Viscosidad 57	
Tabla 8.2 Equivalencia aproximada de viscosidades 57	
Tabla 9.2 Viscosidad de líquidos y gases	
Lubricación	
Tabla 10.2 Aceites lubricantes 59 Trabajo y energía 60	
Tabla 11.2 Relación entre las unidades de energía	
Tabla 12.2 Conversión de unidades de energía	
Tabla 13.2 Unidades eléctricas y magnéticas. — Suplementarias y derivadas 62	
Tabla 14.2 Magnitudes fotométricas y unidades	
Tabla 15.2 Unidades fotométricas y relaciones	,
Tabla 16.2 Relación y conversión entre unidades de intensidad y de brillo 65	
Tabla 17.2 Relación y conversión de unidades de intensidad y de iluminación 66	
Tabla 18.2 Intensidad de iluminación	
Cantidad de calor. – Temperatura	
Tabla 19.2 Conversión de grados centigrados en grados Faherenheit 69	
Tabla 20.2 Conversión de grados Faherenheit en grados centígrados	
Tabla 21.2 Equivalencias angulares	
Tabla 22.2 Ángulo sólido. — Valores en función del ángulo plano α	

Unidades fundamentales

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, S.I Unidades fundamentales

TABLA 1.2

UNIDADES Y SIMBOLOS

En 1960 la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) responsable internacional de los asuntos concernientes al sistema, adoptó el Sistema Internacional de Unidades de Medidad, denominado S.I., que es de uso legal en España. En el sistema S.I. adoptado figuraban como unidades fundamentales las seis siguientes:

	Unidad	Simbolo
Longitud	metro	m
Definición: El metro es la longitud igual a 1.650.763,73 longitudes de onda, en el vacio, de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles $2_{\mu 10}$ y $5d_{\gamma}$ de átomo de cripton 86 .	*	
Masa	kilogramo	Kg
Definición: El kilogramo masa es la masa del protrotipo de platino iridia- do, sancionado por la III Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901 y depositado en el Pabellón de Breteuil de Sévres.		
Tiempo	segundo	s
Definición: El segundo es la duración de 9.192.631,270 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.		
Intensidad de corriente eléctrica	amperio	A
Definición: El amperio es la intensidad de una corriente eléctrica constante que, mantenida en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados en el vacio a una distancia de un metro uno de otro, produce entre estos dos conductores una fuerza igual a 2.10 ⁻⁷ newton por metro de longitud.		
Temperatura termodinámica	kelvin	°K
Definición: El kelvin, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Este mismo nombre y este mismo símbolo son utilizados para expresar un intervalo de temperatura. Un intervalo de temperatura puede ambién expresarse en grados Celsius °C.	1	
Intensidad luminosa	candela	cd
Definición: La candela es la intensidad luminosa, en la dirección perpen- dicular, de una superficie de 1/600.000 metro cuadrado de un cuerpo ne- gro a la temperatura de congelación del platino, bajo la presión de 101325 pascales.		

En 1971 la CGPM adoptó otra unidad fundamental de medida, la mol, cantidad de substancia.

Cantidad de substancia

Definición: La mol es la cantidad de substancia en un sistema en el que existen tantas particulas elementales como átomos hay en 0,012 kg. de carbono 12. Deberá específicarse las párticulas elementales a que se refiere, átomos, moléculas, electrónes o cualquier otra particula o agrupaciones específicas de particulas.

mol	mol

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Los nombres de los múltiplos y submúltiplos de estas unidades se forman mediante el empleo de los prefijos siguientes:

	actor por el cual ha d multiplicarse la unidad		of ma	Sim- bolo	Factor por el cual ha de Prefijo multiplicarse la unidad	Sim bolo
1.000	000 000 000 000 000	101 5	exa	Εİ	0,1 10 deci	d
1	000,000,000,000 000	- 10 ¹⁵	peta	P	0,01 = 10 ² centi	С
	1.000.000.000.000	1012	tera	1 T	0.001 = 10 ° mili	m
	1.000.000.000	10°	giga	a G	0.000.001 = 10 f micro	μ
	1.000.000	105	mega	a M	0.000.000.001 - 10 ⁹ nano	'n
	1.000	103	kilo	k	0,000.000.000.001 - 10 12 pico	D
	100 =	= 10²	hect	o h	0,000,000,000,000,001 - 10 ¹⁵ femto	ŕ
	10 -	- 10'	_ deca	a da∐	0,000.000,000,000.000.001 10 18 atto	_ a

Por cada unidad sólo puede emplearse un prefijo. No son correctos los prefijos compuestos. Nota.— Sistemas métrico decimal y anglosajón, en las págs. 542 y 543. Unidades suplementarias y derivadas

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, S.I Unidades suplementarias y derivadas

TABLA 2.2

UNIDADES SUPLEMENTARIAS Y DERIVADAS

El cuadro de unidades suplementarias y derivadas, es el siguiente:

Magnitud	Unidad	Simbolo	Expresión en otras unidadas S.I.
Unidades suplementarias			
Angulo plano Angulo sólido	radián estereorradián	rad Sr	
Unidades derivadas			
Unidades derivadas Superficie Volumen Frecuencia Densidad Velocidad Velocidad Velocidad angular Aceleración Aceleración angular Fresión (tensión mecánica) Viscosidad dinámica Viscosidad dinámica Viscosidad dinámica Trabajo, energia, cantidad de calor Potencia Cantidad de electricidad Tensión eléctrica, diferencia de potencial, fuerza electromotriz Intensidad de campo eléctrico Resistencia eléctrica Conductancia eléctrica Capacidad eléctrica Capacidad eléctrica Iujo de inducción magnética Intensidad de campo magnético Fuerza magnetomotriz Flujo luminoso Luminancia	metro cuadrado metro cúbico hertz kilogramo por metro cúbico metro por segundo metro por segundo metro por segundo cuadrado radián por segundo cuadrado newton pascal metro cuadrado por segundo pascal segundo julio vatio culombio voltio voltio por metro ohmio siemens faradio weber henrio tesla amperio por metro cuadrado lux	m² m³ Hz kg/m³ m/s rad/s² rad/s² Pa m²/s Pa.s J W C V V Q S F W H T A Im cd/m²	I/s N/m² N.s/m² N.m J/s A.s W/A V/A A/V C/V V.s Wb/A Wb/m² cd.sr
Número de ondas Entropía Calor másico Conductividad térmica Intensidad energética Actividada (de una fuente radiac- tiva)	una onda por metro julio por kelvin julio por kilogramo kelvin vatio por metro kelvin vatio por estereorradián una desintegración por segundo	I/m J/K J/(kg.K) W/(m.K) W/sr	

SISTEMA ANGLOSAJÓN

El sistema anglosajón está basado en la yarda, la libra y el segundo. La yarda generalmente está substituida por su tercera parte, el pie (foot). La libra (pound) es definida como la masa de un lingote de platino de dimensiones específicas. La unidad de tiempo, el segundo, corresponde con el definido internacionalmente.

Tiene sanción legal para el comercio en Gran Bretaña, Estados Unidos de América y Continente Europeo, el valor redondeado de la pulgada:

1 pulgada = 25,4 mm.

También son relaciones legales:

1 libra = 0,453.592.43 kg. 1 Galón imperial = 4,545.963.1 litros

UNIDADES BÁSICAS, MÉTRICAS Unidades TABLA 3.2 Y ANGLOSAJONAS derivadas UNIDADES METRICAS UNIDADES ANGLOSAJONAS Medidas lineales I Milimetro (Imm.) Pulacda I Centimetro (1cm.) 10 milimetros ₽ı€ = 12 pulgados l Decimetro (dm.) 10 centimetros Yorda 3 pies Metro (m.) IC decimetros Perfica 5,5 yardas Decametra (Dm.) ID metros Cadena 4 pérticos I Hectometra (Hm.) 10 decámetros Estadio 10 codenos 1 Kilometra (Km.) 10 hectometros Milla B estadios I Miniametra (Mm) 10 kilometros Cadena IQQ esiabones 7,92 pulgados Eslabon También se utikza: 6 pies 1 Brozo 1 Micra (µ = 0,001 milimetros Longitud de coble 120 brozos 1 Angstrom (A) = 0,000 000 1 milmetros L Mille moritime 6080 pies Medidas de superficie I Milimetra cuadrado Pulgodo cuodrodo I Centimetro 100 milimetros cuadrados Pie 144 pulgodos cuodrados I Decimetro 100 centimetros Yorda 9 pies I Metro = 100 decimetros l Pertico = 30,25 yerdas = IOO metros = 40 pérticos 1 Decometro Rood i Hectometro IOO decometros l Acre 4 roods (10 codenos cuadrad. l Kilometro IOO hectámetros " = 640 ocres cuodrodos 1 Milla Miriámetro = 100 kilómetros Cadena 16 pérticos (484 yardos cuad. I Cuadroda (square) (Centrarea = 1 metro², orea = 1 decametro², hectorea = 1 hm²), = 100 pies cuodrados Medidas de volumen y de capacidad I Milimetro cúbico Pulgoda cúbica I Centimetro + Pie cubico = 1728 pulgados cúbicos 1000 milímetros cubicos 1 Decimetro 1000 centimetros Yorda cúbico 27 pies cúbicos Metro 1000 decimetros " Pinto 4 gills Midilitro Cuarto 2 pintus Golón imperial Centilitro IO milititres 4 cuartos (+277, 42 pulg.cub) l Oecilitro 10 centifitres Peck 2 golones l Litro 10 decilitros Bushei 4 pecks I Decalitra 10 titres 8 bushels Quarter I Hectolitro 10 decolitros Dracena fluido 60 minimos 10 hectolitros I Kilolitro Onza fluida 8 dracmos fluidos (1 decimetro cúbico = 1 fitro) I Galon de E.E.U.U. - 231 pulgados cúbicos Medidas de peso l Miligramo Dracma l Centigramo 10 miligramos Onzo 16 dracmos 1 Decigramo 10 centigramos Libra 16 anzas 1 Gramo 10 decigramos Arroba 1 Decograma iO gromos Quintal 4 arrabae (±112 libras) 1 Hectogramo 20 guntales (2240 ×) 10 decagramos Tanelada inglesa l Kilogramo 10 hectogramos I Stone 14 libras Quintol IOC kilogramas 7000 gramos Libra l Tonelada 1000 kilogramas Grona 1000 libros K₁p Nota.— Otros factores de conversión, en las págs. Tonelada carta (E.E.U.U) = 2000 " 544 y 545

L Tanelada longo

2240 "

EQUIVALENCIAS MÉTRICAS Y ANGLOSAJONAS

TABLA 4 . 2

Kilometros	Metros	Centi- metros	Milimetros	Pul goda*	Pies	Yor dos	Pérticos	Codenas	Entodion	Millos	Milles maritimos
	1000	100000	1000 000	3937Q,I	3280,84	1093,61	198,839	49,7097	4,97097	0,621 37	0,538 6
0,001	1	100	1000	39,370	3,260 84	1,09361	0.198 839	0,0497097	0,00497097	0,00062137	L
	0,01	1	10	0,393701	0,032 808 4	0,010 936			Ì	_	
	0,001	0,1	ı	0,0393701	0,003 260 84	0,00109361	T	ſ	[_	L.	
	0,0254	2,54	25,4	1	0,083 553	0,027 7778			Ī _	Γ .	Ĺ <u> </u>
	0,3048	30,48	304.6	12		0, 333 333		I -	Ι.		
	0,9144	91,44	914,4	36	3	1	0,181 818		i .		ļ
0,006 029 2	5,0292	1			16,5	5,5	l .	0,25	0,025	0,003 125	Ι.
0,0201166	20,1168	i		792	66	22	4	1_	0,1	0.0125	I
0,201168	201,168				660	220	40	10	[i	0,125	<u> </u>
1,609 344	1609,344	Ī	i -	1	5280	1760	320	\$ D	1	[0,868 42
1,653 IS	1855,16	<u> </u>	Ť	İ	60B0	2026,675	368,4864	92,1216	9,21216	1,151 52	1

	TABLA	4 II N	Aedidas	de sup-	erficie .	- Equiv	alencias	(factore	s de con	versión)	
Kilometro cusárodo	Heclometro cuedrode Hectorea	Metro cuadrado	Centimetro cuodrodo	Millimetro cuadroda	Pulgado cuadrada	Pie cuadrado	Yordo cuedrodo	Pértico cuadrada	Roods	Acres	Milia evadroda
1	100	1.000000							988,42	247,105	0,386 (0
0,01	1	10 000				İ	11959,9	395,369	9,8842	2,47:05	1
	1000,0	1 1	10.000	1000 000	1550	10,763.9	1,195 99	0,039 536 9	0,000 988 42	0,000247 (05	}
		0,0001		100	0,155	0,001076 39	0,000119 6	Ι	[]		1
		0.0000001	0,01	1	0,00155		1		1		L
•		0,000 645 16	6,4516	645,16	1 .	0,006 944 4	0,000 771 €	I	Ι.		l
		0,092 903	929,03	92 903	144	F	0,000	[1
	0,000003613	0,836 13	8361,8	836 (30	1296	9	T - T	0,033 058	0,00082645	0,00020662	1
	0,002829 29	25,2929				Ī	30,25	1	0,025	0,006 25	L
	0, 101 171	1011,71	İ		_	T	1510	40	l <u></u>	D, 25	Ι
	0,404 686	4046,86	T '' '				4840	160	4	[i	Ì
2,599,99	250,999	2 589 990	T		i -	Ť.	3 097 600	102.400	2560	640] ;

Metro cúbico	Decimetro cubico	Centimetro cubico	Pulgodo cúbico	Pie cubico	Yordo cúbica	Onad Flüids	Punta	EE.UU.	Golón jæreriel	Pecks	Bustela
1	1000	1000 000		35, 3147	1,30795		1	264,17	219,969	109,984	27,496
	1	1000	61,024	0,0863147		Ī	1,759 75	0,264 171	0,219 969		
	0,001	1	0,061024	<u> </u>	İ	0,035 195		I	[· ·		
		16,5071)	0,000576	I	0, 576 74	I]			ļ
	20,316.9	· · ·	1729	T.	0,037 037]	49, 651	7, 480 56	6, 226 B	l	
0,764 55	764,65	1	46 656	27	î .	1	1	201,974	168,178	84,089	21,022 3
		28, 413	1,733 9		· ·	1	Ī i	Γ			I .
	0,565 26			0,020 068	1	1	Ťi	0,150 118	0,125	[I
,003 785 4		.	231	[0,0049511	T	Ť .	Ī:	0,832 67	0,416 34	0,1040
0,004546	4,546 D9		277,42	0,160 544	0,0059461	† <i>-</i> -		1,200 95	[0,5	0,125
0,0090922		l	i		0,0:16922	T	i	2,4019	5	I 1	0,25
0,038 369		t		t	0,047569	i -	1	9,6076		4] (

Tenelodo	Kilogramo	Gramo	Grass	Onzo	Libra	Arroba	Quintal	Tonelada	(E.E.U.U.)
ı	1000	1000000			2204,62	78,736	19,6441	0,984.21	1, 102 31
0,001		1000			2, 204 62	0,078736	l	l .	1
•	0,001		15,432.4	0,035 274	Ī	l	L	1	1
		0,064 799		0,002 285 7	L	l		1	1
		28,3495	437,5	1	0,0625	1		1	<u> </u>
	0,453 592	1 `	7000	16	1	0,035 714 3	0,008 928	0,000 446	0,000 5
	12,7006	I — —		Ī	28	1		I	·
0,080802	50,802		Ť .	1	112	4		0,05	0,056
1,01605	1016.05	†	† ·		2240	80	20		1,12
0,90718	907,18		 	-	2000	1	17, 857 1	0,892 86	17

NOTA. — Las relaciones de una medida con atros, se expreso en la fila horizontal donde la primero figura como unidad.

Unidad derivad		м				CIONES DECI				DA T	ABLA 5 . 2
Conve	rsiór	ı de	fraccione	s de pu	lgada er	decimal	es de	pulg	ada y d	e milin	netros
Decimal de pu	ulg.	Fraco	ión de pulg.	Decima	l de mm.	Decimal de	pulg.	Fracc	ión de pu	ig De	icimal de mm.
0,015625 0,03125	1	1/6	4 1/32		3969 7938	0,51562 0,53125		33/6-	4 17/:	32	13,0969 13,4938
0.046875	1	3/6		1,	1906	0,54687		35/6	4	i	13,8906
0.0625	1		1/16		5875	0,5625	_		9/	16	14,2875
0,078125		5/6	4 3/32		9844 3813	0,57812		37/6	4 19/:	22	14,6844 15,0813
0,0 9 375 0,109375		7/6			3613 7781	0,59375 0,60937		39/64		32	15,4781
0,125	1	""	1/8		175	0,625	•	00/0	5/	8	15,875
0,140625		9/6	4		571 9	0,64062	5	41/6	4		16,2719
0,15625			5/32		9688	0,65625			21 /3	32	16,6688
0,171875		11/6			3656	0,67187	5	43/6		16	17,0656
0,1875 0,203125		13/6	3/16 4		7625 1594	0,6875 0,70312	<u>د</u> ا	45/6	11/ 4	סי	17,4625 17,8594
0,21875		13.0	7/32		5563	0,71875		43.0	23/	32	18.2563
0,234375		15/6	4		9531	0,73437		47/6	4	-	18,6531
0,25	ŀ		1/4	i i	35	0,75	_		3/-	4	19,05
0,265625		17/6			7469	0,76562		49/6		22	19,4469
0,26125 0,296875	;	19/6	9/32		1438 5406	0,78125 0,79687		51/6	25/3 4	32	19,8438 20,2406
0,2305/5	i	13,0	5/16		9375	0,73067	°	3170	13/	16	20,6375
0,328125		21/6			3344	0,82812	5	53/6		.	21,0344
0,34375			11/32		7313	0,84375			27/	32	21,4313
0,359375	!	23/6			1281	0,85937	5	55/6		. !	21,8281
0,375		25.40	3/8	-,	525	0,875	1	E 7 10	7/:	8	22,225
0,390625 0,40625	1	25/6	13/32		9219 3188	0,89062 0,90625		57/6	4 29 /3	32	22,6219 23,0188
0,421875	i	27/6			7156	0,92187	1	59/6		3 <u>2</u>	23,4156
0,4375	- 1		7/16	11,	1125	0,9375	_		15/	16	23,8125
0,453125	i	29/6			5094	0,95312		61/6			24,2094
0.46875	1	21/0	15/32		9063	0,96875		00.10	31/	32	24,6063
0,484375 0,50		31/6	1/2	12,	3031 7	0,98437 1,00	°	63/6		1	25,0031 25,4
- 0,00				:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nales de p					
Pulgadas	mm		Pulgadas	mm.	Pulgadas	mm.	Pulgad	$\overline{}$	mm.	Pulgada	ns mm.
0,0001	0.002	54	0.00085	0.02159	0.007	0,1778	0,05	5	1,397	0,4	10,16
0,00015	0,003		0,0009	0,02286	0,0075	0,1905	0,06		1,524	0.45	11,43
0,0002	0,005		0.00095	0.02413	0,008	0.2032	0,069		1,651	0,5	12,70
0,00025	0,006		0,001	0,0254	0,0085	0,2159	0,07		1,778	0,55	13,97
0,0003	0,007		0,0015	0,0381	0,009	0,2286	0,07		1,905	0.6	15,24
0,00035 0,0004	0,008		0,002 0,0025	0,0508 0,0635	0,0095 0,01	0,2413	0,08 0,08!		2,032 2,159	0,65 0,7	16,51 17,78
0,00045	0,011		0.003	0.0762	0,015	0,381	0,09		2,286	0.75	19,05
0,0005	0,012	70	0,0035	0,0889	0,02	0,508	0,09	5	2,413	0.8	20,32
0,00055	0,013		0,004	0,1016	0,025	0,635	0,1		2,54	0.85	21,59
0,0006 0,00065	0,015		0,0045 0,005	0,1143 0.1270	0,03 0,035	0,762 0,889	0,15 0.2	1	3,81 5.08	0,9 0,95	22,86 24,13
0.0007	0,017			0,1270	0,035	1,016	0,2		6.35	1,0	24,13 25,40
0,00075	0,019		0,006	0,1524	0,045	1,143	0,3	H	7,62	1 .,0	20,40
0.0008	0,020	32	0,0065	0,1651	0,005	1,270	0,35	L	8,89	<u> </u>	1
	ı	C	onversión	de mill	metros	en pu lga d	las (0	a 99			
Mm 0	-	!	↓ ²	_ 3	4		+ 6			8	<u> </u>
0. 0,00			0,078740	0,118110	0,157480		0,236		0,275591	0,3149	
1 0,393101		33071	0.472441	0,511811	0,55118		0,629		0,669291	0,7086	
2. 0,787402 3. 1,181102		26772 20472	0,866142 1,259443	0,905512 1,299213	0,944882 1,338583		1,023 1,417		1,062992 1,456693	1,1023	
4 1,574803		14173	1,653543	1,692913	1,73228		1,811		1,850394	1,8897	
5. 1.968504		7874	2,047244	2,086614	2,125984	1 '	2,204		2,244095	2,2834	l l
6. 2,362205	2,40)1575	2,440945	2,480315	2,519685	5 2,559055	2,598	425	2,637 79 5	2,67710	65 2,7165 35
7. 2,755906		95276 20076	2,834645	2,874016	2,913380		2,992		3,031496	3,0708	
8 3 149606 9 3,543307		38976 32677	3,228346 3,622047	3,267717 3,661417	3,30708		3,385		3,425197 3,818898	3,4645	
				<u> </u>			3,773	معد	3,010000	3,3332	3,037038
Nota. 50	· Otra	95 (at)	las de conv	ersion, en	ias pags	od∪ a 597.					

CONVERSIÓN DE PULGADAS Y FRACCIONES EN MILÍMETROS (DE 0 A 10 PULGADAS)

TABLA 6 . 2

	vauas				DEVAIU					
Co	onvers	ión de	pulgad	las y frac	ciones e	n milíme	tros. — 1	Pulgada	= 25,4 m	m.
Pulgadas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	0,00	25,4000	50,8000	76,2000	101,6000	127,0000	152,4000	177,8000	203,2000	228,6000
1/64		25,7969		76,5969	101,9969	127,3969	152,7969	178,1969	203,5969	228,9969
1/32 3/64		26,1938 26,5906		76,9938 77,3906	102,3938 102,7906	127,7938 128,1906	153,1938 153,5906	178,5938 178,9906	203,9938 204,3906	229,3938 229,7906
1/16	1,5875	26,9875		77,7875	103,1875	128,5875	153,9875	179,3875	204,7875	230,1875
5/64		27,3844		78,1844	103,5844	128,9844	154,3844	179,7844	205,1844	230,5844
3/32	2,3812	27,7812	53,1812	78,5812	103,9812	129,3812	154,7812	180,1812	205,5812	230,9812
7/64	2,7781	28,1781		78,9781	104,3781	129,7781	155,1781	180,5781	205,9781	231,3781
1/8 9/64		28,5750 28,9719		79,3750 79,7719	104,7750 105,1 7 19	130,1750 130,5719	155,5750 155,9719	180,9750 181,3719	206,3750	231,7750 232,1719
5/32				80,1688	105,5688	130,9688	156,3688	181,7688	207,1688	232,5688
11/64		29,7656		80,5656	105,9656	131,3656	156,7656	182,1656	207,5656	232,9656
3/16	4,7625	30,1625	55,5625	80,9625	106,3625	131,7625	157,1625	182,5625	207,9625	233,3625
13/64 7/32	5,1594 5,5562	30,5594 30,9562	55,9594 56,3562	81,3594 81,7562	106,7594 107,1562	132,1594 132,5562	157,5594 157,9562	182,9594 183,3562	208,3594 208,7562	233,7594 234,1562
15/64			56,7531	82,1531	107, 5531	132,9531	158,3531	183,7531	209,1531	234,5531
1/4		31,7500		82,5500	107.9500	133,3500	158,7500	184,1500	209,5500	234,9500
17/64		32,1469		82,9469	108,3469	133,7469	159,1469	184,5469	209,9469	235,3469
9/32		32,5438		83,3438	108,7438	134,1438	159,5438	184,9438	210,3438	235,7438
19/64 5/16		32,9406 33,3375		83,7406 84,1375	109,1406 109,5375	134,5406 134,9375	159,9406 160,3375	185,3406 185,7375	210,7406 211,1375	136,1406 236,5375
21/64		33,7344		84,5344	109,9344	135,3344		186,1344	211,5344	236,9344
11/32	8,7312	34,1312	59,5312	84,9312	110,3312	135,7312	161,1312	186,5312	211,9312	237,3312
23/64		34,5281		85,3281	110,7281	136,1281	161,5281	186,9281	212,3281	237,7281
3/8 25/64	9,5250	34,9250 35,3219	60,7210	85,7250 86,1219	111,1250 111,5219	136,5250 136,9219	161,9250 162,3219	187,3250 187,7219	212,7250 213,1219	238,1250 238,5219
		35,7188		86,5188	111,9188	137,3188	162,7188	188,1188	213,5188	238,9188
		36,1156		86,9156	112,3156	137,7156	163,1156	188,5156	213,9156	239,3156
	11,1125			87,3125	112,7125	138,1125	163,5125	188,9125	214,3125	239,7125
		36,9094 37,3062		87,7094 88,1062	113,1094 113,5062	138,5094 138,9062	163,9094 164,3062	189,3094 189,7062	214,7094 215,1062	240,1094 240,5062
		37,7031		88,5031	113,9031	139,3031	164,7031	190,1031	215,5031	240,9031
		38 1000		88,9000	114,3000	139,7000	165,1000	190,5000	215,9000	241,3000
	13,0969		63,8969	89,2969	114,6969	140,0969	165,4969	190,8969	216,2969	241,6969
	13,4938	38,8938 39,2906		89,6938 90,0906	115,0938 115,4906	140,4938 140,8906	165,8938 166,2906	191,2938 191,6906	216,6938 217,0906	242,0938 242,4906
		39,6875		90,4875	115,8875	141,2875	166,6875	192,0875	217,4875	242,8875
37/64	14,6844	40,0844	65,4844	90,8844	116,2844	141,6844	167,0844	192,4844	217,8844	243,2844
		40.4812		91,2812	116,6812	142,0812	167,4812	192,8812	218,2812	243,6812
		40,8781		91,6781	117,0781 117,4750	142,4781	167,8781	193,2781	218,6781	244,0781
		41,2750 41,6719		92,0750 92,4719	117,4750	142,87 5 0 143,2719	168,2750 168,6719	194,0719	219,0750 219,4719	244,4750 244,8719
21/32	16,6688	42,0688	67,4688	92,8688	118,2688	143,6688	169,0688	194,4688	219,8688	245,2688
43/64	17,0656	42,4656	67,8656	93,2656	118,6656	144,0656	169,4656	194,8656	220,2656	245,6656
		42,8625		93,6625	119,0625	144,4625	169,8625 170,2594	195,2625	220,6625	246,0625
		43,2594 43,6562		94,0594 94,4562	119,4594 119,8562	144,8594 145,2562	170,2594 170,6562	195,6594 196,0562	221,0594 221,4562	246,4594 246,8562
		44,0531		94,8531	120,2531	145,6531	171,0531	196,4531	221,8531	247,2531
3/4	19,0500	44,4500	69,8500	95,2500	120,6500	146,0500	171,4500	196,8500	222,2500	
	19,4469			95,6469	121,0469	146,4469	171,8469	197,2469	222,6469	248,0469
		45,2438 45,6406		96,0438 96,4406	121,4438 121,8406	146,8438 147,2406	172,2438 172,6406	197,6438 198,0406	223,0438 223,4406	248,4438 248,8406
		46,0375		96.8375	122,2375	147,6375	173,0375	198,4375	223,8375	249,2375
53/64	21,0344	46,4344	71,8344	97,2344	122,6344	148,0344	173,4344	198,8344	224,2344	249,6344
		46,8312		97,6312	123,0312	148,4312	173,8312	199,2312	224,6312	250,0312
		47,2281 47,6250	72,6281	98,0281 98,4250	123,4281 123,8250	148,8281	174,2281 174,6250	199,6281	225,0281 225,4250	250,4281 250,8250
			73,4219		124,2219	149,2250	175,0219	200,0250	225,8219	251,2219
		48,4188		99,2188	124,6188	150,0188	175,4188	200,8188	226,2188	251,6188
59/64	23,4156	48,8156	74,2156	99,6156	125,0156	150,4156	175,8156	201,2156	226,6156	252,0156
		49,2125		100,0125	125,4125	150,8125	176,2125	201,6125	227,0125	252,4125
	24,2094 24,6062	49,6094 50,0062		100,4094 100,8062	125,8094 126,2062	151,2094 151,6062	176,6094 177,0062	202,0094	227,4094 227,8062	252,8094 253,2062
						152,0031		202,8031	228,2031	
	25,0031	50,4031	75,8031	101,2031	126,6031	102,0031	177,4031	202,0031	440,2U31	253,6031

Unidades fundamentales

FRECUENCIA. TIEMPO. LUZ. SONIDO

Frecuencia

Frecuencia es una magnitud física, relativa a los fenómenos periódicos, que representa el número de períodos verificados en la unidad de tiempo. La unidad de medida de la frecuencia es el hertz (Hz), igual a un ciclo por segundo; se indica en hertzios el número de veces que un fenómeno periódico se repite en un segundo.

Tiempo

1 Hz = 1 c/seg.

Tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza; se mide por el movimiento uniforme de un astro que recorre el Ecuador celeste.

Año es el tiempo que transcurre durante una revolución real de la Tierra en su órbita alrededor del Sol; el año medio a, es de 365,2422 días solares medios.

El dia d se divide en 24 horas; 1 año a = 8765,8128 horas.

La hora h se divide en 60 minutos; 1 día d = 1440 m; 1 año a = 525948,768 m.

El minuto m se divide en 60 segundos; 1 hora h = 3600 s; 1 día d = 86400 s; 1 año a = 31556926,08 s. El segundo, como unidad fundamental, está definido en la Tabla 1.2.

Luz

La luz es un agente físico que hace visibles los objetos; es la claridad que irradian los cuerpos en combustión; ignición o incandescencia.

La luz blanca del sol se descompone en siete rayos, que son de color: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violado.

La velocidad de la luz, en el vacio es $c = 2.99778 \times 10^{8} \text{ m/s} = 299778 \text{ km/s} (\approx 300 000 \text{ km/s}).$

La velocidad de la luz por hora, es $c_x = 107,92008 \times 10^{10} \text{ m} = 1079 200 800 \text{ km}$.

La velocidad de la luz por día, es $c_s = 2590,08192 \times 10^{10} \text{ m} = 25 900 819 200 \text{ km}.$

La velocidad de la luz por año, es c₂ = $946007,2186 \times 10^{10}$ m = 9460072186000 km.

Un año luz = 9.46 x 10¹² km, espacio que la luz recorre, en el vacío, en un año solar medio, magnitud que normalmente es utilizada para expresar distancias astronómicas.

Sonido

El sonido es un agente físico que se manifiesta en forma de energía vibratoria, y que la causa de la sensación auditiva mientras que las vibraciones se mantengan dentro de ciertos límites. La frecuencia vibratoria auditiva es, aproximadamente, de 16 a 20 000 Hz, expresándose infrasonido para las vibraciones inferiores a 16 Hz, y ultrasonido cuando son superiores a 20 000 Hz.

La tonalidad del sonido es alta cuando la frecuencia acústica es elevada, y baja cuando lo es la frecuencia; la resonancia del sonido, es su prolongación a medida que va disminuyendo por grados.

Los movimientos oscilatorios del sonido se propagan por los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos con mayor o menor velocidad y frecuencia, que varía con la temperatura.

Velocidades del sonido —

Cuerpos sólidos a 20°C

Acero	5050 m/s.	Niquel	4760 m/s.	Aire	O° C	331,8	m/s.
Aluminio	5240 m/s.	Plomo	1250 m/s.	**	10° C	338	m/s.
Caucho	54 m/s.	Vidrio	6000 m/s.	"	20°C	344	m/s.
Cobre	3580 m/s.	Ain	e	**	40° C	355	m/s.
Ladrillo	3600 m/s.	- 100° C	263 m/s.	••	100° C	387	m/s.
Latón	3200 m/s.	60° C	293 m/s.	Δ	guaa 0°0	:. 1 39 0 п	1/8
Maderas secas	3300-4100 m/s.	— 20° C	319 m/s.		gua a 20°(

La unidad de medida del sonido es el belio, utilizándose generalmente el decibelio.

Referencia de áreas de efectos acústicos y niveles en decibelios:

	Murmullo de las hojas de los árboles, Ruido sordo del fondo de un piso,	10 decibelios 20 decibelios	De peligro	Taller de ruido medio, Taller ruidoso.	80 decibelios 90 decibelios
	Televisión a bajo volumén,	40 decibelios	' '	Paso del tren por un túni	el 100 decibelios
	Conversación en voz baja,	50 decibelios	l	/ Perforando roca dura	110 decibelios
Seguridad (Conversación en voz normal,	60 decibelios	Peligroso	Caffonazo,	120 decibelios
	Sonidos callejeros,	70 decibelios	Į.	Motor de reactor,	130 decibelios

Unidades fundamentales y derivadas

MASA, PESO Y ACELERACIÓN

Masa

Masa, m, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, siendo materia una substancia impenetrable capaz de recibir toda clase de formas, independientemente de la posición que ocupa.

La unidad de masa, 1 Kg, es la masa del kilogramo-prototipo de platino iridiado, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, de Sévres (París).

Según el estado de cohesión molecular de la materia, ésta será sólida con forma y volumen propio cuando la cohesión es positiva, líquida adoptando la forma del recipiente que la contiene cuando la cohesión es indiferente, y gasesosa tendiendo a expandirse y a ocupar todo lugar libre cuando la cohesión es negativa.

Peso

Peso, G, o fuerza, P, es el efecto de presión que se percibe al ponerse en contacto o suspender un cuerpo; este efecto, es consecuencia de la fuerza de gravitación terrestre ejercida sobre la materia contenida en el cuerpo.

La unidad de peso o de fuerza, 1 kg, es la correspondiente a la ejercida por la gravedad, sobre el kilogramo-prototipo que se conserva en la Oficina de Pesas y Medidas de Sévres.

Peso,
$$G = \frac{m}{g} \left(= \frac{\text{masa}}{\text{gravedad}} \right)$$

La unidad de peso en el Sistema Anglosajón, es la libra; la relación entre el kilogramo y la libra es: 1 kilogramo = 2,20462233 libras; 1 libra = 0,45359243 kilogramos.

Aceleración

Aceleración, a, es la variación uniforme de la velocidad de un cuerpo en movimiento en la unidad de tiempo (Movimiento, pág. 112).

La unidad de aceleración, a, es 1 cm/seg², que en Geofisica se denomina gal (de Galileo), o el metro por segundo cuadrado, m/s²; la angular el radian por segundo cuadrado, 1 rad/seg.².

La acción de la gravedad terrestre, así como la rotación terrestre, imprimen a la masa de los cuerpos, una aceleración g, dirigida (aproximadamente) hacia el centro de la tierra, de valor variable en función de la latitud, fijada por la Unión Internacional de Geodesia y Geográfica, en:

$$g = 9,780490 (1 + 0.0052884, sen \varphi = 0.000005 9 sen^2 2\varphi),$$

al nivel del mar.

Las variaciones de q, con la latitud, son las siguientes:

Latitud φ	g (m/seg²)	Latitud φ	g (m/seg²)
0° (ecuador)	9,78049	50°	9,81071
10°	9,78195	60°	9,81918
20°	9,78641	70°	9,82608
30°	9,79329	80°	9,83059
40°	9,80171	90° (polos)	9,83217

El valor normal de la aceleración de la gravedad, g_r , por acuerdo internacional se fijó en $g_s = 9,80665 \text{ m/seg}^2$. En la práctica, se suele tomar $g = 9,81 \text{ m/seg}^2$.

En los países anglosajones, por convenio internacional, la aceleración de la gravedad se fijó en 32,185 pies/seg²; normalmente suelen tomar $g_n \approx 32,16$ pies/seg².

La unidad de aceleración angular es el radián por segundo cuadrado, 1 rad/seg/. La relación entre el kilogramo masa. 1 kg i (inicial) y el kilogramo peso o fuerza, 1 kg f (fuerza), es:

$$1 \text{ kg i} = 1 \text{ kg f/g}$$
, o bien, $1 \text{ kg i} \cdot \text{g} = 1 \text{ kg f}$.

La masa de un cuerpo, m (masa) = G (peso)/g (aceleración de la gravedad).

La relación entre el kilogramo de masa, 1 kg_i, y el kilogramo de fuerza, 1 kg_i, solamente se iguala a nivel del mar, ya que permaneciendo inalterable la masa, varia el peso al reducirse la atracción terrestre con la altitud.

DENSIDAD Y PESO ESPECIFICO. - CARGAS

Densidad

La densidad (masa específica) de un cuerpo homogéneo, se define como la relación entre la masa m de un cuerpo y su volumen específico ν .

$$\varrho = \frac{m}{v} = kg i/dm^3$$

Peso específico

El peso especifico de un cuerpo homogéneo, es la relación entre su peso G y su volumen específico v.

$$v = \frac{G}{v} = kg_t/dm^*$$
 (peso de la unidad de volumen)

Siendo
$$\varrho = \frac{m}{v} y \cdot \nu = \frac{G}{v}$$
, como G = m.g resulta $\varrho = g$

tEl peso específico medio de la Tierra $\nu_{\tau} = 5,505$ a 5,530, y su peso aproximado, $G_{\tau} = 5960$ trillones de toneladas).

El peso relativo de un cuerpo, es la relación entre su peso y el peso del mismo volumen de un cuerpo de referencia, genralmente agua a 4° C y 760 mm de Hg (atmósfera física).

El peso específico normalmente se expresa en toneladas por m³, kilogramos por dm³, o gramos por cm³, siendo el mismo valor en los tres casos. La unidad es el kilogramo por metro cúbico.

Los valores numéricos de la densidad e de un cuerpo y del peso específico v del mismo, son iguales entre si, por lo que, a veces, estos conceptos se suelen confundir.

En el sistema anglosajón, el peso específico se expresa en libras por pie cúbico. Como un pie cúbico es igual a 28,31685 decímetros cúbicos, y la libra es igual a 0,45359243 kg, el peso específico relativo con relación al del agua a 4°C y 760 mm de Hg, será:

1 Lb/pie³ · 0,45359243 ×
$$\frac{1^3}{3,048^5}$$
 = 0,016018465 kg/dm³.
1 Kg/dm³ = $\frac{1}{0,016018465}$ · 62,42795 lb/pie³.

(Peso específico unitario, Tabla 3.3, págs. 77 y siguientes).

Pesos unitarios. Cargas

Peso por unidad. - 1 libra - 0,45359243 Kilogramos. 1 kg - 2,20462233 libras.

- a) Pesos por unidad de longitud:
- $1 \text{ Kg/m lg.} = \frac{1 \times 0.9144}{0.45359243} = 2.0159066 \text{ lb/yarda}; 1 \text{ lb/yarda} = 1:2.0159066 = 0.4960547 \text{ kg/m lg.}$
- 1 Kg/m lg. $\frac{2,015,906.6}{2} = 0,6719688 \text{ lb/pie; } 1 \text{ lb/pie} = 1:0,6719688 = 1,4881641 \text{ kg/m lg.}$
- $1 \text{ Kg/cm} = \frac{2,015,906.6}{36} \times 100$ 5,5997407 lb/pulg.; 1 lb/pulg = 1:5,5997407 = 0,1785797 kg/cm.
- 1 Ton/m $\lg = \frac{1 \times 0.9144}{1.016047} = 0.899958$ ton largas/yarda, 1 ton larga/yarda = 1,1111625 ton/in \lg .
 - b) Pesos por unidad de superficie:
- 1 Kg/m² $= \frac{1 \times 0,3048}{0.45359243} = 0,2048161 \text{ lb/pie}^2; 1 \text{ lb/pie}^2 = 1;0,2048161 = 4,8824282 \text{ Kg/m}^2.$
- 1 Kg/m² = 1,843345 libras/yarda² , 1 libra/yarda² = 0,542492 kg/m² .
- 1 Kg/cm $= 14,2233414 \text{ lb/pulg}^2$; 1 lb/ pulg $^2 = 0,07030696 \text{ kg/cm}^2$.
- 1 T/m: $\frac{1 \times 0.9144'}{0.907185}$ = 0.9216724 ton cortas/yarda'; 1 ton corta/yarda' = 1,0849842 t/m²
 - c) Pesos por unidad de volumen:
- $1 \ \text{Kg/m}^3 = \frac{1 \times 0.3048}{0.45359243} = 0.0624279 \ \text{lb/pie}^3; \ 1 \ \text{lb/pie}^3 = 1:0.0624279 = 16.0184661 \ \text{kg/m}^3.$
- $1 \text{ Kg/cm}^3 = \frac{1 \times 2.54^3}{0.45359243} = 36,1272872 \text{ lb/pulg.}^3; 1 \text{ lb/pulg.}^3 = 1:36,1272872 = 0,0276799 \text{ kg/cm}^3;$
- 1 Kg/m³ = 1,685554 libras/yarda³ ; 1 libra/yarda³ = 0,593276 kg/m³ .
- 1 Ton/m³ $= \frac{1 \times 0.9144^3}{0.907185} = 0.842777$ ton cortas/yarda³ P; 1 ton cortas/yarda³ = 1.186553 t/m³

FUERZA

Fuerza

Fuerza es la acción recíproca entre dos cuerpos obrando uno sobre otro con igual intensidad y sentido contrario (equilibrio entre acción y reacción) y también aquello que es capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo.

La unidad de fuerza es el newton, 1N, que aplicada al punto material de 1 kg. de masa le comunica, en condiciones normales, una aceleración de 1 m por segundo cuadrado:

 $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/seg}^2$; 1 daN (un decanewton) = 10 N.

También son unidades de fuerza:

a) La dina (sistema CGS), fuerza que aplicada al punto material de 1 g de masa le comunica, en condiciones normales, una aceleración de 1 cm por segundo cuadrado:

1 dina = 1 g cm/seg²; 1 dina = 0,00001 Nm/seg²; 1 N = 100 000 dinas cm/seg².

b) El kilogramo de fuerza, 1 kgf (sistema tecnológico), fuerza que aplicada al punto material de 1 kg de masa le comunica, en condiciones normales, una aceleración de 9,80665 m por segundo cuadrado (aceleración normal de la gravedad).

1 kgf m/seg² = 9.80665 Nm (\approx 1 da N) = 980665 dinas cm/seg²; 1 Nm = 0,10197162 kgf.

En el sistema anglosajón la unidad es el poundal, fuerza que aplicada al punto material de 1 libra de masa le comunica en condiciones normales una aceleración de 1 pie por segundo cuadrado

1 poundal $-0.45359243 \times 0.3048 = 0.13825497 \text{ kg m/seg}^2$; 1 N -1 kg m/seg = 7.2230129 poundales1 Poundal =0.0140988 kgf = 1 Kgf = 70.931627 poundales.

1 lb f-pulg. $-\frac{4,4482222 \times 25.4}{1000} = 0,1129848 \text{ N-m}, 1 \text{ N-m} = 8,850748 \text{ lb f-pulg}$

 $1 \text{ N/m} = 1 \times 0.3048 \times 0.2248089 = 0.06852175 \text{ lb/pie}; 1 \text{ lg/pie} = 14.5939057 \text{ N/m}.$

1 N/m = 1 x 0,0254 x 0,2248089 - 0,005710146 lb/pulg; 1 lb/pulg = 175,1268688 N/m

Unidades derivadas

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE FUERZA

TABLA 6 - 2

	Conv	rersión de	newton	en libras	de fuerza	a. — 1 N	0,22480)89 lb de	fuerza	
Newton	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.	0,00	0,2248	0,4496	0,6744	0,8992	1,1240	1,3488	1,5737	1,7985	2,0233
1.	2,2481	2,4729	2,6977	2,9225	3,1473	3,3721	3,5969	3,8217	4,0466	4,2714
2.	4,4962	4,7210	4,9458	5,1706	5,3954	5,6202	5,8450	6,0998	6,2946	6,5195
3.	6,7443	6,9691	7,1939	7,4187	7,6435	7,8683	8,0931	8,3179	8,5427	8,7675
4.	8,9924	9,2172	9,4420	9.6668	9,8916	10,1164	10,3412	10,5660	10,7908	11,0156
5.	11,2404	11,4653	11,6901	11,9149	12,1397	12,3645	12,5893	12,8141	13,0389	13,2637
6.	13,4885	13,7173	13,9382	14,1630	14,3878	14,6126	14,8374	15,0622	15,2870	15,5118
7.	15,7366	15,9614	16,1862	16,4110	16,6359	16,8607	17,0855	17,3103	17,5351	17,7599
8.	17,9847	18,2095	18,4343	18,6591	18,8839	19,1018	19,3336	19,5584	19,7832	20,0080
9.	20,2328	20,4576	20,6824	20,9072	21,1320	21,3568	21,5817	21,8065	22,0313	22,2561

Conversión de libras de fuerza en newton. - 1 Lb de fuerza = 4,4482222 newton. 9 5 6 Я Lbf 0 1 2 3 4 17.793 22.241 26,689 31,138 35.586 40.034 O. 0.00 4.448 8.896 13.345 44.482 48.930 53,379 57.827 62.275 66.723 71.172 75.620 80.068 84.516 1. 120,102 ± 124,550 + 128,998 2. 88.964 93.413 97,861 102.309 | 106.757 111,206 + 115,654 151,240 155,688 | 160,136 | 164,584 169,032 | 173,481 146,791 3. 133,447 137,895 142,343 186,825 | 191,274 | 195,722 | 200,170 | 204,618 | 209,066 4 177,929 | 182,377 213,515 217.963 5. 222,411 226,859 231,308 235.756 240,204 : 244,652 | 249,100 | 253,549 257.997 262,445 293,583 302.479 306 927 6. 266.893 271,342 275,790 280,238 284,686 289,134 298,031 329,168 351.410 324,720 338,065 342,513 346,961 7. 311,376 315,824 320,272 333.617 ĸ 355,858 | 360,306 364,754 369,202 373,651 378,099 382,547 386,995 | 391,444 395.892 400,340 404,788 | 409,236 | 413,685 | 418,133 | 422,581 | 427,029 | 431,478 | 435,926 440.374 9.

Aplicación. – Convertir 45,08 N en lb. de fuerza. – 45,08 N = 10,1164 + 0,017985 = 10,134385 lb. de fuerza. Convertir 45,08 lb. de fuerza en N. – 48,08 lb de fuerza = 200,170 + 0,35586 - 200,52586 N.

PRESIÓN. - ESPECIFICACIONES

Presión (tensión mecánica) o

Presión es la relación entre una fuerza F que actúa sobre una superficie pequeña y el área A de esta superficie

$$\varrho = \frac{\mathsf{F}}{\Delta}$$

La unidad de presión es el pascal Pa, presión que corresponde a la fuerza de 1 newton actuando uniformemente sobre la superficie de 1 m².

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 (= 0.10197162 \text{ kgf/m}^2; 1 \text{ kgf/m}^2 = 9.80665 \text{ Pa}).$$

Otras unidades de presión son:

La baria = 1 dina/cm² ; su múltiplo, la megabaria o bar = 106 barias = 105 Pa

El kilogramo de fuerza, presión ejercida por la masa (peso) de $1\ kg$, sobre la superficie de $1\ m^2$ en condiciones normales de gravedad.

 $1 \text{ kgf/m}^2 (= 1 \text{ kg/m}^2) = 9,80665 \text{ Pa} (= 9,80665/10^6 \text{ bares}).$

El Torr, presión ejercida por una columna de mercurio de 1 mm de altura a 0° C y gravedad normal (peso específico del mercurio, 13,5951).

1 Torr =
$$13.5951 \text{ kgf/m}^2$$
 (= $9.80665 \times 13.5951 = 133.32238 \text{ Pa} = 1.3332238/10^3 \text{ bares}$).

 $1 \text{ kgf/m}^2 = 0.073555913 \text{ Torr } (1 \text{ Pa} = 7.5006153/10^3 \text{ Torr}).$

La atmósfera física, presión ejercida por una columna de mercurio de 760 mm de altura en condiciones normales.

1 atm
$$-$$
 760 Torr (= 760 × 13,5951 = 10332,276 kgf/m²; 1 atm $-$ 10332,276 × 9,80665 $-$ = 101325,014 Pal

1 Torr = $1,3157894/10^{\circ}$ atm (1 Pa = $9,8692312/10^{\circ}$ atm).

La atmósfera técnica, igual a la presión de 1 kg (peso) por cm² (aproximadamente igual a la presión de una columna de agua de 10 m de altura en condiciones normales):

1 at = $10000 \text{ kg/m}^2 = 98066.5 \text{ Pa} (= 0.980665 \text{ bares}; 1 \text{ bar} = 1.01971621 \text{ at}).$

1 at = 10000:10332,276 = 0.96784097 atm; 1 atm = 1.0332276 at.

1 at - 0.96784097 × 770 - 735.55913 Torr: 1 Torr = 1.35951/101 at.

Considerando la libra por pulgada cuadrada, unidad de presión anglosajona en condiciones normales de gravedad, resulta:

 $1 \text{ lb/pulg}^2 = 0.45359243:2.54^2 = 0.07030697 \text{ kg/cm}^2 (= at); 1 \text{ kg/cm}^2 = 14.2233408 \text{ lb/pul}^2.$

1 lb/pulg² = $0.07030697 \times 98066.5 \approx 6894.757 \text{ Pa}$; 1 Pa = $1.4503771/10^4 \text{ lb/pulg}^2$.

1 lb/pulg² = $0.07030697 \times 0.96784097 = 0.06804596$ atm; 1 atm = 14.6959489 lb/pulg².

1 lb/pulg² = $0.06804596 \times 760 = 51.714934 \text{ Torr}$; 1 Torr = $0.01933677 \text{ lb/pul}^2$.

1 Atm = 760:2,54 = 29,9212598 pulgadas de columna de mercurio.

1 Pulg. de col. mercurio 0,03342105 atm. f(s, = 3386,4 Pa = 0,0345316 kg/cm², = 25,4 Torr.

1 Bar = 14.503771 |b/pu| q^2 : 1 |b/pu| q^2 = 0.06894757 bares.

Unidades derivadas

RELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE PRESIÓN

TABLA 7 · 2

UNIDADES	Pascal N/m	Bar	Kg fuerza Kgt/m²	At técnicus kg/cm ²	Torr mm de Hg	Atm fisices (760 Torr)	Libras/puig ² Ib/pul ²	Pulgadas de mercurio
Pascal	1	0,00001	0,10197162	1,0197162/105	7,500615/10 ³	9,8692312/106	1,450377/104	2,95299/10
Bar	100000		10197,162	1,0197162	750,06153	0,98692312	14,503771	29,53
Kgf	9.80665	9,80665/10	1	0,0001	0,07355591	9,678409/10 ⁵	142233,408	0,0028959
At _	98066.5	0,980665	10000	1 -	735,55913	0,96784097	14 2233408	28,959
Torr	133,32238	1,333223/103	13,5951	1,35951/103	1	1,315789/103	0,01933677	0,03937
Atm	101325,014	1,01325014	10332,276	1,0332276	760	1	14,6959489	29,92126
Lb/puig	6894,757	0,06894757	7,030 69 7/10 ⁶	0,07030697	51,714934	0.0680459	1	2,036009
Pulg Hg	3386.4	0.033864	345.316	0.0345316	25,4	0,0334211	0.491157	

VISCOSIDAD

Viscosidad. — Es la propiedad de los liquidos y gases para deformarse por la acción de tuerzas pequeñas, que actuan sobre ellos haciendo que se desplacen sus moléculas o capas de líquidos y gases.

Uno de los factores de la deformación, dependiente de la sustancia, es la viscosidad dinámica η , γ la relación entre ésta y la densidad ϱ es la viscosidad cinemática $\gamma = \eta/\varrho$.

Como unidad de viscosidad dinámica se ha establecido el pascal segundo, Pa.s (= N · s/m²); también se considera como unidad de viscosidad dinámica el poise, 1P, que corresponde al área de 1 cm de fluido sometido a la fuerza de una dina, para que se desplace un cm de fluido en un segundo.

$$1P = \eta = 0.1 \ Pa \cdot s = -\frac{g}{cm \ seg} = -\frac{1}{10 \times 9.80665} \cdot \frac{kgf \ seg}{m^2} \ ; \ también:$$

$$1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 10P$$
; $1 \text{N} \cdot \text{s/m}^2 = 10P$

En los países anglosajones se utiliza la libra de fuerza por pie cuadrado, equivalente a 68950 poises:

$$\frac{1 \text{ libra fuerza segundo}}{1 \text{ pie}^2} = 68950 \text{ poises}; 1P = 1,45033 = \frac{1 \text{ b fuerza seg}}{\text{pie}^2}$$

La unidad de viscosidad cinemática es el metro cuadrado por segundo, m'/seg; generalmente se considera como unidad el Stoke, 1 St = η : ϱ (viscosidad de un pascal dividido por la densidad ϱ)

1 St =
$$\frac{-1P}{e}$$
 - $\left(= \frac{g}{-cm \, seg} : \frac{g}{-cm^2} \right) = \frac{cm^2}{-seg} = \frac{10^{-4}m^2}{-seg} = 0,0001 \, m^2/s.$

La viscosidad cinemática del agua a 20° C es el centistoke, $1 \text{cST} = 1 \text{ St}: 100 \text{ (más exactamente, la viscosidad cinemática del agua, } \eta = 1,003 \text{ cSt}).$

Además del Stoke, como unidades convencionales de viscosidad cinemática se utilizan:

- a) El grado Engler (°E) en el Continente europeo.
- b) El Redwood-segundo (R-seg) en la Gran Bretaña.
- c) El Saybolt-segundo (S-seg) en los Estados Unidos de América.

La relación entre estas unidades no es constante para valores inferiores a 60 centistokes.

Unidades derivadas

EQUIVALENCIA APROXIMADA DE VISCOSIDADES

TABLA 8 - 2

Conti-	Grados	Saybolt	Redwood	Centi-	Grados	Saybolt	Redwood	Centi-	Grados	Saybott	Redwood
stokes	Engler	segundos	segundos	stakes	Engler	segundos	se gundos	stokes	Engler	segundos	eegundo
2	1,12	32,6	30,35	31	4,19	145,3	127,7	100	13,16	462,0	405,5
3	1,22	36,1	32,85	32	4,32	149,7	131,7	110	14,48	508,2	446, 1
4	1,31	39,1	35,43	33	4,44	154,2	135,6	120	15,79	554,4	486,6
5	1,40	42,3	38,01	34	4,57	158,7	139,5	130	17,11	600,6	527,2
6	1,48	45,5	40,61	35	4,70	163,2	143,5	140	18,42	646,8	567,6
7	1,56	48,7	43,30	36	4,82	167,7	147.4	150	19,74	693,0	608,3
8	1,65	52,1	46,07	37	4,95	172,2	151,4	160	21,06	739,2	648,8
9	1,75	55,4	48,91	38	5,08	176,7	155,4	170	22,37	785,0	689,0
10	1,83	58,9	51,76	39	5,20	181,2	159,4	180	23,69	832,0	730,0
	1			40	5,33	185,7	163,4	190	25,00	878,0	771,0
11	1,93	62,3	54,80		1		'	200	26,32	924,0	811,0
12	2,02	65,9	57,94	42	5,59	194,7	171,4				
13	2,12	69,6	61,10	44	5,84	203,8	179,4	250	32,90	1155	1014
14	2,22	73,4	64.39	46	6.10	213.0	187.5	300	39,48	1386	1217
15	2,32	77.2	67,75	48	6,36	222,2	195,6	350	46,06	1617	1419
16	2,43	81,0	71,20	50	6,63	231.4	203,6	400	52,64	1848	1622
17	2,54	85,1	74,69	52	6.89	240,6	211,6	450	59,22	2079	1825
18	2,64	89,2	78,17	54	7,11	249,8	219,6	500	65,80	2310	2028
19	2,75	93,3	81,78	56	7,37	259,0	227,7	550	72,39	2541	2230
20	2,87	97.5	85.47	58	7.63	268.2	235.8	600	78,96	2772	2433
			1	60	7.90	277.4	243.9	650	85,54	3003	2636
21	2.98	101.7	69,26]	1		700	92,12	3234	2839
22	3,10	105.0	92,97	62	8,16	286,6	251,9	800	105.3	3696	3244
23	3,21	110.3	96,60	64	8,42	295.8	260.0	900	118.4	4158	3650
24	3,33	114.6	100,5	6B	8,95	314,2	276,2				
25	3,46	118,9	104,3	72	9,48	332,6	292,3	1000	131.6	4620	4056
26	3,57	123,3	108,2	76	10,00	351,1	308,4	1100	144,8	5082	4461
27	3,69	127,7	112,0	80	10,53	369,6	324,4	1200	157.9	5544	4866
28	3,82	132,1	115,9	84	11,05	388,1	340,6	1400	184,2	6468	5677
29	3,94	136,5	119.8	88	11,58	406,6	356,8	1600	210.6	7392	6488
30	4.07	140.9	123,8	92	12,11	425.0	373.1	1800	236.9	8316	7299
	'*	'''		96	12.63	443,5	389,3	2000	263,2	9240	8110

Unidades derivadas	visco	SIDAL	DE L	QUID	OS Y D	E GAS	ES TA	BLA 9 · 2
Peso espe	ecífico, de	ensidad,	y viscosi	dad dina	ámica y	cinemátic	ca del ag	 gua.
Valores				Temper	atura t°	С		
. 2.3.05	0°	10°	15°	20°	40°	60°	80°	100°
~ ka/m³	1000	1000	999	998	992	983	972	958

Peso específico, densidad, y viscosidad dinámica y cinemática del aire.

1,14

101.7

1.01

102

101,1

66.5

0.658

100.2

47.9

0.478

99,1 36,3

0.366

97.85

0.295

28,8

101,8

116.3

101,9

1.79

182

ρ kg seg/m⁴

106 n kg seg/m²

106 γ m²/seg

101,9

1.31

133

Valores			Τε	emperat	ural t°C	a 76 0	Hg		
	-20°	0°	20°	40°	60°	80°	100°	200°	500°
γ kg/m³	1,40	1,29	1,20	1,12	1,06	1,00	0,95	0,746	0,393
ę kg seg/m⁴	0,142	0,132	0,123	0,115	0,108	0,102	0,096	0,076	0,040
106 η kg seg/m ²	1,65	1,75	1,85	1,95	2,04	2,13	2,22	2,66	3,868
106 γ m²/seg	11,6	13,3	15,1	16,9	18,9	20,9	23,1	35,0	96,7

Peso específico, densidad, y viscosidad dinámica y cinemática de vapor de agua.

Valores	Temperatura t°C a 760 Hg.								
	100°	150°	200°	250°	300°	350°	400°	450°	500°
γ kg/m³	0,061 1,296	0,053	0,048 1,679	0,043 1,875	0,039 2,071	0,036 2,267	0,033 2,468	0,304 0,031 2,668 86,10	0,029

Viscosidad dinámica de gases

Valor	Aire	Anhidrido carbónico	Oxígeno	Nitrógeno	Hidrógeno	Vapor de agua	Amoniaco
10• η _a kg seg/m²	1,753	1,425	1,965	1,683	0,852	0,922	0,930
n	0,76	0,866	0,702	0,694	0,67	1,09	1,05

Para temperaturas de -20° < t < 500° C, se cumple la relación $\eta = \eta_0 [\{t + 273\}/273]^{\circ}$. Se exponen valores de $10^{\circ}\eta_0$, y del exponente n de la fórmula, para varios gases importantes.

Viscosidad cinemática de varios líquidos a 20° C

Valor	Mercurio	Eter	Alcohol	Benzol	Glicerina
γ m²/seg.	0,115 • 10-6	0,316 - 10-6	1,520 - 10-6	0,740 - 10-6	971 - 10 6

Viscosidad

LUBRICACIÓN

Lubricantes. — Son materias que tienen la propiedad de disminuir el rozamiento en las piezas de maquinaria que se deslizan unas sobre otras, evitando el desgaste de las piezas y economizando energia; los lubricantes son sólidos y líquidos y se caracterizan por sus propiedades físicas, considerando:

- a) Peso específico. Generalmente comprendido de 0,85 a 0,95.
- b) Punto de inflamación. Temperatura mínima a la cual, los vapores desprendidos del lubricante forman con el aire una mezcla inflamable (no deben ser utilizados los lubricantes que formen mezcla inflamable a temperatura inferior a 150° C).
- c) Punto de combustión. Es la temperatura mínima en la que la mezcla de los gases desprendidos del lubricante, con el aire, arden de modo permanente (esta temperatura suele ser superior a la de inflamación en 20° a 30° C).
- d) Punto de congelación. Es la máxima temperatura a la cual, el lubricante alcanza tal viscosidad que no fluye a través de un tubo por la acción de la gravedad.
 - e) Punto de goteo. Es la mínima temperatura a la cual el lubricante empieza a gotear.
- f) Punto de acidez. Es el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para neutralizar los ácidos contenidos en un gramo de lubricante.
 - g) Contenido en cenizas. Contenido en cenizas en % después de la combustión.
- h) Viscosidad. Es la resistencia al deslizamiento mutuo entre dos capas contiguas del lubricante; aumenta al disminuir la temperatura y disminuye al aumentar ésta.

Las propiedades físicas de los lubricantes serán las adecuadas a las condiciones de servicio y de trabajo de los útiles o máquinas en las que se emplean; a título informativo, en la Tabla 10.2 se exponen los valores medios de aceites lubricantes según su aplicación en varios servicios.

Viscosidad	,	ACEIT	ES LU	BRICAI	VTES	TABL	A 10 . 2
-	VI	SCOSIDA	ID.	PUNT	O DE	<u> </u>	
TIPO DE ACEITE	Centis	tokes	Engler	Congelación	Inflamación	APLICACI	ÓN
	40°	100°	50°	°C	°C _		
De engrase general. (Maquinaria ligera)	13-16	2,5-4	1,7-2	10	170-180	Mecánica de pro Máquina herran Vehiculos auton ligeros	ienta. nóviles
De engrase general. (Maquinaria media)	40-70	6-8	4-6	10	200-210	Maquinaria carg Cojinetes y en medianos y gran- culos automóvile	granajes, des. Vehi-
Aceite con aditivos de fósforo y azufre. (Grandes cargas)	230-500	20-30	25-35	-10	220-270	Maquinaria muy Engranajes fue cargados. Coji grandes dimens	rtemente netes de
Aceite altamente refina- do, con aditivos antioxi- dantes. (Circuitos hidráulicos).	45-65	6-9	4-6	-20	190-210	Tran s misión y o fuerza.	ontrol de
Aceite antioxidante, con- tra herrumbre, antides- gaste. (Maquinaria hidráulica).	30-60	<i>5-8</i>	3-5	- 10 -20	220-225	Turbinas y com Herramienta no Circulación hidi vehiculos y mád	eum ática. áulica en
Aceite con gran resisten- cia a la oxidación. (Transmisión de calor).	35-40	5-6	3-5	10	200	Transmisión de circuito cerrado, ción forzosa.	y circula-
Aceite refinado, sin para- fina. (Frío industrial).	50-100	7-12	5-8	> -25	150	Compresores y frigoríficas.	máquinas
	−15°	20°	İ	1		Transformadore	s .
Aceite para equipos eléctricos	250	25	1 -	− 26	150	Interruptores. Condensadores	
CICCUILUS		Rigide	z dieléctric	a 35 KV		Aparallaje elécti	

TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA

Trabaio

Se realiza un trabajo cuando a un cuerpo se aplica una fuerza F, y por la acción de ésta, se desplaza un camino espacio e, según la dirección de la fuerza, siendo este trabajo:

$$T = F \cdot e$$

resultando el producto una combinación de fuerza y longitud.

Energia

Energía es la capacidad de los cuerpos (masa) en movimiento para realizar un trabajo, o la que puede tener un cuerpo en estado potencial, por ejemplo, un cuerpo elevado situado en el campo de acción de la gravedad.

La unidad de energía es el julio, 1 J, energía desarrollada por newton, 1 N, a lo largo de un metro (en dirección de la fuerza).

1 J = 1 N . m. Por convenio internacional, el J (IT) =1,000835 J por lo que su valor es 1 J = 0.999165.

La energía desarrollada por 1 dina a to largo de 1 cm es el ergio.

1 Ergio = 1 dina
$$\times$$
 cm $:$ 1 julio = 10.000.000 de ergios

La energía desarrollada por un kilogramo a lo largo de 1 m, es el kilogrametro (unidad de mecánica o práctica), 1 kilogrametro, 1 kgm = 1 kg. 1 m = 9,80665 J = 9,80503 J (IT)

La unidad de energía eléctrica es el voltio amperio seg.

Cantidad de calor

La unidad de energía térmica es la caloría gramo, cantidad de calor que debe suministrarse a 1 gramo de agua destilada para elevar su temperatura un grado (de 14,5° C a 15,5° C) a 760 Hg.

En el Sistema Anglosajón, la unidad de energía es la libra pie, que corresponde a la desarrollada por una libra a lo largo de un pie (libra pie = lb ft).

1 libra pie (1 lb ft) =
$$0.3048 \times 0.45359243 = 0.138255 \text{ kgm} = 1.355598 \text{ J (IT)}$$

La unidad térmica es el Btu (British Thermal Unit) = 1054,87 J (IT), que representa la cantidad de calor necesaria para incrementar en un grado Fahrenheit la masa de una libra de agua.

Potencia

Potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo (el segundo). La unidad de potencia es el vatio. 1 W.

$$1 W = 1 J/s$$

La unidad de potencia mecánica o práctica es el caballo de vapor.

$$1 \text{ C.V.} = 75 \text{ kgm/seg} = 735,5 \text{ W} = 735,38 \text{ J (IT)}$$

En el Sistema Anglosajón, la unidad de potencia mecánica o práctica, es el caballo vapor inglés (horse power), H.P.

1 H.P. =
$$550 \text{ libras} = 0,138255 \times 550 = 76,0402 \text{ kgm} = 745,82 \text{ J (|T)}$$

También:

$$1 \text{ H.P.} = 76,0402 : 75 = 1.013869 \text{ C.V.}$$

En la Tabla que sigue, se comparan diversas unidades de potencia, que corresponden al trabajo desarrollado en la unidad de tiempo (el segundo), y para pasar a la potencia por minuto, hora, día..., se multiplicarán aquellas unidades por: 60, 3600, 86400..., respectivamente.

También sigue una Tabla para conversión de caballos de vapor, CV en caballos de vapor ingleses, H.P. y viceversa.

_	Jnidad Ierivad		RELA		NTRE L E POTEI		IDADI	E S	ТАВ	LA 11 . 2
LIAUE	14050	Julios	Kilovatios	Kilográmetros	Cab. vapor	Kilocalorias	Libras pie	Horse ;	oower	Unid. térm
ואט	ADES	J/seg.	Kw/seg.	Kgm/seg	CV/seg.	kcal/seg.	lb-pie/seg	ı. HP/s	eg.	Btu/seg.
Julios	'	1 (0,9 9 9835)	0,001	0,101988	0,001135984	0,00023889	0,737682	0,0013	41237	0,00094798
Kilova	itios	1.000	(0,999835)	101,988	1,35984	0,238889	737,682	1,341	1237	0,947988
Kilogr	ametros	9,80503	0,009805	1	0,013333	0,00234231	7.233	0,013	1509	0,0092950
Cab.	vapor	735,378	0,735378	75	1	0,175673	542,475	0,986	6317	0,69713
Ciloca	loríás	4186,04	4,18604	426,928	5,69237	1 (0,999346)	3087,97	5,614	1488	3,96832
ibras	pie	1,355598	0,001355598	0,138255	0,0018434	.3,2384/104	1	0,0018	31818	0,0012850
Horse	power	745,82	0,74582	76,0402	1,01387	0,17811	550	1		0,7068
		****	4.05.407		4 40445	0.054000		_		1
Btu		1054,87	1,05487	107,584	1,43445	0,251996	778,155	1,414	1829	(0,999346
1	Jnidad	es	CONVER	ISIÓN D	resan en la lín E UNIDA	ADES D	E POTI	ENCIA	T	LA 12 - 2
	derivad				DE VAPO		_		<u>1</u>	
—,					por en kile			-		·
cv	0	1	2	3	4	5	6	. 7	8	9
0.	0,00	0,73	1 .	2,206	2,942	3,677	4,412	5,148	5,883	
1.	7,354		- I	9,560	10,295	11,037	11,766	12,501	13,237	
2.	14,708	1 '		16,914	17,649	18,384	19,120	19,855	20,591	,
3.	22,061	1 '		24,267	25,003	25,738	26,474	27,209	27,944	
4.	29,415	30,15	0 30,886	31,621	32,357	33,092	33,827	34,563	35,296	36,034
5.	36,769	37,50	4 38,240	38,975	39,710	40,446	41,181	41,917	42,652	43,38
6.	44,123			46,329	47,064	47,800	48,535	49,270	50,006	
7.	51,476		1	53,683	54,418	55,153	55,889	56,624	57,359	
8.	58,830	, ,	1 '	61,036	61,772	62,507	63,243	63,978	64,713	65,449
9.	66,184	66,91	9 67,655	68,390	69,126	69,861	70,596	71,332	72,067	72,802
	-	Conversi	ón de kilo	vatios en	caballos d	e vapor	-1 KW =	= 1,3598	4 CV	
ĸw	0	7	2	3	4	5	6	7	8	9
0.	0,00	1,36	60 2,720	4,079	5,439	6,799	8,159	9,519	10,87	9 12,23
1,	13,596		1 '		19,038	20,398	21,157	23,117	24,47	-
2.	27,197		l l		32,636	33,996	35,356	36,716	38,07	6 39,43
3.	40,79	5 42,19	55 43,515	44,875	46,235	47.594	48,954	50,314	51,67	4 53,03
4.	54,394	55,75	57,113	58,473	59,833	61,193	62,553	63,912	65,27	2 66,63
5.	67,992	2 69,35	2 70,712	72,072	73,431	74,791	76,151	77,511	78,87	1 80,23
6.	81,590			-	87,030	88.390	89,749	91,109	92,46	
7.	95,189		l l		100,628	101,988	103,348	104,708	106,06	
B .	108,787		1 '		114,227	115,586	116,946	118,306	119,66	
9.	122,386		I		127,825	129,185	130,545	131,904	133.26	
			ón. – Conve	_ 	<u> </u>					

También 3 695 CV = 3 695 \times 0,735378 = 2717,221 KW.

Unidades derivadas <i>UI</i>	VIDAL	DES ELÉCTRICAS Y MAGN	ÉTICAS TABLA 13	
UNIDAD	Simbolo (UNE 5009)	ESPECIFICACIÓN	EQUIVALENCIA	
JULIO Trabajo, energia, cantidad de calor.	J	Unidad de trabajo y de energia; el trabajo realizado por la unidad de fuerza, un newton a lo largo de 1 m. 1 $J = 1 N \cdot m$.	1 = V - A seg = 1N . m J = 0,10199 kg m. J = 0,23889 cal.	
VATIO Energia elèctrica	w	Unidad de potencia eléctrica equivalente a un julio por segundo.	W = J seg = 0,23889 cal. = V · A seg.	
AMPERIO Fuerza electromotriz	A	Unidad de intensidad de corriente eléctrica que circula por un conducto que presenta la resistencia constante de un ohmio disipando la potencia de un vatio; corresponde al paso de un culombio por segundo.	$A = \frac{V}{\Omega} = \frac{W}{V}$	
OHMIO Resistencia eléctrica	Ω	Resistencia que a la temperatura de cero grados centígrados, opone al paso de una co- rriente eléctrica de intensidad constante una colúmna de mercuno de un milimetro cuadra- do de sección y 1063 milímetros de longitud.	$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{W}{A^2}$	
VOLTIO Tensión eléctrica, diferencia de potencial, fuerza electromotriz	· · ·	Cantidad de fuerza electromotriz que, apli- cada a un conductor cuya resistencia sea un ohmio, produce una corriente de un amperio.	V = A · Ω Vseg. = 1 × 10 ⁸ Mx Vseg. = 1 Wb	
CULOMBIO Cantidad de electricidad	a	Carga eléctrica o cantidad de electricidad que en un segundo circula por un conducto alimentado por la intensidad de un amperio; pasando por una disolución de plata, deter- mina la precipitación de 1,118 mg de plata.	Q = A seg.	
SIEMENS Conductancia eléctrica	s	Conductancia eléctrica de valor y dimen- siones físicas equivalente al reciproco del ohmio.	$S = \frac{A}{V} = \frac{1}{\Omega}$	
FARADIO Capacidad eléctrica	F	Capacidad eléctrica de un conductor que, cargado con un culombio produce un voltio.	$F - \frac{Q}{V} = \frac{A \text{ seg}}{V}$	
WEBER Flujo de inducción magnética.	Wb	Cantidad de flujo magnético que, concate- nada con un circuito abierto, anulándose en un segundo, determina en los bornes del cir- cuito una fuerza electromotriz de un voltio.	Wb - V seg.	
TESLA Inducción magnética, densidad de flujo magnético.	т	Unidad de inducción magnética equivalente a un weber por metro cuadrado.	$T = \frac{Wb}{m^2}$	
HENRIO Inductancia	Н	Inductancia propia de un circuito en el que produce una fuerza electromotriz de un vol- tio, cuando la corriente que pasa por él circu- la cambia a razón de un amperio por segundo.	$H = \frac{\text{Vseg.}}{\text{A seg}}$	
	OTRA	S UNIDADES MAGNÉTIC	AS	
GAUS Inducción magnética.	Gs	Unidad de inducción magnética equivalente a una diezmilésima de tesla.	$Gs = \frac{10^{-4}Wb}{m^2} = \frac{10^{-8}Vseq}{cm^2}$	
OERSTED Intensidad de campo magnético	Oe	Unidad de excitación magnética o poder excitador.	$0e - \frac{10}{4\pi} \frac{A}{cm}$ = 79,58 $\frac{A - vuelta}{m}$	
MAXWELL Flujo de inducción magnética.	Mx	Unidad de medida del flujo de inducción magnética.	Mx ~ 10 3 WB	
GILBERT Tensión magnética.	Gb	Unidad de fuerza electromotriz.	Gb - Oe cm = $\frac{10}{4\pi}$ A - 79,58 A	
Unidades complementaria	is en la Ta	abla 4.5, pág. 159		

Unidades derivadas	MA	AGNITUDES FOTOMÉTRICAS Y UNIDADES		TABLA 14 · 2
MAGNITUD	Símbolo	ESPECIFICACIÓN	l	JNIDAD
CANTIDAD DE BRILLO (LUMINANCIA)	(L) (sb)	Densidad de radiación luminosa (claridad superficial) de una fuente de luz o manantial luminoso, proyectada perpendicularmente a una superficie aparente de unidad de área. El patrón es la densidad de brillo B _o de un cuerpo absolutamente negro a la temperatura de solidificación del platino (2046° K) emitida a través de un orificio de un centímetro cuadrado.	(1	Stilb $sb = \frac{B_0}{60}$
INTENSIDAD LUMINOSA	 (cd)	Intensidad de luz que un cuerpo negro a la temperatura de solificación del platino (2046° K), emite normal- mente a través de un orificio de su- perficie unidad.		Candela (Bujía)
FLUJO LUMINOSO	Φ (Im)	Intensidad o caudal de energía lu- minosa que emite un foco o fuente luminosa en el Interior de un ángulo sólido.		Lumen
CANTIDAD DE LUZ	a	Caudal luminoso emitido por una fuente de luz en una hora.		umen-hora
ILUMINANCIA	E (ix)	Relación entre la intensidad lumi- nosa correspondiente a un flujo lumi- noso emitido normalmente a una superficie, y el área de la superficie receptora.		Lux
RADIACIÓN LUMINOS ESPECÍFICA	A R (ph)	Relación entre el flujo luminoso que incide sobre una superficie, y el área de la superficie receptora.		Fot
ILUMINACIÓN	н	Cantidad de iluminación que en un segundo se proyecto sobre una su- perficie de un metro cuadrado.	Lux-segundo	
RENDIMIENTO LUMINOSO	μ	Relación entre el flujo luminoso que cada segundo emite una fuente de luz, y la potencia energética correspondiente.		Ф Р

Unidades derivadas	U	INIDADES FOTOMETRICAS Y RELACIONES		TABLA 15 · 2
UNIDAD	Simbolo	ESPECIFICACIÓN	Ri	ELACIÓN
STILB	sb	Unidad de intensidad de brillo. Co- rresponde a la intensidad luminosa que un foco emisor de la intensidad de una candela, emite sobre una su- perficie aparente de un centímetro cuadrado. Un nit es igual a 0,0001 de sb.	1 st	$0 = \frac{cd}{cm^2}$ $= \frac{lm}{cm^2 \cdot sr}$ $= 10^4 \cdot \frac{cd}{m^2}$
LAMBERT	lb	Unidad de brillo luminoso emitido por unidad de superficie, representa- da por un centímetro cuadrado. Un apostilb (asb) es igual a 0,0001 lambert.		bert = $\frac{1}{\pi} \cdot \text{sb}$ $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\text{cd}}{\text{cm}^2}$
CANDELA (BUJIA)	cd	Unidad de intensidad luminosa. Corresponde a la emitida por un cuerpo negro a la temperatura de solidifación del platino, normalmente a través de un orificio de 1/60 cm² de superficie.	Bujía de Bujía H	$sb \cdot cm^2 = \frac{Im}{sr}$ ecimal = 1,02 cd lefner = 0,92 cd a UK = 0,98 cd
LUMEN	łm	Unidad de flujo luminoso. Corres- ponde al que un foco uniforme de in- tensidad luminosa igual a una can- dela, emite en un ángulo sólido de un estereorradián.	=	= sb · cm² · sr - cd · sr
LUX	lx	Unidad de intensidad de ilumina- ción, definida por una superficie que recibe normalmente un flujo lumino- so de un lumen por metro cuadrado.	=	$10^{-4} \cdot \frac{\text{lm}}{\text{cm}^2}$ $10^{-4} \cdot \frac{\text{lm}}{\text{cm}^2}$ $10^{-4} \cdot \text{ph}$
FOT	ph	por centimetro cuadrado.		$ph = \frac{lm}{cm^2}$ = 10 ⁴ · lx andle = 10,76 lx
LUX-SEGUNDO) Ix-seg	Cantidad de iluminación proyecta- da por segundo, sobre la superficie de un metro cuadrado.	lx-seq = 10	m²
POTENCIA (J)	P	Unidad de potencia de flujo luminoso.	lm (lu	imen por vatio)

RELACIÓN Y CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES DE INTENSIDAD DE BRILLO

TABLA 16 . 2

UNIDADES	Stilb	Nit	Lambert	Apostilb	Candela pul. ²	Candela pie ²
Stilb cd/cm²	1	10000	31416	31416	6,4516	929,03
Nit cd/m²	0,0001	1	0,000314	3,1416	0,000645	0,092903
Lambert cd/rr cm ²	0,3183	3183,1	1	10000	2,05361	295,72
Apostilb cd · 10 ⁻¹ /π cm²	3,183 · 10-5	0,3183	0,0001	1	0,000205	0,02957
Cand./pul. 2	0,155	1550	0,48695	4869,5	1	144
Cand./pie?	0,00108	10,764	0,00338	33,816	0,00694	1

Conversión de stilb (cd/cm²) en cd/pul.².-1 Stilb = 6,4516 cd/pul.²

Stilb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.	0,00	6,4516	12,903	19,355	25,806	32,258	38,710	45,161	51,613	58,064
1.	64,516	70,968	77,419	83,871	90,322	96,774	103,23	109,68	116,13	122,58
2.	129,03	135,48	141,94	148,39	154,84	161,74	167,74	174,19	180,64	187,10
3.	193,55	200,00	206,45	212,90	219,35	225,81	232,26	238,71	245,16	251,61
4.	258,06	264,52	270,97	277,42	283,87	290,32	296,77	303,23	309,68	316,13
5.	322,58	329,03	335,48	341,93	348,39	354,84	361,29	367,74	374, 19	380,64
6.	387,10	393,55	400,00	406,45	412,90	419,35	425,81	432,26	438,71	445,16
7.	451,61	458,06	464,52	470,97	477,42	483,87	490,32	496,77	503,22	509,68
8.	516,13	522,58	529,03	535,48	541,93	548,39	554,84	561,29	567,74	574,19
9.	580,64	587,10	593,55	600,00	606,45	612,90	619,35	625,81	632,26	638,71

Conversión de cand./pul.² en stilb (cd/cm²).—1 Cand./pul.² = 0,155 sb.

cd/pui²	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.	0,00	0,155	0,310	0,465	0,620	0,775	0,930	1,085	1,240	1,395
1.	1,550	1,705	1,860	2,015	2,170	2,325	2,480	2,635	2,790	2,945
2.	3,100	3,255	3,410	3,565	3,720	3,875	4,030	4,185	4,340	4,495
3.	4,650	4,805	4,960	5,115	5,270	5,425	5,580	5,735	5,890	6,045
4.	6,200	6,355	6,510	6,665	6,820	6,975	7,130	7,285	7,440	7,595
5.	7,750	7,905	8,060	8,215	8,370	8,525	8,680	8,835	8,990	9,145
6.	9,300	9,445	9,610	9,765	9,920	10,075	10,230	10,385	10,540	10,695
7.	10,850	11,005	11,160	11,315	11,470	11,625	11,780	11,935	12,090	12,245
8.	12,400	12,555	12,710	12,865	13,020	13,175	13,330	13,485	13,640	13,795
9.	13,950	14,105	14,260	14,415	14,570	14,725	14,890	15,035	15,190	15,345

Aplicación. - Convertir 126 stilb en cd/pul 2. 126 st = 645,16 + 167,74 = 812,90 cd/pul 2.

Convertir 126 cand/pul² en stilb. $-126 \text{ cd/pul}^2 = 15.5 + 4.03 = 19.53 \text{ st.}$

RELACIÓN Y CONVERSIÓN DE UNIDADES DE INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

TABLA 17.2

UNIDADES	Lux Fot Pulg. cand.		Pie candela (foot-candle)	
Lx lm/m²	1	0,0001	0,000645	0,0929
Fot hp = lm/cm²	10000	1	6,4516	929,03
pulg. cd. lm/pulg.²	1550	0,155	1	144
pie cd. lm/pie²	10,7639	0,001076	0,00694	1

Conversión	de lu	x (lm/m² en	foot cendle	1 lv =	0.0929 foot-candle	

00	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	0,929	1,858	2,787	3,716	4,645	5,574	6,503	7,432	8,361
9,290	10,219	11,148	12,077	13,006	13,925	14,864	15,793	16,722	17,651
18,580	19,509	20,438	21,367	22,296	23,225	24,154	25,083	26,012	26,941
27,870	28,799	29,728	30,657	31,586	32,515	33,444	34,373	35,302	36,231
37,160	38,089	39,018	39.947	40,876	41,805	42,734	43,663	44,592	45,521
46,450	47,379	48,308	49,237	50,166	51,095	52,024	52,953	53,882	54,811
55,740	56,669	57,598	58,527	59,456	60,385	61,314	62,243	63,172	64,101
65,030	65,959	66,888	67,817	68,746	69,675	70,604	71,533	72,462	73,391
74,320	75,249	76,178	77,107	78,036	78,965	79,894	80,823	81,752	82,681
83,610	84,539	85,468	86,397	87.326	88,255	89,184	90,113	91.042	91,971
	9,290 18,580 27,870 37,160 46,450 55,740 65,030 74,320	9,290 10,219 18,580 19,509 27,870 28,799 37,160 38,089 46,450 47,379 55,740 56,669 66,030 65,959 74,320 75,249	9,290 1,858 9,290 10,219 11,148 18,580 19,509 20,438 27,870 28,799 29,728 37,160 38,089 39,018 46,450 47,379 48,308 55,740 56,669 57,598 66,030 65,959 66,888 74,320 75,249 76,178	0,929 1,858 2,787 9,290 10,219 11,148 12,077 18,580 19,509 20,438 21,367 27,870 28,799 29,728 30,657 37,160 38,089 39,018 39,947 46,450 47,379 48,308 49,237 55,740 56,669 57,598 58,527 65,030 65,959 66,888 67,817 74,320 75,249 76,178 77,107	9,290 10,219 11,858 2,787 3,716 9,290 10,219 11,148 12,077 13,006 18,580 19,509 20,438 21,367 22,296 27,870 28,799 29,728 30,657 31,586 37,160 38,089 39,018 39,947 40,876 46,450 47,379 48,308 49,237 50,166 55,740 56,669 57,598 58,527 59,456 65,030 65,959 66,888 67,817 68,746 74,320 75,249 76,178 77,107 78,036	0,929 1,858 2,787 3,716 4,645 9,290 10,219 11,148 12,077 13,006 13,925 18,580 19,509 20,438 21,367 22,296 23,225 27,870 28,799 29,728 30,657 31,586 32,515 37,160 38,089 39,018 39,947 40,876 41,805 46,450 47,379 48,308 49,237 50,166 51,095 55,740 56,669 57,598 58,527 59,456 60,385 65,030 65,959 66,888 67,817 68,746 69,675 74,320 75,249 76,178 77,107 78,036 78,965	0,929 1,858 2,787 3,716 4,645 5,574 9,290 10,219 11,148 12,077 13,006 13,925 14,864 18,580 19,509 20,438 21,367 22,296 23,225 24,154 27,870 28,799 29,728 30,657 31,586 32,515 33,444 37,160 38,089 39,018 39,947 40,876 41,805 42,734 46,450 47,379 48,308 49,237 50,166 51,095 52,024 55,740 56,669 57,598 58,527 59,456 60,385 61,314 65,030 65,959 66,888 67,817 68,746 69,675 70,604 74,320 75,249 76,178 77,107 78,036 78,965 79,894	0,929 1,858 2,787 3,716 4,645 5,574 6,503 9,290 10,219 11,148 12,077 13,006 13,925 14,864 15,793 18,580 19,509 20,438 21,367 22,296 23,225 24,154 25,083 27,870 28,799 29,728 30,657 31,586 32,515 33,444 34,373 37,160 38,089 39,018 39,947 40,876 41,805 42,734 43,663 46,450 47,379 48,308 49,237 50,166 51,095 52,024 52,953 55,740 56,669 57,598 58,527 59,456 60,385 61,314 62,243 65,030 65,959 66,888 67,817 68,746 69,675 70,604 71,533 74,320 75,249 76,178 77,107 78,036 78,965 79,894 80,823	0.929 1.858 2.787 3.716 4.645 5.574 6.503 7.432 9.290 10,219 11,148 12,077 13,006 13,925 14,864 15,793 16,722 18,580 19,509 20,438 21,367 22,296 23,225 24,154 25,083 26,012 27,870 28,799 29,728 30,657 31,586 32,515 33,444 34,373 35,302 37,160 38,089 39,018 39,947 40,876 41,805 42,734 43,663 44,592 46,450 47,379 48,308 49,237 50,166 51,095 52,024 52,953 53,882 55,740 56,669 57,598 58,527 59,456 60,385 61,314 62,243 63,172 65,030 65,959 66,888 67,817 68,746 69,675 70,604 71,533 72,462 74,320 75,249 76,178 77,107 78,036 78,965 79,894 80,823 </td

Conversión de foot-candle en lux. -- 1 foot-candle = 10,7639 lx.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	10,764	21,528	32,292	43,056	53,820	64,583	75,347	86,111	96,875
107,64	118,40	129,17	139,93	150,69	161,46	172,22	182,99	193,75	204,51
215,28	226,04	236,81	247,57	258,33	269,10	279,86	290,63	301,39	312,15
322,92	333,68	344,44	355,20	365,97	376,74	387,50	398,26	409,03	419,79
430,56	441,32	452,08	462,85	473,61	484,38	495,14	505,90	516,67	527,43
538,20	548,96	559,72	570,49	581,25	592,01	602,78	613,54	624,31	635,07
645,83	656,60	667,36	678,13	688,89	699,65	710,42	721,18	731,95	742,71
753,47	764,24	775,00	785,76	796,53	807,29	818,06	828,82	839,58	850,35
861,11	871,88	882,64	893,40	904,17	914,93	825,70	936,46	947,22	957,99
968,75	979,51	990,28	1001,04	1011,81	1022,57	1033,33	1044, 10	1054,86	1065,63
	0,00 107,64 215,28 322,92 430,56 538,20 645,83 753,47 861,11	0,00 10,764 107,64 118,40 215,28 226,04 322,92 333,68 430,56 441,32 538,20 548,96 645,83 656,60 753,47 764,24 861,11 871,88	0,00 10,764 21,528 107,64 118,40 129,17 215,28 226,04 236,81 322,92 333,68 344,44 430,56 441,32 452,08 538,20 548,96 559,72 645,83 656,60 667,36 753,47 764,24 775,00 861,11 871,88 882,64	0,00 10,764 21,528 32,292 107,64 118,40 129,17 139,93 215,28 226,04 236,81 247,57 322,92 333,68 344,44 355,20 430,56 441,32 452,08 462,85 538,20 548,96 559,72 570,49 645,83 656,60 667,36 678,13 753,47 764,24 775,00 786,76 861,11 871,88 882,64 893,40	0,00 10,764 21,528 32,292 43,056 107,64 118,40 129,17 139,93 150,69 215,28 226,04 236,81 247,57 258,33 322,92 333,68 344,44 355,20 365,97 430,56 441,32 452,08 462,85 473,61 538,20 548,96 559,72 570,49 581,25 645,83 656,60 667,36 678,13 688,89 753,47 764,24 775,00 785,76 796,53 861,11 871,88 882,64 893,40 904,17	0,00 10,764 21,528 32,292 43,056 53,820 107,64 118,40 129,17 139,93 150,69 161,46 215,28 226,04 236,81 247,57 258,33 269,10 322,92 333,68 344,44 355,20 365,97 376,74 430,56 441,32 452,08 462,85 473,61 484,38 538,20 548,96 559,72 570,49 581,25 592,01 645,83 656,60 667,36 678,13 688,89 699,65 753,47 764,24 775,00 785,76 796,53 807,29 861,11 871,88 882,64 893,40 904,17 914,93	0,00 10,764 21,528 32,292 43,056 53,820 64,583 107,64 118,40 129,17 139,93 150,69 161,46 172,22 215,28 226,04 236,81 247,57 258,33 269,10 279,86 322,92 333,68 344,44 355,20 365,97 376,74 387,50 441,32 452,08 462,85 473,61 484,38 495,14 538,20 548,96 559,72 570,49 581,25 592,01 602,78 645,83 656,60 667,36 678,13 688,89 699,65 710,42 753,47 764,24 775,00 786,76 796,53 807,29 818,06 861,11 871,88 882,64 893,40 904,17 914,93 825,70	0,00 10,764 21,528 32,292 43,056 53,820 64,583 75,347 107,64 118,40 129,17 139,93 150,69 161,46 172,22 182,99 215,28 226,04 236,81 247,57 258,33 269,10 279,86 290,63 322,92 333,68 344,44 355,20 365,97 376,74 387,50 398,26 430,56 441,32 452,08 462,85 473,61 484,38 495,14 506,90 538,20 548,96 559,72 570,49 581,25 592,01 602,78 613,54 645,83 656,60 667,36 678,13 688,89 699,65 710,42 721,18 753,47 764,24 775,00 785,76 796,53 807,29 818,06 828,82 861,11 871,88 882,64 893,40 904,17 914,93 825,70 936,46	0,00 10,764 21,528 32,292 43,056 53,820 64,583 75,347 86,111 107,64 118,40 129,17 139,93 150,69 161,46 172,22 182,99 193,75 215,28 226,04 236,81 247,57 258,33 269,10 279,86 290,63 301,39 322,92 333,68 344,44 355,20 365,97 376,74 387,50 398,26 409,03 430,56 441,32 452,08 462,85 473,61 484,38 495,14 505,90 516,67 538,20 548,96 559,72 570,49 581,25 592,01 602,78 613,54 624,31 645,83 656,60 667,36 678,13 688,89 699,65 710,42 721,18 731,95 753,47 764,24 775,00 786,76 796,53 807,29 818,06 828,82 839,58 861,11 871,88 882,64 893,40 904,17 914,93 8

Aplicación. Convertir 675 lux en foot-candle. -675 lx = 62,243 + 0,464 = 62,707 foot-candle.

Convertir 675 foot-candle en lux. -675 foot-candle = 7211.8 + 53.82 = 7265.62 lx.

INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

TABLA 18 - 2

	SERVICIO O ACTIVIDAD	INTENS	IDAD Ix
		Mínimo	Óptimo
VIVIENDAS			
Cuartos de b	año v aseos:		
	uno y 43000.	50	100
	spejos	200	400
Dormitorios:	pejoa	200	100
	.,,,,,,,,,,	50	100
	abeceras de cama y de espejos	200	500
Salas de esta		200	500
		50	100
	trabajo, costura	300	500
	trabajo, costura	100	200
	sillos	50	100
CENTROS DE EN	ISFÑAN7A		
	ntorios	200	500
Salas de dibi			
	-10-	200	500
	bleros	800	1000
	ferencias, etc.	200	500
	uarios, aseos, servicios	50	100
		100	150
OFICINAS Contabilidad	mecanografía, ficheros, mecanización, etc.	300	600
Salas de dibi			
	-3-4	200	500
	ableros	800	1000
	ferencias, archivos	150	300
BIBLIOTECAS Y	MUSEOS		
General		100	200
Cuadros		100	200
Vitrinas		500	800
Salas de lect	ura	150	300
Mesas de tra	ıbajo	300	500
	TO COMERCIALES]
		250	500
		500	800
	iores	800	1000
	principales	1000	2000
Escaparates	normales	500	1000
	AURANTES, CAFETERÍAS		
	pasillos	100	150
		100	200
		150	500
	salones	150	300
Habitaciones	•		
		100	150
	abeceras de cama, y de espejos	200	500
Cuartos de l	paño:		
		50	100
Sobre e	spejos	200	400
INDUSTRIA			
	o,	200	400
Trabajo ordi	nario	400	800
	recisión	1000	2500
Trabajo de c	ran precisión	2500	4000

CANTIDAD DE CALOR. -- TEMPERATURA

Temperatura. — Es el estado de los cuerpos más calientes o fríos perceptible por el sentido del tacto. Altera ciertas propiedades físicas de los cuerpos, basándose en estas perturbaciones los distintos sistemas para medirla, siendo las del agua, a presión normal (760 Torr), las utilizadas, estableciendo valores entre la diferencia de temperatura del agua que hierve y la del hielo que se funde. En la escala de temperatura Kelvin (°K) se establece que la del hielo que se funde es de 273,16° K, coincidiendo el 0° K con el cero absoluto; en la escala centígrada o de Celsius fla más difundida) la temperatura del hielo que se funde es de 0° C y la de ebullición del agua 100° C, siendo igual el valor del grado de temperatura en ambas escalas.

El sistemas Reaumur, prácticamente en desuso, considera 0° R la temperatura del hielo que se funde y 80° la del agua que hierve, a presión normal.

En el sistema anglosajón, la escala Fahrenheit (°F) se asigna 32° F a la temperatura a la que el hielo se funde y 212° F a la del agua que hierve a presión normal.

En el cuadro que sigue se exponen las relaciones entre los distintos sistemas.

SISTEMA	Temperatura absoluta	Solidifación del agua	Ebullición del agua	
Kelvin (absoluto)	0° K	273,16° K	373,16° K	
Celsius (centígrado)	−273,16° C	0° C	100° C	
Fahrenheit (anglosajón)	-459,69° F	32° F	21 2° F	

Conversión de temperaturas

1° K = 1° C = (180:100 =) $9/5 = 1.8^{\circ}$ F; 1° F = (100:180 =) $5/9 = 0.5556^{\circ}$ C

 $^{\circ}$ C = 5/9 × ($^{\circ}$ F - 32); $^{\circ}$ F = 9/5 × $^{\circ}$ C + 32 (Tablas 19.2 y 20.2).

Cantidad de calor. — La unidad de calor es la caloría (gramocaloría), que representa el calor necesario para elevar de 14,5° a 15,5° a presión normal (760 Torr) 1 gramo de agua; generalmente se emplea como unidad de calor la kilocaloría.

La caloria está relacionada por medio del julio (unidad de trabajo, de la que puede considerarse como múltiplo) con las unidades mecánicas y eléctricas.

1 cal = 4,1868 julios; en el Sistemas Internacional 1 cal = 4,18604 J.

En el sistema anglosajón la unidad de calor es 1 Btu, cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua 1º F a una temperatura preestablecida (generalmente 39 6 60 °F).

1 kcal = 4186,04 J = 426,928 kgm = 3,96832 Btu (Sistema Internacional).

Propiedades térmicas de los cuerpos

Punto de fusión. — Es la temperatura a la cual los cuerpos sólidos se liquidan o a la que estando líquidos se solidifican (Tabla 5.3).

Calor latente de fusión. — Es el número de calorías necesarias para hacer pasar 1 kg de un cuerpo del estado sólido al líquido, a temperatura y presión constante; al solidificarse el líquido desprende la misma cantidad de calor absorbida (Tabla 5.3).

Punto de ebullición. - Es la temperatura a la cual los cuerpos liquidos hierven.

Calor latente de vaporización. — Es el número de calorías necesarias para hacer pasar 1 kg de un cuerpo del estado líquido al gaseoso, a temperatura y presión constante; al líquidarse el vapor desprende la misma cantidad de calor absorbida (Tabla 5.3).

Calor específico. — Es la cantidad de calor necesaria para elevar 1° C la temperatura de la unidad de masa de un cuerpo, generalmente cal/kg (Tabla 6.3).

Potencia calorífica. — Es el número de calorías que desprende 1 kg de un cuerpo (combustible) desde que empieza a arder hasta que los productos de la combustión se han enfriado volviendo a la temperatura inicial del cuerpo. Si los producto de la combustión tienen vapor acuoso y éste se condensa se considera la potencia calorífica superior P_v y la potencia calorífica inferior P, si el vapor no se ha condensado (Tabla 7.3); se tiene:

$$P_{\bullet} = P_{c} + 600$$

Coeficiente de conductibilidad. — Es el número de kilocalorias que pasan por metro cuadrado de sección de un cuerpo durante una hora, habiendo una diferencia o salto de temperatura de 1° C por metro de recorrido, kcal \times m (hora m² °C). Tabla 8.3.

CONVERSIÓN DE GRADOS CENTÍGRADOS EN GRADOS FAHRENHEIT

TABLA 19.2

							,				
1° C = 2° C =			= 5,4° F = 7,2° F	F 5	5° C = 9 5° C = 10	0° F 0.8° F		= 12,6° = 14,4°)° C = 1)° C = 1	
°C =	°C = °F		°C = °F °C =		= °F		= °F	°C	= °F	°C = °F	
-250	-418	31	87,8	81	177,8	131	267.8	181	357,8	550	1022
-200	-328	32	89,6	82	179,6	132	269.6	182	359,6	600	1112
-150	-238	33	91,4	83	181,4	133	271.4	183	361,4	650	1202
- 100 - 50	-236 -148 - 58	34 35	93,2 95,0	84 85	183,2 185,0	134 135	273.2 275.0	184 185	363,2 365,0	700 750	1292 1382
- 40 - 30	- 40 - 22 - 4 0	36 37	96,8	86 87	186,8 188,6	136 137	276,8 278,6	186 187	366,8 368,6	800 850	1472 1562
- 20	0	38	100,4	88	190,4	138	280,4	188	370,4	900	1652
- 17,78		39	102,2	89	192,2	139	282,2	189	372,2	950	1742
- 12 - 10	10,4	40 41	104,0 105,8	90 91	194,0 195,8	140 141	284,0 285,8	190 191	374,0 375,8	1000 1050	1832 1928 2012
- 8	17.6	42	107,6	92	197,6	142	287.6	192	377,6	1100	2012
- 7	19,4	43	109,4	93	199,4	143	289.4	193	379,4	1150	2102
- 6	21,2	44	111,2	94	201,2	144	291.2	194	381,2	1200	2192
- 5 - 4	23,0 24,8	45 46	113,0	95 96	201,2 203,0 204,8	145 146	293,0 294,8	195 196	383,0 384,8	1250 1300	2282 2372
- 3	26,6	47	116,6	97	206,6	147	296,6	197	386,6	1350	2462
- 2	28,4	48	118,4	98	208,4	148	298,4	198	388,4	1400	2552
- 1	30,2	49	120,2	99	210,2	149	300,2	199	390,2	1450	2642
0	32,0	50	122,0	100	212,0	150	302,0	200	392,0	1500	2732
+ 1 2	33,8 35,6	51 52	123,8 125,6	101 102	213,8 215,6	151 152	303,8 305,6	210 220 230	410 428 446	1550 1600 1700	2822 2912 3092
3 4 5	37,4 39,2 41,0	53 54 55	127,4 129,2 131,0	103 104 105	217,4 21 9 ,2 221,0	153 154 155	307,4 309,2 311,0	240 250	446 464 482	1800 1900	3272 3452
6	42,8	56	132,8	106	222,8	156	312.8	260	500	2000	3632
7	44,6	57	134,6	107	224,6	157	314,6	270	518	2100	3812
8	46,4	58	136,4	108	226,4	158	316,4	280	536	2200	3992
9	48,2	59	138,2	109	228,2	159	318,2	290	534	2300	4172
10	50,0	60	140,0	110	230,0	160	320,0	300	572	2400	4352
11	51,8	61	141,8	111	231,8	161	321,8	310	590	2500	4532
12	53,6	62	143,6	112	233,6	162	323,6	320	608	2600	4712
13	55,4	63	145,4	113	235,4	163	325,4	330	626	2700	4892
14	57,2	64	147,2	114	237,2	164	327,2	340	644	2800	5072
15	59,0	65	149,0	115	239,0	165	329,0	350	662	2900	5252
16	60,8	66	150,8	116	240,8	166	330,8	360	680	3000	5432
17	62,6	67	152,6	117	242,6	167	332,6	370	698	3100	5612
18	64,4	68	154,4	118	244,4	168	334,4	380	716	3200	5792
19	66,2	69	156,2	119	246,2	169	336,2	390	734	3300	5972
20	68,0	70	158,0	120	248,0	170	338,0	400	752	3400	6152
21	69,8	71	159,8	121	249,8	171	339,8	410	770	3500	6332
22 23	71,6 73,4	72 73 74	161,6 163,4	122 123 124	251,6 253,4	172 173 174	341,6 343,4	420 430 440	788 806 824	3600 3700 3800	6512 6692 6872
24 25 26	75,2 77,0 78,0	75 76	165,2 167,0 168,8	125	255,2 257,0 258,8	175 176	345,2 347,0 348,8	450 460	842 860	3900 4000	7052 7232
27	80,6	77	170,6	127	260,6	177	350,6	470	878	4250	7682
28	82,4	78	172,4	128	262,4	178	352,4	480	896	4500	8132
29	84,2	79	174,2	129	264,2	179	354,2	490	914	4750	8582
30	86,0	80	176,0	130	266,0	180	356,0	500	932	5000	9032
<u> </u>			ובסר מכ א	٠		DE 40	200 00	7022	202 2	20 . 27	22

Aplicación. – Convertir 4225 °C de temperatura en °F, – 4225 °C = 7232 + 392 - 32 + 77 - 32 = 7637 °F

También 4225 °C = $4225 \times 1.8 + 32 = 7605 + 32 = 7637$ °F

CONVERSIÓN DE GRADOS FAHRENHEIT EN GRADOS CENTIGRADOS

TABLA 20 . 2

	0,5556° 1,1111°		F = 1,66 $F = 2,22$	67° C 22° C	5° F - 6° F -	2,7778° 3,3333°		= 3,8 = _ 4,4			5,0000° C 5,5556° C
°F = °C		- i	°F = °C °F		= °C °F = °C		- °C	°F = °C		°F = °C	
- 450		. 36	2,222	86	30,000	136	57,778	186	85,556	400	204,445
300	_	37	2,778	87	30,556	137	58,333	187	86,111	450	232,222
- 250	- 156,6	66 : 38	3,333	88	31,111	138	58,889	188	86,667	500	260,000
-200	~ 128,8	89 39	3,889	89	31,667	139	59,444	189	87,222	550	287,778
- 150	-101,1	11 40	4,444	90	32,222	140	60,000	190	87,778	600	315,556
100	- 73,3	33 41	5.000	91	32,778	141	60,556	191	88,333	650	343,333
- 80	- 62,2	22 42	5,556	92	33,333	142	61,111	192	88,889	700	371,111
- 60	- 51,1	11 43	6,111	93	33.889	143	61,667	193	89,444	750	398,889
- 50	– 45 ,5	56 44	6,667	94	34,445	144	62,222	194	90,000	800	426,667
- 40	- 40,0	00 45	7,222	95	35,000	145	62,778	195	90,556	850	454,444
- 30	34.4	44 46	7,778	96	35,556	146	63,333	196	91,111	900	482,222
- 20	- 28,8	89 47	8.333	97	36,111	147	63,889	197	91,667	950	510,000
- 10	- 23.3		8.889	98	36,667	148	64,444	198	92,222	1000	537,778
- 1	- 18.3		9,444	99	37,222	149	65,000	199	92,778	1100	593,333
0	- 17,7		10,000	100	37,778	150	65,556	200	93,333	1200	648,889
1	- 17.2		10,556	101	38.333	151	66,111	201	93,889	1300	
2	- 16.6	_	11,111	102	38,889	152	66,667	202	94,444	1350	704,444 732,222
3	- 16,1		11,667	103	39,444	153	67,222	203	95.000	1400	760,000
4	- 15.5		12,222	104	40,000	154	67,778	203	95,555	1450	787,778
	- 15.0		12,778	105	40.556	155	68,333	205	96,111	1500	
5 6	– 14 4	00 55 44 56	13.333	106	41,111	156	68,889	206	96,667	1600	815,556 871,111
7	- 13.8		13,889	107	41,667	157	69,444	207	97,222	1700	926,667
8	13,3		14,444	108	42,222	158	70,000	208	97,778	1800	982,222
9	- 12,7		15,000	109	42,778	159	70,556	209	98,333	1900	1037,78
10	- 12.2	22 60	15,556	110	43,333	160	71,111	210	98,889	2000	1093,33
11	- 11.6		16,111	111	43,889	161	71.667	211	99,444	2200	1204.45
. 12	- 11.1		16,667	112	44,444	162	72,222	212	100,000	2400	1315,56
13	- 10.5		17,222	113	45,000	163	72,778	213	100,556	2600	1426,67
14	- 10.0		17,778	114	45,556	164	73,333	214	101,111	2800	1537,78
15	- 94		18,333	115	46,111	165	73,889	215		3000	
16	- 8.8		18.889		1 -			i	101,667		1648,89
17	- 8,3		19,444	116 117	46,667	166	74,444	216	102,222	3200	1760,00
18	- 0,3 - 7,7		20,000		47,222	167	75,000	217	102,778	3400	1871,11
19	- 7.2		20,556	118	47,778	168	75,556	218	103,333	3600	1982,22
20	_ 6.6		21,111	119	48,333	169	76,111	219	103,889	3800	2093,33
				120	48,889	170	76,667	220	104,444	4000	2204,44
21 22	- 6,1		21,667	121	49,444	171	77,222	221	105,000	4200	2315,56
23	- 5,5 - 5.0		22,222	122	50,000	172	77,778	222	105,556	4400	2426,67
23 24			22,778	123	50,556	173	78,333	223	106,111	4600	2537,78
25	- 4.4 - 3.8		23,333	124	51,111	174	78,889	224	106,667	4800	2648,89
			23,889	125	51,667	175	79,444	225	107,222	5000	2760,00
26	- 3,3		24,444	126	52,222	176	80,000	230	110,000	5200	2871,11
27	- 2,7		25,000	127	52,778	177	80,556	240	115,556	5400	2982,22
28 .	- 2,2		25,556	128	53,333	178	81,111	250	121,111	5600	3093,33
20	- 1,6		26,111	129	53,889	179	81,667	260	126,667	5800	3204,44
30	- 1,1		26,667	130	54,444	180	82,222	280	137,778	6000	3315,56
31	- 0,5		27,222	131	55,000	181	82,778	300	148,889	6500	3593,33
32	0	82	27,778	132	55,556	182	83,333	320	160,000	7000	3871,11
33	0.5		28,333	133	56,111	183	83,889	340	171,111	7500	4148,89
34	1,1		28,889	134	56,667	184	84,444	360	182,222	8000	4426,67
35	1,6	67 85	29,444	135	57,222	185	85,000	380	193,333	9000	4982,22
		ı	1								


También 4235 °F = $(4235 - 32) \times 5/9 = 2335$ °C

ÁNGULO PLANO

Unidades de medida y sus divisiones

El radián es un ángulo central que intercepta sobre la circunferencia un arco igual a la longitud del radio.

1 rad =
$$\frac{360^{\circ}}{2.15}$$



Arco de 1 rad =
$$\frac{C}{2 \cdot \pi}$$


1 rad =
$$\frac{360^{\circ}}{2 \cdot \pi}$$
 = 57,2957795°

1 rad =
$$\frac{400^{\circ}}{2...}$$
 = 63,66197722

DIVISIÓN EN RADIANES

Otra unidad de medida angular, es el ángulo recto o cuadrante de circu-

La suma de los ángulos que se pueden formar alrededor de un punto es igual a 4 ángulos rectos.




En la circunferencia, los cuadrantes corresponden a cuatro ángulos rectos, formados por dos diámetros que se cortan perpendicularmente.

ANGULO RECTO

La circunferencia se divide en 360 partes iguales o arcos de 1 grado, correspondientes a ángulos centrales de 1º

$$1^{\circ} - \frac{1L}{90}$$
Arco de $1^{\circ} - \frac{C}{360}$



DIVISION SEXAGESIMAL

Los grados se dividen en 60 partes iguales o minutos, y los minutos en 60 partes iguales o segundos de grado.


$$1' = \frac{1^{\circ}}{60} ; \text{ arco } 1' = \frac{C}{21600}$$

$$1'' = \frac{1^{\circ}}{3600} - \frac{1'}{60} ; \text{ arco } 1'' = \frac{C}{1296000}$$

La circunferencia se divide en 400 partes iguales o arcos de 1 grado centesimal, correspondiente a ángulos centrales de 1⁹

$$19 = \frac{1L}{100}$$

Arco de 1
$$^{\circ} = \frac{C}{400}$$



DIVISIÓN CENTESIMAL

Los grados se dividen en 100 partes iguales o minutos centesimales, y los minutos en 100 partes iguales o segundos centesimales.

$$1' = \frac{1^{\circ}}{100}; \text{ arco de } 1' = \frac{C}{40000}$$


$$1'' = \frac{1^{\circ}}{10000} - \frac{1'}{100}; \text{ arco } 1'' = \frac{C}{4000000}$$

Magnit angula		EQUIVALENCIAS ANGULARES TABLA 21 . 2								
ANGULO		SEXAGESIM	A L		ENTERIMAL		RADIAN			
RECTO	Grados	Minutes	Segundos	Grados	Minutes	Segundos				
1	90	5400	324000	100	10.000	1 000 000	1,57079635			
0,01111111	ŧ	60	3 600	5,000,00	111, 11111	11111,111	0,01745329			
0,00018518	D, 01666667	1	60	0,01851852 1,8518518 185,18518		185,18518	0,00029089			
0,00000309	0,0002777	0,16655667	ı	0,00030864	0,0508642	3,08642	0,00000495			
0,01	0,9	64	3240	ı	100	10.000	0,01570796			
0,0001	0001 0,009		32,4	0,01	ı	100	0,00015708			
0,000001	0,00009 0,0054		0, 324	0,0001	0,01	ı	0,00000167			
0,63662	57, 29578	3437, 7467	206264,8	63,66198	6366,198	636619.0	1			

ÁNGULO SÓLIDO

Angulo sólido ω . – Es una parte de espacio limitado por una superficie cónica (recta). La unidad de ángulo sólido, es la parte de esfera (casquete) de radio unidad, interceptada por un cono cuyo vértice coincide con el centro de la esfera, siendo la superficie interpretada $S=r^2$, igual a un estereorradián (1 sr., unidad de ángulo sólido). El valor de todo ángulo sólido es $S/r^2=n$ estereorradianes.

Como la superficie de la esfera es S $= 4\pi r^2$, el valor del ángulo sólido que la comprende es de 4 π ; por consiguiente, todo ángulo sólido está comprendido entre cero y 12,56637 estereorradianes.



En todo ángulo sólido, $\cos\frac{\alpha}{2}=1-\frac{sr}{2\pi}$; $f=1-\cos\frac{\alpha}{2}$, c=2 sen $\frac{\alpha}{2}$.

También sr = $2\pi \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2}\right)$, siendo α el ángulo plano de abertura del cono.

Para sr = 1, $\alpha = 65^{\circ}32'28''$, f = 0.159155 y c = 1.082552

Magnitudes		8	ÁNGULO SÓLIDO									
an	gulares	ν	Valores en función del ángulo plano $lpha$							TABLA	TABLA 22 · 2	
$\alpha/2$	sr	f	С	$\alpha/2$	sr	f	С	$\alpha/2$	sr	f	С	
1°	0,00096	0,00015	0,0349	31°	0,8974	0,1428	1,0301	61°	3.2370	0.5152	1,7492	
2°	0,00383	0,00061	0,0698	32°	0,9547	0,1520	1,0598	62°	3,3334	0.5305	1.7659	
3° ⋅	0,00861	0,00137	0,1047	33°	1,0137	0,1613	1,0893	63°	3,4307	0,5460	1,7820	
4°	0,0153	0,00244	0,1395	34°	1,0742	0,1710	1,1184	64°	3,5288	0,5616	1,7976	
5°	0,0239	0,00380	0,1743	35°	1,1363	0,1808	1,1472	65°	3,6278	0,5774	1.8126	
6°	0,0344	0,00548	0,2091	36°	1,2000	1,1910	1,1756	66°	3,7276	0,5933	1,8271	
	0,0468	0,00745	0,2437	37°	1,2652	0,2014	1,2036	67°	3,8281	0,6093	1,8410	
8°	0,0611	0,00973	0,2783	38°	1,3320	0,2120	1,2313	68°	3,9295	0,6254	1,8544	
9°	0,0774	0,0123	0,3129	39°	1,4002	0,2229	1,2586	69°	4,0315	0.6416	1,8672	
10°	0,0955	0,0152	0,3473	40°	1,4700	0,2340	1,2856	70°	4,1342	0,6580	1,8794	
11°	0,1154	0,0184	0,3816	41°	1,5412	0,2453	1,3121	71°	4,2376	0,6744	1,8910	
12°	0,1373	0,0219	0,4158	42°	1,6139	0,2569	1,3383	72°	4,3416	0,6910	1,9021	
13°	0,1610	0,0256	0,4499	43°	1,6880	0,2686	1,3640	73°	4,4462	0,7076	1,9126	
14°	0,1866	0,0297	0,4838	44°	1,7634	0,2807	1,3893	74°	4.5513	0.7244	1,9225	
15°	0,2141	0,0341	0,5176	45°	1,8403	0,2929	1,4142	75°	4,6570	0.7412	1,9319	
16°	0,2434	0,0387	0,5513	46°	1,9185	0,3053	1,4387	76°	4,7631	0,7581	1,9406	
17°	0,2745	0,0437	0,5847	47°	1,9981	0,3180	1,4627	77°	4.8698	0,7750	1,9487	
18°	0,3075	0,0489	0,6180	48°	2,0789	0,3309	1,4863	78°	4.9768	0.7921	1,9563	
19°	0,3423	0,0545	0,6511	49°	2,1610	0,3439	1,5094	79°	5.0843	0.8092	1,9633	
20°	0,3789	0,0603	0,6840	50°	2,2444	0,3572	1,5321	80°	5, 1921	0,8264	1,9696	
21°	0,4173	0,0664	0,7167	51°	2,3290	0,3707	1,5543	81°	5,3003	0,8437	1,9753	
22°	0,4575	0,0728	0,7492	52°	2,4149	0,3843	1,5760	82°	5,4087	0,8608	1,9805	
23°	0,4995	0,0795	0,7815	53°	2,5019	0,3982	1,5973	83°	5,5175	0,8781	1,9851	
24°	0,5432	0.0865	0,8135	54°	2,5900	0,4122	1,6180	84°	5,6264	0,8955	1.9890	
25°	0,5887	0.0937	0,8452	55°	2,6793	0,4264	1,6383	85°	5,7356	0.9128	1,9923	
26°	0,6359	0,1012	0,8767	56°	2,7697	0,4408	1,6581	86°	5,8449	0,9302	1,9951	
27°	0,6848	0,1090	0,9080	57°	2,8611	0,4554	1,6773	87°	5,9543	0.9477	1,9973	
28°	0,7355	0,1171	0,9389	58°	2,9536	0,4701	1,6961	88°	6.0639	0.9651	1.9988	
29°	0,7878	0.1254	0.9696	59°	3,0471	0,4850	1,7143	89°	6.1735	0.9825	1,9997	
30°	0,8418	0.1340	1,0000	60°	3,1416	0,5000	1,7321	90°	6,2832	1,0000	2,0000	

SECCIÓN TERCERA

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS CUERPOS

		Página
T	Plant of the Paris Balance of the Con-	74
Tabla 1 · 3	Elementos químicos. — Relación alfabética y atómica	
Tabla 2, · 3	Compuestos químicos de interés (de aceite a cromato)	
Tabla 2 ₂ · 3	Compuestos químicos de interés (de dolomía a yeso)	
Tabla 3, · 3	Peso específico (por unidad de volumen; de acero a bronce)	
Tabla 3, 3	Peso específico (por unidad de volumen; de galena a mortero)	
Tabla 3, ⋅ 3	Peso específico (por unidad de volumen; de talco a uranio, y de líqui-	
	dos y gases)	
Tabla 4 · 3	Peso específico de gases	
Tabla 5 · 3	Propiedades térmicas de los cuerpos	81
Tabla 6 ⋅ 3	Calor específico a 20°	
Tabla 7 · 3	Potencia calorífica	
Tabla 8 · 3	Coeficiente de conductibilidad	82
	Dilatación y contracción	83
Tabla 9 - 3	Coeficientes de dilatación lineal	83
Tabla 10 · 3	Coeficientes de contracción lineal	83
Tabla 11 · 3	Características de elementos importantes	84
	Propiedades físicas de los cuerpos Acción de las fuerzas moleculares.	. 85
Tabla 12, • 3	Descripción de cuerpos importantes (de aluminio a cobre)	86
Tabla 12, · 3	Descripción de cuerpos importantes (de cromo a oro)	87
Tabla 12, · 3	Descripción de cuerpos importantes (de oxígeno a zinc)	88
,	Recubrimientos y capas protectoras de metales	
	Dureza de los metales	
Tabla 13 · 3	Valores comparativos de durezas	91
	Diagrama del proceso de fabricación del acero	
	Acción de diversos elementos en la aleacción de los aceros	
Tabla 14 3	Serie F-100. – Aceros finos de construcción (composición; F-111 a	
	F-145)	
Tabla 14, · 3	Serie F-100 Aceros finos de construcción (empleo)	
Tabla 14, · 3	Serie F-100. — Aceros finos de construcción (composición; F-151 a	
	F-174)	
Tabla 14, - 3	Serie F-100. — Aceros finos de construcción (empleo)	
Tabla 15, • 3	Serie F-200. — Aceros finos para usos especiales (composición)	_
Tabla 15, · 3	Serie F-200.—Aceros finos para usos especiales (composición)	
Tabla 16, · 3	Serie F-300. — Aceros resistentes a la oxidación y corrosión (composi-	
1 abia 10, + 3	ción)	
Table 16 . 2	Serie F-300. – Aceros resistentes a la oxidación y corrosión (empleo)	
Tabla 16, ⋅ 3 Tabla 17, ⋅ 3	Serie F-500. — Aceros para herramientas (composición)	
Tabla 17, • 3	Serie F-500. – Aceros para herramientas (composición)	
	Serie F-800. — Fundiciones de hierro (composición)	
Tabla 18, · 3	Serie F-800. – Fundiciones de hierro (empleo)	
Tabla 18, - 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tabla 19, - 3	Bronces y latones. — Composición y características mecánicas	
Tabla 19, · 3	Bronces y latones. — Propiedades y empleo	
Tabla 20, · 3	Aleaciones ligeras de aluminio. — Composición y propiedades físicas	
Tabla 20 ₂ · 3	Aleaciones ligeras de aluminio. — Características mecánicas y aplica-	
T 11 64 6	ciones	
Tabla 21 · 3	Características y composición de los aceros para construcciones me	
	tálicas tálicas	110

y cuer	1	ELEMENTOS QUIMICOS Relación alfabética y atómica							TABLA	TABLA 1.3	
Elemento	Símbolo	N° at.	Elemento	Simbolo	N° at.	N" at.	Elemento	Peso atómico	N° at.	Elemento	Peso atómico
Actinío	Ac	89	Magnesio	Mg	12	1	Hidrógen <i>o</i>	1,008	53	Yodo	126,92
Alumínio	Ai	13	Manganeso	Mn	25	2	Helio	4,003	54	Xenón	131,30
Americio	Am	95	Mendelevio	Md	101	3	Litio	6,94	55	Cesio	132,91
Antimonio	Sb	51	Mercurio	Hg	80	4	Berilio	9,013	56	Bario	137,36
Argón	Α	18	Molibdeno	Mo	42	5	Boro	10,82	57	Lantano	138,92
Arsénico	As	33	Neodimio	Nd	60	6	Carbono	12,011	58	Cerio	140,13
Astatino	At	85	Neón	Ne	10	7	Nitrógeno	14,008	59	Praseodimio	140,91
Azufre	s	16	Neptunio	Np	93	В	Oxígeno	16,00	60	. Neodimia	144,27
Bario	Ba	56	Niobio	Nb	41	9	Flúor	19.00	61	Promecio	147,00
Berilio	Be	4	Niquel	Ni	28	10	Neón	20,183	62	Samario	150,43
Berkelio	Bk	97	Nitrógeno	N	7	11	Sodio	22,991	63	Europio	152,80
Bismuto	Bi	83	Nobelio	No	102	12	Magnesio	24,32	64	Gadolinio	156,80
Boro	В.	5	Oro	Au	79	13	Aluminio	26,98	65	Terbio	158,93
Bromo	Br	35	Osmio	Os	76	14	Silicio	, 28,06	66	Disprosio	162,46
Cadmio	Cd Cd	48	Oxigeno	0	8	15	Fósforo	30,98	67	Holmio	164,94
Calcio	Ca	20	Paladio	Pd	46	16		32,066	68	Erbio	167,20
	-				47	II .	Azufre	1 '		,	
Californio	Cf	98	Plata	Ag		17	Cloro	35,457	69	Tulio	168,94
Carbono	C	6	Platino	Pt	78	18	Argón	39,444	70	Iterbio	173,04
Cario	Ce	58	Plomo	Pb	82	19	Potasio	39,096	71	Lutecio	174,99
Cesia	Cs	55	Plutonio	Pu	94	20	Calcio	40,08	72	Hafnio	178,60
Cloro	CI	17	Polonio	Po	84	21	Escandio	45,10	73	Tantalio	180,95
Cobalto	Co	27	Potasio	K	19	22	Titanio	47,90	74	Wolframio	183,92
Cobre	Cu	29	Praseodimio	Pr	59	23	Vanadio	50,95	75	Renio	186,31
Criptón	Kr	36	Promecio	Pm	61	24	Cromo	52,01	76	Osmio	190,20
Cromo	Cr	24	Protactinio .	Pa	91	25	Manganeso	54,94	77	Iridio	192,20
Curia	Cm	96	Radio	Ra	88	26	Hierro	55,85	78	Platino	195,23
Dispresio	Dy	66	Radón	Rn	86	27	Cobalto	58,94	79	Oro	197,00
Einstenio	E	99	Renio	Re	75	28	Niquel	58,69	80	Mercurio	200,61
Erbio	Er	68	Rodio	Rh	45	29	Cobre	63,54	81	Talio	204,39
Escandio	Sc	21	Rubidio	Rb	37	30	Zine	65,38	82	Plomo	207,21
Estaño	Sn	50	Rutenio	Ru	44	31	Galio	69,72	83	Bismuto	209,00
Estroncio	Sr	38	Samario	^l Sm	62	32	Germanio	72,60	84	Polonia	210,00
Europio	Eu	ಟ	Selenio	Se	34	33	Arsénico	74,91	85	Astatino	210,00
Fermio	Fm	100	Silicio	! Si	14	34	Selenio	78,96	86	Radón	222,00
Fluor	F	9	Sodio	Na	11	35	Bromo	79,916	87	Francio	223,00
Fósforo	Р	15	Talio	lπ	81	36	Criptón	83,80	88	Radio	226,05
Francio	Fr	87	Tantalio	Та	73	37	Rubidio	85,48	89	Actinio	227,00
Gadolino	Gd	64	Tecnecio	Tc	43	1 38	Estroncio	87,63	90	Torio	232,05
Galio	Ga	31	Teluro	Te	52	39	Itrio	88,92	91	Protactinio	231,00
Germanio	Ge	32	Terbio	Ть	65	40	Zirconio	91,22	92	Uranio	238,07
Hafnio	Hf	72	Titanio	Ti	22	41	Niobio	92,91	93	Neptunio	237,00
Helio	He	2	Torio	Th	90	42	Molibdeno	95,95	1 94	Plutonio	239,00
Hidrógeno	Н	l ī	Tulio	Tm	69	43	Tecnecio	1 '	95	Americio	241,00
Hierro	l Fe	26	Uranio	u"	92	44	Rutenio	101,10	96	Curio	245,00
Holmia	Ho	67	Vanadio	\v	23	45	Rodio	102,91	97	Berkelio	245,00
Indio	In	49	Wolframio	w	74	46	Paladio	106,70	98	Californio	248,00
Iridio		' 77	(Tungsteno)		,**	II	1		L		
	lr Va					47	Plata	107,88	99	Einstenio	253,00
Iterbio	Yb	70	Xenón	X	54	48	Cadmio	112,41	100	Fermio	255,00
ltrio	Y	39	Yodo	11	53	49	Indio	114,76	101	Mendelevio	256,00
Lantano	La	57	Zinc	Zn	90	50	Estaño	118,70	102	Nobelio	253,00
Litio	Li	3	Zirconio	Zr	40	51	Antimonio	121,76	103	Laurencio	257,00
Lutecio	Lu	71	1	l	ŀ	52	Teluro	127,61	104	Curciatovio	260,00

Elementos y cuerpos

COMPUESTOS QUÍMICOS DE INTERÉS

TABLA 2, . 3

	1		Peso
NOMBRE	DESIGNACION .	FORMULA	, molecular
Aceite de vitrolo	Ácido sulfúrico concentrado	SO ₄ H,	98,07
Acetileno	Acetileno	C,H,	26,04
Acetona	Acetona	CH ₃ CO CH ₃	58,08
Acido acético	Ácido acético	CH₃ · CO₂H	60,05
Ácido bárico	Ácido bórico	BO ₃ H ₃	61,84
Acido carbónico	Anhidrido carbónico	CO,	44,01
Acido clorhidrico	Ácido clorhídrico	CIH	36,47
Acido fluorhidrico	Acido fluorhidrico	FH	20,01
Ácido nítrico	Acido nítrico	NO₃H	63,02
Ácido sulfhídrico	Sulfuro de hidrógeno	SH ₂	34,08
Acido sulfúrico	Acido sulfúrico (aceite de vitriolo)	SO ₄ H ₂	98,08
Acido sulfuroso	Anhidrido sulfuroso	SO ₂	64,07
Agua	Agua	H₂O	18,02
Agua oxigenada	Peròxido de hidrógeno	H ₂ O ₂	34,02
Agua regia	1 Acido nítrico + 3 ácido clorhídrico	-	34,02
Albayalde	Carbonato de plomo	Pb(OH) ₂ · 2PbCO ₃	787,68
Alcohol etilico	Etanol	C₂H₅ · OH	46,07
Alcohol metilico	Metanol	CH₃ · OH	32,04
Alumbre	Sulfato alumínico potásico	AIK(SO ₄) ₂ + 12H ₂ O	474,40
Alúmina (arcilla)	Oxido de aluminio	Al_2O_3	101,96
Amoniaco	Amoniaco	NH ₃	17,03
Anhídrido carbonico	Anhídrido carbónico	CO ₂	44,01
Anhidrido silícico	Silice	SiO ₂	60,06
Anilina	Fenil-anilina	C ₆ H ₅ · NH ₃	94,14
Arsénico blanco	Anhidrido arsenioso	As ₂ O ₃	197,82
Barita	Óxido de bario	BaO	153,36
Bauxita	Hidrato de alúmina	Al ₂ O ₃ · H ₂ O	119,98
Bencina	Bencina (hidrocarburos)	C_nH_{2n+2} (n = 5 a 12)	20.44
Benzol	Benzal	C ₆ H ₆	78,11
Bicarbonato de sosa	Bicarbonato sódico	NaHCO ₃	84,01
Blanco de España	Creta	CaCO ₃	100,09
Blanco de plomo Blanzo de zinc	Carbonato de plomo	Pb(OH) ₂ · 2PbCO ₃ ZnO	775,67
Blenda	Óxido de zinc	SZn	81,38
Bórax	Sulfuro de zino	J	97,45 381,42
	Tetraborato sódico Bromuro de plata	Na₂B₄O₁ · 10H₂O AgBr	187,80
Bromuro de plata	Broinuro de piata	Agor	187,80
Cal apagada	Hidróxido cálcico	Ca(OH) ₂	74,10
Cal viva	Óxido de calcio	CaO	56.08
Caliza	Carbonato de cal	CaCO ₃	100,09
Calomelanos	Cloruro de mercurio	Cl ₂ Hg ₂	472,13
Caolín (tierra de porcelana)	Silicato alumínico hidratado	Al ₂ O ₃ · 2SiO ₂ + 2H ₂ C	
Carbonato de sodio	Sosa cristalizada	CO ₃ Na ₂ · 10H ₂ O	286,15
Carbonato sólido anhidro	Sosa calcinada	⊢CO ₃ Na ₂	105,99
Carborundo	Carburo de silicio	CSi	40,07
Carburo	Carburo de calcio	C ₂ Ca	64,10
Casiterita	Oxido de estaño	SnO ₂	150,70
Cinabrio	Sulfuro de mercurio	SHg	232,68
Cloroformo	Cloroformo	CI₃CH	119,39
Cloruro cálcico	Cloruro cálcico anhidro	Cl ₂ Ca	110,99
Cloruro estánnico	Cloruro estañoso	CI ₄ Sn	260,53
Cloruro zíncico	Agua de soldar	Cl ₂ Zn	136,29
Corindón (esmeril)	Oxido de aluminio	Al ₂ O ₃	101,96
Criolita	Fluoruro doble de aluminio y sodio	r ₃ AI · SFNa	209,95
Cromato amarillo	Cromato potásico	CrO₄K₂	194,20

Elementos y cuerpos

COMPUESTOS QUÍMICOS DE INTERES

TABLA 2, . 3

y cuerpos			
NOMBRE	DESIGNACION	FORMULA	Peso molecular
Dolomia	Carbonato de calcio y magnesio	(CO ₃) _z CaMg	184,42
Eter sulfúrico	Eter dietilico	$C_2H_6 \cdot O \cdot C_2H_6$	74,12
Fenol	Alcohol fenílico	C _s H _s · HO	94,11
Galena	Sulfuro de plomo	SPb	239,28
Gas de los pantanos (grisú		CH,	16,04
Gas hilarante	Oxido nitroso	N₂O	44,02
Glicerina	Propanotriol	C ₃ H ₈ O ₃	92,10
Hipoclorito potasico	Agua de Javelle	CIOK	90,55
Hipoclorito sódico Hiposulfito sódico	Agua de Larrabaque Tiosulfato sódico	CIONa C O No. EU O	74,45 248,19
	- I .	S ₂ O ₃ Na · 5H ₂ O	1 '
Litargirio Litopón	Oxido de plomo Mezcla de suffuro de zinc y sulfato de bario	PbO SZn + SO₄Ba	223,21
Magnesia	Óxido de magnesio	MgO	40,32
Mercurio fulminante	Fulminato de mercurio	(CON)2Hg + ½H2O	293,66
Minio de plomo	Ortoplumbato plúmbico	Pb ₃ O ₄	685,63
Naftalina Nitro de Chile	Naftaleno Nitrato sódico	C ₁₀ H ₈ NO ₃ Na	128,18 85,00
Ocre de bismuto	Oxido de bismuto	Bi,Ö,	466,00
Ocre rojo (hematites, oligis	sto) Óxido férrico	Fe ₂ O ₃	159,20
Oropimente	Trisulfuro de arsénico	S ₃ As ₂	246,02
Óxido de carbono	Oxido de carbono	CO -	28,01
Óxido de cromo	Oxido de cromo	Cr ₂ O ₃	152,02
Perborato	Borato sódico peroxidado	BO ₂ Na - H ₂ O ₂ · 3H ₂ O	
Permanganato Piedra infernal	Permanganato potásico Nitrato de plata	MnO₄K NO₊Ag	158,04 169,89
Pirolusita	Bióxido de manganeso	MnO₂	86,94
Potasa	Carbonato potásico	CO ₃ K ₂	138,20
Potasa cáustica	Hidróxido potásico	KOH	56,10
Prusiato amarillo	Ferrocianuro potásico	(CN) ₈ FeK ₄ · 3H ₂ O	422,40
Prusiato rojo	Ferrocianuro potásico	(CN) FEK 3	329,25
Rejalgar	Tetrasulfuro de arsénico	S ₄ As ₄	427,90
Sal amarga	Sulfato de magnesio	SO ₄ Mg +7H ₂ O	246,50
Sal amoniaco Sal común (de cocina)	Cloruro amónico	CINH,	53,50
Sal de fijar	Cloruro sódico Hiposulfito sódico	CINa S ₂ O ₃ Na ₂ · 5H ₂ O	58,45 248,19
Sal de fijal Sal de Glauber	Sulfato sódico	SO ₄ Na ₇ · 10H ₇ O	322,21
Salitre potásico	Nitrato potásico	NO ₃ K	101,10
Salitre sódico	Nitrato sódico	NO ₃ Na	85,00
Sosa calcinada	Carbonato sódico anhidro	CO ₃ Na ₂	105,99
Sosa cáustica Sosa cristalizada	Hidróxido sódico	NaÒH T	40,00
Sublimado	Carbonato sódico Cloruro mercúrico	CO ₃ Na ₂ · 10H ₂ O	286,15 271,52
Talco		Cl ₂ Hg	379.22
Tetra	Silicato de magnesio Tetracloruro de carbono	4SiO ₂ · 3MgO · H ₂ O Cl ₄ C	153,84
Tricloretileno	Tricloretileno	Ci ₃ C ₂ H	131,40
Vidrio soluble	Silicato alcalino (sódico o potásico)	SiO ₃ K ₂ ó SiO ₃ Na ₂	154,25 6 122,0
Vinagre	Acido acético diluido	C2H4O2	60,05
Vitriolo azul	Sulfato de cobre	SO ₄ Cu · 5H ₂ O	249,69
Vitriolo blanco	Sulfato de zinc	SO₄Zn - 7H₂O	287,56
Vitriolo verde	Sulfato de hierro	SO₄Fe 7H₂O	278,02
Yeso	Sulfato cálcico cristalizado	SO ₄ Ca + 2H ₂ O	172,18

Nota. El peso molecular es igual a la sume de los pesos atómicos contenidos en una molécula del compuesto

Elementos y cuerpos

PESO ESPECÍFICO (POR UNIDAD DE VOLUMEN) (1 Kg/dm³ = 62,42795 lb/pie³)

TABLA 3, . 3

CUERPOS SÓLIDOS

CUERPOS SÓLIDOS										
Cuerpos	Peso específico	Lb/pie³	Cuerpos	Peso específico	Lb/pie ³					
Acero al carbono	7,85	490	Cadmio	8,65	539					
Acero al cobalto	8,0	49 9	Café tostado	0,3-0,5	18,7-31,2					
Acero at niquel	8,1-8,2	506-512	Cal apagada	1,0-1,3	62-81					
Acero al wolframio	8,2	512	Cal viva	1,3	81					
Acetato de plomo	2,4	150	Calamina	4.1-4,5	256-281					
Acido fosforoso	1,65	103	Calcio	1,5	96					
Acido pícrico	1,77	110	Caliza	2,2-2,8	162-175					
Acido salicífico	1,48	92	Caolín	2,2-2,6	137-162					
Ágata	2,5-2,8	165-175	Carbón de leña	0,4	25					
Alabastro	2,3-2,8	144-175	Carborundo	3,1-3,2	194-200					
Albayalde	6,7	418	Carburo de calcio	2,2	137					
Albumina	1,04	65	Caucho	0,95-1,6	75-100					
Alcanfor	0,99	62	Celuloide	1,4	87					
Almidón troceado	1,53	96	Cemento (fraguado)	2,3-2,4	144-150					
Alpaca (argentón)	8,5	531	Cemento de escorias	1,05	66					
Alquitrán	0,9-1,2	56-75	Cera	0,95-1,0	59-62					
Alumbre (potasa)	1,7	106	Cerio	6,8	424					
Aluminio	2,7	169	Cesio	1,87	117					
Aluminio (aleaciones)		162-175	Cinabrio	8,0-8,3	499-518					
Ámbar	1,0-1,1	62-69	Cobalto	8,8	549					
Amianto	2,1-2,8	131-175	Cobre	8,9	556					
Antimonio	6,7	418	Cola	1,2-1,3	75-81					
Antracita	1,4-1,7	87-106	Constantan	8,8	549					
Arcilla	1,2-1,6	75-100	Coque	1,4-1,8	100-112					
Arena Arena do námeo	1,5-1,6	94-100	Corcho Corindón	0,2-0,35	12-22 243					
Arena de pómez Arenisca (piedra)	0,7-0,8 2,5-2,7	44-50 162-169	Cuarzo	3,9 2,5-2,8	243 156-175					
Arsénico	5,7-5,9	356-368	Cuero	0.8-1.0	50-62					
Asbesto	2,4-2,8	150-308	Cromo	7,1	90-62 443					
Asfalto	1,3-1,5	81-94	Cromo		442					
Azúcar	1,5-1,6	94-100	Diamante	3.5-3.6	218-225					
Azúfre	1,9-2,1	119-131	Dolomia	2.6-2.9	162-181					
Azune	1,3-2,1	112-131	Duraluminio	2.7-2.9	169-181					
Balata	1.04	65	Duraidillillo	2,7-2,3	103-161					
Baquelita	1,34	84	Escorias	0.6-0.7	37-44					
Bario	3,7	235	Escorias siderúrgicas	2,5-3,0	156-187					
Basalto	2,6-3,2	162-200	Esmeril	4,0	250					
Berilio	1,85	115	Espato flúor	3,1-3,2	194-200					
Bismuto	9,8	612	Estaño	7,3-7,4	456-462					
Blanco de plomo	6,7	418	Estiércol	1,2-1,8	80-112					
Blanco de zinc	5,65	353	Estroncio	2,6	162					
Borax	1,72	107	250.5.0.0		, , , ,					
Boro	2,34-2,55	147-159	Fécula	1,5-1,6	94-100					
Brea	1,0-1,1	62-69	Feldespato	2,5-2,7	156-169					
Bromuro de plata	6,47	404	Fenol	1,07	67					
Bromuro de potasio	2,73	170	Fibrocemento	1,8-2,2	112-137					
Bronce de aluminio	7,7	481	Fósforo	1,8-2,3	112-144					
Bronce fosforoso	8,8	549	Fundición blanca	6,7-7,6	418-474					
Bronce de estaño	8,8-8,86	549-553	Fundición gris	6,9-7,2	431-449					
			Fundición maleable	7,2-7,6	449-474					
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u></u>					

Elementos PE. y cuerpos			R UNIDAD DE VOLU 62,42795 lb/pie³)	IMEN) T	ABLA 3, . 3
Cuerpos	Peso específico	Lb/pie³	, Cuerpos	Peso específico	Lb/pie³
Galena	7,4-7,6	462-474	Naftalina	1,15	72
Galio	5,9	368	Negro de humo	1,7-1,8	106-112
Gneis	2,6-2,8	162-175	Nieve	0,2-0,8	12-50
Goma laca	1,2	75	Niquel	8,9	556
Grafito	1,9-2,3	119-144	Nitrato potásico	1,9-2,1	119-131
Granate	3,4-4,3	212-268	Nitrato sódico	2,3	144
Granito	2,6-3,0	162-187	Nitrocelulosa	1,6-1,7	100-106
Grasa	0.92-0.97	57-61		, ,	ļ
Grava	1,8	112	Ocre	3,5	218
Greda	1,5-1,9	94-119	Ópalo	2,3-2,4	144-150
Gres	2,5-2,6	156-162	Oro	19.3	1205
Gutapercha	0,95-1,05	59-66	Oropimente	3,43	214
	-744 -7		Osmio	22,5	1405
Harina	0,4-0,6	25-37	Óxido de bario	5,7	356
Hematites	4,5-5,2	281-325	Óxido de calcio	3,3	206
Hielo	0,9	56	Óxido de cromo	5,2	325
Hierro	7.87	491	Óxido de hierro	5.2-5.9	325-368
Hormigón	1,8-2,4	112-150	Óxido de plomo	9,3	581
Huesos	1,7-2,0	106-125	CAIGE GO PIONIO	0,5	55.
Hulla	1,2-1,5	75-94	Papel	1,1-1,4	69-87
	.,,_		Paladio	12,0	749
Indio	7,25	453	Patatas	0,8-1,1	50-69
Iridio	22,5	1405	Pedernal	2,6-2,8	162-175
IIIGIO	22,3	1403	Pez (betún)	1,2-1,3	75-81
Jade	2,6-2,8	162-175	Piedra (arenisca, ca-	1,2 1,0	1001
0000	2,02,0	102 175	liza, granito, etc.)	2,6-2,8	162-175
Kieselgutur	0,1-0,5	6-31	Piedra pómez	0,4-0,9	25-56
Klinker	2.6-2.7	162-169	Pirita de cobre	4,1-4,3	256-268
	2,0 2,1	102 100	Pirita de hierro	4,9-5,2	306-325
Ladrillo ordinario	1,6-1,9	100-119	Pirolusita	3,8-4,8	237-300
Ladrillo macizo	2,2-2,9	162-181	Pizarra	2,6-2,8	162-175
Lana	1,3-1,4	81-87	Plata	10,5	662
Latón	8,5	531	Platino	21,4	1342
Lava	2,3.2,7	144-169	Plomo	11,3	712
Lignito	1,2-1,5	75-94	Pólvora	1,75	109
Lino	1,5	94	Porcelana	2,2-2,5	137-156
Linoleo	1,2	75	Pórfido	2,5-2,6	156-162
Litio	0,53 •	34	Potasio	0,85	54
Madera de pino, abeto	0,6-0,7	37	Renio	20,5	1280
Madera de pino tea	0,8	50	Resina	1,05-1,1	66-69
Madera de roble,	•		i	· ·	
Castaño	8,0	50	Rodio	12,4	774
Maderas duras	1,2-1,4	75-87	Rubidio	1,52	95
Magnesio	1,7	109	Rutenio	12,4	774
Manganeso	7,3	456			
Marfil	1,8-1,9	112-119	Sal común (de cocina)	2,1	131
Mármol 2,6-2,8		162-175	Sal gema	2,1-2,3	131-144
Metal delta 8,6		537	Selenio	4,4-4,5	275-281
Mica 2,6-3,2		162-200	Silice	-2,6	162
		537-568	Silicio	2,3	147
Molibdeno	10,2	637	Sodio	0,97	61
Mortero de cal	1,6-1,8	100-112	Sosa (carbonato)	1,45	91
Mortero de cemento	1,8-2,2	112-137	Sosa cáustica	1,7-2,1	106-131

Elementos Pi y cuerpos		SO ESPECÍFICO (POR UNIDAD DE VOLUMEN) (1 Kg/dm³ = 62,42795 lb/pie³)							
Cuerpos	Peso especifico	Lb/pie³	Cuerpos	Peso especifico	Lb/pie ³				
Talco	2,6-2,8	162-175	Vanadio	5, 6-6 ,0	350-375				
Talio	11.8	737	Vidrio	2,5-3,0	162-187				
Tantalio	16,6	1036	1	_,					
Teluro	6,25	390	Wolframio	18,6-19,3	1161-1205				
Тіетта	1,5-1,9	94	Wolframita	7,2-7,5	449-468				
Titanio	4,5	281							
Toba	1,3	81	Yeso (escayola)	1,8-2,4	112-150				
Topacio	3.5-3.8	218-237	Yodo	4.93	308				
Torio	11,7	730	Yute	1,44	90				
Turba	0,3-0,6	19-37	!	1,44	50				
roroa	0,3-0,0	10-37	Zinc	7,1	449				
Uranio	18,8	1167	Zirconio (líquido)	6,5	325-362				
Oraciio	10,0	1107	Zirconio (silicato)	3,3	206				
	CUERPOS	LIQUIDOS	Y GASES LICUADO	s					
Cuerpos	Peso especifico	Lb/pie³	Cuerpos	Peso específico	Lb/pie				
Aceite mineral	0,93	58	Etileno	0,57	36				
Aceite de oliva	0,92	57		_,	1				
Aceite de pescado	0,91-0,93	57-58	Flúor	1,1	69				
Aceite de ricino	0.97	61	Fuel-oil	0.98-1,1	61-67				
Aceites vegetales	0,9-0,97	56-61	rug-on	0,30-1,1	1				
Acetileno	0,5-0,57	38	Gas-oil	0,86-0,89	54-56				
Acido clorhídrico	0,91	57	! Glicerina	1,26	79				
Ácido fluorhidrico	0,99	62	Gilcerina	1,20	/ '5				
Acido ritornianeo		94	11-6-	0.10	8				
	1,51		Helio	0,13	1 -				
Acido sulfhídrico	0,92	57	Heptano	0,69	43				
Agua	1,00	62	Hexano	0,66	41				
Agua de mar	1,02	64	Hidrógena	0,071	44				
Aire	0,88	55		4.00	1				
Albúmina	1,05	66	Leche	1,03	64				
Alcohol	0,8	50							
Amoníaco	0,63-0,68	39-42	Mercurio	13,6	849				
Anhidrico carbónico	0,95-1,6	59-100	Metano	0,42	26				
Anhidrico sulfuroso	1,4-1,6	87-100							
Anilina	1,04	65	Neón	1,21	76				
Alquitrán	0,85-1,2	53-75	Nitrógeno	0,81	51				
Argón	1,4	87	I .						
	1		Octano	0,70	44				
Bencina	0,7	44	Oxigeno	1,13	71				
Benzol	0,9	56							
Bromo	3,12	195	Parafina	0,93-1,0	58-62				
Butano	0,6	37	Pentano	0,63	39				
			Petróleo	8,0	50				
Cerveza	1,03	64	Propano	0,59	37				
Cloro	1,56	97	Propileno	0,61	38				
Cloroformo	1,5	94							
Cloruro amónico	1,14	71	Salitre potásico	1,2-1,4	75-87				
Cloruro sódico	1,15	72							
Cripton	2,15	134	Toluol	0,87	54				
•	1		Trementina	0,85	53				
Etano	0,55	34							
Èter	0,72	45	Xenón	3,52	220				

EI	ementos	
٧	cuerpos	

PESO ESPECÍFICO DE GASES (Peso normal a O°C y 760 Torr)

TABLA 4 . 3

1	eso norm	iai a U°C	y 760 TC	orr)	
Gases	Fórmula química	Peso molecular	Peso relativo aire = 1	Peso específico kg/m³,	lb/pie³
Acetileno	C ₂ H ₂	26,038	0,906	1,171	0,07310
Acido bromhidrico	HBr	80,924	2,819	3,644	0,22749
Acido clorhidrico	HCI	36,465	1,268	1,639	0,10232
Acido fluorhídrico	FH	20,008	0,713	0,893	0,05575
Acido selenhídrico	SeH.	80,976	2,834	3,664	0,22874
Acido sulfhídrico Acido yodhídrico	∣H₂S 'HI	34,082	1,191	1,539	0,09608
Aire (seco)	HI	127,328 28,960	4,478 1,000	5,789	0,36140
Amoniaco	NH ₃	17,032	0,597	1,293	0,08072
Alcohol butilico	C ₄ H ₁₀ O	74,124	2,510	0,771 3,244	0,00481 0,20252
Alcohol etilico	C ₂ H _a O	46,070	1.580	2.043	0,20252
Alcohol metilico	C₂H₄O	44,054	1,103	1.426	0.08902
Anhidrido carbónico	CO,	44,011	1,529	1,977	0.12342
Anhidrido sulfuroso	SO ₂	64,066	2,264	2 926	0,18266
Argón	Ar	39,944	1,380	1.784	0,11137
Arsenamina	H₃As	77,934	2,692	3,480	0,21725
Bunato-normal	C ₄ H ₁₀	58,124	2,090	2,703	0.16874
Butano-iso	C ₄ H ₃₀	58.124	2,064	2.668	0,16656
Butileno	C.H.	56,108	1.936	2,500	0,15607
Ciamógeno	C ₂ N ₂	52.038	1,790	2,320	0,14483
Cloro	Ci,	70,914	2,491	3,220	0,20102
Cloroformo	CHCI	132,409	4.087	5,283	0,32981
Cloruro de metilo	CH₃CI	50,492	1,784	2.307	0,14402
Cloruro de nitrosilo	NOCI	65,465	2,314	2,992	0,18678
Criptón (Kriptón)	Kr	83,800	2,895	3,740	0,23348
Diflúor-dicloro-metano	CF ₂ Cl ₂	120,925	4,262	5,510	0,34398
Dimetileter (éter metálico)	C ₂ H _e O	46,070	1,632	2,110	0,13172
Etano	C ₂ H ₆	30.070	1.049	1,356	0.08465
Éter (vapor)	C.H.O	74,124	2,550	3,300	0.20601
Etilamina	C₂H,N	45,086	0,706	0,913	0,05700
Etilena	C₂H.	28,054	0,975	1,261	0.07872
Flúor	F,	38,000	1,310	1.695	0.10582
Fluoruro de boro	F,B	67,820	2,320	3.000	0.18728
Fluoruro de metilo	CH₃F	34,035	1,195	1,545	0,09645
Fluoruro de silicio	F₄Si	104,060	3,713	4,691	0,29285
Fostamina	PH,	34,004	1,530	1,183	0,07385
Helio	He	4,003	0,138	0,179	0,01117
Heptano-normal	C ₇ H ₁₆	100,205	3,450	4,459	0,27837
Hidrógeno	н,	2,016	0,067	0,090	0,00562
Metano	CH*	16,043	0,555	0, 7 17	0,04476
Metilamina	CH₅N	31,059	0,706	1,388	0,08665
Neón	Ne	20,183	0,696	0,900	0,05619
Nitrógeno	N,	28,016	1,097	1,251	0,07810
Octano-normal	C,H 12	72,151	0,389	5,030	0,31401
Óxido de carbono	co	28,011	0.967	1,250	0,07803
Oxido nítrico	NO	30,008	1,037	1,340	0,08365
Oxido nitroso	N₂O	44,016	1,530	1,978	0,12348
Oxigeno	0,	32,000	1,105	1,429	0,08921
Oxisulfuro de carbono	cos	60,077	2,105	2,720	0,16980
Ozono	Ο,	48,000	1,710	2,220	0,13859
Pentano-normal	C ₅ H ₁₂	72,151	2,674	3,458	0,21588
Propano	C ₃ H ₈	44,097	1,550	2,004	0,12511
Propileno	C₃H ₆	78,114	1,481	1,915	0,11955
Sulfuro de carbono	S₂C	76,143	2,640	3,420	0,21350
Vapor de agua	H₂O	18,016	0,594	0,768	0.04794
Xenón	x	131,300	4,510	5,890	0.36770
				-,	-,-5,,0

660 630 820 115 704 705 850 820 271 2040 271 2040 285 850 850 800 28 850 800 230 44 30 30 44 30 30	### Calor Internet de	Punto de ebultición °C CUI 2270 1640 625 445 1700 1500 767 1400 4000 1400 6200 2330	Calor latente de ebullición kcal/kg	CUERPO SÓLIDOS Manganeso Molibdeno Níquel Oro Osmio Paladio Platino Plorno Potasio Renio Rodio Rubidio Selenio	Punto de fusión *C 1260 2600 1455 1065 2500 1566 1773 327 63 3170 1965 39	Calor latente de fusión kcal/kg 60 70 16 36 25 27 6 13	Punto de abulición *C 2100 3560 3000 2700 1950 3800 1730 760	Cator latente de abullicion kcali kg 1000 1700 1480 420 950 520 600 220 490			
660 630 820 115 704 1280 321 850 28 1495 1085 1890 230 44	85 40 10 340 13 13 78 4 67 50 70	ebullición °C CUI 2270 1640 625 445 1700 1500 767 1400 4000 1400 6200 2330	Istenta de ebulticula (car/kg) ER POS 2800 300 400 70 320 5930 200 1000 12000	SÓLIDOS Manganeso Molibdeno Níquel Oro Osmio Paladio Plata Platino Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	1260 2600 1455 1065 2500 1573 327 63 3170 1965 39	60 60 16 36 25 27 6 13	2100 3560 3000 2700 1950 3800 1730 760	1000 1700 1480 420 950 520 600 220 490			
660 630 820 115 704 1280 271 2040 3550 800 28 1495 1880 230 44	85 40 10 340 13 13 78 4 67 50 70	2270 1640 625 445 1700 3000 1500 767 1400 4000 1400 1400 2330	2800 300 400 70 320 5930 200 240 1000 12000	Manganeso Molibdeno Niquel Oro Osmio Paladio Plata Platino Plorno Potasio Renio Rodio Rubidio	1260 2600 1455 1065 2500 1555 960 1773 327 63 3170 1965 39	60 70 16 36 25 27 6 13	2100 3560 3000 2700 1950 3800 1730 760	1000 1700 1480 420 950 520 600 220 490			
630 820 115 704 1280 271 2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1085 11800 230 44	40 10 340 13 13 78 4 67 50 70	2270 1640 625 445 1700 3000 1500 767 1400 4000 1400 1400 2330	2800 300 400 70 320 5930 200 240 1000 12000	Manganeso Molibdeno Niquel Oro Osmio Paladio Plata Platino Plorno Potasio Renio Rodio Rubidio	2600 1455 1065 2500 1565 960 1773 327 63 3170 1965 39	70 16 36 25 27 6 13	3560 3000 2700 1950 3800 1730 760	1700 1480 420 950 520 600 220 490			
630 820 115 704 1280 271 2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1085 11800 230 44	40 10 340 13 13 78 4 67 50 70	1640 625 445 1700 3000 1500 767 1400 4000 1400 670 3200 2330	300 400 70 320 5930 200 240 1000 12000	Molibdeno Niquel Oro Osmio Paladio Plata Platino Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	2600 1455 1065 2500 1565 960 1773 327 63 3170 1965 39	70 16 36 25 27 6 13	3560 3000 2700 1950 3800 1730 760	1700 1480 420 950 520 600 220 490			
820 115 704 1280 271 2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	10 340 13 13 78 4 67 50 70	625 445 1700 3000 1500 767 1400 4000 1400 670 3200 2330	400 70 320 5930 200 240 1000 12000	Níquel Oro Osmio Paladio Plata Platino Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	1455 1065 2500 1565 960 1773 327 63 3170 1965 39	16 36 25 27 6 13	3000 2700 1950 3800 1730 760	950 520 600 220 490			
115 704 1280 271 2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	340 13 13 78 4 67 50 70	445 1700 3000 1500 767 1400 4000 1400 670 3200 2330	70 320 5930 200 240 1000 12000	Oro Osmio Paladio Plata Platino Plorno Potasio Renio Rodio Rubidio	1065 2500 1565 960 1773 327 63 3170 1965 39	16 36 25 27 6 13	2700 1950 3800 1730 760	950 520 600 220 490			
704 1280 271 2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	340 13 13 78 4 67 50 70	1700 3000 1500 767 1400 4000 1400 670 3200 2330	320 5930 200 240 1000 12000	Osmio Paladio Plata Platino Plorno Potasio Renio Rodio Rubidio	2500 1565 960 1773 327 63 3170 1965 39	36 25 27 6 13	1950 3800 1730 760	950 520 600 220 490			
1280 271 2040 321 3550 850 28 1495 1085 1800 230 44	13 78 4 67 50 70	3000 1500 767 1400 4000 1400 670 3200 2330	5930 200 240 1000 12000 120 1550	Paladio Plata Platino Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	1555 960 1773 327 63 3170 1965 39	25 27 6 13	3800 1730 760	520 600 220 490			
271 2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	13 78 4 67 50 70	767 1400 4000 1400 670 3200 2330	240 1000 12000 120 1550	Plata Platino Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	960 1773 327 63 3170 1965 39	25 27 6 13	3800 1730 760	520 600 220 490			
2040 321 850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	13 78 4 67 50 70	767 1400 4000 1400 670 3200 2330	240 1000 12000 120 1550	Platino Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	1773 327 63 3170 1965 39	27 6 13	3800 1730 760	600 220 490			
321 850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	78 4 67 50 70	1400 4000 1400 670 3200 2330	1000 12000 120 120 1550	Plomo Potasio Renio Rodio Rubidio	327 63 3170 1965 39	6 13	1730 760	220 490			
850 3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	78 4 67 50 70	1400 4000 1400 670 3200 2330	1000 12000 120 120 1550	Potasio Renio Rodio Rubidio	63 3170 1965 39	13	760	490			
3550 800 28 1495 1085 1800 230 44	4 67 50 70	4000 1400 670 3200 2330	12000 120 1550	Renia Rodio Rubidio	3170 1965 39						
800 28 1495 1085 1800 230 44	67 50 70	1400 670 3200 2330	120 1550	Rodio Rubidio	1965 39	6					
28 1495 1085 1800 230 44	67 50 70	670 3200 2330	1550	Rubidio	39	6					
1495 1085 1800 230 44	67 50 70	3200 2330	1550			1 6					
1085 1800 230 44	50 70	2330					713	200			
1800 230 44	70				220	16	688	260			
230 44				Silicio	1415		2350	3360			
44	1.4	2400	1470	Sodio	96	27	880	1000			
		2300	620	Tántalio	3000	ŀ					
30	5	280	400	Titanio	1820						
1	19	2300		Vanadio	1730						
1540	65	2500	1520	Wolframio	3400	60	5000	1150			
2454		4800	930	Yodo	114		185	80			
						29	907	430			
650	50	1110	1350	Zirconio	1900	L					
CUERPO LÍQUIDOS											
94	23	56	125	Claroformo	- 64	19	61	59			
								86			
1				Glicerina	_	_		76			
			115	Heptano				76			
. 1				!				79			
				i e	1			72			
				Octano	– 57	43	126	71			
	_			Pentano	130	28	36	85			
5,5	30	80	95	Sulfuro de carbono	112	18	46	89			
_ 7,3	16,2	59	43	Toluol	<u> </u>	17	<u>1</u> 111j	. 85			
		CUE	RPOS	GASEOSOS							
_ R1		_ 84	198	Ftileno	. 180	25	103	125			
	13.4					1		38			
					- 220	1		- 5			
				l .	_ 250	14		110			
						1		25			
	-	1						48			
					1	-		131			
				I	1	1		51			
						5,5		107			
- 184	22	- 89	129	Propileno	185	17	- 47	109			
ביי דמטי	O DE	FUSIÓI	N DE A	LEACIONES Y M	EZCLA	S					
					_		113	 20			
				_		i					
	,										
	,										
	180 650 94 17 8,4 41 10,5 0,00 115 98 5,5 7,3 - 81 - 112 - 87 - 56 - 75 - 189 - 135 - 103 - 157 - 184	180 33 650 50 94 23 17 46 8,4 66 41 9,5 10,5 26 0,0 80 115 25 98 24 5,5 30 7,3 16,2 	180 33 1400 650 50 1110 CU 94 23 56 17 46 118 8,4 66 101 41 9,5 96 10,5 26 325 0,0 80 100 115 25 78 98 24 65 5,5 30 80 7,3 16,2 59 CUE - 81 - 84 - 112 13,4 - 85 - 87 16,6 - 60 - 86 44 - 78 - 75 28 - 10 - 189 7 - 186 - 103 45 - 35 - 103 45 - 35 - 104 - 105 DE FUSIÓN 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1	180 33 1400 5100 650 50 1110 1350 CUERPO 94 23 56 125 17 46 118 97 8,4 66 101 118 41 9,5 96 115 10,5 26 325 0,0 80 100 539 115 25 78 201 98 24 65 263 5,5 30 80 95 7,3 16,2 59 43 CUERPOS CUERPOS CUERPOS 81	180	180	180	180			

Cuerpo kcal/kg grd Cuerpo kcal/kg grd Cuerpo kcal/kg Acero 0,114 Fundición hierro 0,20 Silicio 0,1 Acero al Mn o Ni 0,12 Grafito 0,098 Wolframio 0,0 Aluminio 0,22 Hiero 0,50 Zinc 0,0 Asfalto 0,22 Hiero 0,114 Aceite de oliva 0,3 Azufre 0,18 Hormigón 0,22 Aceite de oliva 0,3 Basalto 0,20 Hulla 0,30 Aceite de máquinas 0,4 Bismuto 0,03 Ladrillo 0,20 Ácido nitrico 0,4 Bismuto 0,03 Ladrillo 0,20 Ácido sulfúrico 0,3 Bronce 0,086 Latón 0,092 Ácido sulfúrico 0,3 Calcio 0,16 Magnesio 0,22 Alcohol 0,6 Calcio 0,16 Magnesio 0,22 Alcohol 0,6 Cobatto 0,094	777 732 732 7395 735 733 733 733 733 733 733 733 733 73
Acero al Mn o Ni	032 095 35 10 11 33 30 66 0 11 12 50 58 8 0 33 3 60 52
Aluminio	995 10 11 13 13 10 11 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Asfalto 0,22 Hierro 0,114 Azufre 0,18 Hormigón 0,22 Aceite de oliva 0,3 Basalto 0,20 Hulla 0,30 Aceite de máquinas 0,4 Bismuto 0,03 Ladrillo 0,20 Ácido nitrico 0,4 Bronce 0,086 Latón 0,092 Ácido sulfúrico 0,3 Cadmio 0,56 Madera 0,60 Agua 1,0 Calcio 0,16 Magnesio 0,22 Alcohol 0,6 Cobalto 0,096 Manganeso 0,119 Armoniaco 1,0 Cobre 0,094 Mármol 0,21 Bromo 0,1 Constantan 0,098 Niquel 0,108 Benzol 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 Crerno 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 Cuerno (cal/ko /P) Cuerno (cal/ko /P) Cuerno (cal/ko /P) Cuerno (cal/ko /P) Cuerno (cal/ko /P)	35 10 11 33 36 66 0 11 12 50 58 83 33 50
Azufre 0,18 Hormigón 0,22 Aceite de oliva 0,3 Basalto 0,20 Hulla 0,30 Aceite de máquinas 0,4 Bismuto 0,03 Ladrillo 0,20 Ácido nitrico 0,4 Bronce 0,086 Latón 0,092 Ácido sulfúrico 0,3 Cadmio 0,56 Madera 0,60 Agua 1,0 Calcio 0,16 Magnesio 0,22 Alcohol 0,6 Cobařto 0,096 Manganeso 0,119 Armoniaco 1,0 Cobre 0,094 Mármol 0,21 Bromo 0,1 Constantan 0,098 Niquel 0,108 Benzoi 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 <t< td=""><td>100 111 133 1066 1011 111 142 150 158 158 150 150 150 150 150</td></t<>	100 111 133 1066 1011 111 142 150 158 158 150 150 150 150 150
Basalto	100 111 133 1066 1011 111 142 150 158 158 150 150 150 150 150
Bismuto	11 133 10 166 10 11 11 12 12 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Bronce	33 0 66 0 11 12 50 58 33 33 60
Cadmio 0,56 Madera 0,60 Agua 1,0 Calcio 0,16 Magnesio 0,22 Alcohol 0,6 Cobafto 0,096 Manganeso 0,119 Amoniaco 1,0 Cobre 0,094 Mármol 0,21 Bromo 0,1 Constantan 0,098 Níquel 0,108 Benzoi 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 TABLA (Especificación en «Calor» página 68)	0 66 0 11 12 50 58 033 60
Calcio 0,16 Magnesio 0,22 Alcohol 0,66 Cobalto 0,096 Manganeso 0,119 Armoniaco 1,0 Cobre 0,094 Mármol 0,21 Bromo 0,1 Constantan 0,098 Niquel 0,108 Benzol 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 TABLA (Especificación en «Calor» página 68)	56 0 11 12 50 58 033 50 52
Cobařto 0,096 Manganeso 0,119 Amoniaco 1,0 Cobre 0,094 Mármol 0,21 Bromo 0,1 Constantan 0,098 Níquel 0,108 Benzol 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 TABLA (Especificación en «Calor» página 68)) 11 12 50 58 033 60
Cobre 0,094 Mármol 0,21 Bromo 0,1 Constantan 0,098 Niquel 0,108 Benzol 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 TABLA (Especificación en «Calor» página 68)	11 42 50 58 033 60 52
Constantan 0,098 Niquel 0,108 Benzol 0,4 Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 TABLA (Especificación en «Calor» página 68)	12 50 58 033 50 52
Coque 0,20 Oro 0,031 Éter 0,5 Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68)	50 58 033 50 52
Cristal 0,19 Plata 0,056 Glicerina 0,5 Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68) TABLA	58 033 50 52
Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68) TABLA (Especificación en «Calor» página 68)	033 50 52
Cromo 0,108 Platino 0,032 Mercurio 0,0 Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,5 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,5 Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68) TABLA	033 50 52
Cuarzo 0,19 Plomo 0,031 Petróleo 0,55 Estaño 0,056 Porcelana 0,19 Acetona 0,55 Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (50 52
Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.)	52
Termología POTENCIA CALORÍFICA (Especificación en «Calor» página 68) Cuerno cal/ko (P.)	
(Especificación en «Calor» página 68) Cuerno cal/ko /P. Cuerno ca	.7.3
(Especificación en «Calor» página 68) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/ko (P.) Cuerno cal/	
P _s	/kg P,
Antracita . 8000 Aceite de linaza 9300 Acetileno 12000	11600
Coque 7000 Alcohol 7100 Butano 11800	10900
Carbón de madera 8000 Benzol 10000 Etano 12400	11300
Hulla grasa 7000 Cera 9000 Gas de agua 3800	3400
Hulla magra 7500 Fósforo 5950 Gas hornos altos 900	800
Hulla seca 6500 Gas-oit 10700 Gas hornos coque 8500	7500
Leña seca 4000 Gasolina 10500 Gas de hulla 8000	7200
Leña verde 2000 Naftalina 9700 Gas natural 11400	10000
Lignito térreo 2000 Petróleo 11000 Hidrógeno 33900	28700
Lignito pétreo 4000 Trementina 10800 Metano 13200	11900
Turba húmeda 250 Propano 12000	11000
Turba seca 3600 Propileno 11600	10900
Termología COEFICIENTE DE CONDUCTIBILIDAD (Especificación en «Calor» página 68)	A 8 . 3 -
	cal n²° C)
Acero 30 Hierro 63 Oro 260	0
Agua 0.5 Hormigón 0.90 Piedra	1,6
Aluminio 180 Ladrillo 0,70 Plata 360	
Bronce 70 Latón 80 Platino 64	
Cobre 320 Madera 0,15 Plomo 38	
· · ·	
	0,9
	0,7
	5
Grafito 120 Mortero 0,80	
Hielo 1,7 Niquel 50	

Termología

DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN

Coeficiente de dilatación lineal α . —Es el alargamiento λ que experimenta la unidad de longitud de un cuerpo al elevar su temperatura en 1° C; la longitud de cuerpo dilatado es:

$$I = I_a(1 + \alpha(t + t_a))$$

siendo:

- La longitud del cuerpo a la temperatura final t (dilatado).
- La longitud del cuerpo a la temperatura inicial t_a (sin dilatar).
- α El coeficiente de dilatación del cuerpo (Tabla 9.3).

(La fuerza de dilatación o de contracción de un cuerpo al variar su temperatura, es:

$$F = \alpha EA (t - t_s), kg.$$

siendo:

- E El módulo de elasticidad del cuerpo.
- A La sección transversal del cuerpo).

Coeficiente de dilatación cúbica. — Es la variación de volumen de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos por cada grado de aumento de temperatura; en los sólidos $\beta=3\alpha$, y en los gases, a presión constante, $\beta=1/273,16$

Contracción lineal. Es la diferencia entre las dimensiones de un molde frío y las de un cuerpo frío que ha sido fundido en aquel molde, representándose la contracción como un tanto por ciento de la dimensión del molde frío (Tabla 10.3).

$$\lambda = \frac{1 - l_0}{1} \cdot 100$$

COEFICIENTES DE DILATACIÓN LINEAL TABLA 9 - 3

siendo

Termología

- I La longitud del molde frío
- La longitud del cuerpo fundido frío.

Cuerpo	Coeficiente α	Cuerpo	Coeficiente α	Cuerpo	Coeficiente a	
Aluminio	0,000024	Níquel	0,000013	Acero	0,000012	
Antimonio	11	Paladio	12	Acero moldeado	i 11	
Bismuto	13	Plata	19	Bronce	18	
Cobalto	13	Platino	latino 09 Constantan			
Cobre	17	Plomo	29	Hierro fundido	10	
Estaño	0,000027	Oro	0,000014	Hormigón	0,000012	
Hierro	12	Titanio	09	Latón	l 18	
Magnesio	26	Vanadio	08	Madera (longitudinal)	03 a 10	
Molibdeno	052	Wolframio	045	Porcelana	03	
Manganeso	23	Zinc	29	Vidrio	09	
Termología	COEFICIE	ENTES DE C	CONTRACCI	ÓN LINEAL	TABLA 10 - 3	
C	uerpo	λ%	Cı	uerpo	λ%	
Acero		1,8	Cobre	_	1,4	
Acero moldeado)	1,6 a 2,0	Estaño		0,3 a 0,7	
Aluminio		1,8	Fundición AlSi		0,5 a 1,2	
	inyectada)	0,5	Fundición de his	erro	1,1 a 1,5	
AlSi (fundición			1 - 4 2	1.5 a 1.8		
AlSi (fundición Antimonio		0,3 a 0,7	Latón			
	า้ง	0,3 a 0,7 0,8 a 1,6	Plomo		, 1,3 8 1,0	

Elementos CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS IMPORTANTES							S TA	BLA 11 . 3
y caery	,03		IIVI.	PUKIA	NIES			
Elemento	Simbola	Estado	Peso específico	Punto de fusión °C	Punto de ebullición °C	Coeficiente de dilatación lineal	Módulo E de elasticidad kg/mm²	Resistencia por tracción kg/mm²
Aluminio	Al	sólido	2,7	660	2270	0,000024	7200	14 a 20
Antimonio	Sb	sólido	6,7	630	1640	11	7900	8,6
Arsénico	As	sólido	5,8	820	625			
Azufre	s	sólido	2,0	115	445	1		1
Bario	Ba	sólido	3,76	704	1700			
Berilio	Вe	sólido	1,85	1280	3000	0,000012	36000	l
Bismuto	Bi	sólido	9,8	271	1500	13	3290	0,5
Boro	В	sólido	2,34	2040				1
Bromo	Br	líquido	3,19	-7,3	59			ŀ
Cadmio	Cd	sólido	8,64	321	767	0.000030	510	6,4
Calcio	Ca	sólido	1,54	850	1400			0.5
Carbono	C	sólido	3,5 (diam)	3550	4000			
Cerio	Ce	sólido	6,8	800	1400			
Cesio	Cs	sólido	1,87	28	670			
Cloro	CI	gaseoso	1.56	-34	-35			
Cobalto	Co	sólido	8.8	1495	3200	0,000013	20800	26
Cobre	Cu	sólido	8.9	1085	2330	17	12700	25 a 30
Cromo	Cr	sólido	7,1	1800	2400	08	12755	
Estaño	Sn	sólido	7,3	230	2300	0,000027	4150	2,75
Flúor	F	gaseoso	1,1	-220	-188	3,00002.	1125	2,73
Fósforo	P	sólido	1,8	44	280			
Galio	Ga	sólido	5,9	30	2300			
Hidrógeno	Н	gaseoso	(0,090 kg/m ³)	-25 9	-253			
Hierro	Fe	sólido	7,87	1540	2500	0.000012	21000	22
Iridio	lr	sólido	22,5	2454	4800	07	52000	22
Litio	Li	sólido	0,534	180	1400	60	500	10
Magnesio	Mg	sólido	1,74	650	1110	26	4100	18 20
Manganeso	Mn	sólida	7,3	1260	2100	23	4100	20
Mercurio	Hg	líquido	13,595	-38.9	357		}	
Molibdeno	Mo	sólido	10,2	2600	3560	0,000005	1	
Niquel	Ni	sólido	8,9	1455	3000	13	22000	40 a 45
Nitrógeno	N	gaseoso	(1,251 kg/m ³	-210	- 196	'3	2.2000	40 a 45
Ого	Au	sólido	19,3	1065	2700	0.000014	8000	
Osmio	Os	sólido	22,5	2500		0,000014	2000	14
Oxigeno	los o	1	1		5300	07		1
Paladio	Pd	gaseoso sólido	(1,429 kg/m ³	-219	- 183	0.000013	14500	-
Plata	Ag	sólido	12,0	1555	2200	0,000012	11500	21
Platino	Pt	sólido	10,5 21,4	960 1773	1950 3800	19	8000	16
Plomo	Pb	sólido	1	327	1730	09	17000	20
Potasio	K	sólido	11,3		1	29	1700	1,4
Renio	Re	sólido	0,86	63	760	83		1
Rodio	Rh	sólido	20,5	3170	2500	A 0000000	2000	
Rubidio	Rb		12,4	1965	2500	0,000008	3000	1
	1	sólido	1,52	39	713			1
Selenio Silicio	Se c:	sólido	4,4	220	688	0.000000		1
Silicio	Si Na	sólido	2,3	1415	2350	0,000008		
Sodio Tantalio	Ta	sólido	0,97	87	880	72	1000	
Tantalio Titanio	l	sólido	16,6	3000	5300	06	1900	1
-	Ti	sólido	4,5	1820	3000	09		
Uranio	U	sólido	18,5	1090	3818			
Vanadio	V.	sólido	6,0	1730	3000	08		
Wolframio	l.w	sólido	19,3	3400	5000	945	42000	110
Yodo		sólido	4,93	114	185			1
Zinc	Žn	sólido	7,2	420	907	0,000029	13000	15

Elementos y cuerpos

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS CUERPOS Acción de las fuerzas moleculares

Estado físico

Según la agrupación de sus moléculas, el estado físico será sólido cuando la cohesión es grande, liquido cuando la cohesión es poco mayor que la repulsión, y gaseoso cuando la repulsión de las moléculas es mayor que la cohesión.

Físicamente se estudian los fenómenos naturales que tienen lugar en los cuerpos y que no producen modificación en la materia de los mismos; se consideran las propiedades de la materia y de la energía utilizando tan sólo medios o atributos capaces de medida.

Propiedades de los cuerpos

- a) Extensión. -- Capacidad para ocupar una parte de espacio (volumen, superficie, longitud).
- b) Impenetrabilidad. Propiedad que impide que un cuerpo esté en el lugar que ocupa otro.
- c) Divisibilidad. Propiedad en virtud de la cual los cuerpos pueden fraccionarse (límite, la molécula).
- d) Porosidad. Propiedad de tener espacio libre entre las moléculas.
- e) Expansibilidad. Propiedad para poder ocupar mayor espacio que el que ocupa (aumentando la separación entre sus moléculas.
- Compresibilidad. Que se puede comprimir o reducir a menor volumen (menor espacio entre moléculas).
- g) Inercia. Incapacidad de un cuerpo para salir de su estado de reposo, para cambiar las condiciones de movimiento o para cesar en él, sin aplicación o introducción de alguna fuerza.
 - h) Pesantez. Presión sobre los cuerpos sobre los que se apoya o tensión sobre los que pende.
 - i) Peso específico. Relación entre su pesantez y volumen.

Acción de fuerzas moleculares de los cuerpos

- a) Dureza. Mayor o menor dificultad que oponen Los cuerpos a ser rayados. La escala de dureza de MOHS está constituida por 10 minerales cuya dureza aumenta gradualmente, de modo que cada uno raya al que le precede y es rayado por el que le sigue (especificada abajo).
- b) Plasticidad. Blandura que permite modificar la forma por la acción de una fuerza o presión moderada.
- c) Ductibilidad. -- Propiedad para extenderse en hilos por la acción de medios mecánicos (hilera).
- d) Maleabilidad. Propiedad para extenderse en láminas bajo la acción de medios mecánicos (laminador).
 - e) Fragilidad. Propiedad de romperse al tratar de modificar ligeramente su forma.
- f) Elasticidad. Propiedad por la que un cuerpo modifica su forma y extensión bajo la acción de una fuerza y las recobra cuando ésta cesa.
 - g) Tenacidad. Resistencia que oponen los cuerpos a la rotura.
- h) Capilaridad. Propiedad de los cuerpos, sólidos de atraer y hacer que suba por sus paredes hasta cierto límite el líquido que las moja, o de repeler formando un hueco a su alrededor cuando no las moja.
 - Adherencia. Atracción o unión entre las moléculas próximas de dos cuerpos.
 - j) Absorción. Penetración de los gases en los poros de los cuerpos sólidos o líquidos.
 - k) Difusión.—Mezcla por contacto de dos líquidos de distinto peso específico.
- Ósmosis. Paso reciproco de Ilquidos de distinto peso específico a través de una membrana que los separa.

ESCALA DE DUREZA DE MOHS

1	Talco	(Silicato de magnesio)	MgH (SiO.)	(Plomo)
2	Yeso	(Sulfato de cal hidratado)	CaSO, 2 H,O	(Aluminio)
3	Calcita	(Carbonato de calcio anhidro)	CaCO,	(Latón)
4	Fluorita (espatofluor)	(Fluoruro de calcio)	CaF,	(Cobre)
5	Apatito	(Fosfato y fluoruro de calcio) .	Ca _x (PO _x), - (F, Cl, Oh)	(Hierro)
6	Ortosa	(Silicato de alúmina y de potasio).	Si,O,AI (K, Na)	(Acero)
7	Cuarzo	(Anhidrido silícico)	SiO,	(Wolframio)
8	Topacio	(Fluosilicato alumínico)	AI,SiO, (OH, F),	(Acero templado)
9	Corindón	(Óxido de alúmina)	AI,0,	(Carburo)
		(Carbono puro cristalizado)		(-)

Elementos y cuerpos

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS IMPORTANTES

TABLA 12, · 3

Aluminio

De aspecto plateado, dúctil, maleable, tenaz, ligero, sonoro, resistente a la corrosión, buen conductor. Alumina (Al₂O₃) - 2 H₂O). Se emplea en construcciones metálicas, estampación y fundición, industria química y eléctrica, aleaciones.

Antimonio

De color blanco azulado brillante, se presenta en forma de cristales argénteos, mediana conductibilidad. Se extrae de la senarmontita $(5b_2O_3)$ y de la antimonita $(5b_2S_3)$. Se emplea asencialmente en muchas aleaciones ferrosas y no ferrosas, preparación de grasas y de goma.

Azufre

De color amarillo, quebradizo, otor característico, funde a temperatura poco elevada y arde con llama azul (metaloide). Abunda en estado nativo en yacimientos de origen volcánico y otros de probable origen orgánico. Se emplea en explosivos, asistentes eléctrocos, farmacia, fabricación de la goma.

Roria

De color blanco amarillento, dúctil y difficil de fundir, se oxida en contacto del aire y del agua. Es poco abundante, sus minerales son la baritina (BeSO_a) y wicherita (BeCO₃); obtención dificil y costosa. Se utiliza como componente antifricción, bujúlas para motores de explosión, y en electricidad.

Recilio

De aspecto perecido al aluminio, poco dúctil y maleable, no se oxida, bastante buen conductor, no absorbe el calor. Se extrae del berilo, ellicato de aluminio (Be.A.),Si.g.) mediante complejas tratamientos químicos. Se utiliza en reactores atómicos (moderador de neutrones); en aleaciones metálicas (con hierro, cobre y níquel).

Bismuto

Muy brillante, gris rojizo, frágil y fácilmente fusible, elevada resistividad y magnetismo, se dilata al enfriarse. Poco abundante, en estado nativo, minerales de bismunita (B_1, S_2) y ocre (B_1, S_2); su extracción es sencilla. Se emplea en aleaciones, farmacia, reactores nucleares (refrigerante de alto nivel poco captador de neutrones).

Boro

De color pardo obscuro, frégil y duro, coeficiente térmico negativo, se presenta combinado (metaloide). Es muy abundante en forma compuesta; minerales el bórax (Na B 0 - 10 H 0) y la kermita (Na B 0, 4 H 0). Aplicación en metalurgia lacero y alumínio), farmacia, abrasivos y en industria nuclea.

Cadmio

Color bianco algo azulado, brillante y perecido al estaño, dúctil y maleable, características similares al cinz. Se obtiene principalmente como subproducto de la blenda, y de la greenoquita (Ca₂S₃). Se utiliza como recubrimiento antioxidante del hierro, aleaciones bajas de fusión, acumuladores, pilas atómicas.

Calcio

Color blanco con brillo plateado, alcalino-térreo, poco duro, alterable al aire y en el agua, arde con llama roja. Muy abundante; sus minerales principales la calcita (Ca CO₃) y la dolomia (CaMg (CO₃)₂) Aplicación en metalurgia como desoxidante, en aleaciones principalmente con el plomo, en farmacia.

Carbono

En forma de grafito es opaco, gris negro, frégil; en forma de diamante, cristalizado incoloro o negro (metaloide). Forma parte de compuestos orgánicos e inorgánicos; el grafito se presenta en grandes masas, el diamante entre rocas. El grafito se utiliza para crisoles, lápicos, electricidad, (upricantes; el diamante en joyería y como cortante.

Cloro

Gas de color amarillo verdoso, de olor fuerte y sofocante; se licúa por simple enfriamiento (metaloide). Se encuentra en las aguas, la del mar principalmente, en la sal gema (residuos de mares desaparecidos). Elemento muy reactivo, empleado en industria química, papelera, téxtil, farmacia (germicida).

Cobalto

De color blanco rojizo, duro y de dificii fusión, maleable en caliente y frágil en frio. En estado nativo en meteoritos; se extrae de la esmaltina (CO As.), cobaltina (CO As S), y de otros. Se emplea en la fabricación de aceros (herramientas de corte), vidirio, cerámica, pintura, radioterapia.

Cobre

De color rojo pardo brillante característico, dúciti y maleable, muy buen conductor del calor y electricidad. Se halla en estado libre, sus minerales la calcopirità (Cu Fe S.), cuprità (Cu O), malaquità (Cu Co.) y otros. Se utiliza en electrotecnia, aparatos térmicos, aleado con el estaño forma el bronce y con el zinc el latón. Elementos v cuerpos

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS IMPORTANTES

TABLA 12, · 3

Cromo

De color bianco argénteo, frágil y maleable, no se oxida y es muy resistente

No existe en estado libre, se extrae de la cromita (Cr₂O₃· FeO) muy difundida, la crorocoita (Cr₂Po₄). Utilizado para el cromado de metales, aleado al hierro, resistencias eléctricas, textil y fotografía.

Estaflo

De color plateado obscuro, blando, dúctil y maleable, calentándolo se hace frágil y quebradizo.

Se encuentra en estado nativo; el mineral mas importante es la casiterita (SnO.).

Se utiliza para revestimiento de la chapa de acero, en recipientes para conservas, se alea con el cobre (bronces).

Flúor

Gas color amarillo verdoso, olor sofoçante y desagradable, ataca a casi todos los metales (metaloide). Se halla en compuestos, como la fluorita (F₂Ca), la criolita (Na₂AIF₆I, el fluorapatito (Ca₃₀IPOI₆F₂).

Se utiliza como reactivo químico de laboratório, como fundente, en vidrados y esmaltes, en cerámica.

Fósforo

El fósforo blanco es de aspecto céreo, sumamente tóxico, el fósforo rojo no es tóxico, inflamables (metaloidel. Se extrae de la fosforita (Ca₃(PO₄)₂), y de los apatitos, clorapatito (Ca₅(PO₄)₃ CI, fluorapatito (Ca₅(PO₄)₃ FI. Se emplee para cerillas, fertilizantes, detergentes, piensos, fármacos, depuración de aquas.

Hidrógeno

Gas inodoro, incoloro e insípido, inflamable, el más ligero de todos los gases, poco soluble en agua. Se obtiene por catalización de hidrocarburo-vapor de agua, y por reacción vapor de agua-carbón al rojo. Se utiliza en la obtención del amoníaco, grasas, reductor, combustible, con oxigeno impulsor de cohetes.

Hierro

De color gris azulado, tenaz, dúctil y maleable, no es estable en estado puro, en polvo arde en el aire. Se obtiene de la magnetita (Fe₂O₄), hematies (Fe₂O₄), limonita (2 Fe₂O₂ · 3 H₂O), siderita (C**O**₂Fe), en horno alto. Se emplea en obtención de piezas fundidos (fundición gris y blanca) y en la fabricación de aceros.

Magnesio

Metal blanco argénteo, muy dúctil y maleable, el más ligero de los metales, arde con luz clara. Es muy abundante, se extrae del agua de mar, de la carnalita (Cl. Mg · ClK) y dolomia (CO Mg · CO Ca). Se emplea en la fabricación de piezas ligeras (extrusión e inyección), en agricultura, explosivos, textif.

Manganeso

De color acerado brillante, frágil, en estado puro se oxida fácilmente en contacto con el aire.

No se encuentra en estado nativo; el mineral más importante es la pirolusita (MnO₃).

Se alea al hierro y al cobre (acero y latones), se emplea en barnices, fertilizantes, textil, química, vidrio.

Mercurio

Metal bianco y brillante como la plata, único metal líquido a la temperatura ordinaria, muy dilatable.

Se halla en estado nativo pero principalmente en forma de sulfuro formando el cinabrio (HpS).

Se amaigama con muchos metales, se emplea en electrotecnia y electroquímica, termómetros, explosivos, farmacia.

Molibdeno

De color gris metálico, duro, pesado, funde a temperatura elevada y resiste a la oxidación.

No abunda en la naturaleza, el mineral más importante es la molibdenita (MoS.).

Se emplea en aleaciones duras y no corrosivas, piezas resistentes a temperaturas elevadas, componentes electrónicos.

Niquel

De color y brillo argênteo, duro y maleable, en estado pirofórico arde espontáneamente en el aire Elemento bastante difundido, sus minerales la pentlandita ((NiFe)SI, la garnerita ((NiMg) SiO, - H,O) Se utilize en aleaciones de hierro y cobre (nicrome, metal Monel), vidrio y cerámica.

Nitrógeno

Gas incoloro, inodoro e insípido, transparente, elemento fundamental en la composición de los seres vivos (metaloide). Se halla en estado elemental en el aire (78%), se obtiene por la destilación fraccionada del aire líquido.

Se emplea en la industria química (amoníaco, nitratos, etc.), atmósfera paseosa inerte no oxidante.

Oro

De color amarillo, el más dúctil y maleable de los metales, uno de los más pesados, metal precioso, no se oxida. Se halla en estado nativo (arenas de aluvión, filones de cuarzo), minerales la calaverna (Te Au) y silvanita (Au Ag Te). Se utiliza principalmente como cobertura monetaria, acuñación y arte suntuaria, vidrios coloreados.

Elementos v cuerpos

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS IMPORTANTES

TABLA 12, · 3

Oxigeno

Gas esencial en la respiración, parte del aire y componente del agua, inodoro, incoloro e insipido (metaloide). Es elemento más abundante de la corteza terrestre, se obtiene del aire liquido y por electrólisis. Sa utiliza en hornos, convertidores de acero, corte oxiscatilénico, compuente on hidrógeno en vehículos espaciales.

Plata

Metal blanco brillante, sonoro, dúctil y maleable, buen conductor, no se oxida; es metal precioso. Lo contenen la argentita (Ag₃ S), piaragenta (3 Ag₃ S - Sb₂S₃), piara coêmes (AgCl), y también la galena. Se emplea en monedes, joyeria, appratos eléctricos de precisión, fotografía, espejos, cerámica.

Platino

Metal del color de la plata aunque menos vivo y brillante, dúctil y meleable, pesado, inoxidable; metal precioso. Se encuentra en terrenos de aluvión y en las rocas; asociado al iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio en el osmiridio. Se utiliza en joveria, instrumental de laboratorio; prótesis dentales y quirúrgicas, catalizadores.

Plama

De color gris azulado, blando, dúctil y maleable, pesado, resistente a los ácidos clorhídrico y sulfúrico. Raro en estado nativo, su mineral principal es la galena (PbS), también la cerusita (PbCO₄) y la anglesita (PbSO₄). Se utilizar en acumuladores, instalaciones de agua y sanitarias, carburación, proyectiles, printuras y vidiros.

Potasio

Metal de color argénteo, brillante al corte, blando, ligero, se inflama en el aire y reacciona con el agua. Se encuentra muy difundido, sus minerales más importantes la silvina (KCI) y la carnalita (Mg CI₂ - KCI). Se utiliza como refrigerante en reactores nucleares, fertilizante, vidrio, jabón, explosivos y fulminantes, y en pirotecnia.

Silicio

De color gra azulado con brillo metálico, se halla presente en casi todas las rocas (metaloide). Se axtrae de la silice (anhidrido silicico, SiO₂) por su reducción mediante el carbón a temperatura elevada. Se aplica para silicones, aceites lubricantes, electricidad y electrónica, se alea al alumínio y hierro (desoxidante).

Sodio

Metal blanco argénteo, fusible, blando como la cera, se oxida instantâneamente al aire, y reacciona con el agua. No se encuentra en estado libre, se extrae de depósitos salinos (NaCl), de albita (Na Al Si,O_al, glauberita (SO₄Na₃). Se utiliza como reductor, en detergentes, colorantes, fertificantes, textifi, gome, cerámica, depursición de agua, bactericida.

Titanio

Metal pulverulento de color gris, fàcil de combinar con el nitrógeno, arde con centelleo y es resistente a la corrosión. No se encuentra en estado nativo, sus minerales más importantes son el rutillo (TiO₂) y la illmentia (FeTiO₂). Se emplea para aleaciones de acero resistentes a altas temperaturas, en pintura, vidños, esmaltes.

Uranio

Matal dúctif y maleable, poco conductor, tiene un isótopo capaz de fisión continuada (empleado en la bomba atómica). No se halla en estado libre en la naturaleza, su mineral es la uranita (UO₂), también lo contiene la pechblenda. Utilizado en aleaciones, fotografía, vidrio; enriquecido con el isótopo 235 se utiliza como combustible nuclear.

Vanadio

Elemento metálico grisáceo, blando y dúctil, que se trabaja en caliente bajo gas inerte para evitar au oxidación, anticorrosivo. Comumente se extrae de la carnotita, vanadato de potasio y uranio $(K_2(U_0)_1/V_0I_1)_2 + nI/O)$. Aleado para obtener aceros muy duros, que pueden trabajar a temperaturas elévadas, catalizadores, tintorería y cerámica.

Wolframio

Elemento metálico de color gris acerado, muy denso y duro, difícil de fundir, no se oxida.

No es abundante, los minerales más importantes son la wolframita ((FeMn)WO₄) y la scheelita (CaWO₄).

Se emplea alesdo por obtener aceros muy duros (widia, raya al vidrio), aleaciones no férricas, soldaduras, cerámica, electrotecnia.

Yada

De textura laminosa de color gris negruzco y brillo metàlico, se volatiliza a temperatura poco elevada (metaloide). Principalmente se extrae del nitrato de Chile; también lo contienen aguas minerales yodados. Se emplos mucho en farmacia y terapeutica, desinfectante de aguas potables, en la fotografía, colorantes.

Zinc

Metal de color blanco azulado y brillo intenso, bastante blando, maleable, no se oxida.

Su mineral más importante es la blenda (ZnS), también la calamina ((ZnOH)₂, SiO₃) y la smitsonita (ZnCO₃).

Se emplea en zincado y galvanizado del acero, aleado al cobre (latones), obras públicas, uso doméstico, electricidad, goma.

Productos metalúrgicos

RECUBRIMIENTOS Y CAPAS PROTECTORAS DE METALES

Recubrimientos

Recubrimiento de aluminio, cadmio, cromo, níquel, zinc, contra agentes atmosféricos.

Recubrimiento embellecedor de cobre, cromo, níquel, plata.

Recubrimiento de cromo, estaño, níquel, plata, plomo, contra acciones químicas.

Recubrimiento de esmalte, embellecedor y agentes atmosféricos y químicos.

Recubrimiento protector y embellecedor, por medio de barnices y pinturas.

Procedimientos

- a) Inmersión.—Se sumerge el metal a recubrir en una disolución de la sal del metal cubridor, y fijado éste, se extrae la pieza, se lava y seca.
- b) Baño fundido. Como en el caso anterior, inmersión de la pieza en una disolución a temperatura elevada.
- c) Baño galvánico. Como en los casos anteriores y en baño caliente, aplicando una corriente eléctrica externa; el metal cubridor se deposita sobre la pieza rápidamente, puro y de espesor conveniente.
- d) Difusión, El metal base y polvo del metal cubridor se calientan a temperatura elevada, a la cual y en presencia del agente transmisor, se funde el polvo sobre la pieza a cubrir.
- e) Pulverización. El metal cubridor en forma de alambre es fundido por medio de gas o de electricidad dentro de una pistola, y proyectado por medio de aire o nitrógeno sobre la pieza a cubrir.
- f) Chapado. El metal de cubrimiento se dispone sobre el de base (en placas) y son sometidos a presión por laminado o prensado, fijándose ambos por adherencia y también por difusión; el cubrimiento se puede hacer por una cara o por las dos, con el mismo material cubriente o por dos distintos (uno en cada cara de la placa a cubrir).
- g) Pavonado. Calentada la pieza base de acero se cubre de una capa de óxido de hierro, que se mantiene tratándola con grasa o aceite.
- h) Esmaltado. La pieza base es recubierta por medio de un baño vítreo constituido por silicatos, boratos y aluminatos acompañados de bórax u otros agentes; es aplicado en caliente (de 400 a 800° C).
- i) Barnizado y pintado. Se cubre la pieza por medio de barniz o de pintura, estables a los agentes atmosféricos o químicos, siendo aquellos materiales de origen orgánico o sintético.
- j) Tratamiento químico. Se sumerge la pieza a cubrir en una solución salina a gran temperatura, que reacciona con el material de base formando una capa aisladora.

Operaciones

Recubrimiento de aluminio. — En baño fundido (capa > 0.04 mm), por difusión (capa hasta 1 mm), por pulverización (capa > 0.08 mm), por chapado (capa del 3 al 10% del conjunto).

Recubrimiento de acero especial. — Por pulverización (capa > 0,1 mm), por chapado (capa $\sim 10\%$ del conjunto).

Recubrimiento de cadmio. -- En baño galvánico (capa de 0,005 a 0,025 mm).

Recubrimiento de cromo. – En baño galvánico (capa de 0,01 a 0,05 mm sobre cobreado), por difusión (capa de 0,01 mm aprox.), por chapado (capa no menor que 0,025 mm).

Recubrimiento de estaño. — Por inmersión (capa $\approx 0,001$ mm), por baño fundido (capa > 0,003 mm), por baño galvánico (capa > 0.002 mm), por pulverización (capa > 0.05 mm).

Recubrimiento de níquel. — Por inmersión (capa ≈ 0,001 mm), por baño galvánico (capa de 0,005 a 0.015 mm), por chapado (capa ≈ 10% del conjunto)

a 0,015 mm), por chapado (capa ≈ 10% del conjunto).
Recubrimiento de plata. — Por inmersión (capa ≈ 0,001 mm), por baño galvánico (capa de 0,005

a 0,015 mm), por chapado (capa ≈ 10% del conjunto).

Recubrimiento de plomo. — Por inmersión (capa > 0,001 mm), por baño fundido (capa > 0,035 mm), por baño galvánico (capa > 0,025 mm), por pulverización (capa > 0,15 mm).

Recubrimiento de zinc. — Por baño fundido (capa > 0,03 mm), por baño galvánico (capa de 0,005 a 0,05 mm), por difusión (capa de 0,06 mm aprox.), por pulverización (capa > 0,06 mm).

Productos metalúrgicos

DUREZA DE LOS METALES

Resistencia a la tracción

En la mayor parte de los casos, la calidad de un material metálico se relaciona con su resistencia al esfuerzo de tracción que provoca su rotura.

En la ensayos de tracción, un probeta del material a ensayos, de forma y dimensiones definidas, en una máquina especial de ensayos se somete a la acción de esfuerzos de tracción progresivos, registrando en todo momento el valor del esfuerzo de tracción así como la variación de la distancia entre dos puntos, previamente marcados en la probeta, comprobando su atargamiento bajo la acción de la fuerza de tracción.

La máquina registra, como se indica, la fuerza de tracción y el alargamiento, comprobándose los esfuerzos para el alargamiento proporcional, el del límite de elasticidad, el de fluencia, y finalmente, el que provoca la rotura de la probeta, esfuerzos que se expresan en kg/cm² (da N/cm²) o en kg/mm² (da N/mm²); el alargamiento total representa un % de la longitud inicial.

Duraza

La dureza del material, resistencia que éste opone a ser rayado o penetrado, está relacionada con el esfuerzo de rotura por tracción, indicándose los valores correspondientes, esfuerzo de tracción por rotura o dureza, y también los dos a la vez, para expresar la catidad del material.

La dureza se expresa según el procedimiento que se ha seguido para medirla; se señalan las durezas Brinell, la Vickers, la Rockwell, y la Shoe, que se miden con los durômetros correspondientes.

Dureza Brinell

Para el ensayo de la dureza Brinell, sobre la superficie plana (y limpia) del metal a probar, se aplica por medio de una esfera de acero muy duro, de 10 mm de diámetro, una fuerza de 3000 kg que se mantiene durante unos treinta segundos, midiéndose a continuación la superficie de la huella producida; se expresa:

Dureza Brinell, HB =
$$\frac{\text{Carga o presión sobre la esfera (penetrador)}}{\text{Area de la superficie de la huella}} = \frac{P}{\frac{\pi D}{2}(D \sqrt{D^2 - d^2})}$$

= kg/cm² (daN/cm²).

- P. La presión o carga sobre la bola. D El diámetro de la bola o esfera de acero.

d El diámetro de la huella.

El valor de la resistencia por tracción es $\sigma_c \approx \frac{HB}{3} \text{ kg/cm}^2 \text{ (da N/cm}^2\text{)}.$

Para aleaciones de cobre y de aluminio, la carga aplicada a la bola es de 1.000 kg, y para metales blandos de 500 kg, manteniendo el diámetro de la bola (10 mm).

Dureza de Vickers

En el ensayo de dureza Vickers el penetrador es una pirámide cuadrangular de diamante con un ángulo de 136° entre caras; la presión ejercida por el durometro es más reducida que en la prueba Brinell, siendo también más fácil el medir la superficie de la huella, que puede realizarse sobre materiales tanto duros como blandos, y de espe sores muy reducidos; similar a la Brinell, se expresa:

Dureza Vickers, HV =
$$\frac{\text{Carga sobre el diamante}}{\text{Area de la huella}}$$
 = 1.854 × $\frac{P}{d^2}$, kg/cm² (da N/cm²),

siendo d la diagonal del cuadrado de huella producido por el penetrador (diamante).

Dureza Rockwell


En el durómetro Rockwell el penetrador es una bola de acero duro de 1,59 mm

(HRB), o una diamante de forma esferocónica (HRC). En el ensayo se aplica primeramente sobre el metal y por medio del durómetro una carga de 10 kg, la cual producirá una penetración que se toma como referencia, y seguidamente se aplica la carga total, 60 a 100 kg sobre la bola de acero y hasta 150 kg sobre el diarmante, y retirados éstos, en su caso, se obtiene la dureza por la diferencia de huellas.

Dureza Shoe

En el ensayo por medio del duròmetro Shoe la dureza del material se mide por su elasticidad. Por medio del durómetro sobre el material a prueba debidamente asentado, se deja caer desde una altura fijada, un martillo o pesa con punta muy dura o diamante, la cual rebotando sobre el material se elevará hasta cierta altura, tanto mayor cuanto más duro es el material. Según la altura de rebote, la dureza la proporcionará la escala correspondiente, dispuesta según la altura de caida del martillo o pesa.

Produ metalú			TAB	A 13 . 3					
metait	rgicos	<u> </u>		DE D	JREZA.	S			
Dureza	Dureza	Resistencia	Dure	eza	Dureza	Dureza	Resistencia		eza
Vickers	Brinell	a la	Rock	well	Vickers	Brinell	a la	Rock	(well
HV	НВ	tracción kg/mm²	B HRb	C HRc	HV	HV	tracción kg/mm²	B HRb	C HRc
90	90	32			550	515	183		51,7
100	100	36	57		560	522	186		52,3
110	110	40	63	Ï	570	529	190		52,9
120	120	43	68		580	536	193		53,5
130	130	46	73		590	543	197		54,1
140	140	49	77		600	549	200		54,6
150	150	52	81		610	556	205		55,1
160	160	55	84		620	562	210		55,6
170	170	58	87		630	568			56,1
180	180	61	90		640	574			56,6
190	190	64	92	• •	650	580			57,1
200	200	67	94	14	660	586			57,6
210	210	70	95,5	16	670	592			58,1
220	220	74	97	18	680	598			58,5
230 240	230 240	77 80	98,5 100	20 22	690 700	604 609			59,0 59,4
250 250	2 4 0 250	83	100	23.5	710	615			59.9
260	260 260	86	101	25,5 25	720	620	1		60,3
270	270	89	103,5	26,5	730	625			60,7
280	280	92	104,5	28	740	630			61,1
290	290	95	105,5	29,5	750	635			61,5
300	300	99	106,5	31	760	640			61.9
310	310	102		32	770	645	† †		62,3
320	320	106		33	780	649			62,6
330	330	109		34	790	654			63,0
340	339	112		35	800	658			63,3
350	349	115		36	810	663			63,7
360	358	119		37	820	667			64,0
370	367	122		38	830	671			64,4
380	376	126		39	840	675			64,7
390	385	129		40	850	679			65,1
400	394	132		41	860	682			65,4
410	403	136		41,8	870	686			65,8
420	412	139		42,6	880	689			66,1
430	421	143		43,4	890	693			66,5
440 450	429 438	146 149		44,2 45	900	696 699			66,8
450 460	438 446	152		45 45,7	910 920	702			67.2 67.5
470	454	155		46,4	930	705			67,8
480	462	159		47,1	940	708			68,1
490	470	162		47,8	950	711			68,4
500	477	165		48,5	960	713			68,7
510	485	169		49,2	970	716	† 		69,0
520	492	172		49,8	980	718			69,3
530	500	176		50,5	990	720			69,6
540	507	179		51,1	1000	722			69,9
Nota.	- La res	istencia a	la tracció	n es aprox	imadamen	te igual a	1/3 de la	dureza B	rinell.



Productos metalúrgicos

ACCIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS EN LA ALEACIÓN DE LOS ACEROS

ACCIONES ELEMENTOS Influencia en la Efecto Influencia Principales funciones disminución de endurecedor aue desempeñan en la la dureza en sobre la ferrita templabilidad cada uno de los elementos el revenido Acción desoxidante. 2.º Limita el crecimiento del grano por for Muy endurecedor, No ejerce influencia Aumenta ALUMINIO cuando esté en solumación de óxidos y nitruros. ligeramente sensible. ción sólida Es el elemento aleado fundamental de ciertos aceros de nitruración Aumenta considerable mente la templabilidad No ajerca influencia Intersifica extraordinariamente la templabili BORO Muy paco estando disuelto en la sensible. dad en concentraciones del orden de 0,005% austenita Mass Disminuve la No ejerce influencia 1.º Meiora la dureza en caliente al aumen COBALTO and ure redor temolabilidad sensible tar la dureza de la ferrita Aumenta la templabilidad 2.* Meiora la resistancia a la abrasión y al Endurace ligeramente desgaste Mediana resistencia al Aumenta CROMO Mejora la resistencia a Aumenta la resistencia a la corrosión y moderadamente ablandamiento la corresión oxidación. 4 0 Aumenta la resistencia a altas tempera turas. 1 ° Aumente la resistencia y dureza de los aceros de baio contenido en carbono. Muy Aumenta No ejerce influencia FOSFORO 2.* Mejora en esos casos la maquinabilidad endurecedor moderadamente sensible 3.º Mejora ligeramente la resistencia a la corrosion. 1.º Aumenta la templabilidad, siendo su em-Tiene poca influencia piec muy económico. Muy MANGANESO Aumenta 2.º Contrarresta la fragilidad en caliente deen porcentajes norendurecedor. notablemente males. bida al azufre. 3.º Actúa como desoxidante Aumenta mucho la Se opone el ablanda-Aumenta la templabilidad. Origina MOLIBDENO templabilidad mayor que el Cr miento y anarece la du-Contrarresta la fragilidad de revenido envejecimiento 3." reza secundaria Meiora la resistencia en caliente. Aumenta la tenacidad de los aceros. Aumenta ligeramente. 2.º Aumenta la resistencia de los aceros re-Endurece y mejora la Tiende à reterier auste-Muy paca en peque-NIQUEL cocidos tenacidad nita en los aceros aitos nos porcentajes э • Hace austeniticos los aceros altos en en carbono. omono Se usa como elemento desoxidante. 2." Mejora la templabilidad en los aceros Endurece can pérdida Aumenta moderada-No ejerce influencia SILICIO con elementos no gratificantes. de plasticidad mente Ni<Si<Mn sensible. 3.º Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono 1.º Fila el carbono en forma de partículas inertes, 2.º Reduce la dureza martensitica y la Aumenta muy fuerte-En torma de carburos templabilidad en los aceros al cromo. 3 º Drie mente cuando se dino ejerce influencia im-Origina TITANIO suelve. Disminuye portante. Hay algo de culta la formación de austenita en los aceros alenvejecimienta cuando esté en forme endurecimiento securitos en cromo. 4.º Evita la pérdida de cromo en de carburos. dario. ciertas zonas de los aceros inoxidables durante calentamientos muy prolongados. 1.º Dificulta el crecimiento del grano en los aceros en los calentamientos. Grap oposición al Aumenta muy fuerte-2.º Aumenta la templabilidad cuando se en-Endurece moderadaablandamiento y apa-VANADIO mente cuando está dicuentra disuelto. mente. rece le dureza se-3.º Dificulta el ablandamiento en el revenisuelto. cundaria. do y da lugar al fenómeno de dureza secunda-1.º Forma carburos duros y resistencia al Se opone al ablanda-Aumenta muy fuertedesgaste a elevadas temperaturas. Origina mente cuando está en miento y aparece la du-WOLFRAMIO 2.º Mejora la dureza a elevada temperatuenveiecimiento pequeñas cantidades. reze secundaria re de los aceros. Nota. - Todos los elementos que se citan se disuelven en la ferrita del acero.

	Productos etalúrgicos	SERIE F-100. — ACEROS FINOS DE CONSTRUCCIÓN TABLA 141.									. 3						
E	SPECIFICACION			CO			ON C						MIENT	OS TE	RMICOS	Grac	ios C.)
Tipo	Designación				r		/.	6.11		v		Forja	Norma Lizado	Reco	Cemen	Temple	Reve_
	<u></u>	L	Мп	 	P	S F-	Cr 110 -	Ni ACI	Mo ROS	<u> </u>	CA.	RBONG			1000		11100
<u> </u>	r –	T		- 01	1011		110.	701	 			,	, 	DO0 -	875 a		
F-111 -	Acero extrasuave	0,15	0,40	0,22	0,04	0,04				 		1150 a 200°	+ - -	940° gire	925° aire		
F-112	Acero suave	0,25	0,55	0,22	0,40	0,04					1	1100 a 875°	875 a 925 * aire	850 a 900 * aire		845 g 870* agua	
F-113	Acero semi-suave	0,35	0,55	0,22	0,04	0,04						1100 a 850*	875 a 900° aire	850 a 875 * home			Tenaz a 650° Duro a
F-114	Acero semi-duro	0,45	0,55	0,22	0,04	0,04						1100 a 850*	880 a	835 a 855 •	+	825 a 845 •	Tengy d \$50 Dura a
F-115	Acero duro	0,55	0,55	0,22	0,04	0,04			•—-			1050a	aire 850 a 870 *	815 a 840°		agua 805 ⁴ en agua 825 ⁹ en aceita	Tenaz
-]	_		850 °	aire	horno		aceite	Duro a
	GR	tUP0	F-1	20/1	30	ACE	ROS	ALE	ADO	S D	E GF	RAN R	ESIST	ENCIA			
F-121	Acero al Ni (3"/4 de Ni)	0,30	0,55	0,22	0,04	0,04		3,00				1100 a 850 *	690 *	875° horno		630 en aceite 660 en agua	Tenga a 650 Duro a a 560
F-122	Acero al Cr-Ni duro	0,30	0,55	0,22	0,04	0,04	1,25	4,25				1200 a 950°	-	850°		B10°en aceile 830°en	Tenaz a 650° Duro a 550°
F-123	Acero al Cr-Ni tenaz	0 30	0 %5	0 22	0.04	0.04	0,65	' 3 00		-		1100 a		800°	1	820/ 850	Tenez u 650°
		,,,,,			0,00	,	. ",""				. [850*		horno		acelte	Duro d 550°
F-124	Acero al Cr-Mo duro	0,35	0,55	0,22	0,04	0,04	3,00		0,50			1200 a 900*	880 a 900+ aire	960° 840° 840°		850 a 900 * uceita	Duro a
F-125	Acero al Cr-Me tenez	0, 35	0,55	0,22	0,04	0,04	1,20		0,3			1200 a	870 a 890 *	840 a 860 °	! 	870 a 890 °	Tenax a 850° Dure a
F	Acero al								 		1	1050 a	aire	porno		acelte 810° en	500° Tengz a 670°
F-126	Cr-Ní-Me duro	0,30	0,55	0,22	0,04	0,04	1,25	4,25	0,40			850°		horne		830°eh	Duro a 550
F-127	Acero al Cr=NI-Mo tenaz	0,30	0,55	0,22	0,04	0,04	0,65	2,50	0,40			1100 a		660°	<u>.</u>	820 a 850 ° aceite	Duro o
F-128	Acero de baja aleación, duro	0,40	0,60	0,22	0,04	0,04	1,15	1,40	0,20			1200 a 800°	860° alfe	790 a 810° horno		620 a 640° aceite	Tenaz a 650° Duro a 500°
F-129	Acero de baja aleación, tenaz	0,40	1,35	0,22	0,04	0,04	0,45	0,75	0,20			1200 a 900°	850 a 870*	810 a 830°		830 a 850 *	Tenaz a 650° Duro a
F-131	Acero al Cr=V para	1,10	0,30	0,22	0,04	0,04	1,60			0,25	•		aire	ногно		890°	500*
<u> </u>	cojinetes de bolas Acero al Cr-Ni de			- †		-	-					1100 a				aire 600° en aceite	Tenuz
F-132	autotemple	0,35	0,55 	0,22	0,04	0,04	1,25	4,25		į		850*		8 10*		aire B30 en	Janez
F-133	Acero al Cr-Ni-Mo de autotemple	0,35	0,55	0,22	0,04	0,04	1,25	4,25	0,40			1100 a 850°		825*		gceite 850 en gire	a 650 ° Dure a 500 °
			GRU	PO	F-14	0 4	CER	O D	E G	RAN	EL 4	STIC	DAD				
F-141	Acero al carbono pa_ na muelles.	0,70	0.40	0.20	0.04	0,04						1000 a	810°	780*		815 a 825 *	
''	Temple en aceite Acero al carbono pa_	-	-, - •	-,=-	- 1	-,		_				850° 1050	aire	horno anno		acelte 800 a	
F-142	ra muelles. Temple en agua	0,50	0,75	0,22	0,04	0,04	ļ			4		850°	630° Gire	horno		820* agua	
F-143	Acero al Cr-V para muelles	0,50	0,60	0,22	0,04	0,04	1,00			0,20	-	1100 a 880°	860°	830° horno		900 a gceite	
F-144	Acero mangano-sili_	0,55),85	1,75	0,04	20,04	-		1		7	1000	850°	820°	-	850 a 900°	
	cioso para muelles Acero mangano-sill_	İ	1	•			-		-	+		850° 1000 a	875°	B50°		aceite 875 a	
F-145	cioso para muelles. Temple en aceite	0,50	0,75 i	1,75 H	- Q04	<0,04						850*	aire	horno		agua 900 •]

							 -					
	Produ etalú:			5	EKI	E F-100.—ACEROS FINOS DE CONSTRUCCIÓN	TABLA 14 ₂ . 3 (Continuación)					
CA	RACTE	RISTIC	CAS M	ECAN	CA5	EMPLEO						
Estado	R Ig/m/	E Mg/mm	A */.	kôziú k	нв	Aplicaciones	Observaciones					
					' ' '	GRUPO F-110ACEROS AL CARBONO	<u> </u>					
Norma	38-40	25-90	28-23	24-18	110-135	Elementos de maquinaria de gran tenacidad Deforma ción en frio, embutición, plegado, etc. de baja resisten	Acero facilmente soldable y deformable. Recocidos in					
lizado						cia. Herrajes, piezas para soldar. Piezas de resistencia media de buena tenacidad. Defoc	termedios 550° a 700°.					
Hermq. Ifzude	48-55	30-35	24-18	18-13	135-160		Azero soldable con tecni ca adecuada.					
Hermel Tempia y reven	55-62 80	60 30-40	18-16 13	10 12	150-170 244-244	Course tracitor tracelles Completes delegates on course						
Normal,	62-70	40-42	16-13	10-7	262.275	Ejes y elementos de máquinas, piezas bastante resisten	1					
Тенфіц. У НУЧЕТЬ	80	70	•		247-277	tes, cilindros de motores de explosión, transmisiones.	cuidarse las deformaciones					
Plarmal. Temple. y reven.	70-75 100	42-45 80	13–11 5	7-5	200-220 279-306] • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Templa bien en agua y g ceite					
GRUPO F-120/130ACEROS ALEADOS DE GRAN RESISTENCIA												
Tompte.							T					
y reven,	80	60	14	14	225-250	Piezas de resistencia media y alta calidad.	Gran ductilidad					
Tompie. y reven.	100	80	12	11	200-305	Cigüellales, bielas, ejes muy cargados, piezas de gran resistencia y grandes dimensiones.	Templa al aire, pera para grandes espesores en acei te, fragilidad de revenido.					
Tempin, y reven,	15	65	15	14	236-265	Piezas de gran resistencia y dimensiones elevadas. Cl güeñales, ejes de gran resistencia, bielas, etc.	Poco deformable en el tem ple, Sentible a la fragilidad del revenido.					
Tomate.	120	105	,	7	337-367	Elementos de motores y máquinas de gran resistencia	Temple al aire en piezas de poco espesor Admite					
reven.	`					truración para gran dureza superficial. Piezas de resistencia media, Piezas de maquinaria y	tratamiento de nitruración.					
y feven.	105	90	-11	10	295-125	tenacidad.						
Pernysia. y reven.	115	100	9	9	321-351	les, bielas, ejes muy cargados, ejes.	siones, en aceite.					
Terreta. Y reveta.;	105	90	11	11	295-325	Plezas de gran resistencia y máxima responsabilidad de menores espesores que F-126. Cigüeñales, bietas, etc. Adecuada para temperaturas hasta 350°	Templa at aire pero recu_ mendable en aceite Resis_ tente a la fluencia, estable					
Temple. y reven.	110	95	•	٠	307-337	Piezas de alta resistencia con buena templabilidad. Apro_ piado para automoviles y ferrocarriles.						
Terrein y reven	100	60	10	9	280-310	Piezas de alta resistencia con buena templabilidad. Piezas de máquinas y motores de no muy grandes espesores.						
Tompin. 7 (070). 200°	200 ¤ 220				60-63	Cojinetes de bolas, rodillos, etc. Piezas de gran dureza másica.	Paca ductilidad pero gran resistencia al desgaste y a la fatiga.					
Tompie. y	110	90	8	8	309-339	Engranajes, taqués, arandelas, regables, valvulas, pie_ zas de duteza másica.	No se debe forjar a menas de 850°, calentamiento regu tar Grandes dimensiones,					
Torrela.	125	105	6	5	340-370	Plezas de gran dureza másica con alta resistencia a la fatiga, engranujes, piezas de reductor, etc.	temple en gcette. Evitar forjar a menos de #50°, Vigitar la decarbura_ ción.					
(43 ML				GI	RUPO	F-140ACEROS DE GRAN ELASTICIDAD						
Темр. у			. [Flejes, cuerdas de piano, etc. En general para pequeños						
450°	130	110		3	39-41	espesores. Flejes, cuerdas de piana, etc. En general para pequeños	Debe templarse en azeite. -					
1898.G 4584	130	110	4	3	39-41	espesores.	Debe templarse en agua.					
Temp. y rever. 4 450"	155	140	5	3	44-46	Muelles y ballestas de alta calidad engranajes, árganas Debe Impedires la calon superiorio de videro de avide y automovil. Las de motor de avide y automovil.						
Tong. y even.e 500°	145	130	4,5	3	42-44	Muelles de ballestas y resortes de grandes dimensiones.	Debe vigilarse la decarburg ción, Herramientos de cho, que y corte en frio.					
Temp. y	140	125	5	3,5	£1-£3	Muelles de ballestas y resortes de grandes dimensiones.	Debe vigitarse cuidadosa mente la decarburación					
			- +									

	Productos letalúrgicos		SE	RI	E F DE	-10 C	Ю ОN	ST	CE	RC	S 10	FINC	os		TABL	A 14 ₃	. 3
ES	PECIFICACION						ON C					•	MIENTO	S TE	RMICOS	(Grad	os C.)
Tipo	Designación	Ĺ		, C:	_	_	/•	1		Lü		Forja	Norma lizado	Reco.	Cemen	Temple	Reve_
			: Mn	- 51	P	S	Cr	NI	. Mo	٧	Al		2000	C.00	14,00	<u></u>	
l l		(GRU	PO F	-15	0-16	D. – A	CER	OS F	'AR	A CE	EMENT.	ACION				
	Acero para cemen_					! 			;			1100 a		\$90 a	900 g	880 a 910°en	150 a
F-151	tación al C.	0,10	0,35	0,25	0,04	0,04	1		1			850*		900*	950*	gcelte 740 a 780*en	200°en gire (cement)
1		ł	•	:	ļ	4	•	ł	t		ł	┨	-		┼	1 850 a	150 a
F-152	Aceros para cemen_	0,12	0,45	0,22	0,04	0,04		3,25				1100 q		860 a	880 a	900° en acelte (760 a	200°en
L	tación al Ní,		-	: 								8504		990	930*	780 en agua)	
	Acero para cemen_											1200 a		820 a	880 a	\$00 a \$30°en acelle	Tenaz a 650
F-153	tación al Cr-Ni duro.	0,12	· 0,45	0,22	0,04	0,04	1,00	4,15	:			900+	i	840*	930°	780°40	a SSOP
}		 			 			-	 	-		├	+		850 a	815 a 850*	150 a
F-154	Acera para cemen_	0,12	0,45	0,22	0,04	0,04	0,65	2,65	ĺ			1200 a		530 a	900*	greate 760 a	200°en
	tación al C⊫Ni tenaz	1	١.	•	•							900*	!	\$ 6 0*	aire	786*	aire (coment)
	Acero para cemen	i		-	Ť.	Γ.	•			1		1200 a		890 a	890 a	870 a	150 a 200°en
F+155	tación al Cr-Me.	0,14	0,45	0,22	0,04	0,04	1,15		0,20			900*		910*	940*	(780 a	gire
<u> </u>		ļ	ļ	ł		-	!	ļ	İ	•		ļ			qire		(cement)
F-156	Acero para cementa_						 	ļ 			Ì	1200 a		640 a	860 a	aceite	150 a 200°en
1 136	ción al Cr-Ni-Mo dura	0,15	0,50	0,22	0,04	10,04 (! 1,00 	4,00	0,25		1	900*	:	875*	930° uire	770°	aire (commt)
	•	ł	-	 	 	 		-	\vdash		-		† '		880 a	830 a	150 a
F-157	Acero de cementa_	0,15	0,50	0,22	0,04	0,04	0,65	3,00	0,30			1200 a	1	840 a	930*	deelbe	200*en
	ción al CI-Ní-Ma tenaz	<u>_</u> _	<u>L</u> .		<u> </u>	Ĺ.	<u></u>		L_	İ		900*		875*	aire		gire (cement)
	Acero para cementa	ļ			:					İ		1150 a		660 a	660 a	840 a 980° acelle	150 a 200°en
F-158	ción de baja alea,	0,18	0,55	0,22	0,04	0,04	2,00	2,00	0,20		l I	900*	İ	890*	930*	(780 a 810°	aire
-	ción, duro Acero para cementa	ļ		 —		-	-		-		ļ		-		aire BBO a	850 a	ternent) 150 a
F-159			 0 55	0 22	0 04	: : 0 04	 0,50	1 75	0.20			1200 a		860 a	930*	880° aceite	200°en
	ción, tenaz.			,	•,	-,	-,	.,.			1	900*	ł	890*	aire	(750 a 790° acelte)	aire (coment)
	Acera de cementa_	†	•	† -·-			_		-			1200 a		650 a	880 a	840 a	150°a
F-161	ción III.	0,18	1,00	0,22	0,04	0,04	1,00	1,00	0,15		:	900*	ĺi	8800	930*	(760 a	200°en
	-		ļ	1	ļ	1 .			r						aire	780° acertal	icementi
	Atero para cemen_	.		' • • •			٠	,				1200 a	1	860 a	880 a	850 a 880° aceile	150 a 200°en
F-162	tación 111.	0,14	0,70	0,22	0,04	0,04	1,00	1,00	и,15			900+	.	890*	900°	(760 a	aire
H		L	<u> </u>													aceite)	- diligur
L_			GI	RUPO) F-	170.	-ACE	EROS	PA	RA	NITR	URACI	ON				
	Aceto para nitrura_											1150 a		890 a	Ni wod	890 u	600 a
F-171	ción al Cr-Mo-V de	0,32	0,65	0,22	0,04	9,04	3,25		0,40	0,22		900*		900-	510*	910*	645*
	atta resistencia.	۱	L	<u> </u>		L	ļ		L -		<u> </u>	L~~_			ļ <u>.</u>		
	Acero para nitrura_	0.35		0	n 67	0.07	,		n te		,	1100 a	:	910 a	j E100	900 a	600 a
r-172 	ción al Cr-Mo-Y de resistencia media.	0,25	0,65	0,22	u,04	0,04	3,25		0,40	0,22		900*	i	920*	510* 	910*	625*
1 1	Acere para nitrura			•—							!						
F-173	ción al Cr-Mo-V de	0,20	0,65	0,22	0,04	0,04	2,85		0,40	0,22		1200 a		910 a	5104	900 a	600 a
L.	baja resistencia.							<u> </u>		_		900*	L	920°	. 1	910*	625*
	Acero para nitrura_					i	_					1100		900 a	[]	890 a	600 a
F-174	ción al Cr-Al-Mo de	0,40	0,65	0,22	0,04	0,04	1,50		0,20		1,00	850*		910 •	510*	900*	525°
ш	alla dureza.											L		herno		aceite	

		Blürgicos ACTERISTICAS MECANICAS R E A P H Mari 19/4 legrny H GRU				E F-100. – ACEROS FINOS DE CONSTRUCCIÓN	TABLA 144 . 3 (Continuación)				
CA	RACT	ERIST	CAS N	(ECAN	CAS	EMPLEO					
Estado	9/	ر روا	٠,	ligny	HB	Aplicaciones	Observaciones				
1				•	GRUPO	F-150/160ACEROS PARA CEMENTACION					
Cemen						Piezas cementadas poco cargadas y de espesor reduci					
lado y trubado		25	22	18	<u> </u>						
Crmm	•		İ	•		Plezas cementadas poco cargadas y de dimensiones	Se puede templar en a_				
tada y	1	55	i a	18		reducidas. Piezas de automovilismo y aviación de nú	gua reduciendo la tempero				
tratain	+	+	ł	•	}	cleo de alta tenacidad y ducillidad. Piezas de gran resistencia en el núcleo y buena tenac	tura en 20º.				
Cemen tado y	1	100	12	12	1	•	•				
treted	1	100	: 12	12		dad. Elementos de máquinas y motores de característi					
Comen		***		1	 	cas indicadas. Engranajes, levas, etc.	Se puede templar en agua				
tade y	1	: 75	14	14		Piezas de gran dureza superficial. Piezas para automa_	reduciendo la temperatura				
Irakak	•"	"	1.	'-		vilismo y maquinaria, engranajes, levas, etc.	en 20°.				
Carnen		+			ļ	Plezas para automovilismo y maquinarla de gran dure	1				
tede y		75	14	14		za superficial y nácieo resistente. Piezas que sufran gran desgaste y transmitan esfuerzos elevados. Engra	reduciendo la temperatura				
tratada		'-	'-	14 14		en 20°					
Cerman	_	 -				najes, levas, etc. Piezas de grandes dimensiones de muy alta resisten_	··· • · · · · · · · · · · · · · · · ·				
teda y	130	110	. 9	9		cia y dureza superficial. Máquinas y motores de máxi	Muy alta templabilidad.				
tretain			_	•		ma responsabilidad, Ruedas dentadas, etc.	They are temperature				
Comen		+		•	L	Piezas con resistencia en el nucleo, inferior a las del	=				
tade y	110	. 90	12	12		acero F-156. Piezas de grandes dimensiones. Piezas po					
trate de				••		ra automovilismo y aviación.					
Cemen			-		 	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	ł				
tado y		105			ì	Se puede utilizar como sustitutivo de los aceros					
trainde			-	_		F-153 y F-156.					
Cerneg	· · —	1			}	<u> </u>					
tode y		80	13	13		Se puede utilizar como sustitutivo de los aceros					
tratade		i	1			F-154 y F-157.					
Cemen.		† 	ţ								
tado y	110	90	. 9	. 9		Análogas a las del acera F-158, resultando menos					
iretade				1		templable y mas econômico.					
Cernen	•	•	ļ !		!		–				
tado y	100	80	. 11	11		Análogas a las del acera F-161, siendo de Inferior tem					
trainde		İ.				plabilidad y resistencia					
					GRUPO	F-170ACEROS PARA NITRURACION					
Trota dei							La capa hitrurada se ad				
y nL	120	105			'	Piezas de gran resistencia y elevada dureza superfi_	hiere muy blen al nucleo, sin terror a descascarilla				
truredo				í		cial para resistir et desgaste.	miento.				
Trutade		†			.						
y ni_	100	80	12	12		Piezas de menor resistencia que las fabricadas con	fånat dne jaa gej aceto				
truredo				1	į l	el acero F-171, siendo también de gran dureza superficiat	F-171.				
- Tratade				i		' <u>_</u>	- 				
y nL	95	70	15	15	; [Piezas de resistencia media y gran dureza superfi.	igual que las del acero				
trurade				i		ciał.	F-171.				
netudo -		└ 	·- •	† • • • •	 		La capa nitrurada puede				
y ni.	100	80	10	9		Plezas de resistencia media, que deban tener la ma_ :	descuscarillarse y es de				
trurado	- ;	-				yor durera superficial posible.	gran fragilidad.				

	Productos etalúrgicos		SI	ERI PA	Ē I	20 \ U)0. SC	_ Z)S	CE ES	R(PE	OS CIA	FIN	os S		TABLA 15 ₁ . 3		
ES	PECIFICACION			CO	MPO	SICI	ON C	MIUC	IICA			TRAT	AMIENT	ros te	RMICO	S (Gra	dos C.)
Tipo	Designación	С	Mn	Si	Р	s	/• Cr	Ni	Мо	v	l	Forja	Norm <u>a</u> lizado	Reco	Cemen tado	Temple	Reve.
М					<u> </u>			<u> </u>		ACIL	ME	CANIZ	ACION				
			Г		_			1		Г		1					_
F-211	Acero de facil me_ canización al S.	0,20	0,90	0,10	0,10	0,25	ĺ					1200 a 850°	975 a 915° aire	560 a 590°			l
F-212	Acero de facil me_ canización al Pb.	0,20	0,10	0,22	0,05	0,15		_			<u>Pb</u> 0,20	1150 a	900 a 940° aire	875 a 925* aire	-	•	. —
			GRI	JPQ	F-2	20	ACE	ROS	DE	FAC	IL S	OLDAD	URA				
F-221	GRUPO F-220ACEROS DE FACIL SOLDADURA 1150 a 900 a 875 a 900° arra pie 221 as soldadas.																
F-222	Acero al Cr-Mo.	0,28	0,55	0,22	0.04	0,04	0,95	0,90	0,20			1050 875*	900 a 950° aire	890 a 925° herno		880 a 900° acrite	Tenaz a 550° Duro a 500° aire
F-223	Acero al Cr-V, sol. dable.	0,30	0,50	i 0,22 !	0,04	0,04	0,95	0,30		0,17		1050 a 875*	900 a 925* aire	870 a 890° horne		850 a 910° aceite	Tenaz a 550° Duro a 500° aire
F-224	Acero al Cr-Mn-V	0,28	1,15	0,22	0,04	0,04	0,75			0,15		1050 a 875°	850 a 900° aire	830 g 860° horno		850 q 890° aceite	Tenaz a 650° Duro a 400° air e
	_	GRU	JPO	F-2	30	ACE	ROS	DE	PRO	PIED	ADE	S MAG	NETICA	\S			
F231	Acero para chapas de transformadores	0,08	0,10	4,75	0,025	0,025					·	1100 a	940° 940°	590 a 920° aire			
F-232	Acero para chapas de inducidos de mo_ tores.	0,10	0,35	2,50	0,04	0,04						1100 a 900°	910 a 940° aire	890 a 920° aire		<u> </u>	•
F-233	Actro para imanes al W.	0,65	0,30	0,22	0,04	0,04					<u>w</u> 5,00	1250 α 950°		820° horno		820 a 860° agua o aceite	
F934	Acero para imanes al Co.	1,10	0,50	0,22	0,03	0,03	9,5		1,5		<u>Co</u> 9,0	1100 a 900°		820* herne	1	950* alre	
		GRU	PO	F-2	40	ACE	ROS	DE	ALT	A Y	BAJ	A DIL	ATACIO	N			
F-241	Acero de alta dila_ tación.	0,70	4,50	0,50	0,04	0,04	3,00	12,5							Solubi lización 1000° aire		
F-242	Acero de baja dila tación.	0,20	0,40	0,30	0,04	0,04		36,00						-			1
		GR	UPO	F-:	250	ACE	ROS	RES	SISTE	NTE	5 A	LA FL	UENCIA				
F-251	Actro al Mo.	0,18	0,60	0,30	0,04	0,04	ĺ		0,55		<u>Cu</u> 0,18	1150 u 900*	900 a				_

m		rgicos	_		PA	IE F-200. – ACEROS FINOS ARA USOS ESPECIALES		TABLA 15 ₂ . 3
CA	RACT	ERUSTN	CAS N	4ECAN	CAS	EMPLEO		
Estad	R mi	E mm	' A	P Nogrn Cari	нв	Aplicaciones		Observaciones
				GR	UPO I	F-210ACEROS DE FACIL MECANIZACION		
Con	40	18	. 10		120-146	Ternillería, pasadores, y en general plezas tabricadas en torno automático.	cld	scanización a attas vei ades. Despega facilmen la viruta.
Con	65	. 45		† 	 156-217 	igual que el acero F-211	cid vir	ecanización a altas vei ades. Despega bien la uta, Más resistente qu F-211.
				G	RUPO	F-220ACEROS DE FACIL SOLDADURA		
Normq Sizado	40-50	25-35	22-18		115-145	Piezas susceptibles de soldar, piezas embutidas, herra jes de avión, etc.	no jo	cero más alto en carbo que el F-111 y más ba que el F-112, con los qu responde.
Temple y reven.	115	90	\$	9	320-350 !	Tubos y perfiles soldables de elevada resistencia, he, rrajes, tornilleria, etc.	hay a s	or su tacil templabilidad y que calentar las zona ioldar para que se en_ en lentamente
Y reven.	100	! •0 	. 11	11	2 69- 311	Tubos de avión, herrajes, piezas soldadas de alta resig tencia	1	l revenido es con enfra ento al aire
Tempia. Y reven.	120	100	12	12	321-307	Acero muy apto para soldadura de más facil empleo que el F-222.		
				GRUP	0 F-2	230ACEROS DE PROPIEDADES MAGNETICAS	ì	
				!	!	Chapas para transformadores.	con	n chapas de 0,5 mm, 10.000 Gauss pérdida 1,3 a 1,7 w/kg.
						Chapas para inducidos de motores, dinamos y atter_ nadores.	con	n chapas de 0,5 mm, 10.000 Gauss, pérdida 2 a 3,3 w/kg.
						imanes permanentes de menor fuerza coercitiva que los del tipo F-234.	600	ebe emplearse templado n un revenido na supe_ n a 125° durante 10 hq i
						Imanes permanentes de muy alta fuerza coercitiva	cor	ebe emplearse templado n un revenido no supe_ r a 125° durante 10 ho i.
			· · ·	GRUF	0 F-7	240ACEROS DE ALTA Y BAJA DILATACION		
Solubi_ lizado	70	35	50	· -	190-220	Plezas de acero engarzadas en aleaciones ligeras, co mo asientos de válvulas en cutatas de aluminio etc.	dat	peficiente de dilatación ple que et de los acerci rientes y casi igual at aleaciones ligeras
				<u> </u>		Aparatos y piezas de precisión para temperaturas en tre 0 y 200º.	ciór Hay	o coeficiente de dilata n es practicamente nula r que empleario bien ez ilizado,
				GRUP	0 F-2	250ACEROS RESISTENTES A LA FLUENCIA		
a 486°	45	17	26	i 		Para instalaciones industriales en las que algunos elementos (tuberias, manguitos, etc.), trabajan a tempera furas de 250 a 500°.		

	roductos Italúrgicos	SEI	RIE	F.	300 200). IDA	AC	CEI Oi	₹ <i>O</i> : V Y	S R	ES OR	IST ROS	ENTI	ES	TABL	A 161	. 3
ES	PECIFICACION					OSICI									RMICOS	Grade	s C)
Tine	Designación					•,	/•					F	Norma	Reco		7	Reve
Tipo	Designación	С	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Мо	٧		Forja	lizado	cido	Ţ i	Temple	nido
				G	RUP) F∹	310	ACE	ROS	INO	XID/	ABLES					
\vdash		1		_		1		Ţ			_						
1	Acero inquidable	~	<	١ <	~	۱ 🔻						870 a		815 e		930 a	600 a
F-311	13 % Cr	0,16	1,00	1,00	0,04	0,036	13					1150*		**0*		1000*	730*
	extra suave	1 _						_						herno	╽.	aceite	atre
1					1] 				!	850 a		950 a	600 m
F-312	Acere inexidable	0,35	1,00	, 1,00	0,04	0,000	13					670 d		900*		1000*	725*
1	13 % Cr			 	l i							1150 *	I	horne		sceite	alre
		+ -		 	+	ļ · -	-	ļ	ļ .								
	Acere Inskiedle	~	~	~	<	~		1				900 a		720 a		950 a	\$00 a
F-313	16 Cr-2 MI	0,20	1,00	1,00	0,04	0,035	16	2				1150*		770*		1020*	65Q*
	.	1	! • -				 	L				L		horno	!	gcetta	ague
	Acero inexidable					1			ı	' -						No teng	
F-314	al creme-niquel	0,18	≺ 2,00	. ← 1,00	< Q04	< Q075	19	9	! 	:	ļ	925 a		1000 a	İ	piable	
1	(16-6)	1										1200*		1100*		térmice mente	
- 1	_	+	 	•	ł	•		•							<u> </u>	No tre	
L	Acere inexidable				<	<	! 					100 a		900 =		table	
F-315	al Cr-Mn	0,14	18	1,25 	0,04	10,035 	11,5	: 				1190*		150*		térmiog	
				ı										aceite		mente	
				GRU	IPO	F-32	0A	CER	05	PARA	VA	LVULA	NS				
	Acere al Cr-Ni-V	, 🗀		, 	•			!	:		.₩		!	1000 a		No tre	
F-321	(12-12) para	0,45	1,15	1,30	0,04	< 0.036	13,5	13,5	:		3,0	950 a		1058*	1	1able	
	válvulas				1				:			1200*	ı	acelte		térmicg mente	
		+-	-	}	1				<u> </u>		.				+		
				i	<	«						1000 a	l i	950 a		1025 a	750 a
F-322	Acere allicrem.	0,40	0,50	2,5	0,04	0,035	10		0,90			1200*		1000*	!	1075" ;	#50°
					!				L.					herno	<u> </u>		
						[]								940 a		950 a	780 a
F-323	Acere silicrem B	0,65	0,45	1,55	0,04	-≺ 0,0¥5	6,25					960 a		970*	1	180*	*00 *
								İ	,			1100*	<u>'</u>	horne		aire	gire
М				GRI	IPO	F-33	10 - 4	ACE	205	RFF	ZAC1	TARIOS				,	-
\vdash		_		J(T 1				,					T	No tra	
F-331	Acero refractario	<	<	Υ.	<	· - -				'		58 0 a		1120 a	!	1able	
-331	Cr-N((25-20)	0,15	Z,00	1,00	0,04	0,035	25	20				1180*		1186* agus	.	térmica	
├ ─┤		+					:		,						 	mente	
	Acera al Cr-Ni	<		~		<			i		7	925 a		975 a 1108°	l t	No trg table	
F-332	(18-8 estabilizado		1,50	1,00	0,04	0,036	16	95			> 5 : %-C	1290*	!	agua		Hirmica	ļ
Ш											700]	(aire)	<u> </u>	mente	

		uctos irgicos		SEI	RIE	F-300. – ACEROS FINOS PARA USOS ESPECIALES	A TABLA 162 . 3
C/	A.RAC	(ERISTIC	AS N	ÆCAN	ICAS	EMPLE0	
Estad	R KQ/m	E A Sylman	A %	f Kornj _{i r} i	нв	Aplicaciones	Observaciones
					GI	RUPO F-310ACEROS INOXIDABLES	
Tompiq da y ry ranida	80	60	15		175-205	Elementos de máquinas, álabes de turbinas, vátvulas, tubos, ejes de bambas, etc.	Soldable autotempiándose las zonas soldadas per lo que es recomendable reve_ nir a 500 o 700°
Tempiq do y ry venida	95	80	12		272-302	Alabes de turbinas, ejes de bombas de agua, cuchilig ría, piezas de máquinas, etc.	Dificilmente soldable; para esta operación se recomier da un precalentamiento de 250° a 350° y un revenida de 600 a 700°
Tampiq de y 13 venido	•	75	13		250-290	Ejes de bambas y en general plezas cargadas some tidas a cerrosión e alla temperatura, con resistencia media.	Soldable con técnica ede cuada; resistente al agua de mar y humedad. Buena resistencia a la oxidación con temperaturas de hasta 800 a 900°
Selubj Ilxade 1980 d 1198* agua	50	20	50		175-194	Ejes y cuerpos de bombas, instrumentos, etc.	Soldable deblendo recocer se. Utitización en medios corrosivos a temperaturas inferiores a 400°
Selvbi_ Ikade	65	25	40		170-290	Coloctores de ascape y piezas similares.	Es seldable y resiste bler altas temperaturas. Amag nético.
					GRU	PO F-320ACEROS PARA VALVULAS	
Rece_ cido	80	80	16		225-259	Vélvulas que trabajan a altas temperaturas y bajo la accián de gasolinas altamente corrosivas.	Tipo amagnético.
do y reve_ nido	90	70	15		280-328	Vátvulas para motores de explosión.	Resistencia a la corrosión, aceptable.
Tumpig do y reve nido	95	75	14			Yálvulas para motores de explosión.	Resistencia a la corrosión, aceptable.
					GRU	PO F-330 ACEROS REFRACTARIOS	
Rece_	60	25	45	i	160-190	Elementos de motores de reacción, elementos de hor- nos, cajas de cementar, emparrillados, Industrias de ce- rámica y vidrio, etc.	Es soldable. Buena resis_ tencia s la exidación y ce_ rresión.
Rece_	55	21	50		160	Para lubos, elementos de escape y elamentos que tra- bajan en caliente, con gran resistancia a la carrosión intergranular.	Es seidable.

	Productos etalúrgicos		S	ER	ΙE	F-E HE	00. RR	ĀŃ	AC 11E	ER N7	OS AS	PA	RA	TABLA	171.	3
ES	PECIFICACION			co	MPO	SICIO	риα	UIMI	CA			TRATA	AMIENTOS T	ERMICOS	(Grad	os C)
Tipo	Designation					•,	ſ .					Foria	Norma Rec	P	Temple	Reve
пре	Designación	С	Mn	Si	P	S	Çr	Ņ	Ma	<		roju	lízado; cid		шице	nido
				GRU	PO	F-51	0A	CER	05	AL C	ARB	ОИО				1
F-511	Acere al carbane	0,55	0,45	0,20	0,03	0.03				Opc.		1100 a	580		825*	150 a 400°
L	0,55 % C Acere herromienias	· .	ļ		~							\$00* 1050 a	800 680		810 *	aire 150 a
F-512	0,65 % C	0,65	0,45	0,20	0,03	0,03				Ope.		900*	800	•	agua	400°
F-513	Acero herrumientus 075 % C	0,75	0,45	0,20	0,03	0,03				Орс.		1050 a 875 °	580 780	-	800°	150 a 400° aire
F-514	Acero herremientos	0.85	0.45	0,20	0.03	0.03				Орс.		1025 a	680	1	790*	150 a 400°
	0,65 % C Acera herramientas		'	·						<u> </u>		075° 1000 €	780		780°	aire 180 a
F-515	0,05 % C	0,95	0,48	0,20	0,03	0,03			L.	Ope		850*	780	•	agua	400°
F-516	Actro herrumlenius LIO % C	1,10	0,45	0,20	0,03	0,03				Opc.		1000 a	660 780	"	770°	150 a 400°
F-517	Acero herramientas	1,30	0,45	0,20	0 03	0 63			Ì	Opc.) -	975 a	680	a	770*	150 a 400*
<u> </u>	1,36 % C	,,			ٺ					·	<u>.</u>	850*	760	<u> </u>	agua	aire
<u></u>			G	RUP	F	-520	/530	04	CER	os	ALE	ADOS	, ,		, ,	
F-521	Acera indeformable 12 % Cr	1,80	0,30	0,25	0,03	0 03	12		!	Opc.		1100 a	875	•	975* aceite	150 a 450°
F-522	Acera indeformable	0,95	1,10	0 25	-< 0 03	0.03	0.50			Орс.	w	1050 a	820		800°	150 a
F	at Mn Acero indeformable	-		-,	~	· «		-	·	J.	0,50	850* 1050 a		-	aceite 850°	250° 150 a
F-523	bajo en Cr.	0,95	0,45	0,25	0,03	0,03	1,50	 		Орс.		050*	820	<u> </u>	gceite	300*
F-524	Actro para buriles.	0,50	0,30	1,00	0,03	0,03	0,90				₩ 2.00	1100 a	820	•	950°	200 a 650*
F-525	Acero para buterola:	J	. 20		· <	×	0,60	: i			W	1100 a	820		950°	200 a
	·]""			د,us جے +		0,00			<u> </u>	2,00	900*		·	aceite 1150 a	600*
F-526	Acero para trabajar en caliente, alte en W	0,35	0,30	0,25	0,03	0,03	2,75			0,35	W 10,00	1100 tl	675	•	1200° acelte	500 a 650°
F-527	Acere para trabajar	0 35	0,30	1,00	0,03	0 03	1,50		•	Mo	w	1100 a	625	•	1050 ·	500 a
	en callents, bajo en V Acero para matrices	†- -		-	~	-				0,2\$ Mo	4,00	925°			850°	500 ¢
F-528	en calients, al Crista	U,E3	0,30	0,25	0,03	١ <u>.</u>	0,70	1,50		0,45		925*	680	<u> </u>	aceite	650°
F-529	Acero al Cr para es tumpas en callente.	0,55	0,75	0,35	0,03	0 03	0,75				İ	1100 a	680	•	820° aceile	550 a
F-531	Acero para herra_	م، ا	. 0 30	. 0,25	← 0.03	< 0 03	0,50	ľ		Opc.	w	1050 a	. 1	- 1	800*	100 a
-33,	mientas, gran dureza. Acero al W para	''~	,	,	-			: 	<u> </u>	ъръ.	4,00	850°	800	<u>* </u>	agua	300°
F-532	brocca.	1,15	0,30	0,25	0,03	0,03					1,00	850*	800		agna BOO.	250°
F-533	Acero al Cr para li	1,25	0,30	0,25	0,03	0,03	0,75					1050 a	800	•	900°	150 a 250°
F-534		ļ			· •	~			 -	0 50	w	1100 a			1150 d 1175*	475 a
-334	Actro semirrápido. 	0,70	0,30	u,25 -	وںرں سے —	u,03	4,90			0,50	10,00		875		aceite	525*
F-535	Acero Inexible.	0,35	0,40	0,25	0,03	0,03	13,00				!	1200 a	875	•	aceite e agua	150 a 725°
F-536	Actro indeformable.	1,00	10,35	↓ `0,25	0,03	0,03	5,00	 I	†	Mo	<u> </u>	1100 a	900	•	950 a 1000"	100 a
	S % Cr Acero para trabajos	Ļ	•	<u>. </u>	<u> </u>	~	ļ	-		1,00	W	950°	 		aire 1000 a	350°
F-537	en caliente 5 % Cr.		0,35	1,00	0,03	0,03	5,00		1,50	0,40	1,50		875	<u> </u>	1025° ac - ag.	1 1
				G	RUP	0 F-	550	-AC	ERO:	5 R	APID	os				
F-551	Acera rápida	0,67	0,30	0,30	0,03	0,03	4,25			1,10	14,00	1200 0	875	•	1200 e 1250	525 a 550*
F-552	14 % W Acero rápido	0,72	† 0,30	0,30	-	-	 	-	Mo.	1,10	W	1200 a	\$75	+	1250 a 1300*	550 a
1	16 % W Acero extratrápido	1	<u> </u>	ļ ·	₹.		 	Co	Opc.	 —	18,00 W	925°	! !	-i	1240 a	570°
F-553	5 % Co	0,72	0,30	0,30	0,03	0,03	4,25	5,00	0,90	1,10	18,00	975-		• • • — •	1120°	570*
F-554	Acero extrurrápido 10 % Co	0,72	0,30	0,30	0,03	0,03	4,25	C . 10,00	0,90	1,10	18,00	1200 a	875	•	1250 g 1320 g aceg	550 a 560°

Productos SERIE F-500. — ACEROS PARA TABLA 172. 3 metalúrgicos HERRAMIENTAS PROPIEDADES TECNOLOGICAS EMPLEO g′u ≥ 18 cia al desgant Apticaciones y Observaciones ÷ 5 GRUPO F-510.-ACEROS AL CARBONO Muy Elementos de maquinaria agrícola, alicates, May Exce Baja Baja lente tenazas, martillos, desternilladores. buten Миу Muy Baja a Exct Herramientas de minas, picas, palas, cinceles cartafrios, martillos de forja, tijeras, hachas, etc. buene buena regular lente Muy Muy Exce Herramientas de carpintero, barrenas, brocas, Baia Baia Baia cuchillas, navajas, agujas de coser y de inyecta; etc. humo buena lente Fure Мцу tegular Baio Baja Matrices para embutir, troquetes cuchillas etc lente Brocas para hierros, aceros y metales, machos de roscas, traquetes, martillos para piedra, tipos de imprente, punzones, escopios, etc. Regu Muy Exce Bajo Baja Baio lente bueno ы 1 Fresas, rasquetas, trépanos, burlles, brecas, te rrajas, escariadores, galgas, inst. de cirugia, pelhes de roscar, navajas de afeltar, etc. Muy Exce Baja Baja Baja Regula a muy bueno Lente buena Cuchilias de torna hojas de afeitor, limas pin zas, brocas, hileras, sferras, herramientas de cin celas, grabar, relojería, etc. Muy Buena Exce Baja Baia Baja Regula a muy buena lente GRUPO F-520/530.-ACEROS ALEADOS Baja Matrices cortantes, escariadores, machos, cuchi_ Eucq Exce Exce Buena Baia llas circulares callbri Baia conductibilidad Wrmica llas circulares calibrés útiles para prensado di celana y grafito, cuchillas para cizallas, etc. lente lente. Terrajas, fresas, matrices cortantes, escariado res, poleas, ejes, ruedas dentadas, láminas para cizallas, etc. Bueno Mary Muv Мич Baia a a mus requiar buena burna Utiles para matrizar, cuñas para monedas, estampas, matrices para cubiertas, brocas, hile ras, escariadores, etc. Muy Regular Baja a Muy Ruena Buena buena a buena requipr buenc Matrices para acuñado, punzones para trabajes en callente, buriles neumáticos, utilíaje para cor te de madera, etc. Buena a muy Regular Exce Butna Bueno a buena lente bue na Buterolas, escoptos, martillos-cincel, punzones, Percular Exce Butna Buene a buena lente cuchillas, útiles para máquinas neumáticas, etc. Matrices y punzones para trabajo en caliente y para la fabricación en serie de tornillos rema ches, etc. moldes para fundición inyectada de piata Butho as herramientas para tra Muy Muy Regular bajo en caliente se precalen tarán a 300-500°. Buena Buena a muy buena buenn buena Muen Precalentamiento o 300-500 como el F-526; menos resis_ tente en culiente. Buena Buena a muy Bueno Las mismas que el F-526 Burna Matrices para estampación seriada en catien-te, de piezas de acero, metales no férreos y aleg ciones ligeras. Muy Muy Exce Muy Precalentamiento para tra teautor a burna butna hains en caliente (100 a 500* Name of Street history iente Para matrices puede norm Muy Muy Mus Matrices de forja y estampación en caliente, Regular Regular lizarse a 620° y enfriarse al byena buena huma Cortafries y mandriles. aire. Baja a Baja a Regular Exce_Regula Anillos de estirar matrices en frio para estira regular regular lente do de vainas, proyectiles, tubos perfiles, etc. Utiles para roscal y cortar, machos de aterra jar, calibres, cuños, fresas, hojas de sierra para metales, etc. Bala a Baja a Regular Bueno Burno d muy regular, regular Baja a Baja a Regular regular regular Llmas de alto rendimiento y para trabajos eg Muy Muy peciales, matrices para estirar. buena buena Cuchillas para fundiciones duras y aceros, etc. escapios para grabar y heriamientos de corte para metates, etc. Muy Regular Muy Muy Muy Butna Regular buena buena buena buend Muy Exce. Buena Buena Regular Guena Toda clase de cuchillería, tijeras, instrumental Análogo al acero inoxida_ bir F-312. de cirugía, pinzas, agujus, etc. Matrices de forma complicada para trabajo en frio, troqueles de corte terrajas, cizallas, ca, libres, moides para plásticos. Ligeramente menos resiste tente al desgaste que el F--521 pero más tenaz. Exce Exce. Regular Buena Muy Buena bueno Matrices para trabajar por golpe en estampa ción callente cuchillas para corte en callente, moides para fundición inyectada. Exce Buena Muy Excelente resistencia al goj Muy a muy Bueno Buena Buene lente butna De en caliente. bueno GRUPO F-550.-ACEROS RAPIDOS Huy bug Muy bu Utiles de características no extremedas para corte de perfiles finos, como cu

chillas brocas escariadores machos buriles para picado de limas etc. Ulles de corte para trabajos pesados de desbaste fresas grandes, escaria dores, machos, cuchillas para el picado de ilmas y para el trabajo de mate, ríales difíciles.

Utiles de gran rendimiento y duración con gran vetocidad de corte traba-jas en acero de gran resistencia, buriles, fresas, machos de rescas, brocas, dientes postizos de sierras.

Utiles de máximo rendimiento para materiales muy duros, con altas velocida,

des de corte y sección de viruta. Poco apto para herramientas finas y delicadas

Muy

Muy

buenc

Exce Buena lente

> Exce lente

lente

Exec Exce_

lente lente baia

Exce_Regular

Exce_ Regula

baja

Baja

iente

Exce

1	03	

### Trundición gris 28 bg/mm² 3,50 2,90 9,00 2,20 9,70 0,10 9,10 0,10 0,7 1,50 Buena Buena Exce. Regular Buena Indición melea. La compositión quinca ne se consideración que para la F-831 Buena Fundición melea.	. 3
Tipo Designación Ct Cg Ca Si Mn P S Cr Ni CE S S S S S S S S S S S S S S S S S S	CAS
GRUPO 810FUNDICIONES GRISES F-811 Fundición gris 14 kg/mm² 3,50 2,80 0,80 2,25 0,50 0,40 0,10	Ţ
GRUPO 810FUNDICIONES GRISES F-811 Fundición gris 14 kg/mm² 3,50 2,80 0,80 2,25 0,50 0,40 0,10	ä
14 kg/mm² 3,50 2,50 0,60 2,25 0,50 0,40 0,10 buend buend buend buend lent lent lent	
F-812 21 kg/mm² 2,25 2,85 0,70 2,20 0,50 0,20 0,10 4,05 buend buend Buend Exce Regular Buend Shama Buend Exce Regular Buend Shama Buend Lanker Buend Buend Regular Lanker Buend Lanker Buend Lanker Buend Buend Regular Lanker Buend Lanker Buend Buend Regular Lanker Buend Buend Regu	
Fundición gris 42 kg/mm² 2,95 2,00 0,95 2,20 0,70 0,10 0,10 0,7 1,50 Buena Regular Exce_ tenta GRUPO 830FUNDICIONES MALEABLES Fundición malea_ bie de 28 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 31 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 31 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 31 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo heapte) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie pertitica, de 42 kndición, es normat el empleo de ateaciones tales Fundición malea_ bie pertitica, de 43 kg/mm² Fundición malea_ bie pertitica, de 43 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie pertitica, de 43 kg/mm² Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Buena Buena Regular Regular Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Buena Buena Regular Regular Para Buena Regular Regular Para Buena Regular Regular Para Buena Regular Regula	1
Fundición gris 42 kg/mm² 2,95 2,00 0,95 2,20 0,70 0,10 0,10 0,7 1,50 Buena Regular Exce_ tenta GRUPO 830FUNDICIONES MALEABLES Fundición malea_ bie de 28 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 31 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 31 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 31 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo negre) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo heapte) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 34 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie de 38 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie pertitica, de 42 kndición, es normat el empleo de ateaciones tales Fundición malea_ bie pertitica, de 43 kg/mm² Fundición malea_ bie pertitica, de 43 kg/mm² (nóciceo bianca) Fundición malea_ bie pertitica, de 43 kg/mm² Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Buena Buena Regular Regular Fundición malea_ bie pertitica, de 58 como tas anteriores Buena Buena Regular Regular Para Buena Regular Regular Para Buena Regular Regular Para Buena Regular Regula	<u>.</u>
GRUPO 830FUNDICIONES MALEABLES Fundición malea, bie de 28 kg/mm² La composición química no se considera funda mental, pudiendo variar siempre que se obtengan (nocteo negro) Fundición malea, bie de 31 kg/mm² [nocteo negro) Fundición melea, bie de 31 kg/mm² [nocteo negro) Fundición melea, bie de 31 kg/mm² [nocteo negro) La misma consideración que para la F-831 [nocteo negro) Fundición melea, bie de 34 kg/mm² [nocteo negro) Fundición melea, bie de 34 kg/mm² [nocteo negro) Fundición melea, bie de 36 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición malea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición malea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie de 38 kg/mm² [nocteo bianca) Fundición melea, bie pertitica, de 42 kg/mm² Fundición melea, bie pertitica, de 42 hardición, es normal el empleo de aleraciones lales como Mn, Ce y otros Fundición melea, bie pertitica, de 42 hardición, es normal el empleo de aleraciones lales como Mn, Ce y otros Fundición melea, bie pertitica, de 45 hardición, es normal el empleo de aleraciones lales como Mn, Ce y otros Fundición melea, bie pertitica, de 55 hardición, es normal el empleo de aleraciones lales como Mn, Ce y otros Fundición melea, bie pertitica, de 55 hardición, es normal el empleo de aleraciones lales como Mn, Ce y otros Fundición melea, bie pertitica, de 55 hardición, es normal el empleo de aleraciones lales como Mn, Ce y otros Fundición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, bie pertitica, de 55 hardición melea, biente melea, biente melea, biente melea, biente melea, biente melea, biente melea, biente m	ı
Fundición melea Fossi bie de 28 kg/mm² (núcteo negro) Fundición matea, bie de 31 kg/mm² (núcteo negro) Fundición matea Fossi bie de 31 kg/mm² (núcteo negro) Fundición matea Fossi bie de 34 kg/mm² (núcteo negro) Fundición matea Fossi bie de 34 kg/mm² (núcteo negro) Fundición matea Fossi bie de 34 kg/mm² (núcteo negro) Fundición matea Fossi bie de 34 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie de 38 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie de 38 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie de 38 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie de 38 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 42 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 42 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 42 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 42 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 42 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 45 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 45 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 como tas anteriores Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bie pertitica, de 55 kg/mm² (núcteo bianco) Fundición matea Fossi bienea Fossi bi	ı
F-831 ble de 28 kg/mm² mental, pudiendo variar siempre que se obtengan las características mecànicas. Fundición matea, ble de 31 kg/mm² La misma consideración que para la F-831 Buena lente Fundición metea, ble de 18 kg/mm² La misma consideración que para la F-831 Buena lente Fundición matea, ble de 34 kg/mm² Lu misma consideración que para la F-831 Buena lente Fundición matea, ble de 38 kg/mm² Lu misma consideración que para la F-831 Buena lente Fundición matea, ble de 38 kg/mm² Lu misma pue para las anteriores Buena lente Fundición matea ble de 38 kg/mm² Lu misma que para las anteriores Buena lente GRUPO 840FUNDICIONES MALEABLES PERLITICAS Fundición metea ble pertifica, de 42 hugion, es normat et empteo de ateaciones lates kg/mm² como Mn, Ce y otros Fundición metea Fundición metea ble pertifica, de 42 hugion, es normat et empteo de ateaciones lates hag/mm² Fundición metea Fundición metea ble pertifica, de 49 hag/mm² Fundición matea Fundición matea ble pertifica, de 49 Las mismas consideraciones que para F-841 Buena Buena Regular como Mn, Ce y otros Fundición matea Fundic	
Summa Summ	
Composition Composition	
F-834 ble de 34 kg/mm² Inúcleo blancol Fundición melea ble de 38 kg/mm² Como las anteriores GRUPO 840FUNDICIONES MALEABLES PERLITICAS Fundición melea ble pertifica, de 42 kg/mm² Fundición melea F-841 ble pertifica, de 42 hg/mm² Fundición melea F-842 ble pertifica, de 49 hg/mm² Fundición melea F-843 ble pertifica, de 49 hg/mm² Fundición melea F-844 ble pertifica, de 49 hg/mm² Fundición melea F-845 ble pertifica, de 49 hg/mm² Fundición melea F-846 ble pertifica, de 49 hg/mm² Fundición melea F-847 ble pertifica, de 49 hg/mm² Fundición melea F-848 ble pertifica, de 58 Como las anteriores Buena Regular Regular Regular Regular F-848 ble pertifica, de 58 hg/mm² Fundición melea F-848 ble pertifica, de 58 Como las anteriores Buena Regular Regular Regular Regular Regular F-848 ble pertifica, de 58 hg/mm²	
Buena Buen	
Fundición metea Para obtener las elevadas características de esta ble pertitica, de 42 Nundición, es normat et empleo de aleaciones tales Buena Buena Regular tegimen Como Mn, Ce y otros Fundición metea. F-842 ble pertitica, de 49 Las mismas consideraciones que para F-841 Buena Buena Regular Fundición matea. F-843 ble pertitica, de 55 Como las anteriores Buena Buena Regular hig/mm²	1
F-847 ble pertitica, de 42 fundición, es normat et empleo de ateaciones tales Buena Buena Regular como Mn, Ce y otros Fundición metea. F-842 ble pertitica, de 49 fundición matea. F-843 ble pertitica, de 56 Como las anteriores Buena Buena Regular Regular fundición matea. F-843 ble pertitica, de 56 Como las anteriores Buena Buena Regular fundición matea.	
F-842 ble perifica, de 49 Las mismas consideraciones que para F-841 Buena Buena Regular leg/mm² Fundición malea Como las anteriores Buena Buena Regular leg/mm²	
F-843 ble perifilica, de 56 Como las anteriores Buena Buena Regular leg/mon ²	
	Ĭ
F-844 ble perlitics, de 63 Como las anteriores Buena Regular Regular	
Fündición malea. F645 ble pertitica, de 70 Como las unteriores Buena Regular Regular Regular	
GRUPO 860 -FUNDICIONES NODULARES	
Fundición nedutar Fundición nedutar Fundición nedutar de 42 kg/mm² de 42 kg/mm² de 42 kg/mm² cumpia las características mecánicas pedidas	
F-862 Fundicién nodular de 56 kg/mm² Coma la anterior Buena Buena Regular	

SERIE F-800. **Productos** TABLA 182 . 3 FUNDICIONES DE HIERRO metalúrgicos CARACTERISTICAS MECANICAS EMPLEO F HB Aplicaciones Observaciones ka.mm²|ka.mm² ٠/-GRUPO 810. - FUNDICIONES GRISES Utensilias sanitarios y de cocina, marcos, parrillas, te No es eritica la composición qui 180 mica, La soldadura no es recomenda, 14 pas de registros decoración, bases y cuerpos de maqui naria, pesada contrapesos, etc. ble pudiendo utilizarse la fuerte. Tambares de freno y discos de embrague, cârteres, 175-215 bioques de cilindros cuerpos de bombas de aceite, car Las mismas que para la F-811 21 casas, herrajes, elementos de máquinas, etc. Engranajes en general, arboles de levas, cigüeñales Las mismas que pera F-811. Fun 78 210-250 ligeros discos de embrague volantes pesados carca. dición adecuada para una resisten_ sas de tractores, columnas yunques, etc. cia determinada. Las mismas que la fundición grís de 28 kg/mm (F-613) 235-265 Las mismas que para la F-213 35 para servicios más severos. Tambores de treno especiales, arboles de levas, cigü 250-300 hales, bielas, bloques de cilindros, culatas, engranajes, Las mismos indicados para F-811 42 hombas de alla presión etc. GRUPO 830. - FUNDICIONES MALEABLES La composición química no se co Automovilismo, maguinaria agricola ferrocarriles ma sidera fundamental. No debe soldar 28.5 17.5 **~ 148** rina maquinarla general y plezas de poca responsabi se par fusión, pudiendo utilizarse soldadura fuerte y blanda. lidad. Las mismas que las de F-831, pero en piezas más 31,5 20 10 < 149 Los mismos que para la F-831 cargadas. Las mismas que para F-831 y F-832, pero de piezas Las mismas que para la F-831 34,5 20.5 14 - 140 más cargadas y de más responsabilidad. Automovilismo maguinaria agrícola, ferrocarriles y 34.5 20.5 4 < 248 Las mismas que para la F-831 maguinaria en general. Las mismas que para la F-834, pero en piezas más < 24B Como en las anteriores. 18 22 cargadas y de más responsabilidad GRUPO 840.-FUNDICIONES MALEABLES PERLITICAS Uso general en ferrocarril motores, automovilismo, No debe soldarse por fusión. Pue_ marina maquinaria agricola y general, Piezas con en den utilizarse soldaduras fuerte e 181-107 42 30 10 durecimientos locales blanda. Las mismas que las de la F-841, pero en plezas Como en F-841 48 335 5 183-228 más careadas. Las mismas que las de la F-842, pero en piezas 56 37 197-241 Come en F-841 más caraadas. Las mismas que las de la F-843, pero para pietas 63 241-265 Como en F-841 49 4 más cargadas. Las mismas que las de la F-844 pero para piezas Como en F-841 79 56 2 241-285 más caraadas. GRUPO 860.-FUNDICIONES NODULARES Cigüenales, bombas, compresores, válvulas, órganos Puede soldarse por fusión y para 47 10 obtener la máxima ductilidad se da 11 de máquinas sometidos a elevadas temperaturas, auto_ movilismo, ferrocarriles, marina, etc. rá un recocido al material soldado Automovilismo, ferrocarriles, útiles agrícolas, maquina 56 62 3 Come para la F-861 ria textil y electrica, marina tuberias etc.

Produ metalú:			BRO	NCE.	SYI	LATO	ONES		TAI	3LA 19	1 . 3
DENOMI-	Designación			_	CARAC	TERIST	ICAS MECA	NICAS	<u>. </u>		
NACION	según DIN	Estado	R kg/mm	p kg/mm	A /•	НВ	Estado	R kg/mm²	ع kg/mrí	A 1/4	нв
		BR	ONCE	AL ES	TARO Y	LATO	N ROJO				
Bronce	G-Sn-Bz-14	Moldeada	25	17	5	115					
al	G-5n-8z-12	 Matdeada	28	16	15	95	Centrifugada	32	17	15	105
estaño	G-5n-Bz-10	Mold sada	28	15	20	75					
Fundición	Rg 10 Gz-Rg 10	Moldeada	26	14	15	80	Centrifugada	30	17	10	80
de	Rg 7 Gz-Rg 7	Moldeada	26	12	18	75	Centrifugada	30	14	20	. a5
latán rojo	Rg 5 02-Rg 5	Moldeada	24	10	18	70	Centrifugada	30	12	25	75
	_	LATO	N DE I	FUNDIC	ION Y	LATON	ESPECIAL				
Latón de	G-Ma 65	Moldeada	20		20	60					
fundición	GK-Ms 60 GD-Ms 60	Coquilla	38	10	35	100	Inyectada	35	16	. 4	100
Latón	G-50 Ms F30	Moideada	35	15	25	85				1	
especial	G-5e Ms F45	Maideada	55	. 2 0	25	130					
d∉	G-30 Ms. F40	Moldeada	65	30	20	160					
fundición ——-	G-Se Ms F75	Moldeada	80	60	10	220					
			BR	ONCES	AL AL	UMINIO					
Bronce al aluminio	G-Al Bz \$	Moldeada	45	18	25	110					
Bronce al aluminio y hierro	G-Fe AIBz F50	Moldeada	55	22	20	135					
Brances	G-Ni Al 8z F50	Moldeada	60	25	25	150					
al aluminio	G-Ni Al Bz F60 G-Ni Al Bz F70	Moldeada	65	33	18	170	Centrifugada	75	38	16	180
y niquel	G-Ni Al Bz F64	Moldeada	75	40	8	180					
Bronce al aluminio y manganeso	G-MnAl Bz F42	Maideada	52	24	26	120					
		BRONCE A	L PLO	MO Y E	RONCE	AL P	LOMO Y ES	TAÑO			
Bronce al plomo	G-Pb B z 25						Combinada	•	_	_	30
Bronce	G-Sn Pb Bz 5	Moldeada	24	14	10	85		,			
al plomo	G-Sn Pb Bz 10	Maideada	23	12	14	75					
y estaño	G-Sn Pb Bz 15	Moldeada	22	11	12	70					
,	G-Sn Pb Bz 20	Muldeada	20	10	10	55					

		ucto úrgic					BR	ONCES Y LATONES	TABLA 192 . 3
	CC)MPO	SICIO	N Q	UIMIC	:A			
			"/ • (¡	eso)				PROPIEDADES Y EMPLE	0
Cu	Sn	Zn	Pb	Αl	Fŧ	Mn	Ni		
				BRC	NCE	AL	EST	AÑO Y LATON ROJO (Concuerda con DIN 1705)
85	13							Material duro, resistente al agua de mar Semicojinete:	de tricción, placas y
87	15 11							harras de destizamiento de alla solicitación. Material duro y tenaz, resistente al desgaste, resistent	e at aeua de mar Caime
Q 89	g 13							tes de fricción, de cigüenales y de palancas tuercas de de fricción, en general, piexas sometidas a grandes esfi	husille, anillas y disces Jerzas
39	9						•	Tenaz y resistente a la corrosión, con gran alargamien mar. Válvulas y cajas de bomba altamente solicitadas,	to; resistente al agua de
91 85,6	85	_				<u> </u>		letas para bombas y turbinas de agua. Material duro y resistente al agua de mar. Semicojinet	
â	111	a :						nes de ejes de buques, placas de deslizamiento muy soli plamiento y de deslizamiento.	citadas, piezas de aco_
83	6	` 3 '	5 a					Material semiduro, resistente al desgaste; resistente al netes de fricción, cojinetes de normal y alta solicitación	agua de mar Semicoji. barras de ajuste de me
84	8	- {-	- 7					dia y alta solicitación, anillos y discos de fricción. Material semiduro, soldable, resistente al agua. Colector	
а 85	a 6	6	ā 6					aziento de vátvulas, cojinetes de fricción de solicitación	
			ı	OTA.	N DE	FU	NDIC	ION Y LATON ESPECIAL (Concuerda con DIN 1	(99)
63		Resto	ı					Cajas y válvulas para gas y agua, piezas de guarnició	
67 58			3					y para la industria eléctrica con buena conductividad elé Piezas de fundición en coquilla o inyectada con superf	
d 64		Resto		1,0	!			liante, como válvulas, piezas para la industria química, p	
55 4 64	1,0	Resto			1,2	2,5		Características de fusibilidad y soldabilidad (fuerte y cas a elevada presión de gas y agua, como válvulas de	
55 a		Resto		2,5	2,0	3,0	2,0	Material duro y tenax (denominado bronce al acero) d gamiento, resistente al agua de mar. Tuercas de presió:	o alta resistencia y alar n, prensaestopas, hélices
55 d		Resto		5,0	2,5	4,0	2,0	de barco. Alta resistencia estática y dureza (bronce al acero), po y de distribución, asientos de conos, pero menos adecua	ira piezas de válvulas la para cargas dinámi_
55				l l	 			cas y pecitaciones. Material para cargas fuertes y alta solicitación, com	a cojinetes para veloci
6.8		Resto		7,5	4,0	5,0	2,0	dad reducida, husitios y vátvutas para alta presión. Me gas dinámicas y oscitaciones.	nos adecuada pora car
					В	RON	CES	AL ALUMINIO (Concuerdo con DIN 1714)	
88 0 92				8 a 10,5				Resistente al agua de mar y a la corresión. Piezas para de la alimentación, válvulas, etc.	la industria química y
83 89,5				8,5 a 11	2,0 4,0			Resistente al agua de mar y a la corrosión Piezas par dustria química y alimenticia, como válvulas resistentes o	
78 a				7,8 d	4,0 å		4,0 a	Alta resistencia a la cavitación y erosión; resistente a	
- 82 77		.	1	9,8	6,0 4,0		6,5 4,0	Piezas para industria químico, de productos alimenticios construcción naval. Ruedas dentadas frectas, helicoidales	
а #1				10,8	6,0	I	5,S	vapor recalentado, crucetas, hétices de barcas.	
73 a 80				9,0 a 12	5,0 7,0		4,5 7,0	Las mismas propiedades que las anteriores. Ruedas hel máximas presiones, cojinetes de fricción con fuertes cho las de máxima presión hidraulica.	
82 g		_	-	7,0 9,0	,,,	5,0	1,0	Propiedades similares a los anteriores, Especialmente ción naval, industria química y del aceite, hélices de bu	adecuado para construç ques, paleias de turbi
65		P.D.O	we-		DI ON	6,5		inas, vátvulas, etc. NCE AL PLOMO Y ESTAÑO (Concuerdo con Di	N (716)
69		DRU	22	AL I	LUM	10 1	DRU	·	
77			a 28					Fundición combinada para cajinetes de motores de cor	
84 67	9,0 11		6,0 6,0		. i		. ,	Material tenaz con buenas propiedades de destizamien gaste, resistente a la corrosión por àcidos i sultárico, cle Cajnetes con presión superficial, cojinetes para trebes resistentes al acido.	rhidrico diluido grasas) de laminación, valvulas
78 Q	9,0 11	'	8,0					Propiedades de destizamiento y resistencia al desgas sión, Aplicaciones como el anterior.	
82 75 Q	7,0 a	-	11 13 a					Propiedades de destizamiento particularmente buenas fárico. Cojinetes para altas presiones tubos de refrige	resistente al ácido sul ración, vátvulas y pie
79 69	9,0	}—	-17 -					zas resistentes al ácido. Optimas propiedades destizamiento; resistente al áci	
77	á 5,5	<u></u>	23					de fricción de alta solicitación, para máquinas de ma gua, cojinetes de motores de combustión.	lienda, bombas de a_

Produc metalúr			1	\LE	Α	CIO	אכ	ES LIC	3ER	AS	S D	E ALU	0							
Denomina				SIC				PROPIE	DAD	ES		ESTADOS						OLOC		
cion corner_ ciol de Alu_	L	. (2UII	AIC A	`_		_		CAS		,	NORMA				NR-N	a rec	ernen	_	_
minio de Go							E'C	iente tación entre 0 • C.	20°		, N	LES DE		HSTE A LA RROS		B	를	abilidad	ANC ZA	
licia. S. A. v Normas	Cu	Mg	Si	Mn	Zn	Pb	3 1	Coefficients de ditatación lineal entre 120-100° C.		į		SUMINIS		3		Maleabilid	ldadur	1 1 0 E		
ISO							8 S	Coeffei de ditai linesi 120-10	355	J.	Médule elégéice igs /mm²	TRO	Marina	ž	Rura	1	N,	4aquh	Protec	Decer.
	\vdash	_		<u> </u>	H	\vdash	_		- 2		-		_	•		_		_	_	
A-7	_	_		ı	_	_	2,70	23,10-6 23,10-6	_	_	_	Extruido Recocido	E	E	E	M B	M B	NR NR	E	MB MB
At 99,7		t	_	i	_		2,70	23.10-6	_ ,	_	í —	1/2 Dure	Ē	Ē	E	В	8	NR	E	мв
	-	-	Ι.	•			2,71	23,10-6			i _ :	Extruide		МВ	₩ B	мв	мв	N R	MB	-
A-5	_	_	_	_	_ [_	2,71	23,10-6	0,53	2,81	7.000	Recoride		MB	MB	В	MB	NR	MB	8
Al 99,5		i		. :			2,71	23,10-6	_	_	_	1/2 Dure		мв	M 8		В	NR	мв	В
		•	1	• -··	_	_	2,67	24,10-6	_	-	_	Extruido	мв	мв	мв	мв	нв		MB	8
AG3M		I :				_	2,67	24,10-6	0,33	5,3	7.000	Recocide	мв	MB	MB	MB	MB	В	мв	8
AI-Mg 3 Mn	-		-	0,40	-	-	2,67	2410-6	_	_	- i	1/2 Dure	мв	MB	MB		мв	B	M 8	8
							2,67	1 24,10-6	_	_	-	Dure	мв	мв	₩B	N R		MB	8	8
AG4M		<u> </u>	•—		 	i	2,56	2410-6	_	_	-	Extruido	нв	MB	мв	В	M B	В	МВ	В
Al-Mg 4,5Mn	_	4,2	_	9,50	_	_	2,55	2410-6	-	-	-	1/4 Dure	мв	MB	мв	A	В	8	MB	В
AG5M		١.	•				İ	⊢ ·		-				t		_			1	
Al-Mg 5	_	5	_	0,50	-	_	2,64	2410-6	_	_	_	Extruide	МВ	MB	МВ	8			МВ	^
AGSR	ľ			i		•	2,7	23,10-6	-	_	_	Templede en prense Templede	В	мВ	H B	E		NR	E	E
	-	0,5	0,4	_ '	-	!	2,7	2310-5	9,42	3,25	6.000	en prense	В	MB	₩B	E	B		ε	E
AGSN	l			i	Γ.	i		i				Templada	_	•		٠_	:	_		_
Al-Mg-Si	-	9,7	0,5	-	_	_	2,7	23.10-6	0,42	3,25	6,700	en prensa y maduro	8	MÐ	MB	Ė	В	A	Ε	
ASG 0.5	Ī			Γ.	Γ.	Ī	2,7	23,1,10-6	0,46	3,10	6.800	Rececido Temple	В	MB	м 8	мв	В	A	мв	В
	-	9,5	0,8	_	-	-	2,7	23,1.10-6	-	-	_	y modure N		МВ	мв	В		A	MB	В
							2,7	23,1.10-6	0,42	3,75		Temple y maduro A	8	MB	МВ	A		Ð	MB	8
ASGM				·			2,64	23,2.10-6	0,5	3,14	7.000	Recocido Temple	A	В	В	мв		A	MB	A
1	-	0,4	1	0,6	-	-	2,68	23,2,10~5	_	_	-	y maduro N	8	мв	МΒ	В		•	MB	8
Al-Si i Mg							2,68	23,2,10-6	0,41	3,85		Temple . y madure A	. •	MB	MB	A	^	MB	MB	8
AU4G	٠,						2,80	22.10-6	0,43	3,50	7. 200		MR	A	A	B	В	A		
Al-Cu4 MgSi	4,2	0,8	0,4	0,7	!	l [—] .	2,54	22,10-6	0,28	5,10	<u> </u>	Templade y maduro N	NR	B	B	MR	NR	MB	8	В
AU45G				<u>-</u>			2,60	22.10-5	_ '	4,6	7.300	Recocida Templada	NR	_ A	_ A		B		В	A
Al-Cu 4 SIMa	4,3	0,5	9,8	9,6	-	–	2,80	22,10-6	0,36	_	-	y madure N	NR		8	NR	NR	8	В	
							2,88	2210-6	- _		_	Templado y maduro N	NR	. 8	MB	NR.	NR	MB	В	^
AU4G1	44	1,5	_	0,6	_	_	2,77	22.10~6	0 45	3,30	7. 300	Recocido Templado	HR	A	^	В		A	B	•
AHOU 4 Mg 1		Ĺ		L	-		2,77	2230-6	0,28	5,40	+ +	y maduro N	NR	В	В	HR	HR	мВ	В	^
AZ5GU						Cr	2,40	25,9.10-5	0,39	4,30	7.290	Recocido Templado	*	В	8	В	^	мв	8	A
L	1,4	2,75	_	0,15	5,9	0,20	2,80	25,9.10-5	0, 29	\$,70	L - ,	y maduro A	•	В	9	NR	^	мв		A
AU4Pb	1,9	0,95	-	0,5	_	1,15	2,82	22,5.10-6	0,35	5,50	7.308	Templado	_	_	_	В		н В		A
		-		,					, ,	_		y maduro N	l			ļ ⁻ .	.		<u>-</u> 	
AUSPb		'			Bi		2,62	22,9,10-6	0,37	4,31	7.200	Templedo y estirado F	-	-	<u> </u>	B		мв	8	A
	5,5		_	_	0,5	0,5	2,82	22,9.10-5	_	_		estirado F. y madure A			_		_ A	£	8	
			A	leac	ione	s de	alun	ninio fabri	cada	s po	r Alu	minio s de	Gal	icia	S. A	١.				

	Produc etalúro		ALE	4 <i>CIO</i>	NES	LIGE	RAS	DE A	LUN	TABLA 202 . 3		
NO_	CARACTERISCAS MECANICAS											
MEN	 			Γ.	TURAS		J _	ERFILE	·	PRINCIPALES		
CLĄ	Resistan	BARRA:		TUBOS			l .			APLICACIONES		
TURA	cia a la Iracción	tice 0,2°/. (neminal) kgs. mm	HACISTA	tracción	Limita elde lico 0,2% (nominal) kgs mm	Alarga_ mjento */•	tracción	limite ette lice 0,2% (neminati kgs mm	Alarga_ miento "/=			
F	≥ 6	-	≥ 22	≥ •		≥ 22	-	_		Ornamentación, menage de coc na, material electrodoméstico, en		
H	-	_	_	≥ 6	_	<u>≥</u> ×	-	_	_	beliecedores Barras de conexión		
H-14	≥ 10	≥ 7	<u>></u> •	-	- _		L. .		_	eléctrica, carracerias en general,		
F	≥ 1		≥ 20	≥ 7		≥ 20	≥ 7	_	≥ 20	aplicaciones en que sea necesario		
	_	· —	_	≤ 10	≾ 4,5	_	{	l – I	_	una excelente deformación en frio		
H-14	≥ 11	≥ 7,5	≥ 5	≥ 11	≥ 1	_	_	_	_	resistente a la corrosión y soldq dura,		
F	≥ 20	≥ 1	≥ 12	≥ 20	≥ 1	 ≥ 12	≥ 20	≥ +	≥ 12			
ا ہ ا	≥ 20	≥ 1	≥ 18	≥ 20	≥ 8	≥ 17	l —	;	_	Decoración, productos de em.		
H-14	≥ 24	≥ 20	≥ 4	l —	_	_	l –	<u>-</u>	_	pleo corriente que na exijan ca_		
H-18	-	-	_	≥ 27	≥ 24	≥ 2		-	_	racterísticas mecánicas elevadas		
F	≥ 25	≥ 10	≥ 12	l _		_:	≥ 25	≥ 10	≥ 12	Automavil Ferrocarril, Marina.		
H-12	≥ 27	≥ 19	_ ≥ 4	! _	_	_	_			Construcción, y electricidad (perf)		
ł "I		ſ ¯ ::					ł			les). Cisternas de transportes Industria química y alimenta_		
F	≥ 27	<u>></u> 12	<u>≻</u> 10	-	_	_	≥ 27	≥ 12	≥ 10	ción. Material electredoméstice. Textil.		
T-1	≥ 12	≥ 6,5	≥ 12	≥ 12	≥ 55	≥ 12	≥ 12	≥ 5,5	≥ 12	Arquitectura, Ventanales, Puer tas, Industria del Mueble, Camas		
] _{T-5}	≥ 10	≥ 13	≥ 8	≥ 18	≥ 13	≥ 8	≥ 18	≥ 13	> 8	metálicas, sillas de terrozos, cam po y playa, mesas pertálles.		
1		= '` ;					i	-		Industrias varias, lubos de rie_		
T-5	≥ 22	≥ 20	≥ 8	≥ 22	≥ 20	≥ •	≥ 22	≥ 20	≥ 6	ge per uspersión, antenas para televisión, tornillería, claves, esca pias, etc.		
0	≥ 15	≥ 11	≥ 20	_	_	_	≥ 15	≥ 11	≥ 20	Maring (perfiles) y accesarias		
T-4	≥ 20	≥ 10	≥ 20	l –	_		≥ 20	`≥ 18	≥ 20	de yates y snipes, Transperies:		
T-6	≥ 26	≥ 23	≥ 1	_	_	_	≥ 26	≥ 23	≥ 1	perfiles de carrocería.		
0		- <u>-</u> -	·	 ≤ 15	± 10		i =-	1	_	Industrias varias: perfiles y tu_		
T-4		i _	_	<u>≥</u> 21	æ 12	≥ 18	l _	_	_	bes de escaleras, cestas de tien_		
T-6	≥ 28	≥ 24	- a	≥ 20	= 12	≥ 10	≥ 29	≥ 24	≥ 6	das y supermercades. Rampas de		
F -			_ "	- ••	~ **	- "Y	 	├ ──	_ •	gcceso en construcción, etc. Aviación. Automovil, Estructuras		
	≤ 24	≤ 15	_	-	_		± 24	≠ 15	_	metálicas. Griferia. Ternillería. Or topedia. Rodamientos de agujas		
T-4	≥ 39	≥ 25,5	≥ 10	≥ 39	≥ 24	≥ 10	≥39	≥28	≥ 12	en motes de competición.		
0	≥ 54	≤ 15	-	_	-	-	≤ 24	≤ 15		Avlación, Armamento, Material g		
T-4	≥ 39	≥ 25,5	≥ 10	_	_	_	≥ 36	≥ 24	≥ 10·			
7-6	≥ 44	≥ 39	≥ 6	-			≥.ı.	≥ 39	≥ 5	decuado para piezas ferjadas.		
0	≤ 24	≤ 15	_	_	_	_	≤ 24	≤ 15		Aviación, Tornillerla, Material de		
T-4	≥ 45	≥ 30	≥ 11	l - .	-	-	≥45	≥ 31	≥ 10	minas, etc.		
0 T-6	≤ 28 ≥ 54	≤ 17 ≥ 46	۲. ۱.	— ≥ 54	_ ≥ 45	_ ` ≥ 6	_ ≥ 54	_ ≥44	_ i	Aviación, Armamente, Accesories srtopedices, Tornilleríg, Catalinas		
\vdash								- "	_	y piñones de bicicletas. Especialmente indicado para		
T-4	≥ 39	≥ 23,5	≥ •	- ,	-	_	≥ 39	≥ 23,5	≥ 1	mecanizada en máquinas eutoma ticas. Autameción.		
7-3	≥ 20	≥ 24	≥ 12	_	_	_ '	- '		- 1	Armamento, Optica, Tornitieria.		
T-8	≥ 36	≥ 29	≥ 10		_		;	_	_	Relojeria, Material de deporte.		
Г			Aleggion	es de a	uminie	fabricad	as per	Aluminio	s de Ga	licia S. A.		
1		,					,		~~			

Productos de acero laminado

CARACTERISTICAS MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA DE LOS ACEROS

TABLA 21 · 3

CARACTERISTICAS MECANICAS

Cioso	LIMI	TE ELASTI	CO o _e	Resistan-	ALAR	GAMIENT	O DE ROT	URA 8	Doblado satisfacto-		RESILENCIA	
	Espesor ≤16 mm.		Espesor > 40 mm. ≤ 63 mm.	cip a tracción	En probeta Ionaltudinal		En probete transmissi		rio en espesor e, so- bre mendril de		Energia	Тетрега
ecero				o,	Espesor ≤ 40 mm.	Espesor > 40 mm.		Especor > 40 mm. 63 mm. m/n.	dismetro		abearbide	de
	min. kg/mm³	min. kg/mm²	ĺ	(2) minméx. kg/mm²	min.	< 63 mm. m/n. %			Probets Iongitudi- nai	Probeta सकारश्वर- क्षा	ρ min. kpm	enmyo °6
A 42 b	26	25	24	42 - 53	24	23	22	21	2e	2,5 e	2,8	+ 20°
A 42 c	26	25	24	42 50	24	23	22	21	2e	2,5 e	2,B	0°
A 42 d	26	25	24	42 - 50	24	23	22	21	2e	2,5 e	2,8	- 20°
A 52 b	36	35 (1)	34 (1)	52 - 62	22 (1)	21 (1)	20	19	2,5 e	3 e	2,8	+ 20°
A 52 c	36	35	34	52 - 62	22	21	20	19	2,5 e	3 e	2,8	O°
A 52 d	36	35	34	52 - 62	22	21	20	19	2,5 e	3 e	2,8	- 20°

- (1) En los aceros de tipo A52 el espesor límite de 40 mm, se sustituye por 36 mm.
- (2) Salvo acuerdo en contrario, no será objeto de rechazo si en la resistencia a tracción se obtienen 2 k p/mm² de menos. Tampoco si en los aceros de grados c y d se obtienen 2 k p/mm² de más.

CARACTERISTICAS QUIMICAS

	Estado de	SOBRE COLADA								SOBRE PRODUCTO						
Clear		c				P	s	N ₂	С				P	s	N2	
de ecero	detoxi- deción (1)		Para aspasor >10 mm ≤16 mm máx.	>t6 mm		máx.	meix.	(3)		>10mm	Especor >16 mm <40 mm méx.	>40mm	metx.	mex.	(4) máx.	
A 42 b	NE	0,22	0,22	0,24	0,24	0,050	0,050	0,009	0,25	0,25	0,27	0,27	0,060	0,060	0,010	
A 42 c	NE	0,20	0,22	0,22	0,22	0,045	0,045	0,009	0,23	0,23	0,25	0,25	0,055	0,055	0,010	
A 42 d	к	0,20	0,20	0,22	0,22	0,040	0,040	-	0,23	0,23	0,25	0,25	0,050	0,050	T-	
A 52 b	NE	0,22	0,24	0,24	0,24	0,050	0,050	0,009	0,25	0,27	0,27	0,27	0,060	0,060	0,010	
A 52 c	NE	0,20	0.20	0,22	0,22	0,045	0,045	0,009	0,22	0.22			0,055	0,055	0.010	
A 52 d	к	0,20	0,20	0,20 21	0,22	0,040	0,040		0,22	0,22	0,22	0,24	0,050	0,050	. –	

- NE. No efervescente, sin elementos fijadores de N₂. K Calmado, para conseguir grano fino, madiante elementos fijadores de N₂ (por ejemplo: Al > 0,020%)
- (2) Hasta espesor ≤ 30 mm. Para espesor > 30 mm: 0.22 % sobre colada; 0.24 % sobre producto.
- (3) Puede admitirse máximo de N₂: 0,010, 0,011, 0,012. En aceros fabricados al horno eléctrico el l\(\text{imite}\) es o 0,012 % si el m\(\text{aximo}\) de P se reduce en: 0,005, 0,010, 0,015.
- Puede admittirse máximo de N₂: 0,011, 0,012. En aceros fabricados al horno eléctrico el límite es 0,015 %
- (5) En los aceros de tipo A 52 se exige además: Si máximo 0,55 %; Mn'máximo 1,60 %

NOTA. — Además de los aceros A 42 y A 52 y no considerados en la Norma MV 102, pera laminación de chapas y perfiles para estructuras, son de l'abricación nacional especial el acero resistente a la corrosión, de características similares al A 52 (igual resistencia a la tracción y el mismo límite elástico, con algo menor alargamiento y mayor resistencia) y los aceros tipo EXTEN 50, que con resistencia a la tracción de 45 kg/mm² frente a los 52 kg/mm² del acero A 52 tiene prácticamente iguales a éste el resto de las características mecánicas.

SECCIÓN CUARTA

MOVIMIENTO Y FUERZAS

		Página
	Movimiento y fuerza Fuerzas centrífuga y centrípeta Movimiento. — Velocidad angular	112 113 114
Tabla 1 - 4	Velocidad angular ω. – R/M, n = 1 a 1000	115 116 117 118
	cuerpo Composición y descomposición de fuerzas Esfuerzos en una armadura Momento de giro y momento estático Centro de gravedad de líneas	119 120 121 122
	Centro de gravedad de superficies y de cuerpos	123
Tabla 2, · 4	Centros de gravedad. Líneas y superficies	124
Tabla 2, · 4	Centros de gravedad. — Superficies	125
Tabla 2 ₃ · 4	Centros de gravedad. — Superficies y volúmenes	
Tabla 3 · 4	Momentos de inercia y módulos resistentes de secciones rectangula- res	128
Tabla 4 · 4	Momentos de inercia y módulos resistentes de secciones circulares Momento de inercia	129 130
Tabla 5 · 4	Módulos de torsión y módulos resistentes de la torsión	131
Tabla 6 · 4	Módulos de torsión y módulos resistentes de la torsión de secciones circulares Palanca Rozamiento de materiales	132 133
Tabla 7 · 4	Coeficientes de rozamiento Rozamiento sobre planos horizontal e inclinado Cuña γ tornillo Sistemas de poleas Torno γ poleas Reductores de revoluciones Accionamiento de los tornos de elevación Transmisión de fuerzas por rotación Cálculo de árboles de transmisión {Torsión sin flexión}	135 136 137 138 139 140
Tabla 8 · 4	Potencia a transmitir por árboles de acero (Torsión sin flexión) Cálculo de árboles de transmisión (Torsión con flexión)	143 144
Tabla 9 - 4	Dimensiones de los cojinetes de bronce para soportes	145
Tabla 10 - 4	Presiones admisibles sobre cojinetes de soportes	146
Nota.— Tabla de	fuerzas centrifugas y centrípetas, en la pág. 550.	

MOVIMIENTO Y FUERZA

Ley fundamental de la dinámica

Un cuerpo de peso G, en su caida libre, por la acción de la gravedad está sometido a una fuerza F cuyo valor es igual a la masa m del cuerpo por la aceleración g de la gravedad

$$F = \frac{G}{a} \cdot m$$
, kg f.,

así, un cuerpo en movimiento uniformemente acelerado puede realizar una fuerza igual al producto de su masa por la aceleración a que está sometido

Fuerza dinámica o fuerza viva

Un cuerpo en movimiento tiene capacidad para efectuar un trabajo; esta capacidad es la energia cinética o fuerza viva del cuerpo, de valor:

$$F_c = \frac{mv^2}{2}$$
, kg f.

Si el movimiento es curvilíneo, el valor de la fuerza viva es:

$$F_{c} = \frac{1 \omega^{2}}{2}$$
, kg f

se tiene:

$$m = \frac{2 F_c}{v^2} ; v = \sqrt{\frac{2 F_c}{m}} ; l = \frac{2 F_c}{\omega^2} ; \omega = \sqrt{\frac{2 F_c}{l}}$$

siendo:

- F, La fuerza viva (kg f).
- m La mase
- g La aceleración de la gravedad (m/s²)
- v La velcoidad del cuerpo (m)
- I El momento de inercia (cm²)
- ω La velocidad angular en radianes.

Ejemplo. – Un automotor ha de circular por una via horizontal; su peso es de 50.000 kg y las fuerzas pasivas del movimiento representan $\mu = 0.005$.

Interesa conocer cuáles serán la aceleración y la fuerza de tracción para alcanzar la velocidad de régimen, de 100 km, en 90 segundos; cuál será la fuerza de tracción para mantener la velocidad de régimen; cuál será la fuerza de frenado para que se pare después de recorrer 830 m, y cuál seria el espacio que recorrería si alcanzada la velocidad de régimen cesara la fuerza de tracción.

$$v_r = \frac{s}{t} = \frac{100 \times 1000}{60 \times 60} = 27,778 \text{ m/s velocided de régimen}$$

a =
$$\frac{v}{t}$$
 = $\frac{27,778}{90}$ = 0,3086 m/s aceleración para alcanzar la vel. de régimen.

$$F_{\bullet} = ma + F_{\bullet} = \frac{50.000}{9.81} \times 0.3086 + 50.000 \times 0.005 = 1573 + 250 = 1823 \text{ kgf}.$$

$$s_1 = \frac{vt}{2} = \frac{27,778 \times 90}{2} = 1250$$
 m espacio recorrido hasta alcanzar la vel. de régimen.

$$P_{*} = \frac{Fa \ v}{2} = \frac{1823 \times 27,778}{2} = 25320 \ kgm = 337,6 \ CV$$
 potencia desarrollada para v.

P. = F,v =
$$250 \times 27,778 = 6945 \text{ kgm} = 92,6 \text{ CV}$$
 potencia de régimen, para v,.

$$F_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{50000}{9.81} \times \frac{27,778^2}{2} = 1966405 \text{ kgf, fuerza viva (energía)}.$$

$$F_r = \frac{1966405}{830} - 50000 \times 0,005 = 2369 - 250 = 2119 \text{ kg f fuerza de frenado.}$$

$$s_p = \frac{1966405}{250} - 7866$$
 m espacio recorrido al cesar la potencia de régimen.

$$t_p = \frac{2 \text{ sp}}{V} = \frac{2 \times 7866}{27,718} = 566,3 \text{ s} = 9,44 \text{ min tiempo para parar al cesar P},$$

Nota. - La fuerza viva, 1966405 kgf, representaria la de impacto en un choque frontal, a v...

FUERZAS CENTRÍFUGA Y CENTRÍPETA

Manifestación de las fuerzas centrifuga y centripeta

La fuerza centrifuga, F., es una fuerza de inercia que se manifiesta cuando un cuerpo en movimiento describe una trayectoria curvilinea; esta fuerza es igual y contraria a la fuerza centripeta, siendo ésta la que es preciso aplicar lo anular) para que, el cuerpo venciendo la inercia, describa la trayectoria curva. La dirección de estas fuerzas es radial, dirigida hacia afuera la centrifuga y hacia el centro la centripeta; al cesar la acción de estas fuerzas, el cuerpo se moverá según una trayectoria tangente a la curva.

El valor de estas fuerzas es:

$$F_{\bullet} = F_{c} = \frac{mv^{2}}{r} = m\omega^{2}r$$
;

siendo m =
$$\frac{G}{g}$$
,

$$F_c = \frac{Gv^2}{gr} = \frac{G}{9.81 \text{ s}} \cdot \left(\frac{2\pi rn}{60}\right)^2 = 0.001117862 \cdot Grn^2;$$

haciendo 0,001117862 · $n^2 = k$, $F_n = kGr$ (valores de k en la Tabia 9.14) siendo:

F. La fuerza centrifuga o centripeta

m La masa del cuerpo


G El peso del cuerpo, en kg.

v La velocidad del cuerpo, en m/s.

ω La velocidad angular en radianes

r El radio de la trayectoria

n El número de revoluciones, por minuto.




Ejemplo 1.º. -- Una esfera de 1,5 kg de peso, gira alrededor de un eje vertical, al que está unida por medio de un cable, a razón de 75 r.p.m. ¿Cuál será la tensión en el cable?

$$F_c = \frac{1.5}{9.81 \times 3.0} \times \left(\frac{2 \times \pi \times 3.0 \times 75}{60} \right)^2 = 0.0509684 \times 555,1652 - 28.3 \text{ kg}$$

También, $F_c = 0.001117862 \times 1.5 \times 3.0 \times 75^2 = 28.3 \text{ kg}.$

Finalmente, $F_c = 6,2880 \times 1,5 \times 3,0 = 28,3 \text{ kg}.$

2.° - Un automotor circula a 27,778 m/s (100 km/h) por una via curva de 500 m de radio. Calcúlese el valor de la fuerza centrifuga, y el peralte de la via para que la resultante del peso del automotor y de la fuerza centrifuga sea perpendicular al plano de la via. Ancho de la via, 1,674 m (ferrocarriles españoles), peso del automotor, G = 50.000 kg.



Para
$$G = 1 kg$$
.

$$F_c = \frac{1}{9.81} \times \frac{27.778^2}{500} = 0.1573 \text{ kg}$$

{Triángulos OAB y oab, semejantes}

$$h = \frac{0.1573}{1} \times 1.674 = 0.263 \text{ m}.$$

(sen
$$\alpha = \frac{0.1573}{1.674} = 0.09397$$
; $\alpha = 5.392^{\circ}$)

Nota. — Se ha considerado que la fuerza centrífuga es paralela al plano de la vía.

 $F_c = 0.1573 \times 50.000 = 7865 \text{ kg (fuerza centrifuga)}.$

Movimiento de los cuerpos

MOVIMIENTO. - VELOCIDAD LINEAL Y ANGULAR

El movimiento. - Sus clases

Un móvil al trasladarse de un lugar a otro, se considera que puede hacer el recorrido con:

- a) Movimiento uniforme, recorriendo en tiempos iguales espacios iguales.
- b) Movimiento variado, cuando recorre en tiempos iguales espacios desiguales.
- c) Movimiento acelerado, cuando en tiempos iguales los espacios recorridos son cada vez mayores; es uniformemente acelerado cuando el aumento en el recorrido es constante.
- d) Movimiento retardado, cuando en tiempos iguales los espacios recorridos son cada vez menores; es uniformemente retardado cuando el retraso en el recorrido es constante.

El movimiento será rectilíneo cuando el móvil se traslada siguiendo una línea recta, y curvilíneo cuando se traslada siguiendo una linea curva.

Movimiento uniforme

Movimiento rectilineo, siendo:

- v. La velocidad del móvil. La unidad de velocidad, es el metro por segundo, 1 m/s.
- t El tiempo empleado en el recorrido.
- e El espacio recorrido.

se tiene:

$$e - vt;$$
 $v = \frac{e}{t};$ $t = \frac{e}{v}$

Ejemplo. – Un coche que se mueve a una velocidad uniforme de 125 km/h, ¿que espacio recorrerá en 48 minutos?

$$e = 125 \times \frac{48}{60} = 100 \text{ km}.$$

En el movimiento variado se puede considerar la velocidad media de un recorrido.

Ejemplo. – Un coche, en carretera de llano y montaña, ha tardado 4 horas y 24 minutos en hacer un recorrido de 396 km. ¿Cuál ha sido su velocidad media?

$$v_m = 396 : 4 \frac{24}{60} = 90.0 \text{ km/h}.$$

Movimiento circular, siendo:

- ω La velocidad angular. La unidad de velocidad angular es el radián por segundo, 1 rad/s.
- Θ El espacio angular recorrido en radianes en un tiempo t.
- t El tiempo invertido en un recorrido.

También se considera:

- v La velocidad periférica de la rueda o móvil, por segundo.
- r y d El radio y diámetro de la rueda.
 - e. El espacio recorrido por los puntos periféricos de la rueda, en el tiempo t.
 - n El número de revoluciones por minuto (r/m) de la rueda.

Se tiene:

$$\theta = \omega t; \qquad \omega = \frac{\theta}{t}; \qquad t = \frac{\theta}{\omega};$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \text{ (Tabla 1.4); } v = \omega r = \frac{\pi dn}{60}; c = \theta r; n = \frac{60\omega}{2\pi}$$

Ejemplos. - 1.° ¿Cuál es la velocidad angular de una rueda que gira a razón de 500 r/m²?

$$\omega = \frac{2 \times \pi \times 500}{60} = 52,36$$
 radianes por segundo (Tabla 1.4)

2.º ¿Qué espacio periférico recorre en 30 segundos una rueda cuya velocidad angular es de 52,36 rad, siendo et radio de la rueda de 40 cm?

$$\theta = 52,36 \times 30 - 1570,8 \text{ rad; } e = 1570,8 \times 0,4 - 628,32 \text{ m.}$$

3.° ¿Cuál es la velocidad periférica de una rueda de 0,40 m de radio que gira a razón de 500 r/m?

$$\omega = 52,360 \text{ (Tabla 1.4); } v = 52,360 \times 0,40 = 20,944 \text{ m/s}).$$
(También $v = \frac{2 \times 3,1416 \times 0,4 \times 500}{20} = 20,944 \text{ m/s}).$

Mo	vimiento			VELO	CIDAD	ANGL	JLAR a	,]		
de lo	s cuerpo	os		R	/M,n =	= 1 a 10	000		TABL	TABLA 1 . 4		
n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9_		
(r/m)					Rad	ianes						
	0.00	0.1047	0.2094	0,3142	0,4189	0.5236	0,6283	0,7330	0,8378	0,9425		
10	1,0472	1,1519	1,2566	1,3614	1,4681	1,5708	1,6755	1,7802	1,8850	1,9897		
20	2,0944	2,1991	2,3038	2,4086	2,5133	2,6180	2,7227	2,8284	2,9322	3,0369		
30	3,1416	3,2463	3,3510	3,4558	3,5605	3,6652	3,7699	3,8746	3,9794	4.0841		
40	4,1888	4,2935	4,3982	4,5029	4,6077	4,7124	4,8171	4,9218	5,0265	5,1313		
50	5,2360	5,3407	5,4454	5,5601	5,6549	5,7596	5,8643	5,9690	6,0737	6,1785		
60	6,2832	6,3879	6,4926	6,5973	6,7021	6,8068	6,9115	7,0162	7,1209	7,2257		
70	7,3304	7,4351	7,5398	7,6445	7,7493	7,8540	7,9587	8,0634	8,1681	8,2729		
80	8,3776	8,4823	8,5870	8,6917	8,7965	8,9012	9,0059	9,1106	9,2153	9,3201		
90	9,4248	9,5245	9,6342	9,7389	9,8437	9,9484	10,053	10,158	10,263	10,367		
100	10,472	10,577	10,681	10,786	10,891	10,996	11,100	11,205	11,310	11,414		
110	11,519	11,624	11,729	11,833	11,938	12,043	12,147	12,252	12,357	12,462		
120 [.]	12,566	12,671	12,776	12,881	12,985	13,090	13,195	13,299	13,404	13,509		
130	13,614	13,718	13,823	13,928	14,032	14,137	14,242	14,347	14,451	14,556		
140	14,661	14,765	14,870	14,975	15,080	15,184	15,289	15,394	15,499	15,603		
150	15,708	15,813	15,917	16,022	16,127	16,232	16,336	16,441	16,546	16,650		
160	16,755	16,860	16,965	17,069	17,174	17,279	17,383	17,488	17,592	17,698		
170	17,802	17,907	18,012	18,117	18,221	18,326	18,431	18,535	18,640	18,745		
180	18,850	18,954	19,059	19, 164	19,268	19,373	19,478	19,583	19,687	19,792		
190	19,897	20,001	20,106	20,211	20,316	20,420	20,525	20,630	20,735	20,839		
200	20,944	21,049	21,153	21,258	21,363	21,468	21,572	21,677	21,782	21,886		
210	21,991	22,096	22,201	22,305	22,410	22,515	22,619	22,724	22,829	22,934		
220	23,038	23,143	23,248	23,353	23,457	23,562	23,667	23,771	23,876	23,981		
230	24,086	24,190	24,295	24,400	24,504	24,609	24,714	24,819	24,923	25,028		
240	25,133	25,237	25,342	25,447	25,552	25,656	25,761	25,866	25,970	26,075		
250	26,180	26,285	26,389	26,494	26,599	26,704	26,808	26,913	27,018	27,122		
260	27,227	27,332	27,437	27,541	27,646	27,751	27,855	27,960	28,065	28,170		
270	28,274	28,379	28,484	28,588	28,693	28,798	28,903	29,007	29,112	29,217		
2B0	29,322	29,426	29,531	29,636	29,740	29,845	29,950	30,055	30,159	30,264		
290	30,369	30,473	30,578	30,683	30,788	30,892	30,997	31,102	31,206	31,311		
300	31,416	31,521	31,625	31,730	31,835	31,940	32,044	32,149	32,254	32,358		
310	32,463	32,568	32,673	32,777	32,882	32,987	33,091	33,196	33,301	33,406		
320	33,510	33,615	33,720	33,824	33,929	34,034	34,139	34,243	34,348	34,453		
330	34,558	34,662	34,767	34,872	34,976	35,081	35,186	35,291	35,395	35,500		
340	35,605	35,709	35,814	35,919	36,024	36,128	36,233	36,338	36,442	36,547		
350	36,652	36,757	36,861	36, 9 66	37,071	37,176	37,280	37,385	37,490	37,594		
360	37,699	37,804	37,909	38,013	38,118	38,223	38,327	38,432	38,537	38,642		
370	38,746	38,851	38,956	39,060	39,165	39,270	39,375	39,479	39,584	39,689		
380	39,794	39,898	40,003	40,108	40,212	40,317	40,422	40,527	40,631	40,736		
390	40,841	40,945	41,050	41,155	41,260	41,364	41,469	41,574	41,67B ← —	41,783		
Л	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
r.p.m.			_		Ran	lianes				,		
400	41,888	42,935	43,982	45,029	46,077	47,124	48,171	49,218	50,265	51,313		
500	52,360	53,407	54,454	55,501	56,549	57,596	58,643	59,690	60,737	61,785		
600	62,832	63,879	64.296	65,973	67,021	68,068	69,115	70,162	71,209	72,257		
700	73,304	74,510	75,398	76,445	77,493	78,450	79,587	80,634	81,681	82,729		
800	83,776	84,823	85,870	86,917	87,965	89,012	90,059	91,106	92,153	93,201		
900	92,248	95,295	96,342	97,389	98,437	99,485	100,531	101,578	102,625	103,673		
1000	104,720	1.		<u> </u>			1			<u> </u>		

Nota. — En la Tabla se expresa la velocidad angular ω para móviles que giran de 1 a 400 r/m y también para los que giran de 410 a 1000 r/m expresadas cada 10 unidades (410, 420, ... 990, 1000).

Aplicación.

Velocidad angular de una rueda que gira a 360 r/m. Directamente, $\omega=32,044$ radianes por segundo. Velocidad angular y periférica de una rueda de 450 mm de diámetro que gira a 850 r/m.

Velocidad angular $\omega = 89,012$ rad/s.

Velocidad periférica v = $89,012 \times 0,225 = 20,028$ m/s.

MOVIMIENTO. – ACELERACIÓN LINEAL

Movimiento uniformemente acelerado o retardado

Movimiento rectilineo, siendo:

- v., La velocidad inicial del móvil, por segundo.
- v La velocidad final, por segundo
- a La aceleración por segundo
- a La retardación por segundo
 - t El tiempo de aceleración o de retardación
 - e El espacio recorrido durante la aceleración o retardación.

Aceleración con el móvil en reposo v_o = 0, o retardación con velocidad inicial v_o, se tiene:

$$v = at;$$
 $c = \frac{at^2}{2};$ $t = \frac{v}{a}$

Las relaciones entre las funciones son:

$$v - at$$
 $e = at^2/2$ $a = 2e/t^2$ $t = 2e/v$
 $v = 2e/t$ $e = vt/2$ $a = v^2/2e$ $t = \sqrt{2e/a}$
 $v = \sqrt{2ae}$ $e = v^2/2a$ $a = v/t$ $t = v/a$

Ejemplos. - 1.º Un coche inicia su salida y alcanza una velocidad de 100 km/h en 30 segundos, ¿Cuál ha sido la aceleración y qué espacio ha recorrido durante ésta?

$$v = \frac{100 \times 1000}{60 \times 60} = 27,778 \text{ m/s}; \text{ aceleración a} = \frac{27,778}{30} = 0,926 \text{ m/s};$$
 espacio recorrido e = $\frac{0,926 \times 30^2}{2} = 416,7 \text{ m}.$

2.º Un coche que circula a 100 km/h tiene que parar para evitar un obstáculo situado a 200 m. ¿En qué tiempo máximo ha de parar y cuál será la retardación?

$$v = \frac{100 \times 1000}{60 \times 60} = 27,778 \text{ m/s; retardación } -a = \frac{27,778^a}{2 \times 200} = -1,929 \text{ m/s;}$$

tiempo para parar $t = \frac{2 \times 200}{27,778} = 14,4 \text{ segundos.}$

Aceleración con velocidad inicial (uniforme) v_o; se tiene;

$$v = v_o + at;$$
 $a = v_o t + \frac{at^2}{2}; t = \frac{v - v_o}{a}$

Las relaciones entre las funciones son:

Ejemplos. –1.* Un coche que rueda a razón de 80 km/h pasa a 120 km/h en 18 segundos. ¿Cuál ha sido la aceleración para alcanzar la nueva velocidad y qué recorrido ha efectuado durante la aceleración?

 $t = 2e/(v + v_0)$

$$v_a = \frac{80 \times 1000}{60 \times 60} = 22,222 \text{ m/s}; \quad v = \frac{120 \times 1000}{60 \times 60} = 33,333 \text{ m/s};$$

aceleración a = (33,33 - 22,222)/18 = 0,617 m/s; espacio recorrido e = (33,333 + 22,222) x 18/2 = 500,0 m.

2.º Un coche que rueda a 100 km/h ha de reducir su velocidad a 60 km/h en un recorrido de 80 m. ¿Cuál

será la retardación y el tiempo invertido durante ésta?
$$\mathbf{v} = \frac{100 \times 1000}{60 \times 60} = 27,778 \text{ m/s}; \qquad \mathbf{v}_{\circ} = \frac{60 \times 1000}{60 \times 60} = 16,667 \text{ m/s}$$

retardación -- a = $(27,778^2 - 16,667^2)/2 \times 80 = -3,086 \text{ m/s}$; tiempo de retardación t = $2 \times 80/(27,778 + 16,667) = 3,60 \text{ s}$.

Movimiento de los cuerpos

MOVIMIENTO. – ACELERACIÓN ANGULAR

Movimiento uniformemente acelerado o retardado

Movimierito circular, siendo:

- ω_o La velocidad angular inicial de la rueda o móvil, en radianes por segundo.
- ω La velocidad angular final, en radianes por segundo (rad/s).
- a La aceleración angular, por segundo (rad).
- -a La retardación angular, por segundo (rad).
- t El tiempo de aceleración o de retardación.
- θ El espacio angular recorrido durante la aceleración o retardación (rad).

También se considera

- v La velocidad tangencial de la rueda, por segundo.
- r y d El radio y diámetro de la rueda.
 - e El espacio que recorre cada punto de la periferia de la rueda durante la aceleración o retardación.
 - n Números de revoluciones por minuto (r/m) de la rueda.

Aceteración con el móvil en reposo $\omega_0 = 0$, o retardación con velocidad inicial ω_0 ; se tiene:

$$\omega = \text{at}; \qquad \theta = \frac{\text{at}^2}{2}; \qquad t = \frac{\omega}{a}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \text{ (Tabla 1.4)}; \quad \mathbf{v} = \omega \mathbf{t} \left(= \frac{\pi dn}{60} \right); \quad \mathbf{e} = \theta \mathbf{r}; \quad \mathbf{n} = \frac{60}{2\pi} \frac{\omega}{n}$$

Las relaciones entre las funciones son:

Ejemplos. 1.º Un coche cuyas ruedas miden 60 cm Ø inicia su səlida y alcanza una velocidad de 100 km/h en 30 segundos. ¿Cuál ha sido la aceleración angular y el espacio angular recorrido?

$$n = \frac{100 \times 1000}{3,1416 \times 0,6 \times 90} = 884,2 \text{ r/m}; \quad \omega = \frac{2 \times 3,1416 \times 884,2}{60} = 92,593 \text{ rad/s};$$

 $a = 92,593/30 = 3,086 \text{ rad/s}; \theta = (3,086 \times 30^2)/2 = 1388,7 \text{ rad}; el camino recorrido, por el coche durante la aceleración es <math>e = 1388,7 \times (0,6/2) = 416,6 \text{ m}.$

2.º Un coche que circula a 100 km/h ha de parar durante un recorrido de 200 m. ¿Qué tiempo ha de invertir en parar y cuál será la retardación angular, si las ruedas miden 60 cm?

$$n = \frac{100 \times 1000}{3,1416 \times 0.6 \times 60} = 884.2 \text{ r/m}; \quad \omega_o = \frac{2 \times 3,1416 \times 884.2}{60} = 92,593 \text{ rad/s}; \quad \theta = \frac{200}{0.3} = 666,667 \text{ rad};$$

tiempo para parar $t = \frac{2 \times 666,667}{92,593} = 14,4$ s; retardación $-a = \frac{92,593}{14,4} = 6,43$ rad/s (La retardación lineal es $-ar = -6.43 \times 0.3 = -1,929$ m/s).

Aceleración o retardación con velocidad angular (uniforme) ω_{o} ; se tiene:

$$\omega = \omega_0 t + at$$
; $\theta = \omega_0 t + \frac{at^2}{2}$; $t = \frac{\omega - \omega_0}{a}$

ω, v, e v n en función del radio y r/m, como en el móvil en reposo.

Las relaciones entre las funciones son:

sentre las funciones son:
$$\omega = \omega_0 + \operatorname{at} \qquad \omega_0 = \sqrt{\omega^2 - 2a\theta} \quad \theta = \omega_0 t + \operatorname{at}^2/2 \quad a = \{\omega^2 - \omega_0^2\}/2\theta$$

$$\omega = (2\theta/t) - \omega_0 \quad \omega_0 = (2\theta/t) - \omega \quad \theta = (\omega + \omega_0 t/2 \quad a = (\omega - \omega_0)/t$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 + 2a\theta} \quad \omega_0 = \omega - \operatorname{at} \quad \theta = (\omega^2 - \omega^2)/2a \quad a = 2(\theta - \omega_0 t)/t^2$$

$$\omega = (\theta/t) + \operatorname{at}/2 \quad \omega_0 = (\theta/t) - \operatorname{at}/2 \quad \theta = \omega t - \operatorname{at}^2/2 \quad a = 2(\omega t - \theta)/t^2$$

$$t = (\omega - \omega_0)/a$$

$$t = 2\theta/(\omega + \omega_0)$$

Ejemplos. 1.º Un coche que rueda a razón de 80 km/h pasa a 120 km/ en 18 segundos. ¿Cuát ha sido la aceleración angular para alcanzar la nueva velocidad y qué recorrido, angular y lineal ha efectuado durante la aceleración, siendo el diámetro de las ruedas igual a 60 cm?

iendo el diámetro de las ruedas igual a 60 cm?
$$v_{\sigma} = \frac{80 \times 1000}{60 \times 60} = 22,222 \text{ m/s}, \ \omega_{o} = \frac{22,222}{0.3} = 74,074 \text{ rad/s}; \ v = \frac{120 \times 1000}{60 \times 60} - 33,333 \text{ m/s}, \ \omega = \frac{33,333}{0.3} = \frac{33}{0.3}$$

$$a = \frac{111,111 - 74,074}{19} = 2,058 \text{ rad/s}; \theta = \frac{(111,111 + 74,074) \times 18}{2} = 1666,67 \text{ rad}; \theta = 1666,67 \times 0.3 - 500,0 \text{ m}.$$

2.º Un coche que rueda a 100 km/h a de reducir su velocidad a 60 km/h en un recorrido de 80 m. ¿Cuál será la retardación angular y lineal, y el tiempo invertido, siendo las ruedas de 0,6 m 2?

$$v = \frac{100 \times 1000}{60 \times 60} = 27,778 \text{ m/s}, \ \omega = \frac{27,778}{0.3} = 92,593 \text{ rad/s}; \ v_o = \frac{60 \times 1000}{60 \times 60} = 16,667 \text{ m/s}, \ \omega_o = \frac{16,667}{0.3}$$

$$\theta = \frac{80}{0.3} = 266,667 \text{ rad; } -a = \frac{92,593^2 - 55,556^2}{2 \times 266,667} - -10,288 \text{ rad/s; } v = 10,288 \times 0,3 = -3,086 \text{ m/s; }$$

$$1 = (92.593 - 55,556)/10,288 = 3,60 \text{ s.}$$


COMPOSICION Y DESCOMPOSICION GRÁFICA DE FUERZAS (1.*)


Representación y composición de fuerzas

Las fuerzas pueden representarse, gráficamente, por medio de segmentos rectilíneos, cuyas longitudes, representadas a escala, fijan las intensidades de las fuerzas (kg, t).

Composición o descomposición de fuerzas

a) Varias fuerzas situadas en el mismo plano, aplicadas al mismo punto de un cuerpo, y que tienen la misma dirección. —Se suman algebraicamente.






b) Dos fuerzas situadas en el mismo plano, aplicadas al mismo punto de un cuerpo, en distinta dirección. – Se componen mediante el paralelogramo o triángulo de fuerzas.


Paralelogramo de fuerzas

F₂


Triéngulo de fuerzas




c) Varias fuerzas situadas en el mismo plano, aplicadas al mismo punto de un cuerpo, en distintas direcciones. Se compondrán dos a dos o mediante el polígono de fuerzas.



Poligono de fuerzas



d) Varias fuerzas situadas en el mismo plano, aplicadas en dos puntos de un cuerpo, actuando en varias direcciones. — Se compondrán las fuerzas de cada punto, y luego sus resultantes.





NOTA. — Para la descomposición de un fuerza o de varias en otras, todas situadas en el mismo plano, se procederá de modo inverso a la composición de fuerzas.

Equilibrio de los cuerpos. Estática

COMPOSICION Y DESCOMPOSICION GRÁFICA DE FUERZAS (2.*)


e) Dos fuerzas situadas en el mismo plano, aplicadas en dos puntos de un cuerpo, actuando en distinta dirección.—Se compondrán mediante los polígonos vectorial y funicular, si su punto de intersección no es accesible.







Poligono vectorial


f) Varias fuerzas paralelas situadas en el mismo plano, aplicadas en distintos puntos de un cuerpo. – Se compondrán mediante los polígonos vectorial y funicular. La resultante es igual a la suma de las fuerzas.






g) Substitución de varias fuerzas paralelas, por otras dos también paralelas que pasen por puntos fijados. —Se procede de modo similar al caso f), completando el polígono funicular en las posiciones de las fuerzas de substitución. T







NOTA. $-R_A$ y R_B serían las reacciones de apoyo de la viga AB, soportando las fuerzas F_1 , F_2 , F_3 y F_4 .

h) Reacciones en los apoyos y esfuerzos en las barras de una armadura o cereha.






COMPOSICION GRÁFICA DE FUERZAS DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS EN UNA ARMADURA



$$F_{1}$$
, $F'_{1} = 0.3 \text{ t}$; F_{2} , F'_{2} , F_{3} ... $F'_{2} = 0.6 \text{ t}$.
 $A = B = 0.3 + 3 \times 0.6 + \frac{0.6}{2} = 2.4 \text{ t}$.




Esfuerzos en las barras

Barra 1-1', -6.65 t (comp.). Long. = 1.55 m. Barra 2-2', -6,65 t (comp.). Long. = 1,55 m. Barra 3-3'. -4,65 t (comp.). Long. = 1,55 m. Barra 4-4', -4,65 t (comp.). Long. = 1,55 m. Вагга 5-5', +6,30 t (tracc.). Long. = 1,50 m. Barra 6-6', +5,35 t (tracc.). Long. = 3,00 m. Barra 7-7'. +3,55 t (tracc.). Long. = 3,00 m. Barra 8-8', -0.60 t (comp.). Long. = 0.50 m. Barra 9-9'. +1,10 t (tracc.). Long. = 1,80 m. Barra 10-10', -1,10 t (comp.). Long. = 1,80 m. Barra 11-11', -0.60 t (comp.). Long. = 1.50 m. Barra 12-12', +1,50 t (comp.). Long. = 2,50 m.


MOMENTO DE GIRO Y MOMENTO ESTÁTICO

Momento de giro


Cuando una fuerza P, situada en un plano, gira alrededor de un punto 0 situado a la distancia c de la fuerza, se produce un momento de giro M = Fc; si son varias las fuerzas giratorias y variables sus distancias, el momento de giro será igual a la suma algebraica de los momentos parciales.




Dos fuerzas P iguales y paralelas, de sentido contrario, situadas en un plano γ separadas la longitud c, imprimer al plano un momento de giro o par de fuerzas M = Pc, siendo este valor constantes, independientemente del centro de giro, situado entre las dos fuerzas.



Momento estático de un cuerpo respecto de un eje, es igual a la suma de los productos de las masas mínimas o elementos que lo componen, por las respectivas distancias del eje de momentos.



El valor del momento estático varia según la posición del eje de giro, anulándose cuando este eje coincide con la posición de la resultante de las fuerzas o áreas parciales (c. de g.).



CENTRO DE GRAVEDAD DE LÍNEAS

Centro de gravedad

Centro de gravedad o de gravitación de un cuerpo, es un punto fijo del mismo por el que pasa la resultante de los pesos de las moléculas que lo forman; este punto es independiente de la orientación del cuerpo y suspendido de el, el cuerpo se halla en equilibrio indiferente.

Centro de gravedad de líneas homogéneas


a) Segmento de recta AB.—El centro de gravedad (c. de g. o baricentro) O, se halla en el punto medio recta

V

Centro de gravedad (c. de g.)



b) Línea quebrada ABC. — El centro de gravedad O se halla sobre la recta que une los c. de g. parciales O, y O $_2$, y se determinara por medio de una recta que une segmentos de longitud $I_1/2$ y $I_2/2$



PP, y QQ, paralelas.


c) Línea poligonal ABCD... — Se tomarán momentos de los c, de g. parciales, con relaciones a ejes de coordenadas.



$$x_o = \frac{\sum (l_1 x_1 + l_2 x_2 + l_3 x_3 ...)}{l_1 + l_2 + l_3}$$

$$y_o = \frac{\sum (l_1 y_1 + l_2 y_2 + l_3 y_3 ...)}{l_1 + l_2 + l_3}$$

d) Línea irregular (asimétrica). — Se tomarán momentos de los c. de g. parciales, como en el caso c), o se halla el punto de intersección de dos resultantes cualesquiera




CENTRO DE GRAVEDAD DE SUPERFICIES Y DE CUERPOS


Centro de gravedad de superficies y de cuerpos

a) Superficies simétricas. - El centro de gravedad coincide con el punto de intersección de los ejes.



b) Superficie simétrica con relación a un eje. — Se halla el punto de intersección de una resultante con el eje de simetría, o se toman momentos con relación a un punto de aquel eje.






$$A = 8; B = 4; C = 4$$

 $A_c = 8 \times 4,0 = 32,0$
 $B_c = 4 \times 2,0 = 8,0$
 $C_c = 4 \times 0,5 = 2,0$

$$c = \frac{42}{16} = 2,625$$


Para la viga que se representa, resulta:



Superficie A, cm²	Longitud L, cm.	Momento esta- tico S ,cm²	Posición c. de g. c, cm.
A ₁ 25 · 4,0 = 100 A ₂ 2,0 · 20 = 40	23,5	2350 460	c = 2510 = 15,19
A ₃ 15-3,0 • 45 A =185	0,0	S ± 2810	

42,0

c) Cuerpos simétricos y asimétricos. — El c. de g. de un cuerpo simétrico con relación a sus tres ejes, coincide con el punto de intersección de éstos; si es simétrico con relación a dos ejes, se tomarán momentos con relación a dos ejes, y si est asimétrico los momentos se tomarán con relación a los tres ejes.




Centros de gravedad


CENTROS DE GRAVEDAD Líneas y superficies

TABLA 2₁.4

Perimetro triangular



Paralelogramo



O, punto de intersección de las diagonales.

$$y_o = \frac{h}{2}$$





 $y_o = \frac{2}{\alpha} \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} (\alpha \text{ divisor en radianes})$


Para $\alpha = 180^{\circ}$, $y_o = 0,6366$ r

Para $\alpha = 120^{\circ}$, $y_0 = 0.8270 \text{ r}$ Para $\alpha = 90^{\circ}$, $\gamma_o = 0.9003$ r

Para $\alpha = 60^{\circ}$, $\gamma_0 = 0.9549 \text{ r}$

Para $\alpha = 45^{\circ}$, $y_o = 0.9745$ r Para $\alpha = 30^{\circ}, \gamma_{o} = 0.9886 \text{ h}$


Superficie triangular



O. intersección de las. medianas.


$$y_o = \frac{h}{3}$$

Cuadrilátero




O. intersección de las rectas que unen los c. de g. de los triángulos parciales.


Trapecio



 $\left(y_o = \frac{h}{3} \cdot \frac{B + 2b}{B + b}\right)$



Trapecio




1 y 2 puntos medios

Círculo y figuras regulares




El centro O de las figuras, es su centro de gravedad.

Semicírculo



Segmento circular




A, área del segmento.

Centros de gravedad

CENTROS DE GRAVEDAD Superficies

TABLA 2, . 4

Sector circular



$$y_{p} = \frac{2}{3} \cdot \frac{rc}{a}$$

$$= \frac{2}{3} \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} \frac{360 \, \mathrm{r}}{\alpha \pi}$$

Para $\alpha = 180^{\circ}$, $\gamma_{\circ} = 0.4244$ r


Para $\alpha = 120^{\circ}$, $y_a = 0.5513$ r

Para $\alpha = 90^{\circ}, y_{p} = 0,6002 \text{ r}$

Para $\alpha = 60^{\circ}$, $\gamma_{\circ} = 0.6366 \text{ r}$ Para $\alpha = 45^{\circ}$, $\gamma_{\circ} = 0.6497 \text{ r}$

Para $\alpha = 30^{\circ}$, $y_{\alpha} = 0.6591$ r

Trapecio circular



$$y_0 = \frac{2}{3} \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^3} sen \frac{\alpha}{2} \frac{360}{\alpha \pi}$$

Para $\alpha = 180^{\circ}$, $\gamma_{\circ} = 0.4244 \cdot \frac{R^{3}}{R^{2}} - \frac{r^{3}}{r^{2}}$

Para $\alpha = 120^{\circ}$, $\gamma_{o} = 0.5513 \cdot \frac{R^{3} - r^{3}}{R^{3} - r^{2}}$


Para $\alpha = 90^{\circ}$, $y_{\circ} = 0.6002 \cdot \frac{R^{3} - r^{3}}{R^{3}}$

Para $\alpha = 60^{\circ}$, $y_0 = 0.6366 \cdot \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^2}$

Para $\alpha = 45^{\circ}$, $y_o = 0.6497 \cdot \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^2}$


Para $\alpha = 30^{\circ}$, $y_o = 0.6591 \cdot \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^2}$

Cuadrante circular



= 1,0983 r $y'_{s} = 0.7766 \text{ r}$

Semielipse



$$y_a = \frac{4}{3} \cdot \frac{a}{\pi}$$


= 0.4244 a

elipse ь


Cuadrante de


= 0.4244 b

Triángulo cóncavo elíptico



 $x_{2} = 0.7766 b$






$$Y_o = \frac{7}{10} a$$


 $x_a = \frac{3}{4}b$

Parábola



$$\gamma_{\circ} = \frac{2}{5} a$$

Semiparábola




$$y_a = \frac{2}{5}$$

Centros de gravedad

CENTROS DE GRAVEDAD Superficies y volúmenes

TABLA 2, . 4



Cilindro y prismas regulares




Cilindro hueco con una base


$$y_{.j} = \frac{h^2}{r + 2h}$$

$$-\frac{2h^2}{4h+d}$$

Cilindro truncado







Cuña cilíndrica




Cono




Superficie lateral:


$$y_0 = \frac{h}{3}$$

Tronco de cono





Pirámide



Superficie lateral y. = 1

Sólido:



Tronco de pirámide

 $= \frac{h}{4} \cdot \frac{A + 2\sqrt{AA' + 3A'}}{A + \sqrt{AA' + A'}}$

A y A', áreas de las bases

Obelisco




. <u>AB + Ab + aB + 3ab</u> 2AB + Ab + aB + 2ab




El centro O, es su centro de gravedad.

Segmento esférico



semiesfera $y_o = \frac{3}{9} r$

Sector esférico




 $y_o = \frac{3}{8} (2r - f)$

Momentos de inercia

MOMENTO DE INERCIA Y CONCEPTOS DERIVADOS

Momento de inercia axial o ecuatorial

El momento de inercia axial o ecuatorial de una superficie plana A, con respecto a un eje E situado en su plano, es igual a la suma de los productos de las superficies mínimas o elementales de la figura, por los cuadrados de las respectivas distancias mínimas al eje.



El momento de inercia de la superficie de área A respecto de otro eje E', es igual al momento de inercia respecto del eje E más el producto del área A por el cuadrado de la distancia c' entre los dos ejes

$$I_{xx} = A_1(c_1 + c') + A_2(c_2 + c') + ... A_3(c_3 + c') = I_x + Ac'^2$$

Radio de giro

Radio de giro o radio de inercia de una superficie de área A, es igual a la raíz cuadrada entre su momento de inercia II y la superficie A


$$i = \sqrt{\frac{1}{\Delta}}$$

Módulo resistente

Módulo resistente o módulo de sección de una superficie plana A, es igual al momento de inercia de la superficie respecto al eje que pasa por su c. de g. dividido por las distancias de los puntos o fibras paralelas a aquel eje.

W_amin = W_∞ min

 $= \frac{I_{\gamma}}{v_{\gamma}} \text{ (figura simétrica}$ con relación a y-y).



 W_{12} mín. = $\frac{1}{V_{2x}}$ (figura aximétrica con relación a x-x).

Los momentos resistentes mínimos corresponden a los puntos más alejados de los ejes.

Radio resistente

El radio resistente de una superficie de área A para un eje que pasa por su centro de gravedad, es igual a la razón entre su momento resistente W y su área A.

$$e = \frac{W}{A}$$

Núcleo central


El núcleo central de una superficie de área A, es una figura convexa; si el cuerpo al que corresponde el núcleo central está sometido a la acción de fuerzas de compresión y la resultante de éstas pasa por el perimetro o por dentro del núcleo, estará sometido a esfuerzos de compresión, que serán de compresión y de tracción si aquella resultante pasara fuera de dicho núcleo central.

MOMENTOS DE INERCIA Y MODULOS RESISTENTES DE SECCIONES RECTANGULARES

TABLA 3 . 4

Momento de inercia, $I_x = \frac{nh^3}{12}$

Módulo resistente, $W_x = \frac{nh^2}{6}$



Resistencia a la fatiga por flexión (eja x-x)

 $\sigma = \frac{M_t}{W_t}$

h	i <i>I,</i>	w.	h	I,	W,	h	I,	W.
cm	cm4	cm ³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³
1	0,0833	0,16667	36	3888,00	216,000	71	29825,9	840,167
2	0,6666	0.66667	37	4221,08	228,167	72	31104,0	864,000
3	2,2500	1,50000	38	4572,67	240,667	73	32418,1	888, 167
4	5,3333	2,66667	39	4943,25	253,500	74	33768,7	912,667
5	10,4167	4,16667	40	5333,33	266,667	75	35156,3	937,500
6	18,0000	6,00000	41	5743,42	280,167	76	36581,3	962,667
7	28,5833	8,16667	42	6174,00	294,000	77	38044,4	988,167
8	42,6667	10,6667	43	6625,58	308,167	78	39546,0	1014,00
9	60,7500	13,5000	44	7098,67	322,667	79	41086,6	1040,17
10	83,3333	16, 666 7	45	7593,75	337,500	80	42666,7	1066,67
11	110,917	20,1667	46	8111,33	352,667	81	44286,8	1093,50
12	144,000	24,0000	47	8651,92	368,167	82	45947,3	1120,67
13	183,083	28,1667	48	9216,00	384,000	83	47648,9	1148,17
14	228,667	32,6667	49	9804,08	400,167	84	49392,0	1176,00
15	281,250	37,5000	50	10416,7	416,667	85	51177,1	1204,17
16	341,333	42,6667	51	11054,3	433,500	86	53004,7	1232,67
17	409,417	48, 1667	52	11717,3	450,667	87	54875,3	1261,50
18	486,000	54,0000	53	12406,4	468, 167	88	56789,3	1290,67
19	571,583	60,1667	54	13122,0	486,000	89	58747,4	1320,17
20	666,667	66,6667	55	13864,6	504, 167	90	60750,0	1350,00
21	771,750	73,5000	56	14634,7	522,667	91	62797,6	1380,17
22	887,333	80,6667	57	15432,8	541,500	92	64890,7	1410,67
23	1013,92	88,1667	58	16259,3	560,667	93	67029,8	1441,50
24	1152,00	96,0000	59	17114,9	580,167	94	69215,3	1472,67
25	1302,08	10 4, 167	60	18000,0	600,000	95	71447,9	1504,17
26	1464,67	112,667	61	18915,1	620,167	96	73728,0	1536,00
27	1640,25	121,500	62	19860,7	640,667	97	76056,1	1568,17
28	1829,33	130,667	63	20837,3	661,500	98	78432,7	1600,67
29	2032,42	140,167	64	21845,3	682,667	99	80858,3	1633,50
30	2250,00	150,00	65	22885,4	704,167	100	83333,33	1666,67
31	2482,58	160,167	66	23958,0	726,000			
32	2730,67	170,667	67	25063,6	748,167			
33	2994,75	181,500	68	26202,7	770,667			1
34	3275,33	192,667	69	27375,8	793,500		ì	•
35	3572,92	204,167	70	28583,3	816,667		1	1

Nota. — Los valores de I, y W, para alturas A comprendidas entre 100 y 1000 cm, variando de 10 en 10 cm, corresponden a las que figuran en la Tabla para alturas 10 veces menores, multiplicados por 1000 y 100, respectivamente. Los momentos de inercia y resistentes para espesores distintos de la unidad (1 cm), se determinarán multiplicando los valores de la Tabla por el espesor correspondiente (en cm).

Ejemplo 1.° – Valores de I, y W, para A = 14 cm (140 mm) y B = 3 cm (30 mm).

Ejemplo 2.°- $I_s = 228,667 \times 3 = 686,0 \text{ cm}^4$; $W_s = 32,6667 \times 3 = 98,0 \text{ cm}^3$. Valores de I_s y W_s para A = 150 cm (1500 mm) y B = 3,5 cm (35 mm). $I_s = 281,25 \times 1000 \times 3,5 = 984375 \text{cm}^4$; $W_s = 37,5 \times 100 \times 3,5 = 13125 \text{ cm}^3$. Momentos de inercia

MOMENTOS DE INERCIA Y MODULOS RESISTENTES DE SECCIONES CIRCULARES

TABLA 4 . 4

Momento de inercia, $I_v = \frac{\pi d^4}{64}$

Módula resistente mín. W, = W, = $\frac{\pi d^3}{32}$



Resistencia a la fatiga por flexión

$$\sigma = \frac{M_{t}}{W_{min}}$$

L			_					
D	$I_r = I_r$	$W_{\nu} = W_{\nu}$	d	$I_x = I_v$	$W_{i} = W_{i}$	d d	1, = 1,	W W.
ст	cm⁴	cm³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm⁴	cm ³
-	0.0491	0.0982	23,5	14970,7	1274,10	66	931420	28224.9
1.5	0.2485	0.3313	24	16286.0	1357.17	67	989166	29527.3
2	0,7854	0,7854	24.5	17686.2	1443.77	68	1049560	30869.3
2,5	1,9175	1,5340	25	19174.8	1533,98	69	1112670	32251.3
3	3,9761	2,6510	25,5	20755.4	1627.87	70	1178590	33674,0
3,5	7.3662	4,2090	26	22431.8	1725,52	71	1247390	35137.8
4	12,566	6.2830	27	26087.1	1932,37	72	1319170	36643.5
4,5	20,129	8,9462	28	30171.9	2155.13	73	1393990	38191,7
5	30,680	12,272	29	34718.6		74	1471960	39782,8
5,5	44,918	16,339	30	39760.8	2650,72	75	1553160	41417,5
6	63,617	21,206	31	45333.2	2924.73	76	1637660	43096.4
6.5	87.624	26,961	32	51471,9	3216.99	77	1725570	44820.0
7	117,859	33.674	33	58213.8	3528,11	7B	1816970	46589,0
7.5	155.316	41,418	34	65597.2	3858,66	79	1911960	48404,0
8	201,062	50,266	35	73661.8	4209.24	80	2010620	50265.5
8,5	256,239	60,292	36	82448.0	4580,44	81	2113050	52174.1
9,3	322,062		: 37	91997.7	4972.85	82	2219350	54130,4
9,5	399,820	84,173	38	102354	5387,05	83	2329610	56135,1
10,	490,874	98.175	39	113561	5823.63	84	2443920	58188.6
10,5	596,660	113,650	40	125664	6283,19	85	2562390	60291,6
1 10,5	330,000	113,030	40	125004	0203,19	65	2502550	00231,0
11	718,688	130,671	; 41	138709	6766,30	86	2685120	62444,7
11,5	858,541	149,312	42	152745	7273,57	87	2812210	64648,4
12	1017,88	169,646	43	167820	7805,58	88	2943750	66903,4
12,5	1198,42	191,748	44	183984	8362,92	89	3079850	69210,2
13	1401,99	215,690	45	201289	8946,18	90	3220620	71569,4
13,5	1630,44	241,547	46	219787	9555,94	91	3366170	73981,7
14	1885,74	269,392	47	239531	10192,8	92	3516590	76447,5
14,5	2169,91	299,298	48	260576	10857,3	93	3671990	78967,6
15	2485,05	331,340	49	282979	11550,2	94	3832490	81542,4
15,5	2833,33	365,591	50	306796	12271,9	95	3998200	84172,6
16	3216,99	402,124	51	332086	13023.0	96	4169220	86858,8
16,5	3638,36	441,013	52	358908	13804,2	97	4345670	89601,5
17	4099,83	482,333	53	387323	14616,0	98	4527660	92401,3
17,5	4603,86	526,155	54	417393	15459,0	99	4715320	95258,9
18	5153,00	572,555	53	449180	16333,8	100	4908740	98174,8
18,5	5749,85	621,606	56	482750	17241,1			1
19	6397,12	673,381	57	518167	18181,3		1	
19,5	7097,55	727,954	58	555497	19155,1		<u> </u>	1
20	7853,98	785,398	59	594810	20163,0			
20,5	8669,33	845,788	60	636173	21205,8			
21	9546,56	909,197	61	679656	22283,8		1	
21,5	10488,8	975,698	62	725332	23397,8]	.
22	11499,0	1045,37	63	773272	24548,3		i]
22,5	12580,6	1118,27	64	823550	25735,9		i	
23	13736,7	1194,49	65	876241	26961,3		1	
<u> </u>		<u> </u>						

Nota. — Los valores de I, = I, y W, = W, para diámetros comprendidos entre 100 y 1000 cm, variando de 5 en 5 cm entre 100 y 260 y de 10 en 10 cm entre 260 y 100, corresponden a los que figuran en la Tabla para diámetro 10 veces menores, multiplicados por 10000 y 1000, respectivamente.

Ejemplo 1.8 — Valores de I_x y W_x para un redondo de 7,5 cm \emptyset .

Directamente en la Tabla I, = 155,316 cm⁴; W₄ = 41,418 cm³.

Ejemplo 2.º - Valores de I, y W, para un redondo de 115 cm Ø.

 $I_x = 858,541 \times 10000 = 8585410 \text{ cm}^4$; $W_x = 149,312 \times 1000 = 149312 \text{ cm}^3$.


Momento de inercia polar

MOMENTO DE INERCIA POLAR Y MÓDULO DE TORSIÓN

Momento de inercia polar

El momento de inercia polar de una superficie plana A, referido a un polo o situado en el mismo plano, es igual a la suma de los productos de las superficies mínimas o elementales de la figura, por los cuadrados de las respectivas distancias al polo.


$$I_p = A_1 r_1^2 + A_2 r_2^2 + ... A_n r_n^2 = \int dA r_0^2$$



Módulo de torsión

El momento de inercia polar de una superficie plana referido a su centro de gravedad O₄ como polo, es su módulo de torsión I₁, siendo al módulo resistente de la torsión W₁, una fracción del módulo de torsión, dependiente de la forma de la superficie.

En las Tablas 5,4 y 6,4 se exponen valores de los módulos de torsión y módulos resistentes de la torsión, de varias figuras usuales en la práctica. En la superficie rectangular, cuando la relación B/H es grande, se procederá de acuerdo con los valores que a continuación se exponen.



$$I_{\tau} = \beta A B^{\dagger}$$
; $W_{\tau} = \mu A B^{\dagger}$

A/B	β	μ
1	0,141	0,208
1,5	0,196	0,238
2	0,229	0,256
2,5	0,249	0,269
3	0,263	0,278
4	0,281	0,290
5	0,291	0,298
6	0,299	0,303
7	0,303	0,307
8	0,307	0,310
9	0,310	0,312
10	0,313	0,314
>10	0,333	0,333

Ejemplo 1.°. – Módulo de torsión y módulo resistente de la torsión de una sección rectangular, A = 6 cm y B = 4 cm.

r = 6/4 = 1.5; $\beta = 0.196$, $\mu = 0.238$ (valores en el cuadro).

 $I_{\tau} = 0.196 \times 6 \times 4^{3} = 75.26 \text{ cm}^{4}$; $W_{\tau} = 0.238 \times 6 \times 4^{2} = 22.85 \text{ cm}^{3}$, valores según el cuadro.

 $\frac{1}{36} \times \frac{6^3 \times 4^3}{6^2 \times 4^2} = 76,80 \text{ cm}^4$; W_T = 0,222×6×4² = 21,31 cm³, valores según la Tabla 5.4, sensiblemente iguales a los anteriormente obtenidos según el cuadro.

Ejemplo $2.^{\circ}$ - Módulos para A = 10 cm y B = 4 cm.

r = 10/4 = 2.5; $\beta = 0.249$, $\mu = 0.269$

 $I_{\tau} = 0.249 \times 10 \times 4^{3} = 159.36 \text{ cm}^{4}$; $W_{\tau} = 0.269 \times 10 \times 4^{2} = 43.04 \text{ cm}^{3}$ (según cuadro).

 $\times \frac{10^3 \times 4^3}{10^2 \times 4^2} = 153,26 \text{ cm}^4$; W₁ = 0,222 × 10 × 4² = 35,52 cm³ (según Tabla 5.4), valores inferiores a los anteriores.

Ejemplo 3.° -- Módulos para A = 32 cm y B = 4 cm.

r = 32/4 = 8; $\beta = 0.307$, $\mu = 0.310$

 $I_{\tau} = 0.307 \times 32 \times 4^{3} = 628.74 \text{ cm}^{4}$; $W_{\tau} = 0.310 \times 32 \times 4^{2} = 158.72 \text{ cm}^{3}$ (según cuadro).

 $\times \frac{32^3 \times 4^3}{32^3 \times 4^7} = 560.14$ cm⁴; W 0,222 × 32 × 4⁷ = 113,66 cm⁷, valores inferiores a los Otra nota. Véase más información en la página 205. anteriores.

NOTA. – Es recomendable el utilizar los valores del cuadro, principalmente a partir de A/B ≥ 2.

Momentos de inercia polar


MÓDULOS DE TORSIÓN Y MÓDULOS RESISTENTES DE LA TORSIÓN

TABLA 5 . 4

Sección del cuerpo

Módulos de torsión

Módulos resistentes de la torsión




Circulo

$$\mathbf{l}_{1} = \frac{\pi}{32} \cdot D^{4} \\
= 0.0982 \cdot D^{4}$$

Lugar peligroso, la periferia

 $W_{\tau} = -\frac{\pi}{16} \cdot D^3$ = 0.1963 \cdot D^3



$$I_1 = \frac{\pi}{32} \left(D^4 - d^4 \right)$$

 $32 = 0.0982 \cdot (D^4 - d^4)$

Lugar peligroso, la periferia

$$W_{\bullet} = \frac{\pi}{16} \left(\frac{D^4 - d^4}{D} \right)$$
$$= 0.1963 \cdot \frac{D^4 - d^4}{D}$$



Elipse


$$I_7 = \frac{\pi}{16} \frac{A^3 B^3}{A^2 + B^2}$$

IA > B

Lugar peligroso, los puntos P



 $= 0.1963 \cdot AB$



Corona elíptica

$$A:B = a:b = n > 1$$

 $I_{\tau} = \frac{\pi}{16} \frac{n^3(B^4 - b^4)}{n^2 + 1}$

Lugar peligroso, los puntos P

$$W_\tau = -\frac{\pi n}{16}, \quad \frac{B^4}{b} = \frac{b^4}{b}$$




Cuadrado

$$I_1 = \frac{1}{6} B^4 = 0,1667 \cdot B^4$$

(A:B = 1)

Lugar peligroso, los puntos P





Rectángulo


$$L_7 = \frac{1}{3.6} \cdot \frac{A^3 B^3}{A^2 + B^2}$$

A:B ₹ 2

Lugar peligroso, los puntos P

$$W_{\tau} = 0.222 \cdot AB^2$$

(Otros valores de I_τ γ W_τ, en la página anterior).



Exágono

$$I_{\tau} = \frac{5\sqrt{3}}{8} B^4 = 1,0825 B^4$$

= 0.12 · H⁴

Lugar peligroso, los puntos P

$$W_{\tau} = 0.917 \cdot B^{3}$$

= 0.1765 \cdot H³

Momentos de inercia polar

MÓDULOS DE TORSIÓN Y MÓDULOS RESISTENTES DE LA TORSIÓN DE SECCIONES CIRCULARES

TABLA 6 4

Módulo de torsión, $I_{\tau} = \frac{\pi d^4}{32}$

Módulo resistente de la torsión, $W_r = \frac{\pi d^3}{16}$



Resistencia a la fatiga por torsión

$$\tau = \frac{M_1}{W_1}$$

					' _		•	
d	1 _r	w,	đ	1,	W _τ	ď	I,	W _T
ст	cm ⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm ⁴	cm³
1	0,0982	0.1963	23.5	29941,3	2548,20	66	1862840	56449.7
1,5	0,4970	0,6627	24	32572,0	2714.34	67	1978332	59054,7
2	1,5708	1,5708	24,5	35372.4	2887,54	68	2099112	61738,6
2,5	3,8350	3,0680	25	38349.5	3067,96	69	2225339	64502,6
3	7,9522	5,3014	25,5	41510,7	3255,75	70	2357176	67347,9
3,5	14,7324	8,4185	26	44863,5	3451,04	71	2494786	70275,7
4	25,1327	12,566	27	52174,1	3864,75	72	2638335	73287,1
4,5	40,2578	17,892	28	60343,7	4310,27	73	2787991	76383,3
5	61,3592	24,544	29	69437,1	4788,77	74	2943925	79565,5
5,5	89,8361	32,668	30	79521.6	5301,44	75	3106311	82835,0
6	127,235	42,412	31	90666,5	5849,45	76	3275324	86192,7
6,5	175,248	53,922	32	102944	6433,98	77	3451142	89640,0
7	235,718	67,348	33	116428	7056,21	78	3633945	93178,1
7,5	310,631	82,835	34	131194	7717,32	79	3823915	96808,0
8	402,123	100,531	35	147324	8418,49	80	4021239	100531
8,5	512,478	120,583	36	164986	9160,88	81	4226102	104348
9	644,125	143,139	37	183995	9945,69	82	4438695	108261
9,5	799,640	168,345	38	204708	10774,1	83	4659210	112270
10	981,748	196,350	39	227122	11647,3	84	4887840	116377
10,5	1193,32	227,299	40	251327	12566,4	85	5124780	120583
11	1437,38	261,341	41	277418	13532,6	86	5370240	124889
11,5	1717,08	298,623	42	305490	14547,1	87	5624410	129297
12	2035,75	339,292	43	335640	15611,2	88	5887490	133807
12,5	2396 B4	383,495	44	367968	16725,8	89	6159710	138420
13	2803,97	431,380	45	402578	17892,4	90	6441250	143139
13,5	3260,88	483,094	46	439573	19111,9	91	6732330	147963
14	3771,48	538,783	47	479062	20385,6	92	7033170	1528 9 5
14,5	4339.82	598,596	48	521153	21714,7	93	7343980	157935
15	4970,10	662,680	49	565958	23100,3	94	7664980	163085
15,5	5666,65	731,181	50	613592	24543,7	95	7996400	168345
16	6433,98	804,248	51	664172	26046,0	96	8338440	173718
16,5	7276,72	882,027	52	717816	27608,3	97	8691340	179203
17	8199,66	964,665	53	774646	29231,9	98	9055330	184803
17,5	9207,72	1052,31	54	834785	30918,0	99	9430630	190518
18	10306,0	1145,11	55	898360	32667,7	100	9817480	196350
18,5	11499,7	1243,21	56	965499	34482,1			
19	12794,2	1346,76	57	1036333	36362,6			
19,5	14195,1	1455,91	58	1110994	38310,2	}	}	
20	15708,0	1570,80	59	1189619	40326,1			
20,5	17338,7	1691,58	60	1272345	42411,5			
21	19093,1	1818,39	61	1359312	44567,6		1	
21,5	20977,5	1951,40	62	1450663	46795,6		!	
22	22998.0	2090.73	63	1546543	49096,6			
22,5	25161,1	2236,54	64	1647099	51471,9			
23	27473,3	2388,98	65	1752481	53922,5			

Nota. — Los valores de I_T y W_T para diámetros comprendidos entre 100 y 1000 cm, variando de 5 en 5 cm entre 100 y 260 cm, y de 10 en 10 cm entre 260 y 1000 cm, corresponden a los que figuran en la Tabla para valores 10 veces menores, multiplicados por 10000 y 1000, respectivamente.

Ejemplo 1.°- Valores de \mathbf{I}_{τ} y \mathbf{W}_{τ} para un redondo de 7,5 cm \emptyset .

Directamente en la Tabla, $I_T = 310,631 \text{ cm}^4$; $W_T = 82,835 \text{ cm}^3$.

Ejemplo 2.° – Valores de I_T y W_T para un redondo de 115 cm \emptyset .


 $I_T = 1717,08 \times 10000 = 17170800 \text{ cm}^4$; $W_T = 298,623 \times 1000 = 298623 \text{ cm}^3$.

Palanca

Palanca es un cuerpo rigido apoyado en un punto, y sometido a la acción de fuerza o cargas que tienden a hacerlo girar alrededor del punto de apoyo o a mantenerlo en equilibrio, cuando la suma algebraica de los momentos estáticos de las fuerzas o cargas son superiores o iguales a cero, respectivamente.

Disposición de las palancas:

- a) Palanca apoyada en un extremo con carga o cargas intermedias.
- G₁, G₂..., Peso o cargas; F, fuerza equilibrante; A, presión o reacción del apoyo.



$$G_1I_1 = FI_1$$
; $F = \frac{G_1I_1}{I}$
 $A = G_1 - F$

$$G_1I_1 + G_2I_2 + G_3I_3 = FI_2 = \frac{G_1I_1 + G_2I_2 + G_3I_3}{I}$$


 $A = G_1 + G_2 + G_3 - F$

Ejemplo 1.° – Fuerza equilibrante y reacción de apoyo, para $G_1 = 2.7 \text{ t}$, $I_1 = 3.0 \text{ m}$ y I = 5.0 m.


$$F = \frac{2.7 \times 3.0}{5.0} = 1.62 \text{ t}; \quad A = 2.7 - 1.62 = 1.08 \text{ t}.$$

Ejemplo 2.° -
$$G_1$$
 = 4,2 t, I_1 = 2,0 m; G_2 = 4,5 t, I_2 = 3,0 m; G_3 = 1,8 t, I_3 = 8,0 m; I = 6 m F = $\frac{4,2 \times 2,0 + 4,5 \times 3,0 + 1,8 \times 8,0}{6.0}$ = 6,05 t.; A = 4,2 + 4,5 + 1,8 - 6,05 = 4,45 t.

b) Palanca apoyada en un punto intermedio, con cargas a uno y otro lado del apoyo.



$$G_1I_1 = FI_2$$
; $F = \frac{G_1I_1}{I_2}$



$$-G_1I_1 + G_2I_2 + G_3I_3 = FI_4$$

$$A = -G_1 + G_2 + G_3 + F$$

Ejemplo 1.º - Fuerza equilibrante y reacción de apoyo, para G, = 1,08 t, I, = 3,0 m; I₂ = 2,0 m.

$$F = \frac{1,08 \times 3,0}{2.0} = 1,62 \text{ t}; A = 1,08 + 1,62 = 2,7 \text{ t}.$$

Ejemplo 2.° $-G_1 = -4.45 \text{ t}$, $I_1 = 6.0 \text{ m}$; $G_2 = 4.2 \text{ t}$, $I_2 = 4.0 \text{ m}$; $G_3 = 4.5 \text{ t}$, $I_3 = 3.0 \text{ m}$; $I_4 = 2.0 \text{ m}$.

$$F = \frac{-4,45 \times 6,0 + 4,2 \times 4,0 + 4,5 \times 3,0}{2} = 1,8 \text{ t.}$$

A = -4.45 + 4.2 + 4.5 + 1.8 = 6.05 t

ROZAMIENTO DE MATERIALES

Rozamiento

Rozamiento (fricción), es la resistencia que se opone al movimiento existente o que se ha de producir; actúa según las superficies en contacto. En el primer caso, el rozamiento es dinámico, pudiendo ser por resbalamiento o rodadura; en el segundo caso, es estático.

La resistencia al rozamiento es proporcional a la presión normal entre las superficies en contacto.

$$F = N\mu$$

siendo:

F La fuerza para superar la resistencia al rozamiento.


N La presión normal entre las superficies en contacto.

μ El coeficiente de rozamiento (Tabla 7.4).

Generalmente, se considera que el rozamiento por resbalamiento es independiente del valor de las superficies en contacto, y el de rodadura independiente de la velocidad, aunque también están influenciados por el tipo del lubricante, temperatura, velocidad y presión superficial; en todo caso, es mayor el rozamiento estático que el dinámico.

Angulo de rozamiento

El ángulo de rozamiento de un cuerpo situado en un plano inclinado, es igual al que forma este plano con la horizontal, cuando el cuerpo inicia el descenso.



Autoretención de G, para $\varrho \leq \mu$.

Máquinas simples


COEFICIENTES DE ROZAMIENTO

TABLA 7 . 4

MATERIALES EN ROZAMIENTO	Est	ático	Dinámico			
	Seco	Lubricado	Seco	Lubricado		
Acero sobre acero	0,15	0,10	0,10	0,09-0,08		
Acero sobre fundición de hierro	0,19	0,10	0,18	0,08-0,05		
Acero sobre bronce	0,19	0,10	0,18	0,08-0,05		
Acero sobre antifricción				0,04		
Acero sobre madera dura	0,6-0,5	: 0,10	0,4	0.08		
Acero sobre hielo	0,026		0,015	1		
Fundición sobre fundición (hierro)	0,20	0,16	0,14	0,10		
Fundición sobre bronce	0,20	0,16	0,18	0.08		
Fundición sobre madera dura	0,6	0,10	0,5	0,10		
Bronce sobre bronce	0,20	0,11	0,19	0.06		
Revestimiento de freno sobre acero	0,4	1	0,1			
Correa de cuero sobre fundición	0,4		0,3			
Correa de cuero sobre madera	0,5	1 1	0,4	1		
Neumáticos sobre calzada (hormigonada, asfaltada)		0,75-	-0,65			
Neumáticos sobre calzada empedrada (seca)		0,6				
Neumáticos sobre calzada mojada		0,3-	-0.1			
Cojinetes de máquinas (rodaduras)		0,1	0,06	-0,03		
Rodamientos de bolas y de rodillos			0,003	-0,001		


Máguinas simples

ROZAMIENTO SOBRE PLANOS HORIZONTAL E INCLINADO



Plano horizontal. -- Fuerza F horizontal


Coeficiente de rozamiento, µ Carga o peso, G Presión normal, N (= G) Fuerza estática, F_a = μ_a · G Fuerza dinámica, F. = u. G



Plano horizontal. - Fuerza F oblicua (ascendente)


 $F_{\nu} = Fsen \beta$; $F_{\nu} = Fcos \beta$ Presión normal, N = G · F. Fuerza de arrastre:

$$F = \frac{\mu \cdot G}{\cos \beta + \mu \sec \beta}$$



Plano inclinado. - Fuerza F paralela al plano

Presión normal. $N = G \cos \alpha$ Fuerza de resbalamiento, H = G sen α Fuerza para evitar el resbalamiento: $F_r = G (sen \alpha - \mu cos \alpha)$ Fuerza de arrastre:




Plano inclinado. - Fuerza F horizontal

Presión normal. $N = G \cos \alpha$ Fuerza de resbalamiento. H = G sen α Fuerza para evitar el resbalamiento:

$$F_r = G \frac{tg\alpha - \mu}{1 + \mu tg \alpha}$$

Fuerza de arrastre:

$$F = G \frac{tg\alpha + \mu}{1 - \mu tg \alpha}$$



Plano inclinado. - Fuerza F ascendente

Presión normal. $N = G \cos \alpha$ Fuerza de resbalamiento, H = G sen α .

Fuerza para evitar el resbalamiento:

F, = G
$$\frac{\text{sen } \alpha - \mu \cos \alpha}{\cos \beta - \mu \sin \beta}$$

Fuerza de arrastre:

$$F = G \frac{\operatorname{sen} \alpha + \mu \cos \alpha}{\cos \beta + \mu \operatorname{sen} \beta}$$

Ejemplo 1.º -- Arrastre de un bloque de acero de 500 kg sobre una placa horizontal, lubricada, de hierro fundido. $\mu_e = 0.10; \mu_d = 0.08.$

Fuerza para vencer la inercia, $F_e = 0.10 \times 500 = 50.0 \text{ kg}$.

Fuerza para arrastrar al bioque, $F_d = 0.08 \times 500 = 40.0 \text{ kg}$.

Ejemplo 2.º - Arrastre del bloque anterior si la placa se inclina 5º.

sen $5^{\circ} = 0.08716$; cos $5^{\circ} = 0.99619$.

Fuerza para evitar el resbalamiento, $F_1 = 500 \times (0.08716 - 0.10 \times 0.99619) = -6.23$, fuerza negativa, que se aplicaría al bloque para que descendiera.

Fuerza para vencer la inercia, $F_* = 500 \times 60,08716 + 0,10 \times 0,99619$ = 93,4 kg.

Fuerza para mantener el movimiento, $F_8 = 500 \times (0.08716 + 0.08 \times 0.99619) = 83.4 \text{ kg}.$

Ejemplo 3.º - Fuerza horizontal para subir rodando, un rodillo de acero, sobre la piaca del ejemplo anterior; $\mu \approx 0.006$


 $to 5^{\circ} = 0.08749$

Fuerza para evitar el resbalamiento, F, = $500 \times \frac{0.08749 - 0.06}{1 + 0.06 \times 0.08749} = 13,67 \text{ kg}.$

Fuerza para arrastre, $F_{\bullet} = 500 \times \frac{0.08749 + 0.006}{1 - 0.006 \times 0.08749}$ = 46.8 kg. Máquinas simples


CUÑA Y TORNILLO

LA CUÑA



Cuña sencilla

N = Q cos
$$\alpha$$
; H = Q sen α (= F)
F = Q sen $\alpha - \mu \cos \alpha$ (sin retroceso)
F' = Q sen $\alpha + \mu \cos \alpha$ (con retroceso)
Rendimiento, $\eta = \frac{\mathrm{tg}\alpha}{\mathrm{tg}(\alpha + 2\varrho)}$
Autorretención, $\alpha \le 2\varrho$



Cuña doble

$$F = 2Q \left(\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} - \mu \cos \frac{\alpha}{2} \right), \text{ sin retroceso.}$$

$$F' = 2Q \left(\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} + \mu \cos \frac{\alpha}{2} \right), \text{ con retroceso.}$$

Rendimiento,
$$\eta = \frac{tg\alpha}{tg (\alpha + 2\varrho)}$$

Autorretención, $\alpha \le 2\varrho$


EL TORNILLO

tg _Q = μ

Rendimiento del tornillo:


$$\eta = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg}(\alpha + \varrho)}$$

Autorretención, α ≦ و



Angulo de la rosca:

$$tg \alpha = \frac{p}{2\pi r_m}$$



Fuerza para elevar la carga (o presionar), F = Q $\cdot \frac{r_m}{R} \cdot \frac{p + 2\pi r_m \mu}{2\pi r_m - \mu p}$

Fuerza para evitar el descenso de la carga, $F' = Q \cdot \frac{r_m}{R} \cdot \frac{p - 2\pi r_m \mu}{2\pi r_m + \mu p}$

Considerando un tornillo de acero que gira, en una tuerca de acero, fundición o bronce, y tomando $\mu=0.18$, el rendimiento, para $\varrho\equiv10^\circ$, será:

Para $\alpha = 10^{\circ}$, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70° $\eta = 0.48, 0.63, 0.69, 0.70, 0.69, 0.63, 0.48$

Máquinas simples

SISTEMAS DE POLEAS



umumuu

Polea fija

G, carga suspendida; F, fuerza de elevaicón.

T. tracción en la armadura de suspensión.

e_G, espacio recorrido por la carga.


es, espacio recorrido por la fuerza.

$$F = G \times \frac{1}{\eta}$$
; $T = G + F = G\left(1 + \frac{1}{\eta}\right)$

$$e_G = e_F$$

Rendimiento con cable de cáñamo, $\eta = 0.8 - 0.9$ Rendimiento con cable de acero, $\eta = 0.94 - 0.96$


Polea móvil



Rendimiento con cable de cáñamo, $\eta=0.8-0.9$ Rendimiento con cable de acero, $\eta=0.94-0.96$ Ejemplo. – Fuerza necesaria para elevar 1000 kg; polea con cable de acero.

$$F = \frac{1000}{2} \times \frac{1}{0.95} = 526.3 \text{ kg}.$$

$$1 e_G = \frac{1}{2} e_F$$
; $T = \frac{1000}{2} = 500 kg$.



Polea fija v móvil


$$F = \frac{G}{2} \times \frac{1}{\eta}$$
; $T_1 = \frac{G}{2}$; $T_2 = \frac{G}{2} + F = \frac{G}{2} \left(1 + \frac{1}{\eta} \right)$

$$e_G = \frac{e_F}{2}$$

Rendimiento con cable de cáñamo, $\eta=0.64-0.81$ Rendimiento con cable de acero, $\eta=0.88-0.92$ Ejemplo. — Fuerza necesaria para elevar 1.000 kg.; polea con cable de acero.

$$F = \frac{1000}{2} \times \frac{1}{0.90} = 555.6 \text{ kg}; e_g = \frac{e_F}{2}$$

$$T_1 = \frac{1000}{2} \approx 500 \text{ kg}; T_2 = \frac{1000}{2} \times \left(1 + \frac{1}{0.9}\right) = 1055,6 \text{ kg}.$$



Aparejo (polipasto)

$$F = \frac{G}{n} \times \frac{1}{\eta^n}$$
; $T = G + F \left[= G \left(1 + \frac{1}{n} \times \frac{1}{\eta^n} \right) \right]$

 $e_0 = \frac{e_1}{n}$; n, número de poleas (6 en la figura).

Rendimiento con cable de cáñamo, $\eta = (0.8 - 0.9)^n$ Rendimiento con cable de acero, $\eta = (0.94 - 0.96)^n$


Ejemplo. — Fuerza necesaria para elevar 1000 kg; aparejo de 6 poleas, con cable de acero.

$$F = \frac{1000}{6} \times \frac{1}{0.95^{\circ}} = 226.7 \text{ kg; } e_6 = \frac{1}{6} e_F$$

T = 1000 + 226,7 = 1226,7 kg
$$\left[= 1000 \left(1 + \frac{1}{6} \times \frac{1}{0.95^{\circ}} \right) \right]$$

TORNO Y POLEAS

Simple o doble arrollamiento



Torno simple


G, carga suspendida; $G_{\rm pr}$ peso del polipasto. $G_{\rm pr}$ carga total suspendida; F, fuerza de elevación. T, tracción en el cable de arrollamiento. $e_{\rm G}$, espacio recorrido por la carga (elevación). $e_{\rm F}$, espacio recorrido por la fuerza. Rendimiento del tambor con cable de cáñamo, $\mu=0.8-0.9$ Rendimiento del tambor con cable de acero, $\mu=0.94-0.96$ (Rendimientos iguales a los de las poleas)

$$F = G_1 \cdot \frac{r}{R_H}$$
; $e_G = \frac{e_F \cdot r}{R}$

Ejemplo. – Fuerza para elevar una carga de 500 kg, con cable de câñamo en tambor de 300 mm Ø, con palanca de 400 mm o rueda de 400 mm de radio.

$$T_e = G_\tau$$
; $F = 500 \times \frac{150}{400 \times 0.85} = 220.6 \text{ kg}$

Torno con polea compensadora



Tracción en el cable de arrollamiento, $T_a = \frac{G_t}{4 \mu}$


$$F = \frac{G_t r}{2 R \mu^2}$$

$$e_G = \frac{\theta_F \Gamma}{2 R}$$

Ejemplo. —Fuerza para elevar una carga de 2500 kg con un torno de 300 mm de diámetro, movido por una rueda de 700 mm de diámetro; peso del polipasto, ≈ 100 kg. Cable de acero.

Tracción en cable,
$$T_* = \frac{2600}{4 \times 0.95} = 684.2 \text{ kg}.$$

Fuerza de elevación, F
$$\approx \frac{2600 \times 150}{2 \times 350 \times 0.95^2} \approx 617.3 \text{ kg.}$$



Torno con polea compensadora y poleas giratorias no desplazables

Tracción en el cable de arrollamiento, $T_u = \frac{G_1}{8 \mu^3}$

$$F = \frac{G_{1}r}{4Ru^{4}}; e_{G} = \frac{e_{F} \cdot r}{4R}$$

Ejemplo. – Fuerza necesaria para elevar una carga de 5000 kg, con un torno de 400 mm de diâmetro, movido por una rueda de 700 mm de diâmetro; peso de polipasto, \approx 140 kg. Cable de acero.


Tracción en el cable,
$$T_a = \frac{5140}{8 \times 0.95^3} = 749.4 \text{ kg}.$$

Fuerza de elevación, F =
$$\frac{5140 \times 200}{4 \times 350 \times 0.95^4}$$
 = 901,5 kg.

Máguinas simples

REDUCTORES DE REVOLUCIONES

Reductor simple (1 juego)



Velocidad lenta (manual o mecánica) . i ≤ 1/10 Pequeña velocidad i $\leq 1/7 - 1/6$ Gran velocidad i $\leq 1/5$

Rendimiento de los engranajes:

Dientes en bruto (fundidos), engrasados. y = 0,92 - 0,94 Dientes fresados, engrasados $\eta = 0.95 - 0.97$ Dientes fresados, en baño de aceite . $\eta = 0.98 - 0.99$

Reducción, $i = \frac{r_1}{R_1} \left\{ = \frac{d_1}{D_1} - \frac{z_1}{Z_1} ; z, \text{ número de dientes} \right\}$

Revoluciones, $n_2 = n_1 \cdot -$


Potencia a transmitir, $F_2 = F_1 \cdot \frac{R_1 \eta}{r_2}$

Ejemplo. - Número de revoluciones del eje de salida y potencia que transmite un reductor simple, accionado por un motor que gira a 750 r.p.m.; $d_1 = 10$ cm, $d_2 = 250$ cm, $d_3 = 7$ cm, N = 5 CV.

$$n_2 = 750 \times \frac{5}{12.5} = 300 \text{ r.p.m.}$$

F, p.m.;
$$a_1 = 10 \text{ cm}$$
, $a_2 = 250 \text{ cm}$, $a_3 = 7 \text{ cm}$. No. $a_2 = 750 \times \frac{5}{12.5} = 300 \text{ r.p.m.}$

$$F_1 = \left(\frac{71620 \times N}{r_1 \cdot p_1}\right) = 95.5 \text{ kg}; F_2 = 95.5 \times \frac{12.5 \times 0.98}{3.5} = 334.3 \text{ kg}.$$



Reductor múltiple (varios juegos de ruedas dentadas) R. R.... R.,

Número de revoluciones, $n_n = n_1 \cdot i$ Rendimiento, $\eta_1 = 1 \cdot 0.98^n$ (engranajes fresados en baños de

Potencia a transmitir, $F_n = F_1 \cdot \frac{1}{i \cdot 0.98^n}$

Ejemplo. - Características de un reductor dispuesto entre un motor y la rueda de un torno que eleva 6000 kg a 6,0 m/min. Torno con polea compensadora (e_s = e_r/2), de 400 mm_s y rueda de 700 na immos; presión de los dientes de la rueda 900 kg; motor de 750 r.p.m.

Revoluciones del motor (4% resbalamiento), n_m =

 $e_r = \frac{2 \times 6.0 \times 350}{200} = 21 \text{ m/min; } n_t = \frac{21}{\pi \cdot 0.7} = 9.55 \text{ r.p.m.}$ $\frac{200}{200} = 21 \text{ m/min; } n_1 = \frac{\pi \cdot 0.7}{\pi \cdot 0.7} = 9.55 \text{ r.p.m.}$ $\frac{9.55}{720} = \frac{1}{75.4} \text{ ; 3 reducciones de 1/3, 1/4,2, 1/6} = 1/75.6,$

disponible el conjunto de modo semejante a la figura.

$$\begin{array}{lll} n_1 = 720 \text{ r.p.m.; } n_2 = 720 \times (1/3) - 240 \text{ r.p.m.; } n_3 = 240 \times (1/4,2) = 57,14 \text{ r.p.m. } n_4 = 57,14 \times (1/6) = 9,52 \text{ r.p.m.} \\ F_3 = 900 \text{ kg; } F_2 = \frac{900}{4,2 \times 0.95 \times 0.98} = 230.2 \text{ kg; } F_1 = \frac{230.2}{3 \times 0.98} = 78,3 \text{ kg; } N = \frac{6000 \times 6.0}{60 \times 75 \times 0.95 \times 98^2} = 8,77 \text{ CV, potencia neta.} \end{array}$$

Reductor de tornillo sin fin

Reducción, $i=\frac{z_1}{z_2}$; z_1 , número de entradas del tornillo. z_2 , número de dientes de la rueda.

 $7 + 12\sqrt{\frac{c}{25.4}}; z_2 \ge 12$ Se recomienda $z_1 = -\frac{7}{25.4}; z_2 \ge 12$

Rendimiento: Sin fin de 1 entrada (filete), $\eta = 0.5 - 0.6$

Sin fin de 2 entradas $\eta = 0.7 - 0.8$ Sin fin de 3 entradas

Ejemplo. - Mecanismo de tornillo sin fin de dos entradas y rueda de 24 dientes; Motor de 750 r.p.m.

Revoluciones del motor para 4% de resbalamiento, $n_m = 750 \times (1-0.04)$ 720 r.p.m.

$$i = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$
; $n_2 = 720 \times \frac{1}{12} = 60 \text{ r.p.m.}$
Rendimiento $n = 9.75$

Velocidades de elevación

La velocidad V en tornos para elevación de cargas G se considera variable en máquinas (grúas) para montaje o de servicio en talleres de industria general (no pesada), según se expone el cuadro que sigue:

Carga elevar Q, tons.	Grúa de montaje V, m/min.	Grúa de taller v, m/min
3	6,3	16
5	6,3	16
8	5	12,5
10	4	10
12,5	5	12,5
16	4	10
20	3,2	12,5

Aplicación

Mecanismo de accionamiento del torno de una grúa de montaia, que ha de elevar una carga G de 5000 kg a 6 m/min. El torno es de polea compensadora (como el segundo de la página anterior), siendo 400 mm el diámetro del tambor y de 700 mm el diámetro de la rueda para su accionamiento.

Número de revoluciones del tambor:

$$n_t = \frac{6 \times 2}{7 \times 0.4} = 9.5 \text{ r.p.m.}$$

El mecanismo de accionamiento se compondrá de un motor eléctrico de 750 r.p.m. (nominales), que se aplica a un reductor, y en el eje de salida de éste se montará el piñón de ataque a la ruada del tambor.

Velocidad efectiva del motor por resbalamiento (Tabla 17.5):


$$V_m = 750 \times 0.95 = 712.5 \text{ r.p.m.}$$
 (5% resbalamiento)

Reducción total.

$$i_1 = 1$$
: $\frac{712.5}{9.5} = \frac{1}{75}$

La reducción del engranaje del tambor se hace $i_3 = \frac{1}{\epsilon}$; la del reductor, i, $= \frac{1}{7\epsilon}$; $\frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{15}$, adop-

tando doble reducción, la primera (motor) $i_1 = \frac{1}{2}$ y la segunda $i_2 = \frac{1}{5} \left(= \frac{1}{15} \right)$



Número de revoluciones en los ejes (árboles) y fuerzas en los dientes. Se estima en 125 kg. el peso del polipasto.

Fig del tambor, $n_4 = 9.5 \text{ r.p.m.}$ Tracción en el cable de arrollamiento, $T_* = \frac{5125}{4 \times 0.95} = 1349 \text{ kg.}$ Fuerza de elevación, $F = \frac{5125 \times 200}{2 \times 350 \times 0.95^2} = 1622.5 \text{ kg.}$

Presión en los dientes del engranaje, $F_3 = \frac{1622,5}{0.95} = 1708 \text{ kg}.$

Revoluciones del eje 3.°, $n_3 = 9.5 \times 5 = 47.5 \text{ r.p.m.}$

Presión en los dientes del engranaje, $F_2 = \frac{1708}{5 \times 0.98}$ 349 kg (en baño

Revoluciones del eje 2.°, $n_2 = 47,5 \times 5 = 237,5$ r.p.m.

Presión en los dientes del engranaje, $F_1 = \frac{349}{3 \times 0.98} = 119 \text{ kg.}$

Con los valores obtenidos se calcularán los árboles (como en la pág. 144), y los dientes de los engranajes

Potencia del motor:


Potencia del motor:
Potencia útil,
$$P_v = \frac{5125 \times 6}{60 \times 75 \times 0.95^2 \times 0.95 \times 0.98^2} = 8,3 \text{ CV}.$$

Rendimiento del motor, $\eta = 0.85$ (Tabla 16.5).

Potencia total,
$$P_* = \frac{8.3}{0.85} = 9.76 \approx 10 \text{ CV}.$$

Se pedirá motor de 10 CV a 750 revoluciones por minuto (nominales).

Deformación de la torsión



Angulo de torsión, $\theta = \frac{M_1}{G L_2}$, radianes por unidad de longitud.

$$\alpha = \frac{M_t}{G I_\tau} + \frac{180}{\pi}$$
, grados sexagesimales por unidad de longitud.

$$\alpha = \frac{M_1}{810000 \times \frac{\pi}{0} \frac{d^4}{d^4}} \times \frac{180}{\pi} \times 100 = 0,07205 \cdot \frac{M_1}{d^4} = \frac{5160}{d^4} \cdot \frac{N}{n}, \text{ grados para l} = 1 \text{ m},$$


siendo:

M, El momento de torsión, kg cm.

G El módulo de elasticidad tangencial, kg/cm² (810000 kg/cm² para el acero).

1. El momento de inercia polar, cm⁴ $\left\{ = \frac{\pi d^4}{32} \text{ para redondos o árboles.} \right\}$

Transmisión de fuerza por rotación (torsión) de árboles



Par motor, $M_m = F_m \cdot r$, kg cm (r, cm).

Par de arrastre, $M = F \cdot R$, kg cm (R, cm).

Velocidad tangencial, $v = \frac{2\pi Rn}{60 \times 100}$, m/seg. (n, revoluciones por minuto).

Potencia a transmitir, N =
$$\frac{Fv}{75} = \frac{2\pi RnF}{60 \times 75 \times 100} = \frac{RnF}{71620}$$
, C.V.

Momento de torsión, $M_1 = F \cdot R = 71620 \cdot \frac{N}{n}$, kg cm.

Fuerza tangencial,
$$F = \frac{M_L}{R} = \frac{71620}{R} \cdot \frac{N}{n}$$
, kg.

Para evitar vibraciones e irregularidades en la transmisión de fuerzas, se hace:

$$\alpha \le 1/4^{\circ} = 0.25^{\circ}$$
 (sexagesimales), para $l = 1$ m.

Ejemplo. — Cálculo del ángulo de torsión de un árbol eje giratorio) de 90 mm \varnothing , que por medio de una rueda de 1200 mm \varnothing (próxima al soporte), transmite una fuerza de 300 kg.

Por la proximidad de la rueda al soporte, se considera que el árbol no se flexiona (torsión pura).

$$M_{\star} = 300 \times \frac{120}{2} = 18000 \text{ kg cm}.$$

$$\alpha = 0.07205 \times \frac{18000}{Q^4} = 0.20^{\circ} (<\alpha_{max} = 0.25^{\circ}).$$

Ejes y árboles de transmisión

CÁLCULO DE ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (TORSIÓN SIN FLEXIÓN)

Cálculo en función de la tensión

Tensión,
$$\tau = \frac{M_1}{W_1} = \frac{16 \cdot M_1}{\pi d^3} = 5,093 \times \frac{M_t}{d^3} = \frac{364760}{d^3} \cdot \frac{N}{n}$$
, kg/cm². Potencia a transmitir, $N = \frac{\tau_{ad} d^3 n}{364760}$, C.V. Diámetro, $d = \sqrt[3]{\frac{5,093 \cdot M_t}{\tau}} = 1,7205 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_1}{\tau}} = 71,45 \cdot \sqrt[3]{\frac{N}{\tau \, n}}$, cm
$$\text{Para } \tau_{ad} = 250 \text{ kg/cm²}, \ d = 11,34 \cdot \sqrt[3]{\frac{N}{n}}$$

$$\text{Para } \tau_{ad} = 500 \text{ kg/cm²}, \ d = 9,0 \cdot \sqrt[3]{\frac{N}{n}}$$

$$\text{Para } \tau_{ad} = 750 \text{ kg/cm²}, \ d = 7,86 \cdot \sqrt[3]{\frac{N}{n}}$$

Cálculo en función de la deformación

$$\alpha_{\text{min}} \leq 1/4^{\circ} \leq 0.25^{\circ}, \text{ para I} = 1.0 \text{ m.}$$

$$0.25^{\circ} = 0.07206 \times \frac{M_1}{d^4} = 0.07205 \times \frac{71620}{d^4} \times \frac{N}{n} = \frac{5160}{d^4} \times \frac{N}{n}.$$

$$d^4 = \frac{0.07205}{0.25} \cdot M_1 = 0.2882 \, M_1 = \left(\frac{5160}{0.25} \times \frac{N}{n} = \right) \frac{20640}{n} \times \frac{N}{n}.$$
 Diametro, $d = 0.7327 \cdot \sqrt[4]{M_1} = 11.986 \cdot \sqrt[4]{\frac{N}{n}} = 12 \cdot \sqrt[4]{\frac{N}{n}}.$ Potencia a transmitir, $N = \frac{d^4n}{2004M}$, C.V.

Nota. – Para $\frac{N}{n} \ge 2$, los diámetros obtenidos según d = 11,34 · $\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$, son superiores a los que se obtienen según d = $12 \cdot \sqrt[4]{\frac{N}{n}}$, resultando también $\alpha < 0.25^{\circ}$ por metro de longitud.

Ejemplos. 1.º Cálculo de un árbol que ha de transmitir 75 CV a 300 r.p.m.; $\tau_{\rm ad} = 250 \ {\rm kg/cm^2}.$

a) Sin considerar el ángulo de torsión.

d = 11,34 ×
$$\sqrt[3]{\frac{75}{300}}$$
 = 7,14 cm; $\tau = \frac{364760}{7,14^3} \times \frac{75}{300} = 250,5 \text{ kg/cm}^2$.
 $\alpha = \frac{5160}{7.14^4} \times \frac{75}{300} = 0,50^\circ \text{ por m}$.

b) Para $\alpha \leq 0.25^{\circ}$.

d =
$$12 \times \sqrt[4]{\frac{75}{300}}$$
 · 8,49 cm; $\tau = \frac{364760}{8,49^3} \times \frac{75}{300}$ - 149 kg/cm².

$$(\alpha = \frac{5160}{9.404} \times \frac{75}{200} = 0.248^\circ)$$

En ambos casos se tomará árbol de 90 mm (diámetro normalizado para soporte).

2.º Potencia que puede transmitir un árbol de 90 mm Ø, girando a 300 r.p.m.

$$N = \frac{9^4 \times 300}{20640} - 95,4 \text{ CV}; \tau = \frac{364760}{9^3} \times \frac{95,4}{300} - 159,1 \text{ kg/cm}^2.$$

$$(\alpha = \frac{5160}{9^4} \times \frac{95,4}{300} = 0,25^\circ)$$

3.° Diámetro de un árbol que ha de transmitir 200 CV a 100 r.p.m.

a) Sin considerar el ángulo de torsión.

d = 11,34 ×
$$\sqrt[3]{\frac{200}{100}}$$
 - 14,29 cm; $\alpha = \frac{5160}{14.29^4} \times \frac{200}{100} = 0,247^\circ$.

b) Para α ≤ 0,25°

$$d - 12 \times \sqrt[4]{200} = 14,27 \text{ cm}; \ \alpha = \frac{5160}{14.27^4} \times \frac{200}{100} = 0.249^\circ.$$

Corresponde mayor diámetro al primer cálculo por ser $\frac{N}{r} = 2$.

Nota. - En la Tabla 8.4 se exponen potencias a transmitir por árboles de acero normalizados, para n r.p.m.

Ejes y árboles POTENCIA A TRANSMITIR POR ARBOLES DE ACERO de transmisión (Torsión sin flexión)

TABLA 8 . 4

Potencia N en CV, a transmitir por árboles de acero de diámetros normalizados, en función del número n. de revoluciones por minuto

No No No No No No No No															_						_	
2 55 55 50 50 65 65 60 60	l N cv l	50	60 I	70	<i>8</i> 0 l	100	125	150								450 (500	600	700 l	800	900	1000
8 80 75 70 70 65 60 60 55 55 55 50 50 50 50 45 45 45 40 40 40 40 35 10 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 50 45 45 45 45 40 40 40 40 12 85 80 80 80 75 70 70 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 50 45 45 45 45 40 40 40 15 90 85 85 80 75 70 70 70 65 65 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	_	\vdash			4			+			\rightarrow	$\overline{}$				$\overline{}$	_ +					- 4
10	5	70	65	65	60	60	55	55	50	50	50	45	45	45	40	40	40	40,	35	35	35	35
12 88 80 80 75 70 70 65 65 65 60 60 60 55 55 50 50 50 45 45 45 45 45 45 45 18 100 90 85 85 80 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 45 45 45 18 100 90 85 85 80 80 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 55 55 55 50 50 50 50 45 45 45 45 45 18 100 90 85 80 80 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 50 45 45 45 45 18 100 100 100 100 100 90 85 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 50 45 45 45 12 100 100 100 100 100 90 85 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 30 110 100 100 100 100 100 90 85 80 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 30 110 100 100 100 100 100 90 85 80 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 50 50 50 30 110 110 110 100 100 90 85 80 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 120 120 110 110 100 100 90 80 85 80 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 120 120 110 110 100 100 100 90 80 85 85 80 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 125 120 120 110 110 100 100 100 90 80 85 85 80 80 80 75 75 70 70 70 65 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	8	80	75	70	70	65	60	60	55	55	55	50	50	50	45	45	45	40	40	40	40	35
15	10	80	80	75	75	70	65	65	60	60	55	55	55	50	50	50	45	45	45	40	40	40
18 100 90 85 85 80 75 70 70 70 65 65 60 60 55 55 50 50	12	85	80	80	75	70	70	65	65	60	60	60	55	55	50	50	45	45	45	45	40	40
20 100 100 90 85 80 80 75 70 70 65 65 65 60 60 60 55 55	15	90	85	85	80	75	70	70	65	65	65	60	60	55	55	55	50	50	50	45	45	45
25	18	100	90		85	80	75	70	70			65	60		55	55			50			- 1
30 110 100 100 100 100 90 85 80 80 75 75 70 70 65 65 65 60 60 55 55 5	20	100	100		8 5	80	80	75	70	70		65	- 1									
35 110 110 100 100 100 00 90 85 80 80 75 75 70 70 65 65 65 65 60 60 55 55		100 !	100	100				80	75													٠.١
Add 120 110 110 100 100 90 90 85 80 80 80 75 70 70 65 65 60 60 60 60 60 6	30	110	100	100	100	90	85	80	80	75	75	70	70	65	65	65	60	60	55	55	55	50
Add 120 110 110 100 100 90 90 85 80 80 80 75 70 70 65 65 60 60 60 60 60 6																						
50 120 120 110 110 110 100 100 100 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 60 60 125 120 120 120 110 110 100 100 100 90 9						l									l l						-	
60 125 120 120 120 120 110 100 100 100 90 90 85 80 80 75 75 70 70 65 65 65 65 70 130 125 120 120 110 110 100 100 100 90 9								1		1												
70 130 125 120 120 110 110 100 100 100 90 9	1											,			-							
80 140 130 125 120 120 110 110 100 100 100 90 85 80 80 75 70 70 65 65 90 140 140 130 125 120 110 110 110 100 100 100 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 100 150 140 140 130 125 120 110 110 110 100 100 100 90 85 85 80 80 75 75 70 70 70 110 150 140 140 130 125 120 120 110 110 110 100 100 100 90 85 85 80 80 75 75 70 70 70 125 160 150 140 140 130 125 120 120 110 110 110 100 100 90 9																		_				
90	1					1		1							1							
100																		l				
110 150 140 140 130 125 120 120 110 110 100 100 90 90 90 85 85 80 75 75 70 70 70 125 160 150 140 140 130 125 120 120 110 110 100 100 90 90 90 90 85 85 80 75													l '						l		i -	-
125 160 150 140 140 130 120 120 110 110 110 100 100 90 9												1	• • •					-	l			
150 180 160 150 140 140 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 85 85 80 80 75 175 180 180 160 150 140 130 125 120 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 85 85 80 80 200 180 180 160 160 150 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 100 90 85 85 80 80 225 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 85 85 80 225 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 90 9	1	l		l				l	l										1		1 -	-
175 180 180 160 150 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 85 85 80 80 200 180 180 160 160 150 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 85 85 80 225 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 9	'2	100	100	170	170		120	120	''°	'''	110	100	100		00	00	"	•	"			
175 180 180 160 150 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 90 85 85 80 80 200 180 180 160 160 150 140 130 125 120 120 110 110 100 100 100 90 85 85 80 225 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 110 110 100 100 100 90 85 85 80 250 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 110 110 100 100 90 90 85 85 275 200 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120	150	180	160	150	140	140	125	120	120	120	110	110	100	100	100	100	90	85	85	80	80	75
200 180 180 160 160 150 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 90 85 85 80 85 85 85 85 8						ı											100	90	85	85	80	80
250 200 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 110 110 110 100 100 100 90 90 85 275 200 200 180 180 160 150 140 140 130 130 125 120 120 110 110 110 110 100 100 100 90 90 90 300 220 200 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 120 110 110 110 100 100 100 100	200	180	180	160	160	<u> </u>	140		125	120	120	120	110	110	100	100	100	100	90	I	85	80
275 200 200 180 180 160 150 140 140 130 130 125 120 120 110 110 110 100 100 100 90 9	225	200	180	180	160	150	140	140	130	125	120	120	120	110	110	100	100	100	90	90	85	85
300 220 200 200 180 180 160 150 140 140 130 125 120 120 110 110 100 100 100 100 100 90 325 220 220 220 220 220 180 180 160 150 140 140 140 130 125 120 120 110 110 110 100 100 100 100 90 350 220 220 220 220 220 180 180 160 150 150 140 140 130 125 120 120 120 110 110 110 100 100 100 100	250	200	200	180	180	160	150	140	140	130	125	120	120	110	110	110	100	100	100	90	90	85
325 220 200 200 180 180 160 150 140 140 140 130 125 120 120 110 110 110 100 100 100 100 100	275	200	200	180	180	160	150	140	140	130	130	125	120	120	110	110	110	100	100	100	90	90
350 220 220 200 200 180 160 150 150 140 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100 100 100 100	300	220	200	200	180	180	160	150	140	140	130	125	120	120	120	110	110	100	100	100	100	90
400 240 220 220 200 180 180 160 150 150 140 140 130 125 120 120 120 120 110 110 100 100 100 100	325	220	200	200	180	180	160	150	140	140	140	130	125	120	120	110	110	110	100	100	100	90
450 240 240 220 220 200 180 180 160 150 150 140 140 130 125 120 120 120 110 110 100 100	350	220	220	200	200	180	160	150	150	140	140	130	125	120	120	120	110	110	100	100	100	100
.	400	240	220	220	200	180	180	160	150	150	140	140	130	125	120	120	120	110	110			! !
500 260 240 220 220 200 180 180 160 160 150 150 140 140 130 125 120 120 110 110 110 110		1			!				ı									1	j.		1	
	500	260	240	220	220	,200	180	180	160	160	<u> </u>	150	140	140	.130	125	120	120	110	.110	110	100

Nota. — Los diámetros corresponden a valores de $\alpha \le 0.25^{\circ}$ por metro y d $\tau \le 250$ kg/cm², calculados según d $12\sqrt[4]{\frac{N}{n}}$ los situados sobre la línea escalonada, y por d = $\sqrt[4]{\frac{N}{n}}$ los situados debajo, por resultar diámetros superiores.

Ejes y árboles de transmisión


CÁLCULO DE ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (TORSIÓN CON FLEXIÓN)

Disposición de las ruedas de transmisión

Cuando las ruedas unidas a los árboles de transmisión, están alejadas de los soportes, además de las tensiones transversales debidas a la torsión producida por la transmisión de fuerzas como cargas, se producen otras tensiones longitudinales de flexión originadas por las mismas fuerzas o cargas actuando perpendicularmente a los ejes de los árboles, a las que se sumarán el peso de las ruedas respectivas.

La tensión transversal uniforme τ , se compondrá con las longitudes, σ de flexión, para obtener la tensión reducida σ , según hipótesis ya expuestas.

Ejemplo. — Cálculo de un árbol de transmisión de 1200 mm entre soportes, que tiene dispuesta una rueda de 440 mm ⊘ que recibe una fuerza de 118 kg y peso propio de 32 kg, a 150 mm del soporte (interiormente), y otra rueda de 220 mm ⊘ y peso 18 kg, a 150 mm del soporte segundo (también interiormente). El eje gira a 84 r.p.m.; trabajo alternativo de máximo a cero.



Fuerza motriz,
$$F_1 = 118$$
 kg; fuerza a transmitir, $F_2 = \frac{118 \times 440}{220} = 236$ kg.

Momento de torsión (entre ruedas, C y D), M, = 118 $\times \frac{44}{2} \left\{ = 236 \times \frac{22}{2} \right\} = 2596$ kg cm.

Reacciones,
$$R_A = \frac{(118 + 32) \times 105 + (236 + 18) \times 15}{120} = 163 \text{ kg};$$

$$R_B = \frac{(236 + 18) \times 105 + (118 + 32) \times 15}{120} = 241 \text{ kg}.$$

M. - 163 × 15 = 2245 kg cm; M $_{0}$ = 241 × 15 - 3615 kg cm. Para $\alpha \leq 0.25^{\circ}$:

$$d = 0.7327 \times \sqrt[4]{2596} = 5.2 \text{ cm } \varnothing$$
.

Tomando árbol de 6 cm de diámetro (normalizado);

$$\tau = -\frac{2596 \times 16}{\pi \times 6^3} = 61 \text{ kg/cm}^2; \ \sigma = \frac{3615 \times 32}{\pi \times 6^3} = 170 \text{ kg/cm}^2.$$


 $\sigma_r = \sqrt{170^2 + 1,57 \times 61^2} = 186 \text{ kg/cm}^2$, ad. < 600 kg/cm² (hipótesis de la invariabilidad de trabajo de cambio de forma).


Según la Tabla 9.4 la superficie de asiento del soporte es de $6 \times 9 = 54$ cm².


Tensión de aplastamiento, $\sigma_A = \frac{241}{54} = 4.5 \text{ kg/cm}^2$.

Velocidad tangencial de árbol, $v = \frac{\pi \times 6 \times 84}{100} = 15,8$ m/min.

La tensión de aplastamiento y la velocidad tangencial del árbol, según la Tabla 10.4, son σ_{max} = 200 kg/cm² y v = 30 m/min, superiores a las calculadas.







Medidas en mm.

Soport	es de dos to:	nillos	Soportes	Soportes de cuatro tornillos						
d	l	d₁	d	d l d'						
25	60	35			,					
30	∾	40								
35	70	45								
40	,0	50	No se	fabrican sop	ortes					
45	80	57								
50		62	de alametro:	s inferiores a	romm.,					
55	90	68	del tipo de	cuatro tornili	los					
60] =0	72								
(65)	100	80								
70	100	85			_					
(75)	100	90	(75)	1 4 0	90					
80] 100	95	80	140	95					
90		105	90	160	105					
100	120	115	100	180	115					
10		125	110		125					
(120)		140	(120)		140					
125	140	145	125	200	145					
(130)		150	(130)		150					
140	160	160	140	220	160					
(150)	190	170	(150)	220	170					
			160	260	180					
Los diameti	os entre pare	intesis deben	180		200					
evita	rse en lo posi	ble	200	300	225					
			220] ~~~	245					

Ejes y árboles de transmisión

PRESIONES ADMISIBLES SOBRE COJINETES DE SOPORTES

TABLA 10 . 4

Materiales	Velocidad tangencial	Presion	Aplicación	Observaciones
	m.p.min	kg./cm ²	Aphyoolidi	CDSS TOCIONS
Acero sobre bronce	₹ 30	₹ 200	Diversidad de máquinas	Facil de fabricar y bajo costo
Acero sobre hierro fundido	₹ 40	₹ 35	Cojinetes y guías sencillas	Fabricación sencilla y bajo costo
Acera sobre acera	≥ 50	₹ 35	Guias	Fabricación sencilla; engrase (evitando oxídación)
Acero sobre amifricción dispuesto en cojinetes de fundición o acero	≂ 300	₹ 70	Motores y maquinaria	Requieren buena lubricación
Acero sobre plásticos	₹ 130	₹ 175	Cojinetes pesados, bombas	Bajo rozomiento; exigen bueno tubricación
Acero sobre caucho	Alta velocidad	- ⊂ 6	Bombas, turbinas, etc.	Resistentes a la abrasión; absorben vibraciones Gran duración
Acero sobre grafito	Altos velocidades	< 40	Motores electricos	No exige engrase
Acero sobre modero	Altas velocidades	Presiones ligeras	Transportadores	Sin engrase baja temperatura

Nota. -- En la página 222 se citan otras presiones admisibles.

SECCIÓN QUINTA

HIDRÁULICA Y ELECTRICIDAD

		Página
	Vasos comunicantes y presiones	148 149 150
Tabla 1.5	Coeficientes de resistencia hidráulica Circulación del agua por redes locales	
Tabla 2.5	Gasto Q en litros/segundo y diámetro en función de la pérdida de carga unitaria Cálculo de conducción de agua por tuberías Cálculo de redes locales para agua	153 154
Tabla 3.5	Coeficiente de resistencia de las tuberías en función de R, y de k/d (G. de Moody)	156 157
Tabla 4.5	Unidades y magnitudes eléctricas	159
Tabla 5.5	Tensión eléctrica y sección de los conductores	160
Tabla 6 . 5	Disposición para el montaje de los conductores	161
Tabla 7.5	Caída de tensión y densidad de intensidad en conductores	162
Tabla 8.5	Fusibles e intensidad de fusión	163
Tabla 9.5	Intensidades de fusión de los fusibles y secciones de conductores y de fusibles	
Tabla 10 . 5	Relación entre la intensidad, tensión, resistencia y potencia eléctricas Resistencia y resistividad de conductores eléctricos	165 166
Tabla 11 . 5	Resistividad y coeficiente de temperatura de conductores eléctricos	166
Tabla 12 . 5	Resistencia óhmica de 1000 m de hilos de cobre y de aluminio	167
Tabla 13 . 5	Peso de 1000 m de hilos de cobre y de aluminio Corriente continua Acciones y relaciones Corriente continua. Acoplamiento de resistencia Corriente continua. Acoplamiento de pilas y acumuladores Corriente alterna Acciones y relaciones Corriente alterna monofásica Acciones y relaciones Corriente alterna trifásica Acciones y relaciones	167 168 169 170
Tabla 14 . 5	Corriente alterna trifásica. — Acoplamiento de capacidades	174
Tabla 15 . 5	Coeficiente para mejorar el factor de potencia	175
Tabla 16 . 5	Intensidades absorbidas por motores eléctricos	176
Tabla 17 . 5	Características de motores eléctricos Cálculo de conductores de sección constante Cálculo de conductores de sección variable y lineas de disposición par-	178
	ticular Transporte y transformación de energia eléctrica. — Representación es- quernática	


VASOS COMUNICANTES Y PRESIONES

Vasos comunicantes





Presión en los líquidos



Presión sobre el fondo



En los líquidos, la fuerza de cohesión molecular es muy pequeña; no tienen forma propia y toman la del recipiente que los contiene, manteniendo su superficie horizontal. Si dos vasos o recipientes de forma y capacidad cualquiera, se enlazan por medio de un tubo y se vierte líquido en uno de ellos, las superficies del líquido de ambos recipientes se hallan en un mismo plano horizontal.

Si en los recipientes se vierten líquidos de distinto peso específico que no se mezclen, el nivel de líquido menos pesado será más elevado, invadiendo el líquido más pesado la parte inferior del recipiente que contiene al más ligero; la presión unitaria a nivel de la línea de separación de los dos líquidos, es la misma.

En todo recipiente o conjunto de recipientes cerrados y comunicados, llenos de un líquido cualquiera, la presión ejercida en un punto se transmite con igual intensidad, por unidad de superficie, en todas direcciones; la presión sobre los cierres de los recipientes es proporcional a las superficies de éstos


$$P_1 = p \cdot A_1$$
; $P_2 = p \cdot A_2$; $P_2 = \frac{P_1 + A_2}{A_1}$

La presión unitaria que un líquido ejerce sobre el fondo del recipiente que lo contiene, es igual al producto de su altura por su peso específico.

 $p = h \cdot \gamma$

Para el agua, con $\gamma = 1 \text{ g/cm}^3$, una columna de 10 m de altura, ejerce sobre el fondo una presión de 1 kg/cm² (una atmósfera técnica).

Presión sobre las paredes



La presión que un líquido ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene es proporcional a la altura del líquido y a su peso específico

$$p = h \cdot \gamma$$
; $p_1 = h_1 \cdot \gamma$; $p_2 = h_2 \cdot \gamma$,...

Ejemplo. — Dos recipientes cilíndricos de 30 cm de altura y 10 y 5 cm de diámetro respectivamente, están enlazados por el fondo mediante un tubo de 1 cm Ø y 20 cm de longitud. Si se vierte agua en uno de los recipientes hasta que la altura alcanzada en los dos sea de 10 cm, y a continuación se vierte mercurio para que el nivel del agua, pasando toda ella al recipiente de 10 cm Ø, ¿qué cantidad de mercurio se empleará para que el nivel del agua quede a 15 cm del fondo?

Volumen de agua vertida, V = $\frac{\pi \times 10^2}{4} \times 10 + \frac{\pi \times 5^2}{4} \times 10 + \frac{\pi \times 1^2}{4} \times 20 = 997.5 \text{ cm}^3$.

El agua vertida, en el cilindro mayor representa h = $\frac{997,5\times4}{\pi\cdot10^2}$ = 12,7 cm de altura.

Altura de mercurio para igualar la presión del agua, $h_m = \frac{p}{\gamma_m} = \frac{12.7}{13.6} = 0.93$ cm.


Altura del mercurio hasta el nivel inferior del agua, $h'_m = 15 - 12,7 = 2,3$ cm.

Volumen de mercurio empleado, $V_m = \frac{\pi \times 10^2}{4} \times 2.3 + \frac{\pi \times 5^2}{4} (2.3 + 0.93) + \frac{\pi \times 1^2}{4} \times 20 = 259.8 \text{ cm}^3.$

Mecánica de liquidos y gases

PRESIÓN ASCENDENTE, VELOCIDAD DE SALIDA Y REACCIÓN DE LOS LÍQUIDOS


Presión ascendente



Principio de Arquímedes. — Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba, igual al peso que desaloja. Si el peso especifico del cuerpo és inferior al del líquido, aquel flotará sobre éste; si ambos tienen el mismo peso específico, el cuerpo totalmente, sumergido puede quedar a cualquier altura, y si el peso específico del cuerpo es superior al del líquido, el cuerpo sumergido descansará sobre el fondo.

La presión ascendente P puede mantener una tapa en el extremo inferior de un tubo, cuando el peso de la tapa y del tubo sea inferior al del líquido que ambos desalojan.

Velocidad de salida de los líquidos



Principio de Torricelli. — La velocidad de salida de un flquido a través de un orificio practicado en el fondo o en las paredes del recipiente que lo contiene, es igual a la que adquiriría cayendo libremente desde la superficie del líquido

$$v = \sqrt{2} \cdot g \cdot h$$
; $v_1 = \sqrt{2gh_1}$

La columna del líquido proyectada hacia arriba al salir del recipiente, alcanzaría el nivel superior de aquel, no teniendo en cuenta las pérdidas de carga.

Reacción de los líquidos



Las presiones opuestas sobre paredes laterales de un recipiente que contiene líquido se hallan en equilibrio, desapareciendo este equilibrio cuando se practica un orificio en una de ellas; la reacción lateral opuesta al orificio, tiende a hacer que el recipiente se mueva en sentido opuesto a la salida del líquido (principio de los reactores hidráulicos).

Ejemplo 1.º — Presión media sobre el muro de una presa, de forma de trapecio invertido, que mide en su coronación a nivel de aguas 60 m, en su base (fondo) 18 m, siendo la altura máxima del agua 24 m.

Superficie del muro, A =
$$\frac{60 + 18}{2} \times 24 = 936 \text{ m}^2 \text{ (= 9360000 cm}^2\text{)}$$

Altura media (c. de g. del muro), h_m = $\frac{24}{3} \times \frac{60 + 2 \times 18}{60 + 18} = 9.85 \text{ m}$ (Tabla 2, . 4
Presión total media, P_m = 9360000 × $\frac{9.60 \times 10^{-2}}{10} \times 1 = 9219600 \text{ kg} = 9219.6 \text{ t}.$

Ejemplo 2.°. — Un tablón de 300 cm de longitud, 24 cm de ancho, y 18 cm de grueso, de madera cuyo peso específico es 0.8, se lanza al agua. ¿Qué parte del tablón quedará sin sumergirse?


Relación de densidades del tablón y del agua, $k = \frac{0.8}{1} = 0.8$

El tablón se sumergirá 0,8 de la dimensión que representa la altura, resultando:

 $h_1 = 0.8 \times 18 = 14.4$ cm sumergido según su grueso (estable) $h_2 = 0.8 \times 24 = 19.2$ cm sumergido según su ancho (inestable) $h_3 = 0.8 \times 300 = 24.0$ cm sumergido según su altura (inestable)

El peso del tablón es de $2,4 \times 1,8 \times 30 \times 0,8 = 103,68$ kg. y desaloja $2,4 \times 14,4 \times 30 = 103,68$ dm³ de agua, cuyo peso corresponde a 103,68 kg (igual que el del tablón).

CIRCULACIÓN DE LÍQUIDOS A TRAVÉS DE TUBERÍAS



 $V=\sqrt{2g}H$, m/seg, resultando la altura hidrostàtica $H=\frac{V^2}{2g}$, m.

La presión a la altura del eje del agujero es $P = H \cdot \gamma \left(= \frac{V^2}{2q} \cdot \gamma \right)$, siendo γ el peso especifico.

En su circulación, el liquido encuentra resistencias a la salida del depósito, en su paso por la tubería, en los cambios de dirección (curvas y codos), así como también encuentra resistencias en el paso a través de elementos auxiliares, como válvulas y contadores.

A la salida del depósito, la velocidad del liquido es v_1 y la altura que alcanza la vena liquida es h_1 con una pérdida de presión $\Delta p = H + h_1 + \gamma l = v_1^2 \gamma (2g)$; después de circular el líquido por un recorrido de l metros, la velocidad es v_2 , la altura de la vena liquida es h_2 , con una pérdida de presión Δp_2 $(h_1 + h_2) + \gamma l - v_2 + \gamma (2g)$; finalmente, considerando las pérdidas de presión Δ_{p_1} por cambios de dirección y paso a través de elementos auxiliares, la altura de la vena liquida es h_1 , a la que corresponde una velocidad de salida del liquido:

$$v = \sqrt{2gh}$$
, m/seg, siendo $p = \frac{v^2}{2g} \cdot \gamma$, kg/m², la presión estática

Las alturas h₁, h₂ y h son proporcionales entre sí, por lo que se hace:

$$\mathbf{h}_1 = \zeta_1 \cdot \mathbf{p}, \mathbf{y} \, \mathbf{h}_2 = \zeta \cdot \mathbf{p},$$

siendo ζ, γ ζ, los coeficientes de pérdida correspondientes.

Pérdidas de presión

a) El coeficiente de resistencia al paso del líquido en los agujeros de salida, depende de la forma de los bordes de estos agujeros, variando desde $\zeta=0.5$ en bordes con aristas vivas a $\zeta=0.05$ en agujeros con toberas debidamente redondeadas; la pérdida de presión es

$$\Delta p_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mathbf{v}^2}{2\mathbf{g}} \cdot \gamma, \, kg/m^2$$

b) La resistencia que se opone a la circulación del líquido por las tuberías por el rozamiento del líquido contra las paredes de éstas, depende del grado de rugosidad de las tuberías; es directamente proporcional a la longitud de las tuberías e inversamente proporcional al diámetro, siendo

$$\Delta p_2 = \zeta_2 \cdot \frac{1}{d} \cdot \frac{v^2}{2a} \cdot \gamma, \, kg/m^2,$$

en la que 💃 es una función que depende de la rugosidad y del número de Reynolds

Re
$$=\frac{\gamma}{\eta d}$$
 $v = \frac{vd}{\nu}$, siendo η la viscosidad dinámica del líquido ($\gamma \nu$ la viscosidad cinemática; véa-

cinemática; véase Tabla 8.2.)

Para Re < 2000 la corriente es laminar, y para Re > 2300 la corriente es turbulenta, resultando en este último caso () muy influido por la rugosidad de las paredes del tubo. El valor d () en función de la rugosidad y del número de Revnolds, se determinará con el gráfico de la Tabla 3.5.

 c) Por la disposición de elementos complementarios y auxiliares, tales como cambios de dirección (curvas y codos), también se producen pérdidas de presión, de valor

$$\Delta \rho_n = \Sigma \zeta_3 + \frac{v^2}{2g} + \gamma$$
, kg/m² (valores de ζ_3 figuran en la Tabla 1.5)

La presión final será $P = (\Delta p_1 + \Delta p_2 + \Delta p_3) = P = \Sigma \Delta p = p$, y con este valor se calculará la velocidad de salida del liquido a través de la tubería, resultando:

$$h = p:\gamma$$
, $m y v = \sqrt{2gh}$, m

El caudal es v · A = Q · m³, siendo A la sección del tubo (m²).

COEFICIENTES DE RESISTENCIA **HIDRÁULICA**

TABLA 1.5

COEFICIENTES k DE RUGOSIDAD	
-----------------------------	--

[COEFICIENTES & DE ROBOSIDAD											
Tubos	k, mm.	Tubos	k, mm.									
Tubos de cobre, latón, aluminio		Tubos galvanizados	0,15									
(nuevos)	0,002											
Tubos de fibrocemento	0,1 a 0,2	Tubos embreados	0,025 a 0,05									
Tubos robionados	1 a 10	İ										
Tubos soldados	0,05 a 0,1	Tubas de fundición gris, nuevos	0,025 a 0,05									
Tubos estirados (sin soldadura)	0,01 a 0,015	Tubos de fundición gris, usados	0,5 a 1,0									

CURVAS UNIFORMES




α	Estado	r/d									
"		1	2	4	6	10					
15°	Lisa, $\zeta =$	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03					
22,5"	Lisa, $\zeta =$	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045					
45°	Lisa, ζ ∸	0,14	0,09	0,08	0,075	0,07					
60°	Lisa, { =	0,19	0,12	0,10	0,09	0,07					
90°	Lisa, ζ =	0,21	0,14	0,11	0,09	0,11					
90°	Rugosa, 5 =	0,51	0,30	0,23	0,18	0,20					

CAMBIOS DE DIRECCIÓN



Variación, α	=	22,5°	30°	45°	60°	90°
En tubo liso,	ζ =	0,07	0,11	0,24	0,47	1,13
En tubo rugoso,	ζ =	0,11	0,17	0,32	0,68	1,27


CAMBIO DE DIRECCIÓN DOBLE



I/d =	=	0,71	0,943	1,174	1,42	1,86	2,56	6,28	00	
.iso	; =	0,51	0,35	0,33	0,28	0,29	0,36	0,40	0,47	
lugoso,	ζ =	0,51	0,41	0,38	0,38	0,39	0,43	0,45	0,64	
CAN	ABIO D	E DIRE	CCION	DOBLE			TES			

1/d =	=	1,23	1,67	2,37	3,77
Liso,	ζ =	0,16	0,16	0,14	0,16
Rugoso,	ζ =	0,30	0,38	0,26	0,24

Curva.





1,0

0,83

CODOS COMPUESTOS

Codo 90° Curva 90° d =20 25 34 39 49 0,53 0.42 0.51

0,86

1,1

1.2 Codo, 1,7 1,7 1,3 1,1 **DERIVACIONES Y REUNIONES**

Esquemas		a	ciones Ω Ω Ω,		a _b a		a a.	
0,/0	5.	50	5.	50	Ç.,	5.6	Ĭ.	Š,
0	0,95	0,04	0.90	0,04	- 1, 2	0,04	-0,92	0,04
0,2	0,88	-0,08	0,68	-0,06	-0,4	0,17	-0,38	0,17
0,4	0,89	-0,05	0,50	0,04	0,08	0,30	0,00	0,19
0,6	0,95	0,07	0,38	0,07	0,47	0,41	0,22	0,09
0.8	1,10	0,21	0.35	0,20	0,72	0,51	0,37	-0,17
1.0	1,28	0,35	0,48	0,33	0,91	0,60	0,37	-0,54

VALVULA	S	TOBERAS O EMBOCADURAS							
Válvula de compuerta. Válvula de husillo. Válvula abombada.	$\zeta = 0 - 0.3$ $\zeta = 1 - 3$ $\zeta = 4 - 6$		Arista viva \$ = 0,50	- ann	Arista - chaflán } = 0,25	1 277776	Arista edondea = 0,06	ada	

CIRCULACIÓN DEL AGUA POR REDES LOCALES

Fórmulas para el cálculo

Entre las diversas fórmulas de uso frecuente en la práctica del cálculo de canalizaciones de agua a presión, una de ellas es la debida a FLAMANT, que determina:

Diàmetro de la tubería,
$$d^{5/4} = \frac{v^{7/4}}{\Delta n} \cdot \hat{k}$$
, m.

Diferencia de presión (pérdida de carga),
$$\Delta p = \frac{v^{7/4}}{d^{\frac{4}{3}/4}} \cdot k$$

También diferencia de presión,
$$\Delta p = \frac{Q^{7/4}}{d^{19/4}} \cdot a$$

Caudal....,
$$Q = \frac{\Delta p^{4/7} \cdot d^{19/7}}{b}$$

Coeficientes: a = 1,52613 · k; b = a⁴⁻⁷ k = 920 · 10 ⁻⁶, se conductores de fundición y otros materiales.

Pérdida de carga unitaria,
$$\Delta p_u = \lambda \cdot \sqrt{\frac{v^2}{d^5}}$$
; $\lambda = \begin{cases} 0.00092 \text{ para canalizaciones en servicio} \\ 0.00072 \text{ para canalizaciones nuevas.} \end{cases}$

En la Tabla 2.5 se exponen valores del gasto Q y diámetro d en función de la pérdida de carga unitaria Δρ.,.

Disposiciones de cálculo

a) Por velocidad de circulación

A pleno gasto y sin considerar pérdidas de carga por circulación, se cumplira:

$$P = 1.7 h + B; I_1 \le 5 h; I_2 \le h,$$

siendo:

- B, la altura sobre el último elemento (10 m para grifos, 14 m para calentadores de agua).
- I₁, la longitud de la conducción a nivel del suelo.
- la longitud de la conducción de elevación (vertical).
- b) Por la pérdida de carga unitaria o de presión.

$$\Delta p_o = \frac{h - (h' + h_c)}{1,15 \cdot I}, \text{ siendo:}$$

- h, la presión o altura de la columna de agua en la tuberia de toma.
- h', la altura à que se debe elevar el agua.
- h., la pérdida de altura por efecto del contador de agua.

Este caso considera la pérdida de presión debida a válvulas, codos, etc. en el 15% de la correspondiente al roza miento del agua contra las paredes de la tuberia producida a todo lo largo de la conducción

Velocidades del agua circulando por tuberias

Se considera como velocidad normal:

- v hasta 3 m/seg, en conducciones a larga distancia.
- v = 1 m/seg, en redes locales.
- v = de 2,5 a 3,5 m/seg, en tuberías a presión de bombas centrifugas.

Pérdidas de carga en contadores

Litros horas =	1080	2160	3600	5400	7200	9000	X0800	2600	14400	18000	21600	25200	2880C	36000C	43200	54000	72000	30000	:00000
i mos segundo -	0,3	0.6	1	1,5	2	2,5	3	3,5	- 4	5	6	7	8	10	12	15	20	25	x
Dámetro, mm									^p árdidas	de carg	, metro.	5							
12	3	12	32									!						ĺ	
15	2	5	16	32	ĺ													į	
20	1	3	8	18	32				İ		ļ						I	i	
25	ł	. 1	4	j 9	16	24								ì		ļ		1	
30	ł	. 1	3	6	9	16	25	32			!			İ		ļ	:		
40	- {	•	1	2	4	6	9	10	14	22	30	•	,	Ī	1	Ī		•	•
50			Ì	Ì	1	2	3	4	5	8	11	15	20	31	-		1		
60						1	2	2	3	4	6	8	11	17	25		:		
80			Į				ì		1	2	3	4	5	8	13	18	30		
100							ĺ	Į			1	2	2	3	5	7	11	17	25

GASTO O EN LITROS/SEGUNDO Y DIÁMETRO DE TUBERÍAS Mecánica de TABLA 2.5 líquidos y gases EN FUNCIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA UNITARIA Diámetro Pérdida de carga unitaria Δp., · 103, mm d 10 12 1 2 3 4 5 mm 10 0.003 0.005 0.006 0.007 0.0080.009 0.011 0.011 0.013 0.008 0,011 0,014 12 0,005 0,009 0,013 0,017 0.019 0.021 0,009 15 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.0300.0340.038 20 0.020 0.030 0.038 0.044 0.051 0,056 0,068 0,075 0.084 0,082 0,153 25 0,103 0,125 0.037 0.055 0.0690.0930.13827 0.068 0,100 0,113 0,188 0,127 0,149 0,1690.046 0.0850.090 30 0.060 0,113 0.134 0.151 0.169 0.199 0.226 0.251 33 0,078 0,116 0.173 0.218 0.2580.2920,325 0.1460.1960,381 35 0,092 0.137 0,172 0,203 0.229 0,256 0,302 0,343 40 0,292 0,368 0.434 0.494 0.1320.197 0.2480.3320.5471.003 0,909 50 0,244 0,360 0,457 0,535 0,675 0,795 0,612 1,107 1,490 1,644 60 0.397 0,746 0,878 0,999 0,591 1,304 1,290 1,626 1,916 2,181 2,417 80 0.867 2,847 3.235 3.590 100 1.588 3.989 5,219 5,928 6,579 2.363 2.979 3.512 4.427 Gasto Q en litros/segundo . Diámetro Pérdida de carga unitaria Ap. · 103, mm ď 15 20 25 30 40 45 50 60 mm 35 10 0.014 0.017 0.019 0.021 0.0230.0250.027 0.0290,032 12 0,023 0,028 0,031 0,035 0.038 0,041 0,044 0,047 0.052 0.043 0.051 0.058 0.064 0.076 0.08 0,086 0.096 15 0.070 0.095 0,166 20 0,111 0.127 0,140 0.154 0.1780,189 0,209 25 0,174 0,204 0,232 0,257 0,282 0,304 0,325 0.3450,383 0,316 0,346 27 0.213 0.2510.2860.3750.400 0.4240.47230 0,335 0.2840,381 0.422 0.462 0.4990.5320.5640.62833 0.3680.434 0.4930,547 0,598 0.645 0.6880.731 0.814 35 0,509 0,954 0.431 0,579 0,641 0.702 0,758 0.808 0,857 1.371 0,834 1,089 40 0,623 0.734 0.926 1,162 1,231 1.010 1,353 1,707 1,996 2,256 50 1.148 1,537 1,856 2,129 2,512 60 1,879 2,214 2.515 2.793 3.046 3,272 3,490 3.703 4.120 6,061 7,144 80 4,078 4.807 5.490 6.649 7,620 8,116 8.895 100 7,474 8,809 10,007 13,091 14,002 14,871 16,504 11,106 12,129 Gasto Q en litros/segundo

Diámetro d			Pérdi	da de car	ga unitaria	a Δp, · 10	³ , mm		
mm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
10	0,035	0,038	0,040	0,043	0,047	0,052	0,056	0,059	0,063
12	0.057	0.061	0,065	0,070	0.077	0.085	0,091	0.098	0.104
15	0,104	0,113	0,121	0,128	0.142	0,155	0.167	0,179	0.191
20	0,228	0,247	0,264	0,280	0,312	0,341	0,367	0,393	0.417
25	0,418	0,452	0,483	0,513	0,570	0,623	0,672	0,719	0.762
27	0,516	0,558	0,598	0,633	0,702	0,767	0,827	0,886	0,940
30	0,686	0,742	0,795	0,842	0.934	1,020	1,104	1,181	1,249
33	0,888	0,959	1,030	1,090	1.210	1,321	1.430	1.530	1.620
35	1,042	1,127	1,208	1,279	1.419	1,549	1,677	1,794	1.900
40	1,498	1,620	1.736	1,837	2,039	2,227	2,410	2,578	2,727
50	2,745	2.969	3.181	3.366	3.736	4.081	4.416	4,711	5.004
60	4,500	4,867	5,217	5,525	6,140	6,694	7,215	7,728	8,207
80	9,825	10,630	11,390	12,060	13,410	14,620	15,750	16,980	17.920
100	18,023	19,453	20,807	22,091	24,525	26,783	28,906	30,919	32,838
			•	•	•	•		•	•

Gasto Q en litros/segundo -

Ejemplo. – Tubería de 92 m long, para 2 l/seg, con pérdida de 5 m de columna de agua.

106 = 0,047; Longitud para el cálculo, $I_c = 1,15 \times 92 = 106$ m; pérdida de presión unitaria, $\Delta p^n =$

 $10^3 \cdot 0.047 \approx 47$ Para $10^3 \cdot \Delta p_0 = 45$ (inmediata inferior a 48), Q = 2.129 l/seg con d = 50 mm.

CÁLCULO DE CONDUCCIÓN DE AGUA POR TUBERÍAS

Ejemplo 1.°. Desde un pequeño embalse y mediante una tubería de chapa, embreada, se ha de conducir un caudal de agua de 2 m³ por segundo a un depósito situado a 15 km del embalse y a un nivel de 46,4 m más bajo. Se dispone en la conducción una tobera redondeada a la entrada seguida de una válvula de compuerta para corte del suministro y otra válvula reguladora a la entrada de agua en el depósito; por su trazado, la tubería tendrá dos cambios de dirección a 60°, un codo compuesto y un cambio de dirección en Z. La temperatura del agua es de unos 15° C.

Previo tanteo, se considera tubería de 800 mm g interior.

Para t = 15° C, γ = 999 kg/m³ y 10° η = 116,3 kg seg/m². (Tabla 9.2)

Caudal, Q = v · A; v =
$$\frac{Q}{A} = \frac{2}{\pi \cdot 0.8^2 \cdot 4} = 1,99 \text{ m}^3/\text{seg.} \approx 2,0 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

La presión dinámica resulta:

$$p = \frac{v^2}{2\alpha} \cdot \gamma = \frac{2^2 \times 999}{2 \times 9.81} = 203.7 \text{ kg/m}^2$$

El número de Reynolds es:

Re =
$$\frac{7 \text{ v d}}{\eta \text{ g}} = \frac{999 \times 2 \times 0.8}{10^{-6} \times 116.3 \times 9.81} = 10^{6} \cdot 1.4 \text{ (> 2300, corriente turbulenta)}.$$

El coeficiente de rugosidad (tubo embreado) es k = 0.025 mm (Tabla 1.5).

La rugosidad relativa es:

$$\frac{k}{d} = \frac{0.025}{1000} : 0.8 = 10^{-5} \cdot 3.13$$

En el gráfico de la Tabla 3.5, para Re = $10^6 \cdot 1.4$ y k/d = $10^{-5} \cdot 3.13$, $\zeta = 0.0116$. La pérdida de presión por rozamiento en la tubería, resulta:

$$\Delta p = \zeta \cdot \frac{1}{d} \cdot p = 0.0116 \times \frac{15000}{0.8} \times 203.7 = 44305 \text{ kg/m}^2.$$

Pérdidas por cambios de dirección y por elementos auxiliares:

Tobera de entrada a la tubería	$\xi = 0.04$
Válvula de compuerta	$\zeta = 0.03$
Cambios de dirección de 60° (2 x 0,68)	ζ = 1,36
Codo compuesto	$\zeta = 0.32$
Cambio de dirección Z	$\zeta = 0.26$
Válvula de regulación	$\zeta = 4.00$
	$\Sigma \zeta = 6.01$

$$\Delta p_n = \Sigma \zeta \cdot p = 6.01 \times 203.7 = 1224 \text{ kg/m}^2$$
.

Presión máxima,
$$P_m = 46.4 \times 999 \dots = 46354 \text{ kg/m}^2$$

Pérdidas de presión, $44305 + 1224 \dots = 45529 \text{ kg/m}^2$
Presión de salida del líquido $\dots \dots = p = 825 \text{ kg/m}^2$

Altura de la columna de agua a la salida del depósito:

h =
$$\frac{825}{999}$$
 = 0,826 m; velocidad de salida del agua
v = $\sqrt{2 \times 9,81 \times 0}$,826 = 4,03 m/seg.


Caudal, Q =
$$v \cdot A = 4,03 \times \frac{\pi \times 0,8^2}{4} = 2,03 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

El caudal es sensiblemente igual al propuesto. Si el nivel del agua en el embalse se elevara, para evitar el aumento de caudal, se actuaría sobre la válvula de salida de la tubería.

CÁLCULO DE REDES LOCALES PARA AGUA

Ejemplo 2.°. — De un depósito de agua parte un ramal que ha de suministrar un caudal de 0,15 m³/seg. a una zona situada a 2500 m del depósito y 30,0 m más baja que el nível del agua en el depósito; la presión final en la tubería ha de ser suficiente para que el agua puede elevarse mediante tuberías de distinto diámetro a 27,5 m de altura. La tubería será de hierro fundido, disponiendo válvula y codo a la salida del depósito, dos cambios a 30° y válvula de regulación. Temperatura del agua ~ 10° C.

Previo tanteo se dispone tuberia de 350 mm @ (normalizada).



$$A = \frac{0.35^2 + \pi}{4} = 0.096 \text{ m}^2; v = \frac{Q}{A} = \frac{0.15}{0.96} = 1.56 \text{ m/seg (admisible)}.$$

Para
$$t = 10^{\circ}$$
 C, $\gamma = 1000 \text{ kg/m}^2 \text{ y } \eta = 10^{\circ} \cdot 133 \text{ (Tabla 9.2)}.$

Presión dinámica, p =
$$\frac{v^2}{2g} \cdot \gamma = \frac{1.56^2 \times 1000}{2 \times 9.81} = 124 \text{ kg/m}^2$$
.

Número de Reynolds, Re =
$$\frac{\gamma dv}{\eta g} = \frac{1000 \times 0.35 \times 156}{10^{-6} + 133 \times 9.81} = 10^7 + 4.18$$

Rugosidad relativa; k = 8,
$$\frac{k}{d} = \frac{0.8}{1000}$$
 : 0.35 = 10⁻³ · 2.29

En el gráfico de la Tabla 3.5, para Re = $10^7 \cdot 4,18$ y $\frac{k}{d}$ = 10 $^3 \cdot 2,29$, ζ = 0,0243

Pérdida de presión por rozamiento, $\Delta p = \zeta \cdot \frac{1}{d} \cdot p = 0.0243 \times \frac{2500}{0.35} \times 124 = 21523 \text{ kg/m}^3$.

Pérdida de presión por elementos o medios auxiliares:

$$\Delta p_n = 7.10 \times 124 = 880 \text{ kg/m}^2$$

Pérdida total, 21523 + 880 \sim 22403 kg/m 2 \sim 2,24 m de columna de agua.


Altura de la columna de agua, h = 30.0 - 2.24 = 27.6 m (ligeramente superior a la dispuesta).

Ejemplo 3.°. — Tubería para elevar agua a 22,5 m de altura, mediante toma en la tuberia general de 350 mm Ø, y 2,75 kg/cm² de presión. El caudal a suministrar es de 2 l/seg; se dispone la te de toma (injerto) seguida de válvula, un ramal horizontal de 70 m de longitud, un codo seguido de contador de agua, y el ramal vertical de 22,5 m seguido de grifo o válvula.

Longitud de la tuberia, ≈ 70 + 22,5 = 92,5 m.

Considerando el 12%, por medios auxiliares (92,5 × 0,12) = 11,1 m.

Longitud de tuberia para el cálculo - 103,6 m.



También:

2 válvulas = 6,0 m. 1 contador 2,0 m. 1 codo 1,5 m.

10.0 m

 $0.5 \, \mathrm{m}$

Se considera I ≈ 104 para el cálculo.

Pérdida de presión por circulación 5,0 m


Pérdida de presión unitaria, $\Delta p_u = \frac{5}{104} = 0.048$

En la Tabla 2.5, para $\Delta p_{ii} = 45 \cdot 10^3$, con tubo de 50 mm \oslash , Q = 2,129 I/seg (> 2,0 I/seg).

Sección de la tubería, A = $\frac{\pi \cdot 5^2}{A}$ = 19,6 cm²

Velocidad de satida del agua, $v = \frac{2190}{19.6} = 112 \text{ cm} = 1,12 \text{ m/seg (admisible)}.$

Nota. - El caudal solitario, 21/seg. se puede conseguir actuando ligeramente sobre la válvula de salida del agua.



MECÁNICA DE LOS GASES Expansión y salida a través de orificios

Expansión de los gases

En los gases la fuerza de repulsión de sus moléculas es superior a la de cohesión, tendiendo aquellas a separarse más y más ocupando todo el volumen del recipiente que los contiene, y ejerciendo una presión uniforme sobre sus paredes.

Presión atmosférica

Es la ejercida por el peso de una columna de aire que actúa sobre la superficie unidad de un cuerpo; la presión atmosférica hace que se mantenga sin derramarse sobre un recipiente que contiene mercurio el contenido de este mismo elemento que llena un tubo de 1 m de altura cerrado por uno de sus extremos y que se invierte dentro del recipiente. Al nivel del mar el mercurio desciende manteniéndose en el tubo una columna de 76 cm de altura y se produce en su parte superior un vacío de 24 cm (cámara de Torricelli); el peso de la columna de mercurio, 76 x 13,595 = 1033,22 gs representa el valor de la presión atmosférica a aquel nivel. Esta presión atmosférica se reduce con la altura, y para determinar la variación existente entre dos alutra A y B se hace:

$$h_1(A) = h_2(B) = H = 16000 \cdot \frac{p_1 - p_2}{p_1 + p_2}$$
, para alturas reducidas, y H = 18588 · log $\frac{p_1}{p_2}$ para grandes dife-

rencias de altura, siento h₁ y h₂ la altitudes en A y B respectivamente, y p₁ y p₂ las presiones en aquellas altitudes.

Fuerza ascensional

Todo cuerpo sumergido en un gas experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del gas que desatoja; la fuerza ascensional en el aire de un volumen V de un gas, es:

$$F = V(\gamma_1 - \gamma_0)$$

siendo γ_a el peso específico del aire y γ_a el del gas

En los globos, para un peso total G (envolvente, gas, barquilla y accesorios) y un volumen V de gas de peso específico γ_{g_i} la fuerza ascensional es:

$$F = V(\gamma_0 - \gamma_0) - G$$
, y se anula para $G = V(\gamma_0 - \gamma_0)$

También G =
$$V \cdot \frac{p_1}{p_2} (\gamma_a - \gamma_g)$$
, o bien $p_2 = \frac{p_1 \cdot G}{V(\gamma_a - \theta_a)}$

Salida de gases a través de orificios

La velocidad de salida de un gas a través de un orificio practicado en la pared del recipiente que lo contiene, es igual a la que adquiriría cayendo libremente desde una altura h expresada por medio de la presión equivalente de una columna de mercurio, resultando:

 $v = \sqrt{2gh}$, siendo h la columna de gas sobre el orificio.

Haciendo h equivalente a una columna de mercurio h_m, se tiene:

$$\frac{\gamma_m}{\gamma_e} = \frac{h}{h_m}$$
, $h = h_m \cdot \frac{\gamma_m}{\gamma_e}$, siendo γ_q y γ_m los pesos específicos del gas y del mercurio,

resultando v =
$$\sqrt{\frac{2g \ h_m \ \gamma_m}{\gamma_e}} = 16.3 \ \sqrt{\frac{h_m}{\gamma_e}}$$

La velocidad de salida de dos gases distintos, sometidos a la misma presión, está en razón inversa de las raíces, cuadradas de los pesos específicos respectivos, y los tiempos invertidos en dicha salida en razón directa de las raíces cuadradas de aquellos pesos específicos:

$$\frac{|v_1|}{|v_2|} = \frac{\sqrt{\gamma_2}}{\sqrt{\gamma_1}} \left(= \frac{|v_1|}{|v_2|} \sqrt{\frac{\gamma_2}{\gamma_1}} \right); \frac{|t_1|}{|t_2|} = \frac{\sqrt{\gamma_1}}{\sqrt{\gamma_2}} \left(= \frac{|t_1|}{|t_2|} \sqrt{\frac{\gamma_1}{\gamma_2}} \right)$$

Ejemplo. — Un globo de forma esférica de 15 m de diámetro se llena de hidrógeno ($v_2 = 0.09 \text{ kg/m}^3$ Tabla 2-20); la envolvente pesa 0.3 kg/m^2 y su cordaje, barquilla y accesorios 900 kg. ¿Cuál será la fuerza ascensional al nivel del mar, y la altitud y presión en el límite de la ascensión?

Peso total del globo, G =
$$\frac{\pi \times 15^{2}}{6} \times 0.09 + \pi \times 15^{2} \times 0.3 + 900 = 1271$$
 kg.

Fuerza ascensional, F =
$$\frac{\pi \times 15^{1}}{6}$$
 × 1,293 - 1271 = 1014 kg (a nivel del mar).

Presión atmosférica en el límite de ascensión,
$$p_2 = \frac{760 \times 1271}{\frac{\pi \times 15^3}{\text{K}} \times \{1,293 - 0,09\}} = 454 \text{ mm de Hg.}$$

Altura máxima alcanzada, $p_2 = 18588 \times \log \frac{760}{454} = 18588 \times 0,22376 = 4159 \text{ m}.$

MECÁNICA DE LOS GASES Dilatación y pesos específicos

Dilatación de los gases

Los gases sometidos a presión constante se dilatan con regularidad, el coeficiente de dilatación cúbica común para todos los gases, es:

$$\alpha = \frac{1}{273} - 0.003663$$

A presión constante, los volúmenes de una masa gaseosa son proporcionales a las temperaturas absolutas a que se somete (Ley de Gay-Lussac):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$
; $V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$

A temperatura constante, las presiones ejercidas por una masa gaseosa son inversamente proporcionales a los volúmenes (Ley de Mariotte):

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$$
; $p_2 = p_1 \cdot \frac{V_1}{V_2}$

Los productos de las presiones por los volúmenes de una masa gaseosa, son proporcionales a las temperaturas absolutas (Ley combinada de Gay-Lussac y de Mariotte):

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{p_2 \cdot V_2} = \frac{T_1}{T_2}; p_2 \cdot V_2 = p_1 \cdot V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

A volúmenes constantes, las presiones ejercidas por una masa gaseosa son proporcionales a las temperaturas absolutas:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$$
; $p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$

Pesos específicos de los gases

Al calentar una masa gaseosa sometida a presión constante, su volumen aumenta y disminuye su peso específico, manteniéndose sin variación el peso total.

A presión constante, los pesos específicos de una masa gaseosa son inversamente proporcionales a las temperaturas absolutas

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{T_2}{T_1}; \gamma_2 = \gamma_1 \cdot \frac{T_1}{T_2}$$

Si se modifican la presión, volumen y temperatura, resulta:

$$\frac{p_1 \cdot \gamma_2}{p_2 \cdot \gamma_1} = \frac{T_1}{T_2}; p_2 \cdot \gamma_1 = p_1 \cdot \gamma_2 \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

Valor molecular de los gases

A volúmenes iguales de gases distintos, medidos a igual presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas (Ley de Avogrado).

Ejemplos 1.°. – Una masa gaseosa sometida a una presión de 6 atmósferas con 15° C de temperatura ocupa un volumen de 1,2 m³. ¿Cuál será su volumen normal la 0° C y 760 Torri?

$$\begin{aligned} & \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2 \cdot V_2} = \frac{T_1}{T_2} \; ; \; V_2 = V_1 \cdot \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} \\ & V_2 = 1.2 \times \frac{6}{1} \times \frac{273}{273 + 15} = 6,825 \; \text{m}^3, \; \text{volumen normal.} \end{aligned}$$

2.°. — Una masa de 6,825 m³ de aire a presión normal, es comprimida a 6 atmósferas de presión con 15° C de temperatura. ¿Cuál será el peso específico del aire comprimido?

Volumen del aire comprimido,
$$V_2 = 6.825 \times \frac{1}{6} \times \frac{.273 + 15}{273} = 1.2 \text{ m}^3$$

Peso específico del aire a presión normal, γ₁ = 1,29 kg/m³ (Tabla 9.2).

Peso específico del aire comprimido, $\gamma_2 = \frac{6.825}{1.2} \times 1.29 = 7.337 \text{ kg/m}^3$.

Instalaciones eléctricas	UNIDADES Y MAGNIT	UD.	ES ELÉCTRICAS	TABLA 4 . 5						
UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	Desig- nación	EQUIVALEN	CIA						
Julio	Unidad de medidad de energía, trabajo y calor.	Energia, $1J = 1 J \cdot A$ seg Trabajo, $1J = 1 N \cdot m$ (nev Calor, $1J = 0.23889 (\approx 0.2)$ (Conversiones en la Tabla 1	4) cal.							
Vatio	Unidad de medida de potencia.	$R \cdot I^2 = \frac{V^2}{R}$ CV								
	Potencias $\begin{cases} P_a & \text{Potencia total} \\ P_b & \text{Potencia totil} \\ P_a & \text{Potencia perdida} \end{cases}$ Rendimiento $\eta = \frac{100 \cdot P_b}{P_a}$									
Amperio	Unidad de intensidad de corriente, t.	Α	$1 A = \frac{1 V}{1 R} = \frac{1 J}{1 V} = \frac{1}{1}$	w v						
Voltio	Unidad de tensión eléctrica, de diferencia de potencial electrostático (d.p.e.), de fuerza electromotriz.	٧	Tensión eléctrica 1 V = 1 / Diferencia de potencial 1 V: (Maxwell) Fuerza electromotriz 1 V =	seg ≃ 1 x 10ª Mx						
Ohmio	Unidad de resistencia eléctrica, R.	Ω	$1 R = \frac{1 V}{1 A} = \frac{1 W}{I^2} = \frac{V^2}{W}$	1						
Culombio	Unidad de cantidad de electricidad (car- ga eléctrica).	a	1 Q = 1 A seg.							
Siemens	Unidad de conductancia eléctrica (inverso de ohmio).	s	$1 S = \frac{1}{1 R} = \frac{1 A}{1 V}$							
Faradio	Unida de capacidad eléctrica.	F	$1 F = \frac{1 Q}{1 V} = \frac{1 A \text{ seg}}{1 V}$							
Henrio	Unidad de medida del coeficiente de autoinducción.	Н	$1 H = \frac{1 V seg}{1 A} = \Omega seg =$	= 10° u.e.m.						
Weber	Unidad de medida de flujo magnético, Φ	Wb	1 Wb = 1 V seg.							
	MAGNITUDES EL	ÉC	TRICAS							
Resistividad	Resistencia eléctrica especifica.	б	$\varrho = \frac{Vm}{A}$							
Conductividad	Conductividad eléctrica especifica (inverso de la resistividad).	γ	$\gamma = \frac{1}{\varrho} = \frac{A}{Vm}$							
Reactancia	Resistencia opuesta al paso de la corrien- te por elementos inductivos y capacitativos	х	De autoinducción, $X_L = 2$. De capacidad, $X_c = 1/2 \pi$	·π·f·L, Ω ·f·c, Ω						
Impedancia	Oposición a que una corriente alterna cir- cule por un circuito.	z	$Z = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + X_2}$							
Inductancia	Cociente entre la cantidad de flujo y la intensidad de la corriente que lo genera.	L	L = Vseg							
Capacitancia	Impedancia debida a una capacidad C.	Z,	$Z_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$							
Pulsación	Pulsación Característica de los movimientos oscilatorios ligada al período de los mismos. ω $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$									
NOTA.—Esta Tat	ola es complemento de la Tabla 13 . 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-						

TENSIÓN ELÉCTRICA Y SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES

TABLA 5.5

Tensión eléctrica

Tensión eléctrica es la diferencia de potencial eléctrico existente entre dos puntos unidos mediante un conductor (línea eléctrica). La unidad de tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico es el voltio (diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor cuando es recorrido por una corriente de intensidad igual a un amperio, siendo la resistencia del conductor igual a un ohmio).

Tensiones normalizadas

a) Alta tension

Las tensiones, establecidas por categorías de linea, figuran en el siguiente cuadro:

Categoria de la linea	Tensión nominal KV	Tensión más elevada KV	Categoria de la linea	Tensión nominal KV	Tensión más elevada KV
	380 000	420 000		20 000	24 000
1.*	220 000	245 000		15 000	17 500
	132 000	145 000	3.	10 000	12 000
	66 000	72 500	1	6 000	7 200
2	45 000	52 000		3 000	3 600
	30 000	36 000	ì	1 000	1 200

b) Baja tensión

Las tensiones, para corriente continua (c.c.) y corriente alterna (c.a.), son las siguientes:

Corriente continua, V	Corriente alterna monofásica, V	Corrie	ente alterna trifásica, V
420	220	500	
220	110	380	
110		220	entre fases y neutro
		127	

Secciones de los conductores

Las secciones de los conductores, en mm², normalmente utilizadas, son las que siguen:

Hilos: 0.5 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10Cables: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185240 - 300 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000


Las secciones mínimas de los conductores son:

En cordón flexible, $s = 0.75 \text{ mm}^2$ (en aparatos domésticos, s_{min} hasta 0.4 mm²).

En conductores aislados, en tubos, s_{min} = 1,0 mm²

En conductores aislados, a la intemperie, $s_{min} = 4 \text{ mm}^2$ En lineas generales, $s_{min} = 2.5 \text{ mm}^2$; en derivaciones, $s_{min} = 1.0 \text{ mm}^2$

Los valores mínimos en instalaciones domésticas, se expresan y representan en el esquema que sigue:



DISPOSICIONES PARA EL MONTAJE DE LOS CONDUCTORES

TABLA 6 . 5

Distancia entre conductores de alta tensión

La distancia entre conductores de alta tensión, se hace:

$$D = k \cdot \sqrt{f \cdot L} + \frac{V}{150}$$
, siendo:

k El coeficiente de oscilación

f La flecha máxima de los conductores, en m.

La distancia entre apoyos, en m.

V La tensión de la linea (voltios).

Valores de K:

$$\text{Angulos de oscilación } \left\{ \begin{array}{ll} \text{En líneas de 1.}^a \text{ y 2.}^a \text{ categoria; en lineas de 3.}^a \text{ categoria} \\ > 65^\circ, \text{ k} = 0.70 & > 65^\circ, 0.65 \\ 65 \text{ a } 40^\circ, \text{ k} = 0.65 & 65 \text{ a } 40^\circ, 0.60 \\ < 40^\circ, \text{ k} = 0.60 & < 40^\circ, 0.55 \end{array} \right.$$

Separación entre conductores y apoyos

$$s = 0.1 + \frac{V}{150}$$
, m; será como mínimo, $s \ge 0.2$ m.

Alturas y distancias mínimas

La altura de los conductores de alta tensión no será inferior a 3 m, y si en alguna parte en tensión estuviese a altura inferior a las expresadas en el cuadro que sigue, se dispondrá una protección eficaz para evitar contactos inadvertidos al personal. Para distancias intermedias, se tomarán las distancias correspondientes a la nominal inmediata superior.

	Partes de la instalación	Alturas	mínimas		
Instalaciones	Barras generales Otras partes	5,5 m + 1,20 cm · tensión en kV 2,8 m + 1,20 cm · tensión en kV			
		Distancias m	inimas en mm.		
a la	Tensión nominal	Entre fases	Entre fase y tierra		
intemperie	6 kV e inferiores 10 kV 45 kV 66 kV 132 kV 220 kV	150 250 750 900 1900 2800	150 200 500 600 1200 1800		
Instalaciones	Partes de la instalación	Distancias mínimas			
interiores	Entre conductores Entre conductores y masa metálica.	10 cm + 1,0 cm por kV o fracción 8 cm + 0,6 cm por kV o fracción			

NIVELES DE AISLAMIENTO

Tensión más elevada kV eficaces	Tensión de ensayo al choque, kV cresta		frecuencia	industrial.
3,6 7,2 12 17,5 24		60 75 95		16 22 28 38 50
36 52 72,5	170 250 325			70 35 10
100 123 145 170 245	380 450 550 650 900	450 550 650 750 1050	150 185 230 275 395	Neutro aislado 185 230 275 325 460
	3,6 7,2 12 17,5 24 36 52 72,5	kV eficaces choque, 3,6 7,2 12 17,5 24 36 52 72,5 380 100 123 145 170 245	Reutro a tierra Neutro aislado	kV eficaces choque, kV cresta frecuencia kV efi 3,6 45 7,2 60 12 75 17,5 95 24 125 36 170 52 250 72,5 325 100 380 450 150 123 450 550 185 145 550 650 230 170 650 750 275 245 900 1050 395

CAÍDA DE TENSIÓN Y DENSIDAD DE INTENSIDAD EN CONDUCTORES

TABLA 7 . 5

Caída de tensión

En un circuito eléctrico la caída de tensión se manifiesta por la diferencia de potencial entre dos de sus puntos, A y B, recorridos por una corriente de intensidad I (amperios); estos puntos pueden ser la acometida a una línea de fuerza y el receptor.

La caída de tensión se expresa por

$$\Delta U = U_A - U_B$$

siendo U_x la tensión de la línea en la acometida, y U_a la tensión en el receptor.

La diferencia de potencial entre los extremos del conductor es consecuencia de la resistencia (o impedancia) que este conductor opone al paso de la corriente; en corriente continua su valor es:

$$\Delta U = I \cdot R$$
.

siendo I (amperios) la intensidad de la corriente, y R (ohmios) la resistividad del conductor.

El porcentaje de la calda de tensión se expresa

$$\%\Delta U = \frac{100 \cdot U_A}{U_B}$$

Caídas de tensión autorizadas

Las caidas de tensión en un circuito, autorizadas, son:

ΔU ≤ 1,5% entre las cajas generales de protección y los contadores de fuerza

ΔU ≤ 2,0% entre los contadores y los receptores

ΔU ≤ 5,0% entre la acometida privada hasta el receptor, en lineas para motores.

Densidad eléctrica

La densidad eléctrica en un conductor está representada por el número de amperios que circulan por cada mm² de su sección

$$G = \frac{1}{c}$$
, amperios/mm²,

siendo variable o distinto su valor para conductor al aire (no revestido), y conductor revestido.

En la Tabla que sigue se exponen valores de densidades máximas de corriente para conductores de cobre sin y con aislamiento de goma o de plástico.

DENSIDADES MÁXIMAS DE CORRIENTE PARA CONDUCTORES DE COBRE

Seccion nominal mm²	Conductores al aire	Conductores revestidos A/mm²	Sección nominal mm²	Conductores al aire A/mm²	Conductores revestidos A/mm²
0,75	8	6	50	3	2,2
1	. 8	6	70	2,5	1,9
1,50	7,5	5,6	95	2,1	1,6
2,50	6,9	5,1	100	2	1,5
4	6,1	4,6	120	1,9	1,4
6	5,6	4,2	150	1,8	1,3
10	5,1	3,8	200	1,7	1,27
16	4,5	3,4	300	1,6	1,2
25	3,8	2,8	400	1,45	1,1
35	3,2	2,4	500	1,4	1

Fusibles

El fusible forma parte del dispositivo de protección de un conductor o receptor eléctrico, previsto para que se funda en condiciones de servicio previamente establecidas, produciendo la apertura de un circuito eléctrico. Generalmente está formado por hilos o láminas calibradas de un material que se funde por el calentamiento provocado por una corriente de intensidad superior a la admisible en el circuito.

Los fusibles calibrados deben cumplir las condiciones siguientes:

- a) Para secciones s ≥ 10 mm² resistir durante 1 hora una intensidad igual a 1.3 veces la normal. Para secciones s ≤ 10 mm² resistir durante 1 hora una intensidad igual a 1,2 veces la normal.
- b) Para secciones s ≥ 10 mm² fundirse en menos de 1/2 hora con una intensidad igual a 1,6 veces la normal.

Para secciones s ≤ 10 mm² fundirse en menos de 1/2 hora con una intensidad igual a 1,4 veces la normal.

La intensidad normal del fusible será, como máximo, igual a la intensidad máxima de servicio del conductor o receptor protegido.

Los fusibles de efecto rápido funden a 2.5 veces la intensidad nominal L.: los de efectos retardados a 8 veces el valor de la intensidad I...

Cálculo de los fusibles

El diámetro de un hilo fusible se calculará por la fórmula:

$$d = a \cdot \sqrt[3]{l}$$
, en la que

- a = 0.0538 para fusibles de cobre
- a = 0.0652 para fusibles de plata
- a = 0.2046 para fusibles de plomo
- a = 0,2112 para fusibles de plomo estaño

La intensidad a que fundirá un hilo fusible de un diámetro d, es

$$I = \sqrt{d^2 \cdot b}$$
, siendo:

- b = 80 para hilo fusible de cobre
- b = 60 para hilo fusible de plata
- b = 10.8 para hilo fusible de plomo

b = 10,3 para hilo fusible de aleación plomo-estaño

En la Tabla que sigue se exponen valores de intensidades aproximadas de protección y de fusión de hilos para fusibles de cobre y de aluminio.

INTENSIDADES APROXIMADAS DE PROTECCIÓN Y FUSIÓN DE HILOS PARA FUSIBLES

Diámetro	HILOS D	E COBRE			
del hilo mm.	Intensidad de protección Amp.	Intensidad de fusión Amp.	Intensidad de protección Amp.	Intensidad de fusión Amp.	
0,2	5,75	7,15	2,75	3,45	
0,3	10,50	13,15	5,05	6,30	
0,4	16,35	20,45	7,80	9,80	
0,5	22,50	28,10	10,75	13,45	
0,6	29,20	36,50	14,90	17,50	
0,7	37,35	46,70	17,90	22,40	
0,8	46,10	57,60	22,10	27,65	
0,9	54,60	68,25	26,20	32,75	
1,0	64,25	80,30	30,80	38,50	
1,1	74,15	92,70	35,55	44,45	
1,2	84,40	105,5	40,50	50,60	
1,3	95,20	119,0	45,60	57,05	
1,4	106,3	132,8	50,95	63,70	
1,5	118,0	147,4	56,55	77,70	
1,8	155,3	194,1	74,50	93,10	
2,0	181,6	227,0	87,10	108,5	
2,2	205,6	257,0	98,55	123,2	
2,5	250,5	313,1	120,1	150,1	
3,0	333,5	416,8	159,9	199,8	

INTENSIDADES DE FUSIÓN DE LOS FUSIBLES Y SECCIONES DE CONDUCTORES Y DE FUSIBLES

TABLA 9 . 5

INTENSIDADES DE CORRIENTE A QUE FUNDEN HILOS DE MATERIALES UTILIZADOS PARA FUSIBLES

Intensidad		DIÁMETRO DEL HILO EN MILÍMETROS							
Amperios	Cobre	Aluminio	Plata alemana	Alesción Plomo - Zinc	Plomo				
1	0,053	0,065	0,083	0,21	0,205				
3	0,11	0,137	0,175	0,44	0,426				
5	0,156	0,19	0,246	0,617	0,599				
10	0,25	0,305	0,39	0,99	0,95				
20	0,398	0,485	0,62	1,55	1,51				
30	0,52	0,638	0,805	2,04	1,97				
40	0,63	0,77	0,987	2,46	2,40				
50	0,73	0,892	1,14	2,87	2,78				
70	0,91	1,12	1,433	3,59	3,47				
100	1,16	1,42	1,81	4,51	4,40				
160	1,58	1,94	2,48	6,21	6,02				
200	1,85	2,25	2,85	7,20	6,99				
250	2,17	2,60	3,32	8,39	8,18				
300	2,45	2,93	3,78	9,43	9,18				

SECCIONES DE CONDUCTORES Y FUSIBLES Instalaciones de motores asíncronos trifásicos 50 Hz

Pote	Potencia 220 V			380 V			
cv	kW	Amperios por fase aprox.	Sección del conductor mm ₂	Corriente no- minal de los fusibles Amp .	Amperios por fase aprox.	Sección del conductor mm,	Corriente no- minal de los fusibles Amp.
0,33	0,25	1,7	3 × 1	3	0,95	3 × 1	2
0,5	0,45	2,4	3 × 1,5	3	1,4	3 × 1	3
1	0,75	3,5	3 × 2,5	6	2	3 × 1,5	3
1,5	1,1	5	3 × 2,5	8	3	3 × 2,5	6
2	1,5	6,9	3 × 2,5	8	4	3 × 2,5	6
3	1,2	8,7	3 × 2,5	15	5	3 × 2,5	8
5	3,7	15	3 × 4	20	9	3 × 2,5	15
7,5	5,5	22	3 × 6	30	13	3 × 4	20
10	7,5	26	3 × 10	35	15	3 × 4	20
15	11	40	3 × 16	50	23	3 × 10	30
20	15	53	3 × 25	70	31	3 × 10	40
25	18,5	62	3 × 25	80	36	3 × 16	45
30	22	75	3 × 35	100	44	3 × 16	60
40	<i>2</i> 9,5	: 105	3 × 50	175	61	3 × 25	80
50	37	125	3 × 50	175	73	3 × 35	100
60	44,2	150	3 × 95	250	87	3 × 50	110
75	55,2	185	3 × 95	250	108	3 × 50	175
100	74	235	3 × 120	325	135	3 × 95	175
125	92	295	3 × 150	400	170	3 × 95	225

Nota. — Las secciones que figuran en la Tabla son para conductores aislados con plástico γ goma normal, con tres conductores unipolares agrupados, de material cobre.

RELACIÓN ENTRE LA INTENSIDAD, TENSIÓN, RESISTENCIA Y POTENCIA ELÉCTRICAS

TABLA 10 . 5

				I		
Funcio	nes	Corriente continua	Corriente alterna monofásica	Corriente alterna trifásica		
	1	$I = \frac{U}{R} = \frac{P}{U}$	$I = \frac{U \cdot \cos \varphi}{R} = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$	$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_{\perp} \cdot \cos \varphi} = \frac{P_{s}}{\sqrt{3} \cdot U_{\perp}}$		
inten- sidad	ı.	\underset	$I_{a} = I \cdot \cos \varphi$	$I_{\sigma} = I \cdot \cos \varphi$		
	1,		$I_{i} = I \cdot sen \varphi$	$I_r = I \cdot sen \varphi$		
Tensión	υ	$U = I \cdot R = \frac{P}{I}$	$U = \frac{1 \cdot R}{\cos \varphi} = \frac{P}{1 \cdot \cos \varphi}$	$U_{t} = \frac{P}{\sqrt{3 \cdot 1 \cdot \cos \varphi}} = \frac{P_{s}}{\sqrt{3 \cdot 1}}$		
Rasis- tencia	R	$R = \frac{U}{1}$ $R = \frac{e \cdot L}{s}$	$R = \frac{U \cdot \cos \varphi}{I}$ $X = \frac{U \cdot \sin \varphi}{I}$ $Z = \sqrt{R^{2} + X^{2}}$	$R = \frac{U_1 \cdot \cos \varphi}{\sqrt{3} \cdot 1}$ $Z = \frac{V_1 \cdot \sin \varphi}{\sqrt{3} \cdot 1}$ $Z = \frac{U_1}{\sqrt{3} \cdot 1}$ $Z = \frac{U_1}{\sqrt{3} \cdot 1}$		
	P	$P = U \cdot I = I^2 \cdot R$	P = U·I·cos φ	$P = \sqrt{3} \cdot U_{\zeta} \cdot I \cdot \cos \varphi$		
Poten- cia	Pq		$P_q = U \cdot I \cdot \operatorname{sen} \varphi$	$P_q = \sqrt{3} \cdot U_1 - I - sen \varphi = P \cdot tg \varphi$		
	P,		P, = U · I	$P_s = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I = \sqrt{P^2 + P_q^2}$		
Caida tensió		$\Delta U = 2 \cdot R \cdot I$ $\Delta U = \frac{2 \cdot \varrho \cdot L \cdot P}{s \cdot U}$	$\Delta U = 2 \cdot R \cdot I \cdot \cos \varphi$ $= \frac{2 \cdot \varrho \cdot L \cdot P}{s \cdot U}$	$\Delta U = \sqrt{3} \cdot (R \cdot I_a + X \cdot I_c)$ $\Delta U = \sqrt{3} \cdot R \cdot I \cdot \cos \varphi = \frac{R \cdot P}{U_c}$		
Pérdie de poteni		$\Delta P = 2 \cdot R \cdot ^2 =$ $= \frac{2 \cdot \varrho \cdot L \cdot ^2}{s}$	$\Delta V = 2 \cdot R \cdot I^2 = \frac{2 \cdot p \cdot L \cdot I^3}{s}$	$\Delta P = 3 \cdot R \cdot l^2 = \frac{3 \cdot \varrho \cdot L \cdot l^2}{s}$		
Tanto de péro	dida	$P\% = \frac{100 \cdot \Delta U}{U} =$	$P\% = \frac{100 \cdot 2 \cdot \varrho \cdot L \cdot l^2}{s \cdot P} =$	$P\% = \frac{100 \cdot 3 \cdot \rho \cdot L \cdot l^2}{s \cdot P}$ $= \frac{100 \cdot R \cdot P}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$		
de pote	ncia	$= \frac{100 \cdot 2 \cdot \varrho \cdot L \cdot l^2}{s \cdot P}$	$= \frac{100 \cdot 2 \cdot \varrho \cdot L \cdot P}{S \cdot U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$	P% = ΔU · 100 · cos² φ U		
Secci del		$s = \frac{2 \cdot \varrho \cdot L \cdot l}{\Delta U} =$	$s = \frac{2 \cdot \varrho \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{\Delta U}$	$s = \frac{\rho \cdot L \cdot P}{\Delta U \cdot U_{L}} = \frac{100 \cdot \rho \cdot L \cdot P}{P\% \cdot U^{2} \cdot \cos^{2} \varphi} =$		
conduc	ctor	$=\frac{100\cdot 2\cdot \rho\cdot L\cdot P}{P\%\cdot U^2}$	$= \frac{100 \cdot 2 \cdot \varrho \cdot L \cdot P}{P\% \cdot U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$	√3 · ρ · L · U · I · cos ≠ ΔU		

Especificación:

- I Intensidad en amperios (A)
- I, Intensidad activa en amperios
- I, Intensidad reactiva en amperios
- U Tensión en voltios
- U₁ Tensión entre fases (en voltios)
- L Longitud de la linea en m.
- P Potencia activa en vatios (WI
- P_a Potencia reactiva (en VA_i)
- P. Potencia aparente (en VA)
- s Sección del conductor en mm²

- e Resistividad en Ω (mm²/m)
- X Reactancia Ω
- X_L Reactancia inductiva $\Omega = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot H$
- X_c Reactancia capacitativa $\Omega = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$
- R Resistencia Ω
- Z Impedancia Ω
- ω Pulsación = $2 \cdot \pi \cdot f$
- f Frecuencia en hertzios (Hz)
- L Autoinducción en hertzcios
- C Capacidad en faradios (F)

RESISTENCIA Y RESISTIVIDAD DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Resistencia de los conductores

Resistividad eléctrica es la resistencia que oponen los conductores eléctricos al paso de la corriente; su valor en ohmios se representa por

$$R = \varrho \cdot \frac{L}{S} \left(= \frac{V}{A} \right)$$
, en Ω .

siendo:

R La resistencia del conductor en ohmios (Ω)

V La tensión del circuito en voltios
 A La intensidad en amperios

 ϱ La resistividad del conductor en Ω por m/mm², a 20° C.

La longitud del conductor, en m.

S La sección del conductor, en mm².

La resistencia de los conductores varía con la temperatura, resultando:

$$\Omega_{\rm T} = \Omega_{\rm 20} \cdot (1 + \rho \cdot (T - 20)),$$

siendo:

Ω₂₀ La resistencia del conductor a 20° C

Ω. La resistencia del conductor a T° C

T La temperatura final del conductor

Cantidad de calor O producida por las resistencias

Un julio, 1 J = 0.23889 cal ≈ 0.24 cal.

 $Q = 0.24 \cdot W$, cal seq.

 $Q = 0.24 \cdot V \cdot A$, cal seg.

 $Q = 0.24 \cdot A^2 \cdot R$, cal seg.

 $Q = 0.24 \cdot \frac{V^2}{R}$, cal seg.

La conductividad es el inverso de la resistividad; conductividad $\gamma = \frac{1}{R}$ La resistividad para conductores usuales se expresa en la Tabla que sigue.

Instalaciones eléctricas	RESISTIVI	TABLA 11 . 5				
Conductores	Resistividad e a 20° C	Coeficiente temp. T a 20° C	Conductores	Resistividad o a 20° C	Coeficiente temp. T a 20° C	
Acero	0,18	0,005	Mercurio	0,954	0,0009	
Aluminio	0,0284	0,004	Microm	1,10	0,0002	
Antimonio	0,35	0,0039	Niquel	0,12	0,0039	
Bismuto	1,3	0,0036	Niquelina	0,415	0,00022	
Cobre	0,0175	0,0039	Oro	0,022	0,0038	
Constantan	0,5	0,00003	Plata	0,016	0,0036	
Estaño	0,13	0,0044	Platino	0,109	0,0024	
Hierro	0,11	0,0047	Plomo	0,21	0,0038	
Latón	0,075	0,0015	Wolframio (Tungsteno)	0,07	0,0051	
Maillechor	0,375	0,0003	Zinc	0,062	0,0039	
Manganina	0,44	0,00001			1	

	nstalaciones RESIS eléctricas			OHMICA DE 1000 M DE HILOS OBRE Y DE ALUMINIOS				
Diámetro mm	Sección mm²	Resistencia del cobre Ω	Resistencia del aluminio Ω	Diámetro mm	Sección mm²	Resistencia del cobre Ω	Resistencia del aluminio Ω	
0,1	0,0079	2215	3595	1,1	0,9503	18,4	29,9	
0,15	0,0177	989	1605	1,2	1,131	15,5	25,1	
0,2	0,0314	577	904	1,3	1,327	13,9	21,4	
0,25	0,0491	356	578	1,4	1,539	11,4	18,4	
0,3	0,0707	248	402	1,5	1,767	9,90	16,1	
0,35	0,0962	182	295	1,6	2,011	8,70	14,1	
0,4	0,1257	139	226	1,7	2,270	7,71	12,5	
0,45	0,1590	110	179	1,8	2,545	6,88	11,2	
0,5	0,1963	89,1	145	1,9	2,835	6,17	10,0	
0,55	0,2376	73,6	120	2,0	3,142	5,57	9,04	
0,6	0,2827	61,9	100	2,1	3,464	5,01	8,20	
0,65	0,3318	52,7	85,6	2,2	3,801	4,60	7,47	
0,7	0,3848	45,5	73,8	2,3	4,155	4,21	6,84	
0,75	0,4418	39,6	64,3	2,4	4,524	3,87	6,28	
0,8	0,5026	34,8	56,5	2,5	4,909	3,56	5,79	
0,85	0,5674	30,8	50,1	2,6	5,309	3,30	5,35	
0,9	0,6362	27,5	44,6	2,7	5,726	3,06	4,96	
0,95	0,7088	24,7	40,1	2,8	6,158	2,84	4,61	
1,0	0,7854	22,3	36.2	2,9	6,605	2,65	4,30	
1,05	0,8659	20,2	32.8	3.0	7.069	2,48	4,02	

Nota. – Los valores de resistencia ohmica que figuran en la tabla corresponden a $\varrho=0.0175$ para el cobre y 0.0284 para el aluminio, a 20° C (Tabla 11.5) para diámetros de hilo de 0,1 a 3,0 mm; para obtener la resistencia de hilos de 1 a 30 mm \oslash se dividirán por 100 los valores correspondientes de tabla. Los valores de resistencias para diámetros de 10 a 300 se obtienen dividiéndolos por 10.000.

Ejemplo. – Cálculo de la resistencia de conductores de 3,5 y 35 mm \varnothing , de 500 m de longitud. En la tabla, R_c = 182 Ω y R_s = 295 Ω para 0,35 mm \varnothing y 1000 m; corresponden 91 Ω y 148 Ω a 500 m. Para 3,5 mm \varnothing , R_c = 0,91 y R_s = 1,48 φ ; para 35 mm \varnothing , R_c = 0,0091 y R_s = 0,0148 Ω .


Instala eléct		PESO DE 1000 M DE HILOS DE COBRE Y DE ALUMINIO					TABLA 13 . 5
Diámetro mm	Sección mm²	Hilo de cobre kg	Hilo de aluminio kg	Diámetro mm	Sección mm²	Hilo de cobre kg	Hilo de aluminio kg
0,1	0.0079	0,070	0,021	2,1	3,464	30,830	9.354
0,1	0.0314	0,280	0,021	2,2	3,801	33,829	10,264
0,2	0.0707	0,629	0,000	2,2	4,155	36,979	11,220
0,3	0,0707	1,118	0,131	2,3	4,524	40,264	12,516
0,5	0,1963	1,747	0.530	2,5	4,909	43,690	13,256
0,5	0,1963	2,516	0,530	2,6	5,309	47,250	14,336
0,0	0,2827	3,425	1,039	2,7	5,726	50,961	15,462
0,7	0,5026	4,474	1,357	2,7	6,158	54,806	16,628
0,8	0,6362	5,662	1,718	2,9	6,605	58,784	17,835
1,0	0,0302	6,990	2,121	3,0	7,069	62,914	19,088
1,0	0,7034	0,550	2, 12 1] 3,5	7,000	02,514	15,000
1,1	0.9503	8,458	2,566	3,1	7,547	67,174	20,381
1,2	1,131	10,066	3,054	3,2	8,042	71,578	21,717
1,3	1,327	11,810	3,583	3,3	8,553	76,126	23,095
1,4	1,539	13,697	4,156	3,4	9,079	80,805	24,516
1,5	1.767	15,726	4,771	3,5	9,621	85,628	25,980
1,6	2,011	17,898	5,430	3,6	10 179	90,591	27.485
1,7	2,270	20,203	6,130	3,7	10,752	95,694	29,033
1,8	2.545	22,650	6,872	3,8	11.341	100,936	30,624
1,9	2,835	25,231	7,655	3,9	11,946	106,319	32,257
2,0	3,142	27,964	8.484	4,0	12.566	111,841	33,932

Nota. — Para hilos de diámetros 10 veces mayores que los expresados, los pesos son 100 veces superiores a los indicados.

Ejemplo. – Peso de hilos de 2,5 mm/2, 43,690 y 13,256 kg; peso de hilos de 25 mm/2, 4369,0 y 1325,6 kg.


CORRIENTE CONTINUA. – ACCIONES Y RELACIONES

Resistencia (Ley de Ohm)



$$H = \frac{U}{I}$$
; $U = I \cdot R$


Resistividad y conductividad



$$R = \frac{\varrho \cdot l}{s} = \frac{l}{\gamma \cdot s} = \frac{1}{G}$$

$$I = \frac{R \cdot s}{\varrho} = \frac{\gamma \cdot s}{G}$$






$$G = \frac{\gamma \cdot s}{1} = \frac{s}{\rho \cdot 1} = \frac{1}{R}$$

$$\varrho = \frac{R \cdot s}{l} = \frac{1}{\gamma}; \gamma = \frac{l \cdot G}{s} = \frac{1}{\varrho}$$

Caída de tensión




$$\Delta U = I \cdot R_1 = U_1 - U_2$$

$$\Delta U_2 = U_1 - \Delta U_2 U_1 = U_2 + \Delta U$$

$$1 = \frac{U_1}{R + R_2} = \frac{U_2}{R}$$

Fuerza electromotriz




$$E = I \cdot (R_c + R_L + R$$

$$u_z = \frac{E}{R_1 + R_2 + R}$$

$$U = E - U_i$$
; $U_2 = I \cdot \Delta U$

$$U_1 = I \cdot R_1 = E - U; U_1 = I \cdot R_1$$


Potencia



$$P = I \cdot U = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}$$

$$I = \frac{P}{IJ} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$
; $R = \frac{P}{I^2} = \frac{U^2}{P}$


Energía activa



$$W = P \cdot t$$
; $t = \frac{W}{R}$

$$P = \frac{W}{\cdot}$$

Cantidad de electricidad



$$0 = 1.1$$


$$i = \frac{Q}{t}$$
; $t = \frac{Q}{i}$

- Intensidad de la corriente en A (amp.)
- U Tensión de la línea en V (voltios)
- U. Tensión de la redecilla
- U₂ Tensión en los bornes del receptor
- U_b Tensión en los bornes del generador
- U_t Tensión en los extremos del conductor
- ΔU Caída de tensión en la línea
- U, Caída de tensión en el generador
- R Resistencia en Ω (ohmios)
- R. Resistencias de los conductores
- R. Resistencia interior del generador
- R, Resistencia del receptor
- s Sección del conductor (mm²)
- L Longitud del conductor (m)
- G Conductividad $\left(=\frac{1}{R}\right)$
- Coeficiente de resistividad (Tabla 11.5)
- γ Coeficiente de conductividad $\left(= \frac{1}{2} \right)$
- E Fuerza electromotriz en voltios
- P Potencia en vatios
- W Energia en J
- t Tiempo en segundos
- Q Cantidad de electricidad en C (Ah).
 - Z Impedancia en Ω

CORRIENTE CONTINUA. --ACOPLAMIENTO DE RESISTENCIAS

Acoplamiento en serie


a) Resistencias del mismo valor. — La intensidad I que recorre todo el circuito es constante, variando R₁ R₁ Ia tensión inicial V que se reduce por la caída de tensión en cada resis-



tencia. La resistencia total es igual a la suma de resistencias parciales. $R = R_1 \cdot n; \ V = V_1 \cdot n; \ n = n \text{úmero de resistencias; } 1 = \frac{V}{R}$

$$R_1 = \frac{R}{R}$$
; $V_1 = \frac{V}{R}$; $R: R_1 = V: V_1$


b) Resistencias, de valores desiguales. -



$$R = R_1 + R_2... + R_n$$
, $V = V_1 + V_2... + V_n$
 $V_1 : V_2... : V_n = R_1 : R_2... : R_n$

Acoplamiento en paralelo


c) Resistencias del mismo valor. — La tensión V es igual en todo el circuito; hay tantas intensidades



$$R=\frac{R_1}{n}$$
 ;
$$I=\frac{I_1}{n}$$

$$R_1=R\cdot n \qquad \qquad I_2=I\cdot n$$


d) Dos resistencias desiguales



$$R = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2}; \qquad R_1 = \frac{R_2 + R}{R_2 - R}$$

$$I_1 : I_2 = R_2 : R_3; \qquad I = I_1 + I_2$$


el Resistencia de valores desiguales



$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \dots + \frac{1}{R_n}}; \qquad R = \frac{V}{I}$$

$$I = I_1 + I_2... + I_n ; I_1 = \frac{V}{R_1} ; I_2 = \frac{V}{R_2} ; ... I_n = \frac{V}{R_n}$$


Acoplamiento mixto (en serie y en paralelo)





Primera operación. —Las resistencias R_1 y R_2 se transforman en la R_1' procediendo como en b), y las R_3 — R_4 , R_5 — R_4 — R_5 se transforman en las R_2' y R_3' respectivamente como en d) y e).

Segunda operación. —Las resistencias R_2' y R_3' se transforman en la R_2' procediendo como en b).

Tercera operación. $-R_1'$ y R_2' se transforman en R procediendo como en d).







CORRIENTE CONTINUA.— ACOPLAMIENTO DE PILAS Y ACUMULADORES

Definición

La pila es un generador que transforma energía química en energía eléctrica (c.c.); el acumulador es un aparato que almacena energía eléctrica en energía química al ser cargado, y la devuelve con intensidad casi constante al ser descargado (pila reversible).

Capacidad de los acumuladores

Carga Descarga
$$C = 1 \cdot t; \quad 1 = \frac{C}{t}; \quad t = \frac{C}{1}$$

$$Q_2 = Q_1 \cdot \eta ; \quad \eta = \frac{Q_2}{Q_1}$$

C = Capacidad del acumulador en Ah (amperios hora)

1 = Intensidad de la corriente (continua) en A (amperios)

t = Tiempo en horas


Q1 = Cantidad de electricidad acumulada, en Ah

Q2 = Cantidad de electricidad potencial o devuelta.

η = Rendimiento del acumulador.

Acoplamiento de acumuladores

a) En serie, elementos de las mismas características



Fuerza electromotriz total de la batería, en V

E, Fuerza electromotriz de un elemento

intensidad total de la batería, en A

Intensidad de un elemento

C Capacidad de la bateria

C. Capacidad de un elemento

C, Capacidad de un elemento

R Resistencia de toda la batería


R. Resistencia de un elemento

La fuerza electromotriz (FEM) de la bateria es igual a la de la suma de todos los elementos.

La capacidad e intensidad de la batería son iguales a las de un elemento.

La resistencia de toda la batería es igual a la resistencia de un elemento.

b) En serie, baterías de distintas fuerzas electromotrices.



E₁, E₂, ...E_n Fuerza electromotriz de cada batería.


R₁, R₂, ...R_n Resistencia de cada batería.

E Fuerza electromotriz del conjunto de baterías. R Resistencia del conjunto de baterías.

La capacidad del conjunto de baterías es igual a la de la batería de menor capacidad.

La intensidad A del conjunto de baterías es igual a la de la batería de menor intensidad.

c) Acoplamiento de acumuladores en paralelo.




La fuerza electromotriz total es igual a la de un solo elemento.

La capacidad e intensidad son iguales a la suma de las de todos los elementos.

La resistencia total es igual a la de un solo elemento.

d) Acoplamiento en paralelo de baterías de las mismas características.



La fuerza electromotriz del conjunto es igual a la de una sola batería.

La capacidad e intensidad del conjunto es igual a los de las sumas de todas las baterias.

La resistencia del conjunto es igual a la resistencia de una batería.

Valor eficaz v valor de cresta




$$\mathbf{i} = \frac{\mathbf{i}}{\sqrt{2}} \; ; \quad \mathbf{U} = \frac{\dot{\mathbf{U}}}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{i} = \sqrt{2} \cdot \mathbf{I} \; ; \quad \dot{\mathbf{U}} = \sqrt{2} \cdot \mathbf{U}$$

$$\dot{I} = \sqrt{2} \cdot I$$
 ; $\dot{U} = \sqrt{2} \cdot U$


Frecuencia y período



$$f = \frac{1}{T}$$
; $T = \frac{1}{f}$

$$f \cdot T = 1$$


Velocidad angular



$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$


$$f = \frac{\omega}{2 \cdot \pi}$$

Energía activa



$$P = \frac{W}{t}$$
; $t = \frac{W}{P}$

Energía reactiva



$$W_a = P_a \cdot t$$

$$P_q = \frac{W_q}{t_h} : t_h = \frac{W_q}{P_q}$$

Frecuencia y longitud de onda




$$\lambda = -\frac{c}{f}$$

$$c = \lambda \cdot f$$
; $f = \frac{c}{\lambda}$

- Valor eficaz de la intensidad de corriente en amperios (A)
- U Valor de la tensión en voltios (V)
- Valor de cresta de la intensidad (A)
- Valor de cresta de la tensión (V)
- √2 Factor de forma.
- Frecuencia en Hz (herzios).
- Duración del período en segundos
- Tiempo en segundos
- Velocidad angular o período en 1 segundo.
- W Energía activa en VAh (KWAh)
- W., Energia reactiva en VArh (KWArh).
- P. Potencia reactiva en VArh
- Tiempo en horas
- Longitud de onda en m
- Velocidad de la luz en m/seq. (= 300.000.000 m/seg).
- Impedancia en Ω (resistencia aparente).

CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA. **ACCIONES Y RELACIONES**

Corriente de línea



Corriente de linea


$$1 = \sqrt{|\frac{2}{p}|} + \sqrt{|\frac{2}{q}|} = \frac{P_a}{U}$$

$$1 = \frac{I_p}{\cos \varphi} = \frac{I_q}{\sin \varphi}$$

Corriente activa $|_{\alpha} = |\cdot \cos \varphi = \sqrt{|^2 - |^2}$

Corriente reactiva
$$I_q = I \cdot \text{ sen } \varphi = \sqrt{I^2 - I_p^2}$$


Resistencia aparente



$$Z = \frac{U}{I}$$

$$I = \frac{U}{Z}; \quad U = I \cdot Z$$

Potencia




Potencia aparente
$$P_{*} = I \cdot U = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{P_{a}}{\sin \varphi}$$

$$P_{*} = \sqrt{P_{a}^{2} \cdot P_{a}^{2}}; I = \frac{P_{a}}{I}; U = \frac{P_{a}}{I}$$

Potencia activa

$$P = P_4 \cdot \cos \varphi = \sqrt{P_4^2 - P_4^2}$$




Potencia reactiva $P_4 = P_1 \cdot \text{sen } \varphi = \sqrt{P_1^2 - P_2^2}$

Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{P}{P_s}$$

Reactancia




cos♥

$$X_{i} = L \cdot \omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega}$$
; $\omega = \frac{X_L}{L}$

Impedancia



$$Z = \sqrt{R^2 + X_1^2} = \frac{U}{L}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X_L^2}; U = I \cdot Z$$


$$X_L = \sqrt{\overline{Z^2 - R^2}}; I = \frac{U}{7}$$


$$U_R = I \cdot R ; U_L = I \cdot X_L$$


- Intensidad de corriente de línea (A)
- Intensidad activa (A)
- Intensidad reactivo (A)
- Tensión en voltios (V)
- Ue Tensión en el borne de la resistencia ohmica (V)
- U Tensión en los bornes de la inductancia (V)
- Potencia activa en W
- P. Potencia reactiva en VAr
- P. Potencia aparente en VA
- Impedancia en Ω
- Inductancia en henrios (H)
- X₁ Reactancia de inducción en Ω
- Velocidad angular en 1

CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA. – ACCIONES Y RELACIONES


Tensión








Potencia





Acoplamiento en estrella

$$U = \sqrt{3} \cdot U_{ah}; \quad I = I_{ah}$$

$$U_{ph} = -\frac{U}{\sqrt{3}} = I_{ph} \cdot Z$$

Acoplamiento en triángulo

$$U = U_{ob}$$

$$1 = \sqrt{3 \cdot l_{mb}}$$

$$I_{ph} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Acoplamiento en estrella

$$R_1 = \frac{R}{2}$$
; $R = 2 - R$,

Acoplamiento en triángulo

$$R_1 = \frac{3}{2} \cdot R$$
; $R = \frac{2}{3} \cdot R$,

Potencia aparente

$$P_{s} = \sqrt{3} \cdot I \cdot U = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{P_{q}}{\sin \varphi}$$

$$P_{s} = \sqrt{P^{2} + P_{s}^{2}}$$

$$I = \frac{P_1}{\sqrt{3 \cdot U}}; \quad U = \frac{P_1}{\sqrt{3 \cdot I}}$$

Para $\cos \varphi < 1$

$$P_{st} = \frac{U^2}{Z} \; ; \qquad P_{st} = 3 \cdot \frac{U^2}{Z} \;$$

Potencia activa

$$P = P_1 \cdot \cos \varphi = \sqrt{P_1^2 - P_2^2}$$

$$P = \sqrt{3 \cdot U \cdot 1} \cdot \cos \varphi$$

Receptores ohmicos

$$P_t = \frac{U^2}{R}; \qquad P_T = \frac{3 \cdot U^2}{R}$$

Potencia reactiva

$$\begin{array}{l} \mathbf{P_{q}} = \ \mathbf{P_{s}} \cdot \mathbf{sen} \ \varphi = \sqrt{\mathbf{P_{s}^{2}} - \mathbf{P^{2}}} \\ \mathbf{P_{q}} = \sqrt{3 \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{sen} \ \varphi} \end{array}$$

- I Intensidad de la corriente en la linea (A)
- Intensidad entre fases (A)
- U Tensión compuesta (V)
- J Tensión simple (V)
- P Potencia activa en W
- P. Potencia aparente (W)
- P., Potencia reactiva (VAr)
- P_E Potencia activa en acoplamiento en estrella (W)
- P_T Potencia activa en acoplamiento en triángulo (W)
- P_{st} Potencia aparente en acoplamiento en estrella (VA)
- P_{st} Potencia aparente en acoplamiento en triángulo (VA)
- R Resistencia en ohmios (Ω)
- R, Resistencia de un elemento
- Z Impedancia en Ω
- √3 Factor de forma

Definición

El condensador es un aparato para acumular electricidad, o un sistema que posee una elevada capacidad eléctrica. Generalmente está formado por dos placas o armaduras metálicas de sección S separadas s por un dieléctrico (espacio vacio o medio aislante capaz de mantener en su interior un campo dieléctrico).

Capacidad de carga

La capacidad de carga de un condensador está expresada por:



$$C = \epsilon_a \cdot \epsilon_r \cdot \frac{S}{s} = \frac{0.0885}{10^{-6}} \cdot \epsilon_r \cdot \frac{S}{s}$$
, faradios.



S. La superficie de las armaduras en cm.


s La separación de las armaduras en cm.



CONSTANTES DIELECTRICAS & Material Material Material ć. 69 2.2 - 2.5Aceite de transformador Cera 1,85 Oxido de aluminio 4,3-4.6 Aire liquido 1.9 - 2.31,5 Cuarzo Parafina Aire (vacio) Ebonita 3,6 2,5-3,2 Papel parafinado 1 Alguitrán 1.8 Goma laca Papel seda 2 3 Ambar 5-8 Madera 3-6.5 Polietileno 2.5 Baqueirta 2.7 - 2.95Mármol Porcelana 4.5 - 6Caucho vulcanizado 5 7.8 2,7--2,95 Mica Presspan 2.5 - 3.5Caluloida Naylon 1.6 Vidrio 3,5


Acoplamiento de capacidades

a) En serie. - Condensadores de la misma capacidad



$$C = \frac{C_1}{C_1} : C_1 = C \cdot D$$


b) Dos condensadores diferentes



$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}; C_1 = \frac{C_2 \cdot C}{C_2 - C}$$

$$V = V_1 + V_2$$

c) Varios condensadores diferentes



$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} ... + \frac{1}{C_n}}$$

$$V = V_1 + V_2 ... + V_n$$

C Capacidad total en μF (microfaradios) C₁, C₂... C_n Capacidad de cada condensa-

I Corriente €otal en amperios


 $I_1,\ I_2,...\ I_n$ Corriente (intensidad) de cada condensador.

V Tensión total en voltios.

V₁, V₂, ... V_n Tensión de cada condensador

n Número de condensadores.

d) En paralelo.—Condensadores de la misma e) Condensadores de distintas capacidades




$$C = C_1 \cdot n; C_1 = \frac{C_1}{n}$$
$$1 = I_1 \cdot n; I_2 = \frac{I}{n}$$

 $C_1 = C \\ C_1 = \frac{1}{n}$ $C_1 = \frac{1}{n}$ $C_2 = \frac{1}{n}$ $C_3 = \frac{1}{n}$

 $C = C_1 + C_2... + C_4$ $C = C_1 + C_2... + C_4$ $C = C_1 + C_2... + C_4$

Carga de un condensador



$$Q = 10^{6} \cdot V \cdot C$$

$$V = \frac{10^{6} \cdot Q}{C}$$

$$C = \frac{10^{6} \cdot Q}{C}$$

- Q Carga en amperios segundo
 - C Capacidad en μF
- V Tensión en voltios

COEFICIENTES PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA

TABLA 15.5

Triángulo de potencias

El triángulo de potencias está formado por:

La potencia activa, $P = k \cdot V \cdot I \cdot \cos \varphi$, en vatios (W)


La potencia reactiva, $Px = k \cdot V \cdot I \cdot \text{sen } \varphi$, en voltiamperios reactivos (VAr)

La potencia aparente, Pz = k · I · V, en voltiamperios (Va)

$$Pz = \sqrt{P^2 + Px^2}$$
; en factor de potencia, $\cos \varphi = \frac{P}{Pz}$

Valor de k, $\begin{cases} = 1 \text{ en circuitos o receptores monofásicos} \\ = \sqrt{3} \text{ en circuitos o receptores trifásicos} \end{cases}$

Por medida en contadores, tg
$$\varphi = \frac{\text{contador de reactiva}}{\text{contador}} = \frac{\text{KW Arh}}{\text{KWh}}$$
Rendimiento, $\eta = \frac{\text{Potencia activa}}{\text{Potencia aparente}} \times \frac{100}{100}$



El factor de potencia, $\cos \varphi$, puede mejorarse instalando en el circuito un condensador (potencia reactiva de capacidad, Pxz) pare reducir la potencia reactiva (autoinducción).

COEFICIENTES PARA MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA

Factor de potencia		Factor d	e potencia a esta	blecer	
original %	100%	95%	90%	85%	80%
50	1.732	1,403	1,248	1,112	0,982
52	1.643	1,314	1,153	1,023	0,892
54	1.559	1,230	1,074	0.939	0,808
56	1,479	1,150	0,995	0,859	0,729
58	1,405	1,076	0,920	0,785	0,654
60	1,333	1,004	0,849	0,713	0,583
62	1.266	0,937	0,781	0,646	0,515
64	1,201	0,872	0,716	0,581	0,450
66	1,138	0,810	0,654	0,518	0,388
68	1,078	0,750	0,594	0,459	0,328
70	1,020	0,691	0,536	0,400	0,270
72	0,964	0,635	0,480	0,344	0,214
74	0,909	0,580	0,425	0,289	0,159
76	0,855	0,527	0,371	0,235	0,105
78	0,802	0,474	0,318	0,182	0,052
80	0,750	0,421	0,266	0,130	
82	0,698	0,369	0,214	0,078	1
84	0,646	0,317	0,162	0,026	
86	0,593	0,265	0,109	Ì	
88	0,540	0,211	0,056		
90	0,484	0,155			
92	0,426	0,097		İ	
94	0,363	0,034			
96	0,292				
98	0,203	1			

Ejemplo. —En una instalación a receptor de potencia de 120 KW, que tiene un factor original del 60% se quiere mejorarlo hasta el 85%. Cálculo de la potencia reactiva del condensador a instalar.

En la tabla, coeficiente de mejora, 0,713

Potencia reactiva del conductor, Pxz = 0,713 × 120 = 85,6 KW Ar.

INTENSIDADES ABSORBIDAS POR MOTORES ELÉCTRICOS

TABLA 16 . 5

Intensidad absorbida

La intensidad absorbida por los motores eléctricos, se expresa por:

$$I = \frac{735,4 \cdot P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \varphi \cdot \eta}, \text{ amperios}$$

siendo:

P La potencia del motor en CV

V La tensión de la linea en voltios cos φ El factor de potencia

n El rendimiento del motor

η εντεπαιημέπιο dei motor

INTENSIDADES ABSORBIDAS POR MOTORES DE C. CONTINUA Y ALTERNA

Potenc	cua util	Rendi			Corriente	continua		c.a.mor	ofasica	c.a.bifá-		c.a.trifásica	
_ 1	-	miento	CO5 ₽	_			Ĭ -			sica			
CV.	_ KW	"		110 V	220 V	440 V	500 V	110 V	220 V	. 220 V	220 V	380 V	500 V
0,5	0,37	0,74	0,75	4,52	2,26	1,13	1,00	6,02	3,01	1,51	1,74	1,10	0,77
0,75	0,55	0,76	0,77	6,60	3,30	1,65	1,46	8,57	4,29	2,15	2,48	1,44	1,09
1	0,74	0,78	0,80	8,58	4,29	2,15	1,89	10,8	5,36	2,58	3,10	1,79	1,37
1,5	1,10	0,79	0,82	12,7	6,35	3,18	2,80	15,5	7,75	3,87	4,47	2,59	1,97
2	1,47	0,81	0,83	16,5	8,25	4,13	3,64	19,9	9,95	4,97	5,74	3,32	2,53
2,5	1,84	0,81	0,83	20,7	10,4	5,16	4,56	24,9	12,5	6,23	7,17	4,15	3,16
3	2,21	0,82	0,84	24,5	12,3	6,13	5,40	29,6	14,8	7,36	8,52	4,93	3,75
4	2,94	0,83	0,85	32,3	16,2	8,16	7,10	38,4	19,2	9,60	11,1		4,89
5	3,68	0,B5	0,87	39,4	19,7	9,84	8,66	46,3	23,2	13,6	13,4	7,80	5,90
6	4,41	0,86	0,87	46,7	23,4	11,7	10,3	53,7	26,9	13,4	15,5	9,00	6,90
7	5,15	0,86	0,87	54,5	27,3	13,7	12,0	62,6	31,4	15,7	18,2	10,5	8,00
8	5,88	0,87	0,87	61,5	30,8	15,4	13,6	70,7	35,4	17,7	20,4	11,8	9,00
9	6,62	0,87	0,87	69,2	34,6	17,3	15,3	79,6	39,8	19,9	23,0	13,3	10,1
10	7,35	0,87	0,88	76,8	38,4	19,2	17,0	87,4	43,7	21,8	25,3	14,6	11,1
11	8,09	0,87	0,88	84,5	42,3	21,2	18,6	96,0	48,0	24,1	27,8	16,1	12,3
12	8,82	0,87	0,88	92,0	46,0	23,0	20,4	105	52,5	26,2	30,3	17,5	13,3
13	9,56	0.87	0,88	100	50,0	25,0	22,0	114	56,8	28,4	32,8	19,5	14,5
14	10,3	0.87	0,88	108	53,8	26,9	23,8	122	61,1	30,6	35,4	20,5	15,6
15	11,0	0,88	0,88	114	57,0	28,5	25,2	130	64,8	32,8	37,4	21,7	16,5
16	11,8	0,88	0,88	124	61,8	30,4	26,8	138	69,0	35,0	40,0	23,2	17,8
17	12,5	0,88	0,88	130	64,6	32,3	28,4	147	73,4	37,2	42,5	24,6	18,7
18	13,2	0,88	0,89	137	68,5	34,2	30,2	154	76,9	38,4	44,5	25,8	19,8
19	14,0	0,88	0,89	145	72,2	36,1	31,8	162	81,0	40,6	46,9	27,2	20,7
20	14,7	0,88	0,89	152	76,0	38,0	33,6	170	85,0	42.7	49,4	28,6	21,8
21	15,4	0,89	0,89	158	79,0	39,5	34,8	178	88,7	44,4	51,2	29,7	22,6
22	16,2	0,89	0,89	166	82,7	41,4	36,4	186	93,0	46,5	53,6	31,1	23,6
23	16,9	0,89	0,89	173	86,4	43,2	38,0	195	97,2	48,5	56,1	32,5	24,7
24	17,6	0,89	0,89	181	90,2	45,1	39,8	203	102	50,7	58,5	33,9	25,8
25	18,4	0,89	0,89	188	94,0	47,0	41,4	212	106	52,7	61,0	35,3	26,9
30	22,1	0,89	0,90	226	113	56,4	49,6	251	126	62,7	72,4	41,9	31,9
40	29,4	0,89	0,90	300	150	75,1	66,2	334	167	83,6	96,6	55,9	42,5
50	36.8	0,90	0,91	372	186	93.0	81,8	408	204	102	118	68,3	52,0
60	44,1	0,91	0,92	441	221	111	97,0	480	240	120	139	80,2	61,0
70	51,5	0,91	0,92	515	258	129	114	560	280	140	162	93,5	71,0
80	58,8	0,91	0,92	588	294	147	130	640	320	160	184	107	81,1
90	66,2	0,91	0,92	662	331	166	146	719	360	180	208	120	91,2
100	73,5	0,92	0,93		364	182	160	782	391	196	226	131	99,3
125	91,9	0,93	0,93		450	225	198	967	484	242	279	162	123
150	110	0,93	0,93		540	270	238	1160	58 0	290	335	194	148
200	147	0,93	0,93	1440	720	360	317	1545	773	387	446	259	197

CARACTERÍSTICAS DE MOTORES ELÉCTRICOS

TABLA 17 . 5

Número de revoluciones de los motores eléctricos

El número de revoluciones de un motor eléctrico es función de su número de polos y de la frecuencia de la corriente; resulta:

$$n = \frac{120 \cdot Hz}{n_p} = \frac{60 \cdot Hz}{2n_p}$$
, revoluciones por minuto, siendo:

Hz La frecuencia en hertzios

n. El número de polos; $2\pi_s$ el número de pares de polos

La frecuencia normal de la corriente eléctrica es de 50 Hz en Europa y 60 Hz en América.

REVOLUCIONES POR MINUTO SEGUN n, Y Hz

N.º de polos	R.p.m. a 50 Hz	R.p.m. a 60 Hz	N.º de polos	R.p.m. a 50 Hz	R.p.m. a 60 Hz
2	3000	3600	12	500	600
4	1500	1800	14	428	514
6	1000	1200	16	375	450
8	750	900	18	333	400
10	600	720	20	300	360

Nota. El número de revoluciones se reduce en un 5% en los motores a plena carga (por resbalamiento).

INTENSIDADES DE ARRANQUE MÁXIMAS ADMISIBLES

Clase de	Potencia	Int. de arranque	Clase de	Potencia	int. de arranque
corriente	del motor	Int. plena carga	corriente	del motor	int. piena carga
Continua	De 0,75 a 1,5 kW De 1,5 a 5 kW De 5 a 15 kW De más de 15 kW	2,5 2 1,5 1,5	Alterna	De 0,75 a 1,5 kW De 1,5 a 5 kW De 5 a 15 kW De más de 15 Kw	_

Nota. — En los motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación en general, se considerará como intensidad normal, la de funcionamiento después del arranque, multiplicada por 1,3.

SECCION DE CONDUCTORES Y FUSIBLES PARA MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA


POTI	ENCIA		220 V			380 V	
cv	KW	Amperios por fase aprox.	Sección del conductor mm²	Corriente nominal fus. Amp.	Amperios por fase aprox.	Sección del conductor mm²	Corriente nominal fus. Amp.
0,33	0,25	1,4	3 × 1	3	0,85	3 × 1	2
0,6	0,45	2,25	3 × 1,5	3	1,3	3 × 1	3
1	0,75	3,5	3 × 2,5	6	2	3 × 1,5	3
1,5	1,1	5	3×2.5	8	2 3	3 × 2,5	6
2	1,5	6,5	3 × 2,5	8	4	3 × 2,5	6
3 5	2,2	9	3 × 2,5	15	4 5 9	3 × 2,5	6 j 8
5	3,7	15	3 × 4	20	9	3 × 2,5	15
7,5	5,5	22	3 × 6	30	13	3 × 4	20
10	7,5	26	3 × 10	35	15	3 × 4	20
15	11	39	3 × 16	50	23	3 × 10	30
20	15	53	3 × 25	70	31	3 × 10	40
25	18,5	62	3 × 25	80	36	3 × 16	45
30	22	75	3 × 35	100	44	3 × 16	60
40	29,5	105	3 × 50	175	64	3 × 26	80
50	37	125	3 × 50	250	73	3 × 35	100
60	44,4	150	3 × 95	250	87	3 × 50	110
75	55,2	185	3 × 95	250	108	3 × 95	175

Nota. - Las secciones expresadas son para conductores en derivaciones cortas.

CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUCTORES DE SECCIÓN CONSTANTE

Linea para un receptor

La sección de la línea está determinada por:



Ejemplo 1.°. – Cálculo de un conductor de cobre para alimentar a un receptor de 50 Amp. situado a 80 m de la toma general; línea de 220 V de corriente continua o monofásica k = 2, y $\cos \varphi = 1$). Considerando la caída de tensión máxima admisible, se tiene:

$$\Delta V = \frac{220 \times 2}{100} = 4.4 \text{ V}$$

La sección del conductor de cobre resulta:

$$s = \frac{2 \times 0.0175 \times 80 \times 50 \times 1}{4.4} = 31.8 \text{ mm}^2 \text{ (cable, } \varnothing \approx 6.5 \text{ mm}\text{)}.$$

Si el receptor fuese un motor alimentado por corriente alterna de 220 V (k = $\sqrt{3}$) que absorbe 49,4 amperios (20 CV, Tabla 16.5) con cos $\varphi = 0.89$, para una calda de tensión de 4%, se tiene:

$$\Delta V = \frac{220 \times 4}{100} = 8.8 \text{ V}.$$

La sección del conductor (de cobre) resultaria:

$$s = \frac{\sqrt{3 \times 0.0175 \times 80 \times 49.4 \times 0.89}}{8.8} = 12,11 \text{ mm}^2 \text{ (cable de 3,5 mm } \varnothing \text{ , aprox.)}.$$

Linea para varios receptores

La sección de la línea se calculará por:



$$s = \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{\varrho}}{\Delta V} \cdot \Sigma \, \mathbf{L} \cdot \mathbf{1} \cdot \cos_m \varphi$$

$$\Sigma \, \mathbf{L} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{L}_1 \cdot \mathbf{1}_1 + \mathbf{L}_2 \cdot \mathbf{1}_2 \dots + \mathbf{L}_n \cdot \mathbf{1}_n; \cos_m \varphi = \frac{\cos \varphi_1 + \cos \varphi_2 \dots + \cos \varphi_n}{n}$$

siendo n el número de receptores.

Ejemplo. — Cálculo de un conductor de aluminio para alimentar receptores de 25,3, 15,5 y 40 amperios situados a 50, 80 y 120 m respectivamente de la toma general de una línea de 220 V, en c.c. o c.a. monof. (k=2; $\cos \varphi=1$).

La caida máxima de tensión se considera que será del 2%, resultando:

$$\Delta V = \frac{220 \times 2}{100} = 4.4 \text{ V}$$

La sección del conductor de aluminio, es

$$s = \frac{2 \times 0.0284}{4.4} \times (25.3 \times 50 + 15.5 \times 80 + 40 \times 120) \times 1 = 94.3 \text{ mm}^2 \text{ (cable de } \approx 11 \text{ mm } \varnothing)$$

Si los receptores fuesen motores alimentados por corriente alterna de 220 V (k = $\sqrt{3}$), con cos φ_1 = 0.88, cos φ_2 = 0.87 y cos φ_2 = 0.88 (Tabla 16.5), considerando la caída de tensión en un 4%, resultaria:

$$\Delta V = \frac{220 \times 4}{100} = 8.8 \text{ V},$$

y la sección del conductor de aluminio:

$$s = \frac{\sqrt{3} \times 0,0284}{8,8} \times (25,3 \times 50 + 15,5 \times 80 + 40 \times 120) \times \frac{0,88}{3} + \frac{0,87 + 0,88}{3} = 35,8 \text{ mm}^2 \text{ (cable de π 7 mm $\nothing{9}$)}.$$

CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS SECCIÓN VARIABLE Y LÍNEAS DE DISPOSICIÓN PARTICULAR

Línea para varios receptores, de sección decreciente



El cálculo se efectuará aisladamente para cada tramo o porción del circuito como se ha efectuado para el caso de un receptor (en la página anterior), considerando la longitud e intensidad correspondiente. En el caso de la figura que se representa, se hará:

Para
$$s_{1}$$
, $L' = L_{1}$; $I = 1_{1} + I_{2} + I_{3}$; $\cos \varphi = \frac{\cos \varphi_{1} + \cos \varphi_{2}}{3} + \frac{\cos \varphi_{3}}{3}$; $\Delta V = \Delta V$.


Para s₂, L" = L₁ + L₂; I = I₂ + I₃;
$$\cos \varphi = \frac{\cos \varphi_2 + \cos \varphi_3}{2}$$
; $\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$

Para
$$s_3$$
, $L''' = L_1 + L_2 + L_3$; $I = I_3$; $\cos \varphi = \cos \varphi_3$; $\Delta V - \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3$

Normalmente se tomará el mismo material para toda la línea (cobre o aluminio), y para simplificar se puede considerar la misma caída de tensión (máxima) para todos los tramos

Linea alimentada por sus dos extremos

El cálculo se efectuará como parte de una línea que alimenta a varios receptores desde un extremo, limitando su longitud en el tramo de mínima intensidad del circuito. Se tiene



$$I_A = \sum I - \frac{\sum I \cdot L}{I}$$
; $I_B = I - I_A$

Para determinar el tramo de mínimo intensidad se considera:

$$I_A = (I_1 + I_2 ... - 1) > 0; I_B (I_a + I_{a-1} ... + 1) > 0$$

Ejemplo. — Cálculo de la línea representada en la figura, con las longitudes e intensidades absorbidas por los receptores que se indican, considerando que se alimenta por c.c. o c.a. monof. (k-2); $\cos \varphi = 1$).

$$\Sigma I = 20 + 10 + 30 + 10 + 15 + 10 - 95$$
 amperios

$$I_A = \frac{20 \times 20 + 30 \times 10 + 40 \times 30 + 60 \times 10 + 80 \times 15 + 90 \times 10}{100} = 46 \text{ amp}$$

$$\begin{array}{l} I_{9} = 95 - 46 = 49 \text{ amp.} \\ 46 - I20 + 10 - 1) = 19 > 0; \, 49 - \{10 + 15 + 10 + 1\} = 15 > 1 \end{array}$$

El punto de mínima intensidad corresponde al de la derivación 3, para la que resulta:


$$s_A = \frac{2 \times 0,0175 \times (20 \times 20 \, + \, 30 \times 10 \, + \, 40 \times 30) \times 1}{4,4} \, = \, 15,11 \, \text{ mm}^2.$$


$$s_8 = \frac{2 \times 0,0175 \times (10 \times 10 \ + \ 20 \times 15 \ + \ 40 \times 10 \ + \ 60 \times 30) \times 1}{4,4} = 20,68 \ mm^2$$

El conductor general (de cobre) corresponde a 20,68 mm² de sección (≈ 5,5 mm €)

Línea cerrada alimentada por un punto

El cálculo de una linea cerrada o malla se efectuará como si se tratara de una linea abierta alimentada por sus dos extremos Icaso anterior), correspondiendo sus longitudes y derivaciones a las del perimetro desarrollado o alineado, como se representa en las figuras que siguen.





Se ha representado lo que podía ser una estación transformadora de alta a media tensión, la central industrial y los medios de aplicación o de consumo de corriente de la gran industria, todo ello con exposición de los elementos y máquinas que se manifiestan en las Tablas 7.7.

SECCIÓN SEXTA

RESISTENCIA DE MATERIALES


		Página
	Tanaida v dafarmanián	182
	Tensión y deformación	183
	Tensiones simples	184
	Tensiones compuestas. — Hipótesis Tensiones compuestas. — Tracción y compresión con flexión, cortadura	10-
	y torsión	185
	Tensiones compuestas. – Flexión con torsión y cortadura, y cortadura	
	con torsión	186
	Coeficiente de seguridad	187
Tabla 1.6	Características de materiales para construcción de maquinaria	188
Tabla 2.6	Coeficientes de ponderación	189
Tabla 3 6	Perfiles y medios perfiles I PN	190
Tabla 4 6	Perfiles y medias perfiles I PE	191
Tabla 5 6	Perfiles y medios perfiles H EB	192
Tabla 6.6	Perfiles H EA	193
Tabla 7.6	Perfiles H EN	193
Tabla 8.6	Perfiles U PN	194
Tabla 9.6	Angulares de alas iguales	195
Tabla 10 6	Angulares de alas desiguales	196
Tabla 11 6	Perfiles T	197
Tabla 12 6	Redondos	197
Tabla 13 6	Cuadrados	197
Tabla 14 6	Perfiles huecos redondos	198
Tabla 15 6	Perfiles huecos cuadrados	198
Tabla 16 . 6	Peso por metro lineal de cuadrados y redondos de acero	199
	Compresión con pandeo	200
Tabia 17 6	Coeficiente de pandeo del acero	201
	Cortadura y desgarramiento en la flexión	202
	Flexión y cortadura	203
	Flexión y torsión	204
Tabla 18 . 6	Módulo de torsión y módulo resistente de la torsión de perfiles	205
	Cortadura	206
	Resistencia de los roblones	207
	Uniones roblonadas y atornilladas	208
	Resistencia de los tornillos	209
	Cálculo de roblones y tornillos	210
Tabla 19 6	Resistencia de los roblones	211
Tabla 20 6	Resistencia de los tornillos	212
Tabla 21 6	Roblones de acero para estructuras metálicas	213
Tabla 22 . 6	Tornillos para estructuras de acero	214
Tabla 23 . 6	Arandelas de acero para estructuras metálicas	215
	Uniones soldadas. — Cordones	216
Tabla 24 . 6	Gargantas a de soldadura en ángulo para uniones de fuerza	217
	Resistencia de la soldadura	218
Tabla 25 . 6	Cálculo de soldaduras de ángulo. — Tracción y flexión simples Cálculo de soldaduras de ángulo. — Torsión y esfuerzo cortante	219
Tabla 26 . 6	Cálculo de soldaduras de ángulo. — Torsión y estuerzo cortante	220
Tabla 27 . 6	Resistencia de las soldaduras en ángulo. — Estructuras de acero A 42	221
Tabla 28 . 6	Resistencia de las soldaduras en ángulo. — Estructuras de acero A 52	221
	Compresión longitudinal	222
	Placa plana circular	223
	Placa plana eliptica	224
	Placa plana rectangular	225
T 11 00 0	Muelles	226
Tabla 29 6	Muelles de flexión	
Tabla 30 . 6	Muelles de torsion. – Alambre de sección circular	
Tabla 31 . 6	Muelles de torsion. — Alambre de sección rectangular	
	Tubos sometidos a presión	229 220
	Depósitos y tuberías	230 231
	Bridas para unión de tubos	231
	Tubos sometidos a grandes presiones	231

TENSIÓN Y DEFORMACIÓN

Tensión

Tensión es la fuerza (a o a) que actúa sobre la unidad de superficie de sección transversal de un cuerpo, sometido a la acción de fuerzas externas.

Las tensiones normales (a) obran perpendicularmente a la superficie A del cuerpo, y las transversales (r) según las dirección de la sección correspondiente.



Tensiones normales o

Deformación

Una barra de acero (homogéneo) de longitud I y sección A, sometida a la acción de dos fuerzas F de tracción según su eje, sufre en toda su longitud una tensión $\sigma = F/A$, y se produce en ella una variación de longitud $\Delta l = l_1 - l_2$ así como una variación de dimensión $\Delta d = d - d_1$; el alargamiento (acortamiento en la compresión) por unidad de longitud, es:

$$\epsilon = \frac{\Delta I}{I} - \frac{I_{*}}{I}$$
, que en % representa $\delta = \frac{\Delta I}{I} \times 100$.

La contracción transversal, resulta:

$$\epsilon_1 = \frac{\Delta d}{d} = \frac{d - d_1}{d}$$

La relación $\mu = \frac{4\pi}{m}$, es el coeficiente de Poisson (\approx 0,3 para el acero).

La razón E = $\frac{\sigma}{c}$, es el módulo de elasticidad (Ley de Hooke) = 2.100.000 para el acero, y $a_1 = \frac{1}{F} = -\frac{\epsilon}{\pi}$, es el módulo de alargamiento.

La variación de longitud de la barra se expresa según

$$\Delta I = \epsilon \cdot I = \frac{\sigma}{E} \cdot I$$
, y también $\Delta I - \frac{F}{A} \cdot \frac{I}{E}$.

Relación entre el alargamiento por tensión y el de dilatación por variación de temperatura

El alargamiento por dilatación, es Δl = t° + α + l, siendo t° la variación de temperatura (t), en °C y lpha el coeficiente de dilatación lineal por °C y unidad de longitud (0,000012 para el acero; Tabla 9.3, Dilatacion lineal).

Haciendo $t^o \cdot \alpha \cdot 1 = \frac{F}{A} \cdot \frac{1}{E}$, $F = A \cdot E \cdot t^o \cdot \alpha$, siendo F la fuerza desarrollada en la dilatación lo contracción) por variación de temperatura.

Ejemplos 1.°. Una barra de acero de 50 mm Ø y 3,0 m de longitud, está sometida a la acción de fuerzas de tracción F = 24 000 kg. Cálculo de la tensión y del alargamiento.

section, A =
$$\frac{\pi \times 50}{19,63}$$
 = 19,63 cm²; σ = $\frac{24000}{19,63}$ = 1.223 kg/cm².

Alargamiento, $\Delta I = \frac{24000}{10.62} \times$ $\frac{300}{2100000}$ = 0,175 cm (= 1,75 mm).

2.°. Una barra de acero de 50 mm 2 y 3,0 m de longitud, es sometida a una variación de temperatura de 50° C. Cálculo de la dilatación y de la fuerza de tracción (o de compresión) si no se permite su dilatación (o contracción).

A = 19,63 cm²;
$$\Delta l = 50 \times 0,000012 \times 300 = 0,18$$
 cm (= 1,8 mm).
F = 19,63 × 2100000 × 50 × 0,000012 = 24734 kg ($\sigma = \frac{24750}{19.63} = 1260$ kg/cm²).

Generalidades

TENSIONES SIMPLES

Resistencias y tensiones simples

Según la disposición de las fuerzas exteriores actuando sobre un cuerpo, éste puede estar sometido a esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, de cortadura y de torsión.

Se dice que un cuerpo está sometido a tensión simple, cuando se considera que a las fuerzas o fuerza a que está sometido, solamente opone una de las resistencias citadas.

Tracción

Una barra recta de sección A, sometida a la acció de dos fuerzas F iguales, que actúan según su eje y en sentido opuesto dirigidas al exterior, se alarga o estira y sufre una tensión longitudinal uniforme de tracción, de valor:







Compresión

Una barra recta de sección A, sometida a la acción de dos fuerzas F iguales, que actúan según su eje y en sentido opuesto dirigidas al interior, se contrae y sufre una tensión longitudinal uniforme de compresión, de valor:







Flexión

Si una barra está sometida a la acción de una fuerza F, perpendicularmente a su eje, se dobla o flexa, y considerando la flexión pura, sufre una tensión longitudinal variable, de valor máximo:

$$\sigma_{\text{mbs}} = \pm \frac{M}{W}$$
 (tracción y compresión),

siendo M el momento flector, y W el momento resistente de la barra.








Cortadura

Una barra de sección A, sobre la que actúan dos fuerzas F iguales y dirigidas en sentido opuesto perpendicularmente a su eje en el mismo plano, que tienden a separar las dos porciones que hay a cada lado del plano de cortadura, sufre en este plano una tensión transversal uniforme, de valor:



Torsión

Si sobre una barra de sección A, actúan dos pares de fuerzas F, en sentido opuesto y perpendicular mente al eje, éstos tienden a hacer girar cada sección transversal respecto a las demás, sometiendo a las secciones de la barra a una tensión transversal uniforme, de valor:

$$\tau = \frac{M_1}{W}.$$

siendo M. el momento de torsión, y W, el módulo de torsión de la barra.



TENSIONES COMPUESTAS .- HIPÓTESIS

Relación entre tensiones normales y transversales

Si un cuerpo o barra está solicitado por la acción de fuerzas exteriores que producen tensiones normales σ y transversales τ , estas tensiones pueden ser sustituidas por otra σ ,, que no debe ser superior a la tensión admisible $\sigma_{\rm eff}$.

Para determinar la tensión reducida σ_n se han establecido diversas hipótesis, especificando las siguientes:

a) Tensión reducida, según la hipótesis del alargamiento o de Bach.

$$\sigma_r = 0.35\sigma \pm 0.65 \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha \cdot \tau)^2} \le \sigma_{sol}$$
; $\alpha = \frac{\sigma_{sol}}{1.3 \cdot \tau_{sol}}$

b) Tensión reducida, según la hipótesis de la tensión transversal o de Mohr

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha \cdot \tau)^2} \le \sigma_{\rm ad}$$
; $\alpha = \frac{\sigma_{\rm ad}}{2 \cdot \tau_{\rm od}}$.

c) Tensión reducida, según la hipótesis de la invariabilidad de trabajo de cambio de forma.

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma^2 + 3(\alpha \cdot \tau)^2} \le \sigma_{sd}$$
; $\alpha = \frac{\sigma_{sd}}{1.73 \cdot \tau_{sd}}$

Para el acero, siendo $\sigma_{\rm set} = 0.8 \cdot \varrho_{\rm set}$, resulta:

a) Para la hipotesis del alargamiento:

$$\sigma_r = 0.35\sigma \pm 0.65 \sqrt{\sigma^2 + 3.7 \cdot \tau^2}$$

b) Para la hipótesis de la tensión transversal:

$$\sigma_1 = \sqrt{\sigma^2 + 1.56 - \tau^2}$$

c) Para la hipótesis de la invariabilidad del trabajo de cambio de forma:

$$\sigma_{\cdot} = \sqrt{\sigma^2 + 1.57 \cdot \tau^2}$$

La hipótesis del alargamiento no ha sido comprobada, y si lo han sido la de la tensión transversal y la del cambio de forma, utilizándose normalmente esta última.

Ejemplo. — Tensión en un eje de acero de 90 mm \oslash , sometido a un momento flector de 5050 kg cm, y de otro de torsión de 6500 kg cm.

Módulo de flexión, W =
$$\frac{\pi \times 9^3}{32}$$
 = 71,6 cm³.

Módula de torsión,
$$W_1 = \frac{\pi \cdot 9^3}{16} = 143,1 \text{ cm}^3$$
.

$$\sigma = \frac{5050}{71.6} = 70.5 \text{ kg/cm}^2$$
; $\tau = \frac{6500}{143.1} = 45.4 \text{ kg/cm}^2$.

Según la hipótesis del alargamiento:

$$\sigma_1 = 0.35 \times 70.5 + 0.65 \sqrt{70.5^2 + 3.7 \times 45.4^2} = 97.6 \text{ kg/cm}^2$$

Según la hipótesis del cambio de forma:


$$\sigma_1 = \sqrt{70.5^2 + 1.57} \times 45.4^2 = 90.6 \text{ kg/cm}^2$$

Generalidades

TENSIONES COMPUESTAS: TRACCIÓN Y COMPRESIÓN CON FLEXIÓN, CORTADURA Y TORSIÓN


Tracción y flexión

La tensión normal suficiente por tracción, $\sigma=\frac{F}{A}$ debida a las fuerzas de tracción F, se sumará con la tensión normal por flexión $\sigma_t=\frac{M}{W}$ (máxima en la sección del mayor momento flector producida por la fuerza F, para obtener la tensión máxima:



Compresión y flexión

Como en la tracción y flexión, la tensión uniforme por compresión $\sigma = \frac{F}{A}$ debida a las fuerzas de compresión F, se sumará a la tensión normal por flexión $\sigma_r = \frac{M}{W}$ (máxima en la sección correspondiente al mayor momento flector) producida por la fuerza F_r , para obtener la tensión máxima:



Tracción o compresión y cortadura

La tensión normal uniforme por tracción o compresión, $\sigma=\pm\frac{F}{A}$ debido a las fuerzas F de tracción o de compresión, se compondrá con la tensión transversal de cortadura, $\tau_c=\frac{F_c}{A}$, localizada en el pláno de las fuerzas F_c , para obtener la tensión reducida G_c , según las hipótesis conocidas.




Tracción o compresión y torsión

Como en el caso de la tracción o compresión y cortadura, la tensión normal uniforme por tracción o compresión, $\sigma=\pm\frac{F}{A}$ debida a las fuerzas F, se compondrá con la tensión transversal uniforme de torsión $\tau_1=\frac{M_1}{W_1}$ debida al par de fuerzas F₁, para obtener la tensión reducida σ_1 , según las hipótesis conocidas.

TENSIONES COMPUESTAS: FLEXIÓN CON TORSIÓN Y CORTADURA, Y CORTADURA CON TORSIÓN

Flexión v torsión

La tensión normal por flexión, $\sigma = \frac{M}{W}$ (máxima en la sección del mayor momento flector) producida por las fuerzas F_n, se compondrá con la tensión transversal uniforme de torsión, $\tau_t = \frac{M_1}{M_1}$ debida al par de fuerzas F_{ij} para obtener la tensión reducida σ_{ij} según las hipótesis conocidas.



En el caso de barra cilindrica, siendo W = $\frac{\pi d^3}{22}$, y W, = $\frac{\pi d^3}{16}$ = 2 W, se hace

$$\tau_i = \frac{M_i}{W_i} = \frac{M_i}{2 W}$$
, resultando:

$$\sigma_{\rm r} = \frac{0.35 \cdot M}{W} + 0.65 \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4 \left(\alpha \cdot \frac{M_{\rm t}}{2 \, W}\right)^2}$$
, de donde


$$\sigma_{\rm r} = \frac{M}{W} (0.35 + 0.65) \sqrt{1 + \left(\alpha \cdot \frac{M_{\star}}{M}\right)^2}$$
, para la hipótesis del alargamiento.

También,
$$\sigma_r = \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 3\left(\alpha \cdot \frac{M_1}{2 W}\right)^2}$$
, de donde:

$$\sigma_{\rm r} = \frac{M}{W} \sqrt{1 + 0.75 \left(\alpha + \frac{M_{\rm r}}{M}\right)^2}$$
 , para la hipótesis del cambio de forma.

Flexión y cortadura

La tensión normal por flexión, $\sigma=\frac{M}{W}$ (máxima en la sección del mayor momento flector), producido por las fuerzas F,, se compondrá con la tensión transversal de cortadura, $\tau_c=\frac{F_c}{A}$ localizada en la sección correspondiente (en determinados casos, en los apoyos), para obtener la tensión reducida σ_{ij} según las hipótesis conocidas.



$$F_c = R_A = F + T$$

F . I. . T . I. Cortadura y torsión

La tensión transversal de cortadura, $\tau_c = \frac{F_L}{\Lambda}$ localizada en el plano de fuerzas F_c , se sumará a la también tensión transversal, uniforme, por torsión $\tau_t = \frac{M_t}{W}$ debida al par de fuerzas F_{μ} , para determinar la tensión transversal máxima:

corresponde a detersección de cortadura. Generalidades

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

Grado o coeficiente de seguridad

El grado o coeficiente de seguridad, es la relación entre la tensión límite y la máxima admisible de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas externas.

$$\nu = \frac{\text{tension limite}}{\text{tension maxima admisible}} \geqslant 1$$

Como tensión límite suele tomarse la rotura, σ_R , o la del límite de elasticidad (iniciación de las deformaciones permanentes) σ_E .

Tensión máxima admisible,
$$au_{\rm sd} = \frac{{
m tensión \ limite}}{{
m coeficiente} \ {
m de}} ag{tensión \ limite}$$

La tensión máxima admisible será inferior al coeficiente de elasticidad, para evitar que las deformaciones sean permanente.

En la Tabla 1.6 se exponen características de materiales utilizados en la construcción de maquinaria, y los coeficientes de tensión o de trabajo admisibles para los mismos, considerando como casos de carga, I la estática permanente, II la alternativa de un valor máximo a cero, III la oscilante de un valor máximo positivo a máximo negativo.

En construcciones metálicas, la Norma MV-103 (de obligada observancia en el proyecto de estructuras o de elementos estructurales de acero laminado) dispone las condiciones de seguridad de estas estructuras, y prescribe las acciones ponderadas correspondientes, estableciendo coeficientes de ponderación de valor superior a la unidad que se aplicarán a las cargas (Tabla 2.6). Con las cargas mayoradas por los coeficientes de ponderación, la tensión admisible puede alcanzar la del coeficiente de elasticidad σ_{ϵ} , resultando así la barra o pieza calculada, con un grado de seguridad respecto del expresado coeficiente de elasticidad, igual al coeficiente de mayoración (de 1,33 a 1,50).

Los tipos de acero laminado, utilizados en la construcción de elementos o de estructuras metálicas de edificación, son el A 42 y A 52, con límites elásticos $\sigma_* = 2600 \text{ kg/cm}^2 \text{ y } \sigma_* = 3600 \text{ kg/cm}^2 \text{ respectivamente; para tipos de acero, no garantizados como los citados A 42 y A 52, la resistencia de cálculo se hará:$

$$\sigma_u = \frac{\sigma_e}{1.1}$$

Las características mecánicas y químicas de los aceros de construcción se exponen en la Tabla 21.3. En los cálculos, como constantes elásticas de los aceros de construcción, se tomará:

Módulo de elasticidad	$E = 2.100.000 \text{ kg/cm}^2$
Módulo de elasticidad transversal	$G = 810.000 \text{ kg/cm}^2$
Coeficiente de Poisson	= 0.33

Los productos de acero laminado se agrupan en series por las caracteriscas geométricas de su sección. Las series, normalizadas, se exponen en las Tablas 3.6 a 14.6.

Ejemplos. 1.º. — Una barra de acero tipo A 42 está sometida a una tensión de tracción de 1260 kg/cm². Cálculo de los coeficientes de seguridad.

$$\nu=\frac{42}{12,60}=3,33$$
, respecto del coeficiente mínimo de rotura $\nu=\frac{2600}{1250}=2,06$ respecto del coeficiente de elasticidad

2.º. – Una barra de acero de 50 mm Ø, con carga de tracción, mayorada (a 1,33), alcanza la tensión del coeficiente de elasticidad (2600 kg/cm²). Cálculo de la carga y tensión real.

Sección, A =
$$\frac{\pi \times 5,0^2}{4}$$
 = 19,63 cm²; carga mayorada F* - 19,63 × 2600 - 51038 kg.

Carga real,
$$F = \frac{51038}{1,33} = 38374 \text{ kg}; \ \sigma = \frac{38374}{19,63} = 1955 \text{ kg/cm}^2 \left(= \frac{2600}{1,33} \right)$$

CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA

	N N	Módulos	Cornella	Corneleristicae			[]	Coefficientes			de trabajo admisibles	\ <u>\</u>		100 Von 40	-		ĺ	Γ
				3							2) 	=			
14 F F	Elosticidod	Desgarra.	9 6	Alorgo	٦	Tracción	-	Compresion	Peion	_	Flexion		ŭ	Cortodura			Torsión	
	kg /cm²	kg/cm³	kg/mm-		ī	I	I	ı	1	I	п	Ħ	I	I	ш	I	I	Ħ
Acero suove	2.150000	830000	35 - 50	25 - 15	800	008 0001 006		00610	9000	006	000	000	022 022 023	0 0 0 0	5 4 6 5 8	88	88	88
Acero duro	2.200000	850 000	8	20 - 10	1200 600		5 8 8	1200	900	00218	800	8 8	960	_		00 1	_	200
Acero musiles	2.000000	000006	70-150	10 - 91						7300	900						000	
Acero al niquel	2.150 000	850 000	45 - 60	20 - i6	000	002	009	1200	1200 800 1200	1200	800	904	00440	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	320	8 ±	0098	8 8
Acero croma-niquel 2,080000	2.080000	850 000	SH - 68	2 2 3	2500	00	8	0062	9	2300	1600	ĝ	_	005	8	2000	805	ğ
Acero fundido	2.150.000	830 000	38-60	0 + 02	00 E	000	000	006	0000	750 300 al200 a 800	_	250 0	450 320 a 960 a 640	-	$\overline{}$	9 8	320	-60
Fundición gris	750 000	300 000	96 - ii	ı	3000	200	0 5 0 0 0	000 8 000 8 000	099	9600	310	002	300	200	8 8	330	$\overline{}$	8 120
Fundición meconizada		II.	19 - 35	þ		=	-	•	=	8 S	370	240		-	-	0 00 E	250	8 8
Fundicion moteoble	1.050000	400 000	28 - 36	1-62	5 8 0	0 4 0 5	8 8	9 0	009	3 8	300	05.20			<u> </u>	88	•	5 % 5 %
Cobre Iominado	000 0517		20-27	35 - 25	0 0 0 0 0 0	230	0.00 0.00 0.00	400 540	270	004	270	0.00					•	
Plamo	000 0511		1,25	37	_					-			-	-				
Atuminio fundido	665 000	260 000	9 - 15	13 - 8	002	20	0 Q	ļ	-	002 0	8 8	50 07						
Bronce fundido	1.200 000		35-60	30-10	005	330	0.07 0.07	00 00 00 00 00 00	270 a 330	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	270	0 170 071		-	-			
Bronce fosforoso	1.200 000		30-44	41-34	05.60	900	200	009 008	_	9 0 8 0	000	_	3 8	0 t	2 30	9 8	300	130 a 230
Latan	800000		ū	12	400	270	130	400 000 0	270 0400	4 8 0 0 0	575 0 684 0	2 02 00 00	320	210	0.00	320	210	0 - 0
Metal delta	1.050000		40-75	40 - 10	00015	004	250	600 00018	400 e 670	800 000 000	400	330 0	900	320	160	000 a	320	160 a 270
Casas c	Casas de carga	— I, Carg de un w	ga estati alor máx	I , Carga estática o permanente. $I\!I$, Carga alternativa, de un valor máximo de un valor máximo positivo a máximo negativo.	rmanen Iffiva a	te. II., máximo	Corgo o negat	afferna ivo.	ofiva, c	de un	rator m	σκιπο	a cera.	Ħ	II, Corpo oscilonte	oecilanti.		
															I	İ		1

CASO DE CARGA CLASE DE ACCION Coeficiente de pondereción si el efecto de la accider es	002.707		<u> </u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Acciones constantes			0, 405 05 405/04			
CASO I Is Sobrecarga 1,33 1,50 0,00 Viento 1,50 1,33 0,00 Acciones constantes y combinación de dos acciones variables independientes 1,33 1,00 Acciones constantes 1,33 1,00 Sobrecarga 1,50 0,00 Nieve 1,50 0,00 Acciones constantes 1,33 1,00 Viento 1,50 0,00 Nieve 1,5	CASO DE CANGA		CLASE DE ACCION	Destav	orable	Favorable
Viento 1,50 1,33 0,00 Acciones constantes y combinación de dos acciones variables independientes 1,50 0,00 Acciones constantes 1,50 0,00 Nieve 1,50 0,00 Acciones constantes 1,33 1,00 Viento 1,50 0,00 Nieve 1,50 0,0	Ĭ.		Acciones constantes	1,33	1,33	1,00
Acciones constantes y combinación de dos acciones variables independientes 1,33 1,00	CASO I	la	Sobrecarga	1,33	1,50	0,00
Acciones constantes y combinación de dos acciones variables independientes 1b Sobrecarga 1,50 0,00 Nieve 1,50 0,00 Acciones constantes 1,33 1,90 1c Viento 1,50 0,00 Nieve 1,50 0,00			Viento	1,50	1,33	00,00
Nieve 1,50 0,00 Acciones variables independientes Nieve 1,50 0,00 Acciones constantes 1,33 1,00 Viento 1,50 0,00 Nieve 1,50 0,00	ı		Acciones constantes	1,3	3	1,00
Acciones constantes 1,33 1,00 1c Viento 1,50 0,00 Niève 1,50 0,00	Acciones constantes y combinación de dos	1b	Sobrecarga	1,5	0	0,00
1c Viento 1,50 0,00 Niève 1,50 0,00	acciones variables independientes		Nieve	1,5	0	0,00
Nieve 1,50 0,00			Acciones constantes	1,3	3	1,00
Nieve 1,50 0,00	1	łc	Viento	1,5	0	0,00
CASO II Acciones constantes 1,33 1,00				1,5	0	0,00
	CASO II		Acciones constantes	1,3	3	1,00
Acciones constantes y combinación de tres acciones Sobrecarga 1,33 0,00	Acciones constantes y combinación de tres ac	ссіолея	Sobrecarga	1,3	3	00,0
variables independientes Viento 1,33 0,00			Viento	1,3	3	0,00
Nieve 1,33 0,00			Nieve	1,3	3	00,0
CASO III Acciones constantes 1,00 1,00	CASO III		Acciones constantes	1,0	Ю	1,00
Acciones constantes y combinación de cuetro Sobrecarga r (1) 0,00		2	Sobrecarga	r (1)	0,00
acciones variables independientes, incluso las Viento 0,25 (2) 0,00			Viento	0,2	(5 (2)	0,00
acciones sísmicas Nieve 0,50 (3) 0,00	acciones sísmicas		Nieve	0,5	0 (3)	0,00
Acciones sísmicas 1,00 0,00	1		Acciones sísmicas	1,0	Ю	0,00

- (1) r es el coeficiente reductor para las cargas de la Norma Sismorresistente, que indica:
 - Caso 1º. Azoteas, viviendas y hoteles (salvo locales de reunión): r = 0.50

Caso 2º. Oficinas, comercios, calzadas y garajes: r = 0.60

Caso 3º. Hospitales, cárceles, edificios docentes, iglesias, edificios de reunión y espectáculos y salas da reuniones da hoteles: r = 0.80

- (2) Sólo se considerará en construcciones en situación topográfica expuesta o muy expuesta (Norma MV 101).
- (3) En caso de lugaras en los que la nieva permanece acumulada habitualmente más de treinta días, en el caso contrario el coeficiente es 0.0

Considerationes

En los aceros A42 y A52 como el coeficiente de minoración del acero $\gamma_a=1$, resulta que la resistencia del cálculo σ_0 es igual al límite elástico σ_0 respectivo, $\sigma_0=2,6$ t/cm² para el acero A42 y $\sigma_0=3,6$ t/cm² para el A52. Aplicando a estos valores los coeficientes de ponderación de las acciones $\gamma_s=1,33$ para las constantes y $\gamma_s=1,50$ para las variables, resultaría:

Acero A42,
$$\sigma_{\text{e ad}} = \frac{2.600}{1.33} = 1.955 \text{ kg/cm}^2 \text{ y } \sigma_{\text{v ad}} = \frac{2.600}{1.5} = 1.733 \text{ kg/cm}^2$$

Acero A52, $\sigma_{\text{e ad}} = \frac{3.600}{1.22} = 2.706 \text{ kg/cm}^2 \text{ y } \sigma_{\text{v ad}} = \frac{3.600}{1.5} = 2.400 \text{ kg/cm}^2$

En el supuesto de actuar solamente acciones constantes, se puede fijar desde un principio los coeficientes de trabajo admisibles $\{a_{\theta, \theta d}\}$, circunstancia que no es posible para el caso de acciones constantes combinadas con variables, y así, por ejemplo, para el caso lb, resultaría:

Acción constante, $F_{\rm B}$, tensión admisible $\sigma_{\rm c, ad} = F_{\rm B} \cdot 1,33$ Sobrecarga, $F_{\rm B}$, tensión admisible $\sigma_{\rm B,ad} = F_{\rm B} \cdot 1,50$ Nieve, $F_{\rm B}$, tensión admisible $\sigma_{\rm B,ad} = F_{\rm B} \cdot 1,50$ ΣF $\Sigma F \cdot \gamma_{\rm B}$

Tensión máxima admisible,
$$\sigma_{max} = \frac{\sum F \cdot \gamma_s}{\sum F}$$

Esta tensión máxima admisible, estará comprendida entre 1.955 y 1,733 kg/cm² para el acero A42, y entre 2,706 y 2,400 kg/cm² para el A52, motivo por el cual los cálculos deben realizarse mayorando las acciones con ponderación y comprobando que la tensión máxima alcanzada no supera los valores:

o_{méx} ≤ 3,600 kg/cm² para el acero A 52

Nota. — Las características y composición de los aceros para construcciones metálicas se exponen en la Tabla 21.3.


Product lan	tos de ninad		ero						PE	RF	ILE	S	PI	V				T	ABL	A 3,
				4	100			14%			7.	<u>-</u>		9			- -			
- J. A	Ţ,			DIM	ENSIG	weş			AG	WE	105			TER	MINOS E	E SE	ccioi	v		
I "	1	'n	٥	e = r	•1	<i>t</i> 1	ħ ₁	r.	*		•1	Sg	17	'A	i _x	W _X	i _K	I _y	Wy	14
-								I		I		cm³	cm4	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	on	CH7 ⁴	cm	cm
PN cm²	kg/m	mm	mm	mm	mm	(LIVE)	пып	men	mm	mm	mm	6	<u> </u>	un/*	G/II	CHI-	SF17	<u></u>	<u></u>	

-	Ι.			1 -	, ,		.,		- 1		1 "	ı		! ''	- A			1 ^	, ,	, ,		
PN	cm²	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	тыт	mm	mm	mm	mm	cm³	cm ⁴	cm	cm ⁴	cm ³	om	cm ⁴	cm³	em	ā
8	7,58	5,96	80	42	3,9	5,9	2,3	59	304	22	-	5,83	11,4	0,93	87,5	77,8	19,5	3,20	8,29	3,00	0,91	٥
10	10.0	8.32	100	50	4.5	6,8	2,7	75	370	28	l –	6,59	19,5	1,72	268	171	34,2	4,01	12,2	4,88	1,07	P
12	14.2	11,2	120	58	5,1	7,7	3,1	92	439	32	1 -	7,49	31.8	2.92	685	328	54.7	4.81			1,23	P
14	18,3	14,4	140	86	5.7	8,8	3,4	109	502	34	11	8,53	47,7	4,66	1540	673	81,9	5,61	35,2		1.40	
16	22,8	17,9	180	74	0,3	9,5	3,8	125	575	40	11	9,29	68,0	7,08	3138	935	117	6,40	54,7	14,8	1.66	Р
18	27,9	21,9	180	82	0,0	10,4	4,1	142	640	44	13	10,19	93.4	10,3	6924	1450	161	7.20	B1.3	19.8	1.71	
20	33,8	26,3	200	90	7,5	11,3	4,5	159	709	48	13	11,09				2140	214	8,00		26,0	1,87	P
22	39,5	31,1	220	98	8,1	12,2	4,9	175	775	52	13	11,99	162	20,1	17760	3060	$\overline{}$	8.80		33,1	2,02	P
24	46,1	36,2	240	106	8,7	13,1	5,2	192	844	56	17	12,89	206	27.0	28730	4250		9.50	,	41,7	2.20	1
26	53,4	41,9	260	113	9,4	14,1	5,6	208	908	50	17	13,86	257	36,1	44070	5740	442	10.4		51.0	2.32	
26	61.1	48,0	280	119	10,1	15,2	6,1	226	966	62	17	15,03	316	47,8	64580	7590	542	11.1	364	61.2	2,45	ı
30	69.1	54,2	300	125	10,8	16,2	5.5	241	1030	64	21	16,10		61,2		9800	653	11.9			2,56	,
32	77 B	61,1	320	131	11,5	17,3	6,9	267	1090	70	-	16,99	_	_		12510		12,7		84.7	2.57	P
34	86,B	59,1	340	137	12.2	18,3	7.3	274	1150	74	21	17,92	540	97.5	176300	15700		13.5		98.4	2.80	
36	97.1	76,2	360	143	13,0	19,5	7.8	290	1210	76	23	19.19		1 '		19610		14,2		114	2.90	ı
38	107	84,0	360	149	13,7	20.5		306	1270	82	23	19.98	741	1	318700	24010		16.0	975		3.02	P
40	118	92,5	400	155	14,4	21,6	8.6	323	1330	86	23	21,01			419800	29210	1480			149	3,13.	P
45	147	115	460	170	16,2	24,3	9.7		1478	94		23,87		_	_		2040	_		203	3,43	P
50	180	141	500	185	18.0	27.0	10,8	404	1626	100		26,48			1403000	88740			ł	268	3.72	Р
56	213	167	550	200	19.0		11.9		1787	110		29.30			2389000		3610			349	4.02	
60	254	199	800	215	21,6	32,4	13.0	485	1924	120	1 '	31.53			3821000	139000				434	4.30	
	Ц.,,	Ц.	_	Щ.									l	L	1							
D.a.	4																					

Productos de acero laminados

MEDIOS PERFILES I PN

TABLA 3, . 6



W.	A	,			DIM	ENSIC	WES			AG	UJER	os	C.		TERM	INOS D	E SECCIO	N		Ê
7			ħ'	ь	a = 1	•1	r ₁	h'i	u'			•2	c	1,	W _x	1 _X	1 _y	W _y	1/4	Suminiero
PN	cm²	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm³	cm	3
a	3.79	2.90	40	42	3.9	5,9	2,3	29	156	22	_	4.43	10.0	4.56	1.52	1.10	3,15	1,50	0.91	<u>с</u>
10	5,30	4.16	50	50	4,5	6,6	2,7	37	190	28	L	5.06	12.5	10.8	2,87	1,42	6.10	2.44	1.07	Р
12	7,10	5,60	60	58	B,1	7,7	3,1	46	225	322		5,67	15,2	21.2	4,74	1,73	10.8	3.71	1,23	P _
14	9,15	7,20	70	66	6.7	8,8	3.4	54	267	34	11	6,29	17,9	37,8	7,26	2,03	17,6	5,35	1,40	ᇉᅟ
16	11.4	8.95	80	74	6,3	9,5	3.8	62	294	40	11	6,91	20.4	62,2	10,4	2,34	27,4	7,40	1,55	_P
18	14,0	11,0	90	82	6,9	10,4	4.1	71	327	44	13	7,53	23,0	99.7	14,9	2,65	40,6	9,90	1,71	Р
20	16,7	13,1	100	90	7,5	11,3	4,5	78	362	48	13	8,15	26,7	144	19,4	2,93	58,5	13,00	1,87	P
22	19.8	15,5	110	98	8,1	12,2	4,9	87	396	52	13	8,77	28.2	204	25,0	3,21	81.0	16,6	2,02	•
24	23.0	18,1	120	108	8,7	13,1	5,2	96	431	56	17	9,30	30,9	289	32,5	3,54	110	20.9	2,20	P.
26	26.7	20,9	130	113	9,4	14,1	5,6	104	463	60	17	10,15	33,7	396	41,2	3,85	144	25,5	2,32	P
28	30,5	34,0	140	119	10,1	15,2	6,1	112	493	62	17	11,04	36,7	528	Б1,1	4,16	182	30,6	2,45	F₽ ¯
30	34.5	27.1	150	125	10,8	16,2	6.5	120	526	64	21	11,83	39,7	699	63,A	4,50	225	36,1	2.56	P
32	38.9	30,6	160	131	11.5	17,3	6,9	128	567	70	21	12,72	42,7	888	75.7	4,77	277	42,4	2,67	Р
34	43,4			137	12,2	18,3	7,3	137	589	74	21	13,51	45,6	1130	90,9	5,10	337	49,2	2,80	P
36	48.8	36,1	180	143	13,0	19.5	7.9	145	617	76	23	14,50	18.7	1420	108	5,40	409	67,0	2,90	P
38	53.5			149	13,7	20.5	8,2	153	847	82	23	15,29	51.5	1740	126	5,71	488	66,5	3,02	P
40	58,9	46,2	200	156	14,4	21,6	8,6	161	680	86	23	16,18	54,7	2150	148	6,04	590	74,5	3,13	Р
46	73,4	57,8		170	16,2	24.3	9,7	181	756	94	25	18,58	81,7	3360	206	6.75	886	101	3,43	P
50	89.7	70,4	250	186	18,0	27.0	10,8	202	831	100	28	20,53	70.0	5210	289	7,61	1240	134	3,72	P
55	106	83,3	276	200	19,0	30,0	11,9	222	B18	110	28	23,00	75,5	7390	371	8,33	1740.	174	4,02	Р
80	127	99,6	300	216	21,8	32,4	13,0	242	984	120	25	24,80		10820	503	9,23	2340	217	4,30	P

Productos de acero PERFILES I P3

TABLA 4, . 6








Partit	A	,			DIM	EAS/C	WES			AG	UJER	os			77	ERMINO	DE :	SECC	ON			ą,
I			h	b	•	21	7	ħ ₁	ų	w	*	#2	Sx	17	1 _A	l _x	Wx	$i_{\mathbf{x}}$	14	Wy	14	nýn máruju
PE	cm3	kg/m	mm	mm	mm	mm	ותיה	mm	mm	ment	mam)	mm;	¢ 1113 3	cm ⁴	cm ⁶	cm ⁴	cm³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	υμω η ς.
	7.64	5,0	80	46	3,8	5,2	5	60	328			5.2	11,8	0.72	118	80,1	20,0	3.24	8.5	3,2	1,05	c
10	10.3	8,1	100	55	4,1	5.7	7	65	400		_	5.7	19.7	1,14	351	171	34,2	4.07	15,9	5,8	1.24	C
12	13.2	10,4	120	64	4.4	6,3	7	93	475	35	Ţ - _	6,3	30,4	1,77	890	318	53.0	4,90	27,7	8,6	1.45	C
14	16 <i>A</i>	12,9	140	73	4,7	6,9	7	112	551	40	11	6,9	44,2	2,63	1981	541	77.3	5,74	44,9	12,3	1,65	c
16	20,1		160	82	5,0	7,4	9	127	623	44	13	7,4	61,9	3,64	3959	869	109	6,58	68,3	15,7	1,84	P
18	23,9	18,8	180	91	5,3	8,0	9	146	696	48	13	8,0	83,2	5,06	7431	1320	146	7,42	101	22,2	2,06	Р
20	28.5	22,4	200	100	5,6	8.5	12	159	768	52	13	8,5	110	6,67	12990	1940	194	8.26	142	28,5	2,24	Р
22	33,4	26,2	220	110	5.9	9,2	12	178	848	58	17	9.2	143	9,15	22670	2770	252	9 11	206	37,3	2,48	Р
24	39,1	30,7	240	120	6,2	9,8	15	190	922	65	17	9,8	183	12,0	37390	3890	324	9,97	284	47,3	2,69	Ρ
27	45,Đ	36,1	270	135	6,6	10,2	16	220	1040	72	21	10,2	242	15,4	70580	5790	429	11,2	420	62,2	3,02	Р
30	53,8	42,2	300	150	7,1	10,7	15	249	1160	80	23	10,7	314	20,1	125900	8360	557	12,5	604	80,5	3,35	Р
33	62,8	49,1	330	160	7,5	11,5	18	271	1250	85	26	11,5	402	26,5	199100	11770	713	13,7	788	98,5	3,55	ρ
36	72,7	57,1	360	170	8,0	12,7	18	299	1350	90	25	12,7	51D	37,3	313600	16270	904	15.0	1040	123	3,79	₽
40	84,5	66,3	400	180	8,6	13,5	21	331	1470	95	28	13,5	654	48,3	490000	23130	1160	16,5	1320	146	3,95	P
45	98,8	77,6	460	190	9,4	14,6	21	379	1610	100	. 28	14,6	851	65,9	791000	33740	1500	18,5	1680	176	4,12	₽
50	116	90,7	500	200	10,2	16,0	21	426	1740	110	28	16,0	1100	91,8	1249000	48200	1930	20,4	2140	214	4,31	P
56	134	105	550	210	11.1	17,2	24	468	1880	115	28	17,2	1390	122	1894000	67120	2440	22,3	2670	254	4,45	¢
60	156	122	600	220	12.0	19,0	24	514	2010	120	28	19,0	1760	172	2946000	92080	3070	24.3	3390	308	4.68	С


Productos de acero laminados

MEDIOS PERFILES I PE


TABLA 4, . 6



Pertit	A	P			DIM	ENSIC	NES			AG	UJER	os	C.e.		TERM	INOS D	E SECCIO	٨		0.
T PE	cm²	ka/m	h'	b	g mm	e ₁	r mm	ń, mm	u'	w	a	om mm	c mm	I _X	W _X	i _X cm	y. cm4	W _y	i _у ст	Suministro
B	3.82	_			<u> </u>	5.2	5	30	168		_	5.2	0.96	4.8	1.58	1.12	4.25	1.85	1.06	-
10		4.05					7	32		_		5.7	1		2.70	1.41	7.95		1.24	c
12	6,60	5,20		64	4,4	Б,3	7	46	241	35	_	6,3	1,40	19,3	4.20	1,71	13.9	4,33	1,45	С
14	B,20	6,45	70	73	4,7	6,9	7	. 56	280	40	11	6,9	1,62	33,2	6.14	2,01	22.6	6,15	1,65	С
16	10,1	7,90	80	82	5,0	7,4	9	63	316	44	13	7,4	1,83	52,9	8,57	2,29	34.2	8,35	1,84	Р
18	12,0	9,40	90	91	5,3	8,0	9	73	354	. 48	13	8,0	2,05	80,2	11,6	2,59	50,5	11,3	2,06	[P]
20	14,2	11,2	100	100	5,6	8,5	12	79	390	52	_13_	6,5	2.25	117	_15.1	2,86	71,3	14,2	2,24	Р
22	16,7	13,1	110	110	5,9	9,2	12	89	430	58	17	9,2	2,45	166	19,3	3,14	103	18,7	2,48	Р
24	19,6	15,4	120	120	6,2	9,8	15	95	467	65	17	9,8	2,62	227	24,2	3,40	142	23,7	2.59	P
27	23,0	18,1	135	135	6,6	10,2	15	110	527	72	21	10,2	2,97	345	32,8	3.87	210	31,1	3.02	₽
30	26,9	21,1	150	150	7,1	10,7	15	124	587	80	_Z3	19.7	3,32	509	43,6	4.35	302	40,3	3.35	P
33	31,3	24,6	165	160	7,5	11,5	18	135	633	85	25	11,5	3,65	717	55,8	4,79	394	49,3	3.55	Р
36	36,4	28,6	180	170	В,О	12,7	18	149	683	90	25	12,7	3,98	993	70,B	5,22	521	61,5	3,79	P
40	42,3	33.3	200	180	8.6	13,5	21	165	744	95	28	13.5	4.52	1450	93,7	5.85	660	73.0	3.95	Р
45	49,4	38,8	. 225	190	9,4	14,6	21	189	814	100	28	14,6	5,28	2220	129	6,70	840	88,0	4,12	↓ ° ↓
50	57.B	45.4	250	200	10.2	16.0	21	213	880	110	28	16,0	6,01	3260	172	7,52	1073	107	4,31_	P.
_55	67,2	52.8	275	210	11.1	17.2	24	234	951	115	28	17,2	6,78	4570	225	8,33	1335	127	4.45	С
60	78.0	61.2	300	220	12 D	19.0	24	257	1022	120	28	19,0	7,84	6500	288	9,13	1696	154	4,66	С




Perfi	A	р			DIM	ENSI	ONES			A	GUJE	905	C.e.		TERM	WOS L	DE SECCIO	·~		112
H EB	cm²	kg/hr	mm h'	b mm	e mm	e _i mm	י מעת	n'i	mm	ונענת מעומ	mn mn	8 mm	с mm	j _X cm⁴	W _K cm³	i _n em	I _V cm ⁴	W _y	i _y cm	Suministro
10	13,0	10,2	50	100	6	10	12	28	290	55	_	13	1,81	16	4,0	1,12	84	16,8	2,53	Р
12	17,0	13,8	во	120	6,5	11	12	37	350	65		17	1,97	31	6,4	1,35	169	26,5	3,06	Р
14	21,5	16,9	70	140		12	12	46	410	75	-	21	2,33	54	9,5	1,58	275	39,3	3,58	Р
16	27,2	21,3	80	160	8	13	15	52	466	85		23	2,69	91	14,0	1,83	445	65,6	4,05	P
95	32,7	25,A	90	180	8,5	14	15	61	524	100	[-	25	3,06	139	18,8	2,07	681	75,7	4,57	Р
20	39,1	30,6	100	200	9	15	18	67	584	110		25	3,32	204	24.8	2,29	1002	100	5,07	Р
22	45,5	35,7	110	220	9,5	16	18_	77	646	120	[-	25	3,68	289	31,8	2,52	1422	129	5,59	Р
24	53,0	41,6	120	240	10	17	21	82	700	90	35	25	3,94	397	39,9	2,74	1961	163	8,08	₽
26	59,2	46,5	130	260	10	17,5	24	88	760	100	35	26	4,15	512	47,3	2,94	2567	197	6,58	Р
28	65,7	51,6	140	280	10,5	18	24	98	B21	110	45	25	4,57	673	57,6	3.20	3297	236	7,09	Р
30	74,6	58,5	150	300	11	19	27	104	876	120	50	25	4,82	871	69,4	3,42	4281	265	7,58	₽
32	B0,7	63,3	160	300	11,5	20,5	27	112	897	120	50	25	5,30	1097	82,3	3,69	4619	306	7,57	Р
34	85,2	67,1	170	300	12	21,5	27	121	917	120	50	26	5,85	1362	96,7	3,99	4845	323	7,53	Р
36	90,3	70,9	180	300	12,5	22,5	27	130	938	120	50	25	6,42	1671	112	4,30	5071	338	7,49	P
4	98,9	77,6	200	300	13,5	24	27	149	979	120	50	26	7.68	2437	149	4,96	5410	361	7,40	Р
46	109	86,8	225	300	14	26	27	172	1009	120	50	26	9,09	3566	195	5,72	5861	391	7,33	Р
50	118	93,7	250	300	14,5	28	27	195	1075	120	45	28	10,6	5020	249	6,49	6312	421	7,27	3
55	127	99,7	275	300	15	29	27	219	1125	120	45	28	12,3	6834	310	7,33	6583	436	7,17	С
60	135	108	300	300	15,5	30	27	243	1176	120	45	28	14,0	9060	381	8,19	6765	451	7.08	С



	A	P			DIM	ENSI	ONES			A	GUJE	nos				TERMIN	os o	E SEC	CION			2
H EA	om ³	kgAti	ħ mm	b mm	e mm	e ₁ mm	r mm	h ₁ mm	u mm	w mm	w ₁	a mm	S _N cm³	/ _Т	I _A	i _X cm*	w _×	. i _X	l _y cm ⁴	W _y cm³	'v em	Sumin
10	21,2	16,7	96	100	5	В	12	56	561	55	_	13	41,5	4,8	2581	349	73	4,06	134	27	2,51	¢
12	28,3	19,9	114	120	5	8	12	74	677	65	_	17	59,7	5,8	5472	606	106	4,89	231	38	3,02	С
14	31,4	24,7	133	140	5,5	8,5	12	92	794	75	_	21	86,7	8,2	15060	1033	155	5,73	389	56	3,52	С
16	38,8	30A	152	160	6	9	15	104	906	85	_	23	125	11,3	31410	1673	220	6,57	616	77	3.98	C
18	45,3	35,6	171	180	6	9,5	16	122	1020	100		25	162	14,7	60210	2510	294	7,45	925	103	4.52	С
20	53,8	42,3	190	200	6,5	10	18	134	1140	110	_	26	215	19,2	108000	3692	389	8,28	1336	134	4.98	С
22	64,3	50,5	210	220	7	11	18	162	1260	120	_	25	284	28,0	193300	5410	515	9,17	1966	178	5,51	¢
24	76,8	60,3	230	240	7,5	12	[21_	164	1370	90	35	25	372	39,4	328500	7783	675	10,1	2769	231	6,00	С
26	86,8	68,2	200	260	7,5	12,5	24	177	1480	100	40	25	460	47,8	516400	10455	836	11,0	3668	282	0.50	С
28	97,3	76,4	270	280	В	13	24	196	1600	110	45	26	556	58,3	785400	13673	1010	11.9	4763	340	7.00	С
30	112,5	88,3	290	300	8,6	14	27	208	1720	120	50	25	692	77,7	1200000	18263	1260	12,7	6310	421	7.49	С
32	144	97,6	310	300	9	15,5	27	225	1760	120	50	25	814	105	151 2000	22928	1480	13,5	6985	466	7,49	С
34	33,5	105	330	300	9,5	16,5	27	243	1790	120	50	25	925	127	1824000	27693	1680	14,4	7436	496	7.46	¢
36	142,8	112	350	300	10	17,6	27	261	1830	120	50	25	1040	152	2177000	33090	1890	15,2	7687	526	7.43	С
40	199,0	125	390	300	11	19	27	296	1910	120	50	25	1280	197	2942000	45069	2310	16,8	8564	571	7.34	Ç
45	178,0	140	440	300	11,5	21	27	344	2010	120	50	25	1610	265	414800Ω	53722	2900	18,9	9465	631	7.29	С
50	197,5	155	490	300	12	23	27	390	2110	120	45	28	1970	347	5643000	86975	3550	21,0	10367	691	7,24	С
56	211,8	156	540	300	12,5	24	27	438	2210	120	45	28	2310	398	7189000	111932	4150	23,0	10819	721	7.15	С
50	226,5	178	590	300	13	25	27	486	2310	120	45	28	2680	454	8978000	141208	4790	25,0	11271	751	7,05	C


Pro	duct lan	os d inac		ero						PE	RF	ILE	S	H	EN				T	ABL	A 7 .	6
7		,			DIA	(ENS	ONES			_4	GUJE	ROS				TERMIN	os o	E SEC	CION			0.4
н		·	h	ь		1	,	ħ1	u	**	w ₁		S _x	17	Ą	1,	W _x	i _x	ly	Wy	i,	Summetro
EM	cm²	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm³	cm ⁴	em ⁶	cm ⁴	cm³	cm	cm ⁴	cm³	ÇM7	ă
10	63,2	41,B	120	106	12	20	12	56	619	55	_	13	118	79	9925	1143	190	4,63	399	75	2,74	¢
12	66,4	52,1	140	126	12,5	21	12	74	73B	65	<u> </u>	17	175	109	24790	201B	288	5,51	703	112	3,25	C
14	80,6	63,2	160	146	13	22	12	92	836	73	_	21	247	145	54330	3291	411	6,39	1144	157	3,77	С
16	97,1	76,2	180	166	14	23	15	104	970	85		23	337	190	108100	5098	566	7,25	1759	212	4,26	u
18	113,3	88,9	200	186	14.5	24	15	122	1090	95		25	442	241	199300	7483	748	8,13	2580	277	4,77	Ç
20	131,3	103	220	206	15	25	18	134	1200	105		25	588	301	346300	10620	967	9,00	3651	354	5,27	С
22	149,4	117	240	226	15,5	26	18	152	1320	115	l =	25	710	372	572700	14605	1220	9,89	5012	444	5,79	c
24	199,6	157	270	248	18	32	21	164	1480	90	35	26	1060	751	1162000	24289	1800	11.0	8153	667	6.39	Ċ
26	219,8	172	290	268	18	32,5	24	177	1570	100	40	25	1260	848	1728000	31307	2160	11.9	10449	780	B.90	С
28	240,2	189	310	288	18,5	33	24	196	1690	110	45	25	1480	957	2520000	39547	2550	12,8	13163	914	7,40	С
30	303,1	238	340	310	21	39	27	208	1830	120	50	25	2040	1690	4386800	59201	3480	14,0	19403	1252	8,00	C
32	312,0	245	359	309	21	40	27	225	1870	120	50	25	2220	1810	5004000	68135	3800	14,8	19709	1280	7,95	С
34	315,8	248	377	309	21	40	27	243	1900	120	50	26	2360	1820	5585000	76372	4050	15.6	19711	1280	7,90	Ç
348	318,8	250	395	308	21	40	27	261	1930	120	50	25	2490	1820	6137000	84867	4300	16,3	19522	1270	7.83	С
40	325,8	256	432	307	21	40	27	298	2000	120	50	25	2790	1830	7410000	104119	4820	17,9	19335	1260	7,70	С
45	336,4	263	478	307	21	40	27	344	2100	120	50	26	3170	1860	9252000	131484	5500	19,8	19339	1260	7,59	С
50	344,3	270	524	306	21	40	27	390	2180	120	50	28	3550	1860	11187000	161929	6180	21,7	19155	1250	7,46	С
55	354,4	278	572	306	21	40	27	439	2280	120	50	28	3970	1880	13516000	197984	6920	23.6	19158	1250	7,35	С
80	363,7	285	620	305	21	40	27	486	2370	120	50	28	1390	0981	15908000	237447	7660	25.6	18975	1240	7.22	С



2011	A	P			DIM	ENSIC	ONES.					Agu	jeros			ERMIN	OS DE	SECO	ON			Ę
[ĺ	٨	b	•	•1= r	'n	h ₁	ע	c	m	₩	•	S _x	1,	/ _x	W _X	î,	1 _V	W	i _y	Suministro
PN	cm²	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm³	cm ⁴	cm ⁴	cm³	cm	cm ⁴	om³	сm	ā
. 8	11,0	8,64	80	45	6	В	4	46	312	14,5	26,7	26	13	15,9	2,24	106	26,5	3,10	19,4	6,36	1,33	C
10	13,5	10,5	100	50	6	8,5	4,5	64	372	15,5	29,3	30	13	24,5	2,96	206	41,2	3,91	29,3	8,49	1,47	Р
12	17,0	13,4	120	55	7	9	4,5	82	434	16,0	30,3	30	17	36.3	4,30	364	60,7	4.62	43,2	11,1	1,59	P
14	20,4	18,0	140	60	7	10	5_	98	489	17,5	33,7	35	17	51.4	6,02	605	86,4	5,45	62,7	14,8	1,75	P
16	24,0	18,8	160	85	7,5	10,5	5,5	115	546	18,4	35,6	35	21	68,8	7,81	925	116	6,21	85,3	18,3	1,89	Р
18	28,0	22,0	180	70	8	11	5,5	133	611	19,2	37,5	40	21	89,8	9,98	1350	150	6,95	114	22,4	2,02	P
20	32,2	25,3	200	75	8,5	11,5	6	151	661	20,1	39,4	40	23	114	12,6	1910	191	7,70	148	27,0	2,14	Р
22	37,4	29.4	220	80	9	12,5	6,5	167	718	21,4	42,0	45	23	146	17,0	2690	245	8,48	197	33,6	2,30	P
24	42.3	33.2	240	85	9,5	13	6,5	184	775	22,3	43,9	45	26	179	20,8	3600	300	9,22	248	39,6	2,42	P
26	3م48	37,9	260	90	10	14	7	200	834	23,6	46,6	50	25	221	23,7	4820	371	9.99	317	47,7	2,56	Р
28	53,3	41,8	280	96	10	15	7,5	216	890	25,3	50,2	50	25	266	33,2	8280	448	10,9	399	57 <i>,2</i>	2,74	P
30	58,8	48,2	300	100	10	18	8	232	950	27,0	54,1	55	25	316	40,5	8030	535	11,7	495	67,B	2,90	Р
32	75,8	59,5	320	100	14	17,5	8,75	246	982	26,0	48,2	55	26	413		10870	679	12,1	597	80,6	2,81	¢
36	77,3	60,6	350	100	14	16	8	282	1047	24,0	44,5	66	25	459		12840	734	12,9	570	75,D	2,72	C
38	80,4	63,1	380	102	13,5	16	8	313	1110	23,8	45 B	60	25	507		15760	829	14,0	615	78,7	2,77	c
40	91,5	71,8	400	110	14	18	9	324	1182	26,5	51,1	60	25	618		20350	1020	14,9	846	102	3,04	C

ANOTACIONES ABREVIADAS UTILIZADAS EN LAS TABLAS


- A Area bruta de la sección
- P Peso en Kg. por metro lineal del perfil
- h Altura del perfil
- h. Altura de la parte plana del alma
- b Anchura del ala del perfil
- Espesor del alma
- w Gramil o distancia entre agujeros
- d Diámetro del agujero
- C Posición del eje γ-y respecto de la cara exterior del alma (perfiles □)
- m Distancia del eje y-y al centro de esfuerzos cortantes (perfiles [])
 - Perímetro de la sección
- I_x Momento de inercia de la sección respecto al eje x-x
 - Momento de inercia de la sección respecto al eje y-y
- I_n Momento de inercia de la sección respecto al eje η-η
- I_ε Momento de inercia de la sección respecto al eje ξ-ξ
- Módulo de torsión de la sección
- I_A Módulo de alabeo de la sección
- W_x Módulo resistente de la sección respecto al eje x-x
- Wy Módulo resistente de la sección respecto al eje y-y
- W_{η} Módulo resistente de la sección respecto al eje η - η
- W_ξ Módulo resistente de la sección respecto al eje ξ-ξ
- S_x Momento estático de media sección respecto al eje x·x



~	w	A	,)ME	NS!	OWE	s	<i>-</i>	OS/6	IONI	FS		AGU	JERC)S	Γ	7	ERM	INOS D	E SEC	CION			8
L		om²	kg/m	b mm	*****	r mm	/1 /1	u mm.	е рит.	۲ ₎ سس.	V2 MMT.	ν ₃ mm.	w ₁	w ₂	# 3 17871.	mm.	j _X cm ⁴	W _X	i _x	In cm4	W _η cm³	/η cm.	jξ coπ ⁴	it om.	Sumine
	4	3,08	2,42	40	4	6	3	155	11,2	15,8	14,0	28,3	22	-	18	11	4,47	1,56	1,21	1.85	1,17	0,78	7,09	1,52	ρ
40	5	3,79	2,97	40	5	8	3	155	01,8	16,4	14,2	28,3	22	Τ_	18	h 1	5,43	7,91	,20	2,26	1,37	0,77	8,80	1,51	c
	6	4.48	3.52	40	6	6	3	155	12,0	17,0	14,3	20,3	22	-	18	11	6,31	2,26	1,19	2,65	1,58	0,77	9,98	1,49	c_
	4	3,40	2,74	46	4	7	3,5	174	12,3	17,6	15,7	31,8	25	L	20	13_	6,43	1,97	1,36	2,67	1,53	0,88	10,2	1,71	P
45	_6	4.30	3,36	45	6	7	3,5	174	12,8	18.1	15,8	31,8	25	_	20	13	7,48	2 43	1,36	3,26	1,80	0.87	12,4	1,70	P
	8	5,09	4,00	45	6	7	3,5	174	13,2	18.7	15,9	31,8	25	<u> </u>	20	13	9,16	2,88	1,34	3,82	2,06	0.87	14,5	1,69	С
	4	3,89	3,06	50	4	7	3,5	194	13,6	19,2	17,5	35,4	30	i -	20	13	8,97	2,46	1,52	3,72	1,94	0,98	14,2	1,91	P
	5	4,80	3,77	50	5	7	3,5	194	14,0	19,9	17,8	35,4	30	L	20	13	11,0	3,05	1,51	4,54	2,29	0,97	17,4	1,90	[P_
50	6	5,69	4.47	50	8	7	3,5	194	14,5	20,4	17,7	35,4	30	<u> </u>	20	13	12,8	3,61	1,50	5,33	2,61	0.97	20,3	1,89	c
	1	6,56	8,15	50	7	7	3,5	194	14,0	21,0	17,8	35,4	30	↓	20	13	14,6	4,18	1,49	6.11	2,91	0.96	23,1	1,88	C
	8	7,41	5,82	50	8	7	3,5	194	15,2	21,6	18,0	35,4	30	,	20	13	16,3	4,68	1,48	8,87	3,19	0.96	26,7	1,86	C
	5	5,82	4,57	60	5	В	4	233	16,4		21,1	42,4	35	<u>' -</u>	26	17	19,4	4,45	1,82	8,02	3,45	1,17	30,7	2,30	P
60		8,91	5,42	60	8	В	4	233	16,9	23,9	21,1	42,4	35	<u>: -</u>	25	17	22,8	5,29	1,82	9,43	3,95	1,17	36,2	2,29	
٠ "	8	9,03	7,09	60	8	8	4	233	17,7	25.0	21,4	42.4	35		25	17	29,2	6,89	1,80	12,2	4,66	1,18	46,2	2,26	C.
Ш	10	11,1	8,69	80	10	В	4	233	18,5	26,1	21,7	42,4	35		25	17	34.9	8.41	1,78	14,8	5,67	1,15	55,1	2,23	_عا
	8	8,13	6,38	70	6	9	4,5	272	19,3	27,3	24,5	49,5	40	. . –	30	21	36,9	7,27	2,13	15,3	5,59	1.37	58,5	2,68	P
70	<u> </u> 2	9,40	7,38	70	7	9	4,5	272	19,7	27,8	124,7	49,5	40	<u></u>	30	21	42,3	8.41_	2,12	17,5	6,27	1.35	57,1	2,67	Į <u>p</u>
/u	8	10,5	8,36	70	8	9	4,5	272	20,1	28,5	24,7	49,5	40		30	21	47,5	9,52	2,11	19,7	6,91	1.36	75,3	2,66	C
Ц	10	13,1	10,3	70	10	9	4,5	272	20,0	29,6	25,0	49,5	40	, -	30	21	57.2	11,7	2,00	23,9	8,10	1,35	90,5	2,63	<u>Ls.</u>
	Le	12,3	9,63		8	10	5	311	22,6	31,9	28,2	55,6	45	` - -	35	23	72,2	12,6	2,43	29,9	9,36	1,58	115	3,08	P
80	10	-	11.9	+ -	+ -	10	5_	311	23,4	33,0	28.5	68,6	45	ļ	35	23	87.5	13,4	2,41	38,3	11.0	1,55	139	3,03	ļc_
ļ	12	17,9	14,0	80	12	10	5	311	24,1	+	28,9	56,6	45	 	36	23	102	18,2	2,39	42,7	12,5	1.55	161	3,00	C
	8	13,9	10,9	+-	8	11	ŧ٠	351	 	35.3	-	63,6	50	↓ - ,	40	. 26	104	16,1	2,74	43,1	12,2	1 76	166	3,45	P
90	10	17.1	13,4	90	+ -	11	 	351	}	36,6	+ - ''	63,6	50	!	40	.26	127	19,5	2,72	52,5	14,4	1.75	201	3,43	c
\vdash	12	20,3			+	11	-	351	·	37,6	•	·	50		40	. 25	148	23,3	2,70	61,7	16,4	1,74	234	3,40	LC.
	8	15,5	12,5	-	+-	12	6	390	t -	38,7	• •	<u> </u>	45	50	40	25	145	19,9	3,06	59.8	15.	1,96	230	3.85	ŧ.
100	10	19,2		100	10	12	6	390	28,2	1	35,4	70,7	45	60	40	26	177	24.6	3,04	72,9	18,3	1.05	280	3,83	P .
	12	22,7	17,8	+ -	+ -	12	5	390	+	41,1	•	+ -	45	60	40	25 †	207	29,1	3,02	85,7	20,9	1,94	329	3,80	C
	10	27.9		+	15	12	6	390 469	-	42,7		70,7	45	60	40	26	249	35,6	2,98	104	24,4	1,93	393	3.75	P
120		27.5		120		13	6.5 6.5	1	33,1	+	42,3 42,8	84,9	50	80	40	25	313	36,0	3,67	129	27,5	2,38	497	4.63	- -
120	15			ł –	+	13	6,5	-	34,0	149.7	t .			80	40	25	368	42,7	3,65	152	31,5	2.35	706	4,60	\leftarrow
-	12	-	27.3	+	+	+-	8	+	+	+	+	-	+	•	40	26	445	52.4	3,62	185	37,1	2.33		4,56	C F
150	_		33.8	-	+	16	8	586 586	41,2	60,1	52.9	+	50	105	45	28	737	67.7	4,60	303	52.0	2.95	1170	5,80	,
150	18	·	40.1	+	1	16	B	586	+ ·	61.7	 -	+	50	105	45	26 28	1050	83,5	4,57	370 436	61.6 70.4	2.93	1430	5.76 5.71	c -
┝	_	-	-		+-	+	Ť	+	 	-	•	-		+	+	+	+	98,7	4,54	-		2,92	-		+
	15	52,1	† ·	180	1	18	9	705 705	49,8	+	63,6	•	60	135	45	28	1590	122 -	5, <u>52</u>	653	92,5	1,54	7570 . 2000	6, **	!
180	20	+	48.5 53.7	+	+	18	9	-	1 ·	72.2	•	127	60	135	45	28	1870	145	5,49	768	106	3,52	2960	5,92	C.
\vdash	16	-	48.5	-	+-	18	9	705 785	51,8 55.2	+	70.0	1	60	135	45	28	2040	159	5,47	960	115	3,61	3240	6,89	c
	18	69,1	54.2	+	+ -	18	9	785	F - 7	1	1	+	60	150	50	28	2340	152	6,16		123	3,94	3720	7,76	+
200	_	t -	59,9	+ -	+-	+-	9	785	56,0	+	+	141	+	+-	50	28	2600 2850	181	6,13 6,11	1070	136	3,93	4130 4530	7,73	c c
~~	┝	-	+	ŧ	+-	18	₽	+	56.8	+	71,5	+	60	150	50	28	+	+	•	-	146	+ 	-	7.70	c
L-	24	90,6	71,1	200	24	18	9	785	58,4	[B2,6	72,1	141	60	150	50	28	3330	235	6,06	1380	167	P, 90	5280	1.04	<u>'</u>

Nota. — La disposición de agujeros (gramiles y diámetros) adoptada en los angulares de alas iguales, también se adoptará para los de alas desiguales (Tabla 10.6), aplicados al mismo ancho de alas.

TABLA 10.6




Post
L
40.25
5 3 02 2.37 40 25 5 4 2 137 14 6 6 11 13 7 7 26 19 4.69 1.81 125 1.39 0.76 0.68 0.85 0.53 5.23 1, 4 3 3 4 4 2 147 14 7 12 15 8 30 23 5.77 1.91 1.42 2.03 0.91 0.65 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.63 1.91 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
5 3,02 2,37 40 22 5 6 4 2 147 14 6 11 13 7 26 19 4.69 [14] [15] [15] [15] [15] [16] [16] [16] [16] [16] [17] [17] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18
5 3,521,78 48 30 5 4 2 147 15 7 13 15 8 30 7 3 6.98 2.35 1,412,47 1,11 10.84 1,45 0,64 8,000 1,40
0.30
6 5,0 8 3,9 6 6 8 3 175 22 7 12 17 7 38 27 18,2 4,78 1,89 3,02 1,32 0,77 1,99 0,63 19,2 1,60 60.40 6 5,48 4,79 1,76 60 40 5 6 3 195 10 10 17 20 11 40 30 20,1 5,03 1,89 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
8 1 4 7 8 1 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
7 6.55 1.1 80 40 7 6 3 195 20 10 7 7 20 11 49, 30 22,9 5,70 1.4 78,07 2,74 1.11 4,75 0.85 28,3 2,1 6 5 5 6 3 125 19 12 20 23 15 45; 36 3.7 2, 6,10 2,03 1.4 0, 3,71 1.4 0,32 1.07 28,8 2, 6 5 5 7 3,6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 3 3 4 6 1 5 5 6 5 7 6 3 225 10 12 20 23 15 6 5 3 6 3 23 10 12 20 13 3 1 3 3 14 6 7 9 2 10 2 10 2 1 1
6 5 5 6 7 1 2 6 5 6 7 6 8 1 2 5 6 7 7 6 8 1 2 5 6 7 7 6 8 1 2 5 2 6 7 8 6 1 8 1 2 5 2 6 7 8 6 1 8 1 2 5 2 6 7 8 6 1 8 1 2 5 2 7 8 6 1 8 1 2 5 2 7 8 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
77 A G 1, 96
75 50 6 73 75 75 75 75 70 6 7 7 3.5 244 24 12 11 62 13 51 35 38 34.4 6.74 2.38 13.3 3.21 1.63 7.11 1.08 39.6 2.7
73 50 6 71.9 5.05 73 50 6 7 3.5 244 24 12 20 26 13 51 36 40.5 8.0 2.37 14.4 3.81 1.42 8.36 1.08 40.6 2.7 7.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
100.55
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80.40
T T T T T T T T T T
8 9,0 1,77 80 40 8 7 3,3 3,3 4 29 9 10 23 10 51 35 57,6 1,4 2,5 9,6 3,16 1,0 3,3 0,3 60,9 2,4 3,6 3,3 3,4 3,9 3,8
8 10,8 1,1 8 0 0 0 7 8 8 4 273 25 15 25 29 17 55 38 59.0 10,7 2,5 12.8 6,34 1,7 15,1 12.7 80.8 1,1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 10,0 6,3 4 80 60 8 8 8 4 373 25 15 25 22 18 35 86,3 12,2 15,5 3,8 7,16 1,73 173 127 80,8 2,7 80,8 2,1 80,5 100 50 6 9 4,5 190 30 11 65 44 89,7 13,8 3,2 115,3 3,85 1,32 9,85 1,00 95,1 3, 100 30 7 9 4,5 190 35 10 10 9 30 11 65 44 89,7 13,8 3,2 115,3 3,85 1,32 9,85 1,00 95,1 3, 100 30 7 9 4,5 190 35 10 10 29 11 64 44 116 18,1 3,18 19,5 5,0 4,1 31 11,3 1,00 109 3, 10 14,11,1 100 50 10 9 4,5 192 35 11 10 29 11 64 44 116 18,1 3,18 19,5 5,0 4,1 31 11,3 1,00 109 3, 10 14,11,1 100 50 10 9 4,5 192 36 12 20 29 12 64 45 141 22,2 3,16 23,4 6,17 1,29 15,4 1,05 149 3, 100 85 10 9 4,5 192 35 11 20 29 12 64 45 141 22,2 3,16 23,4 6,17 1,29 15,4 1,05 149 3, 100 85 10 9 4,5 193 15 15 2,6 14 17, 88 49 113 16,6 13,7 5,7 5,7 5,3 1,8 3 22,0 1,40 128 3, 100 85 12,7 9,4 100 85, 8 1,0 5 3,1 13 15 15 26 34 17, 9 9,4 100 85, 8 1,0 6 5 7 10 5 32,1 32 15 26 34 17, 9 9,4 100 85, 8 1,0 6 5 7 10 5 32,1 32 15 26 34 17, 9 9,4 100 15,2 8 35,4 1,3 24,1 13,0 14,0 144 3,1 10 10 15,4 17,3 100 55 10 10 5 32,1 3 14 13 1,8 13 36 21 89,5 4 13,3 14,1 14,2 13,3 4,6 1,0 14,2 13,1 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
6 8 73 6 85 100 50 6 9 4.5 192 34 10 19 30 11 65 44 103 16,0 30,1 15,3 3,85 1,32 9,85 1,00 95,1 3, 7 100,1 3,9 100 50 7 9 4.5 192 35 11 20 29 11 65 44 103 16,0 3,0 17,4 4,46 1,31 11,3 1,06 109 3, 1 14,1 48,9 100 50 8 9 4.5 192 35 11 20 29 11 64 44 116 13,1 13,1 13,1 14,1 14,1 14,1 100 50 8 0 9 4.5 192 36 12 20 29 12 64 45 114 12 22 3,16 23,4 6,1 7,1 29 15,4 1.05 149 3, 1 100,5 1
100.50
100.55 1.48.99 100 50 8 9 4.5 292 35 11 20 29 12 64 65 110 18,1 3,18 19.5 5,04 1,31 12,7 1,05 12,3 3,1 19.5 1,0
7 11,2 8,77 100 65 7 10 5 321 32 15 26 34 17 68 49 113 166 3,1757,6 7,53 1.83 22,0 1,40 128 3, 100.65 8 12,79,94 100 65 8 10 6 5 321 32 15 26 34 17 67 10 134 132 21 18,9 3,164,2 2 8.54 133 24.8 1,40 144 3, 101.54 132 100 65 10 10 5 321 33 16 77 34 17 67 10 154 132 21 134 151 0 10.51 18 30,11,39 175 3, 100.55 10 10.07 5 8 10 5 341 31 18 31 30 21 09 54 133 19,3 19,3 19,4 64,1 11,4 2,18 34 6,10 10.51 18,0 11,39 175 3, 100.75 10 16.6 13.0 100 75 8 10 5 341 31 19 32 36 22 68 55 189 28.0 3,10 90.2 16,5 2,14 49,5 1,59 230 3, 12 10,9 10,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
100.65 8 12,79,94 100 65 8 1.0 5 321 32 15 26 34 17 68 49 127 18.9 3,1652 2 8.54 18.3 24.8 1.50 144.3. 1015812 1100 65 10 10 5 321 33 16 77 34 17 67 50 154 32,211451 0 10.5 1.8 13 0.1 13.9 175.3. 8 13,510,6 100 75 8 10 5 5 44 31 18 31 19 32 36 22 68 55 189 28.0 13.0 21 14.0 2.16 42.2 1.59 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.
100.75 101.54 12.1 100 65. 10. 10 5 121 13 66 77 34 17 67 50 154 3.2 3.1 45.0 10.5 13.1 30.4 1.9 175 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.5 3.1 3.1 3.1 3.5 3.1
100.75 10 16.8 13.0 100 75 10 10 5 341 31 9 32 36 22 69 54 162 13.8 3.12 77.6 14.0 2.16 42.2 1.59 107 3.7 12 107 13.1 108 75 12 10 5 341 32 20 33 36 22 68 55 189 28.0 3.10 90.2 16.5 2.14 49.5 1.59 230 3.7 120.80 8 15.5 12.2 120 80 8 11 5.5 391 39 18 18 32 42 21 82 69 276 34.1 3.80 98.1 16.2 2.2 88 6.8 17.3 120.80 10 11 15.5 391 39 18 32 42 21 82 69 276 34.1 3.80 98.1 16.2 2.2 88 6.8 17.3 120.80 10 11 5.5 391 40 20 34 42 22 81 60 323 40.8 3.77 114 19.1 2.4 66.6 17.1 371 4.9 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12
12 19,7 15,4 100 75 12 10 5 341 32 20 33 36 22 48 55 189 28,0 3,10 90,2 16,5 2,14 49,5 1,59 23.0 3,1 3
8 15.5 12.2 120 80 8 11 5.5 391 38 18 32 42 21 82 60 226 27,6 3,8 28 0.5 13,2 12,8 46,6 1,7 1 32 0.0 4, 12 0.2 12 12 12,7 17,8 120 80 12 11 5.5 391 40 20 34 42 22 81,6 0 323 40,4 3,7 7 114 19,1 2,24 66,6 1,7 1 37 4,6
120.80 10 19.1 15.0 13.0 80 10 11 5.5 391 39 19 33 43 21 82 80 278 34,1 3,80 98,1 16,2 2,26 56,8 1,72 317 4, 12 12 22,7 17,8 120 80 12 11 5.5 391 40 20 34 42 22 81, 60 323 40,4 3,77 114 19,1 2,24 56,6 1,71 371 4,
5,t 1,8 130 65 # t 5,5 38 45 13 24 39 14 85 263 31,1 4 7 44 R⊃ 17 124 134 27 4
130.65 10[18.6]14.6 13.0 65 10 11 5.5 381 46 14 25 38 15 84 58 320 38.44,1554.2 10,71,71 35.2 1,37 3394.
12[22] 17.3 130 65 12 11 5.5 381 47 15 26 38 36 83 59 375 45 46 12[63.0] 12.7 1.69 41.2 1.37 397 4
9 19.6 19.7 19.0 75 9 11 5.5 441 52 15 29 45 17 98 66 456 46,94,83 78,3 13.2 2,00 50.4 1.60 484 4.
150 75 1021.6 17.0 150, 75 10 11 5.5 441 53 16 29 44 17 97 66 501 51.8 4.8 185.6 14.5 1.99 55.3 1.60 532 4. 1225.7 20.2 150 75 12 11 5.5 441 54 16 29 44 18 97 66 589 61.4.4.7 199.9 7 17.2 1.97 64.9 1.59 6244.
12 25.7 20.2 150 75 12 11 5.5 441 54 10 29 44 18 97 66 589 61.4.4.79 99,0 17.2 1.97 64.9 1.59 624 4.1 15 31,6 24 2.150 75.15 11 5.5 441 55 10 31 44 19 96 69 713 75.3 4.75 120 21.0 1.94 78.8 1.58 75.4 4.1 19 19 19 19 19 19 19
10 23, 2 18 2 15 0 90 10 12 6 470 50 20 36 50 22 101 71 533 53, 34,80 146 21,02,51 88,2 1,95 5915,
150 90 12 27.5 21 6 150 90 12 12 6 470 50 21 37 50 23 101 71 627 63 3 4,77 171 24 8 2 49 104 1.94 695 51
13 33,928 A 150 90 15 12 6 470 52 22 38 49 24 99 72 761 77,7 4,74 205 30.4 2.46 126 1.93 843 4.
1029-273.0 1001100 10 15 7.5 587 69 20 17 60 22 132 81 1220 93,2 6.46 210 26.3 2.68 125 7.15 1290 6.1 100 100 12 15 7.5 587 70 121 38 60 22 131 81 1440 111 6.43 247 31,3 2.67 159 2.14 1530 6.1
15 43,033,7 200 100 15 15 7.5 587 71 22 39 59 23 130 82 1760 1376,40 299 38,42,64 1942,13 1860 6.
1034,226,9 200 150 10 15 7.5 087 59 35 59 73 45 140 108 1400 99.6 38 680 59.24 46 364 3.25 1710 7.0
200.150 12 40 4 32 0 200 150 12 15 7,5 687 60 36 60 73 41 139 108 1610 119 6,36 803 70.5 4,44 430 3,25 2030 7,1
15 50.5 39.6 200 150 15 15 7.5 687 62 37 62 73 39 139 108 2020 147 6.33 979 86.94.40 \$2613.23 2480 7.4
[18]60.0[47,1 [200]150 [18] 15 [7.5] [687]63 [38] 64 [73] 36 [138]109 [2380 [174]6,29[1150] 103 [4,37] 618 [3,21] [2900]63 [Nota — La disposición de agujeros (gramiles y diámetros) en los angulares de alas desiguales, será la misma que la de los angulares.

Nota — La disposición de agujeros (gramiles y diámetros) en los angulares de alas desiguales, será la misma que la de los angulares de alas iguales, tomándose de la Tabla 9.6 los valores correspondientes para igualdad de dimensiones de alas.



PERFILES T

TABLA 11 . 6



Perfil	A	P			MEN	SIONE	s		Agu	jeros		1	ERMIN	OS DE	SECCIO)N		2
7 -	cm²	kg/in	b=h	e=r mm	r ₁	r ₁	u mm	c mm	mm m	mm	f _{je}	W _K	l _X	ا مارد	W _y	ęm Įk	1 _T	Suminke
40,40,5	2,77	2,95	40	5	2,5	1	153	11,2	21	6,4	5,28	1,84	1,18	2.58	1,29	0,83	0,35	c
50.60.6	5,66	4,44	50	6	3	1,5	191	13,B	30	6,4	12,1	3,36	1,46	6,06	2,42	1,03	0,76	С
60.60.7	7,94	6,23	60	7	3,5	2	229	16.6	34	B,4	23,8	5,48	1,73	12,2	4,07	1,24	1,45	С
70.70,8	10,6	8,32	.70	8	4	2	268	18,4	38	11	44,5	B,79	2,06	22,1	8,32	1,44	2,62	C
90,80,9	13,6	10,7	80	9	4,5	2	307	22,2	45	11	73,7	12,8	2,33	31,6	9,26	1,65	4.11	С
109.100.11	20.9	16.4	100	11	5.5	3	383	27.4	60	13	179	24,6	2,92	88.3	17,7	2,05	9.38	С

Productos de acero laminados

REDONDOS

TABLA 12 . 6



Ditime	A	P	Dimer	nsiones	Términ	os de secc	ión	tro	Diáme	A	P	Dimer	neiones (Térmi	nos de meco	ión	2
tro mm	cm²	kg/m	d mm	nen n	l _x cm ⁴	W _x	i _x cm	Suministro	tro mm	cm ¹	kg/m	d mm	u mm	l _X cm ⁴	W _X	i _X	Summe
6	0,283	0,222	6	18,8	0,006	0,021	0,150	P	22	3,80	2,98	22	69,1	1,15	1,05	0,55	c
7	0,383	0,302	7	22,0	0,012	0,034	0,175	С	25	4,91	3,85	25	78,5	1,92	1,53	0,626	P
8	0,503	0,395	8	25,1	0,020	0,050	0,200	Р	28	6,16	4,83	28	88,0	3,02	2,16	0,70	С
10	0,785	0,817	10	31,4	0,049	D,098	0,250	P	30	7,07	5,55	30	94,2	3,98	2,65	0,75	C
12	1,13	0,888	12	37,7	0,102	0,170	0,300	Р	32	8,04	6,31	32	101	5,15	3,22	0,80	P
14	1,54	1,21	14	44,0	0,189	0,269	0,350	Ρ	36	10,2	7,99	36	113	8,24	4,58	0,90	c
16	2,01	1,58	16	50,3	0,322	0,402	0,400	Р	40	12.6	9,86	40	126	12,6	6,28	1,00	P
18	2,55	2,00	18	56,5	0,515	0,573	0,450	С	45	15,9	12,5	45	141	20.2	8,95	1,12	ρ
20	3,14	2,47	20	62,8	0,785	0,785	0,500	Р	50	19.6	15.4	50	157	30.7	12.3	1,25	· P

Productos de acero laminados

CUADRADOS

TABLA 13 . 6



Cus-	A	P	Dimen	siones	Té	irminos d	le sección		inistro	Cus-	A	P	Dimen	st/ones	76	irmin os a	e sección	,	241
drado			ь	u	I _K	W _x	Wz	1/4	Sumini	dredo			b	v	1,8	Wx	w,	í,	ACIE.
mm	cm²	kg/m	mm	mm	cm ⁴	cm³	cm ³	cm	пs	mm	cm²	kg/m	mm	mm	cm ⁴	cm³	cm³	em	ह
6	0,36	0,283	6	24	0,0108	0,0360	0,0255	0,175	Р	22	4,64	3,80	22	88	1,95	1,77	1,25	0,635	С
7	0,49	0,385	7	28	0,0200	0,0572	0,0404	0,202	P	25	6,25	4,91	25	100	3,26	2,60	1,84	0,722	P
8	0,64	0,502	8	32	0,0341	0,0863	0,0603	0,230	P.	28	7,84	6,18	28	112	5,12	3,66	2,59	0,808	P
10	1,00	0,785	10	40	0.0833	0,167	0,118	0,288	ρ	30	9,00	7,07	30	120	6,76	4,50	3,18	0,866	С
12	1,44	1,13	12	48	0,173	0.288	0,204	0,347	P	32	10,2	8,04	32	128	8,74	5,46	3,86	0,926	P
14	1,96	1,54	14	56	0,320	0,457	0,323	D,404	Р	36	13,0	10,2	36	144	14,0	7,78	5,60	1,04	c
16	2,56	2,01	16	64	0,546	0.683	0,483	0,463	P	40	16,0	12,6	40	160	21,3	10,6	7,54	1,15	P
18	3,24	2,54	18	72	0,875	0.972	0,687	0,520	P	45	20.3	15,9	45	180	34,2	15,1	10,7	1,30	¢
20	4,00	3,14	20	ВО	1,33	1,33	0,943	0,577	Ρ	50	25,0	19,6	50	200	52,1	20,9	14,7	1,44	P

roductos	de	acero
lamin	ade.	

PERFILES HUECOS REDONDOS

TABLA 14 . 6




^-	411	A	P	Dil	THERE)/ 164	7.	frmin	os de s	ecciór	,	oms.	Port	а	A	P	Din	nensic	nes	Te	trmin	os de s	nección	,	itro
()			ď	•	u	Sx	1,	17	W _z	i _X	É	0				ď	•	u	Sx	I _E	I _Z	Wx	ix	mini
	TI .	cm²	kg/m	mm	mm	тт	cm ³	ст^	cm ⁴	cm ³	cm	à	mm	•	¢m²	kg/m	mm	നന	mm	cm ³	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm	ð
ı	1	2.29			2	126	2.44	8,66	4.33	2.16	1,35	P		2	4.90	3.65	ВО	2	251	6.09	74 F	37.3	9.33	2 76	Ę
40	1.3.	3,49	<u> </u>		3	126			6,01				80	3	7,25	5,70	80	3	251	8,90		53.9			
├	+4	_	3.35	_	4	126	2,60	14.5	7.42	3.71	1.20	٦	l .	4	9,55	7,50	80	4	251	11.6	138	69,1	17,3		
l	L₹.		2.12		2	141	1.85	12.5	5.25	2.78	1.52	P.		3	8,19	6,43	90	3	283	11,4	155	77,6	17.3		P
45	13		1,1	7	. 3	141	2.65	17.0	8.//	3.90	1.49	P	90	4	10.6	5.48	90	4	283	14.8	200	100	22.3	_	-
⊢	1.4			_	4	141				4.84	1.45	c		5	13,4		90	5	283	18.1		121	26,9	_	+
l	12		2,17	_		; 127,			8.70		1.69	P.		3	_	7.17	100	1	314		215	108	21.5	_	┢
\$u	ĿŁ	4,43			, 3 -	137			12.2		1.66	_		-	12.1			1 .	314		278	139	27.8		-
	+*	5,74	4,53		4	157		30.0		6.16			100	-		11.7	-	5	314	22.6		169	33.8	-	-
1 55			3.85			173		23.4	+ '·-	4,25		_		Б	17.7			6	314	26.5		196	39.3	·	<u> </u>
١,,	肓	6.41			-	173		33.2		5,04	1,84		-	·				٠.	-	_	_			-	<u> </u>
-	7-	-	_		1	173	_	_	21,0		2,01			4_	15,2			1	393	29,3	+ +	279	44,6		LC.
60	1	3,54 5,37		+	2	186				5.11		P	125	5	18,8			5_	393	36,0	-	340	54,4	_	<u> </u>
I **	1.	7.94	4,21		1 3	184	_		21.6	7.29	+	LP.		6	22,4	_	125	6	393	42,5	796	398	63,7	4,21	C
⊢	÷	3.96			+÷	168		55.4						5	23,6	15,5	155	5_	487	56,2	1330	663	85,5	5,30	c
165	- 4	5,84			3	204		39.4 55.2	19.7				155	6	28,1	22,1	155	6_	487	66,6	1560	761	101	5,27	С
]	<u> </u>	+	5.02		⊢: ∵-	204		1 -		0,65	,	_		8	36,9	29.0	155		487	85.5	2000	1000	129	5,21	C
\vdash	-	4.27		_	1 2	220	_	49,4	35.8 24.7		_		l	5	26,7	21,0	175	_5_	550	72,3	1 330	966	110	5,01	¢
70	13	6.31		_	3	220			35.5		2.41		175	6	31,9	25,0	175	6	550	85,7	2250	1140	130	5,98	[- '
1			6.51		1 4	220			45,3	12,9	2.37			8	42.0	39,0	175	В	550	112	2940	1470	168	5,9Z	c
\vdash	2	4,58		_	2	236	<u> </u>	61.1	30.5		2,50			5	30,6	24.0	200	5	528	95.1	2920	1460	146	6.91	c
25	-3	6.78			j	+	-				_		200	6	36.6	28.7	200	- -	628						ē
ı					1	_					-1-	_		_	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>			-				
Ľ	3		5,32 7,00		3	236 236		68,0 113	44,0 56,3	_	2,54 3,51		100	8	<u> </u>	28,7 37,9	_	6	628 628	113	-	1720 2230	172 223	-	,

Productos de acero laminados

PERFILES HUECOS CUADRADOS

TABLA 15 . 6



Pen	it	A	1	<u>م</u>) im en	sione	•	76	trmir	os de .	sección		tro	Peri	fif	А	P	Z	imer	nsiom	12	l	Tá	rminos	de sec	ción	2
▮▫	l	١.			b	•	1	E	17	s,	12	Wx	ix	Suministro	ㅁ	1			b			u	4	5,	I _K	W _A	ix	sinis
mn	, 	cm [,]	kq.	g/m	mm	mm	mm	mm	cm4	cm ³	cm ⁴	cm3	cm	3,	mn	n	cm²	kg/m	cm²	mm	mm	mm	C/m ⁴	cm³	cm ⁴	cm ³	em	[8
Į .	[₂	2,9	وإد	2,20	40	2	Ls.,	151	11,3	2,04	6.60	3,40	1,53	Р		Э	9,93	7,01	80	3	. 8	307	140	12.8	86,6	21.7	3,11	Р
40	3	4.1	a ja	1,24	40	3	•	147	15,6	2,80	9,01	4,51	1,48	Р	80	4	22.6	844	80	4	10	303		16,3	100	27,2		
ı	ļ.	5,2	Ų	1,09	40	4	10	143	18,9	3,40	10,5	5,26	1,42	P	1	3	14,1	11,1		5	13	299		19,5		32,0		+
$\overline{}$	2	3,3	ء اه	2.59	45	2	5	171	16,3	2,63	9.94	4,42	1,74	7	⊢	10	16.5	13,0		6	15	294 347		22,4	144	36,0		-
45	۱,	4.7	i te	3.73	45	ا و أ	-	167	22.9	3.65	13.4	5,95	1.68	-	1	3	30 <u>.1</u> 13.2	7,95	90	3 4	10	343	202 281	16,4 21.1	125 159	37.9 35.4		
1	4	4.0	1	1,72	45	4	10	163	20.2	4,49	15,9	7.07		_	90	5	16.1	12.3	90	5	13	339		25.3	189	41.3		
┢	-	<u> </u>	+	2.92	50	2	5	191	_	3.30	<u> </u>				L	9	10.9	14.9	90	6	15	334	366	29,2	214	47,6	<u> </u>	_
١,,	⊢	5.3	+		50	3	-	187	<u> </u>	4.63	⊢ ·	7.59	·	_	Г	3	11,3	8,89	100	3	8	387	279	20,1	175	35.0	3,93	P
	⊢	۲	+	·	_	┪	<u> </u>			∤ ' ∙			_	<u> </u>	100	₾	14,8	11,6	100	4	10	383	363	26,4	223	44,6	3,88	
┡	⊦-	5,8	+	5,35	50	4	10	183		5.73		9,15	_	$\overline{}$	1	5.	18,1		100	5	13	379		31,9	266	53,1		
l	⊢	4,1	+-	3,22	55	2	5	211		4,04		6,86		c	┗	6	21.3	_	100	6	15	374		37,0	304	60,7		
55	Ŀ	5,9	•	4.60	55	3		207	43.4	5,70	25,9	9,43	2,09	Ç.	120		10,0	14,3	120	-4	10	463		38,9	397	66,2		
L	٠	7.6	يا	5.97	55	<u>.</u>	10	203	54,5	7,11	31,6	11,5	2,04	c	ľ	_	22.1	_	120	5	13	459		47.2	478	79,6	_	_
ı	2	4,5	9	3,33	60	2	5_	231	39,9	4,84	24,6	8,28	2,35	۵	⊢	5	26.1	20.5	120 140	-	15	454 539	913 260	55,1 65.6	551 780	91,8		_
60	3	6.5	3 :	إددرد	60	а	8	227	57.1	6.89	34,4	11,5	2,30	P	140		30.9		140	-	15	534	480	76.8	905	129	_	
ا "ا	4	8.4	1 4	6,60	60	4	10	223	72.2	6.60	42,3	14.1	2.24	Р	l		40.0	31.4		8	20	526		97.5		161		
l	5	10	1	7.96	60	5	13	219	85,2	10.2	+8.5	16,2	2.19	c	Г	5	30.1	23.7	160	5	13	619	1901	36.9	1190	149	6,29	m
-	Η-	—	+-	1,16	70	1 2	٠.	271			_			Ī	160	6	35.7	28,0	160	6	15	614	2240	102	1390	173	6,23	P
ı	${}^{-}$	_	_	10,0	70	3			92.6	+		- ·	-	Ė	<u>L</u>	0	46.4	36,5	160		20	609	2890	131	1740	218	6,12	
70	⊢	<u> </u>	+	7.80	70	†- <u>-</u> -	10		_	 		-		-			_	25,2		5	13	659	2290	98,7	1440	169		_
[⊢	-	+			† 1 •	·	-		12,2		_			170		38,1		170	6	15	654	2710	$\overline{}$	1550	198	-	_
<u> —</u>	5	12,	1[!	9,53	70	<u>∟.</u> 5	13	259	141	14.	82,0	23,A	2,60	டீ		8	49.6	39,0	170	8	20	646	3410	149	2120	249	6,53	<u> Le</u> l

Productos de acero laminados

PESO POR METRO LINEAL DE CUADRADOS Y REDONDOS DE ACERO

TARLA 16 . 6

indo

46 16.61

47

48 18,08

45 16,65

17,34

13,05

13,62

14, 21

14,80

96

97

98

99

Peso especifico, 7.85



Cundrade Redondo Lodo Lado Lado Peso, kg. Peso, ka. Peso, kg. Peso, ka. diám diám diam موأميا п O 0 П 0 0 п mm m m mm mm 60 19 . 63 15 . 41 inn 78.50 61.66 93A 326.16 415.27 ı 0.008 0.006 . 20.42 16.04 101 80,08 62.89 *** +33.62 340.48 0,031 • O. D# 6 60 71 25 16 , 47 107 81,67 64,14 740 462.16 555.13 0,056 τ .. 471. 20 0.071 22,08 17,32 107 83,20 66, 41 ... 370.00 4 D.126 0.099 .. 22.89 17.98 IA. 64.91 66 . 68 ... 490.63 305 . 34 ĸ 0.20 0.16 .. 25.78 18.46 104 86.55 67.67 *** BID . 45 400 . 91 0.28 0.22 56 19,33 106 88.20 69,27 580,66 416.78 24.62 260 89, 87 851 .27 7 0,39 0,30 87 25,50 20,03 ... 70,59 ... 432.87 0.50 0.39 . 26.41 20.74 100 91.56 71.91 970 872.27 449.46 ۰ 0. 44 0.80 BD. 27. 33 21.46 104 93. 27 73. 25 2 75 593 66 466.26 483,37 in n 79 0.62 • 26,26 22,20 110 94,99 74 60 7.60 616, 44 500 . 79 44 0.96 0.78 81 29.21 12,94 111 96. 7£ 75 96 285 637, 62 12 0,89 30, 18 112 98.47 660, IS 1,13 E O 23.70 77.34 ... 618 51 13 1.35 1.04 63 31, 16 24,47 113 100,24 76, 73 683.18 536.64 ... 14 1. 64 1.21 64 32.16 25.25 114 102.02 80, 13 300 706.50 554.69 305 10 1.77 1.39 65 33.17 26.05 116 103.82 51 . 54 730.28 673.64 1,58 784.39 2.01 34, 19 26.86 105 , 63 62.96 502,50 16 .. 1 I I 310 1.78 38.24 27,68 107,46 84, 40 316 778.92 611.76 17 2.27 67 117 2.54 2,00 48 36.30 28.51 116 109,30 86,85 320 803.84 6 31. 34 16 н 2.83 2.23 40 37.37 29.36 110 111,16 87,31 325 029. IS 661, ZZ •• 70 38. 47 80 91 190 113.04 88 . 78 130 884. EZ 671.41 3.14 2.47 *1 3, 48 2,72 71 39.67 31.08 121 114,93 90,27 336 880.97 691.91 ** 3.00 2.98 72 40, 69 31,96 122 116 . 84 340 907. 46 712.72 91,77 73 93,20 23 32.86 348 934, 36 733,84 4,16 3,26 41, 83 173 118,76 74 4. 62 5,55 74 42.99 33.76 124 120 . 70 94 . BD 350 961.63 788 . 26 96, 33 3.85 989.30 778.99 . 75 34, 68 196 122,66 4,91 3,85 44.18 6,31 4,17 35,61 26 76 45,34 125 124,63 97,88 360 1017,36 799.04 46.84 27 8.72 4.49 77 36.55 127 126.61 99.44 164 1048.82 821.38 78 128 , 61 28 6, 16 4, 63 47.76 37.61 128 101.01 570 1074,66 844.04 20 79 1103,51 6,60 5,10 48,99 38, 48 129 130,63 102 , 60 378 6 67. Q I 7,07 5, 55 80 50, 24 1133.54 BBG. 28 10 39,46 130 132,67 104 . 20 180 31 7,54 5.93 æ. 51, 50 40,45 135 145,07 112 , 36 1163.57 913.67 185 8,04 6,31 153 ,86 1193,98 32 82 52.78 41,46 140 120, 84 100 937,78 33 .5 166 , 05 6,71 54,08 42,47 146 961,95 8.55 129, 63 305 1224,00 34 9,07 7.15 84 55.39 45.50 150 176 . 63 130 .72 400 1256.00 986, 46 36 9,62 7. 55 85 56.72 44.54 155 188 . 60 144.12 4 25 1418 1.114 200,96 1690 12 48 34 10,17 7.99 46 58,06 45,60 LED 187, 63 450 B, 44 37 10,76 67 59.42 46.67 165 213.72 167.85 4 72 1771 1391 1963 8.90 88 60,79 47,74 226, 87 170,10 500 1841 34 11.34 170 2375 1865 30 11,94 9.30 .. 52,18 48,84 175 240, 41 188 , 82 650 63,59 49,94 264,34 ... 40 12.56 9.96 90 180 199.76 **£**00 2075 41 13,20 10,36 91 65,01 51,06 165 268, 67 211.01 3317 2805 650 42 13.86 10, 92 66.44 52.16 190 283.39 222,67 700 3847 3021 196 43 93 65,32 760 14,81 H, 40 67,89 296,50 234,44 4416 1444 44 15, 20 11.94 94 69.36 54.48 200 8024 314,00 Z 46, 62 600 3946 40 15, 90 12,48 95 70,65 55.64 205 329,90 2 69 , 10 880 6672 4458

76, 94 Ejemplos. -- Peso de un cuadrado de 32 mm, igual a 8,04 kg por metro

72,36

73, 86

76, 30

56, 82

58.01

59,21

60, 43

Peso de un redondo de 620 mm, igual a 30,18 x 100 = 3018 kg. por metra Peso de un redondo de brance de 12,5 mm. de diámetro, $P = \frac{122,66}{100}$ x 1,045 = 1,282 kg. (1,045 es la razon entre el peso del bronce y del acero)

PID

215

220

228

346,19

362,87

379,94

397, 41

271,89

285,00

298 , 41

3 IZ , IZ

6559

7850

900

950 7085

1000

4454


5564

6165

COMPRESION CON PANDEO

Longitud de pandeo

En las barras sometidas a fuerzas de comprensión, cuando la esbeltez o relación entre la longitud de la barra y su dimensión transversal mínima pasa de determinados límites, se produce una flexión lateral o pandeo de la barra, que puede producir su destrucción.




y - y, plana de mínima rigidez


La fuerza de pandeo F, que produce la destrucción de la barra, ha sido debidamente estudiada; segun Euler, la carga limite tiene por valor:


$$F_a = \frac{\pi \cdot E \cdot I}{l_a^2}$$
, siendo


- El módulo de elasticidad del material de la barra, en kg/cm². E
- Ι El momento de inercia de la barra.
 - La longitud de pandeo de la barra.

La longitud de pandeo de una barra comprimida, depende de su longitud real y de la disposición de sus extremos, que pueden estar articulados, empotrados o libres; se consideran como más frecuentes en la práctica, las disposiciones siguientes:









En las barras sometidas a compresión centrada, con pandeo, se verificará que:

$$\sigma = \frac{F \cdot \omega}{\Lambda} \leq \sigma_{sd}$$
, siendo

ω, el coeficiente de pandeo, dependiente de la esbeltez mecánica λ y del tipo de acero de la barra, A, la sección bruta de la barra.

La esbeltez mecánica, $\lambda = \frac{I_a}{i}$, siendo i el radio de giro de la barra (se tomará para el cálculo la esbeltez más desfavorable.

La Tabla 17.6 se dan los coeficientes de pandeo ω para los aceros tipo A 42 y A 52, utilizados en la construcción de elementos y estructuras metálicas.

Ejemplo. – Cálculo de la tensión a que está sometida una barra I PN 26, de acero tipo A 42, apoyada en sus extremos, que soporta una carga de 24 t; carga máxima que puede soportar con un coeficiente de ponderación de 1,33 (acción constante de la carga).

I PN 24. A = 46.1 cm²;
$$I_p = 300$$
 cm; $i_{min} = i_v = 2.32$ cm; $\lambda = \frac{300}{2.32} = 129$, $\omega = 3.02$

$$\sigma = \frac{24 \times 3.02}{46.1} = 1.57, \text{ t/cm}^2; \ \gamma = \frac{2.6}{1.57} = 1.66 \text{ (coefficiente de seguridad)}$$

$$\sigma_{sd} = \frac{2.6}{1.33} = 1.95 \text{ t/cm}^2; \ F_{mbs} = \frac{1.95 \times 46.1}{3.02} = 29.7 \text{ t.}$$

$$\sigma_{\text{ad}} = \frac{2.6}{1.33} = 1.95 \text{ t/cm}^2; \ F_{\text{max}} = \frac{1.95 \times 46.1}{3.02} = 29.7 \text{ t}$$

Tracción y compresión

COEFICIENTE DE PANDEO DEL ACERO | TABLA 17 - 6

λ			Co	eficiente d	e pandeo (ω pera ece	ero tipo. A	42			λ
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20 30 40 50	1,02 1,04 1,07 1,13	1,02 1,04 1,08 1,14	1,02 1,04 1,08 1,14	1,02 1,05 1,09 1,15	1,02 1,05 1,09 1,16	1,03 1,05 1,10 1,17	1,03 1,06 1,10 1,18	1,03 1,06 1,11 1,19	1,03 1,07 1,12 1,20	1,04 1,07 1,12 1,21	20 30 40 50
60 70 80 90 100	1,22 1,34 1,51 1,74 2,01	1,23 1,36 1,53 1,76 2,03	1,24 1,37 1,55 1,79 2,06	1,25 1,39 1,57 1,81 2,09	1,26 1,40 1,60 1,84 2,13	1,27 1,42 1,62 1,86 2,16	1,29 1,44 1,64 1,89 2,19	1,30 1,46 1,66 1,92 2,22	1,31 1,47 1,69 1,95 2,25	1,33 1,49 1,71 1,98 2,29	60 70 80 90 100
110 120 130 140 150	2,32 2,67 3,06 3,49 3,96	2,35 2,71 3,11 3,54 4,00	2,39 2,75 3,15 3,58 4,05	2,42 2,79 3,19 3,63 4,10	2,46 2,82 3,23 3,67 4,15	2,49 2,86 3,27 3,72 4,20	2,53 2,90 3,32 3,77 4,25	2,56 2,94 3,36 3,81 4,30	2,60 2,98 3,40 3,86 4,35	2,64 3,02 3,45 3,91 4,40	110 120 130 140 150
160 170 180 190 200	4,45 4,99 5,55 6,15 6,78	4,51 5,04 5,61 6,21 6,85	4,56 5,10 5,67 6,27 6,91	4,61 5,15 5,73 6,34 6,98	4,66 5,21 5,79 6,40 7,05	4,72 5,26 5,85 6,46 7,11	4,77 5,32 5,91 6,53 7,18	4,82 5,38 5,97 6,59	4,88 5,44 6,03 6,65 7,31	4,93 5,49 6,09 6,72 7,38	160 170 180 190 200
210 220 230 240 250	7,45 8,15 8,88 9,64 10,44	7,52 8,22 8,95 9,72	7,59 8,29 9,03 9,80	7,66 8,36 9,11 9,88	7,72 8,44 9,18 9,96	7,79 8,51 9,26 10,04	7,86 8,58 9,33 10,12	7,93 8,66 9,41 10,20	8,01 8,73 9,49 10,28	8,06 8,80 9,57 10,36	210 220 230 240 250

λ			Coe	ficiente d	e pandeo	ω para :	acero tipo	A 52			λ .
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20 30 40 50	1,02 1,05 1,11 1,20	1,02 1,06 1,12 1,22	1,03 1,06 1,13 1,23	1,03 1,07 1,13 1,24	1,03 1,07 1,13 1,25	1,04 1,08 1,15 1,27	1,04 1,08 1,16 1,28	1,04 1,09 1,17 1,30	1,05 1,10 1,18 1,31	1,05 1,10 1,19 1,33	20 30 40 50
60 70 80 90 100	1,35 1,56 1,84 2,18 2,59	1,37 1,59 1,87 2,22 2,63	1,39 1,61 1,90 2,26 2,67	1,41 1,64 1,94 2,30 2,72	1,43 1,66 1,97 2,34 2,76	1,45 1,69 2,01 2,38 2,81	1,47 1,72 2,04 2,42 2,85	1,49 1,75 2,08 2,46 2,90	1,51 1,78 2,11 2,50 2,95	1,54 1,81 2,15 2,54 2,99	60 80 80 80 80 80 80
110 120 130 140 150	3,04 3,55 4,10 4,70 5,35	3,09 3,60 4,16 4,76 5,42	3,14 3,65 4,22 4,83 5,48	3,19 3,71 4,27 4,89 5,55	3,24 3,76 4,33 4,95 5,62	3,29 3,82 4,39 5,02 5,69	3,34 3,87 4,45 5,08 5,76	3,39 3,93 4,52 5,15 5,83	3,44 3,98 4,58 5,22 5,90	3,49 4,04 4,64 5,28 5,97	110 120 130 140 150
160 170 180 190 200	6,04 6,79 7,57 8,40 9,28	6,12 6,86 7,65 8,49 9,37	6,19 6,94 7,73 8,58 9,47	6,26 7,02 7,82 8,66 9,56	6,34 7,09 7,90 8,75 9,65	6,41 7,17 7,98 8,84 9,74	6,48 7,25 8,07 8,93	6,56 7,33 8,15 9,02 9,92	6,63 7,41 8,24 9,10	6,71 7,49 8,32 9,19	160 176 180 190 200
210 220 230 240 250	10,21 11,18 12,19 13,25 14,36	10,30 11,27 12,29 13,36	10,40 11,38 12,40 13,47	10,49 11,48 12,50 13,58	10,59 11,57 12,61 13,69	10,69 11,68 12,72 13,80	10,78 11,78 12,82 13,91	10,88 11,88 12,93 14,02	10,98 11,98 13,03 14,13	11,08 12,09 13,14 14,25	210 220 230 240 250

Esbeltez $\lambda = \frac{i_k}{i}$

Nota.— Coeficientes de pandeo para barras de madera, en la pág. 551.

Tensiones de cortadura y desgarramiento

En la flexión, además de las tensiones longitudinales de tracción y compresión σ , se producen otras tensiones, transversal o de cortadura y longitudinal o de desgarramiento τ , perpendiculares entre si e iguales, $\tau_c = \tau_d$, de valor mínimo comparadas con las primeras.

En la viga flexada, el esfuerzo rasante o de desgarramiento en todo el ancho de una fibra n de longitud b, a la altura h, del eje, vale:

$$F_d$$
 (= F,) = $\frac{QS}{I}$, y la tensión de desgarramiento (o cortadura), τ_d (= τ_c) = $\frac{QS}{Ib}$, siendo:

- Q, el esfuerzo cortante en la sección considerada.
- el momento de inercia de la sección.
- S, el momento estático de la superficie situada sobre la fibra n.
- b, el ancho de la fibra n.


La distribución de las tensiones τ_a y τ_c no es uniforme, siendo máxima en la fibra neutra y nula (cero) en las extremas,

Para la sección rectangular,

$$\tau_a = \tau_c = \frac{3Q}{2 b n} = 1.5 \cdot \frac{Q}{b n} .$$

En la sección circular.

$$\tau_{\rm d} = \tau_{\rm c} = \frac{160}{3 \, \pi \, {\rm d}^2} = 1,689 \cdot \frac{0}{{\rm d}^2}$$




Efectos del desgarramiento

En las vigas flexadas las tensiones de desgarramiento tienden a separar porciones de viga según fibras longitudinales; en las vigas compuestas este efecto es el que tienen que superar las uniones longitudinales de las distintas piezas o elementos que las forman.

La fuerza unitaria de desgarramiento, $F_d = QS/I$, es la que ha de soportar el doble cordón de soldadura, continuo, de enlace del alma de la viga con la platabanda; si el enlace es discontinuo, cada doble cordón de paso τ , soportará la fuerza.

$$N_x = \frac{QS}{I} + t$$
, de donde el paso es $t = \frac{IN_x}{QS}$.



En el caso de vigas roblonadas o atornilladas, N, será la fuerza o carga que ha de soportar cada roblón o tornillo, siendo t el paso o separación entre estos medios de enlace.


FLEXIÓN Y CORTADURA

Tensiones simultáneas

Cuando en un punto o zona de una viga flexada, las tensiones τ de contadura son de consideración y coinciden con las de tracción y de comprensión σ , se compondrán para obtener la tensión reducida σ , según hipótesis ya presentadas.

Ejemplos de aplicación

1.º. — Cálculo de las tensiones en una viga de un solo apoyo, con carga mayorada de 20 t dispuesta en uno de los extremos, equilibrada mediante un tirante aplicado al otro extremo; los brazos de la viga son de 0.75 m y 1.50 m respectivamente, la acción permanente y el material de la viga acero tipo A 42.



Tracción en el tirante:

$$T = \frac{20 \times 0.75}{1.50} = 10.0 \text{ t}$$

Reacción en el apoyo, $A_z = 20 + 10 = 30^{\circ}t$.

Momento de flexión, M $= 20 \times 0.75$ (= 10×1.5) = 15° t m = 1500° t cm, máximo en el apoyo, coincidiendo con A...


Coeficiente de seguridad, p=1,33; tensión máxima admisible, $r_{\rm ed}=2,6:1,33=1,95~{\rm t/cm^2}$. Disponiendo una I PN 36, A = 72,7 cm²; I, = 16270 cm³; W, = 904 cm³ (Tabla 3.6).

$$\sigma = \frac{1500}{904} = 1,66 \text{ t/cm}^2; \ \tau = \frac{30}{72,7} = 0,41 \text{ t/cm}^2.$$

$$\sigma_1^* = \sqrt{1,66^2 + 0.41^2} = 1,72 \text{ t/cm}^2 \text{ (adm } > \sigma_{\text{eff}} = 1,95 \text{ t/cm}^2\text{)}.$$

Flecha,
$$f = \frac{Fa^2(a+1)}{3 \text{ E I}} = \frac{20000 \times 75^2 \times (75+150)}{1,33 \times 3 \times 2100000 \times 16270} = 0,19 \text{ cm (} = \frac{1}{395} \text{ flecha real}).$$

2.°. – Cálculo de los esfuerzos máximos en los tornillos de fijación de la ménsula representada en la figura que sigue.



Momento de flexión, $M = F \cdot e = F_1 \cdot h_1 + F_2 \cdot h_2 + \dots F_n \cdot h_n$, con tornillos del mismo diámetro. $F_1 = \frac{F_n \cdot h_1}{h_n}$; $F_2 = \frac{F_n \cdot h_2}{h_n}$; ... (tracciones proporcionales a las distancias h_1, h_2, \dots).

$$F_n = \frac{M \cdot h_n}{h_1^2 + h_2^2 + \dots h_n^2} = \frac{10.8 \times 50 \times 39.5}{9.5^2 + 19.5^2 + 29.5^2 + 39.5^2} = 7.35 \text{ t, tracción en los tornillos}$$
 superiores.

 $F' = -\frac{10,8}{8} = 1,35 \text{ t, esfuerzo cortante en cada uno de los tornillos.}$

Fijado el diámetro de los tornillos se determinarán las tensiones para 7,35:2 = 3,68 t a tracción y 1,35 t a cortadura; se compondrán las tensiones obtenidas para determinar la tensión reducida σ ..

FLEXIÓN Y TORSIÓN


Disposición de las fuerzas

Las fuerzas o cargas aplicadas excéntricamente sobre vigas, originan en estas tensiones de torsión, y de tracción y compresión por flexión.

En los elementos metálicos sometidos a torsión y flexión, como en el cálculo de los árboles de transmisión, se compondrán las tensiones transversales uniformes τ de torsión, con las longitudinales variables σ de flexión, para obtener la tensión reducida σ , de acuerdo con las hipótesis con anterioridad expuestas.

Eiemplo 1.º

Cálculo de la tensión máxima en una viga de acero tipo A 42, de 220 × 70 mm, empotrada por uno de sus extremos, y el otro, situado a 2,0 m, está dispuesta una barra o viga de 1,25 m que soporta una carga de 4000 kg, variable de máxima a cero.



M.
$$4000 \times 125 - 500000 \text{ kg cm.}$$

M = $4000 \times 200 = 800000 \text{ kg cm.}$
 $I_x = \frac{7 \times 22^3}{12} = 6211 \text{ cm}^4$
W_x = $\frac{7 \times 22^2}{6} = 565 \text{ cm}^3$

Según el cuadro de la página 128 e interpolando (linealmente), $\beta=0,266;~\mu=0,280.$

$$I_{\tau} = 0,266 \times 7 \times 22^{3} = 19826 \text{ cm}^{4}; W_{\tau} = 0,280 \times 7 \times 22^{2} = 948 \text{ cm}^{2}.$$


$$\sigma = \frac{800000}{565} = 1416 \text{ kg/cm}^2; \ \tau = \frac{500000}{948} = 527 \text{ kg/cm}^2.$$

$$\sigma_r = \sqrt{1416^2 + 1,57 \times 527^2} = 1562 \text{ kg/cm}^2; \ \nu = \frac{2600}{1562} = 1,66 \ (> 1,5).$$

$$\alpha = \frac{500 \times 500000}{810000 \times 19826} \times \frac{180}{\pi} = 0.89^{\circ}; \frac{0.89}{2} = 0.45^{\circ} \text{ por m; f} = \frac{4000 \times 200^{3}}{3 \times 2100000 \times 6211} = 0.82 \text{ cm} = \frac{1}{244}.$$

Ejemplo 2.º

Cálculo de las tensiones en una viga de 2,0 m de luz apoyada en sus dos extremos, que soporta una carga de 4000 kg excéntricamente, a 12 cm del eje de la viga. Acero tipo A 42; carga variable de máximo a cero.



A = B
$$\frac{4000}{2}$$
 - 2000 kg. M = $\frac{4000 \times 200}{4}$ = 200000 kg cm.

$$M_1 = \frac{4000 \times 12}{2} = 24000$$
 kg cm, torsion uniforme hasta los dos apoyos.

Adoptando I PN 26:

$$I_r = 5740 \text{ cm}^4$$
; $W_c = 442 \text{ cm}^3$; $I_r = 36.1 \text{ cm}^4$; $b = 113 \text{ mm}$; $w = 60 \text{ mm}$.



$$e_1 = 14.1 \text{ mm}; \ \mu = 1.31 \text{ (Tabla 18.6)}; \ W_T = \frac{36.1}{1.41 \times 1.31} = 19.54 \text{ cm}^3.$$

$$\sigma = \frac{200000}{442} = 452 \text{ kg/cm}^2; \ \tau = \frac{24000}{19,54} = 1228 \text{ kg/cm}^2.$$

 $\sigma_1 = \sqrt{452^2 + 1.57} \times 1228^2 = 1604 \text{ kg/cm}^2; \quad \gamma = \frac{2600}{1604} = 1.62 \{>1.5\}.$ Si en el apoyo, se dispone la viga atornillada, la tensión será:

$$T = \frac{M_1}{a} = \frac{24000}{8.65} = 2775 \text{ kg}.$$

Momentos de inercia polar

MÓDULO DE TORSIÓN Y MÓDULO RESISTENTE DE LA TORSIÓN. DE PERFILES


TABLA 18 . 6

SECCIÓN

Módulo de torsión

Módulo resistente de la torsión

PERFILES



Nota. -- En las Tablas de perfiles laminados figuran módulos de torsión para I, I y U.

PERFILES HUECOS REGULARES E IRREGULARES




$$I_{T} = \frac{4 A^{2} e}{I_{rr}}$$

N. = 2 A e

- A Area de la superficie limitada por la linea media
- I... Longitud de la linea media
- e Espesor de la pared del perfil.

Ejamplo 1.°. – Cálculo del módulo de torsión I_{τ} y del módulo resistente de la torsión W_{τ} , de una I PN 20.






Perfil para el cálculo.

$$I_{\tau} = 1.31 \times \frac{2 \times 1.13^2 \times 9 + 0.75^2 \times 17.74}{3} = 1.31 \times 11.152 = 14.61 \text{ cm}^4$$

$$W_{\tau} = \frac{2 \times 1,13^2 \times 9}{3 \times 1,13} \pm \frac{0,75^2 \times 17,74}{1,13} = \frac{11,152}{1,13} = 9,87 \text{ cm}^3.$$

$$I_{\tau} = 14.6 \text{ cm}^4$$
; $W_{\tau} = \frac{14.6}{1.31 \times 1.13} = 9.86 \text{ cm}^3$.

Ejemplo 2.°. – Cálculo del módulo de torsión I_τ y del módulo resistente de la torsión W_τ , de un tubo de $200\times120\times8$.



$$A = 19.2 \times 11.2 = 215.04 \text{ cm}^2$$

 $I_m = 2 \times (19.2 + 11.2) = 60.8 \text{ cm}.$

$$I_T = \frac{4 \times 215,04^2 \times 0.8}{60.8} = 2434 \text{ cm}^4; W_T = 2 \times 215,04 \times 0.8 = 344 \text{ cm}^3.$$

CORTADURA

Esfuerzo cortante simple

Cuando un cuerpo o barra es sometido a la acción de una fuerza F transversal (perpendicular) a su eje longitudinal, la sección correspondiente A está sometida a una tensión de cortadura:


$$\tau = \frac{F}{\Delta}$$

El corte o sección abierto o cerrado (el punzonado), para su ejecución precisa la acción de una fuerza de cortadura F_z cuyo valor es igual al producto de la sección A por el coeficiente de rotura a cortadura τ , del material de que se compone la barra.

$$F_c = A \cdot \tau_c$$

siendo $\tau_c = 0.8 \cdot \sigma$, (σ , es el coeficiente de rotura por tracción).

Si la cuchilla que ha de efectuar el corte se dispone oblicuamente, la fuerza de corte F'_c es aproximadamente igual a la cuarta parte de la fuerza F_c necesaria para efectuar el mismo corte abierto.



Ejemplo. — Cálculo de la presión que ha de ejercer una máquina punzonadora para efectuar un agujero de 20 mm ⊘, en una chapa de 8 mm de espesor. Material, acero tipo A 42.


Tensión de rotura por tracción, $\sigma_r = 42 \text{ a } 50 \text{ kg/mm}^2$.

Tensión de rotura por cortadura, $\sigma_c = 0.8 \cdot \sigma_c = 33.6$ a 40 kg/mm².

Sección de corte. A = $\pi \times 20 \times 8 = 502.6 \text{ mm}^2$.

Presión de cortadura:

$$F_c = A \cdot \sigma_c = 16887 \text{ a } 20104 \text{ kg.}$$



RESISTENCIA DE LOS ROBLONES

Solicitación por aplastamiento


Se considera como solicitud de agotamiento por aplastamiento de la espiga del roblón contra la cha pa o perfil, al producto:

$$2.5 \cdot \sigma_a \cdot A_a$$
 (= R*), siendo:

σ_a La resistencia de cálculo del acero que forma la estructura

A. El área de contacto entre espiga y perfil (= d · e)

(R* La solicitación por aplastamiento para cargas mayoradas).




Solicitación por cortadura

Se considera como solicitud de agotamiento por cortadura, al producto:

$$0.80 \cdot \sigma_i \cdot n \cdot A_c$$
 (= R*), siendo:

- σ. La resistencia de cátculo del robtón, = 2400 kg/cm² para acero A 34, o similar, y 3000 kg/cm² para el acero A 42.
- n El número de secciones transversales que soportan conjuntamente el esfuerzo cortante.
- A, El área de la sección del agujero.
- (R* La solicitación por cortadura para cargas mayoradas).



Solicitación a tracción

Cuando excepcionalmente un roblón está solicitado a tracción, se considera como solicitud de agotamiento, al producto:

$$0.25 \cdot \sigma_i \cdot A_i = R_i^*$$
, siendo:

- σ. La resistencia de cálculo del robión (a cortadura).
- A, El area de la sección del agujero.

Nota. — Deben evitarse las uniones con roblones sometidos a esfuerzos de tracción.



Solicitación por tracción y cortadura

Cuando excepcionalmente un robión está solicitado simultáneamente a tracción y cortadura, se comprobará que

$$\left(\frac{N^+}{R_*}\right)^- + \left(\frac{T^+}{R_*}\right)^2 \le 1$$
, siendo:

- N* El esfuerzo normal ponderado a tracción.
- T* El esfuerzo cortante ponderado.
- $R_1 = 0.25 \cdot \sigma_1 \cdot A_1$ La solicitud de agotamiento a tracción
- $R_c = 0.80 \cdot n \cdot \sigma_c \cdot A_c$ La solicitud de agotamiento a esfuerzo cortante.

Nota. — En la Tabla 19.6 se exponen valores de resistencia de roblones normalizados, para cargas mayoradas (*).


UNIONES ROBLONADAS Y ATORNILLADAS

Roblones

El diámetro nominal d del roblón es el de la espiga en frío; el diámetro del agujero es a = d + 1, en milimetros. La longitud de la espiga para el roblonado, se hace:


$$L = \frac{4 \cdot d}{3} + \Sigma e$$
, siendo


- d, el diámetro nominal del roblón.
- Σe, la suma de los espesores de los elementos que forman la unión.




Tornillos

El diámetro nominal d de los tornillos ordinarios es el de la caña; el diámetro a del agujero será 1 mm mayor. En los tornillos calibrados el diámetro nominal d coincide con el a de la caña. En los tornillos de alta resistencia, a es 1 mm a 2 mayor que el nominal d.








Disposiciones constructivas


La distancia s entre centros de agujeros de diámetro a y espesor mínimo e, será:


En uniones de atado de piezas sometidas a tracción, s \leq 10 · a, a compresión s \leq 25 · e

En uniones de fuerza, a tracción s ≤ 10 · a, a compresion s ≤ 7 · a

En barras de gran anchura con más de dos filas de roblones o tornillos en la dirección del esfuerzo, el valor de la distancia en esa dirección será s' $\approx 2 \cdot s$.







La distancia entre centros de agujeros y los bordes de las piezas a unir, será:

al borde frontal $t_1 \ge 2 \cdot a$

al borde lateral $t_2 \ge 1.5 \cdot a$

Elección de los diámetros

Se recomienda d ≈ √5 · e ~ 0.2 cm, siendo:

- d el diámetro en cm de la espiga de roblón o tornillo
- e el menor espesor en cm, de las piezas que forman la unión.

La suma de espesores de las piezas unidas Σ e, no excederá de 4,5 - d para roblones o tornillos, o de 6,5 - d en los tornillos calibrados.

RESISTENCIA DE LOS TORNILLOS

Solicitación por aplastamiento

Se considera como solicitud de agotamiento de la espiga del tornillo contra la chapa o perfil, al producto:

 $2 \cdot \sigma_u \cdot A_* (= R_*^*)$, para los ternillos ordinarios.


 $2.5 \cdot \sigma_u \cdot A_a = R_a^*$, para los ternillos calibrados.

 $3 \cdot \sigma_n \cdot A_n = R_n^*$, para los tornillos de alta resistencia, siendo:

a. La resistencia de cálculo del acero que forma la estructura

A. El área de contacto entre la espiga y la chapa (= d · e).

(R* La solicitación por aplastamiento para cargas ponderadas).



Solicitación por cortadura

Se considera como solicitud de agotamiento por cortadura, al producto:


0,65 · σ, · n · A, para los tornillos ordinarios.

0,80 σ, · n · A,, para los tornillos calibrados, siendo

 σ, La resistencia de cálculo del tornillo – 2440 kg/cm² para acero 4 D (similar a A 4t), y 3000 kg/cm₃ para acero 5 D (similar a 5t).

A. El área de la sección de la caña del tornillo

IR* La solicitación por cortadura para cargas mayoradas).




Solicitación a tracción

Se considera como solicitud de agotamiento por tracción, al producto:

 $0.80 \cdot \sigma_i \cdot A_i$, siendo

σ, La resistencia de cálculo del tornillo (a cortadura).

A. El área resistente del tornillo (en la rosca).



Solicitación por tracción y cortadura

Cuando un tornillo está sometido simultáneamente a esfuerzos de tracción y de cortadura, se comprobará que:

- a) El esfuerzo de tracción es inferior a la solicitud de agotamiento considerada en el caso anterior
- b) En la espiga se verificaría:

$$\sigma_{ro} = \sqrt{\sigma^{*2} + 3} \cdot r^{*2} \le \sigma_{rr}$$
 siendo:

- σ* La tensión normal ponderada por tracción.
- τ^* La tensión ponderada por esfuerzo cortante.
- a. La resistencia de cálculo del tornillo (especificada en la solicitud por cortadura).

Nota. — En la Tabla 20.6 se exponen valores de resistencia de tornillos normalizados, para carga mayora das (*).

CÁLCULO DE ROBLONES Y TORNILLOS

Tablas para calcular robiones y tornillos

En los roblones y tornillos, al transmitir fuerzas de tracción o de compresión perpendiculares a la caña, se producen tensiones de aplastamiento y de cortadura, que son independientes entre sí, considerando para el cálculo de estos medios de unión las más desfavorables.

Cuando el cálculo de los elementos o estructuras metálicas se realiza con fuerzas mayoradas al aplicar a las reales el coeficiente de ponderación (o de seguridad), al calcular también los roblones o tornillos con estas fuerzas mayoradas queda aplicado a éstos el mismo grado de seguridad que el que tienen los elementos o estructuras metálicas.

En la Tabla 19.6 se exponen valores de resistencia de roblones considerando aplicada a la estructura fuerzas ponderadas que permitan con el suficiente grado de seguridad alcanzar tensiones de 2,6 t/cm² para el acero tipo A 42 y 3,6 t/cm² para el de tipo A 52; asimismo, en la Tabla 20.6 se exponen valores de resistencia de tornillos ordinarios y calibrados.

Empleo de las tablas


Ejemplo. — Cálculo de los medios de unión (roblones o tornillos calibrados) de una barra sometida a un esfuerzo real de 90 t, a la cartela de 14 mm de espesor, de un nudo de estructura de acero tipo A 42; la fuerza se considera de tracción, y permanentemente, en este ejemplo.

Coeficiente de ponderación (Tabla 2.6),
$$\gamma = 1,33$$

Fuerza para el cálculo, $F^* = 90 \times 1,33 = 119,7 t \approx 120 t$.

La barra puede estar formada por 2 U PN 18 para ser unida por el alma mediante dos filas de roblones o tornillos, en agujeros de 21 mm ∅; esta barra puede soportar una fuerza de tracción de 128 t, fuerza para la que han de calcularse aquellos, en lugar de las 120 t.

Los roblones o tornillos están sometidos a doble sección de cortadura o a un aplastamiento correspondiente a 1,4 cm de espesor (mínimo por la cartela, ya que el de la barra es de $2 \times 0.8 = 1.6$ cm).



La solicitud por aplastamiento para 1.4 cm de espesor, resulta:


$$R_{\star}^{\star} = 13,65 \times 1,4 = 19,11 \text{ t por cada roblón o tornillo.}$$


La solicitud por doble cortadura es de 13,3 t (en las Tablas 19.6 y 20.6).

Número de roblones o tornillos necesarios para la unión:


$$n=\frac{128}{19,11}=6.7\approx7$$
 por aplastamiento; $n=\frac{128}{13,3}=9.6\approx10$ por cortadura.

La unión se dispondrá con dos filas de cinco roblones o tornillos ajustados como se representa en la figura (cinco por fila es el máximo que se debe disponer en las uniones de fuerza).





NOTA. La resistencia de los remaches, que figura en la Tabla corresponde a uniones mayoradas (por 1,5) para a = 2,6 t/cm² en acero A-42 y 3,6t/cm² en acero A-52 (véase pág. 184). Para valores de resistencia normales (sin mayorar) multiplíquense los de la Tabla por 0,667).



212 NOTA La resistencia de los tomillos, que figura en la Tabla corresponde a uniones mayoradas (por 1,5) para σ = 2,6 t/cm² en acero A-42 y 3,6 en acero A-52 (véase página 184). Para valores de resistencia normales (sin mayorar) multiplíquense los de la Tabla por 0,667.

ROBLONES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DIMENSIONES DE LOS ROBLONES Medios de TABLA 21.. 6 unión DE CABEZA ESFÉRICA Diámetro de Diàmetro de Altura de Radio de Radio de Diámetro Robión Іа сала la cabeza la cabeza la cabeza acuerdo del aquiero tipa d ď. h 1, mm mm mm mm mm mm E 10 10 16 6.5 В 0.5 11 E 12 12 19 7,5 9.5 0,6 13 E 14 22 9 14 11 0,6 15 E 16 16 25 10 13 0,8 17 F 18 18 28 11.5 14.5 0.8 19 E 20 20 32 13 16,5 21 1 F 22 22 36 14 18.5 23 1 F 24 24 **4**0 16 20,5 1.2 25 E 27 43 17 22 1.2 28 27 E 30 30 48 19 24.5 31 1,6 E 33 33 53 34 21 27 1,6 E 36 36 5R 23 37 2 Medios de DIMENSIONES DE LOS ROBLONES TABLA 21, . 6 unión DE CABEZA BOMBEADA Diámetro de Diámetro de Anguio Altura de Flecha de Radio de Diametro la cabeza α Roblón ia caña del cono ia cabeza la cabeza ia cabaza del agujero tipo mm arados mm mm mm nyn mer: B 10 10 75 14.5 3 1 27 11 R 12 12 75 18 4 41 13 1 В 14 14 75 21.5 5 1 58 15 B 16 16 75 26 6.5 1 R5 17 B 18 18 75 30 R 113 19 1 B 20 20 60 31.5 10 125 1 21 B 22 22 60 34.5 2 76 23 11 B 24 24 60 38 12 2 91 25 B 27 27 60 42 13.5 2 28 111 B 30 30 45 2 42.5 15 114 31 B 33 2 33 45 46.5 16.5 136 34 B 36 45 36 164 37 18 DIMENSIONES DE LOS ROBLONES Medios de TABLA 21, . 6 unión DE CABEZA PLANA Diàmetro de Anguio Diámetro de Altura de Diámetro del α Robión la caña del cono la cabaza la cabaza agujero tipo d ď, ħ mm arados mm mm mm P 10 10 75 14,5 3 11 P 12 75 12 18 4 13 P 14 14 75 21.5 5 15 P 16 16 75 26 6.5 17 P 18 18 75 30 В 19 P 20 20 60 31,5 10 21 P 22 22 60 34.5 11 23 P 24 24 ĖΩ 38 12 25

P 27

P 30

P 33

P 36

(Coincide con la Norma MV-105) i

27

30

33

36

60

45

45

45

42

42.5

46.5

51

13.5

16,5

15

18

28

31


34


37

Medios de unión

TORNILLOS PARA ESTRUCTURAS DE ACERO DIMENSIONES NOMINALES DE LA ROSCA TRIANGULAR ISO

TABLA 22, . 6





Medios de unión

36

31,093

T 36


DIMENSIONES DE LOS TORNILLOS CALIBRADOS

63.5


TABLA 22, 6

8,17

7,59



6



(Coincide con la Norma MV-106)

Tuerca Area núcleo Área resist.

37

cakòrado Fipo	y algu) a	d mm	d ₃ mm	b mm_	mm _	k mm	nm	e mm	r mm	nn man	A ,	A. cm³
TC 10	11	10	8,160	17,5	2,5	7	17	19,6	0,5	8	0,523	0,580
TC 12	13	12	9,853	19,5	2,5	8	19	21,9	1	10	0,762	0,843
TC 16	17	16	13,546	23	3	10	24	27,7	1	13	1,44	1,57
TC 20	21	20	16,933	26	4	13	30	34,5	1	16	2,25	2,75
TC 22	23	22	18,933	28	4	14	32	36,9	1	18	2,82	3,03
TC 24	25	24	20,319	29,5	4,5	15	36	41,6	1	19	3,24	3,53
TC 27	28	27	23,319	32,5	4.5	1 17	41	47,3	1	22	4,27	4.59
TC 30	31	30	25,706	35	5	19	46	53,1	1	24	5,19	5,61
TC 33	34	33	28,706	38	5	- 21	50	57,7	1	26	6,47	6,94
TC 36	. 39	36	31,093	40	6	23	55	63,5	1	29	7,59	8,17
l		_			l						1	1 1


Medios de unión

ARANDELAS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS

Medios de unión

ARANDELAS NEGRAS Y PULIDAS

TABLA 23, 6




Arandela	Diámetro del agujero	Diámetro exterior	Espesor	Peso de 1000 piezas
tipo	ď,	ď.	е	
	mm	mm .	mm -	. kg
A10 y AP10	11,5	21	8	15,2
A12 y AP12	13,5	24	8	19,5
A16 y AP16	17,5	30	. 8	29.3
A20 y AP20	21,5	36	8	41.5
A22 y AP22	24	40	8	51.0
A24 y AP24	26	44	8	61.5
A27 y AP27	29	50	8	81,6
A30 y AP30	32	56	, 8	104
A33 y AP33	3 5	60	8	117
A36 y AP36	38	68	8	157

Medios de unión

ARANDELAS PARA VIGUETAS I PN

TABLA 23, 6




0-1-11-1	Diámetro	Lado	Testa		Espesor	^	Radio	Peso de 1000
Arandela tipo	agujero d mm	a mm	b mm	e. : mm	e mm	e. mm	r mm	piezas kg
AI 10	11,5	22	22	4,6	3	1,5	1,2	9,1
AI 12	13,5	30	26	6,2	4	2	1,6	20,2
AI 16	17.5	3 6	32	7.5	5	2,5	2	35,2
AI 20	21,5	44	40	9	6	3	2,4	64,4
AI 22	24	50	44	10	6 ,5	3	2,4	87,3
AI 24	26	56	56	10,8	7	3	2.4	139
AI 27	29	62	56	11,7	7,5	່ 3	2,4	157
A1 30	32	62	62	11,7	7,5	' 3	2,4	174
AI 33	35	68	68	12,5	8	. 3	2,4	221
AI 36	38	75	75	13,5	8	¦ 3 	2,4	287

Medios de unión

ARANDELA PARA PERFILES U PN

TABLA 23, . 6



Arandela	Diámetro agujero	Lado	Testa		Espesor		Radio	Peso de 1000
tipo	d; mm	a mm	b mm	e, mm	e mm	e ₂	r mm	piezas kg
AU 10 AU 12 AU 16 AU 20 AU 22	11,5 13,5 17,5 21,5 24	22 30 36 44 50	22 26 32 40 44	3,8 4,9 5,9 7	3 4 4,5 5	2 2,5 3 3,5 4	1,6 2 2,4 2,8 3,2	8,7 18,2 31,4 55,9 80,5
AU 24 AU 27 AU 30 AU 33 AU 36	26 29 32 35 38	56 62 62 68 75	56 56 62 68 75	8,5 9 9 9,4 10	6 6,5 6,5 7 7	4 4 4 4 4	3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2	127 140 153 190 243


UNIONES SOLDADAS.—CORDONES

Soldaduras en ángulo

El cordón de las soldaduras en ángulo, en función del espesor e de la chapa o barra a soldar, se hace:

- a = 0,7 · e, en cordón reforzado
- a 0,7 · e, en cordón liso
- a 0,4 e, en cordón aligerado









Dimensiones de los cordones de soldadura


Las dimensiones fundamentales de los cordones de soldadura, son su garganta a y su longitud eficaz I, siendo esta igual a la longitud real menos los cráteres de los extremos que se consideran de longitud igual al cordón o garganta a; en al Tabla 24.6 se exponen los valores de las gargantas a para soldaduras en ángulo, en chapas y perfiles, para uniones de fuerza.





La longitud eficaz I de una soldadura lateral, en una barra de ancho b, se hace:

Valor mínimo, $l \ge 15 \cdot a$, o $l \ge b$ Valor máximo, $l \le 60 \cdot a$, o $l \le 12 \cdot b$





La separación s entre cordones discontinuos de soldadura, se hace:

Valor máximo, s ≤ 15 · e en barras comprimidas.

Valor máximo, s ≤ 25 · e en barras tendidas.

Valor máximo, s ≤ 300 mm en todo caso.








Medios de unión

GARGANTAS & DE SOLDADURAS EN ANGULO PARA TABLA 24 . 6 UNIONES DE FUERZA

CHAPAS Y ALAS CON CARAS PARALELAS EN PERFILES H



1	Espesor e mm.	a máx. mm.	a min. mm.	Especar o mm.	a máx. mm.	a m/n. mm.	Espesor s mm,	e méx. mm.	a min, mm
ı	4,0 - 4,2	2,5	2,5	10,7 - 11,3	7,5	4,0	21,3 - 22,6	15,0	6,5
	4,3 - 4,9	3,0	2,5	11,4 - 12,0	8,0	4,0	22,7 - 24,0	16,0	6,5
	5,0 - 6,6	3,5	2,5	12,1 - 12,7	8,5	4,5	24,1 - 25,4	17,0	7,0
	5,7 - 6,3	4,0	2,5	12,8 - 13,4	9,0	4,5	25,5 - 26,8	18,0	7,0
	6,4 - 7,0	4,5	2,5	13,5 - 14,1	9,5	5,0	26-9 - 28,2	19,0	7,5
	7,1 - 7,7	5,0	3,0	14,2 - 15,5	10,0	5,0	28,3 - 31,1	20,0	7,5
i	7,8 - 8,4	5,5	3,0	15,6 - 16,9	11,0	5,5	31.2-33.9	22,0	8,0
	8,5 - 9,1	6,0	3,5	17,0 - 18,3	12,0	5,5	34,0 - 36,0	24,0	8,0
	9,2 - 9,9	6,5	3,5	18,4 - 19,7	13,0	6,0	36,1 - 40,0	27,0	9,0
	10,0 - 10,6	7,0	4.0	19,8 - 21,2	14,0	6,0			



Los valores de las gargantas a también se consideran para las almas de perfiles laminados. 1 PN, IPE y IHE


PERFILES IPN




IPN	mm.	a₁ mm.	#3 mm.	IPN	a ₁ mm.	mm.	e ₃ mm.	SPN	#1 mm.	#2 mm.	#3 mm.
8	3,0	4,0	2,5	22	6,5	8,5	5,5	36	10,0	13,5	9,0
10	3,5	4,5	3,0	24	6,5	9,0	6,0	38	10,0	14,5	9,5
12	4,0	6,0	3,5	26	7,0	9,5	6,5	40	11,0	15,0	10,0
14	4,0	6,0	4,0	28	8,0	10,5	7,0	45	13,0	17,0	11,0
16	4,5	6,5	4,0	30	В,О	11,0	7,5	50	14,0	19,0	12.5
18	5,0	7,0	4,5	32	8,5	12,0	8,0	55	15,0	21,0	13,5
20	5,5	7,5	5,0	34	9,5	12,5	8,5	60	17,0	22,5	15,0




PERFILES (" PN




	EPN	al mm.	#2 mm,	#3 mm.	#4 mm.	□ PN	a ₁ mm	mm.	#3 mm.	#4 mm.	
	8	4,0	6,5	5,5	4,0	24	6,5	11,5	9,0	6,5]
	10	4,5	7,0	6,0	4,0	26	7,0	12,0	9,5	7,0	
	12	4,5	7,5	6,0	4,5	28	7,5	13,0	10,5	7,0	ļ
,	14	5,0	8,5	7,0	4,5	30	8,0	14,0	11,0	7,0	1
<u>٠</u>	16	5,5	9,0	7,0	5,0	32	10,5	14,0	12,0	9,5	
	18_	6,5	9,5	7,5	5,5] 35 _	9,5	13,0	11,0	9,5	
Į	20	6,0	10,0	8,0	6,0	38	9,5	13,5	10,0	9,0	
	22	6.5	11.0	85	80	40	10.5	14.5	125	95	Į.



ANGULARES DE ALAS IGUALES Y DESIGUALES



		81	5 2	٠	9,1	•2	•	s 1	• ₂	Γ
	4	2,5	3,0	11	7,5	9,0	18	12,0	15,0]_
	5	3,5	4,0	12	8,0	10,0	19	13,0	16,0	$]^{-}$
	6	4,0	5,0	13	9,0	11,0	20	14,0	16,0]
	7	4,5	5,5	14,	9,5	11,0	22	15,0	18,0	1
یک	8	5,5	6,5	15	10,0	12,0	24	16,0	20,0]=
^ 1	9	6,0	7,5	16	11,0	13,0	28	19,0	22,0]
	10	20	9.0	17	12.0	14.0	1			1



PERFILES T



Perfil		Perfil	•
40 x 5	3,5	70 × 8	5,5
50 × 6	4,0	80 x 9	8,0
60 x 7	4,5	100 x 11	7,5



RESISTENCIA DE LA SOLDADURA

Cálculo de las soldaduras en ángulo

Las tensiones de agotamiento σ^* para los distintos valores de las gargantas a, se calcularán haciendo:

$$\sigma = \beta \cdot \sigma_{..} \cdot a_{.}$$

tomando para β valores de 0,75, 0,77, 0,81 y 0,85, como se expone en la Tabla 25.6.

En las Tablas 25.6 y 26.6 se resumen los casos más usuales de uniones planas constituidas por soldaduras en ángulo.

En la Tabla 27,6 se exponen valores de la resistencia de los cordones de soldadura en ángulo, en estructuras metálicas construidas con acero tipo A 42, y en la Tabla 28.6 la de los cordones en estructuras de acero tipo A 52, valores que se han calculado en función de los esfuerzos ponderados, correspondientes a los reales multiplicados por los coeficientes de ponderación (o de seguridad) considerados en la Tabla 2.6, tomando $\sigma_{\rm u}=2.6$ t/cm² para el acero tipo A 42 y $\sigma_{\rm u}=3.6$ para el acero tipo A 52.

Ejemplo. – Cálculo de los cordones de soldadura de una barra de nudo sometida a un esfuerzo de tracción permanente de 90 t.


Coeficiente de ponderación $\nu = 1.33$

Esfuerzo de cálculo, $F^* = 90 \times 1,33 = 119,7 t = 120 t$.

Adoptando el tirante formado por dos barras U PN 16, con $A=2\times24,0=48,0~cm^3$, en acero tipo A 42, resulta:

$$\sigma = \frac{120}{48.0} = 2.5 \text{ t/cm}^2 \text{ (adm. } < \sigma_u = 2.6 \text{ t/cm}^2\text{)}.$$

Los cordones de soldadura para U PN 16 son $a_2 = 9$ mm (Tabla 24.6) para los que las cargas o fuerza que pueden soportar, es de 1,75 t por cm lineal (Tabla 27.6).



La longitud necesaria de cordón de soldadura, será:

$$L = \frac{120}{4 \times 1.75} = 17.1$$
 cm (son cuatro cordones en la unión).

La longitud, considerando los cráteres extremos, resulta:

$$I = 17.1 + 2 \times 0.9 = 18.9$$
 cm; se hace $I \approx 200$ mm.

La longitud máxima admisible, es $L_{min} = 60 \cdot a = 60 \times 0.9 = 54$ cm (> I).


El espesor de la cartela del nudo (previo tanteo), se hace e = 16 mm, que admite un cordón máximo de 11 mm; para a = 10 mm el cordón soporta 2,21 t por cm lineal, y para este cordón, la longitud necesaria para la unión de la cartela a su soporte, sera

$$L = \frac{120}{2 \times 2.21} = 27.1 \text{ cm, y considerando los cráteres,}$$
$$I = 27.1 + 2 \times 1.10 = 29.1 \text{ cm.} \approx 300 \text{ mm.}$$

La sección de la cartela en su unión al soporte, es $A = 30 \times 1,6 = 48,0$ cm², y su tensión por tracción:

$$\sigma^* = \frac{120}{48.0} = 2.5 \text{ t/cm}^2 \text{ (adm } < \sigma_0 = 2.6 \text{ t/cm}^2\text{)}.$$


CALCULO DE SOLDADURAS DE ANGULO EN Medios de unión **TABLA 25.6** UNIONES PLANAS. TRACCIÓN Y FLEXIÓN SIMPLES TRACCION SIMPLE Para $L_2 \geqslant 1.5h$. Solo se consideran los curdones laterales 0,75 ∑ al. % d_b والمالية والمالية C. III. - SOLDADURAS FRONTALES Y LATERALES C - I. - SOLDADURAS LATERALES 1/2 F * /2 F " $\frac{F^{\bullet}}{0.85 \Sigma aL} \leq a$ 0,75 0,61 C · II. - SOLDADURAS FRONTALES C · IV. - SOLDADURAS OBLICUAS FLEXION SIMPLE Debe cumplinse $\sigma_1 \leqslant \sqrt{\sigma^2 + 1.8(r_s^2 + r_s^2)} \leqslant \sigma_s$ En estas expresiones C · V.- SOLDADURAS FRONTALES LONGITUDINALES $\sqrt{1.4} \sim 1.18$ annun in Kamuna Siendo W el módulo resistente de las soldaduras Para h >> e e ≈ 1.18 F*e € e. C - VI. - SOLDADURAS FRONTALES TRANSVERSALES Soldaduras a, Soldaduras a, Ĕ Soldaduras a, Siendo W el módulo resistente de las soldaduras Puede también considerarse absorbido el momento por las C - VII. - SOLDADURAS FRONTALES, soldaduras a, y a, y el esfuerzo cortante por las soldaduras a, LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES



Para 0,5k < L < 2h

$$\sigma_{c} = \sqrt{0.35 \left(\frac{F^{*}}{La}\right)^{2} + 1.8 \left(\frac{F^{*}\sigma}{h+a} \cdot \frac{1}{La}\right)^{2}} = \frac{F^{*}}{La}\sqrt{0.35 + 1.8 \left(\frac{\sigma}{h+a}\right)^{2}} \le \sigma_{c}$$

C - I.- UNION POR SOLDADURAS LATERALES



Para 8,5h < L < 2h

$$\begin{split} &\sigma_c = \sqrt{1.8} \, \frac{F^a}{La} \left(\frac{1}{2} + \frac{e}{k+a} \right) \simeq \\ &\simeq 1.34 \, \frac{F^a}{La} \left(\frac{1}{2} + \frac{e}{k+a} \right) \leqslant \sigma_a \end{split}$$

C - II. - UNION POR SOLDADURAS FRONTALES

Para $0.5h < L_2 < 2h$

Máximo momento torsor admisible para las soldaduras 1.

$$M_1 = 0.75\sigma_1 L_1 a_1 (L + a_1)$$

Máximo momento torsor admisible para las soldaduras 2:

$$M_2 = 0.75\sigma_a L_2 a_1 (h + a_2)$$

Máximo esfuerzo cortante admisible para las soldaduras 1;


$$F_1 = 1.5\sigma_a L_1 a_1$$

Máximo esfuerzo cortante admisible para las soldaduras 2.


$$F_1 = 1.7\sigma_1 L_1 a_2$$

El momento torsor $M_1^* = F^*$ e se descompone proporcionalmente a M_1 y M_2 . El estuerro cortante F^* se descompone proporcionalmente

a F₁ y F₂.
Las soldaduras I se calculan como el caso C-H
Las soldaduras 2 se calculan como el caso C-I



C - III. - UNION POR DOS SOLDADURAS LATERALES
Y DOS FRONTALES



C - IV.-- UNION POR DOS SOLDADURAS LATERALES
Y UNA FRONTAL

Para 0,5 $h < L_1 < 2h$.

Másimo momento admisible para la soldadura 1.

$$\boldsymbol{M}_{s}=0.14\boldsymbol{\sigma}_{s}\boldsymbol{L}_{1}^{s}\boldsymbol{a}_{1}$$

Máximo momento torsor admisible para las soldaduras 2:

$$M_2 = 0.75\sigma_a L_2 \sigma_2 (h + a_2)$$

El momento $M^* = F^*e$ se descompone proporcionalmente a M_1 y M_2 . El esfuerzo cortante F^* (s) está contenido en el plano de la


El estuerzo cortante P" (si està contemido en el piano de la junta, o su excentricidad es pequeña) se considera absorbido pur las soldaduras 2.


pur las soldaduras 2. La soldadura 1 se calcula a flexión pura Las soldaduras 2 se calculan como el caso C i

Medios de unión

RESISTENCIA DE LAS SOLDADURAS DE ÁNGULO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS CONSTRUIDAS CON ACERO TIPO A 42

TABLA 27 - 6





β	Tensión normal ponderada de agotamiento o° por cm. de longitud para cordonas con a mm,														8
μ	3	3,5	4	4,5	Б	5,5	6	6,5	7	7,5	В	8,5	9	9,5] "
0,75	0,58	0,68	0,78	0,87	0,97	1,07	1,17	1,26	1,36	1,46	1,56	1,65	1,75	1,85	0,75
לד,ם	0,60	0,70	08,0	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	0,77
0,81	0,63	0,73	0,84	0,94	1,05	1,16	1,26	1,37	1,47	1,57	1,68	1,79	1,89	2,00	0,81
0,85	88,0	0,77	0,88	0,99	1,10	1,21	1,32	1,43	1,54	1,66	1,77	1,87	1,99	2,10	0,85
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	
0,75	1,95	2,14	2,34	2,53	2,73	2,92	3,12	3,31	3,51	3,70	3,90	4,29	4,68	5,46	0,75
0,77	2,00	2.20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,40	4,80	5,60	0,77
0,81	2,10	2,31	2,52	2,73	2,95	3,16	3,37	3,58	3,79	4,00	4,21	4,63	5,05	5,89	0,81
0.85	2,21	2,43	2,65	2,87	3,09	3,31	3,53	3,75	3,98	4,20	4,42	4,86	5,30	6,19	0,85

Ejemplo. – Longitud de cordón lateral precisa para transmitir un esfuerzo ponderado $N^* = 64$ t. en chapa de 15 mm. e.


Cordón recomendado, a = 10 mm. (Tabla 24.6) Tensión ponderada para cordón de 10 mm. σ^* = 1,95 t. Longitud de cordón necesaria, L = 64/1,95 = 32,8 cm. Ejemplo. – Longitud de cordón frontal precisa para transmitir un esfuerzo ponderado $N^4 = 86$ t. en chapa de 22 mm. e.


Cordón recomendado, a=15 mm. (Tabla 24,6) Tensión ponderada para cordón de 15 mm. $a^*=3,31$ t. Longitud de cordón necesaria, L=86/3,31=25,98 cm.

Medios de unión

RESISTENCIA DE LAS SOLDADURAS DE ANGULO EN ESTRUCTURAS METALICAS CONSTRUIDAS CON ACERO TIPO A 52

TABLA 28 . 6





	l .	Tensión normal ponderade de agotamiento a" por cm. de longitud para cordonas con a mm.													
ß	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,6	9	9,5	β
0,75	0,81	0,94	1,08	1,21	1,35	1,48	1,62	1,75	1,89	2,02	2,16	2,99	2,43	2,56	0.75
0,77	0,83	0,97	1,11	1,24	1,39	1,62	1,86	1,80	1,94	2,0B	2,21	2,35	2,49	2,63	0,77
0,81	0,87	1,02	1,16	1,31	1,46	1,60	1,75	1,89	2,04	2,18	2,33	2,48	2,62	2,77	0.81
0,85	0,92	1,07	1,22	1,37	1,53	1,68	1,83	1,99	2,14	2,29	2,45	2,60	2,75	2,90	0,85
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	
0,76	2,70	2,97	3,24	3,51	3,78	4,05	4,32	4,59	4,86	5,13	5,40	5,94	6,48	7,58	0,75
0,77	2,77	3,05	3,36	3,60	3,98	4,16	4,43	4,71	4,99	5,26	5,54	6,10	6,65	7,76	0,77
0,81	2,91	3,20	3,50	3,79	4,08	4,37	4,66	4,95	5,25	5,54	5,83	6,41	7,00	9,16	0,81
0,85	3,06	3,36	3,87	3,96	4,28	4,69	4,89	5,20	5,51	5,81	6,12	6,73	7,34	8,57	0,85

Ejemplo. – Longitud de cordón lateral precisa transmitir un esfuerzo ponderado N* = 74 t. en chapa de 12 mm. e. Cordón recomendado, a = 8 mm. (Tabla 24.6)

Tensión ponderado para cordón de 8 mm. $\sigma^{\circ}=2,16$ t. Longitud de cordón necesaria, L = 74/2,16 = 34,3 cm.

Ejemplo.—Longitud de cordón frontal precisa para transmitir un esfuerzo ponderado $N^*=74$ t. en chapa de 15 mm. e.

Cordón recomendado, a = 10 mm. (Tabla 24.6) Tensión ponderada para cordón de 10 mm. σ^* = 3,06 t. Longitud de cordón necesaria, L = 74/3,06 = 24,2 cm.

NOTA. — La resistencia de los cordones, que figura en la Tabla corresponde a uniones mayoradas (por 221 1,5} para $\sigma = 2$,6 en acero A-42 y 3,6 en acero A-52 (véase página 184). Para valores de resistencia normales (sin mayorar) multipliquense los de la Tabla por 0,667.

COMPRESIÓN LONGITUDINAL


Aplastamiento de superficies

Las cargas que soportan las vigas las transmiten a sus apoyos, y por la rigidez de éstos puede considerarse que la presión transmitida, R_A se reparte uniformemente sobre la superficie S_A de contacto en el apoyo, resultando una tensión específica:

$$\sigma_A = \frac{R_A}{S_A}$$


La tensión en el apoyo, tiende a producir el aplastamiento de la viga o del aparato de apoyo, y para evitar este aplastamiento, la tensión del apoyo no debe rebasar el límite de seguridad, que depende de la clase y calidad de los materiales correspondientes.

Si la superficie de apoyo es plana, la tensión por aplastamiento para un ancho b y largo e del apoyo, será:



Si la superficie de apoyo no es plana, se admite que se reparte uniformemente sobre una superficie S' equivalente a la proyección de la de contacto, resultando:

$$\sigma_{A} = \frac{R_{A}}{S'} = \frac{R_{A}}{d \cdot e} \leq \sigma_{Aad}.$$




Las tensiones por aplastamiento se presentan en los medios de unión, remaches, tornillos y pasadores, acompañadas de las de cortadura, pero independientemente de éstas.

En los elementos de rodadura y de deslizamiento, para que los movimientos se realicen en condiciones normales de funcionamiento, las tensiones de aplastamiento no deben ser superiores a determinados valores, considerándose:

- $\sigma_{\rm A} = 40~{\rm a}~80~{\rm kg/cm^2}$, presión sobre las superficies de rodaduras, sin cojinetes, acero sobre acero.
- $\sigma_A = 80$ a 120 kg/cm², presión sobre cojinetes, acero sobre bronce.
- $\sigma_{\rm A} = 1000$ a 1500 kg/cm², presión sobre las placas de apoyo, acero sobre acero.
- $\sigma_{\rm A}=2\sigma_{\rm sd}$, presión sobre las paredes o cañas en los elementos de unión (remaches, tornillos, pasadores), siendo $\sigma_{\rm sd}$ la tensión máxima admisible (elementos o estructuras de acero).

En la Tabla 10.4 se exponen las presiones admisibles en los cojinetes, en función de la velocidad de deslizamiento, y en la Tabla 9.4 las dimensiones de los cojinetes de bronce (normalizadas).

PLACA PLANA CIRCULAR



Flecha, $f = \psi \cdot \frac{qr^4}{e^3}E$

Fuerza actuante g. kg/cm², uniformemente repartida sobre toda la placa.

Tensiones
$$\sigma_x = \varphi_x \cdot \frac{q \cdot r^2}{e^2}$$
, $\sigma_y = \varphi_y \cdot \frac{qr^2}{e^2}$

Placa apoyada

Para flecha $\varphi = 0.7$

Placa empotrada

Para tensiones $\begin{cases} & \text{En el centro de la placa, } \varphi_x = \varphi_{\gamma} = 0.49 \\ & \text{En el borde de la placa, } \varphi_x = \varphi_{\text{max}} = -0.75, \; \varphi_{\gamma} = 0.3 \; \varphi_{\gamma} \end{cases}$

Para flecha $\omega = 0.17$

Ejempio 1,°. – Cálculo de una placa circular de 1,0 m de diámetro, empotrada, sometida a una presión de 10 kg/cm². Material, acero tipo A 42, $\nu=1.5$ (coeficiente de seguridad).

$$\sigma_{\rm ad} = \frac{2600}{1.5} = 1730 \text{ kg/cm}^2 (\sim \sigma_{\rm a}; \sigma_{\rm v} = 0.3 \times 1730 = 519 \text{ kg/cm}^2).$$

$$e = \sqrt{\frac{\varphi_s \ q \ r^2}{\sigma_s}} = \sqrt{\frac{0.75 \times 10 \times 50^2}{1730}} = 3.3 \ cm (33 \ mm)$$

Tensión reducida, $\sigma_{\nu} = 0.89 \times 1730 = 1540 \text{ kg/cm}^2 \text{ f}_{\nu} = 1,691.$

Flecha f = 0,17 ×
$$\frac{10 \times 50^4}{3.3^3 \times 2100000}$$
 = 0,14 cm (1,4 mm).

Ejemplo 2.°. – Cálculo de una placa circular apoyada, de 2,0 m de diámetro, que soporta una carga uniformemente repartida de 150 kg/m². Acero A 42, y por su servicio, $\nu=1,5$

$$\sigma_{\rm sd} = \frac{2600}{1.5} = 1730 \text{ kg/cm}^2 (= \sigma_{\rm s}; \sigma_{\rm y} = 0.3\sigma_{\rm s} = 519 \text{ kg/cm}^2)$$

$$e = \sqrt{\frac{1,24 \times 0,15 \times 100^2}{1730}} = 1,04 \text{ cm (} \approx 11 \text{ mm)}.$$

Flecha,
$$f = 0.7 \times \frac{0.15 \times 100^4}{1.1^3 \times 2100000} = 3.8 \text{ cm } (= 38 \text{ mm} = d/53).$$

Si se fija el límite de la placa, por ejemplo, $f = \frac{d}{300} = 6,67 \text{ mm} = 0,667 \text{ cm}$


$$e = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{|q| r^4}}{f|E|}} = \sqrt[3]{-\frac{0.7 \times 0.15 \times 100^4}{0.667 \times 2100000}} = 1.95 \text{ cm} \approx 20 \text{ mm}.$$

$$\sigma_x = 1.24 \times \frac{0.15 \times 100^2}{2.0^2} = 465 \text{ kg/cm}^2, \ \sigma_y = 0.3 \times 465 = 140 \text{ kg/cm}^2; \ \sigma_z = 0.89 \times 465 = 314 \text{ kg/cm}^2.$$

Si la piaca fuese empotrada (p.e. soldada), para $\sigma_x = 1730 \text{ kg/cm}^2$, resultaria:

$$e = \sqrt{\frac{0.75 \times 0.15 \times 100^2}{1730}} = 0.8 \text{ cm f} = 8 \text{ mm}, \text{ y f} = 0.17 \times \frac{0.15 \times 100^4}{0.8^3 \times 2100000} = 2.37 \text{ cm f} = d/841.$$

PLACA PLANA ELÍPTICA



$$k = \frac{\emptyset}{3 + 2^{2} + 3^{4}}$$

Fuerza actuante q, kg/cm², uniformemente repartida sobre toda la plana.

Tensión reducida $\sigma_r = \sigma_v \cdot \sqrt{1 + \mu^2 - \mu} = 0.89 \cdot \sigma_v$ (teoría del cambio de forma).

Placa empotrada

Para tensiones En el centro de la placa,
$$\varphi_x=3k(0.3+\eta^2), \ \varphi_v=3k(1+0.3\,\eta^2).$$
 Extremos del eje x-x, $\varphi_x=-6\ k\eta^2, \ \varphi_v=0.3\ \varphi_x$ Extremos del eje y-y, $\varphi_x=0.3\ \varphi_x, \ \varphi_v=\varphi_{mbx}=-6k$

Flecha
$$f = 1,37 \text{ k} \cdot \frac{q \text{ b}^4}{e^2 \text{ F}}$$

Placa apoyada

Ejemplo 1.°. – Cálculo de una placa eliptica de 1,20 m de eje mayor y 0,90 m de eje menor, sometida a una presión de 10 kg/cm². Placa empotrada, de acero A-42, para $\nu=1,5$. (coeficiente de seguridad).

$$\eta = \frac{0.9}{1.2} = 0.75 \; ; \; k = \frac{1}{3 + 2 \times 0.75^2 + 3 \times 0.75^4} \approx 0.197$$

$$\sigma_{\rm sel} = \frac{2600}{1.5} = 1730 \; kg/cm^2 = \sigma_{\rm y} \; ; \; \sigma_{\rm x} = 0.3 \times 1730 = 519 \; kg/cm^2.$$

$$\varphi_{\rm y} = -6 \times 0.197 = -1.182; \; \varphi_{\rm x} = 0.3 \times -1.182 = -0.355$$

$$e = \sqrt{\frac{\varphi_{\rm y} \; q \; b^2}{\sigma_{\rm y}}} = \sqrt{\frac{1.182 \times 10 \times 45^2}{1730}} \approx 3.7 \; {\rm cm} \; (37 \; {\rm mm}).$$
Tensión reducida, $\sigma_{\rm x} = 0.89 \times 1730 = 1540 \; kg/cm^2.$
Flecha, $f = 1.37 \times \frac{10 \times 45^4}{3.7^3 \times 100000} \approx 0.39 \; {\rm cm} \; (= 4 \; {\rm mm}).$

Para flecha reducida por ejemplo f = 2 mm, resultaría:

$$e = \sqrt[3]{\frac{1,37 \cdot k \cdot q \cdot b^4}{f \cdot E}} = \sqrt[3]{\frac{1,37 \times 0,197 \times 10 \times 45^4}{0,2 \times 2100000}} = 5,1 \text{ cm (= 51 mm)}.$$


$$\sigma_y = \frac{\varphi_x \cdot q \cdot b^2}{e^2} = \frac{1,182 \times 10 \times 45^2}{5,1^2} = 920 \text{ kg/cm}^2; \ \sigma_x = 0,3 \times 920 = 276 \text{ kg/cm}^2$$

Tensión reducida, $\sigma_r = 0.89 \times 920 = 819 \text{ kg/cm}^2$.

Nota. – Para tensión limitada fijada en principio, se procederá calculando primerante el valor de la tensión $\sigma_{\star} = \sigma_{\star}.0.89$, y con este valor y los q y σ_{\star} ya conocidos, se determinará el espesor e de la placa.

Placas cargadas

PLACA PLANA RECTANGULAR



Fuerza actuante:

a, ka/cm², uniformemente repartida sobre toda la placa.

Tensiones:

$$\sigma_x = \varphi_x \cdot \frac{qb^2}{e^2}$$
; $\sigma_y = \varphi_y \cdot \frac{qb^2}{e^2}$

Tensión reducida

 $\sigma_r = \sigma_v \cdot \sqrt{\sigma_v^2 + \sigma_v^2 - \sigma_v} \sigma_v = 0.89 \sigma_v$ Flecha:

$$f = \psi \cdot \frac{qb^4}{e^3}$$

Relación entre dimensiones principales:

$$\eta = \frac{a}{b}$$

Pláca apovada

Tensiones máximas en el centro de la placa

Para evitar levantamientos, se fijarán los ángulos A con una fuerza o carga $F = k g b^2$ Valores en función de n:

η	φ×	ø,	V	k
1	1,15	1,15	0,71	0,26
1,5	1,20	1,95	1,35	0,34
2	1,11	2,44	1,77	0,37
3	0,97	2,85	2,14	0,37
4	0,92	2,96	2,24	0,38
∞	0,90	3,00	2, 28	0 ,38

Placa empotrada

Tensión máxima en el centro del lado mayor, $\sigma_v = \sigma_{\text{max}}$, $\sigma_x = 0.3 \cdot \sigma_v$ Valores en función de »:

η	Centro d	Centro de la placa		ılı
	φ_{\times}	₽×	ψ _{y máx}	
1	0,53	0,53	1,24	0,225
1,5	0,48	0,88	1,82	0,394
2	0,31	0,94	1,92	0,431
000	0,30	1,00	2,00	0.455

Ejemplo. – Cálculo de una placa rectangular de 2,25 × 1,20 m, apoyada en todo su contorno y sometida a la acción de una carga alternativa de 1500 kg/m², uniformemente repartida. Material, acero A 42.

$$\tau_{\rm ad} = \frac{1200}{1.5} = 1730 \text{ kg/cm}^2$$
. {coefficiente de seguridad, $\nu = 1.5$ }

$$\eta = \frac{2,25}{1.2} = 1,875; \, \varphi_{\gamma} = 2,32, \, \psi = 1,67, \, k = 0,36 \, \text{(interpolando linealmente)}.$$

$$B = \sqrt{\frac{\mathcal{L}_{x} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{b}^{2}}{\sigma_{y}}} = \sqrt{\frac{2,32 \times 0,15 \times 60^{2}}{1730}} = 0,85 \text{ cm} \approx 9 \text{ mm.}$$

$$\sigma_{y} = 2,32 \times \frac{0,15 \times 60^{2}}{0.9^{2}} = 1547 \text{ kg/cm}^{2}; \ \sigma_{y} = 1547 \times 0,89 = 1377 \text{ kg/cm}^{2}$$

$$\sigma_{\rm v} = 2.32 \times \frac{0.15 \times 60^2}{0.9^2} = 1547 \text{ kg/cm}^2$$
; $\sigma_{\rm v} = 1547 \times 0.89 = 1377 \text{ kg/cm}^2$

$$f = 1.67 \times \frac{0.3^{2} \times 60^{4}}{0.9^{3} \times 2100000} = 2.1 \text{ cm; } F = 0.36 \times 0.15 \times 60^{2} = 195 \text{ kg.}$$

Para placa empotrada (por ejemplo, soldada en todo su contorno) resultaría:

 $\varphi_v = 1.89$; $\psi = 0.422$ (interpolando linealmente)

$$e = \sqrt{\frac{1,89 \times 0,15 \times 60^2}{1730}} = 0,77 \text{ cm} \approx 8 \text{ mm}$$

e =
$$\sqrt{\frac{1,89 \times 0,15 \times 60^2}{1730}}$$
 = 0,77 cm ≈ 8 mm
 $\sigma_v = 1,89 \times \frac{0.15 \times 60^2}{0.8^2}$ = 1595 kg/cm²; $\sigma_i = 1595 \times 0,89 = 1420$ kg/cm².

Flecha,
$$f = 0.422 \times \frac{0.15 \times 60^4}{0.8^3 \times 2100000} = 0.76 \text{ cm } \{7.6 \text{ mm}\}.$$

Nota. — Para flecha reducida o tensión limitada, fijadas en principio, se procederá de modo similar al seguido o indicado en el cálculo de las placas circular y elíptica.

MUELLES

Designación y cargas admisibles

El muelle es una pieza elástica que después de deformada bajo la acción de una fuerza, es capaz de realizar la misma fuerza al recobrar su posición o forma natural.

Los muelles pueden ser de flexión o de torsión, estos últimos de barra o en espiral.

Para el cálculo se considera:

- F La carga admisible (capacidad de carga del muelle), en kg.
- f La flecha elástica en cm (bajo la acción de la fuerza P).
- I La longitud del muelle, en cm.
- n El número de espiras.
- σ_{ad}, τ_{ad} La tensión de trabajo admisible.
 - E El módulo de elasticidad.
 - G El módulo de elasticidad tangencial (G = 0,835 E, para μ = 0,33).

Para $\tau_{\rm so}$ se tomará 6000 kg/cm² en cargas estáticas y 4000 kg/cm² en cargas alternativas de cero a un máximo (acero para muelles); para muelles helicoidales con carga muy variable se tomarán $\tau_{\rm so}$ igual a 3000 kg/cm².


En muelles helicoidales de sección transversal circular, rectangular o cuadrada, para acero de muelles templado, $\tau_{ad} = 6000$ a 8000 kg/cm^2 , y en acero sin templar, $4500 \text{ a } 5000 \text{ kg/cm}^2$.

Muelles	MUELLES DE FLEXIÓN TABLA				
Forma del muelle	Carga admisible	Flecha máxima	<u>'</u>		
	$F = \frac{bh^2}{6} \cdot \frac{\sigma_M}{1}$	$f = \frac{1}{3} \cdot \frac{F}{EI} = \frac{4I^2}{bh^3} \cdot \frac{F}{E} = \frac{2I^2}{3h}$	<u>ом</u> Е		
	$F = \frac{bh^2}{6} \cdot \frac{\sigma_{ad}}{ }$	$f = \frac{1^3}{2} \cdot \frac{F}{EI} = \frac{6l_2}{bh^3} \cdot \frac{F}{E} = \frac{1^2}{h}.$	<u>о.,</u> Е		
	F ≖ bh²n • <u>σ ਛ</u> 6 • I	$f = \frac{6 l^3}{bh^3 n} \cdot \frac{F}{E} = \frac{l^2}{h} \cdot \frac{\sigma_{ad}}{E}$			
	F - \frac{bh^2}{6} \cdot \frac{\sigma_{sc}}{R}	$f = \theta R = IR^{2} \cdot \frac{F}{EI} \cdot \frac{12 \ IR^{2}}{bh^{3}} \cdot \frac{F}{E}$ $= \frac{2IR}{h} \cdot \frac{\sigma_{M}}{E}$ $(I = longitud de la pletina des$			

Forma del	muelle


Carga admisible

Flecha máxima



$$F = \frac{\pi d^3}{16} \cdot \frac{\tau_{ad}}{8}$$


$$F = \frac{\pi d^3}{16} \cdot \frac{\tau_{ad}}{R} \qquad f = R\theta - \frac{32IR^2}{\pi d^4} \cdot \frac{F}{G} - \frac{2IR}{d} \cdot \frac{\tau_{ad}}{G}$$



$$F = \frac{\pi d^3}{32} \cdot \frac{\tau_{ad}}{R}$$

$$F = \frac{\pi d^3}{32} \cdot \frac{\tau_{ad}}{R} \qquad f = RH = IR^2 \cdot \frac{F}{EI} - \frac{64 \ IR^2}{\pi d^4} \cdot \frac{F}{E} = \frac{2IR}{d} \cdot \frac{\tau_{ad}}{G}$$


() = longitud de alambre desarrollado)



$$F = \frac{\pi d^3}{16} \cdot \frac{\tau_{sd}}{R}$$

$$F = \frac{\pi d^3}{16} \cdot \frac{7_{ad}}{R}$$
 $f = \frac{64 \text{ n R}^3}{d^4} \cdot \frac{F}{G} = \frac{4 \pi \text{ n R}^2}{D} \cdot \frac{7_{ad}}{G}$

(n = número de espiras).




$$F = -\frac{\pi d^3}{16} \cdot \frac{\tau_{ad}}{R}$$

$$f = -\frac{16 \ L \ R^2}{\pi \ d^4} + \frac{F}{G} = -\frac{16 \ n \ R^2}{d^4} + \frac{F}{G} = -\frac{IR}{d} + \frac{\tau_{ad}}{G}$$

En muelle con el radio superior R, y el inferior. R₂, para el cálculo se dispondrá R₂ en lugar de R. $(R_1 + R_2)(R_2 + R_3)$ en lugar de R^2 , $\gamma R_1(R_2^2 + R_3)$ en lugar de R3.

Ejemplo 1.º. – Cálculo de un resorte para amortiguador, siendo F 🚊 12 t y f = 15 cm. Material, acero para muelles, sin templar ($\tau_{\rm ad} = 4500 \text{ a } 5000 \text{ kg/cm}^2$; G = 800000 kg/cm^2 .

Previo tanteo, se considera R - 100 mm, y d = 50 mm.




$$\tau = \frac{16 \text{ R F}}{\pi \text{ d}^3} = \frac{16 \times 10 \times 12000}{\pi \times 5^3} = 4890 \text{ kg/cm}^2 \text{ (adm. } < 5000 \text{ kg/cm}^2.)$$

 $\frac{15 \times 5^4 \times 800000}{64 \times 10^3 \times 12000} = 9,8 \text{ espiras}.$ 64 R2 F

Para 10 espiras, $1 = 10 \times 5 + 15 - 65$ cm.

Paso de la hélice p = $\frac{65}{10}$ = 6,5 cm (15 mm de holgura entre espiras).

Ejemplo 2.°, -- Cálculo de los muelles de un parachoques que ha de absorber una fuerza F 13 t; flecha 15 cm. Material, acero para muelles templado; $\tau_{\rm ad}=6000$ a 8000 kg/cm²; $\sigma=850000$ kg/cm².



$$F' = \frac{13}{2} = 6.5$$
 t. Previo tanteo, se considera un muelle troncocónico con r_1 interior = 3 cm, y r_2 exterior = 27.5 cm; redondo de 50 mm \varnothing .

 $R_1 = 3 + \frac{5}{2} = 5.5 \text{ cm}; R_2 = 27.5 + \frac{5}{2} = 25.0 \text{ cm}.$

$$\tau = \frac{16 \text{ R F}}{\pi d^3} = \frac{16 \times 25 \times 6500}{\pi \times 5^3} = 6620 \text{ kg/cm}^2 \text{ ladm.l.}$$

 $n \; = \; \frac{f \; d^4 \; G}{16 \; R^3 \; F} \; = \; \frac{15 \times 5^4 \times 850000}{16 \times 25 \times (5,5^2 \; + \; 25^2) \times 6500} \; = \; 4,8 \; \text{espiras}.$

Para 5 espiras, $l = 5 \times 5,0 + 15 = 40$ cm. Radio exterior del muelle, R_2 ext. = 3 + 5×5,0 = 28 cm (\approx r_2 = 27,5 cm). Muelles

MUELLES DE TORSIÓN ALAMBRE DE SECCIÓN RECTANGULAR

TABLA 31 . 6

Forma del muelle	del muelle Carga admisible Flecha máxima								
		$f = R\theta - \frac{IR^2}{\mu k b^4} \cdot \frac{F}{G} = \frac{\mu IR^2}{\beta b} \cdot \frac{7_{\mu l}}{G}$							
	F = \frac{bh?}{6} \cdot \frac{\sigma_M}{R}	$f = R\theta = IR^2 \cdot \frac{F}{EI} = \frac{12 IR^2}{bh^3} \cdot \frac{F}{E} = \frac{2 IR}{h} \cdot \frac{\sigma_{M}}{E}$ (I = longitud del alambre desarrollado)							
	$F = \mu kb^3 \cdot \frac{\tau_{ad}}{R}$	$f = \frac{2 \pi n R^3}{\beta k b^4} \cdot \frac{F}{G} = \frac{\mu R }{\beta b} \cdot \frac{\tau_{sd}}{G}$ $(n = número de espiras).$							
$F = \mu kb^3 \cdot \frac{\tau_{sd}}{R}$ $f = \frac{\pi nR^3}{2\beta kb^4} \cdot \frac{F}{G} = \frac{IR^2}{2\beta kb^4} \cdot \frac{F}{G} = \frac{\mu IR}{2\beta b} \cdot \frac{\tau_{sd}}{G}$ Para muelle con R ₁ y R ₂ se aplicará la nota de la página anterior.									
k 1	1,5 2 2,5 3	4 5 6 7 8 9 10 >10							
 		0,281 0,291 0,299 0,303 0,307 0,310 0,313 0,333							
k = h : b μ 0,208 0,	238 0,256 0,269 0,278	0,290 0,298 0,303 0,307 0,310 0,312 0,314 0,333							
Ejemplo 1.º. – Cálculo de	un resorte para amortic	uador, siendo F = 2 t y f = 15 cm. Material, acero							

Ejemplo 1.°. – Cálculo de un resorte para amortiguador, siendo F=2 t y f=15 cm. Material, acero para muelles, sin templar $+\tau_{sd}=4500$ a -5000 kg/cm²; G=800000 kg/cm²).

Previo tanteo, se hace R = 120 mm, y se toma llanta para muelles, de 75 x 40.

$$k = \frac{75}{40} = 1,875$$
; $\beta = 0,221$ y $\mu = 0,224$ (interpolando linealmente).

$$\tau = \frac{RF}{\mu k b^3} = \frac{12 \times 12000}{0.221 \times 1.875 \times 4^3} = 4918 \text{ kg/cm}^2 \text{ (adm. } < 5000 \text{ kg/cm}^2\text{)}.$$


$$n = \frac{15kb^4G}{2\pi R^3F} = \frac{15 \times 0.221 \times 1.875 \times 4^4 \times 800000}{2 \times \pi \times 12^3 \times 12000} = 9.8 \text{ espiras.}$$

Para 10 espiras, $I = 10 \times 4 + 15 = 55$ cm.

Paso de la hélice, p = 55 : 10 = 5,5 cm (15 mm de holgura entre espiras).

Ejemplo 2.°. – Cálculo de los muelles de parachoques del ejemplo de la página anterior (F = 13t; f = 15 cm). Acero templado para muelles, $\tau_{ad} = 6000$ a 8000 kg/cm²; G = 850000 kg/cm².

F' = 13:2 = 6,5 t. Previo tanteo se considera muelle troncocónico con r, interior = 3 cm, r₂ exterior = 18 cm: llanta de 180 × 18.



$$R_1 = 3 + 1.8 : 2 = 3.9 \text{ cm}; R_2 = 18 - 1.8 : 2 = 17.1 \text{ cm}.$$


$$\tau = \frac{RF}{\mu kb^3} = \frac{17.1 \times 6500}{0.314 \times 10 \times 1.8^3} = 6070 \text{ kg/cm}^2 \text{ (adm.)}$$

$$n = \frac{2f\beta kb^4G}{\pi R^3F} = \frac{2 \times 15 \times 0.313 \times 10 \times 1.84 \times 850000}{\pi \times 17.1 \times \{17.1^2 + 3.92\} \times 65000} = 7.8 \text{ espiras.}$$

Disponiendo 8 espiras, $I = 8 \times 4 + 15 = 47$ cm.

Radio exterior, $8 \times 1.8 + 3 = 17.4$ cm (aproximadamente igual al supuesto, 18 cm).

TUBOS SOMETIDOS A PRESION



Espesores

$$e = \frac{pd}{2} \cdot \frac{1}{\sigma_{se}m} + c$$
; $e' = \frac{pR}{2} \cdot \frac{1}{\sigma_{se}m} + c$ (también para e' de esferas).

siendo:

p. la presión interior, kg/cm².

e, el espesor de la pared del tubo, cm.

e', el espesor del fondo (o de la esfera), cm.

 $au_{
m adr}$ la tensión máxima admisible, kg/cm².

m, el módulo de la junta o de debilitación.

c, constante del material (por conservación).

Tensión admisible (para p de máximo a cero):

 $\tau_{\rm ad} = 250 \text{ a } 500 \text{ kg/cm}^2$, para tubos de fundición gris

 $\tau_{\rm ad}$ = 1200 a 1730 kg/cm², para tubos de chapa de acero.

Módulo de junta:

m = 1, para tubos sin soldadura (de acero o fundición gris).

m = 0,85 para tubos con juntas soldadas.

m = 0,70 para tubos con juntas remachadas.

Constante del material:

c = 1 a 3 mm, según posibilidades de conservación.

Presión de prueba, p' ≈ 1,5 p

Espesores mínimos recomendables:

e = 2 a 3 mm, para tubos de acero sin soldadura.

e = 4 a 5 mm, para tubos de acero soldados.

e = > a 8 mm, para tubos de fundición gris.

Ejemplo. - Cálculo de un calderín a 1,50 m Ø, con fondo abombado (esférico) de 1,50 m de radio (R), para un presión de trabajo 15 kg/cm². Material, chapa de acero A 42, juntas soldadas.

Presión de prueba, $p' = 15 \times 1,5 = 22,5 \text{ kg/cm}^2$.

$$e = e' = \frac{15 \times 150}{2 \times 1730 \times 0.85} + c = 0.77 + c, cm.$$

Haciendo c = 2, e = e' = 7,7 + 2 = 9,7 \approx 10 mm.

Tensión máxima durante la prueba:


$$r_{mbs} = \frac{p'd}{2e} = \frac{22,5 \times 150}{2 \times 1,0} = 1688 \text{ kg/cm}^2 (< 2600 \times 0.85 = 2210 \text{ kg/cm}^2, \text{ tension maximaxion}$$


ma admisible para la soldadura).

Tensión máxima en el calderín en perfecto estado de conservación:

$$\tau_{\rm max} = \frac{15 \times 150}{2 \times 1.0} = 1125 \text{ kg/cm}^2.$$

DEPÓSITOS Y TUBERÍAS





Como en los tubos sometidos a presión:


$$e = \frac{pd}{2} \cdot \frac{1}{c_{ed}m} + c ; e' = \frac{p'R}{2} \cdot \frac{1}{\sigma_{ed}m} + c$$
Para R = d, e' = e


Presión del agua:

$$p = \frac{h}{10}$$
, kg/cm² (h en metros)

Para otros líquidos, p = $\frac{h}{10}$ × q, siendo q su peso específico.

Ejemplo. — Cálculo de un depósito para agua, de 18 m de diámetro y 6 m de altura, y la tubería de 800 mm de diámetro interior para conducción de agua desde el depósito al lugar de abastecimiento situado a un nivel de 300 m más bajo que el nivel del depósito.





Dividiendo la altura del depósito en cuatro virolas de 1,5 m, se tiene:

$$p_1 = \frac{1.5}{10} = 0.15 \text{ kg/cm}^2$$
; $p_2 = 0.15 \times 2 = 0.30 \text{ kg/cm}^2$; $p_3 = 0.15 \times 3 = 0.45 \text{ kg/cm}^2$; $p_4 = 0.15 \times 4 = 0.60 \text{ kg/cm}^2$

Chapas de acero A 42, $\sigma_{sd} = 1730 \text{ kg/cm}^2$ ($\nu = 1,5$); juntas soldadas.

$$e_1 = \frac{0.15 \times 1800}{2 \times 1730 \times 0.85} + c = 0.1 + c$$
; para $c = 0.3$ cm, $e_1 = 0.1 + 3 = 3.1$ mm.

$$e_2 = 2 \times 0.1 + 3 = 3.2$$
 mm; $e_3 = 3 \times 0.1 + 2 = 3.3$ mm; $e_4 = 4 \times 0.1 + 3 = 3.4$ mm.

Se dispondrá chapa de 5 mm para todas las virolas, y asimismo para la chapa del fondo, cuyo espesor será igual al de la última virola, por cordón de soldadura.

Para el cálculo de la tubería, se divide la altura en tres tramos de 100 m; se tiene:

$$p_1 = \frac{100}{10} = 10 \text{ kg/cm}^2$$
; $p_2 = 10 \times 2 = 20 \text{ kg/cm}^2$; $p_3 = 10 \times 3 = 30 \text{ kg/cm}^3$ (válvula inferior cerrada).

Chapa de acero A 42; $\sigma_{\text{max}} = 1730 \text{ kg/cm}^2$ ($\nu = 1,5$); juntas soldadas.

$$e_1 = \frac{10 \times 80}{2 \times 1730 \times 0.85} + c = 0.27 + c$$
, cm; tomando $c = 3$ mm, $e_1 = 2.7 + 3 \approx 6$ mm.

$$e_1 = 2.7 \times 2 + 3 \approx 9 \text{ mm}; e_3 = 2.7 \times 3 + 3 \approx 11 \text{ mm}.$$

En la prueba de presión, haciendo p' = 1,5 p, resultaría:

$$\sigma_{mbs} = \frac{1.5 \times 30 \times 80}{2 \times 1.1} = 1636 \text{ kg/cm}^2 (< 2600 \times 0.85 = 2210 \text{ kg/cm}^2 \text{ para la soldadura}).$$

En tuberia nueva, la tensión de trabajo seria, $\sigma_{\text{max}} = \frac{30 \times 80}{2 \times 1.1} = 1090 \text{ kg/cm}^2$.

Para tubería de hierro fundido, con $\sigma_{\rm ed} = 350 \text{ kg/cm}^2$, resulta:


$$B_1 = \frac{10 \times 80}{2 \times 350} + c = 1,14 + c$$
, cm; tomando $c = 3$ mm, $e_1 = 11,4 + 3 \approx 14$ mm.

$$e_2 = 2 \times 11.4 + 3 \approx 26 \text{ mm}; e_3 = 3 \times 11.4 \approx 37 \text{ mm}.$$

Presión de trabajo con tubo nuevo, $\sigma_{\text{max}} = \frac{30 \times 80}{2 \times 3.7} = 324 \text{ kg/cm}^2$; en la prueba, $\sigma_{\text{max}} = \frac{30 \times 80}{2 \times 3.7}$

$$= \frac{1,5 \times 30 \times 80}{2 \times 3,7} = 486 \text{ kg/cm}^2.$$


BRIDAS PARA UNIÓN DE TUROS



Presión

Se considera que la presión interior p llega hasta el centro de la junta; la presión total sobre la brida, es: $P = p \cdot \frac{\pi d_1^2}{}$

siendo d, el diámetro del centro de la junta.



La presión P será absorbida por los tornillos de la brida, en número de cuatro o de un múltiplo de cuatro; el esfuerzo de tracción en cada tornillo, es


$$F_{r} = \frac{P}{R}$$
, siendo n el número de tornillos, y la tensión en el núcleo de la rosca,

$$\sigma = \begin{pmatrix} F_1 \\ A \end{pmatrix}$$
, siendo A, el área resistente de la rosca del tornillo.

Las bridas se calcularán a flexión como vigas empotradas, soportando la fuerza P aplicada según el eje de los tornillos, a la distancia I de la línea de rotura; iongitud π - d.



Ejemplo. — Cálculo de brida para una tubería de 800 mm de diámetro interior, sometida a una presión de 30 ka/cm².



Tomando brida de acero, se tiene:

d, =
$$\frac{800 + 905}{2}$$
 = 852,5 mm; P = $\frac{\pi \times 85,25^2}{4}$ × 30 = 171238 kg.
M = PI = 171,24 × 5 = 856,2 tcm.

$$M = PI = 1/1,24 \times 5 = 856,2 \text{ tcm}.$$

W =
$$\frac{\pi \text{ d, e,}}{6}$$
 = $\frac{\pi \times 85 \times 3.2^2}{6}$ = 456 cm³.
 $\sigma = \frac{856.2}{456}$ = 1.88 kg/cm² > σ_{ed} = 1.73 kg/cm² (ν = 1.5).

Aumentando el espesor, de 32 a 34 mm, resulta:

W =
$$\frac{\pi \times 85 \times 3.4^2}{6}$$
 = 514 cm³; $\sigma = \frac{856.2}{514}$ = 1,67 t/cm² (adm. < 1,73 kg/cm².)

Tornillos M 27, A, = 4,59 cm² (Tabla 20.6); F, = 4,59
$$\times$$
 1,73 \times 0,8 = 6,35 t.

Número de tornillos, n = $\frac{171,24}{6.35}$ = 27; disponiendo 28 (múltiplo de 4), el paso es:


$$s = \frac{\pi \cdot d'}{28} = \frac{\pi \times 950}{28} = 106,6 \text{ mm (admisible,} \approx 4 \text{ diámetros de tornillo}).$$

La tensión en los tornillos, $\sigma = \frac{171,24}{4.59 \times 28} = 1,33 \text{ t/cm}^2 (< 1,73 \times 0,8 = 1,38 \text{ t/cm}^2).$

TUBOS SOMETIDOS A GRANDES PRESIONES







Tensiones

Para cilindro abierto:

Tensión reducida,
$$\sigma_{\rm r}={\rm p}\cdot\frac{\sqrt{1+3\eta^4}}{\eta^2-1}\,;\quad \eta=\frac{{\rm R}}{{\rm r}}\geq\sqrt{\frac{\psi^2+\sqrt{4\psi^2-3}}{\psi^2-3}}\,.$$

$$\psi=\frac{\sigma_{\rm nd}}{{\rm p}}>\sqrt{3}\;(=1,73);\;{\rm p}<\frac{\sigma_{\rm nd}}{1,73}\,.$$

Para cilindro cerrado:

Tensión reducida,
$$\sigma_r = p \cdot \frac{1.73 \, \eta^2}{\eta^2 - 1}$$
; $\eta = \frac{R}{} \ge \sqrt{\frac{\sigma_{\rm ad}}{\sigma_{\rm sd} - 1.73 \, p}}$. $p < \frac{\sigma_{\rm ad}}{1.73}$

Ejemplo 1.°. – Cálculo de un tubo abierto de acero fundido, sometido a una presión de 300 kg/cm². Acero fundido, $\sigma_{\rm sd} = 1200 \ \rm kg/cm^2$.


$$\frac{\sigma_{Ad}}{1.73} = \frac{1200}{1.73} = 693.6 > p; \ \sigma = \frac{1200}{300} = 4 \ (> \sqrt{3}).$$

$$\eta = \sqrt{\frac{4^2 + \sqrt{4 \times 4^2 - 3}}{4^2 - 3}} = \sqrt{\frac{16 + 7.8}{13}} = 1.35$$

Haciendo r = 2,5 cm, R = 2,5 \times 1,35 = 3,4 cm \approx 35 mm; e = 35 - 25 = 10 mm.

$$\psi = \frac{3.5}{2.5} = 1.4$$
; $\sigma_c = 300 + \frac{\sqrt{1 + 3 \times 1.4^4}}{1.4^2 - 1} = 1105 \text{ kg/cm}^2 (< \sigma_{so})$.

Ejemplo 2.°. – Cálculo del diámetro del pistón, del émbolo, y el exterior de una prensa hidráulica, que ha de realizar una presión de 250 t. Pistón de acero, $\sigma_{\rm ad}=1400~{\rm kg/cm^2}$; cilindro de acero fundido, $\sigma_{\rm ad}=800~{\rm kg/cm^2}$.



Superficie del pistón, A₁ =
$$\frac{250000}{1400}$$
 = 178,6 cm² $\left(=\frac{\pi d_1^2}{4}\right)$

Diámetro, d₁ =
$$\sqrt{\frac{4 \times 178,6}{\pi}}$$
 = 15 cm.

$$p < \frac{800}{1.73} = 462.4 \text{ kg/cm}^2$$
; haciendo $p = 300 \text{ kg/cm}^2$, se tiene:

$$A = \frac{250000}{300} = 833,3 \text{ cm}^2 \left(= \frac{\pi d^2}{4} \right)$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \times 833.3}{\pi}} = 32.5$$
 cm; se hace $d = 330$ mm (normalizado).

$$p = \frac{250000}{\frac{\pi \times 33^2}{4}} = 292.3 \text{ kg/cm}^2; \ \eta \ge \sqrt{\frac{800}{800 - 1.73 \times 292.3}} = 1.65$$

Diámetro exterior de la prensa, $D = 33 \times 1,65 = 54,5$ cm; se hace D = 55 cm (normalizado). Tensión reducida:

$$\sigma_r = 292.3 \times \frac{1.73 \times 1.65^2}{1.65^2 - 1} = 799.2 \text{ kg/cm}^2$$

SECCIÓN SÉPTIMA

TÉCNICAS GRÁFICAS. REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA

				Página
	Tabla	1.7	Formatos y escalas	234
	Tabla	2.7	Clases de líneas y símbolos para el rayado	
			Principios de representación	236
			Métodos de proyección	
	Tabla	3.7	Perspectivas axonométricas. Ángulos, coeficientes de reducción y es-	
			calas	
			Acotado	239
			Disposiciones de acotado	240
			Conicidad, pendiente y medida de los ángulos	241
	Tabla	4,	Pendientes en % para valores angulares	242
	Tabla	4, . 7	Angulos correspondientes a pendientes en %	243
	Tabla	5, . 7	Representación normal y convencional de la soldadura. — Uniones a tope.	244
	Tabla	52.7	Representación normal y convencional de la soldadura. — Uniones so-	
			lapadas	245
	Tabla	5, . 7	Representación normal y convencional de la soldadura Uniones en	1
			ángulo	246
	Tabla	6.7	Símbolos convencionales para tuberías	247
			Instalación de captación y distribución de agua. — Conjunto esquemático.	248
	Tabla	7, . :	Naturaleza de la corriente, sistemas de distribución, modos de cone-	
			xión y canalización	249
	Tabla	7,	7 Toma, distribución, utilización y medición de la corriente eléctrica	250
	Tabla	73.		251
	Tabla	7	7 Elementos de máquinas eléctricas y conexiones	252
	Tabla	7, . :		
	Tabla	76.	Máquinas y transformadores eléctricos (UNE)	254
			Instalaciones de alumbrado (Unifilar y multifilar)	255
	Tabla	8,	7 Elementos utilizados en electrónica	256
	Tabla	8, . :	7 Válvulas electrónicas	257
			Esquema de electrónica	258
	Tabla	9	7 Componentes neumáticos e hidráulicos. — Motores, bombas y cilindros.	. 259
	Tabla	9, . 1	7 Componentes neumáticos e hidráulicos. — Conductos y controles	260
	Tabla	9,.:	 Componentes neumáticos e hidráulicos. – Válvulas y reguladores 	261
	Tabla	9	7 Componentes neumáticos e hidráulicos. — Distribuidores y depósitos	. 262
	Tabla	9, . 1	7 Componentes neumáticos e hidráulicos. – Aparallaje diverso	263
	Tabla	10 .	7 Simbolos en la técnica del vacío. — Bombas de vacío y trampas (baffles)	. 264
	Tabla	10, .	7 Símbolos en la técnica del vacío. — Condensadores, aparatos de medi	-
			da, conducciones y válvulas	265
	Tabla	10,	7 Símbolos en la técnica del vacío. – Válvulas, cámaras de vacio, ejem-	-
			plo de empleo	266
	Tabla	11, .	7 Símbolos en máquinas herramienta. — Símbolos de movimiento y ve	
			locidades	267
	Tabla	112 . 1	7 Símbolos en máquinas herramienta. – Símbolos de elementos y de ma-	-
			niobra	268
	Tabla	113.	7 Símbolos en máquinas herramienta. — Símbolos de maniobra, seguri	-
			dad y diversos	269
	Tabla	12, .	7 Diagramas cinemáticos. — Movimiento de los miembros y pares cine	-
			máticos	. 270
	Tabla	122.	7 Diagramas cinemáticos. — Miembros y sus elementos y mecanismos ar	-
			ticulados ticulados	
	Tabla	123.		
	Tabla	12		
			levas	273
	Tabla	12, .		
		-	frenos	
	Tabla	13, .	7 Colores y señales de seguridad	. 275
	Tabla	13, .		
_				

FORMATOS

Las hojas para los dibujos, de forma rectangular, están normalizadas; la superficie del formato de origen es de 1 m², y la relación de sus dimensiones es 1 a $\sqrt{2}$, resultando 841 \times 1189 mm.



Las dimensiones de los formatos figuran en el cuadro que sigue:

Formula Serie A	Dimensiones det formato	Dimensiones de la hoja para dibujar	Margen del cuadro ci	Ancho del rollo de papel pon obtener la hoja de dibujo
4 A O	2378 x 1682	2420 x 1720	20	
240	1682 K 1189	1720 x 1230	15	1250
AO	1189 x 841	1230 x 880	10	900
A 1	B41 x 594	980 x 625	10	900 660
A 2	594 x 420	625 x 450	10	900 660
A 3	420 x 297	450 x 330	10	900 660
A 4	297 x 210	330 x 240	5	660
A 5	210 x 148	240 x 165	5	660
A6	148 x 105	165 x 120	5	660

En los países anglosajones los tamaños parten del tamaño de la hoja para carta comercial, siendo el tamaño básico el A $18~\%~\times~11"$; los formatos son los que figuran en el cuadro que sigue.

Formato	Dimensiones en pulgadas	Dimensiones en milímetros
A	8 ½ × 11	216 × 280
В	11 × 17	280 × 432
С	17 × 22	432 × 559
D	22 × 34	559 × 864
E	34 × 44	864 × 1118

ESCALAS

Las escalas, relación entre el dibujo y la longitud representada, figuran en el cuadro que sigue.

Relación	Fábricas e instalaciones	Construcciones civiles	Topografía	Urbanismo
Reducción	1:1 (1:2) 1:2,5 1:5 1:10 1:20 (1:25) 1:50 1:100 1:200 (1:250) (1:2500)	1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000	1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000	1:500 1:2000 1:5000 1:25000 1:25000
Ampliación		2: 5:	1	·

CLASES DE LÍNEAS Y SÍMBOLOS PARA EL RAYADO

TABLA 2.7

CLASES DE LÍNEAS

En los dibujos o representaciones industriales se utilizan líneas de forma y espesor variables según su aplicación representativa, agrupados por espesores correspondientes a las líneas llenas como seguidamente se especifica.

		<u> </u>
Linea gruesa		Se emplea para representar contornos y aristas visibles
Línea fina	· –	Contornos y aristas ficticias Líneas de cota y referencia Rayados Contornos de piezas o figuras contiguas Contornos de superficies abatidos sobre la superficie del dibujo Límite de vistas o cortes parciales si este limite no es un eje
Interrumpida media corta		Contornos no visibles
Fina de trazos y punto		Ejes Posiciones extremas de las piezas móviles Partes situadas delante de un plano de corte
Fina con dos trazos gruesos		Trazas de planos de corte
Gruesa de trazo y punto		Indicaciones de superficies antes de sufrir un tratamiento

SÍMBOLOS PARA EL RAYADO

Las superficies cortadas se rayan o colorean como se indica en el cuadro. La separación del rayado la mayor posible. La parte cortada se raya con lineas finas dispuestas, en lo posible a 45° respecto de los ejes de la figura

MATERIAL	Rayado	Color	MATERIAL	Rayado	Calor
Fundición gris		SRIS	Materiales para jun- tas y aislantes (fiel- tro, fibro, amianto)		SEPIA
Fundición maleable		AZUL CLARD	a) ebonita		SEPIA
Acero, acero moideado		LILA	ti) gorna	222	SEPIA
Cobre		ROJO	c) cuero	X	SEPIA
Bronce, bronce rojo		NARANJA	d) materiales pren- sados en capas)		SEPIA
Latón		AMARILLO	Muelos		AMARILLO OSCURO
Estaño, plamo, zina, metal blanca		VERDE CLARO	Madera (transversal, longitudina)	Ø	NARANJA
Metales ligeros (alumi- no y sus alecciones, deacciones de magnesio)		VERDE	Fábrica de ladrillo		ROJO
Niquel y sus aleddiones		LILA CLARO	Mamposteria.		GR1S
Bobinas, (electroima- nes, resistenciae)		ROJG VERDE	Hormigón	00000	GRIS
Cristal	10 10 10 19 10 10 10 10	VERDE CLARO	Material refractoria		AMARILLO OSCURO
Cellón , celuloide	4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	VERDE CLARO	Terrenos		SEPIA
Marmal, pizarra,	17675 17675	SEPIA	Líquidos		AZUL GLARO


PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN

Elección de las vistas y representación

Las vista de frente o alzado generalmente representa al objeto o pieza en la posición de su utilización. Las piezas que pueden representarse en cualquier posición, tales como tornillos, ejes, etc. se representan generalmente en su posición principal de mecanizado.

El número de vistas, incluidos los cortes o secciones, será el mínimo suficiente para representar la pieza sin ambigüedad.

Una vez escogida la vista principal (de frente o alzado), las otras direcciones de observación formarán con la primera y entre ellas ángulo de 90°, salvo indicación expresa



La vista posterior F puede disponerse a la derecha o izquierda de la A, indistintamente. El símbolo del método (cono truncado) se colocará en el cuadro del rótulo junto a la indicación de escala.

Las vistas se denominarán:

Vista según A. - Vista de frente o alzado.

Vista según B. - Vista superior o planta.

Vista según C. -- Vista izquierda o lateral izquierda.


Vista según D. - Vista derecha o laterla derecha.

Vista según E. - Vista inferior.

Vista según F. – Vista posterior.

Método anglosajón

En países anglosajones, con relación a la vista principal (frente o alzado), se disponen los restantes como seguidamente se representa (el simbolo del método cambia de posición).




Al primer método de proyección (figura superior) se suele designar como "proyección en el primer diedro", y al de la figura inferior "proyección en el tercer diedro".


MÉTODOS DE PROYECCIÓN

Proyección ortogonal

La proyección del cuerpo o pieza se efectúa perpendicularmente a los planos del triedro de proyección; es el método más generalizado en las representaciones industriales. Precisa, como mínimo, de dos proyecciones (la principal y la lateral o de planta) para apreciar las dimensiones.









Perspectiva caballera


La perspectiva caballera permite obtener la representación de un cuerpo o pieza, en la que ésta aparece según su aspecto habitual, más o menos deformadas. La vista principal de la pieza es paralela al plano de proyección. El proceso de representación no es muy laborioso.






Perspectiva axonométrica


La perspectiva axonométrica puede considerarse como el sistema más generalizado para obtener una representación en la que aparezca la pieza representada sensiblemente igual a como sería vista. El proceso de representación es un tanto laborioso. En la Tabla 3.7 se exponen varias proyecciones axonométricas vistas con distintos ángulos y escalas, de un despacho (el mismo en todas las proyecciones).





Perspectiva cónica


La perspectiva cónica muestra el aspecto del cuerpo o de la pieza tal como un observador la vería al situarse frente al cuadro. El proceso de representación es más laborioso que el de los métodos anteriores.





- PERSPECTIVAS AXONOMÉTRICAS --ANGULOS, COEFICIENTES DE REDUCCION Y ESCALAS

TABLA 3.7



ACOTADO


Disposiciones sobre el acotado

El acotado tiene por objeto el manifestar las dimensiones de un objeto o pieza, cuyos valores no deben considerarse por la escala de dimensiones del dibujo correspondiente.


En el acotado figurarán las cotas necesarias, y se hará constar toda la información necesaria para definir la pieza en su estado de acabado, con las condiciones de fabricación y verificación.

Las líneas de cota se rematan con flechas en sus extremos o trazos oblicuos a 45°; las cotas fuera de escala se subravan.

En las figuras que siguen puede apreciarse distintas disposiciones de acotado, y en la página siguiente otras disposiciones de signos auxiliares y acotado de arcos y radios.




DISPOSICIONES DE ACOTADO




CONICIDAD, PENDIENTE Y MEDIDA DE LOS ÁNGULOS

Conicidad


Conicidad es la razón existente entre el diámetro de la base de un cono y su altura, o la razón entre la altura de un tronco de cono y la diferencia de sus diámetros





Pendiente

Pendiente es la razón existente entre la altura de una recta respecto de un plano y la longitud de la proyección de la recta sobre el mismo plano, o bien, la razón entre la diferencia de altura de los extremos de la recta y su proyección con referencia al mismo plano.



La conicidad de un cono es igual al doble de la pendiente de la generatriz de aquel cono.

En la Tabla 4_1 . 7 se exponen pendientes en % para valores angulares, y en la Tabla 4_2 . 7 ángulos correspondientes a pendientes en %. Los valores de los ángulos, en grados sexagesimales y centesimales.

Medida de los ángulos

Existe dificultad para poder apreciar con detalle el valor del ángulo formado por dos rectas y asimismo, existe la misma dificultad para trazar un ángulo, operando con el transportador en ambos casos, por lo que es conveniente el proceder con dimensiones lineales, lo más grandes posibles (o convenientes) en ambos casos, operando con la Tabla trigonométrica de tangentes naturales.

Ejemplo 1.°. - Trazado de un ángulo de 21° 20'.

Según la Tabla 4₃ . 1 la tangente de 21° 20 es igual a 0,39055.

Sobre una recta se lleva una longitud de 100, 200, ... 1000, 2000, ... mm y sobre uno de los extremos marcados se traza una perpendicular sobre la que se lleva una altura de 39,055, 78,11, ... 390,55, 781,1, ... mm, y uniendo los extremos libres de las dos rectas por medio de otra, quedará trazado el ángulo de 21° 20′.


Ejemplo 2.º. - Medida del valor de un ángulo dado.


Sobre uno de los lados del ángulo y a partir del vértice se fleva una longitud I de 100, 200, ... 1000, 2000, ... mm, y por el extremo marcado se traza una perpendicular al lado, que corte al otro lado; la altura comprendida entre los dos lados es h, y la tangente del ángulo dado resulta:

$$tg \alpha = \frac{h}{1}$$

Por ejemplo, si I = 2000 mm y h = 741,5 mm la tangente seria:

$$tg \ \alpha = \frac{741,5}{2000} = 0.37075$$
, que corresponde a un ángulo de 20° 20'32,5".






PENDIENTES EN % PARA VALORES ANGULARES

TABLA 4, · 7

Valores de a de 0° a 90° á de 0° a 100°



	Division sexagesimal			Γ	División	centes	imal
a°	Pendiente %.	a° ¯	Pendiente %	a*	Pendiente %	a9	Pendiente %
-	1,746	46	103,553	- 1	1,571	51	103,192
2	3,492	47	107,237	2	3,143	52	106,489
3	5,241	48	111,061	3	4,716	T 53	109,899
4	6,993	49	115,037	1 4	6,291	54	1 13,428
5	8,749	50	119,175	5	7,870	55	117,085
6	10,510	51	123,490	6	9,453	56	120,879
7	12,278	52	127,994	7	11,040	57	124,820
a	14,054	53	132,704	8	12,633	58	128,919
9	15,838	54	37,638		14,232	59	133,187
10	17,633	55	142.815	10	(5,838	60	137,638
	19,438	56		3.1	17,453	61	142,286
12		+ —	148,256	12	19,076	62_	147,146
13	21,256	57	153,987	13	20,709	63	152,235
13	23,087		160,033	- 14 15	22,353	64	157,575
15	24,933	59	166,428	15	24,008 25,676	65	163,185
	26,795	60	173,205	17	27,357	67	169,091
16	28,675	61	180,405	18	29,053	68	181,899
17	30,573	65	188,073	19	30,764	1 69 -	188,867
18	32,492	63	196,261	50	32,492	70	196,261
19	34,433	64	205,030	21	34, 238	71	204,125
20	36,397	65	214,451	22	36,002	72	2 12,5 11
21	36,385	66	224,604	23	37,767	73	2 21,475
22	40,403	67	235,595	24	39,593	74	231,086
23	42,447	68	247, 509	25	41,421	75	241,421
24	44,523	69	260,509	26	43,274	76	2 52, 571
25	46,631	70	274,748	27	45,152	77	2 64 , 642
26	46,773	71	290,421	28	47,056	76	277,761
27	50,953	72	307, 768	30	48,989 50,953	79 80	292,076 307,770
28	53, 171	73	327.085	30	52,947	81	325,06
29	55, 431	74	348,741	32	54,975	82	344,20
30	57,735	75	373,205	33	57,039	83	365,54
31	80,086	76	401,078	34	59,140	84	389,47
32	62,487	77	433,148	35	61,280	85	4 16,53
33	64,941	78	470,463	36	63,462	86	447,37
34	67,451	79	314,455	37	65,688	67	4 88,88
35	70,021	80		38	67,960	88	524,22
36	70,021	81	567,128	39	70,281	99	572, 97
37		82	631,375	40	72,654	90	631,38
38	- · · · - — -	83	7 11,537	41	75,082	91	702,64
39	78,129	_	8 14, 435	42	77,568	92	791,58
	80,978	84	951,436	43	90,115	93	905,79
40	83,910	85	1143,005	45	82,727	94	1057,9
41	96,929	86	1430,067	46	85,408 88,162	96	1270,6
42	90,040	87	1908,114	47	90,993	97	2120,5
43	93,252	BB	2863,625	48	93,906	98	3182,1
44	96, 569	89	5728,996	49	96,907	99	6365,7
45	100	90	oc .	50	100,000	100	ac

Ejemplos. — Pendiente correspondiente a un ángulo de 9º, igual a 15,838 %. Pendiente correspondiente a un ángulo de 6^g , igual a 9,453 %.

ÁNGULOS CORRESPONDIENTES A PENDIENTES EN %


TABLA 4, · 7

Valores de a en grados sexagesimales y centesimales


$$tg = \frac{h}{l}$$
 Pendiente, % = 100 tg a

a _o	Pen-	Q ⁴	a°	Pen- dverte	g*	g°	Pen- di arte	a.	a°	Pen - dvente	e1
(periogesimal)	%	(centesimal)	(sexagesimal)	%	(centesimal)	(sexages/mal)	%	(centesimol)	(sexogenimol)	%	(centeamol
00 34' 23 "		0,637	27ª ' 8ª	51	30,025	450 17 6	101	50,317	56° 29' 7"	151	62, 761
IO 6' 45"	2	1,275	27º 28' 26"	52	30,527	45° 34' 2"	102	50,630	56° 39' 33"	152	62,955
10 43' 6"	3	1,910	270 55' 25"	53	31,025	45 50 48	103	50.941	560 49 54"	193	63, 146
2017' 26"	4	2,544	28º 22' 9"	54	31,621	460 7" 24"	104	61,246	574 0 8	154	#3 , 336
2961 45"	5	5, (8)	28° 48' 39"	55	32,011	46* 23 50	105	51,682	57* 10" 17"	155	63, 524
3º 26'	6	3,813	29º 14' 56"	56	32, 499	464 40' 6"	106	51,654	679 20' 21"	156	63,710
4* 0'15"	. 7	4,450	290 40' 59	57	32,981	460 56 12	107	52 52	67° 30' 19	157	63,896
4° 34' 26"	•	5,002	30° £'49"	58	53 , 460	474 12 9	108	52 447	57* 40' 11"	158	64, 077
B* (*34*)	•	5, 714	30, 35, 56	59	33,934	47" 20 57	109	52,740	57° 49' 54"	159	64, 259
5° 42' 40"	10	6,346	30° 57' 50 "	60	34,404	47* 43 35"	110	53,029	57* 58' 41"	160	64, 440
6,16,39,	ш,	6,975	31 22 59	61	34,870	47° 59° 3	111	53,516	584 9'17"	151	64,6:6
6° 50' 34"	12	7,803	314 47 58	62	35,332	48 14 23	112	53,800	58" 18" 49"	162	64,793
79 24, 52,	13	6,230	32" 12" 39"	63	35,790	440 29 33	113	63,661	589 28' 16	163	84,968
7°58' Li"	14	8,855	329 37' 9"	64	36,243	48° 44 32	114	64,159	580 37' 37"	164	66,141
#° 32' 51"	15	9, 479	330 1' 16"	65	36,693	49° 59' 27"	115	54,434	58° 46' 54"	165	66, 513
9° 5' 25"	17	10,100	33° 49' 20'	67	37,138	49 28 46	116	54,707 54,977	590 5 (2"	167	65, 463 66, 662
10°12'14"	10	10 , 720	33" 49 ZU	68	38,017	49" 28 46	117	55,245	590 14' (4"	168	65, 819
10° 45' 29"		11,953	340 36' 20"	69	38,45	49 67 30	119	55.509	59° 23' 11"	169	65, 965
110 18, 35	20	12 ,567	34" 59" 31"	70	38,880	50° 11' 40"	120	55 772	59* 32 4*	170	66,149
11" 51" 36"	21	13,176	35° 22' 29"	71	39,306	50°25 41	121	56,03	59° 40' 52 "	171	66, 312
12*24'27"	22	13,786	35* 45' 14 "	72	39,726	50 39 34	122	56.200	59* 49' 35"	172	56, 474
129 57' 10"	23	14,392	36° 7' 48"	73	40,144	500 53' 19"	123	56 543	59° 58′ 4″	173	66, 634
130 291 45"	24	14,995	36° 30' 5"	74	40, 557	510 6 56"	124	56 796	50° 5'48"	174	66,793
149 2' 10"	25	15,596	360 52' 12 "	75	40,967	51 ° 20' 25"	125	57,045	60° 15' 18"	175	66, 950
14º 34' 27"	26	16,193	379 14' 5"	76	41,372	51° 33' 46"	126	57, 292	60° 23' 44 "	176	67, 106
15ª 6'34"	27	16,798	37" 35' 47"	77	41,774	51 47 59	127	57,537	60° 31' 5"	177	67, 261
15° 36' 32 "	28	17,360	37° 57' 15 °	78	42,171	52 0 5	120	57, 779	80* 40" 22"	178	67, 414
18* 10' 20"	29	17, 969	38 d 18 ' 3 1 W	79	42, 569	624 13 3	129	58,019	60° 48' 37"	179	67,566
16° 42' 57"	30	18,555	38° 39' 36"	80	42,955	52 25 53"	130	58,257	60° 56' 43"	180	67,717
17913'10"	31	19,137	39° 0'27"	81	43,345	5z° 30' 36"	131	56,493	6 la 4,48	181	67,867
179 44' 41"	32	19,716	390 51, 6.	82	43,724	52 51 12	132	58,726	61* 12' 48"	182	66,015
18° 15' 46"	33	20,292	39* 41' 34"	63	44,103	530 3' 40"	133	58,957	81° 20' 44"	193	66 (1 <u>65</u>
189 46' 41"	34	20,865	40° i 39°	84	44,478	53 16 2	134	59,188	61" 26" 37"	184	86, 300
190 17 24	35	21,433	400 21' 52	85	44,849	53° 28' 16"	135	59,412	619 36' 15 "	185	88, 449
19° 47° 46" 20° 18' 16"	36	21,999	400 41' 44"	86	45,217	53° 40' 24" 53° 52' 24"	136	59,637	619 44'10"	186	66,596
	37	22,560		87	45,582	549 4 17	137	59,859	61° 51'50"	187	68,736
200 48 23"	36	23,119	410 20 52 "	88	45,942	54° 16 4	138	60,079	61° 59' 27"	1.188	68,879
21" 48" 5"	39 40	23,673	410 59' 14"	89	46,299	540 27' 1"	140	60,296	62° 14' 29	190	69, 018
220 17 37"	41	24,224	420 8 8	91	46,652	54* 39 18*	141	60,501	62° 21' 55"	191	69, 157
220 46 57"	48	25,314	42° 36' 49"	92	47,003	54" 50" 45	142	60,728 60,939	62° 29' 17"	192	89, 295_
234 16' 4"	43	25,853	424 55' 22"	93	47,692	55° 2' 6"	143	61,150	62° 36' 35"	193	69, 566
230 44'56"	44	26,368	439 13' 33"	94	48,051	55° 13' 20"	144	61,350	624 43 50	194	89,700
24° (3' 40"	45	26,920	43* 31 52"	95	48,366	55° 24' 28"	145	61,564	62° 51' 1"	195	69, 835
24* 42' 9"	46	27,447	43* 49" 51"	96	48,701	55° 35' 30"	146	61,766	62 56. B.	196	69, 966
250 10' 25"	47	27, 971	44° 7'39"	97	49,031	550 46' 25"	147	61,971	630 5 13	197	70, 096
25° 38' 28"	46	28,490	44" 25" 27"	90	49,357	55° 57' 15"	146	62 171	65°12' 14 *	196	70, 226
26° 6' 17"	49	29,005	44" 42' 43"	99	49,680	56* 7 56	149	62,370	63* 19' 12 "	199	70, 356
260 33" 54"	50	29, 517	45*	IDO	50,000	56° IB 36"	150	62,566	63° 26' 10"	200	70, 483


Ejemplo. — A una pendiente de un 12 %, le corresponde un ángulo de 6° 50′ 34 "(sexagesimal), o 7,603⁹ (centesimal).



Símbolo gráfico REPRESENT	ACIÓN NOI	RMAL Y CONVENCIONAL DE LA SOLDADUR	4 TABLA 5, . 7
REPRESENTACION NORMAL	SIMBOLOS	REPRESENTACION CONVENCIONAL	APLICACIONES
75 Fig 27.1	a D (segun norma) a D (Admitido)	a D 7 D 7 D 7 D 7 D 7 D 7 D 7 D 7 D 7 D	Enlace eclapado sim- ple, con cordones con- tinuos reforzados.
	a 🛆 (s/n.)	○ <u>↑</u>	Enlace solapado com- puesto (cubrejunta), con cordones conti- nuos lisos.
	DaxL/L (s/n.) - Da L (Admitido)	Fig 29 2	Entoce sotapado sim- ple, con cordones dis- continuos reforzados.
Tig. 30.1	(s/n.) Act L/L (Admitido)	7x 150 7400 2 70° 2 2 70° 2 3 7 400 7 400 7 400 7	Enlace solapado com- puesto (cubrejunta), con cordones discon- tinuos aligerados e intercolados; lleva junta interior plana en V.
Fig. 31 I	- d O L/h (s/n.) - d n×t/h (Admitido)	d O 1/h + + + Fig. 31.2	Enlace solapado sim- ple, con cordón de n puntos, en dos hileras.
Fig. 32.0	h ~^ (s/n.)	h ~ h ~	Recarque de gran superficie mediante condones de soldadu- ra.



Símbolos gráficos	DIMOULUS LUNVENLIUNALES PARA LUGERIAS TABLA & 7								
TUBOS Y ELEMENTOS									
B B	Manguito rosco- do y tubo liso con manguito	I	Brida y tubo lisa con brida	>	Enchufe, tubo con enchufe y, cordon y cordon				
—	Tuba revestido	Ī	Tubo con opoya	*	Punto fijo				
	Grifo con extre- mos roscados	_ dp	Válvuta de com- puerto con bridas	<u>¥</u>	Válvula (extre - mos de enchule)				
	Contropeso	**	Resorte(de se- guridad)		Flotodor				
<u>₩</u>	Grifo de tres posos (bridos)	♣	Válvula de segu- ridad (roscas)	¥°	Valyula angular con contrapeso (enchufes)				
	Válvula de cie~ rre automático)	\boxtimes	Volvuio de reten- ción (roscos)	Δ	Válvula reduc- tora de presión (bridas)				
	Compuerto de estrangulación (bridas)		Compuerta de es- trangulación (roscas)	ď	Compuerto de retención (bridas)				
	Colodor sin yálj yula de pie (brido)	Ĭ,	Colodor con vál- vula de pie (rosca)	нΖΪ	Colodor con vál- vula de pie (brida)				
	Contadores, sin y con registro	Q	Termómetro	Ø	Monometro Vocumetro				
Ю	Separador de agua	HAH	Separador de aceite	H	Colector de condensación				
Σ	Dilatador en forma de lira (bridas)		Dilotadores, con prensa - estopas y de fuelle	Q	Diflatador circular				
\bigcirc	Silencioso		Sitón	7	Embudo de evacuación				
	Toma de agua subterranea	1	Registro de lim- pieza	_\$	Toma de agua de superficie				
•	Tama de agua (boca de riego) subjerranea		Toma de agua (boca de riego) de superficie		Depósito de agua cerrada, de capa cidad limitada				
	Tubo de calefaç ción liso	 	Tubo de al et as	المتتا	Tubo colector de válvulda				
CA	Calentador de alimentación		Rodedor	ı L	Tuba con calefacción				
©	Ducha	0	Bonero	3	Sumidero				
ACCESORIOS (TUBOS) DE FABRICACION NORMAL (EN SERIE)									
	Manguita recto	*	Codo de 90º		Manguito con injerto				
	Monguito en dos mitades (con in- jerta)	H H	Curva, de 45º		Te (con bridge)				
	Reducción { cono)	車工	Curvo,de 22° 30'		Cruzicon bridas				
	Tapones Enchufe y cor- don)	# H	Curva , de 11º 15	🖺 万	Code con patin s apoyo				



	Símbolos gráficos NATURALEZA DE LA CORRIENTE, SISTEMAS DE DISTRIBUCION, MODOS DE CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN TABLA 7.								
	NATURALEZA DE LA CORRIENTE								
	Corriente alterna en general, de baja frecuencia								
~	Corrie	nte alterna	~	Corriente alterna de fre- cuencia media	2~	Alterna bitásica			
$\overline{\sim}$		nte continua y { universal }	*	Corriente alterno de alto frecuencia	3~	Alterna frifásica			
		EXPRESION DE	FRECUENCIA	, VOLTAJE, SECCION	Y MATERIAL	<u> </u>			
~ 50 H±		nte olterna de 50 ciclos o heriz)	m ~ 1	Alterno de m fases y f frecuencia	110 V	Continuo de IIO 4,2 con- ductores 125 mm ² sec- ción, aluminio			
~100+600kHz		i de 100 a 600 kilohertz)	3N ~ 50	Alterna tritásica con neutro, de 50 Hz	3~ 90 3000 ₩ 3 x 50 Cx	Alterna trif 50 Hz, 3000 V, 3 conduc 50 mm ² sec- ción de cobre			
~ 600 ын≥	Alterno (mago	o de 500 MHz	2N — 220V	Continua de dos conduct y neutro; 220 V (IIOV en- tre cond. extremo y neutro	4 3N~ 50 8x126+1x50	Alterna Irif. con neutro, 50 Hz; 3 cond de 125 mm ² y el neutro de 50 mm ²			
			LINEAS (CONDUCTORES		,			
	Linea genero	o conductor en	******	Linea blindada a de con- ductor interior	+	Unifilar _i un conductor			
	Linea proyec	o conductor en	=	Dos conductores o haces (multifilar)	-#	Unifilar, dos conductores			
~~~	Condu	ctor flexible		Tres conductores a baces ( multifilar )	# <u>n</u>	Unifitor; tres conductores n conductores			
	TENDIDO DE LINEAS (EXPRESION EN CASO NECESARIO)								
* *	Linea aerea		<u>* *</u>	Linea subterránea	<u>₩</u>	Línea sumergida en el agua			
LINEAS AEREAS									
-		postes en gene- in especificación)	-	Postes de hormigón ormado	<del>-8</del>	Sobre doble poste			
-	Postes	de modera	<del>2</del>	Poetes de madera, cimentados en hormigon		Sobre doble poste en A			
-	Postes	de acero	\ <b>\</b>	Anclaje de tracción	<del></del>	Sobre palomilia			
-	Poster acero	de celosia, de	\\$∕	Poete con fornapunta	<u>*</u> _	Sobre palamilla, con acometida			
		EMPALMES O	ONEXIONES Y	AGRUPACION DE CON	IDUCTORES				
	Empol	me fijo	-+-	Cruce con conexión	+3-3+	Conexión fija a los 3 con ductores (unifilar)			
	Empai	me desmontable	#=	Cruce sin conexión (multifilar)	<u></u>	Conexión por fricción, no desmontoble			
-	Conex	ión fija	+*++*	Conexión fijo a dos con- ductores (unifilar)		Conexión por fricción, desmontable			
-	Conex	ion desmontable	#	Conexion fija a dos con ductores (multifilar)	1	Conexion por bornes			
_	O haz	nductor o un grupo de conductores	<b>⊒</b> +	Paso de multifilar a unifilar	+1	Agrupación de dos gru- pos de conduct en uno			
0 7 1 8	vorice	oración de una o conductores a un o haz	6 7 5 6 5 5	incorparación y salida de vários conductores en un grupo	4	incorporación de conduc fores con expresión de sentido			
		CA	NALIZACION C	CONDUCCION INTERIO	OR				
<u> </u>	En tul	os dislantes		En tubos biindados de acero	<u> </u>	Empotrado, baja revaca			
		os entazados golado a enchufe)	bo	En tubo flexible, de ocero	t	En cobles			
	En 1ul	bos de poero	<u> </u>	Con envolvente incor- parada ( bajo ploma, plástico, etc.)		Sobre distodores de compona (r, de roldana)			

Símbolos gráficos TOMA, DISTRIBUCIÓN, UTILIZACIÓN Y MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA						TABLA 72 . 7			
				DE CORRIENTE					
Ф	Acometida (a tínea general).		щ	Cuadro de distribución	ىبىت	Cuad	dro de distribución dado		
SENTIDO DE LA CONDUCCION									
/		procedente a diri- acia arriba		Conductora de energia hacia arriba	1	Conductora de ener desde arriba			
		procedente a diri- acia abaja		Conductora de energia hacia abajo			luctora de energia le abajo		
		AP	ARATOS I	DE SEGURIDAD			_		
$\blacksquare$	Fusible	e de intensidad	-	Descurgador de sobre- rensión	<i></i>	Мая			
<del>-5≡3</del> -	Fusibl	e de tensión	<b>→</b> ←	Explosor ( distancia explosiva )	<u></u>	Tier	ıœ		
		APAF	RATOS DE	ALUMBRADO (LU	JCES }		_		
*	Punto	de luz en general	*	Punta de luz pora alarma	8	Con	obecurecimiento		
*	Punto rrupto	de luz con inte- r	-8	Reflector	♦	Con	luz de socorro		
*		de luz con obs- imiento	8	Tubo luminose	⊗		luz para casos alarma		
*	Punto socor	de luz de ro	⊗	Luz múltiple en general, con número de lámparas	(8)		circuitos separados, ejemplo luz mixta		
APARATOS ACUSTICOS									
<del>-</del>	Timbo	e en general	<b>D</b> -	Z umbador	<b>@</b>	Puls	sdor		
4	Timbr	e 🛘 impulsos	4	Sirena	•	Puis	ador con iluminación		
ि	Timbe	e a motor	Ħ	Bocina	-000	Cuo	dro de llamadas		
			APARATOS	DE CONEXION					
8	Imlerri	upter mipolar	<b>V</b>	Conmutador en serie	44		o de enchufe, sim - y doble		
8	Interr	uptor bipolor	Þ	Conmutador inversor	*		de enchufe simple, protección		
8	Intern	uptor tripolar	X	Conmutador en cruz	나 나		o de enchufe, de tele unicación y de antena		
\mathcal{P}	Conm	utador de grupo	×	Dispositivo de arranque	å		rija en general (con ductor flexible).		
		Δ	PARATOS	CONSUMIDORES					
_ <b>-</b>		a electrico (de tres ntos)	<b>-⊙</b> +	Calentodor de agua	Ħ	Rec	eptor de radio		
	Çáma gorifi	ra (armario fri- co)		Aporato termoeléctrico (estufo)	-🗅	Rec	eptor de televisión		
-0	Lavoc	lora	\$	Ventilador	Ø		fono autorizado icialmente )		
	APARATOS DIVERSOS								
@" <b>"</b>	Motor	de IkW	0	.Reloj principal	Þ		rruptor horario (como luz de escalera),		
-OD ^{220/61}		formador de baja sia (de 220 / 6 V).	φ	Reloj secundario	阜		ositiva de disparo por ecorga (interrup.autom.)		
Ŷ A		tos indicadores netro, Alamperimetra)	Ø	Ratoj de conexión			orato de medida; con- or de amperios-hora		


ÓRGANOS DE CONEXIÓN Simbolos TABLA 7, . 7 gráficos (Concuerda con DIN 40712 y 40713) RESISTENCIAS, INDUCTANCIAS Y TRANSFORMADORES Resistencia óhmica (símbola general) _ہسلار_ Resistencia aparente (ón--(22)-Resistencia con tomas gulo de fase a voluntad) Resistencio inductiva Inductorició con múcleo de Inductancia con tomos (símbolo general) hierro Transformador a transduc-<u>~~~</u>_ Inductoricio en general Con núcleo de hierra tor (represent en general) Transformador o trans Con blindaje Condensador o capacidad ductor (otra representación) DISPOSITIVOS DE REGULACION Variabilidad continue Regulable Escatorada, por puntos Divisor de tensión re-Automática continua

þ	guiable	<i>s</i>	Automatico, escolonado		Automotica continua						
<b> </b>	Divisor de tensión fijo	th	Resistencia ohmica , re- gulable escalonada	4	Resistencia ohmica, regu- lable continua						
	DISPOSITIVOS ESPECIALES										
Ţ.	Termopor o pila termoe- léctrica	ф	Célula fotoeléctrica	-223-	Elemento fotoeléctrico en general						
<u> </u>	Acopiamiento accionado a mana		Descargador de sobre- tensión	<b>→</b> \$ <b>—</b>	Rectricodor, válvula eléctrico en general						
	DISP	OSITIVOS	DE CONTACTO								
- 5 - 5 - 5	Contactos con recorrido prolongado	<b>~</b>	Contacto con sapio magnetico		Contacto con umon fijo y desmontobie						
<b>* *</b>	Clovijas, fija y mávil	_	Hembrillo fija	រះប	Tomacorriente con vo- risción escalonada, con- tinua por rozamiente						
\$ 4	Contacta de ruptura y en reposo	\$ 1,	Contacto de trabajo	900	Contacto commutador con interrupción ( combiador)						
4	Elemento de trobajo bipalar	W.	Posiciones de contacto	1 [	Accionamiento manual Accionamiento a pedal						
	DIS	OSITIVOS	DE ACCIONAMIE	ENTO							
<u> </u>	Accionamiento mecánico	<b>®</b> —	Accionomiento o motor	OB	Accionomiento neumatico						
<b>⊠</b> – <del>***</del>	Accionamiento magnético ( 2 representaciones)	<u> </u>	Accionamiento horario	<b>}</b> —	Accionamiento termo -						
	CONTAC	TORES, RE	LES E INTERRU	PTORES							
<b>—</b>	Impulsor con retroceso automatico	<b>4</b>	Impulsor electromecánica con arrollamiento activo		Impulsor con retraso mág- nético de caida						
	impulsor de retroceso con indicación de resistencia óhmica	<b>_</b>	Impulsor electrotermico		Impulsor con retravo de atrapción magnética						
<b>→</b>	Impulsor con retraso me- cánico (a la derecha)	<del>- 26,2°</del>	Contactor con acciona- miento electromecánico	<b>₽</b> ₹°	Conmutador con accio- nomento electromecanico						
李	Disparador de corriente de retracesa	<b>↔</b> ‡⊃	Disporador de sobreinten- sidad con retardo	-∻-(┼ऽ)	Disparador de baja ten- sión con retordo						
	А	PARATOS	DE CONEXION								
<b>†</b>	Brida seccionadora	اعي ه	Interruptor de ajuste accionado a mano	<del>□ •••</del> %	Interruptor de trinquete, occionamiento a mano, interruptor de profección						
	Interruptor sin cargo (representación en general)	\$	Interruptor de corga (en general)	\$	Interruptor de potencio (en generol)						
1	Brida seccionadara bipa- lor, conmutable	<b>**</b> *	Contacinauitos tripolar	P. P. P	Interruptor de corga (tripolar)						
1878	Interruptor automático	466	Interruptor de potencia (tripotor)	<u>\$\$\$</u>	laterruptor de potencia en baño de aceita						
					251						

Símbolo gráfico		ELEMENTO		UINAS ELECTRICAS		ONES	TABLA 7 7			
granias		<u> </u>		<i>a con UNE 20004 h2</i> DEVANADOS	y nsi					
	Repres	rentación pre	Ī	1	1					
	terida			Representación normal	-		ntación normal			
~		nmutación a de neación	~~	Serie	~~~	De excitación en paraiel o independiente				
	MODO DE CONEXION DE LOS DEVANADOS									
-	Lin de	evanado	11	Dos devonados separados	[1]	Tree dev	anados separados			
[] <u></u>	,,,,	vanadas parados	<del>*</del>	Devanado bifásico con fases separadas	[≵]	Trifásico rodos	con tases sepa-			
m ~		ada politásico toses separadas	L	Devanado bifasico	V	Trifásic en V (I	o parcial, conexión 60°)			
	Trifósi en T	ico, conexión	×	Tretrafásica con neutro accesible	<u>۲</u>	Trifósico	en zigzag			
Y	Trifás	ico en estrella		Tritásico en estrella con neutro accesible	<b>Y</b> "	Politósia m fases	o en estrella, de			
Δ		ica, conexión iángulo	Δ	Trifásico en triángulo obierto	Δ"	Polifásio faces	a, poligonal de m			
₿		asico, en da iangulo	$\bigcirc$	Hezafasico, poligonal	*	Hexofósico en estrella				
	_		E	SCOBILLAS						
)⊶	Sobre	anilla colector	<b>)</b> —	Sabre anillo colector ( atro representación )	<b>-</b> ( )−		olector de delgas presentaciones)			
			PILAS	Y ACOMULADO	₹ES					
_ <b>-</b> ⊢		ento de pila a de ulador	<b>→</b>  -*_	Otra representación	<b>    </b>	Boteria mulador	de pilas o de acu-			
- <b>∤</b> ┦비비 <b>⊢</b>	Bater	ia con tomas	+	Bateria can reductor simple	#	Bateria	de tensión voriable			
	Ţ	RANSDUCT	ORES Y A	MPLIFICADORES I	MAGNETIC	os				
		odo de trons- r magnético		Núcleo magnético de trans ductor (también acoplamo magnético entre devanados)	- <del>}</del>	magnetic agrupad	o de tronsductor co Len repr <del>esentación</del> la			
<u>-</u> - <del>7</del>	Transd	luctor magnético	-P	Amplificador magnético	<b>####</b>	Transduc	tor magnético mono- on acoplamiento en			
		luctor magnética deico con aco-		Transductor magnetico con	ır≓#		tor magnético para			
╽┼┖┿╌╌	plomi	ento de los de-	L _A X _A	autoexcitación directa y con dos circuitos de con		corrente	rectificada , con dos de control			
	yanad pordie	os de fuerza en Ho	سيدسيد	trol		CIICURA	GE COMPO			
		INDUCTA	NCIAS, BO	BINAS Y CONDEN	SADORES					
<u></u>	Induct	lancia representaciones)	لسما	Inductoricio con múcieo (fe- rromognético si no se es- pecífico	لسيا	Induction rromagne hierro	cia con núcleo fe- tico y con entre-			
m	induct mas f	rancia con to- yas	<del> </del> <del> </del> <del> </del>	inductancia con núcleo, de voriación continua	>> <b>*</b>	Varióne	rtro			
~~	Bobino que, il toricio	a, babina de cho- nductanció, reoc- i inductiva	+	Condensador	16	Condens sentacio	ador (utro repre-			
			R	ESISTENCIAS						
	Ressi	lencios (sin es-								
		cación de reac-	-700C-	Resistencia ha reactiva ( dos símbolos )		Impedancia				
	<b></b>		OTRO	S ELEMENTOS						
	Toma	de herro sin	1	Zona de descarga	Λ	j Atenció	n   (a instrucciones			
(÷)	ruido	ŀ	7	(tombién, olta tensión)		de mone	jo)			


1	Símbolos gráficos (Según UNE 20004 h3)  MÁQUINAS Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS (Según UNE 20004 h3)									
	MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA									
•	•	Motor, M Generador,G			Motor (o gene- rador), con dos conductores y ex citación serie	<b>®</b>		Motor (a genera- dor), con 2 con- duct y excitación en derivación		
<u></u>	=	Máquinas aca- pladas mecá – nicaments	اها		Generador (o mg tor), con 2 con- duc, y excitoción independienta			Generador (a motor), can 2 conduct y ex cri compuesto con derivación corta		
	M	AQUINAS DE	CORRIE	NTE AL	TERNA CON	COLEC	TOR			
<b>②</b>	•	Mator, M Generador, G			Motor con colec-   tor, monofásico     de reputsión			Motor con colec- tor, trifosico, se		
		Motor con colec- tor, monofásico, serie	槶		Motor con colec- tor, monofósico, tipo " Deri			Motor con colector trifásico, excitada en derivación con alimentación par el rotor (Schrage)		
			MAQUIN	IAS SIN	CRONICAS			<u> </u>		
••	W3	Alternador, GS Motor, MS	<b>®</b>		Alternador(o mo- tor), trifásico, con inducido en estre- lla		(1) (1) (1)	Alternador (o mo tor), indexes, con 6 bornes de		
		Alternador (a mo- tar), monafásica			Alternador (a mo- tor), trifásico, con inducido en estre- lla y salida del neu tro	<b>1</b>		salida (dos va- riantes)		
	MAQUINAS DE INDUCCION									
<b>©</b>	(1)	Motor con rator en cortocircuito, y con rator ba- binado	<b>©</b>	(E)=	Motor monafásica con rotor en corto circuito y bornes de salida pora ta- se ausiliar		<u></u>	Motor trifanco con motor en cor- tocircuito, 6 bor- nes de solido del estator		
(3)	(1)	Motor monofá - sico de jaulo de ardillo	<b>3</b>	(3)	Motor trifásico con rotor en cortocircuito	1000 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 1	(E) NO. 14	Motor con indi- cación de da- tos numéricos		
	"		СО	NMUTAC	ORES					
(3	D	Simbolo general			Conmutador tri- fasica con exci- tación en paralela			Conmutador trifá sico con indica ción de datos		
	TRANSFORMADORES									
8	<b></b>	Transformador con 2 devana- dos separados	<b>®</b>	 	Con tres deva- nados separadas	9	لها	Autotransforma dor		
250		Monofasico don dos devanados se parados (con in- dicaciones numé		000 V W	Transformador trifásico con dos devanados sepa	Ş	þ	Autotronaformo-		
10000 280 t 20 Hz 20 Hz 4 %	ليباً ".	ricas Tensión de cortocircudo 4 %	#		rodos, estrella- triángulo	uty	لها	dor monotésico		
9	<b>A</b>	Autotroneforma dor trifasico; conexión en es- trella	Ľť.	特	Autotransforma- dor trifásico; co nexión en estre lla	Ǿ	\$	Autotranef, mo- nofasico con re- gulación progre- sivo de la termion		

MÁQUINAS Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Símbolos TABLA 76 . 7 gráficos (Concuerda con DIN 40714 y 40715) MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA Arralkamiento de Motor o genera -Motor o genera -も estator ( 2 repredor con excisa dar con excita ción independien-0 senfociones ) (0) Ción serie { 3 rete ( 3 represenpresentaciones) Doble arrollamien faciones ). to Lindependientes) Motor o genera-Motor o penera-Estator can arrodor, en derivación dar compound llamiento de po-3 representaauto - excitado tos ouxiliares CHORRES ) MAQUINAS ASINCRONAS ( DE CORRIENTE ALTERNA, CON COLECTOR ) Motor manofasi-Motor tritásico, ь Х Motor de repui-CO COO color do ( . M 3~ con rator en cor. confecircuito y fa sión tocircuito se ouxilior Mater monofási-Motor trifasico Motor Oeri DO CON EXCIPACIÓN Con rotor de anien serie llos colectores Motor trifonico Malar en deri-Motor trifusico con excitación en vacion, alimentacon excitación serie , alimentoda do por el estator en serie por el rotor MAQUINAS SINCRONICAS Alternador trifa-Alternador Irida-Aitennador ( gene sico con conesico en 'estrella rador) a mater xión en triangulo con punto dirigimonotósico do al exterior Alternador trifá-Alternador sin-Alternador trifósico con conexion crónico con exen estreilo citatriz montada CONMUTADORES Motor tritosico Conmutador ( to generador de co-Conmutador heconmutatriz) trirriente continua xafasica fásica RECTIFICADORES DE CORRIENTE a Rectificadoren Rectificador en general seco de ondos Rectificador de b Recht en sern completos vanor de mercua Rectificador de Contaion rio efluvice Groetz) TRANSFORMADORES Bobina de reac-Transformador con Transformador con cion a arrollamen 2 prrollomientos 3 devanados indewww to de transformaa devanados ( 3 pendientes (espo. dar (3 represent.) **₩**\ representaciones) rodos) Transformador Transf. monofasi-Autotranafor trifásico co, con indicación modor 15000 /A 00 V. cián de volores 100 k WA 400 Y (3 representac.) 50 per/s Transf. de medida Transformador de Transformador de poro intensidad medida para inten medido de tensión. representacion sidod con 2 nú arrallamiento prien general cleas mario ) TRANSDUCTORES Reactancia de Con mondo por Pora salida de cotronsductor con u rriente continuo, tromafluio y requ arrollamiento ( y lodor de tension con un circuito con indicoción del ( salida de code mando sersido ) rriente alterna)




Simbolos ELEMENTOS UTILIZADOS EN ELECTRÓNICA TABLA 8. . 7 gráficos PILAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y DE CONTACTO Prices o acumuladores Fusible de intensidad Maea y tierra (generodores) ( segure) ( descarge Enchufe ( pck) Enchufe (iack) Enchufe fripolar con un unipolar tripolar contacto de apertura Hembrilla coaxial can Punto de separación con Hembrilla con clavija clavija de empalme cidvija Contacto manual Contacto manual Contacto, en general ( por compresión) ( por tracción) Impulsor automatico (relé) Impulsor electromecánico Luz de señales (piloto) CONDENSADORES ⊣⊢ Condensador, en general Condensador requiable Condensador yariable Doble condensador elec-Condensador electrolífico Condensador electrolítico trolitica bipolar RESISTENCIAS, BOBINAS Y TRANSFORMADORES Resistancio en generol Patenciome iro Resistenció requiable (2 representaciones) mBobina Bobina con núcleo Babina con núcleo e imán (2 representaciones) de hierro permanente requiable -9999 -Transformador Transfermador con nú-Transformador, en general ( otro representación ) cleo de hierro -8888-Transformador de impulsos Transformador Transformador (elevador a reductor de en triangulo ( en estreila) tensión ) ANTENAS Anteno en generol Antena de cuadro Antena dipolo (dos representaciones) Antena receptora con Antena emisora Antena receptora rodiogoniametro CABEZALES Y APARATOS DE TRANSMISION Cabezal registrador Cobezal reproductor Cabezal magnético ( fonético) ( de audicion) Micrófono, en general Attovoz (en general) Auricular, en general Fonoregistrador, en ge-Telefono Fanocaptor, en general neral **ELEMENTOS** SEMICONDUCTORES Diodo limitodor; diodo Diado rectificador Doble diode limitador en seco de estabilización Fotodeodo Tiristor Célulo piezoeléctrica Translator tipo pinp Transator de umon. Rectificador en seco Tronsistor de puntos, 1100 p tipe n (puente) ( Conexión de Graetz ) Transistor con ejecto Transistor tipe np n de compo, tipo p Tronsistor de puntos, tipo n

Símbolos gráficos VÁLVULAS ELECTRÓNICAS TABLA 8,									
	ELEMENTOS DE LAS VALVULAS								
0	Ampol	la, en general	0	Ampolla en general (otra representación)	00	Ampolia con cargo de gas (2 representaciones)			
<b>*</b>	Electr	ada can carona		Electrodo sin corona	1	Electrodo de precipi- tación			
性	: Dispor	sitivo emisor de os	)	Fotoelectrado	由	Electrodo frio, ánado deflector			
<u> </u>	Anode	o, en general	1 1	Cátodo en general (fria y caldeado)	n n	Cátodo de cáldeo directo y con caldeo indirecta			
	Rejillo		<u> </u>	Rejilla de pontaka Rejilla amortiguadora	90000	Rejillo de cuantra			
			TIPOS DI	E VALVULAS		_			
\$		de coldeo directo ula rectificadora)	<b>(</b>	Diodo de coldeo indirecto	<b>S</b>	Diado biplaca ( caldeo directo)			
4		de caldeo directo, óstera gasensa	100 A	Diado biplaca con elec- trado auxiliar	<b>\$</b>	Ignitrón (Rechticador de gran Intensidad)			
<b>(</b>	( Estal	de catado frío bilizador de tensión násfera gaseasa)	<b>(</b>	Vákrulo estabilizadara	0 0	Cétula fotoeléctrica de alto vacio Cétula fotoeléctrica en atmásfera gaseosa			
	directo	a amplificadora		Trioda de caldeo indirecta	+	Doble triodo			
	directo	la omplificadora		Pentodo de caldeo indirecto		Pentado - triada (Caldeo indirecta)			
		in triodo ald de descorga)		Tiratrán tetrado		Tiratron de catodo frio (válvula relevadora)			
DIII				de rayos catádicos s representaciones)	(1				



COMPONENTES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS Simbolos TABLA 9. . 7 MOTORES. BOMBAS Y CILINDROS gráficos MOTORES Y BOMBAS Motor hidráulico de caudal cons-Motor hidráulico de caudal constante, no reversible. tante, reversible. Motor de caudal variable, no re-Motor de caudal variable, reverversible. sible. Motor neumático de caudal Motor eléctrico. constante, no reversible. Motor térmico. compresor no reversible. Bomba hidráulica de caudal constante, no reversible; compresor. presor. Bomba de caudal variable, no reversible. sible. Bomba de caudal variable, con Bomba de vacío. regulador de caudal incorporado. CILINDROS Cilindro de simple efecto. torno por resorte. Cilindro de doble efecto. tago por ambos lados.



COMPONENTES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS Simbolos TABLA 9, . 7 gráficos **CONDUCTOS Y CONTROLES** CONDUCTOS DE CONEXIÓN Y TOMAS Conducto de trabajo. Conducto de gobierno (pilotaje). Conducto flexible. Conducto de purga o de descarga. Unión de conductos. Cruce de conductos. Iniciación de instalación a pre-Purga de aire. sión. Acoplamiento rápido simple. Acoplamiento rápido sin válvulas antirretorno, con conexiones. Acoplamiento rápido con con-Acoplamiento rápido con válvuducto conectado. las antirretorno, con conexiones, ACCIONAMIENTOS, CONTROLES Y MANDOS Arbol sin inversión de sentido de Dispositivo de disparo (mantierotación. ne la posición en los puntos Árbol con inversión de sentido de muertos impidiendo el paro). rotación. Dispositivo de mantenimiento de Dispositivo de enclavamiento. posición. Mando manual (símbolo gene-Mando manual por palanca. rai). Mando por pulsador. Mando por pedal. Mando mecánico por rodillo. Mando mecánico por leva. Mando mecánico por rodillo abatible. Mando mecánico por resorte. Mando electromagnetico por so-Mando por fluido indirecto por lenoide. presión. Mando por fluido indirecto por Mando por motor. depresión. Mando por electroimán v distri-Mando por electroimán y distribuidor magnético (igual que el de buidor magnético. la izquierda).

Símbolos gráficos	<del></del>	REGULADORI	FS TABLA 9, . 7
	VALVULAS, REGULAD	ORES Y REDUCT	TORES
<del>-</del> >	Válvula (símbolo general).	- <del>-</del>	Válvula directa normalmente abierta (pilotaje neumático). Válvula abierta normalmente ce- rrada (pilotaje neumático).
<del>-</del>	Válvula antirretorno no regula- da.	-{0}	Válvula antirretorno pilotada al cierre.
<b></b> <0₩	Válvula antirretorno regulada (tarada).	<b>€</b>	Válvula antirretorno pilotada a la apertura.
(a)	Selector de circuitos (válvula de conmutación).		Regulador de caudal en un solo sentido (válvula combinada de retención y de estrangulamien- to).
<b>-</b> (○)	Válvula de escape rápido.	#	Válvula de estrangulación (varia- ble}.
<del>\</del>	Regulador de caudal de dos vías (calibración fija).		
- F	Divisor de caudal.	-0-	Medidor de caudal.
T n	Limitador de presión (válvula de seguridad).		Limitador de presión (válvula de seguridad), mando hidráulico.
	Limitador proporcional de pre- sión.		Reductor de presión pilotado.
T w	Reductor diferencial de presión.		Reductor proporcional de presión.

COMPONENTES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS Simbolos **TABLA 9...7** gráficos DISTRIBUIDORES Y DEPÓSITOS DISTRIBUIDORES Y DEPÓSITOS Distribuídor de dos posiciones Distribuidor de dos posiciones v dos vías, accionado manualv tres vías, con mando hidráumente, con retorno por relico v neumático. Distribuidor de tres posiciones y vías con mando hidráulico de las posiciones extremas y retorno a la posición central por resorte. Distribuidor de dos posiciones y tres vías con representación Servoválvula electrohidráulico de la conexión «transitoria» de una etapa. durante la fase de paso. Distribuidor de dos posicio-Via interior nes. Distribuidor de tres posiciones Vias interiores paralelas. con posición intermedia de paso. Distribuidor de tres posiciones Vias interiores cruzadas. indistintas. Vias interiores con dos orifi-Vias interiores cruzadas y un cios cerrados. orificio cerrado. Vías interiores con conexión Dos vias interiores en paraletransversal lo y un orificio cerrado. Vías interiores con dos orifi-Vías interiores con cuatro oricios cerrados y dos vías en byficios cerrados. pass. Distribuidor de dos posiciones Distribuidor de dos posiciones y cuatro vias con accionav tres vias con accionamienmiento neumático en los dos to neumático en los dos sensentidos. tidos. Acumulador hidráulico. Acumulador neumático.

Depósito con conducción por

Depósito con conducción por

debajo del nivel del liquido.

encima.

Depósito con conducción a

Depósito con conducción en

presión.

carga.

COMPONENTES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS Símbolos **TABLA 9, . 7** gráficos APARALLAJE DIVERSO VARIOS Filtro. Refrigerador. Filtro con purgador; mando ma-Purgador con mando manual. nual. Purgador con mando automá-Filtro con purgador; mando tico. automático. Deshumidificador. Lubricador. Manómetro (medidor de pre-Termómetro (indicador de temsión). peratura). Presostato. Silenciador. Grupo de acondicionamiento filtro-reductor, con indicador de presión y lubri-El mismo grupo de cador. acondicionamiento representado esquemáticamente. Junta rotativa de simple efecto. Junta rotativa de doble efecto. Distribuidor Grupo moto-bomba Regulador de presión CIRCUITO HIDRAULICO Cilindro

SÍMBOLOS GRÁFICOS EN LA TÉCNICA DEL VACIO Símbolos TABLA 10..7 BOMBAS DE VACIO Y TRAMPAS (BAFFLES) gráficos BOMBAS DE VACIO Bomba de vacío (tipo no especificado). Bomba volumétrica (tipo no es-(Las flechas pueden suprimirse pecificado). cuando no es posible confusión). Bomba de vacío de paletas o de émbolo giratorio Un circulo, una etapa Dos circulos, varias etapas Bomba con lastre de gas. Bomba de vacio hidrorrotativa (de anillo hidráulico). Un circulo, una etapa. Un circulo, una etapa, Dos círculos, varias etapas, Dos círculos, varias etapas. Bomba de vacio de chorro de va-Bomba de vacio Roots. En lugar de x puede representar-Un círculo, una etapa. se el símbolo de fluido utilizado: Dos círculos, dos etapas. aceite = CH, mercurio = Hg. Bomba de difusión de aceite o de Bomba turbomolecular. mercurio. Los cinco trazos verticales signi-En lugar de x puede representarfican que la bomba es de varias se: CH = aceite, Hg = mercurio. etapas. Bomba de vacío de arrastre (ti-Bomba de sorción (de absorpo no especificado). ción), que utiliza zeolitos o un ta-Las flechas pueden suprimirse miz molecular. cuando no es posible confusión. Bomba de sublimación. Bomba de sublimación sobre pa-El símbolo químico del sorbente redes frias. х debe representarse en lugar de x Símbolo químico del sorbente. la x. Temperatura, a la izquierda. Bomba de sublimación iónica. Bomba criostática. TRAMPAS (BAFFLES) Trampa refrigerada (por circula-Trampa (tipo no especificado). ción de fluido). La temperatura y la naturaleza La temperatura se indicará en ludel fluido pueden indicarse a la gar de x. izquierda o derecha respectivamente. Trampa de tipo depósito Trampa del efecto Peltier Trampa refrigerada por aire

Símbolos gráficos		SÍMBOLOS GRÁFICOS EN LA TÉCNICA DEL VACÍO CONDENSADORES, APARATOS DE MEDIDA, CONDUCCIONES Y VÁLVULA							
	CONDENS	SADORES							
	Condensador (tipo no especificado). La temperatura del condensador se indica en lugar de la x.	Conductor de tipo depósito.							
	APARATOS DE MED	IDA DE LA PRE	SIÓN						
$\Diamond$	Manómetro (tipo no especificado).		Manómetro de	presión parcial.					
<b>\rightarrow</b>	Manómetro de ionización de cá- todo caliente.		Manómetro de ionización de cá- todo caliente para ultra-vacío.						
$\bigcirc$	Manómetro de ionización para cátodo frío.	(\$)	Manómetro de térmica.	e conductividad					
Manómetro diferencial de columna líquida.  Manómetro McLead  Manómetro de diferencial de membrana.									
	CONDUCCIONES	Y SUS UNIONE	S						
<del></del>	Conducto. La dirección del fujo puede indi- carse por una flecha.	•		gro de diámetro grosor del trazo.					
Conductos con u	unión en cruz Conductos d	con uniones	Cruce de condu	ctos sin unión					
	Encuadramientos de varios aparatos reunidos en un bloque. Los conductos pueden suprimir- se mostrando así una combina- ción directa de los símbolos.		Conjunto calen	table.					
-	VALV	ULAS							
<del>-</del>	Válvula (tipo no especificado). (Símbolo general de las válvulas de paso).	->	Válvula de com	puerta.					
1	Válvula de trampa.	<b>F</b>	Válvula de regu	ılación precisa.					
	Válvula de mando manual.		Válvula de man	ido a distancia.					

SÍMBOLOS GRÁFICOS EN LA TÉCNICA DEL VACIO Símbolos TABLA 10, . 7 VÁLVULAS, CÁMARAS DE VACIO Y EJEMPLO DE EMPLEO DE SIMBOLOS gráficos VALVULAS Válvula de mando por cilindro Válvula de mando con motor Válvula de mando electromagnético (neumático o hidráulico) eléctrico. CAMARAS DE VACIO Câmara de vacío (tipo no espe-Campana de vacío. cificado). EJEMPLO DE EMPLEO DE LOS SÍMBOLOS

(Concuerda con la Norma UNE 1.097-83)

SIMBOLIZACIÓN DE INDICACIONES EN MÁQUINAS HERRAMIENTA Símbolos TABLA 11. . 7 SÍMBOLOS DE MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES gráficos SÍMBOLOS DE MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES (Concuerda con UNE 15.005-75) Sentido de movimiento rectilíneo Movimiento rectilineo limitado. continuo. Movimiento rectilineo alternativo Sentido de mayimiento rectilínea limitado. Carrera doble. continuo doble. Movimiento rectilineo alternativo Sentido de movimiento rectilíneo intermitente. limitado, barrera oscilante. Sentido de movimiento continuo Sentido de movimiento intermitente de rotación. de rotación. Sentido de movimiento de rota-Rotación en dos sentidos. ción limitado. Movimiento de rotación alterna-Movimiento de rotación alternativo limitado. tivo. Carrera oscilante. Rotación de una vuelta. Sentido de rotación del eje prin-Número de vueltas por minuto cipal. (velocidad del eje principal). Avance por vuelta. Avance. Avance por minuto. Avance reducido. Sentido del avance (sin indica-Avance acelerado. ción de dirección). Avance longitudinal. Avance normal. Avance vertical. Avance transversal. Desplazamiento rápido. Aumento de valor (velocidad por eiemplo). Disminución de valor (velocidad Roscado. por ejemplo). x m/min Velocidad de corte de torneado. Velocidad de corte de cepillado. Velocidad de corte de taladrado. Velocidad de corte de fresado. am/min

Fresado en oposición.

Fresado en concordancia.

SIMBOLIZACIÓN DE INDICACIONES EN MÁQUINAS HERRAMIENTA Símbolos TABLA 11, . 7 SÍMBOLOS DE ELEMENTOS Y DE MANIOBRA gráficos SÍMBOLOS DE ELEMENTOS Motor eléctrico. Mesa o carro rectangular. Mesa o plato circular. Eje principal de torno o eje. Eje de taladrar. Eje porta-muela. Eje de fresar. Bomba (símbolo general). Bomba de refrigeración. Bomba de transmisión hidráu-Bomba de engrase. Motor hidráulico. Aparato copiador. SÍMBOLOS DE MANIOBRA Regulable. (Se empleará únicamente so-Regulación sin escalones. bre otro simbolo que represente el elemento a regular). Aflojar, desbloquear. Apretar, bloquear. Aflojar el freno. Frenør. Ciclo automático (semiauto-Accionamiento a mano. mático). Conectar. Desconectar. (Símbolo de color verde colo-ISímbolo de color rojo colocacado sobre el botón de mando sobre el botón de mandol. do), Conectado durante el tiempo Conectar y desconectar con el que el botón está presionado mismo botón. por el dedo.

SIMBOLIZACIÓN DE INDICACIONES EN MÁQUINAS HERRAMIENTA Símbolos TABLA 11, . 7 SÍMBOLOS DE MANIOBRA, DE SEGURIDAD Y DIVERSOS gráficos SÍMBOLOS DE MANIOBRA Botón interruptor de seguridad. Embragar. (Grande y bombeado, entera-Desembragar. mente rojo). Tuerca en dos piezas, abierta. Tuerca en dos piezas, cerrada. Cambio de velocidades solamen-Cambio de velocidad solamente con máquina parada. te con maguina en marcha. Aparato copiador puesto en po-Aparato copiador retirado. sición. SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Alta tensión. (Flecha de color rojo, preferen-Seguridad por cizallado. temente; si se indica la tensión. se señalará debajo del símbolo). Interruptor principal. Atención. (Flecha de color rojo preferente-(Símbolo de color amarillo premente; puño del interruptor ferentemente). igualmente rojo). SEÑALES DIVERSAS Líquido de corte. Alumbrado de la máquina. Peso. (El peso x seguido del símbolo de Llenado. la unidad empleada). Vaciado. Soplado. Engrase. Aspiración.

Símbolos gráficos								
	MOVIMIENTO DE LOS MIEME	BROS DE LOS ME	CANISMOS					
	Sentido de la trayectoria (movi- miento rectilineo una recta; cur- vilíneo o de rotación, una curva).		Sentido de la trayectoria tación de la flecha).					
+	Parada instantánea en una posi- ción intermedia (rectilinea o cur- vilinea).		Parada en una posición interme- día.					
	Parada prolongada en posición extrema.	ZS	Movimiento inverso ejecutado parcialmente (rectilineo γ curvi- líneo).					
	Parada o fin de movimiento (rec- tilíneo, de rotación).		Movimiento en sentido único (rectilíneo y curvilíneo).					
***	Movimiento en sentido único, con parada instantánea (rectilineo y curvilíneo).	74	Movimiento en sentido único, con parada prolongada (rectili- neo y de rotación).					
	Movimiento oscilatorio (rectilíneo y de rotación).	Z Z	Movimiento de sentido único, parcialmente inverso (rectilineo y de rotación).					
	Movimiento oscilatorio con pa- rada prolongada en una posición extrema.		Movimiento oscilatorio con pa- radas prolongadas en posiciones extremas.					
1,4	Movimiento oscilatorio con pa- rada prolongada en una posición intermedia.	ħή	Movimiento de sentido único parcialmente inverso con parada prolongada.					
<b>─</b>	Fin de movimiento en sentido único (rectilíneo).		(Curvilíneo o de rotación).					
	PARES CIN	EMATICOS		-				
2	Par cinemático con un grado de libertad.	-FXX	Par helicoidal					
1=1	Par de rotación a) Para mecanismos planos b) Para mecanismos espaciales		Unión de dos miembro mite el movimiento h paso constante de ur respecto del otro.					
<del></del>	Par prismático (movimiento rec- tilíneo de un miembro con rela- ción a otro.	<u></u>	Par cilíndrico miembros con n tivo de rotación					
\$	Par esférico con pivotamiento (permite movimiento de rotación alrededor de dos ejes concurren- tes).	Ø	Par cinemático con tres grad de libertad (movimiento esféri relativo entre dos miembros)					
7	Par cinemático de contacto pla- no (movimiento relativo plano entre dos miembros).		Par cilindrico-esférico (movi miento relativo entre un cilindro y una esfera).					
	Par esfera-plano Unión de dos miembros constitui vo entre ambos.		un plano, con mo a con la Norma (					

DIAGRAMAS CINEMÁTICOS Símbolos TABLA 12, . 7 MIEMBROS Y SUS ELEMENTOS, Y MECANISMOS ARTICULADOS gráficos MIEMBROS Y SUS ELEMENTOS 7/////// Soporte Unión fija de los elementos del miembro. Eie Unión fija de los elementos Unión que permite la regulación de los elementos del del miembro con el eje. miembro. MECANISMOS ARTICULADOS Y SUS ELEMENTOS El miembro forma parte de El miembro soporte forma un par de rotación. parte de un par de rotación. a) en mecanismo plano a) en mecanismos planos b) en mecanismos espaciales b) en mecanismo espacial. El miembro forma parte de El miembro forma parte de un par prismático. un par cilíndrico. Gula de aislamiento (miem-El miembro forma parte de bro que forma parte de un un par esférico (o rótula). par prismático con un soporte). para mecanismos espaciales para mecanismos planos Biela o miembro acoplador Excéntrica Manivela (o balancin) (Miembro en forma de disa) para mecanismos planos co cuyo centro describe b) para mecanismos espauna trayectoria circular en relación con el par de tracciales ción. Miembro de unión de dos Caso general. pares prismáticos. Caso general (El miembro sirve de cone-Guía de deslizamiento. xión entre un par de rotación y otro prismático). Miembro rígido con tres Corredera o colisa (miempares cinemáticos (sirve de bro ranurado). unión entre los tres pares cinemáticos).

Símbolos gráficos

# DIAGRAMAS CINEMÁTICOS MECANISMOS DE FRICCIÓN Y ENGRANAJES

Mecanismos dentados y de fricción







Ruedas dentadas

Ruedas de fricción

Engranaje recto

Engranaje cónico

Mecanismos de fricción







De ruedas cilíndricas

De ruedas curvilineas









De ruedas flexibles

Mecanismos de engranaje







Ruedas cilindricas

Rueda flexible

Ruedas cónicas

Designación del dentado



Ruedas cilíndricas



Ruedas cónicas



Dentado recto

Dentado helicoidal

Dentado en espiral

Transmisiones por engranajes









Cilindrica con ruedas circulares

Cónica


Cilíndrica con ruedas no circulares

Símbolos gráficos

### DIAGRAMAS CINEMÁTICOS MECANISMOS DE FRICCIÓN. DE ENGRANAJES Y DE LEVAS

TABLA 12, . 7


Transmisiones por engranajes




Sin-fin corona con tornillo cilindrico




Hipoide (o hiperbólica)




Hiperbólico con ruedas helicoidales



Sin-fin corona con tornillo y corona glóbicos





Con ruedas cilindricas




Ruedas cónicas Ruedas cónicas



regulables



Rueda plana regulable



Con ruedas hiperboloides

Transmisión por cremaltera



Designación general



Con rosca sin fin



Con cremallera y sin fin



Transmisión (intermitente) con sector dentado

Levas



Leva plana de rotación



Leva plana de traslación



Unión fija entre leva y barra

Leva especial de rotación







Cilindrica

Cónica

Glóbica





Puntual



De rodillo



Plano

DIAGRAMAS CINEMÁTICOS Símbolos TABLA 12. . 7 MECANISMOS, ACOPLAMIENTOS, EMBRAGUES Y FRENOS gráficos Acoplamiento por trinquete. Cruz de Malta. Símbolo general. a) con engrane exterior a) con engrane exterior b) con engrane interior b) con engrane interior c) de cremallera. Acoplamiento rigido (no admite-Acoplamientos. - Símbolo general desplazamiento relativo de los árbo-(con indicación de tipo). les). Acoplamiento compensador de di-Acoplamiento elástico (provisto de latación (permite un desplazamienun elemento elástico de unión). to relativo). Embrague. - Acoplamiento provis-Embrague dentado. -- El acoplato de elemento especial para garanmiento se efectuará en igualdad de tizar el mando. velocidades de las dos partes (de un solo sentido). Embrague dentado. - El acopla-Embraque de fricción (asincrono). El miento se efectúa para los dos senacoplamiento puede hacerse con ditidos de giro. ferencia de velocidades (de un sentido). Embrague de fricción (asíncrono). Embrague hidráulico. - Símbolo ge-Acoplamiento en los dos sentidos neral. de giro. Embraque automático. Símbolo ge-Embrague eléctrico. neral. - El embrague y desembrague se hacen automáticamente. Embrague de fricción centrifuga. -Rueda libre. - Acoplamiento que Unión por fricción bajo acción de comunica el movimiento en un sofuerzas centrifugas. lo sentio. Embrague de protección con supre-Embraque de protección con supresión del movimiento con elemento sión del movimiento por elemento destructible. no destructible. Si es necesario indicar el tipo, se in-Frenos. Simbolo general. dicará: (El tipo de superficie no se especi-M - mecánico: H - hidráulico fica.) N - neumático: E - eléctrico

Símbolos aráficos

### COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD

TABLA 13. . 7

Colores de seguridad

(Concuerda con la Norma UNE 1.115-85)

Los colores de seguridad, su significado o función y aplicación, se indican en el cuadro que sigue.

L		
Color	Significado o finalidad	Aplicación
Rojo	Parada; prohibición	Señales de parada, dispositivos de urgencia, señales de prohibi- ción; señales de materiales de prevención y lucha contra incendios.
Azul (en for- ma circular)	Obligación	Obligación de llevar un equipo de protección personal.
Amarillo	Atención; riesgo de peligro	Señalización de riesgos (incendio, explosión, radiación, toxicidad, etc.). Señalización de peldaños, techos bajos, obstáculos.
Verde	Situación de seguridad	Vias y salidas de socorro, duchas de socorro, puestos de socorro y de primeros auxílios.

#### COLORES DE CONTRASTE

l	Color	Contraste	Color	Contraste	Color	Contraste
	Rojo	Blanco	Amarillo	Negro	Blanco	Negro
	Azul	Blanco	Verde	Blanco	Negro	Blanco
•						

### FORMA GEOMÉTRICA Y SIGNIFICADO GENERAL DE LOS SÍMBOLOS

				1
( )   ```	phibición u pligación	Adverte	ancia	Información que incluye instrucciones

### PRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Color de fondo: blanco Borde v banda transversal: roio Simbolo o texto: negro El símbolo o el texto se colocará en el centro de la señal sin cubrir la barra.



Señal de orohibicion. El color rojo cubrirá un mínimo del 35% de la superficie total de la señal. Si no existe simbolo con determinada. intención, se utilizara solamente la señal de prohibición.

Color de fondo: azul Simbolo o texto: blanco

El símbolo o texto deben situarse en el centro de la señal.



Señales obligatorias El color azul debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie total. Si no existe símbolo con determinada intención, se utilizará la señal general. de obligación.

Color de fondo: amarillo Borde: negro (en forma triangular) Simbolo o texto: negro El símbolo o texto deben situarse en el centro de la señal.



Señales de advertencia

El color amarillo debe cubrir un minimo del 50% de la superficie total. En el caso de que no exista símbolo con determinada intención, se utilizará la señal general de advertencia.

Color de fondo: verde Símbolo o texto: blanco El símbolo o texto se situará en el centro de la señał, y la forma de ésta será en función del texto contenido.



Señales de información relativas a condiciones de seguridad

El color verde debe cubrir un mínimo del 50% de la superficie total. Si no existe símbolo con determinada intención, el mensaje se transmitirá por texto sobre la señal.

#### SEÑALES AUXILIARES

Color de fondo: blanco Texto: negro

Color de fondo; color de seguridad Texto: color de contraste





La señal debe tener una forma rectangutar; sin símbolo gráfico. La señal auxiliar debe colocarse baio la señal de seguridad o incluida en sus límites.

Símbolos gráficos

### COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD EJEMPLOS DE SEÑALES

TABLA 132 . 7



Prohibido fumar.

(Cigarrillo encendido).



Prohibido hacer fuego y llamas no protegidas; prohibido fumar.

(Cerilla encendida).



Prohibido apagar fuego con agua.

(Agua vertida sobre fuego).

Nota. — Los colores de las señales que se exponen, son los correspondientes indicados en la página anterlor.

(Concuerda con UNE 1.115-85).



Obligación en general.

(Signo de admiración).



Protección obligatoria de la vista.

(Cabeza provista de gafas protectoras).



Protección obligatoria de la cabeza.

(Cabeza provista de casco).



Protección obligatoria del cido.

(Cabeza provista de cascos auriculares).



Precaución.

(Signo de admiración).



Precaución, peligro de incendio.

(Llama).



Precaución, peligro de explosión.

(Bomba explosiva).



Precaución, peligro de corrosión.

(Líquido que cae gota a gota sobre una mano y sobre una barra).



Precaución, peligro de intoxicación.

(Calaveras y tibias cruzadas).



Precaución, peligro de sacudida eléctrico.

(Flecha quebrada).



Primeros auxilios.

(Cruz griega).



Indicación general de dirección hacia...

(Flecha de dirección).

# SECCIÓN OCTAVA

### ESTADOS SUPERFICIALES, TOLERANCIAS, AJUSTES

		Página
	Estados superficiales. — Calidad de superficie	278
Tabla 1.8	Aplicaciones de estados superficiales	278
Tabla 2 8	Tolerancias de rugosidad	279
Tabla 3.8	Procesos normales de fabricación	280
	Rugosidad superficial. – Símbolos	281
Tabla 4.8	Símbolos para la dirección de las estrías	281
Tabla 5.8	Tolerancias de forma y posición. — Símbolos e indicaciones	282
	Tolerancias de forma y posición. — Ejemplos de aplicación (1.")	283
	Tolerancias de forma y posición Ejemplos de aplicación (2.º)	284
	Tolerancias de medida	285
Tabla 6.8	Zonas de tolerancia Valores en micras	285
Tabla 7, .8	Zonas de tolerancia recomendadas. — Agujero único (IT-6, IT-7)	286
Tabla 7, .8	Zonas de tolerancia recomendadas Agujero único (IT-8 a IT-11)	287
Tabla 8, . 8	Zonas de tolerancia recomendadas. — Eje único (IT-5 a IT-7)	288
Tabla B₂. B	Zonas de tolerancia recomendadas. — Eje único (IT-8 a IT-11)	289
	Ajustes	290
Tabla 9.8	Ajustes recomendados. – Especificación de los asientos	291
Tabla 10 . 8	Ajustes recomendados. – Desviaciones en micras	292
	Cojinetes de rodamiento	293
Tabla 11 . 8	Rodillos y cojinetes de bolas	294
Tabla 12 . 8	Cojinetes de bolas y de rodillos	295
Tabla 13 . 8	Selección del ajuste en ejes para rodamientos	296
Tabla 14 . 8	Selección del ajuste en soportes o cajeras para rodamientos	
Tabla 15 . 8	Relación entre micrones y micropulgadas y conversiones	298

# ESTADOS SUPERFICIALES CALIDAD DE SUPERFICIE

#### CLASE DE SUPERFICIE

En el proyecto de un cuerpo o pieza que ha de servir para un conjunto mecánico, además de su forma y dimensiones se estudiará:

La clase de superficie o estado superficial conveniente para la pieza.

Las tolerancias de medida para su fabricación.

Los encajes o ajustes entre piezas.

El estado superficial de las piezas varía según la función que han de realizar o de su situación externa, que a fines comerciales ha de tener; se considerarán las piezas en bruto, que son aquéllas que se han de utilizar tal como se obtienen después de su proceso de fabricación (fundidas, forjadas, etc., limpias o rebabadas), y las piezas mecanizadas, en las que se consigue un determinado grado de calidad superficial mejorado, como consecuencia de un proceso de trabajo en máquinas mediante al arranque de virutas

El arranque de virutas da lugar a una superficie un tanto ondulada, con falta de paralelismo, y más o menos rugosa.

La unidad de rugosidad es la micra o micrón (1  $\mu$  = 0,000001 m = 0,001 mm), y la micropulgada en los países anglosajones (1  $\mu$  in = 0,000001 pulgadas); su valor expresado por H es la altura media de las crestas predominantes, y por  $h_m$  igual a la media aritmética de las crestas sobre la línea central.

La relación entre estas medidas, es  $\frac{h_m}{H}$  = 0.17, o bien  $\frac{H}{h_m}$  = 5,93



La expresión de las calidades superficiales se manifiesta en los dibujos mediante signos o símbolos, como figuran en la tabla que sigue.

Estados superficiales		TABLA 1 . 8					
Clase de superficie	Simbolo	_	gosidad Calidad de μ superficie Aplicaciones				
		0.04	0,06	Especial	Superficies de medición, de los ca		
Superrefinado	- <del>377777.</del>	0,1	0,16	Máxima	miento altamente fatigados, ajuste desmontables.	s de precisión no	
Refinado. – Las es-	- 777	0,25	0,4	Muy buena	Superficies de deslizamiento muy de precisión desmontables	fatigadas, ajustes	
trias no son visibles a simple vista		0,6 1	1,6	Buena	Piezas fatigadas por flexión y torsió lizamiento y presión	n; ajustes de des-	
Afinado. Las estrías son visibles pero no perceptibles al tacto	- <del>25</del> 5	2,5 6	4 10	Media	Ajustes de reposo sin transmisión de fuerzas, ajus tes ligeros de presión de acero; superficies de desliza miento poco fatigados, superficies sin mecanizar de piezas prensadas de precisión.		
Desbastado. Estrias visibles y perceptibles al tacto	- <del>21/22</del>	25	25 Regu		Superficies desbastadas, superficies sin mecanizar de piezas prensadas y forja de precisión, fundición a presión		
Limpio. También pre- parado para desbas- tado	n <del>e Maria</del>	63	3	Baja	Cáscara de fundición colada en arena; piezas est padas y de forja libre		
Sin rebabas	2000			Muy baja	Piezas fundidas o forjadas		

Estados superficiales

### TOLERANCIAS DE RUGOSIDAD


TABLA 2 . 8

#### **TOLERANCIAS DE RUGOSIDAD**

Los datos especificados en la hoja anterior son imprecisos para definir los valores de la rugosidad, ondulación, configuración, etc. del estado superficial de una pieza, por lo que se han establecido normas, en las que figuran un conjunto de disposicciones y simbolos relativos a estos estados superficiales.

La tolerancia de la rugosidad superficial debe ser menor que la tolerancia longitudinal.

La rugosidad, medida en micrones o micropulgadas, se expresa por medio de los números de la clase de rugosidad o bien por las cantidades que expresan su valor (micras o micrones) de acuerdo con la tabla que sigue.



### VALORES DE LA RUGOSIDAD MEDIA

Valor de la rugosidad media R		- Clase de rugosidad	Valores complementarios de R				
# en micrones	μ en pulgadas		μ en micrones	μ en pulgadas			
50	2000	12	20	800			
25	1000	11	15	600			
12,5	500	10	10	400			
6.3	250	9	. 8	320			
3,2	125	8	4	160			
1,6	63	7	i <b>2</b>	80			
0,8	32	6	<u>;</u>	40			
0.4	16	5	0,63	25			
0,2	8	4	0.50	20			
0,1	4	3	0.32	13			
0,05	2	2	0.25	10			
0,025	J	. <u> </u>	0, 15	<b>6</b>			

La longitud de muestra o de evaluación para determinar la rugosidad, está normalizada, figurando sus valores en la tabla que sigue (cuando no se especifica el valor de la longitud de nuestra, se aplicará el de 0,8 milímetros).

#### LONGITUD NORMALIZADA DE MUESTRA DE RUGOSIDAD

Milimetros	Pulgadas	Milimetros	Pulgadas
0,08	0,003	2,5	0,1
0,25	0,010	8,0	0,3
0,80	0,030	25.0	1,0
		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

El espacio de la ondulación es el existente entre picos adyacentes del perfil medio dentro de la longitud de nuestras; las series preferentes de los valores máximos de la altura de la ondulación, figuran en la tabla que se expone a continuación.

### SERIES PREFERENTES DE VALORES MÁXIMOS DE ALTURA DE LA ONDULACION

Milimetros	Pulgadas	Milimetros	Pulgadas	Milimetros	Pulgadas
0,0005	0,00002	0,008	0,0003	0,12	0, <b>005</b>
0,0008	0,00003	0,012	0,0005	0,20	0,008
0,0012	0,00005	0.020	0.0008	0.25	0.010
0,0020	0,00008	0.025	0,0010	0.38	0,015
0,0025	0,00010	0,050	0,0020	0,50	0,020
0,0050	0,00020	0,080	0,0030	0,80	0,030

En la tabla 3.8 se exponen valores de la rugosidad superficial que se obtienen por procesos normales de fabricación

Estados Superficiales	F	ROC			NOF			S DE	•		TA	BLA 3	8 . 8
Clase de trabajo		o esme		Esmerado		Fino				Refi	nado		
Clase de rugosida	d 12	111	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0,5
Símbolo	ļ	ann	2.		<del>m</del> m	•		<del>M</del>	;		717	<del>m</del> .	
Rugosidad en micro	nes 50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,80	0,40	0,20	0,10	0,05	0,025	0,012
Rugosidad en micropulgadas	2000	1000	500	250	125	63	32	16	8	4	2	1	0,5
Oxicorte		-		5			_						
		<u> </u>					<u>L</u> _				<b>!</b> —	<del>  -</del>	
<del></del>	-						F	<u> </u>					<u> </u>
Cepillado, limado													
Taladrado							$\vdash$						
Fresado	<u> </u>	<del>  _</del> _							<u> </u>			-	
	<u> </u>	ļ		F					Ε'	L	-		
Brochado			l			_		H					
Escariado			_								-	1	
	— <u> </u>	<u> </u>							<u> </u>	<u> </u>		Щ-	i .
Mandrinado, torneado	'- <del></del>	<b>↓</b> └										Γ΄.	
Rectificado cilíndrico					=					L 	$\vdash$		
Pulido cilíndrico		1	•——· 		<u> </u>					5	† 		
			-	_				—				<u>L</u>	
Rectificado =		1	-	<u> </u>									
Alisado											L		
Bruñido	ļ										<u> </u>	<u> </u>	5
	<del></del> -	+			<del> </del>		<del>  _</del> _		-			<u> </u>	<u> </u>
Lapeado		$\perp$			<u> </u>	-				<u> </u>			
Superacabado					'								
Fundición en arena				5									
Fundición en coquilla	-	<u> </u>		<u> </u>		_	-				_	-	
Fundición a presión		-	 			_					 		
Forjado						_							
Extruido													
Trefilado en frío													
Las rugosidades s	superficiales	expue	stas, s	son ol	otenida	is por	proce	esos n	ormale	s de 1	abrica	sción.	

Estados	
Superficiale:	

### RUGOSIDAD SUPERFICIAL SÍMBOLOS

Símbolos para expresar la tolerancia de rugosidad

Símbolo	Significado						
<b>✓</b>	Símbolo base. – No expresa nada por sí mismo.						
å∕	Símbolo de mecanizado con arranque de viruta. – La a representa la rugosidad expresada por su valor o por la clase de rugosidad.						
∀⁄	Símbolo de superficie terminada, sin arranque de viruta. La rugosidad a se obtendrá por el exceso de fabricación (por ejemplo, por fundición inyectada).						
\ 	Símbolo para expresar una particularidad, por ejemplo, que la tolerancia de rugosidad a se ha de obtener por fresado.						


#### Disposición de las especificaciones



- a) Representa el valor numérico o la clase de la rugosidad (micrômetros).
- b) Especifica el proceso de fabricación, tratamiento, etc.
- c) La longitud normalizada (base) de muestra de rugosidad.
   d) La dirección de las estrías del mecanizado.
- e) La sobremedida para el mecanizado.

#### Indicaciones en los dibujos

Normalmente, tanto los simbolos como las inscripciones deben orientarse de forma que puedan ser leídos desde la base o de la derecha del dibuio: puede disponerse otra orientación.





#### Textura superficial (configuración)

La configuración o textura superficial de una superficie mecanizada, consecuencia de su proceso de trabajo, se especifica en los dibujos mediante símbolos que se añaden a los que indican otras especificaciones. En la Tabla que sigue se muestran los símbolos utilizados para designar la configuración de las estrias de mecanizado.

SÍME	SÍMBOLOS PARA DIRECCIÓN DE LAS ESTRÍAS TABLA 4									
Símbolo	Significado									
=	Paralelo al plano de proyección de la vista sobre la que se aplica el simbolo.	<del>-,√,,,,,</del>	Dirección de les estrias							
Т	Perpendicular al plano de proyección de la vista sobre la que se aplica el símbolo.	<del>1</del>	Dirección da las estrías							
X	Cruzadas en direcciones oblicuas con relación al plano de pro- yección de la vista sobre la que se aplica el símbolo.	<b>√</b> *	Dirección de las estrias							
М	Multidireccional.	<del></del>								
С	Aproximadamente circulares con relación al centro de la su- perficie a la que se aplica el símbolo.	<del>, , , , ,</del>								
R	Aproximadamente radiales con respecto a la superficie a la que se aplica el símbolo.	<del>di</del> .	<b>*</b>							
P	Especial, no direccional ni protuberante.	<b>√</b> •.								

Tolerancias de forma v posición

### TOLERANCIAS DE FORMA Y POSICIÓN SÍMBOLOS E INDICACIONES

#### Características de tolerancia

Las tolerancias de forma y posición solamente se especifican cuando son esenciales para asegurar la aptitud de las piezas para su finalidad, asegurando el funcionamiento y la intercambiabilidad, a cuyo efecto se establece la simbolización y la indicación de tolerancias de forma y posición.


Las superficies reales de la pieza acabada pueden diferir de la forma geométrica propuesta, a condición de que se hallen dentro de las tolerancias de dimensiones.

### TOLERANCIAS DE FORMA Y POSICIÓN.—SÍMBOLOS 1 TABLA 5 . 8

Caracte	rísticas objeto de tolerancia	Simbolo	Caracte	eristicas objeto de tolerancia	Simbolo
	Rectitud	_	Orientación	Paralelismo	//
Forma	Planicidad	7	de elementos	Perpendicularidad ortogonal	上
de	Redondez		asociados	Inclinación	_
elementos	Reddildez	6/		Posíción	0
aislados	Cilindricidad	$\mathcal{N}_{-}$	Posición de	Concentricidad o coaxialidad	0
	Forma de una línea cualquiera	$\cap$	elementos asociados	Simetría	=
	Forma de una superficie cualquiera	۵		1	

#### Indicaciones en los dibuios


Las indicaciones en un rectángulo dividido en dos o tres cuadros.



El rectangulo de referencia se une:

Al contorno del elemento o a una prolongación del contorno cuando se refiere a la linea o a la propia superficie.

Sobre la línea de cota o sobre el eje, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano medio de todos los elementos comunes a este eje o plano me-




Los elementos de referencia se unen al rectángulo por una línea que termina en un triángulo lleno, cuya base se apoya como sique:

Sobre el elemento de referencia o sobre su prolongación, pero no la linea de cota.

Sobre la proyección de la línea de cota cuando el elemento de referencia es el eje o plano medio de la pieza, o sobre el eje o plano medio de todos los elementos comunes a este eje o plano medio.

Si el rectángulo de tolerancia no puede unirse de un modo claro y simple al elemento de referencia, se utiliza una letra mavúscula.



Tolerancias de forma y posición

### TOLERANCIAS DE FORMA Y POSICIÓN EJEMPLOS DE APLICACIÓN (1.º)


#### Definiciones detalladas de tolerancias

Si la precisión geométrica de un elemento está definida por algún tipo de tolerancia, en algunos casos quedarán controlados otros errores al mismo tiempo. Hay tipos de tolerancia que no controlan otros errores, como el paralelismo no queda definido por la rectitud.

#### Ejemplos aclaratorios:


#### Tolerancia de rectitud de una linea

El eje del cilindro cuya cota está unida al rectángulo de tolerancias debe quedar dentro de una zona cilindrica de 0,08 mm de diámetro.




#### Tolerancia de planicidad

La superficie debe estar comprendida entre dos planos paralelos separados entre si 0,08 mm.




#### Tolerancia de redondez

La circunferencia de cualquier sección ortogonal debe quedar dentro de una corona circular de 0.1 mm de anchura.




#### Tolerancia de cilindricidad

La superficie considerada debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales cuyos radios diferencian entre si 0,1 mm.




#### Tolerancia de forma de una linea cualquiera

En cada sección paralela al plano de proyección el perfil considerado debe estar comprendido entre dos líneas envolventes de circulos de 0,05 mm de diámetro, cuyos centros están situados en una línea con el perfil geométrico correc-



#### Tolerancia de paralelismo

El eje superior debe estar comprendido en el interior de un paralelepípedo de 0,2 mm en dirección horizontal de 0,1 mm en dirección vertical paralelo al eje de referencia.




Tolerancias de forma y posición

### TOLERANCIAS DE FORMA Y POSICIÓN EJEMPLOS DE APLICACIÓN (2.º)


Tolerancia de perpendicularidad de una linea respecto a un plano de referencia.

El eje del cilindro, cuya cota va unida al cuadro de tolerancia, debe estar comprendido en una zona cilindrica de 0,01 mm de diámetro perpendicular a la superficia A (plano de referencia).




Tolerancia de posición de una superficie plano o un plano medio

La superficie inclinada debe estar comprendida entre dos planos paralelos, separados entre si 0,05 mm y dispuestos simétricamente respecto a la posición teórica especificada del plano considerado respecto al plano de referencia A y al eje del cilindro de referencia B.




#### Tolerancia de concentricidad de un punto

El centro del circulo al cual está unido el rectángulo de tolerancia, debe estar comprendido en un círculo de 0,01 mm de diámetro, concéntrico con el centro de la circunferencia de referencia A.




#### Tolerancia de coaxilidad

El eje del cilindro cuya cota está unida al rectángulo de referencia, debe quedar comprendido en una zona cilindrica de 0,08 mm de diámetro, coaxal con el eje de ferencia AB.




#### Tolerancia de simetria de un plano medio

El eje del agujero debe quedar comprendido entre dos planos paralelos separados entre el 0,08 mm y dispuestos simétricamente respecto al plano medio de las dos ranuras A y B.



#### Tolerancia de oscilación radial o axial

La oscilación radial no debe ser mayor de 0,1 mm en cualquier plano en que se mida durante una revolución completa sobre el eje común de las superficies A y B.




Nota. - Más especificaciones y ejemplos pueden verse en la Norma UNE 1 121-75.

### TOLERANCIAS DE MEDIDA

#### Medidas y tolerancias

Medida nominal es la que se emplea para identificar a una pieza; medida constructiva es la nominal con expresión de las tolerancias, siendo éstas las que señalan los valores máximos y mínimos que la dimensión puede alcanzar, para que la pieza construida con dimensión práctica comprendida entre dichos valores, sirva para el fin propuesto. Las tolerancias se expresan en micras,  $1~\mu=0.001~\text{mm}$ , representando su máximo la desviación superior de la medida constructiva, y su valor mínimo la desviación inferior, ambos valores con relación a la medida constructiva.



La unidad de tolerancia tiene por valor:

$$i = 0.45 \cdot \sqrt[3]{D + 0.001} \cdot D$$

obteniéndose i en micras, representando D la medida constructiva en millmetros, siendo esta unidad variable, según el valor de D.

Para cada dimensión se ha establecido 18 calidades o series de tolerancia fundamentales, correspondiendo a cada serie un número de tolerancias, como se específica en la Tabla que sigue:

	lerancias medida	ZON	ZONAS DE TOLERANCIA. – Valores en micras (1 μ = 0,001 mm)									TABLA 6 · 8		
N.º de calidad	Serie de tolerancias fundamentales	Unidades de tolerancia i	De 1,6 a 3	Más de 3 a 6	Más de 6 a 10	Más de 10 a 18	Más de 18 a 30	Más de 30 a 50	Mas de 50 a 80	Más de 80 a 120	Más de 120 a 180	Más de 180 a 250		
1	IT - 1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	3	4	5		
2	IT - 2	1,6	2	2	2	2	2	3	3	4	5	7		
3	IT - 3	2,5	3	3	3	3	4	4	5	6	8	10		
4	IT - 4 !	4	4	4	4	5	6	7	8	10	12	14		
5	IT - 5 ,	6,4	5	5	6	8	9	11	13	15	18	20		
6	IT — 6	10	7	8	9	11	13	16	19	22	25	29		
7	IT 7	16	9	12	15	18	21	25	30	35	40	46		
8	IT — 8	25	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72		
9	IT - 9	40	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115		
10	IT — 10	64	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185		
11	IT - 11	100	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290		
12	IT - 12	160	90	120	150	180	210	250	300	350	400	460		
13	iT - 13	250	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720		
14	IT - 14	400	250	300	360	430	520	620	740	870	1000	1150		
15	iT - 15	640	400	480	580	700	840	1000	1200	1400	1600	1850		
16	iT - 16	1000	600	750	900	1100	1300	1600	1900	2200	2500	2900		
17	IT - 17	1600	900	1200	1500	1800	2100	2500	3000	3500	4000	4600		
18	iT – i8	2500	1400	1800	2200	2700	3300	3900	4600	5400	6300	7200		

Con fines constructivos o de fabricación, se aplican las series, generalmente, del modo siguiente:

Serie IT-1 a IT-4, para la fabricación de calibres.

Serie IT-5, para la fabricación de mecánica de máxima calidad.

Series IT-6, IT-7, para la fabricación de mecánica de precisión.

Series IT-8, IT-9, para la fabricación de mecánica esmerada. Series IT-10, IT-11, para la fabricación de mecánica poco esmerada.

Las series IT-12 a IT-18 se utilizan en la fabricación basta llaminados, prensados, foriados, etc.).

La consignación de la tolerancia puede ser numeral o simplificada; en la consignación numeral después de la medida nominal se expresan las tolerancias, desviación máxima y mínima, y en la consignación abreviada las desviaciones están expresadas por medio de letras, mayúsculas para los agujeros o medidas interiores y minúsculas para los ejes o medidas exteriores, pudiendo verse valores parciales en las Tablas 7_{1,2}, 8 y 8_{1,2}, 8 respectivamente.

Tolera de me		ZON	ZONAS DE TOLERANCIA RECOMENDADAS AGUJERO ÚNICO								A 7 ₁ · 8	
		DESV	IACIO	NES D	EL A	SUJER	O EN	MICR	AS			
Tolera	ancia		Diámetros nominales en mm.									
Serie	Consig- nación	De 1 a 3	Más de 3 a 6	Más de 6 a 10	Más de 10 a 18	Más de 18 a 30	Más de 30 a 50	Más de 50 a 80	Más de 80 a 120	Más de 120 a 180		
	G 6	+ 3 + 10	+ 4 + 12	+ 5 + 14	+ 6   + 17	+ 7 + 20	+ 9 + 25	+ 10 + 29	+ 12 + 34	+ 14 + 39	+ 15 + 44	
	Н 6	0 + 7	0 + 8	0 + 9	0 + 11	0 + <b>13</b>	0 + 16	0 + 19	0 + 22	0 + 25	0 + 29	
IT-6	J 6	4 + 3	- 4 + 4	- 4 + 5	- 5 + 6	- 5 + 8	- 6 + 10	- 6 + 13	- 6 - 16	- 7 + 18	- 7 + 22	
	K 6			- 7 + 2	- 9 + 2	- 11 + 2	- 13 + 3	— 15 + 4	- 18 + 4	- 21 + 4	- 24 + 5	
	M 6	- 7 0	- 9 - 1	- 12 - 3	- 15 - 4	- 17 - 4	- 20 - 4	- 24 - 5	28 6	- 33 - 8	- 37 8	
	N 6		– 13 – 5	- 16 - 7	- 20 - 9	- 24 - 11	- 28 12	- 33 - 14	- 38 - 16	- 45 - 20	- 51 - 22	
	E 7		+ 20	+ 25 + 40	+ 32 + 50	+ 40 + 61	+ 50 + 75	+ 60 + 90	+ 72 + 107	+ 85 + 125	+ 100 + 146	
	F 7	ı	+ 10	+ 13 + 28	+ 16 + 34	+ 20 + 41	+ 25 + 50	+ 30 + 60	+ 36 + 71	+ 43 + 83	+ 50 + 96	
	G 7	+ 3 + 12	+ 4	+ 5 + 20	+ 6 + 24	+ 7 + 28	+ 9 + 34	+ 10 + 40	+ 12 + 47	+ 14	+ 15 + 61	
	H 7	0 + 9	0 + 12	0 + 15	0 + 18	0 + 21	0 + 25	0 + 30	0 + <b>3</b> 5	0 + 40	0 + <b>4</b> 6	
IT - 7	J 7	- 6 + 3	- 7 + 5	- 7 + 8	- 8 + 10	- 9 + 12	- 11 + 14	- 12 + 18	- 13 + 22	- 14 + 26	- 16 + 30	
	K 7			10 + 5	- 12 + 6	15 + 6	- 18 + 7	- 21 + 9	- 25 + 10	- 28 + 12	- 33 + 13	
	M 7	- 9 0	- 12 0	15 0	- 18 0	- 21 0	- 25 0	30 0	- 35 0	40 0	- 46 0	
	N 7	13 4	- 16 - 4	- 19 - 4	- 23 - 5	- 28 - 7	- 33 - 8	- 39 - 9	- 45 - 10	- 52 - 12	- 60 - 14	
	P 7	- 16 - 7	- 20 - 8	- 24 - 9	- 29 - 11	- 35 - 14	- 42 - 17	- 51 - 21	- 59 - 24	- 68 - 28	- 79 - 33	

Tolerancias de medida

ZONAS DE TOLERANCIA RECOMENDADAS
AGUJERO ÚNICO

TABLA 7, .8

	DESVIACIONES DEL AGUJERO EN MICRAS										
Toler	ancia		-,		Diámetr	os non	ninales	en mm			
Serie	Consig-	De 1	Más de	Más de	Más de	Más de	1		1	Más de	
Seire	nación	a 3	3 a 6	6 a 10	10 a 18	18 a 30	30 a 50	50 a 80 +	80 a 120	120 a 1 <b>80</b> ∣	180 a 250
	D 8	+ 20 + 34	+ 30 + 48	+ 40 + 62	+ 50 + 77	+ 65 + 98	+ 80 + 119	+ 100 + 146	+ 120 + 174	+ 145 + 208	+ 170 + 242
	E 8	+ 14 + 28	+ 20 + 38	+ 25 + 47	+ 32 + 59	+ 40 + 73	+ 50 + 89	+ 60 + 106	+ 72 + 126	+ 85 + 148	+ 100 + 172
	F 8	+ 7 + 21	+ 10 + 28	+ 13 + 35	+ 16 + 43	+ 20 + 53	+ 25 + 64	i + 30 i + 76	+ 36 + 90	+ 43 + 106	+ 50 + 122
	Н8	0 + 14	0 + 18	0 + 22	0 + 27	0 + <b>33</b>	0 + <b>3</b> 9	0 + 46	0 + 54	0 + 63	0 + 72
IT 8	J 8	7 + 7	- 9 + 9	- 10 + 12	- 12 + 15	- 13 + 20	15 24	- 18 + 28	- 20 + 34	- 22 + 41	- 25 + 47
	 К 8			- 16 + 6	- 19 + 8	- <b>23</b> + 10	- 27 + 12	32	: 38 + 16	43 + 20	- 50 + 22
	M 8		*· — —	− 21 + 1	- 25 + 2	29	34 + 5	41 + 5	48 + 6	- 55 + 8	- 63 + 9
	N 8	- 15 - 1	- 20 - 2	- 25 3	30 - 3	36 - 3	42	- 50 4	- 58 4	- 67 - 4	- 77 - 5
	. D9	+ 20 + 45	+ 30 + 60	+ 40 + 76	+ 50 + 93	+ 65 + 117	+ 80 + 142	+ 100 + 174	+ 120 + 207	+ 145 + 245	+ 170 + 285
	E 9	+ 14 + 39	+ 20 + 50	+ 25 + 61	+ 32 + 75	+ 40 + 92	+ 50 + 112	+ 60 + 134	+ 72 + 159	+ 85 + <b>18</b> 5	+ 100 + 215
IT - 9	Н 9	0 + 25	0 + 30	0 + 36	0 + 43	0 + 52	0 + 62	0 + 74	+ E7	0 + 100	0 + 115
	J 9	- 13 + 12	- 15 + 15	- 18 + 18	21 + 22	- 26   + 26	- 31 + 31	- 37 + 37	; = 44 ; + 43	50 + 50	58 + 57
	D 10	+ 20 + 60	+ 30 + 78	+ 40 + 98	+ 50 + 120	+ 65 + 149	+ 80 + 180	+ 100 + 220	+ 20 + 260	+ 145 + 305	+ 170 + 355
IT - 10	H 10	0 + 40	0 + 48	0 + <b>5</b> 8	0 + 70	0 + 84	0 + 100	0 + <b>12</b> 0	0 + 140	0 + 160	0 + 185
	J 10	- 20 + 20	- 24 + 24	- 29 + 29	- 35 + 35	42 + 42	50 + 50	- 60 + 60		- 80 + 80	- 93 + 92
	D 11	+ 20 + 80	+ 30 + 100	+ 40 + 130	+ 50 + 160	+ 65 + 195	+ 80 + 240		+ 120 ; + 340	+ 145 + 395	+ 170 + 460
IT - 11	H 11	0 + 60	0 + <b>75</b>	0 + 90	0 + 110	0 + 130	0 : + 160	0 + 190	0 + 220	0 + 250	0 + 290
	J 11	30 + 30	- 38 + 37	- 45   + 45	- 55 + 55	- 65 + 65	- <b>8</b> 0 + <b>8</b> 0	- 95 + 95	110 + 110	— 125 + 125	- 145 + 145

Tolerancias de medida

ZONAS DE TOLERANCIA RECOMENDADAS AGUJERO ÚNICO

TABLA 8 .8

	DESVIACIONES DEL EJE EN MICRAS										
Toler	ancia				Diáme	tros no	minale	s, mm.			
Serie	Consig-	De 1								Más de	
555	nación :	a 3	3 a 6	6 a 10	10 a 18	18 a 30	30 a 50	50 a 80	80 a 120	120 a 180	180 a 250
	g 5	- 3 8	- 4 - 9	- 5 11	- 6 - 14	- 7 - 16	- 9 - 20	- 10 - 23	- 12 - 27	- 14 - 32	15 35
	h 5	0 - 5 —	0 _ 5	<b>6</b>	0 8 +	0 <b>9</b>	0 11	0   - <b>13</b>	0 15	0 - 18	0 20
IT 5	j 5	+ 4	+ 4 - 1	+ 4 - 2 2	+ 5 - 3	+ 5 - 4 	+ 6 - 5	+ 6 - 7	+ 6 - 9	+ 7 - 11	+ 7 13
	k 5		-	+ 7 + 1 	+ 9 + 1 +	+ 11 + 2 · _	+ 13	+ 15 + 2 _	+ 18 + 3	+ 21 + 3 ⊢	+ 24 + 4
	m 5	+ 7 + 2	+ 9	+ 12 + 6 -	+ 15 + 7	+ 17 + 8	+ 20 + 9	+ 24 + 11	+ 28 + 13	+ 33 + 15	+ 37 + 17
	. n 5	+ 11 + 6	+ 13 + 8	+ 16	+ 20 + 12	+ 24 + 15	+ 28 + 17	+ 33 + 20	+ 38 + 23	+ 45 + 27	+ 51 + 31
	g 6	3 10	- 4 - 12	5 14_	- 6 - 17	- 7 - <b>2</b> 0	- 9 - 25	- 10 - 29	12 34	- 14 - 39	- 15 - 44
	h 6	0 - 7	0 - 8	0 - 9 _	0 - 11	0 - 13	0 - 16	0 19	0 - 22	0 - 25	0 29
	j 6	+ 6	+ 7 - 1	+ 7 - 2	+ 8	+ 9 - 4 - —	+ 11 - 5	+ 12 - 7	+ 13 - 9	+ 14 - 11	+ 16 - 13
IT - 6	k 6	_		+ 10	+ 12 + 1	+ 15 + 2	+ 18 + 2	+ 21 + 2	+ 25 + 3	+ 28 + 3	+ 33 + 4
	m 6	+ 9	+ 12 + 4	+ 15 . + 6	+ 18 + 7	+ 21 + 8	+ 25 + 9	+ 30 + 11	+ 35 + 13	+ 40 + 15	+ 46 + 17
	n 6 ⊢	+ 13 + 6	+ 16 + 8	t + 19   + 10  -	+ 23 + 12	+ 28 + 15	+ 33 + 17	+ 39 + 20	+ 45 + 23	+ 52 + 27	+ 60 + 31
	р6	+ 16 + 9	+ 20 + 12	+ 24 + 15	+ 29 + 18	+ 35 + 22	+ 42 + 26	+ 51 + 32	+ 59 + 37	+ 68 + 43	+ 79 + 50
	e 7	- 14 - 23	- 20 - 32	- 25 - 40	- 32 - 50	~ 40 - 61	- 50 - 75	- 60 90	- 72 - 107	- 85 - 125	- 100 - 146
	f 7	- 7 - 16	- 10 - 22	13 - 28	- 16 - 34	- <b>20</b> 41	- 25 - 50	- <b>30</b> - <b>60</b>	- 36 - 71	- 43 - 83	- 50 - 96
	h 7	9_	0 - 12	0 15	0 - 18	0 21	0 - <b>2</b> 5	0 - 30	0 - 35	0 - 40	0 46
IT - 7	j 7	+ 7 - 2	+ 9 - 3	+ 10 - 5	+ 12 - 6	+ 13 - 8	+ 15 10	+ 18 - 12	+ 20 15	+ 22 - 18	+ 25 - 21
	k 7			+ 16 + 1	+ 19 + 1	+ 23 + 2	+ 27 + 2	+ 32 + 2	+ 38	+ 43 + 3	+ 50 + 4
	m 7	<b>-</b> -		+ 21 + 6	+ 25 + 7	+ 29 + 8	+ 34 + 9	+ 41 + 11	+ 48 + 13	+ 55 + 15	+ 63 + 17
	n 7	+ 15 + 6	+ 20 + 8	+ 25 + 10	+ 30 + 12	+ 36 + 15	+ 42 + 17	+ 50 + 20	+ 58 + 23	+ 67 + 27	+ 77 + 31

Tol	erancias
de	medida

### ZONAS DE TOLERANCIA RECOMENDADAS EJE ÚNICO

TABLA 8: 8

### DESVIACIONES DEL EJE EN MICRAS

Toler	ancia		SVIA		Diámeti	os nom					
Serie	Consig- nación	De 1 a 3	Más de 3 a 6	Más de 6 a 10	Más de 10 a 18	Más de 18 a 30	Más de 30 a 50	Más de 50 a 80		Más de 120 a 180	i l
	HACION	<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>							
	d 8	- 20 - 34	30 - 48	- 40 62	- 50 77	- 65 98	- 80 119	- 100 146	- 120 - 174	- 145 208	- 170 242
	e 8	- 14 - 28	- 20 - 38	- 25 - 47	- 32 - 59	- 40 - 73	- 50 89	- 60 - 106	- 72 126	- 85 148	- 100 172
IT - 8	f 8	- 7 21	- 10 - 28	- 13 - 35	- 16 - 43	- 20 - 53	25 54	· 30 – 76	36 - 90	43 - 106	50 122
	h 8	0 - 14	0 18	0 22	0 - 27	0 33	0 - 39	0 - 48	0 - 54	0 - 63	0 - 72
	j 8	+ 7 - 7	+ 9 - 9	+ 11 - 11	+ 14 - 13	+ 17 - 16	+ 20 - 19	+ 23 - 23	+ 27 - 27	+ 32 - 31	+ 36 - 36
	k 8	+ 14 0	+ 18 0	+ <u>22</u> 0	+ 27 0	+ <b>33</b>	+ 39 0	+ 46 0	+ 54 0	+ 63 0	+ 72 0
	d 9	- 20 - 45	- 30 - 60	- 40 - 75	- 50 93	- 65 - 117	- 80 - 142	- 100 - 174		- 145 - 243	- 170 - <b>28</b> 5
	e 9	14 39	- 20 50	- 25 61	- 32 - 75	- 40 92	- 50 - 112	- 60 - 134	– 72 159	- 85 185	- 100 - 215
IT - 9	h 9	0 - 25	0 - 30	0 - 36	0 - 43	0   — 52	0 - 62	0 - 74	0 - 87	0 — 100	0 - 115
	- ј9	+ 13 - 12	+ 15 - 15	+ 18 - 18	+ 22 - 21	+ 26 - 26	+ 31 - 31	+ 37 - 37	+ 44 - 43	+ 50 - 50	+ 58 57
	k 9	+ 25 0	+ <b>30</b>	+ 36 0	+ 43 0	+ 52 0	+ 62 0	+ 74 0	+ 87 0	+ 100 0	+ 115 0
	d 10	- <b>20</b> 60	- 30 - 78	40 - 98	- 50 - 120	- 65 149	- 80 180	~ 100 ~ 220	- 120 260	- 145 - 305	
IT - 10	h 10	0 - 40	0 - 48	0 58	0 - 70	0 - 84	0 - 100	0 - 120	0 - 140	0 - 160	0 - 185
	j <b>1</b> 0	+ 20 - 20	+ 24 - 24	+ 29 - 29	+ 35 - 35	+ 42 - 42	+ 50 - 50	+ 60 60	+ 70 - 70	+ 80 - 80	+ 93 - 92
	k 10	+ 40 0	+ 48 0	+ 58 0	+ 70 0	+ 84 0	+ 100 0	+ 120 0	+ 140 0	+ 160 0	+ 185 0
	d 11	- 20 80	- 30 105	- 40 130	- 50 160	- 65 - 185	80 - 240	100 - 290	- 120 - 340	145 - 395	170 - 460
	h 11	0 60	0 - 75	- 90	0 - 110	0 1 <b>3</b> 0	ο 160	0 190	0 2 <b>2</b> 0	0 - 250	0 290
IT - 11	j <b>1</b> 1	+ 30 - 30	+ 38 - 37	+ 45 - 45	+ 55 - 55	+ 65 - 65	+ 80 80	+ 95 - 95	+ 110 - 110	+ 125 - 125	+ 145 - 145
	k 11	+ 60 0	+ 75 0	+ 90 0	+ 110 0	+ 130 0	+ 160 0	+ 190 0	+ 220 0	+ 250 0	+ 290 0

### **AJUSTES**

#### Disposición del ajuste


Ajuste es la relación mecánica existente entre dos piezas cuando una de ellas encaja en la otra; el ajuste resulta con juego cuando las piezas encajadas pueden moverse con mayor o menor facilidad, y con aprieto cuando las piezas encajadas quedan sin posibilidad de movimiento relativo entre ellas.

El juego máximo entre las piezas ajustadas corresponde a la diferencia entre la medida máxima interior de la pieza exterior y la medida mínima exterior de la pieza interior: el aprieto máximo corresponde a la diferencia entre la medida máxima exterior de la pieza interior y la medida mínima interior de la pieza exterior.


La tolerancia del ajuste es la oscilación máxima del juego o aprieto de las piezas a encajar.

#### Sistemas de ajuste

Agujero único (medida interior) es el sistema en el cual el agujero o medida interior, para una calidad determinada y un grupo de diámetros o medidas exteriores, independientemente del tipo de ajuste, tiene idénticas diferencias límites, siendo la tolerancia mínima igual a cero, y la máxima positiva.



Eje único (medida exterior) es el sistema en el cual el eje o medida exterior, para una calidad determinada y un grupo de agujeros o medidas interiores, independientemente del tipo de ajuste, tiene idénticas diferencias límites, siendo la tolerancia máxima igual a cero y la mínima negativa.



#### Consignación y selección de ajustes

La consignación de un ajuste puede ser numeral, por ejemplo, ajuste en un agujero de ⊘ 100 ° con un eje de ⊘ 100 °, o bien ajuste ⊘ 100 H7 — j6; en el primer caso las tolerancias y desviaciones del ajuste se deducen de las tolerancias de las piezas (0 en el agujero y + 13 en el eje, aprieto — 13, o + 35 en el agujero y — 9 en el eje, holgura + 44), y en el simplificado para conocer las tolerancias del ajuste, se consultarán las Tabla 7.8 y 8.8 (en la Tabla 10.8, ™).

Para conseguir un ajuste con asiento definido (juego o aprieto) las piezas que lo forman reunirán las condiciones precisas de estado superficial y de tolerancias adecuadas.

El número de ajustes que se puede establecer para conseguir un asiento determinado, es muy elevado. Unificando criterios para la aplicación de los ajustes, a la vez que se reducen los medios de fabricación para conseguirlos, se han seleccionado, como se expone en la Tabla 9.8; las desviaciones correspondientes a los ajustes seleccionados se especifican en la Tabla 10.8.

Es notorio que algunos de los ajustes especificados como "forzoso ligero" son indeterminados, como por el ejemplo el H7 — j $\hat{\sigma}$  para  $\hat{\omega}$  100, puede resultar forzado con una desviación máxima de  $+13\mu$  en el eje y  $0\mu$  en el agujero, deslizante con  $0\mu$  en el agujero y en el eje, y giratorio con una desviación de  $+44\mu$ , por desviación de +35  $\mu$  en el agujero y -9 en el eje.

## AJUSTES RECOMENDADOS

TABLA 9 . 8

### **ESPECIFICACION DE LOS ASIENTOS**

L	<b></b>	r	COPC	CIFICA	ACION	N DE LOS ASIENTOS			
Grado	Calidades	L	SIST				ASIENTO		
del ajuste	super ficiales	Agujero Agujero	único Eje	Eje û Eje	inico Agujero	Clase	Características		
			p 5		P 6	Forzado muy duro	Piezas montadas por dilatación o contracción; no necesitan seguro contra giro.		
	<del>MM.</del>		n 5	5	N 6	Forzado duro	Piezas montadas o desmontadas a presión; necesitan seguro contra giro.		
PRECISION		Н 6		h 5	К 6	Forzado medio	Piezas que han da montarse o desmontarse con gran esfuerzo; seguro para giro y desli- zamiento.		
	<del>3771</del> 111.		j 5		J 6	Forzado ligero	Montaja y desmontaje sin gran esfuerzo; ne- cesitan seguro contra giro y deslizamiento.		
			h 5		Н 6	Deslizante	Piezas lubricadas que se montan y desmon- tan sin gran trabajo, a mano.		
			g 5		G 6	Giratorio	En piezas lubricadas el giro y deslizamiento puede efecturse a mano.		
	Tillu.		s 6		S 7	Forzado muy duro	Montaje por dilatación o contracción; no ne- cesita seguro contra giro.		
					г 6	,	R 7	Forzado muy duro	Montaje por dilatación o contracción; no ne- cesita seguro contra giro.
			n6 k6 j6 h6 h6	h 6	N 7	Forzado duro	Montado o desmontado a presión; necesita seguro contra giro.		
					К 7	Forzado medio	Montado y desmontado con gran esfuerzo (mediante martillo de plomo); necesita segu- ro contra giro y deslizamiento.		
FINO		Н 7			J 7	Forzado ligero	Montado y desmontado sin gran esfuerzo (mediante mazo de madera); necesita seguro contra giro y desplazamiento.		
	<del>ullu</del> .				Н 7	Deslizante	En piezas lubricadas, deslizamiento a mano.		
					G 7	Giratorio	En piezas lubricadas, su juego es apreciable.		
					F 8	Holgado medio	En piezas lubricadas, su juego es más apre- ciable.		
			e 8		E B	Más holgado	En piezas lubricadas, el juego es muy apre- ciable.		
			j 9	•	7.8	Forzado ligero	Piezas que se han de montar y desmontar con facilidad.		
ESMERADO	- <del></del>	н 8	h 9	i i h9	Н8	Deslizante	Piezas que deben montarse sin esfuerzo y que deben desplazarse en su funcionamiento.		
	,,,,,,,		e 9		E 8	Giratorio	Piezas móviles con juego desde perceptible a emplio.		
			d 9		D B	Holgado	Piezas móviles con juego muy amplio.		
	Allan.		h 11		H 11	Deslizante	Montaje fácil de gran tolerancia y con peque- ño juego.		
POCO ESMERADO	,,,,,,,,,	H 11	d 11	h 11	E 11	Giratorio	Piezas móviles con gran tolerancia y juego no excesivo.		
	2 <b>7</b> 200		c 11		C 11	Holgado	Piezas móviles con gran tolerancia y juego.		
			a 11		A 11	Muy holgado	Piezas móviles con gran tolerancia y mucho juego.		

Ajustes

### AJUSTES RECOMENDADOS DESVIACIONES EN MICRAS

TABLA 10 . 8


VALORES		DE LAS DESVIACIONES DE LOS AJUSTES RECOMENDADOS									
Tolerancia		Valores nominales, en mm; más de									
Grado de ajuste	Ajuste	1,6 a 3	3 a 6	6 a 10	10 a 18	18 a 30	30 a 50	50 a 80	88 a 120	120 a 1 <b>80</b>	180 a 250
PRECISION	H6-p5	- 14 2	- 17 - 4	- 21 - 6	- 26 - 7	- 31 - 9	- 37 - 10	- 45 - 13	- 52 - 15	- 61 - 18	~ 70 - 21
	H6-n5	- 11 + 1	- 13 0	- 16 - 1	- 20 - 1	- 24 - 1	- 28 - 1	- 33 - 1	- 38 - 1	45 2	- 51 - 2
	H6-k5	_		- 7 + 8	- 9 + 10	- 11 + 11	- 13 + 14	- 15 + 17	- 18 + 19	21 + 22	- 24 + 25
	H6-j5	- 4 + 8	- 4 + 9	+ 10	- 5 + 14	- 5 + 19	- 5 + 21	- 6 + 26	- 6 + 31	- 7 + 36	- 7 + 42
	H6-h5	+ 12	+ 13	+ 15	+ 19	+ 22	+ 27	+ 32	+ 37	+ 43	+ 49
	H6-g5	+ 15	+ 17	+ 20	+ 25	+ 29	+ 36	+ 42	+ 49	+ 57	+ 64
FINO	H7-s6	+ 3 - 6	+ 4 - 7	+ 5 - 8	+ 6 - 10	+ 7 - 14	+ 9	+ 10 - 23	+ 12 - 36	+ 14 - 52	+ 15 - 76
	H7-r6	- <u>22</u> - <u>3</u>	- 27 - 3	- 32 - 4	- 39 - 5	- 48 - 7	59	- 78 - 11	- 101 - 16	- 133 - 23	-169 - 31
	H7-n6	- <u>19</u> + 3	<u>- 23</u> + 4	- 28 + 5	- 34 + 6	+ 6	- 50 + 8	+ 10	- <u>76</u> + 12	- 93 + 13	113 + 15
	H7-k6	<u> </u>	<u> </u>	- 1 <u>9</u> + 14	- 23 + 17	- <u>28</u> + 19	+ <del>33</del> + <del>23</del>	- 39 + 28	+ 32	<u> </u>	- 60 + 42
	H7-j6	+ 10	+ 13	<u> </u>	12_ + 21	- 15 + 25	- 18 + 30	<u> </u>	<u>- 25</u> + 44	- 28 + 51	- 33 + 59
	H7-h6	- <u>6</u> + 16	- 7 + 20	- 7 + 24	- <b>8</b> + <b>2</b> 9	- 9 + 34	<u>- 11</u> + 41	- 12 + 49	13 + 57	<u> </u>	- 16 + 75
		+ 19	+ 24	<u>0</u> + 29	0 + 35	+ 41	+ 50	+ 59	+ 69	0 + 79	+ 90
	.H7-g6 <del></del>	+ 3	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 10	+ 12	+ 14	+ 15
	H7-f7	+ 25 + 7	+ 34 + 10	+ 43 + 13	+ 52 + 16	+ 62 + 20	+ 75 + 25	+ 90 + 30	+ 106 + 36	+ 123 + 43	+ 142 + 50
	F8-h6	+ 21 + 14	+ 36 + 18	+ 44 + 22	+ 54 + 27	+ 66 + 33	+ 80 + 41	+ 95 + 49	+ 112 + 58	+ 131 + 68_	+ 151 + 79
	H7·e8	+ 37 + 14	+ 50 + 20	+ 62 + 25	+ 77 + 32	+ 94 + 40	+ 114 + 50	+ 136 + 60	+ 161 + 72	+ 188 + 85	+ 218 + 100
	£8-h6	+ 35 + 21	+ 46 + 28	+ 56 + 34	+ 70 + 43	+ 84 + 53	+ 105 + 66	+ 125 + 79	+ 148 + 94	+ 173 + 110	+ 201 + 129
ESMERADO .	H8-j9	+ 26 - 13	+ 33 - 15	+ 40 - 18	+ 48 - 22	+ 59 - 26	+ 70 - 31	+ 83 - 37	+ 97 - 44	+ 113 50	+ 129 - 58
	H8-h9	+ 30 0	+ 48 0	+ 58 0	+ 70 0	+ 85 0	+ 101 0	+ 120 0	+ 141 0	+ 163 0	+ 187 0
	H8-e9	+ 53 + 14	+ 68 + 20	+ 83 + 25	+ 102 + 32	+ 125 + 40	+ 151 + 50	+ 180 + 60	+ 213 + 72	+ 248 + 85	+ 287 + 100
	H8-d9	+ 59 + 20	+ 78 + 30	+ 98 + 40	+ 120 + 50	+ 150 + 65	+ 181 + 80	+ 220 + 100	+ 261 + 120	+ 308 + 145	+ 357 + 170
POCO	H11-h11	+ 120 0	+ 150 0	+ 180 0	+ 220 0	+260 0	+ 320 0	+ 380 0	+ 440 0	+ 500 0	+ 580 0
	H11-d11	+ 140 + 20	+ 180 + 30	+ 220 + 40	+ 270 + 50	+ 315 + 65	+ 400 + 80	+ 480 + 100	+ 560 + 120	+ 645 + 145	+ 750 + 170
ESMERADO	H11-c11	+ 180 + 60	+ 220 + 70	+ 260 + 80	+ 315 + 95	+ 370 + 110	+ 440 + 130	+ 520 + 150	+ 610 + 180	+ 700 + 210	+ 820 + 280
	H11-a11	+ 390 + 270	+ 420 + 270	+ 460 + 280	+510 +290	+ 560 + 300	+ 630 + 320	+720 +360	+ 820 + 410		
		+ 2/0	+ 2/0	+ 280	+ 290	+ 300	+ 320	+ 500	+410		

#### Cojinetes de rodamiento

### **COJINETES DE RODAMIENTO**

#### Composición de los cojinetes

Los cojinetes de rodamientos pueden ser radiales o axiales; se componen de elementos de rodadura que son aros o arandelas provistos de una o más superficies de rodadura que sirven para que los cuerpos rodantes, que son bolas y rodiflos de varios tipos, se deslicen sobre aquellas superficies sin rozamiento aparante (véase Tabla 11.8).



Tipos de cojinetes de rodamiento (Tablas 11.8 y 12.8)

Como cojinetes más usuales se consideran:

#### Radiales

Rodamientos de bolas a rótula, con agujeros cilíndricos. — Soportan cargas radiales y facilitan la alineación de los árboles.

Rodamientos a bolas rigidos; camino de rodadura profundo. - Soportan cargas radiales y axiales.

Rodamientos de rodillos a rótula con agujeros cilíndricos. — Soportan cargas radiales y axiales de consideración, y facilitan la alineación automática de los árboles.

Rodamientos de dos hileras de bolas, con contacto angular. - Pueden soportar, además de las cargas radiales, fuertes cargas axiales.

Rodamientos de rodillos cilíndricos. – Adecuados para soportar fuertes cargas radiales a altas velocidades.


Rodamientos de rodillos cónicos. —Adecuados para soportar fuertes cargas radiales y axiales simultáneamente; las axiales en un solo sentido.

#### Axiales

Rodamientos axiales de simple efecto. — Soporta cargas axiales en un solo sentido; compuesto por dos arandeles. Rodamientos axiales de doble efecto. — Soporta cargas axiales en los dos sentidos; compuesto por tres arandelas.

#### Montaje de los rodamientos

Los rodamientos están normalizados, así como sus tolerancias de fabricación. La selección de los ajustes se hará de acuerdo con las cargas que han de soportar y las condiciones de servicio. En la Tabla 13.8 se expone una selección de ajustes con el asiento resultante, y en la Tabla 14.8 la selección del ajuste en asoportes o cajeras para rodamientos. La calidad o estado superficial de las cajeras será el adecuado para el rodamiento (normalmente refinado, VVV).



Cojinetes de rodamiento	DDILLOS Y CO.	IINETES DE BOLAS	TABLA 11 . 8
Rodillo cilíndrico corto		Rodillo cilindrico largo, de aguja. ⊘ ≤ 5 mm	
Rodillo de tonel simétrico. Superficie de rodadura con- vexa.		Rodillo de tonel aximétrico. Superficie de rodadura con- vexa.	Ð
Rodillo cónico	Ð	Rodillo carrete	目
Rodamiento de bolas de una hilera; contacto radial. Sin escote		Rodamiento de bolas de una hilera; contacto radial. Desmontable	
Rodamiento de bolas de una hilera; contacto angular. Cerrado		Rodamiento de bolas de una hilera; contacto angular.  Arco exterior abierto y desmontable.	
Rodamiento de bolas de una hilera; contacto angular. Arco exterior partido		Rodamiento de bolas de una hilera; contacto angular. Arco interior partido	
Rodamiento de bolas de una hilera; contacto radial osci- lante.  Sin escote, con superficie ex- terior esférica.		Rodamiento de bolas de una hilera; contacto radial osci- lante.  Con escote, y una superficie exterior esférica.	
Rodamiento de bolas de do- ble hilera; contacto radial. Sin escote	<b>@</b>	Rodamiento de bolas de do- ble hilera; contacto radial. Con escote	<b>©</b> ©
Rodamiento de bolas de do- ble hilera; contacto angular. Vértice del ángulo de contacto en el interior del rodamiento. Sin escote	000	Rodamiento de bolas de do- ble hilera; oscilante.  Camino de rodadura del aro exterior esférico.	( <del>0</del> )(0)

		 L
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, deslizantas en un sentido.  Aro interior semiabierto y desmontable.	Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera, deslizantes en un sentido.  Aro exterior semiabierto y desmontable.	
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, rigido.  Aro exterior e interior cerrado.	Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, rigida.  Aro exterior e interior cerrado, oscilante por la superficie exterior esférica.	国
Rodamiento de rodillos de to- nel, de una hilera, oscilante. Aro exterior esférico, aro in- terior cerrado, contacto ra- dial.	Rodamiento de rodillos de to- nel, de una hilera, oscilanta. Aro exterior esférico, contac- to angular.	
Rodamiento de rodillos carrete, de una hilera, oscilante.  Aro interior esférico, contactó angular.	Rodamiento de rodillos de to- nel, de dos hileras, oscilante. Camino de rodadura de aro exterior esférico, aro interior cerrado, con reborde central.	
Rodamiento axial de bolas, de simple efecto. Arandela exterior e interior con asiento plano.	Rodamiento axial de bolas, de simple efecto.  Arandela exterior con asien- to esférico.	
Rodamiento axial de bolas, de doble efecto. Arandelas exteriores con asiento plano.	Rodamiento axial de bolas, de doble efecto. Arandelas exteriores con asiento plano.	
Rodamiento axial de rodillos tonel truncado, oscilante. Camino de rodadura de aran- dela exterior esférica.	Rodamiento axial de rodillos cónicos.  Arandela exterior e interior con camino cónico.	E

SELECCIÓN DEL AJUSTE EN EJES PARA Cojinetes de **TABLA 13.8** rodamientos RODAMIENTOS Eies para rodamientos radiales Diametro del sie Corgos Ajuste del Tipo de rodomiento ¥ Talerancia are interior Obser vociones Aplicacion de rodittos | de rodittos condiciones sobre el eje cilindricos s rátula boids de escuicio y cónicos Rodamiento con aquiero citindrico ě, Aro interior fo-Asiento linera-Ruedos locas 46 culmente despia mente forzado zable sobre el eje 圣養 Todos los diómetros Ara int. sin nece-8.0 Pole os tensoros Asiento ligerasidad de ser fa-cilmente desplay ruedos poro h 6 mente forzado o coble forzada media zable sobre el eje ≤ 18 h 5 Forzado medio Para aplicaciones de Approtos elecmucha exactitud, printricos, mag. herro Caraas ligeras ≤ 40 ≤ 40 cipalmente cuando se > 16 4 100 j 6 Forzado fuerte mientos, bombos, emplean rodam, de gran o voriobles precision, se recomienventiladores, va- > 100 a 200 Preneado ligero > 40 a (40 >40 . 100 k 6 gone toe dan jos tolerancias (5. s.5 þ > 140 a 200 >100 a 200 m 6 Prensodo medio Yafi en vez de 16, k 6 yafi . ا Aplicaciones en i 5 Formedo fuerte 8 general, motores dirección ≤ 40 < 40 Prensodo ligero > 48 a 100 k 5 Para rodomientos de roeléctricos, turbinos, bombos, mo- >100 e 140 dillos cónicos puede en >40 a 100 >40 a 56 m 5 Prensado medio general, usarse k6 y tores de com -Cargos normales m 6 en vez de k5 y ٥ bustión, engrana >140 4 200 > 100 p 140 (> 65 e 100 m 6 Prensodo medio y pesadas m 5 respectivaments. ies, móduinos paķ > 200 a 200 | > 140 a 200 | > 100 a 140 n 6 Prensado fuerte porque en la apticación ra frabajor la de este tipo de rodomodera. p 6 > 200 a 400 > 140 a 280 miento no debe teneren cuento lo dismiusión de juego interno.

		Rodamie	nto con	oquiero co	ónico y mo	anguito c	ónica		
Corgo puromente audi Aplicaciones todo close			Tode	os los dióm	etros .	j 6	Forzodo fuerte		
•	y cargas de cha- que en condicio- nes difíciles de funcionamiento	de terrocorriles y tranvios, materes de tracción.		_	>200 a 500	t 7			
				<u> </u>	>140 a 200	r <b>6</b>	• •	yar que el normal.	
ş		y demos vehículos	_	> 140 = 200	>100 e 140	р 6	• •	Deben usorse rado- mientos con juego mo-	
Corgos pesodos	Cajas de graso para locomotoras		> 80 a 140	>80 d 100	n 6	H 1			
ě	Š		_	_	> 500	r 7		nución de juego interno.	
ã		•		<u> </u>	>280 a 500	r 6		se en cuento la dismi-	

Les denominación ITS e Aplicaciones en signo de toterencia, signi-fican que las did h9/IT5 peneral, cajos de grued para ferron forms grow Carans de tada ciase corrites y tranvers Ligeromente Todos los diametros me tuto de redendaz, 1orzado conicidad, etc., no deben sobreposar el 8º y 7º gra de de telerancie respech IO/117 Transmisiones

### Eies para radamientos axiales

	Condiciones	Diámetro del eje en mm.	Talerancia	Ajuste
Carga puramente aud	1	Todos los diametros	j 6	Forzado fuerte
	"Cargo fija" sabre aro fijo al eje	Todos los diametros	j 6	• •
Cargo combinada en radomientas axides	"Carga ralativa." sabre ara fijo al eje o	≤ 200	k 6	Prensado ligero
de rodillos a rótula	dirección de corgo indeterminado	> 200 a 400	m 6	Prensodo medio
		> 400	п 6	Prensodo fuerte

Cojinetes de rodamientos

# SELECCIÓN DEL AJUSTE EN SOPORTES O CAJERAS PARA RODAMIENTOS TABLA 14 . 8

Amieros	-	ennortes	_	caierae	NO.	rodamientos radiales	
ACUMETOS	en	SODOFTES	0	caleros	DOTO	rodamiemos radiales	

		Agujeros en so	portes o cajeras para i	rodamier	ntos radiales		
	Condicion	nes de servicio	A plicaciones	Tolerancia	Ajuste del oro exterior sobre el soporte o cajera	Observaciones	
	sobre."	Cargas pesados, soportes con paredes de poco espesor Cargas pesados de choque.	Cubos de rueda con redamientos de reditios, redamientos de cigüeñal	P 7	Prensodo ligero		
izoe	Corgo rotativa s	Carges normales y pasados	Cubos de rueda con rodamientas de balas, rodamientos de cigüella!	N 7	Forzado dure	Are exterior no desplo-	
Soportes enterizos  Corgo roli  oro e	Cargas pequeñas y variables	Rodillos transportadores, ruedas para poleda tensoras	M 7	Forzada fuerte			
Sobs.	9, u	Cargas peedas de choque	Motores eléctricos de tracción	, Ti			
	Dirección de cargo indeterminada	Cargos pasadas y normales Desplazamiento axial del ara exterior no nacesario	Máquinas eléctricas de tamaño mediono, bombos, rodamientos de apoyo de ejes ciglisficias	К7	Forzado medio	Aro exterior general - mente no desplazable axiolmente	
	Direc	Cargos normales y pequeños Desplozamiento axial del aro exterior conveniente	Máquinas electricas de tamaño me- diano, bombos, rodomientos de apoyo de ejes cigüeñales	- J7	Forzade ligero	Ano extenior general -	
enterizos		Cargas de choque, con even tuales interrupciones de la acción de la carga	Cajas de grava para vehículos de ferrocarriles	] '		gzialmente	
portidos o enterizos	sobre ora	Toda clase de cargos	Aplactiones en general, cajas de grasa para vehículos de ferrocorri- les, grandes máquinos elect, con ro- domientos de rodillos cilíndricos	H 7	Desligante		
Soportes	Cargo fija sobre exterior "	Cargos normales y peque - has can ligerae condiciones de servicio	Transmisiones	нв	Deslizante	Are exterior facilimen- te displazable axial - mente	
.,	, °	Transmisión de calor por el eje	Cilindros secadores, grandes má- quinas eléctricas con rodamientos de rodillos a rótula	G 7	Giratorio estrecho		
80Z).			Rodamientos de rodillos en husillos de máquinas - herromientos	K 6	Forzado medio	Ara exterior general- mente no desplazable azialmente	
Soportes anterizos		Exigencias de giro preciso y silenciaso	Rodomientos de bolos en husillos de rectificadora, motores electri- cos pequeños	16	Forzada tigero	Are exterior desplazo- ble dxidimente	
Sopo			Motores electricos pequeños cuando se desed un desplazomiento fácil del aro exterior	н 6	Destronte	Are exterior fecilmen- te desplozoble axial - mente	

### Agujeros en soportes o cajeros para rodamientos axiales

Condick	Toleron - cia	Ajusta del ara exterior sobre al soporta o cojera	Observaciones	
Cargo puromente axidi	Rodomientos akiates de bolas	н 8	Oeslizonte	En aplicaciones que na requieren gran exactifud de giro se monta el aro apoyado en el soporte e la contrapidad can juego radial
and the same and	Rodamientos axioles de rodillos a ri- tula cuando el eje está guiado ra- dialmente por atra rodamiento	_		. Ara apoyado en el soporte can juego radial
	"Corga tija" sobre are apeyado en el soporte o "dirección de car- ga indeterminada"	J 7	Forzado ligero	
Corga combinado en re- domientos axiales de re- dillos a rótulo	** Carga ratativa ** sobre aro apo-	к7	Forzoda media	En general
	yado en el soporte	M 7	Forzado fuerte	Con carga radial relativamente grande

Ajustes

## RELACIÓN ENTRE MICRONES, MICROPULGADAS Y CONVERSIONES

**TABLA 15.8** 

### RELACIÓN ENTRE MICRONES Y MICROPULGADAS

Al considerar los estados superficiales, las tolerancias de medida y los ajustes, las tolerancias correspondientes se han expresado en micrones o micras (0,00001 m. o 0,001 mm.); en los países anglosajones, que consideran las dimensiones de longitud en pulgadas, al expresar las tolerancias de los mimos casos citados, utilizan como tolerancia la micropulgada (0,00001 pulgadas).

La diferencia entre ambas tolerancias es considerable, siendo su relación la siguiente:

1 micrón - 39,370079 micropulgadas; 1 micropulgada = 0,0254 micrones

#### CONVERSIÓN

De acuerdo con las relaciones indicadas, la conversión reciproca se expresa seguidamente.

Conversión de micrones en micropulgadas. - 1 micrón = 38,370079 micropulgadas

Micro- nes	. О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.	0,00	39,37	78,74	118,11	157,48	196,85	236,22	275,59	314,96	354,33
1.	393,70	433,07	472,44	511,81	551,18	590,55	629,92	669,29	708,66	748,03
2.	787,40	826,77	866,14	905,51	944,88	984,25	1023,62	1062,99	1102,36	1141,73
3.	1181,10	1220,47	1259,84	1299,21	1338,58	1377,95	1417,32	1456,69	1496,06	1535,43
4.	1574,80	1614,17	1653,54	1692,91	1732,28	1771,65	1811,02	1850,39	1889,76	1929,13
<b>5</b> .	1968,50	2007,87	2047,24	2086,61	2125,98	2165,35	2204,72	2244,09	2283,46	2323,83
6.	2362,20	2401,57	2440,94	2480,31	2519.69	2559,06	2598,43	2637,80	2677,17	2716,54
7.	2755,91	2795,28	2834,65	2874,02	2913,39	2952,76	2992,13	3031,50	3070,87	3110,24
8.	3149,61	3188,98	3228,35	3267,72	3307.09	3346,46	3385,83	3425,20	3464,57	3503,94
9.	3543,31	3582,68	3622,05	3661,42	3700,79	3740,16	3779,53	3818,90	3858,26	3897,64

Aplicación: 0,3 micrones = 11,811 micropulgadas Para convertir 345,6 micrones, se hará:
3 micrones = 118,11 micropulgadas 300 micrones = 11811,00 micropulgadas
30 micrones = 11811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 11811 micropulgadas 45 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 11811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas
300 micrones = 13811 micropulgadas 300 micrones = 1771,65 micropulgadas

Conversión de micropulgadas en micrones. - 1 micropulgadas = 0,0254 micrones

Micro- puls	o	1	2	3	4	5	6	7	<b>.</b>	9
0.	0,00	0.0254	0,0508	0,0762	0,1016	0,1270	0,1524	0,1778	0,2032	0,2286
1.	0,254	0.279	0.305	0,330	0,356	0,381	0,406	0,432	0,457	0,483
2	0.508	0.533	0,559	0,584	0,610	0,635	0,660	0,686	0,711	0,737
3	0,762	0,787	0.813	0.838	0,864	0,889	0,914	0,940	0,965	0,991
4	1,016	1,041	1,067	1,092	1,118	1,143	1,168	1,194	1,219	1,245
5.	1,270	1,295	1,321	1,346	1,372	1,397	1,422	1,448	1,473	1,499
6.	1,524	1,549	1,575	1,600	1,626	1,651	1,676	1,702	1,727	1,753
7.	1,778	1,803	1,829	1,854	1,880	1,905	1,930	1,956	1,981	2,007
8.	2.032	2,057	2,083	2,108	2,134	2,159	2,184	2,210	2,235	2,261
9.	2,286	2,311	2,337	2,362	2,388	2,413	2,438	2,464	2,489	2,515

Aplicación: 3 micropulgadas 0,0762 micrones

30 micropulgadas = 0,762 micrones

300 micropulgadas - 7,62 micrones 333 micropulgadas - 8,4582 micrones

Nota. En las tablas 5.2 y 6.2 de la Sección segunda se expresan conversiones de milimetros en fracciones de pulgadas y en pulgadas, y viceversa.

# SECCIÓN NOVENA

# ORGANOS DE TRACCIÓN Y SUSTENTACIÓN. ENGRANAJES

Tabla 2.9 Cuerdas de cáñamo y pita. — Dimensiones, peso y carga de rotura  Cuerdas de fibra sintética. — Dimensiones, peso y carga de rotura  Cables flexibles de acero	300 301 302 303 304 305
Tabla 3.9 Cuerdas de fibra sintética. — Dimensiones, peso y carga de rotura  Cables flexibles de acero	302 303 304 305
Cables flexibles de acero	303 304 305
Tabla 4, . 9 Cables normalizados de acero. — Composición y resistencia a la rotura (1.º)	304 305
Table 4: 5 Cables Horridizades de decre. Composición y redisconsia a la recisia (1)	305
Table 17.5 Cables normalization by desire, possiperation, interest and the second	
	306
Cospension do cargo monomo comigas	307
Table 6 : 5	308
Table 7.5 Caddida de calebries de reconas, cambradas 7 persons	309
outside de l'ouisse	310
Table 5:5 Question de l'ouines. D'interiolotte 11111111111111111111111111111111111	311
Table 8:8 Delitado de las labado para cadellas de l'activo	312
Table 10 to a second printer of the second part of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second printer of the second prin	313 314
Table 11:5	315
rabid 12.6 Companion Composition, aprilation   poster	316
Table 10:0 Outros asposicion intercejo ; cierros es es esterniciones	310
Tabla 14 . 9 Correas trapeciales. — Cálculo de la potencia transmisible y módulo de po-	317
Corrola	318
Table 10:0 Correds plantes. Composition as les serious, y poisse	319
Table 10.0 donnes premier personal processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor, processor	320
	321
ordinandas apo	322
Table 10 , 0 Octobrilla obtained in an an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an annual and an an annual and an an an annual and an an an an an an an an an an an an an	323
Table 10:0	324
Table 20 ; 5 Circle do los districto corres do medala i i i i i i i i i i i i i i i i i i	325
Table 21: 6 Continued on the desired of the desired of the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired on the desired	326
	327
Tabla 24 . 9 Relaciones entre el módulo, paso diametral y paso circular	328
	329
	330
	331
	332
Engranajes cilíndricos helicoidales de ejes paralelos	333
Tabla 28 . 9 Denominaciones y relaciones en el dentado helicoidal del sistema de módulo	334
Empuje axial en las ruedas de dentado helicoidal	335
Engranajes cilíndricos helicoidales de ejes oblicuos	336
Tabla 29 . 9 Angulos de las hélices en función de z ₂ /z ₁	336
Empuje axial en las ruedas de dentado helicoidal de ejes oblicuos	337
Engranajes cilindricos helicoidales de tornillo sin fin	338
Engranajes cilíndricos de tornillo sin fin. – Módulo, filetes y diantes	338
Tabla 30 . 9 Engranajes de tornillo sin fin. — Denominaciones y relaciones	340
Empuje axial en engranajes de tornillo sin fin	341
Disposición general de engranajes cónicos	342
Tabla 31, . 9 Denominaciones y relaciones del dentado cónico (1.°)	343
Tabla 31, . 9 Denominaciones y relaciones del dentado cónico (2.°)	344 345
Tabla 32 . 9 Coeficientes para el cálculo del addendum y para la holgura entre dientes	345 346
Tabla 33, 9 Angulos de los conos del piñón y de la rueda ( $z_2 = 13 \text{ a } 24$ )	347
Tabla 33 ₂ . 9 Angulos de los conos del piñón y de la rueda ( $z_2 = 25$ a 30)	348
Tabla 33 ₃ . 9 Ángulos de los conos del piñón y de la rueda $(z_2 = 31 \text{ a } 36)$	349
Tabla 33 ₄ . 9 Ángulos de los conos del piñón y de la rueda $(z_1 = 37 \text{ a } 42)$	350
Tabla 33 _s . 9 Ángulos de los conos del piñón y de la rueda (z ₁ = 43 a 48)	351
Tabla 33 ₅ . 9 Angulos de los conos del piñón y de la rueda $\{z_2 = 49 \text{ a } 54\}$	352
radia 307 . 9 Angulos de los contos del pintor y de la radia (27 = 35 a 60/	

#### Órganos de tracción y de sustentación

Los órganos de tracción y de sustentación se utilizan para elevar o arrastrar cargas o mantenerlas suspendidas; como tales medios se consideran los de carácter flexible, cuerdas, cables, cadenas y correas.

Los fabricantes de estos medios, además de facilitar sus características y dimensiones, proporcionan como dato fundamental la carga de rotura de los mismos, y para su empleo se considera esta carga afectada por el coeficiente de seguridad conveniente, según su aplicación, quedando establecido:

Tensión de trabajo, 
$$T_1 = \frac{T_r}{\gamma}$$

siendo T, la carga de rotura y  $\gamma$  el coeficiente de seguridad.

#### Cuerdas

Las cuerdas están fabricadas con fibras vegetales, como algodón, lino, cáñamo (abacá), pita (sisal), consideradas como blandas las primeras y duras las últimas; también se fabrican con fibras sintéticas de nylon, polyester, etc. Con las fibras se fabrican los cordones, y con tres o más de éstos las estachas o cuerdas, de sección plana, cuadrada y, generalmente circulares o redondas.

En las cuerdas redondas, siendo d su diámetro, la sección neta es

$$A_n \approx \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot 0.65$$

El coeficiente de seguridad suele hacerse,  $\gamma = 7$  a 10.

El diámetro de las poleas y tambores de arrollamiento se hace:

D = 20 a 30 · d, en cuerdas de algodón y lino.

D ≈ 30 a 50 · d, en cuerdas de cáñamo, pita y plástico.

En la Tabla que sigue se exponen disposiciones normalizadas para poleas o tambores de arrollamiento de cuerdas de cáñamo y sintéticas, y en las Tablas 2.9 y 3.9 dimensiones y cargas de rotura de estos medios de tracción.

CUEF	L			GARG				
Redonda d	Cuadrada	a	ь	С	•	r	Paso P	P P 1
25	23	21	12,5	28	8		36	<mark>╽╶┈┼╾┼╾┼</mark>
30	27	25	15	33	8		41	
35	32	30	17,5	39	8		47	
40	36	34	20	44	10	3	54	
45	40	38	22,5	50	10		60	<u> Annemmente</u>
50	45	42	25	55	10		65	
55	50	46	27,5	61	12		73	•

Órganos de tracción y de sustentación

# CUERDAS DE CÁÑAMO Y DE PITA DIMENSIONES, PESO APROX. Y CARGAS DE ROTURA

TABLA 2 . 9

y de sustentac	ión   <i>DIMENSI</i>	ONES, PESO API	ROX. Y CARGA	S DE ROTURA	
	Dimensiones		Peso apróx. por 100 m.	Cargas d kg	
Diámetro	Circun	ferencia	kg.	8 cordones	4 cordones
тт.	mm.	pulgadas.	-		
8	25	1	4,6	432	381
10	31	1 ¼	7,2	648	584
12	38	1 ½	10,5	940	<b>8</b> 64
14	44	1 ¾	14,2	1270	1 <b>1</b> 18
16	51	2	18,6	1676	1486
18	57	2 %	23,5	2019	1753
20	63	2 ½	29,0	2502	2223
22	69	2%	35	3023	3110
24	76	3	42	3556	3462
26	83	3 ¼	49	4140	3670
28	89	3⅓	57	4737	4204
30	95	3 ½ 3 ¾	65	5398	4775
32	102	4	74	6071	53 <b>8</b> 5
34	102	4 ¼	84	6751	5995
36	114	4½ 4½	94	7570	6719
30	114	42	94	/5/0	6/19
38	121	4%	105	8332	7392
40	127	5	116	9703	8179
44	140	5½	140	11024	9805
48	152	6	167	12995	11841
52	165	6 ½	196	15088	13412
56	177	7	227	17425	15495
60	190	7 ½	260	19665	17610
64	203	8	297	22404	19813
72	203	9	376	27992	24893
80	254	10	464	34292	30431
- 00	204	10	404	34232	30431

Órganos de tracción y de sustentación

# CUERDAS DE FIBRA SINTÉTICA DIMENSIONES, PESO APROX. Y CARGAS DE ROTURA

TABLA 3 . 9

		Difficitor	DITES, FEST	AT HOA.	/ CANDAG	DE NOTO	777	
	Dimensiones		Cuerda de	politileno	Cuerdas de	polipropileno	Cuerdas	de perlón
Diámetro -	Circun	 ferencia	Peso aprox. por 100 m.	Carga de rotura	Peso aprox. por 100 m.	Carga de rotura	Peso aprox. por 100 m.	Carga de rotura
mm	mm.	pulgadas	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
ı								
5	16	76	1,22	246				
6	19	<b>*</b>	1,82	348			2,13	610
7	22	1/6	2,50	474	2,20	680	2,88	825
8	25	1	3,20	600	3	900	3,78	1090
10	31	1 🔏	5,00	900	4,50	1360	5,85	1700
12	38	1 %	7,30	1500	6,50	1925	8,46	2500
14	44	1 %	9,70	1900	9	2600	11,52	3500
16	51	2	12,80	2400	11,50	3300	14,94	4300
18	57	2 %	16,10	2940	14,75	4300	18,90	5450
20	63	2 %	20,00	3420	18	5300	23,40	6750
					8			
24	76	3	29,00	5000	26	7600	35	10000
26	82	3 ¼	34,00	5850			39,60	11500
28	89	3 %	40,00	6700	35,50	10200	45,90	13000
30	95	3 ≸	45,30	7800			52,65	14500
32	102	4	52,00	8900	46	12700	64	16800
	ı							
36	114	4 ½	65,00	11000	58,50	16250	75,50	20000
40	127	5	80,00	12500	72	19250	95	25600
44	140	5 ⅓	97,00	13900	88	23500	113,50	29000
48	152	6	115,00	16900	104	27500	135	34000
52	165	6 %	135,00	20200	122	32500	157,50	40000
			•					
56	177	7	157,00	24000	142	37500	185	45000
60	190	7 ½	180,00	28500	163	41750	209	52000
64	203	8	205,00	32000	185	47750	240	61200
72	228	9	259,00	42000	234	60000	302	73000
80	254	10	320,00	50000	290	73000	373	89000
·	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	l	l	

Órganos de tracción y de sustentación

### -CABLES FLEXIBLES DE ACERO-

Cables cilíndricos de acero, flexibles, para aparatos de arrastre y de elevación

Los cables flexibles de acero para aparatos de arrastre y de elevación, generalmente están formados por seis u ocho cordones de alambres de diámetro pequeño y un alma de cáñamo. Los alambres están fabricados con aceros especiales, empleándose comúnmente los de 130, 160 y 180 kg/mm² de resistencia a la rotura por tracción.

En las Tablas 4, 9 y 4₂-9 se exponen características de composición (forma), y la resistencia a la rotura por tracción, de cables de acero normalizados, utilizados en aparatos de arrastre y de elevación de cargas.

Según su aplicación, considerando cargas y servicio, se dispone:

Grupo I, cables sometidos a cargas parciales y servicio poco frecuente.

Grupo II, cables sometidos a cargas totales y servicio normal.

Grupo III, cables sometidos a cargas totales y servicio frecuente.

El coeficiente de seguridad s a la rotura de los cables, se establece:

El diámetro del cable se hace:

$$d = k \sqrt{T}$$
. siendo:

T, la carga total o tracción a que está sometido el cable.

k, un coeficiente, que se dispone de:

k = 0.32 - 0.34 para el grupo I. k = 0.34 - 0.36 para el grupo II. k = 0.36 - 0.39 para el grupo III.

El diámetro de las poleas y del tambor de arrollamiento del cable, resulta:

$$D \approx s \sqrt{T}$$

En la Tabla 7-6 se especifican dimensiones normalizadas de poleas y tambores para arrollamiento de cables de acero.

Ejemplos 1.°. Cable de acero para un ascensor; peso de la cabina y carga suspendida,  $G = 750 \ kg$ .

Considerando el rendimiento del ascensor,  $\eta = 0.95$  (por rozamientos),

$$G_t = 750 \times \frac{1}{0.95} = 790 \text{ kg}.$$

Estimando el servicio un tanto constante y carga parcial, se toma s = 7 (grupo I).

La carga de rotura será T, = 790 x 7 = 5530 kg.

El diámetro del cable, d  $\approx 0.33 \sqrt{790} = 9.3 \text{ mm}$ .

Según la Tabla 4,-9 se tomará cable A de 9,5 mm  $\oslash$  y 180 kg/mm², de 5800 kg de resistencia a la rotura, o cable B de 10 mm  $\oslash$  y 160 kg/mm², de 5650 kg de resistencia a la rotura.

Diametro de las poleas y tambor,  $D = 7\sqrt{790} = 197$  mm; se tomará D = 200 mm  $\odot$  (normalizado).

2.º.-- Cable de acero para un torno de extracción en servicio continuo; tensión máxima en el cable, 8500 kg.

Se considera grupo III; s = 9.

Carga de rotura del cable. T. =  $8500 \times 9 = 76500$  kg.

Diámetro del cable, d  $\approx 0.38 \sqrt{8500} = 35 \text{ mm}$ .

Según la Tabla 4,-9 se tomará cable B de 35 mm  $\odot$  y 180 kg/mm², de 80350 kg carga de rotura. Diámetro de las poleas y tambor, D =  $9\sqrt{8500}$  = 830 mm; se tomará D = 800 ó 900 mm. (diáme-

tros normalizados).

# CABLES NORMALIZADOS DE ACERO Organos de tracción CABLES NORMALIZADOS DE ACERO v de sustentación COMPOSICIÓN Y RESISTENCIA A LA ROTURA (1.º)

TABLA 4, . 9

y de sustentación	COMPOSI	ICIÓN Y R	ESISTENC	IA A LA I	ROTURA (	1.9	JUN 41 . 3
	Diámetro del	Diámetro de los	Sección total	Peso por metro	Resister	ncia de los a kg/mm²	lambres
Composición	cable	alambres	de los	de cable	130	160	180
del			alambres		Rosi	stencia del d	ahlo
cable	ď	d'	A	g	11631	a la rotura	ODIC
	mm.	mm.	mm²	kg.		kg.	
<u> </u>	<del>                                     </del>	<u> </u>					
ļ	6,5	0,4	14,3	0,135	1860	2300	2550
l _	8 9.5	0,5	22,4	0,21	2900	3600	4050
	11	0,6 0,7	32,2 43,9	0,30 0,41	4200 5700	5150 7000	5800 7900
655.00	12,5	0,8	57,3	0,54	7450	9150	10300
660630	14	0,9	72,5	0,68	9450	11600	13050
1 .com	16	1,0	89,5	0,85	11650	14300	16100
~	17	1,1	108,3	1,02	14100	17350	19500
	19	1,2	128,9	1,22	16750	20600	23200
6 x 19 - 114 alambres	20	1,3	151,3	1,43	19650	24200	27250
y un alma de cáñamo	22	1.4	175,5	1,66	22800	28050	31600
	9	0,4	27,9	0,26	3650	4450	5000
	10	0,45	35,3	0,34	4600	5650	6350
	11	0,5	43,6	0,41	5650	7000	7850
	12	0,55	52,7	0,50	6850	8450	9500
	13 14	0,6 0,65	62,8 73,7	0,59 0,70	8150 9600	10050	11300
	15	0,85	85.4	0,70	11100	11800 13650	13250 15350
400	16	0,75	98,1	0,93	12750	15700	17650
400 888 400 A	18	0,8	111,6	1,06	14500	17850	20100
	20	0,9	141,2	1.34	18350	22600	25400
	20	1,0	174,4	1,65	22650	27900	25400 31400
(8) (1)	24	1.1	211,0	2,00	27450	33750	38000
	27	1,2	251,1	2,38	32650	40200	45200
300	29	1,3	294,7	2,80	38300	47150	53050
	31	1,4	341,7	3,24	44400	54650	61500
	33	1,5	392,3	3,72	51000	62750	70600
	35	1,6	446,4	4,24	58050	71400	80350
6 × 37 = 222 alambres	37	1,7	503,9	4,78	65500	80600	90700
0 × 37 = 222 alambres	40 42	1,8 1,9	564,9 629,4	5,36 5,97	73450 81800	90400 100700	101700 113300
y un alma de cáñamo	44	2,0	697,4	6,62	90650	111600	125550
	-	-			<del></del>		
	16	0,6	83,7	0,84	10900	13400	15050
	19 20	0.7 0.75	113,9 130,8	1,14 1,31	14800 17000	18200 20950	20500 23550
	21	0.75	148,8	1,49	19350	23800	26800
	23	0,85	168.0	1,68	21850	26900	30250
	25	0,95	209,8	2,10	27250	33550	37750
### ### ### ### ### ### ### ### #######	27	1.0	232,5	2,32	30250	37200	44850
	30	1,1	281,3	2,81	36550	45000	50650
	32	1,2	334,8	3,35	43500	53550	60250
	35	1,3	392,9	3,93	51050	62850	70700
and the same	37	1,4	455,7	4,56	59200	72900	82000
	40	1,5	523,1	5,24	68000	83700	94150
	43	1,6	595,1	5,95	77350	95200	107100
	45	1,7	671,9	6,72	87350	107500	120950
8 × 37 = 296 alambres	48	1,8	752,2	7,52	97800	120350	135400
0 ^ 3/ = 250 alambres	51 54	1, <del>9</del> 2,0	839,2 929,9	8,39 9,30	109100 120900	134300 148800	151050 167400
y un alma de cañamo	58	2,0	1125,1	11,25	146250	180000	202500
, s., a., o de cenamo	L. 33		1120,1	11,20	170200	100000	LULUUU

CABLES NORMALIZADOS DE ACERO Órganos de tracción **TABLA 42.9** y de sustentación COMPOSICIÓN Y RESISTENCIA A LA ROTURA (2.º) Resistencia de los alambres Peso por Alam-Sección Diáme-Diámetro kg/mm² Composición bres tro de los total metro 130 160 180 del del alambres de los de del cordón cable mm. alambres cable Resistencia del cable

cable			١.	1 - 1	_ '				encia dei	1
		ď	Inte-	Medios	Exte-	A	g	2	i la rotura	)
		mm	riores	77700103	riores	mm²	kg.		kg.	
A		8	0,80	0,37	0,65	26,7	0,26	3450	4250	4800
^										7150
	1	10	0,95	0,45	0,80	39,9	0,38	5150	6350	
		12	1,2	0,55	0,95	57,8	0,55	7500	9250	10400
	1	14	1,4	0,65	1,1	78,4	0,75	10150	12550	14100
888	9	16	1,6	0,7	1,3	104,5	1,00	13550	16700	18800
28 86	9	18	1,7	0,8	1,4	123,8	1,18	16100	19800	22250
600 TO 100	19	20	1,9	0,9	1,6	159,9	1,53	20750	25550	28750
A80		22	2,2	1,0	1,7	187,7	1,79	24400	30000	33800
		24	2,4	1,1	1,9	231,5	2,20	30100	37000	41650
		26	2,6	1,2	2,0	262,5	2,50	34100	42000	47250
6 x 19 = 114 alambres	ľ	29	2,8	1,3	2,2	313,8	2,98	40800	50200	56500
y un alma de căñamo		31	3,0	1,4	2.4	369,8	3,51	48050	59150	66550
В		14	1,1	0,5	0,9	67,5	0,67	8750	10800	12150
_		16	1,3	0,6	1.0	87,5	0,87	11350	14000	15750
ო გ%ბა.	1	17,5	1.4	0,65	1,1	104,6	1,05	13600	16700	18800
	9	20	1,6	0.7	1,3	139,3	1,39	18100	22250	25050
888	9	22	1.7	0,8	1.4	165,1	1,65	21450	26400	29700
886 - 1 486		24	1.9	0,8	1.6	213,2	2,13	27700	34100	38350
A888480	19	27					2,13	32550	40050	45050
		_	2,2	1,0	1,7	250,3	, ,	1		
8 × 19 = 152 alambres		30 32	2,4 2,6	1,1	1,9	308,7	3,09	40100 45500	49400 56000	55550 63000
y un alma de cáñamo			· · · · · ·	1,2	2,0	350,0	3,50			-
C Voer	_	25	1,3	0,95	1,3	239,0	2,27	31050	38200	43000
4920 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7	27	1,4	1,0	1.4	273,8	2,60	35600	43800	49250
	15	29	1,5	1,1	1,5	318,7	3,02	41400	51000	57350
A 300	15	31	1,6	1,2	1,6	367,1	3,48	47700	58750	66050
	37	33	1,7	1,2	1,7	401,4	3,81	52150	64200	72250
~_000000		35	1,8	1,3	1,8	455,3	4,32	59150	72850	81950
6 × 37 - 222 alambres		37	1,9	1,4	1.9	512,8	4,87	66650	82000	92300
y un alma de cáñamo		39	2,0	1,5	2,0	573,7	5,45	74550	91750	103250
	<u> </u>			Exter	iores					
D		8	0,6	0.45	0.6	27,7	0,26	3600	4400	5000
		10	0.7	0.55	0,7	38.5	0,36	5000	6150	6900
		12	0.85	0,65	0,85	56,2	0,53	7300	8950	10100
	1	14		0,75			0,33	10000	12300	13850
ക്കുക			1,0		1,0	77,1				
**************************************	6	16	1,1	0,85	1,1	94,5	0,89	12250	15100	17000
₩ <b>₩</b>	$\frac{6 + 6}{100}$	18	1,3	0,95	1,3	129,0	1,22	16750	20600	23200
	19	20	1,4	1,1	1,4	154,2	1,46	20050	24650	27750
, 400, 1992)		22	1,6	1,2	1,6	197,5	1,87	25650	31600	35550
	1	24	1,7	1,3	1,7	224,8	2,13	29200	35950	40450
	1	26	1,9	1,4	1,9	276,5	2,62	35950	44250	49750
6 × 19 = 114 alambres		28	2,0	1,5	2,0	308,6	2,93	40100	49350	55550
y un alma de cáñamo		30	2,2	1,6	2,2	368,8	3,50	47950	59000	66350
E		14	0,85	0,65	0,85	74,9	0,75	9700	11950	13450
,		16	0,95	0,70	0,95	92,1	0.92	11950	14750	16550
479e∰e75.	1	18	1.1	0,8	1,1	122,9	1,23	15950	19650	22100
0.00	6	20	1,2	0,9	1,2	148,1	1,48	19250	23700	26650
<b>(8)</b>	6 + 6	22	1.3	0,95	1.3	172.0	1,72	22350	27500	30950
\$ 100 mm		24	1,4	1,1	1,4	205,7	2,06	26700	32900	37000
ተላማ <u>ቸው</u>	19	27	1.6	1,2	1,6	263,3	2,63	34200	42100	47400
 0 = 10 = 150 =t===t===	1	29	1.7	1,3	1,7	299,7	3,00	38950	47950	53950
8 x 19 = 152 alambres		32	1,9	1,3	1,9	368,7	3,69	47900	59000	66350
у un alma de cáñamo		32	1,3	1,4	1,5	300,7	3,08	4/300	55000	00330
										305

			_			,			_,_				<del> </del>
		GAR	GANI	IA.		<u> </u>	CUE	RPO		Co	inete	:	├ <b>─</b> ─ व <u> </u>
Ca	ble		Ì	a		Dián	netros	Eje	Di	áme	tros	Long	450
	đ	'	Fur	nd Acerd	h	4,	d.	d,	1	ī	d,		
3,5	- 5	2.	7 29	5 25	15	100	130	20 - 25	,   2	5	35		
	6,5	3.9		30	17,5	125	160	25 - 30	75	0	40	60	
6,5	- 8	<u>ا</u> 4,5	5 32	2 30	20	160	200	25 - 41	] 3	5	45	70	
_	- 10_	5,		<b>.</b>	20	200	240	20 - 5		0	50	~_	
-	- 13	7	40		25	250	300	25 - 60	_	5	57	80	1
	- 16 - 22	8,9	5 50		30 30	315 400	375 460	30 - 61 40 - 10		0	62	} -	R A
	- 22 - 27	14.5	1 -		40	500	580	50 - 12		0	68 72	90	
-	- 33 -	18	80		45	630	720	60 - 14		0	85		
27	- 33	18	8	+	45	710	800	70 - 16		0	95	100	┃ <u> </u> ▗ <u>┟</u> ╸╬╂╌ <u>╃</u> ╸│ ╵
33	- 43	23	95	5 90	50	800	900	80 - 18	0 9	0	105	1 1	
40	- 45	24	10	5 95	55	900	1010	90 - 20	10   ic	ю [	115	120	1 -
	- 54_	24/2	+	- +	60		1120	90 - 20		0	125		
	- 58	26/3	<del></del> -		65	1120		100 - 2	_ + _	- +	145	140	
	- 58	26/3	_		75	1250		100 - 22			160	160	1 <del>1</del>
51	- 58	32	13	5   130	75	1400	1550	100 - 22	20   10	0	180	180	
					1/	MBO	RES F	PARA	ABLE	D	E A	CER	0
	ESPIR	RAL			E5PI	ESOR	e, SE	GUN LA	A CAR	GA			<u>d p p</u>
Cable	Ta	mbor		Carga		Die	imetro	d, de	l tam	bor			
d	b	Р	7	en kg	250	300	400	500	500	70	10	800	
В	1	9,5	4,5	500	4-6	4-6		L.					
01	1	12	5,5		6-9	6-9	]			L_			
13	1,5	15	- <u>'</u> -	1.500		8-12	* · ·	-	<b> </b>	l –	_		
16 16	2 -	18	.9 .9	2.000	_	9-14	<del>-</del>		├	.	-		
19	2.5		10,5	3000			10-15 11-16		-	∤ .	-+		्रा <u>च</u>
22	3		12	4.000		-	+" "	12-18	_	t	+		f= 2.5
24	3	27	13	5.000			1		14-20	1	$\dashv$	-	
27	3,5	31	15	6 000		_			15-22	14.	22		
29	3,5	33	16	7.000	_	_	Ι.		16-24	16	24		**************************************
31	4	- +	17	8.000		L .		1	l	<del>-</del>	26		
31	-		12	9.000			∔ -		— `			8-26	
33	4	37	18	10.000			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_	9-27	
					POL	EAS	PARA	CUER	DAS	DE	CA	MAM	0
	CUEF			$\perp_{-}$			GAR	GANTA	<b>_</b> -				
	onda. d		drade 	٩		b	c	•		r		p p	! <del>- - !-</del>
	25		23	21	1	2,5	28		.]		L	36	<mark>│                                    </mark>
	30		27	25	!!	- 1	33	Ι.	]		£	41	
	35		32	30	-	i, Ţ	39		4	_	ŀ	47	
			36	34	12		44_	10	4	3	—	54 -	T 25/1/25/1/25
	15 50		4 <u>0</u> 45	38 42	+ 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	2,5	50 55	10	4			60	
	56	h	43 En	::	_	?.∤	22	10			<u> </u>	85	5

10 12

27,5

### SUSPENSIÓN DE CARGAS MEDIANTE ESLINGAS

#### Cargas o tensiones en las eslingas

Una eslinga de cadena o cable puede soportar una carga o tensión máxima de trabajo:

$$G_t = \frac{T_i}{\gamma}$$
,

siendo Τ, la tensión de rotura del cable o cadena y γ el coeficiente de seguridad.

Si se dispone un nudo en la eslinga la carga de trabajo se reducirá en un 25%, y si son dos los nudos (uno en cada extremo), la carga a suspender quedará reducida a un 50% de la que puede soportar directamente la eslinga.







#### Tiros o tensiones oblicuas

Si se disponen dos eslingas suspendidas del mismo punto y aplicadas a los extremos de una carga o una sola eslinga que abrazando a la carga queden sus extremos suspendidos del mismo punto, siendo G_i la tensión máxima de trabajo que puede soportar directamente la eslinga, la carga máxima a suspender será:

$$G'_{i} = 2 \cdot G_{i}$$









$$G'_t = 2 \cdot G_t$$




Considerando valores de  $\alpha$  se tiene:



$$\alpha = 30^{\circ}, G'_{t} = 1,93 \cdot G_{t}$$
  $\alpha = 60^{\circ}, G'_{t} = 1,73 \cdot G_{t}$   
 $\alpha = 45^{\circ}, G'_{t} = 1,85 \cdot G_{t}$   $\alpha = 75^{\circ}, G'_{t} = 1,59 \cdot G_{t}$ 




$$\alpha = 60^{\circ}$$
,  $G'_t = 1.73 \cdot G$   
 $\alpha = 75^{\circ}$   $G'_t = 1.59 \cdot G$ 





$$\alpha = 90^{\circ}$$
,  $G'_1 = 1.41 \cdot G_1$   
 $\alpha = 105^{\circ}$ ,  $G'_1 = 1.27 G_1$   
 $\alpha = 120^{\circ}$ ,  $G'_1 = 1.00 G_1$ 

Cuando la carga a elevar tenga esquinas vivas, para seguridad de las eslingas se dispondrán cantoneras en los bordes



En la Tabla 6.9 se exponen ganchos de ojal normalizados.





l .									10.	UIICUSI G	u, wii y	, c.	311 0111	003,
Valores					CAF	RGA U	TIL EI	N KILO	GRAM	0\$				
TOO'ES	250	500	1000	1600	2500	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	25000
a	62	82	113	133	167	211	236	265	299	334	373	422	472	528
[ b ]	24,5	32,5	44	52,5	65,5	82	92	103	117	131	146	165	184	206
[ c ]	9,5	12,5	[ 17 ]	20,5	25,5	32	36	40	46	<b>[</b> 51 ]	57	64	72	80
[ d ]	[ 15 ]	20	[ 27 ]	32	40	50	56	64	72	80	89	100	113	126
ŧ	23	31	42	50	62	79	88	99	[ 112 ]	125	140	158	176	198
1	[19,5]	26	36	42,5	53,5	67,5	75	84,5	96	106	118	135	151	168
gi	28,5	38	52,5	62	77,5	98	109	123	139	155	173	196	219	245
[ h ]	2,5	3,5	4,5	5,5	7	9	10	[ 11 ]	13	[13,5]	15	18	20	[ 22]
	25	33,5	46	54.5	50,5	86,5	96,5	109	123	137	153	173	193	216
j	11	14,5	20	23,5	29,5	37	41,5	46,5	52,5	50,5	65.5	74	B3	93
[ k ]	13	17,5	24	28,5	36	45	50	57	64	72	80	90_	101	113
	86,5	[114,5]	[ 157_5 ]	185,5	233	294	329	369	417	[ 466 ]	520,5	588,5	658	736
[ 4	53,5	71,5	98.5	116.5	146	184,5	205,5	232	266	292	326	369	412	461
E I	21	28	38	45	57	72	80	90	[ 100 ]	115	125	145	160	180
ń	18	24	33	39	49	62	69	78	88	98	109	124	138	155
	2,3	[ 3 ]	4,3	5	6,4	8	9	10	11,5	12,5	14	16	18	20
P	22	30	41	48	60	76	85	96	108	121	135	152	170	194
q	7,5	10	13,5	16	20	25	28	31,5	35 <u>.</u> 5	40	44,5	50,5	56	63
5	13	17	23,5	28	35	44,5	49,5	56	63	70	78	89	99	110
[ 1 ]	5,5	7	10	11,5	14,5	18,5	20,5	23	26	29	33	37	41	46
Ri	19,5	26	36	42,5	53,5	67,5	75	84,5	96	106	118	135	151	158
R ₂	17	22,5	31_	36.5	46	58	65	73	82,5	92	103	116	130	145
rı l	3	4	5,5	6,5	8	10,5	11,5	13	14,5	16,5	18	20,5	23	26
. 12	6	8	11	13	H6	20,5	23	26	29	32,5	36,5	41	46	51
[ 7]	2,5	3	4,5	5	6,5	8	9	10	12	13	15	16,5	18	20
[ 74 ]	[1]	1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	- 6	6,5	7	В	9	10
Codona #	[ 5 y 6 ]	7 y B	10	13	16	18 y 20	23	26	28 y 30	33	33	39 y 42	45	48 y 51
Pese	0,13	0,3	0,75	1,25	2,5	5	7	10	14,3	20	27,5	40	56	78

### CADENAS DE ESLABONES DE REDONDO

#### Cadenas de redondos

Las cadenas fabricadas con redondos (varillas) se emplean para suspensión de cargas, y en aparatos de elevación o transportadores, cuando la carga se ha de elevar o mover a velocidad reducida; el accionamiento, mecánico o manual, se realizará sin sacudidas.

Las cadenas están compuestas por elementos aislados (eslabones) enlazados entre si, construidos con redondos soldados, fabricándose las no calibradas para suspensión de cargas, y las calibradas para aparatos de elevación. En trabajos pesados se utilizan cadenas de eslabones afianzados por medio de un contrete, admitiendo estas cadenas una carga superior en un 10 a un 20 por 100 mayor que la soportada por cadenas sin contrete.

El cálculo de estas cadenas de eslabones, se hará considerando una sola sección a tracción; el coeficiente de seguridad se hace  $\gamma=4$  a 8 según las condiciones de trabajo, resultando el coeficiente de trabajo

$$\sigma_{\rm ad} = 650 \text{ a } 325 \text{ kg/cm}^2$$

En los mecanismos de elevación, el diámetro primitivo de las poleas o tambores de arrollamiento para cadenas calibradas, se hace:

$$d_p = \sqrt{\left(\frac{p}{\sin\frac{90}{z}}\right)^2 + \left(\frac{d}{\cos\frac{90}{z}}\right)^2}$$

siendo p el paso de la cadena (interior) y d el diámetro del redondo del eslabón.

En poleas con z ≥ 6 y d ≤ 16, el diámetro primitivo será:

$$d_p \approx \frac{p}{\sin \frac{90}{2}}$$

Normalmente se toma:

 $d_{p} \ge 20 \cdot d$ , en movimiento a mano;  $d_{p} \ge 30 \cdot d$ , en movimiento mecánico.

Cader trans	nas pa smis <u>i</u> č		CAD	ENAS	CAL	IBRAD	DAS Y POLEAS TABLA 7.9
	C	DENA	S CA	LIBRAD.	AS.		
Diámetro	Esta	bón	Toleran cla en	Carga util de	Peso por metro	Servicio	
đ	a	P	10 esta- bones	tracc. kg.			
5	17	18,5		160	0,47	Cadena de	
6	20	18,5	] + 1,5	250	0,58	maniobra	
7	23	22	-0,5	370	0,98		L P _L P
8	25	24	1	540	1,34	]	La , malaman
10	33,5	28		940	2,25	]	
<u> </u>	34	31	- 2,5	1140	2,50		
(1 <u>2)</u> 1 <u>3</u>	39	34	-0,B	1360	3,25	]	d ₀
	42	_36	] -0,5	1590	3,80	Ì	
14	45	39		1850	4,40	Cadena	
(15)	48	42		2120	5,10	de	
16	52	45	• 3,8	2500	5,80	carga	
18	58	50	-1,3	3060	7,30	cu, gu	.1
20	55	56		3780	9,00		^{-dp}
	72	61	+ 5,5	4570	11,0		,
25	83	67,5	- 1,B	5900	14,0		
28	91	78		7500	17,5		
30	98	94	+ 5,5	8500	20,0		Concuerda con las Normas UNE 18021 y 18024
32	104	90	- 7.2	9800	23,0		l

### CADENAS DE RODILLOS

Disposición y aplicación de las cadenas de rodillos

Las cadenas de rodillos están formados por cilindros huecos (rodillos exteriores) montados entre placas o mallas, rodillos interiores o ejes, limitándose la posición de las placas por medio de pasadores situados sobre los rodillos interiores.

Se aplican o utilizan para la transmisión de fuerzas entre dos ejes relativamente próximos, situados paralelamente.

Las cadenas de rodillos se fabrican de tres tipos, especificándose:

Sencilla, constituida por una hilera de rodillos.

Doble, constituida por dos hileras de rodillos.

Tripe, constituida por tres hileras de rodillos.

Todas estas cadenas están normalizadas, considerándose:

Paso de la rueda p
Diámetro del rodillo (exterior) d
Número de dientes de la rueda z
Diámetro primitivo dp

El diâmetro primitivo corresponde al de la circunferencia en la que se inscribe un poligono regular de un número de lados igual al de dientes, siendo la longitud del lado igual al paso de la cadena.

Radio del fondo r
Paso transversal p. (distancia entre hileras de rodillos).

Longitud del diente

#### Cadena

El número de eslabones de la cadena, aproximadamente en:


 $N = \frac{2 \cdot C}{p} + \frac{z_1}{2} + \frac{z_2}{2} + \frac{p \cdot (z_1 + z_2)^2}{40 \cdot C}$ , redondeándose el valor que se obtenga para que N sea un número entero.

La distancia entre centros, resulta C =  $\frac{p}{8} \cdot \left[ A \sqrt{(A + 0.9 \cdot B) \cdot (A - 0.9 \cdot B)} \right]$ ,

siendo A =  $2 \cdot N - (z_1 + z_2)$ , y B =  $z_2 - z_1$ , obteniendo un resultado suficiente para las aplicaciones prácticas.

La relación de reducción es i =  $\frac{z_2}{z_1}$ .

El conveniente que el arco mínimo abrazado no sea inferior a 120°. El coeficiente de seguridad se hará  $\gamma=5$  a 8 según las condiciones de servicio.



En las Tablas 8.9, 9.9 y 10.9 se exponen características de las cadenas de rodillos normalizadas, dentado de las ruedas para cadenas y el diámetro primitivo de estas ruedas según su número de dientes z.

CADENAS DE RODILLOS Órganos de tracción TABLA 8 · 9 v de sustantación DIMENSIONES N Ð 12 D Triple Sencilla Dobl∉ DIMENSIONES Ancho de la cadena Espesores Diamet. Ancho interior Ancho Paso Grupo de Cadenai Paso encilla Doble Triple Cabeza Tuerca roditlo Sencilla Dobte maila transv mallas Triple R Ŋ٤ C D Ε 1,27 13,97 19,56 3,05 8,00 5,00 3,00 8,64 14,27 8,37 5,64 2,64 8,28 8,13 3,30 8,51 11.18 1,27 2 9.525 6.35 3.94 1,27 3,30 15,95 4,52 12,95 3 9,525 6.35 5,72 26,19 8,51 10,24 14,76 23,37 33,53 1,40 3,81 12,70 7,75 (4) 3,30 10.16 10.16 3,81 1,40 4,88 11,68 12.70 7.75 10.16 1,40 3,81 8.51 5,21 13,97 6 12.70 12,07 35,59 12,07 13,92 20.09 16,51 30,48 44,45 1,40 3,81 12,70 8 51 7 75 7,75 21,67 6,17 15,875 3,30 10,16 10,16 1,40 3.81 (8) 15,875 7.75 4,88 10,16 11 68 1.40 3,81 (9) 1,52 4,06 16,00 6,48 10 15,875 10,16 14.73 1,52 4.06 26,24 6,93 23,52 19.05 35,81 52,32 15,875 9,65 42,82 14,73 16,59 11 10,16 1,65 4,57 18.29 19,05 12.07 7.87 16,38 12 1,65 7,77 27,23 22,10 61,21 4,57 19.46 41,66 13 19.05 12.07 11,68 31,14 50,50 16,38 2,03 5,33 12,70 20.83 31.75 14 25,40 15,68 15,88 14,86 46 74 **36** 07 68,07 99,82 2,03 5,33 17.02 48,90 60,77 20,83 31,88 25,40 15 <u>31</u> 75 37.85 6,10 (16) 19.05 14.22 25.40 31,75 16.89 43,18 79,76 116,08 6,10 19.05 19,56 56,01 92.46 25,40 36,45 17 6,60 38.1D 122,12 33.53 48,36 22,96 71 32 53,34 101,85 150,11 18 25 40 25,40 73,76 44,45 56,13 7,37 (19) 27.94 22,23 33,53 7,37 44,45 150.11 33,53 59.56 28,56 86,14 64.77 124,46 183,90 20 27.94 30,99 90,55 58,67 7,87 40,13 (21) 50.80 29.21 22,23 125,98 184,40 7.87 22 50,80 30,99 89,54 148.08 40,13 58,55 27,56 86,11 67,31 29,21 63,50 106,48 23 39,37 36,10 110,39 182,68 52.83 72,29 34,19 82,55 154,94 227,33 9,14 136,93 288,14 24 76,20 48,26 45,72 64,26 91,21 45 49 53 26 136,70 99 D6 190,50 281,69 10,41 11,68 25 88,90 53 **98** 53,34 159,94 78,23 106,60 114.30 220,98 250,70 12,95 26 101,60 63,50 60,96 180,85 92,20 119,89 58.93 130,81 147.32 283,72 14,22 27 114,30 72_39 68,58 204,85 104,39 136,27 67,69 15,49 150 50 226,70 162,56 313,18 28 127 00 79 38 76,20 116,33 74,30 139,19 194,31 374,40 18,03 95.25 271,53 180,09 88.65 29 152,40 91,44 177,00 226,06 435,61 20,57 111 13 1106 68 316 23 162.05 209.55 102.87 30 23,11 184,91 240,03 257.81 497.84 31 203.20 127 00 121.92 361.95 118 11 DE ROTURA ĘΝ KG CARGAS N: Nº Sencilla Doble Triple Sencilia Doble Triple Νō Sencilla Doble Triple Νŝ Sencilla Doble Triple 16556 25 52163 102058 5670 363 680 998 19 816 17 11113 9979 27215 26 68039 129273 2177 Ī8 18597 862 10 27 _ 2495 2177 4173 6123 (19) 12701 86182 163292 3 852 1578 11 108862 204116 2812 20 12701 24494 36287 28 (4)816 12 29 154221 294834 5 816 13 2812 5488 8165  $\{21\}$ 15422

22 15422

23

26762

39009

12020

5 1588

1588

2948

14

15

4309

Concuerda con la Norma UNE 18002

4309

4309

5670

8165

29483

51029


73935

43545 30

75296 31 210919 401427

272154 521629


TABLA 9 - 9



Concuerda	con	UNE-	18011
-----------	-----	------	-------

Cadena	b	ή	t	2	b	3	Altu	ıras	Rad	lios
Νz	Máximo	Minimo	Máximo	Minimo	Máximo	Minimo	h ₁	h ₂	r ₁	r ₂
1	2,69	2,54	8,33	8,18	13,97	13,82	1,27	2,16	0,76	8,00
2	3,58	3,40				— <u>:</u>	1,52	2,03	0,76	9,53
_3	5,33	5,11	15,57	15,34	25,81	25,58	1,52	2 03	0,76	9,53
[4]	2,97	2,79		-	-	_	2,92	2,16	0,76	12,70
5	4,47	4,27	-	-	_		2,92	2,16	0,76	12,70
6	4,80	4,60	-	-			2,03	2,79	0,76	12,70
7	7,24	6,99	21,16	20,90	35,08	34,82	2,03	2,79	0,76	12,70
(8)	2,97	2,79	-	- 1	- "	_	3,56	2,16	0,76	12,70
(9)	4,47	4,27	-		-	_	3,56	2,16	0,76	12,70
10	6,02	5,79	-	- "			2,54	3,30	0,76	15,88
11	9,04	8,76	25,63	25,35	42,21	41,95	2,54	3,30	0,76	15,88
12	7,37	7,09	_ `	-	-	[ - ]	3,05	3,81	1,27	19,05
13	11,00	10,67	30,45	30,12	49,91	49,58	3,05	3,81	1,27	19,05
14	11,99	11,63	i -	-		[]	4.06	4 19	1,27	25,40
15	16,13	15,70	48,01	47,57	79,88	79,45	4,06	4,19	1,27	25,40
(16)	13,46	13,06	-	-			4,95	4,83	1,27	31,75
17	18,57	18,08	55,02	54,53	91,47	90,98	4,95	4,83	1,27	31,75
18	24,18	23,57	72,54	71,93	120,90	120,29	5,97	5,72	1,27	38,10
(19)	21,13	20,57			_	-	5,99	6,10	2,54	44,45
20	29,54	28,83	89,10	88,39	148,67	147,96	6,99	6,10	2,54	44,45
(21)	21,13	20,57		-		<del>-</del>	8,00	8,89	2,54	50,80
22	29,54	28,83	88,09	87,38	146,63	145,92	8,00	8,89	2,54	50,80
23	36,37	35,51	108,66	107,80	180,95	180,09	10,03	10,16	2,54	63,50
24	43,69	42,67	134,90	133,88	226,11	225,09	11,94	11,43	2,54	76,20
25	51,00	49,83	157,61	156,44		-	13,97	18,80	5,08	88,90
26	58,29	57,02	178,18	176,91			16,00	21,08	5,08	101,60
27	65,53	64,26	201,80	200,53	_	- i	18,03	22,61	5,08	114,30
28	72,77	71,50	223,27	222,00	-		20,07	25,15	5,08	127,00
29	87,25	85,98	267,34	266,07		<del>.</del>	23,88	28,70	5,08	152,40
30	101,73	100,46	311,28	310,01	!	]	27,94	32,26	5,08	177,80
31	116,21	114,94	356,24	354,97	_ `	_	31,75	35,56	5,08	203,20

#### DISTANCIA ENTRE CENTROS



N=Número de estabones

p= Paso de la cadena

A = 2N - (z2+z1); B = z2-Z1

$$N = \frac{2 \cdot C}{p} + \frac{z_2 \cdot z_1}{2} + \frac{p \cdot (z_2 - z_1)^2}{40 \cdot C}$$
 (aprox.)


$$C = \frac{p}{B} \left[ A + \sqrt{A + 0.9 \cdot B} \cdot (A - 0.9 \cdot B) \right]$$


Órganos de tracción y de sustentación

# DIÁMETRO PRIMITIVO DE LAS RUEDAS PARA CADENAS

Valores de la cosec. α

TABLA 10 · 9





Rueda dentada

Poligono regular

		$\overline{}$				T .			cosec œ
z	cosec or	Z	COSEC O	Z	cosec &	2	cosec œ	2	
6	2,000	36	11,474	66	21,016	96	30,563	126	40,111
7	2,306	37	11,792	67	21,334	97	30,881	127	40,429
8	2,613	38	12,109	<u>68</u>	21,653	98	31,200	128	40,748
9	2,924	39	12,427	69	21,971	99	31,518	129	41,066
10	3,236	40	12,745	70	22,289	100	31,836	130	41,384
11	3,549	41	13,063	71	22,607	101	32,154	131	41,702
12	3,864	42	13,381	72	22,925	102	32,473	132	42,021
13	4,197	43	13,699	73	23,244	103	32,791	133	42,339
14	4,494	44	14,017	74	23,562	104	33,109	134	42,657
15	4,810	45	14,335	75	23,880	105	33,427	135	42,925
16	5,126	46	14,654	76	24,198	106	33,746	136	43,294
17	5,442	47	14,972	77	24,517	107	34,064	137	43,612
18	5,759	48	15,290	78	24,835	108	34,382	138	43,930
19	6,075	49	15,608	79	25,135	109	34,701	139	44,249
20	6,392	50	15,926	80	25, 471	110	35,019	140	44,567
21	6,709	51	16,244	81	25,789	111	35,337	141	44,885
22	7,027	52	16,562	82	26,108	112	35,655	142	45,203
23	7,344	53	16,880	83	26,426	113	35,974	143	45,522
24	7,661	54	17,198	84	26,744	114	36,292	144	45,840
25	7,979	55	17,516	85	27,062	115	36,610	145	46,158
26	B,296	56	17,835	86	27,381	116	36,928	146	45,477
27	8,614	57	18,153	87	27,599	117	37,247	147	46,795
28	8,931	58	18,471	88	28,017	118	37,565	148	47,113
29	9,249	59	18,789	89	28,335	119	37,883	149	47,432
30	9,567	60	19,101	90	28,654	120	38, 201	150	47,750
31	9,884	61	19,425	91	28,972	121	38,520	151	48,068
32	10,202	62	19,744	92	29,290	122	38,838	152	48,387
33	10,520	63	20,062	93	29,608	123	39,156	153	48,705
34	10,838	64	20,380	94	29,927	124	39, 474	154	49,023
35	11,156	65	20,698	95	30,245	125	39,793	155	49,341

Ejemplo,- Diámetro primitivo de una rueda de 25 dientes para paso de 25,4mm.

cosec ox =7,979; dp= 25,4 x 7,979 = 202,67 mm.

#### Disposición y aplicación de las cadenas Galle

Las cadenas Galle se utilizan para soportar o elevar grandes cargas a velocidades reducidas (de 0,30 a 0,50 m por segundo); están formadas por mallas, pernos o ejes, y arandelas.

Son sencillas cuando están constituidas por una sola hilera de mallas interior y exterior, y múltiples cuando se dispone una hilera o más de mallas interiores o exteriores. Para p. < 50 se fabrican sin arandelas, remachándose directamente los pernos sobre las mallas; para p₁ ≤ 50 los pernos se remachan sobre las arandelas, y para p₁ ≥ 70 las maltas son sin estrechamiento circular en su parte central (no ondulado) y el espesor hi, indicado en la Tabla se aumenta en 0,8 p

Las cadenas Galle están normalizadas, y se considera:

Paso de la rueda

Diámetro del perno o eje

Número de dientes de la rueda

Diametro primitivo Diametro de fondo

Diámetro exterior de la rueda

Radio del fondo

Longitud del diente

Radio de entrada del diente

z (7 a 8 mínimo)  $d_p = p \cdot cosec \alpha$  (como en las ruedas de rodillos)


 $\mathbf{d}_1 = \mathbf{d}_n - \mathbf{d}$ 

 $d_* \approx d_* + 1 \text{ a 1.3 · d}$ 

r = D/2, siendo  $D = 1,005 \cdot d + 0,075$ 

 $b_1 = 0.93 \cdot l_1 - 0.15$  $r_{a} = 0.43 \cdot p$ .

El coeficiente de seguridad se hará  $\gamma = 5$  a 8, según las condiciones de trabajo de la cadena.



Órganos de tracción y de sustentación

# **CORREAS TRAPECIALES** COMPOSICIÓN Y APLICACIÓN. -- POLEAS

#### Composición y aplicación

Las corres trapeciales o trapezoidales se componen de un entramado de hilos vegetales (algodón o cáñamo generalmente) embebidos en una masa de caucho, cuya capa o tejido envolvente es resistente al rozamiento; la sección de estas correas es un trapecio isósceles, siendo las caras no paralelas las que presionan en forma de cuña, sobre las gargantas de las poleas, y asi, por su elevado coeficiente de rozamiento, es posible transmitir grandes potencias a altas velocidades, en ausencia de vibraciones.


La transmisión del número de revoluciones en un par de ruedas accionadas por medio de correas trapeciales permite elevadas relaciones, llegando a hacerse i = 1/12 y en algunas ocasiones más; la posición de los ejes de las ruedas puede ser paralela o perpendicular (giro a 180°), separación grande o reducida (poleas casi en contacto, debiendo ser en todo caso el ángulo abrazado por la polea motriz, α ≥ 120°. En estas poleas, la velocidad periférica puede alcanzar los 25 m/seg, y en determinados casos hasta 35 m/seg, en correas de ancho reducida.

Las correas trapeciales están normalizadas (Tabla 12.9) designándolas por medio de letras según su sección transversal (las de los países anglosajones son muy similares). Se fabrican en forma de correa sin fin de varios desarrollos para una misma sección, precisando para su utilización que la distancia entre ejes se pueda reducir para facilitar el montaje y también que se pueda tensar después de montada; asimismo pueden suministrarse en rollos para cortarlas a la longitud o desarrollo preciso, haciendo la junta con medios metálicos.

Las poleas para las correas trapeciales, asimismo normalizadas como aquellas, se fabrican de hierro fundido, de acero moldeado, excepcionalmente de acero forjado, y en algunos casos de chapa estampada. El ángulo que forman los flancos de la garganta de las poleas, es de 32°, 34°, 36° y 38°; su relación con el diámetro de referencia de las poleas puede verse en la Tabla que sigue.

Organos de tracción y de sustentación

POLEAS ACANALADAS PARA CORREAS TRAPECIALES






TABLA 12 . 9

Correa

Polea de una garganta

Polea de varias gargantas

TIPO DE COR	REA	γ	Z	Α	В	C	D	Ε	SPZ	SPA	SPB	SPC
Ancho de referencia	b	5,3	8,5	11	14	19	27	32	8,5	11	14	19
Altura minima	C2	1,6	2	2,75	3,5	4,8	8,1	9,6	2	2,75	3,5	4.8
Fondo minimo	<b>c</b> 1	4,7	7	8,7	10,8	14,3	19,9	23,4	9	11	14	19
Radio	<b>r</b> 1	0,5	0,5	1	1	1,5	2	2	0,5	1	. 1	1,5
Radio	r ₂	1	1	1	1,5	2	3	4	1	1	1,5	2
Espesor	е	5	5	6	8	9	10	14	5	6	8	9
Paso	р	8	12	15	19	25,5	37	44,5	12	15	19	25,5
Tolerancia	tρ	±0,3	±0,3	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,7	±0,3	±0,4	±0,4	±0,5
Distancia al borde,	а	7	8	10	12,5	17	24	29	8	10	12,5	17
Tolerancia	t,	±0,1	±0,1	+2 -1	+2 <u>-1</u>	+2-1	+2 -1	+2 -1	±1	+2 -1	+2 -1	+3-1
Diámetro para 32°,	d	≤ 60			_	. –			_	. –		
Diámetro para 34°,	d		≤80	≤118	≤ 190	≤315		[ <u>-</u>	≤80	≤118	≤ 190	≤315
Diametro para 36°,	_ q	>60	· -	-	. –	[	_   ≤ 475	≤600	_	· –	i –	_
Diametro para 38°,	d		>80	>118	> 190	>315	>475	>600	>80	>118	>190	>315
Diámetro mínimo,	d _m	20	50	75	125	200	355	500	63	90	140	224
Dimensiones e	n milin	netros.										

Organos de tracción y de sustentación

# CORREAS TRAPECIALES MONTAJE Y DIÁMETROS DE REFERENCIA


TABLA 13 . 9

### MONTAJE DE LAS CORREAS

#### Desarrollo de la correa

Siendo d₁ el diámetro de la polea menor (motriz), d₂ el de la mayor (conducida) y C la distancia entre centros de poleas, el desarrollo (aproximado) de la

correa resulta: L = 2 · C + 1,57 · (d₁ + d₂) +  $\frac{(d_2 - d_1)^2}{4 \cdot C}$ 



TIPO         DE         CORREA         Y         Z         A         B         C         D         E         SPZ         SPA         SPB         SPC           Carrera del tensor         c.         19         19         25         38         51         76         90         19         25         38         51           Carrera de montaje         c.         51         51         75         75         152         1,5% de D         51         75         75         152												_	
	TIPO DE C	ORREA	Y	Z	A	В	С	D	E	SPZ	SPA	SPB	SPC
Carrera de montaje c, 51 51 75 75 152 1,5% de D 51 75 75 152	Carrera del tens	or c,	19	19	25	38	51	76	90	19	25	38	51
	Carrera de mon	taje c.,	51	51	75	75	152	1,5%	de D	51	75	75	152

### SERIE DE DIÁMETROS DE REFERENCIA

Diámetros de referencia	o	rden de	prefer	encia	de los i	diámet	tros	Diâmetros de referencia	<i>O</i> n	den de	prefer	encia (	de los	diáme	tros
Valores nominales mm	Y	Z SPZ	A SPA	8 SPB	C SPC	D	E	Valores nominales	Y	Z SPZ		B SPB	C SPC	D	Ε
20 22,4 25 28 31,5	0 0							300 315 335 355 375			•	•	•	•	
35,5 40 45 50 53	•							400 425 450 475 500			•	•	•	•	
56 60 63 67 71		•	,			, -		530 560 600 630 670		•	•	:	•		•
75 80 85 90 95	•	•						710 750 800 850 900			•	:	•	•	
100 106 112 118 125		•		•		_		950 1000 1060 1120 1180		<del> </del>		•	•	•	  -     
132 140 150 160 170				•				1250 1350 1400 1500 1600					•	•	0 5
180 190 200 212 224		•	·   •	•	†			1700 1800 1900 2000 2120		_			•		•
236 250 265 280		•	•	•	•	•	·	2240 2360 2500							•

Los diámetros de referencia marcados con º son recomendados para las correas de ancho normal Y Z A B C D E. Los diámetros de referencia marcados con • son recomendados para las correas de ancho normal y estrechas.

Órganos de tracción v de sustentación

### CORREAS TRAPECIALES CÁLCULO DE LA POTENCIA TRANSMISIBLE

#### Potencia transmisible

La potencia transmisible por las correas trapeciales depende de su sección, del diámetro primitivo de la rueda motriz y de su velocidad angular; se introducen en el cálculo factores de corrección para tener en cuenta la relación de velocidades, el arco o ángulo abrazado por la polea motriz y la longitud L de la correa. El rendimiento de las transmisiones de fuerza con correas traneciales es n = 0.95 a 0.985.

La potencia transmisible total F en kiloyatios, según la Norma UNE 18.163-85, se da por la fórmula

$$\begin{split} P &= K(P_1 + \Delta P_1 + \Delta P_2), \text{ siendo:} \\ K &= 1,25 \cdot (1 + 5^{-d/a}) \\ P_1 &= d_p \cdot \omega \cdot \left[ C_1 - C_2 \cdot \frac{1}{d_p} - C_3 \cdot (d_p \cdot \omega)^2 \cdot C_4 \log |d_p \cdot \omega| \right] \\ \Delta P_1 &= C_4 \cdot \omega \cdot d_p \log \cdots - \frac{1}{C_2 \cdot \frac{1}{d_p} \cdot \left(\frac{1}{S} - 1\right)} \\ \Delta P_2 &= d_p \cdot \omega \cdot C_4 \log \frac{L}{s} \end{split}$$

P₁ es la potencia transmisible de base, expresada en kilovatios.

es la velocidad angular de la polea menor, expresada en radianes por segundo.

d, es el diámetro primitivo de la polea menor, expresado en milímetros.

ΔP, es la potencia adicional para la relación de velocidades, expresada en kilovatios.

ΔP₂ es la potencia adicional para la longitud de la correa, expresada en kilovatios.

L, es la longitud de base de la correa, expresada en millmetfos.

L es la longitud real de la correa, expresada en milimetros.

S es igual al mayor de los valores de R o de 1/R, en donde R es la relación de velocidades.

L, y L se podrán medir, bien en el sistema de referencia, o en el sistema primitivo.

C₁, C₂, C₃, C₄ son parámetros correspondientes a correas de una calidad bien definida y con una duración sa tiafactoria (pueden diferir de una marca a otra o de calidad de correas).

 $\theta$  es el ángulo o arco abrazado alrededor de la polea menor; si  $\theta$  viene dado en grados,  $\pi$  debe ser sustituido por 180° en la fórmula del cálculo de K.

#### Cálculo aproximado de la potencia transferible

La potencia transferible (aprox.) es:

$$P = k \cdot c \cdot n$$
, en C.V., siendo:

k el módulo de potencia expresado en la Tabla que sigue, c el coeficiente de reducción según el arco abrazado por la polea motriz, y n el número de correas.

Ejemplo. – Cálculo de las correas trapeciales para accionamiento de una máquina servida por un motor de 30 C.V. que gira a razón de 270 r.p.m., siendo el diámetro de la polea motriz  $d_1 = 400$  mm; el arco abrazado por la polea motriz es  $\alpha = 170^{\circ}$ .

Velocidad periférica, 
$$v = \frac{\pi \times 0.4 \times 720}{60} = 15 \text{ m/seg.}$$

Para v = 15 m/seg, con correa, por ejemplo tipo D, el módulo de potencia k = 10,45 C.V. según la Tabla (interpolación lineal).

Como  $\alpha = 170^{\circ}$ , c = 0,8 y la potencia transferible, P, = 0,8 × 10,45 = 8,36 C.V.

El número de correas n = 30/8,36 = 3,59; se dispondrán 4 correas.

MÓI	TABLA	TABLA 14 . 9						
Tipo de correa	Tipo de correa			A	В	С	D	E
	2	0,025	0,11	0,23	0,40	0,90	1,60	2,40
	3	0,04	0,16	0,35	0,61	1,35	2,40	3,60
	4	0,055	0,23	0,46	0,83	1,85	3,20	4,90
Velocidad periférica	6	0,08	0,33	0,69	1,23	2,65	4,75	7,00
m/seg.	8	0,11	0,42	0,91	1,62	3,35	6,25	9,00
	10	0.13	0,50	1,11	2,00	4,06	7,70	11,00
	12	0,14	0,58	1,31	2,34	4,70	8,90	12,80
	14	0,15	0,63	1,47	2,60	5,35	10,0	14,30
	16	0,145	0,67	1,58	2,78	5,85	10,9	15,50
[	18	0,135	0,67	1,62	2,90	6,15	11,8	16,40
	20	0.12	0,63	1,60	2.98	6,20	12,5	17,00
COE	FICIENT	E DE RED	UCCIÓN	SEGUN E	L ARCO	ABRAZAI	00	
Arco abrazado (polea m	otriz)	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120*
Coeficiente de reducción	1	1,00	0.98	0.95	0,92	0,89	0,85	0,81

Órganos de tracción y de sustentación

# CORREAS PLANAS COMPOSICIÓN DE LAS CORREAS. Y POLEAS

#### Composición y aplicación

Las correas planas de cuero curtido (al tanino o al cromo), son simples cuando están formadas por una sola capa de cuero de 4 a 6 mm de espesor; son dobles cuando están formadas por dos capas de cuerdo debidamente encoladas, siendo su espesor de 6 a 10 mm; finalmente, son triples cuando son tres las capas de cuero que las forman, y su espesor 10 y más milímetros.

El funcionamiento de estas correas es silencioso, transmitiéndose la potencia de la rueda motriz a la conducida por adherencia; el rendimiento de esta transmisión es  $\eta=0.95$  a 0.98.

La longitud adecuada a las correas se consigue por encolado de varias piezas, y la unión de los extremos para formar una correa sin fin asimismo se consigue por encolado o por cosido; también puede hacerse la unión por medio de grapas metálicas.

Las correas planas fabricadas con fibras textiles (algodón y cáñamo) son más flexibles y resistentes a los agentes químicos y atmosféricos; las fabricadas con fibras textiles embebidas en caucho son insensibles a la humedad y pueden trabajar en ambientes pulverulentos.

#### Poleas para correas planas


Las poleas para correas planas generalmente se fabrican de hierro fundido, y también de madera, o metálicas de chapa lisa o estampada, con radios de redondos soldados. Normalmente son de una pieza, algunas veces también partidas para facilitar su montaje o por sus dimensiones.

El diámetro y ancho de estas poleas está normalizado: generalmente la llanta está abombada, siendo lisa en poleas tensoras.

Como dimensiones prácticas, se hace:

$$e = 0.005 \cdot D + 3 \text{ mm; } e_1 \approx e$$
 (espesor de la llanta)  $g = 0.003 \cdot D$ , también  $f = 0.03 \cdot B$  (abombado o flecha)

En la Tabla que sigue se exponen dimensiones normalizadas de las poleas planas para correas lisas.



### CORREAS PLANAS DE CUERO DESARROLLO Y POTENCIA TRANSFERIRI E

#### Desarrollo de las correas

En la transmisión de fuerzas por madio de poleas accionadas por correas, se considera la distancia C entre ejes, el diámetro d, de la polea motriz y el diámetro d, de la polea conducida, siendo L la longitud desarrollada de la correa.


Para correas abiertas o lisas se tiene:

$$L \approx 2 \cdot C + 1.57 \cdot (d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_3)^2}{4 \cdot C}$$

Para correas cruzadas, resulta:

Coeficiente de reducción

$$L = 2 \cdot C + 1,57 \cdot (d_1 + d_2) + \frac{(d_2 + d_1)^2}{4 \cdot C}$$



#### Potencia transferible con correas de cuero

Para la utilización en transmisión de fuerzas, se suministran:

Correas tipo I para velocidad  $v \le 12 \text{ m/seg, } y \sigma_{\text{max}} = 25 \text{ kg/cm}^2$ .

Correas tipo II para velocidad v  $\leq$  25 m/seg, v  $\sigma_{min} =$  29 kg/cm².

Correas tipo III para velocidad v  $\leq$  45 m/seq. v  $\sigma_{min} = 33 \text{ kg/cm}^2$ .

La potencia transmisible, función de la sección A de la correa (igual al espesor  $\delta$  por el ancho b), de la velocidad v v del arco α abrazado por la polea motriz, es:

$$F = k \cdot c \cdot A \cdot C \cdot V$$

siendo, k el módulo de potencia especifica (expresado en la Tabla 16.9), y c el coeficiente de reducción de acuerdo con el arco abrazado por la polea motriz.

Ejemplo. - Cálculo de la correa de cuero para accionamiento de una máquina servida por un motor de 30 C.V. que gira a razón de 720 r.p.m. siendo d. = 400 mm; el arco abrazado por la polea motriz es de 170°. La correa es del tipo III, de espesor  $\delta = 8$  mm.

Velocidad periférica, v = 
$$\frac{\pi \times 0.4 \times 720}{60}$$
 = 15 m/seg.; relación  $\frac{\delta}{b}$  =  $\frac{8}{400}$  =  $\frac{1}{50}$ 

Para  $\frac{\delta}{d} = \frac{1}{100}$ , el módulo de potencia es k = 3,6 C.V. (para otros valores se interpola linealmente).

Como 
$$\alpha$$
 = 170, la potencia unitaria transferible será F' = 3,6 × 0,97 = 3,49 C.V.  
A =  $\frac{30}{3.49}$  = 8,6 cm²; b =  $\frac{8,6}{0.8}$  = 10,7 cm; se tomará correa de 120 × 8 mm.

Nota. – Para correas tipo II se tomará  $k_n = 0.88 \cdot k$ , y para las del tipo I,  $k_1 = 0.76 \cdot k$ .

MÓDULC	TABLA	TABLA 16 . 9					
Relación δ/d	Relación δ/d			1/70	1/100	1/150	1/400
	5,0	1,10	1,20	1,35	1,44	1,50	1,57
	7,50	1,64	1,80	2,02	2,16	2,25	2,35
	10,0	2,19	2,40	2,70	2,89	3,00	3,13
	12,50	2,73	3.00	3,37	3,61	3,75	3,92
Velocidad periférica	15,0	3,28	3,60	4,05	4,35	4,50	4,70
m/seg.	17,50	3,75	4,15	4,70	5,00	5,35	5,50
	20,0	4,30	4,75	5,40	5,75	6,05	6,30
	22,50	4,80	5,35	6,00	6,40	6,65	7,00
	25,0	5.25	5,80	6,55	7,00	7,25	7,60
	27,50	5,60	6,20	6,95	7,45	7,70	8,10
	30,0	5,85	6,45	7,25	7,75	8,05	8,50
	32,50	5,90	6,50	7,40	7,90	8.30	8,80
	35,0	5,75	6,40	7,90	7,90	8,35	8,90
COEFICIEN	TE DE RED	UCCIÓN	SEGÚN E	L ARCO	ABRAZAD	0	
Arco abrazado (polea motriz)	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°

1.00 0.97 0.94 0.91

0.80

0.87

### ENGRANAJES CILÍNDRICOS DE DENTADO RECTO

#### Engranaje


Es el conjunto de dos o más ruedas dentadas, conjugadas, de superficie exterior generalmente cilíndrica o cónica, que transmiten por medio de dientes tallados en dichas superficies, la rotación de los ejes donde van montadas; la pieza mayor es la rueda, y la menor el piñón.

#### Circunferencia primitiva

Circunferencias primitivas son aquellas tangentes entre sí que ruedan una contra otra sin deslizamiento alguno mientras las ruedas giran; sus diámetros, son los diámetros primitivos. Con relación a las circunstancias primitivas se determinan todas las características que definen los diferentes elementos de los dientes de las ruedas.

#### Módulo

El módulo es una característica de magnitud que se define como la relación entre la medida del diámetro primitivo de la rueda expresado en milímetros y su número de dientes. En los paises anglosajones se emplea otra característica llamada diametral PITCH, que es inversamente proporcional al módulo. El valor del módulo se fija mediante cálculo de resistencia en virtud de la potencia a transmitir y en función del número de revoluciones de las ruedas del engrane.



# MÓDULOS Y DIAMETRAL PITCH

TABLA 17 . 9

Módulos establecidos										
	Preferente I	1  1,25  1,5   2  2,5   3   4						4	5	6
Módulo		8	10	12	16	20	25	32	40	50
	Normal II	1,125	1,375	1,75	2,25	2,75	3,5	4,5	5,5	(6,5)
		7	9	11	14	18	22	28	36	45
	Preferente I	20	16	12	10	8	6	5	4	3
Diametral Pitch		2,50	2	1,50	1,25	1	0,75	0,625	0,50	
	Normal II	18	14	11	9	7	5,50	4,50	3,50	2,75
		2,25	]1,75	0,875						

### Relación de velocidad (número de revoluciones)

La relación de reducción (o de multiplicación) en los engranajes, se hace:

Velocidad lenta

i = 1/10i = 1/7 a 1/6

Velocidad normal Velocidad elevada

i = 1/5 (mejor i = 1/4 = 1/2).

### CREMALLERAS-TIPO

#### Perfil de los dientes

Con carácter casi general, los flancos de los dientes están determinados por curvas cicloidales o por evolventes de círculo.

Los engranajes cicloidales son más perfectos y el frotamiento o desgaste de los dientes es más uniforme; obligan a un trazado para cada engranaje, engranando solamente la pareja correspondiente (no engranan con ruedas dentadas del mismo módulo pero de distinto número de dientes), y exige el mantenimiento exacto de la distancia entre centros.

Los engranajes de evolvente de círculo pueden engranar aunque varie (ligeramente) la distancia entre centros, su trazado y tallado es más sencillo, y engranan entre si todas las ruedas de la misma familia


#### Cremallera-tipo


La cremallera-tipo es una barra dentada, de sección generalmente cuadrada, rectangular o circular; puede considerarse como una rueda de radio infinito.


Para cada sistema normalizado de engranajes se ha definido un número determinado de cremalleras tipo, cada una de las cuales es base de una familia de ruedas armónicas (del mismo módulo), que pueden engranar todas ellas entre sí y con la cremallera-tipo correspondiente. Los flancos de la cremallera-tipo son rectilineos, con el mismo ángulo de inclinación respecto del eje (que es perpendicular al eje longitudinal de la cremallera), formando un conjunto simétrico; el valor del ángulo de los flancos es de 20° (igual al ángulo de presión). Se pueden emplear transistoriamente cremalleras-tipo de 14°30′ y de 15°, que deben evitarse en lo posible.

Las dimensiones de los dientes se obtienen al multiplicar por el módulo las medidas de la cremallera-tipo unidad; los dientes son de tipo normal, comúnmente utilizados, y de tipo corto, de dimensiones inferiores al de tipo normal, siendo utilizado para transmitir fuertes cargas, por ser su base más robusta, a la vez que con él se reducen las interferencias de engranaje, consiguiendo mejorar las condiciones generales, menor desgaste y marcha más silenciosa (en los países que tienen por unidad la pulgada, a un tipo de diente corto, se le denomina STUB).

Seguidamente se representan y acotan las cremalleras-tipo unidad (para módulo 1), tanto de diente normal como de diente corto.







#### Especificación


- Distancia entre centros
- c. Circunferencia primitiva
- Diámetro primitivo
- d. Diámetro exterior
- d. Diametro base
- d. Diámetro de fondo
- O Punto principal
- I. Línea de acción
- Angulo de presión
- Paso circular
- p_b Paso base
  - Subindice 1, piñón; subindice 2, rueda

- Módulo m
- Addendum (cabeza del diente)
- Dedendum (pie del diente)
- Espacio libre
- h Profundidad del diente
- Espesor circular del diente
- Espesor cordal del diente
- h. Profundidad de trabajo
- Espesor-base
- Juego entre dientes
- В Longitud del diente
- z Número de dientes

Distancia entre centros	$C = \frac{d_1 + d_2}{2} = m \cdot \left( \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$
Diámetro primitivo	$d = m \cdot z (d_1 = m \cdot z_1; d_2 = m \cdot z_2)$
Módulo	$m = \frac{d}{z} \left( m = \frac{d_1}{z_1} = \frac{d_2}{z_2} \right)$
Addendum (cabeza del diente)	$a = 1 \cdot m$ ( $a = 0.75 \cdot m$ , en diente corto)
Dedendum (pie del diente)	$b = 1,25 \cdot m$ ( $b = 1 \cdot m$ , en diente corto)
Espacio libre del fondo	$c = 0.25 \cdot m (c = 0.25 \cdot m, en diente corto)$
Profundidad del diente	$h = 2,25 \cdot m$ ( $h = 1,75 \cdot m$ , en diente corto)
Paso circular del diente	$p = \pi \cdot m = \frac{\pi \cdot d}{z}$
Espesor del diente	$e = \frac{\pi \cdot m}{2} = \frac{p}{2}.$
Número de dientes	$z = \frac{d}{m} \left( z_1 = \frac{d_1}{m} ; z_2 = \frac{d_2}{m} \right)$
Diámetro exterior	$d_* = m \cdot (z + 2) = d + 2 \cdot m.$
Diámetro base	$d_b = d \cos \alpha = m \cdot z \cdot \cos \alpha$
Paso base	$p_b = \frac{\pi \cdot d_b}{z} = p \cdot \cos \alpha = \pi \cdot m \cdot \cos \alpha$
Diámetro del fondo	$d_t = m \cdot (z - 2.5) = d - 2.5 \cdot m$
Longitud del diente	B = 8 a 10 · m. Según cálculo del diente, B puede llegar a 15 · m, y má

# DIMENSIONES DE LOS DIENTES DE MÓDULO NORMALES


**TABLA 19.9** 



Módulo -			Dimens	iones en mi	limetros			Diametra
NIOGUIO -	а	ь	С	р	h	e	p _b	Pitch
0,3	0,30	0,37	0,7	0,942	0,67	0,471	0,886	84,66
0.5	0,50	0,62	0,12	1,571	1,12	0,785	1,476	50,80
0,8	0,80	1,00	0,20	2,513	1,80	1,256	2,362	31,75
1	1,00	1,25	0,25	3,142	2,25	1,571	2,952	25,40
1,5	1,50	1,87	0,37	4,712	3,37	2,356	4,428	16,93
2	2,00	2,50	0,50	6,283	4,50	3,141	5,904	12,70
2,5	2,50	3,12	0,62	7,854	5,62	3,927	7,380	10,16
3	3,00	3,75	0,75	9,425	6,76	4,712	8,856	8,46
4	4,00	5,00	1,00	12,566	9,00	6,283	11,809	6,35
5 ,	5,00	6,25	1,25	15,708	11,25	7,854	14,761	5,08
6	6,00	7,50	1,50	18,850	13,50	9,425	17,713	4,23
7	7,00	8,75	1,75	21,991	15,75	10,995	20,665	3,62
8	8,00	10,00	2,00	25,133	18,00	12,566	23,617	3,17
9	9,00	11, <b>25</b>	2,25	28,274	20,25	14,137	26,569	2,82
10	10,00	12,50	2,50	31,416	<b>22</b> ,50	15,708	29,521	2,54
11	11,00	13,75	2,75	34,558	24,75	17,279	32,473	2,31
12	12,00	15,00	3,00	37,699	27,00	18,849	35,426	2,11
13	13,00	16,25	3,25	40,841	29,25	20,420	38,378	1,95
14	14,00	17,50	3,50	43,982	31,50	21,991	41,330	1,81
15	15,00	18,75	3,75	47,124	33,75	23,562	44,282	1,69
16	16,00	20,00	4,00	50,265	36,00	25,132	47,234	1,58
18	18,00	22,50	4,50	56,549	40,50	28,274	53,138	1,41
20	20,00	25,00	5,00	62,832	45,00	31,416	59,043	1,27
22	22,00	27,50	5,50	69,115	49,50	34,557	64,947	1,15
24	24,00	30,00	6,00	75,398	54,00	37,699	70,851	1,05
27	27,00	33,75	6,75	84,823	60,75	42,411	79,708	0,94
30	30,00	37,50	7,50	94,248	67,50	47,124	88,564	0,84
33	33,00	41,25	8,25	103,673	74,25	51,836	97,420	0,77
36	36,00	45,00	9,00	113,097	81,00	56,548	106,277	0,70
39	39,00	48,75	9,75	122,522	87,75	61,261	115,133	0,65
42	42,00	52,50	10,50	131,947	94,50	65,973	123,990	0,60
45	45,00	56,25	11,25	141,372	101,25	70,686	132,846	0,56
50	50,00	62,50	12,50	157,080	112,50	78,540	147,607	0,51

# DIMENSIONES DE LOS DIENTES CORTOS DE MÓDULO


TABLA 20 . 9



		Dimensiones en millmetros									
Módulo —:	a	ь	С	ρ	e	h	p _b	Pitch			
0,3	0,22	0,30	0,08	0,942	0,471	0,52	0,886	84,66			
0,5	0,37	0,50	0,13	1,571	0,785	0,87	1,476	50,80			
0,8	0,60	0,80	0,20	2,513	1,256	1,40	2,362	31,75			
1	0,75	1,00	0,25	3,142	1,571	1,75	2,952	25,40			
1,5	1,12	1,50	0,30	4,712	2,356	2,62	4,428	16,93			
2	1,50	2,00	0,50	6,283	3,141	3,50	5,904	12,70			
2,5	1,87	2,50	0,63	7,854	3,927	4,37	7,380	10,16			
3 ,	2,25	3,00	0,75	9,425	4,712	5,25	8,856	8,46			
4 !	3,00	4,00	1,00	12,566	6,283	7,00	11,809	6,35			
5	3,75	5,00	1,25	15,708	7,854	8,75	14,761	5,08			
6	4,50	6,00	1,50	18,850	9,425	10,50	17,713	4,23			
7	5,25	7,00	1,75	21,991	10,995	12,25	20,665	3,62			
8	6,00	8,00	2,00	25,133	12,566	14,00	23,617	3,17			
9	6,75	9,00	2,25	28,274	14,137	15,75	26,569	2,82			
10	7,50	10,00	2,50	31,416	15,708	17,50	29,521	2,54			
11	8,25	11,00	2,75	34,558	17,279	19,25	32,473	2,31			
12	9,00	12,00	3,00	37,699	18,849	21,00	35,426	2,11			
13	9,75	13,00	3,25	40,841	20,420	22,75	38,378	1,95			
14	10,50	14,00	3,50	43,982	21,991	24,50	41,330	1,81			
15	11,25	15,00	3,75	47,124	23,562	26,25	44,282	1,69			
16	12,00	16,00	4,00	50,265	25,132	28,00	47,234	1,58			
18	13,50	18,00	4,50	56,549	28,274	31,50	53,138	1,41			
20	15,00	20,00	5,00	62,832	31,416	35,00	59,043	1,27			
22	16,50	22,00	5,50	69,115	34,557	38,50	64,947	1,15			
24	18,00	24,00	6,00	75,398	37,699	42,00	70,851	1,05			
27	20,25	27,00	6,75	84,823	42,411	47,25	79,708	0,94			
30	22,50	30,00	7,50	94,248	47,124	<b>52</b> ,50	88,564	0,84			
33	24,75	33,00	8,25	103,673	51,836	57,75	97,420	0,77			
36	27,00	36,00	9,00	113,097	56,548	63,00	106,277	0,70			
39	29,25	39,00	9,75	122,522	61,261	68,25	115,133	0,65			
42	31,50	42,00	10,50	131,947	65,973	73,50	123,990	0,60			
45	33,75	45,00	11,25	141,372	70,686	78,75	132,846	0,56			
50	37,50	50,00	12,50	157,080	78,540	87,50	147,607	0,51			

# DENOMINACIONES Y RELACIONES EN EL DENTADO DE PASO DIAMETRAL Y CIRCULAR

TABLA 21 . 9



#### **ESPECIFICACIÓN**


C	Distancia entre centros	a	Addendum
D	Diámetro primitivo	b	Dedendum
$D_{G}$	Diámetro primitivo de la rueda	c	Espacio libre del fondo
D _P	Diámetro primitivo del piñón	a _G	Addendum de la rueda
D,	Diámetro base	a,	Addendum del piñón
D,	Diámetro de fondo (pie)	h,	Altura total del diente
D _a	Diámetro exterior	h,	Profundidad de trabajo
φ	Ángulo de presión	N	Número de dientes
Ρ	Paso diametral (diametral Pitch)	N _G	Número de dientes de la rueda
р	Paso circular (circular Pitch)	N,	Número de dientes del piñón
m _a	Relación de engranaje	) F	Longitud del diente
-	- · ·		=

Distancia entre centros	$C = \frac{N_G + N_P}{2P}$	Distancia entre centros	$C = \frac{p (N_c + N_p)}{2 \cdot \pi}$
Distancia entre centros	$C = \frac{D_G + D_P}{2}$	Distancia entre centros	$C = \frac{N_{P}(m_{G} + 1)}{2 P}$
Diámetro primitivo	$D = \frac{N}{P}$	Diámetro primitivo	$D = \frac{p \cdot N}{\pi}$
Paso diametral	$P = \frac{N}{D}$	Paso circular	$p = -\frac{\pi \cdot D}{N}$
Paso diametral	$P = \frac{\pi}{p}$	Paso circular	$p = \frac{\pi}{P}$
Paso diametral	$P = \frac{N_P (m_G + 1)}{2 C}$	Diámetro - base	$D_8 = D \cdot \cos\phi$
Diámetro exterior	$D_0 = \frac{N+2}{P}$	Diámetro exterior	$D_o = \frac{p (N + 2)}{\pi}$
Diámetro exterior ("stub")	$D_0 = \frac{1.6 + N}{P}$	Diámetro exterior	$D_0 = D + 2 \cdot a$
Número de dientes	N = P·D	Diámetro exterio ("stub")	$D_0 = \frac{p(N + 1,6)}{\pi}$
Relación de engranaje	$m_g = \frac{N_g}{N_P}$	Número de dientes	$N = \frac{\pi}{p} \cdot \frac{D}{p}$
Diámetro de fondo	$D_{R} = D - 2 \cdot b$	Paso base	p _b = p · cosφ

NOTA. – El sistema de paso diametral es aplicado a la mayor parte de los engranajes (anglosajones); si los dientes son ligeramente mayores que el paso diametral, se suele emplear el sistema circular. El paso circular es común en los engranajes de tornillo sin fin, y en los engranajes fundidos.

# DIMENSIONES DE LOS DIENTES NORMALES DE PASO DIAMETRAL

TABLA 22 . 9



Paso diametral •			Dimens	iones en p	ulgadas			Módulo
P - •	a	b	С	P	h,	t	$p_n$	
1.2	2.0000	2,5000	0,5000	6,2832	4,5000	3,1416	5,9042	50,80
3 4	1.3333	1,6666	0,3333	4,1888	3,0000	2,0944	3,9362	33,86
1	1,0000	1,2500	0,2500	3,1416	2,2500	1,5708	2,9521	25,40
11:4	0,8000	1,0000	0,2000	2,5132	1,8000	1,2566	2,3617	20,32
11/2	0,6666	0,8333	0,1666	2,0944	1,5000	1,0472	1,9681	16,93
13.4	0,5714	0,7143	0,1428	1,7952	1,2857	0,8976	1,6869	14,51
2	0,5000	0,6250	0,1250	1,5708	1,1250	0,7854	1,4760	12,70
21/4	0,4444	0,5555	0,1111	1,3962	1,0000	0,6981	1,3120	11,29
<b>2</b> 1/2	0.4000	0.5000	0,1000	1,2566	0,9000	0,6283	1,1808	10,16
23 4	0.3636	0,4545	0,0909	1,1424	0,8182	0,5712	1,0735	9,23
3 1	0,3333	0,4166	0,0833	1,0472	0,7500	0,5236	0,9840	8,47
31/2	0,2857	0,3571	0,0714	0,8976	0,6428	0,4488	0,8434	7,26
4	0,2500	0,3125	0,0625	0,7854	0,5625	0,3927	0,7380	6,35
5	0,2000	0,2500	0,0500	0,6283	0,4500	0,3141	0,5904	5,08
6	0.6666	0,2083	0,0416	0,5236	0,3750	0,2618	0,4920	4,23
7	0,1428	0,1786	0,0357	0,4488	0,3214	0,2244	0,4217	3,63
8	0,1250	0,1562	0,0312	0,3927	0,2812	0,1963	0,3690	3,17
9	0,1111	0,1389	0,0277	0,3490	0,2500	0,1745	0,3280	2,82
10	0,1000	0,1250	0,0250	0,3141	0.2250	0,1571	0,2952	2,54
12	0.0833	0,1041	0,0208	0,2618	0,1875	0,1309	0,2460	2,11
14	0,0714	0,0893	0,0178	0,2244	0,1607	0,1122	0,2108	1,81
16	0.0625	0,0781	0,0156	0,1963	0,1406	0,0982	0,1845	1,59
18	0,0555	0,0694	0,0139	0,1745	0,1250	0,0872	0,1640	1,41
20	0.0500	0,0625	0,0125	0,1571	0,1125	0,0785	0,1476	1,27
24	0,0416	0,0521	0,0104	0,1309	0,0937	0,0654	0,1230	1,06
28	0,0357	0,0446	0,0089	0,1122	0,0803	0,0561	0,1054	0,907
30	0,0333	0,0416	0,0083	0,1047	0,0750	0,0523	0,0984	0,846
32	0,0312	0,0390	0,0078	0,0982	0,0703	0,0491	0,0922	0,794
36	0,0278	0,0347	0,0069	0,0872	0,0625	0,0436	0,0820	0,705
40	0,0250	0,0312	0,0062	0,0785	0,0562	0,0392	0,0738	0,635
48	0,0208	0,0260	0,0052	0.0654	0,0469	0,0327	0,0615	0,529
56	0,0178	0,0223	0,0044	0,0561	0,0402	0,0280	0,0527	0,453
64	0,0156	0,0195	0,0039	0,0491	0,0351	0,0245	0.0461	0,397

### Sistema de paso diametral (diametral Pitch)

El sistema de paso diametral está caracterizado por el cociente del número de dientes por el diámetro primitivo expresado en pulgadas

$$P = \frac{N}{D}$$

#### Sistema de paso circular (circular Pitch)

Este sistema de paso circular, está definido por el cociente de la circunferencia primitiva por el número de dientes, valor que se expresa en pulgadas

$$p = \frac{\pi \cdot D}{N}$$

En ambos sistemas, el número de dientes está definido por un número entero.

#### Relaciones entre los sistemas de engranaje

a) Módulo m.

$$p = \frac{25,4 \cdot p}{m}$$
;  $p = \frac{\pi \cdot m}{25.4}$ 


b) Paso diametral P.

$$m = \frac{25.4}{D}$$
;  $p = \frac{\pi}{D}$ 


c) Paso circular p.

$$m = \frac{25,4 \cdot p}{\pi} ; p = -\frac{\pi}{2}$$






$$C = \frac{15 \times (20 + 10)}{2} = 225 \text{ mm.}$$
  $P = \frac{25.4}{15} = 1.6933"; p = \frac{\pi \times 15}{25.4} = 1.8563"$ 




$$C = \frac{20 + 10}{2 \times 2} = 7.5'' \text{ (pulg.); } m = \frac{25.4}{2} = 12.7; p = \frac{\pi}{2} = 1.5708$$



$$C = \frac{3 \times (20 + 10)}{2 \times \pi} = 14,3239''; m = \frac{25,4 \times 3}{\pi} = 24,5; P = \frac{\pi}{3} = 1,0472$$

### Cremallera base (tipo)





# RELACIONES ENTRE EL MÓDULO. PASO DIAMETRAL Y PASO CIRCULAR

TABLA 24 . 9

MÓDULO



Paso en milimetros

Paso - π - m

DIAMETRAL PITCH



Paso en milímetros

 $Paso = \frac{25,4 \cdot \pi}{}$ 

**CIRCULAR PITCH** 



Paso en milímetros

Paso =  $25.4 \cdot p$ 

	Paso	<del>π</del> -π			Paso =	P		Paso = 25,4 · p			
Médulo m	Diametral Pitch P	Circular Pitch	PASO mm	Diámetro Pitch P	Circular Pitch P	Módulo m	PASO mm	Circular Pitch P	Diametral Pitch P	Módulo m	PASO mm
0,3	84,66	0,037	0,942	1/2	6,283	50,80	159,593	4	0,785	32,34	101,60
0,5	50,80	0,062	1,571	3/4	4,189	33,86	106,395	3 1/2	0,897	28,30	88.90
0,8	31,75	0,099	2,513	1	3,141	25,40	79,796	3	1,047	24,25	76,20
1	25,40	0,123	3,142	11/4	2,513	20,32	63,837	2 3/4	1,142	22,23	69,85
1,5	16,93	0,185	4,712	11/2	2,094	16,93	53,197	2 1/2	1,256	20,21	63,50
2	12,70	0,247	6,283	13/4	1,795	14,51	45,598	2 1/4	1,396	18,19	57.15
2,5	10,16	0,309	7,854	2	1,571	12,70	39,898	2	1,571	16,17	50,80
3	8,46	0,371	9,425	21/4	1,396	11,29	35,465	1 7/8	1,675	15,16	47,625
4	6,35	0,495	12,566	21/2	1,256	10,16	31,918	1 3/4	1,795	14,15	44,45
5	5,08	0,618	15,708	23/4	1,142	9,23	29,017	1 5/8	1,933	13,14	41,275
6	4,23	0,742	18,850	3	1,047	8,47	26,599	1 1/2	2,094	12,13	38,10
7	3,62	0,866	21,991	31/2	0,897	7,26	22,799	1 7/16	2,185	11,62	37,512
8	3,17	0,989	25,133	; 4	0,785	6,35	19,949	1 3/8	2,285	11,11	34,925
9	2,82	1,113	28,274	5	0,628	5,08	15,959	1 5/16	2,393	10,61	33,337
10	2,54	1,237	31,416	6	0,523	4,23	13,299	1 1/4	2,513	10,10	31,75
11	2,31	1,361	34,558	7	0,449	3,63	11,399	1 1/8	2,792	9,09	28,575
12	2,11	1,482	37,699	8	0,392	3,17	9,974	1 1/16	2,957	8,59	26,987
13	1,95	1,608	40,841	9	0,349	2,82	8,866	1	3,141	8,08	25,40
14	1,81	1,731	43,982	10	0,314	2,54	7,979	15/16	3,351	7,58	23,812
15	1,69	1,855	47,124	12	0,262	2,11	6,650	7/8	3,590	7,07	22,225
16	1,58	1,979	50,265	14	0,224	1,81	5,700	13/16	3,866	6,57	20,637
18	1,41	2,226	56,549	16	0,196	1,59	4,987	3/4	4,189	6,06	19,05
20	1,27	2,473	62,832	18	0,174	1,41	4,433	11/16	4,569	5,59	17,462
22	1,15	2,721	69,115	20	0,157	1,27	3,990	5/8	5,026	5,05	15,875
24	1,05	2.968	75,398	24	0,131	1,06	3,325	9/16	5,585	4,55	14,287
27	0,94	3,339	84,823	28	0,112	0,907	2,850	1/2	6,283	4,04	12,70
30	0,84	3,710	94,248	30	0,105	0,846	2,660	7/16	7,181	3,54	11,112
33	0,77	4,081	103,673	32	0,098	0,794	2,493	3/8	8,377	3,03	9,525
36	0,70	4,452	113,097	36	0,087	0,705	2,216	5/16	10,053	2,52	7,937
39	0,65	4,824	122,522	40	0,078	0,635	1,995	1/4	12,566	2,02	6,35
42	0,60	5,195	131,947	48	0,065	0,529	1,662	3/16	16,755	1,51	4,762
45	0,56	5,566	141,372	56	0,056	0,453	1,425	1/8	25,133	1,01	3,175
50	0,51	6,184	157,080	64	0,049	0,397	1,249	1/16	50,265	0,505	1,587

#### Interferencias de tallado o de funcionamiento

Cuando el número de dientes del piñón de un engranaje es reducido, se origina una interferencia, cuya consecuencia es el vaciado que se produce en la raíz del diente durante la operación de tallado, o el que es necesario que exista para dar paso al diente de la rueda conjugada normal.


El número de dientes mínimo del piñón para que la interferencia pueda ser considerada como nula, es:

$$z_1 = \frac{2}{\text{sen }\alpha^2}$$
, siendo  $\alpha$  el ángulo de presión.

En engranaies con  $\alpha = 20^{\circ}$  resulta:

$$z_1 = \frac{2}{0.342^2} = 17,097 \approx 17 \text{ dientes}$$


Para evitar las interferencias se efectúan correcciones de dentado, que además producen una mejora de funcionamiento del engranaje; la corrección consiste en el desplazamiento de los perfiles de los dientes con o sin variación de la distancia entre centros. En la corrección con variación de la distancia entre centros, el aumento de diámetro es positivo para el piñón y la rueda, y en la corrección sin variación de la distancia entre centros, el aumento positivo del diámetro del piñón supone la misma corrección negativa (disminución) en el diámetro de la rueda, sin que sufra variación la relación de velocidad, puesto que no se modifican los diámetros primitivos.




Seguidamente y coincidiendo con la Norma ANSI B6-1968, se exponen las alturas de las cabezas (addendum) y gruesos circulares de los dientes corregidos, para piñón la cabeza aumentada y reducida para la rueda, en engranajes sistema módulo o paso diametral.

Número de dien-	la cabeza	Grueso	circular	Número de dien-	
tes de piñón	Piñón	Rueda	Piñón	rueda	tes de la rueda
z (N,)	a. (a.)	a₂ (a₀)	e, (t _e )	$e_2(t_G)$	z ₂ (N _s ), min.
10	1,468	0,532	1,912	1,230	25
11	1,409	0,591	1,868	1,273	24
12	1,351	0,649	1,826	1,315	23
13	1,292	0,708	1,783	1,358	22
14	1,234	0,766	1,741	1,400	21
15	1,175	0,825	1,698	1,443	20
16	1,117	0,883	1,656	1,486	19
17	1,058	0,942	1,613	1,529	18

Los valores de la Tabla corresponden a un ángulo de presión de 20°, y son para "módulo" o "paso diametral" unidad. Para otros módulos se multiplicarán estos por los valores expresados en la Tabla para el número de dientes correspondiente, y para otros pasos diametrales, se dividirán los valores de la Tabla que correspondan a su número de dientes por el paso diametral respectivo.





El diámetro del cubo se hace. D₁ = 1,8 a 2 · D (D, diámetro del eje).

La longitud, 1 - 1,2 a 1,5 - D

Si la rueda es ancha, el cubo se dispondrá según se indica en la parte inferior de la sección de la rueda (vista de la derecha), haciéndose

$$l' = \frac{1}{2}$$

#### Corona

Siendo m el módulo, la altura del diente es h - 2,25 m.

El espesor de la corona, es g = 1.6 a  $1.8 \cdot m$ , o bien, g = 0.7 a  $0.8 \cdot h$ .

El ancho b del diente (corona) se dispone de acuerdo con el valor  $\lambda$  (= b : ml del cálculo; normalmente se hace b = 10 a 15 · m (también b = 8 · m).

#### Alma

El espesor del alma suele hacerse,  $i = 1.8 \text{ a } 2 \cdot \text{m}$ , o  $i \approx 0.8 \text{ h}$ .

Si se disponen nervios laterales, el espesor de éstos se hará i' = 0,8 a 1 · i, aplicándose también estos valores para los radios o brazos en cruz.

En las almas con agujeros circulares, la distancia f de estos al cubo y a la corona se hace igual o ligeramente mayor que el espesor del alma

#### Brazos o radios

En ruedas pequeñas, el número de brazos generalmente se hace igual a cuatro; en ruedas grandes se dispone:

para d < 2.500 mm., 5 \u00f3 6 brazos

para d > 2.500 mm. y < 4.000 mm., 7 u 8 brazos

para d > 4.000 mm., 9 ó 10 brazos.

Los brazos se calcularán como vigas empotradas en el cubo, de longitud L; hasta ocho brazos se considera que el momento de torsión  $M_1 = F \cdot L$  es transmitido por dos brazos, y por cuatro brazos cuando el número de éstos es de ocho o más,

$$M_{i} = \frac{F \cdot I_{i}}{2} o M_{i} = \frac{F \cdot I_{i}}{4}$$

En ruedas pequeñas el ancho del brazo se hace, q=1,1 a 1,2+D,  $\gamma$  en la corona, q'=0,7 a 0,8+b.


El espesor de los brazos de sección elíptica se hace, e = 0,4 a 0,5 · q.

En poleas fundidas, la conicidad del cubo y de la corona (salida de tierra) se hace del 3 al 5 por 100. NOTA. – Las dimensiones prácticas expuestas, pueden utilizarse para otra clase de ruedas, acomodando la corona al servicio correspondiente.


### ENGRANAJES CILÍNDRICOS DE DENTADO HELICOIDAL

### Caracterización

Los engranajes cilíndricos de dentado helicoidal están caracterizados por su dentado oblicuo con relación al eje de rotación. En estos engranajes el movimiento se transmite de modo igual que en los cilíndricos de dentado recto, pero es más suave; tienen el inconveniente de producir empujes axiales. El ancho B del engranaje debe ser lo suficiente grande para que estén engranando, por lo menos, dos dientes a la vez; los ejes de los engranajes helicoidales pueden ser paralelos o cruzarse, generalmente a 90°.




Para eliminar el empuje axial, el dentado puede hacerse doble helicoidal continuo o interrumpido, y doble helicoidal intercalado continuo o interrumpido.




### Inclinación del dentado

En los engranajes de ejes paralelos, la inclinación del dentado generalmente se hace de 10° a 20° para evitar empujes excesivos, igual en las dos ruedas pero de mano contraria; el número de dientes mínimo, recomendado, es  $z \ge 12$ . En los engranajes de ejes oblicuos de inclinación del dentado también puede ser cualquiera pero del mismo sentido en las dos ruedas; la suma de los ángulos del dentado,  $\Sigma = \beta_1 + \beta_2$ , es igual al ángulo que forman los ejes de las ruedas al cruzarse (sin cortarse), siendo  $\beta_1 \le \beta_2$ . El avance en sentido axial de la hélice del dentado correspondiente al diámetro primitivo, en una vuel-

El avance en sentido axial de la hélice del dentado correspondiente al diámetro primitivo, en una vuelta completa de la rueda, es el paso H de la hélice.



Las funciones y valores generales de los términos de los engranajes cilíndricos de dentado recto, son de aplicación a los cilíndricos de dentado helicoidal.



### Disposiciones para el cálculo de los elementos

Al igual que en los engranajes cilíndricos de dentado recto, el módulo, característica de magnitudes, se fija mediante el cálculo de resistencia, según la potencia a transmitir y la velocidad (número de revoluciones de las ruedas que engranan); el módulo calculado, corresponde al normal o real, que redondeado (por exceso) debe coincidir con los normales de la Tabla 17 . 9; establecida la inclinación  $\beta$  del diente (de acuerdo con la velocidad), se cuenta con los datos necesarios para el cálculo de las dimensiones de la rueda, considerando conocido el número de diente z.

El diámetro exterior de la rueda  $\left(d_{1} = \frac{m_{1} \cdot z}{\cos \beta} + 2 \cdot m_{r}\right)$  servirá para el torneado de la rueda antes de la operación de tallado.

La sección de la rueda según un plano perpendicular a la inclinación de los dientes, es una elipse, cuyos ejes son d y  $\frac{d}{\cos\beta}$ ; si se ha de trazar el diente esta elipse será substituida por una circunferencia ideal de diámetro  $d_1 = \frac{d}{\cos^2\beta}$ .

En los engranajes helicoidales de ejes paralelos la inclinación del dentado, igual para las dos ruedas pero de mano contraria, puede ser cualquiera, pero se recomienda:

Velocidad lenta  $\beta = 5^{\circ}$  a  $10^{\circ}$ Velocidad normal  $\beta = 15^{\circ}$  a  $25^{\circ}$ Velocidad elevada  $\beta \ge 30^{\circ}$ 

La relación de reducción (o de multiplicación) igual que en los engranajes de dentado recto, se recomienda:


Velocidad lenta i = 1/10Velocidad normal i = 1/7 a 1/6

Velocidad elevada  $i \le 1/5$  (mejor i = 1/4 a 1/2)

Engranajes cilíndricos

## DENOMINACIONES Y RELACIONES EN EL DENTADO HELICOIDAL DEL SISTEMA DE MÓDULO

TABLA 28 . 9



Diámetro primitivo	$d = -\frac{m_{r_c}}{\cos \beta} \cdot z = m_c \cdot z$
Módulo normal o real	$m_n = \frac{d}{z} \cdot \cos \beta = \frac{p_r}{\pi} = m_r \cdot \cos \beta$
Paso normal o real	$p_n = \pi \cdot m_n = \frac{\pi \cdot d}{z} \cdot \cos \beta = p_c \cdot \cos \beta$
Módulo circunferencial o aparente	$m_c = \frac{d}{z} = \frac{p_c}{\pi} = \frac{m_o}{\cos \beta}$
Paso circunferencial o aparente	$p_c = \frac{\pi \cdot d}{z} = \pi \cdot m_c = \frac{p_n}{\cos \beta}$
Angulo de la hélice	$\operatorname{tg} \beta = \frac{\pi \cdot d}{H} ; \cos \beta = \frac{m_n}{m_c}$
Paso de la hélice	$H = \frac{\pi \cdot d}{\operatorname{tg} \beta} = p_{\cdot} \cdot z$
Paso axial	$p_x = \frac{H}{z} = \frac{p_s}{\lg \beta} = \frac{p_n}{\sec \beta}$
Número de dientes	$z = \frac{d \cdot \cos \beta}{m_0} = \frac{d}{m_c}$
Espesor cordal del diente	$\dot{e} = \frac{m_n \cdot z}{\cos \beta} \cdot \sin \frac{90}{z} = m_c \cdot z \cdot \sin \frac{90}{z}$
Altura cordal del diente	$a_c = \frac{m_s}{\cos \beta} \left[ 1 + \frac{z}{2} \cdot (1 - \cos \frac{90}{z}) \right] = m_c \left[ 1 + \frac{z}{2} \cdot (1 - \cos \frac{90}{z}) \right]$
Addendum	$a = m_n = m_c \cdot \cos \beta$
Dedendum	$b = 1.25 \cdot m_n = 1.25 \cdot m_c \cdot \cos \beta.$
Diámetro exterior	$d_{s} = \frac{m_{s} \cdot z}{\cos \beta} + 2 m_{s} = m_{c} \cdot (z + 2)$
Distancia entre centros	$C \simeq \frac{d_1 + d_2}{2}$
Diámetro ideal (para trazado)	$d_i = \frac{d}{\cos^2 \beta}$
Número ideal de dientes (fresadora)	$z_1 = \frac{z}{\cos^3 \beta}$ , para trazado en fresadora universal (Tabla 15.12).


Engranajes cilíndricos

## EMPUJE AXIAL EN LAS RUEDAS DE DENTADO HELICOIDAL


### Vator del empuje axial

La fuerza F del piñón (rueda motriz) se descompone en la F_s, perpendicular al diente y en la F_s, o fuerza axial, que tiene que ser absorbida por el soporte contra empuje axial S_s dispuesto en el lado opuesto a la dirección de la fuerza F_s, la fuerza F_s, aplicada perpendicularmente al diente de la rueda conducida, se descompone en la fuerza F_z perpendicular al eje de su rueda y que la pone en movimiento, y en la F_{sz} que produce el empuje axial y que se absorberá por el soporte axial correspondiente, como la F_{st}.

El valor de  $F_2$  es igual a F; el perpendicular al diente,  $F_{+-} = \frac{F}{\cos \beta}$ , y los de los empujes axiales, entre sí pero de mano contraria,  $F_{++} = F_{+2} = F \cdot tg\alpha$ .



La dirección del empuje axial depende del sentido de rotación de la rueda, de la inclinación del diente y de la posición del piñón y de la rueda; variando una de estas condiciones se modifica la dirección del empuje.



Cálculo gráfico de la presión sobre los dientes y del empuje axial sobre los soportes de rodadura.


Reacciones contra el empuje axial E_{at} y E_{at}, según el sentido de rotación del diente y posición piñón-rueda.

### Presión normal y empuje según el valor de 8

Angulo de inclinación del diente	$\beta = \frac{1}{1}$	5°	10°	15°	20°	25°	30°
Presión normal	F,	1,0038	1,0154	1,0353	1.0642	1,1034	1,1547
Empuje axial	Ε.,	0,0875	0,1763	0,2679	0,3640	0,4663	0,5773

Engranajes cilíndricos

## ENGRANAJES CILÍNDRICOS HELICOIDALES DE EJES OBLICUOS



Relaciones de reducción y angulares del dentado

Los engranajes cilíndricos helicoidales de ejes oblicuos, se presentan cruzándose los ejes de la ruedas o árboles respectivos formando un ángulo cualquiera; normalmente  $\Sigma = 90^{\circ}$ .

El sentido de los ángulos  $\beta$  del dentado (también de la hélice) puede ser cualquiera, pero el mismo (derecha o izquierda) para las dos ruedas. La suma  $\Sigma$  de los ángulos de las hélices,  $\beta_1+\beta_2$ , es igual al que forman los árboles al cruzarse.

Las relaciones numéricas de los elementos de las ruedas (piñón y rueda) de los engranajes cilíndricos helicoidales de ejes oblicuos, son las mismas que las de ejes paralelas (Tabla 28.9), y en éstos como en aquellos, la dirección del empuje axial depende del sentido de los ángulos  $\beta_1$  y  $\beta_2$ , de la dirección del dentado y del sentido de rotación de las ruedas.

Las relaciones entre el número de revoluciones de las ruedas,  $i = n_1/n_2$  inversa de los diámetros primitivos  $i = d_1/d_2$  o del número de dientes  $i = z_1/z_2$  no se cumple en estas ruedas (salvo que sean exactamente iguales), pudiendo fabricarse ruedas del mismo diámetro primitivo con distinto número de dientes, o del mismo número de dientes con distintos diámetros primitivos, siendo en todo caso iguales los módulos normales o reales.

Para calcular el ángulo de inclinación de los dientes, se tiene:

tg 
$$\beta_1 = \frac{z_2 \cdot d_1}{z_1 \cdot d_2}$$
, o bien tg  $\beta_1 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2 \cdot d_2}$ , también

$$\operatorname{tg} \beta_2 = \frac{z_1 \cdot d_2}{z_2 \cdot d_1}; \quad \operatorname{tg} \beta_2 = \frac{n_2 \cdot d_2}{n_1 \cdot d_1}$$

En engranajes con ruedas del mismo diámetro primitivo,  $d_1 = d_2$ , los valores de los ángulos  $\beta_1$  y  $\beta_2$ , son:

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2}; \operatorname{tg} \beta_2 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{n_2}{n_1}.$$

En la Tabla 29.9 se especifican valores de los ángulos  $\beta_1$  y  $\beta_2$  correspondientes a determinadas relaciones  $i = z_2/z_1$  frecuentes en la práctica, así como también para determinados valores de  $\beta_1$  y  $\beta_2$ , se especifica la relación  $i = z_2/z_1$  correspondiente.

Engranajes cilíndricos	ÁN	TABLA 29 . 9			
Relación	Angulos d	le la hélice	Ángulos d	e la hélice	Relación
22/21	β.	β,	<b>B</b> ,	β,	
1:1	45,0°	45,0°	45°	45°	1:1,0
1:1,25	51,3400°	38,6600°	50°	40°	1:1,192
1:1,50	56,3099°	33,6901°	55°	35°	1:1,428
1:1,75	60,2551°	29,7449°	60°	30°	1:1.732
1:2	63,4349°	26,5651°	65°	25°	1:2.145
1:2,25	66,0375°	23,9625°	67.5°	22,5°	1:2,414
1:2,50	68,1986°	21,8014°	70°	20°	1:2,747
1:2,75	70,0169°	19,9831°	72°	18°	1:3,078
1:3	71,5650°	18,4350°	73,5°	16,5°	1:3,376
1:3,25	72,8973°	17,1027°	75°	15°	1:3,732
1:3,50	74,0546°	15,9454°	76°	14°	1:4.012
1:4	75,9638°	14,0362°	77°	13°	1:4,331
1:4,5	77,4712°	12,5288°	78°	12°	1:4.705
1:5	78,6901°	11,3099°	79°	110	1:5,145

Engranajes cilíndricos


### EMPUJE AXIAL EN RUEDAS DE DENTADO HELICOIDAL DE EJES OBLICUOS

### Valor del empuje axial


Como en los engranajes helicoidales de ejes paralelos, en los ejes oblicuos el valor de los empujes axiales depende de la fuerza a transmitir  $F_1$  y de los ángulos de inclinación de los dientes  $\beta_1$  y  $\beta_2$ .

La componente  $F_n$  perpendicular a los dientes, es  $F_n = \frac{F}{\cos \beta_1}$ , y el empuje axial  $F_{at} = F \cdot tg \beta_1$ .

En la rueda 2, el valor de  $F_n$  se descompone en  $F_2 = F_n \cos \beta_1$  (=  $F_{e1}$ ), y en  $F_{e2} = F_n \cdot \operatorname{tg} \beta_1$  (= F), empuje axial.



La dirección del empuje axial depende del sentido de rotación de la rueda, de la inclinación de los dientes, y de la posición rueda-piñón; variando una de estas condiciones se modifica aquella dirección.




Los distintos valores de las fuerzas se han determinado del modo expuesto en la parte superior. Se representa sobre los soportes que absorben los empujes axiales, el valor de estos empujes y la dirección opuesta a los mismos (antiaxial).

Engranajes cilíndricos


## ENGRANAJES CILÍNDRICOS HELICOIDALES DE TORNILLO SIN FIN

### Disposición de los engranajes de tornillo sin fin

En un engranaje helicoidal de ejes que se cruzan (sin cortarse), si el diámetro del piñón se reduce con relación al de la rueda, el engranaje helicoidal se convierte en otro de tornillo sin fin; en estos engranajes generalmente los ejes se cruzan a 90°. El tornillo sin fin (piñón) se define por su número de entradas o filetes, normalmente comprendido entre uno y cinco, y también hasta ocho.




El tornillo sin fin acciona o gira sobre una rueda (tuerca), y como lo hace sin desplazarse, en una relación completa del tornillo la rueda girará un arco igual al paso axial del primero, siendo este arco el paso circunferencial  $p_c$  de la rueda. El paso axial  $p_s$  del tornillo se mide entre dos dientes o filetes consecutivos del tornillo aunque sea de dos o más entradas; el avance circunferencial  $p_c$  de la rueda es igual al paso axial  $p_s$  multiplicado por el número de entradas o filetes.



El ángulo  $\beta_1$  de inclinación del tornillo sin fin, está formado por su generatriz (como cilindro) y por la recta tangente al flanco del diente; su complemento  $\gamma_1$  es el ángulo de pendiente de la hélice; cuando los ejes se cortan a 90° (caso general) el ángulo de la hélice de la rueda es  $\beta_2=\gamma_1$ . La inclinación del dentado es del mismo sentido en el piñón y la rueda.

El àngulo  $\beta_1$  depende del diámetro primitivo  $d_1$  del tornillo y de su paso  $p_{xi}$ ; este ángulo se suele establecer entre los 50° y 80°, y a veces mayor. El ángulo de presión del diente se hace  $\alpha=20^\circ$ ; el perfil del diente corresponde a su sección longitudinal y se trazará según la cremallera normalizada módulo 1, representada en la parte superior; para otros módulos, se multiplicará su número por los de la módulo 1.


Transversalmente, la corona de la rueda se limitará: sin garganta, con garganta y con garganta y perfil angular; el ancho de esta corona es aproximadamente igual al diámetro exterior del tornillo.



El mecanismo de tornillo sin fin admite una gran reducción, generalmente comprendida entre una y cincuenta,  $i=z_1/z_2=1$  a 50. El material utilizado para la fabricación es, el acero para el tornillo, que según la potencia será templado y rectificado; el de la rueda o su corona será generalmente, bronce fosforoso, y también aleaciones de aluminio, zinc, manganeso y fundición gris.

Engranajes cilíndricos

## ENGRANAJES CILÍNDRICOS DE TORNILLO SIN FIN MÓDULOS. FILETES Y DIENTES



#### Módulo

Los módulos m de los engranajes de tornillo sin fin está normalizados, γ su valor se fija mediante el cálculo de transmisión de potencia o de momento de giro. El módulo de calculado corresponde al módulo axial m₁₁, del tornillo sin fin, así como al circunferencial m₂, de la rueda.

La serie de módulos normalizados para engranajes de tornillo sin fin, comprende los siguientes:

Preferentes ..... 1 - 2 - 4 - 8 - 16 Normales ...... 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 Complementarios 1.5 - 3 - 6 - 12


### Número de filetes y de dientes

El número de filetes del tornillo sin fin se hace de 1 a 6 y también hasta 8, y se establecerá de acuerdo con la reducción que se desea obtener; a mayor número mayor velocidad de deslizamiento y menor reducción.

El número de dientes de la rueda será igual a 17 como mínimo; el diámetro primitivo del sin fin ha de ser exactamente igual al del de la fresa-madre que se utilice para el tallado de la rueda. La distancia entre centros del tornillo sin fin y de la rueda será igual a la del tallado.

Se recomienda que el diámetro primitivo sea q = 8, 10, 12, 16, 20, veces el módulo m, y también que sea 7, 9, 11, 14, 18 veces el mismo módulo m, si bien, los últimos valores indicados para g deben evitarse.

En la figura que sigue se representa la disposición del tallado (torneado) del sin fin con cuchilla cuya arista cortante está situada en un plano axial, y el tallado con cuchilla piñón; los flancos del diente son rectos en el plano axial.




### Calidad

Para las tolerancias de fabricación (Tabla 26.9) se consideran los siguientes calidades:

Calidad 4 para engranajes de gran precisión y velocidad de desplazamiento del sin fin > 5 m/seg. Calidad 6 para engranajes de precisión y velocidad de desplazamiento del sin fin < 7,5 m/seg.

Calidad 8 para engranajes corriente y velocidad de desplazamiento del sin fin < 1.5 m/seg.



Especificación	Tomillo sin fin	Rueda
Módulo	m (se fija por cálculo).	<u>-</u>
Módulo axial	$m_{11} = m (= \frac{d_1}{q}; valores de q en$	la página anterior)
Módulo normal	$m_{n1} = m_{n1} \cdot \text{sen } \beta,$	$m_{n2} = m_{n1} \cdot \cos \beta_2 (= m_{n1})$
Módulo circunferencial	$m_{er} = \frac{m_{er}}{\cos \beta_1} = m_{er} \cdot tg \beta_1$	$m_{c2} = \frac{m_{n2}}{\cos \beta_2} = \frac{d_2}{z_2} = m_{s1} (= m_c)$
Paso axial	$p_{s1} = m_{s1} \cdot \pi = \frac{p_n}{\text{sen } \beta_1} (= p_{s2})$	
Paso normal	$p_{n1} = p_{n1} \cdot \text{sen } \beta_1$	$p_{n2} = p_{x1} \cdot \cos \beta_2 = p_{n1}$
Paso circunferencial	$p_{c1} = \frac{p_{c1}}{\cos \beta_1} = p_{c1} \cdot tg \beta_1$	$p_{c2} = p_{s1}$
Diámetro primitivo	d ₁ = q · m ₊₁ (q en la página antenor).	$d_2 = m_{c2} \cdot z_2$
Angulo de la hélice	$tg \beta_1 = \frac{\pi \cdot d_1}{p_{h1}} (\gamma = 90^\circ - \beta_1)$	
Paso de la hélice	$p_{n1} = p_{n1} \cdot z_1 = \frac{\pi \cdot d_1}{tg \beta_1}$	$p_{n2} = \pi \cdot d_2 \cdot tg \beta_1$
Número de dientes	$z_1 = \frac{p_{hl}}{p_{al}}$	$z_2 = \frac{d_2}{z_2}$
Addendum	a, = m	a ₂ = m
Dedemdun	b, = 1,2 · m	b ₂ = 1,2 · m
Diámetro exterior	$d_{s1} = d_1 + 2 \cdot m$	$d_{e2} = m \cdot (z_2 + 2) (garganta).$
Diámetro total de la corona		$d_{e'} \begin{cases} m \text{ inmo} = d_{e2} + 1,5 \cdot m \\ m \text{ inimo} = d_{e2} + m \end{cases}$
Ancho de la corona		1 a 2 filetes, B = 7,5 · m + 6 3 a 4 filetes, B = 6,75 · m +
Radio de la garganta	i	$R = \frac{d_1}{2} - m$
Angulo de la garganta		$\alpha = 60^{\circ} \text{ a } 90^{\circ} \text{ (normalmente } \alpha = 90^{\circ}$
Longitud del sin fin	$I = 6 \cdot p_{xt}$	

Engranajes cilindricos


## EMPUJE AXIAL EN ENGRANAJES DE TORNILLO SIN FIN

### Valor del empuie axial


Como en todo engranaje helicoidal, el valor de los empujes axiales, en los de tornillo sin fin depende de la fuerza a transmitir, F y de los ángulos de inclinación de los dientes  $\beta_1$  y  $\beta_2$ . Como en aquellos casos, la componente  $F_n$  perpendicular a los dientes es:

 $F_n=\frac{F}{\cos\beta_1}$ , y el empuje axial  $F_{n^*}=F\cdot tg\,\beta_1$ , cuyo valor crece con  $\beta_1$ , por lo que la perdida de potencia por dicho motivo es importante en esta composición de engranajes.

En la rueda, el valor de F_n se descompone en F₂ = F_n  $\cos \beta_1$  (= F_{s1}), y en F_{s2} = F_n · tg  $\beta_1$  (= F), empuje axial.



Asimismo, la dirección del empuje axial depende del sentido de rotación, de la inclinación de los dientes, y de la posición rueda-tornillo; variando una de estas condiciones se modifica aquella dirección.



Los valores de las fuerzas y de los empujes axiales se han determinado del modo expuesto en la parte superior. Se indica sobre los soportes que absorben los empujes axiales el valor de éstos, y la dirección opuesta a los mismos. Los empujes axiales son de consideración en los tornillos sin fin, y aumentan con el valor del ángulo  $\beta$ .

### Aplicación y normas generales

Los engranajes cónicos se utilizan para la transmisión del movimiento de rotación y de fuerzas entre dos ejes que se cruzan cortándose. Los cuerpos de las dos ruedas (piñón y rueda) son de forma cónica y tienen el vértice común, que se halla en el punto de intersección de los ejes.

Los dientes pueden ser rectos convergentes en el punto de intersección de los ejes o vértice del engranaje, y también helicoidales o en espira, siendo en estos últimos la marcha más suave y silenciosa.

Las dimensiones de los dientes se consideran sobre el plano común a la rueda y su complementario, siendo este plano perpendicular al eje de rodadura; las generatrices de los conos complementarios, son los radios ideales de engranajes rectos o ruedas frontales equivalentes al engranaje cónico, cuyo dentado ideal ten número entero o fracción), se utilizará en el cálculo de las dimensiones de las ruedas cónicas (módulo circunferencial, etc.).

La Norma UNE 18051 (engranajes conicorrectos) establece el módulo unidad con ángulo de presión a 20°, con la cremallera tipo correspondiente.




En los engranajes cónicos con ángulo de intersección a 90°, se recomienda:

- 16 o más dientes en el piñón.
- 15 dientes en el piñón y 17 o más en la rueda.
- 14 dientes en el piñón y 20 o más en la rueda.
- 13 dientes en el piñón y 30 o más en la rueda.


Cuando el número de dientes es inferior al recomendado, es conveniente efectuar la corrección del dentado, como se ha expuesto para los engranajes cilíndricos.

El ángulo que forman los ejes al cortarse, puede ser:


a) Angulo  $\Sigma < 90^{\circ}$ ;




b) Angulo  $\Sigma = 90^{\circ}$ 



c) Angulo  $\Sigma > 90^{\circ}$ .





**DENOMINACIONES Y RELACIONES** Engranajes TABLA 31. 9 DEL DENTADO (1.º) cónicos Fig. 27,1 Angula del addendum Angulo de la cara Angulo primitivo Vertice 4 5 Angulo de los ejes Angula de fondo Generatriz Ang. dedendur Fig. 27.2 Dedendum Paso circunferencial Longitud del diente Profundidad de diente Addendum Rueda Denominación Piñón Angulo de presión  $\alpha = 20^{\circ}$  $\Sigma = 90^{\circ}$ Angulo de ejes  $\varphi_1 = \text{arc. tg} \frac{\mathbf{z}_1}{-}$  $\varphi_2 = \text{arc. tg} \frac{\mathbf{Z}_2}{2}$ Ángulo primitivo Número de dientes m; m =  $\frac{d_1}{d_1}$ m;  $m = \frac{d_2}{d_2}$ Módulo B ≥ G Longitud del diente  $h = 2,188 \cdot m$ Profundidad del diente

 $z_n \text{ (ideal)} = \frac{z_1}{\cos \varphi_1}$ 

h, = 2 · m j (valores en la Tabla de la pág. 345).

 $z_a$  (ideal) =  $\frac{\epsilon_2}{\cos \varphi_2}$ 

Profundidad del trabajo

Número de dientes para elegir la

fresa para tallado en fresadora universal (Tabla 16.2).

Juego entre dientes

343

## DENOMINACIONES Y RELACIONES DEL DENTADO (2.º)

TABLA 31, . 9

33111331	DEL DENTADO 12.	<u>,                                      </u>
Denominación	Piñón	Rueda
Espacio libre del fondo	·	 0,188 ⋅ m
Paso circular	p =	π · m
Diámetro primitivo	d = m · z	$d_2 = m \cdot z_2$
Diametro exterior	$d_{i} = d_i + 2 \cdot a_i \cdot \cos \varphi_i$	$d_{*2} = d_2 + 2 \cdot a_2 \cdot \cos \varphi_2$
Generatriz	$G = \frac{m}{2}$	$\cdot \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$
Addendum	a, = h, - a ₂	a, = m · A (A Tabla 32 · 9).
Dedendum	$b_1 = h - a_1$	$b_2 = h \cdots a_7$
Angulo del addendum	$\gamma_1 = \text{arc. tg } \frac{b_2}{G}$	$\gamma_2 = \text{arc. tg } \stackrel{b_1}{G}$
Angulo del dedendum	$\delta_1 = \text{arc. tg } \frac{b_1}{G}$	$\hat{\delta}_2 = \text{arc. tg } \frac{b_2}{G}$
Angulo de la cara	$\varphi_{c_1} = \varphi_1 + \delta_2$	$\varphi_{c_2} = \varphi_2 + \delta_1$
Angulo del fondo	$\varphi_{i_1} = \varphi_i - \delta_i$	$\varphi_{t_2} = \varphi_2 - \delta_2$
Espesor circular	$e_{c_1} = p  e_{c_2}$	$e_{v_2} = \frac{\pi \cdot m}{2} - (a_1 - a_2) \cdot tg \alpha$
Espesor cordal	$\dot{\mathbf{e}}_{1} = \mathbf{e}_{c1} = \frac{\dot{\mathbf{e}}_{11}^{1}}{6 \cdot \dot{\mathbf{d}}_{1}^{2}} = \frac{\dot{\mathbf{i}}}{2}$	$\dot{e}_z = e_{c2} - \frac{e_{12}^3}{6 - d_2^2} - \frac{i}{2}$
Addendum cordal	$a_{c1} = a_1 + \frac{e_1^2 \cdot \cos \varphi_1}{4 \cdot d_1}$	$a_{c2} = a_2 + \frac{e_2^2 \cdot \cos \varphi_2}{4 \cdot d_2}$

### Relaciones numéricas en casos especiales

a) Para suma de ángulos primitivos  $\Sigma < 90^{\circ}$  (caso a) de la pág. 342):

$$\Sigma = \varphi_1 + \varphi_2$$

$$tg \varphi_1 - \frac{\sec \Sigma}{\frac{z_2}{z_1} + \cos \Sigma} - \vdots \qquad tg \varphi_2 = \frac{\sec \Sigma}{\frac{z_1}{z_2} + \cos \Sigma}$$

b). Para suma de ángulo primitivos  $\Sigma > 90^{\circ}$  (caso c) de la pág. 342 con  $\varphi_2 = 90^{\circ}$ ):

$$\Sigma = \varphi_1 + \varphi_2$$
 
$$\operatorname{sen} \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \,, \qquad \{\varphi_1 = \Sigma - 90^\circ\}$$

c). Para suma de ángulos primitivos  $\Sigma > 90^\circ$  (caso c) de la pág. 342 con  $\varphi \neq 90^\circ$ )

$$\Sigma = \varphi_1 + \varphi_2,$$

$$tg \ \varphi_1 = \frac{sen \ (180 - \Sigma)}{z_2} \ cos \ (180 - \Sigma) \ ; \quad tg \ \varphi_2 = \frac{sen \ (180 - \Sigma)}{z_2} \ cos \ (180 - \Sigma) \ .$$

## COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DEL ADDENDUM Y PARA LA HOLGURA O JUEGO ENTRE DIENTES

TABLA 32 . 9

Coeficientes para la determinación del addendum

Para determinar el valor del addendum del diente de una rueda, se tomarán los coeficientes A especificados en la Tabla que sigue, y que corresponden a la relación:

$$i_{\infty} = \sqrt{\frac{z_1 \cdot \cos \varphi_1}{z_2 \cdot \cos \varphi_2}},$$


resultando.

addendum  $a_7 = m \cdot A$ 

	Val	ores d	e A para	$i = \frac{z_2}{z_1}$	- ,		Valores de A para i = $\frac{z_2}{z_1}$ ,						
De	1,00	а	1,00,	Α	=	1,000	De	1,42	а	1,45,	А	=	0,760
De	1,00	а	1,02	Α	=	0,990	De	1,45	а	1,48,	А	=	0,750
De	1,02	а	1,03,	Α	=	0,980	De	1,48	а	1,52,	Α	=	0,740
De	1,03	а	1,04,	Α	=	0,970	De	1,52	а	1,56,	Α	=	0,730
De	1,04	а	1,05,	Α	=	0,960	De	1,56	а	1,60,	Α	=	0,720
De	1,05	а	1,06,	Α	=	0,950	De	1,60	а	1,65,	Α	=	0,710
De	1,06	а	1,08,	Α	=	0,940	De	1,65	а	1,70,	Α	=	0,700
De	1,08	a	1,09,	Α	=	0,930	De	1,70	а	1,76,	A	=	0,690
De	1,09	а	1,11,	Α	=	0,920	De	1,76	а	1,82,	Α	=	0,680
De	1,12	а	1,13,	Α	=	0,910	De	1,82	а	1,89,	A	=	0,670
De	1,13	а	1,14,	Α	=	0,900	De	1,89	а	1,97,	Α	=	0,660
De	1,14	а	1,15,	Α	=	0,890	De	1,97	а	2,06,	Α	=	0,650
De	1,15	а	1,17,	Α	=	0,880	De	2,06	а	2,16,	Α	=	0,640
De	1,17	а	1,19,	Α	=	0,870	De	2,16	а	2,27,	Α	=	0,630
De	1,19	а	1,21,	Α	=	0,860	De	2,27	а	2,41,	Α	=	0,620
De	1,21	а	1,23,	Α	=	0,850	De	2,41	a	2,58,	Α	=	0,610
De	1,23	а	1,25,	Α	_	0,840	De	2,58	а	2,78,	Α	=	0,600
De	1,25	а	1,27	Α	=	0,830	De	2,78	а	3,05,	Α	=	0,590
De	1,27	а	1,29,	Α	=	0,820	De	3,05	а	3,41,	Α	=	0,580
De	1,29	а	1,31,	Α	=	0,810	De	3,41	а	3,94,	A	=	0,570
De	1,31	а	1,33,	Α	=	0,800	De	3,94	а	4,82,	Α	=	0,560
De	1,33	а	1,36	Α	=	0,790	De	4,82	а	6,81,	Α	**	0,550
De	1,36	а	1,39,	Α	=	0,780	De	6,81	а	_	А	=	0,540
De	1,39	а	1,42,	A	=	0,770							
	Módu	lo		Juego	j en r	nm.		Módu	lo		Juego	j en i	mm.
	hasta	1,25		de 0,0	25 a 0	.075		de 7a	8		de 0,2	00 a 0	),275
	de 1,25	a 2,5		de 0,0	50 a 0	,100		de 8 a	10		de 0,2	50 a 0	,325
	de 2,5	a 3		de 0,0	75 a 0	,125		de 10 a	13		de 0,3	100 a 0	,400
	de 3	a 4		de 0,1	00 a 0	,150		de 13 a	15		de 0,3	50 a 0	,450
	de 4	a 5		de 0,1	25 a 0	,175		de 15 a	17	ļ	de 0,4	100 a 0	,550
	de 5	a 6		de 0,1	50 a 0	,200	de 17 a 20 de 0,450 a 0,6				),650		
	de 6	a 7		de 0,1	75 a 0	,225	de 20 a 25 de 0,500 a 0,750						,750
NC	TA.—En	caso	de elecció	ón, tóm	ese pa	ra A el va	Ilor ma	 iγor, γ pá	ara js	e tomará	i el men	or.	- ,

## ÁNGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN Y DE LA RUEDA

TABLA 33, . 9



	z,	Z, φ Número de dientes de la rueda, z ₂ 13 14 15 16 17 18												
					1	4	<b>.</b>	5	1	6	1	7	7	8
	12	Ø1	42,717°	42°43′	40,60°	40°36′	38,667°	38°40'	36,883°	36°53′	35,217°	35°13'	33,683°	33°41′
	Ľ	φ2	47,283°	47° 17′	49,40°	49°24′	51,333°	51°20'	53,117°	53°7′	54,783*	54°47'	56,317°	56°19′
	13	φ,	45°	45°	42,883°	42°53′	40,917°	40°55′	39,10°	39°6′	37,40°	37°24'	35,833°	35°50′
	ľ	φ2	-	75	47,117°	47°7′	49,083°	49°5′	50,90°	50°54′	52,60°	52°36′	54,167°	54°10'
	14	φ,			45°	45°	43,033°	43°2'	41,20°	41°12′	39,467°	39°28'	37,867°	37°52′
		02		L			46,967°	46°58	48,80°	48°48'	50,533°	50°32'	52,133°	52°8′
	15	<b>1</b> 91		ļ.			45°	45°	43,15°	43°9′	41,417°	41°25′	39,80°	39°48′
	_	<b>₽</b> 2		<b>ـ</b> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<del> </del>		"		46,85°	46°51	48,583°	48°35′	50,20°	50°12′
	16	¢;		i			į		45°	45°	43,267°	43°16′	41,633°	41°38'
ç	<u> </u>	42.		<del> </del>			<del></del>				46,733°	46°44'	48,367°	48°22′
piñón	17	ψ,						1			45°	45°	43,367°	43°22′
3		42		<u> </u>							ļ		46,633°	46°38
dientes del	18	φ,					1						45°	45°
5	<u> </u>	42				L	<u> </u>	L	L	l	į	_	L	·
e die			_		1 -		mero de	e diente	s de la	rueda,	Z 21			
ap c	5		19		2	20		21		2	23		2	4
Vúmero	12	Ø1	32,267°	32°16'	30,967°	30°58′	29,75°	29°45′	28,617°	28°37'	27,55°	27°33′	26,567°	26°34′
lún	12	42	57,7 <b>33°</b>	57°44'	59,033°	59°2′	60,25°	60°15′	61,383°	61°23′	62°45°	62°27'	63,433°	63°26′
`	13	φ,	34,383°	34°23'	33,033°	33°2′	31,767°	31°46′	30,583°	30°35'	29,483°	29"29'	28,45°	28°27′
	13	φ2	55,617°	55°37'	56,967°	56°58′	58,233°	58°14′	59,417°	59°25′	60,517°	60°31′	61,55°	61°33′
	14	φ,	26,383°	36°23′	35,0°	35°0'	33,683°	33°41′	32,467°	32°28'	31,333°	31°20′	30,25°	30°15′
	14	Ψ2	53,617°	53°37′	55,0°	55°0'	56,317°	56°19′	50,533°	57°32′	58,667°	58°40'	59,75°	59°45
	15	φı	38,30°	38°18′	36,883°	36°53′	35,533°	35°32′	34,283°	34° 17'	33,117°	33°7′	32,0°	32°0′
		φ2	51,70°	51°42′	53,117°	53°7'	54,467°	54°28′	55,717°	55°43′	56,883°	56°53′	58,0°	58°0′
	16	φ1	40,10°	40°6′	38,667°	38°40′	37,30°	37°18′	36,033°	36°2′	34,817°	34°49′	33,683°	33°41′
İ	Ĺ.,	₽2	49,90°	49°54′	51,333°	51°20′	52,70°	52°42′	53,967°	53°58′	55,183°	55°11′	56,317°	56°19′
	17	Pι	41,817°	41°49′	40,367°	40°22′	39,0°	39°0′	37,70°	37°42'	36,467°	36°28′	35,317°	35°19′
	_	₽2_	48,183°	48°11′	49,633°	49°38′	51,0°	51°0′	52,30°	52°18′	53,533°	53°32′	54,683°	54°41′
	18	φη	43,45°	43°27′	42,0°	42°0'	40,60°	40°36′	39,283°	39°17'	38,05°	38.3.	36,883°	36°53′
İ		P2	46,55°	46°33′	48,0°	48°0′	49,40°	49°24′	50,717°	50°43'	51,95°	51°57′	53,117°	53°7′
	19	φ1	45°	45°	43,533°	43°32′	42,133°	42°8′	40,817°	40°49'	39,567°	39°34′	38,367°	38°22'
		$\varphi_2$	<del>-</del>		46,467°	46°28′	47,867°	47°52 43°36′	49,183°	49°11′	50,433°	30 20	51,633°	51°38′
	20	φ,			45°	45°	43,60° 46,40°	4.1°36 46°24	42,283° 47,717°	42°17' 47°43'	41,017°	41°1′ 48°59′	39,80°	39°48′ 50°12′
		\$2		<del></del>	<del>                                     </del>		40,40	40 24	47,717° 43,667°	47°43 43°40'	48,983° 42,40°	48°59'	50,20°	
İ	21	φ ₁				1	45°	45°	46,333°	45°40'	47,60°	42°24° 47°36′	41,20° 48,80°	41°12′ 48°48′
'	-	φ,		<del></del>	<del>                                     </del>		<del> </del>		10,333	40.20	43,733°	47°36 43°44	48,80° 42.517°	48°48' 42°31'
İ	22	Ψ1 Ψ2							45°	45°	45,733 46,267°	46°16′	42,517° 47,483°	42°31 47°29′
	_	Ψ2 Ψ1			<b> </b>		† · · · —				70,207	70 10	47,463° 43,783°	43°47′
	23	ψı									45°	45°	45,763 46,217°	46°13′
	$\exists$	Ψ ₁		1	†			-	<del> </del>	<b>-</b>	<del> </del>			
	24	φ2							,				45°	45°

## ÁNGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN Y DE LA RUEDA

TABLA 33. . 9

Número de dientes de la rueda z. z. 25 26 27 20 30 23°58' 23.20° 23°12 22 4R3* 22029 21 80° 21048 25 633° 25°38' 24.7670 24046 23 9679 12 68°12' 64.3679 66°48′ 67.517° 67°31' 68.20° 64022 65 2339 65°14' 66 033° 66*2" 66 80° φ, 25°43′ 24°54 24 PQ: 22 4220 23°26' 24 15° 27 4839 27°29′ 26 567° 26°34' 25 717° 24 900 13 65°51 66 567° RS* 34' 63.433° 64 2R3° 64917 65,10° 65°6' RE REP 62 5179 62°31' 63°26 42 25°1′ 200 151 26 567° 26°34′ 25°46 25.017° 29.25° 28.30° 200191 27 400 27024 25.7670 14 SU₀VE, 61.70° 61947 62 60° 62°36 R3 433º 63°26′ 64 2339 64°14 64 9839 64°59 60.75° φ, 27021 269241 30.9679 ያበ<u>ቀ</u>ደብ 29.983° 29*591 29.05° 29°3′ 28 183° 28°11′ 27.36° 26 567* us. 15 62°39′ 63°26 59°2′ 60.017° 60011 60.95° 60°57′ 61 817° 61°49' 62.65° 63,433° 59.0339 0-29°4' 32 6179 32037 31.617° 31°37' วก คร• 201201 29 750 20045 28 2830 28053 28 067* 16 59.35° 59°21' 60.25° 80° 15' 61,117° 61*7" 61 9339 61 56 57°23' 58.383° 58°23′ 57.383° 0, 34.217° 200321 32012 31.2670 31916 30.383° 30°23 39 533* 34°13′ 33 1839 33°11′ 32 20° 17 57°48' 60°28' 58°44' 59.617° 59°37 60 467° 55,783° 55°47′ 56 817° 56°49′ 57.80° 58.733° ø, 32 7330 31 833° 31050 30.967° 30.0584 35.75° 35045 34 70° 34042 23 693° 22041 32°44' ٠, 18 57°16' 58°10' 59.033° 59°2′ 54.25° 54°15′ 55.30° 55° 18' 56.317° 56°19' 57.267° 58,167° φ2 37°14′ 36°9′ 35 133° 35°8' 34 15° 34°9' 77 277° 33°14′ 32.35° 32*21" 37.233 36 15° 19 54.867° 54°52' 55.85° 55°51' 56.767° 56°46' 57.65° 57°39' 52.767° 52°46′ 53.85° 53°51' φ2 34 60° 34036 33 883° 337411 38.667° **ንድ**°40' 37.567° 37°34' 36 5339 36°32 35 5339 35°32′ 20 54°28 55.40° 55°24° 56.317° 56° 19' 51.333° 51°20′ 52 4339 52°26' 53,467* 53°28' 54.467° φ, 35°55° 35°0′ 37°52′ 36°53′ 35.917° 35.0° 40 033° 40°2' 38 933° 38°56' 37.867° 36.BB3° 21 54°5' 55.0° 55°0′ 49.967° 49°58' 51.067* 51º4' 52.133° 52°8' 53.117° 5307 54.083° φ2 41.35° 41021 40.233° 40°14′ 39 183° 39°11' 38.167° 39.10 37.183° 379111 36.25° 36° 15' φ, 22 50°49' 48.65° 48°39' 49.767° 40°46' 50 817° 51.833° 51°50° 52.817° 52°49′ 53 759 53"45" φ2 niñón 37"29" 42.617° 42°37 41.50° 419301 40 433° 40°26′ 39 40° 39°24 38.417° 39°25 37.4B3° 23 47,383 47°23° 48.50° 48°30′ 49 567° 49°34' 50 60° 50°36′ 51 583° 51°35° 52.517° 52*31' Þ φ2 39°37′ 39°40' 40°36' 28.667* 43 833° 43°50′ 42.717° 42°43' 41.633° 41°38′ 40.60° 39.617° dientes 24 51°20' 48.367° 49.40° 49°24 50.383° 50°23' 51,333° 46.167° 46°10' 47.283° 47°17' 48°22' φ2 40°46 470531 420481 41.767° 41946 40 767° 39 80° 39°48′ 43 883° 42 80° φ, æ 450 450 25 46°7′ 47.20° 47° 12' 4Rº 14 49.233° 49°14' 50 20° 50° 12' 46.117° 48.233° φ2 43°55′ 42 883° 42°53' 41 883° 41°53′ 40.917° 40°55° 43 9170 45° 45° 26 46 083° 46°5' 47.117° 47°7' 48.117° 48°7' 49.083° 49°5'  $\varphi_2$ 42.95° 42°57′ 42.0° 42°0′ 43°58 43.967° φ, 450 450 27 47°3′ 48°0′ 46,033° 46°2' 47.05° 48.0° φ2 43*2 44.0° 44°0' 43 033° ω, 450 450 28 46°0' 46°58' 46.0° 46 967° φ2 44 2 44.033° 450 29 450 45°58' 45.967° W 1 45° 450 30 0, ø, 31 φ2 32 φ2 33 0, 34 φ2 Ø 1 35  $\varphi_2$ 

## ANGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN V DE LA RUEDA TABLA 33, 9

L	- cónicos				Y DE LA RUEDA									33, 8
			_			Núr	nero de	diente	s de la	rue <b>d</b> a,	Z2			
	7,	6	3	1	3	2	3	3	3	4	3	5	3	6
	12	φ ₁ φ ₂	21,167° 68,833°	21°10′ 68°50′	20,567° 6°,433°	20°34′ 69°26′	19,983° 70,017°	19*59′ 70*1′	19,433 70,567°	19°26′ 70°34′	18,917° 71,083°	18*55′ 71*5′	18,433° 71,567°	18°26′ 71°34′
	13	φ, φ ₂	22,75° 67,25°	22*45' 67*15'	22,117° 67,883°	22°7′ 67°53′	21,50° 68,30°	21°30′ 68°30′	20,917* 69,083*	20°55′ 69°5′	20,383° 69,617°	20°23′ 69°37′	19,85° 70,15°	19°51′ 70°9′
	14	¢1 ¢2	24,30° 65,70°	24*18' 65*42'	23,617 66,389°	23°37' 66°23'	23,0° 67,0°	23°0′ 67°0′	22,383° 67,617°	22°23′ 67°37′	21,80° 68,20°	21°48′ 68°12′	21,25° 68,75°	21*15′ 68*45′
	15	φ1 φ2	25,833° 64,167°	25°50′ 64°10′	25,117° 64,883°	25°7′ 64°53′	24,45° 65,55°	24°27' 65°33'	23,80° 66,20°	23°48′ 66°12′	23,20° 66,80°	23°12′ 66°48′	22,617° 67,383°	22°37′ 67°23′
	16	₽1 ₽2	27,30° 62,70°	27*18' 62*42'	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′	25,867° 64,133°	25°52' 64°8'	25,20° 64,80°	25°12' 64°48'	24,567° 65,433°	24°34′ 65°26′	23,967° 66,033°	23°58′ 66°2′
	17	φ ₁ φ ₂	28,75° 61,25°	28°45' 61°15'	27,983° 62,017°	27°59′ 62°1′	27,25° 62,75°	27*15' 62*45'	26,567° 63,433°	26°34' 63°26'	25,90° 64,10°	25°54′ 64°6′	25,283° 64,717°	25°17′ 64°43′
	18	φ1 φ2	30,15* 59,85*	30*9' 59*51'	29,367* 60,633°	29°22′ 60°38′	28,617° 61,383°	28°37' 61°23'	27,90° 62,10°	27°54' 62°6'	27,217* 62,783*	27°13′ 62°47′	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′
	19	φ, φ2	31,50° 58,50°	31°30′ 58°30′	30,70° 59,30°	30°42′ 59°18′	29,933° 60,067°	29°56′ 60°4′	29,20° 60,80°	29*12' 60,48'	28,50° 61,50°	28°30′ 61°30′	27,833° 62,167°	27*50' 62*10'
piñón	20	φ ₁ φ ₂	32,833° 57,167	32°50′ 57°10′	32,0° 58,0°	32°0′ 58°0′	31,217° 58,783°	31°13′ 58°47′	30,467° 59,533°	30°28′ 59°32′	29,75° 60,25°	29*45' 60°15'	29,05° 60,95°	29°3′ 60°57′
ē	21	φ1 φ2	34,117° 55,883°	34°7′ 55°53′	33,283° 56,717°	33°17′ 56°43′	32,467° 57,533°	32°28′ 57°32′	31,70° 58,30°	31°42′ 58°18′	30,967° 59,033°	30°58′ 59°2′	30,25° 59,75°	30*15' 59*45'
e dientes	22	φ, φ,	35,367° 54,633°	35°22′ 54°38′	34,517° 55,483°	34°31′ 55°29′	33,683* 56,317*	33°41′ 56°19′	32,90° 57,10°	32°54′ 57°6′	32,15° 57,85°	32°9′ 57°51′	31,433° 58,567°	31°26′ 58°34′
Número de	23	φ, φ ₂	36,567 53,433	36°34′ 53°26′	35,70° 54,30°	35°42′ 54°18′	34,883* 55,117*	34*53' 55*7'	34,083° 55,917°	34°5′ 56°55′	33,317° 56,683°	33°19′ 56°41′	32,583° 57,417°	32°36′ 57°25′
Núr	24	φ, φ ₂	37,75° 52,25°	37*45′ 52*15′	36,867° 53,133°	36°52' 53°8'	36,033° 53,967°	36°2' 53°58'	35,217° 54,783°	35°13′ 54°47′	34,45° 55,55°	34°27′ 55°33′	33,683° 56,317°	33°41′ 56°19′
	25	φ ₁ φ ₂	38,883 51,117*	38°53' 51°7'	38,0° 52,0°	38°0′ 52°0′	37,15° 52,85°	37*9′ 52*51′	36,333° 53,667°	36°20′ 53°40′	35,533° 54,467°	35°32′ 54°28′	34,783° 55,217°	34°47′ 55°13′
	26	φ; φ2	39,983* 50,017*	39°59′ 50°1′	39,10° 50,90°	39*6′ 50*54′	38,233° 51,767°	38°14′ 51°46′	37,40° 52,60°	37°24′ 52°36′	36,60° 53,40°	36°36′ 53°24′	35,833° 54,167°	35°50′ 54°10′
	27	φ ₁ φ ₂	41,05° 48,95°	41°3′ 48°57′	40,15° 49,85°	40°9′ 49°51′	39,283° 50,717°	39°17′ 50°43′	38,45° 51,55°	38°27′ 51°33′	37,65° 52,35°	37*39' 52°21'	36,883° 53,117°	36°53' 53°7'
	28	φ1 φ2	42,083° 47,917°	42°5′ 47°55′	41,183° 48,817°	41°11′ 48°49'	40,317° 49,683°	40°19′ 49°41′	29,467° 50,533°	39°28′ 50°32′	38,667° 51,333°	38°40' 51°20'	37,867° 52,133°	37°52′ 52°8′
	29	φ1 Ψ2	43,10° 48,90°	43°6' 46°54'	42,183° 48,817°	42°11′ 48°49′	41,317° 48,683°	41°19' 48°41'	40,467° 49,533°	40°28′ 49°32′	39,65° 50,35°	39°39′ 50°21′	38,85° 51,15°	38°51' 51°9'
	30	φ1 ψ2	44,067° 45,933°	44°4′ 45°56′	43,15° 46,85°	43°9′ 46°51′	42,283° 47,717°	42°17' 47°43'	41,417* 48,583°	41°25′ 48°35′	40,60° 49,40°	40°36′ 49°24′	39,80° 50,20°	39°48′ 50°12′
	31	₽1 ₽2	45*	45°	44,10° 45,90°	44°6′ 45°54′	43,217° 46,783°	43°13′ 46°47′	42,35° 47,65°	42°21′ 47°39′	41,533° 48,467°	41°32′ 48°28′	40,733° 49,267°	40°44′ 49°16′
	32	φ1 φ2		<u> </u>	45°	45*	45,883° 44,117°	45*53' 44*7'	43,267° 46,733°	43°16′ 46°44′	42,433° 47,567°	42°26′ 47°34′	41,633° 48,367°	41°38′ 48°22′
	33	φ1 φ2					45°	45*	44,15° 45,85°	44°9′ 45°51′	43,317° 46,683°	43°19' 46°41'	42,517° 47,483°	42°31′ 47°29′
	34	φ1 φ2							45*	45°	44,167° 45,833°	44*10' 45*50'	43,367° 46,633°	43*22' 46*38'
	35	φ ₁ φ ₂									45°	45°	44,20° 45,80°	44°12′ 45*48′

Engranajes

# ÁNGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN TABLA 33, . 9

	cónicos				Y DE LA RUEDA									53, . 9
	z,	و				Nú	mero d	e diente	es de la	rueda,	Z,			]
		Ĺ	3	7	3	8	3:	9	4	0	4	1	4	2
	12	φ ₁ ¢ ₂	15,967° 72,033°	17°58' 72°2'	17,533° 72,467°	17°32' 72°28′	17,10° 72,90°	17°6' 72°54	16,70° 73,30°	16°42′ 73°18′	16,317° 73,683°	16°19′ 73°41′	15,95° 74,05°	15°57′ 74°3′
	13	φ ₁ φ ₂	19,35° 70,65°	19°21' 70°39'	18,883° 71,117°	18°53′ 71°7′	18,433° 71′567°	18°26′ 71°34′	18,017° 71,983°	18°1′ 71°59′	17,583° 72,417°	17°35′ 72°25′	17,20° 72,80°	17° 12′ 72°48′
	14	φ ₁ φ ₂	20,733° 69,267°	20°44′ 69°16′	20,233° 69,767°	20°14′ 69°46′	19,75° 70,25°	19°45′ 70°15′	19,283° 70,717°	19°17′ 70°43′	18,85° 71,15°	18°51′ 71°9′	18,433° 71,567°	18°26′ 71°34′
	15	φ ₁ φ ₂	22,067° 67,933°	22°4′ 67°56′	21,533° 68,467°	21°32′ 68°28′	21,033° 68,967°	21°2′ 68°58′	20,567° 69,433°	20°34′ 69°26′	20,10° 69,90°	20°6′ 69°54′		19°39′ 70°21′
	16	φ ₁ φ ₂	23,383° 66,617°	23°23′ 66°37′	22,833° 67,167°	22°50′ 67°10′	22,30° 67,70°	22°18′ 67°42′	21,80° 68,20°	21°48′ 68°12′	21,317° 68,683°	21°19′ 68°41	20,86° 69,15°	20°51′ 69°9′
	17	φ ₁ φ ₂	24,683° 65,317°	24°41′ 65°19′	24,10° 65,90°	24°6′ 65°54′	23,55° 66,45°	23°33′ 66,27′	23,033° 66,967°	23°2′ 66°58′	22,517° 67,483°	22°31′ 67°29′	22,033° 67,967°	22°2' 67°58'
	18	φ ₁ φ ₂	25,933° 64,067°	25°56′ 64°4′	25,35° 64,65°	25°21′ 64°39′	24,767° 65,233°	24°46′ 65°14′	24,233° 65,767°	24°14′ 65°46′	23,70° 66,30°	23°42′ 66°18′	23,20° 66,80°	23°12′ 66°48′
c	19	φ ₁ φ ₂	27,183° 62,817°	27°11′ 62°49′	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′	25,967° 64,033°	25°58′ 64°2′	25,40° 64,60°	25°24′ 64°36′	24,867° 65,133°	24°52′ 65°8′	24,35* 65,65°	24°21' 65°39'
del piñón	20	φ ₁ φ ₂	28,383° 61,617°	28°23′ 61°37′	27,767° 62,233°	27°46′ 62°14′	27,15° 62,85°	27°9′ 62°51′	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′	26,0° 64,0°	26°0′ 64°0′	25,467° 64,533°	25°28' 64°32'
dientes di	21	φ: φ ₂	29,583° 60,417°	29°35′ 60°25′	28,933° 61,067°	28°56′ 61°4′	28,30° 61,70°	28° 18′ 61° 42′	27,70° 62,30°	27°42' 62°18'	27,117° 62,883°	27°7′ 62°53′	26,567° 63,433°	26°34' 63°26'
g	22	φ: φ2	30,75° 59,25°	30°45′ 59°15′	30,067° 59,933°	30°4′ 59°56′	29,433° 60,567°	29°26′ 60°34′	28,817° 61,183°	28°49′ 61°11′	28,217° 61,783°	28°13' 61°47'	27,65°   62,35°	27°39′ 62,21′
Número	23	φ ₁ φ ₂	31,867° 58,133°	31°52′ 58°8′	31,183° 58,817°	31°11′ 58°49′	30,533° 59,467°	30°32′ 59°28′	29,90° 60,10°	29°54′ 60°6′	29,30° 60,70°	29°18′ 60°42′	28,70° 61,30°	28°42' 61°18'
<	24	φ ₁ φ ₂	32,967° 57,033°	32°58′ 57°2′	32,267° 57,733°	32°16′ 57°44′	31,617° 58,383°	31°37′ 58°23′	30,967° 59,033°	30°58′ 59°2′	30,35° 59,65°	30°21′ 59°39′	29,75° 60,25°	29°45′ 60°15′
	25	φ ₁ φ ₂	34,05° 55,95°	34°3′ 55°57′	33,333° 56,667°	33°20′ 56°40′	32,667° 57,333°	32°40′ 57°20′	32,0° 58,0°	32°0′ 58°0′	31,367° 58,633°	31°22′ 58°38′	30,767° 59,233°	30°46' 59°14'
	26	φ ₁ φ ₂	35,10° 54,90°	35°6′ 54°54	34,383° 55,617°	34°23′ 55°37′	33,683° 56,317°	33°41′ 56°19′	33,033° 56,967°	33°2′ 56°58′	32,383° 57,617°	32°23′ 57°37′	31,767° 58,233°	31°46′ 58°14
	27	φ1 φ2	36,117° 53,883°	36°7′ 53°53′	35,40° 54,60°	35°24′ 54°36′	34,70° 55,30°	34°42′ 55°18′	54,017° 55,983°	34°1′ 55°59′	32,367° 56,633°	33°22′ 56°38′	32,733° 57,267°	32°44′ 57°16′
	28	φ ₁ φ ₂	37,117° 52,883°	37°7′ 52°53′	36,383° 53,617°	36°23′ 53°37′	35,683° 54,317°	35°41′ 54°19′	35,0° 53,0°	35°0′ 55°0′	34,333° 35,667°	34°20′ 55°40′	33,683° 56,317°	33*41′ 56*19′
	29	φ ₁ φ ₂	38,083° 51,917°	38°5′ 51°55′	37,35° 52,65°	37°21′ 52°39′	36,633° 53,367°	36°38′ 53°22′	35,95° 54,05°	35°57′ 54°3′	35,267° 54,733°	35°16' 54°44'	34,617° 55,383°	34°37 55°23′
	30	φ ₁ φ ₂	39,033° 50,967°	39°2′ 50°58′	38,30° 51,70°	38°18' 51°42'	37,567° 52,433°	37°34' 52°26'	36,883° 53,117°	36°53′ 53°7′	36,20° 53,80°	36°12′ 53°48′	35,533° 54,467°	35°32′ 54°28′
	31	\$1 \$2	39,967° 50,033°	39°58′ 50°2′	39,20° 50,80°	39°12' 50°48'	38,483° 51,517°	38°29' 51°31'	37,783° 52,217°	37°47′ 52°13′	37,10° 52,90°	37°6′ 52°54′	36,433° 53,567°	36°26′ 53°34′
	32	\$1 \$2	40,85° 49,15°	40°51 49°9′	40,10° 49,90°	40°6′ 49°54′	39,367° 50,633°	39°22' 50°38'	38,667° 51,333°	38°40′ 51°20′	37,967° 52,033°	37°58′ 52°2′	37,30° 52,70°	37°18′ 52°42′
	33	\$1 \$2	41,733° 48,267°	41°44′ 48°16′	40,967° 49,033°	40°58′ 49°2′	40,233° 49,767°	40°14' 49°46'	39,517° 50,483°	39°31' 50°29'	38,833° 51,167°	38°50' 51°10'	38,15° 51,85°	38°9′ 51°51′
	34	₽1 ₽2	42,583° 47,417°	42°35′ 47°25′	41,817° 48,183°	41°49' 48°11'	41,083° 48,917°	41°5′ 48°55′	40,367° 48,633°	40°22' 49°38'	39,667° 50,333°	39°40' 50°20	39,0° 51,0°	39*0′ 51°0′
	35	φ1 φ2	43,417° 46,583°	43°25′ 46°35′	42,65° 47,35°	42°39′ 47° <b>2</b> 1′	41,917° 48,083°	41°55′ 48°5′	41,20° 48,80°	41°12′ 48°48′	40,483′ 49,516	40°29' 49°31'	39,80° 50,20°	39*48′ 50°12′

# ANGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN Y DE LA RUEDA

		31110			Y DE LA RUEDA									
	z,	g				Nú	mero d	e diente	es de la	rueda,	Z 2			
		_	4	3	4	4	4	5	4	6	4.	7	44	3
	12	φ1:	15,583°	15°35'	15,25°	15°15′	14,933°	14°56'	14,617°	14°37′	14,317°	14°19′	14,033°	14°2′
1		ψz	74,417°	74°25′	74,75°	74°25'	75,067°	75°4′	75,383°	75°23'	75,683°	75°41′	75,967°	75°58′
	13	ψt	16,817*	16°49'	16,467°	16°28'	16,117°	16°7'	15,783°	15°47'	15,467°	15°28′	15,15°	15°9′
		₽2	73,183°	73°11′	73,533°	73°32′	73,883°	73°53′	74,217°	74°13′	74,533°	74°32′	74,85°	74°51′
	14	Ψı	18,033° 71,967	18°2' 71°58'	17,65° 72,35°	17°39' 72°21'	17,283° 72,717°	17°17′ 72°43′	16,933° 73,067°	16°56′ 73°4′	16,583°	16°35′ 73°25′	16,267° 73,733°	16°16′ 73°44′
		φz	19,233°	19°14′	18,833°	18°50'	18,433°	72. 43 18°26′	18,067°	73 4 18°4'	73,417° 17,70°	73 25 17°42′	17,35°	17°21′
	15	φ1 φ2	70,767	70°46′	71,167°	71°10′	71,567°	71°34′	71,933°	71°56′	72,30°	72°18′	72,65°	72°39′
		φ ₁	20,417°	20°25′	19,983°	19°59′	19,567°	19°34′	19,183°	19°11′	18,80°	18°48′	18,433°	18°26′
	16	φ2	69,583°	69°35′	70,016°	70°1′	70,433°	70°26′	70,817°	70°49′	71,20°	71°12′	71,567°	71°34′
	17	φ,	21,567°	21°34′	21,113°	21°8′	20,717°	20°43′	20,283°	20°17′	19,883°	19°53′	19,5°	19°30'
	۱ <i>۲</i>	φ2	68,433°	68°26′	68,887°	68°52′	69,283	69°17′	69,717°	69°43′	70,117°	70°7′	70,5°	70°30′
	18	φı	22,717°	22°43′	22,25°	22°15′	21,80°	21°48′	21,367°	21°22′	20,95°	20°57'	20,567°	20°34′
		$\varphi_2$	67,283°	67°17′	67,75°	67°45′	68,20°	68°12'	68,633°	68°38′	69,05°	69°3′	69,433°	69°26′
	19	φı	23,833°	23°50′	23,367°	23°22′	22,90°	22°54′	22,433°	22°26′	22,017°	22°1′	21,583°	21°35′
	_	φ2	66,167°	66° 10′	66.633°	66°38′	67,10°	67°6′	67,567°	67°34′	67,983°	67°59′	68,417°	68°25′
	20	φ ₁	24,95° 65,05°	24°57′ 65°3′	24,45° 65,55°	24°27′ 65°33′	23,967° 66,033°	23°58′ 66°2′	23,50° 66,50°	23°30′ 66°30′	23,05° 66,95°	23°3′ 66°57′	22,617° 67,383°	22°37′ 67°23′
piñón		φ2	26,033	26°2′	25,517°	25°31′	25,017°	25°1′	24,533°	24°32′	24,083°	24°5′	23,633°	23°38′
iid 1	21	Ø2	63,967°	63°58′	64,483	64°29′	64,9 <b>63</b> "	64°59′	65,467°	65°28′	65,917°	65°55'	66,367°	66°22′
del i	~	φι	27,10°	27°6′	26,567°	26°34′	26,05°	26°3′	25,567°	25°34′	25,083°	25°5′	24,617°	24°37′
dientes	22	$\varphi_2$	62,90°	62°54′	63,433°	63°26′	63,93°	63°57′	64,433°	64°26′	64,917°	64°55'	65,383°	65°23'
ďie	23	φı	28,133°	28°8′	27,60°	27°36′	27,067°	27°4′	26,567°	26°34′	26,083°	26°5′	25,60°	25°36′
ap o		φ2	61,867°	61°52'	62,40°	62°24′	62,933°	62°56′	63,433°	63°26′	63,917°	63°55'	64,40°	64°24'
Número	24	₽1	29,167°	29°10′	28,617°	28°37′	28,067°	28°4′	27,55°	27°33'	27,05°	27°3′	26,567	26°34′
Nċn	<u> </u>	₽2	60,833°	60°50'	61,383°	61°23′	61,933°	61°56′	62,45°	62°27′	62,95°	62°57'	66,433°	63°26′
	25	#1	30,167° 59,833°	30° 10′ 59° 50′	29,60° 60,40°	29°36′ 60°24′	29,05° 60,95°	29°3′ 60°57′	28,517° 61,483°	28°31' 61°29'	28,017° 61,983°	28°1' 61°59'	27,517° 62,483°	27°31' 62°29'
	_	φ2	31,167°	31°10′	30,583°	30°35′	30,017°	30°1′	29,483°	29°29'	28,95°	28°57'	28,45°	28°27'
	26	₽1 ₽2	58.833°	58°50'	59,417°	59°25′	59,983°	59°59'	60,517°	60°31′	61,05°	61°3'	61,55°	61°33'
		φ,	32.117°	32°7′	31,533°	31°32′	30.967°	30°58'	30,417°	30°25′	29,883°	29°53′	29,367°	29°22′
	27	$\varphi_2$	57.883°	57°53'	58,467°	58°28′	59,033°	59°2′	59,583°	59°35'	60,117°	60°7'	60,633°	60°38'
	28	φ,	33,067°	33°4′	32,467°	32°28'	31,883°	31°53′	31,333°	31°20′	30,783°	30°47′	30,25°	30°15′
		Ø2°	56,933°	56°56'	57,533°	57°32'	58,117°	58°7′	58,667°	58°40'	59,217°	59°13′	59,75°	59°45′
	29	φ1	34,0°	34°0′	33,383°	33°23′	32,80°	32°48′	32,233°	32°14′	31,683°	31°41′	31,133°	31°8′
		φ2	56,0°	56°0′	56,617°	56°37'	57,20°	57°12′	57,767°	57°46'	58,317°	58°19′	58,867°	58°52′
	30	φı	34,917°. 55,083°	34°55′ 55°5′	, 34,283° 55,717°	34°17' 55°43'	33,683°	33°41′ 56°19′	33,117°	33°7′ 56°53′	32,55°	32°33′	32,0°	32°0′ 58°0′
	-	₽2	35,80°	35°48′	35,167°	35°10′	56,317° 34,567°	34°34'	56,883°	33°59′	57,45°	57°27′ 33°24′	58,0°	32°52′
	31	Ψı	54,20°	54°12'	54,883°	54°50'	55,433°	55°26'	33,983° 56,017°	56°1'	33,40° 56,60°	33"24 56°36'	32,867° 57,133°	32°52 57°8′
	_	φ,	36,65°	36"39"	36.033°	36°2′	35,417°	35°25'	34,817°	34°49′	34,25°	34°15′	33,683°	33°41′
	32	φ2	53,35°	53°21′	53,967°	53°58′	54,583°	54°35'	55,183°	55°11′	55,75°	55°45′	56,317°	56°19′
	22	φ,	37,517°	37°31′	36,867°	36°52′	36,25°	36°15'	35,65°	35°39′	35,067°	35°4′	34,50°	34°30′
	33	φ2	52,483°	52°29′	53,133°	53°8′	53,75°	53°45′	54,35°	54°21	54,933°	54°56′	55,50°	55°30′
	34	φı	38,333°	38°20′	37,70°	37°42′	37,067°	37°4′	36,467°	36°28′	35,883°	35°53′	35,317°	35°19′
	<u> </u>	φ2	51,667°	51°40′	52,30°	52°18′	52,933°	52°56′	53,533°	53°32′	54,117°	54°7′	54,683°	54°41′
	35	ψı	39,15°	39°9′	58,50°	38°30′	37,867°	37°52′	37,267°	37°16′	36,667°	36°40′	36,10°	36°6′
	سل	<b>\$</b> 2	50,85°	50°51′	51,50°	51°30′	52,133°	52°8′	52,733°	52°44′	53,333°	53°20′	53,90°	53°54′

## ÁNGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN TABLA 33, . 9

	cónicos					i								
						Nún	nero de	dientes	de la i	rueda, a	Z ₂			
	Z1	9	40	9	50	)	51	,	52	2	5.	3	54	,
	12	₽1 ₽2	13,767° 76,233°	13°46′ 76°14′	13,50° 76,50°	13°30′ 76°30′	13,233° 76,767°	13°14′ 76°46°	13,0° 77,0°	13°0′ 77°0′	12,75° 77,25°	12°45′ 77°15′	12,533° 77,467°	12°32′ 77°28′
ĺ	13	φ ₁ φ ₂	14,867° 75,133°	14°52' 75°8'	14,567° 75,433°	14°34′ 75°26′	14,30° 75,70°	14°18′ 75°42′	14,033° 75,967°	14°2′ 75°58′	13,783° 76,217°	13°47′ 76°13′	13,533° 76,467°	13°32' 76°28'
	14	φ ₁ φ ₂	15,95° 74,05°	15°57′ 74°3′	15,65° 74,35°	15°39′ 74°21	15,35° 74,65°	15°21′ 74°39′	15,067° 74,933°	15°4′ 74°56′	14,80° 75,20°	14°48′ 75°12′	14,533° 75,467°	14°32' 75°28
	15	φ1 φ2	17,017° 72,983°	17°1' 72°59'	16,70° 73,30°	16°42′ 73°18′	16,383° 73,617°	16°23′ 73°37′	16,083° 73,917°	16°5′ 73°55′	15,80° 74,20°	15°48′ 74°12′	15,517° 74,483°	15°31′ 74°29′
	16	φ1 <b>φ</b> 2	18,083° 71,917°	18°5′ 71°55′	17,75° 72,25°	17°45′ 72°15′	17,417° 72,583°	17°25' 72°35'	17,10° 72,90°	17°6′ 72°54′	16,80° 73,20°	16°48′ 73°12′	16,50° 73,50°	16°30′ 73°30′
	17	Ф1 Ф2	19,133° 70,867°	19°8′ 70°52′	18,783° 71,217°	18°47' 71°13'	18,433° 71,567	18°26′ 71°34′	18,10° 71,90°	18°6′ 71°54′	17,783° 72,217°	17°47′ 72°13′	17,483° 72,517°	17°29′ 72°31′
	18	φ ₁ φ ₂	20,167° 69,833°	20°10′ 69°50′	19,80° 70,20°	19°48' 70°12'	19,45° 70,55°	19°27' 70°33'	19,10° 70,90°	19°6' 70°54'	18,75° 71,25°	18°45' 71°15'	18,433° 71,567°	18°26′ 71°34′
	19	φ ₁ φ ₂	21,20° 68,80°	21°12′ 68°48′	20,80° 69,20°	20°48′ 69°12′	20,433° 69,567°	20°26′ 69°34′	20,067° 69,933°	20°4' 69°56'	19,717° 70,283°	19°43' 70°17'	19,383° 70,617°	19°23′ 70°37′
	20	φ ₁	22,20° 67,80°	22°12' 67°48'	21,80° 68, <b>20°</b>	21°48′ 68°12′	21,417° 68,583°	21°25′ 68°35′	21,05° 68,95°	21°3′ 68°57′	20,683° 69,317°	20°41' 69°19'	20,317° 69,683°	20° 19' 69°41
	21	φ ₁ φ ₂	23,20° 66,80°	23°12′ 66°48′	22,783° 67,217°	22°47′ 67°13′	22,383° 67,617°	22°23′ 67°37′	22,0° 68,0°	22°0′ 68°0′	21,617° 68,383°	21°37′ 68°23′	21,25° 68,75°	21°15′ 68°45′
	22	φ ₁	24,183° 65,817°	24°11′ 65°49'	23,75° 66,25°	23°45 66°15′	23,333° 66,667°	23°20′ 66°40°	22,933° 67,067°	22°56′ 67°4′	22,55° 67,45°	22°33′ 67°27′	22,167° 67,833°	22°10′ 67°50′
	23	φ ₁ φ ₂	25,15° 64,85°	25°9′ 64°51′	24,70° 65,30°	24°42′ 65°18′	24,267° 65,733°	24° 16′ 65° 44′	23,867° 66,133°	23°52' 66°8'	23,467° 66,533°	23°28′ 66°32′	23,083° 66,917°	23°5′ 66°55′
	24	φ ₁ φ ₂	26,10° 63,90°	26°6′ 63°54′	25,633° 64,367°	25°38′ 64°22′	25,20° 64,80°	25°12' 64°48'	24,767° 65,233°	24°46' 65°14'	24,367° 65,633°	24°22′ 65°38′	23,967° 66,033°	23°58′ 66°2′
	25	φ ₁	27,033° 62,967°	27°2′ 62°58′	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′	26,117° 63,883°	26°7′ 63°53′	25,667° 64,333°	25°40′ 64°20′	25,25° 64,75°	25°15′ 64°45′	24,85° 65,15°	24°51′ 65°9′
	26	φ1 φ2	27,95° 62,05°	27°57′ 62°3′	27,483° 62,517°	27°29' 62°31'	27,017 62,983°	27°1′ 62°59′	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′	26,133° 63,867°	26°8′ 63°52′	25,70° 64,30°	25°42′ 64°18′
	27	φ, φ ₂	28,867° 61,133°	28°52′ 61°8′	28,367° 61,633°	28°22′ 61°38′	27,90° 62,10°	27°54' 62°6'	27,433° 62,567°	27°26′ 62°34′	27,0° 63,0°	27°0′ 63°0′	26,567° 63,433°	26°34′ 63°26′
Ī	28	φ ₁	29,75° 60,25°	29°45′ 60°15′	29,25° 60,70°	29°15′ 60°45′	28,767° 61,233°	28°46′ 61°14′	28,30° 61,70°	28° 18′ 61°42′	27,85° 62,15°	27°51′ 62°9′	27,40° 62,60°	27°24′ 62°36′
ļ	29	φ ₁	30,617° 59,383°	30°37′ 59°23′	30,117° 59,883°	30°7′ 59°53	29,617° 60,383°	29°37′ 60°23′	29,15° 60,85°	29*9' 60°51'	28,683° 61,317°	28°41′ 61°19′	28,25° 61,75°	28°15′ 61°45′
	30	φ ₁ φ ₂	31,467° 58,533°	31°28′ 58°32′	30,967° 59,033°	30°58′ 59°2′	30,467° 59,533°	30°28′ 59°32′	29,983° 60,017°	29°59′ 60°1′	29,517° 60,483°	29°31' 60°29'	29,05° 60,95°	29°3′ 60°57′
	31	φ ₁ φ ₂	32,317° 57,683°	32°19′ 57°41′	31,80° 58,20°	31°48′ 58°12′	31,30° 58,70°	31°18′ 58°42	30,80° 59,20°	30°48′ 59°12′	30,317° 59,683°	30°19′ 59°41′	29,90° 60,10°	29°54' 60°6'
	32	φ ₁	33,133° 56,867°	33°8′ 56°52′	32,617° 57,383°	32°37′ 57°23′	32,10° 57,90°	32°6′ 57°54′	31,433° 58,567°	31°26′ 58°34′	31,133° 58,867°	31°8′ 58°52′	30,65° 59,35°	30°39′ 59°21′
	33	φ ₁	33,967° 56,033°	33°58′ 56°2′	33,433° 56,567°	33°26′ 56°34′	32,90° 57,10°	32°54' 57°6'	32,40° 57,60°	32°24′ 57°36′	31,917° 58,083°	31°55′ 58°5′	31,433° 58,567°	31°26′ 58°34′
	34	φ ₁ φ ₂	34,75° 55,25°	34°45′ 55°15′	34,217° 55,783°	34°13′ 55°47′	33,683° 56,317°	33°41' 56°19'	33,183° 56,817°	33°11' 56°49'	32,683° 57,317°	32°41' 57°19'	32,20° 57,80°	32°12′ 57°48′
	35	φ ₁ φ ₂	35,533° 54,467°	35°32′ 54°28′	35,0° 55,0°	35°0′ 55°0′	34,467° 55,533°	34°28′ 55°32′	33,95° 56,05°	33°57′ 56°3′	33,45° 56,55°	33°27′ 56°33′	32,95° 57,05°	32°57′ 57°3′
									<u> </u>					

# ÁNGULOS DE LOS CONOS DEL PIÑÓN Y DE LA RUEDA

					Número de dientes de la rueda, z ₂										
	2.	· ~				Núr	nero de	diente	s de la	rueda,	Z ₂				
			5.	5	5	6	5	7	5	8	5	9	6	0	
		   ∳₁	12,30°	12°18′	12,10*	12°6′	11,883°	11°53′	11,683°	11°41'	11,50°	11°30′	11,317*	11*19	
	12	φ,	77,70°	77°42′	77,90°	77°54′	78,117*	78°7'	78,317°	78°19′	78.50°	78°30'	78,683°	7B"41"	
		φ,	13,30°	13 18'	13,067°	13°4′	12,85°	12*51′	12,633°	12°38'	12,433*	12*26'	12,233°	12*14'	
	13	φ,	76,70°	76°42'	76,933°	76°56'	77,15°	77°9'	77,367°	77°22′	77.567°	77°34′	77,767°	77°46′	
•	14	ø,	14,283°	14°17′	14,033°	14°2′	13,80°	13°48′	13,567°	13°34′	13,35°	13*21'	13,133*	13°8′	
į	14	₽2	75,717°	75°43′	75,967°	75°58′	76,20°	76°12′	76,433°	76°26′	76,66°	76°39'	76,867°	76°52′	
ſ	15	ψı	15,267°	15°16′	15,0°	15°0′	14,75°	14*45"	14,50°	14°30′	14,267°	14*16"	14,033°	14°2′	
	19	₽2	74,733°	74°44′	75,0°	75°0′	75,25°	75° 15′	75,50*	75°30′	75,733°	75°44'	75,967°	75°58′	
- [	16	φı	16,217*	16°13′	15,95°	15°57′	15,683°	15°41′	15,417°	15°25′	15,183°	15*11'	14,933°	14°56′	
ļ		Ψ ₂	73,783*	73*47	74,05*	74*3′	74,317°	74°19°	74,583°	74°35′	74,817*	74*49*	75,067°	75°4′	
!	17	φŧ	17,183°	17*11"	16,883°	16°53′	16,60°	16°36′	16,333°	16°20′	16,067°	16°4′	15,817*	15°49′	
		φ2	72,817°	72*49'	73,117*	73°7′	73,40°	73*24'	73,667*	73°40′	73,933°	73*56′	74,183°	74°11'	
	18	<b>\$</b> 1	18,117°	18°7'	17,817°	17°49′	17,517°	17*31′	17,25°	17°15′	16,967°	16°58′	16,70°	16°42′	
ŀ		ψ2	71, <b>88</b> 3°	71°53′	72,183°	72°11′	72,483°	72*29'	72,75°	72°45′	73,033°	73°2′	73,30°	73°18′	
İ	19	φı	19,05°	19°3′	18,75°	18°45′	18,433°	18°26′	18,133*	18°8′	17,85°	17°51′	17,567	17°34′	
-		Ψ2	70,95°	70°57′	71,25°	71°15′	71,567°	71°34′	71,867°	71°52′	72,15°	72°9′	72,433°	72°26′	
	20	φ,	19,983°	19*59	19,65°	19°39′	19,333°	19*20'	19,017°	19°1'	18,733°	18°44′	18,433°	18°26′	
}		φ2	70,17*	70°1′	70,35°	70°21′	70,667°	70°40	70,983°	70°59′	71,267*	71°16′	71,567°	71°34	
	21	φ1	20,90° 69,10°	20°54' 69°6'	20,567°	20°34′	20,233*	20°14′	19,90°	19°54'	19,60°	19°36′	19,283°	19°17′	
1		φ2			69,433°	69°26′	69,767°	69°46′	70,10°	70°6′	70,40°	70°24′	70,717*	70*43	
	22	φ.	21,80° 68,20°	21*48' 68*12'	21,45°   <del>6</del> 8,55°	21°27′ 68°33′	21,10° 68,90°	21°6′ 68°54′	20,783°	20°47' 69°13'	20,45*	20°27′	20,133*	20°8′	
1		Ψz	<del></del>	22°42′	+				69,217*		69,55°	69°33′	89,867°	69°52′	
1	23	φ ₁  φ ₂	22,70° 67,30°	67° 18'	22,317°   67,683°	22°19′ 67°41′	21,967° 68,033°	21°58′ 68°2′	21,633° 68,367°	21°38′ 68°22′	21,30° 68,70°	21*18' 68*42'	20,967 69,033	20°58′ 69°2′	
	_	$\overline{}$	23,567°	23*34*	23,20°	23°12′	22.833°	22°50'	22,483°	22°29′	22,133°	22*8′		21°48′	
ĺ	24	ψ1 Ψ2	66,433°	66°26′	66.80°	66°48'	67,167°	67°10′	67,517°	67°31'	67,867°	67°52'	21,80° 68,20°	68°12′	
t		ø,	24.45°	24°27′	24,05°	24°3′	23,683°	23°41′	23,317°	23°19′	22,967°	22°58'	22,617°	22°37'	
	25	42	65,55°	65°33′	65,95°	65 57	66,317*	66°19'	66,683°	66°41′	67.033°	67°2′	67 383°	67°23'	
f		φ,	25,30°	25°18′	24.90°	24°54′	24,517°	24°31'	24,15°	24°9′	23,783°	23*47'	23,433°	23°26'	
	26	₩2	64,70°	64°42′	65,10°	65*6'	65,483°	65°29'	65,85	65°51′	66,217°	66°13′	66.567°	66°34'	
Ī		φ,	26,15°	26°9'	25,733°	25°44	25,35°	25°21'	24,967°	24°58′	24,583°	24°35′	24,233°	24°14'	
	27	₩2	63,85°	63*51	64,267*	64*16	64,65°	64*39	65,033*	65°2'	65,417°	65°25'	65.767°	65°46′	
- 1	20	φ,	26,983*	26 59	26,567°	26*34*	26,167°	26° 10′	25,767°	25°46′	25,383°	25°23′	25,017°	25°1	
1	28	φ2	63,017*	63°1′	63,433°	63°26′	63,833°	63*50	64,233°	64°14′	64,617°	64°37′	64,983°	64°59′	
Ī	29	φ,	27,80*	27*48	27,383°	27°23′	26,967*	26°58'	26,567°	26°34′	26,167°	26°10′	25,80°	25*48′	
	w	φz	62,20°	62°12′	62,617°	62°37′	63,033°	63°2′	63,433°	63°26′	63,833°	63°50′	64,20°	64°12′	
Ì	30	ø,	28,617*	28°37'	28,183°	28°11′	27,767°	27°46	27,35°	27°21′	26,95°	26°57′	26,567°	26°34′	
	~	<b>₽</b> 2	61,383°	61*23	61,817°	61°49′	62,233°	62°14′	62,65°	62°39°	63,05°	63*3′	63,433°	63°26′	
	31	φ,	29,40°	29"24"	28,967°	28°58′	28,533°	28°32′	28,117*	28°7′	27,70°	27°42'	27,333°	27°20′	
	_	φ2	60,60°	60°36'	61,033°	61°2'	61,467°	61°28′	61,883°	61°53′	62,30°	62*18'	62,667°	62°40′	
	32	φı	30,20°	30°12′	29,75°	29°45′	29,317°	29*19*	28,883°	28°53′	28,467°	28*28'	28.067°	28°4′	
}		Ψ2	59,80°	59°48'	60,25°	60° 15′	60,683°	60°41'	61,117*	61°7'	61,533°	61*32'	61,933°	61°56′	
	33	ø۱	30,967*	30°58′	30,517*	30*31'	30,067*	30*4'	29,65	29°39′	29,217°	29° 13′	28,817°	28°49′	
L		Ψ2	59,033*	59°2′	59,483°	59°29′	59,933°	59°56′	60,35°	60°21′	60,783°	60°47′	61,183°	61*11'	
- :	34	φ,	31,733*	31*44′	31,267°	31*16′	30,817*	30°49'	30,383*	30°23′	29,95	29°57′	29,533	29*32*	
ł	-	φ2	58,267*	58*16′	58,733*	58°44′	59,183°	59°11′	59,617*	59°37′	60,05	60°3′	60,467*	60°28′	
	35	Ø1	32,467° 57,533°	32°28' 57°32'	32,0° 58,0°	32°0′ 58°0′	31,55*	31*33′	31,117°	31°7′	30,683*	30°41′	30,25°	30°15'	
		Ψ2	97,033*	37.32	36,V"	26*0	58,45°	58°27′	58,883°	58°53′	59,317°	59°19′	59,75°	59°45′	

## SECCIÓN DÉCIMA


## CABEZALES Y DIVISORES CIRCUNFERENCIALES PARA FRESADO

		Pägina
	División angular. – Cabezal divisor HURE	354
Tabla 1 . 10	Cabezal divisor HURE. Angulos para el fresado inclinado	355
Tabla 2 . 10	Cabezal divisor HURE. – Ángulos para el fresado obliculo (helicoidal)	356
	Aparatos divisores	357
	Divisor directo	358
Tabla 3 . 10	División directa. Divisiones con platillos de las series 1 ª y 2.ª	359
1 abia 5 . 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tabla 4 . 10	Divisor semi-universal	360
	División simple. – Relación de división 40/1 (Platillos serie 1.*)	361
Tabla 5 . 10	División simple Relación de división 40/1 (Platillos serie 2.*)	362
Tabla 6, . 10	División simple. Relación de división 40/1 (Platillos serie 3.ª. Divs 2 a 36)	363
Tabla 6, . 10	División simple. – Relación de división 40/1 (Platillos serie 3.º. Divs. 36 108)	364
Tabla 6₃ . 10	División simple. – Relación de división 40/1 (Piatillos serie 3.ª. Divs. 109-210)	365
Tabla 6₄.10	División simple. – Relación de división 40/1 (Platillos serie 3.1. Divs. 212-400)	366
Tabia 7.10	División simple Relación de división 40/1 (Platillos especificados)	367
Tabla 8 . 10	División simple. Relación de división 60/1 (Platillos serie 1.*)	368
Tabla 9 . 10	División simple. – Relación de división 80/1 (Platillos serie 1.ª)	369
	Divisor universal	370
	Divisores universal y de plato	371
Tabla 10 ₁ . 10	División diferencial Relación de división 40/1 (Ruedas serie 1 *. Divs. 2-50)	372
Tabla 10 ₂ . 10	División diferencial. Relación de división 40/1 (Ruedas serie 1 ª. Divs. 51-130)	373
Tabla 10 ₃ . 10	División diferencial. – Relación de división 40/1 (Ruedas serie 1.*. Divs. 131 210)	374
Tabla 10 ₄ . 10	División diferencial Relación de división 40/1 (Ruedas serie 1.*, Divs. 211-290)	375
Tabla 10 ₅ . 10	División diferencial Relación de división 40/1 (Ruedas serie 1.*. Divs. 291-400)	376
Tabla 11, . 10	División diferencial Relación de división 40/1 (Ruedas serie 2.*. Divs. 2-50)	377
Tabla 11 ₂ . 10	División diferencial. Relación de división 40/1 (Ruedas serie 2.*. Divs. 51 130)	378
Tabla 11 ₃ . 10	División diferencial. Relación de división 40/1 (Ruedas serie 2.*, 131.210)	379
Tabla 11 _a . 10	División diferencial. — Relación de división 40/1 (Ruedas serie 2.*. Divs. 111-290)	380
Tabla 11 ₅ . 10	División diferencial. – Relación de división 40/1 (Ruedas serie 2.º. Divs. 291-400)	381
Tabla 12 . 10	División simple (indirecta). — Relación de división 90/1	382
Tabla 13 . 10	·	
	División simple (indirecta). – Relación de división 120/1 (Ptatillos serie 1.*)	383
Tabla 14 . 10	División simple (indirecta). – Relación de división 120/1 (Platillos especificados).	384
Tabla 15 . 10	División simple (indirecta) Relación de división 120/1 (Platillos especificados)	385
	Platos divisores de funcionamiento automático	386
Tabla 16 . 10	División angular. — Valores angulares entre los agujeros de los platillos	387
Tabla 17 . 10	División angular. — Giros angulares y vueltas de la manivela	388
	Fresado helicoidal La hélice	389
Tabla 18, . 10	Paso de la hélice para β de 0° a 45°. Valores para hélice de diámetro unidad	390
Tabla 182. 10	Paso de la hélice para β de 45° a 90°. – Valores para hélice de diámetro unidad .	391
Tabla 19 . 10	Angulo de la hélice en función del paso. – Valores para diámetro unidad	392
	Fresado helicoidal. Disposición del aparato divisor	393
Tabla 20 . 10	Fresado helicoidal. – Engranajes en fresadora de 5 mm. de paso (Ruedas serie 1.*)	394
Tabla 21 . 10	Fresado helicoidal Engranajes en fresadora de 5 mm. de paso (Ruedas especificadas)	395
Tabla 22 . 10	Fresado helicoidal. – Engranajes en fresadora de 6 mm. de paso	396
Tabla 23 . 10	Fresado helicoidal. – Engranajes en fresadora de 6,35 mm. (1/4 pulg.) de paso	397
Tabla 24 . 10	Fresado helicoidal Engranajes en fresadora de 8 mm. de paso	398
	División de paso rectilineo. — Métodos para el tallado de reglas y cremalleras	
Tabla 25 . 10	División de paso rectilineo. — Disco graduado para el tallado	400
	División de paso rectilíneo. — Aparato divisor para el tallado	401
Tabla 26 . 10	Tallado de reglas y cremalteras Engranajes en fresadora de 5 mm. de paso	402
Tabla 27 . 10	Tallado de reglas y cremalleras Engranajes en fresadora de 8 mm. de paso	403
	Tallado de levas	404
	TARROW DE ROSS	-40-4

## DIVISIÓN ANGULAR CABEZAL DIVISOR HURÉ


### Disposición del cabezal

El cabezal universal P. Huré de aplicación para el fresado horizontal, vertical, radial en el plano vertical, angular (inclinado) en el plano vertical perpendicular a la mesa de la frescadora, y oblicuo o angular en el plano horizontal. Consta de dos partes, la primera lleva el árbol portafresas en posición horizontal, y se une con la otra parte del cabezal según un plano o corredera a 45°; el segundo cuerpo se une mediante otro plano o corredera vertical con la parte frontal superior de la fresadora.



### Aplicación

- a) Disposición para el fresado horizontal, con la fresa situada perpendicularmente a la fresadora. Los dos cuerpos están unidos dispuestos sus ejes en un plano vertical.
- b) Disposición para el fresado vertical, con la fresa situada verticalmente. Los dos cuerpos están unidos con sus ejes situados en el plano vertical; la disposición se ha conseguido por giro de 180º de la corredera α.
- c) Disposición para el fresado radial en un plano vertical paralelo ala cara frontal de la fresadora; esta disposición se consigue por giro de hasta  $360^{\circ}$  de la corredera  $\beta$ , estando primeramente el cabezal situado como en bl.
- d) Disposición para el fresado inclinado. La fresa está situada como en a) y por giro de las dos correderas se consigue que adopte disposiciones angulares  $\gamma$  oblicuas para el fresado en V. El movimiento angular se determina como seguidamente se indica, y los giros angulares de la correderas se exponen en la Tabla 1-10.




e) Disposición para el fresado oblicuo (helicoidal). La fresa está situada como en a/ y por giro de las dos correderas adopta posiciones angulares (como para fresado de hélices). El movimiento angular se determina como se indica, y en la Tabla 2-10 se exponen giros angulares de las correderas para conseguir determinados valores de δ.


$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{2} \operatorname{sen} \frac{\delta}{2} ; \operatorname{sen} \gamma = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\sqrt{2} \operatorname{sen} \delta} ; \beta = 90^{\circ} - \gamma$$

Cabeza divisor

## DIVISIÓN ANGULAR. – CABEZAL DIVISOR HURÉ ÁNGULOS PARA EL FRESADO INCLINADO

TABLA 1 . 10






Grados con fracciones decimales

Ángulo de la	Corre	deras	Àngulo de la	Corre	deras	Angulo de la	Corre	deras
fresa en el plano vertical	Àngulo de la corredera	Ángulo de la corredera	fresa en el plano vertical	Ángulo de la corredera	Ángulo la corredera	fresa en el plano vertical	Angulo de la corredera	Àngulo de la corredera
γ	α	β	γ	α	β	γ	α	β
1°	1,4°	89,5°	30°	42,9°	74,5°	60°	90,0°	54,7°
1, <b>5°</b>	2,1°	89,3°	<u>31°</u>	44,4°	73,9°	· 61°	91,7°	53,9°
2°	2,8°	89,0°	32°	45, <del>9</del> °	73,3°	62°	93,5°	53,1°
3°	4,2°	88,5°	33°	47,4°	72,8°	63°	95,3°	52,2°
4º	5,7°	88,0°	34⁵	48,8°	72,2°	64°	97,1°	51,3°
5°	7,1°	87,5°	35°	50,3°	71,6°	65°	98,9°	50,4°
6°	8,5°	87,0°	36°	51,8°	71,0°	66°	100,7°	<b>4</b> 9, <b>5</b> °
7°	9,9°	86,5°	37°	53,3°	70,4°	67°	102,6°	48,6°
8°	11,3°	86,0°	38°	54,8°	69,9°	68°	104,5°	47,6°
9°	12,7°	85,5°	39°	56,3°	69,3°	69°	106,5°	46,6°
10°	14,2°	85,0°	40°	57,8°	68,6°	70°	108,4°	45,6°
11°	15,6°	84,5°	41°	59,4°	68,0°	71°	110,4°	44,5°
12°	17,0°	84,0°	42°	60,9°	67,4°	72°	112,5°	43,4°
13°	18,4°	83,5°	43°	62,4°	66,8°	73°	114,5°	42,3°
14°	19,8°	82,9°	44°	64,0°	66,2°	74°	116,7°	41,1°
15°	21,3°	82,4°	45°	65,5°	65,5°	75°	118,8°	39,9°
16°	22,7"	81,9°	46°	67,1°	64,9°	76°	121,1°	38,6°
17°	24,1°	81,4°	47°	68,6°	64,2°	77°	123,4°	37,3°
18°	25,6°	80,9°	48°	7 <b>0</b> ,2°	63,6°	78°	125,7°	35,9°
19°	27,0°	80,3°	49°	71,8"	62,9°	79°	128,2°	34,5°
20°	28,4°	79,8°	50°	73,4°	62,2°	80°	130,7°	33,0°
21°	29,9°	79,3°	51°	75,0°	61,5°	81°	133,4°	31,3°
22°	31,3°	78,8°	52°	76,6°	60,8°	82°	136,2°	29,6°
23°	32,7°	78,3°	53°	78,2°	60,1°	83°	139,1°	27,8°
24°	34,2°	77,7°	54°	79,9°	59,4°	84°	142,3°	25,8°
25°	35,6°	77,2°	55°	81,5°	58,6°	85°	145,7°	23,6°
26°	37,1°	76,6°	56°	83,2°	57,9°	86°	149,4°	21,2°
27°	38,5°	76,1°	∬ 57°	84,9°	57,1°	87°	153,6°	18,4°
28°	40,0°	75,6°	58°	86,6°	56,3°	88°	158,5°	15,0°
29°	41,5°	75,0°	59°	88.3°	55,5°	89°	164,8°	10,7°

Cabeza divisor

## DIVISIÓN ANGULAR. – CABEZAL DIVISOR HURÉ ÁNGULOS PARA EL FRESADO OBLICUO (HELICOIDAL)

TABLA 2 . 10



Grados con fracciones decimales

Angulo de la	Corre	deras	Angulo de la	Corre	deras	Àngulo de la	Corre	deras
fresa en el plano vertical γ	Ángulo de la corredera α	Ángulo de la corredera β	fresa en el plano vertical γ	Ángulo de la corredera α	Ángulo la corredera β	fresa en el plano vertical γ	Angulo de la corredera α	Ángulo de la corredera ß
		<del></del>	<del>                                       </del>		ļ — <u>'</u> — .	<b>'</b>		
10	1,4°	0,5°	20,5°	29,1°	10,4°	40°	57,8°	21,3°
1,5°	2,1°	0,8°	21°	29,9°	10,7°	40,5°	58,6°	21,7°
2°	2,8°	1,0°	21.5°	30,6°	10,9°	41°	59,4"	22,0°
2,5°	3,5°	1,3°	22°	31,3°	11,2°	41,5°	60,1°	22,3°
3°	4,2"	1,5°	22,5°	32,0°	11,5°	42°	60,9°	22,6°
3,5°	4,9°	1,8°	23°	32,7°	11,7°	42,5°	61,7"	22,9°
4°	5,7°	2,0°	23,5°	33,5°	12,0°	43°	62,4°	23,2°
4,5°	6,4°	2,3°	24°	34,2°	12,3°	43,5°	63,2°	23,5°
5° i	7,1°	2,5°	24,5°	34,9°	12,5°	44°	64,0°	23,8°
5,5°	7,8°	2,8°	25°	35,6°	12,8°	44,5°	64,7°	24,2°
6°	8,5°	3,0°	25,5°	36,4°	13,1°	45°	65,5°	24,5°
6,5°	9,2°	3,3°	26°	37,1°	13,4°	45,5°	66,3°	24,8°
7° !	9,9°	3,5°	26,5°	37,8°	13,6°	46°	67,1"	25,1°
7,5°	10,6°	3,8°	27°	38,5°	13,9°	47°	68,6°	25,8°
8°	11,3°	4,0°	27,5°	39,3°	14,2°	48°	70,2°	26,4°
8,5°	12,0°	4,3°	28°	40,0°	14,4°	49°	71,8°	27,1°
9°	12,7°	4,5°	28,5°	40,7°	14,7°	50°	73,4°	27,8°
9,5°	13,4°	4,8°	29°	41,5°	15,0°	510	75,0°	28,5°
10°	14,2°	5,0°	29,5°	42,2°	15,3°	52°	76,6°	29,2°
10,5°	14,9°	5,3°	30°	42,9°	15,5°	53°	78,2°	29,9°
11°	15,6°	5,5°	30,5°	43,7°	15,8°	54°	79,9°	30,6°
11,5°	16,3°	5,8°	31°	44,4°	16,10	55°	81,5°	31,4°
12°	17,0°	6,0°	31.5°	45,1°	16,4°	56°	83,2°	32,1°
12,5°	17,7°	6,3°	32	45,9°	16,7°	57°	84,9°	32,9°
13° .	18,4°	6,5°	32,5°	46.6°	17,0°	58°	86,6°	33,7°
13,5°	19,1"	6,8°	33°	47,4°	17,2°	59°	88,3°	34,5°
14°	19,8°	7,1°	33,5°	48,1°	17,5°	60°	90,0°	35,3°
14,5°	20,6°	7,3°	340	48,8°	17,8°	61°	91,7°	36,1°
15°	21,3°	7,6°	34,5°	49,6°	18,1°	62°	93,5°	36,9°
15,5° :	22,0°	7,8°	35°	50,3°	18,4°	63°	95,3°	37,8°
16°	22,7°	8,1°	35.5°	51,1°	18,7°	64□	97,10	38,7°
16.5°	23,4°	8,3°	36°	51,8°	19,0°	65°	98,9°	39,6°
17°	24,1°	8,6°	36.5°	52,6°	19,3°	66°	100,7°	40,5°
17,5°	24,9°	8,9°	37°	53,3°	19,6°	67°	102,6°	41,4°
18°	25,6°	9,1°	37.5°	54.1°	19,8°	68°	104.5°	42,4°
18,5°	26,3°	9,4°	38°	54,8°	20,1°	69°	106,5°	43,4°
19°	27,0°	9.6°	38.5°	55,6°	20,4°	70°	108,4°	44.4°
19,5°	27.7°	9,9°	39°	56,3°	20,7°	75°	100,4 118,8°	50,1°
20°	28.4°	10,2°	39,5°	57,1°	21,0°	80°	130,7°	57,0°

### APARATOS DIVISORES

### Generalidades

Los aparatos divisores son medios auxiliares de las máquinas fresadoras y de otras máquinas herramienta, como taladros, mandrinadoras, etc. Con estos aparatos se realizan operaciones espaciadas uniformemente sobre piezas, generalmente cilindricas, como el fresado de diente de ruedas, tallado de caras poligonales, ranurado longitudinal, etc.

La pieza, que se fija durante el trabajo de fresado, se gira convenientemente y se fija para realizar otra operación de trabajo.

Los aparatos divisores funcionan manual o automáticamente, figurando entre los primeros los divisores semi-universales, los universales, y los platos divisores horizontales o verticales. Con los divisores se realizan operaciones de división directa, simple (o indirecta) y la diferencial.

La división directa se realiza por medio de un disco montado sobre el árbol del cabezal del divisor, que en su periferia tiene veinticuatro ranuras equidistantes que permiten realizar directamente 2, 3, 4, 6, 8, 12 ó 24 divisiones circunferenciales en una pieza cilíndrica. La división simple y la diferencial se efectúa por medio de una manivela montada en el extremo de un árbol, que a su vez dispone de un tornillo sin fin que accina a una rueda helicoidal montada sobre el eje del cabezal.

### Aparatos divisores

Los aparatos divisores semi-universales permiten efectuar divisiones directas por medio del disco ranurado, y divisiones simples, muy superiores en número, por medio del sin fin y la rueda helicoidal; los divisores universales, además de la división directa y simple, pueden realizar divisiones diferenciales, imposibles de efectuar con los divisores semi-universales. Con los platos divisores, mediante treinta y seis muescas realizadas sobre el borde circular del tambor se pueden realizar 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36 divisiones sobre las piezas correspondientes, y mediante la división del tambor en 360°, se efectúan divisiones angulares; con un tipo de plato divisor con dispositivo de división similar al de los platos universales, se pueden efectuar divisiones diferenciales.

### Platillos con agujeros circunferenciales

Los platillos utilizados para la división diferencial, están provistos de agujeros cilindricos, en número variable, dispuestos en filas concéntricas; se consideran tres series de platillos con agujeros sobre una o las dos caras.

A, con 15, 16, 17, 18, 19 y 20 agujeros dispuestos circunferencialmente.

```
1.* Serie  

8, con 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros dispuestos circunferencialmente.  

C, con 37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros dispuestos circunferencialmente.

2.* Serie  

A, con 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42 y 43 agujeros circunferenciales  

B, con 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62 y 66 agujeros circunferenciales  

\[
\frac{c}{A, con 30, 48, 69, 91, 99, 117, 128, 129, 147, 171, 177 y 189 agujeros circunferenciales  
\]
```

A, con 30, 48, 69, 91, 99, 117, 128, 129, 147, 171, 177 y 189 agujeros circunferenciales B, con 36, 67, 81, 97, 111, 127, 141, 157, 169, 183, 199 agujeros circunferenciales C, con 34, 46, 79, 93, 109, 123, 139, 153, 167, 181, 197 agujeros circunferenciales D, con 32, 44, 77, 89, 107, 121, 137, 151, 163, 179, 193 agujeros circunferenciales E, con 26, 42, 73, 87, 103, 119, 130, 133, 149, 161, 175, 191 agujeros circunferenciales F, con 28, 38, 71, 83, 101, 113, 131, 143, 159, 173, 187 agujeros circunferenciales

### Tren de ruedas (división diferencial)

Para la división diferencial, los aparatos divisores llevan un tren de engranajes; se utilizan dos series de ruedas dentadas para componer los trenes correspondientes.

```
1.* Serie A, con 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100, dientes del mismo módulo.


2.* Serie B, con 24, 28, 30, 32, 36, 37, 40, 48, 49, 56, 60, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 96, 100, dientes del mismo módulo (evolvente).
```

NOTA. — Otras series de platillos con agujeros circunferenciales y de engranajes se citan en algunas Tablas.


### **DIVISOR DIRECTO**

#### Divisores

Para efectuar la división directa se utiliza el más simple de los aparatos divisores, que está compuesto por un cabezal con su base de apoyo, que es atravesado longitudinalmente por un árbol giratorio. El árbol termina en uno de sus extremos en un punto de apoyo para la pieza (semejante al de los tornos y en un platillo de garras o dispositivo de arrastre para el giro de la pieza; en el otro extremo lleva un platillo con muescas o divisiones periféricas en número suficiente para que se pueda realizar cierto número de divisiones iguales. Un tornillo o vástago retráctil que se introduce en las muescas periféricas del platillo, sirve para fijar a éste durante la operación de fresado.




Otro tipo de divisor directo lleva en un extremo un platillo cambiable con agujeros circunferenciales, correspondiente a una serie cualquiera de las que se han citado anteriormente, sobre el que actúa una manivela con un vástago retráctil que puede introducirse en uno de los muchos agujeros circunferenciales (el conveniente), y que servirá para hacer girar el platillo, y con él al árbol sobre el cual está fijado, para hacer las divisiones sobre la pieza. El platillo se inmoviliza durante la operación de fresado, por medio de un tornillo o dispositivo de fijación, sobre el cabezal.



### **Platillos**

Para efectuar la cuenta del número de agujeros que se han de tomar para efectuar una división, los platillos tienen una serie de circunferencias concéntricas formadas por variado número de agujeros del mismo diámetro (en los que se introduce el vástago del divisor), y sobre ellas dos reglas que se abren o cierran radialmente, comprendiendo cierto número de agujeros que se corresponden a una división, más uno sobre el que se sitúa el vástago. La cuenta o pasos de la división se realiza haciendo girar al disco por medio del vástago hasta que éste se sitúe sobre la segunda regla.



NOTA. – En la Tabla 3.10 se indica los agujeros que se pueden realizar directamente con platillos de las series 1.º y 2.º

# DIVISIÓN DIRECTA Divisiones con platillos de las series 1.º y 2.º

TABLA 3 . 10

## PLATILLOS DE LA SERIE 1.*

	Platii	lo A		}	Plati	llo B			Platic	llo C	
Agujeros	Divi	sión	Ângulo de	Agujeros	Divi	sión	Anguio de	Agujeros	Divis	sión	Angulo de
del platillo	Divisiones N	Paso de aguj. pa	paso a*	del platillo	Divisiones N	Paso de aguj. pa	paso a*	del platillo	Divisiones N	Paso de aguj. Pa	paso a*
15	3	5	120	21	3	7	120	37	37	1	9,73
	5 15	3	72 24	i	7 21	3 1	51,43 17,14	39	3	13 3	120
16	2	8 4	180 90	23	23	1	15,65		13 39	1	27.69
	8   16	2	45 22,5	27	3	9	120	41	41	1	8,78
17 18	17 2	1 1 9	21,18 180		9 27	3 1	40 13,33	43 47	43	1	8,37 7,66
10	3	6	120	29	29	1	12,41				
	6 9	3 2	60 40	31	31	1	11,61	49 	49	7 1	51,43 7,35
	18	1	20	33	3	11	120	ł			
19	19	1	18,95		11	3	32,73	1			
20	2 4 5	10 5 4	180 90 72	i ,	33	1	10,91		,		
	10	2	36 18	1							

## PLATILLOS DE LA SERIE 2.*

			Platil	lio A							Plati	llo B			
Aguj.	Div	sion	Angulo	Aguj.	Di	visión	Ángulo	Aguj.	Divis	siones	Angulo	Aguj.	Divi	siones	Angulo
del platillo	Divis. N	Paso de ag. pa	de paso a°	del platillo	Divis. N	Paso de ag. pa	de paso a°	del platillo	Divis. N	Paso de Pa	de paso or	del platiilo	Divis. N	Paso de ag. pa	de paso
24 25 28	2 3 4 6 6 8 12 24 5 25 2 4 7 7 14 28 2 3 5 6 6 10 15	12 8 6 4 3 2 1 5 1 14 7 4 2 1 15 10 6 5 3 2	180 120 90 60 45 30 15 72 14,4 180 90 51,43 25,71 12,86 120 72 60 36 24	34 37 38 39 41 42	2 17 34 37 2 19 38 3 13 39 41 2 2 3 6 7 7 14 21	17 2 1 1 1 19 2 1 1 13 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180 21,18 10,59 9,73 180 18,95 9,47 120 27,69 9,23 8,78 180 120 60 51,43 25,71 17,14 8,57	46 47 49 51 53 54	2 23 46 47 7 49 3 17 51 53 2 2 3 6 9 9 18 27 54	23 2 1 1 7 1 17 3 1 1 27 18 9 6 3 2 1	180 15,65 7,83 7,66 51,43 7,35 120 21,18 7,06 6,79 180 120 60 40 20 13,33 6,67	57 58 59 62 66	57 2 29 58 59 2 31 62 2 3 6 11 22 33 66	1 29 2 1 1 31 2 1 1 33 22 11 6 3 2 1	6.32 180 12,41 6.21 6.10 11,61 5.81 180 120 60 32,73 16,36 10,91 5,45


### DIVISOR SEMI-UNIVERSAL

### Composición

El divisor semi-universal se compone de un bastidor dentro del cual se halla una rueda helicoidal montada sobre el árbol principal, que está soportado en sus extremos, y sobre uno de ellos, saliente, se dispone el punto para apoyo de la pieza y el dispositivo o plato de arrastre, así como también un plato con muescas periféricas (24 con separación uniforme) para la división directa, que se inmoviliza por medio de un pasador. La rueda helicoidal es accionada por un tornillo sin fin que gira mediante una manivela montada en su extremo; en esta manivela y en el extremo opuesto al de la manilla se halla dispuesto un vástago retráctil corredero que puede encajar en los distintos agujeros del platillo divisor, montado loco sobre el árbol del tornillo sin fin, y que se fija al bastidor mediante un pasador.

La relación de división del tornillo sin fin y la rueda helicoidal, generalmente es i = 40/1 (en algunos aparatos, i = 60/1). Con divisores de relación i = 40/1 y los platillos de la 1.º serie, se pueden realizar todas las divisiones de 2 a 50, con los de la 2.º todas las de 2 a 60 y con los de la 3.º serie de platillos todas las divisiones de 2 a 200, y con las tres series otras muchas divisiones como puede apreciarse en las Tablas correspondientes que seguirán.

### DIVISOR SEMI-UNIVERSAL



### Se considera:

- N El número de divisiones a efectuar en la pieza.
- La relación de división igual a 40/1 (puede ser 60/1).
- n El número de vueltas que ha de dar la manivela para cada división.

La manivela ha de girar 40 vueltas para que el árbol principal del divisor, y con él la pieza, gire una vuelta.

Ejemplo 1.°. — El número de divisiones N es menor que la relación de división (i = 40/1) y su cociente es un número entero.

Sea a efectuar 5 divisiones (dientes, muescas, etc.) en un cuerpo cilíndrico; i = 40/1.

$$n = \frac{40}{8} = 5$$
 vueltas de la manivela (con un platillo cualquiera).

Ejemplo 2.º. – El número de divisiones es menor que i, pero no lo divide exactamente. Sea a efectuar 7 divisiones en un cuerpo cilíndrico

$$n = \frac{40}{7} = 5$$
 con un resto de 5/7; se efectuarán 5 vueltas de manivela más 5/7 de vuelta

para cada división, utilizando un platillo con divisiones circunferenciales múltiplos de 7, como pueden ser 15 pasos de agujeros del platillo de 21, o bien 35 pasos del platillo de 49 divisiones circunferenciales, ambos platillos de la serie 1.*.

Ejemplo 3.º. - El número de divisiones es mayor que i.

Sea a efectuar 65 divisiones (dientes) en una rueda.

 $n = \frac{40}{65} = \frac{8}{13} = \frac{24}{39}$ ; para cada división de la rueda (dientes) el vástago de la manivela se desplazará 24 pasos o agujeros en el platillo de 39 divisiones circunferenciales (serie 1.*).

## DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

**TABLA 4.10** 

PLATILLOS Serie 1.ª



APLICACIÓN

Divisores: Semi-universales Universales

			v	- 7	<b>&gt;</b>						<del>. )</del>				_
N.º de		Manivela		N.º de		Manivela	-	N ° de		Manivela		N.º de			
divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. cir- cunfer.	divis.	N° de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c.	divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj	Ag. c.	divis.	N.º de vueltas	Pasos de agu _l	Ag. c.
N	n	ρ.	a.	N		ρ.	ðc	N	n	ρ.	a,	N	n 	ρ.	₽,
2	20		Cualog.	38	1	,	19	90	0	12	27	188	. 0	10	47
3	13	13	39	39	1	. 1	39	92		10	23	190	-	4	19
4	10	_	Cuałq.	40	1	<u> </u>	Cualq.	94	i	20	47	195	ĺ	8	39
5	8	_	Cualq.	41	0	40	41	95		8	19	196		10	49
6	6	26	39	42		20	21	98		20	49	200		4	20
7	5	35	49	43		40	43	100		8	20	205		8	41
8	5	-	Cualq.	44	1	30	33	104		15	39	210		4	21
9	4	12	27	45		24	27	105		8	21	215	!	8	43
10	4	-	Cualq.	46		20	23	108		10	27	216		5	27
11	3	21	33	47	'	40	47	110		12	33	220		6	33
12	3	13	39	48	i	15	18	115		8	23	230		4	23
13	3	3	39	49		40	49	116		10	29	232		5	29
14	2	42	49	50		16	20	120		13	39	235	İ	8	47
15	2	26	39	52		30	39	124		10	31	240		3	18
16	2	10	20	54		20	27	128		5	16	245		8	49
17	2	6	17	55		24	33	130		12	39	248		5	31
18	2	6	27	56		35	49	132		10	33	260		6	39
19	2	2	19	58		20	29	135	ļ	8	27	264		5	33
20	2	-	Cuaiq.	60		26	39	136	!	5	17	270		4	27
21	1	19	21	62		20	31	140	İ	14	49	280		3	21
22	1	27	33	64		10	16	144		5	18	290	Ì	4	29
23	1	17	23	65		24	39	145		18	29	296		5	37
24	1	26	39	66		20	33	148		10	37	300		2	15
25	1	12	20	68		10	17	150		4	15	310		4	31
26	1	21	39	70		28	49	152		5	19	320		_ 2	16
27	1	13	27	72		15	27	155		8	31	330	•	4	33
28	1	21	49	74		20	37	156		10	39	340		2	17
29	1	11	29	75		8	15	160		5	20	344		5	43
30	1	13	39	76		10	19	164		10	41	360		2	18
31	1	9	31	78	1	20	39	165		8	33	370		4	37
32	1 1	5	20	80		10	20	168		. 5	21	376		5	47
33	1	7	33	82	1	20	41	170		4	17	380		2	19
34	1	3	17	84	1	10	21	172		10	43	390		4	39
35	1	7	49	85		8	17	180		4	18	392	1	5	49
36	1	3	27	86		20	43	184		5	23	400		2	20
37	1	3	37	88		15	33	185		8	37				

## DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 5 . 10

PLATILLOS Serie 2.ª



### APLICACIÓN

Divisores: Semi-universales Universales

I		•	<b>6</b> 7 %			/ / /	•		(		7.				
N.º de	·	Manivela		N.º de	•	Manivela		N.º de	[	Manivela		N.º de			
divis.	N * de vueltas	Pasos de agui.	Ag. cir-	divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguy.	Ag. c.	atvis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c.	divis.	N.* de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c.
N	,	p.	8,	N	n	p.	3,	<i>N</i>	n	p.	a _c	N	n	p.	a.
2	20	_	Cualq.	44	0	60	66	104	0	15	39	205	0	8	41
3	13	8	24	45		48	54	105		16	42	210	1	8	42
4	. 10		Cualq.	46		40	46	106	1	20	53	212		10	53
5	8	_	Cualo	47		40	47	108	1	20	54	215		8	43
6	6	16	24	48		20	24	110		24	66	216	1	10	54
7	5	20	28	49		40	49	112		10	28	220	i	12	66
8	5	_	Cualo.	50		20	25	114	Į	20	57	224		5	28
9	4	24	54	51		40	51	115		16	46	228		10	57
10	4		Cualg.	52		30	39	116	}	20	58	230		8	46
- 11	3	42	66	53	ļ	40	53	118	1	20	59	232		10	58
12	3	8	24	54		40	54	120	ł	22	66	235		8	47
13	3	3	39	55		48	66	124	l	20	62	236		10	59
14	2	42	49	56		20	28	125		8	25	240		11	66
15	2	16	24	57	-	40	57	130		12	39	245		8	49
16	2	12	24	58	ĺ	40	58	132		20	66	248		10	62
17	2	12	34	59		40	59	135		16	54	250		4	25
18	2	12	54	60		28	42	136	1	10	34	255		8	51
19	2	4	38	62		40	62	140	ļ	В	28	260		6	39
20	2	-	Cualq.	64		15	24	144		15	54	264	Į.	10	66
21	1	38	42	65		24	39	145		16	58	270	İ	В	54
22	1	54	66	66		40	66	148		10	37	272		5	34
23	1	34	46	68		20	34	150		8	30	280		4	28
24	1	16	24	70		16	28	152		10	38	290		8	58
25	1	15	25	72	ļ	30	54	155		16	62	296		5	37
26	1	21	39	74		20	37	156		10	39	300		4	30
27	1	26	54	75		16	30	160		7	28	304		5	38
28	1	18	42	76	1	20	38	164		10	41	310		8	62
29	1	22	58	78		20	39	165		16	66	312		5	39
30	1	8	24	80	ì	17	34	168		10	42	320		3	24
31	1	18	62	82		20	41	170		8	34	328		5	41
32	1	7	28	84		20	42	172		10	43	330		8	66
33	1	14	66	85		16	34	176		15	66	336		5	42
34	1	6	34	86		20	43	180		12	54	340		4	34
35	1	4	28	88		30	66	184		10	46	344		5	43
36	1	6	54	90		24	54	185		8	37	360		6	54
37	1	3	37	92		20	46	188		10	47	368		5	46
38	1	2	38	94		20	47	190		8	38	370	!	4	37
39	1	1	39	95	ļ	16	38	192		5	24	376	}	5	47
40	1	-	Cualq.	96	i	10	24	195		8	39	380		4	38
41	0	40	41	98	İ	20	49	196		10	49	390		4	39
42	0	40	42	100		10	25	200		6	30	392		5	49
43	0	40	43	102	]	20	51	204		10	51	400		3	30

## DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 6, . 10

PLATILLOS Serie 3.°



APLICACIÓN

Divisores: Semi-universales Universales

V. * de	Cara		Manwela	- 6	N.º de	Cara		Manwela		N° de	Cara		Manivola	
divis.	del platilio	N.º de vueltas	Pasos de	Ag. cir.	divis.	del piatillo		Pasos de	Ag. c.	áivis.	del	N° de	Pasos de	Ag. C
H	С	n n	aguj. P.	platilio 8 <u>.</u>	N	С	vueltas n	agu). p	platillo a c	N	platillo c	i vueltas n	aguj. P.	planii a ,
2	Cualg.	20			14	_ <u>_</u> _	2	36	42	24	E	,	28	42
3	A	13	10	30	14	D	2	66	77	24	Ċ	i	62	93
3	В	13	12	36	14	A	2	78	91	24	F	;	106	159
3	Ε	13	14	42	15	A	2	20	30	25	À	i	18	3
3	c	13	31	93	15	В	2	24	36	25	E	l i	105	17!
3	F	13	53	159	15	E	2	28	42	26	F	i	14	2
4	Cualq.	10	_		15	C	2	62	93	26	À		49	9
5	Cualq.	8	_	_ i	15	F	2	106	159	26	В	1	91	16
6	A	6	20	30	16	E	2	13	26	27	В	l i	39	8
6	В	6	24	36	16	F	2	14	28	27	A	i	91	18
6	Ē	6	28	42	16	A	2	15	30	28	F	i	12	2
6	C	6	62	93	16	D	2	16	32	28	E	1	18	4
6	F	6	106	159	16	c	2	17	34	28	D	l i	33	7
7	F	5	20	28	16	B	2	18	36	28	Ā	i	39	9
7	Ė	5	30	42	17	c	2	12	34	29	E	1	33	8
7	٥	5	55	77	17	E	2	42	119	30	Ā	1	10	3
7	Ā	5	65	91	17	c	2	54	153	30	В	1	12	3
8	Cualq.	5	_	_	17	F	2	66	187	30	Ē	1	14	4.
9	В	4	16	36	18	В	2	8	36	30	c	1	31	9
9	Ā	4	44	39	18	. A	2	22	99	30	F	1	53	15
9	C	4	68	153	18	C	2	34	153	31	Ċ	1	27	9
10	Cualq.	4	_	-	19	F	2	4	38	32	F	i	7	2
11	D	3	28	44	19	E	2	14	133	32	D	1	8	3
11	Ā	3	63	99	19	Ā	2	18	171	32	B	1	ا و	3
11	F	3	91	143	20	Cualq.	2	_	_	32	İΑ	l i	1 12	4
12	A	3	10	30	21	E	1	38	42	33	A	i	21	9
12	В	3	12	36	21	Ā	1	133	147	34	C	1	6	3
12	E	3	14	42	22	D	1	36	44	34	E	1	21	11
12	c	3	31	93	22	Ā	1	81	99	34	F	1	33	18
12	F	3	53	159	22	F	i	117	143	35	F	1	4	2
13	E	3	2	26	23	Ċ	1	34	46	35	Ď	i	11	7
13	Ā	3	7	91	23	Ā	1	51	69	35	Ā	1	13	9
13	F	11	11	143	23	E	i 1	119	161	35	E	1	17	11
13	В	12	13	169	24	Ā	1	20	30	35	В	j ,	4	3
14	F	2	24	28	24	В	1	24	36	36	Ā	1	11	9

	parato ivisore									ECT / 40/1		1	ABLA (	5 _z . 10
N.* de	Cara	;	Manivela		N.º de	Cara		Manivela		N.º de	Cara		Manivela	
drvis	del platilio	N.º de	Pasos de aguj.	Ag. cir. platillo	divis.	del platilio	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c. platillo	divis.	del platillo	N.º de vueltas	Pasos de	Ag. c. platillo
N	c	A	P.	3.	N	C	n	ρ.	a _c	N	c	numba	agui.   ρ.	a c
-	<u> </u>		├ <u>`</u> -			Ļ.	<u>⊢</u> " –	-			ļ.	<u> </u>		
	١ _											ļ		
36	С	1	17	153	60	В	0	24	36	83	F	0	40	83
37	В	1	9	111	60	E		28	42	84	E		20	42
38	, F	1	2	38	60	F		106	159	84	Α		70	147
38	E	1	7	133	61	В		120	183	85	С		16	34
38	Α	1	9	171	62	С		60	93	85	E		56	119
39	Α	1	3	117	63	A		120	189	85	F		88	187
40	Cualq.		-	-	64	D		20	32	86	Α		60	129
41	С	0	120	123	64	A		30	48	87	E		40	87
42	. E		40	42	65	E		16	26	88	D		20	44
42	Α		140	147	65	A		56	91	88	A		45	99
43	Α	1	120	129	65	F		88	143	88	F		65	143
44	. D		40	44	65	В	Ì	104	169	89	D		40	89
44	A	ļ	90	99	66	Α .	İ	60	99	90	В		16	36
44	F		130	143	67	В		40	67	90	Α		44	99
45	В	i	32	36	68	С		20	34	90	C		68	153
45	Α		88	99	68	E		70	119	91	Α .	]	40	91
45	C		136	153	68	F		110	187	92	С		20	46
46	С	i	40	46	69	Α		40	69	92	Α		30	69
46	Α	İ	60	69	70	F		16	28	92	E		70	161
46	E		140	161	70	D		24	42	93	С		40	93
47	В		120	141	70	A		52	91	94	В		60	141
48	Α		25	30	70	E		68	119	95	F		16	38
48	В	i	30	36	71	F		40	71	95	E		56	133
49	Α		120	147	72	В		20	36	95	Α	ł	72	171
50	Α .		24	30	72	A		65	117	96	В	l	15	36
50	E		140	175	72	С		85	153	96	Α		20	48
51	C		120	153	73	E		40	73	97	В		40	97
52	Έ		20	26	74	В	!	60	111	98	Α		60	147
52	Α .		70	91	75	Α .		16	30	99	Α		40	99
52	F		110	143	76	F	i	20	38	100	Α		12	30
52	В		130	169	76	E	l	70	133	100	E		70	175
53	F		120	159	76	A	!	90	171	101	F	1	40	101
54	В		60	81	77	D		40	77	102	С		60	153
54	Α		140	189	78	Α .	1	60	117	103	E	l	40	103
55	D		32	44	79	С		40	79	104	E		10	26
55	F		104	143	80	E		13	26	104	Α		35	91
56	F		20	28	80	F		14	28	104	F		55	143
56	E		30	42	80	Α		15	30	104	В		65	169
56	D		55	77	80	D		16	32	105	E		16	42
56	, A !		65	91	80	С	!	17	34	105	Α		56	147
57	A		120	171	80	В		18	36	106	F		60	159
58	E		60	87	80	E		21	42	107	D		40	107
59	A		120	177	81	В	ļ	40	81	108	В		30	81
60	A		20	30	82	С		60	123	108	Α		70	189
	L						<u> </u>	L.				L.,_		

	parato ivisore					_		-	_	ECT/ 40/1	-	7	ABLA (	S ₃ . 10
N.º de	Cara		Manivela		N.º de	Cara		Manivela		N° de	Cara	_	Manivela	
ainis.	del platillo	N.º de vueltas	Pasos de agui.	Ag. cir. platillo	divis.	dei platillo	N.º de vueltas	Pasos de aguy.	Ag. c. piatillo	divis.	dei olatillo	N. de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c. platillo
N	c	n	<i>p</i> .	å.	N	C	Л	p.	a.	N	c	п	ρ.	1,
109	С	0	40	109	138	A	0	. 20	69	171	A	0	40	171
110	D	ł	16	44	139	С		40	139	172	A		30	129
110	Α		36	99	140	F		8	28	173	F		40	173
110	F		52	143	140	E		12	42	174	E		20	87
111	В	ĺ	40	111	140	D		22	77	175	Ε		40	175
112	F		10	28	140	Α		26	91	176	D	ļ	10	44
112	E		15	42	141	В		40	141	177	A		40	177
113	F		40	113	142	F		20	71	178	D	!	20	80
114	A		60	171	143	F		40	143	179	D	ı	40	179
115	C		16	46	144	В		10	36	180	В		8	36
115	A	1	24	69	145	E		24	87	180	A		22	99
115	E		56	161	146	E		20	73	180	C		34	153
116	! E		30	87	147	A		40	147	181	C		40	181
117	A		40	117	148	В		30	111	182	A		20	91
118 119	A		60 40	177	149	E		40	149	183	В		40	183
	E			119	150	A		8	30	184	С	i	10	46
120	A		10	30	151	D		40	151	184	A		15	69
120	В		12	36	152	F	1	10	38	184	E		35	161
120	E		14	42	152	E		35	133	185	В		24	111
120	С		31	93	152	A		45	171	186	C		20	93
120	F		53	159	153	С		40	153	187	F		40	187
121	D		40	121	154	D		20	77	188	В	1	30	141
122	В		60	183	155	С		24	93	189	A	i	40	189
123	С		40	123	156	A	ļ	30	117	190	F		8	38
124	С	ļ	30	93	157	В		40	157	190	E		28	133
125	E		56	175	158	C		20	79	190	A		36	171
126	Α		60	189	159	F		40	159	191	E	1	40	191
127	В		40	127	160	F		7	28	192	Α		10	48
128	D		10	32	160	D		8	32	193	D		40	193
128	Α		15	48	160	В		9	36	194	В		20	97
129	Α		40	129	160	A		12	48	195	Α		24	117
130	E		8	26	161	E	İ	40	161	196	A		30	147
130	Α		28	91	162	В		20	81	197	С		40	197
130	F		44	143	163	D		40	163	198	Α		20	99
130	В		52	169	164	С		30	123	199	В		40	199
131	F		40	131	165	A		24	99	200	A		6	30
132	Α		30	99	166	F		20	83	200	E		35	175
133	E		40	133	167	c		40	167	202	F		20	101
134	В		20	67	168	E		10	42	204	С		30	153
135	В		24	81	168	Α		35	147	205	С		24	123
135	Α		56	189	169	В	ŀ	40	169	206	E		20	103
136	С		10	34	170	c		8	34	208	E	İ	5	26
136	E		35	119	170	E		28	119	210	E		8	42
137	D		40	137	170	F		44	187	210	A		28	147
		L	<u> </u>		I	<u> </u>	L	L			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>		


	N.º de vueltas n	### ABLA I    Manivela   Pasos de   aguj.   p.	
division         del platific         N.* de platific         Passos de platific         Ag. cir. platific         del platific         N.* de platific         Passos de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Passos de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Passos de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Passos de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Passos de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         platific         N.* de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Ag. c. platific         del platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. c. platific         N.* de platific         Ag. de platific         N.* de platific         Ag. de platific         N.* de platific         Ag. de	vueltas n	Pasos de agui. p. 5 20 4 14 22 20	Ag. c. platiko a. 42 169 34 119
N	vueltas n	5 20 4 14 22 20	platilio a 42 169 34 119
N         c         n         ρ.         s.         N         c         n         ρ.         s.         N         c           212         F         0         30         159         268         B         0         10         67         336         E           214         D         20         107         270         B         12         81         338         B           215         A         24         129         270         A         28         189         340         C           216         B         15         81         272         C         5         34         340         E           216         A         35         189         274         D         20         137         340         F           218         C         20         109         276         A         10         69         342         A           220         D         8         44         278         C         20         139         344         A           220         A         18         99         280         F         4         28         345         A <th></th> <th>5 20 4 14 22 20</th> <th>42 169 34 119</th>		5 20 4 14 22 20	42 169 34 119
212 F 0 30 159 268 B 0 10 67 336 E 214 D 20 107 270 B 12 81 338 B 215 A 24 129 270 A 28 189 340 C 216 B 15 81 272 C 5 34 340 E 216 A 35 189 274 D 20 137 340 F 218 C 20 109 276 A 10 69 342 A 220 D 8 44 278 C 20 139 344 A 220 A 18 99 280 F 4 28 345 A 220 F 26 143 280 E 6 42 346 F		5 20 4 14 22 20	42 169 34 119
214   D   20   107   270   B   12   81   338   B   215   A   24   129   270   A   28   189   340   C   216   B   15   81   272   C   5   34   340   E   216   A   35   189   274   D   20   137   340   F   218   C   20   109   276   A   10   69   342   A   220   D   8   44   278   C   20   139   344   A   220   A   18   99   280   F   4   28   345   A   220   F   26   143   280   E   6   42   346   F	0	20 4 14 22 20	169 34 119
214   D   20   107   270   B   12   81   338   B   215   A   24   129   270   A   28   189   340   C   216   B   15   81   272   C   5   34   340   E   216   A   35   189   274   D   20   137   340   F   218   C   20   109   276   A   10   69   342   A   220   D   8   44   278   C   20   139   344   A   220   A   18   99   280   F   4   28   345   A   220   F   26   143   280   E   6   42   346   F	0	20 4 14 22 20	169 34 119
215         A         24         129         270         A         28         189         340         C           216         B         15         81         272         C         5         34         340         E           216         A         35         189         274         D         20         137         340         F           218         C         20         109         276         A         10         69         342         A           220         D         B         44         278         C         20         139         344         A           220         A         18         99         280         F         4         28         345         A           220         F         26         143         280         E         6         42         346         F		4 14 22 20	34 119
216         B         15         81         272         C         5         34         340         E           216         A         35         189         274         D         20         137         340         F           218         C         20         109         276         A         10         69         342         A           220         D         B         44         278         C         20         139         344         A           220         A         18         99         280         F         4         28         345         A           220         F         26         143         280         E         6         42         346         F		14 22 20	119
216     A     35     189     274     D     20     137     340     F       218     C     20     109     276     A     10     69     342     A       220     D     B     44     278     C     20     139     344     A       220     A     18     99     280     F     4     28     345     A       220     F     26     143     280     E     6     42     346     F		22 20	
218         C         20         109         276         A         10         69         342         A           220         D         B         44         278         C         20         139         344         A           220         A         18         99         280         F         4         28         345         A           220         F         26         143         280         E         6         42         346         F	ı	20	187
220         D         8         44         278         C         20         139         344         A           220         A         18         99         280         F         4         28         345         A           220         F         26         143         280         E         6         42         346         F	ı	1	
220 A 18 99 280 F 4 28 345 A 220 F 26 143 280 E 6 42 346 F	ı	15	171
220 F 26 143 280 E 6 42 346 F	ı		129
		8	69
2222   B     20   111    280   D     11   77    348   F		20	173
		10	87
224 F   5   28   280   A   13   91   350 E		20	175
226 F   20   113   282   B   20   141   352   D		5	44
228   A   30   171    284   F   10   71    354   A		20	177
230 C 8 46 285 A 24 171 355 F		8	71
230 A 12 69 286 F 20 143 356 D		10	89
230   E   28   161   288 B   5   36   358 D		20	179
232   E     15   87   290 E     12   87   360   B		. 4	36
234 A 20 117 292 E 10 73 360 A		11	99
235   B     24   141   294   A     20   147   360   C		17	153
236   A     30   177   295   A     24   177   362   C		20	181
238 E   20   119   296   B   15   111   364 A		10	91
240 A 5 30 298 E 20 149 365 E		8	73
240 B 6 36 300 A 4 30 368 B		20	183
240   E     7   42   302   D     20   151   368   C		5	46
240   A     8   48   304   F     5   38   370   B		12	111
242   D     20   121   305   B     24   183   372   C		10	93
244   B   30   183   306   C   20   153   374   F		20	187
245 A 24 147 308 D 10 77 376 B	i	15	141
246 C 20 123 310 C 12 93 378 A		20	189
248 C 15 93 312 A 15 117 380 F		4	38
250 E 28 175 314 B 20 157 380 E		14	133
252 A 30 189 315 A 24 189 380 A		18	171
254 B 20 127 316 C 10 79 382 E		20	191
255 C 24 153 318 F 20 159 384 A	I	5	48
256 D 5 32 320 D 4 32 385 D		8	77
258 A 20 129 320 A 6 48 386 D		20	193
260 E 4 26 322 E 20 161 388 B		10	97
260 A 14 91 324 B 10 81 390 A	ļ	12	117
260 F 22 143 326 D 20 163 392 A		15	147
260 B 26 169 328 C 15 123 394 C		20	197
262 F 20 131 330 A 12 99 395 C		8	7 <del>9</del>
264 A 15 99 332 F 10 83 396 A		10	99
265 F 24 159 334 C 20 167 398 B		20	199
266 E 20 133 335 B 8 67 400 A		3	30

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 7 . 10

**PLATILLOS** 

Agujeros: A. 17, 21, 25, 31, 37, 43 B. 19, 23, 27, 33, 39, 45 C. 20, 24, 29, 35, 41, 47,



APLICACIÓN


Divisores; Semi-universales Universales

				C. C. C.					' प						
N.º de	l	Manivela		N.º de	<b>8</b>	Manwela		N.º de		Marvvola		N.* de			
divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. cir- cunter.	divis.	N° de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c.	drvis.	N.º de vueltas	Pasos de aguy.	Ag. c.	ahvis.	N° de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c
N	n	p.	a.	N	1	p.		. N	п	<i>p</i> .	a,	N	n	p.	_,
1	40		Cualo.	39	1	1	39	95	0	8	19	205	0	8	41
2	20	_	Cualq.	40	1	_	Cuako.	96	]	10	24	210	_	4	21
3	13	15	45	41	0	40	41	100		8	20	215	ļ.	8	43
4	10	_	Cualq.	42		20	21	104		15	39	216		5	27
5	8		Cualq.	43	İ	40	43	105		8	21	220		6	33
6	6	30	45	44		30	33	108		10	27	225		8	45
7	5	25	35	45		40	45	110	i	12	33	230		4	23
8	5	- 1	Cualq.	46		20	23	115		8	23	232		5	29
9	4	12	27	47		40	47	116		10	29	235		8	47
10	4	' —	Cualq.	48	į	20	24	120	!	15	45	240		4	24
11	3	21	33	l	l		l ,	124		10	31	248		5	31
12	3	15	45	50		16	20	125		8	25	250		4	25
13	3	3	39	52		30	39	130		12	39	260		6	39
14	2	18	21	54		20	27	132		10	33	264		5	33
15	2	30	45	55		24	33	135	,	8	27	270		4	27
16	2	12	24	56	i	25	35	136	!	5	17	280		5	35
17	2	6	17	58	1	20	29	140		10	35	290	i	4	29
18	2	6	27	60		30	45	145		8	29	296		5	37
19	2	2	19	62		20	31	148		10	37	300		6	45
20	2	-	Cualq.	64		15	24	150	i	12	45	310		4	31
21	. 1	19	21	65	1	24	39	152		5	19	312		5	39
22	1	27	23	66		20	33	155		8	31	320		3	24
23	1	17	23	68		10	17	156		10	39	328		5	41
24	1	30	45	70	1	20	35	160	1	6	24	330		4	33
25	1	15	25	72	1	25	45	164		10	41	340		2	17
26	1	21	39	74		20	37	165		8	33	344		5	43
27	1	13	27	75		24	45	168		5	21	350		. 4	35
28	1	9	21	76		10	19	170		4	. 17	360	I	5	45
29	!	11	29	78		20	39	172		10	43	370		4	37
30	1 1	15	45	80		12	24	175		8	35	376		5	47
31	1	. 9	31	82		20	41	180		10	45	380		2	15
32	1	6	24	84		10	21	184		5	23	390		4	33
33	1	7	33	85		8	17	185		8	37	400		2	20
34	1	3	17	86		20	43	188	1	10	47	410		4	41
35	1	5	35	88		15	33	190		4	19	420		2	21
36	!	5	45	90		20	45	192		5	24	1		1	
37	1 1	3	37	92		10	23	195		8	39				
38	1	1	19	94	]	20	47	200		5	25	ll		1	

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 60/1

TABLA 8 . 10

PLATILLOS Serie 1.*



#### APLICACIÓN

Divisores: Semi-universales Platos divisores

N.º de	<u> </u>	14		N.º de	T 🚭	-		T	ī —			11			
	L	Manivela		ll .		Manivela		N.º de	i } -—	Manivela		N.º de			
divis.	N° de	Pasos de	Ag. cir-	onvis.	N.º de	Pasos de	Ag. c.	divis.	N.º de	Pasos de	Ag. c.	divis.	N.º de	Pasos de	Ag. c.
H	vudtas	agui.	cunter.	1	vueltas	aguj		ا ا	vueltas	aguj.		l	vueltas	aguj.	
	<b></b> −	ρ,	a,	\ \		+ [₽] •	8.	N .	'n	ρ,	a,	N N	n	ρ,	3,
2	30	. –	Cualq.	42	1	9	21	96	0	10 i	16	188	٥	15	47
3	20	-	Cualq.	43	1	17	43	98	-	30	49	190	[	6	19
4	15	-	Cualq.	44	1	12	33	100		12	20	192		5	16
5	12	-	Cualq.	45	1	11	33	102		10	17	195		12	39
6	10	-	Cualq.	46	1	7	23	105		12	21	196		15	49
7	8	12	21	47	1	13	47	108		15	27	198		10	33
8	7	10	20	48	1	15	20	110	•	18	33	200		6	20
9	6	18	27	49	1	[ 11 ]	49	111		20	37	204	ĺ	5	17
10	6	I –	Cualq.	50	1	4	20	114	l	10	19	205	Ì	12	41
11	5	15	33	51	1	3	17	115		12	23	210	ļ	6	21
12	5	-	Cualq.	52	1	6	39	116		15	29	215		12	43
13	4	24	39	54	1	3	27	117		20	39	216		5	18
14	4	6	21	55	1	3	33	120		10	20	220		9	33
15	4	-	Cualq.	57	1	1	19	123	ı	20	41	222		10	37
16	3	15	20	58	1	1	29	124	:	15	31	225	1	4	15
17	3	9	17	60	1	_	Cualq.	126	I	10	21	228		5	19
18	3	13	39	62	0	30	31	129		20	43	230		6	23
19	3	3	19	63		20	21	130		18	39	234		10	39
20	3	-	Cualq.	64	į	15	16	132		15	33	235		12	47
21	2	18	21	65	l	36	39	135		12	27	240		5	20
22	2	24	33	66		30	33	138		10	23	245		12	49
23	2	14	33	68		15	17	140		21	49	246		10	41
24	2	10	20	69		20	23	141		20	47	252	<u> </u>	5	21
25	2	8	20	70	1	18	21	144	!	21	49	255		4	17
26	2	12	39	72		15	18	145		12	29	258		10	43
27	2	6	27	74		30	37	147		20	49	260		9	39
28 29	2 2	3 2	21 29	75 76		16	20	148		15	37	264		10	44
29 30	2			76 78		15	19 39	150		8	20	270		6	27
31	1	29	Cualq. 31	80		30 15	20	155 156		12	31 26	276 290		5 6	23 29
32	1	14	16	81		20	27	160		6	16	300		4	20
33	1	-27	33	82		30	41	162		10	27	310		6	31
34	1	13	17	84		15	21	164		15	41	320		3	16
35	1	15	21	85		12	17	165		12	33	330		6	33
36	1	26	39	86		30	43	170		6	17	340		š	17
37	1	23	37	87		20	29	172		15	43	345		4	23
38	1	11	19	90	İ	26	39	174		10	29	360		3	18
39	1	21	39	92		15	23	180		6	18	370		6	37
40	1	10	20	94		30	47	185		12	37	372	!	5	31
41	1	19	41	95		12	19	186		10	31	380		∣ a l	19

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 80/1

TABLA 9 . 10

PLATILLOS

Serie 1.*



APLICACIÓN


Divisores: Semi-universales

N. de		Manivela	1	N.º de	€	Manivela		N.º de		Maningla		N.º de			
	1/ 1 /-		<del>-</del> :		<u> </u>			l	1 						
divis.	N.º de vueltas	Pasos de		divis.	N.º de vueltas	Pasos de	Ag c.	divis.	N.º de vueitas	Pasos de	Ag. c.	divis	N.º de	Pasos de	Ag. ε.
N	ruenas n	aguj. P a	cunfer. a	N	п	aguj.	a _c	N	ruentas n	aguj.	8,	N	vueltas n	aguy.	8,
	• "	Pa		-"		· · ·	- C	<del> </del>	-"-	ν.	, o	₩"	-"-	ν.	•.
2	40	_	Cualq.	38	2	2	19	90	0	24	27	184	0	10	23
3	26	26	39	39	2	2	39	92		20	23	185		16	37
4	20		Cualq.	40	2	_	Cuaiq.	94		40	47	188		20	47
5	16		Cualq.	41	1	39	41	95		16	19	190	•	8	19
6	13	13	39	42	1	19	21	96		15	18	195		16	39
7	11	21	49	43	1	37	43	98		40	49	196		20	49
8	10	_	Cualq.	44	1	27	33	100 ;		16	20	200		8	20
9	8	24	27	45	1	21	27	104		30	39	205		16	41
10	8		Cualq.	46	1	17	23	105		16	21	208		15	39
11	7	9	33	47	1	. 33	47	108		20	27	210		8	21
12	6	26	39	48	1	. 12	18	110		24	33	215		16	43
13	6	6	39	49	1	31	49	112		15	21	216		10	27
14	5	35	49	50	1	: 12	20	116	i	20	29	220		12	33
15	5	13	39	52	1	. 21	39	120		26	39	225		16	45
16	5	_	Cualq.	54	1	13	27	124		20	31	230		8	23
17	4	12	17	55	l	15	33	128		10	16	232	i	10	29
18	4	12	27	56	1	21	49	130		24	39	235		16	47
19	4	4	19	58	1	11	29	132		20	33	240		6	18
20	4	_	Cuaiq.	60	1	13	39	135		16	27	245	1	16	49
21	3	17	21	62	1	9	31	136		10	17	248	!	10	31
22	3	21	33	64	1	4	16	140		28	49	256		5	16
23	3	11	23	65	1	9	39	144		1 10	18	260		12	39
24	3	13	39	66	1	7	33	145		16	29	264		10	33
25	3	4	20	68	1	3	17	148		20	37	270		8	27
26	3	3	39	70	1	7	49	150		8	15	272		5	17
27	2	26	27	72	1	3	27	152		10	19	280		6	21
28	2	42	49	74	1	3	37	155		16	31	288		5	18
29	2	22	29	75	1	1	15	156		20	39	290		8	29
30	2	26	39	76	1	1	19	160		10	20	296		10	87
31	2	18	31	78	1	1	39	164		20	41	300		4	15
32	2	10	20	80	1		Cualq.	165		16	33	304		5	19
33	2	14	33	82	0	40	41	168		10	21	310		8	31
34	2	6	17	84		20	21	170		8	17	312		10	39
35	2	14	49	85		16	17	172		20	43	320		4	16
36	2	6	27	86		40	43	176		15	33	328		10	41
37	2	6	37	68		30	33	180		8	18	330	!	8	33

#### DIVISOR UNIVERSAL

#### Composición

El divisor universal es un tanto similar al semi-universal; puede realizar la división directa, la simple (indirecta) y la diferencial. Se le compone del bastidor con el tornillo sin fin que acciona a la rueda helicoidal montada sobre el árbol principal que a su vez lleva el platillo para la división directa, el punto para apoyo de la pieza que se trabaja y el dispositivo de arrastre giratorio; el árbol del sin fin cuenta con la manivela que dispone del vástago retráctil; la relación de división sin fin-rueda helicoidal es i = 40/1. El platillo divisor se monta sobre un manguito que puede girar loco sobre el árbol del sin fin, siendo fácilmente cambiable un platillo por otro; sobre el manguito loco también está montada una rueda cónica que engrana a 90° con otra rueda igual (relación 1/1), que puede ser movida por un tren de engranajes dispuesto entre esta rueda y el árbol de la helicoidal, consiguiendo con este montaje que la rotación de la manivela del sin fin vaya acompañada del giro del platillo divisor (en el mismo sentido o en el contrario de la manivela), que girará una fracción del paso entre dos agujeros, necesaria para corregir el error que se introduce en los cálculos que se han de efectuar.



#### Aplicaciones

Desconectado o no montado el tren de engranajes, el divisor universal puede funcionar como un divisor semi-universal, siendo de aplicación los ejemplos expuestos para el funcionamiento de aquel.

Para la división diferencial se determinará un número N' de divisiones próximo al N y que pueda obtenerse por la división simple.

Relación de engrane, 
$$r = \frac{i \cdot (N' - N)}{N'} = \frac{número da dientes de las ruedas conductoras}{número de dientes de las ruedas conducidas} = \frac{A \cdot C}{D \cdot B}$$

Si el número de divisiones N' es por defecto, en la fórmula se substituirá (N' - N) por (N - N'). El sentido de giro de la manivela y del platillo divisor será el mismo cuando N' > N y en sentido contrario para N < N, intercalando, si fuese preciso, ruedas intermedias en el tren de engranaies.

Ejemplo. -- Efectuar 53 divisiones iguales en la superficie total de una pieza cilíndrica.

 $n=\frac{40}{53}$  ; como 40 y 53 son números primos entre si, se efectuará división diferenciada. Previo tanteo se toma N'=56

$$n=\frac{40}{56}=\frac{5}{7}=\frac{3\times 5}{3\times 7}=\frac{15}{21}$$
; o bien  $\frac{7\times 5}{7\times 7}=\frac{35}{49}$ ; para cada división de la pieza se tomará 15

pasos del platillo de 21 ó 35 pasos del de 49 divisiones circunferenciales.

Para corregir el error introducido se montará un tren de engranajes, formado:

$$r = \frac{40 \times (56 - 53)}{56} = \frac{120}{56} = \frac{3 \times 40}{56} = \frac{72 \times 40}{24 \times 56} = \frac{A \cdot C}{D \cdot B}$$


Como N' > N, la manivela y el platillo divisor girarán en el mismo sentido, no siendo preciso el disponer rueda intermedia en el tren de engranajes.

### DIVISORES UNIVERSALES Y DE PLATO

#### Divisores universales con ruedas auxiliares

En determinados casos, en los divisores universales se disponen ruedas intermedias {E,F} entre las principales (A,B,C,D) del tren de engranajes, pudiendo aplicarse las dos o una de las ruedas intermedias entre las cuatro o dos de las principales. La acción de las ruedas intermedias, a efectos de relación entre las principales, es nula.

#### DIVISOR UNIVERSAL CON RUEDAS INTERMEDIAS



#### Divisores de plato

Los divisores de plato se componen de un bastidor en cuyo eje se monta la rueda helicoidal accionada por el tornillo sin fin, de modo semejante a los divisores semi-universales. Sobre el bastidor se dispone en plato o disco con guías ranuradas para fijación de la pieza, y un agujero central para colocar el eje de centrado de las piezas cilíndricas (ruedas, etc.); este disco tiene practicadas 36 ranuras periféricas para efectuar divisiones directas de 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36 partes iguales, y también lleva una división circular de 360°, que con un nonio, permite realizar divisiones angulares en grados y minutos. Un tipo de estos divisores de plato está dotado de un dispositivo similar al de los divisores universales, que permite efectuar, además de la división directa, la diferencial. Se fabrican platos divisores con relación de división de 60/1, 90/1, 120/1 y 180/1.



#### Tablas auxiliares

En las Tablas que siguen, de aplicación unas para la división indirecta y otras para la indirecta y diferencial, se expresa el número N de divisiones, y el número n de vueltas que ha de dar la manivela así como la parte de vuelta especificada por el número p, de pasos o agujeros que tiene que avanzar el vástago de la manivela sobre la división circunferencial a, del platillo, para que el aparato realice una división determinada.

### DIVISIÓN DIFERENCIAL RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 10, . 10

PLATILLOS Serie 1.*

RUEDAS DENTADAS Serie 1. "



**APLICACION** 

Divisores: Universales

Número de		Manivela		Número de	;	Manivela	
division <b>es</b>	Número de vueltas	Pasos de agujeros	Ag. circunf. del platillo	divisiones	Número de vueltas	Pasos de agujeros	Ag. circunf del platillo
N	п	ρ.	a,	N	п	p.	8.
2	20	_	Cualquiera	37	1	3	37
3	13	13	39	38	1 1	1	19
4	10	_	Cualquiera	39	1 1	1	37
5	8		Cualquiera	40	1 1	_	Cualquiera
6	6	26	39	41	0 1	40	41
7	5	35	49	42		20	21
8	5	_	Cualquiera	43	l	40	43
9	4	12	27	44	l i	30	33
10	4	_	Cualquiera	45		24	27
11	3	21	33	46	! i	20	23
12	3	13	39	47	i	40	47
13	3	3	39	48	!	15	18
14	2	42	49	49	į	40	49
15	2	26	39	50	ŀ	16	20
16	2	10	20	<u> </u>	LI	· · · -	1
17	2	6	17				
18	2	6	27				Tornitt
19	2	2	19	Rueda helic	oidel 🕝	Salar Parker	ein ti
20	2		Cualquiera			_ • Mn •	
21	1	19	21		[ i.		HIP
22	1 1	27	33	Ruede A			1 IHL
23	1	17	23	Ruede E	и		
24	1	26	39	<u> </u>			
25	1	12	20	Ruede B		SHIP.	.3".
26	1	21	39	Ruede C	##中		
27	1 1	13	27	1		v.=- 200 b	200
28	1 1	21	49	Ruede F		.	. Ac
29	1	11	29	<del></del>	<b>────────────────────────────────────</b>	N. I	*

Rueda D

Aparatos DIVISIÓN DIFERENCIAL RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 10, . 10

<u> </u>	GIVISOI		Tende committee United Management 1						<del></del>								
N.* de	Men		<u> </u>			engranaj			N.º de		rvela	1			engranaje		
divis.	Pasos de	Ag. cir.		Rela	ción		Interr	nedios	dıvış.	Pasos de	Ag. c.		-	ción	· -	Intern	edios
۱.,	aguj.	platillo	R. helic.	_	_	l _	_	_	aguj.	platillo	platiilo	A. hel.		_		_	_
H	P.	a.	Α	В	С	D	E	F	N.	ρ,	a,	Α.	В	С	D	E	F
51	14	17	48	_	-	24	24	44	91	18	39	48	· –	_	24	24	44
52	30	39							92	10	23		:				
53	35	49	72	24	40	56		<u> </u>	93	8	18	32		-	24	24	44
54	20	27						!	94	20	47						
55	24	33						!	95	8	19						
56	35	49							96	9	21	32	. –	_	28	24	44
57	15	21	40	_	_	56	24	44	97	8	20	48	ı		. 40	44	
58	20	29							98	20	49		:				
59	26	39	32	ļ —	_	48	44	_	99	8	20	32	40	28	56	-	_
60	26	39		ļ				!	100	8	20						
61	26	39	32	-		48	24	44	101	8	20	48	40	24	72	_	24
62	20	31		i				•	102	8	20	32	_	_	40	24	44
63	26	39	48	i _	_	24	24	44	103	8	20	48			40	24	44
64	10	16						İ	104	15	39						
65	24	39		i					105	8	21		i				
66	20	33						İ	106	16	43	48	24	24	86	_	_
67	12	21	48	_	_	28	44	_	107	8	20	64	32		: 40	_	24
68	10	17							108	10	27						
69	12	20	56	_	_	40	24	44	109	6	16	28	i _	_	- 32	24	44
70	28	49	**			'`	_`	, }	110	12	33		i				
71	10	18	40			72	24	   _	111	13	39	72	İ _		24	32	
72	15	27	40	-		"	24	_	112	13	39	64		-	24	32   44	_
73	12	21	48		_	28	24	44	113	13	39	56	-	_	24	44	_
74	20	37	40	_		20	24	444	114	13	39	1 48	_	-	24	44	_
75	8	15							115	8	23	440	-	-	24	444	_
76	10	19							116	10	29						
77	10	20	48			32	44	ł	117	13	39	24			24	56	
78	20	39	40	_	_	32	44	_		l		i	-	-		44	_
79	10	20	24		ľ	48	44		118	13	39	32	_	-	48	44	_
80	10	20	24	_	-	40	***		119 120	13 13	39	24	-	_	72	<b>444</b>	_
ł						1			120		39	]	ĺ				
81	10	20	24	-	-	48	24	44	121	13	39	24	-	-	72	24	44
82	20	41							122	13	39	32	–	-	48	24	44
83	10	20	48	-	-	32	24	44	123	13	39	24	-	_	24	24	44
84	10	21							124	10	31						
85	8	17							125	13	39	40	-	-	24	24	44
86	20	43							126	13	39	48	<b>-</b>	-	24	24	44
87	7	15	24	-	-	40	24	44	127	13	39	56	-	-	24	24	44
88	15	33							128	5	16						
89	8	18	32	-		72	44	-	129	13	39	72	-	-	24	24	44
90	12	27				l			130	12	39						
				l	<u> </u>			<u> </u>	L	<u> </u>	ł			<u> </u>	ļ		

- /	Aparatos
4	divisores

### DIVISIÓN DIFERENCIAL RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 10, . 10

N°de dvis N	Man Pasos de agu,.	Ag c			Tren de	engranaj	<del>e</del> s		N.º de	Man	do	1		From da	4000000		
1	1	Agε	1	Relación					— I				Tren de engranajes				
N .	acu.		Ļ.		ación -		Interr	nedios	divis.	Pasos de	Ag. c.		Rek	ación		Intern	nedios
<u>_</u> ,		platillo	R hexc.		~		_	_	aguj.	platillo	platillo	R. hel	_	_	_	_	
	¢,	a	A_	В	C	, D	. E	. F	N -	p.	a _s	Α	В	_ c_	_ D	Ε	F
131	6	20	28	_	1	40	44	_	171	5	21	40	_	_	56	24	44
132	10	33			1				172	10	43						
133	6 ;	21	48	_	¦ –	24	44	_	173	4	18	64	32	56	72	_	_
134	6	21	48	_		28	44	_	174	4	18	32		-	24	56	_
135	8	27							175	4	18	64	32	40	72	_	_
136	5	17		i			:		176	4	18	64	24	24	72	_	-
137	6	21	24	_	-	28	56		177	4	18	48	_	_	72	24	_
138	6	21	32	_	_	56	44	_	178	4	18	32	_	: —	72	44	_
139	6	21	24	48	32	56	_	-	179	4	18	32	48	24	72		_
140	14	49			į į				180	4	18						
141	5	18	40		–	48	44	_	181	4	18	32	48	24	72		24
142	6	21	32	_	_	56	24	44	182	4	18	32	_	i –	72	24	44
143	6	21	24		_	28	24	44	183	4	18	32	_	_	48	24	44
144	5	18							184	5	23		!		1		
145	8	29						1	185	8	37		!		1		i
146	6	21	48	İ —	-	28	24	44	186	4	18	64	_	_	48	24	44
147	6	21	48		_	24	24	44	187	4	18	56	24	48	72	_	24
148	10	37					ì		188	10	47		i				
149	6	21	72			28	24	44	189	4	18	64	_	i _	32	24	44
150	4	15							190	4	19						
151	5	20	72	_	_	32	44		191	4	20	72	_		40	24	_
152	5	19							192	4	20	64	_	l _	40	44	_
153	5	20	56		_	32	44	_	193	4	20	56	_		40	44	_
154	5	20	48	_	_	32	44	_	194	4	20	48	_		40	44	l _
155	8	31			I				195	8	39						
156	10	39					,		196	10	49						
157	5	20	24	_		32	56		197	4	20	24	_	_	40	56	_
158	5	20	24	_	_	48	44	_	198	4	20	32	40	28	56	_	_
159	5	20	28	56	32	64		_	199	4	20	32	64	40	100	_	l _
160	5	20							200	4	20		,	"			
161	5	20	28	56	32	64	_	24	201	4	20	24	40	24	72	_	24
162	5	20	24	_	_	48	24	44	202	4	20	48	40	24	72	_	24
163	5	20	24	_	_	32	24	44	203	4	20	24		_	40	24	44
164	10	41							204	4	20	32	_	_	40	24	44
165	8	33							205	8	41				``		1
166	5	20	48	_		32	24	44	206	4	20	48		_	40	24	44
167	5	20	56	_	_	32	24	44	207	4	20	56	_	_	40	24	44
168	5	21					-	,	208	4	20	64	_	_	40	24	44
169	5	20	72		_	32	24	44	209	4	20	72	_		40	24	44
170	4	17							210	4	21	'*		_	*	24	<b></b>
	-	.,							[ " ]	т							

Aparatos	DIVISIÓN DIFERENCIAL
divisores	RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 10, . 10

L	divisor	es	<u>L</u>	1	REL	LACION DE DIVISION 40/1											
N." de	Man	ivela		1	ren de e	ngrana	es		N.º de	Man	rvela		T	ren de e	ngranaje	5	
divis.	Pasos de	Ag. c.		Rela	ción		Intern	redios	divis.	Pasos de	Ag. c.		Rela	ción	I	interm	edics
1	aguj.	platillo	R. helic.					:	aguj	platillo	platillo	R. hel.					
N	p,	a,	A	. B	С	D	E	F	N	p.	a,	Α	В	С	D.	E	F
211	3	16	28	_	_	64	44	-	251	3	18	64	32	44	48	-	24
212	3	43	48	24	24	86	_	_	252	3	18	48	_	-	24	24	44
213	5	27	40	-	-	72	44	_	253	5	- 33	40		_	24	56	_
214	4	20	64	32	56	40	–	24	254	3	18	56	. —	-	24	24	44
215	8	43		ļ					255	3	18	72	24	40	48		24
216	5	27	1				!		256	· 3	18	64	-		24	24	44
217	4	21	64	-	_	48	24	44	257	8	49	64	28	48	56		24
218	3	16	56	-	_	64	24	44	258	7	43	64	-	_	32	24	44
219	4	21	48	-	-	28	24	44	259	8	21	72			24	44	_
220	6	33							260	6	39		!				
221	3	17	24	-		24	56	_	261	4	29	72	24	64	48	_	ļ
222	3	18	72	-	_	24	44	_	262	3	20	28			40	44	_
223	8	43	64	24	48	86	' —	24	263	3	49	72	28	64	56	_	24
224	3	18	64	-	_	24	44	_	264	5	33						
225	5	27	40	-	l —	24	24	44	265	3	21	72	24	40	56	_	_
226	3	18	56	ļ —	_	24	44	_	266	' 3	21	64	-	i –	32	44	-
227	8	49	72	28	64	56			267	; 4	27	32	-	-	72	44	-
228	3	18	48	1		24	44	_	268	. 3	21	48	-	<b>-</b>	28	44	_
229	3	18	44	i –		24	48	_	269	3	20	28	40	32	64	_	24
230	4	23							270	4	27			!			
231	3	18	48	-	-	32	44	· —	271	3		72	-	-	56	24	_
232	5	29			i				272	3	21	64	-	-	56	24	
233	3	18	56	-	-	48	44	-	273	3	21	24	-	i –	24	56	-
234	3	18	24	-	_	24	56	_	274	3	21	48		! —	56	44	_
235	8	47							275	3	21	40	-	-	56	44	-
236	3	18	32	-	-	48	44	_	276	3	21	32	-	-	56	44	· —
237	3	18	24	-	-	48	44	_	277	3	21	24	–	-	56	44	· –
238	3	18	24	-	_	72	44	_	278	3	21	24	48	32	56	-	
239	3	18	32	64	24	72	-	-	279	4	27	32	-	-	24	24	44
240	3	18				;			280	7	49		 				
241	3	18	32	64	24	72	-	24	281	3	21	24	56	24	72		-
242	3	18	24	-	-	72	24	44	282	6	43	56	24	24	86	-	-
243	3	18	32	-	-	64	24	44	283	3	21	24	-	-	56	24	44
244	3	18	32	-	-	48	24	44	284	3	21	32	-	-	56	24	44
245	8	49							285	3	21	40			56	24	44
246	3	18	24	-	-	24	24	44	286	3	21	48			56	24	44
247	3	18	56	-	-	48	24	44	287	3	21	24	-	-	24	24	44
248	5	31		1					288	3	21	32	-	-	28	24	44
249	3	18	48	-	-	32	24	44	289	3	21	72	24	24	56	-	24
250	3	18	40	-	-	24	24	44	290	4	29						
	<u> </u>	<u> </u>	1	1	1	1	1	1	Ш	l	1	1	l .		1.	L	1

	Aparate divisor									REN VISIO		)/1		Ţ	ABL	a 10,	. 10
N.º de	Man	rveta	<b>†</b>	1	ren de e	engranak	25		N.º de	Man	ivela		ī	ren de e	ngranais	·	
divis.	Pasos de	Ag. c.	<b>†</b>	Rela	-			nedios	divis.	Pasos de	Ag. c.	<b></b> -		ción		Interm	nedios
	aguj.	platillo	R. helic.			_			aguj.	platillo	platilio	R. nel.				-	· -
N	p,	a, 	Α	В	C_	D	E	F	Z	p,	a,	Α_	В	С	D	E	F
291	2	15	48	-	-	40	44		331	2	16	48	24	44	64	- '	24
292	3	21	48	_	-	28	24	44	332	2	16	48	-	-	32	24	44
293	2	15	56	40	32	48	_	_	333	2	18	72	_	-	24	44	-
294	3	21	48			24	24	44	334	2	16	56	_		32	24	44
295	2	15	32	_		48	44	l –	335	4	33	40	44	48	72	· _	24
296	5	37			i		l		336	2	16	64		_	32	24	44
297	4	33	56	24	48	28	_	l _	337		43	56	32	40	86		l _
298	3	21	72	_	l _	28	24	44	338	2	16	72			32	24	44
299	3	23	24	<u> </u>	١_	24	56	''	339	2	18	56	\ _	۱_	24	44	\ <u></u>
300	2	15	27	-		27 	~	: -	340	2	17	~	-	-	24	"	
301	6	43	48		_	24	24	44	341	-   5	43	40	32	24	86		
302	2	16	1 72	_		32	24		342	2	18	64	) <u>J</u>	_	32	44	. –
303	2	15	48	40	24	72		24	343	2	15	86	24	64	40		24
304	2	16	48	_		24	44	_	344	5	43	~	27	-	~~	I	
305	2	15	32	! ! —	l _	48	24	44	345	2	18	40	۱ _	_	24	56	\ _
306	2	15	32	_	l _	40	24	44	346	2	18	64	32	56	72	1 .	_
307	2	15	56	40	48	72	_	24	347	5	43	40	32	24	. 86	l _	24
308	2	16	48			32	44	24	348	2	18	32	-	_	24	56	_
309	2	15	48			40	24	44	349	2	18	48	24	44	72	~	
310	4	31	1	_			24		350	2	18	64	32	40	72		_
		1					ı		ļ	İ				"	-		
311	2	16	72	24	24	64	-	-	351	2	18	24	_	_	24	56	i -
312	5	39	l	İ					352	2	18	64	24	24	72	<del>-</del>	-
313	2	16	28	_		32	56		353	2	18	56	24	24	72	-	-
314	2	16	24	-	-	32	56	-	354	2	18	48	-		72	24	-
315	2	16	40	-	•	64	24	1 22	355	2	18	40	-	-	72	24	-
316	2	16	32	-		64	44		356	2	18	32	-	-	72	24	-
317	2	16	24	-	-	64	44		357	2	18	24	-	-	72	44	
318	2	16	24	48	28	56	ļ —	-	358	2	18	24	48	32	72	-	-
319	4	29	72	24	64	48	_	24	359	5	43	100	32	48	86	-	J
320	2	16				J	İ		360	2	18	i I	İ				
321	2	16	24	64	24	72	-	24	365	2	20	56	24	48	32	_	ı <b>–</b>
322	3	23	64	_	-	32	24	44	370	4	37					!	
323	2	16	24	_	_	64	24	44	375	2	18	40	l –	l –	24	24	44
324	2	16	32	· –	\ _	64	24	44	380	2	19	1	Ì	Ì	1		
325	. 2	16	40	_	_	64	24	44	385	. <b>2</b>	20	48	_	_	32	44	_
326	2	16	24	_	_	32	24	44	390	4	39						
327	2	16	28	l _	_	32	24	44	395	2	20	32	l _	_	64	44	_
328	5	41				_	-7	"	400	2	20	ا ا			~	'	
329	2	16	72	24	24	64	_	24	-	<u> </u>			<u> </u>	<u>i                                      </u>	<u> </u>	<del></del>	<u>!</u>
<u>۔۔۔</u> ا	-		'-	7	~~	٦~	_	~~	NC	)TA. – A	partir d	e la di	visiór	151, la	a man	ivela :	SO-

lamente da la parte de vuelta expresada por p.

### DIVISIÓN DIFERENCIAL RELACIÓN DE DIVISIÓN 40/1

TABLA 11, . 10

PLATILLOS Serie 1.*

RUEDAS DENTADAS Serie 2.4



APLICACIÓN

Divisores: Universales

Número de		Manivela		Número de		Manivela	
divisiones N	Número de vueltas n	Pasos de agujeros p.	Ag. circunf. del platillo a.	divisiones N	Número de vueltas n	Pasos de agujeros P.	Ag. circunt del platillo a
					- +		
2	20	_	Cualquiera	37	1 1	3	37
3	13	13	39	38	1 1	1	19
4	10	_	Cualquiera	39	1 1	1	37
5	8	_	Cualquiera	40	1	_	Cualquier
6	6	26	39	41	0	40	41
7	5	35	49	42		20	21
8	5	_	Cualquiera	43	·	40	43
9	4	12	27	44	1	30	33
10	4	_	Cualquiera	45	1	24	27
11	3	21	33	46		20	23
12	3	13	39	47		40	47
13	3	3	39	48		15	18
14	2	42	49	49		40	49
15	2	26	39	50		16	20
16	2	10	20		l		•
17	2	6	17				
18	2	6	27				
19	2	2	19				
20	2	_	Cualquiera				Yornili
21	1	19	21			- P	া sin lin
22	1	27	33	Rueda helice	oldei	M	- P. D.
23	1	17	23		1 -		_
24	1	26	39	Aueda I			┸┦┼
25	1	12	20	<u> </u>	ra T	14	
26	1	21	39	Rueda B	四仙	1111	l N
27	1	13	27	Ruede	西州一	N. YV	
28	1	21	49	_ c	ПиТ	Щ	
29	1	11	29	Rueda	TYT T	M T	
30	1	13	39	D	·••	石户	
31	1	9	31			<u></u>	
32	1	5	20		•	┉╪ <u>┧</u> ╪┉	.D
33	1	7	33	į	$\overline{\mathcal{M}}$		
34	1	3	17	]	U		
35	1	7	49				
36	1	3	27	[]			

	paratos visores		R					RENCI. ISIÓN			ТА	BLA 1	I ₂ . 10
N.º de	Man	ivela		Tren de	engranajes		N.º de	Mar	rivela	Ţ	Tren de	engranajes	
divis.	Pasos de	Ag. c.	R. helic.	·			divis.	Pasos de	Ag. c.	R. helic.			
N	agu.	pistillo	A	В	c	D	N	aguy.	platilio	A	8	С	٥
	P		-		<del> </del>	<del></del>		<i>p.</i>	1 _c	<del>  -</del>		<del> </del>	·
51	15	18	72	24	40	48	91	· 18	39	72	60	80	48
52	30	39	64	40	72	48	92	10	23				
53	16	20	1				93	12	27	48	60	80	48
54	20	27					94	20	47				!
55	24	33					95	8	19		ĺ		
56	35	49	İ				96	9	21	64	56	48	48
57	15	21	40	84	72	48	97	12	27	84	36	64	48
58	20	29					98	20	49	'		ĺ	
59	35	49	72	56	80	48	99	14	33	72	60	80	48
60	26	39	! -				100	8	20	-	<del>-</del>		•
D4			20		000		<u> </u>	1		i	l		ا ا
61	26	39	36	90	80	48	101	20	49	60	49	48	48
62	20	31	72	60	80	48	102	7	17	72	60	80	48
63	26	39	1	!			103	8	20	48	60	72	48
64	10	16	}	i		!	104	15	39		!		
65	24	39		1			105	8	21				
66	20	33					106	8	20	64	40	72	48
67	. 10	16	72	64	- 80	48	107	8	20	72	30	56	48
68	10	17	Ì	l	Ì	•	108	10	27				
69	12	20	56	60	72	48	109	8	16	49	84	72	48
70	28	49		I			110	12	33			!	
71	12	20	64	40	78	48	111	14	37	72	60	80	48
72	15	27	1	İ		i I	112	6	16	72	60	80	48
73	12	21	64	56	72	48	113	6	16	72	48	76	48
74	20	37	Ĺ		t		114	7	19	72	60	80	48
75	8	15					115	8	23				<u>'</u>
76	10	19	1			ļ	116	10	29			i	
77	12	21	80	30	72	48	117	15	39	84	28	80	48
78	20	39					118	6	16	84	28	68	48
79	8	15	64	60	96	48	119	6	17	72	60	80	48
80	10	20			1		120	13	39				;
81	14	27	72	60	80	48	ļ		f	80	20		40
82	20	41	"	υOU	~	45	121	12	33	80	30	72	48
83	10	20	60	40	40	40	122	13	39	48	60	40	48
84	10	21	00	40	48	48	123	13	39	40	60	72	48
85	8	17					124	10	31	60	~~		40
86	20	43			I I		125	13	39	60	30	40	48
			70	60		40	126	13	39	72	60	80	48
87	14 15	29	72	60	80	48	127	13	39	84	30	40	48
88 90	15	33			4.	40	128	5	16				
89	10	21	80	28	40	48	129	13	39	72	40	80	48
<b>90</b>	12	27				<u>'</u>	130	12	39				

	paratos visores		A					RENCIA ISIÓN			TAI	BLA 11	, . 10
N.º de	Man	ivela		Tren de e	ngranajes		N.º de	Man	ivela		Tren de e	ngranajas	
divis	Pasos de	Ag. c.	R. helic.				divis.	Pasos de	Ag. c.	R helic.			
	aguj	platillo	A	В	c	D	N	agu).	platilio	1 A	8	С	٥
<b>N</b>	ρ,	a _c	<del>                                     </del>			<u> </u>	, n	ρ,	a.	+			
131	5	16	40	64	72	48	171	5	21	36	36	80	48
132	10	33			'- ;		172	10	43			]	
133	6	19	72	60	80	48	173	5	20	72	40	78	48
134	5	16	72	64	80	48	174	7	29	72	32	60	48
135	8	27	1			!	175	5	20	72	24	80	48
136	5	17	1	ļ		ĺ	176	5	20	72	28	64	48
137	5	16	72	48	90	48	177	5	20	84	30	68	48
138	7	23	72	60	80	48	178	5	20	90	28	72	48
139	5	17	36	68	80	48	179	5	20	84	32	76	48
140	14	49		•			180	4	18	i	1		
۱,,	14	4-7	70	en.	90	40	101	_	20	O.C	on	. 84	48
141	14	47	72	60 68	80	48	181	5 6	20 27	96 24	90 60	. 84 I 80	48
142	5 12	17	72		80 72	48	182			48	60	80   40	48
143	5	39	80	30	12	48	183	6 5	27	40	. 00	40	***
144		18	1				184	!	23				
145	8	29	64	20	36	40	185	. 8	37	48	60	80	48
146	14 14	49	64 1 72	28 60	36	48 48	186	6	27 27	46 56	40	- 80 - 80	46 48
147 148	10	49 37	12	00	80	40	187 188	6 10	47	36	40	. 00	**0
149	14	49	72	49	84	48	189	6	27	64	37	60	48
150	4	15	12	49	04	40	190	4	19	04	3/	00	***
150	•	15					190	4	13		1		
151	5	18	56	48	80	48	191	8	37	64	40	36	48
152	5	19	1				192	6	27	64	35	80	48
153	5	17	84	60	80	48	193	6	27	64	24	78	48
154	4	15	64	60	48	48	194	6	27	64	24	56	48
155	8	31					195	8	39				
156	10	39		i	į		196	10	49			-	
157	4	15	64	30	84	48	197	6	27	68	30	64	48
158	4	15	64	40	48	48	198	6	27	90	30	64	48
159	4	15	64	40	72	48	199	6	27	76	78	80	48
160	5	20	1			1	200	4	20		1		
161	6	25	72	30	60	48	201	8	39	64	78	72	48
162	4	15	64	40	72	48	202	8	39	64	80	84	48
163	5	20	60	40	24	48	203	4	20	32	40	72	48
164	10	41		1		ı	204	4	20	32	60	48	48
165	8	33					205	8	41			1	ĺ
166	5	20	60	48	48	48	206	4	20	48	60	72	48
167	5	20	56	40	72	48	207	4	20	56	60	72	48
168	5	21	1			1	208	4	20	64	40	72	48
169	5	20	60	84	72	48	209	4	20	72	60	48	48
170	4	17					210	4	21	İ			
		<u>!</u>		Щ_	<u> </u>	l	<u></u>			⊥	L	<u>.                                    </u>	1

	paratos visores		R					RENCI. ISIÓN			TΑ	BLA 11	1, . 10
N * de	Mar	rvela		Tren de l	engranajes		N.º de	Man	ivela		Tren de	engranajes	
divas	^p asos de	Ag. c.	R. helic.				divis.	Pasos de	Ag. c.	R. helic.		T	,
	aguj.	piatillo	· A	B	С	D		aguj.	platillo	   <b>A</b>	B	C	D
N _	ρ.	, ª,	+	"	· <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	P.	a			ļ	
211	4	20	66	40	96	48	!' <b>251</b>	8	49	64	60	· 36	48
212	4	20	64	40	72	48	252	3	18	72	49	80	48
213	4	20	64	40	78	48	253	8	49	64	60	48	48
214	4	20	84	60	64	48	254	3	18	84	48	80	48
215	8	43	-				255	3	18	72	40	80	48
216	5	27			l	ĺ	256	3	18	64	49	80	48
217	4	J 21	! 48	84	80	48	257	8	49	64	60	72	48
218	3	16	49	56	72	48	258	7	43	72	32	80	48
219	4	21	64	30	72	48	259	3	18	76	24	64	48
220	. 6	33	j -	~~		~	260	6	39			"	~
				i									
221	8	39	96	60	l 80	48	261	5	29	80	30	72	48
222	7	37	72	66	80	48	262	3	18	80	49	66	48
222	6	33	36	40	48	48	263	8	49	72	78	96	48
224	4	21	• 64	36	80	48	264	5	33				
225	5	. 27	· 72	36	40	48	265	6	39	40	78	72	48
226	5	27	80	66	40	48	266	6	39	48	78	72	48
227	6	33	56	66	72	48	267	6	39	56	66	72	48
228	6	33	64	28	72	48	268	5	33	48	66	40	48
229	4	21	76	60	64	48	269	ı <b>5</b>	33	40	66	60	48
230	4	23			ļ		270	4	27	İ			ļ
231	6	33	72	66	80	48	271	5	33	60	66	56	48
232	5	29			i		272	5	33	48	66	80	48
233	6	33	78	60	96	48	273	5	33	60	66	72	48
234	7	39	72	68	80	48	274	5	33	60	36	80	48
235	8	47					275	5	33	72	66	40	48
236	3	17	64	24	84	48	276	5	33	72	66	80	48
237	5	27	80	60	56	48	277	5	33	78	66	80	48
238	3	17	72	24	: 80	48	278	5	33	80	60	j <b>8</b> 4	48
239	3	16	84	68	66	48	279	4	27	48	60	80	48
240	3	18		i	ĺ		280	3	21				
241	3	. 17	! 86	30	96	48	281	3	20	7	60	86	48
242	6	33	80	84	72	48	282	4	27	64	84	80	48
243	3	18	28	60	72	48	283	7	49	84	84	72	48
244	3	18	48	60	40	48	284	7	49	32	48	72	48
245	8	49					285	4	27	64	84	80	48
246	3	18	40	40	72	48	286	7	49	48	60	72	48
247	3	18	80	40	28	48	287	4	49	40	84	72	48
248	5	31			1	-	288	7	49	48	56	96	48
249	3	18	48	36	60	48	289	7	49	48	36	72	48
250	3	18	72	49	40	48	290	4	29	-			.
		•										<u> </u>	

	paratos visores		R			-		RENÇI. ISIÓN	_		TAI	BLA 1	I, . 10
N.º de	Man	rvela		Tren de s	engranajes		N.º de	Man	rvela	Ĭ	Tren de d	engranajes	
divis.	Pasos de	Ag. c.	R. helic.				divis.	Pasos de	Ag. c.	R helic.		 i	<del></del>
	aguj	platiko	, A	8	C	   <b>D</b>		agu _i	platilic	A	В	c	0
<u> </u>	ρ,	_ a, _	ļ		ļ		N	ρ, _	8.	<u>,                                    </u>			
291	1 4	27	84	49	84	48	331	5	-37	100	40	84	48
292	7	49	56	56	72	48	332	2	16	48	30	60	48
293	7	49	64	60	78	48	333	2	15	96	48	66	48
294	7	49	72	: 56	80	48	334	2	16	56	24	. 72	48
295	7	49	72	49	80	48	335	2	15	84	48	64	48
296	5	37	,,,	~	~~	, ~	336	2	16	64	56	72	48
297	7	49	68	28	84	48	337	. 2	16	68	40	84	48
298	7	49	72	24	48	48	338	2	16	60	48	72	48
299	5	39	96	48	72	48	339	2	16	72	32	76	48
300	2	15	30	~	'-	~~	340	2	17	'*	1	, ,,	₩.
			Ì			I		I.	''				
301	6	43	64	28	72	48	341	2	16	72	36	56	48
302	3	21	56	37	64	48	342	2	16	66	30	72	48
303	5	37	56	28	30	48	343	2	15	96	32	86	48
304	j 7	49	72	28	64	18	344	5	43				
305	7	49	80	28	60	48	345	2	16	80	68	60	48
306	7	49	78	60	64	48	346	2	17	32	68	72	48
307	2	15	56	60	48	48	347	2	17	48	86	56	48
308	2	15	64	60	48	48	348	5	43	24	86	80	48
309	2	15	48	37	72	48	349	5	43	30	68	80	48
310	4	31					350	2	17	48	28	80	48
311	5	37	90	60	40	48	351	5	39	48	68	80	48
312	5	39	i				352	2	17	64	68	72	48
313	2	15	64	60	78	48	353	2	17	64	68	78	48
314	2	15	64	60	84	48	354	2	17	64	68	. 84	48
315	2	15	72	60	80	48	355	2	17	72	68	80	48
316	. 2	15	64	60	96	48	356	2	17	64	48	96	48
317	2	15	68	40	96	48	357	2	17	64	68	72	48
318	2	15	64	32	72	48	358	2	17	72	68	96	48
319	4	29	96	40	64	48	359	2	17	76	68	96	48
320	2	16		1			360	2	18				1
321	2	15	04	48	64	100		I	4			:	1
321	3	23	84			48	370	4	37	'			
323	5	1	64	78	62	48	376	5	47		1		1
323	1	39	66	30	80	48	380	2	19			1	
L	2	15	72	32	64	48	390	-	39				
325	2	15	80	30	64	48	392	5	49				
326	2	15	78	40	64	48	400	2	20			I	
327	2	15	96	64	72	48			[				
328	5	41					<u> </u>	l	1	l	!	<u> </u>	
329	2	16	48	37	72	48	II	4. – A par					
330	4	33					lamer	nte da la i	parte de	vuelta e	expres	ada po	rp.
	•		<del></del>				и		_				

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 90/1

TABLA 12 . 10

**PLATILLOS** 

Serie 1.ª



**APLICACIÓN** 

Divisores: Platos divisores

L							_								
N.º de		Manivela		N.º de		Manivela		Ni.º de		Manivela		N.º de			
divas.	N.º de vueltas	Pasos de agui,	Ag. cr. platillo	divis.	N.º de vuertas	Pasos de aguy.	Ag. c. platillo	divis.	N.º de vuertas	Pasos de agui.	Ag. c. platillo	divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c. platiko
N	, n	ρ.	ð,	N N	† <del>"</del>	ρ,			n.	р,	8,		n	p.	a,
2	45	_	Cualq.	35	2	28	49	85	1	1	17	185	0	18	37
3	30		Cualq.	36	2	10	20	86	1	2	43	186		15	31
4	22	10	20	37	2	16	37	87	1	1	29	189		10	21
5	18	-	Cualq.	38	2	7	19	90	1	_	Cualq.	190		9	19
6	15	-	Cualq.	39	2	12	39	93	0	30	31	195		18	39
7	12	18	21	40	2	5	20	94		45	47	198		. 15	33
8	11	5	20	41	2	8	41	96		15	16	200		9	20
9	10	! -	Cualq.	42	2	3	21	98		45	49	205		18	41
10	.9	-	Cualq.	43	2	4	43	100		18	20	207	ı	10	33
11	8	6	33	45	2	-	Cualq.	102	ļ	15	17	210	1	9	21
12	7	10	20	46	2	22	23	105	ļ	18	21	215		18	43
13	6	36	39	47	1	43	47	110		27	33	225		6	15
14	6	21	49	48	1	14	16	111		30	37	230		9	23
15	6	-	Cualq.	49	1	41	49	114		15	19	234		15	39
16	5	10	16	50	1	16	20	115		18	23	235		18	47
17	5	5	17	51	1	13	17	117		30	39	243		10	27
18	5	_	Cualq.	54	1	18	27	120		15	20	245		18	49
19	4	14	19	55	1	21	33	126	•	15	21	246		15	41
20	4	10	20	57	1	11	19	129		30	43	261		10	29
21	4	14	49	58	1	16	29	130		27	39	270		9	27
22	4	3	33	60	1	10	20	135		18	27	282		15	47
23	3	21	23	62	1	14	31	138		15	23	294		15	49
24	3	15	20	63	1	9	21	144		15	24	300		6	20
25	3	12	20	65	1	15	39	145		18	29	310		9	31
26	3	18	39	66	1	12	33	147		30	49	315		14	49
27	3	9	27	67	1	13	17	150		12	20	330		9	33
28	3	3	14	69	1	7	23	155		18	31	360		5	20
29	3	3	29	70	1	14	49	160		9	16	370		9	37
30	3	-	Cualq.	74	1	8	37	162		15	27	390		9	39
31	2	28	31	75	1	4	20	165		18	33	430		9	43
32	2	13	16	78	1	6	39	170		9	17				
33	2	24	33	81	1	3	27	174		15	29				
34	2	11	17	82	1	4	41	180		10	20			<b>!</b> i	
						l		l .							1

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 120/1

TABLA 13 . 10

**PLATILLOS** 

Serie 1.*



APLICACIÓN

Divisores: Platos divisores

N.º de		Manivela		N.º de		Manivela		N.º de	ĺ	Manivela		N.º de			
divés.	N.º de vueltas	Pasos de agus.	Ag. cir. platillo	divis.	N.º de vueltas	Pasos de agui.	Ag. c. platilio	divis.	N.º de vueltas	Pasos de agua	Ag. c. platillo	divis.	N.* de vuertas	Pagos de agui.	Ag. c.
N	7	ρ.	a.	N	п	ρ,	a,	N	n	р,	a,	N	n	ρ.	J,
2	60	_	Cualq.	42	2	18	21	93	1	9	31	164	0	, 30	41
3	40	_	Cualq.	43	2	34	43	94	1	13	47	165		24	33
4	30	_	Cualq.	44	2	24	33	95	1	5	19	168	ļ	15	21
5	24	_	Cualq.	45	2	26	39	96	1	5	20	170		12	17
6	20	_	Cualq.	46	2	14	23	98	1	11	49	172	i	30	43
7	17	3	21	47	2	26	47	99	1	7	33	174		20	29
8	15	- '	Cualq.	48	2	10	20	100	1	4	20	180		18	27
9	13	9	27	49	2	22	49	102	1	3	17	184	i .	15	23
10	12	-	Cualq.	50	2	8	20	104	1	6	39	185	Ì	24	37
11	10	30	33	51	2	6	17	105	1	3	21	186		20	31
12	10		Cualq.	52	2	12	39	108	1	3	27	188		30	47
13	9	9 !	39	54	2	6	27	110	1	3	33	190	ļ	12	19
14	8	28	49	55	2	6	33	111	1	3	37	192		10	16
15	8	_	Cualq.	56	2	7	49	114	1	1	19	195		24	39
16	7	10	20	57	2	2	19	115	1	1	23	196		30	49
17	7	1	17	58	2	2	29	116	1	1	29	198		20	33
18	6	26	39	60	2	-	Cualo.	117	1	1	39	200	1	12	20
19	6	6	19	62	1	29	31	120	1	-	Cualq.	204		10	17
20 21	6 5	35	Cualq. 49	63 64	1 1	19 14	21 16	123 124	0	40 30	41 31	205 208		24 15	41 20
22	5	15	33	65	1	33	39	126	•	20	21	210		28	49
23	5	5	23	66	1	27	33	128		15	16	215	Ĭ	24	43
24	5	-	Cualq.	68	1	13	17	129	i	40	43	216		15	27
25	4	16	20	69	1	17	23	130		36	39	220		18	33
26	4	24	39	70	1	35	49	132		30	33	222		20	37
27	4	12	27	72	1	26	39	135	ļ	24	27	225		8	15
28	4	14	49	74	1 1	23	37	136		15	17	228	ĺ	10	19
29	4	4	29	75	1	12	20	138		20	23	230		12	23
30	4	_	Cualq.	76	1	11	19	140		42	49	232		15	29
31	3	27	31	78	1	21	39	141		40	47	234		20	39
32	3	15	20	80	1	10	20	144	!	15	18	235		24	47
33	3	21	33	81	1	13	27	145	]	24	29	240		10	20
34	3	9	17	82	1	19	41	147		40	49	245	ļ	24	49
35	3	21	49	84	1	21	49	148		30	37	246		20	41
36	3	11	33	85	1	7	17	150		16	20	248		15	31
37	3	9	37	86	1	17	43	152		15	19	252		10	21
38	3	3	19	87	1	11	29	155		24	31	255		8	17
39	3	3	39	88	1	12	33	156		30	39	256		. 15	33
40	3	l <del>-</del>	Cualq.	90	1	13	39	160		12	16	258		20	43
41	2	38	41	92	1	7	23	162		20	27	260	ŀ	18	39

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 120/1

TABLA 14 . 10

**PLATILLOS** 

Agujeros: A. 17, 21, 25, 31, 37, 43 B 19, 23, 27, 33, 39, 45 C. 20, 24, 29, 35, 41, 47



**APLICACIÓN** 

Divisores: Platos divisores

1									-		<b>**</b>								
W de		Manwela	7	N." de		Manivela	ì	N.º de		Manivela		N.º de		Manivek	9	N. ' de	_	Manivela	,
divis.	N.º de		Ag. c.	divas.	N. de	Pasos	Ag. c.	divis.	N.º de	,	Ag. c.	divis.	N.° de	Pasos	Aq. c.	divis.	N.º de	Pasos	Ag. c.
_N	vueit n	aguj o	platt. a .	N .	vuelt.	aguų. P.	plat.	N	vuelt.	aguj.	plat. a	N	vuelt.	aguj.	plat.	. <b>N</b>	vuelt. II	aguį. P.	piat. a _c
ŀ		<del></del>	:	-	† !	· ·	•	i	<del> </del>	-	•	1		-	+	1		·	•
2	60	-	Cualq.	40	' 3	-	Cualq.	88	1	12	33	156	0	30	39	255	0	8	17
3 4	. 40 . 30	-	Cualq. Cualq.	41 42	2 2	38 30	41 35	90 92	1	8	24	160 162	•	15 20	20	258 260	]	20 18	43 39
5	24	i _	Cualq.	43	2	34	43	93	1	9	31	164		30	41	264		15	33
6	20	I _	Cuaio.	44	2	24	33	94	1	13	47	165		24	33	270		. 12	27
7	17	3	21	. 45	2	16	24	95	. 1	5	19	168	ĺ	25	35	276		10	23
8	15		Cuaiq.	46	2	14	23	96	. 1	5	20	170		12	17	280		9	21
9	13	8	24	47	2	26	47	99	1	7	33	172		30	43	282		20	47
10	12		Cualq.	48	2	10	20	100	1	5	25	174		20	29	285	1	8	19
11	10	30	33	50	2	10	25	102	1	3	17	175		24	35	288		10	24
12	10	:	Cualq.	51	2	6	17	104	1	6	39	180		16	24	290		12	29
13	9	9	39	52	2	12	39	105	1	5	35	184		15	23	296		15	37
14	8 8	12	21	54	2	6	27	108	1	3	27	185		24	37	300		10	25
16	7	10	Cualq. 20	55   56	2 2	6	33 21	110 111	1 1	3	33 37	186 188		20 30	31 47	310 312		12 15	31 39
17	7	"	17	57	2		19	114		1	19	190		12	19	315		IS   8	21
18	6	16	24	58	2	2	29	115	1	i	23	192	!	15	24	320		9	24
19	6	6	19	60	2	_	Cualq.	116	1	1	29	195	i I	24	39	324		10	27
20	6		Cualg.	62	1	29	31	117	. 1	1	39	198		20	33	328		15	41
21	5	25	35	63	1.	19	21	120	1		Cualo.	200	l	15	25	330		12	33
22	5	15	33	64	1	21	24	123	0	40	41	204		10	17	340		6	17
23	5	5	23	65	1	33	39	124		30	31	205	ŀ	24	41	344		15	43
24	5		Cualq.	66	'1	27	33	125		24	25	210		20	35	345		8	23
25	4	20	25	68	1	13	17	126		20	21	215		24	43	348		10	29
26	4	24	39	69	1	17	23	129		40	43	216	]	15	27	350		12	35
27 28	4	12 6	27 21	70 72	1 1	15 16	21 24	130 132		36 30	39 33	220 222		18 20	33 37	360 370		8 12	24 37
29	4	4	29	74	i i	23	37	135		24	27	225		24	45	372		10	31
30	4	_	Cualq.	75			1 1	1		_	_			***	1			1	
31	3	27	сшанд. 31	76	1	15 11	25   19	136 1138		15 20	17 23	228 230	i	10	19 23	375 376		8	25 47
32	3	18	24	78	,	21	39	140	 	18	21	232		15	29	380		15	19
33	3	21	33	80	1	10	20	141	! !	40	47	234		20	39	390		12	39
34	3	9	17	81	i	13	27	144		20	24	235		24	47	396		10	33
35	3	9	21	82	1	19	41	145		24	29	240		10	20	400		6	20
36	3	В	24	84	1	15	35	148		30	37	246		20	41	405		8	27
37	3	9	37	85	1	7	17	150		20	25	248		15	31	408		5	17
38	3	3	19	86	1	17	43	152		15	19	250		12	25	410		12	41
39	3	3	39	87	1	11	29	155		24	31	252		10	21	420		10	35
						_		<b></b>	_										

### DIVISIÓN SIMPLE (INDIRECTA) RELACIÓN DE DIVISIÓN 180/1

TABLA 15 . 10

PLATILLOS Serie 1.*



APLICACIÓN

Divisores:
Platos divisores

N. de		Manivela		N.º de		Manivela		N.º de		Manivola		N.º de			
divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. cir- cunter.	divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. ε.	divis.	N.º de vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c.	divis.	N.* de vueltas	Pasos de agui.	Ag. c.
N	n	p,	a.	N	n	р,	a,	N	п	p.	a _c	N	n	p,	ð,
2	90	_	Cualq.	42	4	6	21	95	1	17	19	180	1	_	Cuak
3	60		Cualq.	43	4	8	43	96	1	14	16	185	0	36	37
4	45	-	Cualq.	44	4	3	33	98	1	41	49	186		30	31
5	36	-	Cuaiq.	45	4		Cualq.	99	1	27	33	188		45	47
6	30	<u>-</u>	Cualq.	46	3	21	23	100	1	16	20	189	ļ	20	21
7	25	15	21	47	3	39	47	102	!	13	17	190		18	19
8	22	10	20	48	3	15	20	105	!	35	49	195		36	39
9 10	20	_	Cualq.	49	3	33	49	108	1	18	27	196		45	49 33
11	16	12	Cualq.	50 51	3	12	20 17	110 111	1	21 23	33 37	198 200		30 18	20
12	15	_	Cualq.	52	3	18	39	112	1	7	20	204	] 	15	17
13	13	33	39	54	3	9	27	114	1	11	19	205		36	41
14	12	42	49	55	3	9	33	115	1	13	23	207		20	23
15	12	_	Çualq.	57	3	3	19	116	1	16	29	210	1	18	21
16	11	4	16	58	3	3	29	117	1	21	39	215		36	43
17	10	10	17	60	3		Cualq.	120	1	10	20	216	l	15	18
18	10	-	Cualq.	62	2	28	31	123	1	19	41	220	l	27	33
19	9	9	19	63	2	18	21	124	1	14	31	225		16	20
20 21	9 8	_ 28	Cualq. 49	64 65	2	13 30	16 39	125 126	1	11 9	25 21	228 230		15 18	19 23
22	8	6	33	66	2	24	33	129	1	17	43	234		30	39
23	7	19	23	68	2	11	17	130	l i	15	39	235		36	47
24	7	10	20	69	2	14	23	132	i	12	33	240		15	20
25	7	4	20	70	2	28	49	135	ĺ	9	27	243		20	27
26	6	36	39	72	2	9	18	138	1	7	23	245		36	49
27	6	18	27	74	2	16	37	140	1	14	49	246		30	41
28	6	21	49	75	2	8	20	141	1	13	47	260		27	' <b>3</b> 9
29	6	6	29	76	2	7	19	144	1	5	20	261		20	29
30	6	_	Cuaiq.	78	2	12	39	145	1	7	29	270		18	27
31	5	25	31	80	2	5	20	147	1	11	49	282		30	47
32	5	10	16	81	2	6	27	148	1	8	37	290		19	29
33	5	15	33	82	2	8	41	150	!	4	20	294		30	49
34	5	5	17	84	2	3	21	155	!	5	31	300	1	12	20
35	5	7	49	85	2	2	17	156	1	6	39	310		18	31
36	5	22	Cualq.	86	2	4	43	160	1	2	16	315		28	49
37 38	4 4	32 14	37 19	87 90	2	2	19 Cunto	162	1	3	27	330		18 10	33 20
38 39	4	24	39	90	2	22	Cualq. 43	164 165	1 1	3	41 33	360 370		18	37
39 40	4	10	20	93	;	29	31	170		1	17	390		18	39
41	4	16	41	94	;	43	47	174	1	;	29	400		9	20

# PLATOS DIVISORES DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

#### Tipo de platos divisores

Los platos divisores automáticos están programados para realizar toda clase de giros, uniformes o variados en valor angular, con precisión micrométrica. Normalmente se fabrican con mendo motorizado, electrónico y automático.


#### Divisores motorizados

Las características generales son las siguientes:

Velocidad variable (de 0,05 a 2,5 r.p.m.) mediante motor de corriente continua.

Rotación continua o alternativa programable (rápido-lento).

Son adecuados para el fresado o planeado circular.



#### Divisores electrónicos


Las características de estos divisores, son:

División programada mediante motor paso a paso.

Posibilidad de 1 a 999 divisiones o cualquier ángulo hasta 10° con lectura hasta 0,01°.

Posicionamiento horizontal o vertical.

Aproximación rápida y posicionamiento lento paso a paso.



#### Divisores automáticos

Estos divisores se programan para realizar automáticamente:

División programable por micro-interruptores.

La rotación es por motor de corriente alterna con embragues electromagnéticos y posicionamiento con frenos hidráulicos.

## DIVISIÓN ANGULAR

TABLA 16 . 10

Valores angulares entre los agujeros de los platillos

Valores angulares entre agujeros circunferenciales de los platillos

El valor angular entre dos agujeros circunferenciales de todo platillo es:

$$\alpha^{\circ} = \frac{360}{1 \cdot n}$$
 grados,  $\gamma \alpha' = \frac{360 \times 60}{1 \cdot a}$  minutos,

siendo i la relación de división del aparato, y a, el número de agujeros circunferenciales del platillo.

Utilizando un aparato divisor semi-universal o universal, si la relación de división es i, a una vuelta completa de la manivela le corresponderá al árbol de la rueda helicoidal o a la pieza que gira con éste, los valores siguientes:

Para i = 
$$40/1$$
,  $\alpha^{\circ} = \frac{360}{40} = 9^{\circ}$ ;  $\alpha' = \frac{360 \times 60}{40} = 540'$   
Para i =  $60/1$ ,  $\alpha = \frac{360}{60} = 6^{\circ}$ ;  $\alpha' = \frac{360 \times 60}{60} = 360'$   
Para i =  $90/1$ ,  $\alpha = \frac{360}{90} = 4^{\circ}$ ;  $\alpha' = \frac{360 \times 60}{90} = 240'$   
Para i =  $120/1$ ,  $\alpha = \frac{360}{120} = 3^{\circ}$ ;  $\alpha' = \frac{360 \times 60}{120} = 180'$   
Para i =  $180/1$ ,  $\alpha = \frac{360}{180} = 2^{\circ}$ ;  $\alpha' = \frac{360 \times 60}{180} = 120'$ 

En la Tabla que sigue se exponen los valores angulares, en minutos, entre dos agujeros circunferenciales, siendo i = 40/1, y considerando los platillos de la serie 1.*.

Valores angulares \alpha' (minutos)

#### Platillo C Platillo A Platillo B Aguj. circunfer. Valor angular Agui, circunfer. | Valor angular Agui, circunfer. Valor angular a. $\alpha'$ α' a. a, 37 14.5946 15 36 21 25,7143 16 33.75 23 23.4783 39 13.8462 41 13,1707 17 31,7647 27 20 18,6207 43 12.5581 29 18 30

Para otros valores de i, resulta:

28,4211

27

19

20

#### Valores angulares α' (minutos)

17,4194 16,3636

31

47

49

11,4894

11.0204

	Pla	atillo A				Pla	itillo B				Pla	atillo C		
Aguj.	Γ	Relaci	ones i		Aguj.		Relaci	ones i		Aguj.		Relaci	ones i	
circunf.	60/1	90/1	120/1	180/1	circunf.	60/1	90/1	120/1	180/1	circunf. a.	60/1	90/1	120/1	180/1
15	24	16	12	8	21	17,14	14,43	8,57	5,71	37	9,73	6,49	4,86	3,24
16	22,50	15	11,25	7,50	23	15,65	10,43	7,83	5,22	39	9,23	6,15	4,62	3,08
17	21,18	14,12	10,59	7,06	27	13,33	8,89	6,67	4,44	41	8,78	5,85	4,39	2,93
18	20	13,33	10	6,67	29	12,41	8,28	6,21	4,14	43	8,37	5,58	4,19	2,79
19	18,95	12,63	9,47	6,32	31	11,61	7,74	5,81	3,87	47	7,66	5,11	3,83	2,55
20	18	12	9	6	33	10,91	7,27	5,45	3,64	49	7,35	4,90	3,67	2,45

Según la Tabla de arriba, utilizando los platillos de 18 y 27 agujeros circunferenciales, el giro de 1.º del árbol del cabezal o de la pieza se consigue con el primero para 18/9 = 2 pasos o divisiones y 27/9 = 3 pasos o divisiones circunferenciales con el segundo platillo.

En la Tabla 17.10 se exponen determinados giros angulares de la rueda helicoidal de la pieza, para i = 40/1, indicando el número de vueltas y de pasos circunferenciales (agujeros) que ha de dar la manivela para conseguir aquel giro o división angular.

### DIVISIÓN ANGULAR

Giros angulares de las piezas y vueltas de la manivela

TABLA 17 . 10

PLATILLOS
A 18 y B 27
de la
Serie 1.*



i = 40/1

APLICACIÓN


Divisores: Semi-universales Platos divisores

			y	** & N	. 9			•			e T	ale.			
Giro		Manvela		. Giro		Manivela		Giro		Manivela		Giro		Manivela	
angular	Vueltas	Pasos de aguj.	Ag. cir. platiko	angular	Vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c. platillo	angular	Vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c. platilio	angular	Vueltas	Pasos de aguj.	Ag. c. platillo
a*	n	p.,	ā,	.; α°	n	ρ,	a _c	a°	л	p.	8.	a*	n	p.	a _c
1	0	2	18	12	1	6	18	23	2	10	18	34	3	14	18
1 1/3		4	27	12 1/3	1	10	27	23 1/3	2	16	27	34 1/3	3	22	27
1 1/2		3	18	12 1/2	1	7	18	23 1/2	2	11	18	34 1/2	3	15	18
1 2/3		5	27	12 2/3	1	11	27	23 2/3	2 2	17	27	34 2/3	3	38	27
2		4	18	13	!	8	18	24	2	12	18	25	3	16	18
2 1/3		7	27	13 1/3	1	13	27	24 1/3	2	19	27	35 1/3	3	25	27
2 1/2		5 8	18 27	13 1/2	1	9	18	24 1/2	2	13	18	35 1/2	3	17	18
2 2/3	İ	6		13 2/3	1	14	27	24 2/3	2 2	20	27	35 2/3	3	26	27
3 1/3		10	18 27	14 14 1/3	1	10 16	18	25		14 22	18	36	4	1	~
3 1/3		7	18				27	25 1/3	2		27	36 1/3	4	¦	27
			_	14 1/2	1	11	18	25 1/2	1	15	18	36 1/2	1 .		18
3 2/3		11	27	14 2/3	1	17	27	25 2/3	2	23	27	36 2/3	4	2	27
4		8	18	15	1	12	18	26	2	16	18	37	4	2	18
4 1/3		13	27	15 1/3	1	19	27	26 1/3	2	25	27	37 1/3	4	4	27
4 1/2		9	18	15 1/2	1	13	18	26 1/2	2	17	18	37 1/2	4	3	18
4 2/3 5		10	27 18	15 2/3	1 1	20	27	26 2/3	2 3	26	27	37 2/3	4	5	27
5 1/3		16	27	16   16 1/3		14 22	18 27	27 27 1/3	3	1	27	38 38 1/3	4	4 7	18 27
5 1/2		11	18	16 1/2		15	18	27 1/3	3	1	18	38 1/3	4	5	18
5 2/3		17	27	16 2/3	l i	23	27	27 1/2	3	2	27	38 2/3	4	8	27
6		12	18	17	l i	16	18	28 2/3	3	2	18	39	4	6	18
6 1/3		19	27	17 1/3	i	25	27	28 1/3	3	4	27	39 1/3	4	10	27
6 1/2		13	18	17 1/2	1	17	18	28 1/2	3	3	18	39 1/2	4	7	18
6 2/3		20	27	17 2/3	1	26	27	28 2/3	3	5	27	39 2/3	4	11	27
7		14	18	18	2			29	3	4	18	40	4	8	18
7 1/3		22	27	18 1/3	2	1	27	29 1/3	3	7	27	40 1/3	4	13	27
7 1/2		15 23	18	18 1/2	2	1 1	18	29 1/2	3	5	18	40 1/2	4	9	18
7 2/3 8		16	27 18	18 2/3	2	2	27	29 2/3 30	3	8	27	40 2/3	4	14	27
8 1/3		25	27	19 19 1/3	2	2 4	18 27	30 1/3	3	6 10	18 27	41 41 1/3	4	10 16	18
8 1/2		17	18	19 1/2	2	3	18	30 1/3	3	7	18	41 1/3 41 1/2	4	11	27 18
8 2/3		26	27	19 2/3	2	5	27	30 1/2	3	11	27	41 2/3	4	17	27
9	4	20	2,	20 2/3	2	4	18	31 2/3	3	8	18	42	4	12	18
9 1/3	1	1	27	20 1/3	2	7	27	31 1/3	3	13	27	42 1/3	4	19	27
9 1/2	i	l i l	18	20 1/3	2	5	18	31 1/3	3	9	18	42 1/3	4	13	18
9 2/3	i	Ż	27	20 2/3	2	8	27	31 2/3	3	14	27	42 2/3	4	20	27
10	i	2	18	21	2	6	18	32	3	10	18	43	4	14	18
10 1/3	1	4	27	21 1/3	2	10	27	32 1/3	3	16	27	43 1/3	4	22	27
10 1/2	1	3	18	21 1/2	2	7	18	32 1/2	3	11	18	43 1/2	4	15	18
10 2/3	1	5	27	21 2/3	2	11	27	32 2/3	3	17	27	43 2/3	4	23	27
11	1	4	18	22	2	8	18	33	3	12	18	44	4	16	18
11 1/3	1	7	27	22 1/3	2	13	27	33 1/3	3	19	27	44 1/3	4	25	27
11 1/2	1	5	18	22 1/2	2	9	18	33 1/2	3	13	18	44 1/2	4	17	18
11 2/3	1	8	27	22 2/3	2	14	27	33 2/3	3	20	27	44 2/3	4	26	27
45	5			45 1/3	5	1	27	45 1/2	5	1	18	45 2/3	5	2	27

### FRESADO HELICOIDAL LA HÉLICE

#### La bélice

La hélice es una curva que da vueltas sobre la superficie de un cilindro cortando a todas sus generatrices según el mismo ángulo, a derecha o izquierda, de acuerdo con el sentido de enrollamiento. El paso de la hélice es la distancia axiál tomada entre dos de sus puntos seguidos sobre una generatriz.



#### Relación entre los elementos de la hélice


Paso de la hélice, 
$$p = \pi \cdot d_m \cdot \cot \beta \left( = \frac{\pi \cdot d_m}{\tan \beta} \right)$$

Desarrollo de la hélice,  $I\{=AC\} = \pi \cdot d_m$ 

Ángulo de la hélice, β; cotg 
$$β = \frac{p}{\pi \cdot d_m} \left( \text{tg } β = \frac{\pi \cdot d_m}{p} \right)$$

Angulo de paso de la hélice, 
$$90 - \beta$$
; tg  $(90 - \beta) = \frac{p}{\pi \cdot d_p}$ 

En una hélice el diámetro medio es igual a la semisuma de los diámetros exterior e interior de la canal fresada; en el tallado de ruedas dentadas, el diámetro medio es igual al diámetro primitivo ( $d_m = d$ ), y en las roscas es igual al diámetro medio de la rosca.



Ejemplo 1.°. — Cálculo del ángulo de la hélice de 300 mm de paso en un cilindro de 100 mm de diámetro medio.

$$tg \beta = \frac{\pi \cdot d_m}{p} = \frac{\pi \times 100}{300} = 1,0472; \beta = 46,32^{\circ} = 46^{\circ} 19' 14,5''$$

Ejemplo 2.°. — Cálculo del paso de una hélice cuyo ángulo de hélice es de 46° 19′ 14,5" en un cilindro de 100 mm. de diámetro.

$$p = \frac{\pi \cdot d_m}{tg \beta} = \frac{\pi \times 100}{1,0472} = 300 \text{ mm}.$$

NOTA. — En las Tablas 18.10 que siguen, se exponen valores de paso de hélices sobre la superficie de un cilindro de diámetro igual a la unidad. Los valores de la Tabla sirven como coeficiente para calcular otros pasos (véase ejemplos en las Tablas).


### PASO DE LA HÉLICE EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO B DE O A 45° VALORES PARA LA HÉLICE DE DIÁMETRO UNIDAD

TABLA 18, . 10

$$p = \pi \cdot d_m \cdot \cot \beta = \frac{\pi \cdot d_m}{\tan \beta}$$

Para  $d_m = 1$ :

$$\rho = \pi \cdot \cot \beta = \frac{\pi}{\tan \beta}$$



			_						<del>~</del>		
_		,			la hélice			1			
Grados	0'	6′	12'	18'	24'	30	36	42'	48'	54′	60'
0	Infinito	1800,001	899,997	599,994	499,993	359,992	299,990	257,130	224,986	199,983	179,982
1	179,982	163,616	149,978	138,438	128,545	119,973	112,471	105,851	99,967	94,702	89,964
2	89 964	85,676	81,778	78,219	74,956	71,954	69,183	66,617	64.235	62,016	
3	59.945	58,008	56, 191	54,485	52,879	51,365	40,934	48,581	47,299	46,082	44,927
4	44,927	43,827	42,780	41,782	40,829	39,918	39,046	38,212	37,412	36,645	35,909
5	35,909	35,201	34,520	33,866	33,235	32.627	32,040	31,475	30.928	30,400	29,890
6	29,890	29,397	28,919	28,456	28,008	27,573	27,152	26,743	26,346	25,961	25,586
7	25,586	25,222	24,868	24,524	24,189	23,863	23,545	23,236	22.934	22,640	22,354
8	22,354	22,074	21,801	21,535	21,275	21,021	20,773	20,530	20,293	20,062	19,835
9	19,835	19,614	19,397	19,185	18,977	18,773	18,574	18,379	18,188	18,000	17,817
10	17,817	17,637	17,460	17,287	17,117	16,950	16,787	16,626	16,469	16,314	16,162
11	16,162	16,013		15,722	15,581	15,441	15,305	15,170	15,038	14,908	14,780
12	14,780	14 654	14,530	14,409	14,289	14,171	14.055	13.940		13,717	13,608
13	13,608	13,500	13,394	13,290	13,187	13,085	12,986	12,887	12,790	12,695	12,600
14	12,600	12,507	12,415	12,325	12,237	12,148	12,061	11,975	11,890	11,807	11,725
15	11 725	11.643	11,563	11,484	11,405	11,328	11,252	11,177	11,102	11,029	10,956
16	10,956	10,884	10,813	10,743	10,674	10,606	10,538	10,471	10,405	10,340	10,276
17	10,276	10,212	10,149	10,086	10.025	9.964	9,904	9.844		9,727	9,669
18	9,669	9,612	9,555	9,499	9,444	9,389	9,335	9,281	9,228	9 176	9,124
19	9,124	9,072	9,021	8,971	8,921	8,872	8,823	8,774		8,679	8,631
20	8,631	8,585	8,539	8,493	8,447	8,403	8,358	8,314	8,270	8,277	8,184
21	8,184	8,142	8,099	8,058	8,016	7,975	7,935	7,894	7.855	7,815	7,776
22	7,776	7,737	7,698	7,660	7,622	7,584	7,547	7,510	7,474	7,437	7,401
23	7,401	7,365	7,330	7,295	7,260	7,225	7,191	7,157	7,123	7,089	7,056
24	7,056	7,023	6,990	6,958	6,926	6,894	6,862	6,830	6,799	6,768	6,737
25	6,737	6,707	6,676	6,646	6,617	6,586	6,557	6,528	6,499	6,470	6,441
26	6,441	6,413	6,385	6,357	6,329	6,300	6,274	6,246	6,219	6,192	6,166
27	6 166	6,139	6,113	6,087	6,061	6,035	6,009	5,984	5,959	5,933	5,908
28	5,908	5,884	5,859	5,835	5,810	5,786	5,762	5,738	5,715	5,691	5,668
29	5,668	5,644	5,621	5,598	5,575	5,553	5,530	5,508	5,486	5,463	5,441
30	5,441	5.420	5,398	5,376	5,355	5,333	5,312	5,291	5,270	5,249	5,228
31	5,228	5,208	5, 187	5,167	5,147	5,127	5,107	5,087	5,067	5,047	5,028
32	5,028	5,008	4,989	4,969	4,950	4,931	4,912	4,894	4,875	4,856	4,838
33	4.838	4,819	4,801	4,783	4,764	4,746	4,728	4,711	4,693	4,675	4,658
34	4,658	4,640	4,623	4,605	4,588	4,571	4,554	4,537	4,520	4,503	4,487
35	4,487	4,470	4,453	4,437	4,421	4,404	4,388	4,372		4,340	4,324
36	4,324	4,308	4,292	4,277	4,261	4,246	4,230	4,215	4,199	4,184	4,169
37	4,169	4,154	4,139	4,124	4,109	4,094	4,079	4,065	4,050	4,036	4,021
38	4,021	4,007	3,992	3,978	3,964	3,950	3,935	3,921	3,907	3,893	3,880
39	3,880	3,866	3,852	3,838	3,825	3,811	3,798	3,784	3,771	3,757	3,744
40	3,744	3,731	3,718	3,704	3,691	3,678	3,665	3,652	3,640	3,627	3,614
41	3,614	3,601	3,589	3,576	3,563	3,551	3,538	3,526	3,514	3,501	3,489
42	3,400	3,477	3,465	3,453	3,440	3,428	3,416	3,405	3,393	3,381	3,369
43	3 360	2 250	2 246	2 224	2 222	2 244		0.007	0.000		

#### Aplicación

3,369

3,253

3.358

3.242

43

44

Ejemplo 1.°. – Paso de una hélice de 1 mm. de diámetro medio, con un ángulo de hélice  $\beta = 15^{\circ}$  12'. Directamente en la Tabla, paso p = 11,563 mm.

3,311

3,197

3,299

3,186

3,287

3,175

3,276

3,164

3,253

3,142

3,265

3,153

Ejemplo 2.°. – Cálculo del paso de una hélice de 175 mm. de diámetro medio, y un ángulo de la hélice de 15° 12'.

3.322

3,208

En la Tabla, para una hélice de diámetro unidad y  $\beta = 15^{\circ}$  12', p = 11,563.

3.334

3,219

Paso de la hélice, p =  $11,563 \times 175 = 2023,52$  mm.

3,346

3.231

NOTA. - Si el diámetro se expresa en pulgadas, el paso, asimismo, se obtiene en pulgadas.


### PASO DE LA HÉLICE EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO β DE 0 A 45° VALORES PARA LA HÉLICE DE DIÁMETRO UNIDAD

TABLA 182 . 10

$$p = \pi \cdot d_m \cdot \cot \beta = \frac{\pi \cdot d_m}{\cot \beta}$$

Para  $d_m = 1$ :

$$p = \pi \cdot \cot \beta = \frac{\pi}{tg \beta}$$



					•			-	-		
			. 1	Paso de	la hélice	para β ig	gual a				
Grados i	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36	42'	48′	54"	60'
45	3,142	3,131	3,120	3,109	3,098	3,087	3,076	3,066	3,055	3.044	3,034
46	3,034	3,023	3,013	3,002	2,992	2,981	2,971	2,960	2.950	2,940	2,930
47	2,930	2,919	2,909	2,899	2,889	2,879	2,869	2,859	2,849	2,839	2,829
48	2,829	2,819	2,809	2,799	2,789	2,779	2,770	2,760	2.750	2,741	2,731
49	2,731	2,721	2,712	2,702	2,693	2,683	2,674	2,764	2.655	2,645	2,636
50	2,636	2,627	2,617	2,608	2.599	2,590	2,581	2,571	2.562	2,553	2,544
51	2,544	2,535	2,526	2,517	2,508	2,499	2,490	2,481	2.472	2,463	2,454
52	2,454	2,446	2,437	2,428	2,419	2,411	2,402	2,393	2.385	2,376	2,367
53	2,367	2,359	2,350	2,342	2,333	2,325	2,316	2,308	2,299	2,291	2,282
54	2,282	2,274	2,266	2,257	2,249	2,241	2,233	2,224	2,216	2,208	2,200
55	2,200	2,192	2,183	2,175	2,167	2,159	2,151	2.143	2.135	2,127	2,119
56	2,119	2,111	2,103	2,095	2,087	2,079	2,072	2,064	2,056	2,048	2,040
57	2,040	2,032	2,025	2.017	2,009	2,001	1,994	1,986	1,978	1,971	1,963
58	1,963	1,955	1,948	1,940	1,933	1,925	1,918	1,910	1.903	1,895	1,888
59	1,888	1,880	1,873	1,865	1,858	1,851	1,843	1,836	1.828	1,833	1,814
60	1,814	1,806	1,799	1,792	1,785	1,777	1,770	1,763	1,756	1,749	1,741
61	1,741	1,734	1,727	1,720	1,713	1,706	1,699	1,692	1 685	1,677	1,670
62	1,670	1,663	1,656	1,649	1,642	1,635	1,628	1,621	1,615	1,608	1,601
63	1,601	1,594	1,587	1,580	1,573	1,566	1,559	1,553	1,546	1,539	1,532
64	1,532	1,525	1,519	1,512	1,505	1,498	1,492	1,485	1,478	1,472	1.465
65	1,465	1,458	1,452	1,445	1,438	1,432	1,425	1,418	1,412	1,405	1,399
66	1,399	1,392	1,386	1,379	1,372	1,366	1,359	1,353	1,346	1,340	1,334
67	1,334	1,327	1,321	1,314	1,308	1,301	1,295	1,333	1,282	1,276	1.269
68	1,269	1,263	1,257	1,250	1,244	1,237	1,233	1,225	1,219	1,212	1,206
69	1,206	1,200	1,193	1,187	1,181	1,175	1,168	1,162	1,156	1,150	1,143
70	1,143	1,137	1,131	1,125	1,119	1,112	1,106	1,100	1,094	1,088	1.082
71	1,082	1,076	1,069	1,063	1,057	1,051	1,045	1.039	1.033	1,027	1,082
72	1,021	1,015	1,009	1,003	0,997	0,991	0,985	0,978	0.972	0,966	0.960
73	0.960	0.954	0.948	0.943	0,937	0,931	0,925	0,919	0,913	0,907	0.901
74	0,901	0,895	0,889	0.883	0.877	0,871	0,865	0,859	0,854	0,848	0,842
75	0,842	0,836	0,830	0,824	0.818	0,812	0,807	0,801	0,795	0,789	0.783
76	0,783	0,777	0,772	0,766	0.760	0,754	0,748	0,743	0,737	0,731	0.725
77	0,725	0,720	0,714	0,708	0,702	0,696	0,691	0,685	0,679	0.673	0,668
78 i	0,668	0,662	0,656	0,651	0,645	0,639	0,633	0,628	0,622	0,616	0,611
79	0,600	0,605	0,599	0,594	0,588	0,582	0,577	0,571	0,565	0,560	0.554
80 ;	0,554	0,548	0,543	0,537	0,531	0,526	0,520	0,514	0,509	0,503	0.498
81	0,498	0,492	0,486	0,481	0,475	0,469	0,464	0,458	0,453	0,447	0,430
82	0,441	0,436	0,430	0.425	0,419	0,433	0,408	0,402	0,433	0,391	0.386
83	0.386	0,380	0,375	0,369	0,363	0,358	0,352	0,402	0,341	0,336	0,330
84	0,330	0,325	0,319	0,314	0,308	0,302	0,332	0,347	0.286	0,330	0,330
85	0,275	0,269	0,313	0.258	0,253	0,302	0,242	0,236	0,231	0,235	0.220
86	0,220	0,214	0,209	0,203	0,198	0,192	0,187	0,230	0,176	0,170	0,165
87	0,165	0,159	0,154	0,148	0,143	0,132	0,132	0,126	0,170	0,175	0,100
88	0,110	0,104	0,099	0.093	0.088	0,082	0,077	0,071	0.066	0,060	0.055
89	0.055	0,049	0,044	0,038	0,033	0,027	0,022	0,016	0,011	0.005	0,000
	-,500		1	5,500	0,000	0,027	0,522	0,010	1. 0,011	0,000	V,000

Ejemplo 3.°. – Paso de una hélice de 175 mm. de diámetro medio, y un ángulo de la hélice  $\beta = 15^{\circ}$  16'. Por no estar el ángulo  $\beta$  contenido exactamente en la Tabla, se interpolará linealmente.

Para una hélice de 175 mm. de d_m y  $\beta$  = 15° 18', p = 11,563 × 175 = 2023,52 mm. Para una hélice de 175 mm. de d_m y  $\beta$  = 15° 12', p = 11,484 × 175 = 2009,70 mm.

15° 12′ 4′

 $\frac{13,82}{6}$  ×4 = 9,21 mm.; 2023,52 - 9,21 = 2014,35 mm., paso de la hélice de 15° 16°

NOTA. — El valor exacto del paso es de 2014,26 mm., sensiblemente igual al calculado.


### ÀNGULO DE LA HÉLICE EN FUNCIÓN DEL PASO VALORES PARA LA HÉLICE DE DIÁMETRO UNIDAD

TABLA 19 . 10

$$p = \pi \cdot d_m \cdot \cot \beta = \frac{\pi \cdot d_m}{\tan \beta}$$

Para d , 1:

 $\cot \beta = \frac{p}{\pi}$ ;  $\tan \beta = \frac{\pi}{p}$ 



					•			<del>-</del>	
				ĺ	I .		Valor del		Valor del
$\frac{p}{d}$	1	₽.		$\frac{p}{d_m}$		<b>P</b> .	ángulo	p d _m	ángulo
d.,	ß		β	d _m	β	ď,	β	d _m	β
0,01	89" 49"	0,46	81° 40′	1,75	60° 54′	3,85	39° 14′	12,50	14° 7′
0,02	89° 38′	0,48	81° 19′	1,80	60° 13'	3,90	38° 53′	13,00	13° 38′
0,03	82° 27'	0,50	80° 58′	1,85	59° 32′	3,95	38° 31′	13,50	13° 8′
0,04	89° 16'	0,52	80° 36′	1,90	58° 52′	4,00	38° 10′	14,00	12° 39′
0,05	89° 5′	0,54	80° 14′	1,95	58° 11′	4,05	37° 48′	14,50	12° 13'
0,06	88° 54′	0,56	79° 53′	2,00	57° 31′	4,10	37° 28′	15,00	11° 50′
0,07	88° 43′	0,58	79° 32′	2,05	; 56° 53′	4,15	37° 7′	15,50	11° 27′
0,08	88° 32′ .	0,60	79° 11′	2,10	56° 15′	4,20	36° 48′	16,00	11° 6′
0,09	88° 21'	0,62	78° 50′	2,15	55° 37′	4,25	36° 27'	16,50	10 46
0,10	89° 11′	0,64	78° 29′	2,20	55° 0'	4,30	36° 8'	17,00	10° 28′
0,11	88° 0′	0,66	78° 8'	2,25	54° 24'	4,40	35° 30′	17,50	10° 5'
0,12	87° 49'	0,68	77° 47'	2,30	53° 48'	4,60	34° 19'	18,00	9 54
0,13	87° 38′	0,70	77° 26′	2,35	53° 12'	4,80	33° 12'	19,00	9° 23′
0,14	87° 27′	0,72	77° 5′	2,40	52° 37'	5,00	32° 8′	20,00	8° 56'
0,15	87° 16	0,74	76° 44′	2,45	52° 3'	5,25	. 30° 54′	22,50	8. 0,
0,16	87° 5′	0,76	76° 23′	2,50	51° 30'	5, <del>5</del> 0	29° 44′	25,00	7° 10′
0,17	86° 54′	0,78	75° 3′	2,55	50° 56′	5,75	28° 40′	27, <del>5</del> 0	6° 33′
0,18	86° 43′	0,80	75° 43′	2,60	50° 23'	6,00	27° 38'	30,00	5° 59'
0,19	86° 32′	0,82	75° 22′	2,65	49° 52′	6,25	26° 41′	32,50	5° 32'
0,20	86" 21"	0,84	75° 1′	2,70	49° 22′	6,50	25° 49′	35,00	5° 7′
0,21	86° 11′	0,86	74° 40′	2,75	48° 39'	6,75	25° 0′	37,50	4° 47′
0,22	86° 0′	0,88	74° 20′	2,80	48° 16′	7,00	24° 10′	40,00	4° 29′
0,23	85° 49′	0,90	74° 0′	2,85	47° 47′	7,25	23° 26′	45,00	4° 0′
0,24	85° 38'	0,92	73° 40′	2,90	47° 17′	7,50	22° 44′	50,00	3° 36′
0,25	85° 27'	0,94	73° 20′	2,95	46° 48′	7,75	22° 4′	55,00	3° 17′
0,26	85° 16'	0,96	73° 0′	3,00	46° 19′	8,00	21° 26′	60,00	3° 0′
0,27	85° 5'	0,98	72° 40′	3,05	45° 50′	8,25	20° 51′	70,00	2° 34′
0,28	84° 54'	1,00	72° 21′	3,10	45° 23′	8,50	20° 17′	80,00	2° 15
0,29	84° 43′	1,05	71° 32′	3,15	44° 56′	8,75	19° 45′	90,00	2° 0′
0,30	84° 32	1,10	70° 43′	3,20	44° 28′	9,00	19° 15′	100,00	1° 48′
0,31	84" 21"	1,15	69° 55′	3,25	44° 0'	9,25	18° 47′	110,00	1° 39'
0,32	84° 10′   84° 0′	1,20	69° 8'	3,30	43° 36'	9,50	18° 20'	120,00	1° 30'
0,33 0,34	84° 0′ 83° 49′	1,25	68° 20'	3,35	43° 10'	9,75	17° 53'	130,00	1° 23'
0.35		1,30	67° 32'	3,40	42° 44'	10,00	17° 27'	140,00	1° 17'
	83° 38′ 83° 27′	1,35	66° 46'	3,45	42° 20'	10,25	17° 2'	150,00	1° 12′
0,36 0,37	83" 27"	1,40	66° 0'	3,50	41° 57′	10,50	16° 39'	160,00	10 7
		1,45	65° 15'	3,55	41° 32'	10,75	16° 16′	170,00	1° 3'
0,38	83° 5′ 82° 54′	1,50	64° 30' 63° 45'	3,60	41° 7′	11,00	15° 55′	180,00	1° 0'
0,39 0,40	82° 54 82° 43'	1,55		3,65	40° 44'	11,25	15° 36′	190,00	0° 57
0,40	82° 22'	1,60	63° 0' 62° 18'	3,70	40° 21'	11,50	15° 17′	200,00	0° 54'
0,42	82° 2'	1,65 1,70	61° 36′	3,75	39° 58′ 39° 35′	11,75	14° 58′		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 02 2	','0	a1 - 30	3,80	1 39 35	12,00	14° 40′		
	- 4								

#### Aplicación

Ejemplo 1.°. - Cálculo del ángulo de una hélice de 300 mm, de paso y 100 mm, de diámetro medio:

$$\frac{p}{d_m} = \frac{300}{100} = 3$$
; en la Tabla para p/d_m = 3,  $\beta = 46^{\circ}$  19' (Exactamente,  $\beta = 46^{\circ}$  19' 14,5'')

Ejemplo 2.°. - Cálculo del ángulo de una hélice de 400 mm. de paso y 175 mm. de diámetro medio.

 $\frac{\rho}{d_m} = \frac{400}{175} = 2.29$  valor comprendido entre 2,25 para  $\beta = 54^{\circ}$  24', y 2,30 para  $\beta = 53^{\circ}$  48'

Interpolando linealmente  $\beta = 54^{\circ} 24' - \frac{36 \times 4}{5} = 54^{\circ} 24' - 29' = 53^{\circ} 55'$ 

Exactamente,  $\beta = 53^{\circ} 57' 42''$ .

### FRESADO HELICOIDAL DISPOSICIÓN DEL APARATO DIVISOR

#### Paso de la fresadora

El paso real de la fresadora es igual a la relación de división del aparato divisor, generalmente i=40/1, multiplicado por el paso  $p_{\rm h}$  del husillo de la fresadora, que normalmente es de 5, 6, 6,35 mm. (1/4 de pulgada), y 8 mm.; por ejemplo, en una fresadora equipada con un divisor universal de i=40/1, su paso real es:

Husillo de la fresadora de 5 mm. de paso, paso real p, =  $5 \times 40 = 200$  mm.

Husillo de la fresadora de 6 mm. de paso, paso real p,  $= 6 \times 40 = 240$  mm.


Husillo de la fresadora de 6,35 mm. de paso, paso real  $P_r = 6,35 \times 40 = 254$  mm. (10 pulgadas).

Husillo de la fresadora de 8 mm. de paso, paso real p, =  $8 \times 40 = 320$  mm.

#### Disposición del aparato divisor

El fresado helicoidal se efectúa por medio de un aparato divisor universal, conjugando la rotación del husillo de avance de la mesa portapiezas de la fresadora con el árbol del husillo del divisor, montando entre ambos un tren de engranajes para poder efectuar la sincronización del movimiento de ambos.

#### FRESADO HELICOIDAL CON DIVISOR UNIVERSAL



#### Disposición del tren de engranaies

El cálculo de las ruedas del tren de engranajes se efectuará teniendo en cuenta que la relación entre ruedas conducidas y conductoras, es:

$$r = \frac{Paso \ de \ la \ hétice}{Paso \ real \ de \ la \ fresadora} = \frac{p}{p_r} = \frac{Número \ de \ dientes \ de \ las \ ruedas \ conductoras}{Número \ de \ dientes \ de \ las \ ruedas \ conductoras} = \frac{B \cdot D}{A \cdot D}$$

Ejemplo. — Cálculo del tren de engranajes para tallar una hélice de 100 mm, de diámetro medio y 150 mm. de paso, en una fresadora de husillo con 6 mm, de paso, equipada con un aparato divisor universal cuya relación de división es i = 40/1.

$$\frac{p_{A}}{p_{1}} = \frac{150}{6 \times 40} = \frac{150}{240} ; \frac{150}{240} = \frac{15}{24} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{40 \times 24}{64 \times 24} = \frac{B \cdot D}{A \cdot C}$$

Previo tanteo, los términos del quebrado 15/24 se han multiplicado por 8 después de su descomposición, para así obtener ruedas con números de dientes comprendidas en la serie o juego de ruedas dentadas disponibles con el aparato divisor.


NOTA.—El montaje del tren de ruedas con cuatro es preferible al de dos. Si el sentido de rotación de la rueda helicoidal del divisor, o de la pieza, no es el adecuado para la hélice a fresar, se modificará intercalando una rueda intermedia en el tren de engranajes.

NOTA. – En las Tablas 20 a 24.10 se expone la composición del tren de engranajes para el fresado de hélices.

### TREN DE ENGRANAJES PARA EL FRESADO HELICOIDAL FRESADORA CON HUSILLO DE 5 MM DE PASO

TABLA 20 . 10

RUEDAS DENTADAS Serie 2.*



#### APLICACIÓN

Divisores: Universales i = 40/1

					1	٠	4			199				
Paso de	TRE	N DE EN	IGRANA.	JES	Paso de	TRE	N DE EN	IGRANA.	JES	Paso de	TRE	N DE EN	IGRANA.	JES
la hélice p mm.	Fresad. A	B	с	D	la hélice p mm.	Fresad. A	В	С	D	la hélice p mm.	Fresad. A	В	С	D
20	72	24	80	24	150	48	32	64	72	340	24	68	80	52
25	48	24	96	24	160	24	48	80	32	350	24	56	48	36
30	<b>4</b> Ô	24	96	24	170	40	32	64	68	375	32	40	48	72
35	40	28	96	24	175	24	28	48	36	400	36	_	—	72
40	40	24	72	24	180	40	24	48	72	425	24	36	48	68
45	40	36	96	24	185	28	44	68	40	450	24	38	32	48
50	40	32	96	30	190	40	32	64	76	475	24	36	48	76
55	40	44	96	24	200	32	64	72	36	500	28	40	32	56
60	40	32	64	24	205	48	40	52	64	525	24	72	64	56
65	48	52	80	24	210	40	56	48	36	550	24	44	48	72
70	48	56	80	24	215	28	52	76	44	600	24	36	32	64
75	32	36	72	24	220	40	32	64	88	625	24	30	32	80
80	40	32	48	24	225	40	80	64	36	650	24	52	48	72
85	48	68	80	24	230	36	32	68	88	675	24	36	32	72
90	40	48	64	24	235	44	56	52	48	700	24	56	48	72
95	48	76	80	24	240	32	64	80	48	750	24	40	32	72
100	48	_	_	24	245	32	28	40	56	800	24	48	36	72
105	40	36	48	28	250	36	72	64	40	850	24	48	32	68
110	40	44	48	24	260	32	64	80	52	900	24	48	32	72
115	36	44	68	32	270	32	72	80	48	950	24	48	32	76
120	40	36	48	32	280	24	56	80	48	1000	24	48	32	80
125	32	40	72	36	290	28	24	52	88	1100	24	48	32	88
130	40	52	64	32	300	36	30	40	72	1200	24	64	32	72
135	40	48	64	36	310	28	32	56	76	1300	30	78	32	80
140	40	56	48	24	320	36	32	40	72	1400	30	84	32	80
145	52	24	56	88	330	32	48	40	44	1500	24	72	32	80

### TREN DE ENGRANAJES PARA EL FRESADO HELICOIDAL FRESADORA CON HUSILLO DE 5 MM DE PASO

TABLA 21 . 10

#### RUEDAS DENTADAS

Dientes: 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150



APLICACIÓN

Divisores:
Universales

i = 40/1

Paso de	TRE	N DE EN	GRANA.	IES	Paso de	TRE	N DE EN	IGRANA.	IES	Paso de	TRE	N DE EN	IGRANA.	IES
la hélice P	Fresad.				la hélice p	Fresad.				la hélice p	Fresad.			
mm.	A	8	С	D	mm.	A	В	C	D	mm.	A	В	<i>C</i>	D
18	150	30	100	45	100	150	60	80	100	400	120	80	50	150
18,5	150	25	90	50	105	120	70	100	90	420	100	70	50	150
20	150	40	120	45	112	150	70	100	120	450	60	150	100	90
21	150	45	100	35	120	120	80	100	90	480	100	80	50 ¹	150
25	150	25	120	90	125	120	60	80	100	500	80	100	60	120
30	150	45	120	60	128	150	80	100	120	576	150	90	25	120
35	150	45	120	70	140	150	120	80	70	600	100	90	45	150
36	150	60	100	45	144	150	45	50	120	625	60	100	80	150
40	150	40	120	90	148	120	80	90	100	640	100	80	30	120
١.,	1		455		450	455			400				   <b>-</b> 0	450
42	150	90	100	35	150	100	50	80	120	675	80	90	50	150
48	150	45	100	80	160	150	60	50	100	700	60	70	50	150
50	150	90	120	50	175	150	90	80	120	720	100	120	50	150
52,5	150	35	80	90	180	150	90	80	120	750	80	120	60	150
56	150	60	100	70	192	150	60	50	120	800	60	80	50	150
60	150	40	80	90	200	120	40	50	150	900	50	90	60	150
62,5	80	70	70	25	225	80	50	50	90	1000	60	100	50	150
64	100	60	100	80	240	150	100	50	90	1200	60	120	50	150
67,5	150	90	120	45	250	120	90	60	100	1250	80	100	30	150
70	150	60	80	70	256	150	80	50	120	1440	25	120	100	150
72	150	60	100	90	270	100	90	80	120	1500	40	100	50	150
74	150	50	90	100	288	150	90	50	120	1600	25	120	90	150
75	150	50	80	90	300	80	45	45	120	1800	25	120	80	150
80	120	60	100	80	320	150	100	50	120	2000	60	120	30	150
84	150	70	100	90	350	40	80	80	70	2400	25	120	60	150
90	120	90	100	60	360	100	60	50	150					
96	150	60	100	120	375	120	90	60	150	i				
									j			<u> </u>	<u> </u>	

### TREN DE ENGRANAJES PARA EL FRESADO HELICOIDAL FRESADORA CON HUSILLO DE 6 MM DE PASO

TABLA 22 . 10

RUEDAS DENTADAS Serie 2.*




APLICACIÓN

Divisores: Universales

i = 40/1

Paso de   TREN DE ENGRANAJES   Paso de   TREN DE ENGRANAJES   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Presad   Paso de   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce   Inhéce					7	-	ं ब			V.E					
P		TRE	N DE EN	IGRANA.	JES		TRE	N DE EN	IGRANA.	IES	Paso de	TRE	N DE EN	IGRANA.	IES
28  96  36  90  28  150  96  80  64  48  448  72  96  40  56  30  96  40  80  24  160  90  80  64  48  450  64  80  48  72  32  96  48  90  24  162  96  72  40  36  480  24  96  40  72  36  96  36  80  32  175  96  80  64  48  486  80  90  40  72  36  96  40  80  32  175  96  80  64  56  500  72  90  48  80  40  96  40  96  40  80  32  180  96  80  40  36  504  64  96  40  56  42  96  48  80  32  180  96  80  40  36  504  64  96  40  56  42  96  48  80  32  180  96  80  40  36  504  64  96  40  56  45  96  40  80  32  180  96  72  48  525  72  90  32  56  48  96  40  80  36  192  80  96  72  48  525  72  90  32  56  48  96  40  72  36  216  96  72  48  56  576  80  96  36  72  40  48  80  96  36  72  40  48  600  72  90  40  80  56  96  96  80  40  48  600  72  90  40  80  60  96  96  96  96  96  96  96  96  9	p		8	С	D	P	1 .	8	С	D	P		8	С	D
30 96 40 80 24 160 90 80 64 48 48 450 64 80 43 72 32 96 48 90 24 162 96 72 40 36 480 24 96 80 40 35 96 40 80 22 81 168 96 56 40 48 486 80 90 40 72 36 96 36 80 32 175 96 80 64 56 500 72 90 48 80 40 96 40 80 32 180 96 80 40 36 504 64 96 40 56 42 96 48 80 28 189 80 72 64 56 512 72 96 40 64 45 96 40 80 36 192 80 96 72 48 525 72 90 32 56 48 96 64 80 24 200 96 72 48 56 576 80 96 36 72 40 80 50 96 40 80 32 2110 96 72 48 56 576 80 96 36 72 40 80 50 96 40 80 32 210 96 72 48 56 576 80 96 36 72 49 96 56 80 32 210 96 72 48 56 576 80 96 36 72 49 96 56 80 32 225 96 80 64 72 640 72 90 40 80 54 96 48 80 32 225 96 80 64 72 640 72 96 40 80 60 96 48 72 36 240 96 80 40 48 648 64 96 40 56 64 96 64 80 32 225 96 80 64 72 640 72 96 40 80 60 96 48 80 32 250 96 80 40 48 648 64 96 40 72 63 96 56 80 32 252 96 72 40 56 720 48 96 40 72 63 96 64 80 32 250 96 80 64 72 80 675 74 80 40 90 70 96 56 80 40 252 96 72 40 56 720 48 96 40 64 80 96 64 80 32 250 96 90 72 48 648 64 96 40 56 81 96 72 80 36 288 96 72 40 56 720 48 96 40 64 80 96 64 80 32 250 96 90 72 48 64 64 96 40 64 80 96 64 80 32 250 96 90 72 48 64 896 40 64 80 96 64 80 32 250 96 90 72 80 675 74 80 40 90 70 96 56 80 40 250 96 90 72 80 675 74 80 40 64 81 96 72 80 36 288 96 72 40 64 810 64 96 40 64 80 96 64 80 48 30 30 96 80 40 56 800 36 80 64 96 81 96 72 80 36 288 96 72 40 64 810 64 96 40 64 80 96 72 80 36 288 96 72 40 64 810 64 96 40 64 81 96 72 80 36 288 96 72 40 64 810 64 96 40 64 80 96 72 80 36 288 96 72 40 64 810 64 96 40 90 84 96 56 80 48 30 96 80 40 64 84 80 64 96 40 90 96 72 48 28 336 80 72 36 56 1000 36 80 40 90 100 96 80 72 48 38 350 96 80 40 56 1000 36 80 40 90 112 80 56 72 48 32 375 96 90 48 80 1152 96 72 40 96 126 80 56 61 48 30 40 580 90 40 56 1200 36 80 40 90 126 80 56 61 48 30 40 96 80 36 72 1350 32 90 40 80 135 96 72 64 48 400 96 80 36 72 1350 32 90 40 80 135 96 72 64 48 48 400 96 80 36 72 1350 32 90 40 80	24	96	36	90	24	144	90	72	48	36	432	80	96	48	72
32 96 48 90 24 162 96 72 40 36 480 24 96 80 40 35 96 40 80 28 168 96 56 40 48 486 80 90 40 72 36 96 36 80 32 175 96 80 64 56 500 72 90 48 80 42 96 40 80 32 180 96 80 40 36 504 64 96 40 56 42 96 40 80 32 180 96 80 64 56 500 72 90 32 56 42 96 48 80 32 180 96 72 48 525 72 90 32 56 48 96 64 80 28 210 96 72 48 56 576 80 96 36 72 48 72 49 96 40 72 36 216 96 72 40 48 60 72 96 40 80 36 224 80 96 80 40 48 64 96 40 72 36 216 96 72 40 48 60 72 96 40 80 60 96 48 72 36 240 96 80 40 48 64 96 40 72 96 40 72 36 216 96 72 40 48 60 72 96 40 80 60 96 48 80 32 225 96 80 64 48 648 64 96 40 72 96 40 80 60 96 48 80 32 225 96 80 40 48 64 96 40 72 96 40 80 60 96 48 80 32 250 96 90 40 80 675 74 80 40 90 70 96 56 80 40 252 96 72 40 56 720 48 90 40 64 96 40 72 96 40 64 96 64 96 64 96 64 80 32 250 96 90 72 80 675 74 80 40 90 40 64 80 96 64 80 40 252 96 72 40 56 720 48 90 40 64 96 80 40 96 80 40 252 96 72 40 56 720 48 90 40 64 90 90 96 64 80 36 2250 96 80 40 56 720 48 90 40 64 80 96 64 80 32 250 96 80 40 56 720 48 90 40 64 80 96 64 80 36 2250 96 80 40 56 720 48 90 40 64 80 96 64 80 32 250 96 80 72 80 675 74 80 40 90 80 675 74 80 40 90 80 675 72 80 675 74 80 40 90 90 96 64 80 96 64 80 32 250 96 80 40 56 800 36 80 64 96 80 90 90 40 56 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	28	96	36	90	28	150	96	80	64	48	448	72	96	40	56
35         96         40         80         28         168         96         56         40         48         486         80         90         40         72           36         96         36         80         32         175         96         80         64         56         500         72         90         48         80           40         96         48         80         28         189         80         72         64         56         504         64         96         40         64         56         512         72         96         40         64         45         96         48         80         28         189         80         72         48         525         72         90         32         56         44         48         96         64         80         24         200         96         72         36         40         540         64         96         48         72         36         40         540         64         96         48         72         36         40         540         64         96         48         72         36         216         96         72	30	96	40	80	24	160	90	80	64	48	450	64	80	48	72
36         96         36         80         32         175         96         80         64         56         500         72         90         48         80           40         96         40         80         32         180         96         80         40         36         504         64         96         40         56           42         96         48         80         28         189         80         72         64         56         512         72         96         40         64         40         56         40         552         72         90         32         56         48         96         64         80         28         210         96         72         48         56         576         80         96         72         40         48         600         72         90         40         80         72         56         80         64         80         72         40         48         600         72         90         40         80         72         90         40         80         72         90         40         80         90         72         40         48	32	96	48	90	24	162	96	72	40	36	480	24	96	80	40
40         96         40         80         32         180         96         80         40         36         504         64         96         40         56           42         96         48         80         28         189         80         72         64         56         512         72         96         40         64           45         96         40         80         36         192         80         96         72         48         525         72         90         32         56           48         96         64         80         24         200         96         72         36         40         540         64         96         48         72         48         56         576         80         96         36         72         40         48         600         72         90         40         80         66         72         40         48         600         72         90         40         80         66         48         80         36         224         80         64         48         56         630         64         96         32         56         56	35	96	40	80	28	168	96	56	40	48	486	80	90	40	72
42         96         48         80         28         189         80         72         64         56         512         72         96         40         64         45         96         40         80         36         192         80         96         72         48         525         72         90         32         56           48         96         64         80         24         200         96         72         36         40         540         64         96         48         72         49         96         56         80         28         210         96         72         48         56         576         80         96         36         72         50         96         40         72         36         216         96         72         40         48         600         72         90         40         80         56         56         80         36         224         80         64         48         56         630         64         96         32         225         96         80         64         72         96         40         80           56         96         56	36	96	36	80	32	175	96	80	64	56	500	72	90	48	80
45         96         40         80         36         192         80         96         72         48         525         72         90         32         56           48         96         64         80         24         200         96         72         36         40         540         64         96         48         72           49         96         56         80         28         210         96         72         48         56         576         80         96         36         72           50         96         40         72         36         216         96         72         40         48         600         72         90         40         80           54         96         48         80         36         224         80         64         48         600         72         96         40         80           60         96         48         72         36         240         96         80         40         48         644         96         40         80           60         96         64         80         32         250         96	40	96	40	80	32	180	96	80	40	36	504	64	96	40	56
48         96         64         80         24         200         96         72         36         40         540         64         96         48         72         49         96         56         80         96         36         72         48         56         576         80         96         36         72         50         96         40         72         36         216         96         72         40         48         600         72         90         40         80         54         96         48         80         36         224         80         64         48         56         630         64         96         32         56         56         96         56         80         32         225         96         80         64         72         640         72         96         40         80         60         96         40         48         648         64         96         40         72         63         96         40         36         225         96         80         40         48         64         96         40         72         40         56         720         48         90	42	96	48	80	28	189	80	72	64	56	512	72	96	40	64
49         96         56         80         28         210         96         72         48         56         576         80         96         36         72           50         96         40         72         36         216         96         72         40         48         600         72         90         40         80           54         96         48         80         36         224         80         64         48         56         630         64         96         32         56           56         96         56         80         32         2225         96         80         64         72         640         72         96         40         80           60         96         48         72         36         240         96         80         40         48         648         64         96         40         72           63         96         56         80         36         2250         96         72         80         675         74         80         40         90           70         96         58         80         40         252	45	i <b>96</b>	40	80	36	192	80	96	72	48	525	72	90	32	56
50         96         40         72         36         216         96         72         40         48         600         72         90         40         80           54         96         48         80         36         224         80         64         48         56         630         64         96         32         56           56         96         56         80         32         225         96         80         64         72         640         72         96         40         80           60         96         48         72         36         240         96         80         40         48         648         64         96         40         72           63         96         56         80         36         243         80         90         72         80         675         74         80         40         56           64         96         64         80         32         250         96         72         40         56         720         48         90         40         64           72         96         64         80         36         <								72	36	40	540		96	48	
54         96         48         80         36         224         80         64         48         56         630         64         96         32         56           56         96         56         80         32         225         96         80         64         72         640         72         96         40         80           60         96         48         72         36         240         96         80         40         48         648         64         96         40         72           63         96         56         80         36         243         80         90         40         36         672         48         96         40         56           64         96         64         80         32         250         96         90         72         80         675         74         80         40         90           70         96         56         80         40         252         96         72         40         56         720         48         90         40         64           72         96         48         64         40         <	49	96	56	80	28	1	96	72	48	56	576	. 80 ∣	96	36	72
56         96         56         80         32         225         96         80         64         72         640         72         96         40         80         60         96         48         72         36         240         96         80         40         48         648         64         96         40         72         63         96         56         80         36         243         80         90         40         36         672         48         96         40         56         64         96         64         80         32         250         96         90         72         80         675         74         80         40         90         70         96         56         80         40         252         96         72         40         56         720         48         90         40         64           72         96         64         80         36         256         90         72         48         64         750         96         90         24         80           75         96         48         64         40         270         40         90         48	50	96	40	72	36	216	96	72	40	48	600	72	90	40	80
60         96         48         72         36         240         96         80         40         48         648         64         96         40         72         63         96         56         80         36         243         80         90         40         36         672         48         96         40         56         64         96         64         80         32         250         96         90         72         80         675         74         80         40         90         70         96         56         80         40         252         96         72         40         56         720         48         90         40         64           72         96         64         80         36         256         90         72         48         64         750         96         90         24         80           75         96         48         64         40         270         40         90         96         48         768         48         96         40         64           80         96         64         80         40         280         96         80	54	96	48	80		1	80	64	48	56	630	64	96	32	56
63  96  56  80  36  243  80  90  40  36  672  48  96  40  56  64  96  64  80  32  250  96  90  72  80  675  74  80  40  90  70  96  56  80  40  252  96  72  40  56  720  48  90  40  64  80  75  96  48  64  40  270  40  90  96  48  768  48  96  40  64  80  96  64  80  40  280  96  80  40  56  800  36  80  64  96  81  96  72  80  36  288  96  72  40  64  810  64  96  40  90  84  96  56  80  40  315  80  90  48  56  864  48  96  40  72  96  96  84  80  40  315  80  90  48  56  864  48  96  40  72  96  96  80  40  56  800  36  80  64  96  90  84  96  72  80  36  288  96  72  40  64  810  64  96  40  90  84  96  56  80  40  315  80  90  48  56  864  48  96  40  72  96  96  84  80  48  320  96  80  40  64  900  64  80  32  96  80  40  50  80  80  40  72  96  96  80  40  72  96  96  80  40  72  96  96  80  40  72  96  96  80  40  72  96  96  80  40  72  96  96  80  40  72  96  96  80  40  90  96  90  48  96  40  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  96  90  90	56	96	56	80	32	225	96	80	64	72	640	72	96	40	80
64         96         64         80         32         250         96         90         72         80         675         74         80         40         90           70         96         56         80         40         252         96         72         40         56         720         48         90         40         64           72         96         64         80         36         256         90         72         48         64         750         96         90         24         80           75         96         48         64         40         270         40         90         96         48         48         96         40         64           80         96         64         80         40         280         96         80         40         56         800         36         80         64         96           81         96         72         80         36         288         96         72         40         64         810         64         96         40         90           84         96         56         80         48         300         <		96	48	72	I	II	96	80	40		648	64	96	40	72
70         96         56         80         40         252         96         72         40         56         720         48         90         40         64           72         96         64         80         36         256         90         72         48         64         750         96         90         24         80           75         96         48         64         40         270         40         90         96         48         768         48         96         40         64           80         96         64         80         40         280         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         40         56         800         36         80         64         96         40         90         84         96         72         40         64         810         64         96         40         90         84         64         840         64         96         24         56         96         90         48         64         840         64         96         40         72         96         88	63	96	56	80	I	243	80	90	40	36	672	48	96	40	56
72         96         64         80         36         256         90         72         48         64         750         96         90         24         80           75         96         48         64         40         270         40         90         96         48         768         48         96         40         64         80         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         40         90         84         96         56         80         40         90         90         48         64         840         64         96         24         56         90         96         72         80         40         315         80         90         48         64         96         86         40         64         96         40         72         96         48	64	96	64	80	32	250	96	90	72	80	675	74	80	40	90
75         96         48         64         40         270         40         90         96         48         768         48         96         40         64         80         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         40         56         800         36         80         64         96         80         96         80         40         56         800         36         80         64         96         40         90         86         80         40         56         800         36         80         64         96         40         90         86         80         48         300         96         90         48         64         840         64         96         24         56         90         96         40         315         80         90         48         56         864         48         96         40         72         96         96         40         40         72         96         96         40         72         96         40         72         96         40         80         32         96         100         36	70	96	56	80	40	252	96	72	40	56	720	48	90	40	64
80         96         64         80         40         280         96         80         40         56         800         36         80         64         96           81         96         72         80         36         288         96         72         40         64         810         64         96         40         90           84         96         56         80         48         300         96         90         48         64         840         64         96         24         56           90         96         72         80         40         315         80         90         48         56         864         48         96         40         72         96         96         40         72         96         96         40         72         96         40         72         96         48         96         40         72         96         48         96         40         72         96         48         96         40         32         96         100         96         48         96         40         80         32         96         100         36         80						II .			I		ıl	1		1 -	
81         96         72         80         36         288         96         72         40         64         810         64         96         40         90           84         96         56         80         48         300         96         90         48         64         840         64         96         24         56           90         96         72         80         40         315         80         90         48         56         864         48         96         40         72         96         96         84         48         320         96         86         40         64         900         64         80         32         96           100         96         80         72         36         324         64         96         80         72         960         48         96         40         80           105         96         72         48         28         336         80         72         36         1000         36         80         48         90           108         96         72         80         48         350         96         80					1	II .	i		1		II	48	96	40	64
84     96     56     80     48     300     96     90     48     64     840     64     96     24     56       90     96     72     80     40     315     80     90     48     56     864     48     96     40     72       96     96     84     80     48     320     96     86     40     64     900     64     80     32     96       100     96     80     72     36     324     64     96     80     72     960     48     96     40     80       105     96     72     48     28     336     80     72     36     56     1000     36     80     48     90       108     96     72     48     28     336     80     72     32     56     1028     36     96     56     90       112     80     56     72     48     360     96     72     32     64     1080     48     96     40     90       120     96     72     48     32     375     96     90     48     80     1152     96     72     40			-		1 -		!		40			36	I	64	
90 96 72 80 40 315 80 90 48 56 864 48 96 40 72 96 96 84 80 32 96 80 72 36 324 64 96 80 72 36 80 48 90 105 96 72 48 28 336 80 72 36 56 1000 36 80 48 90 105 96 72 48 28 336 80 72 36 56 1000 36 80 48 90 112 80 56 72 48 32 375 96 90 48 80 1152 96 72 40 96 125 96 80 64 40 378 80 90 40 56 120 36 80 40 90 126 80 56 61 48 384 48 96 80 64 1280 36 80 40 96 128 80 64 72 48 400 96 80 36 72 1350 32 90 40 80 135 96 72 64 48 400 96 80 36 72 1350 32 90 40 80 135 96 72 64 48 405 80 90 48 72 1440 32 80 40 96			–		36		96	72	40	64	810	64		40	
96         96         84         80         48         320         96         86         40         64         900         64         80         32         96           100         96         80         72         36         324         64         96         80         72         960         48         96         40         80           105         96         72         48         28         336         80         72         36         56         1000         36         80         48         90           108         96         72         80         48         350         96         80         32         56         1028         36         96         56         90           112         80         56         72         48         360         96         72         32         64         1080         48         96         40         90           120         96         72         48         32         375         96         90         48         80         1152         96         72         40         96           125         96         80         64         40						300	96	90	48	64	840	64	96	24	56
100     96     80     72     36     324     64     96     80     72     960     48     96     40     80       105     96     72     48     28     336     80     72     36     56     1000     36     80     48     90       108     96     72     80     48     350     96     80     32     56     1028     36     96     56     90       112     80     56     72     48     360     96     72     32     64     1080     48     96     40     90       120     96     72     48     32     375     96     90     48     80     1152     96     72     40     96       125     96     80     64     40     378     80     90     40     56     1200     36     80     40     90       126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>48</td> <td>56</td> <td></td> <td>48</td> <td>96</td> <td>1</td> <td></td>					_	11			48	56		48	96	1	
105     96     72     48     28     336     80     72     36     56     1000     36     80     48     90       108     96     72     80     48     350     96     80     32     56     1028     36     96     56     90       112     80     56     72     48     360     96     72     32     64     1080     48     96     40     90       120     96     72     48     32     375     96     90     48     80     1152     96     72     40     96       125     96     80     64     40     378     80     90     40     56     1200     36     80     40     90       126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td></td> <td> </td> <td>64</td> <td>80</td> <td>32</td> <td>96</td>						II			40			64	80	32	96
108     96     72     80     48     350     96     80     32     56     1028     36     96     56     90       112     80     56     72     48     360     96     72     32     64     1080     48     96     40     90       120     96     72     48     32     375     96     90     48     80     1152     96     72     40     96       125     96     80     64     40     378     80     90     40     56     1200     36     80     40     90       126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40     96						II					II	48	96	40	
112     80     56     72     48     360     96     72     32     64     1080     48     96     40     90       120     96     72     48     32     375     96     90     48     80     1152     96     72     40     96       125     96     80     64     40     378     80     90     40     56     1200     36     80     40     90       126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40     96	105	96	72	48	28	336	80	72	36	56	1000	36	80	48	90
120     96     72     48     32     375     96     90     48     80     1152     96     72     40     96       125     96     80     64     40     378     80     90     40     56     1200     36     80     40     90       126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40     96									1			1			
125     96     80     64     40     378     80     90     40     56     1200     36     80     40     90       126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40     96					t .				1						
126     80     56     61     48     384     48     96     80     64     1280     36     80     40     96       128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40     96			. –		1	!!			1 -		II.	1		1	
128     80     64     72     48     400     96     80     36     72     1350     32     90     40     80       135     96     72     64     48     405     80     90     48     72     1440     32     80     40     96				1	I	li .					[]				
135 96 72 64 48 405 80 90 48 72 1440 32 80 40 96					1	11	_								
						II .						1			
140   72   56   64   48   420   72   90   40   56   1600   24   80   48   96			_			II -				_	1	32			
	140	72	56	64	48	420	72	90	40	56	1600	24	80	48	96

RUEDAS DENTADAS Serie 2.*



APLICACIÓN

Divisores:
Universales

i = 40/1

Paso de la hélice TREN DE ENGRANAJES			DE EN	IGRAN.	AJES	Paso de la hélice TREN DE			DE EN	IGRAN.	4JES	Paso de l	a hélica	TREN DE ENGRANAJES			
p pulg.	p mm.	Fres.	В	С	D	p pulg.	p mm.	Fres. A	В	С	D	p pulg.	p mm.	Fres. A	В	С	
11/4	31,75	72	24	64	24	12	304,80	40	24	24	48	32	812,80	40	56	28	; 6
11/2	38,10	100	40	64	24	12 174	311,15	40	28	n	56	32 1/4	819,15	40	77	46	{
13/4	44,45	100	40	64	28	12 1/2	317,50	32	24	24	40	33	839,20	40	4	24	
11/8	47,52	64	24	48	24	131/2	342,90	40	24	22	72	33,51	851,06	44	48	28	
2	50,80	72	24	40	24	13 3 / 4	349,25	22	24	24	44	34,09	865,90	44	72	46	1
21/4	57,15	64	24	40	24	14	355,60	40	24	24	56	35	889,00	46	56	24	
21/2	63,50	56	28	48	24	15	381,00	12	24	24	48	36	914,40	40	64	ĸ	ŀ
23/4	69.85	100	4	64	40	15 3/4	400.05	40	28	32	72	37,04	940,74	72	64	. 24	1
3	76,20	56	28	40	24	16	406,40	40	24	24	64	37 1/2	962,50	40	72	46	
31/2	88.90	100	56	64	40	16 1/2	419,10	48	44	40	72	38,1	967,62	28	40	24	Ì
33/4	95,25	48	24	32	24	16 7/8	427,36	64	46	32	72	39.09	992,91	44	54	32	
4	101,60	48	32	40	24	17,04	432,95	44	24	32	100	40	1016,00	46	64	24	
4 1/2	114,30	190	40	64	72	17 1/2	444,50	32	24	24	56	41,14	1046,03	40	64	28	
5	127,00	56	28	24	24	18	457,20	40	24	24	72	42	1066,80	40	56	24	
1/4	133,35	40	28	32	24	183/4	476,25	40	24	32	100	43	1092,20	40	64	32	ļ
5 1/2	139,70	48	24	40	44	19 1 / 4	488,95	40	44	32	56	43,98	1117,02	44	72	32	Í
6	152,4	56	28	40	48	20	508.00	48	32	24	72	45	1143,00	12	56	28	Ī
63/4	171,45	64	40	24	24	21	533,40	40	48	32	56	46,07	1170,21	46	72	28	1
57/8	173,36	64	24	40	12	21 1/2	546,10	40	24	24	96	48	1219,20	40	64	24	ļ
7	177,80	40	24	24	28	22	558,80	40	4	32	54	49,11	1247,32	2	#	1 28	ļ
71/2	190,50	64	24	24	49	22 1/2	571,50	64	46	24	72	50	1270,00	40	56	28	
77/8	198,76	64	29	40	72	24	609,60	48	72	40	64	51,14	1298,86	44	72	32	
9	203,50	100	40	32	54	25	635,00	48	40	24	72	52,12	1323,88	44	64	24	
8 1/4	209,55	40	24	32	44	27	695,80	40	48	32	72	53,03	1346,97	44	56	24	ļ
83/4	222,25	32	24	24	28	27 1/2	698,50	28	4	12	56	95.	1397,00	24	44	24	l
9	228,60	40	24	32	48	28	711,20	48	86	64	100	55,99	1422,14	64	86	24	1
]	254,00	48	24	29	56	29,09	738,91	44	48	24	64	56 1/4	1428,75	40	n	32	
01/2	266,70	40	24	32	56	30	762,00	22	48	29	56	57,14	1451,43	40	64	28	
03/4	273,05	48	24	40	86	31,01	787,60	86	64	24	100	<b>60</b>	1524,00	v	64	×	i I
t	279,40	40	24	24	44	31 1/2	800,10	40	56	32	72	70	1778,00	24	56	×	i
11/4	285,75	64	24	24	1 72	31 3/4	806,35	28	64	72	100	₁₅	1905,00	4	72	24	Ĺ

### TREN DE ENGRANAJES PARA EL FRESADO HELICOIDAL FRESADORA CON HUSILLO DE 8 MM DE PASO

TABLA 24 . 10

RUEDAS DENTADAS

Dientes:

25, 25, 30, 35, 40, 45, 50 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150



**APLICACIÓN** 

Divisores: Universales

i = 80/1

			•			9 1.12	<b>-</b>		
Paso de		TREN DE EN	IGRANAJES		Paso de	ĺ	TREN DE EN	IGRANAJES	
la hélice	Fresad.				ia hélice	Fresad.			
р тт.	A	В		D	p mm.	A	В	<i>c</i>	D
32	150	40	120	45	480	100	45	45	150
40	150	25	120	90	500	120	150	80	100
42	150	35	80	i 45	512	150	100	50	120
48	150	45	120	60	540	100	90	80	150
56	150	45	120	70	560	40	80	80	70
64	150	40	120	90	576	100	60	50	150
80	150	90	120	50	600	120	90	60	150
84	150	35	80	90	640	120	80	50	150
96	150	40	80	90	672	100	70	50	150
100	80	70	70	25	700	120	70	40	150
108	100	90	120	: 45	720	60	150	100	90
112	150	60	80	. 70	768	100	80	50	150
120	150	50	80	90	800	80	100	60	120
128	120	60	100	80	960	100	90	45	150
140	80	70	70	· 35	1000	60	100	80	150
144	120	90	100	60	1024	100	80	30	120
160	150	60	80	100	1080	. 80	90	50	150
168	120	70	100	90	1120	. 120	70	25	150
192	120	80	100	90	1152	: 100	120	50	150
200	120	60	80	100	1200	80	120	60	150
224	150	120	80	70	1280	60	80	50	150
240	120	40	40	90	1440	50	90	60	150
256	150	60	50	100	1500	40	100	80	150
280	80	60	60	70	1600	60	100	50	150
288	150	90	80	120		60	120	50	150
300	120	90	80	100	2000	80	100	30	150
320	120	40	50	150	2304	25	120	100	150
360	100	60	80	150	2400	40	100	50	150
384	150	100	50	90	2560	25	120	90	150
400	120	90	60	100	2880	25	120	80	150
420	100	70	80	150	3200	60	120	30	150
432	100	90	80	120	3840	25	120	60	150

### DIVISIÓN DE PASO RECTILÍNEO MÉTODOS PARA EL TALLADO DE REGLAS Y CREMALLERAS

#### Métodos para tallado sobre piezas planas y rectas

Para el tallado de reglas y de cremalleras sobre una pieza rectilínea con las máquinas fresadoras, se emplean dos métodos, el primero consiste en hacer avanzar a la mesa de la fresadora el paso establecido para una división por medio de un platillo o disco graduado periféricamente, y el segundo método consiste en lograr aquel paso por medio de un dispositivo especial accionado por un tren de engranajes; en ambos métodos se actúa sobre el husillo de avance de la mesa fresadora.

#### Disco graduado

Colocando en el árbol del husillo de avance de la fresadora un disco dividido en cierto número de partes iguales, generalmente 250, y siendo  $p_h$  el paso del husillo, cada división del disco representa un paso o avance de la mesa igual a  $p_h/250$ . Como el paso  $p_h$  de las máquinas fresadoras suele ser de 5, 6, 6, 35 (1/4 de pulgada), y 8 mm., cada división del disco representa un avance de la mesa, de:

$$p_m = \frac{5}{250} = 0.02$$
 mm. en las fresadoras de 5 mm. de paso

$$p_m = \frac{6}{250} = 0,024$$
 mm. en las fresadoras de 6 mm. de paso

$$p_m = \frac{6.35}{250} = 0.0254$$
 mm. en las fresadoras de 6.35 mm. de paso

$$p_m = \frac{8}{250} = 0.32$$
 mm. en las fresadoras de 8 mm. de paso

Ejemplo 1.º. -- Cálculo del número de divisiones para una vance o paso de 1 mm.

$$n = \frac{1}{0.02} = 50$$
 divisiones de disco en la fresadora de 5 mm. de paso  $\{p_b\}$ 

$$n = \frac{1}{0.024}$$
 = 41,67 divisiones de disco en la fresadora de 6 mm. de paso

$$n = \frac{1}{0.0254} = 39,37$$
 divisiones de disco en la fresadora de 6,35 mm. de paso

$$n = \frac{1}{0.032} = 31,25$$
 divisiones de disco en la fresadora de 8 mm. de paso

Las fracciones 0,67, 0,37 y 0,25 se apreciarán con suficiente precisión utilizando un disco con nomio para la lectura de divisiones.

Para evitar que se sumen errores de apreciación, es conveniente que en lugar de acumular, por suma, divisiones con decimales, por ejemplo, en lugar de 41, 67 + 41, 67 + 41, 67, ... hacer 41, 67, 2/0,024 = 83, 33, 3/0,024 = 125,... y al completar las divisiones del disco, empezar nuevamente de 0 (cero). Ejemplo 2, °, — Tallado de una cremallera del módulo 2.

El número de divisiones de disco para cada paso es  $n = \frac{\pi \cdot m}{p_d}$ 

$$n = -\frac{\pi \times 2}{0.02} = 314,16$$
 divisiones = 1 vuelta de disco y 64,16 divisiones, en la fresadora de 5 mm.

$$n = \frac{\pi \times 2}{0.024} = 261,80$$
 divisiones = 1 vuelta de disco y 11,8 divisiones, en la fresadora de 6 mm.

$$n = \frac{\pi \times 2}{0.0254} = 247,37$$
 divisiones de disco (0 vueltas), en la fresadora con husillo de 6,35 mm. de paso

$$n = \frac{\pi \times 2}{0.032} = 196,35$$
 divisiones de disco (0 vueltas), en la fresadora de 8 mm. de paso


Fijada la pieza recta para la cremallera, se tallará el hueco del diente para después desplazar la mesa en el paso correspondiente para tallar el segundo hueco (primer diente) y así sucesivamente; como en el primer ejemplo es conveniente tomar:

$$\frac{\pi\times2}{p_d}~,~\frac{2\times\pi\times2}{p_d}~,~\frac{3\times\pi\times2}{p_d}~,...~\text{divisiones de disco para evitar que se acumulen errores}$$
 de apreciacion.

En la Tabla 25.10 se expone el paso lineal, y el número de vueltas del disco más las divisiones éste, para el tallado de cremaíleras de los módulos 1 a 20 (normalizados).

# DIVISIÓN DE PASO RECTILÍNEO DISCO GRADUADO PARA EL TALLADO DE REGLAS Y CREMALLERAS

TABLA 25 . 10



				PASO DE	HUSILLO	DE LA F	RESADOR	Α.	
PER DEL D		5 m	ım.	6 n	ım.	6,35 mm	= ¼ pulg.	8 n	nm.
DEL D	IENIE		•	 M	OVIMIENT	O DEL DIS	sco		
Módulo m	Paso lineal	Núm. de vueltas	Paso de divisiones	Núm. de vueltas	Paso de divisiones	Núm. de vueltas	Paso de divisiones	Núm. de vueltas	Paso de
	mm.	n	P ₄	n	p,	n	P _a	п	P₁
1	3,142	0	157,08	0	130,90	0	123,68	0	98,17
1,25	3,927	0	196,35	0	163,62	0	154,65	0	122,72
1,5	4,712	0	235,62	0	196,35	0	183,53	. 0	147,26
1,75	5,498	1	24,89	0	229,07	0	216,45	0	171,81
2	6,283	1	64,16	1	11,80	0	247,37	0	196,35
2,25	7,069	1	103,43	i 1	44,52	1	28,29	0	220,89
2,5	7,854	1	142,70	1	77,25	, 1	59,21	0	245,44
2,75	8,639	1	181,97	1	109,97	1	90,13	1	19,98
3	9,425	1	221,23	1	142,70	1	121,05	1	44,52
3,25	10,210	2	10,51	1	175,42	1	151,98	1	69,07
3,5	10,996	2	49,78	1	208,15	1	182,90	1	93,61
3,75	11,781	, 2	89,05	1	240,87	1	213,82	1	117,16
4	12,566	2	128,32	2	23,60	1	244,74	1	142,70
4,5	14,137	2	206,86	2	89,05	2	56,58	1	191,79
5	15,708	3	35,40	2	154,50	2	118,42	1	240,87
5,5	17,279	3	113,94	2	219,95	2	180,27	2	39,96
6	18,850	3	193,48	3	35,40	2	242,11	2	89,05
6,5	20,420	4	21,02	3	100,85	3	53,95	2	138,14
7	21,991	4	99,56	3	166,30	3	115,79	2	187,22
8	25,132	5	6,64	4	47,20	3	239,48	3	35,40
9	28,274	5	163,72	4	178,10	4	113,16	3	133,57
10	31,416	. 6	70,80	5	59,00	4	236,85	3	231,75
11	34,558	6	227,88	5	189,90	5	110,53	4	79,92
12	37,699	7	134,96	6	70,80	5	234,22	4	178,10
13	40,841	8	42,04	6	201,70	6	107,90	5	26,27
14	43,982	8	199,11	7	82,60	6	231,58	5	124,45
15	47,124	. 9	106,19	7	213,50	7	105,27	5	222,62
16	50,265	10	13,27	8	94,40	7	228,96	6	70,80
17	53,407	. 10	170,35	8	225,29	8	102,64	6	168,97
18	56,549	. 11	77,43	9	106,20	8	226,33	7	17,15
19	59,690	j 11	234,51	9	237,09	9	100,01	7	115,32
20	62,832	12	141,59	10	117,99	9	223,69	7	213,50

### DIVISIÓN DE PASO RECTILÍNEO APARATO DIVISOR PARA EL TALLADO DE REGLAS Y CREMALLERAS

#### Disposición del aparato divisor

El aparato divisor de paso rectifineo para el tallado de reglas y de cremalleras se compone de un armazón para soporte de un tren de engranajes, que se monta en el extremo de la mesa portapjezas de las fresadoras; la primera rueda, A, del tren de engranajes está unida a un platillo con manivela, con el que se efectúa el avance de la mesa, que se consigue por estar montada la última rueda. D. del tren en el árbol del husillo de avance de aquella mesa. El paso o avance p de la mesa, correspondiente a cada división, se realiza mediante una o dos vueltas del platillo, que se inmoviliza después de realizado el paso mediante un dispositivo de enclavamiento.


La relación para el avance de la mesa, es:

$$r - \frac{paso \ de \ división}{paso \ de \ husillo \ de \ la \ fresadora} \ = \ \frac{p}{p_n} = \frac{ruedas \ conductoras \ (A - C)}{ruedas \ conducidas \ (B \cdot D)}$$

Para el fresado de cremalleras, se hace:

Módulo, 
$$\frac{m \cdot \pi}{p_h \cdot n} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$
; paso circular,  $\frac{p_r}{p_h \cdot n} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$ ,

p. El paso circular n El número de vueltas del platillo del divisor (para el paso de división)



#### Aplicación

Ejemplo 1.°. - Cálculo del tren de engranajes para realizar divisiones de 1 mm, de paso, en una fresadora con husillo de avance de la mesa de 5 mm. de paso (p_n),

$$\frac{p}{p_{_{1}}} = \frac{1}{5}; \frac{1}{5} \times \frac{960}{960} = \frac{960}{4800} = \frac{30 \times 32}{48 \times 100} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

Ejemplo 2.°. - Tallado de una cremallera del módulo 2 en una fresadora con husillo de 5 mm. de paso (p_b). El avance se hará con una vuelta del platillo (rueda A).

Para el cálculo, en lugar de  $\pi$  (= 3,14159...) se toma 22/7 (= 3,14285...).

$$\frac{p}{p_h} = \frac{\frac{22}{7} \times 2}{5} = \frac{22 \times 2}{7 \times 5} = \frac{44}{35} = \frac{44 \times 32}{28 \times 40} = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} (= 1,25714)$$

El error o diferencia de paso por tomar 22/7 en lugar de  $\pi$ , es:

$$1,25714 \times 5 - 2 \times \pi = 6,2857 - 6,2833 = 0,0025$$
 mm. en cada paso de la cremaliera.

Las ruedas dentadas utilizadas en los ejemplos corresponden a las series 2.º y 1.º respectivamente. Ejemplo 3.°. - Tallado de la cremallera módulo 2 en la misma fresadora de 5 mm. de paso, pero utilizando ruedas dentadas de las que se especifican en las Tablas que siguen. Avance en dos vueltas,

$$\frac{p}{2 \times p_h} = \frac{2 \times \pi}{2 \times 5} = \frac{22 \times 2}{7 \times 2 \times 5} = \frac{24 \times 55}{60 \times 25} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D} (= 0.62857)$$

El error o diferencia de paso resulta:

$$0.62857 \times 2 \times 5 - 2 \times \pi = 6.2857 - 6.2833 = 0.0024 \text{ mm}.$$

Ejemplo 4.º. - Tallado de una cremallera de paso diametral iguala 3,5 en una fresadora con husillo de 8 mm. de paso. Ruedas dentadas, las de las Tablas que siguen; avance en una vuelta.

$$\frac{p_c}{1 \times p_h} = \frac{3.5}{8} = \frac{30 \times 70}{80 \times 60} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

No existe diferencia de paso (porque no se ha introducido  $\pi$  en el cálculo).

NOTA. -- En las Tablas que siguen se especifican trenes de engranajes para el tallado de cremalleras de módulo y de paso diametral, utilizando fresadoras de 5 y 8 mm. de paso del husillo de la mesa, y ruedas dentadas para el tren de engranajes especificadas en las Tablas.

Aparatos divisores

## TALLADO DE REGLAS Y CREMALLERAS TREN DE ENGRANAJES EN FRESADORA DE 5 MM. DE PASO


TABLA 26 . 10


RUEDAS DENTADAS

Dientes:

28, 30, 32, 34, 35, 38 40, 42, 44, 45, 50, 55

60, 65, 70, 80, 100, 120





						Nueda D							
	Siste	ma de	módulo	,			Sistema	de pa	so circu	ılar			
Módulo	N.º de		Tren de	engranaje	ıs	Paso	N.º de		Tren di	e ruedas			
	vueltas del platillo				Fresadora	circular platillo	vueltas del		1		Fresador		
m	n	A	В	C	D _	ρς	n	A	8	С	D		
0,5	1 1	20	40	44	70	1,5	1	30	50	35	70		
0,75	1 1	24	32	44	70	2		30	50	40	60		
1	1 1	24	30	55	70	2,5	;	30		=	60		
1,25	i	55	=	=	70	3	;	30	_	_	50		
1,5	2	24	40	55	70	3,5	;	35	_	_	50		
1,75	2	20	40	55	50	4	;	40	_	=	50		
2	2	24	60	55	35	4,5	;	45	_	_ 	50		
2,25	2	45	40	22	35	5	1	30	40	60	45		
2,5	2	55	=	_	70	6	1	60	=	=	50		
2,75	2	22	50	55	28	7	1 1	70	=		50		
	i	 	ŀ		1 1					1			
3	; 2	30	50	55	35	8	1	40	=	=	25		
3,25	2	65	40	22	35	9	1	45	=	=	25		
3,5	2	55	=	=	50	10	1	50	=	_	25		
3,75	2	30	40	55	35	11	1	55	=	=	25		
4	2	40	50	55	35	12	1 1	60	=	=	25		
4,25	2	44	32	34	35	13	1 1	65	=	=	25		
4,50	2	45	50	55	35	14	1	70	=	=	25		
4,75	2	38	32	44	35	15	1 1	60	40	50	25		
5	2	55	=	=	35	16	2	40	=	=	25		
5,25	2	45	40	44	30	18	2	45	=	=	25		
5,5	2	44	40	55	35	20	2	50	=	_	25		
6	2	60	40	44	35	22	2	55	=	_	25		
6,5	2	65	40	44	35	24	2	60	=	=	25		
7	2	60	30	44	40	26	2	65	=	=	25		
7,5	2	60	32	44	35	28	2	70	=	=	25		
8	2	60	30	44	35	30	2	60	40	50	25		
8,5	<b>' 2</b> .	55	25	34	28								
9	2	55	25	45	35								
9,5	2	55	20	38	35								
10	2	55	25	50	35					-			
	<u> </u>				<u> </u>			_	İ	1			


#### Aparatos divisores


## TALLADO DE REGLAS Y CREMALLERAS TREN DE ENGRANAJES EN FRESADORA DE 8 MM. DE PASO

TABLA 27 . 10

RUEDAS DENTADAS Dientes:

28, 30, 32, 34, 35, 38 40, 42, 44, 45, 50, 55 60, 65, 70, 80, 100, 120






	Sister	ma de	módulo		ţi.	Sistema de paso circular							
	N.º de		Tren de e	ngranaje	s		N.º de		Tren de	ruedas			
Módulo	vueltas del platillo	•	!		Fresadora	platillo	vueltas dei				Fresador		
m –	: n	A	В	С	D	<u> </u>	n	A	В	_ <u>C</u>	D		
0,5	1	55	70	30	120	1,5	1 1	30	80	50	100		
0,75	1 1	30	70	55	80	2	1 1	30	=	=	120		
1	1 1	40	70	55	80	2,5	1 1	30	60	50	80		
1,25	1	50	70	55	80	3	1	30	]	=	80		
1,5	1 1	60	70	55	80	3,5		30	80	70	60		
1,75	1 1	55	=	=	80	4	1 1	40	_	· =	80		
2	1 1	55	=	=	70	4,5	1	45	-	=	80		
2,25	1 1	45	40	55	70	5	1 1	50	=	=	80		
2,5	1 1	50	40	55	70	6	1	60	=	_	80		
2,75	1	55	28	44	80	7	1 1	70	=	=	80		
3	1	60	35	55	80	8	1 1	80	40	30	60		
3,25		65	35	55	80	9	1	45		=	40		
3,5	1	70	35	55	80	10	1	50	=	<u></u>	40		
3,75	1	60	32	55	70	11	1 1	55	=	_	40		
4	i 1	55	30	60	70	12	1 1	60	=	=	40		
4,25	1 1	55	40	34	28	13	1 1	65	=	=	40		
4,5	1 1	45	40	55	35	14	1 1	70		=	40		
4,75	1	55	40	38	28	15	1 1	60	=	=	32		
5	1	50	40	55	35	16	1 1	80	=	=	. 40		
5,25	1	55	40	45	30	18	2	45	=	=	40		
5,5	1	55	28	44	40	20	2	50	_	_	40		
6	1	60	35	55	1 40	22	2	55	=	=	40		
6,5	1 1	65	35	55	40	24	· 2	60	=	=	40		
7	1	70	35	55	40	26	. <b>2</b>	65	=	=	40		
7,5	1	60	32	55	35	28	2	70	=	=	40		
8	1	55	30	60	35	30	2	60	=	=	32		
8,5	2	55	40	34	28				Į.				
9	2	45	40	55	35				1				
9,5	· 2	55	40	38	28				İ				
10	2	50	40	55	35								


## TALLADO DE LEVAS

#### Disposición para el fresado

Para el fresado de levas de paso uniforme (según la espiral de Arquímedes), se dispondrá de un disco torneado cuyo diámetro será igual a dos veces el radio mayor R de la leva: el disco se montará centrado en el eje portapiezas del aparato divisor. La operación de fresado se efectúa fijando un paso p, de la mesa de la máquina fresadora (según su Tabla de avances) sincronizando su desplazamiento con un giro de 360° (una vuelta) del divisor. Generalmente sólo se fresa un sector  $\beta$  del disco, al que corresponderá una parte p' del paso p de la leva.



Según la disposición expuesta, el paso p de la leva será igual al p, de avance programado para la mesa de la fresadora, y como generalmente el paso pise dispone con independencia de aquel (p.), para conseguir el paso p previsto se inclinarán los ejes de la fresa y del divisor (paralelamente); durante el fresado, el borde del disco se desliza sobre la generatriz de la fresa, que será de longitud adecuada para el deslizamiento.



Para compensar la diferencia de pasos se dispondrá en el aparato divisor un tren de engranajes para el que se establece:

$$\frac{p_i}{p_k}$$
 x i =  $\frac{\text{ruedas conducidas}}{\text{ruedas conductoras}} = \frac{B \cdot D}{A \cdot C}$ 

La disposición o montaje del tren de engranes, es similar a la establecida para el fresado de hélices.

#### Aplicación

Ejemplo. -- Fresado de una leva de 18 mm. de paso en un sector de 120°. Se dispone de una fresadora con husillo de avance de la mesa de 6 mm., y de un divisor con relación de división i = 40/1.

Paso de la leva, p = 
$$18 \times \frac{360}{170} = 54 \text{ mm}.$$

Según la Tabla de avances de la fresadora se dispone, por próximo ap, el 
$$p_1=60$$
 mm. Tren de ruedas,  $\frac{p_1}{p_1} \times i = \frac{60 \times 1}{6 \times 40} = \frac{60}{240}$ ;  $\frac{60}{240} = \frac{20 \times 24}{40 \times 48} = \frac{8}{A} \cdot \frac{D}{C}$  (ruedas de la serie 1.*)

Ángulo de inclinación

Sen 
$$\alpha = \frac{54}{60} = 0.9$$
;  $\alpha = 64.158^{\circ} = 64^{\circ} 9'$  (con error inferior, en menos de 30").

El desplazamiento del disco según la generatriz, es:

$$h = 60 \cdot \cos \alpha = 60 \times 0,4359 = 26,15 \text{ mm}.$$

NOTA. — Modificando el ángulo  $\alpha$  se pueden obtener otras espirales diferentes, seguidas en un mismo disco o en discos distintos.

## SECCIÓN UNDÉCIMA

## **ÚTILES DE CORTE Y ABRASIVOS**

		Página
	Aceros y materiales para herramientas de corte	. 406
	Herramientas de corte de acero. — Operaciones preparatorias	407
	Herramientas de corte de acero Temperaturas y medios para el temple	
Tabla 1.11	Cuchillas para torneado Nomenclatura del filo y ángulos de corte	. 409
	Cuchillas para torneado. – Forma y tipo de las cuchillas	410
	Cuchillas para torneado. — Cuchillas para roscar	411
Tabla 2.11	Plaquitas de metal duro normalizadas, para fijación al mango por soldadura	412
Tabla 3.11	Plaquitas triangulares de fijación mecánica	413
Tabla 4.11	Plaquitas cuadradas de fijación mecánica	414
Tabla 5.11	Plaquitas cuadradas de fijación mecánica (arista 45°)	415
Tabla 6.11	Plaquitas de fijación mecánica, con agujero cilíndrico	416
Tabla 7.11	Plaquitas cuadradas de fijación mecánica, con agujero cilíndrico	417
Tabla 8.11	Plaquitas rómbicas de fijación mecánica, con agujero cilíndrico (tipo CN)	418
Tabla 9.11	Plaquitas rómbicas de fijación mecánica, con agujero cilíndrico (tipo DN)	419
	Herramientas con plaquitas de metal duro soldadas. – Generalidades	420
	Herramientas con plaquitas de metal duro soldadas. — Fijación de las plaquitas	. 421
Tabla 10.11	Herramientas con plaquitas de metal duro. — Tipos 1 y 2	
Tabla 11.11	Herramientas con plaquitas de metal duro. — Tipos 3 y 4	423
Tabla 12.11	Herramientas con plaquitas de metal duro. – Tipos 5 y 6	. 424
Tabla 13.11	Herramientas con plaquitas de metal duro. – Tipos 7 y 8	
Tabla 14.11	Herramientas con plaquitas de metal duro Tipos 9 y 10	
Tabla 15.11	Plaquitas de metal duro y cerámica. – Grupos de empleo P	
Tabla 16.11	Plaquitas de metal duro y cerámica. — Grupos de empleo M y K	
	Cuchillas para cepillado y mandrinado Forma y tipo de las cuchillas	
	Herramientas de corte para fresado. — Fresas para planear y ranurar	
	Herramientas de corte para fresado. – Fresas para tallar, roscar y ranurar	
Tabla 17.11	Dentado de las fresas Angulos de corte y número de dientes	
	Afilado de las fresas	
Tabla 18.11	Afilado de las fresas. – Cara de ataque	
Tabla 19.11	Afilado de las fresas. — Cara libre del filo, en función del diámetro de la muela	
Tabla 20.11	Afilado de las fresas. – Cara libre del filo, en función del diámetro de la fresa	
	Herramientas para el brochado. — Cuerpo y forma de las fresas	
Tabla 21.11	Herramientas para el taladrado. — Brocas. Términos y dimensiones	
Tabla 22.11	Brocas. – Tipos y ángulos de corte	
T 11 00 44	Afilado de las brocas	
Tabla 23.11	Brocas helicoidales con mango cónico morse. — Medidas recomendadas .	
Tabla 24.11	Brocas helicoidales con mango cónico morse. – Medidas por campos de	
	diámetros	
	Cuchillas para corte de chapas	
Tabla 25.11	Cinceles y buriles	
Tabla 26.11	Hojas de sierra rectas	
Tabla 27.11	Hojas para sierras de cinta y sierras circulares	-
Tabla 28.11	Limas de uso normal	
Tabla 29.11	Limas de dao normal  Limas para afilado de sierras, de aguja, escofinas y raspas	
10010 23.11	Productos abrasivos aglomerados	
Tabla 30.11	Forma de las muelas normalizadas	
Tabla 31.11	Muelas y puntas montadas sobre vástagos. — Fresas y puntas tipo A	
Tabla 32.11	Muelas y puntas montadas sobre vastagos. — Fresas y puntas tipo B y W	
Tabla 33.11	Muelas diamantadas	
. 4014 40.11	Designación de los productos abrasivos aglomerados	
Tabla 34.11	Aplicación de las muelas de abrasivo aglomerado	

# ACEROS Y MATERIALES PARA HERRAMIENTAS DE CORTE

#### Aceros al carbono

Los aceros al carbono son aceros sin alear, cuyas propiedades están determinadas por su contenido en carbono (C), sunque contienen pequeñas cantidades de otros elementos de aleación (Si < 0,5%, Mn < 0,8%, y otros); los aceros tenaces y muy tenaces (0,65 a 0,85 de C) se emplean para matricea, estampas, herramientas de corte, etc.; los tenaces duros (1 a 1,5 de C) se utilizan para broces, machos de roscar, fresas y los de clase muy dura para herramientas de corte de dureza elevada a velocidades normales de corte a temperaturas no superiores a 250° C por su poca resistencia a temperaturas superiores; su dureza es ~ 65 HRC. El temple se efectúa al agua.

Los aceros al carbono ligeramente aleados contienen elementos de aleación de cierta importancia, que sirven para designarlos faceros al cromo, al manganeso, al wolframio, al vanadio); son aptos para trabajos especiales.

#### Aceros rápidos

Los aceros rápidos son aceros fuertemente aleados en wolframio, como los siguientes:

Estos aceros conservan su dureza hasta unos 550° C por lo que pueden soportar grandes velocidades de corte. Se presentan en forma de barras laminadas de las que se obtienen herramientas de una sola pieza o plaquitas que se sueldan a mangos de acero al carbono por medio de soldadura fuerte. El temple se efectúa al aceite y al aire a temperatura de ~ 1250° C, y el revenido a 550° C ( laprox.) la dureza de estos aceros es ~ 63 MRc.

Para cuchillas, el acero al carbono y el acero rápido se presenta en barras cilindricas, cuadradas y rectangulares de las dimensiones siguientes:

Redondos	Cuadrados	Rectangulares
8 mm.	8×8 mm.	
10	10 × 10	12 x B mm.
12	12 × 12	16 × 10
16	16 × 16	20 × 12
20	20 × 20	25 × 16
25	25 × 25	32×20
32	32×32	50 × 32
40	40 × 40	63×40
50	50 × 50	

#### Aleaciones duras o aceros colados

Son aleaciones de colada a base de cromo-wolframio-cobalto exentas de hierro y con una proporción de carbono no superior al 0,5%, citándose como proporciones la siguiente:

son muy resistentes al desgaste por rozamiento aún a temperaturas elevadas; se utilizan principalmente para recargar cuchillas por medio de soldadura autógena o eléctrica, presentándose para la primera en forma de varillas, y de electrodos revestidos para la segunda. Dureza » 58 HRc.

#### Metales duros

Los metales duros son carburos de W, Ti, Ta, Mo, V, Cr, obtenidos por conglutinación o sinterización (fritada) a altas temperaturas; son casi tan duros como el diamante; dureza > 80 HRc. Se componen de:

Los metales duros presentan una textura muy dura y son más resistentes que los obtenidos por colada. Se presentan en forma de plaquitas o piezas perfiladas (Tablas 2.11 a 9.111 que se fijan a los mangos de acero al carbono por medio de soldadura fuerte, o bien, se unen mecánicamente a aquellos mangos por medio de pinzas. Trabajan a temperaturas de corte de hasta 800° C, a velocidades de corte seis veces superiores a los de los aceros rápidos.

#### Plaquitas de cerámica

Los cuerpos de cerámica para corte son compuestos de óxidos de alumínio y de cromo (Al₂O₃ + Cr₂O₃) obtenidos por conglutinación (fritada, el Cr₂O₃ como aglutinante) a 1800° C; su resistencia al calor de corte es superior a la del metal duro, trabajando normalmente a 1000° C y hasta a 1200° C, admitiendo velocidades de corte diez veces superiores a las del acero rápido; son sensibles a los choques. Dureza > 80 HRc.

#### Diamante

El damante conglutinado para corte obtenido a altas presiones y temperaturas, se caracteriza por su elevada resistencia a la abresión, y se utiliza para el mecanizado de aleaciones de alumínio con alto contenido de silice, y en el de materiales abrasivos no metálicos. Se presenta en forma de plaquitas que se fijan a los mangos metálicos por dispositivos medánicos. Dureza » 100 HRc.

El diamente puro se aplica con buen resultado para el trabajo fino, apropiado para funciones que se han de realizar a altas velocidades y temperaturas; se montan o engarzan para formar herramientas de corte.

## HERRAMIENTAS DE CORTE, DE ACERO OPERACIONES PREPARATORIAS

#### Operaciones para preparar herramientas

Para la preparación de herramientas de corte se realizan operaciones de: troceado de barras de acero, forjado, desbastado, recocido, templado, revenido, y afilado.

#### Troceado

El acero para herramientas, que se suministra en barras de sección cuadrada o rectangular y redondas, se trocea en porciones o piezas apropiadas para la herramienta o cuchilla que se quiere preparar; el corte se efectuará en frío por aserrado (con refrigeración) y también por tronzado con abrasivos (en esta operación se calienta la zona de corte). Para el corte en caliente la barra es calentada al rojo cereza unos 900° C) para después ser troceada a golpe de mazo sobre un cortador con mango, o bien, se practican entalladuras con el cortador, por las que se romperá la barra en frio; en todo caso se evitarán las grietas en las piezas.

#### Forjado

Se calentará la pieza cortada primero lentamente para evitar grietas de contracción, hasta alcanzar una temperatura de 800° aproximadamente (rojo cereza naciente), y después más rápidamente hasta alcanzar la temperatura de forja (amarillo anaranjado - amarillo claro) que corresponde a 1050° - 1150°; el calentamiento debe alcanzar a una longitud de pieza superior a la que se ha de forjar. El forjado se realizará rápidamente y si es posible en una sola operación sin que la temperatura baje de los 800 - 900° lrojo cereza) para evitar la formación de grietas; si el forjado no se ha concluido, se calentará nuevamente la pieza.

Terminada la operación de forja, se dejará la pieza al abrigo del aire para que se enfrie lentamente.

#### Desbarbado

Mediante la acción de una máquina con abrasivo (piedra esmeril) se dará a la pieza o cuchilla la forma definitiva, incluso el filo; esta operación puede realizarse después del forjado, antes de que la pieza se hava enfriado.

#### Recocido

Preparada la pieza, para eliminar la acritud y tensiones internas, es conveniente proceder al recocido para conseguir la normalización de su estructura; para esta operación se calienta la herramienta hasta que alcance una temperatura de unos 850° a 950° (rojo cereza), y después, envuelta en arena seca, carbón vegetal o coque fino, y cenizas, quedará dentro de una caja que se cierra herméticamente. El enfriamiento se efectuará lentamente durante 12 a 14 horas, según el espesor de la herramienta.

#### Templado

El temple es una operación que debe realizarse con gran delicadeza y a la temperatura más baja que el acero correspondiente la admita; la herramienta se calentará en atmósfera neutra, lentamente para que toda ella adquiera el mismo calor, hasta los 850° (rojo cereza), y después rápidamente hasta la temperatura de temple propia del acero tratado (que será menor a mayor contenido en carbono), y seguidamente, con rapidez, se someterá la herramienta a la acción del fluido refrigerante moviéndola suavemente dentro de él (evitando toda deformación), y cuando la temperatura se ha acomodado a la del refrigerante se dejará que se enfrie totalmente en un lugar seco y al abrigo del aire. Para el temple la pieza o herramienta puede calentarse uniformemente en baños líquidos adecuados.

#### Revenido

El revenido se efectúa para eliminar posibles tensiones en la estructura molecular del acero de la herramienta de corte, consiguiendo su dureza uniforme; la herramienta es calentada hasta los 500° a 600°, para enfriarla rápidamente y después dejarla en un lugar seco y fuera de la acción del aire hasta su total enfriamiento. Con esta operación se consigue reducir la fragilidad.

#### Afilado

La herramienta ya preparada se afilará con muela abrasiva de grano fino, presionando levemente y con abundante refrigeración para evitar el calentamiento del filo cortante.

## HERRAMIENTAS DE CORTE DE ACERO TEMPERATURAS Y MEDIOS PARA EL TEMPLE

#### Temperaturas del acero según su tonalidad por calentamiento

Los aceros toman diversas tonalidades, acordes con su temperatura; se considera:

a) Calentamiento para forjado, recocido y temple

Rojo sombra naciente	500° C	Rojo cereza	900° C
Rojo sombra naciente avanzado	550° C	Rojo cereza claro	950° C
Rojo muy sombra	600° C	Amarillo naranja	1050° C
Rojo sombra	650° C	Amarillo claro	1150° C
Rojo sombra avanzado	700° C	Amarillo muy claro	1200° C
Rojo sombra muy avanzado	750° C	Bianco	1300° C
Rojo cereza naciente	800° C	Blanco soldante	1400° C
Rojo cereza sombra	850° C	Blanco deslumbrante	1500° C

#### b) Revenido

Amarillo	215° C	⊢ Añil	280° C
Amarillo paja claro	222° C	Añil claro	290° C
Amarillo paja	232° C	Añil obscuro	295° C
Ámbar	240° C	Añil muy obscuro	315° C
Anaranjado	245° C	Azul pálido	320° C
Tornasolado	255° C	Verde obscuro	330° C
Lila	265° C	Verde claro	335° C
Violeta obscuro	275° C	Gris obscura	400° C

#### Baños salinos de calentamiento

Nitrato sódico		310° C	Cloruro potásico			790° C
Nitrato potásico		336° C	Cloruro sódico			810° C
Nitrato cálcico		535° C	Sulfato potásico	70%	)	827° C
Cianuro sódico		560° C	Sulfato sódico	30%	3	627° Ç
Nitrato bárico		570° C	Carbonato sódico		•	850° C
Cianuro potásico		610° C	Sulfato sódico	50%	<b>)</b>	865° C
Cloruro sódico 309	6 }	625° C	Sulfato potásico	50%	-}	900° C
Cloruro potásico 709	6 <b>}</b>	625°C	Sulfato sódico		,	880° C
Cloruro potásico 589	6 🕯	6670 0	Cloruro bárico			955° C
Cloruro sódico 42%	6 }	667° C	Fluoruro sódico			980° C
Yoduro sódico	•	680° C	Sulfato potásico			1070° C
Bromuro potásico		730° C	Fluoruro cálcico			1300° C

#### Fluidos para temple

Son muy diversos los fluidos utilizados para el temple; para los aceros rápidos suele emplearse como refrigerante el baño de plomo, el aceite y el aire a presión. El baño de plomo a 500° — 550° tiene la ventaja de proporcionar un enfriamiento más lento, que se traduce en una menor fragilidad de la herramienta tratada.

Los fluidos comúnmente utilizados son:

#### a) Temple suave

Agua caliente, agua cal, agua hirviente y agua hirviente con sal marina.

Petroleo.

Aceite de colza.

Sebo.

#### b) Temple normal

Agua destilada, a 15º - 20º (con enfriamiento rápido proporciona un temple enérgico).

#### c) Temple duro


Agua salada, agua acidulada (ácido sulfúrico).

Espíritu de sal (ácido clorhídrico).

## CUCHILLAS PARA TORNEADO NOMENCLATURA DEL FILO Y ÁNGULOS DE CORTE

TABLA 1 . 11

#### Ángulos de corte



- α Ángulo libre. Necesario para evitar el contacto entre el útil y la pieza.
- $\beta$  Angulo del filo.  $\beta = 90^{\circ} \{\alpha + \gamma\}.$
- $\gamma$  Angulo de salida. Cuanto mayor más facilidad para salida de la viruta; muy grande debilita la sección del corte. En metales duros y piedras puede ser nulo o negativo.
- x Ángulo de posición. Su importancia depende de la fuerza de penetración del útil.
- ¿ Ángulo de la punta. Su valor suele ser de 90°; con ángulo mayores el segundo filo puede arrancar viruta, y con menos de 90° se debilita la sección de la cuchilla.
- λ Angulo de inclinación del corte. -- Un valor positivo de λ favorece la salida de la viruta, y con ángulo negativo ésta es de gran longitud arrollada. Con ángulos λ = 0 se facilitan los trabajos de precisión.

#### Valores de los ángulos de las cuchillas de acero rápido y de metal duro

<u> </u>	Dureza	(	Cuchill	s de			Dureza	(	uchill	as de	
Material a tornear	tracc. kg/mm²	Ac. I	åpido	Met.	duro	Material a tornear	tracc. kg/mm²	Ac. r	ápido	1 Met	duro
	НВ	α	7	۵	γ		НВ	Ω	γ	a	١
Acero suave	45 kg/mm²	6°	20°	5°	12ª	Cobre	60 - 80 HB	8°	30°	8"	20°
Acero semiduro	60 kg/mm²	6°	18°	5°	10°	Latón	80 · 120 HB	80	12°	8°	10°
Acero duro	80 kg/mm²	6°	16°	5°	B.	Bronce	100 HB	8°	12°	80	12*
Acero duro	90 - 110	6°	10°	5°	6°	Aluminio	20 kg/mm²	10°	30°	10°_	20°
Acero ligeramente aleado	150 kg/mm²	6°	8°	5°	0°	Aluminio aleado	20 - 25	10°	20°	10°	18*
Acero fundido	50 kg/mm²	6°	15°	5°	10°	Aleación de magnesio	20 kg/mm²	8°	20°	80	18*
Acero fundido duro	50 - 80	6°	80	5°	0°	Goma dura		12°	10"	10°	10°
Fundición gris	180 HB	6°	10°	5°	6°	Porcelana		_	· -	5°	0"
Fundición dura	220 H8	6°	6°	5°	2°						L

35 a 45°

En máquinas potentes con pasada rígida

Angulo de posición

65° a 70°

Para otros trabajos


90

En piezas poco rígidas.


## CUCHILLAS PARA TORNEADO FORMA Y TIPO DE CUCHILLAS

#### Sentido de las cuchillas

Se dice que una cuchilla es de sentido a derecha, cuando dispuesta horizontalmente con la punta del filo hacia arriba y vista de frente, el filo principal queda a la derecha del observador, y de sentido a izquierda en caso contrario.



Sentido a izquierda



Sentido a derecha


#### Forma de las cuchillas

La cuchilla es recta, cuando dispuesta como se indica para determinar su sentido, su linea media es una recta, y cuchilla curva si la linea media es curva a derecha o izquierda; es cuchilla en forma de gancho (cuelllo de cisne) cuando observada lateralmente la línea media es una curva.

La forma de las cuchillas curvas o acodadas se obtiene por forja, calentando la barra de acero rápido, primero lentamente (hasta 400° C) y después rápidamente a la temperatura de forja (850 a 1200° C), procurando dar la forma rápidamente, si es posible en un solo calentamiento. Después de forjadas se templan, y luego se rectifican.

Las cuchillas para ranurar o tronzar tienen el filo más ancho que la parte posterior para evitar agarrotamientos; las cuchillas para roscar tienen la forma de la rosca correspondiente (triangular, cuadrada, etc.) con los ángulos de los filos del valor adecuado para evitar agarrotamientos y rozamientos.






# CUCHILLAS PARA TORNEADO CUCHILLAS PARA ROSCAR

Forma de la parte activa de las cuchillas de roscar

La parte activa o de penetración de las cuchillas de roscar tendrán la misma forma que el hueco del filete según el plano axial de la rosca; si de dispone ángulo de salida  $\{\gamma\}$  en la cuchilla, las dimensiones laterales de la parte activa se aumentarán ligeramente para compensar la disminución del perfil que se produce por la inclinación de la cara de salida (ángulo  $\alpha$  en la figura de la cuchilla para rosca triangular).

La punta del filo se situará en el plano axial de la rosca; sus caras tienen una inclinación o despulla de unos 4º con relación a los flancos de la rosca, que están inclinados según su hélice; el ángulo de la hélice está determinado por su tangente, cuyo valor es:

$$tg \ \epsilon = \frac{paso \ p}{\pi \cdot d_{-}} \left( d_{m} = \frac{d_{\bullet} + d_{-}}{2} \right)$$



## PLAQUITAS DE METAL DURO NORMALIZADAS, PARA FIJACIÓN AL MANGO POR SOLDADURA

TABLA 2 . 11



TIPOS		A	<u>/</u> В			C			D			Ε	
Longitudinal nominal	1	t	s	<i>r</i>	ı	t	s	-	t	s	1	t	s
3		[ _			_	T . —		3,5	8	3	_		_
4	ı	_	_	_	_		-	4,5	10	4	4	10	2,5
5	5	3	2	2	5	3	2	5,5	12	5	5	12	3
6	6	4	2,5	2,5	6	4	2,5	6,5	14	6	6	14	3,5
8	_ 8	5	3	_ 3	8	5	3	8,5	16	8	8_	16	4
10	10	6	4	4	10	6	4	10,5	18	10	10	18	5
12	12	8	5	5	12	8	5	12,5	20	12	12	20	6
16	16	10	6	6	16	10	6	_		_	16	22	7
20	20	12	7	7	20	12	7	_	_	_	20	25	8
. 25	_ 25 _	14	8	8	25	14	8		İ		25	28	9
32	32	18	10	10	32	18	10	_	_		32	32	10
40	40	22	12	12	40	22	12		_	_		_	_
50	50	25	14	14	50	25	14	-	-	_	_	_	_

NOTAS. — Las plaquitas pueden tener sus aristas ligeramente redondeadas. Las señaladas con espesores s inferiores a 4 mm. se suministran sin chaflan en su base y sin el ángulo señalado con 14° y 18°. (S/UNE 16, 102-82).

PLAQUITAS PARA HERRAMIENTAS ESPECIALES Tipos TIPOS Н Longitud t s ŧ s t nominal 2,5 2.5 2,5 2,5 2.5 

NOTAS. — Las plaquitas pueden tener sus aristas ligeramente redondeadas. Las plaquitas con un espesor s inferior a 4 mm., pueden ir sin chaflán en su base y sin el ángulo de incidencia de 12°. (S/UNE 16. 120-83).


Útiles de corte	PLAQUITAS TRIANGUL TIPOS TNUN — TNGN — TPU					TPKN		TABL	43.	11
	Medidas en mm.	Clase	Designación	1		d	\$	п		۲,
			TNUN 110304	11	6.	35	3,18	9,13	28 (	0,4
			TNUN 110308	11	6,	35 📗	3,18	8,7	31 (	0,8
60°	`	U	TNUN 160408	16,5	, 9,	525	4,76	13,4	94 (	8,0
<b>~</b> \	/ •		TNUN 160412	16,5	9,	525	4,76	13,0	97	1,2
<del>                                   </del>	\ F##		TNUN 220412	22	12,	7	4,76	17,8	59	1,2
		<u>.</u>	TNUN 220416	22	12,	7	4,76	17,4	63	1,6
	$\wedge$		TNGN 110304	11	6,	35	3,18	9,1	28	0,4
AZ	$\Im\lambda$		TNGN 110308	11	+	35	3,18	8,7	31	8,0
		G	TNGN 160408	16,5	9,	525	4,76	13,4	94	8,0
<b>├</b>	<del></del>		TNGN 160412	16,5	9,	.525	4,76	13,0	97	1,2
			TNGN 220408	22	12,	7 !	4,76	18,2	56	0,8
			TNGN 220412	22	12,	.7	4,76	18,2	56	1,2
		Clase	Designación	- 1		ď	5	m		Γ,
			TPUN 110304	11	6.	. <b>3</b> 5	3,18	9,1	28	0,4
(60°			TPUN 110308	11	6,	.35	3,18	8,7	31	0,8
<b>/</b>	<b>\</b>	U	TPUN 160308	16,5	9,	,525	3,18	13,4	94	8,0
	<u>- ا</u>		TPUN 160312	16,5	9,	525	3,18	13,0	97	1,2
				22	12	.7	4,76	17,8	59	1,2
E	E	<u></u>	TPUN 220416	22	12	.7	4,76	17,4	63	1,6
			TPGN 110304	11	6	,35	3,18	9,1	28	0,4
1 (54		_	TPGN 110308	11	<b>∫</b> 6,	,35	3,18	8,7	31	0,8
· · _	- 5 -	G	TPGN 160308	16,5	9	,525	3,18	13,4	94	8,0
	' '		TPGN 160312	16,5	9	,525	3,18	13,0	97	1,2
	(Concuerda con UNE 16.116-83)		TPGN 220408	22	12	-	4,76	18,2		8,0
	(Concuerda con Dive 16,716-83)	<u> </u>	TPGN 220412	22	12	,7	4,76	17,8	59	1,2
		Classe	Designación	d	1 =	5	b', =	m	Ε,	Κ,
<b>&gt;</b>	A + 8-14		TPAN 1103 PN	6,35	11	3,175	0,7	1,72	60°	90°
/ 🙈		A [	TPAN 1603 PN	9,525	16,5	3,175	1,2	2,45	60°	90°
	+ <del>"" -</del> •/\$\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{		TPAN 2204 PN	12,7	22	4,76	1,3	3,55	60°	90°
			TPCN 1103 PN	6,35	11	3,175	0,7	1,72	60°	90°
		C	TPCN 1603 PN	9,525	16,5	3,175	1,2	2,45	60°	90°
<b>1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>		Ш	TPCN 2204 PN	12,7	22	4,76	1,3	3,55	60°	90°
3	f,   T		TPKN 1103 PN	6,35	11	3,175	0,7	1,72	60°	90°
* `	-	K	TPKN 1603 PN	9,525	16,5	3,175	1,2	2,45	60°	90°
			TPKN 2204 PN	12,7	22	4,76	1,3	3,55	60°	90°
$\nearrow$	Λ <del>+* •</del>	Clase	Designación	d	l æ	S	b, =	m	ŧ,	K,
			TPAN 1603 DR	9,525	16,5	3,175	1,3	2,45	60°	90°
			TPAN 2204 DR	12,7	22	4,76	1,4	3,55	60°	90°
			TPCN 1603 DR	9,525	16,5	3,175	1,3	2,45	60°	90°
		С	TPCN 2204 DR	12,7	22	4,76	1,4	3,55	60°	90°
1	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	ĸ	TPKN 1603 DR	9,525	16,5	3,175	1,3	2,45	60°	90°
	(Concuerda con UNE 16.117-84)	1	TPKN 2204 DR	12,7	22	4,76	1,4	3,56	60°	90°


Útiles de corte				DE RJACIÓN MECÁNI I - SNCN - SNKN -		PCN - SP	XVI	T	АВ	A 4	. 11
	Medic	das en mm.	Clase	Designación		i = d	5	Ť	m	Ĭ	7,
				SNUN 09030	4	9.525	3,1	8	1,80	18	0,4
				SNUN 09030	8	9,525	3,1	8	1,64	4 .	0,8
«Y	ø'			SNUN 12040	8	12,7	4,7	6	2,30	)1	0,8
) ž(			U	SNUN 12041	2	12,7	4,7	_	2,13	— t -	1,2
1.63	<b>₹</b>		ı	SNUN 15041	2	15,875	4,7	6	2,79	5	1,2
No.	N	1 1		SNUN 15041	6	15,875	4,7	6	2,63	Ю	1,6
		1 1		SNUN 19041	2	19,05	4,7	6	3,45	2	1,2
	.4			SNUN 19041	<u>6</u>	19,05	4,7	6	3,26	8	1,6
1	ان			SNGN 09030		9,525	3,1	8	1,80	8	0,4
	-	3 -	_	SNGN 09030	-	9,525	3,1	8	1,64	4	8,0
		. ,	G	SNGN 12040		12,7	4.7	6	2,30	1	0,8
			ļ	SNGN 12041	+	12,7	4,7	6	<b>2</b> , 13	7	1,2
				SNGN 19040	+	19,05	4,7	-	3,61		8,0
<del></del>	·	-	· —	SNGN 19041		19,05	4,7	6 +	3,45	2	1,2
ex.			Clase	Designación		1 = d	5	-	m		1,
				SPUN 09030	-	9,525	3,1	-+	1,80		0,4
			U	SPUN 09030 SPUN 12030	_	9,525	3,1	$\overline{}$	1,80	_	8,0
السيه الليا			Ĭ	SPUN 12030		1 <u>2,7</u> 12,7	3,1	$\overline{}$	2,30	- + -	0,8
المستسيا	1			SPUN 12041		19,05	3,1 4,7	-	2,13 3,45		1,2
					_	19,05	4,7	-+-	3,28	$\overline{}$	1,6
	<b>√</b> 17		-	SPUN 190410 SPGN 09030		9,525	3,1	$\overline{}$	1,80	+ -	0,4
<b>A</b>	,	<del></del>		SPGN 09030	-	9,525	3.1	-	1,64	🔸 . –	0,8
1 X/20			G	SPGN 12030	B	12,70	3,1	8	2,30	1	0,8
				SPGN 12031	2	12,70	3,1	8	2,13	7	1,2
				SPGN 19041	2	19,05	4,7	6	3,45	2	1,2
- IC	oncuerda con UNE	16-115-83)	<u>L</u>	SPGN 19041	6	19,05	4,7	6	3,28	8	1,6
4	- <del>-</del>		Class	Designación	1 = 0	3	b, -	, m	,	ε,	K,
175				SNAN 1204 E	12,7	4,76	1,4	0,8	<b>XO</b> .	90°	75°
			A	SNAN 1504 E	15,87	5 4,76	1,4	1,1	5	90°_	75*
10/	<i>''</i>		$\dashv$	SNAN 1904 E	19,05	4,76	2	1,3	30	90°	75⁴
سره ۲ ا			1 1	SNCN 1204 E	<del></del>	4,76	1,4	0,8	<b>X</b> 0	90°	75°
			- ⊢	SNCN 1504 E	- +	<del></del>	+-	1 -	—+	90°	75°
	Λ		1 -	SNCN 1904 E	<del></del>	<del></del>	+-	1,3	$\rightarrow$	90°	75°
		أستنا	l 🛏	SNKN 1204 E	<del></del>	4,76	+		$\overline{}$	90°	75°
10	F 🏈	-	! ⊢	SNKN 1504 E	<del></del>	<del></del>	_	_		90°	75°
<u> </u>			Classo	SNKN 1904 E Designación	_ [ 19, <u>0€</u> 「	T	$\Box$	1,3	<u> </u>	90°	75°
€C <del>&gt; 3</del> 20_			+		_	<u>*</u> _	<b>b, •</b>	m	e,	K,	α',
, Xo.	}	2/		SPAN 1203 EDR	12,7	3,175	1,4	0,90	90°	75°	15°
-	-		AL	SPAN		<del>                                     </del>				<del> </del>	-
' /	<b>~</b> }			1504 EDR	15,875	4,76	1,4	1,25	90°	75°	15°
- [ ·	1			SPCN	12,7	3,175	1,4	0,90	90°	75°	15°
	<i>i</i> ,		C	1203 EDR		<del> </del>					$\vdash$
	1 to 1	'Y		SPCN 1504 EDR	15,875	4,76	1,4	1,25	90°	75*	15°
3/4/	10		$\vdash$	SPKN		$\vdash$	$\vdash$	-			+
X A		' <del> </del> - -	ĸL	1203 EDR	12,7	3,175	1,4	0,90	90°	75°	15°
<b>A</b>				SPKN	15,875	4.76	1,4	1,25	90°	75°	15*
100 (C)	oncuerda con UNE	16-118-84)		1504 EDR	, -, -,	1.,,,	-,-	.,			

## PLAQUITAS CUADRADAS DE FIJACIÓN MECÁNICA TIPOS SN (arista 45°) - SP (arista de barrido 11°).

TABLA 5 . 11

Medidas en mm.






(Concuerda con UNE 16.117-84)

Clase	Designación	I = d	s	b'. ≈	m	$\epsilon$ ,	κ,	α'.
Α	SPAN 1203 EPR	12,70	3,175	1,4	0,90	90°	75°	11°
''	SPAN 1504 EPR	15,875	4,76	1,4	1,25	90°	75°	110
С	SPCN 1203 EPR	12,70	3,175	1,4	0,90	90°	75°	11°
•	SPCN 1504 EPR	15,875	4,76	1,4	1,25	90°	75°	11°
к	SPKN 1203 EPR	12,70	3,175	1,4	0,90	90°	75°	11°
	SPKN 1504 EPR	15,875	4,76	1,4	1,25	90°	75°	11°

Medidas en mm.






(Concuerda con UNE 16.117-84)

Clase	Designación	i = d	s	b' _s ≈	m	ε,	K.
	SNAN 1204 AN	12,70	4,76	2,0	1,40	90°	45°
Α	SNAN 1504 AN	15,875	4,76	2,5	2.00	90°	45°
	SNAN 1904 AN	19,05	4,76	3,0	2,50	90°	45°
	SNCN 1204 AN	12,70	4,76	2,0	1,40	90°	45°
С	SNCN 1504 AN	15,875	4,76	2,5	2,00	90°	45°
	SNCN 1904 AN	19,05	4,76	3,0	2,50	90°	45°
	SNKN 1204 AN	12,70	4,76	2,0	1,40	90°	45°
K	SNKN 1504 AN	15,875	4,76	2,5	2,00	90°	45°
	SNKN 1904 AN	19,05	4,76	3,0	2,50	90°	45°

Útiles de corte	PLAQUITAS D			NICA CON AGUJI NMG-TNMM-TNM		ILÍNDI	RICO	ТАВ	LA 6 .	11
	(				Ø G,1 j A	] (	Medida	ısen n	nm.	
Tipo RNMG	; <del>-</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4		(Con-	cuerda	con L	JNE 16	.117-84)	
Designación	d	s   d.		 Designación		d		s	⊤ d,	1
RNMG 090300	9,625	3,18 3,8	1	RNMG 190600		19,06	. 6	5, <b>3</b> 5	7,9	3
RNMG 120400	12,70	4,76 5,1	6	RNMG 250900		25,40	9	9,52	9,1	2
RNMG 150600	15,875	6,35 6,3	15	RNMG 310900		31,75		9,52	12,7	vo T
Tipo TNMG	E S					₽ Q,1, A				
Designación I a	= d s	d, $m$	7,	Designación	<i>1</i> ≈	ď	s	d.	m [	7
TNMG 160408 16	,5 <b>9</b> ,525 <b>4</b> ,76	3,81 13,494	$\vdash$	TNMG 220408	22,0	12,70	4,76	5, 16	18, <b>2</b> 56	
TNMG 160412 16	5 9,525 4,76	3,81 13,097	1,2	TNMG 220412	22,0	12,70	4,76	5,16	17,859	1,2
Tipo TNMM	E 00 250					øf (0,1). A	]			
\ ~	≥ d s	<u>d</u> , m	<i>T.</i>	Designación	<i>l</i> ≈	_d	s_	d,	m	<u></u>
- · · ·	,5 9,525 4,76	3,81 13,494		TNMM 220408	<del></del>		,		18,256	
TNMM 160412 16	,5 9,525 4,76	3,81 13,097	1,2	TNMM 220412	22,0	12,70	4,76	5,16	17,859	1,2
Tipo TNMA	} E 					Ø 0,1 A	9			
Designación I a	- <del> </del>	d, m	r,	Designación	1=	d	s	d,	m	<i>r</i> ,
<u> </u>	,5 9,525 4,76	3,81 13,494		TNMA 160408	<b>├</b>	12,70				
TNMA 160412 16	,5 9,525 4,76	3,81 13,097	1	TNMA 160412	$\vdash$	12,70		5,16	17,859	1,2

\$ 33° A





Medidas en mm.

Tipo SNMG

(Concuerda con U	NE 16.	161-	84)
------------------	--------	------	-----


Designación	I = d	s	ď	m	r,	Designación	i = d	s	ď	m	r,
SNMG 090304	9,525	3,18	3,81	1,808	0,4	SNMG 190612	19,05	6,35	7,93	3,452	1,2
SNMG 090308	9,525	3,18	3,81	1,644	8,0	SNMG 190616	19,05	6,35	7,93	3,288	1,6
SNMG 120408	12,70	4,76	5,16	2,301	0,8	SNMG 250724	25,40	7,93	9,12	4,274	2,4
SNMG 120412	12,70	4,76	5,16	2,137	1,2	_	!				






Tipo SNMM

Designación	I = d	s	d	m	r,	Designación	I = d	s	d	m	r,
SNMM 090304	9,525	3,18	3,81	1,808	0,4	SNMM 190612	19,05	6,35	7,93	3,452	1,2
SNMM 090308	9,525	3,18	3,81	1,644	0,8	SNMM 190616	19,05	6,35	7,93	3,288	1,6
SNMM 120408	12,70	4,76	5,16	2,301	0,8	SNMM 250724	25,4	7,93	9,12	4,274	2,4
SNMM 120412	12,70	4,76	5,16	2,137	1,2	-					





Tipo SNMA

Designación	l = d	s	d	m	Γ,	Designación	i = d	s	d	m	Γ,
SNMA 120408	12,70	4,76	5,16	2,301	0,8	SNMA 190612	19,05	6,35	7,93	3,452	1,2
SNMA 120412	12,70	4,76	5,16	2,137	1,2	SNMA 190616	19,05	6,35	7,93	3,288	1,6
	T					SNMA 250724	25,40	7,93	9,12	4,274	2,4


l'italian de acces	Itiles de corte PLAQUITAS DE FIJACIÓN MECÁNICA CON AGUJERO CILÍNDRICO TABLA 8 . 11														
Othes de Corte		TIPOS	CNMG-CNA	MM-CNMA		IAI	3LA 8 . 11								
	Medidas en mm.  80° ±30°  Tipo CNMG  IConcuerda con UNE 16.161-84)														
Tipo CNMG					Concuerda	con UNE 1	5.161-84)								
Designación	1 ≈	d	s	d,	m	m,	г,								
CNMG 120408	12,9	12,70	4,76	5,16	3,088	1,697	0,8								
CNMG 120412	12,9	12,70	4,76	5,16	2,867	1,576	1,2								
CNMG 190612	19,3	19,05	6,35	7,93	4,631	2,546	1,2								
CNMG 190616	19,3	19,05	6,35	7,93	4,411	2,425	1,6								
Tipo CNMM	80°±3		100° ±	s s	-										
Designación	1 =	d	s	d,	m	m,	r,								
CNMM 120408	12,9	12,70	4,76	5,16	3,088	1,697	0,8								
CNMM 120412	12,9	12,70	4,76	5,16	2,867	1,576	1,2								
CNMM 190612	19,3	19,05	6,35	7,93	4,631	2,546	1,2								
CNMM 190616	19,3	19,05	6,35	7,93	4,411	2,425	1,6								
	BO*±	~ ~ <i>%</i>	100°±	30,	⊕ Ø O, TAB										
Tipo CNMA		. —	<del>-</del>	Υ	T		,								
Designación	1 ==	đ	s	d,	m	m,	r.								
CNMA 120408	12,9	12,70	4,76	5,16	3,088	1,697	0,8								
CNMA 120412	12,9	12,70	4,76	5,16	2,867	1,576	1,2								
CNMA 190612	19,3	19,05	6,35	7,93	4,631	2,546	1,2								
CNMA 190616	19,3	19,05	6,35	7,93	4,411	2,425	1,6								

Útiles de corte	PLAQUITAS			ÁNICA CON AGU G-DNMM-DNMA	IJERO	CILÍND	RICO	TA	BLA 9	. 11					
	Tipo DNMG  (Concuerda con UNE 16.161-84)														
Tipo DNMG															
Designación I ≈	d s	d, m	r,	Designación	I =	d	s	d,	m	<i>r</i> ,					
DNMG 150408 15,5	12,70 4,70	5,16 6,478	8,0	DNMG 190608	19,3	15,875	6,35	6,35	8,327	0,8					
DNMG 150412 15,5	12,70 4,76	5,16 6,015	1,2	DNMG 190612	19,3	15,875	6,35	6,35	7,865	1,2					
DNMG 150608 15,5	12,70 6,39	5,16 6,478	0,8	DNMG 190616	19,3	15,875	6,35	6, <b>3</b> 5	7,402	1,6					
DNMG 150612 15,5	12,70 6,39	5 5,16 6,015	1,2	_											
Tipo DNMM	© SSO' 2 30' m														
Designación I ≈	ds	d _i m	7,	Designación	/ ≈	d	5	ď,	m	r,					
DNMM 150408 15,5	12,70 4,76	5 5,16 6,478	0,8	DNMM 190608		15,875	-	-	8,327	0,8					
DNMM 150412 15,5	<del> </del>	5,16 6,015	1,2	DNMM 190612					7,865	1,2					
DNMM 150608 15,5	12,70 6,35	5,16 6,478	0,8	DNMM 190616	19.3	15,875	6,35	6,35	7,402	1,6					
DNMM 150612 15,5	12,70 6,35	5,16 6,015	1,2												
			<u> </u>	[A]	<b>(</b>	G,I A B									
	\$55° !			5	<del>-</del>										
Tipo DNMA	(a) 55° 1	300 m		5	-										
Tipo DNMA  Designación I ≈	d s	d, m	] [r.]	Designación	- -	d	S	d,	т	<i>r</i> ,					
	d s		r, 0,8	Designación DNMA 190608			s 6,35		<i>m</i> 8,327	<i>r.</i> 0,8					
Designación I ≈	d s 12,70 4,76	d _i   m	$\vdash$		19,3		6,35	6,35	8,327	<del></del>					
Designación I ≈ DNMA 150408 15,5	d s 12,70 4,76 12,70 4,76	d, m 5,16 6,478	0,8	DNMA 190608	19,3 19,3	15,875	6,35 6,35	6,35 6,35	8,327	8,0					


## HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS GENERALIDADES

#### Sentido

El sentido de la herramienta puede ser a derecha o izquierda. Para definirlo, disponiendo la herramienta sobre un plano horizontal con la cara de desprendimiento hacia arriba y la punta por delante, en esta posición la herramienta es a derecha cuando el corte principal queda a la derecha del observador, y a izquierda en caso contrario.








Sentido a derecha

#### Mango

Es la parte de la herramienta que sirve para su fijación en el portaherramientas; en su extremo se fija la plaquita de corte. Parte activa de la herramienta es la que interviene directamente en la operación de corte; punta es la parte de encuentro de las aristas de corte principal y secundaria; superficie de apoyo es la parte del mango sobre la que normalmente descansa en el portaherramienta. El material del mango será, generalmente, de acero al carbono tratado, de 70 a 90 kg/mm².



La sección del mango puede ser cuadrada, rectangular y circular, sus dimensiones figuran en el cuadro que sigue.



	Н	егтап	ienta	s par	a exte	eriore:	s			Herramientas para interiores							
hód ^	10	12	16	20	25	32	40	50	63	hód	8	10	12	16	20	25	32
	90	100	110	125	140	170	200	240	280		125	150	180	210	250	300	355

#### Clasificación


Se han normalizado diez tipos de herramientas, que se citan en el cuadro que sigue:

Tipo	Denominación	Tabla	Tipo	Denominación	Tabla
1	Mango recto	8-18	6	Corte desplazado	8-20
2	Mango acodado	8-18	7	Para tronzar	8-21
3	Corte desplazado	8-19	8	Para interiores, pasantes	8-21
4	Corte ancho	8-19	9	Para interiores, ciegos	8-22
<u> </u>	Corte desplazado	8-20	10	Para afinar, recta	8-22
NOTA.	- Las características que se expon	en coinciden con l	se especificad	as por las Normas UNE para estas he	rramientas.

## HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS FIJACIÓN DE LAS PLAQUITAS


#### Mecanizado y soldadura

De la barra de acero al carbono de sección correspondiente (página anterior) se corta el mango y se le da forma (por forja) si lo precisa, se mecaniza por fresado, y se ajusta el alojamiento de la plaquita de acuerdo con la forma de ésta, a dimensiones de asiento ligeramente superiores para posterior reducción después de soldada.



Se corta la plaquita de la barra si es acero rápido o se dispone de la de carburo si es de ésta la que ha de fijarse (las plaquitas de carburo se obtienen en su forma definitiva por conglutinación en caliente); se limpia el alojamiento del mango y la plaquita, y se calientan por separado a 800° C, evitando oxidaciones utilizando bórax en llama reductora; nuevamente se limpia el alojamiento de la plaquita, y ésta, frotándolos vigorosamente con un cepillo de cardas metálicas, se cubre el alojamiento del mango con polvos de soldar generalmente de cobre electrolítico, o de plata, y se sitúa la plaquita en su alojamiento. Se calienta nuevamente el conjunto (mango y plaquita) hasta la temperatura de fusión de los polvos de soldar, observando si corre la soldadura aplicando a la vez (mediante una cucharilla) polvos de bórax para evitar oxidaciones.


Retirando la herramienta del horno se presiona la plaquita contra el mango apoyado durante unos segundos, para regularizar el espesor de la soldadura.



Después de la operación de soldado se cubre la herramienta con cenizas de fragua o polvo de carbón de madera para que se enfríe lentamente evitando así la formación de grietas. Si la plaquita es de acero rápido se procederá a su temple (las de metal duro o carburos no necesitan ser templadas), y comprobada su dureza (máquina Rockwell), si es la conveniente se procederá a su afilado.

#### Rompe-virutas


La preparación de la herramienta con plaquita soldada se completará realizando un pequeño rebajo en la cara de salida de la viruta para que ésta se rompa; la forma del rebajo rompe-viruta se representa en las figuras que siguen y sus dimensiones se expresan en el cuadro que acompaña.





Longitud nominal, I	е	f	r	P
8-10	1,5	0,4	0,6	0,1-0,2
12-16	2,0	0,6	1,0	0,1-0,2
20	2,5	8,0	1,6	0,2-0,3
25-32	3,5	1,0	2,0	0,2-0,3
40-50	5,0	1,2	2,5	0,3-0,4

## HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS TIPOS 1 Y 2

TABLA 10 . 11









## HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS TIPOS 3 Y 4

TABLA 11 . 11

La figura representa una herramienta a derecha; la herramienta a izquierda es simétrica.







(Concuerda con UNE 16.105-82)

TIPO 3 Corte desplazado

Medidas en mm.

Sección del mango	Designación	h	Ь	1	1,	л≈	s	t	Γ, ≈
	16×10	16_	10	110	8	5	3	5	0,4
1777	20×12	20	12	125	10	6	4	6	0,4
l <i>V//</i> /	25×16	25	16	140	12	8	5	8	0,4
	32 × 20	32	20	170	16	10	6	10	0,4
<del></del>	40×25	40	25	200	20	12	7	12	0,8
	50×32	50	32	240	25	14	8	14	0,8





TIPO 4 Corte ancho

(Concuerda con UNE 16.106-83)

Medidas en mm.


Sección del mango	Designación	h	ь	1	t,	n ≃	s	t	r, ≈
	20 × 12	20	12	125	12	20	5	8	
7221	25 × 16	25	16	140	16	25	6	10	. –
	32 × 20	32	20	170	20	32	7	12	l . =
12/23	40×25	40	25	200	25	40	8	14	_
	50×32	50	32	240	32	50	10	18	_

## HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS TIPOS 5 Y 6

TABLA 12 . 11

La figura representa una herramienta a derecha, la herramiente a (zquierda es simétrica.

Plaquitas A y C para herramientas a derecha, y B y C para herramientas a izquierda.




TIPO 5 Corte desplazado

(Concuerda con UNE 16.107-82)

Medidas en mm.

Sección del mango	Designación	h	<b>b</b> _	ı	1,	п≂	s	ŧ	1,≈
	20 × 20	20	20	125	16	10	6	10	0,4
	25×25	25	25	140	20	12	7	12	8,0
1////	32 × 32	32	32	170	25	16	8	14	0,8
	40 × 40	40	40	200	32	20	10	18	0,8
	50×50	50	50	240	40	25	12	22	1.2

La figura representa una herramienta a derecha ; la herramienta a la izquierda es simetrica.




TIPO 6 Corte desplazado

(Concuerda con UNE 16.108-83)

Medidas en mm.


Sección del mango	Designación	h	ь	1	1,	n ≃	5	t	r, ≈
	10 × 10	10	10	90	8	4	3	5	0,4
	12 × 12	12	12	100	10	5	4	6	0,4
	16 × 16	16	16	110	12	6	5	8	0,4
	20×20	20	20	125	16	8	6	10	0,4
	25×25	25	25	140	20	10	7	12	0,8
İ	32 × 32	32	32	170	25	12	8	14	0,8
	40×40	40	40	200	32	14	10	18	0,8
	50×50	50	50	240	40	18	12	22	1,2



## HERRAMIENTAS CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS TIPOS 9 Y 10

TABLA 14 . 11


Medidas en mm.



Sección del Designación h b đ ī, Л ≈  $D_{mn}$ s mango  $8 \times 8$ Я 0,4  $10 \times 10$ 2,5 0.4  $12 \times 12$ 0,4 16 × 16 0,4 20 × 20 0,4  $25 \times 25$ 0,8 32 × 32 0,8 2,5 0.4 0,4 0,4 0,8 

Herramientas para plaquitas tipo E.

TIPO 10 Para afinar, recta



(Concuerda con UNE 16.112-83)

Sección del Sección del Designación h b Designación h b ı, s r, = mango mango 10 × 10 2.5 0,4 12 × 12 16 × 10 3 . 0,4 16 × 16  $20 \times 12$ 3.5 0.4 20×20 25 × 16 0,4  $25 \times 25$ 32×20 0,8 32 × 32 40 × 25 0,8 40 × 40 0.8

## PLAQUITAS DE METAL DURO Y DE CERÁMICA GRUPOS DE EMPLEO (1.*)

TABLA 15 . 11

#### Aplicación de las plaquitas

Para su aplicación, las plaquitas de metal duro y de cerámica están marcadas con el símbolo correspondiente a un grupo de empleo estáblecido según los materiales que se han de mecanizar y las condiciones de trabajo. Los grupos de empleo se exponen en las tablas que siguen,

Las plaquitas de material duro y de cerámica se representan y dimensionan en las Tablas.

#### Grupos principales

Los grupos principales se exponen en el cuadro que sigue:

Letra	Grupo principal de arranque de viruta	Color
Р	Materiales férreos de viruta larga.	Azul
м	Materiales férreos y no férreos de viruta larga o corta.	Amarillo
к	Materiales férreos de viruta corta, metales no férreos, materiales no metálicos.	Rojo

#### Grupos de empleo

Los tres grupos principales se subdividen en grupos de empleo, que se distinguen por su letra y numeración. Los números se relacionan con la tenacidad y con la resistencia al desgaste de las plaquitas, de tal modo que cuanto mayor sea dicho número, mayor será la tenacidad y menor la resistencia al desgaste.

Grupo principal	Grupo de empleo	Material que se ha de trabajar	Aplicaciones y condiciones de trabajo							
	P 01	Acero.	Torneado y mandrinado en acabados. Grandes velocidades de corte. Pequeños avances. Exactitud del acabado. Trabajo sin vibración.							
	P 10	_	Torneado, roscado, fresado. Grandes ve- locidades de corte. Avances pequeños y medios.							
	P 20	Acero.	Torneado, roscado fresado. Velocidades de corte medias. Avances medios. Cepillado con avances pequeños.							
P	P 30	Fundición maleable de viruta larga.	Torneado, fresado, cepillado. Velocidades de corte medias y pequeñas. Avances me- dios y grandes, en condiciones desfavora- bles de trabajo*.							
	P 40	Acero. Acero moldeado de media o	Torneado, fresado, cepillado, mortajado. Trabajo en máquinas automáticas. Veloci- dades de corte pequeñas. Avances gran- des. Posibilidad de grandes ángulos de desprendimiento, en condiciones desfavo- rables de trabajo*.							
   P	P 50	baja resistencia a la tracción, con inclusiones de arena o porosidades.	Torneado, cepillado, mortajado. Trabajo en máquinas automáticas. Velocidades de corte pequeñas. Avances grandes. Posibilidad de grandes ángulos de desprendimiento, en condiciones desfavorables de trabajo*.							


Les condiciones desfavorables de trabajo pueden ser, materiales o piezas dificiles de mecenizar por: corteza de fundición o forja, durezas variables, profundidad de corte variable, vibraciones, cortes interrumpidos, etc.


# Utiles de corte PLAQUITAS DE METAL DURO Y DE CERÁMICA GRUPOS DE EMPLEO (2.ª) TABLA 16 . 11

Grupo	Grupo	Material que se ha de	Aplicaciones y condiciones
incipal_	de empleo	trabajar  Acero. Acero al manganeso. Acero moldeado. Fundición gris. Fundición gris aleada.	de trabajo  Torneado. Velocidades de corte medias y grandes. Avances pequeños y medios
м	M 20	Acero. Acero austenítico. Acero al manganeso. Acero moldeado. Fundición gris.	Torneado, fresado. Velocidades de corte medias. Avances medios.
	M 30	Acero. Acero austenítico. Acero moldeado. Aleaciones refractarias. Fundición gris.	Torneado, fresado, cepillado. Velocida des de corte medias. Avances medios y grandes.
	M 40	Acero de baja resistencia a la tracción. Acero de fácil mecanización. Metales no férreos y aleaciones ligeras.	Torneado, tronzado. Trabajo en máqui nas automáticas.
	K 01	Acero templado. Fundición en coquilla. Fundición gris dura. Aleacionas de aluminio con alto contenido de silicio. Materiales plásticos muy abrasivos. Papel prensado. Material cerámico.	Torneado, torneado en acabado, man drinado fino, fresado fino, rasqueteado
к	K 10	Acero templado. Fundición gris dura. Aleaciones de cobre. Aleaciones de aluminio con silicio. Materiales sintéticos. Ebonita. Papel prensado. Vidrio, porcelana y piedra.	Torneado, fresado, taladrado, mandrina do, escariado, brochado, rasqueteado.
	K 20	Fundición gris dura. Cobre, latón, aluminio. Otros materiales no férreos. Madera prensada muy abrasiva.	Torneado, fresado, cepillado, mandrina do, escariado. Trabajos que exigen ele vada tenacidad en el metal duro.
	к 30	Acero de baja resistencia a la tracción. Fundición gris de baja dureza. Madera prensada.	Torneado, fresado, cepillado, mortajado Posibilidad de grandes ángulos de des prendimiento, en condiciones desfavo rables de trabajo*.
	K 40	Materiales no fèrreos. Madera.	Fresado, cepillado, mortajado. Posibili dad de grandes ángulos de desprendi miento, en condiciones desfavorables d trabajo".


^{*} Las condiciones desfavorables de trabajo pueden ser, materiales o plezas difíciles de mecanizar por: corteza de fundición o forja, durezas variables, profundidad de corte variable, vibraciones, cortes interrumpidos, etc. (Concuerda con UNE 16.100-82).

## CUCHILLAS PARA CEPILLADO Y MANDRINADO FORMA Y TIPO DE CUCHILLAS







#### TIPOS DE CUCHILLAS




Para desbastar




Para retocar




Para gulas en te




Acodada para desbasta




Redonda para retocar




Tronzado y ranurado



Acodada para acabado




De pala para acabado




Para guías y ranurado en ángulo

## HERRAMIENTAS DE CORTE PARA FRESADO FRESAS PARA PLANEAR Y RANURAR

#### Fresas de planear o cilindrar







FRESAS CILÍNDRICAS DE PLANEAR D = 40 a 160 mm; L = 20 a 160 mm. FRESAS CILÍNDRICAS DE PLANEAR ENLAZADAS D = 80 a 160 mm; L = 80 a 250 mm.

#### Fresas de refrentar




FRESAS CILÍNDRICAS FRONTALES (Chavetero longitudinal) 30 a 150 mm; L = 30 a 40 mm.



FRESAS CILÍNDRICAS FRONTALES (Chavetero frontal) D = 40 a 160 mm; L = 32 a 63 mm.

#### Fresas de ranurar




D = 50 a 200 mm; L = 4 a 32 mm.

D = 50 a 100 mm; L = 4 a 32 mm.

D - 50 a 200 mm; L - 4 a 32 mm.

#### Fresas de forma




**CONCAVAS SEMICIRCULARES** D = 56 a 125 mm; L = 8 a 70 mm.

CONVEXAS SEMICIRCULARES D = 50 a 125 mm; L = 3,2 a 40 mm.

CÓNCAVAS UN CUARTO CIRCULO D - 56 a 125 mm; L = 4 a 35 mm.

## HERRAMIENTAS DE CORTE PARA FRESADO FRESAS PARA TALLAR ENGRANAJES, ROSCAS, RANURAS Y CHAVETEROS

## Fresas para tallar engranajes



FRESA MADRE


Módulo 1 a 20

Diametral Pitch 28 a 1,25 Diámetros D = 50 a 250; Longitudes L = 45 a 280 mm.


FRESA DE DISCO

Módulo diametral 1 a 20


#### Fresas para tallar



TALLA DE RUEDAS DE CADENA D = 56 a 225 mm Paso de cadena de 6 a 76,2 mm.




TALLADO DE ROSCAS D = 30 a 80 mm; L = 12 a 80 mm. Paso de roscas M 05, a M 3




TALLADO DE EJES ESTRIADOS D - 50 a 112 mm. Número de estrías 6 a 10

## Fresas angulares




## Fresas de mango (cotas en mm)



D = 6 a 63; L = 87 a 270  $\alpha = 45^{\circ}$ ; 60° y 70°



CILÍNDRICA FRONTAL 0 = 6 a 63; L = 87 a 270




CIÚNDRICA RADIAL D = 32 a 50; L = 195 a 258



FRESAS ANGULARES ISOSCELES

D = 56 a 100 mm; L = 10 a 28 mm.

D = 20 a 63; L = 145 a 430




DE RANURAR EN T 0 = 12,5 a 95; L = 72 a 250 1 = 6 a 20

## DENTADO DE LAS FRESAS ÁNGULOS DE CORTE Y NÚMERO DE DIENTES

TABLA 17 . 11

Angulos de los dientes



#### FRESAS DE ACERO RÁPIDO. - VALORES INFORMATIVOS

Materiales	Fresas de cilindrar			as de ent <b>a</b> r	Fresas de ranurar		Fresas de manguito		Fresas con dientes de metal duro	
	α	γ	a	7	α	γ	α	γ	α	γ
Acero 60-85 kg/mm²	6°	12°	6°	12°	6°	12°	6°	12°	12°	-4°
Acero 90-110 kg/mm²	5°	8°	5°	8°	5°	8°	5°	8°	12°	-6°
Acero 150 kg/mm²	6°	8°	6°	8°	6°	8°	6°	8°	6°	0°
Acero fundido 50 kg/mm²	6°	8°	6°	8°	5°	6°	5°	6°	6°	0°
Acero fundido 50-80 kg/mm²	6°	8°	6°	8°	6°	6°	6°	6°	4°	0°
Fundición gris 180 HB	6°	8°	6°	8°	5°	8°	6°	6°	6°	10°
Fundición dura 250 HB	5*	6°	5°	6°	4°	5°	4°	5°	4°	0°
Cobre 60 80 HB	8°	20°	8°	20°	8°	15°	8°	15°	8*	20°
Bronce 100 HB	6°	12°	6°	15°	6°	15°	6°	10°	10°	8°
Latón 80-120 HB	6°	8°	6°	8°	6°	6°	6°	6°	8°	15°
Aluminio 20 kg/mm²	8°	25°	8°	25°	8°	20°	8°	20°	10°	20°
Aluminio aleado 20-25 kg/mm²	6°	20°	6°	20°	6°	16°	6°	16°	10°	18°
Aleaciones de magnesio 20 kg/mm²	8°	20°	8°	20°	6°	16°	6°	16°	8°	18°
Plásticos	8°	10°	8°	10°	6°	10°	6°	10°	8°	15°
Plásticos prensados	6°	20°	6°	20°	6°	16°	6°	16°	8°	18°

#### Número de dientes

Para el fresado de metales ligeros y de baja resistencia se dispondrán fresas de número de dientes reducido y diámetro pequeño con ángulo de la hélice ( $\lambda$ ) grande; para materiales duros y tenaces las fresas serán de un número de dientes elevado y de gran diámetro; para el fresado de materiales de dureza media se tomarán fresas de número de dientes y diámetros medios o normales.

FRESAS DE	ACERO RA	∆ PIN∩	- VALORES	INFORMATIVOS

Número d	e dientes de la fresa	10	20	30	40	50	ಟ	80	100	125	150	200
Metales de	Fresas de cilindrar	· [			8	8	8	10				
baja	Fresas de refrentar				8	8	8	10				
resistencia	Fresas de ranurar	[				16	18	20	22			
	Fresas de mango	4	4	6	8							
Metales de	Fresas de cilindrar						8	10	12	14		
dureza	Fresas de refrentar						8	10	12	14		
media	Fresas de ranurar							20	22	24	28	
	Fresas de mango		6	8	10	12						
Metales	Fresas de cilindrar		[					10	12	14	16	
duros y	Fresas de refrentar							10	12	14	16	
tenaces	Fresas de ranurar								22	24	28	30
	, Fresas de mango		В	10	12	14						

## AFILADO DE LAS FRESAS

#### Disposiciones para el afilado de fresas

El afilado de las fresas se efectúa en las máquinas de afilar, nunca a mano. Las afiladoras disponen de cabezal portamuelas giratorio y orientable con guia de ajuste para su aftura, cabezal de apoyo con platos orientables en planos perpendiculares, contrapunto y guia de afilado, montados en una mesa desplazable longitudinalmente sobre un carro con movimiento transversal. Con estas disposiciones, las muelas y fresas pueden tomar cuantas posiciones son precisas para el afilado de los dientes cortantes de las fresas dispuestos en distintas posiciones.


En el dentado de corte y para el afilado se considera la cara libre del filo limitada por el ángulo  $\alpha$  y la cara de ataque limitada por el ángulo  $\gamma$ , siendo  $\beta$  el ángulo del filo; la cara libre del filo m debe ser reducida, 0,8 mm para el acabado y 1,6 mm para el desbaste, y cuando esta cara resulta mayor por el afilado se limita haciendo otra que forme un ángulo de 4 a 5° con aquella. El ancho n del afilado en la cara de ataque depende del espesor de la viruta que se desee obtener.

Las pasadas de afilado serán de 0,02 mm para el desbaste y de 0,01 mm para el acabado; las rebabas de afilado se eliminarán por medio de una lima de abrasivo. La muela estará limpia (sin incrustaciones); se emplearán muelas planas y de disco, de plato y de copa (Tabla 30.11), de grano fino.




#### Valores de desplazamiento

 a) Afilado de la cara de ataque. — Se efectúa con una muela de plato; el desplazamiento de los ejes de la muela y fresa, resulta:




b) Afilado de la cara del filo. — Se efectúa con muelas de copa y cilindricas; los desplazamientos son:




NOTA. — El valor de los ángulos  $\alpha$  y  $\gamma$ , se especifica en la Tabla 17.11 para distintos materiales. El afilado de cuchillas de torno (caras de ataque y del filo) se afilan de modo similar al de las fresas, así como también los escariadores y machos de roscar.

## AFILADO DE LA CARA DE ATAQUE DE LAS FRESAS DESPLAZAMIENTO x EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS FRESAS

TABLA 18 . 11




Fresa	7				Despl	azami	ento x	en fu	nción	de D,						
ØD,	$d = 20^{\circ}; \gamma = \dots$								$\delta = 30^{\circ}; \gamma = \dots$							
mm	6°	8ª	10°	12°	16°	20°	25°	6°	8°	10°	12°	16°	20°	25		
50	10,2	11,7	12,5	13,2	14,7	16,1	17,7	14,7	15,4	16,1	16,7	18,0	19,1	20,		
60	12,2	14,1	15,0	15,9	17,6	19,3	21,2	17,6	18,5	19,3	20,1	21,6	23,0	24		
65	13,2	15,3	16,3	17,2	19,1	20,9	23,0	19,1	20,0	20,9	21,7	23,4	24,9	26		
70	14,2	16,4	17,5	18,6	20,6	22,5	24,7	20,6	21,5	22,5	23,4	25,2	26,8	28		
75	15,2	17,6	18,8	19,9	22,0	24,1	26,5	22,0	23,1	24,1	25,1	27,0	28,7	30		
80	16,3	18,8	20,0	21,2	23,5	25,7	28,3	23,5	24,6	25,7	26,8	28,8	30,6	32		
85	17,3	20,0	21,3	22,6	25,0	27,3	30,1	25,0	26,2	27,3	28,4	30,6	32,6	34		
90	18,3	21,1	22,5	23,8	26,5	28,9	31,8	26,5	27,7	28,9	30,1	32,4	34,5	36		
95	19,3	22,3	23,8	25,2	27,9	30,5	33,6	27,9	29,2	30,5	31,8	34,2	36,4	38		
100	20,3	23,5	25,0	26,5	29,4	32,1	35,4	29,4	30,8	32,1	33,5	36,0	38,3	41		
105	21,3	24,6	26,3	27,8	30,9	33,7	37,1	30,9	32,3	33,7	35,1	37,8	40,2	43		
110	22,4	25,8	27,5	29,1	32,3	35,3	38,9	32,3	33,9	35,3	36,8	39,6	42,1	45		
115	23,4	27,0	28,8	30,5	33,8	37,0	40,7	33,8	35,4	37,0	38,5	41,4	44,0	47		
120	24,4	28,2	30,0	31,8	35,3	38,6	42,4	35,3	36,9	38,6	40,1	43,2	46,0	49		
135	27,6	31,7	33,8	35,8	39,7	43,4	47,2	39,7	41,6	43,4	45,2	48,6	51,7	55		
145	29,5	34,0	36,3	38,4	42,6	46,6	51,3	42,6	44,6	46,6	48,5	52,2	55,5	59		
155	31,5	36,4	38,8	41,1	45,6	49,8	54,8	45,6	47,7	49,8	51,9	55,7	59,4	63		
160	32,5	37,6	40,0	42,4	47,0	51,4	56,6	47,0	49,3	51,4	53,5	57,5	61,3	65		
165	33,6	38,7	41,3	43,7	48,5	53,0	58,3	48,5	50,8	53,0	55,2	59,3	63,2	67		
170	34,6	39,9	42,3	45,0	50,0	54,6	60,1	50,0	52,3	54,6	56,9	61,1	65,1	69		
180	36,6	42,3	45,0	47,7	52,9	57,9	63,6	52,9	55,4	57,9	60,2	64,7	68,9	73		
190	38,6	44,6	47,5	50,3	55,8	61,1	67,2	55,8	58,5	61,1	63,6	68,3	72,8	77		
205	41,7	48,1	51,3	54,3	60,2	65,9	72,5	60,2	63,1	65,9	68,6	73,7	78,5	84		



ML	IELA	D.	esplazamient	oxmmen:	función de L	) " para α =	•••
Diámetro	Diámetros intermedios	4°	5°	6°	8°	10"	12°
	40	1,4	1,7	2,1	2,8	3,5	4,2
50		1,7	2,2	2,6	3,5	4,3	5,2
	60	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,2
	70	2,4	3,1	3,7	4,9	6,1	7,3
75		2,6	3,3	3,9	5,2	6,5	7,8
	80	2,8	3,5	4,2	5,6		
	90	3,1	3,9	4,7	6,3	7,8	9,4
100		3,5	4,4	,	•	8,7	10,4
	110	3,8	4,8	5,7	7,7	9,6	11,4
	120	4,2	5,2	6,3	8,4	10,4	12,
125		4,4	'	6,5	8,7	10,9	13,0
	130	4,5		•	9,0	11,3	13,
	140	4,9	. 6,1		9,7	· ·	14.
150		5,2	. 6,5	7,8	10,4	13,0	15,6
	160	5,6	1	8,4		1	16,
	170	5,9	7,4	8,9	11,8		17,
175		6,1	7,6	9,1	12,2	15,2	18,2
	180	6,3	7,8		12,5		
	190	6,6	8,3	9,9	13,2		19,
200		7,0	8,7	10,5		17,4	20,8
	220	! <b>7,7</b>	1		1	•	
	235	8,2	10,2			i	24,
250	205	8,7	10,9	13,1	•	21,7	26,0
	265	9,2	1	13,9	i .	1	ì
	280	9,8	1	14,6		-	29,
300		10,5	13,1	15,7	20,9	26,0	31,2
	320	11,1	1	1	1		
052	335	11,7			1		
350		12,2	15,3	18,3	24,4	30,4	36,4

## AFILADO DE LA CARA LIBRE DEL FILO DE LAS FRESAS DESPLAZAMIENTO X EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA FRESA

TABLA 20 . 11



					Despl	azami	ento x	en fur	nción de	D,						
Fre	sa	, – 		α =					Fresa			α	=			
Mòdulo	Ø mm	4. °	5. "	δ. "	8.°	10. °	12"	Diam. Pitch	Equiv. módulo	Ø	4°	5°	6°	8°	10°	12°
1 1,25	50	1,7	2,2	2,6	3,5	4,3	5,2	28 26	0,907 0,976							
1,5 1,75 2 2,25	60	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,2	25 24 22 20	1,016 1,058 1,154 1,270	50	1,7	2,2	2,6	3,5	4,3	5,2
2,5	65	2,3	2,8	3,4	4,2	5,6	6,8	19	1,336		-					
2,75	70	2,4	3,0	3,7	4,9	6,1	7,3	18	1,411							
3,25 3,5	75	2,6	3,3	3,9	5,2	6,5	7,8	16 15	1,588 1,693	60	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,2
3,75 4	80	2,8	3,5	4,2	5,6	7,0	8,3	14 13	1,814 1,953							
4,5	85	3,0	3,7	4,4	5,9	7,4	8,8	12	2,117							i
5	90	3,1	3,9	4,7	6,3	7,8	9,4	11	2,309							
5,5	95	3,3	4,1	5,0	6,6	8,3	9,9	10	2,540	65	2,3	2,8	3,4	4,2	5,6	6,8
6,5	100	3,5	4,4	5,2 5,5	7,0 7,3	8,7 9,1	10,4	9 8	2,822 3,175	70	2,4	3,0	3,7	4,9	6,1	7,3
7		-	L				1	7	3,629	75	2,6	3,3	3,9		6,5	7,8
8	110	3,8	4,8	5,8	7,6	9,6	11,4	6	4,233	85	3,0	3,7	4,4	5,9	7,4	8,8
9 10	115 120	4,0 4,2	5,0 5,2	6,0	8,0 8,3	10,0	12,0 12,5	5	5,080	90	3,1	3,9	4,7	6,3		9,
11	135	4,2	5,9	7,1	9,4	11,7	14,0	4 3,5	6,350 7,257	105 110	3,7 3,8	4,6 4,8	5,5 5,8	7,3 7,6	1	10.5 11.
12	145	5,1	6,3	7,6	10,1	12,6	15,1	3,5	8,467	115	4,0	5,0	6,0		10,0	
13	155	5,4	6,8	8,1	10,8	13,5	16,1	2,75	9,236					·		† <del></del>
14	160	5,6	7,0	8,4	11,1	13,9	16,6	2,50	10,160	120	4,2	5,2	6,3	8,3	10,4	12,
15	165	5,8	7,2	8,6	11,5	14,3	17,2	2,25	11,288	145	5,1	6,3	7,6	10,1	12,6	15,
16	170	5,9	7,4	8,9	11,8	14,8	17,7	2	12,700	155	5,4	6,8	8,1	10,8	13,5	16,
18	190	6,6	8,3	9,9	13,2	16,5	19,8	1,75	14,514	165	5,8	7,2	8,6	11,5	14,3	17,
20	205	7,2	8,9	10,7	14,3	17,8	21,3	1,50	16,933	180	6,3	7,8			15,6	
		L						1,25	20,320	205	7,2	8,9	10,7	14,3	17,8	21,


## HERRAMIENTAS PARA EL BROCHADO CUERPO Y FORMA DE LAS BROCHAS

#### Cuerpo de la brocha

El cuerpo de la brocha se compone de una parte activa con dentado progresivo, limitada en sus extremos por las guías, anterior o de entrada y posterior o de salida respectivamente. En la parte activa se consideran las zonas de desbaste, de semiacabado, de acabado y de reserva, todas ellas menos la de reserva con dientes o espesor progresivo.


La parte del cuerpo de la brocha destinada al desbaste arranca la mayor parte del sobreespesor de la pieza que se brocha, la del semiacabado arrancando poco material iguala la superficie anteriormente trabajada por la brocha, y la zona de acabado arrancando muy poco material asegura la dimensión de la pieza con la pracisión deseada; la zona de dientes de reserva asegura la continuidad de la brocha después del reafilado.

El sobreespesor a brochar no debe rebasar los 0,3 mm.



#### Trabajo y forma de brocha


Las brochas, según el tipo de la máquina brochadora, trabajan por esfuerzo de compresión (sin pandear), o por esfuerzo de tracción; su forma ligeramente cónica en la parte activa y cilíndrica en la de reserva, con dientes anulares concéntricos o helicoidales: en las brochas rectangulares los dientes son perpendiculares u oblicuos al eje longitudinal.



Útiles de corte

## HERRAMIENTAS PARA EL TALADRADO BROCAS. TÉRMINOS Y DIMENSIONES

TABLA 21 . 11



L_'	⊏je	פו ן	Anchura de la taja de guia	ا الا إ	Diametro dei destalonado
2	Mango	16	Arista de corte secundaria	32	Conicidad de la broca
2.1	Mango cónico	17	Superficie destalonada	33	Conicidad del núcleo
2.2	Mango cilíndrico	18	Valor del destalonado	34	Giro
[ 3	Lengüeta de extracción	19	Talón	35	Corte a la derecha
[ 4 ]	Lengüeta de arrastre	20	Parte activa	36	Corte a la izquierda
5	Cuerpo	21	Cara de incidencia	37	Paso helicoidal
6	Cuello	22	Cara de desprendimiento	38	Angulo de la hélice
7	Longitud total	23	Arista de corte principal	39	Ángulo de la hélica larga
8	Longitud del canal	24	Filo (cuña)	40	Angulo de la hélice corta
9	Canal	25	Punta externa	41	Àngulo de desprendimiento lateral
10	Labio	26	Filo transversal	42	Ángulo de desprendimiento normal
11	Anchura del labio	27	Punta (de la herramienta)	43	Ángulo de la punta
[12	Núcleo	28	Longitud del filo transversal	44	Ángulo de incidencia lateral
13	Espesor del núcleo	29	Longitud de la arista de corte	45	Angulo de incidencia normal
[ 14	Faja de guía	30	Diametro de la broca	46	Angulo de filo transversal
1					


Broca con mango conico



Broce con mango ellíndrico



Brock con -lequites de metal dur




### Material de las brocas

Acero al carbono ligeramente aleado (Cr-V)

Acero rápido (V y W)

Cuerpo de acero al carbono con puntas o plaquitas de metal duro.

Dimensiones	Extra-corta	Corta	Corriente	Larga	Extra-larga
Diámetro d	1 - 20	0,5 - 20	3 - 100	2 - 50	5 - 50
Longitud I	6 - 66	6 - 140	33 - 280	56 - 321	74 - 510
Longitud L	26 - 131	22 - <b>205</b>	114 - 534	85 - 470	155 - 765



### Ángulo de la hélice

Diámetro de la broca	Ángulo de la hélice, α								
d mm.	Broca tipo A	Broca tipo B	Broca tipo C						
Hasta 0,6	16° ± 3°	_							
de 0,6 a 1	18° ± 3°								
de 1 a 3,2	20° ± 3°	10" ± 2°	35° ± 3°						
de 3,2 a 5	22° ± 3°	12° ± 3°	35° ± 5°						
de 5 a 10	25° ± 3°	13° ± 3°	40° ± 5°						
más de 10	30° ± 3°	13° ± 3°	40° ± 5°						

### **Aplicaciones**

Ma	teriales a taladrar	Carga de rotura kg/mm²	Dureza Brinell HB	Tipo de broca	Angulo de la punta a ± 3°
Acero		40 a 70	115 a 205	Α	118°
Acero fundido	o	70 a 120	205 a 350	Α	130°
Acero inoxida	ble			Α	140°
Acero austen	tico			В	140°
			140 a 200	Α	118°
Fundición gris	3		200 a 240	Α	118°
			más de 240	A (B)	118°
Fundición ma	leable			Α	118°
Latón	hasta 60 Cu			B (A)	118°
Laton	más de 60 Cu			Α	118°
Cobre	hasta 30 mm Ø de la broca			C (A)	140°
Cobie	más de 30 mm Ø de la broca			A	140°
Aleaciones	Viruta larga			C (A)	140°
de aluminio	Viruta corta			Α	140°
Aleaciones de	magnesio			B (A)	140°
Niquel				Α	118°
Aleaciones de	zinc			C (A)	118°
Metal antifric	ción			C (A)	118°
Materiales	espesor ≦ diámetro			В	80°
prensados	espesor ≥ diámetro			С	80°
Celuloide				C (A)	140°
Ebonita				B (A)	80°
Mármol, pizar	rra, carbón		]	В	80°

Los valores expresados corresponden a condiciones normales de taladrado, aunque pueden resultar influidos por otros diversos factores, como: condiciones de corte, refrigeración, estado de la máquina y capacidad de arranque de viruta. (UNE 16.121)

### AFILADO DE LAS BROCAS


### Disposiciones para el afilado de brocas

El afilado de brocas debe realizarse en la máquina afiladora, disponiendo la broca en el apoyo de guia en V, con giro de 360° para que el afilado se ejerza por igual en todo el cono de la punta de la broca, resultando iguales los ángulos de salida (despulla) de la viruta.

Un afilado a mano es siempre defectuoso.

El ángulo  $\varphi$  de la punta de la broca debe tener por bisectriz al eje de ésta, circunstancia imprescindible para un taladrado perfecto. Para disponer el valor del ángulo  $\varphi$  del cono de la broca se tendrá en cuenta el material a taladrar (Tabla 22,11).






El ángulo  $\psi$  del filo transversal se hará igual a 55° para el acero; con un ángulo mayor la broca se opone a la penetración (ángulo propio para metales o materiales duros), y con un ángulo menor la broca tiende a clavarse (ángulo conveniente para materiales blandos).







Después del afilado se procederá, a mano o en máquina, con muela de plato de abrasivo fino, al adelgazamiento del alma o núcleo central, dejando el ancho del filo transversal de 0,08 a 0,12 del diámetro de la broca.



### Observaciones

Antes de usar la broca afilada se comprobará si tiene los filos y ángulos convenientes. Un mal afilado produce virutas desiguales, agujero rayado (interiormente) y de diámetro superior al de la broca. Las puntas de la broca destempladas ("quemadas") serán totalmente eliminadas, cortando la broca si fuese preciso.

Si las aristas de la broca están desigualmente inclinadas tiende a desplazarse, resultando un agujero de mayor diámetro que el de la broca; un defecto de centrado de la broca en el husillo portabrocas tiene como consecuencia un agujero de mayor diámetro y la posible rotura de la broca.

Si la velocidad de giro es reducida con relación al avance puede producirse la rotura de la broca; asimismo un avance excesivo puede producir la rotura. Si el material que se taladra es muy duro o está sucio (incrustaciones) produce la rotura de los filos; se debe reducir el avance y limpiar debidamente el material. Durante el taladrado se refrigerará la broca para evitar su calentamiento.

#### BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CÓNICO MORSE NORMAL Útiles de corte TABLA 23 . 11 MEDIDAS RECOMENDADAS l₁ Cono Morse Gergenta facultativa Medidas recomendadas Medidas en mm. Diámetro Cono Diámetro Lonaitudes Longitudes Cono Diámetro Longitudes Сопо Morse Morse Morse đ I $I_{\rm r}$ R.º đ 1, n.º j 1. n.° 3 33 114 13 23 2 101 182 3,2 36 117 13,2 23.25 155 276 3,5 39 120 13,5 1 23.5 3,8 13.8 108 189 23.75 4 43 124 14 24 4,2 14,25 24.25 160 281 4,5 47 128 14,5 24.5 114 212 4.8 14.75 24,75 5 52 133 15 25 5,2 15.25 25.25 5,5 15.50 25,5 120 218 5.8 57 138 15,75 25,75 165 286 6 16 26 6,2 16.25 26.25 63 144 6,5 16.5 26,5 223 125 6,8 16,75 26,75 7 17 27 7,2 69 150 17,25 27,25 170 291 3 7,5 17,5 27,5 130 228 7,8 1 17,75 27,75 8 28 18 75 156 8,2 18.25 28.25 8,5 18,5 28.5 135 233 2 8,8 18,75 28.75 9 19 29 81 162 175 296 9.2 19,25 29,25 9,5 29.5 19,5 238 140 9,8 19.75 29.75 10 20 30 87 168 10.2 20,25 30.25 10,5 20,5 30.5 145 243 20.75 10.8 30,75 180 301 11 21 31 11.2 94 175 21,25 31,25 11,5 21.5 31,5 11.8 21,75 150 248 31,75 306 12 22 32 12,2 22.25 32.5185 101 182 334

22,5

22.75

155

253

12.5

12.8

33

33.5

Útil	es de	corte							ORICO IN OR CAMPO				TABLA	24 . 11
Diametr	σ	Longitu		Cono Morse	Diamet	70	Longitu		Cono Morse n.	Diámeti	-	Longitu	ides	Cono Morse
34 34,5 35	: 1	90	339	n. °	48 48,5 49	2	220	369	n.*	73 74 75		:55	442	л. °
35,5 36 36,5 37		95	344		49,5 50 50,5 51	;		374		76 77 78 79	2	60	514	
37,5 38 38,5 39		00	349		52 53 54 55		230	412		80 81 82 83	2	65	519	
39,5 40 40,5					56 57 58		235	422		84 85 86				
41 41,5 42 42,5	!	05	354	4	59 60 61 62		240	427	5	87 88 89 90	2	70	524	6
43,5 44	2	10	359		63 64 65	2	245	432		91 92 93	2	75	529	
44,5 45 45,5 46					66 67 68 69		-			94 95 96 97	-			
46,5 47 47,5	2	15	364		70 71 72		250 255	437		98 99 100	2	80	534	
				LONGI	TUDE	S PO	R CAN	APOS É	E DIÁN	IETRO	s			
Diámo			gitudes	Cono	I⊢	etros		gitudes	Cono	Diám			gitudes	Cono
2,65 3 3,35 3,75	3 3,35 3,75 4,25	33 36 39 43	114 117 120 124	Morse	De 17 18 19 20	18 19 20 21,2	130 135 140 145	228 233 238 243	Morse 2	42,5 45 47,5 50	45 47,5 50 <b>50,8</b>	210 215 220 225	359 364 369 374	Morse 4
4,25 4,75 5,3	4,75 5,3 6 6,7	47 52 57 63	128 133 138 144	,	21,2 22,4 23,02 23,6	22.4 23.02 23.6 25	150 155 155 160	248 253 276 281		50,8 53 56 60	53 56 60 63	225 230 235 240	412 417 422 427	
6,7 7,5 8,5 9,5	7,5 8,5 9,5 10,6	69 75 81 87	150 156 162 168		25 26,5 28 30	26,5 28 30 31,5	165 170 175 180	286 291 296 301	3	63 67 71 75	67 71 75 76,2	245 250 255 260	432 437 442 447	5
11,8 13,2	11,8 13,2 14 15	94 101 108 114	175 182 189 212		31,5 31,75 33,5 35,5	31,75 33,5 35,5 37,5	185 185 190 195	306 334 339 344	4	76,2 80 85 90	80 85 90 95	260 265 270 275	514 519 524 529	6
	16 17	120 125	218 223	2	37,5 40	40 42,5	200 205	349 354		95 100	100 106	280 285	534 539	


BROCAS HELICOIDALES CON MANGO CÓNICO MORSE NORMAL

### CUCHILLAS PARA CORTE DE CHAPAS

#### Operación de corte

La operación de corte consiste en hacer que se deslicen dos porciones de un cuerpo, que son separadas por la acción de las cuchillas; las cuchillas primeramente provocan el alargamiento de las fibras de la chapa hasta que se produce la rotura, iniciada por una incisión seguida de la cortadura o arrancado de las fibras.


Las aristas cortantes de las láminas o cuchillas han de ser vivas, y el juego entre las mismas muy reducido, de acuerdo con el esfuerzo cortante, para que las secciones resulten lisas y sin rebabas.




### Angulo de corte

Angulo de ataque

El ángulo de corte está formado por las dos caras de la cuchilla con la arista cortante como vértice; su valor inferior a 90° hace disminuir la resistenciade la arista cortante y facilita la sección del material de corte, haciendo que esta sección sea limpia (sin arrugas) y vertical. Para facilitar el corte se dispondrá un tope sobre la chapa para que ésta no se levante. El valor del ángulo de corte se hace de acuerdo con el material de las cuchillas y el de la chapa que se corta; normalmente se hace:




El ángulo de ataque  $\delta$  lo forman las aristas cortantes; con un ángulo de ataque  $\delta = 0^{\circ}$  es preciso un esfuerzo cortante grande, que se reduce a medida que  $\delta$  crece dentro de determinados límites, llegando a ser aquel igual a una cuarta parte para un ángulo adecuado; se hace:



- $\delta = 2$  a 6° para cizallas mecánicas de cuchillas largas.
- $\delta = 5$  a  $10^{\circ}$  para cizallas mecánicas de cuchillas cortas.
- $\delta \, = \, 15 \, a \, 20^{\circ}$  para cizallas mecánicas de cuchillas muy cortas
- (percusión).
- $\delta = 10$  a 15° para cizallas accionadas a mano (de palanca).

### Dimensiones y material de las cuchillas

Considerando el espesor e_{mis} de la chapa de acero dulce a cortar, normalmente se dispone:



Espesor de las cuchillas, E =  $e_{max}$  + 5 mm Ancho de las cuchillas, A = 6 a 8 · E

El diàmetro de las cuchillas circulares, se hace:

$$D = 25 a 30 \cdot e_{max}$$

Para la fabricación de cuchillas de corte se toman los materiales siguientes:

Acero al carbono duro (de herramientas) para metales blandos. Acero rápido para el corte de chapas de acero semiduro. Metal duro para el corte de aceros muy duros y templados.

### PUNZONES PARA CORTE DE CHAPAS


### Operación de punzonado

El punzonado es una operación de corte cerrado, mayormente de forma circular, para producir agujeros en chapas y perfiles laminados, que servirán para que por medio de elementos de unión (roblones y tornillos) se formen piezas o estructuras (caldererla); en otros casos, mediante el corte por medio de punzones y matrices de forma, se obtendrán piezas cortadas para usos diversos (matricerla).


El material punzonado sufre primeramente la presión o golpe de cortadura y después es arrancado. Cuando el espesor de la chapa punzonada es grande, las paredes de los agujeros punzonados no son muy lisas, presentando ligeras grietas, por lo que en trabajos de calderería no se debe proceder a la unión de las piezas punzonadas sin haber sometido a los agujeros después del montaje a un proceso de escariado, que dejará el agujero al diâmetro conveniente, liso y sin grietas.

### Punzón y matriz

El juego o huelgo entre el punzón y la matriz, de formas circulares u otras, será el adecuado según el material a punzonar. El punzón para agujeros circulares está previsto de una protuberancia cónica (punto) ligeramente saliente y centrada, que deberá coincidir con el hueco también cónico producido en la chapa por un golpe de granete y que señala el centro del agujero. La forma del punzón es troncocónica correspondiendo el diámetro mayor al de corte, facilitando esta disposición el corte o punzonado así como también la salida del punzón del agujero efectuado. La matriz, asimismo tendrá sus paredes ligeramente inclinadas o cónicas hacia afuera para permitir la salida del material cortado; estas funciones se facilitan con un lubricado adecuado, grasiento para el "punzonado de chapas de acero, jabonoso para el cobre y latón, y con petróleo o vaselina para chapas de aluminio.



La superficie de corte (inferior) del punzón tiene un ángulo de 0 a 2°; la inclinación o pendiente de las paredes es de 2 a 3°. El ángulo libre de la matriz también se hace de 2 a 3°, y empezará la inclinación muy próxima al borde cortante para punzonado de materiales blandos, o 2 a 3 mm por debajo del borde en el punzonado de materiales duros.



La holgura lateral entre la matriz y el punzón (perfectamente centrados), se hace:  $(d_1 - d)/2 = e/20$ ,  $(d_1 - d)/2 = e/16$  y  $(d_1 - d)/2 = 12$ , para punzonado de materiales blandos, semiduros y duros, respectivamente.

El material para el punzón y matriz, se toma:

Para el punzonado de materiales blandos, acero al carbono (de herramientas) templado.

Para punzonado de materales de acero, acero rápido.

El espesor de la chapa de acero a punzonar, será:

e_{max} = 3/4 a 2/3 · d, según la dureza de la chapa (d = diámetro del agujero).

### Aplicación de los cinceles y buriles

El cincel como útil de corte se caracteriza por su amplio corte recto; el buril puede considerarse como un cincel de corte reducido, más amplio que su espacio posterior para facilitar su salida en trabajos de ranurado profundo.

La gubia es un cincel o buril con el corte redondeado (convexo).

El cincel y buril se utiliza para realizar trabajos de corte, achaflanado, desbarbado, ranurado, planeado, etc. de materiales, principalmente metálicos más o menos duros.


### Angulos de corte

Como en otras herramientas o útiles de corte, se considera:

El ángulo libre α

El ángulo de corte  $\beta$ 

El ángulo de salida  $\gamma$ 



El valor del àngulo de corte  $\beta$  depende de la dureza del material que se ha de cortar,  $\gamma$  se hace:


 $\beta = 30$  a 40° para metales ligeros o blandos.

 $\beta = 50 \text{ a } 60^{\circ} \text{ para acero dulce o semiduro.}$ 

 $\beta = 60$  a 70° para materiales duros y fundiciones de hierro.

El espesor de corte e para cincelado a mano no debe ser superior a 1 mm.


El material para fabricación de cinceles o buriles será el acero al carbono de herramientas o el acero rápido al cromo-vanadio, templados.




<del> </del>			CINC	FLES				
Seccion	Longitud I	150	180	200	220	250	300	350
Rectangular	h×a	18×9	18×9	20 × 10	20 × 10	25 × 12	25 × 12	25 × 12
nectarigular F	Corte, c	20	20	23	23	27	27	27
Exagonal	h	12	12	14	14	16	18	18
L Exagoriai	Corte, c	17	17	19	19	20	22	22
		•	BUR	LES	<b>-</b>	• •		
Sección	Longitud I	150	180	200	220	250	300	350
Rectangular	h×d	18×9	18×9	20 × 10	20×10	25 × 12	27 × 12	27 × 12
nectangular	Corte, c	9	9	10	10	12	12	12
Exagonal	h	12	12	14	14	16	18	18
LAUGUIIAI	Corte, c	7	7	8	8	9	10	10

### Disposición de las hojas de sierra

Las hojas de sierra rectas para el corte de metales a mano o a máquina se caracterizan, por su longitud (distancia entre los centros de los agujeros de fijación), por el paso o distancia entre dos dientes consecutivos, y por la disposición de los dientes (triscados u ondulados).



Las hojas de las sierras pueden tener uno de sus lados (del ancho) dentado, o los dos; los agujeros de fijación están a igual distancia de los extremos.



Dimensiones y aplicación

Dimensiones en mm.

(De UNE 16.534-82)

1000				D	Pentado	L	ď
Utilización	1 ± 2	а	e	Paso p	Dientes en 25 mm	máx	H 14
Corte				0,8	32	-	<u> </u>
а	300	13	0,65	1,0	24	315	4
mano	!		L	1,4	18		
•	300	25	1,25	1,8	14	330	8,2
	300		1,25	2,5	10	330	0,2
		25	1,25	1,8	14		•
	350		1,25	2,5	10	380	8,2
Corte	350	32	1,60	2,5	10	300	0,2
a		32 1,00 4,0 6		6	_	<u> </u>	
maquina		32	1,60	2,5 10			I
	400	JZ	1,00	4,0	6	430	8,2
1	400 ,	40	2,00	4,0	6	430	0,2
			2,00	6,3	4		L
,		32	1,60	2,5	10		
	450	J.Z.	1,00	4,0 6		485	10,2
	<del>4</del> 50	40	2,00	4,0	6	460	10,2
		40	2,00	6,3	4		

ORIENTACIONES PARA EL CORTE

		TITLETY	CIUNES	PANA EL CUNTE			
Materal a serrar	Dientes por 25 mm	Cortes por minuto	Lubricante	Material a serrar	Dientes por 25 mm	Cortes por minuto	Lubricante
Acero de herramientas	6-10	90	A 4-8%	Latón duro	6-10	130	A 4%
Acero de construcción	6-10	130	A 4-8%	Bronce	6-10	130	A 4%
Acero laminado en frío	4-6	130	A 4-8%	Bronce al manganeso	6-10	90	A 4%
Acero rápido	6-10	90	С	Cobre	4-6	130	
Fundición	6-10	_90	] - ]	Tubos de acero	14	130	A 4%
Aluminio	4-6	150	_	Tubos de hierro	10-14	130	
Latón blando	6-10	150	A 4%	Tubos de latón	14	130	-
Lubricantes: A = Ace	ite solubre	e: C = ac	ceite de c	orte			

Material

Acero al carbono; acero al cromo-wolframio; acero rapido.

Observaciones. -- Las sierras se fijarán correctamente, y se tensarán adecuadamente.

Se utilizarán las sierras en toda la longitud posible.

No se introducirá una sierra nueva en el corte iniciado por otra sierra gastada.

No se utilizará la misma sierra para el corte de metales muy diferentes.

### Hojas para sierras de cinta

Las hojas para sierras de cinta se suministran en rollos (de 30 metros de longitud), de los que se cortan trozos de longitud correspondiente al tipo de sierra, variable según el diàmetro de los volantes y su separación. Los extremos se fijan por soldadura fuerte (plata o cobre).

Los anchos de las hojas varian de 4 a 25 mm; el espesor de 0,65 a 0,95 mm, y de 3 a 30 dientes por cada 25 mm (1").

Ancho	Grueso											
mm.	mm.	3	4	6	8	10	12	14	18	22	30	
4	0,65		_	_	_	0	0	0	0	0	0	
6	0,65	_	l –	l –	0	0	0	0	0	0	0	
8	0,65	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0,65	-	0	O	0	0	O	0	0	0	0	
12	0,65	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Aplicación

### ORIENTACIONES PARA EL CORTE

			Velocidad				
Material a serrar	2	2-10	10-30	30-80	80-150	> 150	de corte
		m/min.					
Acero de 40 a 70 kg/mm²	30-22	22-18	18-14	10-8	6-4	4-3	40-60
Acero de 70 a 120 kg/mm²	30-22	22-18	18-14	10-8	8-6	6-4	20-30
Acero rápido	30-22	22-18	18-14	10-8	8-6	6-4	15-25
Fundición gris	_	22-18	18-14	10-8	6	6	25-40
Cobre	18	10	8	6-4	4-3	3	70-120
Latón	22	14-10	8	6-4	4-3	3	100-150
Bronce	22	18	14	10-8	6-4	3	70-100
Aluminio, magnesio	22	10	8	6-4	4-3	3	200-400

### Hojas de sierra circulares

Se fabrican hojas de sierra de acero rápido con dientes tallados y triscados y hojas de sierra de acero con dientes postizos de acero rápido o de metal duro.

### DIÁMETROS NORMALIZADOS DE LAS HOJAS DE SIERRA

Ø Milímetros... 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000, y más

### Aplicación

### ORIENTACIONES PARA EL CORTE

Material a serrar	Capacidad de corte cm².	Velocidad de corte m/min.	Ángulo de salida del diente γ grados
Acero de 40 a 70 kg/mm²	100-150	18-20	20
Acero de 70 a 120 kg/mm²	50-80	10-14	18
Acero rápido	30-50	8-10	15
Fundición gris	80-125	12-18	15
Cobre	400-800	100-200	25
Latón	500-1000	150-300	22
Bronce	300-600	80-120	20
Aluminio, magnesio	500-800	- 300-500	28

Aplicación

Denominación

### Tallado y aplicación

Sección

El tallado de las limas está formado por un gran número de picaduras o dientes semejantes a buriles; la talla puede ser sencilla recta u oblicua, y cruzada de tallados diferentes (superior e inferior).

Las limas según el grosor o altura del picado y paso de éste, para su aplicación se clasifican:

- a) Limas bastas. Utilizadas para el limado de materiales blandos, trabajos toscos y grandes superficies; el espesor a limar es igual o mayor que 0,5 mm.
- b) Limas semifinas. Utilizas para el trabajo de limado de materiales duros y pequeñas superficies; el espesor a limar suele ser de 0,2 a 0,5 mm.

Formas de las limas

c/ Limas finas. — Para trabajo de acabado de limado; espesor a limar igual o menor que 0,2 mm.

LIMAS DE USO NORMAL

Apricación	Section				Formas	de las limas	5				Denomina	rción	
							Śy.	<b>—</b>		Plana	punta		
	1								_	Plana	paralel	a	
Limado	(						C.,	<b>)</b>		Media	acaña		
corriente	•	_							_	Redo	nda		
	<b>4</b>							<b>)</b>		Trian	gular		
									_	Cuad	rada		
								<del></del>		Plana	delgad	a	
		-						-		Cuch	illo		
	1									Media tuber	acaña os	para	
Limado de	•									Trian	gular		
precisión								-		Plana			
Limado de										Plana			
acabado										Plana	punta 1	torneros	
			DIM	ENSION	IES Y	TALLA	DE LAS	S LIMA	S	•			
Denominac	ión		Dime	nsiones e	n milimet	ros y pulg	adas			Ta	lla		
		100-4''	125-5"	150-6"	200-8"	2 <del>5</del> 0-10"	300-12"	350-14"	Basta	Semifina	Fina	Bordes tallados	
Planta punta		0		0	o	0	0	0	o	0	0	2	
Plana paralela		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Mediacaña		0	۱ ـ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Redonda Triangular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cuadrada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Plana delgada		0	"	0	0	0		0	0	0	0	2	
Cuchilla				"	0	0			0	0	0	2	
Media caña tul	beros 1				ŏ	ŏ		o	0	0	0	2	
Triangular		-	<u> </u>		0	0		<u> </u>	0	0	0	3	
Plana					0	ő	}		ő	ő	0	1	
Plana				0	o	0	0	<del>                                     </del>	0	0	0	2	
Plana torneros						ő	ő		ő				

Útiles de corte

### LIMAS PARA AFILADO DE SIERRAS, Y DE AGUJA, ESCOFINAS Y RASPAS

TABLA 29 . 11

#### Limas diversas

Además de las limas especificadas en la página anterior, son de uso normal las limas para el afilado de sierras, las limas de aguja para trabajos finos en espacio reducido, las escofinas normalmente utilizadas para el trabajo de la madera y materiales no metálicos y las raspas o limas con ángulo de corte superior a 90° (en total) propias para el raspado de materiales blandos (cuero, etc.).

Sección	LIMAS PARA AFILADO DE SIERRAS	Denominación
4		Triangular extra delgada
◀	**************************************	Triangular delgada
•		Triangular normal
<b>◀</b>		Triangular pesada
•	The second of the designation of the designation of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se	Redonda paralela
•	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	Semirredonda
4		Triangular doble
•		Redonda para sierras de cadena

Sección

LIMAS DE AGUJA

Denominación

Punta plana

Redonda

Cuadrada

Media-caña

Triangular

muy duro, para poder efectuar el limado de los dientes de las sierras.

Plana paralela

La longitud de estas limas de 160 mm y el diámetro del mango 3,1 mm (pueden ser de dos puntas).

ESCOFINAS Y RASPAS

Denominación

Sección	ESCOFINAS Y RASPAS	Denominación
(	1. 1794年開始的1947年	Media-caña carpintero
		Media-caña ebanista
		Plana punta
•	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	Redonda
1		Raspa zapatero
		Raspa herrero
		Raspa herrero con espiga

#### Ahrasiyos

### PRODUCTOS ABRASIVOS AGIOMERADOS

### Abrasivos obtenidos por proceso de fabricación

- Los abrasivos obtenidos por proceso de fabricación, como los naturales se caracterizan por ser muy duros y frágiles; los principales son:
- a) El diamante, que es el más duro de los abrasivos; se utiliza para el rectificado de los carburos cementados, del vidrio. de la cerámica, y del acero para herramientas templado. Dureza en la escela de Moha = 10,
- b) El borazón (nombre comercial del nitruro de boro), es un abrasivo artificial particularmente afectivo para el rectificado de aceros para herramientas. Dureza > 9.
- c) Los abrasivos e base de óxido de aluminio; se emplean para el rectificado del acero normal y aleado que se halla en estado blando o tratado. Dureza algo mayor que 9.
- d) Los abrasivos de carburo de silício, que se eligen para el hierro fundido, metales no férreos, y materiales no metálicos. Dureza = 9.

#### Agiomeración de los abrasivos

Los principales aglomerantes de abrasivos que se emplean en la fabricación de muelas, son:

Los vitrificados, muy empleados, por su gran resistencía, no son afectados por el aque ni por los compuestos guimicos refrigerantes; resisten elevadas temperaturas. Son sensibles a los impactos.

Los resinoides, que se emplean para muelas sometidas a impactos, cargas repentinas y fuertes velocidades de trabajo; son flevibles

Los de caucho (goma), más flexibles que los resinoides; se emplean para soportar fuentes y repentinos incrementos de carga. Se utilizan corrientemente para muelas de tronzar.

Los metálicos, cuyo empleo generalizado es en las muelas de diamante.

#### Especificaciones de las muelas

La designación de las especificaciones de las muelas, implica sieta símbolos, en el orden siguienta:

- 0 Tipo de abrasivo, propio del fabricante (facultativo).
- 1 Naturaleza del abrasivo.
- 2 Grosor o tamaño del grano.
- 3 Grado o dureza.
- 4 Estructura (facultativo).
- 5 Naturaleza del aglomerante.
- 6 Tipo de aglomerante, propio del fabricante (facultativo).

#### Naturaleza del abrasivo

Se designa A para los abrasivos aluminosos y B para los carburos de silicio (BC para el borazón).

#### Grosor del grano

Es designado por números (correspondientes a las mallas de tamizado), especificando:

Grueso = 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24.

Mediano 30, 36, 46, 54, 60.

Fino - 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180.

Muy fino - 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600.

#### Grado de dureza

El grado de dureza del más blando al más duro, es designado por una letra del alfabeto de la A a la Z. La A corresponde al más blando y la Z al más duro; se especifica:

Muy blanda - D, E, F, G.

Blanda - H. I. J. K. Madia

- L. M. N. O. Dura - P, Q, R, S.

Muy dura - T, U, V, W, X, Y, Z.

### Estructura

La estructura es propia del fabricante, designándose por un número (1 a 14), especificándose:

Compacta - 0, 1, 2, 3, Media - 4, 5, 6, 7,

- 8, 9, 10, 11. Porosa

Muy porosa - 12, 13, 14.

#### Naturaleza del aglomerante

El aglomerante contiene a los granos abrasivos dispuestos irregularmente en su masa; se designa:

V = Vitrificado cerámico.

S = Silicato.

R = Caucho.

RF = Caucho con armadura de tejido incorporada.

Resina sintética

Goma laca.

Mg = Magnesio.

Abrasivos

### FORMA DE LAS MUELAS NORMALIZADAS

TABLA 30 . 11


Formas típicas de las muelas

Según la Norma UNE 16.300-75 se consideran siete formas típicas de muelas de abrasivo (la Norma americana ANSI B14.2 - 74 considera 13 formas, siete de ellas coincidentes con las consideradas por la UNE).

TIPO	SECCIÓN	APLICACIÓN
1	- D	Muela plana Rebabado a mano. Tronzado. Rectificado cilíndrico interior y exterior. Rectificado cilíndrico sin centros. Rectificado manual periférico. Afilado de herramientas.
5	u u	Muela plana con escote Rectificado cilíndrico entre puntos. Rectificado cilíndrico sin centros. Rectificado cilíndrico de interiores. Rectificado superficial.
6	B P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Muela en forma de vaso  Muela para el rectificado lateral.  Amolado con máquinas manuales (aglutinante orgánico).  Afilado de herramientas.
7	a a a	Muela con escote en las dos caras Rectificado cilíndrico entre puntos. Rectificado cilíndrico sin centros. Rectificado superficial. Afilado de herramientas.
11		Muela en forma de copa  Muela para el rectificado lateral.  Afilado de herramientas (fresas, escariadores, etc.).
12		Muela en forma de plato Afilado de herramientas por el lado lateral o frontal.
27	Plas no cilindrices	Disco de centro embutido  Rectificado con máquinas portátiles.  Tronzado utilizando el borde como cara de corte.

#### Muelas no cilíndricas

Se fabrican, normalizadas (UNE), ocho tipos o perfiles particulares (que coinciden con otros tantos de la Norma americana); los símbolos de estas fresas y la forma de los bordes se representa en las figuras que siguen:



y = x, a precisaren el pedido

Abrasivos


### MUELAS Y PUNTAS MONTADAS SOBRE VÁSTAGOS FRESAS Y PUNTAS TIPO A


TABLA 31 . 11

### Aplicación y tipos

Las muelas y puntas montadas sobre vástagos están normalizadas; se emplean para rectificado manual de lugares de difícil acceso para las de forma cilindrica (página anterior). Los granos son de óxido de aluminio o de carburo de silicio, empleándose las de óxido de aluminio para los aceros duros y templados, y las de carburo de silicio para el hierro fundido, para el bronce y otros metales no férreos.

Las velocidades de giro de estas muelas y puntas varían de 35.000 a 150.000 r.p.m. si bien, resultan limitadas por la velocidad crítica, que varía según el diámetro de la fresa, del árbol, y de la proporción suelta de éste.





### Caracterización

Las muelas de diamante constituyen una clase o tipo especial, en las que los elementos abrasivos son granos de diamante fijados por el aglomerante formando una capa sobre la cara de trabajo de un núcleo de material no abrasivo. Normalmente se aplican en el rectificado de carburos cementados, así como en el corte y tronzado del germanio y silicio.

La Norma ANSI 874.1 - 1966 especifica diez formas básicas del núcleo de la muela, con aplicación de la capa de abrasivo de diamante, como se indica en las figuras que siguen.

•		
1		1 Aplicación periférica del diamantado
		La sección diamantada se sitúa en la periférica del núcleo no abra- sivo a todo lo ancho de la muela. El grosor de la capa diamantada puede ser superior, igual o menor que el cubo de la muela.
2		2. – Aplicación lateral del diamantado
		La sección diamantada se sitúa en la cara lateral de la muela, for- mando, un anillo o corona circular de diámetro exterior igual al del núcleo no abrasivo.
3	•	3 Aplicación del diamantado en las dos caras laterales
		Como en el caso anterior (2), la sección diamantada, por coro- nas circulares, se sitúan en ambas caras laterales de la muela (una en cada una).
4		4. — Aplicación en la parte interior, achaflanada o en arco
<b>.</b>	Vina viil	La sección diamantada se sitúa en la parte lateral de la muela, desde la parte más alta del chaflán o arco hasta un punto más bajo situado hacia el centro.
5		5. — Aplicación en la parte exterior achaflanada o en arco
, ,		La sección diamantada se sitúa sobre un chaflán o arco situado en una de las caras laterales cubriéndola totalmente (desde la parte exterior más baja hasta la interior más alta).
		6 A-tiitittiiitti
		6.—Aplicación periférica parcial del diamantado
6		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.
_		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela, su ancho es inferior al de la muela,
7		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.
7		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.  7.—Aplicación parcial de una cara  La sección diamantada de forma de anillo circular, se sitúa sobre una de las caras, sin alcanzar el borde exterior, pudiendo alcanzar
_		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.  7.—Aplicación parcial de una cara  La sección diamantada de forma de anillo circular, se sitúa sobre una de las caras, sin alcanzar el borde exterior, pudiendo alcanzar el interior.
7 8		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.  7.—Aplicación parcial de una cara  La sección diamantada de forma de anillo circular, se sitúa sobre una de las caras, sin alcanzar el borde exterior, pudiendo alcanzar el interior.  8.—Total o plana  La muela está constituida, en su totalidad, por material abrasivo
7		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.  7.—Aplicación parcial de una cara  La sección diamantada de forma de anillo circular, se sitúa sobre una de las caras, sin alcanzar el borde exterior, pudiendo alcanzar el interior.  8.—Total o plena  La muela está constituida, en su totalidad, por material abrasivo diamantado.
7 8		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.  7. — Aplicación parcial de una cara  La sección diamantada de forma de anillo circular, se sitúa sobre una de las caras, sin alcanzar el borde exterior, pudiendo alcanzar el interior.  8. — Total o plana  La muela está constituida, en su totalidad, por material abrasivo diamantado.  9. — Aplicación en una esquina o borde de la muela  La sección diamantada de forma de corona circular, se sitúa periféricamente formando un borde o esquina de la muela, sin llegar
7 8 9		La sección diamantada que forma un anillo circular está situada sobre la periférica de la muela; su ancho es inferior al de la muela, y no alcanza a ninguno de los bordes.  7.—Aplicación parcial de una cara  La sección diamantada de forma de anillo circular, se sitúa sobre una de las caras, sin alcanzar el borde exterior, pudiendo alcanzar el interior.  8.—Total o plana  La muela está constituida, en su totalidad, por material abrasivo diamantado.  9.—Aplicación en una esquina o borde de la muela  La sección diamantada de forma de corona circular, se sitúa periféricamente formando un borde o esquina de la muela, sin llegar a la otra.

### DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS ABRASIVOS AGLOMERADOS

### **Especificaciones**

La designación completa de un producto aglomerado comprende, en el orden siguiente, las indicaciones de forma y dimensiones así como las características de la naturaleza interna del producto.

Ejemplo:

Forma: Tipo 1

Dimensiones: 300 × 40 × 32

Especificación: 51 A - 36 - L - 5 - V 32

### Muelas pianas - Muelas en forma de plato - Muelas de centro embutido

Se escribirá sucesivamente y por este orden:

Tipo: 1 para muelas sin encastres; 5 y 7 para muelas con uno o dos encastres respectivamente; 12 para muelas forma de plato; 27 para las muelas de centro embutido.

Las tres dimensiones; diametro exterior  $\times$  espesor  $\times$  diametro interior (D  $\times$  E  $\times$  d).

Se anotará si es preciso, debajo del número del tipo, la letra que simboliza el perfil de las muelas planas de forma no cilíndrica.

Debajo de las tres dimensiones principales, el número, el diámetro y la profundidad de los encastres. Ejemplo:

#### Muelas en forma de copa

Tipo 6 para las muelas de forma vaso; tipo 11 para las muelas de forma copa.

Las tres dimensiones; diámetro exterior  $\times$  espesor  $\times$  diámetro interior (D $\times$ E $\times$ d). Para las muelas de forma de copa, los diámetros D, D, separados por una barra inclinada.

Por debajo de las tres dimensiones principales y por orden el espesor del borde y el espesor del fondo, que se designan respectivamente el borde B y el fondo F.

Ejemplos:

B25 E,20

#### Cilindros o aros abrasivos

Se escribirá sucesivamente y por orden:

El tipo (Tipo 2); el diámetro y el espesor separador por el signo de multiplicar. D x E.

El espesor del borde, precedido por la letra convencional que lo designa.

Eiemplo:

### Bloques y limas

Para evitar toda confusión con las dimensiones de las muelas, se escribirá sucesivamente las tres dimensiones en el orden siguiente:

Altura × anchura × longitud

Para los segmentos de muelas de sección trapezoidal, se darán las dos anchuras separadas por una barra inclinada.

### Marcado de las muelas

Un ejemplo de marcado completo de las especificaciones de una muela se expresa en el ejemplo siguiente:

ORDEN DE	0	1	2	3	4	5	6
INSCRIPCION	Tipo de abrasivo	Naturaleza de abrasivo	Grosor del grano	Grado	Estructura	Naturaleza del aglomerante	Tipo de aglomerante
Ejemplo	51	A	36	L	5	V	32
Abra	sivo aluminoso	, /				/ Vi	trificado

Grado mediano

Estructura media

Grado medio

Los símbolos 0 y 6 son propios del fabricante.

Las especificaciones según la página anterior (Productos abrasivos aglomerantes).

### APLICACIÓN DE LAS MUELAS DE ABRASIVO AGLOMERADO

TABLA 34 . 11

### MUELAS PARA AFILADO DE ÚTILES (Aglomerante cerámico)

Material de los útiles		Muelas plana	s	Muelas de vaso, plato		
iviaterial de los utiles	Abrasivo	Grano	Grado	Abrasivo	Grano	Grado
Acero de útiles	A	46-80	L-M	Α	24-46	L
Acero rápido	Α .	46-80	K-M	A	24-46	К
Manual Muse	BC	60-120	G-J	ВС	36	J-K
Metal duro		50-100*	metálico	BC	80	I-J

* Grosor de los granos de diamente en micrones.

### MUELAS PARA RECTIFICADO EXTERIOR, INTERIOR Y PLANO (Aglomerante cerámico)

Material a rectificar	Abrasivo	Exterior		Interior		Plano	
iviatenai a rectincar	ADTASIVO	Grano	Grado	Grano	Grado	Grano	Grado
Acero no templado 40 a 70 kg/mm²	Α	46-60	M	46-80	J-M	2446	K
Acero templado	Α	46-60	L-K	46-80	H-L	3046	IJ
Acero rápido templado	A-B	46-60	I-K			3046	G-J
Metal duro	BC	60-80	H		Ī	5060	G∙H
Fundición	A-B	46-60	1-J	36-80	H-K	3046	-J
Aleaciones ligeras	В	46-60	1*			2036	1*

Muela con aglomerante de baquelita.

### VELOCIDAD PERIFÉRICA DE LAS MUELAS

Agiomerante	Velocidad, v m/seg.	Clase de trabajo	Velocidad, v m/seg.
Vitrificado	2530	Desbastado	2530
Silicoide	35	Afinado	2530
Resincide		Amolado interior	2035
Caucho	, 45 <b>80</b>	Amoiago interior	2035
Goma laca		Tronzado	80
Metálico (muelas de dismanti	1222	Amolado a mano	25

 $v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000 \times 80} \; ; \qquad n = \frac{v \cdot 1000 \times 60}{\pi \cdot d} \; , \quad \text{siendo} \; .$ 

v = velocidad periférica (m/seg).

n = número de vueltas de la muela por minuto

d – diámetro de la muela en mm.

### VELOCIDAD PERIFÉRICA DE LA PIEZA (M/MIN)

	*LEUCIDAD	Line Line	A DE EXTINE		''	
Massiel de la siere	Rectificado exterior		Rectificado interior		Aplanado	
Material de la pieza	Desbastado	A <i>caba</i> do	Desbastado	Acabado	Desbastado	Acabado
Acero dulce	1825	1220	1824	1218	510	38
Acero templado	1522	1018	1520	812	812	58
Fundición	2535	2030	2024	812	28	25
Cobre, latón, bronce	3040	2535	2024	1518	510	515
Aleaciones ligeras	4050	3040	3040	2030	38	26

### VELOCIDAD DE AVANCE LONGITUDINAL

Desbastado ..... 2/3...3/4 del ancho de la muela, por revolución de la pieza.

Acabado ...... 1/4...1/3 del ancho de la muela, por revolución de la pieza.

Superacabado ... 0,5 m/min.

### PROFUNDIDAD DEL PASO DE LA MUELA, EN MM.

Material	Rectificad	do exterior	Rectificado interior		
Waterial	Desbastado	Acabado	Desbastado	Acabado	
Aceros	0,020,04	0,0050,02	0,010,02	0,005	
Fundiciones	0,030,08	0,010,02	0,010,03	0,005	

### SOBREESPESOR PARA EL TRABAJO DE RECTIFICADO

La cantidad (espesor) de material arrancado en el rectificado de una pieza, depende de su dimensión (la rectificada) y de la calidad del material; se admite generalmente:

- 0,2...0,5 del diámetro como sobreespesor para el desbastado
- 0,01...0,05 mm de más del diámetro para el acabado
- 0,002...0,005 mm de más del diámetro para el superacabado

Los datos que figuran en las Tablas arriba indicadas pueden variar según las dimensiones y forma de la pieza, y de la calidad del material.

# SECCIÓN DUODÉCIMA

### **OPERACIONES DE MECANIZADO**


(Torneado, fresado, tallado, limado y cepillado, brochado, taladrado, roscado)

		Página
	Torneado de cuerpos cónicos.—Conicidad y pendiente	458
	Torneado de conos. – Procedimientos	459
Tabla 1 . 12	Torneado de cuerpos cónicos. — Conicidad y valores angulares	460
	Torneado de roscas. – Disposición de tren de ruedas	461
	Torneado de roscas Torno con husillo de paso métrico	462
	Torneado de roscas Torno con husillo de paso en pulgadas	463
	Torneado de tornillos sin fin	464
Tabla 2.12	Torno de paso en milimetros. — Tren de ruedas para rosca de paso en milimetros.	465
Tabla 3 . 12	Torno de paso en milimetros. — Tren de ruedas para rosca de paso en pulgadas.	466
	Torno de paso en pulgadas. — Tren de ruedas para rosca de paso en pulgadas.	
	Torno de paso en pulgadas. — Tren de ruedas para rosca de paso en milímetros.	468
	Moleteado	469
Tabla 7 . 12	Centros para el trabajo de torneado entre puntos	470
	Tallado de los dientes (engranajes) Tolerancias y medición	471
Tabla 8 12	Tallado de dientes. – Fresas de forma para módulo y paso diametral (pitch).	472
Tabla 9 12	Tallado de dientes. – Perfil del diente de la fresa, y cremallera tipo	473
Tabla 10 12	Tallado de dientes. – Perfiles y dimensiones de las fresas de forma	474
Tabla 11 . 12	Tallado de dientes. – Dimensiones de las fresas de forma, y tolerancias	475
Tabla 12 . 12	Tallado de dientes. – Fresa madre de un filete para módulos de 1 a 20	476
Tabla 13 . 12	Tallado de dientes. — Control de dimensiones de los dientes	477
Tabla 14 . 12	Tallado de dientes. – Control de los diámetros primitivos	478
Tabla 15 . 12	Tallado de engranajes helicoidales. — Determinación del número de la fresa	479
Tabla 16 , 12	Tallado de engranajes conicorrectos. – Determinación del número de la fresa	480
14514 10 . 12	Tallado de engranajes conicorrectos en fresadora universal	481
Tabla 17 . 12	Cuchillas para torneado. — Velocidades de corte con útiles de acero rápido	482
Tabla 18, . 12	Velocidades de corte con plaquitas de metal duro (grupos de empleo P) .	483
	Velocidades de corte con plaquitas de metal duro (grupo de empleo K y M)	484
14Bid 102 . 12	Tiempos de corte en el torneado	485
Tabla 19 . 12	Cuchillas para cepillado y mandrinado. — Aplicación de plaquitas de metal duro.	
Tabla 19 . 12	Cuchillas para mortajado. — Disposición y aplicación	487
1808 20 . 12	Tiempos de corte en el cepillado	488
Tabla 21 . 12	Operaciones de fresado	489
	Fresado de metales. — Aplicación orientativa de fresas. Lubricantes de corte	490
18018 22 . 12	Tiempos de corte en el fresado	491
Tabla 23 . 12	Brochado. – Valores indicativos	492
Tabla 24 . 12	Brocas Aplicación. Valores indicativos	493
Tabla 25 . 12		494
Tabla 25 . 12 Tabla 26 . 12	Taladrado. — Utiles para escariado y avellanado	_
ta∪la 20 . IZ	Escariadores de manguito. — Disposiciones. Valores indicativos. Lubricantes.	495
T-bl- 27 12	Tiempos de corte en el taladrado	496 497
Table 27 . 12	Roscado con machos Machos de roscar	497 498
Tabla 28 . 12	Roscado con machos. — Diámetro de los agujeros de prerroscado	498

### TORNEADO DE CUERPOS CÓNICOS CONICIDAD Y PENDIENTE


### Conicidad

Conicidad es la relación entre el diámetro de un cono y su longitud o altura,  $c = \frac{D}{L}$ 



Conicidad, 
$$c = \frac{D}{1}$$
;  $tg \frac{\alpha}{2} = \frac{D}{2 \cdot 1}$ 

Conicidad %, c % = 100 
$$\cdot$$
  $\frac{D}{I}$  ; tg  $\frac{\alpha}{2}$  =  $\frac{c \%}{200}$ 




Conicided, 
$$c = \frac{D-d}{4l}$$
; to  $\frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2l}$ 

Conicidad %, c % = 
$$100 \cdot \frac{D-d}{2 \cdot l}$$
; tg  $\frac{\alpha}{2} = \frac{c \%}{200}$ 


#### Pendient

Pendiente de un cono es la relación entre su radio y la longitud o altura,  $p = \frac{r}{1}$ 



Pendiente, p = 
$$\frac{D}{2+1}$$
 = tg  $\alpha'$ 

Pendiente %, p % = 
$$100 \cdot \frac{D}{2 \cdot I}$$
 (= 100 tg  $\alpha'$ ); tg  $\alpha' = \frac{p \%}{100}$ 




Pendiente, 
$$p = \frac{D - d}{2 \cdot 1} = tg \alpha'$$

Pendiente %, p % = 
$$100 \cdot \frac{D - d}{2 \cdot l}$$
 (=  $100 \text{ tg } \alpha'$ ); tg  $\alpha' = \frac{p \%}{100}$ 

La conicidad c es el doble de la pendiente p, c =  $2 \cdot p$ ; también  $\alpha = 2 \cdot \alpha'$ 

Ejemplo 1.º




Conicidad, c = 
$$\frac{120}{150}$$
 = 1:2,5; c % =  $100 \times \frac{120}{150}$  = 80%

Pendiente, p = 
$$\frac{120}{2 \times 150}$$
 = 1:35; p % =  $100 \times \frac{120}{150}$  =  $40\%$ 

$$tg \; \frac{\alpha}{2} \; = \; \frac{120}{2 \times 150} \; = \; 0,40 \; \left( = \; \frac{80}{200} \; = \; \frac{40}{100} \right) \; ; \; \alpha \; = \; 21,8^{\circ} \; (= \; 21^{\circ}48'5'')$$

Ejemplo 2.º



Conicidad, 
$$c = \frac{120 - 60}{150} = 1:2,5$$
;  $c\% = 100 \times \frac{120 - 60}{150} = 40\%$ 

Pendiente, p = 
$$\frac{120 - 60}{2 \times 150}$$
 = 1:5; c% =  $100 \times \frac{120 - 60}{2 \times 150}$  = 20%

$$tg \frac{\alpha}{2} = \frac{120-60}{2 \times 150} = 0.20 \left( = \frac{40}{200} = \frac{20}{100} \right); \frac{\alpha}{2} = 11.31^{\circ} (= 11^{\circ}18'36'')$$

Ejemplo 3.°. Angulo de pendiente correspondiente a una conicidad del 80%

$$tg \frac{\alpha}{2} = \frac{80}{200} = 0.4; \frac{\alpha}{2} = 21.8^{\circ} (= 21^{\circ}48'5'')$$

Ejemplo 4.º. Angulo correspondiente a una pendiente del 40%

$$tg \frac{\alpha}{2} = \frac{40}{100} = 0.4; \alpha = 21.8^{\circ}$$


NOTA. - Los ángulos correspondientes a valores de tangentes se determinarán en las Tablas 4₃-1 y 4₄-1.

### Operaciones para torneado

### TORNEADO DE CONOS. – PROCEDIMIENTOS

### Por orientación del carro portaútil


La inclinación del carro será igual a la mitad del ángulo de conicidad o igual al ángulo de pendiente del cono. El reglaje es preciso, y puede tornear interior y exteriormente; la operación se realiza a mano. Trabajo medio; se utiliza para piezas cortas y conicidades importantes.



NOTA. -- Como aplicación para determinar los ángulos de inclinación del carro, a/, sirven los ejempos de la página anterior.

### Por desplazamiento del contrapunto

El desplazamiento del contrapunto permite la utilización del avance automático; no se puede efectuar el tornesdo interior. Trabajo medio, utilizado para piezas largas con poca conicidad.



Ejemplo 1.°. Diámetros, D = 120 mm y d = 60 mm; longitud, I = 150 mm 
$$120 - 60$$

$$x = \frac{120 - 60}{2} = 30 \text{ mm}.$$

Ejemplo 2.°. - Diámetros D = 120 mm y d = 60 mm; longitudes, L = 300 mm, I = 150 mm.


$$x = \frac{300 \times (120 - 60)}{2 \times 150} = 30 \text{ mm}.$$

Ejemplo 3.°. — Conicidad, c = 15%; longitud, L = 500 mm.

$$x = \frac{15 \times 500}{200} = 37.5 \text{ mm}.$$

#### Por medio de copiador (mecánico o hidráulico)

El reglaje es fácil, permite utilizar el avance automático; la superficie es reglada con precisión. La conicidad será reducida, y la longitud I está limitada por la de la guía del copiador.





Ejemplos. — Son de aplicación los ejemplos del caso 1.º (orientación de la guía en lugar del carro portautil). NOTA. — En todo caso, el filo del útil cortante estará a la misma altura que la de los puntos del tomo.

 $\alpha' = \frac{\alpha}{2}$ 

## TORNEADO DE CUERPOS CÓNICOS CONICIDAD Y VALORES ANGULARES

TABLA 1 . 12






tg	α΄	=	$\frac{D-d}{2\cdot l}$

Conveided %	Inclinación 0 pendiente	Convoidad %	Inclinación o pendiente	Conicidad %	Inclinación o pendiente	Conicidad Pulgadas por pie	Inclinación o pendiente	Conicidad Pulgadas por pie	Inclinación o pendiente	Conicidad Pulgadas por pie	Inclinación o pendiente
2	0°34′	70	. 19°17′	138	34°26'	1/64	0°2'	1 1/B	2°41′	4 1/2	10°37'
4	1°9′	72	. 19°48'	140	35°0′	1/32	0°4′	1 3/16	2°50′	4 5/B	10°54′
6	1°43′	74	20°18′	142	35°22′	1/16	0°9′	1 1/4	2°59′	4 3/4	11°12′
8	2°17′	76	20°48′	144	35°45′	3/32	0°13′	1 5/16	3 ₆ 8,	4 7/8	11°29′
10	2°52′	78	21°18′	146	36°8′	1/8	0°18′	1 3/8	3°17′	5"	11°46′
12	3°26′	80	21°48′	148	36°30′	5/32	0°22′	1 7/16	3°26'	5 1/8	12°3′
14	4°0′	82	22°18′	150	36°52′	3/16	0°27′	1 1/2	3°35'	5 1/4	12°20'
16	4°34′	84	22°47'	152	37°14′	7/32	0°31′	1 9/16	3°43′	5 3/8	12°37′
18	5°9'	86	23°16′	154	37°36′	1/4	0°36′	1 5/8	3°52′	5 1/2	12°54′
20	5°43′	88	23°45′	156	37°58′	9/32	0°40′	1 11/16	4°1′	5 5/8	13°11′
22	6°17'	90	24°14′	158	38°18′	5/16	0°45′	1 3/4	4°10′	5 3/4	13°28′
24	6°51′	92	24°42′	160	38°40′	11/32	0°49′	1 13/16	4°19′	5 7/8	13°45′
26	7°24'	94	25°10′	162	39°0'	3/8	0°54′	1 7/8	4°28′	6"	14°2′
28	7°58′	96	25°38′	164	39°21'	13/32	0°58′	1 15/16	4°37′	6 1/8	14°19′
30	8°32′	98	26°6′	166	39°42'	7/16	1°3′	2"	4°46′	6 1/4	14°36′
32	9°5′	100	26°34′	168	40°2'	15/32	1°7'	2 1/8	5°4′	6 3/8	14°53′
34	9°39′	102	27°1′	170	40°22'	1/2	1°12'	2 1/4	5°21′	6 1/2	15°9′
36	10°12′	104	27°28′	172	40°42′	17/32	1°16′	2 3/8	5°39′	6 5/8	15°26′
38	10°45′	106	27°55′	174	41°1′	9/16	1°21′	2 1/2	5°57′	6 3/4	15°43'
40	11°19′	108	28°22'	176	41°21′	19/32	1°25′	2 5/8	6°15′	6 7/8	15°59′
42	11°52′	110	28°49'	178	41°40′	5/8	1°30′	2 3/4	6°32′	7"	16°16′
44	12°24′	112	29°15′	180	41°59′	21/32	1°34′	2 7/8	6°50'	7 1/8	16°32′
46	12°57'	114	29°41′	182	42°18′	11/16	1°38′	3''	7°8′	7 1/4	16°49′
48	13°30′	116	30°7′	184	42°37′	23/32	1°43′	3 1/8	7°25′	7 3/8	17°5′
50	14°2′	118	30°32′	186	42°55′	3/4	1°47′	3 1/4	7°43′	7 1/2	17°21′
52	14°34′	120	30°58′	188	43°14′	25/32	1°52′	3 3/8	8°0,	7 5/8	17°38'
54	15°7′	122	31°23′	190	43°32′	13/16	1°56′	3 1/2	8°18′	7 3/4	17°54′
<b>56</b>	15°38′	124	31°48′	192 1	43°50'	27/32	2°1′	3 5/8	8°35′	8′′	18°26′
58	16°10′	126	32°13′	194	44°8'	7/8	2°5′	3 3/4	8°53′	8 1/8	18°42'
60	16°42'	128	32°37′	196	44°25′	29/32	2° 10′	3 7/8	9°10′	8 1/4	18°58′
62	17°13′	130	33°1′	198	44°43'	15/16	2°14′	4''	9°28′	8 3/8	19°14′
64	17°45′	132	33°25'	200	45°0′	31/32	2°19'	4 1/8	9°45′	8 1/2	19°30′
66	18°16′	134	33°49′			1''	2°23′	4 1/4	10°3'	8 5/8	19°46′
68	18°47′	136	34°13′			1 1/16	2°32'	4 3/8	10°20′	8 3/4	20°2′

# Operaciones para torneado

### TORNEADO DE ROSCAS. – DISPOSICIÓN DEL TREN DE RUEDAS



Rueda A, conductora, de z, dientes

Rueda B, conducida, de z_b dientes

Rueda C, conductora, de z_e dientes

Rueda D, conducida, de z, dientes

Para que las ruedas puedan montarse engranando, sin interferir con los ejes, se hará:

$$z_a + z_b \ge z_c + 15$$
;  $z_c + z_d \ge z_b + 15$ 

El lote de ruedas para roscar en tornos, está compuesto por la de z dientes =

22, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 60, 65, 70, ... 125, 127.
 Las ruedas de roscar son del mismo paso, bien sean del Sistema de Módulo o del de Diametral Pitch.

### Cálculo de las ruedas para roscar

El paso de los husillos portacarros de tornos, P_n, está normalizado, y se fabrican de los siguientes: P_n = 4, 5, 6, 10, 12 milímetros, γ ¼, ½, pulgadas.

Los pasos de las piezas a roscar, P., serán de la misma unidad (milimetros o pulgadas), que los P., de los husillos; si son diferentes se transformarán haciendo:


Paso en milímetros = paso en pulgadas × 25,4

La razón entre el paso P, de la rosca y el P, del husillo, es el siguiente:

Paso de la rosca, Pr. Paso del husillo, P. Producto del número de dientes de las ruedas conductoras, A · C; asimismo, Producto del número de dientes de las ruedas conducidas, B · D;

Hilos de rosca por pulgada, H_n = Producto del número de dientes de las ruedas conducidas, B · D Producto del número de dientes de las ruedas conductoras, A · C

Cuando la razón de las ruedas es mayor que 1/6, se puede utilizar un montaje de dos ruedas (la A y la D) con una intermedia, que no modifica el paso, pero si el sentido de giro. El montaje de las ruedas se indica en las figuras que siguen.



$$\frac{P_r}{P_h} = \frac{A}{D}$$

$$\frac{P_r}{P_h} - \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$


$$\frac{H_t}{H_s} = \frac{8 \cdot C}{A \cdot C}$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{B \cdot D \cdot F}{A \cdot C \cdot E}$$

### TORNEADO DE ROSCAS TORNO CON HUSILLO DE PASO MÉTRICO

Rosca métrica en un torno con husillo de paso métrico

a) Rosca M 20 en un torno con husillo de 10 mm de paso.




El paso de la rosca M 20 es igual 2.5 mm (Tabla 1-13),

$$\frac{P_r}{P_r} = \frac{2.5}{10} = \frac{1}{4} = \frac{20}{80} \left( = \frac{20 \times 25}{50 \times 40} \right)$$

Como la razón  $\frac{1}{4} > \frac{1}{6}$ , se dispondrán dos ruedas, A de 20 dientes y B de 80 dientes (o 30 y 120 dientes), con una rueda intermedia, o A = 20, B = 50, C = 25, D = 40.

(El número de dientes de la rueda más pequeña, es z = 20).

b) Rosca M 3 en un torno con husillo de 6 mm. de paso.



$$\frac{P_r}{P_h} = \frac{0.5}{6} = \frac{1}{12} = \frac{10}{120} = \frac{20}{240}$$
. No dispone de rueda de 240 dientes,

y como la razón  $\frac{1}{12} < \frac{1}{6}$ , se dispondrá un juego de cuatro ruedas.

$$\frac{10}{120} = \frac{2 \times 5}{6 \times 20} = \frac{20 \times 25}{60 \times 100} ; z_a = 20, z_b = 60, z_c = 25, z_d = 100$$
Comprobación,  $20 + 60 = 80 > 25 + 15 = 40$ ;  $25 + 100 = 125 > 60 + 15 = 75$  (admisible).

Rosca de paso en pulgadas en un torno con husillo de paso métrico

a) Rosca Whitworth de 3/4" en un torno con husillo de 6 mm. de paso.



La rosca Withworth de 3/4" tiene hilos (pasos) por pulgada (Tabla 2.13).


$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\frac{25.4}{10}}{6} = \frac{25.4}{60} = \frac{127}{300} = \frac{127 \times 40}{100 \times 120}$$

se dispondrán cuatro ruedas, A de  $z_a=127~B$  de  $z_b=100$ , C de  $z_c=40~y~D$  de  $z_d=120~dientes$ .

$$C_{r} z_{c} = 40$$

Comprobación, 127 + 100 = 227 > 40 + 15 = 56; 40 + 120 = 160 > 100 + 15 = 115 (admisible).

b) Rosca de 5/8" de paso en un torno con husillo de 10 mm, de paso.



$$\frac{P_{h}}{P_{h}} = \frac{\frac{5 \times 25,4}{8}}{10} = \frac{5 \times 25,4}{8 \times 10} = \frac{127 \times 75}{60 \times 100}$$

B,  $z_b = 60$ se dispondrán cuatro ruedas, A de  $z_a = 127$ , B de  $z_b = 60$ , C de  $z_c = 75$ , y D de C.  $z_c = 75$ 


Comprobación, 127+60=187>75+15=90; 75+100=175>60+15=75 (admisible).

 $D. z_n = 100$ 

### TORNEADO DE ROSCAS TORNO CON HUSILLO DE PASO EN PULGADAS

Rosca de paso en pulgadas en un torno con husillo de paso en pulgadas

a) Rosca de 5/8" de paso en un torno con husillo de 1/4" de paso




$$\frac{P_r}{P_h} = \frac{\frac{5}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{5 \times 4}{8 \times 1} = \frac{20}{8} \left( = \frac{2.5}{1} > \frac{1}{6} \right); \frac{20}{8} = \frac{50}{20} \quad \left( = \frac{75}{30} \right)$$

Se dispondrán dos ruedas, A de 20 dientes y D de 50 dientes, con una rueda intermedia.

D, z = 20

(El número de dientes de la rueda más pequeña, es z = 20).

b) Rosca Whitworth de 1/4" en un torno con husillo de 1/4" de paso.



$$\frac{P_c}{P_h} = \frac{\frac{25.4}{20}}{\frac{25.4}{4}} = \frac{4}{20} \left( = \frac{1}{5} \right) = \frac{20}{100} \left( = \frac{24}{120} \right)$$

Se dispondrán dos ruedas, A de 20 dientes y D de 100 dientes, con una rueda intermedia.

A. z = 100

Rosca métrica en un torno con husillo de paso en pulgadas

Rosca de 20 mm. de paso en un torno con husillo de 1/4" de paso.



$$\frac{P_{1}}{P_{11}} = \frac{20}{25.4} = \frac{80}{25.4} = \frac{400}{127} = \frac{100 \times 80}{20 \times 127}$$

 $C_{z} = 80$ 

Se dispondrán cuatro ruedas, A de  $z_u = 100$ , B de  $z_b = 20$ , C de  $c_s = 80$  y D de  $z_d = 127$  dientes.

$$B, z = 20$$

Comprobación, 100 + 20 = 120 > 80 + 15 = 95; 80 + 127 = 207 > 20 + 120 = 207+ 15 = 35 (admisible).

D, z = 127

A.z = 70

b) Rosca M 30 en un torno con husillo de 1/4" de paso



$$\frac{P_{r}}{P_{h}} = \frac{3.5}{\underline{25.4}} = \frac{3.5 \times 4}{25.4} = \frac{70}{127} \left( = \frac{50 \times 35}{25 \times 127} \right)$$

La rosca M 30 es de 3,5 mm de paso (Tabla 1.13).

Se dispondrán dos ruedas, A de z, = 70 y D de 127 dientes, con una rueda intermedia, o cuatro, A = 50, B = 25, C = 35, D = 127).

### TORNEADO DE TORNILLOS SIN FIN

### Paso axial del tornillo sin fin

En los tornillos sin fin de paso métrico, el módulo axial  $m_n$  es igual al módulo m (Tabla 30.9) y el paso de la hélice  $p_n = \pi \cdot m \cdot z$ , siendo z el número de filetes o entradas del sin fin.

En los cálculos del tren de ruedas para el torneado de los tornillos sin fin, el valor de  $\pi$  con suficiente aproximación puede ser substituido:

a) 
$$\pi = \frac{22}{7}$$
 (= 3,14286, que representa una diferencia de 0,00126 o el 0,04% de 3,1416)

b) 
$$\pi = \frac{24 \times 36}{11 \times 25}$$
 (= 3,14182, que representa una diferencia de 0,00022 o el 0,007% de 3,1416).

c) 
$$\pi = \frac{21 \times 19}{127}$$
 (# 3,14173, que representa una diferencia de 0,00013 o el 0,004% de 3,1416).

#### Cálculo del tren de ruedas

Ejemplo 1.°. — Tren de ruedas para tornear un tornillo sin fin de módulo axial  $m_{xt} = 4$  y de 2 filetes, en un torno con husillo de 5 mm de paso.

$$\frac{P_i}{P_i}$$
  $\frac{22}{7} \times 4 \times 2 = \frac{22 \times 8}{35} = \frac{-80 \times 44}{20 \times 35}$ 

Se dispondrán ruedas, A de  $z_a = 80$ , B de  $z_b = 20$ , C de  $z_c = 44$ , D de  $z_d = 35$  dientes. (80 + 20 - 100 > 44 + 15 = 59; 44 + 35 = 79 > 20 + 15 = 35).

Ejemplo 2.°. — Tren de ruedas para tornear un tornillo sin fin de 4 entradas, módulo axial  $m_{\star i} = 10$ , en un torno con husillo de 12 mm de paso.

$$\frac{P_1}{P_2}$$
  $\frac{22}{7} \times 10 \times 4 = \frac{22 \times 40}{7 \times 12} = \frac{110 \times 100}{35 \times 30}$  (= 10,4762).

Se dispondrán ruedas, A de z. = 110, B de  $z_b = 30$ , C de  $z_c = 100$  y D de  $z_d = 35$  dientes. Comprobación: 110 + 30 = 140 > 110 + 15 = 115; 100 + 35 = 135 > 30 + 15 = 45.

El paso de la hélice del tornillo propuesto, es  $\pi \times 10 \times 4 = 125,664$  mm.

El paso de la hélice del tornillo torneado según el tren de ruedas determinado, resultaría:

$$p_b = 10.4762 \times 12 = 125.7144 \text{ mm}.$$

Si, por ejemplo, se hace el ángulo de la hélice del sin fin,  $B_1 = 65^{\circ}$ , según este último paso de la hélice, el diametro primitivo del tornillo sin fin debe ser:

$$d_1 = \frac{p_h + tg \beta_1}{\pi} = \frac{125,7144 \times 2,1445}{\pi} = 85,82 \text{ mm}$$

Engranando con una rueda cuyo diámetro primitivo, por ejemplo, d₂ = 260 mm, la distancia entre centros del engranaje de tornillo sin fin, sería:


$$C = \frac{85,82 + 260}{2} = 172,91 \text{ mm}$$

(La rueda del tornillo sin fin no se modificaria; el diámetro de la fresa para su tallado será exactamente igual a la que correspondería al tornillo sin fin torneado.)

Operaciones para torneado

## TORNO CON HUSILLO DE PASO EN MILÍMETROS Tren de ruedas para rosca de paso en milimetros

TABLA 2 . 12




Paso de la rosca en	Número	o de dier	ntes de la	a rueda	Paso de la rosca en	Númer	o de dier	ites de la	rueda
milímetros P,	A	В	С	D	milimetros P,	A	В	С	D
					0,25	20	80	25	125
					0,3	20	80	30	125
0,4	20	100	25	125	0,4	20	50	25	125
0,5	20	80	25	125	0,5	20	40	25	125
0,6	20	80	30	125	0,6	20	40	30	125
0,7	20	80	35	125	0,7	20	40	35	125
0,8	20	50	25	125	0,8	40	50	25	125
1	20	40	25	125	1	50	40	20	125
1,25	20	40	25	100	1,25	50	40	25	125
1,5	20	40	30	100	1,5	30	40	50	125
1,75	20	40	35	100	1,75	50	80	70	125
2	20	40	30	75	2	30	25	20	60
2,5	20	50	25	40	2,5	50	25	30	120
3	20	50	30	40	3	40	25	30	80
3,5	20	50	35	40	3,5	35	25	40	80
4	40	60	30	50	4	30	45	60	50
4,5	40	50	45	80	4,5	40	25	45	80
5	40	50	75	120	5	40	50	75	60
5,5	30	60	55	50	5,5	45	30	55	75
6	45	30	20	50	6	45	30	40	50
7	· 35	20	40	100	7	35	20	40	50
8	40	25	50	100	8	60	25	50	79
9	40	20	45	100	9	i 40	20	45	50
10	40	20	30	60	10	80	20	30	60
12	50	25	45	75	12	80	20	30	50
14	60	30	35	50	14	60	30	70	50
16	70	35	40	50	16	70	35	40	25
18	80	50	40	50	18	80	50	45	20
20	75	30	40	50	20	75	30	40	2
24	60	20	40	50	24	60	20	40	25
26	65	20	40	50	26	65	20	40	25
28	60	30	70	50	28	60	30	70	25

Operaciones para torneado

## TORNO CON HUSILLO DE PASO EN MILIMETROS Tren de ruedas para rosca de paso en puigadas

TABLA 3 . 12




N.º de hilos de rosca	Númei	o de diei	ntes de l	a rueda	N.º de hilos de rosca	Número de dientes de la rueda				
por pulgada H,	. A	В	с	D	por pulgada H,	A	В	С	D	
1	127	20	40	50	1	127	25	20	40	
1 1/2	127	30	20	50	1 1/2	127	30	20	50	
2	127	25	20	40	2	127	40	20	50	
2 1/4	127	25	20	45	2 1/4	127	45	20	50	
2 1/2	127	25	20	50	2 1/2	127	50	30	75	
2 5/8	127	42	48	75	2 5/8	127	42	40	125	
2 3/4	127	25	20	55	2 3/4	127	50	20	55	
2 7/8	127	25	40	115	2 7/8	127	25	20	115	
3	127	25	20	60	3	127	50	20	60	
3 1/4	127	25	20	65	3 1/4	127	50	20	65	
3 1/2	127	35	20	50	3 1/2	127	50	20	70	
4	127	40	20	50	4	127	50	20	80	
4 1/2	127	45	20	50	4 1/2	127	50	20	90	
5	127	25	20	100	5	127	50	20	100	
6	127	30	20	100	6	127	60	20	100	
7	127	35	20	100	7	127	70	20	100	
8	127	40	20	100	8	127	80	20	100	
9	127	45	20	100	9	127	90	20	100	
10	127	50	25	125	10	127	100	25	125	
11	127	55	20	100	11	127	100	20	110	
12	127	60	20	100	12	127	100	20	120	
14	127	70	20	100		<del></del>				
16	127	80	20	100	. W 1" = 8	W13/4" = 5	hilos por 1"	W4 "=3	hilos po	
18	127	90	20	100	hilos por 1"	W 1 7/8" = 4	1/2 hilos por 1"	W 4 1/4" = 27	/a hãos po	
20	127	100	25	125	W 1 1/8" = 7	W2 "=4	1/2 hilos por 1"	W \$ 1/2" = 27	78 hillos por	
22	127	100	20	110	hilos por 1"	W21/4" = 4	hãos por 1"	W 4 3/4" = 2 3	v4 hilos po	
24	127	100	20	120		W21/2" = 4	hilos por 1"	W 5 " = 23	/4 hilos por	
Rosca Whitwo						W 2 3/4" = 3	1/2 hilos por 1°	W 5 1/4" = 2 5	ve hilos poi	
W 1/4 " = 20 hilos		W 1/2" = 1/		,	4" = 7 hilos por 1"			W 5 1/2" = 2 6		
W 5/16" = 18 hijos		W 5/8" = 1		W 1 3/1	e" = 6 hilos por 1"			W 5 3/4" = 21		
W 3/8 " = 16 hilos	por 1"	W 3/4" = 1	hãos por 1"	W11/2	2" = 6 hillos per 1"	W31/2" = 3:	74 hilos nor 1"	W6" = 21	/2 hilos po	

Operaciones para torneado

## TORNO CON HUSILLO DE PASO EN PULGADAS Tren de ruedas para rosca de paso en milímetros

TABLA 4 . 12




Paso de la rosca en	Númei	ro de dier	ites de la	rueda	Paso de la rosca en	Número de dientes de la rue				
milimetros P,	A	В	С	D	milimetros P,	A	В	С	D	
					0,25	20	100	25	127	
					0,3	20	100	30	127	
0,4	20	125	25	127	0,4	20	100	40	127	
0,5	20	100	25	127	0,5	20	50	25	127	
0,6	20	100	30	127	0,6	20	50	30	127	
0,7	20	100	35	127	0,7	20	50	35	127	
8,0	20	75	30	127	0,8	20	50	40	127	
1	25	50	20	127	1	20	Rueda ir	ntermedia	127	
1,25	25	60	30	127	1,25	25	Rueda ir	ntermedia	127	
1,5	. 30	50	25	127	1,5	30	Rueda ir	ntermedia	127	
1,75	35	50	25	127	1,75	35	Rueda ir	ntermedia	127	
2	20	Rueda in	termedia	127	2	40	Rueda ir	ntermedia	127	
2,5	25	Rueda in	termedia	127	2,5	50	Rueda ir	ntermedia	12	
3	30	Rueda in	termedia	127	3	60	Rueda ir	ntermedia	12	
3,5	35	'Rueda in	termedia	127	3,5	50	25	35	12	
4	40	Rueda in	termedia	127	4	50	25	40	12	
4,5	45	Rueda in	termedia	127	4,5	50	25	45	12	
5	50	Rueda in	termedia	127	5	50	20	40	12	
5,5	55	Rueda in	termedia	127	5,5	55	20	40	12	
6	60	Rueda in	termedia	127	6	60	20	40	127	
7	40	20	35	127	7	60	30	70	12.	
8	40	25	50	127	8	70	35	80	127	
9	40	20	45	127	9	90	30	60	123	
10	60	30	50	127	10	75	30	80	12	
12	60	40	80	127	12	90	30	80	12	
14	70	40	80	127	14	105	30	80	12	
16	80	30	60	127	16	100	25	80	12	
18	90	30	60	127	18	100	25	90	12	
20	100	30	60	127	20	100	20	80	12	
24	100	25	60	127	24	100	25	120	12	
26	100	25	65	127						
28	100	25	70	127						


Operaciones para torneado


## TORNO CON HUSILLO DE PASO EN PULGADAS Tren de ruedas para rosca de paso en pulgadas

TABLA 5 . 12




N.º de hilos de rosca	Núme	ero de die	ntes de la	rueda	N.º de hilos de rosca por pulgada H,	Número de dientes de la rueda				
por pulgada H,	Α	В	C	D		A	В	С	D	
1	40	80	100	25	1	50	25	60	30	
1 1/2	40	50	75	45	1 1/2	60	90	100	25	
2	40	80	100	50	2	60	45	75	50	
2 1/4	60	30	20	45	2 1/4	40	90	100	2	
2 1/2	45	30	40	75	2 1/2	30	45	60	2	
2 5/8	40	42	60	75	2 5/8	80	42	40	50	
2 3/4	30	75	60	33	2 3/4	40	50	60	33	
2 7/8	40	115	90	45	2 7/8	80	115	90	4!	
3	40	100	75	45	3	30	45	40	2	
3 1/4	20	50	40	26	3 1/8	40	75	60	20	
3 1/2	30	105	100	50	3 1/2	30	105	100	2!	
4	30	100	75	45	4	30	45	60	40	
4 1/2	30	45	50	75	4 1/2	40	30	50	7	
5	30	60	40	50	5	30	45	60	50	
6	25	Rueda ir	ntermedia	75	6	30	90	100	50	
7	20	Rueda ir	ntermedia	70	7	30	45	60	70	
8	20	Rueda ir	ntermedia	80	8	30	40	50	7!	
9	20	Rueda ir	ntermedia	90	9	30	45	60	96	
10	20	Rueda ir	ntermedia	100	10	30	45	60	100	
11	20	Rueda ir	ntermedia	110	11	30	45	60	110	
12	20	Rueda ir	termedia	120	12	30	45	60	120	
14	20	. 70	50	100	14	20	Rueda ir	ntermedia	70	
16	20	80	50	100	16	20	Rueda ir	ntermedia	80	
18	20	90	50	100	18	20	Rueda ir	ntermedia	90	
20	20	80	40	100	20	20	1	ntermedia	100	
22	20	100	50	110	22	20	Rueda ir	ntermedia	110	
24	20	60	25	100	24	20	Rueda ir	ntermedia	120	
26	20	65	25	100	26	25	65	40	100	
28	20	70	25	100	28	20	70	60	120	
32	20	80	25	100	32	25	80	40	100	
36	20	90	25	100	36	25	90	40	100	
40	20	100	25	120	40	20	60	30	100	






Moleteado en cruz



Moleteado en X



Detaile del moleteado


Moleteado		P	arale	lo .			Cruz	ado		i			En	X			
Material	Material Todos los materiales			les	Ebonite y análogos			Met	al lige fibra,		tón,	Acero					
Diámetro	1	Ā	ncho	b		Ancho b			Ancho b				Ancho b				
ď	2	6	16	32	>32	6	16	32	>32	6	16	32	>32	6	16	32	>32
mm		_ ,	aso j	,			Pas	юр			Pas	ор			Pas	ор	
hasta 8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
>816	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
> 1632	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1
>3263	0,6	0,6	0,8	1	1	0,6	0,8	1	1	0,6	0,8	1	1	0,8	1	1,2	1,2
>63100	0,8	0,8	0,8	1	1,2	0,8	0,8	1	1,2	0,8	0,8	1	1,2	0,8	1	1,2	1,6
> 100	0,8	1	1	7	1,2	0,8	1	1,2	1,6	0,8	1	1,2	1,6	1	1,2	1,6	2

Accesorios para corte


### CENTROS PARA TRABAJO DE TORNEADO ENTRE PUNTOS

TABLA 7 . 12

Centrado cónico sin protección




Centrado cónico con chaffán de protección




ámetro del extremo del árbol	d	d,	1	đ	d,	d _z	
De 0 a 8	1	2,12	3	1	2,12	3,15	3,5
8 12	1,6	3,35	5	1,6	3,35	, 5	5
12 18	2	4,25	6	2	4,25	6,3	6,6
18 25	2,5	5,3	. 7	2,5	5,3	8	8,3
25 40	3,15	6,7	9	3,15	6,7	10	10
40 80	4	8,5	11	4	8,5	12,5	12,7
80 180	6,3	13,2	18	6,3	13,2	18	20
más de 180	10	21,2	28	10	21,2	28	31

Centrado con perfil curvilineo



Centrado cónico con rebaje protector



Diámetro del extremo del árbol	đ	d,	d,	1	d	d,	d ₂	a	1
De 0 a 6	1	2,12	3	3,15	1	2,5	5,5	0,6	3,6
6 10	1,6	3,25	5	5	1,6	4	8,5	0,9	6
10 16	2	4,25	6	6,3	2	5	10	0,9	7
16 25	2,5	5,3	7	8	2,5	6,3	12,5	1,1	8,6
25 40	3,15	6,7	9	10	3,15	8	16	1,7	10,7
40 63	4	8,5	11	12,5	4	10	20	1,7	13,2
63 80	6,3	13,2	18	20	6,3	16	31,5	3	21
más de 80	10	21,2	28	31,5	10	25	45	4,3	31,5

NOTA.-I, representa la longitud del árbol para que el centrado desaparezca.

(Centros para torneado de acuerdo con ISO).

#### Tallado de los dientes

El tallado de los dientes de los engranajes se hace por el método de división o por el de generación o de rodadura.

El tallado por división se efectúa por medio de fresas perfiladas o de forma. Los dientes de la fresa tienen la forma del hueco entre dientes de las ruedas dentadas, y van destalonados para mantener el perfil después del afilado. Se fabrican por juegos de ocho a quince fresas, como se detalla en la Tabla 8.12. El paso de la fresa se hace mediante el plato divisor.

El detalle de la forma y las dimensiones de la fresa de forma para el módulo 1, con sus tolerancias de fabricación, se exponen en las Tablas 9.12 y 10.12, sirviendo este detalle para la determinación de las demás fresas (multiplicando las dimensiones especificadas en la Tabla por el módulo correspondiente)

El tallado por generación o rodadura se efectúa por medio de fresas madre, que son ruedas con dientes oblicuos destalonados, cuyo dentado corresponde al hueco o cotradentado de los dientes del engranaje que se ha de tallar; en la Tabla 12.12 se representa y especifican las dimensiones de las fresas madre de un filete, para módulos de 1 a 20.

### Tolerancias de fabricación de las ruedas dentadas

Las tolerancias de fabricación de las ruedas dentadas se expresan en la Norma UNE 18048; la propuesta de esta Norma señalaba doce calidades de fabricación que definía en función de la precisión, considerando la aplicación, velocidad y proceso de fabricación, como puede verse en la Tabla 26.9. Para las necesidades corrientes de la construcción mecánica, selecciona aquella propuesta las calidades siguientes:

Calidad 4 para engranajes rectificados de precisión.

Calidad 6 para engranajes tallados de precisión.

Calidad 8 para engranajes tallados de buena calidad.

Calidad 10 para engranajes de tallado comercial o corriente.

De acuerdo con la clasificación indicada, para el cuerpo de los engranajes y su distancia entre centros se aplican las tolerancias que se indican:

•			
4	6	8	10
fT-4	IT-6	IT-7	IT-8
IT-4	1T-5	IT-6	1T-7
IT-7	IT-8	1T-8	IT-9
IT-6	IT-7	IT-8	IT-9
mód./50	mód./50	mód./25	mód./25
	IT-4 IT-7 IT-6	IT-4 †T-5 IT-7 IT-8 IT-6 IT-7	IT-4

### Medición de dimensiones

Si el diámetro exterior de una rueda es correcto, el espesor o grueso del diente tallado con la fresa adecuada también lo será; este espesor o grueso está definido por el espesor circular e, o mejor, por el espesor cordal è susceptible de medición, completándose esta medida con la comprobación de la altura cordal del diente. Estas dimensiones pueden comprobarse mediante un calibre especial diseñado para la rueda o engranaje, o mediante el calibre especial para medida de dientes (denominado «pie-módulo»), con el que puede apreciarse con toda exactitud las dos dimensiones indicadas, Tabla 13.12. En la Tabla 14.12 se expresan las dimensiones M correspondientes a ruedas dentadas de módulo y de paso diametral unidad, con 10 a 148 dientes, para aplicación a todos los módulos y pasos diametrales, medidas entre varillas de diámetros que se indican, que sirven para fijar con exactitud el diámetro de la rueda dentada correspondiente, sirviendo estos valores de los módulos o pasos diametrales unidad para aplicarlos a otros engranajes de módulos o pasos diametrales diversos, y poder comprobar sus diámetros primitivos, procediendo como en la Tabla se expresa.

Engranajes cilíndricos

### TALLADO DE DIENTES FRESAS DE FORMA PARA MODULO Y PASO DIAMETRAL

**TABLA 8.12** 

### Ruedas o engranajes de módulo

El tallado de las ruedas o engranaje se realiza por medio de fresas de forma o "fresa-módulo" de perfil constante y diente destalonado, efectuándolo diente a diente mediante el divisor universal.

Como el flanco de los dientes es variable para cada módulo según el número de dientes de las ruedas, para reducir el número de fresas-módulo, se agrupan (las ruedas) por series, siendo éstas de ocho para los módulos 1 a 10, y de 15 series para las de módulos 11 y mayores. El surtido completo de fresas-módulo será de ocho para las ocho primeras series, y de quince para las segundas (módulos 11 y mayores).

Aunque los flancos de los dientes para ruedas del mismo módulo varían según el número de aquellos dientes, la diferencia (o error) de forma es muy reducida, disminuyendo esta diferencia a medida que aumenta el número de dientes.

Las series de fresas-módulo, son las siguientes:

Series	N.º de la fresa	Para tallar	N.º de la fresa	Para tallar
	1	Ruedas de 12-13 dientes	5	Ruedas de 26-34 dientes
Módulos	2	Ruedas de 14-16 dientes	6	Ruedas de 35-54 dientes
1 a 10	3	Ruedas de 17-20 dientes	7	Ruedas de 35-135 dientes
	4	Ruedas de 21-25 dientes	8	Ruedas de 135-cremaliera
	1	Ruedas de 12 dientes	4 1/2	Ruedas de 23-25 dientes
	1 1/2	Ruedas de 13 dientes	5	Ruedas de 26-29 dientes
Módulos	2	Ruedas de 14 dientes	5 1/2	Ruedas de 30-34 dientes
11 y	2 1/2	Ruedas de 15-16 dientes	6	Ruedas de 35-41 dientes
mayores	3	Ruedas de 17-18 dientes	6 1/2	Ruedas de 41-54 dientes
	3 1/2	Ruedas de 19-20 dientes	7	Ruedas de 55-79 dientes
	4	Ruedas de 21-22 dientes	7 1/2	Ruedas de 80-134 dientes
	1 1		8	Ruedas de 135 dientes-cremallera

### Ruedas o engranajes de paso diametral (diametral Pitch)

En el sistema de dentado según el paso diametral (diametral Pitch), el número de series de fresas-módulo para tallar, usadas ordinariamente, es de ocho, tanto para paso diametral 36 a 2½ como para 2½ a 1. Cuando es esencial una mayor perfección en la forma de los dientes, y el número de éstos queda comprendido entre los números para los cuales las fresas usadas ordinariamente están destinadas, se utilizará una serie intermedia con medios números; estas series son las siguientes:

Series	N.º de la fresa	Para tallar	N.º de la fresa	Para tallar
	1	Ruedas de 135 dientes-cremallera	5	Ruedas de 21-35 dientes
Normal	2	Ruedas de 55-134 dientes	6	Ruedas de 17-20 dientes
Normal	3	Ruedas de 35-54 dientes	7	Ruedas de 14-16 dientes
	4	Ruedas de 26-34 dientes	8	Ruedas de 12-13 dientes
	1 1/2	Ruedas de 80-134 dientes	5 1/2	Ruedas de 19-20 dientes
Intermedia	2 1/2	Ruedas de 42 a 54 dientes	6 1/2	Ruedas de 15-16 dientes
media	3 1/2	Ruedas de 30 a 34 dientes	7 1/2	Ruedas de 13 dientes
	4 1/2	Ruedas de 23 a 25 dientes		

#### Control de las dimensiones de los dientes


El control o comprobación del tallado de los dientes se efectuará mediante calibre especial realizado para la rueda o engranaje a tallar, o por medio de un calibre para medir diente de engrane, denominado "pie-módulo". Las dimensiones principales de los dientes se especifican en la Tabla 13.12 según el número de cada rueda.

### Fresas de forma

La fresa de forma, es una fresa circular con dientes en la periferia, cuyo perfil es igual al intervalo entre dientes de la rueda que se talla. Los dientes están destalonados de forma que, por afilado radial, se mantenga el perfil inalterable.

Las fresas de forma se emplean para el tallado con fresadoras con divisor, de engranajes rectos o helicoidales de módulos 1 a 20, cuyas condiciones de servicio no sean muy severas y que engranen entre si, no siendo recomendables para engranar con otras ruedas talladas por generación.

Las características de las fresas de forma se especifican en las figuras que siguen considerando principalmente la altura del diente, que corresponde a la profundidad máxima de diente que la fresa es capaz de tallar.




### Juego normal de fresas

Para cada módulo consta de ocho fresas, numeradas de 1 a 8. Cada fresa sirve para tallar los engranes con el número de dientes que se indica, que serán correctos cuando se emplean para el tallado de engranajes con el número de dientes que a continuación se especifica.

N. de la fresa	Número de dientes	N.º de la fresa	Número de dientes
1	12 y 13	5	26 a 34
2	14 a 16	6	35 a 54
3	17 a 20	7	55 a 134
4	21 a 25	8	135 a cremallera

#### Cremallera tion

Debido a la interferencia natural producida en el tallado de engranajes de pequeño número de dientes, se modifica la cremallera tipo, adoptando para este sistema de tallado la que a continuación se expone, como cremallera tipo para módulo 1 (unidad).



Los puntos A y B están unidos por una línea recla a 20º

Engranajes cilíndricos

# TALLADO DE DIENTES PERFILES Y DIMENSIONES DE LAS FRESAS DE FORMA


TABLA 10 . 12

## Forma de perfil


En los cuadros que siguen se dan las características constructivas de la forma del perfil para cada número de fresa, consideradas en un plano radial y para módulo 1. Para cualquier otro módulo, basta con multiplicar los valores señalados por el valor del módulo considerado.

Los perfiles están deducidos por aproximación de los exactos, conjugados, para cada número de dientes, de la cremallera tipo definida en la Tabla anterior (9.12).

Fresa N.º	Γ,	Υ,	Х,	Γ2	Υ,	Χ,	r,	Υ,	Χ,	F4
1	1,83	0,85	1,62	2,92	1,41	2,55	1,09	0,58	0,94	4,74
2	3,20	1,47	2,84				1,70	0,79	1,51	
Fresa N.º	Y.	X.	r ₅	Y.	χ,	F6	Y,	X.	Espesor cordal	Addendum cordal
1	1,36	4,50	0,86	0,52	1,04	0,48	0,72	0,72	1,57	1,20
2	ļ		0,90	0,52	1,08	0,43	0,77	0,69	1,57	1,21



Fresa N.º	r _t	Yr	X,	r ₂	Y ₂	X 2	r _s	Υ,	Χ,	F4
3	3,72	1,62	3,35	2,65	0,98	2,49	2,20	0,96	1,98	
4	7,10	3,20	6,33	2,30	0,66	2,26	3,59	1,48	3,27	2,26
5	7,85	3,35	7,09	2,44	0,65	2,40	4,45	1,77	4,08	3,11
6	6,83	2,64	6,30	2,82	0,77	2,75	5,42	2,09	5,01	1
7	9,43	3,46	8,77	2,88	0,69	2,84		i		
8	23,21	8,19	21,72	2,97	0,60	2,95				L
Fresa N.º	Ye	Χ,	r ₆	Y _e	X,	г,	Υ,	Édida	Espesor cordal	Addendum
3	i		0,25	0,96	0,56	15,15	3,26	14,84	1,57	1,21
4	1,00	2,03	0,25	0,97	0,59	12,22	2,86	11,93	1,57	1,22
5	1,30	2,83	0,25	0,98	0,61	9,22	2,18	9,01	1,57	1,23
6			0,25	0,98	0,62	6,87	1,58	6,72	1,57	1,23
7			0,25	0,99	0,65	6,01	1,41	5,88	1,57	1,24
8			0,25	1,00	0,67	5,33	1,27	5,21	1,57	1,25



Engranajes cilíndricos

## TALLADO DE DIENTES DIMENSIONES DE LAS FRESAS DE FORMA, Y TOLERANCIAS

TABLA 11 . 12

Dimensiones de la fresa

					Dimens	iones d	e ia th	958					
		A Ja						Vúmero	y anct	no de la	s fresa:	s	
Módulo	Diámetro	Altura minima	Diámetro del	Clavi	etero 	1 12 a 13	2 14 a 16	3 17 a 20	4 21 a 25	5 26 a 34	6 35 a 54	7 55 a 134	8 135 a
	exterior	del	agujero ;	Ancho	Profun-	dientes	dientes	dientes	dientes	dientes	dientes	dientes	constant.
		diente		Ancho	didad				Ano	thos	(M	edidas en	mm).
1 1,25 1,50	50 50 55	2,50 3,10 3,75	22 22	666	24 24 24	5 5 6	5 5 6	5 5 6	5 5 6	5 5 6	5 5 6	5 5 5	5 5 5
1,75 2 2,25	55 60 60	4,40 5,00 5,60	22	6 6	24 24 24	7 8 9	7 8 8	7 8 8	6 7 8	6 7 8	6 7 8	6 7 8	6 7 7
2,50 2,75	65 65	6,25 6,90	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 6	24 24	10 10	9 10	9 10	8 9	8 9	8 9	8	8 8 9
3 3,25	70 75	7,50 8,10	27	7	30 30	11 12	11 12	10 11	10 10	10 10	9 10	9 10	9
3,50 3,75	75 80	8,75 9,40	27	7	30 30	12 13	12 13	12 13	11 12	11 12	11 12	11 12	10 11
4 4,25 4,50	80 85 90	10,00 10,60 11,25	27 27 27	7 7 7	30 30 30	14 15 16	14 15 16	13 14 15	13 14 14	13 14 14	12 13 13	12 13 13	11 12 13
4,75 5 5,25	90 95 95	11,90 12,50 13,10	27	7	30 30 35	17 18 18	16 17 18	16 16 17	15 16 17	15 15 16	14 15 15	14 15 15	14 14 15
5,50 5,75	100 100	13,75 14,40	35 35	8 B 8	35 35	19 20	19 20	18 19	17 18	17 18	16 17	16 17	15 16
6 6,25 6,50	105 105 110	15,00 15,60 16,25	32 32	8 8 B	35 35 35	21 21 22	20 21 22	20 20 21	19 20 20	18 19 20	18 18 19	17 18 18	17 17 18
6,75 7	110 115	16,90 17,50	32 32	8		23 24	22	22 22	21	20 21	20	19 20	18
7,50 8 8,50	115 120 120	18,75 20,00 21,25	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	8 8 8	35 35 35 35 35 35	26 28 29	22 23 25 26 28	24 25 27	22 23 24 26	22 24 25	20 22 23 24	21 23 24	19 20 21 23 24 25
9 9,50	125 130	22,50 23,75	32	8 8	35 35	30 32	29 31	29 30	27 29	27 28	26 27	26 27	
10 11	140 145	25,00 27,50	32 40	8 10	35 43	33 37	32 35 38	31 35	30 33	29 32	28 31	28 31	26 29
12 13 14	150 160 165	30,00 32,50 35,00	40 40 40	10 10 10	43 43 43	40 42 47	38 40 45	37 40 45	33 36 38 42	35 37 41	34 36 40	34 35 39	26 29 33 34 37 39 41
15 16 18	170 175	37,50 40,00	40 40 50	10 10 12	43 43 53	48 51 58	47 50 56	47 50 56	44 47 53	43 46 51	41 44	41 43 48	39 41 46
20	210 220	45,00 50,00	50	12	53	65	53 63	63	53 59	57	49 55	54 54	50

**TOLERANCIAS** 

Módulo	Espesor	Ancho	Cha	vetero	Diámetro
MODUIO	cordal	Alicilo	Ancho	Profundidad	del agujero
Menor de 1,5	+ 0,06 + 0,01	H 11	D 10	H 11	Н 7
De 1,5 a 3,5	+ 0,10 + 0,02	H 11	D 10	H 11	Н7
De 3,5 a 5	+ 0,15 + 0,02	H 11	D 10	H 11	Н7
De 5 a 7,5	+ 0,20 +_0,05	H 11	D 10	H 11	Н7
De 7,5 a 14	+ 0,25 + 0,10	H 11	D 10	H 11	Н7
14 a mayor	+ 0,30 + 0,15	H 11	D 10	H 11	Н7

Engranajes cilíndricos

## TALLADO DE DIENTES FRESA MADRE DE UN FILETE PARA MÓDULOS DE 1 A 20

TABLA 12 . 12


#### **Observaciones**

Las ranuras paralelas al eje están admitidas hasta un ángulo de inclinación de 6°.


Las fresas madre pueden ser tanto cilíndricas como cónicas. En el caso de fresas madres cónicas el diámetro exterior que se indica en la Tabla se corresponde al diámetro mayor de la fresa madre.

El diámetro  $D_1$  del collar de centrado no está normalizado. Debe resultar lo más grande posible y en todos los casos más grande que los anillos separadores.

En la Tabla se indican las medidas nominales de las fresas madre de un filete con arrastre por chaveta para el tallado de engranes.




Altura del col	Longitud L	Diámetro del agujero	Diámetro exterior	ulos	Módi
c, mm.	mm.	d, mm.	D, mm.	Hasta	Desde
	32	22	50	1,125	0,999
	40		] ~	1,375	1,125
	50		63	2,00	1,375
7	56	27	71	2,25	2,00
	63			2,75	2,25
4	71		80	3,50	2,75
	80	32	90	4,0	3,50
]	90	] ** [	L	4,7	4,0
	100		100	5,4	4,7
	112		112	6,0	5,4
<u> </u>	118	40	118	6,5	6,0
· ·	125	] ~ [	118	7,5	6,5
	132	] [	125	8,5	7,5
	150	] . [	140	9,5	8,5
5	170		150	10,5	9,5
7	180	50	160	11,5	10,5
	200	] ~ [	170	13,0	11,5
	224	] [	190	15,0	13,0
	250		212	17,0	15,0
6	280	] 60 [	236	19,0	17,0
	300	1	250	20,0	19,0



Addendum cordal  $a_{c} = m \cdot \left[1 + \frac{z}{2} \cdot \left(1 - \cos \frac{90}{2}\right)\right] = B$ 

Espesor cordal

$$\tilde{e} = m \cdot z \cdot sen \frac{90}{z} = A$$



Medición del dient

		Dimensione	s del die	nte unidad	(milimetros d	pulgad	as)	
z (N)	A'	В	z(N)	A	В	z (N)	A	В
10	1,56435	1,06156	45	1,57048	1,01370	80	1,57070	1,00772
11	546	55 <b>98</b>	46	050	1341	82	070	752
12	631	5133	47	051	1311	84	071	734
13	698	4739	48	052	1285	86	071	716
14	752	4401	49	053	1258	88	071	700
15	794	4109	50	054	1233	90	072	686
16	827	3852	51	055	1209	92	072	672
17	856	3625	52	056	1187	94	072	658
18	880	3425	53	057	1165	96	073	644
19	899	3244	54	058	1143	98	073	630
20	1,56918	1,03083	55	1,57058	1,01121	100	1,57073	1,00617
21	933	2936	56	059	1102	102	074	605
22	948	2803	57	060	1083	104	074	593
23	956	2681	58	061	1064	106	074	581
24	967	2569	59	061	1046	108	074	570
25	977	2466	60	062	1029	110	075	560
26	986	2371	61	062	1011	112	075	551
27	991	2284	62	063	1,00994	114	075	541
28	998	2202	63	063	978	116	075	533
29	1,57003	2127	64	; <b>064</b>	963	118	075	524
30	1,57008	1,02055	65	1,57064	1,00947	120	1,57075	1,00515
31	012	1990	66	065	933	122	075	507
32	016	1926	67	065	920	124	076	. 499
33	019	1869	68	066	907	126	076	491
34	021	1813	69	066	893	128	076	483
35	025	1762	70	. 067	880	130	076	i 475
36	028	1714	71	067	867	132	076	469
37	032	1667	72	067	855	134	076	462
38	035	1623	73	068	843	136	076	454
39	037	1582	74	068	832	138	076	447
40	1,57039	1,01542	75	1,57068	1,00821	140	1,57076	1,00441
41	041	1504	76	069	810	142	076	435
42	043	1471	77	069	799	144	076	429
43	045	1434	78	069	789	146	077	422
44	047	1404	79	069	780	148	077	416

NOTA. – Los valores de la Tabla corresponden al "módulo" o "paso diametral" unidad para los números de dientes que se citan; para otros módulos o pasos diametrales, los valores de A y B se obtendrán al multiplicar o dividir, respectivamente, por los módulos o pasos diametrales correspondientes.


Ejemplo 1.°. — Dimensiones para rueda de 24 dientes módulos 20. —  $A = 1,56967 \times 20 = 31,3934$  mm;  $B = 1,02569 \times 20 = 20,514$  mm.

Ejemplo 2.°. - Dimensiones para rueda de 24 dientes paso diametral 1¼.


$$A = \frac{1,56967}{1,25} = 1,2557'' \text{ (31,896 mm)}; \qquad B = \frac{1,02569}{1,25} = 0,85'' \text{ (= 21,59 mm)}.$$

## TALLADO DE DIENTES CONTROL DE LOS DIÁMETROS PRIMITIVOS

TABLA 14 . 12







Número impar de dientes

A.	ngulo de pi	$resión \alpha = 20$	0°		ngulo de pri	esión $\alpha = 20$	0°
N.º dientes	М	N. a dientes	М	N.º dientes	M	N.º dientes	М
10	12,3445	80	82,4413	11	13,2332	81	83,4262
12	14,3578	82	84,4418	13	15,2639	83	85,4271
14	16,3683	84	86,4423	15	17,2871	85	87,4279
16	18,3768	86	88,4428	17	19,3053	87	89,4287
18	20,3840	88	90,4433	19	21,3200	89	91,4295
20	22,3900	90	92,4437	21	23,3321	91	93,4303
22	24,3952	92	94,4441	23	25,3423	93	95,4310
24	26,3997	94	96,4445	25	27,3511	95	97,4317
26	28,4036	96	98,4449	27	29,3586	97	99.4323
28	30,4071	98	100,4453	29	31,3652	99	101,4329
30	32,4102	100	102,4456	31	33,3710	101	103,4335
32	34,4130	102	104,4460	33	35,3761	103	105,4341
34	36,4155	104	106,4463	35	37,3807	105	107.4346
36	38,4178	106	108,4466	37	39,3849	107	109,4352
38	40,4198	108	110,4469	39	41,3886	109	111,4357
40	42,4217	110	112,4472	41	43,3920	111	113,4362
42	44,4234	112	114,4475	43	45,3951	113	115,4367
44	46,4250	114	116,4478	45	47,3980	115	117,4372
46	48,4265	116	118,4481	47	49,4007	117	119,4376
48	50,4279	118	120,4484	49	51,4031	119	121,4380
50	52,4292	120	122,4486	51	53,4053	121	123,4384
52	54,4304	122	124,4489	53	55,4074	123	125,4388
54	56,4315	124	126,4491	55	57,4093	125	127,4392
56	58,4325	126	128,4493	57	59,4111	127	129,4396
58	60,4335	128	130,4496	59	61,4128	129	131,4400
60	62,4344	130	132,4498	61	63,4144	131	133,4404
62	64,4352	132	134,4500	63	65,4159	133	135,4408
64	66,4361	134	136,4502	65	67,4173	135	137,4411
66	68,4369	136	138,4504	67	69,4186	137	139,4414
68	70,4376	138	140,4506	69	71,4198	139	141,4418
70	72,4383	140	142,4508	71	73,4210	141	143,4421
72	74,4390	142	144,4510	73	75,4221	143	145,4424
74	76,4396	144	146,4512	75	77,4232	145	147,4427
76	78,4402	146	148,4513	77	79,4242	147	149,4430
78	80,4408	148	150,4515	79	81,4252	149	151,4433

Los valores M de la Tabla corresponden al "módulo" unidad y varillas de 1,728 mm de diámetro y también a "paso diametral" unidad con varillas, de 1,728 pulgadas de diámetro; para otros módulos y pasos diametrales, se multiplicarán o dividirán estos valores por el módulo o paso diametral correspondiente.


Ejemplo 1.°. — Valor de M y varillas para rueda de 24 dientes módulo  $20. - M = 26,3997 \times 20 = 527,994$  mm; diámetros de las varillas,  $d = 1,728 \times 20 = 34,56$  mm.

Ejemplo 2.°. – Valor de M y varillas para rueda de 24 dientes paso diametral 1%. – M =  $\frac{26,3997}{1,25}$  = 21,1198"

(= 536,443 mm); diámetros de las varillas, d =  $\frac{1,728}{1.25}$  = 1,3824" (= 35,113 mm).

#### Diagramas

El número de la fresa para el tallado de ruedas de dentado helicoidal varia del utilizado para el tallado de ruedas con dentado recto (Tabla 8.12); seguidamente se exponen gráficos, que con suficiente exactitud permiten determinar el número de la fresa para el tallado de ruedas y piñones helicoidales, comprendiendo por una parte las del módulo 1 a 10, y por otro las del módulo 11 y más.



#### Aplicación

Ejemplo 1.°. — Determinar el número de la fresa para tallar un engranaje helicoidal del móduo 8, de 30 dientes con ángulo de la hélice de 47°.


En el primer gráfico (izquierda) la intersección de las rectas correspondientes se verifica en la zona correspondiente a la fresa n.º 7 (módulo).

Ejemplo 2.°. — Fresa para tallar una rueda helicoidal de 30 dientes módulo 15, con 42° de inclinación. Trazadas las rectas correspondientes, se cortan en la zona de la fresa n.º 7 ½.

Engranajes cónicos

## TALLADO DE ENGRANAJES CONICORRECTOS CON EJES A 30° GRÁFICO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE LA FRESA

TABLA 16 . 12




Engranajes cónicos

## TALLADO DE ENGRANAJES CÓNICOS DE DENTADO RECTO EN FRESADORAS UNIVERSALES

#### Disposición para tallado

Los engranajes cónicos se tallan en máquinas herramientas fabricadas para realizar este trabajo. Cuando se trata de engranajes cónicos de dentado recto, de fabricación o precisión corriente, el tallado de los dientes puede efectuarse en las fresadoras universales con fresas circulares de forma (Tabla 10.12). Para realizar el tallado de los dientes de los engranajes cónicos en estas fresadoras, dispuesta la pieza ya torneada en el divisor universal, se girará en éste hasta que la línea correspondiente al fondo del diente quede en posición horizontal, y con la fresa de forma tomada según el número de dientes para tallado en fresadora, se fresará la parte central del hueco entre dos dientes; como la fresa tendrá como máximo el espesor m que corresponde al hueco de entre dientes de la parte interior del dentado, quedan sin fresar los flancos de los dientes del hueco realizado, por lo que es preciso efectuar una desviación n a uno y otro lado del hueco de modo que las líneas de los flancos queden paralelas a la fresa.

El valor n de la desviación de la pieza medida sobre la circunferencia primitiva, de la parte exterior del diente, es igual a la mitad de la diferencia entre el espesor è cordal del diente (Tabla 13.12) y espesor m de la fresa medido a la altura de aquella circunferencia primitiva.



Es conveniente que el fresado de los flancos de los dientes del primer hueco se realice con cuidado, procediendo por defecto (en menos) en la desviación n, y comprobada ésta según la dimensión del hueco cordal que se realiza, una vez determinada aplicarla para el fresado de los demás huecos.

Las fresas de forma se tomarán según el número ideal de dientes para fresado.

$$z_{11} = \frac{z_1}{\cos \varphi_1}$$
 , para el piñón, y  $z_{2i} = \frac{z_2}{\cos \varphi_2}$  para la rueda

Por ejemplo, para un engranaje con  $z_1 = 18$  dientes y  $\varphi_1 = 27^{\circ}54'$ , y rueda de  $z_2 = 34$  dientes con  $\varphi_2 = 62^{\circ}6'$ , resulta:

$$z_{11} = \frac{18}{0.88377} = 20,37 \approx 20$$
 dientes, y  $z_{21} = \frac{34}{0.46793} = 72,66 \approx 73$  dientes.

Para 20 y 73 dientes se tomarán las fresas números 3 y 7 según la Tabla 8.12. El mismo resultado se obtiene en la gráfica de la Tabla 16.12 para los números reales de dientes, 18 y 34, como se apreciará en aquella Tabla (fresas números 3 y 7 respectivamente).

# CUCHILLAS PARA TORNEADO VELOCIDADES DE CORTE CON UTILES DE ACERO RÁPIDO

TABLA 17 . 12

FEEDGIDA	DES DE CONTE CO	/// UIIEL	A DE MOEI	IQ AIAII AD	<u> </u>	
			Avance	s mm po	r vuelta	
Material a tornear	Resistencia Dureza	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2
	Dureza		Velocida	id v m po	r minuto	
Acero suave	45 kg/mm²	43	32	24	18	13
Acero semiduro	60 kg/m²	34	25	19	14	10
Acero duro	85 kg/m²	26	21	16	12	8
Acero ligeramente aleado	90-110 kg/mm²	18	13	10	7,5	6
Acero aleado	110-150 kg/mm²	17	12	8,5	6	4
Acero fundido (moldeado)	50 kg/mm²	34	25	19	14	10
Acero fundido duro	50-80 kg/mm²	27	18	13	10	7,5
Fundición gris	HB 180	48	27	18	14	10
Fundición dura	HB 220	32	18	13	10	8
Fundición acerada	HB 250	22	14	11	7,5	5
Cobre	60-80 HB	56	53	38	28	21
Latón	80-120 HB	125	86	56	36	27
Bronce	100 HB	63	48	40	32	24
Aleaciones blandas de aluminio	20 HB	132	85	56	38	28
Aleaciones duras de aluminio	25 HB	118	75	50	38	28
Aleaciones de magnesio	20 HB	1000	900	800	750	700
Plásticos				60-200		
Goma dura	1			100		

NOTA. – Las velocidades de corte indicadas son de aplicación para profundidades de corte de a ≤ 5 mm; para profundidades a ≥ 5 mm los valores indicados se reducirán en un 10 a 20%. Estas velocidades corresponden a operación de acabado, para otros se afectarán de los coeficientes siguientes:

Desbastado, 0,7; Taladrado, 0,3 Roscado 0,1 a 0,4 Tronzado, 0,6 Mandriando 0,6

## VELOCIDADES DE CORTE CON PLAQUITAS DE METAL DURO

TABLA 18, . 12

## CORTE CON PLAQUITAS DE METALDURO SOLDADAS

Grupo de e	empleo -	•	P01	P10	P20	P30	P40
	Dureza	Resistencia		Avano	ce s, en mm p	or vuelta	
Material	Brinell	a la tracción	0,3-0,05	0,7-0,3-0,1	1,2-0,3-0,15	2-0,4-0,2	3-0,4
	нв	kg/mm²		Veloci	dad de corte v	, m/min.	
Acero al carbono							
C 0,15%	125	45	280-440	170-240-330	100-200-260	60-150-200	35-125
C 0,35%	150	60	235-370	140-200-280	80-165-210	45-120-160	25-100
C 0,70%	250	85	185-300	110-155-220	60-130-170	35- 90-125	20-70
Acero aleado recocido	150-200	50-65	185-300	110-155-220	60-130-170	40- 95-125	25-70
Acero aleado tratado	200-275	65-95	145-240	85-120-175	50-100-130	30- 75-100	20-60
Acero aleado tratado	275-325	90-110	115-180	65- 95-140	40- 80-105	25- 60-80	15-45
Acero aleado tratado	325-425	110-150	90-150	35- 75-110	30- 65-85	20- 50-60	15-35
Acero inoxidable							—
martensítico				160-225	110-145-180	80-125-155	45-90
austenitico					110-135	70-105-135	70-90
Acero fundido (colado),							
no aleado,	150	50		125-160	65-105-125	45- 90-115	25-70
pocò aleado	150-250	50-80		90-125	45- 75-90	30- 60-80	15-45
muy aleado	160-200				110-155	70-105-135	55-80

Velocidades establecidas para una duración de la arista de corte (filo) de 35 minutos.

## CORTE CON PLAQUITAS DE METAL DURO FIJADAS MECÂNICAMENTE

Grupo de e	empleo -	•	P01	P10	P20	P30	P40
	Dureza	Resistencia		Avan	ce s, an mm p	or vuelta	-
Material	Brinell	a la tracción	0,3-0,05	0,7-0,3-0,1	1,2-0,3-0,15	2-0,4-0,2	3-0,4
<u> </u>	HB	kg/mm²		Veloci	dad de corte v	, m/min.	
Acero al carbono							
C 0,15%	125	45	350-540	200-290-410	130-260-330	80-190-250	45-160
C 0,35%	150	60	290-460	170-240-350	100-210-270	65-150-200	36-125
C 0,70%	250	85	230-370	130-190-280	80-160-210	45-115-160	25-95
Acero aleado recocido	150-200	50-65	230-370	130-190-280	90-160-210	50-120-160	30-95
Acero aleado tratado	200-275	65-90	180-290	105-150-220	65-130-170	40- 95-125	25-75
Acero aleado tratado	275-325	90-110	145-230	85-120-175	50-100-130	30- 75-100	20-60
Acero aleado tratado	325-450	110-150	115-150	65- 95-140	40- 80-105	25- 60-180	15-50
Acero inoxidable							
martensítico				200-280	140-190-225	100-160-200	60-115
austenítico					140-170	95-135-170	90-115
Acero fundido (colado),							_
no aleado,	150	50		160-200	80-135-160	55-115-145	35-90
poco aleado	150-250	50-80		115-160	55- 95-115	35- 75-100	20-80
muy aleado	160-200				140-200	100-135-170	<b>70</b> -105

Velocidades establecidas para una duración de la arista de corte (filo) de 15 minutos.

## VELOCIDADES DE CORTE CON PLAQUITAS DE METAL DURO

TABLA 18, . 12

## CORTE CON PLAQUITAS DE METAL DURO SOLDADAS

CONTROL TEACHTAC DE METAL DONG DELBADAD							
Grupo de empleo	→	K01	K10 M20	K10	K20	P20	P30
	Dureza		Av	ance s, en mn	n por vuelta		
Material	Brinell	0,2-0,1	1-0,5-0,2	1-0,5-0,2	1,2-0,7	1-0,7-0,3	1,2-0,7-3
	HB		Vel	ocidad de con	e v, m/min		
Acero al 12% de Mn	200		15- 25-50		8-25		
Fundición maleable			45-135-180	35-100-135		135-156	45-90-135
Fundición gris	180	125-160	65-145-180	50-110-145	50-70		
Fundición gris aleada	250	70-115	45-90-135	35-65-100	35-50	60-100-135	
Fundición modular	250		35- 80-125	25- 60-90		80-125	25-45
Fundición templada	1						
en coquilla	400	6-20	8- 15-25				
Cobre electrolítico			155-315-540		270-450		
Aleaciones de plomo	ŀ						
con desprendimiento			200-270-400		180-250		
Latón, bronce rojo			155-200-270		135-180		
Bronce fosforoso			90-155-225		90-155	1	
Aleaciones de aluminio	i	Ī	1350-1800		900-1350		
de tratamiento	80-120		225-450-625		180-270		
colada	100		225-450-625		90-180		
		1	ı	I	1	4	1

Velocidades establecidas para una duración de la arista de corte (filo) de 35 minutos.

## CORTE CON PLAQUITAS DE METAL DURO FIJADAS MECÂNICAMENTE

Grupo de empleo	→	K10 M20	K10	M20	P20	P30					
	Dureza		Avance	s, en mm por	vuelta						
Material	Brinell	1-0,5-0,2	1-0,5-0,2	1,2-0,7	1-0,7-0,3	1,2-0,7					
	HB		Velocidad de corte v, m/min.								
Acero al 12% de Min	200	20- 30-60	45-130-175	10-30							
Fundición maleable	Ï	55-175-230	60-120-175		170-215						
Fundición gris	180	80-150-230	45- 85-130	65- <b>9</b> 0	<b>l</b> [						
Fundición gris aleada	250	55-115-175		45-65	75-130-175	55-115					
Fundición modular	250	45-100-160	35- 75-120		100-160	30-55					
Fundición templada	i 				l						
en coquilla	400		10- 20-30								
Cobre electrolítico		200-400-700		350-570	1						
Aleaciones de plomo		į									
con desprendimiento		290-350-500		230-350							
Latôn, bronce rojo		200-260-350		175-230							
Bronce fosforoso		115-200-290		115-200							
Alesciones de aluminio		1700-2300		1100-1700							
de tratamiento	80-120	290-580-800		230-350	[						
de colada	100	290-580-800		115-230	ļ [						

## TIEMPOS DE CORTE EN EL TORNEADO

## Tiempo de corte

Los valores de la velocidad de corte v, del avance por vuelta s, y de la profundidad de corte a, se encuentran en determinada relación para cada caso de torneado, estableciéndose de acuerdo con v los valores de s y a mediante ensayos sancionados por la práctica; como valores indicativos se pueden considerar los indicados en las Tablas 17.12 y 18₁₋₂.12.

El tiempo de corte por torneado, se calculará de modo siguiente:

$$T_c = \frac{1}{s} \cdot \frac{\pi \cdot d}{1000 \cdot v} \cdot N, \text{ min; también } T_c = \frac{1}{s \cdot n} \cdot N;$$
$$n = \frac{1000 \cdot v}{d \cdot s}$$

siendo:

I La longitud a tornear en mm.

s El avance de la cuchilla por vuelta o revolución de la pieza.

D El diámetro medio de torneado en mm.


D' El diámetro de la pieza con sobreespesor en mm.

d El diámetro de acabado en mm.

v La velocidad de corte en m/min.

n El número de revoluciones por minuto.

Ejemplo. —Torneado de una pieza cilíndrica de acero de 60 kg/mm², de 135 mm $\oslash$  (acabado) y de 1,00 m de longitud; el sobreespesor es de 7,5 mm (redondo en bruto de 150 mm).



De acuerdo con el sobreespesor se darán tres pasadas longitudinales, las dos primeras para desbastado de 7 mm, γ la última para acabado de a ≈ 0,5 mm.

Según la Tabla 17.12 la velocidad de corte es v = 25 m/min, y s = 0,4 mm de avance por vuelta para el acabado,  $0.7 \times 25 = 17.5$  m/min para el desbastado.

Velocidad media  $v_m = (2 \times 17.5 + 25):3 = 20 \text{ m/min}$ 

Diámetro para el cálculo. D ≈ 135 + 7,5 = 142,5 mm.

Tiempo de corte

$$T_c = \frac{1000}{0.4} \times \frac{\pi \times 142.5}{1000 \times 20} \times 3 = 167.9 \text{ minutos}$$

Número de revoluciones:


$$n = \frac{20 \times 1000}{\pi \times 142,5} = 44,68 \text{ r.p.m.}$$

También:


$$T_c = \frac{1000}{0.4 \times 44.68} \times 3 = 167.86 \text{ minutos}$$

Para el tronzado de una sección circular de diámetro d, por aproximación se considerará que el corte se puede igualar al torneado del mismo redondo de longitud l'=d/2.

Para una sección anular (ranurado), la longitud se hará I = (d - d')/2.



Tronzado circular




Ranurado anular


NOTA. - El cálculo de tiempo de torneado es de aplicación para el cálculo de tiempo de mandrinado.

## CUCHILLAS PARA CEPILLADO Y MANDRINADO APLICACIÓN DE PLAQUITAS DE METAL DURO

TABLA 19 . 12

## Angulos de corte







## VALORES INDICATIVOS

		ALUITED	1140167	7/17/05				
Material a cepillar	Dureza kg/mm²			Ángulo de corte			Avance del corte	Profundidad
мателага сериаг — кg/ппп- НВ		empleo	α	γ	λ	de corte m/min	mm	del corte mm
Acero suave	45 kg/mm²	P 40	6°	20°	-10°	40 - 60	3	0.2 - 5
Acero semiduro	60 kg/mm²	P 40	6°	20°	— 15°	30 - 40	2	0.2 5
Acero duro	85 kg/mm ²	P30-M20	6°	10°-15°	—15°	20 - 30	1,5	0.2 - 5
Acero duro	90-110	M20-K10	6°	5°-10°	15°	15 - 20	1	0,2 - 5
Acero ligeramente aleado	150 kg/mm ²	P40-M20	6°	10°-15°	-15°20°	10 - 15	0,8	0.2 - 5
Acero fundido	50 kg/mm²	P 40	6°	20°	- 15°	30 - 40	2,5	0.5 5
Acero fundido duro	50-80	P 50	6°	20°	— 15°	20 - 30	1.5	0.2 - 5
Fundición gris	HB-180	K 10	6°	20°	- 15°	30 - 40	2	0.5 - 5
Fundición dura	HB-220	P 30	6°	15°	— 15°	30 - 50	2.5	0.5 - 5
Fundición acerada	HB-250	M 20	6°	15°	-15°	25 - 40	1,5	0.5 - 5
Bronces y latones	30-40 kg	K10-M20	6°	5°-10°	— 15°	40 - 60	3	0.5 5
Aleaciones ligeras	HB 80-120	K 10	6°	10°-15°	- 15°	40 - 80	1	0.5 - 5

## Cuchillas para alisado






En todo caso, la arista de corte será recta y estará dispuesta rigurosamente paralela a la línea de acabado de la pieza (horizontal).

Para el acero, velocidad v = 20 a 30 m/min; avance  $e \approx 3$  mm; profundidad de corte a = 0.1 mm. Para la fundición, velocidad v = 15 a 20 m/min; avance  $e \approx 3$  mm; profundidad de corte a = 0.05 - 0.1 mm.


## CUCHILLAS PARA MORTAJADO DISPOSICIÓN Y APLICACIÓN

TABLA 20 . 12

## Cuchillas con plaquitas de metal duro



## Cuchillas de acero al carbono y rápido



NOTA. -- Las cuchillas de mortajar se fijan lateralmente o debajo del cabezal por medio de soportes portaútiles de posición fija, mediante dispositivo mecánico.

		122 11	·		<del></del>	
Material a mortajar	Resistencia	Resistencia Velocidad de corte		nm/carrera	Àngulo de	
minerial a mortajar ,	kg/mm²	v, m/min.	Desbastado	Acabado	səlidə α	
Acero suave	< 45	10 a 15	0,5 a 1	0,2 a 0,4	12°	
Acero semiduro	< 60	6 a 10	0,5 a 1	0,2 a 0,4	12°	
Acero duro	< 85	4 a 8	0,4 a 0,8	0,2 a 0,3	10°	
Acero fundido	50 a 80	5 a 10	0,5 a 1	0,2 a 0,4	12°	
Fundición	< HB 180	8 a 15	0,5 a 1,2	0,1 a 0,3	12°	
Bronce y latón	< 40	15 a 40	0,5 a 1,2	0,1 a 0,3	12°	
Aleaciones ligeras	< 40	25 a 60	0,5 a 1,2	0,1 a 0,3	12°	

## TIEMPOS DE CORTE EN EL CEPILLADO

## Tiempo de corte


Según el sobreespesor H para cepillado y de acuerdo con la profundidad de corte a, se calculará el número de pasadas de cepillado N, procurando que para la pasada final el sobreespesor sea a = 1 a 0,5 mm (Tabla 19.12).

El tiempo de corte se calculará por la fórmula:

$$T_c = N \left[ \frac{b}{s} \cdot \left( \frac{L}{v_a} + \frac{L}{v_c} \right) \right]$$
, min, en la que:

- N Número de pasadas de cepillado
- b Ancho de la pieza en mm
- s El avance por recorrido de la pieza o cuchilla (avance y retroceso)
- I La longitud de la pieza en mm
- m El espacio muerto recorrido por la cuchilla (entrada y salida)
- L El recorrido total de la mesa o cuchilla. L = I + 2 · m
- v. La velocidad de avance, m/min
- v, La velocidad de retroceso, m/min
- n El número de cursos (avance y retroceso) precisos para una operación de cepillado

Ejemplo. — Cepillado de una placa de fundición dura de 1,20 m de longitud por 0,60 m de anchura, con un sobreespesor de 10 mm para el cepillado.



De acuerdo con la profundidad de corte de la Tabla 19.12 (a = 0,5 a 5 mm) se considera que el cepillado total se realizará en tres pasadas de cepillado, haciendo la última = 0,5 mm para el acabado.

Velocidad de corte,  $v_c = 30$  m/min (Tabla 19.12).

Velocidad de retroceso, v, = 50 m/min (de acuerdo con las características de la máquina).

Espacios muertos, m = 75 mm.

Carrera de la cuchilla o mesa,  $L = 1200 + 2 \times 75 = 1350$  mm (= 1,35 m).

Avance por recorrido, s = 2,5 mm (Tabla 19.12).

Tiempo de corte:

$$T_c = 3\left[\frac{600}{2.25} \times \left(\frac{1.35}{30} + \frac{1.35}{50}\right)\right] = 3 \times 240 \times (0.045 + 0.027) = 51.84 \text{ min.}$$

Número de cursos,  $\eta = \frac{600}{2.5} = 240$  por pasada;  $240 \times 3 = 720$  cursos en las tres pasadas.

Tiempo por curso completo,  $t_c = \frac{1,35}{30} + \frac{1,35}{50} = 0,072$  minutos

También tiempo de corte, T_c = 3 × 240 × 0,072 = 51,84 minutos

(Cursos por minutos,  $c_m = \frac{1}{0.072} = 13,89$ ).

NOTA. -- El cálculo de tiempo de cepillado es de aplicación para el cálculo de tiempo de mortajado.

## OPERACIONES DE FRESADO

TABLA 21 . 12

## VALORES INFORMATIVOS

		Desba	stado	Acat	pado		
Operacion de fresado	Material	Velocidad Desplaza- miento v m/min 5 mm/min Profundidad de pasada ≈ 5 mm		Velocidad Desplaza- miento v m/min 5 mm/min Profundidad de pasada ≈ 1 mm		Observaciones	
CILINDRADO O PLANEADO	Acero no aleado hasta 80 kg/mm²	1618	90150	1822	6090		
	Acero ligeramente aleado hasta 110 kg/mm².	1013	5070	1316	3545	Toda clase	
\$ 100 m	Fundición gris	1214	10170	1418	70100	de fresado hasta 100 mm de ancho en	
	Latón, bronce	3040	160220	4060	100160	fresado normal	
b = ancho de la fresa	Aluminio aleado	180300	200350	220320	100200		
REFRENTADO	Acero no aleado	2025	80120	2530	4570		
	Acero ligeramente aleado	1215 3240	5070 8090	1630 4045	4570 5670	Ancho del	
	Fundición gris	1620 5063	110160 140200	2025 6370	5080 125180	fresado + 0.8 · D, siendo D el	
	Latón, bronce.	4560	220280	5070	90140	diámetro de la fresa	
b = 0,8 · D	Aluminio aleado	240320 400500		1	90170 250350	<u> </u>	
RANURADO	Acero no aleado	1618	3555	2024	75100		
囱	Acero ligeramente aleado	1214	1525	1628	4055	Las fresas	
٠. ﴿	Fundición gris	1416	4075	1820	80110	deben estar	
	Latón, bronce	3040	60100	5060	100140	sólidamente fijas	
Fresas de manguito	Aluminio aleado	160200	60100	180240	80120		
RANURADO	Acero no aleado	1216	2634	1824	2030		
Y and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of	Acero ligeramente aleado	1014	1824	1418	1520	Valores	
	Fundición gris	1416	3545	1622	2535	contraavance para perfil simple y	
	Latón, bronce	2632	5065	3040	3535	fresado normal.	
Fresas de disco	NOTA. — Se considerarán viciones de fresado similares			indicados (	en opera-		

## FRESADO DE METALES APLICACIÓN ORIENTATIVA DE FRESAS LUBRICANTES DE CORTE

TABLA 22 . 12

## Agrupación de las fresas para operaciones de corte

Considerando las operaciones de fresado especificadas anteriormente, como cilindrado o planeado por medio de fresas cilíndricas, refrentado también por medio de fresas cilíndricas, ranurado con fresas de disco, y asimismo ranurado con fresas de manguito, para aplicación de las fresas según su dentado y ángulo de inclinación de los filos (λ), se establecen los grupos siguientes:

- Grupo A. Fresas con dentado fino y ángulo λ de inclinación de los dientes pequeño.
- Grupo B. Fresas con dentado grueso y ángulo λ de inclinación media.
- Grupo C. Fresas con dentado muy grueso y ángulo λ de inclinación de los dientes grande.

## Aplicación de los grupos de fresas

Según los materiales se aplicará para su fresado el grupo que se considera más conveniente; en el cuadro que sigue se citan diversos materiales a fresas, y se señala con el grupo que se considera más conveniente, y con grupo también utilizable.

MATERIAL A FRESAR	GRU	IPO DE FRI	E <i>SAS</i>
777 E 777 F 1807 ST	A	В	С
Acero de 45 kg/mm²			
Acero de 60-85 kg/mm²			-
Acero de 90-110 kg/mm²	7000000		
Acero de 150 kg/mm²	ļ		
Acero fundido (moldeado)	mum		
Fundición gris 180 HB			<u> </u>
Fundición de más de 180 HB			
Fundición maleable			
Cobre y aleaciones blandas de Cu			2
Aleaciones de cobre frágiles	2000000		•
Aleaciones de zinc		2000	4
Aleaciones de aluminio blandas			
Aleaciones de aluminio semiduras			,,,,,,,,,,,
Aleaciones de aluminio duras para pequeñas velocidades de corte			•
Aleaciones de aluminio duras para grandes velocidades de corte			
Aleaciones de manganeso	-	mana	z
Materiales sintéticos			
Materiales sintéticos prensados	<u> </u>		

#### Lubricantes. - Refrigerantes para el fresado

Como medio lubricante-refrigerante, para el fresado se utilizará:

- a) Para aceros ...... Aceite de corte, taladrina
- b) Para fundiciones grises ...... En seco
- c) Para aleaciones de cobre ....... Aceite de corte, taladrina
- d) Para aleaciones de aluminio .... Petróleo

## TIEMPOS DE CORTE EN EL FRESADO

#### Tiempo de corte

Según el sobreespesor para fresado o la profundidad del ranurado, se considerará el número de pasadas a efectuar, de acuerdo con los valores informativos de la Tabla 21.12.

El tiempo de fresado se calculará por la fórmula:

$$T_c = \frac{\pi \cdot d \cdot L}{v \cdot s' \cdot 1000} \cdot N$$
, min; también  $T_c = \frac{L}{S} \cdot N$ , minutos.

$$s' = \frac{S}{n}$$
;  $n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot d}$ 

siendo:

d El diámetro de la fresa en mm.

I La longitud de la pieza o de fresado en mm.

m El espacio muerto recorrido por la fresa, en mm.

L La longitud total recorrida por la fresa (L = I + m).

N El número de pasadas de fresado.

v La velocidad de corte m/min.


\$ La velocidad o avance (desplazamiento) de la mesa por minuto.

s' La velocidad o avance de la fresa por revolución.

v La velocidad de corte.

n El número de revoluciones de la fresa por minuto.

Los espacios de entrada m (muertos) se considerarán teniendo en cuenta la forma de fresado.



Fresado frontal

Fresado ranurado (fresas de forma)

Ejemplo. — Tallado de una rueda dentada de 48 dientes módulo 3 con fresa de forma. El ancho de la rueda (longitud del diente) es de 50 mm, y el material acero de 45 kg/mm².

Según la Tabla 21.12 la velocidad de corte es  $v \approx 15$  m/min, y la de avance de la mesa  $s \approx 30$  m/min. La profundidad del diente es  $h = 2,25 \cdot m = 2,25 \times 3 = 6,75$  mm (>a = 5 mm); se tallará de dos pasadas.

El diámetro de la fresa será de 80 mm, y su número de dientes z = 10 (Tabla 17.11).

Número de revoluciones de la fresa, n =  $\frac{1000 \times 15}{\pi \times 80}$  = 59,7

Avance de la fresa por revolución, s' =  $\frac{30}{59.7}$  = 0,5 mm.

 $m \approx 30$  mm; recorrido de la mesa, L = 50 + 30 = 80 mm.

Tiempo de fresado,  $T_c = \frac{\pi \times 80 \times 80 \times 48}{15 \times 0.5 \times 1000} \times 2 = 257 \text{ minutos.}$ 

Tambien  $T_c = \frac{80 \times 48 \times 2}{30} = 256$  minutos.


NOTA. - El cálculo de tiempo de fresado es de aplicación para el cálculo de tiempo de amolado.


## BROCHADO VALORES INDICATIVOS

TABLA 23 . 12

#### Forma del dentado

La forma del diente está configurada: por la superficie de ataque, por el ángulo de salida (despulla) y por el fondo len el que deposita la viruta después de arrancada). La diferencia de altura entre dos dientes consecutivos es la progresión c que se mantiene invariable; los dientes pueden ser de paso normal o alargado.





Paso del diente, p =  $0.4 \cdot l$  para l < 15; p =  $1.75 \cdot \sqrt{l}$  para l > 15.

En diente normal, h = p/3; d = p/4; r = p/5.

En diente alargado, h = p/5; d = p/6; r = p/8; R = p/4.

En brochas planas el ángulo de oblicuidad λ se hace de 0° a 30° según el material que se ha de brochar.

## Progresión y ángulos de corte

## **VALORES INDICATIVOS**

Material a brochar	Pr	ogresión e, n	nm	Ángulos de corte		
	Desbastado	Semiacabado	Acabado	Salida, γ	Desbastedo, a	Acabado, α
Aceros de 45 a 60 kg/mm²	0,05 - 0,1	0,02 - 0,05	0,01 - 0,02	15° - 20°	2° - 3°	0 - 1°
Aceros de 60 a 85 kg/mm²	0,04 - 0,08	0,02 - 0,04	0,01 - 0,02	15° - 20°	2° - 3°	0 - 1º
Aceros de 85 a 110 kg/mm²	0,03 - 0,05	0,02 - 0,03	0,01 - 0,02	12° - 15°	2° - 3°	0 - 1°
Fundiciones	0,1 - 0,3	0,02 - 0,05	0,01 - 0,02	6° - 10°	1° - 3°	1
Latones y bronces	0,1 - 0,4	0,02 - 0,08	0,01 - 0,02	0 - 10°	0 - 10	0° - 1
Aleaciones ligeras	0,1 - 0,2	0,02 - 0,05	0,01 - 0,02	15° - 20°	1° - 3°	1° - 3°


#### Velocidades y líquidos de corte

## VALORES INDICATIVOS

Material a brochar	Velocidad de corte, m/min.	Líquidos de corte
Aceros de 45 a 60 kg/mm².	2 a 4	Aceite mineral azufrado
Aceros de 60 a 85 kg/mm².	2 a 3	Aceite mineral azufrado
Aceros de 85 a 110 kg/mm².	1 a 2	Aceite soluble
Fundiciones	3 a 6	Aceite mineral o soluble
Latones y bronces	3 a 6	Aceite soluble
Aleaciones ligeras	4	Aceite mineral

## Material para fabricación de brochas

Material a brochar	Clase de acero		
Materiales fáciles de brochar	Acero al cromo		
Materiales con alguna dificultad al brochado	Acero al cromo-cobalto		
Materiales no abrasivos (acero semiduro, bronce, latón, etc.)	Acero rápido al wolframio		
Materiales difíciles de brochar	Acero rápido al cobalto		



VALORES II	NDICATIVOS
------------	------------


	Velocidad	Diái	metro a	ie la bi	roca	
Material	de corte	5	12	25	40	Refrigeración-lubricación
	v m/min	Avanc	e por v	ruelta, :	s mm.	
Acero 45 kg/mm²	2540	0,10	0,20	0,30	0,40	Emulsión de aceite soluble
Acero 60 kg/mm²	2532	0,10	0,18	0,27	0,35	Emulsión de aceite soluble
Acero 85 kg/mm²	2028	0,08	0,15	0,24	0,32	Emulsión de aceite soluble
Acero 90-110 kg/mm²	1220	0,06	0,20	0,20	0,28	Emulsión de aceite soluble
Acero 150 kg/mm²	815	0,04	0,10	0,16	0,24	Aceite de corte
Acero fundido 50 kg/mm²	2035	0,15	0,25	0,40	0,55	Emulsión de aceite soluble
Acero fundido 50-80 kg/mm²	1525	0,10	0,20	0,30	0,40	Emulsión de aceite soluble
Fundición gris	2035	0,15	0,25	0,40	0,55	En seco
Fundición dura	1525	0,10	0,18	0,28	0,38	En seco
Cobre	3070	0,12	0,20	0,28	0,36	Aceite soluble
Latón	4080	0,10	0,20	0,30	0,40	En seco
Latón duro	3070	0,15	0,25	0,35	0,45	En seco
Bronce	3070	0,10	0,20	0,30	0,40	Aceite soluble
Aleaciones de aluminio	80120	0,15	0,25	0,35	0,45	Aceite soluble o en seco
Aleaciones duras de aluminio	100160	0,15	0,25	0,40	0,55	Aceite soluble con petróleo
Aleaciones de magnesio	120175	0,30	0,45	0,60	0,75	En seco
Plásticos	3040	según	observa	aciones		Aire comprimido
Mármol	10	0,03	0,05	0,10	0,15	Agua


Cuando se efectúan taladros profundos, los avances s por vuelta se reducirán de acuerdo con los valores que se indican en la Tabla que sigue:


Broca de	Profundidad de taladro	Profundidad de taladro	Profundidad de taladro
20 mm diámetro	hasta ≈ 5 veces Ø broca	de 5 hasta 8 veces Ø broca	superior a  8 veces Ø broca
32 mm diámetro	≈4	4 6.3	6.3
50 mm diámetro	≈3,15	3,15 5	5
80 mm diámetro	≈2,5	2,5 4	4
	1 Avance	0,8 del avance	0,5 del avance


NOTA. — Para brocar de pequeño diámetro se tomarán las mayores velocidades v de corte por minuto, y para las de grandes diámetros se tomarán los menores valores de v.

## Escariadores y avellanadores









#### Dimensiones (mm)

Z Taladrado d₂	6,30 - 34,5	Asiento torn.	M8 - M24	Diámetro d	25 - 100	Diámetro d	16 - 25
	.,	Avellanado d	15 - 40	Ø Pre-escariad	od, 24,7-99,5	Diámetro d,	3,2 - 7
Z Escariado d	9 - 50	Guia d	8,4 - 25	Diámetro d∍	20 - 85	Longitud L	95 - 195
Longitud I	81 - 220	Longitud I	20 - 40			· ·	
Longitud L	162 - 369	Longitud L	130 - 190	Diámetro d ₃	13 - 40	Angulo α	60°, 90°, 120°
Cono morse	1 - 4	Cono morse	2 - 3	Longitud I	45 - 90	Cono morse	1 - 4

Cono morse	1.4
Angulo α	60°. 90°. 120°
Longitud L	95 - 195
Diámetro d,	3,2 - 7
Diametro d	16 - 25

#### Aplicaciones

#### VELOCIDADES Y AVANCES CON ÚTILES DE ACERO RÁPIDO

		Velocidad	Dián	netro de	Diámetro de corte			
Materiales	Útiles de corte	de corte	1016	1626	2640			
		v, m/min.	Avanc	Avances s, por vuelta				
Acero	Avellanadores	814	0,1	0.15	0,2			
Acero fundido (colado)			"		"-			
Fundición maleable	Escariadores	1020	0,2	0,3	0,4			
Bronce (duro)	Escariadores	1020	0,2	0,3	0,4			
Fundición gris	Avellanadores	812	0,2	0,2	0,2			
, ariangia g	Escariadores	1218	0,25	0,3	0,3			
Latón	Avellanadores	30	0,2	0,2	0,2			
Aleaciones ligeras	Escariadores	40	0,25	0,3	0.4			

NOTA. - Líquidos refrigerantes-lubricantes, como en el taladrado (página anterior).

## TALADRADO. ESCARIADORES DE MANGUITO DISPOSICIÓN. VALORES INDICATIVOS Y LUBRICANTES

TABLA 26 . 12


#### Disposición de los escariadores

Los escariadores de manguito para máquinas se utilizan para obtener orificios cilíndricos de gran precisión por medio de taladradoras, tornos y mandrinadoras; se utilizan trabajando sobre agujeros de diâmetro ligeramente menor (en algunas décimas de mm) que el previsto.

El sobreespesor para escariado suele hacerse el 1% del diámetro previsto, o menos.

El perfil de los escariadores consta de: embocadura, zona cilíndrica de guía, zona de escariado ligeramente cónica hacia el mango (de 0,01 a 0,04 mm).

Para evitar que la superficie escariada resulte rayada se construyen los filos de forma helicoidal o de paso angular desigual y opuestos dos a dos; el paso helicoidal se hace a izquierda para metales ligeros o dulces, nulo para los de viruta desmenuzable, y a derecha para los duros y tenaces.



#### **Dimensiones**

Especifica	Especificación		i	Diámetro d		Diá	Diámetro d		Longitud	d I Longitud L
Dimensio	nes en	mm		25 a	100	1	13 a 50 32 a 7		32 a 7	45 a 100
Número de dientes	α,	α,	α,	α,	α,	ar g	α,	α,	α,	ora_adaor_
8	42°	44°	46°	48°		-			ļ i	
10	33°	34°30′	36°	37°30′	39°		•		•	
12	27°30'	28°30'	29°30'	30°30′	31°30′	32°30′	<u>.                                    </u>			「九」カナ
14	23°30′	24°15′	25°	25°45′	26°30'	27°	28°			"\\\\\"
16	20°30'	21°	21°30′	22°15′	22°45'	23°15′	24°	24°45′		A + 4
18	17°20'	18°	18°40'	19°20′	20°	20°40′	21°20′	22°	22°40′	w,   - w4

## **Aplicaciones**

### VALORES INDICATIVOS

	Veloci	Αv	ance s	, mm	Marridae volvinarauses				
Materiales	corte v, m/min.		Diámetros					Liquidos refrigerantes lubricantes	
	Acero rápido	Metal duro	5 10		25	25 50 100		- Idditeantes	
Aceros < 70 kg/mm²	510	1220	0,2		0,4	0,5	0,5		
Aceros > 70 kg/mm²	38	612	а	0,3	а	а	а	Aceite de corte	
Acero fundido	410	1218	0,3		0,5	0,6	0,7		
Fundición gris	46	816						En seco	
Cobre y bronce	812	1015	0,5	0,8	1	1,5	2	En seco o	
Latón	1218	1520	а	a	а	а	а	aceite soluble	
Aleaciones ligeras	1530	2040	0,8	0,1	1,5	2	3	Aceite soluble, petróleo	
Material sintético	1030	1530	1	İ				En seco	

## TIEMPOS DE CORTE EN EL TALADRADO

## Tiempo de corte


En el taladrado, el tiempo de corte se calculará por la fórmula:

$$T_c = \frac{\pi \cdot d \cdot L}{s \cdot v \cdot 1000} \cdot N$$
, min; también  $T_c = \frac{L}{s \cdot n} \cdot N$ 

$$n = \frac{v \cdot 1000}{\pi \cdot d},$$

#### siendo:

- d Diámetro de la broca (agujero); mm
- e El espesor de la pieza a taladrar o la profundidad de taladro, mm
- m La punta de la broca (espacio muerto), mm
- L El recorrido total de la broca (L = e + m) mm, ≈ 0,3 · d
- v La velocidad de corte, m/min
- s El avance por revolución de la broca, mm
- n El número de revoluciones de la broca por minuto
- N El número de aquieros a taladrar



Ejemplo. — Cálculo del tiempo para taladrar 12 agujeros de 30 mm de diámetro en una placa de acero fundido (de 50 kg/mm²), de 150 mm de espesor.

Según la Tabla 8.32 la velocidad de corte de la broca es de 25 m por minutos (aprox.), y el avance de la broca por vuelta, s  $\approx 0.45$  mm.

Carrera total de la broca,  $L = 150 + 0.3 \times 30 = 159 \text{ mm}$ 

Tiempo de corte:

$$T_c = \frac{\pi \times 30 \times 159}{0.45 \times 25 \times 1000} \times 12 = 16 \text{ minutos}$$

Número de vueltas, n =  $\frac{25 \times 1000}{\pi \times 30}$  = 265,26 r.p.m.

Avance de la broca por minuto,  $S = 265.26 \times 0.45 = 119.37$  mm.

También:  $T_c = \frac{159}{0.45 \times 265.26} \times 12 = 16 \text{ minutos.}$ 

NOTA. - El tiempo de cálculo del taladro es de aplicación al cálculo de tiempo de roscado a máquina.

## ROSCADO CON MACHOS MACHOS DE ROSCAR

TABLA 27 . 12

#### Aplicación

Con determinados límites del diámetro de un agujero y machos de roscar adecuados, se obtienen roscas precisas.

El roscado puede efectuarse a mano accionando el macho mediante un giramachos de dos brazos; la operación debe efectuarse procurando que los machos queden centrados respecto del agujero, para evitar roscados oblicuos. Se utiliza un juego de dos machos para roscas finas, y de tres para roscas normales; con el juego de tres machos, el primero realiza el roscado previo, el segundo el roscado medio, y con el tercero el roscado final o acabado.

Para el roscado a máquina se utiliza un solo macho, con el que se consigue el roscado final en una sola operación.

## Materia para machos

Los machos de roscas se fabrican con acero al carbono, de calidad, con rosca sin rectificar; se emplean para el roscado de materiales no muy duros (< 70 kg/mm²) que no exigen gran precisión de rosca, y machos de acero rápido con rosca rectificada y destalonada para el roscado de materiales duros (> 70 kg/mm²) y roscados de precisión, agujeros de gran longitud, y trabajos de roscado de series en máquinas.

Los frentes de los filos de los machos, como en las cuchillas de corte, requieren el ángulo libre de entrada  $\alpha$ , y el de salida del material arrancado  $\gamma$ , variables según el material a roscar.



Material a roscar	Ángulos	de corte	Velocidad de corte	Lubricante-refrigerante
Material a Toscar	α	γ	v, m/min	Lobncante-reingerante
Acero de 45 a 60 kg/mm²	15°	6°	816	Aceite de corte
Acero de 60 a 85 kg/mm²	12°	6°	814	Aceite de corte
Acero de 85 a 110 kg/mm²	8°	4°	612	Aceite de corte
Acero inoxidable al cromo	8°	4°	610	Aceite azufrado
Acero inoxidable al níquel	6°	3°	48	Aceite azufrado
Fundición gris	4°6°	3°	812	En seco o petróleo
Fundición maleable	8°	4°	610	Aceite de corte
Cobre	20°	8°	1220	Emulsión de aceite
Bronce	10°	6°	1018	Emulsión de aceite
Latón	4°	6°	2025	Emulsión de aceite
Aleaciones de zinc	6°	5°	812	Aceite de colza
Aleaciones ligeras blandas	25°	8°	1525	Emulsión de aceite o petróleo
Aleaciones ligeras semiduras	18°	8°	2025	Emulsión de aceite o petróleo
Aleaciones ligeras duras	12°	8°	1218	Emulsión de aceite o petróleo
Plásticos	12°	6°	1220	En seco con aire comprimido
Plásticos prensados	18°	6°	1220	En seco con aire comprimido

## ROSCADO CON MACHOS DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS DE PRERROSCADO

**TABLA 28.12** 

## Diámetro de prerroscado

El diámetro de las roscas para agujeros de prerroscado debe ser ligeramente mayor que el de la rosca a realizar, disminuyendo así el esfuerzo de corte y el riesgo de rotura de el macho; sus valores orientativos para diversos tipos de roscas se exponen en la Tabla que sigue:

#### VALORES INDICATIVOS DE PRERROSCADO

#### TIPO DE ROSCA

Mét	rica	Métr	ca fina	With	vorth	Withwo	rth fina	Rosc	a gas
Ø Rosca	@ Broca	Paso mm.	Ø Normal	Ø Rosca''	Ø Broca	Ø Rosca"	Ø Broca	Ø Rosca	Ø Broca
M 1	0,75	}	í⊘ de la	W 1/16	1,2	3/16	4	R 1/8	8,7
M 1,1	0,85	1	broca =	W 1/32	1,9	7/32	4,6	R 1/4	11,6
M 1,2	0,95		ø normal	W 1/8	2,5	1/4	5,3	R 3/8	15,25
M 1,4	1,1		de la rosca	W 5/32	3,2	9/32	6,1	R 1/2	19
M 1,6	1,25		menos}	W 3/16	3,7	5/16	6,8		
M 1,8	1,45			W 7/32	4,6			R 5/8	20,75
M 2	1,6	0,20	0,20	W 1/4	5,1	3/8	8,3	R 3/4	24,5
M 2,2	1,75			W 5/16	6,5	7/16	9,7	R 7/8	28
M 2,5	2,05	0,25	0,25	W 3/8	7,9	1/2	11,1	R 1	30,5
М 3	2,5		ļ	W 7/16	9,2	9/16	12,7		
M 3,5	2,9	0,35	0,35	W 1/2	10,5	5/8	14	R 1-1/4	35,5
M 4	3,3			W 5/8	13,5			R 1-1/8	39,5
M 4,5	3,7	0,50	0,50	W 3/4	16,5	11/16	15	R 1-3/4	41,5
M 5	4,2			W 7/8	19,2	3/4	16,75	R 1-1/2	45
M 6	5			W 1	22	7/8	19,75		
M 7	6	1	!	W 1-1/8	24,5	1	22,75	R 1-3/4	51
M 8	6,8	0,75	0,75	W 1-1/4	27,7	1-1/8	25,5	R 2	57
M 10	8,5			W 1-3/8	30,5			R 2-1/4	63
M 12	10,2	1	1	W 1-1/2	33,5	1-1/4	28,75	R 2-1/2	72,5
M 14	12			W 1-5/8	35,5	1-3/8	31,5		
M 16	14	1,25	1,25	W 1-3/4	39	1-1/2	34,5	R 2-3/4	79
M 18	15,5			W 1-7/8	41,5	1-5/8	38	R 3	85,5
M 20	17,5	1,50	1,50	W 2	44,5	1-3/4	40,5		]
M 22	19,5			W 2-1/4	50				1
M 24	21			W 2-1/2	56	2	47		
M 27	24	2	2	W 2-3/4	61,5				
M 30	26,5			W 3	68				
M 33	29,5	3	3					İ	
M 36	32							ł	
M 39	35	4	4						
M 42	37,5		1					]	
M 45	40,5	5	5					i	
M 48	43				-				
M 52	47,5				1				
M 56	50,5								
M 60	54,5	6	6						
M 64	58			İ					
M 68	62				!		ļ		ļ


## SECCIÓN DECIMOTERCIA

## ROSCAS, TORNILLOS Y ARANDELAS, PASADORES, CHAVETAS, CONOS

'agına
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
516
517
518
519
519
520
520
521
522
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

#### ROSCA MÉTRICA Roscas

TABLA 1 . 13




— Relaciones —

h - 0,866 p (h₁ = h₁') h₁ = 0,695 p

h₂ = 0,650 p


 $h_3 = 0.045 p$ r = 0,063 p

	<u> </u>	17//		rnillo	Ш		Concue	rda con la n	orma DIN 13	y (4)
Diometro		TOP	RNILLO			Rosco	Rodio	TUE	RCA	Diámetro
de la rosca	Núcleo	Seccion del nucleo	Diómetro medio	Peso	Altura	portante	medio	Diámetro de	Diametro de	de la rosco
đ	d₁	cm I	de	P	h ₁	ha	r	d' roeca	núcleo d's	d
١.	0,652	0,0033	0,836	0,25	0,174	0, 162	0,02	1,024	0,676	l
1,2 -1,4	D,952 0,964	0,0057	1,036	0,25	0,174	0,162	0,02	1,224	0,876	1,2 1,4
1,7	1,214	0,0116	1,473	0,35	0,243	0,227	0,03	1,732	1,246	1,7
2 2,3	1,444	0,0164	1,740 2,040	0,4	0,278	0,260	0,03	2,036	1,480	2,3
2,6	1,974	0,0306	2,306	0,45	0,278	0,292	0,03	2,336	1,780	<u> </u>
3 3,5	2,306	0,0418	2,675	0,5	0,347	0,325	0,03	2,642 3,044	2,016	2,6 3
4	2,666	0,0558	3,110	0,6	0.417	0,390	0,04	3,554	2,720	3,5
(4,5)	3,028 3,458	0,072 0,094	3,545 4,013	0,7	0,486 0,521	0,455	0,04	4,062 4,568	3,090 3,526	4 (4,5)
	3,898	0,119	4,480	0,6	0,556	0,520	0,05	5,072	3,960	5
(6,5)	4,250	0,142	4,915	0,9	0,625	0,585	0,06	5,560	4,330	(5,5)
6 (7)	4,610 5,610	0,167	5,350 6,350	l I	0,695 0,695	0,650	0,06	6,090 7,090	4,700 5,700	6 (7)
8	6,264	0,308	7,188	1,25	0,868	0,812	0,08	8,112	6,376	8
(9)	7,264	0,414	8,188	1,25	0,868	0,812	0,08	9,112	7, 376	(6)
(11)	7,916 8,916	0,492 0,624	9,026 0,026	1.5	1,042 1,042	0,974	0,09	10,136	6,052 9,052	10 (1.1)
15	9,570	0,718	10,863	1 75	1,2:5	1,137	0,11	12,156	9,726	12
14	11,222	0,989	12,701 14,701	2	1,389 1,389	1,299 1,299	0,13	14,180	11,402	14
18	14,528	1,657	16,376	2,5	1,736	1,624	0, 16	18,224	14,752	IB.
55 50	16,528	2,145	18,376	2,5	1,736	1,624	0,16	20,224	16,752	20
24	18,528 19,832	2,696 3,089	20,376 22,051	2,5 3	1,736	1,624	0,16 0,19	22,224 24,270	18,752 20,102	22 24
27	22,632	4,094	25,051	3	2,084	1,949	0, 19	27,270	23,102	27
30 33	23,136 28,136	4,963 6,7,6	27,727 30,727	3,5 3,3	2,431	2,273 2,273	0,22	30,316 33,316	25, 454 28, 454	30 33
36	30, 444	7, 279	33,402	4	2,778	2,598	0,25	36, 360	30,804	36
39 42	33,444 35,750	8,785 10,04	36,402 39,077	4,5	2,776 3,125	2,598 2,923	0,25 0,28	39,360 42,404	33,804 36,154	39 42
45	38,750	11,79	42,077	4.5	3,125	2,923	0,28	45,404	39,154	45
48 52	41,054 45,054	13, 23 15, 94	44,752 46,752	5	3,473	3,248	0,32	48,450	41,504	48
36	48, 360	18,37	32,428	5,5	3,473	3,248 3,572	0,32	52,450 56,496	45,504 48,856	52 56
60 64	52,360	21,53	56, 428	5,5	3,820	3,572	0,35	60,496	52,656	60
68	58,666	24,34	64,103	6	4,167	3,897	0,36	64, 54	56,206	64
72	59,666 63,666	27,96 31,83	68, 103	6	4,167 4,167	3,897 3,897	0,36	68,54 72,54	60,206 64,206	68 72
76	67,666	35,96	72,103	6	4,167	3,697	0,38	76,54	68, 206	76
80 84	71,666 75,666	40,34 44,96	76,103 80,103	6	4,167 4,167	3,897 3,897	0,38	80,54 84,54	72,206 76,206	80 84
89	80,666	51,10	65, 103	6	4,167	3,697	0,38	69, 54	81,206	89
94 99	95,666 90,666	57, 64 64,56	90,103 95,103	6	4,167 4,167	3,897 3,897	0,38 0,38	94,54 99,54	86, 206 91, 208	94 99
104	95,686	71,88	100,103	6	4,167	3,897	0,38	104,54	96,206	104
109	100, 566	79,59	105,103	6	4,167	3,897	0,38	109,54	101,206	109
114	105,666 110,666	87,69 96,18	110,103	6	4,167	3,897 3,897	0,38 0,38	114,54	106,206	114
124	115,666	10.5,07	120,103	6	4,167	3,897	0, 38	124,54	116,206	124
129 134	120,666	114,35	125,103 130,103	6	4,167 4,167	3,897	0,38	129,54	121, 206	129
139	130, 666	134,09	135,103	6	4,167	3,897	0,38	134,54	126, 206	134
144 139	135,666 140,666	144,10	140,103	6	4,157	3,897	0,36	144.54	136, 206	144
133	. 10,000	1 .93,40	140,103		4,167	3,897	0,38	149,54	141,206	149




Diámetro				TORNILL	) Y TL	ERCA			Diámetro
nominal	Diámetro exterior	Diametro en el núcleo	Sección en el nucleo	Profundidad de la rasca	Rodio	Diametro medio de to rosca	Poso	Hilos por pulgada	nominal
Pulgodos	d	d,	cm²	h	r	d₂	P	n	Pui <b>godas</b>
1/4	6,350	4,724	0,175	0,813	0,174	5,537	1,270	20	1/4
5/16	7,938	6,131	0,295	0,904	0,194	7,034	1,411	18	5/16
3/8	9,525	7,492	0,441	1,017	0,218	8,509	1,588	16	3/8
(7/16)	11,113	8,789	0,607	1,162	0,249	9,951	1,814	14	(7/16)
1/2	12,700	9,990	0,784	1,355	0,291	11,345	2,117	10 9	1/2
6/8	15,876	12,918	1,311	1,479	0,317	14,397	2,309		0/6
3/4	19,051	15,798	1,960	1,627	0,349	17,424	2,540		3/4
7/8	22,226	18,611	2,720	1,807	0,388	20,419	2,822		7/8
1 1/6 1 1/4 1 3/6	25,401 28,576 31,751 34,926	21,335 23,929 27,104 29,505	3,575 4,497 5,770 6,837	2,033 2,324 2,324 2,711	0,436 0,498 0,498 0,581	23,368 26,253 29,428 32,215	3,175 3,629 3,629 4,233	7 7 6	1 / 1 1 / 2 1 3 / 1
1/2	38,101	32,680	8,389	2,711	0,581	35,391	4,233	6	1/2
6/8	41,277	34,771	9,495	3,253	0,698	38,024	5,080	5	5/8
3/4	44,452	37,946	11,310	3,253	0,698	41,199	5,080	5	3/4
1 7/8 }	47,627	40,398	12,818	3,614	0,775	44,012	5,645	4 1/2	( 7/8)
2 2 1/4 2 1/2 2 3/4	50,802 57,152 63,502 69,853	43,573 49,020 55,370 60,559	14,912 18,873 24,079 28,804	3,614 4,066 4,066 4,647	0,775 0,872 0,872 0,997	47,187 53,086 69,436 65,205	5,645 6,350 6,350 7.257	4 ¹ /2 4 4 3 ¹ /2	2 1/4 2 1/2 2 3/4
3	76,203	66,909	35,161	4,647	0,997	71, 556	7,257	3 1/2	3
3 ¹ /4	82,553	72,544	41,333	5,005	1,073	77, 648	7,816	3 1/4	3 1/4
3 ¹ /2	88,903	78,894	48,885	5,005	1,073	83, 899	7,816	3 1/4	3 1/2
3 ³ /4	95,254	84,410	55,959	5,422	1,163	89, 832	8,467	3	3 3/4
4	101,604	90,760	64,697	5,422	1,163	96,182	8,467	3	4
4 1/4	107,954	96,639	73,349	5,657	1,213	102,297	8,835	2 ⁷ /8	4 1/4
4 1/2	114,304	102,990	83,307	5,657	1,213	108,647	8,835	2 ⁷ /8	4 1/2
4 3/4	120,655	108,825	93,014	5,915	1,268	114,740	9,237	2 ³ /4	4 3/4
5	127,005	115,176	104,185	5,915	1,268	121,090	9.237	2 5/4	5
5 1/4	133,355	120,963	114,922	6,196	1,329	127,159	9,677	2 5/8	5 ¹ /4
5 1/2	139,705	127,313	127,304	6,195	1,329	133,509	9,677	2 5/8	5 ¹ /8
5 3/4	146,055	133,043	139,022	6,506	1,395	139,549	10,160	2 1/2	5 ³ /4
6	152,406	139,394	152,608	6,506	1,395	145,900	10,160	2 1/2	6

Observaciones.— Los tamaños entre paréntesis deben ser evitados Concuerda con la norma DIN 11



1) Denomina		TORNILLO Y TUERCA								
ción de la rosca Pulgadas	Diámetro de la rosca d	Diametro en el núcleo d ₁	Profundi- dad de la rosca h,	Radie F	Diámetro medio de la rosca d ₂	Pasa P	Hilos en 1 pulgado h			
A /a R /4	9,729 13,158	8,567 11,446	0, 5 8 1 0, 8 5 6	0,125	9,148	0,907	29 19			
R 1/2" R 1/2" R 1/2	16,663 20,956 22,912	14,951 18,632 20,588	0,656 1,162 1,162	0,184 0,249 0,249	15,807 19,794 21,750	1,337 1,814 1,814	19 14 14			
R 3/4" R 7/4" R 1"	26,442 30,202 33,250	24,119 27,878 30,293	1,162 1,162 1,479	0,249 0,249 0,317	25,281 29,040 31,771	1,814 1,814 2,309	14 14 11			
(R   1/m*) R   1/4* (R   3/m*)	37,898 41,912 44,323	34,941 38,954 41,367	1,479 1,479 1,479	0,317 0,317 0,317	36, 420 40, 443 42, 846	2,309 2,309 2,309	- !!			
R 1 3/4 R 2"	47,805 53,748 59,616	44,847 50,791 58,659	1,479 1,479 1,479	0,317 0,317 0,317	46,326 52,270 58,137	2,309 2,309 2,309	!!			
R 7 /4" R 2 /2" R 2 7/4"	65,712 73,187 81,537	62 755 72,230 78,580	1,479 1,479 1,479	0,317 0,317 0,317	64,234 73,708 80,058	2,309 2,309 2,309	11			
R 3 1/4 1 R 3 1/2 1	87 887 93 984 100 334	84,930 91,026 97,376	1,479 1,479 1,479	0,317 0,317 0,317	86,409 92,505 98,855	2,309 2,309 2,309	11			
R 3 1/4" R 4" R 4 1/1"	106,684 113,034 125,735	103,727	1,479 1,479 1,479	0,317 0,317 0,317	105,205 111,556 124,256	2,309 2,309 2,309	-			
R 5. 1/2"	130,435 151,136 163,836	135,478 148,176 160,979	1,627 1,627 1,627	0,317 0,517 0,317	136,957 149,657 162,357	2,309 2,309 2,309	11			
R 7" R 8" R 9"	189,237 214,638 240,039	18 5,984 211,385 236,786	1,627 2,033 2,033	0,349 0,349 0,349	187,6    2   3,0  2 2 39, 4   2	2,540 2,540 2,540	10			
R (0" R (1" R (2"	265,440 290,841 316,242	262,187 286,775 312,176	2,033 2,033 2,033	0,349 0,436 0,436	263,813 298,808 314,209	2,540 3,175 3,175	10			
R 13" R 14" R 15"	347, 485 372, 886 398, 287	343,419 368,820 394,221	2,033 2,033 2,033	0,436 0,436 0,436	345,452 370,853 396,254	3,175 3,175 3,175	8 8 8			
Я 16" Я 17" Я 16"	423,688 449,089 474,490	419,622 445,023 470,424	2,033 2,033 2,033	0,436 0,436 0,436	421,655 447,056 472,457	3,175 3,175 3,175	8 8			
R 2 7/5	51,990 69,400	49,032 66,443	1,479	0,317	50,511 67,921	2,309	- ;;			

Observaciones.— Los tamaños entre paréntesis deben ser evitados Concuerda con la norma DIN 259




Diámetro	de	Hilos	~.	Profun-	Rosco		RADIOS		
ka rosc	:0	por 1°	Poleco	didad de rosco	portonte	Torniko Tuerco		83	
l d		п	P	h,	h ₂	r	r	_ r	
	12	Ю	2,840	1,270	0,212	0,606	0,680	0,661	
14 #	34	•	3,176	1,544	0,265	0,787	0.618	0,700	
40 1 1	00	[ • ]	4,233	2,117	0,383	1,010	1,084	0,936	
	00	[. 4 ]	6,360	3,175	0,530	1, 615	1,625	1,404	

<u></u>	TORNILLO	•	Diametro	TUERCA		
Diametro	Diametro	Section	media	Diámetro	Diámetro	
de lo	en ei	en el	de la	de la	en el	
10500	núclea	núcleo	rosca	roson	nucleo	
d	d₁	cm²	d ₂	ď,	ď	
_,_	5,460	0, 234	6,730	B, 254	8,714	
•	5,460	0,328	7,730	0,264	6, 714	
10	7,460	0,487	0,730	10,284	7, 714	
	8,460	0,842	9,730	254	6,714	
12	9,480	0,703	10,730	12, 284	9,714	
)4	10.625	0,920	12 4 12	14,316	11,142	
16	12,825	1,292	14,412	16,318	13, 148	
18	14,625	1,728	10,412	18,310	15,142	
50	16,825	2,223	18,412	20, 3 6	17, 142	
22	10,825	2,763	20,412	22,318	19, 142	
ž4	20, 825	3,406	22,412	24,316	21,142	
2.0	22 825	4,092	24,4 IR	26,316	28 142	
20	24,625	4, 840	20,412	28, 316	25,142	
30	26,825	6,652	28,412	30,3 0	27, 142	
<b></b>	28, 825	8,526	10,412	34.3	29. 142	
(54)	30,828	7,463	32,412	34,818	31, 142	
	32,825	5,463	39, 411	36,3 1	33,142	
(38)	34, 8 25	9, 625	36,412	36,3 8	30, 142	
40	35,767	10,06	37,893	40,423	36, 190	
(42)	37,767	ZO .	39, 963	42,423	36, 190	
44	39,767	12,42	41,003	44,423	40, 190	
(46)	4. T87	18,70	43,863	46,423	42,190	
44	43,747	16,00	45,053	46,423	44, 190	
(80)	48,767	16,48	47,885	60,425	48, 190	
52	47,767	17,82	40,683	82,423	48 (90	
65	80,767	20,24	62,003	66,428	<u>61</u> 18Ω	
(66) 60	63,767	22,71	56, 583	56,423	64.190	
(62)	55,787	4.22	57.643	60,423	84, 180	
(BZ) 86	57, 767	26,21	59,163	82,423	66, 190	
(68)	60,767	20,00	42,493	85,423	61,180	
	63,767	31.94 -	65,003		64,190	
70	65,767	33,97	67,683	70,423	66,190	

	TORNILLO	,	Diametra	TUE	RCA
iómetro	Diametro	Sección	medio	Diametro	Dagmetro
de la	en el	en el	de la	de ka	en el
говор	nucteo	núcieo	10000	rosog	núcleo
d	d,	cm²	ďχ	a'	ď
(7Ž)	67,767	36,07	49,563	72,483	60,100
(75)	70,767	39, 33	72,883	75, 423	71,190
1781	73,767	42,74	75, 983	76, 423	24, 190
80	75,767	48 09	77 953	80,423	75, 190
{ <b>62</b> }	77,767	47,50	79,693	02,423	78,190
88	80,767	51 23	82,003	05,423	81,190
1801_	03,767	55,11	85, 863	88,423	84,190
90	95,767	87,77	87,943	80,423	96,190
( <b>SE</b> )	87,767	60,60	99, 893	82,423	88,190
95	90,767	64,71	92, 963	95,423	91,190
(98)	93,787	88,08	86.681	98, 423	94 190
100	96,767	72,03	97, 883	100,423	94 90
(106)	96,650	78,45	101 , 625	108,836	99,200
110	103,600	44.38	106,625	110,638	104 288
{LIB]	:08.450	92.72	115.020	116,675	100.255
120	113,450	01,48	116,028	120,638	14,204
(100)	110,480	10.57	21.025	E0, 430	[
130	123,660	120,00	126, 625	130, 635	124 200
(136)_	128,460	19.89	131, 826	130,480	129,200
140	133 690	40.10	174,620	140,435	134,288
(146]	138,660	50, 10	141,828	145, 438	130,200
:50	143,650	162,07	144, 825	160,635	144,286
(158)	146,680	73,06	161 925	196,635	149,286
100	153,660	85,42	156, 920	160.635	184 288
(166)	158,660	197.00	161.925	146, 436	150 285
70	163, 660	210,34	198, 515	170.636	164,288
(175)	168,680	223,39	171,626	179,635	100,245
190	173,660	236,83	178,625	100 ,586	174 286
(108)	176,660	180 07	161,825	186,436	178,260
90	165,650	284 99	164 68 8 T	190,494	(84, 886
(195)	198,660	279 51	191,628	98,436	100 , 200
500	193,650	294,53	196,825	200,635	194,286

Observaciones. Los tomaños entre parentesis deben ser evitados

Concuerda con la norma DIN 405



Poss	Profun- didad de rosca	Rosca portante	Ancho minimo del (liete	Juego minimo del fondo	Radio del fonda
₽	h	h _a		h ₃	r
	4,339	3,75	1,319	0,589	0, 621
8	5, 207	4.5	1, 583	0,707	0.746
7	6,074	5,25	1, 847	0,624	0,870
	6,942	6	2,111	0,942	0,994
•	7,810	6,75	2,375	1,060	1,116
10	5,678	7,6	2,636	1,170	1, 243
12	10,413	9	3,166	1,413	1,491
14	12,149	10,8	3,694	1,649	1,740
16	13,864	12	4,221	1,684	1,988
18	15, 620	13,6	4,749	2,120	2.237
50	17,366	i B	B, 277	2,305	2,486
2.5	19,091	16,0	5, 804	2,591	2,734
24	20,826	16	8,332	E, 626	2,962
26	22 562	19.5	6.860	3 062	3 2 31

#### - Relaciones -


h = 1,732	p
h,= he + h	3
h ₂ = 0,75	p
h ₃ = 0, II	p

h₄ = 0,525 p h₄ = 0,45 p e = 0,26 p

Nota. - Los roscos de más de una entrada, tendrán el mismo perfil, con el pasa correspondiente

	Tornillo				Tue	rco		Tornillo			i	Tue	100
Dizmetro de la rosca d	Diametro en el núcleo d ₁	Sección en el núcleo cm?	Diámetro en los floncos d _e	Posc p	Diámetro de la rosca d'	Didmetro en el nucleo di	Diámetro de la rosca d	Oiómetro en el núcleo di,	Sección en el núcleo cm ²	Diómetro en los floncos dg	Pose P	Diámetro de la rosca d'	Diámetra en el nucleo di
22 24 26	13,322 15,322 17,322	1,39 1,84 2,36	18,590 20,590 22,590	5 5 5	22 24 26	14,5 16,5 18,5	(98) 100 (105)	77,174 79,174 84,174		89,817 91,817 96,817	12 12 12	98 100 105	80 62 87
36 30 58	19,322 19,566 21,565	2,93 3,01 3,70	24,590 25,909 27,909	5 6	28 30 32	20,5 21 23	(115) (115)	89,174 90,702 95,702		101, 617 105,453 110,453	12 14 14	110	92 94 99
(34) 36 (38)	23,586 25,586 25,852	4,37 5,14 5,25	29,909 31,909 33,227	6 5 7	34 36 38	25 27 27,5	(125) 130 (135)	100,702 105,702 110,702	87,75	115,453 120,453 125,453	14 14 14	125 130 135	104
40 (42) 44	27,652 29,652 31,652	6,09 7,00 7,97	35,227 37,227 39,227	7 7 7	40 42 44	29,5 31,5 33,5	(140 (145) (50		114,42	130,453 135,453 139,089	14 14 16	140 145 150	119 124 126
(46) 48 50	32,116 34,116 36,116	8,11 9,14 10,24	40,545 42,545 44,545	8	46 48 50	34 36 38	(155) 160 (165)	127,232 132,232 137,232	137, 33	144,089 149,089 154,089	16 16 16	155 160 165	131
52 55 (58)	38, 116 39, 380 42, 360	11,41 12,18 14,11	46,545 48,863 51,863	8 9	52 55 58	40 41,5 44,5	170 (175) 180	142,232 147,232 148,760	170,25	159,089 164,089 167, 726	16 16 18	170 175 180	146 151 153
60 (62) 65	44,380 46,380 47,644	15,47 18,89 17,09	53,663 55,863 56,161	9	60 62 65	46,5 48,5 50	(195) (195)	153,760 158,760 163,760	197,96	172,726 177,726 182,726	18 18 16	185 190 195	158 163 168
(68) 70 (72)	50,644 52,644 54,644	20,14 21,77 23,45	61, (81 63, (6) 65, (6)	5 5 5	68 70 72	53 55 57	200 210 220	168,760 175,290 185,290		187, 726 196, 362 206, 362	16 20 20	200 210 220	173 180 190
75 (78) 80	57,644 60,644 62,644	26, 10 28, 88 30,62	68,181 71,181 73,181	5 5 5	75 78 80	60 63 65	230 240 250	195,290 201,618 211,818	319,90	216, 362 224, 998 234, 998	20 22 22	230 240 250	200 207 217
(82) 85 (88)	64,644 64,174 67,174	32,82 32,35 35,44	75, 181 76,817 79,817	10 12 12	82 85 86	67 67 70	260 270 260		409,53	244,998 253,634 263,634	22 24 24	260 270 280	227 234 244
90 (92) 95	89,174 71,174 74,174	37,58 39,79 43,21	81, 617 83,817 66, 817	12 12 12	90 92 95	72 74 77	300	248,348 254,876		273,634 282,270	24 26	290 300	254 251

Observaciones. — Los valores entre paréntesis deben ser evitados Concuerdo con la norma DIN 513



			mm	٠		
Poro peso	Profun- didad de rosca	Prosca portante	Jis	ego .	Radio del fondo	Profus- didad de rosca
P	h _f	hg	N ₃	h's	r	hi l
3 4 6	2.26 2.78 3.26	175 2 2,5	0, 25 0, 25 0, 25 0, 25	0 B 0 B 0 76	0,25 0,26 0,25 0,25	1,50 2,00 2,25 2,78
? 8 9	3,75 4,25 4,76	3 3,5 4	0,28 0,25 0,28	0.75 0.76 0.78	0,25 0,25 0,26	3,25 3,78 4,26
10 12 14	5,25 5,25 7,5	4,5 5,5 6	0,26 0,28 0,6	0,78 0,78   8	0,25 0,25 0,5	4,75 5,75 6,5
18 20 20	8,5 9,5 10,5	7 8	0,5 0,5 0,5	1 . 5 1 . 5	0,5 0,5 0,5	7,5 8,5 9,5
22 24 26	11.6 12.5 13.5	10 11 12	0,6 0,6 0,8	1,5 1,5	0,6 0,5 0,5	10,8 11,5 12,5


n = 1,866 |

h, = 0,5 p + hg ; h, = 0,5 p + 2 hg - h'g

hg = 0.5 p + h - h'

 $h_4 = 0,25 p$ 

	TORNILL	<u> </u>	Diámetro	Poso	TUE	RCA	T	ORNILLO	<u> </u>	Diámetro	Posso	TUE	RCA
Diómetro de la rosca d	Diametro del nucleo di ₁	Sección en el núcleo Cm²	medio de la rosco dig	h	Diámetro de la rosca d	Diametra en el núcleo di	Diómetro de la rosca d	Diametro del nucleo di	Sección en el núcleo cm²	de la rosco de de	h	Diámetro de la rosca di	Diametri en el nucleo d';
10 12 14	6,5 8,5 9,6	0,33 0,57 0,71	8,5 10,5 12	3	10,5 12,5 14,5	7.5 9.3 10.5	90 (92) 95	77,5 79,5 82,5	47,17 49,64 .53,46	84 86 89	12 12 12	90,5 92,5 95,5	79 61 84
50   B   B	11,5 13,5 15,5	1,04	14 16 18	* * *	16,5 16,5 20,5	12,5 14,5 16,5	(98) 100 [105)	85,5 67,5 92,5	57,41 60,13 67,20	92 94 99	12 12 12	98,5 100,5 105,5	87 89 94
72 24 26	16,5 18,5 20,5	2,14 2,69 3,30	19.5 21.5 23.5	0.00	22,5 24,5 26,5	18 20 22	110 (115) 120	97,5 100 105	74,64 78,54 86,69	104 108 113	12 14 14	110,5 116 121	103
28 30 32	22,5 23,5 25,5	3,98 4,34 5,11	25,5 27 29	500	20,5 30,5 32,5	24 25 27	(125) 130 (135)	110 115 120	95,03 103,87 113,1	116 123 126	14 14 14	126 131 136	113
(34) 36 (38)	27,5 29,5 30,5	5,94 6,83 7,51	31 33 34,5	667	34,5 36,5 38,5	29 31 32	140 (145) 150	125 130 133	122,72 132,73 138,93	133 136 142	14 14 16	141 146 151	12 8 13 3 13 6
40 (42) 44	32,5 34,5 36,5	8,30 9,35 10,46	36,5 38,5 40,5	7 7 7	40,5 42,5 44,5	34 36 38	(155) 160 (165)	136 143 146	149,57 160,61 172,03	147 152 157	15 15 16	156 161 166	141 146 151
(46) 48 50	37,5 39,5 41,5	11,04 12,25 13,53	42 44 46	8 8 8	46,5 48,5 50,5	39 41 43	170 (175) 180	155 158 161	1 8 5,65 1 9 6,07 203,56	162 167 171	16 16 18	171 175 161	156 161 164
52 55 (56)	43,5 45,5 48,5	14 ,66 16 ,26 18 ,47	48 50,5 53,5	9	52,5 55,5 59,5	45 47 50	(185) 190 (195)	166 171 176	216,42 229,66 243,29	176 181 186	18	186 191 194	169 174 179
60 (62) 65	50,5 52,5 54,5	20,03 21,65 23,33	55,5 57,5 60	9 0	50,5 52,5 65,5	52 54 56	200 210 220	161 189 199	257,30 280,55 311,03	200 200	16 20 20	201 211 221	184 192 202
(68) 70 (72)	57,5 59,5 61,5	25,97 27,61 29,71	63 65 67	999	58,5 70,5 72,5	59 61 65	230 240 250	209 217 227	343,07 369,84 404,71	220 229 239	55 55 50	231 241 251	530 530 515
75 (78) 80	64,5 67,5 69,5	32,67 35,78 37,94	70 73 75	000	75,5 76.5 60,5	66 69 71	260 270 280	237 245 255	441, 13 471, 44 510, 71	249 258 268	22 24 24	261 271 281	240 248 258
(82) 85 (86)	71,5 72,5 76,5	40,15 41,28 44,77	77 79 82	10	62,5 85,5 68,5	73 74 77	290 300	265 273	551,55 585,35	278 287	24 26	291 301	268 276



Diámetro	Paso		Tuerca						Tornillo						Longitud de	
nominal			D		۵	1		<u> </u>	d	2	d ₃	d	acopla	miento		
d ≈ D	. Р _	máx.	min.	máx.	min.	máx.	min.	max.	min.	máx.	min.	máx.	min.	Desde	Hasta	
	-					PA	SO G	RUES	0							
1	0,25		1.00	0,894	0.838	0,785	0,729	1,000	0.933	0,838	0,785	0.604	0.025	0,6	1,7	
1,1	0.25		1,10	0,994	0,938	0,885	0.829	1,100	1,033	0,938	0.885	0.704	0,025	0,6	1,7	
1,2	0,25		1,20	1,094	1,038	0,985	0,929	1,200	1,133	1,038	0.985	0,804	0.025	0,6	1,7	
1,4	0.3		1,40	1,265	1,205	1,142	1,075	1,400	1,325	1,205	1.149	0.930	0.030	0.7	2	
1,6	0,35		1,60	1,458	1,373	1,321	1,221	1,581	1,496	1.354	1.291	1.064	0.035	0,8	2,0	
1,8	0,35		1,80	1,658	1,573	1,521	1,421	1,781	1,696	1.554	1,491	1.264	0,035	0,8	2,0	
2	0,4		2,00	1,830	1,740	1,679	1,567	1.981	1,886	1,721	1.654	1.394	0.040	1	3	
2,2	0.45		2,20	2,003	1,908	1,838	1,713	2.180	2.080	1.888	1.817	1.525	0.045	1,3	3,1	
2,5	0.45		2,50	2,303	2,208	2,138	2,013	2,480	2.380	2.188	2 117	1.825	0.045	1,3	3,1	
3	0,5		3,00	2,775	2,675	2,599	2.459	2,980	2,874	2,655	2.580	2.256	0,050	1,5	4,	
3.5	0,6					1										
3,5	0.7		3,50 4,00	3,222 3,663	3,110 3,545	3,010	2,850	3,479	3,354	3,089	3,004	2,615	0,060	1,7	5	
4,5		.83				3,422	3,242	3,978	3,838	3,523	3,433	2,975	0,070	2	6	
4,5 5	0,75	₹	4,50	4,131	4,013	3,878	3,588	4,478	4,338	3,991	3,901	3,414	0,075	2,2	6,	
6	0,8 1	especifica	5,00 6.00	4,605 5,500	4,480 5,350	4,334	4,134	4,976	4,826	4,456 5,324	4,361	3.842	_0,080	2,5	7,	
7	i	, 83 , 83	7,00	6,500	6,350	5,153 6,153	4,917 5,917	5,974	5,794 6,794		5,212 6,212	4,563	0,100	3	9	
8	1,25	, 43	8,00	7,348				6,974		6,324		5,563	0,100	3	9 12	
10	1,25	Ş	10,00	9,206	7,188 9,026	6,912 8,676	6,647 8,376	7,972 9,968	7.760	7,160 8,994	7.042 8.862	6,239 7,888	0,125 0,150	4 5	15	
12	1,75		12,00	11,063	10,863	10,441	10,106		9,732	10,829	10,679			6	18	
14	2			12,913		12,210		11,966	11,701			9,543	0,175		24	
			14,00		12,701		11,835	13,962	13,682	12,663	12,503	11,204	0,200	8	ŀ	
16	2		16,00	14,913	14,701	14,210	13,835	15,962	15,682	14,663	14,503	13,204	0,200	8	24	
18	2,5		18,00	16,600	16,376	15,744	15,294	17,958	17,623	16,334	16,164	14,541	0.250	10	30	
20	2,5		20,00	18,600	18,376	17,744	17,294	19,958	19,623	18,334	18,164	16,541	0,250	10	30	
22	2,5		22,00	20,600	20,376	19,744	19,294	21,958	21,623	20,334	20,164	18,541	0,250	10	30	
24	3		24,00	22,316	22,051	21,252	20,752	23,952	23,577	22,003	21,803	19,855	0,300	12	36	
27	3		27,00	25,316	25,051	24,252	23,752	26,952	26,577	25,003	24,803	22,855	0,300	12	36	
30	3,5		30,00	28,007	27,727	26,771	26,211	29,947	29,522	27,674	27,462	25,189	0,350	15	45	
33	3,5	i	33,00	31,007	30,727	29,771	29,211	32,947	32,522	30,674	30,462	28,189	0,350	15	45	
36	4		36,00	33,702	33,402	32,270	31,670	35,940	35,465	33,342	33,118	30,521	0,400	18	53	
39	4		39,00	36,702	36,402	35,270	34,670	38,940	38,465	36,342	36,118	33,521	0,400	18	53	
							PASO	FINO								
8	1		8,00	7,500	7,350	7,153	6,917	7,974	7,794	7,324	7,212	6,563	0,100	3	9	
10	1,25	]	10,00	9,348	9,188	8,912	8,647	9,972	9,760	9,160	9,042	8,230	0,125	4	12	
12	1,25		12,00	11,368	11,188	10,912	10,647	11,972	11,760	11,160	11,028	10,216	0,125	4,5	13	
14	1,5		14,00	13,216	13,026	12,676	12,376	13,968	13,732	12,994	12,854	11,890	0,150	5,6	16	
16	1,5		16,00	15,216	15,026	14,676	14,376	15,968	15,732	14.994	14,854	13,880	0,150	5,6	16	
18	1,5	.8	18,00	17,216	17,026	16,676	16,376	17,968	17,732	16,994	16,854	15,880	0,150	5,6	16	
20	1,5	<b>]</b>	20,00	19,216	19,026	18,676	18,376	19,968	19,732	18,994	18,854	17,880	0,150	5,6	16	
22	1,5	especifica	22,00	21,216	21,026	20,676	20,376	21,968	21,732	20,994	20,854	19,880	0,150	5,6	16	
24	2	8 8	24,00	22,925	22,701	22,210	21,835	23,963	23,682	22,663	22,493	21,194	0,200	8,5	25	
27	2	No s	27,00	25,925	25,701	25,210	24,835	26,962	26,682	25,663	25,493	24,194	0,200	8,5	25	
30	2	₹	30,00	28,925	28,701	28,210	27,835	27,962	29,682	28,663	28,493		0,200	8,5	25	
33	2		33,00	31,925	31,701	31,210	30,835	32,962	32,682	31,663	31,493		0,200	8,5	25	
36	3	1	36,00	34,316	34,051	33,252	32,752	35,952	35,577	34,003	33,303		0,300	12	36	
39	3	l	39,00	37,316	37,051	36,252	35,752	38,952	38,577	37,003	36,803	34,855	0,300	12	36	


Roscas

## ROSCA DE PERFIL UNIFICADO STANDARD AMERICANA FORMA DE LA ROSCA

#### Roscas exteriores UN

En las roscas UN se especifica el fondo plano, pero es opcional el redondear el contorno más allá de una anchura del plano del perfij básico de 0.25 · p.


#### ROSCA INTERIOR UN (TUERCA)



Roscas exteriores UNR

Las roscas exteriores UNR tienen el fondo curvado continuo sin inversión de tangentes a los flancos del hilo de intersección del diámetro interior del perfil básico.

#### ROSCA EXTERIOR UNR (TORNILLO)




Los perfiles de diseño de las roscas exteriores UN y UNR tienen las crestas planas, aunque se considera como opcional la cresta redondeada tangente a un plano de 0,125 · p.

#### Rosca interior UN

En previsión de desgaste en les crestas de la herramienta de roscar, el fondo del perfil se ha redondeado v despeiado más allá de un plano de 0.125 · p de anchura de perfil básico.

## ROSCA EXTERIOR UN (TORNILLO)



Roscas

# ROSCA DE PERFIL UNIFICADO STANDARD AMERICANA SERIE DE PASO BASTO O GRUESO UNC TABLA 8 . 13

			SERIE DI	: PASU B	<u> </u>	SKUESU	UNC			
		netro	Hilos	Diámetro	Diámetro	interior	Ángu avai	nce	Årea del	Área del
Tamaños	bá:	erior sico D	por pulgada	medio básico E	Rosca exterior K,	Rosca interior K,	en diám med bás	etro dio	diámetro interior en D - 2h	esfuerzo tracción
	Pulgadas	Milimetros	n	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Grad.	Min.	Pulg ²	Pulg ²
1(,073)*	0,0730	1,8542	64	0,0629	0,0538	0,0561	4	31	0,00218	0,00263
2(,086)	0,0860	2,1844	56	0,0744	0,0641	0,0667	4	22	0,00310	0,00370
3(,099)	0,0990	2,5146	48	0,0855	0,0734	0,0764	4	26	0,00406	0,00487
4(,112)	0,1120	2,8448	40	0.0958	0,0813	0,0849	4	45	0,00496	0,00604
5(,125)	0,1250	3,1750	40	0,1068	0,0943	0,0979	4	11	0,00672	0,00796
6(,138)	0,1380	3,5052	32	0,1177	0,0997	0,1042	4	50	0,00745	0,00909
8(,164)	0,1640	4,1656	32	0,1437	0,1257	0,1302	4	58	0,01196	0,0140
10(,190)	0,1900	4,826	24	0,1629	0,1389	0,1449	4	39	0,01450	0,0175
12(,216)*	0,2160	5,4864	24	0,1889	0,1649	0,1709	4	1	0,0206	0,0242
174	0,2500	6,3500	20	0,2175	0,1887	0,1959	4	11	0,0269	0,0318
5/16	0,3125	8,2550	18	0,2764	0,2443	0,2524	3	40	0,0454	0,0524
3/8	0,3750	9,525	16	0,3344	0,2983	0,3073	3	24	0,0678	0,0775
7/16	0,4375	11,1125	14	0,3911	0,3499	0,3602	3	20	0,0933	0,1063
1/2	0,5000	12,70	13	0,4500	0,4056	0,4167	3	7	0,1257	0,1419
9/16	0,5625	14,2875	12	0,5084	0,4603	0,4723	2	59	0,162	0,182
5/8	0,6250	15,875	11	0,5660	0,5135	0,5266	2	56	0,202	0,226
3/4	0,7500	19,05	10	0,6850	0,6273	0,6417	2	40	0,302	0,334
7/8	0,8750	22,225	9	0,8028	0,7387	0,7547	2	31	0,419	0,462
1	1,000	25,40	8	0,9188	0,8466	0,8647	2	29	0,551	0,606
1 1/8	1,1250	28,575	7	1,0322	0,9497	0,9704	2	31	0,693	0,763
1 1/4	1,2500	31,75	7	1,1572	1,0747	1,0954	2	15	0,890	0,969
1 3/8	1,3750	34,925	6	1,2667	1,1705	1,1946	2	24	1,054	1,155
1 1/2	1,5000	38,10	6	1,3917	1,2955	1,3196	2	11	1,294	1,405
1 3/4	1,7500	44,45	5	1,6201	1,5046	1,5335	2	15	1,74	1,90
2	2,000	50,80	4 1/2	1,8557	1,7274	1,7594	2	11	2,30	2,50
2 1/4	2,2500	57,15	4 1/2	2,1057	1,9774	2,0094	1	55	3,02	3,25
2 1/2	2,5000	63,50	4	2,3376	2,1933	2,2294	1	57	3,72	4,00
2 3/4	2,7500	69,85	4	2,5876	2,4433	2,4794	1	46	4,62	4,93
3	3,0000	76,20	4	2,8376	2,6933	2,7294	1	36	5,62	5,97
3 1/4	3,2500	82,55	4	3,0876	2,9433	2,9794	1	29	6,72	7,10
3 1/2	3,5000	88,90	4	3,3376	3,1933	3,2294	1	22	7,92	8,33
3 3/4	3,7500	95,25	4	3,5876	3,4133	3,4794	1	16	9,21	9,66
4	4,0000	101,60	4	3,8376	3,6933	3,7294	l 1	11	10,61	11,08

[		ROSCA	DE PERF	IL UNIFIC	ADO STA	NDARD A	4 <i>MER</i>	ICAN	IA	. 0 12		
Ros	cas			PASO FINO					TAB	LA 9 . 13		
Tamaños :	Diámetro exterior básico		exterior		Hilos por pulgada	Diámetro medio básico E	Diámetro Rosca exterior	Rosca interior	ava en dián	ilo de ince el netro idio	Area del diámetro interior en D - 2h	Área del esfuerzo tracción
				-	K.	K.	I	sico	611 D - 211			
	Pulgadas	Milimetros	_	Bulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Grad. Min.		Pulg?	D. Jaž		
<u> </u>	ruigauas	WIIMTIBEIUS	n SEA	Pulgadas RIE DE PA	<u> </u>		Grad	. IVIII.	ruig.	Pulg ²		
0(,060)	0,0600	1,5240	80	0,0519	0.0447	0,0465	4	23	0,00151	0.00180		
1(,073)*	0,0730	1,8542	72	0,0640	0.0560	0.0580	3	57	0.00237	0.00278		
2(,086)	0.0860	2,1844	64	0,0759	0.0668	0,0691	3	45	0.00339	0,00394		
3(,099)*	0.0990	2,5146	56	0,0874	0,0771	0,0797	3	43	0.00451	0,00523		
4(,112)	0,1120	2,8448	48	0,0985	0,0864	0,0894	3	51	0.00566	0,00661		
5(,125) 6(,138)	0,1250 0,1380	3,1750	40 40	0,1102	0,0971	0,1004	3	45 44	0,00716	0,00830		
8(,164)	0.1640	3,5052 4,1656	36	0,1218	0,1073 0,1299	0,1109 0,1339	3	28	0,00874	0,01015		
10(,190)	0.1900	4,8260	32	0,1697	0,1517	0,1562	3	21	0,0175	0,0200		
12(,216)*	0,2160	5,4864	28	0,1928	0,1722	0,1773	3	22	0,0226	0,0258		
1/4	0.2500	6,3500	28	0,2268	0,2060	0,2113	2	52	0,0326	0,0364		
5/16	0,3125	7,9375	24	0,2854	0.2614	0,2674	2	40	0,0524	0,0580		
3/8	0.3750	9,5250	24	0,3479	0,3239	0,3299	2	11	0.0809	0,0878		
7/16	0,4375	11,1125	20	0,4050	0,3762	0,3834	2	15	0,1090	0,1187		
1/2	0.5000	12,7000	20	0,4675	0,4387	0,4459	1	57	0,1486	0,1599		
9/16 5/8	0,5625 0,6250	14,2875 15,875	18 18	0,5264	0,4943 0,5568	0,5024 0,5649	1   1	55 43	0,189	0,203		
3/4	0,7500	19,050	16	0,7094	0,6733	0,6823	Ιi	36	0,351	0,250		
7/8	0,8750	22,225	14	0,8286	0,0733	0,7977	Ιi	34	0.480	0,509		
1	1,0000	25,400	12	0,9459	0.8978	0.9098	l i	36	0,625	0,663		
1 1/8	1,1250	28,575	12	1,0709	1.0228	1,0348	t	25	0,812	0.856		
1 3/4	1,2500	31,750	12	1,1959	1,1478	1,1598	1	16	1,024	1,073		
1 3/8	1,3750	34,925	12	1,3209	1,2728	1,2848	!	9	1,260	1,315		
1 1/2	1,5000	38,100	12	1,4459	1,3978	1,4098	<u> </u>	3	1,521	1,581		
			r	DE PASO	·					Т		
12(,216)*	0,2160	5,4864	32	0,1957	0,1777	0,1822	2	55	0,0242	0,0270		
1/4	0,2500	6,3500	32	0,2297	0,2117	0,2162	2	29	0,0344	0,0379		
6/16	0,3125	7,9375	32 32	0,2922	0,2742	0,2787	1   1	57 36	0,0581	0,0625		
3/8 7/16	0,3750 0,4375	9,5250 11,1125	28	0,3547	0,3367 0,3937	0,3412	∣i	34	0,0878 0,1201	0,0932		
1/2	0,5000	12,7000	28	0,4768	0,4562	0,4613	i i	22	0,162	0,170		
9/16	0.5625	14,2875	24	0,5354	0,5114	0,5174	i i	25	0,203	0,214		
5/8	0,6250	15,8750	24	0,5979	0,5739	0,5799	1	16	0,256	0,268		
11/16*	0,6875	17,4625	24	0,6604	0,6364	0,6424	1	9	0,315	0,329		
3/4	0.7500	19,0500	20	0,7175	0,6887	0,6959	1	16	0,369	0,386		
13/16	0,8125	20,6375	20	0,7800	0,7512	0,7584	1	10	0,439	0,458		
7/8	0,8750	22,2250 23,8125	20 20	0,8425	0,8137	0,8209	1   1	5 0	0,515	0,536		
15/16* 1	0,9375 1,0000	25,4000	20	0,9050 0.9675	0,8762 0,9387	0,8834 0,9459	اهٰ	57	0,598 0,687	0,620		
1 1/6 *	1.0625	26,9875	18	1,0264	0,9943	1,0024	lŏ	59	0,367	0,799		
1 1/8	1,1250	28,575	18	1,0889	1,0568	1,0649	ŏ	56	0,871	0,901		
1 3/16 *	1,1875	30,1625	18	1,1514	1,1193	1,1274	ō	53	0,977	1,009		
1 1/4	1,2500	31,7500	18	1,2139	1,1818	1,1899	0	50	1,090	1,123		
1 5/16 *	1,3125	33,3375	18	1,2764	1,2443	1,2524	0	48	1,208	1,244		
1 3/8	1,3750	34,9250	18	1,3389	1,3068	1,3149	0	45	1,333	1,370		
1 7/16 *	1,4375	36,5125	18	1,4014	1,3693	1,3774	0	43	1,464	1,503		
1 1/2 1 9/16 *	1,5000 1,5625	38,1000 39,6875	18 18	1,4639 1,5264	1,4318 1,4943	1,4399 1,5024	0	42 40	1,60	1,64 1,79		
1 5/16	1,6250	41,2750	18	1,5889	1,5568	1,5649	0	38	1,74 1,89	1,79		
1 11/16*	1,6875	42,8625	18	1,6514	1,6193	1,6274	ŏ	37	2,05	2,10		
* Tama	ños secun	darios.		1					<u></u>			

### COMPROBACIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS ROSCAS

#### Especificación

El paso p de una rosca es la distancia desde el centro de un filete hasta el centro del filete contiguo; el avance de una rosca es igual a la distancia que la tuerca se movería si gira una vuelta completa alrededor del tornillo, y así, en un tornillo de una entrada de rosca el avance es igual al paso; en tornillo de dos entradas el avance es igual a dos pasos; en el de tres entradas igual a tres pasos, y así sucesivamente.

En los tornillos de rosca métrica el paso se expresa en millmetros, y en los de rosca expresada en pulgadas el paso se relaciona con el número de hilos o filetes por pulgada.

#### Medición del diámetro primitivo de una rosca

- a) Por medio de tornillo micromético para roscas. La medición del diámetro primitivo de una rosca puede hacerse por medio de un micrómetro especial para roscas, cuyas puntas, especiales, permiten realizar la medición, adaptándolas a los filetes; para poder medir la totalidad de los pasos de un sistema de rosca se requiere cierta cantidad de micrómetros. El diámetro primitivo se determinará restando del exterior los valores de altura correspondientes, que figuran en las Tablas de roscas.
- b) Por el método de las tres varillas o alambres. Este método consiste en medir la distancia existente entre tres varillas o alambres situados sobre los filetes (como se indica en la figura), deduciéndose el diámetro de la rosca de acuerdo con el diámetro de los alambres.

La medida entre alambres, es:

$$M = d' - e \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} + d_v \cdot \left(1 + \operatorname{cosec} \frac{\beta}{2}\right),$$

siendo:

M La distancia exterior entre los alambres.

d El diámetro exterior de la rosca.


d' El diámetro primitivo de la rosca.

d. El diámetro de los alambres.

p El paso de la rosca.

El grueso del filete (= p/2).

β El ángulo formado por los flancos de los filetes.



Para d, (diámetro de la varilla o alambre) se tomará el denominado diámetro mejor, que entra en contacto con el diámetro primitivo de la rosca; su valor es:

$$d_v = \frac{p \text{ (paso)}}{2 \cdot \cos \frac{\beta}{2}} = \frac{p}{2} \cdot \sec \frac{\beta}{2}.$$

Para filetes de  $\beta = 60^{\circ}$ , d_v = 0,5773×p; M = d - (1,5155×p) + 3×d_v

Para filetes de  $\beta = 55^{\circ}$ , d, = 0,56368×p; M = d - (1,6008×p) + 3,1657×d,

Para filetes de  $\beta = 30^{\circ}$ , M = d - (2,366 x p) + 4,864 x d,

Siendo  $0.0005~\mu$  la tolerancia del diámetro de los alambres se puede obtener la medición de la rosca con una tolerancia de  $0.0025~\mu$ .

Ejemplo. - Comprobación de una rosca M 30.

Para M 30, el diámetro d = 30 mm, y el paso p = 3.5 mm (en la Tabla 1.13).


 $d_v = 0.5773 \times 3.5 = 2.02$  mm.


 $M = 30 - (1.5155 \times 3.5) + 3 \times 2.02 = 30.756 \text{ mm}.$ 

### Tornillos v arandelas

# TORNILLOS EXAGONALES (negros o corrientes)

TABLA 10, . 13





(Evitense los diómetros entre porentesis)

(Concuerdo en parte con DIN 601)

L					F	₹05	CA	ME	TR	CA								
d	N 5	M 6	MB	₩ 10	M 12	M 15	M 20	(MSS)	M 24	(M 27)	M 30	(K33)	₩ 36	(M39)	H45	(M46)	M 48	(M 52)
, L min		15	15	16	20	30	30	40	40	₩0	76	76	100	100	150	130	140	170
_ L F		80	100	Z00							> 20	0						•
min_	12	16	18	_ ≵0	5.5	28	32	36	36	40	45	50	56	60	65	-	-	-
O nor	ma1 15	16	5.5	52	28	35	40	45	50	55	60	65	70	76	65	86	85	90
máx		<u> </u>	-	三	40	80	55	60	65	70	75	60	65	90	95	100	110	110
b ≈	10,4	11,5	16,2	19,6	21,9	27,7	34,6	36,3	41,6	47,3	53,1	57.7	63,5	69,3	78	80, B	86,5	92.4
C	9	10	14	17	19	24	30	32	36	[[41]]	46	50	68	60	65	70	75	80
	3,6	4,5	5,5	7	8	10,5	13	14	16	17	19	21	53	25	26	28	30	32
<i>†</i> ``		5	6,5	8	9,5	13	16	17	18	2.0	22	25	78	30	32	35	38	40
r			0,5						1							5		


#### ROSCA WHITWORTH


la	pulgodos	1/41	/ K	3/8"	[(7 ₁₆ )	1/2"	7/8	3/4"	7/0"	1"	1/8	1,74,	l?a	1/2	12/4,	13/4	(r.v.)	2"
L	mm.	6,35	7,94	9,53	11,00	12,7	12,86	19,05	22,23	25,4	28,66	31,78	34,33	38,10	41,28	44,45	41,63	50,60
el.	min	20	20	20	20	20	30	30	40	40	60	65	סל	75	●0	90	#0	100
L	mat,	110	HĐ	160	150	150	150				•	–	> 20	o				
	(min.	15	18	20	22	26	28	32	38	40	46	50	55	60	65			
•	normal	18	22	25	28	30	35	40	60	68	60	68	70	75	- 80	85	85	90
	max.	T = -	<u> </u>		40	46	60	- 66	68	70	78	80	86	90	96	100	110	110
Ь	ಜ	12,7	16,2	19,6	21,0	26,4	31,2	36,9	41,4	47,3	63,1	57,7	63,0	69, 3	78	30,8	86,5	92.4
[_ :-	C	11	14	17	19	22	27	52	36	41	46	50	58	60	65	70	78	\$0
6		- 6	6	7	ŧ	9	11	13	16	16	50	22	24	27	30	32	34	36
	1	5,5	6,5	В	9,5	11	13	16	18	50	55	25	28	30	32	36	38	40
r	≈		0,6		1		1		-		•		1, 5					ř

#### Tornillos

### TORNILLOS AVELLANADOS (PRISIONERO) (Negros o corrientes)

# TABLA 102 . 13






Para M5 a M16,  $\alpha = 90^{\circ}$ ; para M20 y M24,  $\alpha = 60^{\circ}$ 

(Concuerda en parte con DIN 604)

			RQ:	SCA MET	RICA			
	q	M 6	M 8	M IO	M 12	M 16	M. 20	M24
	, mínimo	20	20	20	25	30	50	60
·	móximo	100	150		•	> 150	•	
_	minimo	18	22	26	30	38	46	54
a	maximo	24	28	32	36	44	52	60
	b ≈	10,9	14,2	18,7	20,9	26,2	33	39,6
		4	5	5,5	7	9	11,5	13
	1	5	6,5	8	10	13	16	19
	h	2,5	3	3,2	3,6	4, 2	5,4	6,6
	i (mín.)	2,8	3,5	4,2	5,7	7,5	5,7	6,7
	r	5	6	8	Ø	15	18	20
	D	12	16	19	24	32	32	38


### TORNILLOS Y TUERCAS DE CANCAMO



(Concuerda	con	DIN	580	y	542)
------------	-----	-----	-----	---	------

9	М 8	M IÔ	M 12	M 16	M 20	M 24	м 30	M 36	M 42	M 48	м 56	M 64	M 72	M 80	M100
a	20	25	30	35	40	50	65	75	85	100	110	120	150	170	190
ь	10	12	14	16	19	24	28	32	38	46	50	58	72	80	88
C	B -	10	12	14	16	20	24	28	32	38	42	48	60	68	75
d ₁	[ 6 ]	7,7	9,3	13	16	19	24	30	35	40	48	_ 55	63	71	91
d2	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	140	160	180
d ₃	36	45	54	63	72	90	108	126	144	166	184	206	260	296	330
[ •	[ 18 ]	22	26	30	35	45	55	65	75	85	95	105	130	150	165
[ f1 ]	6	8	10	12	14	18	22	26	30	35	38	42	50	55	60
[ 12	8,5	10	11	13	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
g	2	3	3	3	4	5	6	8	θ	8	В	В	В	В	8
<u></u>	4 ]	5	5	6	7	9	11	13	15	18	20	22	27	30	32
12	4	4	6	6	8	12	15	18	20	22	25	25	35	35	40
r	ا را	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4_	4	4]
l min.	20	24	29	35	38	47	55	66	77	83	95	106	121	136	146

### TORNILLOS Y TUERCAS DE MARIPOSA




(Concuerda con DIN 515 y 516)

d	M 2	M 2,3	M 2,6	м 3	м 3,5	M 4	M 5	МБ	м 8	M IO	M 12	M 16	M 20	M 24
a	5	5	6	6	8	8	10	12	16	20	23	28	36	45
ь	4	4	5	5	6	6	8	10	12	16	19	22	28	36
િલ	[ 1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2,5	3	4	5	6	7 _	9
C2	1,2	1,2	1,5	1,6	2	2	2,5	3	4	5	6	7	9	11
	6	6	8	8	10	10	12	16	20	25	32	36	45	56
[ f	3	3	4	4	5	5	6	8	10	12	14	16	20	24
	0,9	0,9	1,2	1,2	1,5	[ 1,5]	1,8	2,5	3	4	4	4,5	6	7
h	12	12	16	16	20	20	25	32	40	50	54	72	90	112
[ r ₁	] 2	L 2	2,5	2,5	[3	[ 3]	[4 ]	5	6	8	10	11	14	18_
L ²	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	L 1_	1,2	_1,2	1,5	2	3
[ r ₁	[ 1,2 ]	1,2	[ 1,6]	[ 1,6]	2	2	2,5	3	4	5	[6]	7	9	11
	<u>l</u>			Re	dondea	do				_	1	1,2	1,6	2,5


Tornillos y arandelas

# PERFILES Y TORNILLOS DE ROSCA CORTANTE

TABLA 12 . 13




d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8	9,6
d,	1,6	2,2	2,6	2,9	3,1	3,6	4,2	4,9	6,2	7,8
p	0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81	2,12	2,12
b			0,1					0,15		



		Para d	chapa de	acero			Para ch	napa de a	luminio	
					spesor d	e la chap	 г	•		
Perfil	de 0,4 a 0,6	de 0,6 a 1	de 1 a 1,5	de 1,5 a 2,5	de 2,5 a 4	de 0,4 a 0,6	de 0,6 a 1	de 1 a 1,5	de 1,5 a 2,5	de 2,5 a 4
					Diámetro :	del agujei	О		·	
d = 2,2	1,7	1,7				1,7	1,7			
d = 2,9	2,3	2,4	2,4	2,5		2,3	2,3	2,4	2,4	
d = 3,5	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	2,7	2,7	2,8	2,8	
d = 3,9		3,1	3,1	3,2	3,3		3,0	3,0		3,1
d = 4,2		3,3	3,3	3,4	3,5		3,2	3,2		3,3
d = 4,8		3,8	3,8	3,9	4,0		3,7	3,7		3,8
d = 5,5		4,4	4,4	4,5	4,6		4,3	4,3		4,4
d = 6,3				5,2	5,3		5,0	5,0		5,1
d = 8				6,6	6,7					6,4
d = 9,6	T			8,4	8,5	1				8,0

Dimensiones en mm.


(Concuerda con las Normas UNE 17.008 y 17.020)



Tornillos y arandelas

# TORNILLOS DE CABEZA AVELLANADA, ABOMBADA Y RANURADA


TABLA 14 . 13






Diámetro de caña 🖚 Diámetro medio







Diámetro de caña 😄 Diámetro exterior

								_														
	metro ninal d	1	1,2	(1,4)	1,6	(1,8)	2	(2,2)	2,5	3	(3,5)	4	(4,5)	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
_	teórico	2,2	2,64	3,08	3,52	3,96	4,4	4,84	5,5	6,3	7,35	8,4	9	10	12	16	20	24	28	322	36	40
D	máx.	2	2,35	2,7	3,1	3,45	3,8	4,2	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3	9,2	11	14,5	18	21,5	25	28,5	32,5	36
	mín.	1,75	2,1	2,45	2,8	3,15	3,5	3,9	4,4	5,3	6,1	7	7,9	8,8	10,5	14	17,5	21	24,5	28	31,5	35
k	máx	0,6	0,72	0,84	0,96	1,08	1,2	1,32	1,5	1,65	1,93	2,2	2,25	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
	nominal	0,25	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4	4	5
n	min.	0,31	0,36	0,36	0,46	0,46	0,56	0,66	0,66	0,86	0,86	1,06	1,06	1,26	1,66	2,06	2,56	3,06	3,06	4,07	4,07	5,0
	máx.	0,45	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,51	1,91	2,31	2,81	3,31	3,31	4,37	4,37	5,3
t	min.	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,88	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8
	máx.	0,55	0,64	0,73	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8	3,7	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9
R ₁	~	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2	0,22	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
R ₂		2,1	2,6	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,4	6	6,8	В	8,7	9,4	12	15	19	22,5	26	30	34	38
f		0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,75	0,9	1	1,1	1,25	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
d (2×	pasol máx.	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	8,0	0,9	0,9	1	1,2	1,4	1,5	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4	5	5


Dimensiones en mm

(Concuerda con la Norma UNE 17.098-80)

### Tornillos v arandelas

# ARANDELAS PLANAS

TABLA 15 . 13







	Arandela		Para tor	nillo		Arandelo		Para t	ornillo
d,	d ₂	ŧ	Métrico	Whitworth	d,	dg	•	Métrico	Whitworth
2,2	5,5	0,5	2		43	78	7	42	1 0/0"
2,8	7	0,5	2,6		46	85	7	45	1 3/4"
3,2	7	0,5	3		50	92	8	48	
4,3	9	9,0	4		54	98	8	52	2"
5,3	11	1	5		58	105	9	56	
6,4	15	1,5	6		60	110	9	58	2 1/4"
8,4	17	2	8		66	115	9	64	2 1/2"
10,5	21	2,5	10		74	125	10	72	2 3/4"
13	24	3	12		78	135	10	76	3*
13,6	24	3		1/2 "	85	140	12	80	1
17	30	3	16	5/8*	93	160	15	90	3 1/2"
21	36	4	20	3/4-	104	175	14	100	4"
23	40	4	22	7/0"	114	185	14	110	
25	44	4	24		119	200	14	115	4 1/2"
27	50	5	26	1"	124	210	16	120	
31	56	5	30	1/8	129	220	16	125	5"
33	<b>6</b> 0	5	32	1 1/4*	134	220	16	130	
36	68	6	35	13/4"	144	240	18	140	5 1/2"
37	68	6	36		155	250	18	150	6"
40	72	6	39	1 1/2 *		( Concue	rdis con la na	rma DIN 127	7)

Tornillos v arandelas

# ARANDELAS DE MUELLE

TABLA 16 . 13








( Concuerda con la norma DIN 127)

Medida		Argn	delo		Para t	ornillo	Medida		Aron	dela		Pora to	rnillo
nam mol	d ₁	dę	•	•	Métrico	Whitworth	nominal	d ₁	de	e	a	Metrico	Whitworth
2	2,1	3,9	0,5	0,9	2		24	24,5	38,5	5	7	24	<del> </del>
2,6	2,7	4,7	0,6	1	2,6		26	26,5	40,5	5	7	26	1.
3	3,1	5,7	9,8	1,3	3		30	30,5	46,5	6	8	30	1.1/6.1
4	47,1	7,1	0,9	1,5	4		32	32,5	48,5	6	8	32	11/4"
5	5,1	8,7	1,2	1,8	5		35	35,5	55,5	6	10	35	1 3/8
6	6.1	и, г	1,6	2,5	6		36	36,5	56,5	6	10	36	1
В	8,2	14,2	5	3	8		39	39,5	59,5	6	10	39	1 /2
ю	10,2	17,2	2,2	3,5	10		42	42,5	66,5	7	12	42	1 %
12	12,2	20,2	2,5	4	12	1	45	45,5	69,5	7	12	45	13/4
14	14,2	23,2	3	4,5	14	1/2"	48	49	73	7	12	48	
16	16,2	26,2	3,5	5	16	5/8	52	53	81	8	14	52	2"
20	20,2	32,2	4	6	20	3/4	58	59	87	8	14	56	2 1/4"
22	22,5	34,5	4	6	22	7/0"	60	61	89	8	14	60	





### Pasadores y chavetas

en mm.

# CHAVETAS PARALELAS SERIE NORMAL

TABLA 18 . 13









(De UNE 17.102 h1)


				CHAVEIA				
Sección	And	ho b	Alt	ura h	Chaft	lán b,	Long	itud I
b×h	Nominal	Toler. h9	Nominal	Toler, h9 y h11	Minima	Máximo	De	8
4×4	4	0	4	0	0,16	0,25	8	45
5×5	5 6	-0,030	5	-0,030	0,25	0,40	10	56
6×6 8×7	8	+ 0	- 6 7	<del>                                     </del>	0,25 0,25	0,40	14 18	70 90
10×8	10	-0,036		1 1	0,40	0,40	22	110
12×8	12	-0,000	8	1 0 1	0,40	0,60	28	140
14×9	14	0	9	_0,090	0,40	0,60	36	160
16 × 10	16	-0,043	10	1	0,40	0,60	45	180
18 × 11	18		11		0,40	0,60	50	200
20 × 12	. 20		12	1 .	0,40	0,80	56	220
22 × 14	22	0	14	0	0.60	08,0	63	250
25 × 14	25	-0,052	14	-0,110	0,60	0,80	70	280
28 × 16	28 32		16	,	0,60	0,80	80	320
32×18 36×20	32 36		18 20	<del></del>	0,60	0,80	90	360
40×22	40	0	20 22	0	0,60 1,00	1,20 1,20	100	400
45 × 25	45	-0,062	25	0,130	1,00	1,20	-	_
50 × 28	5Õ	!	28	0,700	1,00	1,20		
56×32	56	<u> </u>	32	+	1,00	2,00	l _	_
63×32	63	101	32	, ,	1.60	2,00	\ _	_
70×36	70	-0,074	36	0	1,60	2,00		_
80×40	80		40	_0,160	2,50	3,00	<u> </u>	_
90 × 45	90	0	45	1	2,50	3,00	-	_
100 × 50	100	- 0,087	50	l	2,50	3,00	L	

						CHA	/ETERO							
Dián		Sección	Ĺ			b, tolerand				Profu	ndidad		Chaflán	
del		de la	Nomi-						Eje h , Cubo			h 2		
-	<u>.</u>	chaveta	nai	Lil	bre	Normal		Ajustado			Nomi-			Ė
Mas de	hasta	b×h		Eje h9	Cubo D10	Eje N9	Cubo Js 9	Eje y cubo Pg	nal	Toler.	nal	Toler.	Min.	Máx.
10	12	4×4	4	+0,030	+ 0,078	0		-0,012	2,5	+0,1	1,8 2,3	+0,1		0,16
12 17	17 22	5×5 6×6	5 6	0	+0,030	<b>-0,030</b>	±0,015	-0,042	3,5	ő	2,3	0,	0,16 0,16	0,25
22 30	30 38	8×7 10×8	8	+ 0,036	+0,098 +0,040	0 -0,036	±0,018	-0,015 -0,051	4 5		3,3 3,3		0,16 0,25	0,25
38 44	44 50	12×8 14×9	12	+ 0.043	+0.120	0	_	-0,018	5 5,5		3,3		0,25	0,40
50 58	58 65	16 × 10 18 × 11	16 18	0	+0,050	−0,043	±0,0215	-0,061	6 7		4,3		0,25	0,40
65	75	20 × 12	20		· · · · · · · · ·	-	<del>                                     </del>	_	7,5	+0,2 0	4,4 4,9	+0,2	0,25	0,40 0,60
75 85	85 95	22 × 14 25 × 14	22 25	+ 0,052	+0,149 +0,065	0 -0, <b>052</b>	±0,026	-0,022 -0,074	9		5,4 5,4		0,40	0,60
95	110	28 × 16	28		. 0,000	0,002		,,,,,	10		6,4		0,40	0,60
110 130	130 150	32 × 18 36 × 20	32 36	+0,062	+0,180	0		-0,026	11		7,4 8,4		0,40	0,60 1,00
150 170	170 200	40 × 22 45 × 25	40 45	0	+0,080	-0,062	±0,031	-0,026	13 15		9,4 10,4		0,70	1,00 1,00
200	230	50 × 28	50						17		11,4		0.70	1,00
230 260	260 290	56 × 32 63 × 32	56 63	+0,074	. 0 220			0.000	20	+ 0,3	12,4	+0,3	0,70	1,00
290	330	70 × 36	70	+0,074	+0,220 +0,100	0 0,074	±0,037	-0,032 -0,106	20 22	0	12,4 14,4	0	1,20 1,20	1,60 1,60
330	380	80 × 40	80					i	25		15,4		2,00	2,50
390 400	440 500	90 × 45 100 × 50	90 100	+0,087	+0,260 +0,120	0 -0,087	±0,0435	-0,037 -0,124	28 31		17,4 19,5		2,00 2,00	2,50 2,50










Lengueta redonda

Chaveta paralela de deslizamiento

Concuerdo con la norma DIN 269


-	parancia	 -10-10


Diámetro del eje		Cho	oveto		Cha	vetero		Diamet		Cho	vela	Chovetero			
di di				Eje		Culto		띃				Eje		Cubo	
Mín.	Móx	٥	Ь	•	h.	f	h	Min.	Mox.	a	ь		ħ∗	4	£
. 6	10	3	3	1,8		_1,3		92	110	16	28	8		8,3	
10	12	4	4	2,5		1,7		L 10	130	18	32	9		9, 3	
12	17	5	5	3		2,2		130	150	20	36	10	[	10,3	)
17	22	6	6	3,5		2,7	]	150	170	55	40	11		11,3	
22	30	7	8	4	•	3,2	+	170	500	25	45	13		12,3	+
30	38	В	10	4,5	- t	3,7	, o	200	230	28	50	14	75	14,3	יס ו
38	44	В	12	4,5	] ,	3,7	u	230	260	30	55	15	II_	15, 3	ø
44	50	9	14	5	تے	4,2	_	260	290	32	60	16	_ <u>-</u> _	16,4	£
50	58	10	16	5	_	5.2	1	290	330	36	70	18		18,4	
56	68	116	18	6	]	5,3		330	360	40	80	50		20,4	
68	78	12	50	6		6,3		360	440	45	90	23		22,4	
78	92	14	24	7	<u> </u>	7,3		440	500	50	100	25	<u> </u>	25,4	



# Agujeros y tornillos para lengüetas

TABLA 22 . 13









Accesorios para corte

# CONOS PARA HERRAMIENTA COMO MÉTRICO

TABLA 23 . 13






Designación Dimensiones		ļ		C	onos métric	os							
Dimensiones	Outstand	4	6	80	100	120	160	200					
de base	Conicidad		1:20 = 0,05										
	D	4	6	80	100	120	160	200					
	Or .	2	3	8	10	12	16	20					
	D,	4,1	6,2	80,4	100,5	120,6	160,8	201					
	d	2,9	4,4	70,2	88,4	106,6	143	179,4					
	d ₁		_	M 30	M 36	M 36	M 48	M 48					
	d ₂		_	69	87	105	141	177					
1	d ₃			67	85	102	138	174					
8	d₄ máx	2,5	4	67	85	102	138	174					
Cono exterior	I ₁ máx	23	32	196	232	268	340	412					
ex e	l₂ máx	25	35	204	242	280	356	432					
9	ا máx	T - 1		220	260	300	380	460					
දී	I, máx			228	270	312	396	480					
	b h3		_	26	32	38	50	62					
	C	l —	-	24	28	32	40	48					
	e máx			48	58	68	88	108					
	i mín	_	_	65	80	80	100	100					
	R máx	_	_	24	30	36	48	60					
	Г	_	_	5	5	6	8	10					
	t máx	2	3	24	30	36	48	60					
	d, H11	3	4,6	71,5	90	108,5	145,5	182,5					
`~	d _s	_	_	33	39	39	52	52					
eric	l _a min	25	34	202	240	276	350	424					
ir	l _a	21	29	186	220	254	321	388					
Cono interior	g A13	2,2	3,2	26	32	38	50	62					
ပိ	h	8 .	12	52	60	70	90	110					
	Z	0,5	0,5	2	2	2	3	3					
D = 1	diámetro de b	ase. Dimer	nsiones en i	mm.	Concuerda	con la Norm	a UNE 15.0	07-76)					

Accesorios para corte

# CONOS PARA HERRAMIENTA CONO MORSE

TABLA 24 . 13



Designación					Conos Mors	e		
Design	Jacion	0	1	2	3	4	5	6
Dimensiones de base	Conicidad	0,6246:12 = 1:19,212 = 0,05205	0,59858:12 = 1:20,047 = 0,04988	0,59941:12 = 1:20,020 = 0,04995	0,60235:12 = 1:19,922 = 0,05020	0,62326:12 = 1:19,254 = 0,05194	0,63151:12 = 1:19,002 = 0,05263	0,62565:12 = 1:19,18 = 0,05214
	D	9,045	12,065	17,780	23,825	31,267	44,399	63,348
	а	3	3,5	5	5	6	6,5	8
	D,	9,2	12,2	18	24,1	31,6	44,7	63,8
	d	6,4	9,4	14,6	19,8	25,9	37,6	53,9
	d ₁	_	M 6	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
	d ₂	6,1	9	14	19,1	<b>25,</b> 2	36,5	52,4
	d ₃	6	8,7	13,5	18,5	24,5	35,7	51
Cono exterior	d₄ máx	6	9	14	19	25	35,7	51
χte	l₁ máx	50	53,5	64	81	102,5	129,5	182
D	l₂ máx	53	57	69	86	109	136	190
Š	i _s máx	56,5	62	75	94	117,5	149,5	210
S	I₄ máx	59,5	65,5	80	99	124	156	218
	<u>b h13</u>	3,9	5,2	6,3	7,9	11,9	15,9	19
	c	6,5	8,5	10	13	16	19	27
	e máx	10,5	13,5	16	20	24	29	40
	<u>i</u> mín		16	24	28	32	40	50
	R máx	4	5	6	7	8	10	13
	r	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4
	t <u>máx</u>	4	5	5	7	9	10	16
	d, H11	4,6	9,7	14,9	20,2	26,5	38,2	54,6
ō.	d,		7	11,5	14	18	23	27
<b>5</b>	l₅ mín	34	56	67	84	107	135	188
.5.	4	29	52	62	78	98	125	177
Cono interior	g A13	3,2	5, <b>2</b>	6,3	7,9	11,9	15,9	19
ರ	h	12	19	22	27	32	38	47
	Z	0.5	1	1	1	1.5	1,5	2

# SECCIÓN DECIMOCUARTA

# **AMPLIACION**

		Página
	Potenciación y radicación	524
	Operaciones con potencias de base 10	525
	Razones y progresiones	526
Tabla 1.14	Números normales (acotado)	527
	Logaritmos	528
	Aplicación de los logaritmos	529
Tabla 2 ₁ .14	Mantisa de los logaritmos decimales Nºs 1 a 5 y 10 a 599	530
Tabla 2, .14	Mantisa de los logaritmos decimales Nos 6 a 10 y 600	
-	a 1099	531
	Desarrollo del óvalo	532
Tabla 3.14	Desarrollo de la elipse	532
	Sistemas de coordenadas	533
	Trazado de arcos de circunferencia por coordenadas	534
Tabla 4.14	Trazado de la parábola por coordenadas	535
Tabla 5.14	Diámetro de la circunferencia para cuadrados y exágonos	
	inscritos	536
Tabla 6.14	Relaciones lineales y superficie de polígonos regulares	537
	Capacidad de los depósitos cilíndricos	538
	Medición del líquido contenido en los depósitos cilín-	500
	dricos	539
	Sistema métrico decimal	540
T.1. 7. 44	Sistema anglosajón	542
Tabla 7 ₁ .14	Factores de conversión Longitud, superficie, volumen, peso	544
Tabla 7 ₂ .14	Factores de conversión Capacidades	545
	Operaciones comerciales	546
	Interés, capitalización y amortización	547
Tabla 8, .14	Operaciones con interés compuesto Monto. Capital inicial	548
Tabla 8 ₂ .14	Operaciones con interés compuesto Capitalización.	
	Amortización	549
Tabla 9.14	Fuerza centrífuga y centrípeta Coeficientes	550
Tabla 10.14	Maderas para construcción y tensiones admisibles	551
Tabla 11.14	Cálculo de ruedas dentadas Notaciones y materiales	552
Tabla 12, .14	Ruedas frontales con dientes rectos Tensión en el	
•	diente	553
Tabla 122.14	Ruedas frontales con dientes rectosValores para 500	
	horas de duración	553
	Ruedas frontales y cónicas	554
	Engranajes de tornillo sin fin Cálculo del módulo y del	
	diámetro primitivo	555
	Engranajes de tornillo sin fin Ejemplo de cálculo	556
	Trazado de los dientes,	557
	Trazado cicloidal de los dientes	558
	Trazado de los dientes por evolvente de círculo	559
	Representación de engranajes	560

Potencias y radicales

# POTENCIACION Y RADICACION (Operaciones de tercer orden)

#### Potenciación

Potencia es el producto que resulta al multiplicar un número por si mismo una o varias veces;  $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ . La base de la potencia  $4^3$  es el número 4, el exponente el 3, y la potencia 64.

Una base positiva da un resultado + (positivo) con exponente par o impar; la base negativa da un resultado + con exponente par, y - (negativo) con exponente impar.

#### Cuadrados y cubos

Cuadrados: 
$$1^2 = 1$$
;  $2^2 = 4$ ;  $3^2 = 9$ ;  $4^2 = 18$ ;  $5^2 = 25$ ;  $6^2 = 36$ ;  $7^2 = 49$ ;  $8^2 = 64$ ;  $9^2 = 81$ ;  $10^2 = 100$   
Cubos:  $1^3 = 1$ ;  $2^3 = 8$ ;  $3^3 = 27$ ;  $4^3 = 64$ ;  $5^3 = 125$ ;  $6^3 = 216$ ;  $7^3 = 343$ ;  $8^3 = 512$ ;  $9^3 = 729$ ;  $10^3 = 1000$ 

#### Potencias notables

$$a^{n} = + a^{n} \sin n \exp par; a^{n} = -a^{n} \sin n \exp impar, a^{-5} = \frac{1}{a^{5}}$$
 (negativa).  
 $a^{0} = 1; a = \frac{a^{n}}{a^{n+1}} = a; a^{-n} = \frac{1}{a^{n}}$   
 $a^{m} \cdot a^{n} = a^{m+n}; a^{m} : a^{n} = a^{m-n}$   
 $a^{n} \cdot b^{n} = \{ab\}^{n}; a^{n} : b^{n} = \{a:b\}^{n}$   
 $\{abc\}^{n} = a^{n} b^{n} c^{n}; \{a+b+c\}^{2} = a^{1} + 2ab + b^{2} + 2ac + 2bc + c^{2}$   
 $a^{2} \cdot b^{2} = (a+b)\{a-b\}$   
 $\{a+b\}^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}; \{a-b\}^{2} = a^{2} - 2ab + b^{2}$   
 $\{a+b\}^{3} = a^{3} + 3a^{2}b + 3ab^{2} + b^{3}; \{a-b\}^{3} = a^{3} - 3a^{2}b + 3ab^{2} - b^{3}$   
 $a^{3} + b^{3} = \{a+b\}, \{a^{2} - ab + b^{2}\}; a^{3} - b^{3} = \{a-b\}, \{a^{2} + ab + b^{2}\}$   
 $\{a+b\}^{3} + \{a-b\}^{2} = 2, \{a^{2} + b^{2}\}; \{a+b\}^{2} - \{a+b\}^{2} = 4, ab$ 

#### Radicación

Raiz es la cantidad que se ha de multiplicar por si misma una o más veces para obtener un número determinado, por ejemplo  $\sqrt[3]{27} = 3$ ;  $3 \times 3 \times 3 = 27$ 

Para  $\sqrt[n]{a} = b$ ,  $b^n = a$ ; a es el radicando, b la raiz, y n el índice o exponente de la raiz  $(n = \frac{\log a}{\log b})$ 

#### Raices notables

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}; \quad \sqrt[n]{a^{n}} = a; (\sqrt[n]{a})^{n} = a$$

$$\sqrt[n]{a^{mn}} = a^{m}; \quad \sqrt[m]{a^{n}} = (\sqrt[m]{a})^{n} = a^{\frac{n}{m}}; \quad \sqrt[mn]{a^{n}} = \sqrt[m]{a}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt{b}; \quad \sqrt[n]{a:b} = \sqrt[n]{a}; \quad \sqrt[n]{b}; \quad \sqrt[n]{1:a} = 1; \quad \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{m} = \sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{a}; \quad \sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{a} = \sqrt[m]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{-1:n}$$

### OPERACIONES CON POTENCIAS DE BASE 10

#### Potencias de base 10

El valor de las potencias de base 10 es igual a esta base multiplicada por si misma tantas veces como unidades tiene el exponente.

- a) Exponente positivo:
  - $10^3 = 10 \times 10 \times 10 (= 1000)$
- b) Exponente negativo:

$$10^{-3} = \frac{1}{10^{3}} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10} \left( = \frac{1}{1000} = 0.001 \right)$$

c) Exponente igual a cero:

$$10^{\circ} = 1$$

#### Signo de las potencias de base 10

a) Si la base es positiva, la potencia será positiva:

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$
  
 $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0,001$ 

b) Si la base es negativa y el exponente par, la potencia será positiva:

$$-10^4 = (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) = +10000$$

c) Si la base es negativa y el exponente impar, la potencia será negativa:

$$-10^3 = (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) = -1000$$

#### Variación del signo del exponente de las potencias de base 10

El signo del exponente de las potencias de base 10 se puede cambiar transformándolas en su valor recíproco.

a) La potencia es positiva:

$$10^3 = \frac{1}{10^{-3}} \left\{ = \frac{1}{1000} = 1000 \right\}$$

b) La potencia es negativa:

$$10^{-3} = \frac{1}{10^{-3}} \left( = \frac{1}{1000} = 0,001 \right)$$

#### Operaciones con las potencias de base 10

Adición:

$$10^{3} + 2 \times 10^{3} + 3 \times 10^{3} + 10^{3} = \{1 + 2 + 3 + 1\} \times 10^{3} = 7 \times 10^{3} = 7000$$

$$10^{-3} + 2 \times 10^{-3} + 3 \times 10^{-3} + 10^{-3} = (1 + 2 + 3 + 1) \times 10^{-3} = 7 \times 10^{-3} = 0,007$$

$$10^{2} + 2 \times 10^{-3} + 3 \times 10^{4} = 100 + 0.002 + 30000 = 30100.002$$

Substracción:

$$5 \times 10^3 - 2 \times 10^3 = (5 - 2) \times 10^3 = 3000 (= 3 \times 10^3)$$
  
 $4 \times 10^3 - 6 \times 10^2 = 4000 - 600 = 3400 (= 34 \times 10^2)$ 

Adición v substracción:

$$10^3 - 3 \times 10^3 + 6 \times 10^3 - 2 \times 10^3 = \{1 - 3 + 6 - 2\} \times 10^3 = 2 \times 10^3 = 2000$$
  
 $10^5 - 3 \times 10^3 + 6 \times 10^2 - 5 \times 10^4 = 100000 - 3000 + 600 - 50000 = 47600 (= 476 \times 10^3)$ 

مخنجج الماخليلا

El producto de varias potencias de 10 es otra potencia de 10 con exponente igual a la suma de los exponentes de aquellas.

$$10^4 \times 10^{13} \times 10^{12} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13} \times 10^{13}$$

División:

El cociente de varias potencias de 10 es otra potencia de 10 con exponente igual a la diferencia de exponentes de aquellas.

$$10^{5} : 10^{2} = \frac{10^{5}}{10^{2}} = 10^{5 \cdot 2} = 10^{3} = 1000$$

$$10^{5} : 10^{12} = 10^{5 \cdot (-2)} = 10^{7} = 10000000$$

$$2 \times 10^{4} : 4 \times 10^{3} = \frac{2}{4} \times 10^{4 \cdot 3} = 0.5 \times 10^{3} = 5$$

# RAZONES Y PROGRESIONES

### Razones y proporciones

Razón es el cociente de dos números, por ejemplo  $\frac{a}{c} = a \cdot b$ ; a es el antecedente y b el consecuente.

Proporción es la igualdad de dos razones; por ejemplo  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  o a:b:: c:d

De 
$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$
 resulta:  $ad = bc$ ;  $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ ,  $\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$ ,  $\frac{d}{c} = \frac{b}{a}$ 

Media proporcional. – Para 
$$\frac{a}{v} = \frac{x}{b}$$
,  $x = \sqrt{ab}$ 

Tercera proporcional. – Para 
$$\frac{a}{b} = \frac{b}{x}$$
,  $x = \frac{b^2}{a}$ 

Cuarta proporcional. — Para 
$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$$
,  $x = \frac{bc}{a}$ 

#### Medias de números

Media aritmética de a, b, c, d, ... =  $\frac{a+b+c+d}{\sum n}$  (n = número de sumandos) Para 6, 8, 12 y 18,  $m_a = \frac{6+8+12+18}{4} = \frac{44}{4} = 11$ 

Para 6, 8, 12 y 18, 
$$m_a = \frac{6+8+12+18}{4} = \frac{44}{4} = 11$$

Para a y b, 
$$m_a = \frac{a+b}{2}$$
 (por ejemplo, a = 4 y b = 16,  $m_a = \frac{4+16}{2} = 10$ )

Media geométrica de a, b, c, d, ... =  $\sqrt[n]{a \cdot b \cdot c \cdot d}$  (n = número de factores del radicando)

Para 6, 8, 12 y 18, 
$$m_q = \sqrt[4]{6 \times 8 \times 12 \times 18} = 10{,}09$$

Para a y b, 
$$m_p = \sqrt{a \cdot b}$$
 (por ejemplo, a - 4 y b = 16,  $m_p = \sqrt{4 \times 16} = 8$ 

Media armónica de a, b, c, d, ... =  $\frac{n}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$  (n = número de sumandos del denominador)

Para 6, 8, 12 y 18, 
$$m_h = \frac{4}{\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{18}} = \frac{4}{\frac{12 + 9 + 6 + 4}{72}} = 9,29$$

Para a y b, 
$$m_h = \frac{2}{1 + \frac{1}{b}} + \frac{2ab}{a + b}$$
 (por ejempio,  $a = 4$  y  $b = 16$ ,  $m_h = \frac{2 \times 4 \times 16}{4 + 16} = 6.4$ )

Para dos números, a y b,  $m_g = \sqrt{m_a \cdot m_h}$  (por ejemplo, a = 4 y b = 16,  $m_a = \sqrt{10 \times 6.4} = 8$ 

#### Progresiones

Progresión aritmética o por diferencia (creciente o decreciente)

- ÷ a.a + r.a + 2r.a + 3r. ... a + r (n-1), creciente; ÷ a.a-r.a-2r.a-3r. ... a-r (n-1), decreciente
- ÷ 2.5.8.11.14 es una progresión aritmética creciente de n = 5 términos; a = 2 es el 1ºº término.  $a_{n,1} = 14$  es el  $5^{\circ}$  término separado n-1 = 5-1 = 4 tugares de a; la razón es r = 3.

Ultimo término  $a_{n-1} = a + r(n-1) = 2 + 3(5-1) = 14$ ; número de términos  $n = \frac{a_{n-1} - a}{r} + 1 = \frac{14-2}{2} + \frac{1}{2}$ 

+ 1 - 5; razón 
$$r = \frac{a_{n+1} - a}{n+1} = \frac{14-2}{5-1} = 3$$
; suma de términos consecutivos  $\Sigma_n = \frac{n(a + a_{n+1})}{2}$ 

$$\left(=\frac{n}{2}\left[2a+\{n-1\}r\right]\right)=\frac{5\times\{2+14\}}{2}=40\left(=\frac{5}{2}\left[2\times2+\{5-1\}\times3\right]=2.5\times16=40\right)$$

Progresión geométrica o por cociente (creciente o decreciente)

- :: a: ar:  $ar^2$ :  $ar^3$ : ...  $ar^{n+1}$ , creciente; :: a: a  $\{-r\}$ : a $\{-r^2\}$ : a $\{-r^3\}$ : ... a $\{-r^{n+1}\}$ , decreciente.
- :: 2:6:18:54:162 es una progresión geométrica creciente de 5 términos; a = 2 es el 1er término,  $a_{n+1} = 162$  es el 5° término separado n-1 = 4 lugares de a; la razón es r= 3

$$a_{n+1} = ar^{n+1} = 2 \times 3^{5+1} = 162; r = \sqrt[n-1]{a_{n+1} : a} = \sqrt[n-1]{162 : 2} = 3$$

$$\Sigma_n = \frac{a \{r^n - 1\}}{r - 1} = \frac{2 \times (3^s - 1)}{3 - 1} = \frac{2 \times 242}{2} = 242 \; ; n = \log \frac{a^{n_3}}{a}$$

Razones y progresiones

### NUMEROS NORMALES (ACOTADO)

TARIA 1 14

#### Series de números normales

Los números normales son valores convenientemente redondeados de los términos de series geométricas compuestas de potencias del número 10 y que tienen por razón respectivamente:

$$\frac{5}{10}$$
  $\frac{10}{10}$   $\frac{20}{10}$   $\frac{40}{10}$   $\frac{50}{10}$ 

Los valores numéricos que expresan dimensiones técnicas, se elegirán entre los números normales; son dimensiones esenciales:

Diámetro, altura, longitud, superficie, volumen, etc.

En resistencia y peso, las dimensiones características relacionadas con las anteriores.

En máquinas motrices, se elegirán los números normales para potencia, revoluciones, precisión de trabaio, etc.

Los números normales son de aplicación en los casos siguientes:

En medidas de ajuste.

En medidas principales que sean de interés.

En las medidas restantes, siempre que no exista razón fundamental en contra.

En la Tabla que sique se expresan diámetros normales y medidas constructivas, en mm.

Pr	eferent	**	Cample	enterios	P	referent	ės .	C	milyriy.	Р	referent		Ca	
Serie	Serie	Serie	001 DK.	سندو	Serie	Serie	Serie	seres.	-	Serie	Serie	Serie	-	
R _e 5	R _q Ю	R _o 20	697ia R 40	especia- ios	R _a 5	RaiO	R _a 20	eerie R 40	Inpecto Inc	R ₀ 5	Ra IO	R _e 20	R 40	ingeria-
1	2	3	4	5	1	5	3	4	5		2	3	4	5
-	1,2	1.1					70	•	72			460		480 470
Ļ0	i, <b>q</b>	1,4 1,8	4,8			80	<b>8</b> D	75	78		500	800	480	480
	2	2,2						₽.	bt pa				830	515 546
2,5	2,6 3	2.5 2.0 3		l			90	<b>#</b>	<b>\$12</b>			140	880 800	860
4	•	1,6 1,0	Ĺ		ю	100	100	1045	93	<b>63</b> 0	630	630	630	615 660
	•						110	120	116			710	670 710	990
	•	7		_		12%	158	130	138				750	730 716
Ю	18	10 11 12		L.			140	ISC	145		800	800	800 860	<b>e</b> e5
		14	15		160	•	180		186	_		100	900	976 918
16	14	6 18	17				, jeo _	170	176	1000	1000	1000	1000	876
	<b>2</b> 0	<b>80</b>	1 <del>11</del> 21 _					190	196				1000	1090
26			24	23		<b>10</b> 0	200 200	210					1180 1180	1180
	28	n 1	24		<u>#80</u>	250	250	240	230		1290	1250	1290	1210 1280
	312	×	30 34				290	260	£70			1400	13470 1400	13400
40		34	м	*				300	310				1900	1480 1580
•	49	46	42	44		316	316	330	320	HÉOG	1800	1600	1700	1680
			#	48			346	L	340 380			1800	196300	1780 1860
	••	80	*			+		<u></u>	370		8000	2000	1900 1900	1000
		•	<b>*</b>	100	400	40D	400		390 410					
•	63	43		*				#	430 440					

Con los diámetros normales y medidas constructivas, se reducirá al mínimo el número de herramientas, dispositivos y calibres. Serán de aplicación siempre que no obligue a la elección de otras medidas.

Las medidas de la columna 1 serán preferidas a la de la 2, estas a la de la 3, y éstas a la de la 4.

# **LOGARITMOS**

#### Base de los logaritmos

Los logaritmos son los términos de una progresión aritmética de razón r que empieza por 0, que corresponde con otra geométrica de razón b (base del sistema) que empieza por 1.

El logaritmo de un número N expresa la potencia x a la que hay que elevar la base b para obtener el número N.

$$\log N = b^x (\log_{10} 25 = 1.39794 ; 10^{1.39794} = 25)$$

#### Sistemas de logaritmos más comunes

Los logaritmos naturales (neperianos o hiperbólicos) de base e = 2,718281828...

Los logaritmos decimales (vulgares o de Briggs) de base 10

Característica es la parte entera del logaritmo, positiva o negativa (igual a las potencias de 10; es 0 de 1a 10, 1 de 10 a 100, ...) Para números enteros mayores que la unidad, la característica tendrá tantas unidades como cifras tenga la parte entera, menos una  $\{0\ para\ 2.5,\ 1\ para\ 2.5,\ 2\ para\ 2.50\}$ ; para números decimales (menores que la unidad) tendrá tantas unidades negativas como ceros tenga la parte decimal, más una  $\{-1\ para\ 0.25,\ -2\ para\ 0.025,\ -3\ para\ 0.0025,\ ...\}$ . La característica es positiva para N>1 y negativa si N<1.

Mantisa es la parte decimal que sigue a la característica (a la derecha de la coma); la mantisa siempre es positiva, tanto para los números con enteros, como para fracciones decimales.

Los logaritmos negativos se expresarán con característica negativa y mantisa positiva:

$$\log N = -2,60206 = \overline{3},39794$$

#### Operaciones con logaritmos decimales

Adición. - Todas las mantisas son positivas y las características están afectadas por su signo.

3,397940	3,397940
+T,432167	3,397940 +8,432167
+2,568778	+2,568778
5,398885	2.398885

Sustraccion. — La característica del substraendo se considera con signo contrario; si para restar la mantisa se toma una unidad de la característica, se añadirá 1 a la del substraendo.

3,397940 - 4,832828	3,397940 - 4,832828
3,397940	3,397940
- <u>4,832828</u>	- <del>4</del> ,832828
2,565112	2,565112

Multiplicación. — Si resultan unidades en el producto de las mantisas, se sumarán al producto de las características.

$$4.832838 \times 3.2 : 3.2 \times 4 = 12.8 \\ 3.2 \times 0.832838 = \frac{2.6650816}{15.4650816} = \frac{3.2 \times 0.832838 \times 3.2 : 3.2 \times 4}{3.2 \times 0.832838} = \frac{-12.8}{2.6650816}$$

División. – Si la característica es negativa y no divisible por el divisor, se aumentará el número de unidades negativas para que lo sea, y la mantisa se aumentará en el mismo número de unidades positivas.

Razones y progresiones

# APLICACION DE LOS LOGARITMOS

#### Propiedad de los logaritmos

El logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos de los factores

$$\log ab = \log a + \log b$$

El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo o numerador, menos el logaritmo del divisor o denominador.

$$\log a : b = \log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente, por el de la base de la potencia.

$$\log a^n = n \cdot \log a$$

El logaritmo de una raiz es igual al logaritmo del radicando, dividido por el índice de la raíz.

$$\log \sqrt[n]{a} = \log a : n$$

Utilización de las tablas de los logaritmos naturales

La mantisa de 4 es igual a la de 40, a la de 400.... = 0.60206

Log de 156

Característica (tres unidades menos una)	
Mantisa (directamente en las Tablas)	,19312
log 156 =	2 10312

Log de 1,56 (característica una unidad, menos una) . . . . . . . . . . . . 0,19312 Log de 0,00156 (característica negativa de dos unidades, más una) 3,19312

Log de 15660; la mantisa está comprendida entre los números 156 y 157 de la Tabla.

Log 15600
 4,19312
 15600
 4,19312

 Log 15700
 4,19590; N = 15660; S = 100
 
$$X = \frac{278 \times 60}{100} = \frac{169}{100}$$
 $X = \frac{169}{100} = \frac{1}{100}$ 

(El logaritmo de 15660 que figura en Tablas que contienen a este número, es de 4,194792)

log N = 2,19312 (N tiene tres cifras de enteros, dos por característica, más una)

Log N = 4,19479 (N tiene cinco cifras de enteros, cuatro por característica, más una); la mantisa está comprendida entre la de los números 156 y 157 de la Tabla.

Log N = 0,19479 (una cifra de enteros, cero por característica, más una) . . . . . . . N - 1,566 Log N =  $\frac{1}{3}$ ,19479 (dos ceros en la parte decimal, tres por característica, menos uno) . N= 0,001566

	N 185 y 10 8 599						LA 2 ₁ . 14			
N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	000000	00432	00860	01284	01703	02119	02531	02938	03342	03743
110	04139	04532	04922	05308	05690	06070	06446	06819	07188	07555
120	07918	08279	08636	08991	09342	09691	10037	10380	10721	11059
130	11394	11727	12057	12385	12710	13033	13354	13672	13988	14301
140	14613	14922	15229	15534	15836	16137	16435	16732	17026	17319
150	17609	17898	18184	18469	18752	19033	19312	19590	19866	20140
160	20412	20683	20952	21219	21484	21748	22011	22272	22531	22789
170 180	23045 25527	23300 25768	23553	23805	24055	24304	24551	24797	25042	25285
190	27875	28103	26007 28330	26245 28556	26482 28780	26717 29003	26951 29226	27184 29447	27416 29667	27646 29885
200	30103	30320	30535	30750	30963	31175	31387	l :		
210	32222	32428	32634	32838	33041	33244	33445	31597 33646	31806 33846	32015 34044
220	34242	34439	34635	34830	35025	35218	35411	35603	35793	35984
230	36173	36361	36549	36736	36922	37107	37291	37475	37658	37840
240	38021	38202	38382	38561	38739	38917	39094	39270	39445	39620
250	39794	39967	40140	40312	40483	40654	40824	40993	41162	41330
260	41497	41664	41830	41996	42160	42325	42488	42651	42813	42975
270 280	43136 44716	43297	43457	43616	43775	43933	44091	44248	44404	44560
290	46240	44871 46389	45025 46538	45179 46687	45332 46835	45484 46982	45637 47129	45788 47276	45939 47422	46090
	47712	47857	48001	48144	48287	48430	48572	i .		47567
310	49136	49276	49415	49554	49693	49831	49969	48714 50106	48855 50243	48996 50379
	50515	50651	50786	50920	51055	51188	51322	51455	51587	51720
330	51851	51983	52114	52244	52375	52504	52634	52763	52892	53020
340	53148	53275	53403	53529	53656	53782	53908	54033	54158	54283
350	54407	54531	54654	5477 <b>7</b>	54900	55023	55145	55267	55388	55509
360	55630	55751	55871	55991	56110	56229	56348	56467	56585	56703
370 380	56820 : 57978 :	56937 58092	57054	57171	57287	57403	57519	57634	57749	57864
390	59106	59218	58206 59329	58320 59439	58433 59550	58546 59660	58659 59770	58771 59879	58883 59988	58995 60097
400	60206	60314	60423	60531	60638	60746	60853	60959	61066	61172
410	61278	61384	61490	61595	61700	61805	61909	62014	62118	62221
420	62325	62428	62531	62634	62737	62839	62941	63043	63144	63246
430	63347	63448	63548	63649	63749	63849	63949	64048	64147	64246
440	64345	64444	64542	64640	64738	64836	64933	65031	65128	65225
450	65321	65418	65514	65610	65706	65801	65896	65992	66087	66181
460 470	66276 67210	66370	66464	66558	66652	66745	66839	66932	67025	67117
480	68124	67302 68215	67394 68305	67486 68395	67578 68485	67669 68574	67761	67852	67943	68034
490	69020	69108	69197	69285	69373	69461	68664 69548	68753 69636	68842 69723	68931 69810
500	69897	69984	70070	70157	70243	70329	70415	70501	70586	70672
510	70757	70842	70927	71012	71096	71181	71265	71349	71433	71517
520	71600	71684	71767	71850	71933	72016	72099	72181	72263	72346
530	72428	72509	72591	72673	72754	72835	72916	72997	73078	73159
540	73239	73320	73400	73480	73560	73640	73719	73799	73878	73957
550	74036	74115	74194	74273	74351	74429	74507	74586	74663	74741
560 570	74819 75587	74896	74974	75051	75128	75205	75282	75358	75435	75511
580	76343	75664 76418	75740 76492	75815 76567	75891 76641	75967 76716	76042 76790	76118	76193	76268
590	77085	77159	77232	77305	77379	77452	77525	76864 77597	76938 77670	77012 77743
	DOUCTO DE								,,,,,,	.,,,,,,
		3,39		14 ~ K400 X	EUU					
		2,38								
Ī		= 5,58		las Tablas, la	mantisa 58	888 correct	oonde a R15	· N = 81500	NO.	
l cod	CIENTE DE						-5	., 01300		

Log N ... = 5,58888 En las Tablas, la mantisa 58888 corresponde a 615; N = 6150

COCIENTE DE DOS CANTIDADES. - 614 000:251

Log 614000 ... 5,78817

Log 251 ... 2,39967

	Razones y progresiones		MANTI	SA DE Nºº 6	LOGAR a 10 y			IALES	TABL	TABLA 2 ₂ . 14		
. N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600	77815	77887	77960	78032	78104	78176	78247	78319	78390	78462		
610	78533	78604	78675	78746	78817	78888	78958	79029	79099	79169		
620	79239	79309	79379	79449	79518	79588	79657	79727	79796	79865		
630	79934	80003	80072	80140	80209	80277	80346	80414	80482	80550		
640	80618	80686	80754	80821	80889	80956	81023	81090	81158	81224		
650	81291	81358	81425	81491	81558	81624	81690	81757	81823	81889		
660	81954	82020	82086	82151	82217	82282	82347	82413	82478	82543		
670	82607	82672	82737	82802	82866	82930	82995	83059	83123	83187		
680	83251	83315	83378	83442	83506	83569	83632	83696	83759	83822		
690	83885	83948	84011	84073	84136	84198	84261	84323	84386	84448		
700	84510	84572	84634	84696	84757	84819	84880	84942	85003	85065		
710	85126	85187	85248	85309	85370	85431	85491	85552	85612	85673		
720	85733	85794	85854	85914	85974	86034	86094	86153	86213	86273		
730	86332	86392	86451	86510	86570	86629	86688	86747	86806	86864		
740	86923	86982	87040	87099	87157	87216	87274	87332	87390	87448		
750	87506	87564	87622	87679	87737	87795	87852	87910	87967	88024		
760	88081	88138	88195	88252	88309	88366	88423	88480	88536	88593		
770	88649	88705	88762	88818	88874	88930	88986	89042	89098	89154		
780	89209	89265	89321	89376	89432	89487	89542	89597	89653	89708		
790	89763	89818	89873	89927	89982	90037	90091	90146	90200	90255		
800	90309	90363	90417	90472	90526	90580	90634	90687	90741	90795		
810	90849	90902	90956	91009	91062	91116	91169	91222	91275	91328		
820	91381	91434	91487	91540	91593	91645	91698	91751	91803	91855		
830	91908	91960	92012	92065	92117	92169	92221	92273	92324	92376		
840	92428	92480	92531	92583	92634	92686	92737	92788	92840	92891		
850	92942	92993	93044	93095	93146	93147	93247	93298	93349	93399		
860	93450	93500	93551	93601	93651	93702	93752	93802	93852	93902		
870	93952	94002	94052	94101	94151	94201	94250	94300	94349	94399		
880	94448	94498	94547	94596	94645	94694	94743	94792	94841	94890		
890	94939	94988	95036	95085	95134	95182	95231	95279	95328	95376		
900	95424	95472	95521	95569	95617	95665	95713	95761	95809	95856		
910	95904	95952	95999	96047	96095	96142	96190	96237	96284	96332		
920	96379	96426	96473	96520	96567	96614	96661	96708	96755	96802		
930	96848	96895	96942	96988	97035	97081	97128	97174	97220	97267		
940	97313	97359	97405	97451	97497	97543	97589	97635	97681	97727		
950	97772	97818	97864	97909	97955	98000	98046	98091	98137			
960	98227	98272	98318	98363	98408	98453	98498	98543	98588			
970	98677	98722	98767	98811	98856	98900	98945	98989	99034			
980	99123	99167	99211	99255	99300	99344	99388	99432	99476			
990	99564	99607	99651	99695	99739	99782	99826	99870	99913			
1000	00000	00043	00087	00130	00173	00217	00260	00303	00346	00389		
1010	00432	00475	00518	00561	00604	00647	00689	00732	00775	00817		
1020	00860	00903	00945	00988	01030	01072	01115	01157	01199	01242		
1030	01284	01326	01368	01410	01452	01494	01536	01578	01620	01662		
1040	01703	01745	01787	01828	01870	01912	01953	01995	02036	02078		
1050	02119	02160	02202	02243	02284	02325	02366	02408	02449	02490		
1060	02531	02572	02612	02653	02694	02735	02776	02816	02857	02898		
1070	02938	02979	03020	03060	03100	03141	03181	03222	03262	03302		
1080	03342	03383	03423	03463	03503	03543	03583	03623	03663	03703		
1090	03743	03783	03822	03862	03902	03941	03981	04021	04060	04100		

#### POTENCIA DE UNA CANTIDAD. - 2,756

Log 2,75 . . . = 0,43933; 0,43933 x 6 = 2,63598. La mantisa ,63598 está comprendida entre la de los números 432 y 433.


Log 433 . . . 2,63649 Log N . . . 2,63598  $\times$  =  $\frac{50 \times 1}{101}$  . . . . . =  $\frac{0.5}{101}$  N = 432,5

RAIZ DE UNA CANTIDAD. - 6 432,5 Log 432,5 = 2,63598; 2,63598:6 = 0,43933

La mantisa, 43933 corresponde según las Tablas al número 275; N = 2,75

#### **Figuras** geométricas

# DESARROLLO DEL OVALO



$$tg \alpha = \frac{b}{a}$$

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{a}{b}; \ \beta = 90^{\circ} - \alpha$$

$$A_1 = \pi R \frac{\alpha}{180^{\circ}}$$

$$\widehat{A}_2 = \pi r \frac{\beta}{180^{\circ}}$$

(D = desarrollo del óvalo).

Aplicación: Ovalo con a = 5,0m y b = 3,2m.

$$c = \sqrt{5.0^{\circ} + 3.2^{\circ}} = 5.94 \text{m}; \quad R = \frac{5.0 \times 3.2 \times 5.94}{(5.0 + 3.2 + 5.94)(5.94 - 5.0)} = 7.15 \text{m}; \\ r = \frac{5.3 \times 3.2 \times 5.94}{(5.0 + 3.2 + 5.94)(5.94 - 5.0)} = 2.45 \text{m}; \\ r = \frac{5.3 \times 3.2 \times 5.94}{(5.0 + 3.2 + 5.94)(5.94 - 5.0)} = 2.45 \text{m}; \\ r = \frac{5.3 \times 3.2 \times 5.94}{(5.0 + 3.2 + 5.94)(5.94 - 5.0)} = 2.45 \text{m};$$


$$d = 5.0 - \frac{5.0 \times 3.2}{5.0 + 3.2 + 5.94} = 3.87 \text{m}; \ e = \frac{3.2 (3.2 + 5.94)}{5.0 + 3.2 + 5.94} = 2.07 \text{m}; \ \text{tg} \ \alpha = \frac{3.2}{5.0} = 0.64, \ \alpha = 32.62^{\circ}; \ \beta = 57.38^{\circ}$$

Desarrollo,  $D = 0.0698 \times (7.15 \times 32.62 + 2.45 \times 57.38) = 26.09 \text{m}$ .

**Figures** geométricas

# DESARROLLO DE LA ELIPSE

**TABLA 3.14** 



(Valores de n en la Tabla)

$$D = \pi(a+b) \left[ 1 + \frac{1}{4} \left( \frac{a-b}{a+b} \right)^2 + \frac{1}{64} \left( \frac{a-b}{a+b} \right)^4 + \frac{1}{256} \left( \frac{a-b}{a+b} \right)^6 + \dots \right], \text{ para } \frac{b}{a} = \mu, D = a\eta$$

μ	77	μ	77	μ	η	μ	η	μ	η	μ	77	μ	η	μ	7	μ_	7	μ	
0,00	4,0000	0,10	4,0640	0.20	4,2020	0.30	4,3858	0,40	4.6026	0,50	4,8442	0,60	5,1054	0,70	5,3824	0,80	5,6723	0,90	5,9732
01	0011	11	0752	21	2186	31	4062	41	6258	51	8695	61	1324	71	4108	81	7020	91	8,0038
02	0038	12	0870	22	2355	32	4269	42	6492	52	8950	62	1596	72	4394	82	7317	92	0345
03	007B	13	0994	23	2531	33	4479	43	6726	53	9207	63	1870	73	4681	83	7615	93	0653
04	0131	14	1125	24	2710	34	4692	44	6966	54	9466	64	2145	74	4969	84	7915	94	0962
05	0184	15	1261	25	2892	36	4908	45	7207	55	9726	65	2421	75	5258	85	8215	95	1271
06	0267	18	1403	26	3078	36	5126	48	7450	56	9988	66	2899	76	5549	86	8516	96	1582
07	0348	17	1550	27	3268	37	5347	47	7695	57	5.0252	67	2978	77	5841	87	8819	97	1893
08	0438	18	1702	28	3462	38	5571	48	7942	58	0518	68	3250	78	6134	88	9122	98	2206
09	0535	19	1869	29	3650	39	5797	49	8191	50	0786	69	3541	79	6428	89	9426	99	2518
	•									_									$\overline{}$

#### Aplicación

1º Desarrollo de una elipse cuyos semiejes miden, a = 5.0 m y b = 3.2 m.

$$\mu = \frac{3.2}{5.0} = 0.64$$
; para 0.64,  $\eta = 5.2145$ . Desarrollo  $D = 5.2145 \times 5.0 = 26.07 \text{ m}$ .

2º Desarrollo de una elipse cuyos ejes miden 2a = 1.850 mm y 2b = 876 mm.

$$\mu$$
 = 876 / 1.850 = 0,4735;  $\eta$  está comprendido entre 4,7695 y 4,7942 ( $\mu$  = 0,47 y 0,48)  
 $\mu$  = 0.47,  $\eta$  = 4,7695 0,47  $\mu$  = 0,47 ,  $\eta$  = 4,7695 0,47  $\mu$  = 0,47 ,  $\eta$  = 4,7695 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$  = 0,47  $\mu$ 

Desarrollo  $D = 4,7781 \times 1.850 / 2 = 4.420 \text{ mm}$ 

#### Figuras geomètricas


### SISTEMAS DE COORDENADAS

#### Definición

El término de coordenadas se aplica a las líneas que sirven para determinar la posición de un punto, y a los eies o planos que se refieren a estas tíneas.

#### Coordenadas cartesianas

Establecido sobre una recta un punto 0 como origen de coordenadas, la posición de todo punto A situado sobre esta recta queda definido por su distancia o abscisa al punto de origen; la abscisa es positiva cuando está situada a la derecha del punto de origen y negativa cuando está a la izquierda.




Coordenadas en una recta

Si sobre un plano se fijan dos rectas que se cortan, o ejes cartesianos, la posición de un punto cualquiera A queda difinido por sus distancias al punto de intersección de los ejes, o punto de origen 0, medidas paralelamente a los ejes; una de las distancias es la abscisa y la otra la ordenada. El eje sobre el que se miden las abscisas es el eje x, y el de las ordenadas el y.

Cuando los ejes se cortan perpendicularmente se da lugar al sistema de coordenadas cartesianas ortogonales; las abscisas son positivas cuando se hallan situadas a la derecha del eje y-y y negativas las situadas a la izquierda, y las ordenadas son positivas cuando se hallan en la parte inferior del eje x-x y negativas cuando se encuentran sobre el (véase valores de coordenadas cartesianas ortogonales en las Tablas 9, 1 y 9, 1).




Finalmente, si un punto se halla en el espacio, su posición queda definida por sus coordenadas y por su altura; el eje sobre la que la altura se define, se señala como eje z-2.



#### Coordenadas polares

La posición de un punto situado en un plano también puede definirse por su distancia  $\varrho$  o radio vector desde el punto A al punto de origen o polo 0 situado sobre una semirecta o eje polar, y por su argumento o ángulo  $\varphi$  que el radio vector forma con el eje polar. Los valores de  $\varphi$  se toman en sentido contrario al movimiento de las aquias del reloi.

Esta definición de la posición de un punto constituye el sistema de coordenadas polares.



Coordenadas polares


#### Relación entre los sistemas de coordenadas

Paso de las coordenadas cartesianas ortogonales a las polares:

$$\varrho = \sqrt{x^2 + y^2}$$
; tg  $\varphi = \frac{x}{y}$ 


Paso de coordenadas polares a carresianas ortogonales:

$$x = \varrho \cos \varphi$$
:  $y = e \sin \varphi$ 



Figuras geométricas

# TRAZADO DE ARCOS DE CIRCUNFERENCIA POR COORDENADAS



DATOS. -- Cuerda c y flecha f.

$$r = \frac{c^2}{8f} + \frac{f}{2}$$

A la abscisa x le corresponde una ordenada de valor y =  $f-r + \sqrt{r^2 - x^2}$ Aplicación. — Determinación de coordenadas para el trazado de un arco de 20,0 m de cuerda y 3,0 m de flecha.

$$r = \frac{20.0^2}{8 \times 3.0} + \frac{3.0}{2} = 18.167 \text{ m}.$$

La cuerda se dividirá en un número de partes iguales, conveniente para el trazado del arco, por ejemplo, 20 en este caso.

Para x = 
$$\frac{20.0}{20}$$
 = 1.0m, y = 3.0 - 18.167 +  $\sqrt{r^2 - x^2}$  = -15.167 +  $\sqrt{r^2 - x^2}$ 

$$x_1 = 1.0 \times 1 = 1.0 \text{ m}, \ y_1 = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 1.0^2} = 2.972 \text{ m}.$$

$$x_1 = 1.0 \times 2 = 2.0 \text{ m}, \ y_2 = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 2.0^2} = 2.890 \text{ m}.$$

$$x_3 = 1.0 \times 3 = 3.0 \text{ m}, \ y_3 = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 3.0^2} = 2.751 \text{ m}.$$

$$x_4 = 1.0 \times 4 - 4.0 \text{ m}, y_4 = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 4.0^2} - 2.554 \text{ m}.$$

$$x_s = 1.0 \times 5 = 5.0 \text{ m}, \ y_s = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 5.0^2} = 2.298 \text{ m}.$$


$$x_6 = 1.0 \times 6 - 6.0 \text{ m}, \ y_6 = -15,167 + \sqrt{18,167^2 - 6.0^2} = 1,981 \text{ m}.$$


$$x_7 = 1.0 \times 7 = 7.0 \text{ m}, \ y_7 = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 7.0^2} = 1.597 \text{ m}.$$

$$x_8 = 1.0 \times 8 = 8.0 \text{ m}, \ \gamma_8 = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 8.0^2} = 1.144 \text{ m}.$$

$$x_{\phi} = 1.0 \times 9 = 9.0 \text{ m}, \ y_{\phi} = -15,167 + \sqrt{18,167^2 - 9.0^2} = 0.614 \text{ m}.$$

$$x_{10} = 1.0 \times 10 = 10 \text{ m}, \gamma_{10} = -15.167 + \sqrt{18.167^2 - 10.0^2} = 0.000 \text{ m}.$$





A la abscisa x corresponde la ordenada y = 4f  $\frac{x}{1}$  (1 -  $\frac{x}{1}$ )


Aplicación. — En un arco parabólico de 20,0 m de luz y 3,0 m de flecha, a una abscisa x = 5,0 m le corresponderá una ordenada y = 4 x 3,0 x  $\frac{5,0}{20.0}$  x  $(1-\frac{5,0}{20.0})$  = 2,25 m.

Dividiendo I en N tramos iguales de valor  $x=\frac{1}{N}$ , para  $n_x$  tramos  $y_{nx}=4f$   $\frac{n_x (N-n_x)}{N^2}=f\eta$ ; en la tabla que sigue, figura valores de  $\eta$  para  $\frac{1}{N}=4$  a 30 x.

N ^D de tra- mos.	, i									Nº de tra- mos						
N	X ₁	X ₂	Х3	X4	X,	X ₆	х,	Xa	X,	X 10	Χıι	X 12	X 13	X14	X15	N
4 6 8 10	0,750 0,556 0,438 0,360	1,000 0,889 0,750 0,640	0,938	_ 1,000 0,960	1,000	-				<del></del>			-			4 6 8 10
12 14 16 18 20	0,306 0,265 0,234 0,210 0,190	0,490 0,438 0,395	0,673 0,609 0,556	0,816 0,750 0,691	0,972 0,918 0,859 0,802 0,750	0,889	- 1,000 0,984 0,951 0,910	_ 1,000 0,988 0,960	- 1,000 0,990	1,000						12 14 16 18 20
22 24 26 28 30	0,160 0,148 0,138	0,284 0,265	0,438 0,408 0,383		0,702 0,660 0,621 0,587 0,556	0,710 0,673	0,787 0,750	0,926 0,869 0,852 0,816 0,782	0,938 0,905 0,872	0,972 0,947 0,918	0,976 0,954	0,980	- 1,000 0,995 0,982	_ 1,000 0,996		22 24 26 28 30

Aplicación. — Abscisas y ordenadas para el trazado de un arco parabólico de 20,0 m de luz y 3,0 m de flecha.


Considerando la luz I dividida en N = 20 tramos, para x =  $\frac{20,0}{20}$  = 1,0 m resulta:




Poligonos en la circunferencia

### DIAMETRO DE LA CIRCUNFERENCIA PARA CUADRADOS Y EXAGONOS INSCRITOS

**TABLA 5.14** 





l-h	Cuadrado ø	Exágono :	l-h	Cuadrado ¢	Exágono #	l-h	Cuadrado φ	Exágono φ
1 2 3 4 5 6 7 8	1,4142 2,8284 4,2426 5,6569 7,0711 8,4853 9,8995 11,3137 12,7279	1,1547 2,3094 3,4641 4,6188 5,7735 6,9282 8,0829 9,2376 10,3923	22 23 24 25 26 28 30 32 34	31,1127 32,5269 33,9411 35,3553 36,7696 39,5980 42,4264 45,2548 48,0833	25,4034 26,5581 27,7128 28,8675 30,0222 32,3316 34,6410 36,9504 39,2598	56 58 60 62 63 65 68 70 72	79,1960 82,0244 84,8528 87,6812 89,0955 91,9239 96,1665 98,9949 101,823	64,6632 66,9726 69,2820 71,5914 72,7461 75,0555 78,5196 80,8290 83,1384
10 11 12 13 14 15	14,1421 15,5563 16,9706 18,3848 19,7990 21,2132	11,5470 12,7017 13,8564 15,0111 16,1658 17,3205	35 36 38 40 42 44	49,4975 50,9117 53,7401 56,5685 59,3970 62,2254	40,4145 41,5692 43,8786 46,1880 48,4974 50,8068	75 78 80 82 85 88	106,066 110,309 113,137 115,966 120,208 124,451	86,6025 90,0666 92,3760 94,6854 98,1495 101,614
16 17 18 19 20 21	22,6274 24,0416 25,4558 26,8701 28,2843 29,6985	18,4752 19,6299 20,7846 21,9393 23,0940 24,2487	45 46 48 50 52 55	63,6396 65,0538 67,8823 70,7107 73,5391 77,7817	51,9615 53,1162 55,4256 57,7350 60,0444 63,5085	90 92 95 98 100	127,279 130,108 134,350 138,593 141,421	103,923 106,232 109,697 113,161 115,470
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"	mm 4,4901 8,9802 13,4704 17,9605 22,4506	mm 3,6662 7,3323 10,9985 14,6647 18,3309	3/4" 7/8" 1" 11/2" 2"	mm 26,9408 31,4309 35,9210 53,8815 71,8420	mm 21,9970 25,6632 29,3294 43,9941 58,6588	2 ¹ /2" 3 3 ¹ /2" 4" 5"	mm 89,8026 107,7631 125,7236 143,6841 179,6051	mm 73,3235 87,9882 102,6529 117,3176 146,6470

#### Aplicación

Diámetro para cuadrado de 41,275 mm de lado

41 . . . = 57,9828 27 . = 381838 ____5 = ___70711

Diámetro para 41,275 = 58,3717091 mm También, d = 41,275 x 1,414214 = 58,371682 mm. Diámetro para cuadrado de 15/8" de lado

1''...= 35,9210 5/8'' = 22,4506

Diámetro para 15/8" . . . . . = 58,3716

 $(1^{5}/8'' = 41.275 \text{ mm})$ 


Diámetro para inscribir un exágono de 25 de altura (milímetros, metros, pulgadas, etc.) Según la Tabla, d ~ 28,8675 (milímetros, metros, pulgadas, etc.)

$$\alpha = \frac{360}{D}$$

$$\beta = 180 - \gamma$$
;  $\Sigma_{\beta} = 180 \cdot (n-2)$ 

$$\gamma = 180 - \beta$$
;  $\Sigma_{\gamma} = 360^{\circ}$ 

n, número de lados



$$A = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}}{2} \cdot \mathbf{n}$$

$$\mathbf{i} = 2 \cdot \sqrt{r^2 - \mathbf{a}}$$

$$\mathbf{a} = \sqrt{r^2 - \frac{\mathbf{i}^2}{4}}$$

$$\mathbf{r} = \sqrt{\mathbf{a}^2 + \frac{\mathbf{i}^2}{4}}$$

N ^{0,} de	Angulo	Factor, radio r				Factor, la	do l	Factor, apotema a			
lados	central	1 = 2r. sen <u>a.</u>	arcos <u>α</u>	A = r ¹ sen α cos α 2 n	$\frac{1}{2} = \frac{1}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$	$a = \frac{1}{2 \log \frac{\alpha}{2}}$	$A = \frac{1}{4\tau g \frac{dr}{2}} \cdot n$	$t=2a tg \frac{dr}{2}$	$r - \frac{\alpha}{\cot \frac{\alpha}{2}}$	$A = a^2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}  n$	
n	a	ı	a	Α	r	a	Α	-	r	Α	
3	120	1,73205	0,50000	1,29904	0,57735	0,28868	0,43301	3,46410	2,00000	5,19615	
4	90	1,41421	0,70701	2,00000	0,70711	0,50000	1,00000	2,00000	1,41421	4,00000	
- 5	72	1,17557	0,80902	2,37764	0.85065	0,68819	1,72048	1,45309	1,23607	3,63271	
6	В0	1,00000	0,86603	2,59808	1,00000	0,86603	2,59808	1,15470	1,15470	3,46410	
7	360/7	0,86777	0,90097	2,73641	1,15238	1,03826	3,63391	0,96315	1,10992	3,37102	
8	45	0,76537	0,92388	2,82843	1,30656	1,20711	4,82843	0,82843	1,08239	, 3,31371	
9	40	0,68404	0,93969	2,89254	1,46190	1,37374	6,18182	0,72794	1,06418	3,27573	
10	36	0,61803	0,95106	2,93893	1,61803	1,15884	7,69421	0,64984	1,05146	3,24920	
12	30	0,51764	0,96593	3,00000	1,93185	1,86603	11,19615	0,53590	1,03528	3,21539	
15	24	0,41582	0,97815	3,05053	2,40487	2,35232	17,64236	0,42511	1,02234	3,18835	
16	22,5	0,39018	0,98079	3,06147	2,56292	2,51367	20,10936	0,39783	1,01959	3,18260	
18	20	0,34730	0,98481	3,07818	2,87939	2,83564	25,52077	0,35265	1,01543	3,17389	
20	18	0,31287	0,98769	3,09017	3,19623	3,15688	31,56876	0,31677	1,01247	3,16769	
24	15	0,26105	0,99145	3,10583	3,83065	3,79788	45,57452	0,26331	1,00863	3,15966	
30	12	0,20906	0,99452	3,11868	4,78339	4,75718	71,35773	0,21021	1,00551	3,15313	
32	11,25	0,19603	0,99519	3,12145	5,10115	5,07659	81,22536	0,19698	1,00484	3,15173	
36	10	0,17431	0,99620	3,12567	5,73686	5,71503	102,8705	0,17498	1,00382	3,14959	
40	9	0,15692	0,99692	3,12869	6,37275	6,35310	127,0620	0,15740	1,00309	3,14807	

#### Aplicación:

- a) Lado y área de un pentágono inscrito en una circunferencia de 1,26 km de radio  $_{1}$ =1,17557  $_{2}$  r = 1,17557 x 1,26 = 1,4812 km; A = 2,37764  $_{2}$  r = 2,37764 x 1,26 = 3,7747 km².
- b) Apotema y área de un polígono de 12 lados (dodecágono) de 25,7 m de lado.
   a = 1,86603 · l − 1,86603 x 25,7 = 47,957 m; A = 11,19615 · l² = 11,19615 x 25,7² = 7394,945m².
- c) Radio y área de un polígono de 30 lados y 59,8 mm de apotema.  $r = 1,00551 \cdot a = 1,00551 \times 59,8 = 60,1295 \text{ mm}; A = 3,15313 \times a^2 = 3,15313 \times 59,8^2 = 11275,72 \text{mm}^2$ .

# CAPACIDAD DE LOS DEPOSITOS CILINDRICOS

#### Capacidad y líquido contenido

La capacidad de los depósitos cilíndricos, es igual a su volumen en metros cúbicos multiplicado por 1000 (decímetros cúbicos o litros),


$$C = \pi r^2 \times L \times 1000$$
.

siendo r el radio interior del depósito y L su longitud (también interior).

La cantidad de líquido contenido, variable según su nivel, puede medirse mediante escalas convenientemente graduadas de acuerdo con las dimensiones de cada depósito, escalas que serán recorridas por un índice movil accionado por un flotador, o bien, introduciéndolas verticalmente en los depósitos, para que el líquido, mojándolas, marque el nivel existente. La graduación de la regla variará según la posición del cilindro, con su eje situado horizontal o verticalmente (según su disposición).

#### Depósitos cil indricos de eje vertical

En estos depósitos el volumen ocupado sufre una variación directamente proporcional al nivel del líquido contenido.



Capapacidad del depósito, en litros:

$$C = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \times H \times 1000$$

Considerando la regla graduada en n divisiones, cada división representa:

$$C' = \frac{C}{n} = \frac{\pi \times d' \times H \times 1000}{4 \times n}$$
, litros

Si se hace que cada división represente C" litros, el valor de la altura o separación entre divisiones será:

$$h' = \frac{4 \times C''}{\pi \times d^2 \times 1000}$$

#### Depósitos cilíndricos de eje horizontal



La capacidad total del depósito, es:

$$C = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \times L \times 1000$$
, litros

El volumen ocupado hasta la altura f, es:

siendo. A la superificie correspondiente al segmento circular limitado por el nivel del líquido, superficie que se calculará con la Tabla 8.1.

Ejemplos. - 1º Depósito cilindrico de 2,50 m de diámetro y 6,0 m de altura (interiores)

Capacidad total, 
$$C = \frac{\pi \times 2,5^2}{4} \times 6,0 \times 1000 = 29452,4$$
, litros

Capacidad por cada cm de altura, C' 
$$-\frac{x \times 2.5^2 \times 6 \times 1000}{4 \times 600}$$
 = 49,087, litros.

Ejemplo 2º – El mismo depósito, con eje horizontal y líquido hasta una altura (flecha) de 1m. Capacidad de depósito, C = 29452,4 litros.

Utilizando la Tabla 8.1, flecha unidad del segmento correspondiente al volumen del líquido:

$$f = \frac{1.0}{1.25} = 0.80$$
 (1.25 es el radio interior del depósito)

En la Tabla  $8_2$  . 1 a una flecha de 0.80 corresponde el número 1,17472 (área unidad) para la determinación del área del segmento limitado por el nivel del líquido.

Area del segmento, 
$$A = 1.17472 \times 1.25^2 = 1.8355 \text{ m}^2$$
.

El volumen del líquido contenido, es:

$$C' = 1.8355 \times 6.00 \times 1000 = 11013 \text{ dm}^3 \text{ o litros.}$$

Depósitos cilíndricos

# MEDICION DEL LIQUIDO CONTENIDO EN LOS DEPOSITOS CILINDRICOS

#### Depósitos cilíndricos de eje vertical

La variación del líquido contenido en un depósito cilíndrico puede determinarse por medio de reglas graduadas (página anterior), estableciendo previamente un número de divisiones n a las que corresponderá una capacidad determinada, o fijando la capacidad correspondiente a cada división de la regla.

Considerando el depósito de 2,50 m de diámetro y de 6,0 m de altura citado en los ejmplos de la página anterior, por ejemplo, para 100 divisiones en la regla de 6,0m de altura, cada división representa:

$$C' = {\frac{\pi + d^2}{4} \times H \times 1000} : 100 = {\frac{29452,4}{100}} = 294,524 \text{ litros,}$$

y la distancia o separación entre divisiones:

$$h = \frac{6,00}{100} = 0,06 \text{ m} = 60 \text{ mm}$$

Para un volumen determinado, por ejemplo 250 dm³ o litros, la altura entre dimensiones será:

$$h' = \frac{4 \times 250}{\pi \times 2.5^2 \times 1000} = 0.05093 \text{ m} \approx 50.93 \text{ mm}.$$

### Depósitos cilíndricos de eje horizontal

Considerando nuevamente el depósito de 2,50 m de diámetro y de 6,0 m de longitud, la capacidad del depósito es  $C = \pi \cdot r^2 \times L \times 1000$ , litros.

Si se hace  $k = r^2 \times L \times 1000$ , el volumen ocupado por el líquido cuyo nivel limita a un segmento de área A, este volumen será:

$$C' = k \cdot A$$

Cuando el nivel del 1íquido contenido en el depósito es superior al valor del radio (volumen superior a C/2), éste volumen es igual a la capacidad total menos el correspondiente al volumen representado por el área del segmento superior (vacio) multiplicada por la longitud del depósito.

$$C'' = C - C'$$

Ejemplos. - 1º Altura del nivel o flecha del segmento, cuando el depósito contiene 11000 litros.

$$k = 1.25^2 \times 6.0 \times 1000 = 9375$$

(Capacidad total del depósito, C = m x 9375 = 29452,4 litros)

Area del segmento ocupado,  $A_{II} = \frac{11000}{9375} \approx 1,1733 \text{ m}^2$ .

En la Tabla  $8_2$  . 1, la flecha unidad correspondienteal área 1,1733, es f=0,8006 (muy aproximadamente). Flecha real (nivel del líquido), f = 0,8006 x 1,25 = 1,00 m (r = 1,25 m).

Ejemplo 2º. - Nivel o flecha correspondiente a 20000 litros depositados.

Area del segmento libre, 
$$A_s = \frac{29452,4 - 20000}{9375} = 1,0083 \text{ m}^2$$
.

En la Tabla 8, .1, la flecha unidad para área igual a 1,0083, es f = 0,7160 (aprox.)

Flecha real del segmento libre,  $f' = 0.7160 \times 1.25 = 0.895 \text{ m}$ .

La flecha o altura correspondiente al líquido depositado, es f = 2,50 -0,895 = 1,605 m.

Si para comprobar el volumen se utiliza una regla con divisiones equidistantes, a cada división corresponderá un volumen distinto del de las otras (existe simetria a partir del eje horizontal).

Por ejemplo, regla de 2,50 m dividida en 100 partes iguales, para medir volúmenes en el depósito anteriormente considerado.

Si se toma la división 20, para ella se tiene:

$$f = \frac{2,50}{100} \times 20 = 0,50 \text{ m}.$$

La flecha unidad es f' =  $\frac{0.50}{1.25}$  = 0,40; para esta flecha, el área unidad es 0,44439 (Tabla 8₂ · 1).

El volumen del líquido depositado es  $C' = 0.44439 \times 1.25^2 \times 6.0 \times 1000 = 4166.2 \text{ dm}^3 \text{ o litros}.$ 

Para las divisiones 1 a 50 se procederá del modo expuesto, y para las divisiones de 50 a100, se tomará el volumen de la división simétrica para restarlo de la capacidad total del depósito.

#### Sistemas de pesas y medidas

# SISTEMA METRICO DECIMAL

#### Sistema mátrico decimal

El sistema Métrico Decimal, está compuesto por un conjunto de medidas con las que se forman múltiplos y submúltiplos, siguiendo la numeración decimal.

#### Medidas de longitud

En este sistema, la unidad de longitud es el metro, considerado en principio como la diezmillonésima parte de la longitud del meridiano terrestre. Esta longitud se materializó en una barra de platino iridiado, que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas, de París. (el metro según el S.I. en la Tabla 1.2, pág. 46)

#### Unidades y Equivalencias

- Unidad -	- Símbolo -	<ul> <li>Equivalencia —</li> </ul>
Miriámetro	man	10000 m (10 ⁴ m)
Kilómetro	km	1000 m (10 ³ m)
Hectómetro	hm	100 m (10 ² m)
Decámetro	dam	10 m (10 ^t m)
Metro	m	1 m
Decímetro	dm	0.1 m (10 ⁻¹ m)
Centímetro	cm	0,01 m (10 ⁻² m)
Milímetro	mm	0,001 m (10 ⁻³ m)

#### Unidades especiales

Terametro	Tm	1000000000000 m (1012 m)
Gigametro	Gm	1000000000 m (10° m)
Megametro	Mm	1000000 m (10° m)
Metro	m	1 m
Micrómetro	μm	0,000001 m (10 ⁻⁶ m)
Nanometro	nm	0,000000001 m (10 ⁻⁹ m)
Picometro	pm	0.00000000001 m (10 ⁻¹² m)

Asimismo se considera el Angström, equivalente a 0,0000001 mm (10⁻⁷ mm)

#### Unidades de superficie

La unidad de superficie es el metro cuadrado, equivalente a la de un cuadrado de un metro de lado.

Miriámetro cuadrado	man²	100000000 m² (106 m² )
Kilómetro cuadrado	km²	1000000 m ² (10 ⁶ m ² )
Hectómetro cuadrado	hm²	10000 m ² (10 ⁴ m ² )
Decámetro cuadrado	dam²	100 m² (10² m²)
Metro cuadrado	m²	1 m²
Decímetro cuadrado	dm²	0.01 m ² (10 ⁻² m ² )
Centímetro cuadrado	cm²	0,0001 m ² (10 ⁻⁴ m ² )
Milímetro cuadrado	mm²	0.000001 m ² (10 6 m ² )

#### Unidades de volumen

La unidad de volumen es el metro cúbico, que es igual al volumen de un cubo de un metro de arista.

Miriámetro cúbico	man³	1000000000000 m ³ (10 ¹² m ³ )
Kilometro cúbico	km³	1000000000 m³ (10° m³)
Hectómetro cúbico	hm³	1000000 m³ (10° m³ )
Decámetro cúbico	dam³	1000 m³ (10³ m³ )
Metro cúbico	m³	1
Decímetro cúbico	dm³	0,001 m³ (10 ⁻³ m³ )
Centímetro cúbico	cm³	0,000001 m³ {10° m³ }
Milímetro cúbico	mm³	0,000000001 m³ {10° m³ }

Las medidas de volumen generalmente son utilizadas para expresar el espacio ocupado por un cuerpo.

Sistemas de pesas y medidas

# SISTEMA METRICO DECIMAL

- Unidad -

- Símbola -

- Equivalencia -

#### Unidades de capacidad

La unidad de capacidad es el litro, cuyo volumen es igual al de un decímetro cubico.

Miriálitro	mal	10000   {104  }
Kilolitro	kl	1000   (103 1)
Hectolitro	hl	100 ( (102 )
Decalitro	dal	10 ( (101 )
Litro	I	11
Decilitro	dl	0.1 (10-1)
Centilitro	cl	0.01   (10-2 1)
Mililitro	m	0,001   (10-3  )

Para grandes o pequeñas capacidades, pueden utilizarse los múltiplos y submúltiplos expresados con los subfilos citados en las unidades especiales de longitud.

#### Relación entre las medidas de volumen y capacidad

Entre las medidas de volumen y de capacidad existen las relaciones o equivalencias siguientes:

```
1 km³ - equivale a 1 Ti

1 hm³ - equivale a 1 Gi

1 dam³ - equivale a 1 Mi

1 dm³ - equivale a 1 ki

1 dm³ - equivale a 1 mi

1 mm³ - equivale a 1 mi

1 mm³ - equivale a 1 µi
```

#### Unidades de peso

La unidad de peso es el gramo, milésima parte del peso-patrón formado por un cilindro de platino iridiado de 39 mm de diámetro y 39 mm de altura, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París, fijado en 1889. Asimismo el gramo equivale al peso de 1 cm³ de agua destilada, a la temperatura de 4° C (presión normal).

Tonelada métrica Quintal métrico Miriagramo Kilogramo Hectogramo Decagramo	t o Mg q mag kg hg	1000000 g (10° g) 100000 g (10° g) 10000 g (10° g) 1000 g (10° g) 100 g (10° g)
Gramo	g	1 g
Decigramo	dg	0,1 g (10 ⁻¹ g)
Centigramo	cg	0,01 g (10 ⁻² g)
Miligramo	mg	0,001 g (10 ⁻³ g)

#### Medidas agrarias

La unidad de medidas agrarias es el área, equivalente a un decámetro cuadrado.

Hectárea	ha	1 hm ² (10 ⁴ m ² )
Area	a	1 dam² (10° m²)
Centiárea	ca	1 m³

Sistemas de pesas y medidas

# SISTEMA ANGLOSAJON

#### Sistema anglosaion

El Sistema Anglosajón de Medidas, esta basado en la yarda como unidad de medidas de longitud, generalmente substituida por su tercera parte, el pie (foot); por la libra (pound) como unidad de peso, materializada por un lingote de platino de dimensiones específicas; y por el segundo como unidad de tiempo, que corresponde con el definido internacionalmente (sistema S.I.)

1 Yarda = 3 pies = 36 pulgadas; 1 pie = 12 pulgadas.

Tiene sanción legal para el comercio de Gran Bretaña, Estados Unidos de América y Continente Europeo, el valor redondeado de la pulgada.

1 pulgada = 25,4 mm.

#### Unidades anglosajonas

- Unidad -

-- Símbolo -

Equivalencia —

#### Unidades de longitud

Milla Vara Yarda Pie

Pulgada

mi rd yd ft o ' pulg., in o "

5280 pies; 320 rods; 1760 yardas 5,5 yardas; 16,5 pies 3 pies; 36 pulgadas 12 pulgadas; 0,333 yardas 0.083 pies; 0.027 yardas

#### Unidades de superficie

Acre Milla cuadrada Vara cuadrada Yarda cuadrada

mi² o sa mi rd² o sq yd yd² o sq yd

a o ac

Pie cuadrado ft² o sq ft Pulgada cuadrada pulg.2

4840 yardas cuadradas; 43559,826 pies cuadrados 640 acres, 102400 varas cuadradas 30,25 yardas cuadradas; 0,006 acres 1296 pulgadas cuadradas: 9 pies cuadrados 144 pulgadas cuadradas; 0,111 yardas

cuadradas 0,007 pies cuadrados; 0,00077 yardas cuadradas

#### Unidades de volumen

Pie cúbico

pie³ ft3 o cu ft

pulq3

1728 pulgadas cúbicas; 0,0370 yardas cúbicas

Pulgada cúbica

0,00058 pies cúbicos: 0,000021 yardas cúbicas

#### Unidades admitidas temporalmente

- Unidad -

Magnitud —

- Expresión en unidades fundamentales -

Longitud Velocidad Milla marina* Nudo

1 Milla marina = 1852 m 1 Nudo = 1 milla marina por hora

= 1852/3600 m/s.

^{*}Se acepta la milla marina como unidad especial para expresar las distancias, solo en navegación marítima y aérea.

# SISTEMA ANGLOSAJON

<del></del>		<del></del>
- Unidad	Símbolo -	– Equivalencia –
Unidades de capacidad		
- Medidas Britis Imperial		
de líquidos y áridos —		
• •	bu	4 Celemines; 2219,354 pulgadas cúbi-
Fanega (bushel)	<b>D</b> u	Cas
Celemin (peck)	pk	2 Galones; 554,8385 pulgadas cúbicas
Galón	gal	4 Cuartos, 277,4193 pulgadas cúbicas
Cuarto	qt	2 Pintas; 69,35482 pulgadas cúbicas
Pinta	pt	4 Gill; 34,67741 pulgadas cúbicas
Gill	gi	5 Onzas fluidas; 8,669 pulgadas cúbicas
Onza fluida	fl oz	8 Dracmas fluidas, 1,73787 pulgadas
		cúbicas
Dracma fluida	fl dr	60 Mínimas, 0,216734 pulgadas cúbicas
Mínima	min	1/60 de dracma fluida; 0,00361223
		pulg. ³
<ul> <li>Medidas estadounidenses</li> </ul>		
de líquidos —		
Galón	qal	4 Cuartos; 231 pulgadas cúbicas
Cuarto (Quart)	qt	2 Pintas; 57,75 pulgadas cúbicas
Pinta (Pint)	pt	4 Gills; 28,875 pulgadas cúbicas
Gill	ģí	4 Onzas fluidas; 7,21875 pulgadas cú-
	•	biças
Dracma fluida (fluidram)	fl dr	60 Mínimas; 0,22558594 pulgadas cú-
		bicas
Mínima (minin)	mi	1/60 de dracma fluida; 0,0037597656
		pulg. ³
<ul> <li>Medidas estadounidenses</li> </ul>		
de áridos —		
Fanega (bushel)	bu	2 Celemines; 2150,42 pulgadas cúbicas
Celemin (peck)	pk	8 Cuartos, 537,605 pulgadas cúbicas
Cuarto (Quart)	gk	2 Pintas; 67,200625 pulgadas cúbicas
Pinta (Pint)	pt	0,5 Cuartos; 33,6003125 pulgadas cú-
		bicas
Unidades de peso		
<ul> <li>Avoirdopois (general) —</li> </ul>		
Tonelada (on),	tn	
corta (short)	•••	20 Quintales cortos; 2000 libras
larga (long)		20 Quintales largos; 2240 libras
Quintal (hundredweight)	cwt	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
corto (short)		100 Libras;0,05 toneladas cortas
largo (long)		112 Libras; 0,05 toneladas largas
Libra	lb	16 Onzas; 7000 granos
Onza	OZ	16 Dracmas; 437,5 granos
Dracma	dr	27,34375 Granos; 0,0625 onzas
Grano	gr	0,036571429 Dracma; 0,0022857134
T		onzas
Troy	lbt	12 Onzas; 240 escrúpulos; 5760 granos
Libra Onza	ozt	20 Escrúpulos; 480 granos
Escrúpulo (pennyweigth)		24 Granos; 0,05 onzas
Grano (graint)	gr	0,05 Escrúpulos; 0,0020833 onzas;
Grano (grant)	3'	0,016666 Dracmas
- Apothecaries (farmacia) -		,
·	II	12.0
Libra Onza	lb ap	12 Onzas; 5760 granos
Oriza Dracma (dram)	ozap drap	8 Dracma; 480 granos 3 Escrúpulos; 60 granos
Escrúpulos (scruple)	s ap	20 Granos; 0,333333 dracmas
Grano (grain)	gr	0,05 Escrúpulos; 0,0020833 onzas;
arana (grann)	a.	0,016666 Dracmas.
		3,01000 5100
Nota.— El Sistema Internacional, S	l figure on les	négions 46 v 47
nota.— El Sistema internacional, 3	, ngora en las	paginas 40 y 47

Sistemas de pesas y medidas

# FACTORES DE CONVERSION LONGITUD, SUPERFICIE, VOLUMEN, PESO

TABLA 7, . 14

#### Factores de conversión

Los Sistemas Métrico Decimal e Internacional de Medidas S.I., tienen como unidad fundamental de longitud a el metro, y el Sistema Anglosajón a la yarda. Entre estos Sistemas de Medidas está establecida como base de relación:

25,5 mm = 1 pulgada (1/36 de yarda)

También, 1 kilogramo = 2,20462233 libras; 1 libra = 0,45359243 kilogramos.

#### LONGITUD

Unidad	Kilóme tros	Hectóme- tros	Metros	Centíme- tros	Millime- tros	Pulgedae	Pies	Yard ■	Vares	Millas	Millas marinas
km	1	10	1000	100000	1000000	39370,079	3280,84	1093,613	198,8388	0,621371	0,539957
hm	0,1	1	100	10000	100000	3937	328,084	109,3613	19,88388	0,0621371	<del></del>
m	0.001	0,01		100	1000	39,37	3,28084	1,093613	0,198839	0,0006214	1
cm	0.00001	0,0001	0,01	1	10	0,3937	0,0328084	0,010936	T -:		]
mm	I		0,001	0,1	1	0,03937	0,003281	0,0010936			]
pulg	I	I	0,0254	2,54	25,4	1	0.08333	0,027778			1
ft	I		0,3048	30,48	304,8	12	1	0,333333	0,060606		1
_ yd		0,009144	0,9144	91,44	914.4	36	3	1	0,181818	0,000568	1
nd	0.005029	0,050292	5,0292	502,92	5029,2	198	16,5	5,5	1	0.003125	1
mi	1,609344	16,09344	1609,344	160934,4	1609344	63360	5280	1780	320	1	1
mim	1,862			1 Milla m	erine = 1 no	ido/hora		<u></u>	•		1

Aplicación -- Convertir 125 metros en yardes.

1m = 1,093613 yd, 125 m = 125 x 1,093613 = 136,702 yardas

#### SUPERFICIE

Unidad	Killômétro ²	Hectómetro ² (Ha)	Metro ² (ce)	Centimetro ²	Pulgeds ²	Pie ²	Yarda ²	Vare ²	Acre	Milla
km²	1	100	1000000						247,105	0,386102
nm ²	0,01	1	10000				11959,901	395,3686	2,471054	
m ³		0,0001	1	10000	1550,003	10,76391	1,1959901	0,0395369		
cm ₃			D,0001	1	0,1660003	0.0010764			1	
pulg ²		Ī ——-	0.0006452	6,4516	T -	0,006944	0,00077			
112			0.092903	929,0304	144		0,111111	0,003673	0,000023	
yd ²			0,8361274	8361,274	1296	9	[ 1	0,0330578	0,0002066	
קי		0,002529	26.292863			272,25	30,26	1	0,00625	
ac ²		0,4046856	4046,856	`		43580	4840	160	1	0,0015625
mi ³	2,589988	258,9988	2589987,8					102400	640	1

Aplicación. » Convertir 126 yardas cuadradas en metros cuadrados

 $1 \text{ yd}^2 = 0.836127 \text{ m}^2$ :  $126 \text{ yardas}^2 = 125 \times 0.836127 = 104,516 \text{ metros}^2$ 

#### VOLUMEN

	Unided ³	Metro ³	Decímetro ³	Centímetro ³	Pulgeda ³	Pie ³	Yarda ³
La unidad (derivada) de	m ³	1	1000	1000000	61023,76	35,31466	1,307951
superficie es	dm ³	0,001	1	1000	61,02376	0,03631466	
el metro cue- drado, 1 m²	çm³	0,000001	0,001	1	0,0610238		
	pulg ³		0.01638706	16,38706	1	0,000578	
	113	0,0283168	28,31686	28315,85	1728	1	0,037037
	yd 3	0,7645549	764,5549	764554,9	46656	27	1

La unidad (derivada) de volumen es al metro cúbico, 1 m3

Aplicación. - Convertir 125 decimetros cúbicos en ples cúbicos.

 $-1 \text{ dm}^2 \pm 0.0363147 \text{ ft}^3$  :  $126 \times 0.0363147 \pm 4.414 \text{ pies cúbicos}$ .

					<u>re</u>	90				
Unided	Tonelada	Kilogramo	Gramo	Grano	Qnz4	Libra	Quintal corto	Quintal large	Tonelada corta	Tonelada larga
	1	1000	1000000		i	2204,622	22,04622	19,68413	1,102311	0,9842064
kg	0,001	1	1000		35,27397	2,204822	0,0220462	0,0196841	0,00110231	0,00098421
9		0,001	1	15,43238	0,03527397		<u> </u>	T		-
9"			0,06479991	_ 1	0,0022867	i			i —	
02		0,0283496	28,34952	437,5	1	0,0625		Γ		
ь	0,00045369	0,4535924	453,5924	1000	16	1	0,01	0,0089286	0,0006	0,00044643
CWI s	0.0453692	45,359243			1600	100	1	0,8928571	0,05	0,00037202
CWt I	0.0608023	50,90236			1792	112	1,12	1	0,0446428	0,08
৳⊓ \$	0,907185	907,1850			32000	2000	20	17,857143	1	0,89285
to I	1,016047	1016,047			35840	2240	22,4	20	1,12	

Aplicación, - Convertir 125 Noras en kilogramos. 1 b = 0,4538924 kg, 125 x 0,4536924 = 56,699 kg. Sistemas de pesas y medidas

### FACTORES DE CONVERSION CAPACIDADES

TABLA 72 . 14

#### CAPACIDAD.

### Medidas British Imperial de líquidos y áridos

Unidad	Metro ³	Decimetro ³ (litros)	Centimetro	Pulgada ³	Onza	Gill	Pinta	Cuarto	Gálón	Celemin	Fanega
m ³	1	1000	1000000	61023,74	35 195 11	7039,022	1759,755	879,8775	219,969	109,98469	27,49617
dm ³	0,001	1	1000	61,02374	35,19511	7,039022	1,759755	0,8798775	0,219969	0,1099847	
cm ³	0,000001	0,001	1	0,0610237	0,035195	0,007039	0,0017598	0,0008799			
pulp ³		0,016387	16,387064	1	0,576744	0,115349	0,D28837	0,144185			
OZ		0,028413	28,41304	1,73387	1	0,2	0,05	0,025		i . –	
gi	0,000142	0,142065	142,0652	8,66935	5	_ 1	0,25	0,125	0,03125		
pt	0,000668	0,568261	568,2609	34,67741	20	4	1	0,5	0,125	0,0625	
qt	0.001136	1,136522	1136,522	69,35482	40	8	2	1	0,25	0,126	0,03126
gari	D,0045461	4,545092	4545,092	277,4193	160	32	В	4	1	0,5	0,125
ρk	0.009217	9,092174	9092,174	554,8385	320	64	16	В	2	1	0,25
bu	0,036369	36,368696	36368,70	2219,354	1280	256	64	32	8	[ <del>`</del> 4	7

Aplicación. - Convertir 125 decimetros cúbicos en celeminas.

 $1 \text{ dm}^3 = 0,1099847 \text{ pk}$ ; 125 decimetros³ = 125 x 0,1099847 = 13,748 celemines.

# CAPACIDAD. Medidas estadounidenses de l'iguidos

Unidad	Metro ³	Decímetro ³ (litros)	Centimet ³	Pulgada ³	Gill	Pinta	Cuarto	Galén
m,	1	1000	1000000	61023,744	8453,5056	2113,3764	1056,6882	264,172
qui _{3.}	0,001	1	1000	61,023744	8,4535056	2,1133764	1,0566882	0,264172
cm ³	0,000001	0,001	1	0,0610237	0.0084535	0,00211338	0,00105669	0,000264172
pulg ³		0,016387	16,387064	_ 1	0,138528	0,03463203	0,017316	0,004329
gi	0,0001189	0,118294	118,29412	7,21875	1	0,25	0,125	0,03125
pt	0,0004732	0,4731765	473,17647	28,875	4	1	0,5	0,125
gt	0,0009464	0.9463353	946,35295	57,75	8	2	1	0,25
gal	0,00378541	3,785412	3785,4118	231	32	В	4	1

Aplicación. - Convertir 125 decímetros cúbicos en galones

 $1 \text{ dm}^3 = 0.264172 \text{ gal}$ ; 125 decimetros³ = 125 x 0.264172 = 33,022 gatories

#### CAPACIDAD.

### Medidas estadounidenses de áridos.

Unidad	Metro ³	Dec(metro ³ (litros)	Cent (metro ³	Pulgada ³	Pinta	Cuarto	Ceismin	Fanega
т3	1	1000	1000000	61023,744	1816,1659	908,08298	113,51037	28,377593
dm³	0,001	1	1000	61,023744	1,8161659	0,90808298	0,11351037	0,02837759
cm³	0,000001	0,001	1	0,0610237	0,001816166	0,00090808	0,00011351	
pu lg ³		0,163871	16,387064	1	0,0297618	0,0148809	0,0018601	
pt	0,0005506	0,55061047	550,61047	33,6003125	1	0,5	0,0625	0,015625
qt	0,0011001	1,1012209	1101,22094	67,200625	2	1	0,125	0,03125
pk	0,0087675	8,8097675	8809,7675	537,605	16	8	1	0,25
bu	0.0352391	35,23907	35239,07	2150,42	64	32	4	1

Aplicación.— Convertir 125 fanegas en decímetros cúbicos.

1 bu = 35,23907 dm³; 125 fanegas = 125 x 35,23907 = 4404,884 decimetros cúbicos.

Sistemas de pesas v medidas

## OPERACIONES COMERCIALES

#### Regla de tres simple

Esta regla tiene por objeto el establecer la razón entre magnitudes directamente proporcionales y componer una proporción de tres miembros conocidos, para poder determinar el cuarto.

a : b :: a, : b₁ ; a y a, son magnitudes del mismo género, asi como también lo son las b y b₁ entre ellas.

Ejemplo. - Un coche para recorrer 100 km consume 8 litros de gasolina; para recorrer 540 km ¿cuántos litros consumirá?.

Si para recorrer 100 km consume 8 litros,  $\begin{cases} x = \frac{8 \times 540}{100} = 43.2 \text{ litros (directamente proporcional)} \end{cases}$ para recorrer 540 km consumirá x (más)

Ejemplo 2º. - Un coche a 80 km por hora tarda en recorrer la distancia entre dos poblaciones 5 horas; ¿cuánto tardará haciendo el recorrido a 100 km por hora?.

Si a 80 km por hora tarda 5 horas, a 100 km por hora tardará x (menos) 
$$\frac{80 \times 5}{100} = 4$$
 horas (inversamente proporcional)

#### Regla de tres compuesta

Las magnitudes de la primera razón están relacionadas proporcionalmente con otras, estableciéndose varias proporciones para determinar el miembro desconocido.

Ejemplo. — Un equipo de 20 operarios para hacer 600 m de una via tarda 48 días trabajando a razón de 10 horas diarias. ¿Cuánto tardará otro equipo de 16 operarios para hacer 400 m de la misma via trabajando 8 horas diarias?.

20 operarios tardan 48 días, 1 operario tardaría

Trabajando 10 horas tardan 48 días, trabajando 20 veces mas, y 16 operarios tardarían 16 veces 1 hora tardarían 10 veces más y trabajando 8 horas tardarían 8 veces menos.

$$x = 48 \times \frac{20}{16}$$
  $x = 48 \times \frac{20 \times 10}{16 \times 8}$ 

Para hacer 600 m tardan 48 días, para hacer 1 m tardarían 600 veces menos, y para hacer 400 m tardarían 400 veces más  $x = 48 \times \frac{20 \times 10 \times 400}{16 \times 8 \times 600} = .50$  días, que tardará el segundo equipo

#### Repartimientos proporcionales

Estos repartimientos tienen por objeto el repartir una cantidad directa o inversamente proporcional a otras.

Modulo de proporción: 
$$m = \frac{a}{b_1 + b_2 + b_3 + ...} = \frac{a}{\sum b}$$
 (directa);  $m = \frac{a}{\frac{b_1}{1} + \frac{b_2}{1} + \frac{b_3}{1}} = \frac{a}{\sum \frac{b}{1}}$  (inversa).

Percepción o reparto: 1°,  $b_1 \cdot \frac{d}{\sum b}$ ; 2°,  $b_2 \cdot \frac{a}{\sum b}$ ; 3°,  $b_3 \cdot \frac{a}{\sum b}$  (directa)

Ejemplo. - Repartir 210 unidades directamente e inversamente porporcional a 2,4 y 8.

Directamente proporcional: 
$$m = \frac{210}{2+4+8} = 15; \begin{cases} 1^{\circ}, b_1 = 2 \times 15 = 30 \\ 2^{\circ}, b_2 = 4 \times 15 = 60 \end{cases} \{ \Sigma b = 210 \}$$

Inversamente proporcional: Inversamente proporcional:  $m = \frac{210}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = \frac{210}{32 + \frac{16}{16} + 8} = 240;$   $\begin{cases}
1^{\circ}, b_1 = 240 \times 1/2 = 120 \\
2^{\circ}, b_2 = 240 \times 1/4 = 60 \\
3^{\circ}, b_3 = 240 \times 1/8 = 30
\end{cases}$ 

#### Regla de compañía

La regla de compañía tiene por objeto el de repartir una cantidad directamente proporcional a varios productos.

Números proporcionales: 
$$b_1 \cdot n_1$$
,  $b_2 \cdot n_2$ ,  $b_3 \cdot n_3$ , ....

Módulo de proporción,  $m = \frac{a}{b_1 \cdot n_1 + b_2 \cdot n_2 + b_3 \cdot n_3} = \frac{a}{\sum b \cdot n}$ 

Ejemplo. — Un empresario inicia una obra con un capital C; ocho meses más tarde interviene otro con un capital 1,5 C, y seis meses después un tercero con un capital 2C. Se concluye la obra seis meses más tarde; ¿cuánto corresponderá a cada uno del beneficio o pérdida que se obtenga?.

Números proporcionales: 1°,  $C \times 20 = 20 C$ ; 2°, 1.5C x 12 = 18C; 3°, 2C x 6 = 12C

$$\label{eq:modulo de proporción, m = } \frac{a}{20 + 18 + 12} = \frac{a}{50} = 0.02 \text{ a}; \begin{cases} 1^o, 0.02 \times 20 = 0.40a \\ 2^o, 0.02 \times 18 = 0.36a \\ 3^o, 0.02 \times 12 = 0.24a \end{cases} \\ (\Sigma b = 1.0a)$$

#### Interés simple

Interés simple es el que proviene de un capital C sin agregarle ningún rédito vencido, aun cuando no se haya cobrado; intervienen:

Capital C, tiempo n, rédito anual por ciento r2, interés I.

$$I = C \cdot \frac{r}{100} \cdot n$$

Ejemplo 1º. - Interés de un capital de 100000 ptas, impuestas al 6% durante un año.

$$I = 100000 \times \frac{6}{100} \times 1 = 6000 \text{ ptas.}$$

Ejemplo  $2^{\sigma}$ . — Interés de un capital de 100000 ptas, impuestas al 6% durante nueve meses.

$$I = 100000 \times \frac{6}{100} \times \frac{9}{12} = 4500 \text{ ptas.}$$

#### Interés compuesto

Interés compuesto es el que proviene de un capital C al que se va acumulando su interés o rédito anual para producir otro interés; monto es el capital final compuesto por el capital inicial más los intereses acumulados.

$$M = C \cdot (1 + \frac{r}{100})^n$$
; para  $C = 1$ ,  $M_1 = (1 + \frac{r}{100})^n$ 

Ejemplo. - Monto de 100000 ptas, impuestas al 6% durante 15 años.

$$M = 100000 \times (1 + \frac{6}{100})^{1.5} = 100000 \times 2,39656 = 239656 \text{ ptas. (el mismo monto que en la Tabla 8}_1.14)$$

#### Capital inicial

Capital inicial C, es el valor actual que se ha de imponer a interés compuesto para que se transforme en

$$C_i = \frac{C}{(1 + \frac{r}{100})^n}$$
; para  $C = 1$ ,  $C_{i1} = \frac{1}{(1 + \frac{r}{100})^n}$ 

Ejemplo. — Capital inicial a imponer al 6% durante 15 años para que se transforme en 239656 ptas. 
$$C_{i} = \frac{239656}{\left(1+\frac{6}{m}\right)^{15}} = \frac{239656}{2,39656} = 100000 \text{ ptas. (el mismo que se obtiene según la Tabla B}_{1} \cdot 14$$

#### Capitalización

Capitalización es la aportación o ahorro anual (o mensual) A, que se ha de imponer a interés compuesto para obtener o capitalizar un monto M enn años (finalizado cada periodo de tiempo).

$$A = \frac{M_C r}{100 \left[ \left( 1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]}; para M_C = 100, A_1 = \frac{r}{\left( 1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1}$$

Ejemplo. – Anualidad que se ha de imponer al 6% para capitalizar 239656 ptas, en 15 años.

$$A = \frac{239656 \times 6}{100 \left[ (1 + \frac{1}{100})^{15} - 1 \right]} = \frac{1437936}{100 \times (2,39656 - 1)} = 10296,27 \text{ ptas. (la misma anualidad s/ la table } 8_2 \cdot 141;$$

#### Amortización

Amortización es la aprotación o pago anual P que se ha de hacer durante n años para redimir o líquidar un capital C recibido como préstamo a interés compuesto.

$$P = \frac{C \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n \cdot \frac{r}{100}}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n - 1}; \text{ para } P = 100, P_L = \frac{\left\{1 + \frac{r}{100}\right\}^n \cdot r}{\left\{1 + \frac{r}{100}\right\}^n - 1}$$

Ejemplo. — Pago anual para amortizar en 15 años un capital de 100000 ptas, recibido como préstamo al 6% de interés compuesto.

erès compuesto.  

$$\rho = \frac{100000 \times (1 + \frac{6}{100})^{15} \times \frac{6}{100}}{(1 + \frac{6}{100})^{15} - 1} = \frac{14379,36}{2,39656-1} = 10296,27 \text{ ptas. (et mismo pago se obtiene según la tabla}$$

82 14).

Operaciones comerciales

### OPERACIONES CON INTERES COMPUESTO

TABLA 8, . 14

#### MONTO

Monto M₁ de la unidad impuesta a r₈ durante n años. — M₁ =  $(1 + \frac{r}{100})^n$ 

Алоз	Ì					Rédit	o %				
n	3	4	5	6	7	8	10	12	15	18	20
1	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,10	1,12	1,15	1,18	1,20
2	1,06090	1,08160	1,10250	1,12360	1,14490	1,16640	1,21000	2,25440	1,32250	1,39240	1,44000
3	1,09273	1,12486	1,15762	1,19102	1,22504	1,25971	1,33100	1,40493	1,52087	1,64303	1,72800
4	1,12551	1,16986	1,21551	1,26248	1,31080	1,36049	1,46410	1,57352	1,74901	1,93878	2,07360
5	1,15927	1,21665	1,27628	1,33823	1,40255	1,46933	1,61051	1,76234	2,01136	2,28776	2,48832
6	1,19405	1,26532	1,34010	1,41852	1,50073	1,58687	1,77156	1,97382	2,31306	2,69955	2,98598
8	1,26677	1,36857	1,47746	1,59385	1,71817	1,85093	2,14359	2,47596	3,05902	3,75886	4,29982
10	1,34392	1,48024	1,62890	1,79085	1,96715	2,15893	2,59374	3,10585	4,04556	5,23384	6,19174
12	1,42546	1,60103	1,79586	2,01220	2,25219	2,51817	3,13843	3,89598	5,35026	7,28760	8,91610
14	1,59259	1,73168	1,97993	2,26090	2,57853	2,93719	3,79750	4,88711	7,07571	10,14724	12,83919
15	1,55797	1,80094	2,07893	2,39656	2,75903	3,17217	4,17724	5,47357	8,13706	11,97375	15,40702
18	1,70243	2,02582	2,40662	2,85434	3,37993	3,99602	5,55992	7,68997	12,37545	19,67325	26,62333
20	1,80611	2,19112	2,65330	3,20714	3,86968	4,66096	6,72750	9,64629	16,36654	27,39304	38,33760
25	2,09378	2,66584	3,38635	4,29187	5,42743	6,84848	10,83471	17,00006	32,91895	62,66863	95.39622
30	2,42726	3,24340	4,32194	5,74349	7,61226	10,06266	17,44940	29,95992	66,21177	143,3706	237,3763

Aplicación. — Monto de un capital de 100000 ptas. impuesto al 6% durante 15 años. Monto. — M = M $_1$  · C = 2,39656 x 100000 = 239656 ptas.

#### CAPITAL INICIAL

Valor actual impuesto a r% durante n años para transformarse en la unidad.  $-C_{i_1} = \frac{1}{(1 + \frac{r}{100})^n}$ 

Апоз						Rédi	lito 🎖				
n	3	4	5	6	7	8	10	12	15.	18	20
1	0,97087	0,96154	0,95238	0,94340	0,93458	0,92593	0,90909	0,89286	0,86957	0,84746	0,83333
2	0,94260	0,92456	0,90703	0,89000	0,87344	0,85734	0,82645	0,79719	0,75614	0,71818	0,69444
3	0,91514	0,68900	0,86384	0,83962	0,81630	0,79383	0,75131	0,71178	0,65752	0,60863	0,57870
4	0,88849	0,85480	0,82270	0,79209	0,76290	0,73503	0,68301	0,63552	0,57175	0,51570	0,48225
5	0,86261	0,82193	0,78353	0,74726	0,71299	0,68058	0,62092	0,56743	0,49718	0,43711	0,40188
6	0,83748	0,79031	0,74622	0,70497	0,66634	0,63017	0,56447	0,50663	0,43233	0,37043	0,33490
8	0,78941	0,73069	0,67684	0,62741	0,58201	0,54027	0,44651	0,40388	0,32690	0,26604	0,23257
10	0,72627	0,67556	0,61391	0,55839	0,50835	0.46319	0,38554	0,32197	0,24718	0,19106	0,16151
12	0,70138	0,62460	0,55684	0,49697	0,44401	0,39711	0,31863	0,25668	0,18691	0,13722	0,11216
14	0,66112	0,57748	0,50507	0,44230	0,38782	0,34046	0,26333	0,20462	0,14133	0,09855	0,07789
15	0,64186	0,55526	0,48102	0,41726	0,36245	0,31524	0,23939	0,18270	0,12289	0,08352	0,0649
18	0,58739	0,49363	0,41552	0,35034	0,29586	0,25025	0,17986	0,13004	0,08081	0,05083	0,03756
20	0,55368	0,45639	0.37689	0,31180	0,25842	0.21455	0,14864	0,10367	0,06110	0,03651	0,02608
25	0,47761	0,37512	0,29530	0,23300	0,18425	0,14602	0,09230	0.05882	0,03038	0.01596	0,01048
30	0,41199	0,30832		0,17411	0,13137	0.09938	0,05731	0,03338	0,01510	0,00698	0,00421

Aplicación. — Capital a imponer al 6% para que en 15 años se transforme en 239656 ptas. Capital inicial,  $\mathbf{C_i} = \mathbf{C_{ij}} * \mathbf{C} = 0.41726 \times 239656 = 99999 \approx 100000$  ptas.

Operaciones comerciales

### **OPERACIONES CON INTERES COMPUESTO**

TABLA 8, . 14

#### CAPITALIZACION

Imposición anual a r% durante n años para capitalizar 100 unidades.  $-A_1 = \frac{r}{(1 + \frac{r}{100})^{n-1}}$ 

Años						Rédito ≵					
n	3	4	5	6	7	8	10	12	15	18	20
1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	49,26108	49,01961	48,78049	48,54359	48,30918	48,07692	47,61905	47,16981	46,51163	45,87156	45,45455
3	32,35304	32,03485	31,72086	31,41098	31,10517	30,80335	30,21148	29,63490	28 79770	27,99239	27 47253
4	23,90271	23,54900	23,20119	22,85915	22,52281	22,19078	21,54708	20,92344	20,02654	19,17387	18 62891
5	18,83546	18,46271	18,09748	17,73964	17,38907	17,04456	15,37975	15,74097	14,B3156	13,97778	13,43797
6	15,45975	15,07619	14,70175	14.33626	13,97958	13,63154	12,96074	12,32267	11,42369	10,59101	10,07067
8	11,24564	10,85278	10,47218	10,10359	9,74678	9,40148	8,74440	8,13028	7,28501	6,52444	6,06094
10	8,72306	8,32909	7,95046	7,58680	7,23775	6,90295	6,27454	5,69842	4,92521	4,25146	3,85228
12	7,04621	6,65622	6,28254	5,92770	5,59020	5,26950	4,67633	4,14368	3,44808	2 86278	2,52650
14	5,85263	5,46690	6,10240	4,75849	4,43449	4,12969	3,57462	3,08712	2,46885	1,96781	1,68931
15	5,37666	4,99411	4,63423	4,29628	3,97946	3,68295	3,14738	2,68242	2,10171	1,64028	1,38821
18	4,27087	3,89933	3,55462	3,23566	2,94126	2,67021	2,19302	1,79373	1,31863	0,96395	0.78054
20	3,72157	3,35818	3,02426	2,71846	2,43929	2,18522	1,74596	1,38788	0,97615	0,68200	0.53565
25	2,74279	2,40120	2,09525	1,82267	1,58105	1,36788	1,01681	0,75000	0,46994	0,29188	0,21187
30	2,10193	1,78301	1,50514	1 26489	1,05864	0,79502	0,60792	0,41437	0,23002	0.12643	0.08461
<b></b>	Ь		<u> </u>	1	<u> </u>	<b></b> _	<del></del>	1			ı

Aplicación. – Imposición enusi al 6% pera capitalizar 239656 ptes, en 15 años. Imposición. – A $_1$  .  $\frac{C}{100}$  = 4,29628  $\times \frac{239656}{100}$  = 10296,29 ptes.

#### **AMORTIZACION**

Pago anual para amortizar en n años 100 unidades prestadas a r\( \chi_1 = \left[ (1 + \frac{r}{100})^n \cdot r \right] : \left[ (1 + \frac{r}{100})^n \cdot 1 \right] :

Años					Rédito	<b>%</b>					
n	3	4	5	6	7 _	8	10	12	15	18	20
1	103,00	104,00	106,00	106,00	107,00	108,00	110,00	112,00	115,00	118,00	120,00
2	52,26108	63,01961	53,78049	54,54369	55,30918	56,07692	67,61906	59,16981	61,51163	63,87156	64,45465
3	35,35301	36,03485	37,72086	37,41098	38,10517	38,80335	40,21148	41,63490	43,79770	45,99239	47,47253
4	26,90271	27,54900	28,20119	28,85915	29,52281	30,19208	31,54708	32,92344	35,02654	37,17387	38,62891
5	21,83645	22,46271	23,09748	23,73964	24,3B907	25,04564	26,37975	27,74097	29,83156	31,97778	33,43797
6	18,45975	19,07619	19,70175	20,33626	20,97958	21,63154	22,96074	24,32257	26,42369	28,59101	30,07057
В	14,24564	14,85278	15,47218	16,10359	16,74678	17,40148	18,74440	20,13028	22,28501	24,52444	26,06094
10	11,72305	12,32909	12,95046	13,58680	14,23775	14,90295	16,27454	17,69842	19,92521	22,25146	23,85228
12	10,04621	10,66522	11,28254	11,92770	12,59020	13,26950	14,67633	18,14368	18 44808	20,86278	22,52650
14	8,85263	9,46690	10,10240	10,75849	11,43449	12,12969	13,57462	15,08712	17,46885	19,96781	21,68931
15	8,37665	8,99411	9,63423	10,29628	10,97946	11,68295	13,14738	14,68242	17,10171	19,64028	21,38821
18	7,27087	7,89933	8,55462	9,23565	9,94126	10,67021	12,19302	13,79373	16,31863	18 96395	20,78054
20	6,72157	7,35818	8,02426	8,71846	9,43929	10,18522	11,74596	13,38788	15 976 15	18,68200	20,53565
25	5,74279	6,40120	7,09525	7,82267	8,58105	9,36788	11,01681	12,74500	15,46994	18,29188	20,21187
30	5,10193	5,78301	6,50514	7,26489	8,05864	8,88274	10,60792	12,41437	15 23002	18,12643	20,08461

Aplicación. – Pago anual para amortizar en 15 años 100000 ptas, recibidas en préstamo al 6% Pago,  $P=P_1$ ,  $\frac{C}{100}$  = 10,29628 x 100000 = 10296,28 ptas.

Movimiento de los cuerpos

# FUERZA CENTRIFUGA Y CENTRIPETA COEFICIENTES

TABLA 9 . 14

 $F_c = KGr$ ; k = 0,001117862 ·  $n^2$ . — Valores de K en función de n.

<u> </u>	<del></del>	·					·
n	k	n	k	n	k	n	k
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0,001118 0,004471 0,010061 0,017886 0,027947 0,040243 0,054775 0,071543 0,090547 0,111786	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	2,90756 3,02270 3,14007 3,25969 3,38153 3,50562 3,63193 3,76049 3,89128 4,02430	101 102 103 104 105 106 107 108 109	11,4033 11,6302 11,8594 12,0908 12,3244 12,5603 12,7984 13,0387 13,2813 13,5261	151 152 153 154 155 156 157 158 159	25,4884 25,8271 26,1680 26,5112 26,8566 27,2043 27,5542 27,9063 28,2607 28,6173
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0,135261 0,160972 0,188917 0,219101 0,251519 0,286173 0,323062 0,362187 0,403548 0,447145	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	4,15956 4,29706 4,43679 4,57876 4,72297 4,86941 5,01808 5,16899 5,32214 5,47752	111 112 113 114 115 116 117 118 119	18,7732 14,0225 14,2740 14,5277 14,7837 15,0495 15,3024 15,5651 15,8300 16,0972	161 162 163 164 165 166 167 168 169	28,9761 29,3372 29,7005 30,0660 30,4338 30,8038 31,1761 31,5505 31,9273 32,3062
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0,492977 0,541045 0,591349 0,643889 0,698664 0,755675 0,814921 0,876404 0,940122 1,00608	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	5,63514 5,79500 5,95709 6,12141 6,28797 6,45677 6,62780 6,80107 6,97658 7,15432	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	16,3666 16,6383 16,9121 17,1882 17,4666 17,7472 18,0300 18,3151 18,6023 18,8919	171 172 173 174 175 176 177 178 179	32,6874 33,0708 33,4565 33,8444 34,2345 34,6269 35,0215 35,4183 35,8174 36,2187
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	1,07427 1,14469 1,21735 1,29225 1,36938 1,44875 1,53035 1,61419 1,70027 1,78858	81 82 83 84 85 86 87 88 89	7,33429 7,51650 7,70095 7,88763 8,07655 8,26771 8,46110 8,65672 8,85458 9,05468	131 132 133 134 135 136 137 138 139	19,1836 19,4776 19,7739 20,0723 20,3730 20,6760 20,9812 21,2886 21,5982 21,9101	181 182 183 184 185 186 187 188 189	36,6223 37,0281 37,4361 37,8463 38,2588 38,6736 39,0905 39,5097 39,9311 40,3548
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	1,87913 1,97191 2,06693 2,16418 2,26367 2,36540 2,46936 2,57555 2,68399 2,79466	91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	9,25702 9,46150 9,66839 9,87743 10,0887 10,3022 10,5180 10,7359 10,9562 11,1786	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150	22,2242 22,5406 22,8592 23,1800 23,5030 23,8283 24,1559 24,4856 24,8177 25,1519	191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	40,7807 41,2089 41,6392 42,5067 42,9438 43,3831 43,8247 44,2685 44,7145

Nota. – Para valores de n comprendidos entre 200 y 2000 con variaciones de 10 en 10 unidades, así como para los comprendidos entre 2000 y 20000, pueden utilizarse los valores que figuran en la Tabla, multiplicados por 100 para los primeros y por 10000 para los segundos.

Ejemplo. - Para n igual a 150, 1500 y 15000, k es igual a 25,1519, 2515,19 y 251519.

NOTA. - ESTA TABLA ES COMPLEMENTO DE LA EXPOSICION DE LA PAGINA 113

Flexión, tracción y compresión

### MADERAS PARA LA CONSTRUCCION Y TENSIONES ADMISIBLES

**TABLA 10.14** 

#### Maderas de construcción

Las maderas empleadas para elementos estructurales son, generalmente, las procedentes de coníferas, haya y roble.

Las barras o vigas de madera, normalmente son de sección cuadrada o rectangular y circular.

#### Módulo de elasticidad

Clase de madera	En el sentido de las fibras == E kg/cm²	Normalmente a las fibras 🖶 E kg/cm²
Coníferas	100000	3600
Haya o roble	125000	6000

		CA	LIDAD				
	1				611		
Tipo de solicitación	Coní- feras	Haya Y roble	Coní- feras	Haya y roble	Coni- feras	Haya y roble	Observaciones
i	o _{máx} K	g/cm²	o _{max} k	g/cm²	o _{máx} ≯	g/cm²	
Flexión	130 1)	140	100 1)	110	70	75	1) En maderas de alerce son ad-
Flexión en vigas contínuas sin arti- culación	140 2)	155	110 2)	120	75	80	misibles valores superiores en 10 kg/cm ²
Tracción en el sentido de las fibras.	105	110	85	100	0	0	2) En maderas de alerce son admi sibles valores superiores en 5
Compresión en el sentido de las fibras	110 2)	120	85 2)	100	60	70	kg/cm².
Compresión normal a la dirección de las fibras.	20	30	20	30	20	30	El saliente de las carreras más allá de la superficie comprimida y el el sentido de las fibras, será por
Comprobación normal a la dirección de las fibras en elementos en los que no son importantes pequeñas huellas o penetraciones.	25	40	25	40	25	40	ambos lados vez y media la altura h de la carrera. En ondamios con madera recien cortada y en elementos situados
Cortadura en sentido de las fibras y de juntas encoladas.	9	12	9	10	9	10	en el agua, se reducirán los valores de las tensiones admisibles a 2/3.

#### Compresión con pandeo

Tensión de comprensión con pandeo,  $a_{max} = \frac{F \cdot \omega}{A}$ . Las barras comprimidas con una esbeltez superior a  $\lambda = 150$  son inadmisibles.


### Coeficiente de pandeo ω

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	λ
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	1,00 1,07 1,15 1,25 1,36 1,50 1,67 1,87 2,14 2,50 3,00 3,73	1 1,01 1,08 1,16 1,26 1,38 1,52 1,69 1,90 2,17 2,54 3,07 3,81 4,64	1,01 1,09 1,17 1,27 1,39 1,53 1,70 1,92 2,21 2,58 3,14 3,89	1,02 1,09 1,18 1,28 1,40 1,55 1,72 1,95 2,24 2,63 3,21 3,97	1,03 1,10 1,19 1,29 1,42 1,56 1,74 1,97 2,27 2,68 3,28 4,05	1,03 1,11 1,20 1,30 1,43 1,58 1,76 2,00 2,31 2,73 3,35 4,13	1,04 1,12 1,21 1,32 1,44 1,60 1,79 2,03 2,34 2,78 3,43 4,21	7 1,05 1,13 1,22 1,33 1,46 1,61 1,81 2,05 2,38 2,83 3,50 4,29	1,06 1,14 1,23 1,34 1,47 1,63 1,83 2,08 2,42 2,88 3,57 4,38	1,06 1,15 1,24 1,35 1,49 1,65 1,85 2,11 2,46 2,94 3,65 4,46	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
120 130 140 150	4,55 5,48 6,51 7,65	4,64 5,57 6,62	4,73 5,67 6,73	4,82 5,77 6,84	4,91 5,88 6,95	5,00 5,98 7,07	5,09 6,08 7,18	5,19 6,19 7,30	5,28 6,29 7,41	5,38 6,40 7,53	120 130 140

### Compresión excéntrica

Tensión de compresión con flexión,  $\sigma_{máx} = \frac{F \cdot \omega}{A} + 0.85 \cdot \frac{M}{W}$  (compresión en el sentido de las fibras)

## CALCULO DE RUEDAS DENTADAS **NOTACIONES Y MATERIALES**



#### Notaciones

- P, fuerza de presión, máxima según la tínea de engrane, kg.
- α, ángulo de presión, 15° y 20°,
- F, fuerza tangencial o periférica, kg.  $M_{\tau}$ , momento de torsión, kg cm (= 71620 x  $\frac{N}{n}$ )
- N, potencia a transmitir, CV.
- n, número de revoluciones (n₁ del piñón, n₂ de la rueda).
- d, diámetro primitivo (d₁ del piñón, d₂ de la rueda).
- r, radio primitivo (r₁ del piñón, r₂ de la rueda).
- v, velocidad tangencial, m/seg  $\left\{=\frac{\pi r \Pi}{30}\right\}$
- i, relación de reducción (=  $\frac{n_2}{n_1} > 1$ )

Relación practica,  $\lambda = \frac{b}{m}$  (ancho del diente y módulo)

- λ, 6 a 8 en dientes en bruto.
- λ, 10 a 15 para ruedas sobre soportes asentados en armazones corrientes.
- λ, 15 a 25 para ruedas con asiento en cajas de engrase.
- 30 para ruedas sobre soportes de rodamientos y árboles muy rígidos.

#### MATERIALES PARA RUEDAS DENTADAS CARACTERISTICAS


**TABLA 11.14** 

MATERIAL	Resistencia a la tracción - kg/mm²	Dureza Brinell DB	Tensión de trabajo ^a _{ad} kg/cm²
Fundición gris de 21 kg (F-812)	≥ 18	150 a 180	350 a 450
Fundición gris de 28 kg (F-813)	≥ 22	180 a 200	450 a 550
Fundición gris de 35 kg (F-814)	≥ 29	200 a 220	550 a 650
Acero suave (F-112) o acero fundido	≥ 42	125 a 155	650 a 750
Acero semi-suave, como F-113	50 a 60	150 a 175	850 a 1100
Acero semi-duro, como F-114	60 a 70	175 a 205	1000 a 1250
Acero duro, como F-115	70 a 85	205 a 225	1200 a 1400
Acero aleado, como F-121	85 a 90	230 a 270	1500 a 2000
Acero aleado, como F-124 (templado)	90 a 120	400 a 500	2000 a 2500
Bronce al estaño	20 a 30	65 a 70	600
Bronce al estaño	28 a 35	70 a 85	800

Cálculo de ruedas dentadas

## RUEDAS FRONTALES CON DIENTES RECTOS

CALCULO EN FUNCION DE LA TENSION, PRESION DE RODADURA Y DURACION



#### Tensión en el diente

Se considera como caso más desfavorable, que la presión máxima Plactue en el extremo del diente.

$$F_h = P \cos \alpha = P \sin \beta$$
;  $F_v = P \sin \alpha = P \cos \beta$   
 $M_t = F_h \quad r = Pr \cos \alpha$ ;  $P = \frac{M_t}{r \cos \alpha}$ 

En el diente, para M-  $F_h$  I = P I  $\cos \alpha$ , y  $F_a$  (esfuerzo de compresión), resulta:  $\sigma = \frac{M_t}{b \text{ m r}} \cdot \left( \frac{6m \text{ I sen } \beta}{e^2 \cos \alpha} + \frac{m \cos \beta}{e \cos \alpha} \right)$ 

$$\sigma = \frac{M_t}{b m r} \cdot \left( \frac{6m 1 \operatorname{sen} \beta}{e^2 \cos \alpha} + \frac{m \cos \beta}{e \cos \alpha} \right)$$

Haciendo la expresión comprendida en el paréntesis igual a g, se tiene:

$$\sigma = \frac{M_t q}{b m r} = \frac{F_h q}{b m} < \sigma \frac{q}{m} < \sigma_{ad}$$

El valor de q, dependiente de  $\alpha$  y del número de dientes, se expone en la Tabla 12,  $\pm$  14, siguiente:

						TEN	SION	EN	EL C	HENT	TE	VAI	ORE	S D	Εq							L	1	ABL	A 12	t ₁ -	14	]
	Denta- do ex-	z	13	14	15	18	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	30	33	36	40	48	60	76	100	140	20	0 • 9 2	ہ
	terior	Q	5,4	5,2	5,1	4.9	4.8	4.7	4.6	4,5	4,4	4,3	4,2	4.1	4,0	3.9[:	3.8	3,7 J	3,6	3,5	3,4	3.3	3,2	1 3.1	1 3,1		3 2	<u> </u>
nele	Danta	Z	8	700	350	180	105	75	60	50	42	35	2															- 1
(α = 15°	dain- terior	q	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8								_	_				_		_
Angu	Овпте-	z	10	11	12	13	14	15	18	17	18	21	24	28	34	40	50	65	80	100	<u>~</u>							
io de	do ex ferior	q	5,2	4,9	4,6	4.4	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,3	3.2	3,1	3,0	2,9	2.8	2,7	2,6	12.5	]2,5	1_						
	Dente	Z	<b>∞</b>	200	100	70	50	38	30	24	20	[																- 1
o -20°	terior	q	2,5	2,4	2,3	2.2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7																	

#### Presión de rodadura y duración

Presión de rodadura, 
$$k = \frac{3,12 \text{ F} (i \pm 1)}{\text{b d i}}$$
,  $kg/cm^2$ ;  $bd^2 = \frac{6,25 \text{ M}_t (i \pm 1)}{\text{k i}}$ ,  $cm^3$ 

(+ i para dientes convesos, ~ i para dientes cóncavos)

La presión de rodadura k para el acero, correspondiente a 5000 horas de duración, figura en la Tabla 12₂ - 14 que sigue ; las presiones de rodadura para otro número de horas de trabajo es k' = k ½, figurando también en la Tabla los valores de v. Para rueda de fundición gris k, - 1,5 k.

Et valor del módulo, es m = 
$$\sqrt[3]{\frac{6250 \text{ M}_{\tau} (i \pm 1)}{\lambda z^2 \text{ k i}}} = \sqrt[3]{\frac{448 \cdot 10^6 (i \pm 1)}{\lambda z^2 \text{ k i}} \cdot \frac{N}{n}}$$
, mm.

Para determinar el módulo, previamente se fijarán b, z y λ

VALORES DE k (kg/c	m²) PAF	RA 50	<b>000</b> н	ORA:	S DE I	DURA	ACIC	N			TAB	LA 12,	. 14
	Dureza		Rev	olucio	ones de	e la ru	eda	o de	l piñ	ón (n ₂	o n ₁ }		
Material de la rueda o del piñón	Brineli DB	10	25	50	100	250	) 5	00	750	1000	1500	2500	k _{min}
Fundición gris de 21 kg	170	32	24	19	15	11		8,8	7,7				3,5
Fundición gris de 28 kg	200	60	44	35	28	21		6,5]	14,4	[ 13	11,5		7 _
Acero fundido o suave (F-112)	130	35	26	20	16_			9,5	8,3	7,5	6,6		4,3
Acero semi-suave (F-113)	160	<b>[</b> 53]	39	31 [	25	18		14	12,5	11,5	10	8,5	5,3
Acero semi-duro (F-114)	180	73	53	42	34	25	- [	20	17	16	14	11	6,7
Acero duro (F-115)	210	98	72	57	45	33		27	23	21	18,5	15,5	9,0
Acero aleado (F-121)	230		87	69	55	_41	$\perp$	32	28	<b>∑</b> 26	22	19	12
Acero aleado (F-122)	260			89	70	52	1	41	36	33	28	24	20
Acero aleado (F-123) templado	400	T - 1			210	155	1	20	105	95	83	70	60
Acero aleado (F-124) templado					370	270	2	15	190	170	150	125	80
Horas, h 150	312	6	325	1200	250	0 50	000	100	00 4	10000	800	00 15	0000
ψ 3,2	2,5		2	1,6	1,2	5	1	0,8	3	0,5	0,4		0,3

#### Cálculo de ruedas dentadas

## RUEDAS FRONTALES Y CONICAS



#### Cálculo aproximado del módulo

Se considera que la fuerza tangencial F ( $\circ$  F_h) está aplicada en el borde del diente; que el ancho del diente es b =  $\lambda$  m, la base e  $\approx$  1,4 m (espesor), y la altura h  $\approx$  2 · m.

Siendo el diente una viga empotrada en la línea de rotura, se tiene:

$$M = 2 \text{ Fm}; W = \frac{\lambda m \{1,4 \text{ m}\}^2}{6} = \frac{1.96 \lambda \text{ m}^{\lambda}}{6}$$

$$\sigma = \frac{6 \times 2 \text{ Fm}}{1.96 \lambda \text{ m}^3} \approx \frac{6 \text{ F}}{\lambda \text{m}^2} ; m = \sqrt{\frac{6 \text{ F}}{\lambda \sigma_{ad}}}$$

#### Ruedas frontales con dientes oblicuos

El cálculo de las ruedas frontales con dientes oblícuos, se efectuará como el de las ruedas de dientes rectos, haciendo k un 15 a  $25\frac{1}{4}$  mayor, y  $\sigma$  de 1,2 a 1,4 veces mayor que las de dientes rectos.


#### Ruedas conicas

Para las ruedas con dientes rectos se hará  $bd^2 = \frac{6.25 \text{ M}_1}{k}$ ,  $\sqrt{\frac{i^2+1}{i^2}}$ , y para las de dientes oblicuos

se hará k un 15 a 25% mayor, como en las ruedas frontales de dientes oblícuos.

Ejemplo. — Cálculo del piñón de accionamiento y de la corona del tambor de un torno de elevación; la fuerza tangencial debida a la carga es de 902 kg (pág. 138), el diámetro del tambor  $d_t = 400$  mm, y la velocidad de elevación v = 15 m/min.

Se dispone corona de 700 mm \( \psi \) y se toma piñ\( \phi \) de 180 mm \( \phi \) (primitivos).



Considerando 
$$\mu = 0.95$$
,  $F_{max} = \frac{902}{0.95} - 950 \text{ kg}$ .

Revoluciones del tambor, 
$$n_2 = \frac{v}{\pi d} = \frac{15}{\pi x \ 0.4} = 12 \ r.p.m.$$

$$i = \frac{700}{180} = 3.9$$
;  $n_1 = 3.9 \times 12 = 47$  r.p.m.

$$M_t = F_{max} \cdot r - 950 \times 9 = 8550 \text{ kgcm}.$$

Tomando para el piñón acero semi-duro,  $a_{ad} = 110 \, kg/cm^2$ , y haciendo  $\lambda = 15$ , el módulo provisional será:

$$m = \sqrt{\frac{6 \times 950}{15 \times 1100}} - 0,59 \text{ cm; modulo 6.}$$

Para módulo 6, 
$$z_1 = \frac{180}{6} = 30$$
 dientes, y  $z_2 = \frac{700}{6} = 117$ ;  $i = \frac{117}{30} = 3.9$ 

En la Tabla 12, 14 para  $n_1=47$  r.p.m., k=31 kg/cm², con acero semi suave; en la misma Tabla, para  $n_2=12$  r.p.m. y acero fundido (corona),  $k\approx35$  kg/cm² (Los dos valores de k son sensiblemente iguales)

$$bd^{2} = \frac{6.25 \times 8550 \times (3.9 + 1)}{31 \times 3.9} = 2166 \text{ cm}^{3}$$

$$m = \sqrt{\frac{2166}{15 \times 31^2}} = 0.53 \text{ cm; se toma módulo 6, resultando:}$$

b = 0,6 x 15 = 9 cm; d =  $\sqrt{\frac{2166}{9}}$  = 15,5 cm; se puede mantener el diámetro propuesto

d₂ = 180 mm aunque es algo mayor que el resultante por el cálculo.

Para 
$$z_1 = 30$$
,  $q_1 = 3.1$  y para  $z_2 = 117$ ,  $q_3 = 2.5$  ( $\alpha = 20^\circ$ , Table 12, .14)

$$\sigma_1 = \frac{950 \times 3.1}{9 \times 0.6} = 545 \text{ kg/cm}^2 \ (< \sigma_{ad} = 850 \text{kg/cm}^2); \ \sigma_2 = \frac{950 \times 2.5}{9 \times 0.6} = 440 \text{ kg/cm}^2 \ (< \sigma_{ad} = 650 \text{ kg/cm}^2).$$

Engranajes cilindricos

## ENGRANAJES DE TORNILLO SIN FIN CALCULO DEL MODULO Y DEL DIAMETRO PRIMITIVO

#### Diámetro del tornillo sin fin

El tornillo sin fin está sometido a esfuerzos de: compresión axial, flexión, y torsión, resultantes de la fuerza F que se transmite (pág. 341). El diámetro d_o del núcleo puede calcularse para el esfuerzo de torsión considerando para el material un coeficiente de trabajo admisible reducido; según la calidad del acero para la fabricación del tornillo sin fin, se hace:

$$d_n = 13.44 \ \sqrt[N]{\frac{N}{n}}$$
, para aceros aleados ( $T_{ad} = 150 \ kg/cm^2$ ).  
 $d_n = 12.21 \ \sqrt[3]{\frac{N}{n}}$ , para acero tratado (cementado y rectificado,  $\sigma_{ad} = 200 \ kg/cm^2$ ).

#### Modulo


Para el cálculo del módulo, se hace:

$$m \approx 8.6 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_t}{k \cdot \lambda \cdot z_1}} \approx 3.56 \sqrt[3]{\frac{10^6}{k \cdot \lambda \cdot z_2} \cdot \frac{N}{n}} \, ,$$

siendo k el coeficiente de carga (presión sobre los flancos de los dientes) dependiente de la calidad del material y de la velocidad tangencial de la rueda,  $\lambda$  la relación entre el ancho  $B_d$  del diente de la corona y el mòdulo ( $\lambda = B_d/m$ , siendo  $B_d = B \cdot 1,1$  a 1.2). La velocidad tangencial es:

$$v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n}{60}$$


Los valores de k para distintos materiales y velocidades de deslizamiento, se exponen en la gráfica siquiente:



#### Rendimiento

El coeficiente de razonamiento  $\mu$  depende principalmente de la velocidad de deslizamiento y de la lubricación; en engranajes de calidad media se puede tomar:

Los rendimientos máximos en las condiciones de velocidad expresadas y con buena lubricación, se expresan en la gráfica que sigue, en función del diámetro primitivo y de la velocidad de deslizamiento.



Cálculo de ruedas dentadas

## ENGRANAJES DE TORNILLO SIN FIN EJEMPLO DE CALCULO

#### Ejemplo de cálculo

Engranaje de tornillo sin fin para transmitir 20 C.V. (efectivos) a 150 revoluciones por minuto por medio de un motor de 1000 r.o.m.

Admitiendo en el motor un resbalamiento del 4%, el número de revoluciones reales será:

$$n = 1000 \times (100 - 4) = 960 \text{ r.p.m.}$$

Previo tanteo, se supone que el rendimiento del engranaje será  $\eta = 0.90$ , y el módulo m = 10, con tornillo sin fin de 4 cientes (filetes o entradas).

Potencia del motor, 
$$N = \frac{20}{0.9} = 22,22 \text{ C.V.}$$

Disponiendo para el tornillo sin fin acero aleado ( $\sigma_{ad} = 200 \text{ kg/cm}^2$ ), su núcleo será:

$$d_0 - 13,44 \times \sqrt[3]{\frac{25}{960}} = 3,9 \text{ cm}.$$

Haciendo d, = 8 · m, el diámetro primitivo resulta:

$$d_1 = 8 \times 10 = 80 \text{ mm} (d_0 = 80 - 2 \times 1.2 = 56 \text{ mm} > 3.9 \text{ cm}).$$

La reducción del engranaje es, i = 
$$\frac{960}{150}$$
 = 6,4 ; i₂ = 6,4 x 4 = 25,6 ≈ 26

La velocidad tangencial del sin fin,  $v = \frac{\pi \times 0.08 \times 960}{60} = 4.02 \text{ m/seg.}$ 

El coeficiente de carga, para bronce fosforoso en la corona, según la gráfica de la página anterior, para v = 4,02 resulta k = 43 kg/cm².

Tomando \(\lambda = 8\), el módulo será

$$m \approx 3.56 \times \sqrt[3]{\frac{10^6}{43 \times 8 \times 26} \times \frac{22.22}{150}} = 9.1 \approx 10$$

El paso del tornillo sin fin, es:

$$P_{h_1} = 10 \times \pi \times 4 - 125,6637 \text{ mm, } \gamma \text{ su ángulo:}$$

$$tg \beta = \frac{\pi \times 80}{125,6637} = 2.0; \beta_1 = 63,435^{\circ}$$

Para facilitar el tallado de la rueda, haciendo  $\beta_1 = 65^{\circ}$  el diámetro primitivo del tornillo sin fin, es:

$$d_1 = \frac{P_{0.1} \cdot \text{tg } \beta_1}{\pi} = \frac{125,6637 \times 2,1445}{\pi} = 85,78 \text{ mm.}$$

$$d_2 = 26 \times 10 = 260 \text{ mm; la distancia entre centros, C} = \frac{85,78 + 260}{2} = 172,89 \text{ mm.}$$

Angulo complementario,  $\gamma = 90^{\circ} - 65^{\circ} = 25^{\circ} (= \beta_1)$ 

La velocidad tangencial del sin fin,  $v = \frac{a \times 85,78 \times 960}{60}$  - 4,31 m/seg.

$$\frac{d_1}{v} = \frac{85,78}{4,31} = 19,90 \text{ m/seg.}$$

Para d₁/v 19,9 m/seg y  $\gamma$  = 25°, según la gráfica de la página anterior, el rendimiento del engranaje es ligeramente superior a 0,92, por consiguiente, el supuesto  $\eta$  = 0,90 y m = 10, se cumple, resultando:

Engranaje de tornillo sin fin de 4 filetes  $(z_1)$  y 26 dientes  $(z_2)$ , módulo 10, con una reducción i = 6,4, que puede transmitir 20 C.V.

## TRAZADO DE LOS DIENTES

#### Forma de los dientes

En los engranajes puede darse a las curvas laterales de los dientes formas diversas, pero normalmente se suele adoptar la forma cicloidal o la de evolvente de círculo, esta última más generalizada.

El ángulo de presión, factor importante por su influencia en el trazado de los dientes, normalmente se hace igual a 20°, en determinados casos de 25°, sin olvidar los de 14° 30′ o de 15°, muy empleados en otro tiempo.

#### Trazado cicloidal del dentado

El trazado cicloidal de los dientes de un engranaje solamente sirve para cada pareja (piñón y rueda); está formado, en la cabeza del diente por una parte de epicicloide, y al pie por otra de hipocicloide, ambas en su arranque.


Las ruedas generatrices de las cicloides pueden ser cualesquiera, pero generalmente se hace que su diá metro sea igual a un tercio del de las respectivas ruedas primitivas; el camino o base asimismo es la respectiva circunferencia primitiva.

El trazado cicloidal de los dientes de un engranaje se ha realizado en la página 558; para la determinación de puntos de las cicloides se han tomado sobre las circunferencias de base (primitivas), posiciones de las circunferencias generatrices, situadas a un medio del espesor circular de los dientes. El trazado se ha efectuado de acuerdo con el de la página 16.

#### Trazado en evolvente de los dientes

Para el trazado del perfil de los dientes según una evolvente de círculo, en la página 559 se han considerado los puntos  $E_1$  y  $E_2$  de tangencia de la línea de presión (20°) con las circunferencias base del piñón y rueda. Para el trazado del piñón se ha dividido el arco  $1\cdot E_1$  en dos partes iguales y se han tomado estas dos partes iguales a cada una de aquellas; para el trazado del perfil de la rueda, el arco  $1\cdot E_2$  se ha dividido en cinco partes iguales. Las evolventes se han trazado de acuerdo con el de la página 16 para la correspon diente evolvente de círculo (rueda y piñón).


Cuando el diámetro primitivo de una rueda es grande por su número de dientes, en trazado sin compromiso de forma, la evolvente correspondiente al perfil del diente puede substituirse por un arco de circulo descripto desde el punto de tangencia E, como se ha representado en la figura que sigue.




En el caso de ruedas interiores (dentado interior) el trazado del diente no varia, como puede apreciarse en las figuras de la página 559.

En estas ruedas interiores, el diámetro exterior  $d_2=m\cdot (z-2)=d-2\cdot m$ ; el diámetro del fondo  $df=m\cdot \{z+2,5\}=d+2,5\cdot m$ , y la distancia entre centros  $C=\frac{d_2-d_1}{2}=m\cdot (\frac{Z_2-Z_1}{2})$ 

Engranajes TRAZADO CICLOIDAL DE LOS DIENTES Trazado de dientes Addendum . . , 10,0 mm Dedendum . . . 12,5 mm PIÑON Rueda generatriz,  $r_g = \frac{200}{6} = 33,33 \text{ mm}$ d . . . . . . . . 200 mm m . . . . . . . 10 z, ...... 20 Rueda ge<u>neratriz</u> <u>Hipocralorde</u>





## REPRESENTACIÓN DE ENGRANAJES

#### REPRESENTACIÓN DE UN ENGRANAJE CILINDRICO DE DENTADO RECTO

#### **EJEMPLO**

Según cálculo de resistencia (pág. 554) se ha de representar un engranaje formado por un piñón de 30 dientes con una rueda de 117 dientes, es de módulo 6 con un ancho de rueda de 90 mm.

### a) PIÑÓN

Diámetro primitivo .	. $d_1 = 30 \times 6 = 180 \text{ mm}$
Diámetro exterior	$d_{e1} = 180 \pm 2 \times 6 = 192$ mm.
Applicated disease Leville 1 Courses	0 = 00   0   05

Ancho del diente (
$$\approx$$
 B + 5 mm.) B = 90 + 5 - 95 mm

Espesor cordal (para comprobación del diente) 
$$e_1 = 6 \times 30 \times \text{sen } \frac{90}{30} = 9,4205 \text{ mm}.$$
Altura cordal (para comprobación del diente) . . . . .  $a_{c1} = 6 \times \left[1 + \frac{30}{2} \times (1 - \cos \frac{90}{30})\right] = 6,1232 \text{ mm}$ 


#### b) RUEDA

Altura cordal (para comprobación del diente) ...... 
$$a_{cr} = 6 \times \left[1 + \frac{117}{17} \times (1 - \cos \frac{90}{117})\right] = 6.0316 \text{ mm}$$

Distancia entre centros ... 
$$C = \frac{180 + 702}{2} = 441 \text{ mm}$$

Los engranajes, por su servicio, son de buena calidad, a la que se aplicará el grado 8 (pág. 118) La calidad de tolerancia a aplicar es la IT-8, que para 441 mm corresponde 97μ, por lo que la distancia entre centros, será C 441 mm ± 48μ.

Con los datos determinados se representa el conjunto del engranaje para su ejecución en el taller; las dimensiones del cubo (diámetro y ancho, supuestos), corona, alma y brazos, se han fijado de acuerdo con las dimensiones prácticas (pág. 331)



## SECCIÓN DECIMOQUINTA

## SEGUNDA AMPLIACIÓN. TABLAS DE CONVERSIÓN Y OTRAS

	Otras tables	Páginas
Tables 1 _{1 10-} 15	Cuadrados, cubos, raíces cuadradas y raíces cúbicas (núms 1 a 1000)	562 a 571
Tablas 2 ₁₋₃₋ 15	Desarrollo de arcos en la circunferencia de radio unidad	572 a 574
Tablas 3 _{1 3} .15	Areas de círculos (diámetros 1 a 1000)	575 a 577
Tabla 4.15	Area y volumen de esferas	578
Tabla 5.15	Conversión de grados sexagesimales y radianes	579
	- Conversión de medidas de longitud (factores de conversión en la pág 544)	
Tablas 6 _{1 2} .15	Millimetros a pulgadas	580-581
Tablas 7 ₁₋₂₋ 15	Pulgadas (decimales) a milímetros	582-583
Tabla 8.15	Pulgadas con fracciones a millimetros	584
Tabla 9.15	Pies y pulgadas a milímetros	585
Tabla 10 ₁ .15	Metros-pies. Metros-yardas	586
Tabla 10 ₂ .15	Kilómetros-millas. Kilómetros-millas marinas (nudos)	587
	<ul> <li>Conversión de medidas de superficie (factores de conversión en la pág. 544)</li> </ul>	
Tabla 11 ₁ .15	Centímetros²-pulgadas². Decímetros²-pies²	588
Tabla 11 ₂ .15	Hectáreas-acres. Kilómetros²-millas²	589
- <u>-</u> <del>-</del> -		
Table 12 4#	Conversión de medidas de volumen (factores de conversión en la pág. 544)  Continutores pulsadas Matros piens	E00
Table 12 ₁ .15	Centímetros³-pulgadas³, Metros³-pies³	590 591
	Metros³-pies³. Metros³-yardas³	591
	Conversión de medidas de capacidad (factores de conversión en la pág 544)	
Tabla 13 ₁ .15	Litros-pintas (B.I.). Litros-pintas (EE.UU.)	592
Tabla 13 ₂ .15	Litros-galones (B.I.) Litros-galones (EE.UU.)	593
Tabla 13 ₃ .15	Litros-celemines (B.I.). Litros-celemines (EE.UU.)	594 505
Tabla 13 ₄ .15	Metros³-fanegas (B.I.). Metros³-fanegas (EE.UU.)	595
	Conversión de medidas de peso (factores de conversión en la pág. 544)	
Tables 14, 15	Kilogramos-onzas. Kilogramos-libras	596
Tablas 14 ₂ 15	Toneladas-toneladas cortas. Toneladas-toneladas largas	597
	- Conversión de cargas (factores de conversión en la pág. 54)	
Tabla 15 ₁ .15	Kilogramos/cm-libras/pulgadas. Kilogramos/metro-libras/pie	598
Tabla 15 ₂ 15	Toneladas/metro-tons, cortas/yardas, Toneladas/metro-tons, largas/yarda	599
Tabla 15 ₃₋ 15	Kilogramos/cm²-libras/pulgada². Kilogramos/metro²-libra/pie²	600
Tabla 15 ₄ .15	Toneladas/metro ² -tons. cortas/yardas. Toneladas/metro ² -tons. largas/yardas ²	601
Tabla 15 ₅ .15	Kilogramos/cm³-libras/pulgada³. Kilogramos/metro³-libras/pie³	602
Tabla 15 ₆ .15	Toneladas/metro3-tons, cortas/yarda3. Toneladas/metro3-tons, largas/yarda3	603
	<ul> <li>Conversión de unidades de fuerza (factores de conversión en la pág. 55)</li> </ul>	
Tabla 16 _{1.} 15	Newton/kilogramos de fuerza. Newton-poundales	604
Tabla 16 ₂ .15	Newton metro-libras de fuerza pulgada. Kilogramos de fuerza poundales	605
Tabla 16 ₃ .15	Newton/metro-libras/pulgada. Newton/metro-libras/pie	606
	<ul> <li>Conversión de unidades de presión (factores de conversión en la pág. 56)</li> </ul>	
Tabla 17 ₁ .15	Kilopascales-libras/pulgada ² . Kilopascales-pulgadas de mercurio	607
Tabla 17 ₂ .15	Bares-atmósferas técnicas. Bares-atmósferas físicas	608
Tabla 17 ₃ .15	Bares-kilotorr. Bares-libras por pulgada	609
Tabla 17 ₄ .15	Atmósferas técnicas-kilotorr. Atmósferas técnicas-atmósferas físicas	610
Tabla 17 ₅ .15	Kilotorr-libras/pulgada². Kilotorr-pulgadas de mercurio	611
Tabla 17 ₆ .15	Atmósferas físicas-libras/pulgada². Atmósferas físicas pulgadas de mercucio	612
	Conversión de unidades de potencia (factores de conversión en la pág. 61)	
Tabla 18 ₁ .15	Vatios-kilográmetros/segundo. Kilográmetros/segundo-pies fibra/segundo	613
Tabla 18 ₂ .15	Kitovatios-kitocalorias. Vatios-pie fibra/segundo	614
Tabla 18 ₃ 15	Kilovatios horse power Kilovatios-British thermal unit (B.t.u.)	615
Tabla 18 ₄₋ 15	Kilográmetros-horse power. Kilocalorias-caballos de vapor	616
Tabla 18 ₅ .15	Caballos de vapor horse power. Caballos de vapor-British thermal unit	617
Tabla 18 ₆ .15	Kilocalorías-horse power. Kilocalorías-British thermal unit	618

	otencias y raíces	(	CUADRAD	DO, CUBO, F	RAICES CI V.≃ 1 a 100		A Y CÚBICA	<b>a.</b> [	Tabla 1,.15
n	n²	n³	$\sqrt{n}$	<b>∛</b> n	n	n¹	n³	√n	3√ <u>n</u>
1	1	1	1,0000	1,0000	50	2500	125000	7,0711	3,6840
2	4	8	1,4142	1,2599	51	2601	132651	7,1414	
3	9	27	1,7321	1,4422	52	2704	140608	7,2111	3,7325
4	16	64	2,0000	1,5874	53 54	2809 2916	148877 157464	7,2801 7,3485	3,7563 3,7798
5 '	25	125	2,2361	1,7100	55	3025	166375	7,4162	3,8030
6	36	216	2.4495	1,8171	56	3136	175616	7.4833	3.8259
7 '	49	343	2.6458	1,9129	57	3249	185193	7,5498	3.8485
8	64	512	2.8284	2,0000	58	3364	195112	7,6158	
9	81	729	3,0000	2,0801	59	3481	205379	7,6811	3,8930
10	100	1000	3,1623	2,1544	60	3600	216000	7,7460	
11	121	1331	3.3166	2,2240	61	3721	226981	7,8102	3,9365
12	144	1728	3,4641	2,2891	62	3844	238328	7,8740	3,9579
13	169	2197	3,6056	2,3513	63	3969	250017	7,9373	
14	196	2741	3,7417	2,4101	64	4096	262144	8,0000	4,0000
15	225	3375	3,8730	2,4662	65	4225	274625	8,0623	
16	256	4096	4,0000	2,5198	66	4356	287496	8,1240	
17 j	289	4913	4,1231	2,5713	67	4489	300763	8,1854	4,0615
18	324	5832	4,2426	2,6207	68	4624	314432	B,2462	4,0817
19	361	<b>685</b> 9	4,3589	2,6684	69	4761	328509	8,3066	4,1016
20	400	8000	4.4721	2,7144	70	4900	343000	8,3666	4,1213
21	441	9261	4,5826	2,7589	71	5041	357911	8,4261	4 1408
22	484	10648	4,6904	2,8020	72	5184	373248	8,4853	4,1602
23	529	12167	4,7958	2,8439	73	5329	389017	8,5440	4,1793
24	576	13824	4 8990	2,8845	74	5476	405224	B,6023	4,1983
25	625	15625	5.0000	2.9240	75	5625	421875	8,6603	4,2172
26	676	17576	5.0990	2,9625	76	5776	438976	8.7178	
27	729	19683	5,1962	3,0000	77	5929	456533	B,7750	4,2543
28	784	21952	5,2915	3,0366	78	6084	474552	B,8318	4,2727
29	841	24389	5,3852	3,0723	79	6241	493039	8,8882	4,2908
30	900	27000	5,4772	3,1072	80	6400	512000	8,9443	4,3089
31	961	29791	5,5678	3,1414	81	6561	531441	9,0000	
32	1024	32768	5,6569	3,1748	82	6724	551368	9,0554	4,3445
33 ,	1089	35937	5,7446	3,2075	83	6889	571787	9,1104	4,3621
34	1156	39304	5,8310	3,2396	84	7056	592704	9,1652	4,3795
35	1225	42875	5,9161	3,2711	85	7225	614125	9,2195	4.3968
36	1296	46656	6,0000	3,3019	86	7396	636056	9,2736	
37	1369	50653	6,0828	3,3322	87	7569	658503	9,3274	
38	1444	54872	6,1644	3,3620	88	7744	681472	9,3808	4,4480
39	1521	59319	6,2450	3,3912	89	7921	704969	9,4340	
40	1600	64000	6,3246	3,4200	90	8100	729000	9,4868	4,4814
41	1681	68921	6,4031	3,4482	91	8281	753571	9,5394	4,4979
42	1764	74088	6,4807	3,4760	92	8464	778688	9,5917	4.5144
43	1849	79507	6,5574	3,5034	93	8649	804357	9.6437	4,5307
44	1936	85184	6,6332	3,5303	94	8836	830584	9,6954	4,5468
45	2025	91125	6,7082	3,5569	95	9025	857375	9,7468	4,5629
46	2.10	97336	5,7823	3,5830	96	9216	884736	9,7980	
47	2209	103823	6,8557	3,6088	97	9409	912673	9,8489	4,5947
48	2304	110592	6,9282	3,6342	98	9604	941192	9,8995	
49	2401	117649	7,0000	3,6593	99	9801	970299	9,9499	4,6261
50	2500	125000	7,0711	3,6840	100	10 000	1 000000	10.0000	4,6416

Cuadrado de un número de 1 a 3 cifras. Se toma directamente de las Tablas; ejemplos.

Cuadrado de 95 - 9025 Cuadrado de 955 = 912025

Cuadrado de un número de 1 a 3 cifras seguidas de ceros Es el cuadrado del número de 1 a 3 cifras seguido de dos veces el número de ceros contenidos después de aquel;

ejemplo  $1500^2 = 2250000 (15^2 = 225)$  $45600^2 = 2079360000$  Cuadrado de un número no comprendido en las Tablas. Ejemplo: 4563²

 $4563^2 \approx 4560^2 = 20793600$  (por defecto)  $4563^2 \approx 4570^2 = 20884900$  (por exceso)

Cuadrado e potencias de 10

En todos los casos, la unidad seguida de dos veces el número de ceros que contiene la base de la potencia.  $10^2 = 100$  $100^2 = 10000$  $1000^2 = 1000000$ 

	tencias raíces	CUA	DRADO, (	CUBO, RAÍ N.≃ 1	CES CUA 100 a 200		CÚBICA	Tabl	a 1₂.15
n	n²	n³	$\sqrt{n}$	∜n	п	n²	n ³	√n	√n
100	10000	1000000	10,0000	4,6416	150	22500	3375000		5,3133
101	10201	1030301	10,0499	4,6570	151	22801	2442951		5,3251
102	10404	106 1208	10,0995	4,6723	152	23104	3511808		5,3368
103	10609	1092727	10,1489	4,6875	153 154	23409 23716	3581577 3652264		5,3485 5,3601
104	10816	1124864	10,1980	4.7027	'54	23/10	3032204	12,4097	0,3001
105	1 1025	1157625	10,2470	4,7177	155	24025	3723875		5,3717
106	11236	1191016	10,2956	4,7326	156	24336	3796416		5,3832
107 108	11449 11664	1225043 1259712	10,3441 10,3923	4,7475 4,7622	157 158	24649 24964	3869893 3944312		5,3947 5,4061
108	11881	1259/12	10,3923	4,7622	158	25281	4019679		5,4175
		,	!		ll .				
110	12100 12321	1331000 1367631	10,4881	4,7914 4,8059	160 161	25600 25921	4096000 4173281		5,4288 5,4401
111 112	12321	1404928	10,5357	4,8059	162	26244	4251528		5,4514
113	12769	1442897	10,5301	4,8346	163	26569	4330747		5,4626
114	12996	1481544	10,6771	4,8488	164	26896	4410944		5,4737
115	13225	1520875	10,7238	4,8629	165	27225	4492125	12,8452	5,4848
116	13456	1560896	10,7238	4,8629	166	27556	4574296		5,4959
117	13689	1601613	10,8167	4,8910	167	27889	4657463	12,9228	5,5069
118	13924	1643032	10,8628	4,9049	168	28224	4741632		5,5178
119	14161	1685159	10,9087	4,9187	169	28561	4826809		5,5288
120	14400	1728000	10,9545	4,9324	170	28900	4913000		5,5397
121	14641	1771561	11,0000	4,9461	171	29241	5000211		5,5505
122	14884	1815848 1860867	11,0454	4,9597	172 173	29584 29929	5088448 5177717		5,5613 5,5721
123 124	15129 15376	1860867 1906624	11,0905 11,1355	4,9732 4,9866	173 174	29929 30276	5177717 5268024		5,5721
					II				1 '
125	15625	1953125 2000376	11,1803	5,0000	175	30625 30976	5359375		5,5934 5,6041
126 127	15876 16129	2000376	11,2250 11,2694	5,0133 5,0265	176 177	′ 30976   31329	5451776 5545233		5,6041
128	16384	2097152	11,2694	5,0205	178	31529	5639752		5,6252
129	16641	2146689	11,3578	5,0528	179	32041	5735339		5,6357
130	16900	2197000	11,4018	5,0658	180	32400	5832000	13,4164	5,6462
131	17161	2248091	11,4455	5,0788	181	32761	5929741	13,4536	5,6567
132	17424	2299968	11,4891	5,0916	182	33124	6028568		5,6671
133 134	17689 17956	2352637 2406104	11,5326 11,5758	5,1045 5,1172	183 184	33489 33856	6128487 6229504		5,6774 5,6877
l	1	1		1	<b>!</b>				1
135	18225	2460375	11,6190	5,1299	185	34225	6331625		5,6980
136 137	18496 18769	2515456 2571353	11,6619 11,7047	5,1426 5,1551	186 187	34596 34969	6434856 6539203		5,7083 5,7185
137	19044	2628072	11,7047	5,1551 5,1676	187	35344	6644672		5,7185
139	19321	2685619	11,7B98	5,1801	189	35721	6751269		5,7388
140	19600	2744000	11,8322	5,1925	190	:   36100	6859000	13,7840	5,7489
141	19881	2803221	11,8743	5,2048	191	36481	6967871		5,7590
142	20164	2863288	11,9164	5,2171	192	36864	7077888	13,8564	5,7690
143	20449	2924207	11,9583	5,2293	193	37249	7189057	13,8924	5,7790
144	20736	2985984	12,0000	5,2415	194	37636	73013B4	13,9284	5,7890
145	21025	3048625	12,0416	5,2536	195	38025	7414875		5,7989
146	21316	3112136	12,0830	5,2656	196	38416	7529536		5,8088
147 148	2 1609 2 1904	3176523 3241792	12,1244 12,1655	5,2776 5,2896	197 198	38809 39204	7645373 7762392		5,8186 5,8285
149	22201	3307949	12,1055	5,3015	198	29601	7880599		5,8383
150	22500	3375000	12,2474	5,3133	200	40000	8000000		5,8480
			Cuad	drado de nú	meros dec	imales			
Ejemp	lo.− <b>45</b> ,6≀			adrado del n decimales d			entero,	Ejempto,- (	),456 [:]
4562 -	= 207936		•	en el cuadra		9	- !	456 ² 207	926
	- 207936 2079,36			" " u	" 2	numero		0,4562 0	
1	, _,	6	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<i>n n</i> = n	" 3	" "		-,.55 0	
I		2n		<i>n n - n</i>	" п	" "			
							L L		

_	tencias raíces	CU	ADRADO,		ICES CUA 200 a 300	DRADA	Y CÚBICA.	Tabla 1 ₃ .15		
n	n²	n³	$\sqrt{n}$	∛n	n	n²	n³	√n	₹ñ	
200	40000	8000000	14,1421	5,8480	250	62500	15505000	45.0444	0.5005	
201	40401	8120601	14,1774	5,8578			15625000	15,8114	6,2996	
202	40804	8242408			251	63001	15813251	15,8430	6,3080	
			14,2127	5,8675	252	63504	16003008	15,8715	6,3164	
203 204	41209 41616	8365427 8489664	14,2478 14,2829	5,8771 5,8868	253 254	64009 64516	16194277 16387064	! 15,9060 ! 15,9374	6,3247 6,3330	
	i			, 0,0000	254	0-310	10307004	15,5574	0,0000	
205	42025	8615125	14,3178	5,8964	255	65025	16581375	15,9687	6,3413	
206	42436	8741816	14,3527	5,9059	256	65536	16777216	16,0000	6.3496	
207	42849	8869743	14,3875	5,9155	257	66049	16974593	16,0312	6,3579	
208	43264	8998912	14,4222	5.9250	258	66564	17173512	16,0624	6,3661	
209	43681	9129329	14,4568	5,9345	259	67081	17373979	16,0935	6,3743	
210	44100	0261000	14 4014	E 0420	200	67600	İ			
211	44521	9261000	14,4914	5,9439	260	67600	17576000	16,1245	6,3825	
		9393931	14,5258	5,9533	261	68121	17779581	16,1555	6,3907	
212	44944	9528128	14,5602	5,9627	262	68644	17984728	16,1864	6,3988	
213	45369	9663597	14,5945	5,9721	263	69169	18191447	16,2173	6,4070	
214	45796	9800344	14,6287	5,9814	264	69696	18399744	16,2481	6,4151	
215	46225	9938375	14,6629	5,9907	265	70225	18609625	16,2788	6,4232	
216	46656	10077696	14,6969	6,0000	266	70756	18821096	16,3095	6,4312	
217	47089	10218313	14,7309	6,0092	267	71289	19034163	16.3401	6.4393	
218	47524	10360232	14,7648	6,0185	268	71824	19248832	16,3707	6,4473	
219	47961	10503459	14,7986	6,0277	269	72361	19465109	16,4012	6,4553	
	•			, 0,0271		, 2001	15,05,00	10,1012	0,1550	
220	48400	10648000	14,8324	6,0368	270	72900	19683000	16,4317	6,4633	
221	48841	10793861	14,8661	6,0459	271	73441	19902511	16,4621	6.4713	
222	49284	10941048	14,8997	6,0550	272	73984	20123648	16,4924	6,4792	
223	49729	11089567	14,9332	6,0641	273	74529	20346417	16,5227	6,4872	
224	50176	11239424	14,9666	6,0732	274	75076	20570824	16,5529	6,4951	
225	50625	11390625	15,0000	6,0822	275	75625	20796875	16,5831	6,5030	
226	51076	11543176	15,0333	6.0912	276	76176	21024576	16,6132	6,5108	
227	51529	11697083	15,0665	6,1002	277	76729	21253933	16,6433	6,5187	
228	51984	11852352	15,0997	6,1091	278	77284	21484952			
229	52441	12008989	15,1327	6,1180	279	77841		16,6733	6,5265	
225	32771	12000505	15,1327	0,1100	2/3	7/641	21717639	16,7033	6,5343	
230	52900	12167000	15,1658	6,1269	280	78400	21952000	16.7332	6.5421	
231	53361	12326391	15,1987	6.1358	281	78961	22188041	16,7631	6,5499	
232	53824	12487168	15,2315	6,1446	282	79524	22425768	16,7929	6,5577	
233	54289	12649337	15,2643	6,1534	283	80089	22665187	16,8226	6,5654	
234	54756	12812904	15,2971	6,1622	284	80656	22906304	16,8523	6,5731	
225	EEDOE	10077075	45 300~	,,,,,	225			_		
235	55225	12977875	15,3297	6,1710	285	81225	23149125	16,8819	6,5808	
236	55696	13144256	15,3623	6,1797	286	81796	23393656	16,9115	6,5885	
237	56169	13312053	15,3948	6,1885	287	82369	23639903	16,9411	6,5962	
238	56644	13481272	15,4272	6,1972	288	82944	23887872	16,9706	6,6039	
239	57121	13651919	15,4596	6,2058	289	83521	24137569	17,0000	6,6115	
240	57600	13824000	15,4919	6,2145	290	84100	24389000	17,0294	6,6191	
241	58081	13997521	15.5242	6,2231	291	84681	24642171	17,0587	6,6267	
242	58564	14172488	15,5563	6,2317	292	85264	24897088	17,0880	6,6343	
243	59049	14348907	15,5885	6,2403	293	85849	25153757	17,0000	6,6419	
244	59536	14526784	15,6205	6,2488	294	86436	25412184	17,1464	6,6494	
245	60025	14706125	15,6525	8 2572	295	P702F	25670275	47.4756	0.0505	
246	60516	14886936		6,2573		87025	25672375	17,1756	6,6569	
247			15,6844	6,2658	296	87616	25934336	17,2047	6,6644	
	61009	15069223	15,7162	6.2743	297	88209	26198073	17,2337	6,6719	
248	61504	15252992	15,7480	6,2828	298	88804	26463592	17,2627	6,6794	
249	62001	15438249	15,7797	6,2912	299	89401	26730899	17,2916	6,6869	
250	62500	15625000	15,8114	6,2996	300	90000	27000000	17,3205	6,6943	

Raiz cuadrada de un número de 1 a 3 cifras. Se toma directamente de las Tablas.

Ejemplos:

 $\sqrt{295} = 17,1756$ 

 $\sqrt{578} = 24,0416$ 

Raíz cuadrada de un número de 1 a 3 cifras seguidas de grupos de dos ceros.

Es la raíz del número de 1 a 3 cifras desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de dos ceros.

 $\sqrt{2800}$  - 52,915;  $\sqrt{2}8$  = 5,2915

 $\sqrt{3570000}$  - 1889,44;  $\sqrt{357}$  = 16,8944

	tencias raíces	CUA	DRADO, (		CES CU 300 a 40		Y CÚBICA.	Tab	la 1 ₄ .15
rt	rr²	rr³	$\sqrt{n}$	³ √n	n	rr²	ъ	√ <u>n</u>	3 <u></u>
300	90000	27000000	17,3205	6,6943	350	122500	42875000	18,7083	7,0473
301	90601	27270901	17,3494	6,7018	351	123201	43243551	18,7350	7,0540
302	91204	27543608	17,3781	6,7092	352	123904	43614208	18,7617	7,0607
303	91809	27818127	17,4069	6,7166	353	124609	43986977	18,7883	7,0674
304	92416	28094464	17,4356	6,7240	354	125316	44361864	18,8149	7,0740
305	93025	28372625	17,4642	6,7313	355	126025	44738875	18,8414	7,0907
306	93636	28652616	17,4929	6,7387	356	126736	45118016	18,8680	7,0873
307	94249	28934443	17,5214	6,7460	357	127449	45499293	18,8944	7,0940
308	94864	29218112	17,5499	6,7533	358	128164	45882712	18,9209	7,1006
309	95481	29503629	17,5784	6,7606	359	128881	46268279	18,9473	7,1072
310	96100	29791000	17,6068	6,7679	360	129600	46656000	18,9737	7,1138
311	96721	30080231	17,6352	6,7752	361	130321	47045881	19,0000	7,1204
312	97344	30371328	17,6635	6,7824	362	131044	47437928	19,0263	7,1269
313	97969	30664297	17,6918	6,7897	363	131769	47832147	19,0526	7,1335
314	98596	30959144	17,7200	6,7969	364	132496	48228544	19,0788	7,1400
315	99225	31255875	17,7482	6,8041	365	133225	48627125	19,1050	7,1466
316	99856	31554496	17,7764	6,8113	366	133956	49027896	19,1311	7,1531
317	100489	31855013	17,8045	6,8185	367	134689	49430863	19,1572	7,1596
318	101124	32157432	17,8326	6,8256	368	135424	49836032	19,1833	7,1661
319	101761	32461759	17,8606	6,8328	369	136161	50243409	19,2094	7,1726
320	102400	32768000	17,8885	6,8399	370	136900	50653000	19,2354	7,1791
321	103041	33076161	17,9165	6,8470	371	137641	51064811	19,2614	7,1855
322	103684	33386248	17,9444	6,8541	372	138384	51478848	19,2873	7,1920
323	104329	33698267	17,9722	6,8612	373	139129	51895117	19,3132	7,1984
324	104976	34012224	18,0000	6,8683	374	139876	52313624	19,3391	7,2048
325	105625	34328125	18,0278	6,8753	375	140625	52734375	19,3649	7,2112
326	106276	34645976	18,0555	6,8824	376	141376	53157376	19,3907	7,2177
327	106929	34965783	18,0831	6,8894	377	142129	53582633	19,4165	7,2240
328	107584	35287552	18,1108	6,8964	378	142884	54010152	19,4422	7,2304
329	108241	35611289	18,1384	6,9034	379	143641	54439939	19,4679	7,2368
330	108900	35937000	18,1659	6,9104	380	144400	54872000	19,4936	7,2432
331	109561	36264691	18,1934	6,9174	381	145161	55306341	19,5192	7,2495
332	110224	36594368	18,2209	6,9244	382	145924	55742968	19,5448	7,2558
333	110889	36926037	18,2483	6,9313	383	146689	56181887	19,5704	7,2622
334	111556	37259704	18,2757	6,9382	384	147456	56623104	19,5959	7,2685
335	112225	37595375	18,3030	6,9451	385	148225	57066625	19,6214	7,2748
336	112896	37933056	18,3303	6,9521	386	148996	57512456	19,6469	7,2811
337	113569	38272753	18,3576	6,9589	387	149769	57960603	19,6723	7,2874
338	114244	38614472	18,3848	6,9658	388	150544	58411072	19,6977	7,2936
339	114921	38958219	18,4120	6,9727	889	151321	58863869	19,7231	7,2999
340	115600	39304000	18,4391	6,9795	390	152100	59319000	19.7484	7,3061
341	116281	39651821	18,4662	6,9864	391	152881	59776471	19.7737	7,3124
342	116964	40001688	18,4932	6,9932	392	153664	60236288	19.7990	7,3186
343	117649	40353607	18,5203	7,0000	393	154449	60698457	19,8242	7,3248
344	118336	40707584	18,5472	7,0068	394	155236	61162984	19,8494	7,3310
345	119025	41063625	18,5742	7,0136	395	156025	61629875	19,8746	7,3372
346	119716	41421736	18,6011	7,0203	396	156816	62099136	19,8997	7,3434
347	120409	41781923	18,6279	7,0271	397	157609	62570773	19,9249	7,3496
348	121104	42144192	18,6548	7,0338	398	158404	63044792	19,9499	7,3558
349	121801	42508549	18,6815	7,0406	399	159201	63521199	19,9750	7,3619
<b>35</b> 0	122500	42875000	18,7083	7,0473	400	160000	64000000	20,0000	7,3681

Raíz cuadrada de un número no comprendido en las Tablas.

Ejemplos:

 $\sqrt{4563}$ 

√4563 ≈ √4500 67,082 (por defecto)

√4563 ≈ √4600 67,823 (por exceso)

Raíz cuadrada de potencias de 10

Es 3,162278 a partir de 10, desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de dos ceros

 $\sqrt{10}$  - 3,1623;  $\sqrt{1000}$  = 31,6228,  $\sqrt{100000}$  = 316,2278

Es 10,0000 a partir de 100, desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de dos ceros

 $\sqrt{100} - 10; \sqrt{10000} = 100; \sqrt{1000000} = 1000$ 

y raices N. 400 a 500								ola 1 ₆ .15	
п	n².	rr³	√″n	3√n	n	n²	n³	√n	3√n
400	160000	64000000	20.0000	7,3681	450	202500	91125000	21,2132	7,6631
401	160801	64481201	20,0250	7.3742	451	203401	91733851	21,2368	7,6688
402	161604	64964808	20,0499	7.3803	452	204304	92345408	21,2603	7,6744
403	162409	65450827	20,0749	7.3864	453	205209	92959677	21,2838	7,0744
404	163216	65939264	20,0998	7,3925	453 454	206209	93576664	21,2838	7,6801 7,6857
	Ĭ	00000207		7,3323	757	200110	33570004	21,3073	7,0007
405	164025	66430125	20,1246	7,3986	455	207025	94196375	21,3307	7,6914
406 407	164836	66923416	20,1494	7,4047	456	207936	94818816	21,3542	7,6970
	165649	67419143	20,1742	7,4108	457	208849	95443993	21,3776	7,7026
408	166464	67917312	20,1990	7,4169	458	209764	96071912	21,4009	7,7082
40 <del>9</del>	167281	68417929	20,2237	7,4229	459	210681	96702579	21,4243	7,7138
410	168100	68921000	20,2485	7,4290	460	211600	97336000	21,4476	7.7194
411	168921	69426531	20,2731	7,4350	461	212521	97972181	21,4709	7,7250
412	169744	69934528	20,2978	7.4410	462	213444	98611128	21,4942	7,7306
413	170569	70444997	20,3224	7,4470	463	214369	99252847	21,5174	7,7362
414	171396	70957944	20,3470	7,4530	464	215296	99897344	21,5407	7,7418
415	172225	71472275	20.2715	7.4500	405				
416	173056	71473375 71991296	20,3715	7,4590	465	216225	100544625	21,5639	7,7473
417	173889		20,3961	7,4650	466	217156	101194696	21,5870	7,7529
418	174724	72511713 73034632	20,4206	7,4710	467	218,089	101847563	21,6102	7,7584
419	175561		20,4450	7,4770	468	219024	102503232	21,6333	7,7639
413	175501	73560059	20,4695	7,4829	469	219961	103161709	21,6564	7,7695
420	176400	74088000	20,4939	7.4889	470	220900	103823000	21.6795	7,7750
421	177241	74618461	20,5183	7.4948	471	221841	104487111	21,6795 21,7025	7,7806
422	178064	75151448	20.5426	7.5007	472	222784	105154048	21,7256	7,7860
423	178929	75686967	20.5670	7,5067	473	223729	105823817	21,7486	7,7915
424	179776	76225024	20,5913	7,5126	474	224676	106496424	21,7715	7,7970
425	180625	76766676	20.6155	75105	475		107171075		
426	181476	76765625 7 <b>7308</b> 776	20,6155	7,5185	475	225625	107171875	21,7945	7,8025
427	182329	77854483	20,6398	7,5244	476	226576	107850176	21,8174	7,8079
428	183184	78402752	20,6640	7,5302	477	227529	108531333	21,8403	7,8134
429	184041	78953589	20,6882 20,7123	7,5361 7,5420	478 479	228484	109215352	21,8632	7,8188
	10-0-1	70303003	20,7123	7,5420	4/9	229441	109902239	21,8861	7,8243
430	184900	79507000	20,7364	7,5478	480	230400	110592000	21,9089	7.8297
431	100701	80062991	20,7605	7,5537	481	231361	111284641	21,9317	7,8352
432	186624	80621568	20,7846	7,5595	482	232324	111980168	21,9545	7,8406
433	187489	81182737	20,8087	7,5654	483	233289	112678587	21,9773	7,8460
434	188356	81746504	20,8327	7,5712	484	234256	113379904	22,0000	7,8514
435	189225	82312875	20,8567	7,5770	485	235225	114084125	22,0227	7,8568
436	190096	82881856	20,8806	7,5828	486	236196	114791256	22,0454	7,8622
437	190969	83453453	20,9045	7,5886	487	237169	115501303	22,0681	7,8676
438	191844	84027672	20,9284	7,5944	488	238144	116214272	22,0907	7,8730
439	192721	84604519	20,9523	7,6001	489	239121	116930169	22,1133	7,8784
440			١						
440	193600	85184000	20,9762	7,6059	490	240100	117649000	22.1359	7,8837
441	194481	85766121	21,0000	7,6117	491	241081	118370771	22,1585	7,8891
442	195364	86350888	21,0238	7,6174	492	242064	119095488	22,1811 22,2036	7,8944
443	196249	86938307	21,0476	7,6232	493	243049	119823157	22,2036	7,8998
444	197136	87528384	21,0713	7,6289	494	244036	120553784	22,2261	7,9061
445	198025	88121125	21.0950	7.6346	495	245025	121287375	22,2486	7,9105
446	198916	88716536	21,1187	7,6403	496	246016	122023936	22,2711	7,9158
447	199809	89314623	21,1424	7,6460	497	247009	122763473	22,2935	7,9211
448	200704	89915392	21,1660	7,6517	498	248004	123505992	22,3159	7,9264
449	201601	90518849	21,1896	7.6574	499	249001	124251499	22,3383	7,9317
450	202500	91125000	21,2132	7.6631	500	250000	125000000	22,3607	7.9370
Raíz cuadrada de fracciones.									
Fracció	ordinaria		n.	ana Cuatoratoa	ue maccio	mes.			
/324			- = 9	) ; (= 0,6	69231·	también 🔹	$\sqrt{324} = 100$	0,47929	= 0.6923
$\sqrt{672}$ $\sqrt{672}$ $26$ $13$ $(=0,6923)$ ; también $\sqrt{\frac{327}{672}} = \sqrt{0,47929} = 0,6923$									
Fracción	n decimal								

CUADRADO, CUBO, RAÍCES CUADRADA Y CÚBICA

	tencias raíces	CUA	DRADO, C		CES CU. 600 a 600		Y CÚBICA.	Tabl	a 1 ₆ .15
п	rr²	n ³	ν n	3 — V n	п	п,	n.'	<u>, n</u>	u v
500	250000	125000000	22,3607	7,9370	550	302500	166375000	23,4521	8,1932
501	251001	125751501	22,3830	7,9423	551	303601	167284151	23,4734	8,1982
502	252004	126506008	22,4054	7,9476	552	304704	168196608	23,4947	8,2031
503	253009	127263527	22,4277	7,9528	553	305809	169112377	23,5160	8,2081
504	254016	128024064	22,4499	7,9581	554	306916	170031464	23,5372	8,2130
505	255025	128787625	22,4722	7,9634	555	308025	170953875	23,5584	8,2180
506	256036	129554216	22,4944	7,9686	556	309136	171879616	23,5797	8,2229
507	257049	130323843	22,5167	7,9739	557	310249	172808693	23,6008	8,2278
508	258064	131096512	22,5389	7,9791	558	311364	173741112	23,6220	8,2327
509	259081	131872229	22,5610	7,9843	559	312481	174676879	23,6432	8,2377
510	260100	132651000	22,5832	7,9896	560	313600	175616000	23,6643	8,2426
511	261121	133432831	22,6053	7,9948	561	314721	176558481	23,6854	8,2475
512	262144	134217728	22,6274	8,0000	562	315844	177504328	23,7065	8,2524
513	263169	135005697	22,6495	8,0052	563	316969	178453547	23,7276	8,2573
514	264196	135796744	22,6716	8,0104	564	318096	179406144	23,7487	8,2621
515	265225	136590875	22,6936	8,0156	565	319225	180362125	23,7697	8,2670
516	266256	137388096	22,7156	8,0208	566	320356	181321496	23,7908	8,2719
517	267289	138188413	22,7376	8,0260	567	321489	182284263	23,8118	8,2768
518	268324	138991832	22,7596	8,0311	568	322624	183250432	23,8328	8,2816
519	269361	139798359	22,7816	8,0363	569	323761	184220009	23,8537	8,2865
520	270400	140608000	22,8035	8,0415	570	324900	185193000	23,8747	8,2913
521	271441	141420761	22,8254	8,0466	571	326041	186169411	23,8956	8,2962
522	272484	142236648	22,8473	8,0517	572	327184	187149248	23,9165	8,3010
523	273529	143055667	22,8692	8,0569	573	328329	188132517	23,9374	8,3059
524	274576	143877824	22,8910	8,0620	574	329476	189119224	23,9583	8,3107
525	275625	144703125	22,9129	8,0671	575	330625	190109375	23,9792	8,3155
526	276676	145531576	22,9347	8,0723	576	331776	191102976	24,0000	8,3203
527	277729	146363183	22,9565	8,0774	577	332929	192100033	24,0208	8,3251
528	278784	147197952	22,9783	8,0825	578	334084	193100552	24,0416	8,3300
529	279841	148035889	23,0000	8,0876	579	335241	194104539	24,0624	8,3348
530	280900	148877000	23,0217	8,0927	580	336400	195112000	24,0832	8,3396
531	281961	149721291	23,0434	8,0978	581	337561	196122941	24,1039	8,3443
532	283024	150568768	23,0651	8,1028	582	338724	197137368	24,1247	8,3491
533	284089	151419437	23,0868	8,1079	583	339889	198155287	24,1454	8,3539
534	285156	152273304	23,1084	8,1130	584	341056	199176704	24,1661	8,3587
535	286225	153130375	23,1301	8,1180	585	342225	200201625	24,1868	8.3634
536	287296	153990656	23,1517	8,1231	586	343396	201230056	24,2074	8.3682
537	288369	154854153	23,1733	8,1281	587	344569	202262003	24,2281	8.3730
538	289444	155720872	23,1948	8,1332	588	345744	203297472	24,2487	8.3777
539	290521	156590819	23,2164	8,1382	589	346921	204336469	24,2693	8.3825
540	291600	157464000	23,2379	8,1433	590	348100	205379000	24,2899	8.3872
541	292681	158340421	23,2594	8,1483	591	349281	206425071	24,3105	8.3919
542	293764	159220088	23,2809	8,1533	592	350464	207474688	24,3311	8.3967
543	294849	160103007	23,3024	8,1583	593	351649	208527857	24,3516	8,4014
544	295936	160989184	23,3238	8,1633	594	352836	209584584	24,3721	8,4061
545	297025	161878625	23,3452	8,1683	595	354025	210644875	24,3926	8,4108
546	298116	162771336	23,3666	8,1733	596	355216	211708736	24,4131	8,4155
547	299209	163667323	23,3880	8,1783	597	356409	212776173	24,4336	8,4202
548	300304	164566592	23,4094	8,1833	598	357604	213647192	24,4540	8,4249
549	301401	165469149	23,4307	8,1882	599	358801	214921799	24,4745	8,4296
550	302500	166375000	23,4521	8,1932	600	360000	216000000	24,4949	8,4343

Cubo de un número de 1 a 3 cifras Directamente, en las Tablas Ejemplo. 456³ 94818816

Cubo de un número de 1 a 3 cifras seguido de ceros Es el cubo del número de 1 a 3 cifras seguido de tres veces el número de ceros contenidos después de aquellas Ejemplo 1500³ = 3375000000 (15³ = 3375)

45600³ = 94818816000000

Cubo de un número no comprendido en las Tablas Ejemplo. 45630³

 $45630^3 \approx 45000^3 = 91125000000000$  (por defecto)  $45630^3 \approx 46000^3 = 93360000000000$  (por exceso)

### Cubo e potencias de 10

En todos los casos, la unidad seguida de tres veces el número de ceros que contiene la base de la potencia.

10³ - 1000 100³ 1000000 1000³ 1000000000

CUADRADO, CUBO, RAÍCES CUADRADA Y CÚBICA. **Potencias** Tabla 1_a.15 v raices N.ºº 600 a 700  $\sqrt{n}$  $\sqrt{n}$  $\sqrt[3]{n}$ n  $n^2$  $\sqrt{n}$  $n^2$ 800 360000 216000000 24.4949 8,4343 650 422500 274625000 25,4951 8.6624 601 361201 217081801 24,5153 8,4390 651 423801 275894451 25,5147 8,6668 24,5357 652 425104 277167808 25,5343 8.6713 602 362404 218167208 8,4437 603 363609 219256227 24.5561 8.4484 653 426409 27B445077 25,5539 B.6757 604 364816 220348864 24.5764 8 4530 654 427716 279726264 25.5734 8.6801 605 366025 221445125 24.5967 655 429025 281011375 25.5930 8.6845 8 4577 606 367236 222545016 24,6171 8,4623 656 430336 282300416 25.6125 8.6890 607 368449 223648543 24.6374 B.4670 657 431649 283593393 25,6320 8.6934 608 369664 224755712 24,6577 8,4716 658 432964 284890312 25,6515 8.6978 609 370881 225866529 8.4763 434281 286191179 25.6710 8.7022 24,6779 659 **61**0 372100 226981000 24 6982 8.4809 660 435600 287496000 25.6905 8.7066 436921 25,7099 611 373321 228099131 24,7184 8,4856 661 288804781 8,7110 612 374544 229220928 24,7386 8 4902 662 438244 290117528 25,7294 8,7154 613 375769 230346397 24,7588 8.4948 439569 291434247 25,7488 8,7198 663 376996 231475544 24,7790 8,4994 440896 292754944 25,7682 614 664 8,7241 615 378225 665 442225 25,7876 8,7285 232608375 24,7992 **B.5040** 294079625 8,5086 443556 25,8070 616 379456 233744896 24.8193 666 295408296 8,7229 617 380689 234885113 24.8395 B 5132 667 444889 296740963 25,8263 8.7373 618 381924 236029032 24,8596 8,5178 668 446224 298077632 25,8457 8,7416 619 383161 237176659 24,8797 669 447561 299418309 25,8650 8,7460 8 5224 620 384400 238328000 24.8998 8.5270 670 448900 300763000 25.8844 8 7503 385641 450241 621 239483061 24,9199 8,5316 671 302111711 25,9037 8,7547 386884 240641848 24.9399 8.5362 672 451584 303464448 25.9230 B.7590 622 623 388129 241804367 24.9600 8.5408 673 452929 304821217 25.9422 8.7634 624 389376 242970624 24.9800 8,5453 454276 306182024 25,9615 674 8,7677 625 390625 244140625 25,0000 8.5499 675 455625 307546875 25.9808 8.7721 626 391876 245314376 25,0200 8.5544 676 456976 308915776 26,0000 8.7764 25,0400 627 393129 246491883 8,5590 677 458329 310288733 26,0192 8.7807 25,0599 394384 8,5635 26,0384 62B 247673152 67B 459684 311665752 8,7850 629 395641 248858189 25,0799 313046839 26,0576 8,5681 679 461041 8,7893 630 396900 250047000 25,0998 8,5726 680 462400 314432000 26,0768 8,7937 26,0960 631 398161 251239591 25,1197 681 463761 315821241 8.7980 8,5772 632 399424 252435968 25, 1396 8,5817 682 465124 317214568 26,1151 8,8023 633 400689 253636137 466489 25,1595 8.5862 683 318611987 26,1343 8.8066 634 401956 254840104 25,1794 8.5907 684 467856 320013504 26,1534 8.8109 635 403225 256047875 25,1992 8,5952 685 469225 321419125 26,1725 8,8152 636 404496 25,2190 686 257259456 8,5997 470596 322828856 26,1916 8,8194 637 405769 258474853 25.2389 B.6043 687 471969 324242703 26,2107 8.8237 638 259694072 407044 25,2587 8.6088 688 473344 325660672 26,2298 8,8280 639 408321 260917119 25,2784 689 474721 327082769 8,6132 26,2488 8,8323 640 409800 262144000 25,2982 8 6 1 7 7 690 476100 328509000 26,2679 8888 641 410881 263374721 25,3180 8,6222 691 477481 329939371 26,2869 8.8408 264609288 642 412164 25,3377 478864 26,3059 692 331373888 8,6267 8.6451 643 413449 25,3574 26,3249 265847707 B.6312 693 480249 332812557 8,8493 644 414736 267089984 25,3772 8,6357 694 481636 334255384 26,3439 8.8536 645 416025 268336125 25,3969 695 483025 8 6401 335702375 26.3629 8.8578 646 417316 269586136 25.4165 8.6446 696 484416 337153536 26,3818 8 8621 647 418609 270840023 485809 25,4362 8,6490 697 338608873 26,4008 8,8663 648 419904 272097792 25,4558 8,6535 698 487204 340068392 26,4197 8.8706 649 421201 273359449 25.4755 8,6579 699 488601 341532099 26,4386 8,8748 650 422500 274625000 25,4951 8,6624 700 490000 34300000Q 26,4575 8,8790 Cubo de números decimales Ejemplo. - 45,63 Se toma el cubo del número como si fuese entero, Ejemplo. -0,4561 y se disponen decimales del modo siguiente: 4563 94818816 3 decimales en el cubo por 1 del número 4561 = 94818816 45,63 - 94818,816 6  $0.456^3 - 0.094818816$ .. .. .. ,, ** 9 3

.. ..

n

3n

	tencias raices	CUA	DRADO, (	N °	ICES CU 700 a 80		Y CÙBICA.	Tab	la 1 _s .15
n	rr²	rr³	v n	3. ⁻ ⊓	n	n²	n³	√n	³ √n
700	490000	343000000	26,4575	8,8790	750	562500	421875000	27,3861	9,0856
701	491401	344472101	26,4764	8,8833	751	564001	423564751	27,4044	9,0896
702	492804	345948408	26,4953	8,8875	752	565504	425259008	27,4226	9,0937
703	494209	347428927	26,5141	8,8917	753	567009	426957777	27,4408	9,0977
704	495616	348913664	26,5330	8,8959	754	568516	428661064	27,4591	9,1017
705	497025	350402625	26,5518	8,9001	755	570025	430368875	27,4773	9,1057
706	498436	351895816	26,5707	8,9043	756	571536	432081216	27,4955	9,1098
707	499849	353393243	26,5895	8,9085	757	573049	433798093	27,5136	9,1138
708	501264	354894912	26,6083	8,9127	758	574564	435519512	27,5318	9,1178
709	502681	356400829	26,6271	8,9169	759	576081	437245479	27,5500	9,1218
710	504100	357911000	26,6458	8,9211	760	577600	438976000	27,5681	9,1258
711	505521	359425431	26,6646	8,9253	761	579121	440711081	27,5862	9,1298
712	506944	360944128	26,6833	8,929 <del>5</del>	762	580644	442450728	27,6043	9,1338
713	508369	362467097	26,7021	8,9337	763	582169	444194947	27,6225	9,1378
714	509796	363994344	26,7208	8,9378	764	583696	445943744	27,6405	9,1418
715	511225	365525875	26,7395	8,9420	765	585225	447697125	27,6586	9,1458
716	512656	367061696	26,7582	8,9462	766	586756	449455096	27,6767	9,1498
717	514089	368601813	26,7769	8,9503	767	588289	451217663	27,6948	9,1537
718	515524	370146232	26,7955	8,9545	768	589824	452984832	27,7128	9,1577
719	516961	371694959	26,8142	8,9587	769	591361	454756609	27,7308	9,1617
720	518400	373248000	26,8328	8,9628	770	592900	456533000	27.7489	9,1657
721	519841	374805361	26,8514	8,9670	771	594441	458314011	27.7669	9,1696
722	521284	376367048	26,8701	8,9711	772	595984	460099648	27.7849	9,1736
723	522729	377933067	26,8887	8,9752	773	598529	461889917	27.8029	9,1775
724	524176	379503424	26,9072	8,9794	774	599076	463684824	27.8209	9.1815
725	525625	381078125	26,9258	8,9835	775	600625	465484375	27.8388	9.1855
726	527076	382657176	26,9444	8,9876	776	602176	467288576	27.8568	9.1894
727	528529	384240583	26,9629	8,9918	777	603729	469097433	27.8747	9.1933
728	529984	385828352	26,9815	8,9959	778	605284	470910952	27.8927	9.1973
729	531441	387420489	27,0000	9,0000	779	606841	472729139	27,9106	9,2012
730	532900	389017000	27,0185	9,0041	780	608400	474552000	27,9285	9,2052
731	534361	390617891	27,0370	9,0082	781	609961	476379541	27,9464	9,2091
732	535824	392223168	27,0555	9,0123	782	611524	478211768	27,9643	9,2130
733	537289	393832837	27,0740	9,0164	783	613089	480048687	27,9821	9,2170
734	538756	395446904	27,0924	9,0205	784	614656	481890304	28,0000	9,2209
735	540225	397065375	27,1109	9,0246	785	616225	483736625	28,0179	9,2248
736	541696	398688256	27,1293	9,0287	786	617796	485587656	28,0357	9,2287
737	543169	400315553	27,1477	9,0328	787	619369	487443403	28,0535	9,2326
738	544644	401947272	27,1662	9,0369	788	620944	489303872	28,0713	9,2365
739	546121	403583419	27,1846	9,0410	789	622521	491169069	28,0891	9,2404
740	547600	405224000	27,2029	9,0450	790	624100	493039000	28,1069	9,2443
741	549081	406869021	27,2213	9,0491	791	625681	494913671	28,1247	9,2482
742	550564	408518488	27,2397	9,0532	792	627264	496793088	28,1425	9,2521
743	552049	410172407	27,2580	9,0572	793	628849	498677257	28,1603	9,2560
744	553536	411830784	27,2764	9,0613	794	630436	500566184	28,1780	9,2599
745	555025	413493625		9,0654	795	632025	502459875	28,1957	9,2638
746	556516	415160936	27,3130	9,0694	796	633616	504358336	28,2135	9,2677
747	558009	416832723	27,3313	9,0735	797	635209	506261573	28,2312	9,2716
748	559504	418508992	27,3496	9,0775	798	636804	508169692	28,2489	9,2754
749	561001	420189749	27,3679	9,0816	799	638401	510082399	28,2666	9,2793
750	562500	421875000	27,3861	9,0856	800	640000	512000000	28,2843	9,2832

Raíz cúbica de un número de 1 a 3 cifras

Se toma directamente de las tablas

### Ejemplos

$$\sqrt[3]{784} = 9.2209$$
  
 $\sqrt[3]{955} = 9.8477$ 

Raiz cúbica de un número de 1 a 3 cifras seguido de grupos de tres ceros

És la raíz cúbica del número de 1 a 3 criras, desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de tres ceros

 $\sqrt[3]{28000} = 30.366; \sqrt[3]{28} = 3.0366$  $\sqrt[3]{285000000} = 658.08; \sqrt[3]{285} = 6.5808$ 

	tencias raices	CUA	DRADO, (		CES CU 300 a 90		Y CÚBICA.	Tab	la 1 ₉ .15
п	r	п³	√n	<i>∛ n</i>	п	n²	n³	$\sqrt{n}$	³ √n
800	640000	512000000	28,2843	9,2832	850	722500	614125000	29,1548	9,4727
801	641601	513922401	28,3019	9,2870	851	724201	616295051	29,1719	9,4764
802	643204	515849608	28,3196	9,2909	852	725904	618470208	29,1890	9,4801
803	644809	517781627	28,3373	9,2948	853	727609	620650477	29,2062	9,4838
804	646416	519718464	28,3549	9,2986	854	729316	622835864	29,2233	9,4875
805	648025	521660125	28,3725	9,3025	855	731025	625026375	29,2404	9,4912
806 807	649636	523606616	28,3901	9,3063	856	732736	627222016	29,2575	9,4949
808	651249 652864	525557943	28,4077	9,3102	857	734449	629422793	29,2746	9,4986
809	654481	527514112 529475129	28,4253 28,4429	9,3140 9,3179	858 859	736164 737881	631628712 633839779	29,2916 29,3087	9.5023 9.5060
810	656100	E21441000	'						
811	657721	531441000 533411731	28,4605 28,4781	9,3217	860	739600	636056000	29.3258	9,5097
812	659344	535387328	28,4956	9,3255 9,32 <b>9</b> 4	861 862	741321 743044	638277381	29,3428	9,5134
813	660969	537367797	28.5132	9,3332	863	744769	640503928 642735647	29,3598 29,3769	9,5171 9,5207
814	662596	539353144	28,5307	9,3370	864	746496	644972544	29,3939	9,5241
815	664225	541343375	28.5482	9.3408	865	748225	647214625	29,4109	9.5281
816	665856	543338496	28,5657	9.3447	866	749956	649461896	29,4279	9.5317
817	667489	545338513	28,5832	9.3485	867	751689	651714363	29,4449	9.5354
818	669124	547343432	28,6007	9.3523	868	753424	653972032	29,4618	9.5391
819	670761	549353259	28,6182	9,3561	869	755161	656234909	29,4788	9,5427
820	672400	551368000	28,6356	9,3599	870	756900	658503000	29,4958	9,5464
821	674041	553387661	28,6531	9,3637	871	758641	660776311	29,5127	9,5501
822	675684	555412248	28,6705	9,3675	872	760384	663054848	29,5296	9,5537
823	677329	557441767	28,6880	9,3713	873	762129	665338617	29,5466	9,5574
824	678976	559476224	28,7054	9,3751	874	763876	667627624	29,5635	9,5610
825	680625	561515625	28,7228	9,3789	875	765625	669921875	29,5804	9,5647
826	682276	563559976	28,7402	9,3827	876	767376	672221376	29,5973	9,5683
827	683929	565609283	28,7576	9,3865	877	769129	674526133	29,6142	9,5719
828	685584	567663552	28,7750	9,3902	878	770884	676836152	29,6311	9,5756
829	687241	569722789	28,7924	9,3940	879	772641	679151439	29,6479	9,5792
830	688900	571787000	28,8097	9,3978	880	774400	681472000	29,6648	9,5828
831	690561	573856191	28,8271	9.4016	881	776161	683797841	29,6816	9.5865
832 833	692224 693889	575930368	28,8444	9,4053	882	777924	686128968	29,6985	9,5901
834	695556	578009537 580093704	28,8617 28,8791	9,4091 9,4129	883 884	779689 781456	688465387	29.7153	9,5937
				5,4125	004	/81490	690807104	29,7321	9,5973
835	697225	582182875	28,8964	9,4166	885	783225	693154125	29,7489	9,6010
836	698896	584277056	28,9137	9,4204	886	784996	695506456	29,7658	9,6046
837	700569	586376253	28,9310	9,4241	887	786769	697864103	29,7825	9,6082
838 839	702244	588480472	28,9482	9,4279	888	788544	700227072	29,7993	9,6118
639	703921	590589719	28,9655	9,4316	889	790321	702595369	29,8161	9,6154
840	705600	592704000	28,9828	9,4354	890	792100	704969000	29,8329	9,6190
841	707281	594823321	29,0000	9,4391	891	793881	707347971	29,8496	9,6226
842	708964	596947688	29,0172	9,4429	892	795664	709732288	29,8664	9,6262
843 844	710649 712336	599077107	29,0345	9,4466	893	797449	712121957	29,8831	9,6298
	712330	601211584	29,0517	9,4503	894	799236	714516984	29,8998	9,6334
845	714025	603351125	29,0689	9,4541	895	801025	716917375	29,9166	9.6370
B46	715716	605495736	29,0861	9,4578	896	802816	719323136	29,9333	9,6406
847	717409	607645423	29,1033	9,4615	897	804609	721734273	29,9500	9,6442
848	719104	609800192	29,1204	9,4652	898	806404	724150792	29,9666	9,6477
849	720801	611960049	29,1376	9,4690	899	808201	726572699	29,9833	9,6513
850	722500	614125000	29,1548	9,4727	900	810000	729000000	30,0000	9,6549
I -					ī — ·				

Raiz cúbica de un número no comprendido en las Tablas

Ejemplo √456300

 $\sqrt[3]{456300} = \sqrt[3]{456000} = 76,970 \text{ (por defecto)}$ 

 $\sqrt[3]{456300} \simeq \sqrt[3]{457000} = 77,026 \text{ (por exceso)}$ 

Raíz cúbica de potencias de 10. Es 2,154435 a partir de 10, desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de tres ceros  $\sqrt[3]{10} = 2,1544, \sqrt[3]{10000} = 21,5443; \sqrt[3]{10000000} = 215,4435$ 

Es 4,641589 a partir de 100, desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de tres ceros

 $\sqrt[3]{100} - 4.6416, \sqrt[3]{100000} - 46.4158, \sqrt[3]{100000000} - 464.1589$ 

Es 10,0000 a partir de 1000, desplazando la coma un lugar a la derecha por cada grupo de tres ceros

 $\sqrt[3]{1000} = 10, \sqrt[3]{1000000} = 100, \sqrt[3]{1000000000} = 1000$ 

	tencias raices	CUA	DRADO, O	CUBO, RAI N.ºº 9	ICES CU 100 a 100	ADRADA 10	Y CÚBICA.	Tabl	a 1 ₁₀ .15		
n	rr²	n³	v n	y 'n	n	. m²	n³	v n	3 ···		
900 901 902 903	810000 811801 813604	729000000 731432701 733870808	30,0000 30,0167 30,0333	9,6549 9,6585 9,6620	950 951 952	902500 904401 906304	857375000 860085351 862801408	30,8221 30,8383 30,8545	9,8305 9,8339 9,8374		
904	815409	736314327	30,0500	9,6656	953	908209	865523177	30,8707	9,8408		
	817216	738763264	30,0666	9,6692	954	910116	868250664	30,8869	9,8443		
905	819025	741217625	30,0832	9,6727	955	912025	870983875	30,9031	9,8477		
906	820836	743677416	30,0998	9,6763	956	913936	873722816	30,9192	9,8511		
907	822649	746142643	30,1164	9,6799	957	915849	876467493	30,9354	9,8546		
908	824464	748613312	30,1330	9,6834	958	917764	879217912	30,9516	9,8580		
909	826281	751089429	30,1496	9,6870	959	919681	881974079	30,9677	9,8614		
910 911 912	828100 829921 831744	753571000 756058031 758550528	30,1662 30,1828 30,1993	9,6905 9,6941 9,6976	960 961 962	921600 923521 925444	884736000 887503681 890277128	30,9839 31,0000 31,0161 31,0322	9,8648 9,8683 9,8717 9,8751		
913	833569	761048497	763551944 30,2324 9,7047 964 929296 895841344 3								
914	835396	763551944									
916 917 918	917 840889 771095213 30,2820 9,7153 967 935069 904231063 31,0966 9,888 918 842724 773620632 30,2985 9,7188 968 937024 907039232 31,1127 9,892										
920 921	921 848241 781229961 30,3480 9,7294 971 942841 915498611 31,1609 9,902										
922	850084	783777448	30,3645	9,7329	972	944784	918330048	31,1769	9,9058		
923	851929	786330467	30,3809	9,7364	973	946729	921167317	31,1929	9,9092		
924	853776	788889024	30,3974	9,7400	974	948676	924010424	31,2090	9,9126		
925	855625	791453125	30,4138	9,7435	975	950625	926859375	31,2250	9,9160		
926	857476	794022776	30,4302	9,7470	976	952576	929714176	31,2410	9,9194		
927	859329	796597983	30,4467	9,7505	977	954529	932574833	31,2570	9,9227		
928	861184	799178752	30,4631	9,7540	978	956484	935441352	31,2730	9,9261		
929	863041	801765089	30,4795	9,7575	979	958441	938313739	31,2890	9,9295		
930	864900	804357000	30,4959	9,7610	980	960400	941192000	31,3050	9,9329		
931	866761	806954491	30,5123	9,7645	981	962361	944076141	31,3209	9,9363		
932	868624	809557568	30,5287	9,7680	982	964324	946966168	31,3369	9,9396		
933	870489	812166237	30,5450	9,7715	983	966289	949862087	31,3528	9,9430		
934	872356	814780504	30,5614	9,7750	984	968256	952763904	31,3688	9,9464		
935	874225	817400375	30,5778	9,7785	985	970225	955671625		9,9497		
936	876096	820025856	30,5941	9,7819	986	972196	958585256	31,4006	9,9531		
937	877969	822656953	30,6105	9,7854	987	974169	961504803	31,4166	9,9565		
938	879844	825293672	30,6268	9,7889	988	976144	964430272	31,4325	9,9598		
939	881721	827936019	30,6431	9,7924	989	978121	967361669	31,4484	9,9632		
940	883600	830584000	30,6594	9,7959	990	980100	970299000	31,4643	9,9666		
941	885481	833237621	30,6757	9,7993	991	982081	973242271	31,4802	9,9699		
942	887364	835896888	30,6920	9,8028	992	984064	976191488	31,4960	9,9733		
943	889249	838561807	30,7083	9,8063	993	986049	979146657	31,5119	9,9766		
944	891136	841232384	30,7246	9,8097	994	988036	982107784	31,5278	9,9800		
945	893025	843908625	30,7409	9,8132	995	990025	985074875	31,5436	9,9833		
946	894916	846590536	30,7571	9,8167	996	992016	988047936	31,5595	9,9866		
947	896809	849278123	30,7734	9,8201	997	994009	991026973	31,5753	9,9900		
948	898704	851971392	30,7896	9,8236	998	996004	994011992	31,5911	9,9933		
949	900601	854670349	30,8058	9,8270	999	998001	997002999	31,6070	9,9967		
950											
Fracció	Raiz cúbica de fracciones Fracción ordinaria:										
	$\sqrt[3]{\frac{216}{512}}$	$\sqrt[3]{216}$ $\sqrt[3]{512}$	6 3 8 4 (	0,75); tam	bién $$	216 512 ∛0.	421875 0,	75			
Fracció	n decimal:	- <del>∛</del> 755	9,1057		v====	<del>√755</del>	9.1057				
	$\sqrt[3]{7.55}$ $\sqrt[3]{755}$ 9.1057 9.1057 9.1057 9.1057 4.6416 9.75,5 = $\sqrt[3]{755}$ 9.1057 9.1057 9.1057										

DIVISION EN RADIANES	Δ,	co en radiaries	Grados sexagesimales	Grados centesimales
			O. GOOD SE ABYES/MOTES	3.0003 comesmo/65
		1	57,295779	63,661977
n and   O rad		1,570 <b>79</b> 6	90°	100°
6 rad		2	114,591559	127,323954
trad	1	3	171,88733B	190,985932
5 rad $\sim \alpha$		3,141593	180°	200 ^q
7 1 0 12 rad		4	229,183118	254,647909
4 rad		4,712389	270°	300 ⁹
3 rad		5	286,478897	318,309886
1, 2,50		6	343,774677	381,971863
6.283185 rad = 1 C.		6,283185	360°	4009
DIVISION SEXAGESIMAL		Grados	Minutos	Segundos
- · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	0,017453	0,000291	0,0000048
	2 3	0.034907	0,000582	0.0000097
360° 0°	4	0.052360 0.069813	0,000873 0,001164	0,0000145 0,0000194
360 0	5	0,087266	0,001454	0,0000242
× ; \	6	0.104720	0.001745	0,0000291
900	7	0,122173	0,002036	0,0000339
270	8	0.139626	0,002327	0,0000388
270	10	0,1570B0 0,174533	0,002618 0,002990	0,0000436 0,0000485
<u> </u>	20	0.349066	0,005818	0,0000970
<b>⊺180°</b>	30	0,523599	0,008727	0,0001454
2000 10 00001050	40 50	0,698132 0,872665	0,011635	0,0001939 0,0002424
360° 1 C 6,2831853 rad.	60	1,047198	0,014544 0,017453	0,0002424
DIVISION CENTESIMAL		Grados	Minutos	Segundos
	† 1 -	0.015708	0,000157	0.0000015
	2	0,031416	0,000314	0,0000031
	3	0,047124	0,000471	0,0000047 0,000063
	5	0,062832 0,078540	0,000628 0,000785	0,0000078
400° 10°	6	0.094248	0,000942	0,0000094
****	7	0,109956	0,001100	0,000094
X = X	8	0,125664	0,00125	0,0000126
1009	9	0,141372	0,00141	0,0000141
300%	10	0,157080	0,00157	0,0000157
	20	0,314159	0,00314	0,0000314
	30 40	0,471239 0,628318	0,004712 0,006283	0,0000471 0,0000628
200°	50	0,026318	0.007854	0,000028
400° 1 C. 6.2831853 rad.	60	0,942478	0,009425	0,0000942
	70	1,099557	0,010996	0,000110
	80	1,256637	0,012566	0,000126
	1 90	1,413717	0,014137	0,000141

Aplicación

Desarrollo de un arco de 48º 36'24" y 150 mm de radio. Desarrollo de un arco de 60º50'7" y 175 cm de radio.

40° . . . . 0,698132 8° . . . - 0,139626 30° . . . 0 0,008727 6' . . = 0,001745 20" = 0,000097 4"... = 0,000019

48°36'24" = 0,848346

60⁹...... = 0,942478 5⁹.... - 0,078540 50... - 0,007854 7"... - 0,000011

 $65^9507 = 1,028883$ 

 $A = 0.848346 \times 150 = 127.252$  mm de desarrollo.

 $A = 1.028883 \times 175 = 180,0545 \text{ cm}$ También,  $A = 65,5007 \times 175 = 180,0548 \text{ cm}$ .

Desarrollo de un arco de 3, 1416 radianes y 225 m de radig... A = 3,1416 x 225 = 706,86 m. NOTA... Para desarrollos de las circunferencias, véase págs 30 y 31.

	DESARROLL	O DE ARCO. DIVISIÓ		CUNFERENC IMAL. 1.° A !		UNIDAD		Tabla 2 ₂ .15
Grados	O'	10 ⁻	20'	30°	40'	50°	:	_
0	0,000000	0,002909	0,005818	0,008727	0,011636	0.014544		
1 2 3	0,017453 0,034907 0,052360	0,020362 0,037815 0,055269	0,023271 0,040724 0,058178	0,026180 0,043633 0,061087	0,029089 0,046542 0,063995	0,031998 0,049451 0,066904		
<b>4</b> 5 6	0,069813 0,087266 0,104720	0,072722 0,090175 0,107629	0,075631 0,093084 0,110538	0,078540 0,095993 0,113446	0,081449 0,098902 0,116355	0,084358 0,101811 0,119264	Mins 1 2	0,000291 582
7 8 9	0,122173 0,139626 0,157080	0.125082 0,142535 0,159989	0.127991 0.145444 0.162897	0,130900 0,148353 0,165806	0,133809 0,151262 0,168715	0,136717 0,154171 0,171624	3 4 5	873 0,001164 1454
10	0,174533	0,177442	0,180351	0,183260	0,186168	0,189077	6 7	1745 0.002036
11 12 13	0,191986 0,209440 0,226893	0,194895 0,212348 0,229802	0,197804 0,215257 0,232711	0.200713 0.218166 0,235619	0,203622 0,221075 0,238528	0,206531 0,223984 0,241437	8 9 10	2327 2618 2909
14 15 16	0,244346 0,261799 0,279253	0,247255 0,264708 0,282162	0,250164 0,267617 0,285070	0,253073 0,270526 0,287979	0,255982 0,273435 0,290888	0,258891 0,276344 0,293797		
17 18 19	0,296706 0,314159 0,331613	0,299615 0,317068 0,334521	0.302524 0.319977 0.337430	0,305433 0,322886 0,340339	0,308342 0,325795 0,343248	0,311250 0,328704 0,346157	    Segs.	Desarrollo
20	0,349066	0,351975	0,354884	0,357792	0,360701	0,363610	1	0,000005
21 22 23	0,366519 0,383972 0,401426	0,369428 0,386881 0,404335	0,372337 0,389790 0,407243	0,375246 0,392699 0,410152	0,378155 0,395608 0,413061	0,381064 0,398517 0,415970	3 4	10 15 19
24 25 26	0,418879 0,436332 0,453786	0,421788 0,439241 0,456694	0,424697 0,442150 0,459603	0,427606 0,445059 0,462512	0,430515 0,447968 0,465421	0,433423 0,450877 0,468330	`5  6  7	24 29 34
27 28 29	0,471239 0,488692 0,506145	0,474148 0,491601 0,509054	0.477057 0.494510 0.511963	0,479966 0,497419 0,514872	0,482874 0,500328 0,517781	0,485783 0,503237 0,520690	8 9 10	39 44 48
30	0,523599	0,526508	0,529417	0,532325	0,535234	0,538143	11 12	0,000053 58
31 32 33	0,541052 0,558505 0,575959	0,543961 0,561414 0,578868	0,546870 0,564323 0,581776	0,549779 0,567232 0,584685	0,552688 0,570141 0,587594	0,555596 0,573050 0,590503	13 14 15	63 68 73
34 35 36	0,593412 0,610865 0,628319	0,596321 0,613774 0,631227	0,599230 0,616683 0,634136	0,602139 0,619592 0,637045	0,605047 0,622501 0,639954	0,607956 0,625410 0,642863	16 17 18 19	78 82 87 92
37 38 39	0,645772 0,663225 0,680678	0,648681 0,666134 0,683587	0,651590 0,669043 0,686496	0,654498 0,671952 0,689405	0,657407 0,674861 0,692314	0,660316 0,677770 0,695223	20	97
40	0,698132	0,701041	0.703949	0,706858	0,709767	0,712676	1	
41 42 43	0.715585 0.733038 0.750492	0,718494 0,735947 0,753400	0,721403 0,738856 0,756309	0,724312 0,741765 0,759218	0,727221 0,744674 0,762127	0,730129 0,747583 0,765036		
44 45 46	0,767945 0,785398 0,802851	0,770854 0,788307 0,805760	0,773763 0,791216 0,808669	0,776672 0,794125 0,811578	0,779580 0,797034 0,814487	0,782489 0,799943 0,817396		
47 48 49	0,820305 0,837758 0,855211	0,823214 0,840667 0,858120	0,826123 8,843576 0,861029	0,829031 0,846485 0,863938	0,831940 0,849394 0,866847	0,834849 0,852302 0,869756		
50	0,872665		<u> </u>			<u> </u>		

Aplicación. Desarrollo de un arco de 48º 30' y 150 m de radio  $A = 0.846485 \times 150 = 126,973 \text{ m}.$ Desarrollo de un arco de 48º36'24'' y 150 m de radio 48º 30'. 0,846485 0,846485 = 0,001745 24" = 0,000116 48° 36' 24" = 0,848346

 $A = 0.848346 \times 150 = 127,252m$ .

	DESARROLI	O DE ARCO DIVISIÓI		CUNFERENC MAL. 50.º A		UNIDAD		Tabla 2₃.15
Grados	o′	10'	20	30	40'	50°		
50	0.872665	0,875574	0,878482	0,881391	0,884300	0,887209	1	
51 52 53	0.890118 0.907571 0.925025	0,893027 0,910480 0,927933	0,895936 0,913389 0,930842	0,898845 0,916298 0,933751	0.901753 0.919207 0.936660	0,904662 0,922116 0,939569	Segs.	Desarrollo
54 55 56	0,942478 0,959931 0,977384	0.945387 0.962840 0.980293	0,948296 0,965749 0,983202	0,951204 0,968658 0,986111	0,954113 0,971567 0,989020	0.957022 0.974475 0.991929	21 22 23	0,000102 107
57 58 59	0,994838 1,012291 1,029744	0,997747 1,015200 1,032653	1,000655 1,018109 1,035562	1,003564 1,021018 1,038471	1,006473 1,023926 1,041380	1,009382 1,026835 1,044289	24 25 26	112 116 121 126
60	1,047198	1,050106	1,053015	1,055924	1,058833	1,061742	27 28	131 136
61 62 63 64	1,064651 1,082104 1,099557	1,067560 1,085013 1,102466	1,070469 1,087922 1,105375	1,073377 1,090831 1,108284	1,076286 1,093740 1,111193	1,079195 1,096649 1,114102	29 30 31 32	141 145 0,000150 155
65 66 67	1,117011 1,134464 1,151917 1,169371	1,119920 1,137373 1,154826	1.122828 1.140282 1.157735	1,125737 1,143191 1,160644	1,128646 1,146100 1,163553	1,131555 1,149008 1,166462	33 34 35	160 165 170
68 69	1,186824 1,204277	1,172279 1,189733 1,207186	1,175188 1,192642 1,210095	1,178097 1,195551 1,213004	1,181006 1,198459 1,215913	1,183915 1,201368 1,218822	36 37 38	175 179 184
70	1,221730	1,224639	1,227548	1,230457	1,233366	1,236275	39 40	189 194
71 72 73	1,239184 1,256637 1,274090	1,242093 1,259546 1,276999	1,245002 1,262455 1,279908	1,247910 1,265364 1,282817	1,250819 1,268273 1,285726	1,253728 1,271181 1,288635	41 42 43	0,000199 204 208
74 75 76	1,291544 1,308997 1,326450	1,294453 1,311906 1,329359	1,297361 1,314815 1,332268	1,300270 1,317724 1,335177	1,303179 1,320632 1,338086	1,306088 1,323541 1,340995	44 45 46	213 218 223
77 78 79	1,343904 1,361357 1,378810	1,346812 1,364266 1,381719	1,349721 1,367175 1,384628	1,352630 1,370083 1,387537	1,355539 1,372992 1,390446	1,358448 1,375901 1,393355	47 48 49 50	228 233 238 242
80	1.396263	1,399172	1,402081	1,404990	1.407899	1,410808	51 52	0,000247 252
81 82 83	1,413717 1,431170 1,448623	1,416626 1,434079 1,451532	1,419534 1,436988 1,454441	1,122443 1,439897 1,457350	1,425352 1,442806 1,460259	1,428261 1,445714 1,463168	53 54 55	257 262 267
84 85 86	1,466077 1,483530 1,500983	1,468985 1,486439 1,503892	1,471894 1,489348 1,506801	1,474803 1,492257 1,509710	1,477712 1,495165 1,512619	1,480621 1,498074 1,515528	56 57 58	271 276 281
87 88 89	1,518436 1,535890 1,553343	1,521345 1,538799 1,556252	1,524254 1,541708 1,559161	1,527163 1,544616 1,562070	1,530072 1,547525 1,564979	1,532981 1,550434 1,567887	59 60	286 291
90	1,570796	1,573705	1,576614	1,579523	1,582432	1,585341		1
91 92 93	1,588250 1,605703 1,623156	1,591159 1,608612 1,626065	1,594067 1,611521 1,628974	1,596976 1,614430 1,631883	1,599885 1,617338 1,634792	1,602794 1,620247 1,637701		
94 95 96	1,640609 1,658063 1,675516	1,643518 1,660972 1,678425	1,646427 1,663881 1,681334	1,649336 1,666789 1,684243	1,652245 1,669698 1,687152	1,655154 1,672607 1,690060		
97 98 99	1,692969 1,710423 1,727876	1,695878 1,713332 1,730785	1,698787 1,716240 1,733694	1,701696 1,719149 1,736603	1,704605 1,722058 1,739511	1,707514 1,724967 1,742420		
100	1,745329					<u></u>	į	

Aphcación Desarrollo de un arco de 238º 46' 37" y 150 m de radio 200º : 2 × 1,745329 :: 3,490658
38º 40' ... - 0,674861
6' ... - 0,0001745
37" ... - 0,000179
- 238º 46' 37" ... = 4,167443

A - 4,167443 × 150 - 625,116m



Area, A = 
$$\frac{\pi n^2}{4}$$
 (=  $\pi r^2$ )

Ь.													
п	πη ² 4	п	πn² . 4	n	$\frac{\pi n^2}{4}$	n	, πn². 4	n	$\frac{\pi n^2}{4}$	n	. हुरा ² 4	'n	лп² 4
1 2 3 4	0,7854 3,1416 7,0686 12,5664	50 51 52 53 54	1963,50 2042,82 2123,72 2206,18 2290,22	100 101 102 103 104	7853,98 8011,85 8171,28 8332,29 8494,87	150 151 152 153 154	17671,5 17907,9 18145,8 18385,4 18626,5	200 201 202 203 204	31415,9 31730,9 32047,4 32365,5 32685,1	250 251 252 253 254	49087.4 49480.9 49875.9 50272.6 50670.7	300 301 302 303 304	70685,8 71157,9 71631,5 72106.6 72583,4
5	19,6350	55	2375,83	105	8659,01	155	18869,2	205	33006,4	255	51070,5	305	73061,7
6	28,2743	56	2463,01	106	8824,73	156	19113,4	206	33329,2	256	51471,9	306	73541,5
7	38,1845	57	2551,76	107	8992,02	157	19359,3	207	33653,5	257	51874,8	307	74023,0
8	50,2655	58	2642,08	108	9160,88	158	19606,7	208	33979,5	258	52279,2	308	74506,0
9	63,6173	59	2733,97	109	9331,32	159	19855,7	209	34307.0	259	52685,3	309	74990,6
10	78,5398	60	2827,43	110	9503,32	160	20106,2	210	34636,1	260	53092,9	310	75476,8
11	95,0332	61	2922,47	111	9676,89	161	20358,3	211	34966,7	261	53502,1	311	75964,5
12	113,097	62	3019,07	112	9852,03	162	20612,0	212	35298,9	262	53912,9	312	76453,8
13	132,732	63	3117,25	113	10028,7	163	20867,2	213	35632,7	263	54325,2	313	76944,7
14	153,938	64	3216,99	114	10207,0	164	21124,1	214	35968,1	264	54739,1	314	77437,1
15	176,715	65	3318,31	115	10386,9	165	21382,5	215	36305,0	265	55154,6	315	77931,1
16	201,062	66	3421,19	116	10568,3	166	21642,4	216	36643,5	266	55571,6	316	78426,7
17	226,980	67	3525,65	117	10751,3	167	21904,0	217	36983,6	267	55990,2	317	78923,9
18	254,469	68	3631,68	118	10935,9	168	22167,1	218	37325,3	268	56410,4	318	79422,6
19	283,529	69	3739,28	119	11122,0	169	22431,8	219	37668,5	269	56832,2	319	79922,9
20	314,159	70	3848,45	120	11309,7	170	22698,0	220	38013,3	270	57255,5	320	80424,8
21	346,361	71	3959,19	121	11499,0	171	22965,8	221	38359,6	271	57680,4	321	80928,2
22	380,133	72	4071,50	122	11689,9	172	23235,2	222	38707,6	272	58106,9	322	81433,2
23	415,476	73	4185,39	123	11882,3	173	23506,2	223	39057,1	273	58534,9	323	81939,8
24	452,389	74	4300,84	124	12076,3	174	23778,7	224	39408,1	274	58964,6	324	82448,0
25	490,874	75	4417,86	125	12271,8	175	24052,8	225	40828,1	275	59395,7	325	82957,7
26	530,929	76	4536,46	126	12469,0	176	24328,5	226		276	59828,5	326	83469,0
27	572,555	77	4656,63	127	12667,7	177	24605,7	227		277	60262,8	327	83981,8
28	615,752	78	4778,36	128	12868,0	178	24884,6	228		278	60698,7	328	84496,3
29	660,520	79	4901,67	129	13069,8	179	25164,9	229		279	61136,2	329	85012,3
30	706,858	80	5026,55	130	13273,2	180	25446,9	230	41547.6	280	61575,2	330	85529,9
31	754,768	81	5153,00	131	13478,2	181	25730,4	231	41909.6	281	62015,8	331	86049,0
32	804,248	82	5281,02	132	13684,8	182	26015,5	232	42273.3	282	62458,0	332	86569,7
33	855,299	83	5410,61	133	13892,9	183	26302,2	233	42638.5	283	62901,8	333	87092,0
34	907,920	84	5541,77	134	14102,6	184	26590,4	234	43005.3	284	63347,1	334	87615,9
35	962,113	85	5674,50	135	14313,9	185	26880,3	235	43373,6	285	63794,0	335	88141,3
36	1017,88	86	5808,80	136	14526,7	186	27171,6	236	43743,5	286	64242,4	336	88668.3
37	1075,21	87	5944,68	137	14741,1	187	27464,6	237	44115,0	287	64692,5	337	89196.9
38	1134,11	88	6082,12	138	14957,1	188	27759,1	238	44488,1	288	65144,1	338	89727,0
39	1194,59	89	6221,14	139	15174,7	189	28055,2	239	44862,7	289	65597,2	339	90258.7
40	1256,64	90 i	6361,73	140	15393,8	190	28352,9	240	45238,9	290	66052.0	340	90792,0
41	1320,25	91	6503,88	141	15614,5	191	28652,1	241	45616,7	291	66508.3	341	91326,0
42	1385,44	92	6647,61	142	15836,8	192	28952,9	242	45996,1	292	66966.2	342	91863,3
43	1452,20	93	6792,91	143	16060,6	193	29255,3	243	46377,0	293	67425.6	343	92401,3
44	1520,53	94	6939,78	144	16286,0	194	29559,2	244	46759,5	294	67886.7	344	92940,9
45	1590,43	95	7088,22	145	16513.0	195	29864,8	245	47143,5	295	68349.3	345	93482,0
46	1661,90	96	7238,23	146	16741,5	196	30171,9	246	47529,2	296	68813.4	346	94024,7
47	1734,94	97	7389,81	147	16971,7	197	30480,5	247	47916,4	297	69279.2	347	94569,0
48	1809,56	98	7542,96	148	17203.4	198	30790,7	248	48305,1	298	69746.5	348	95114,9
49	1885,74	99	7697,69	149	17436,6	199	31102,6	249	48695,5	299	70215.4	349	95662,3
50	1963,50	100	7853,98	150	17671,5	200	31415,9	250	49087,4	300	70685,8	360	96211,3
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									,			

Aplicación Area de un circulo de 740 mm2, directamente 430084 mm² 7,40 mm2, directamente 43,0084 mm² 0,74 mm2, directamente 0,430084 mm²

## AREAS DE CIRCULOS DIAMETROS 350 A 700

Tabia 3₂.15



Area, A =  $\frac{\pi n^2}{4} (-\pi r^2)$ 

\$\frac{4}{3}		,	_		Ť		,	4	, .	<del></del>				
380 95211.3 400 125664 450 159043 500 196350 550 237883 600 282743 565 3318 351 9787140 4021 25293 451 159751 501 197136 551 238448 601 283687 651 3328 352 97314.0 4021 25256 453 161171 503 198713 553 240182 603 28578 653 3338 353 97867.7 403 127556 453 161171 503 198713 553 240182 603 28578 653 3338 353 97867.7 403 127556 453 161171 503 198713 553 240182 603 28578 653 3349 355 999538.2 40 128195 454 161883 504 199504 554 241051 604 286826 654 3359 355 99538.2 40 129462 456 163313 506 201090 556 242795 606 288426 556 63379 357 100098 407 130100 457 164030 507 201886 557 243689 607 289379 557 3390 388 100660 408 130741 458 164748 508 202863 558 244545 608 290333 658 99518.2 409 131382 459 166468 509 203482 559 245422 609 291329 559 34401 3361 102234 411 133610 481 166914 511 205084 551 247081 611 292247 609 291395 643 411 133610 482 167639 512 205884 561 247181 611 293206 661 3431 3361 102254 411 133610 482 167639 512 205884 561 247181 611 293206 661 3431 3361 102254 411 133614 484 169093 514 207499 564 249832 614 298092 664 3462 363 363 303491 413 1339365 463 168365 513 206802 563 24884 612 293092 664 3462 363 363 303491 413 1339365 463 168365 513 206802 563 24884 612 293092 666 34323 364 104062 414 134614 464 169093 514 207499 564 249832 614 298092 666 34323 364 105789 416 135918 466 177055 519 21556 569 254281 619 300934 669 3615 373 363 103941 413 133956 436 168365 513 206802 563 24884 619 300934 669 3615 373 368 106362 418 137228 488 177021 518 210741 568 253979 617 298992 668 3452 314008 421 13419 439 439 440 45024 441 134614 484 169093 514 207499 564 249832 614 298092 666 34333 370 105784 417 136572 467 177857 519 211556 569 254281 619 300934 669 3615 373 370 105784 417 136572 467 177857 519 211556 569 254281 619 300934 669 3615 373 370 105784 417 136572 467 177857 519 211556 569 254281 619 300934 669 3615 373 4109868 424 141196 474 177434 522 24006 524 24065 63 3623 304836 673 3357 1108103 421 139206 477 177494 522 24006 569 254281 619 300934 669 3615 373 4109868 424 141196 474 177494 522 24065 577 25660	n	#n²	n	ភ្	n	πn ²	0	<u></u>	,,	πn²	n	πn²	0	πn²
351 93761,8 401 125233 451 159751 501 197136 551 239848 601 233697 673 3359 352 973140,4 042 12556 453 161171 503 198713 553 240182 603 285578 653 3398 354 99423,0 404 128190 454 161883 504 199504 554 241051 604 286526 653 3398 354 99423,0 404 128190 454 161883 504 199504 554 241051 604 286526 653 3398 356 99538,2 40 129462 456 163313 506 201090 556 242795 606 288426 556 3379 357 100098 407 130100 457 164030 507 201886 557 243869 607 289379 557 3398 388 100680 408 130741 458 164748 508 202883 558 244545 608 290333 559 101223 409 131382 459 166468 509 203482 559 245422 609 291329 559 34103 101288 411 132670 461 166914 511 205084 361 102454 411 132670 461 166914 511 205084 361 102454 411 132670 461 166934 511 205084 361 102454 411 133670 461 166934 511 205084 363 103041 413 133956 463 168365 513 206892 561 247818 1611 293206 661 3431362 364 104062 414 134614 464 169093 514 207499 564 248832 614 296092 664 3462 366 105299 416 135918 466 170564 516 209117 566 25607 616 28902 663 3462 366 105299 416 135918 466 170564 516 209117 566 25607 616 28902 668 3462 368 105789 417 136572 467 171287 517 209928 567 25497 617 28992 667 3494 369 106841 419 137885 469 177257 519 211556 569 254281 619 300934 669 3515 372 100687 422 139867 472 177494 522 124086 67 256072 621 302882 671 3536 373 1005721 420 13854 470 177494 522 124086 671 256072 621 302882 671 3536 373 1005721 420 13854 470 177494 522 124086 671 256072 621 302882 671 3536 373 1005721 420 13864 470 177494 522 124086 671 256072 621 302882 671 3536 373 1108103 421 14964 421 14964 421 13686 481 18711 531 221452 577 261828 577 261866 533 304836 673 359 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 261296 623 303988 672 25668 683 3040 3099 113411 430 14520 448 187545 488 189384 534 227399 588 27464 633 31470 683 366 363 363 364 364 364 364 364 364 36			<u> </u>	4	L	4		4		4		4		4
951 95761.9 402 126293 451 159751 501 197136 551 238448 601 283687 651 3328 333 97867.7 402 12596 453 161171 503 198713 553 240182 603 285578 653 3349 3344 39423.0 404 128190 454 161883 504 198504 554 241051 604 286526 654 3359 355 89979.8 005 128825 455 162597 505 200266 555 249182 605 289426 655 3359 356 9958.2 406 129462 456 163213 506 201690 556 42795 606 289426 656 3379 357 100098 407 130100 457 164030 507 201890 556 42795 606 289426 656 656 3379 358 100660 408 130141 458 164748 506 202681 559 245424 607 289313 858 100660 408 130141 458 164748 506 202681 559 245422 608 290333 853 101223 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 608 290333 854 3300 359 101223 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 608 290333 854 3300 359 101223 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 608 290333 853 3400 359 101223 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 608 290333 854 3400 3501 102254 411 132670 461 166914 511 205694 561 247181 611 239266 661 34313 363 103491 413 13395 463 166365 513 206892 563 248963 612 294166 662 34413 362 100252 414 134614 464 168903 514 207499 564 248932 614 296092 664 3462 366 105209 418 133895 463 168365 513 206892 565 248063 612 294166 663 3462 366 105209 418 133895 463 168925 315 208307 566 248863 612 294066 663 3462 367 367 105764 417 13657 517 17187 517 209928 565 2525189 161 2958024 666 3463 368 106362 418 137226 468 170554 518 1256072 617 302882 671 302882 671 302882 673 304836 673 3570 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301960 673 3464 373 170572 477 174974 522 214008 677 256072 621 302882 671 3563 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 255176 620 301967 670 35253 378 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 684 366 366 3384 114009 431 145896 481 181711 533 221452 586 26903 633 31070 689 3361 114009 431 145896 481 181711 533 221452 586 26033 339 30696 684 33793 444 189 18520 488 187938 539 221876 579 263298 629 310736 689 3738 378 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 689 3738 373 112815 439 14989 487 488							500	196350	550	237583	600	282743	650	331831
352 97314.0 dol				126293	451	159751	501	197136	551	238448				332853
383   97867.7   403   127556   453   161171   503   198713   553   240182   603   285576   655   33593   394230   404   128190   454   161883   504   198504   554   241051   604   286526   654   33593   355   98979.8   405   128452   455   162597   505   200296   555   241922   606   289426   655   33593   357   100098   407   130100   457   164030   507   201886   557   243696   607   289379   657   3390   3381   100680   408   130741   458   164748   508   202683   558   244545   608   290333   658   3400   3391   101233   409   131382   459   165486   509   203482   559   244545   608   290333   658   3400   3361   102354   411   132570   461   166914   511   205884   561   247181   611   293206   661   34513   361   102354   414   1332670   461   169914   511   205887   562   248063   612   291166   662   34413   33317   462   167639   512   205887   562   248063   613   291166   663   34513   363   303491   413   133316   464   169093   514   207499   564   248932   614   296092   664   3462   364   414   34614   464   169093   514   207499   564   248932   614   296092   667   3484   366   105209   416   135918   466   170554   516   209177   566   251107   616   299024   667   3454   368   105804   419   137885   469   172757   519   211556   569   254281   619   300934   669   3615   3731   108103   421   138205   471   174234   521   213189   571   256072   621   303866   677   3536   3731   108103   421   138905   471   174234   521   213189   571   256072   621   303866   673   35373   109272   423   140531   473   175716   522   214008   572   256076   620   3001907   670   35265   673   3546   3731   108103   421   138905   471   174234   521   213189   571   256072   621   303866   673   35373   109272   423   140543   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545   479   140545				126923	452	160460	502	197923	552	239314				333876
354         98423.0         404         128190         454         161883         504         199504         554         241051         604         286526         654         3359           355         98979.8         405         128825         455         162597         505         200296         555         241922         605         287475         655         3379           356         99538.2         406         129462         456         162303         507         201886         557         243669         607         289379         657         3390           358         100680         408         130741         458         164748         508         202683         558         244645         609         290333         658         3400           359         101223         409         131382         459         166189         510         204282         560         246301         610         292247         660         3421           361         102344         411         132867         461         166914         511         205887         562         248063         612         291028         661         3421           362         102425<	353	97867,7	403	127556	453	161171	503							334901
356 9953812 406 129462 456 163313 506 201090 556 242758 606 280426 656 3379 3378 100988 407 130100 457 164030 507 201886 557 243668 607 289379 657 3398 358 100660 408 130741 458 164748 508 202683 558 244545 608 290333 658 3400 359 101223 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 609 291289 659 3410 369 101235 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 609 291289 659 3410 360 101788 410 132025 460 166189 510 204282 560 246301 610 292247 660 3421 360 2010292 412 133317 462 167639 512 205887 561 247181 611 293206 661 3431 363 103491 413 133965 463 168365 513 206692 563 248947 613 295128 663 3452 364 104062 414 134614 464 169093 514 207499 564 249832 614 296092 664 3462 364 105209 416 135918 466 169823 515 205887 562 2489847 613 295128 663 3452 368 105209 416 135918 466 170564 516 209117 566 251607 616 290024 666 3463 368 106362 418 137228 468 172757 517 209928 567 252497 617 299992 667 3494 369 105694 417 1386572 467 171287 517 209928 567 252497 617 299992 667 3494 369 105694 419 137885 469 172757 519 211555 568 253388 618 299962 668 3604 369 106894 419 139867 472 173864 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 371 105752 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35573 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35573 110447 425 141863 476 177952 526 217301 576 58072 621 302882 671 3536 378 110247 425 141863 476 177952 526 217301 578 589 22388 628 309748 678 3671 3899 106894 421 139867 472 174974 556 24 215651 574 256072 621 302882 677 3599 378 11221 428 143872 478 179454 522 214008 572 256970 622 303858 677 3599 378 11241 428 143872 478 149874 479 18060 579 256072 621 302886 677 3599 378 11241 40988 424 14196 474 176460 572 218128 577 61486 627 308763 677 3599 378 11241 429 444 15454 479 18060 579 256072 529 257876 620 307863 677 3599 378 11241 429 444 15454 479 18060 579 25786 579 579 256072 621 306866 683 3604 389 115209 431 145896 447 145890 481 18070 687 579 589 2217979 599 281800 687 3706 683	354	98423,0	404	128190	454	161883	504							335927
356 9953812 406 129462 456 163313 506 201090 556 242758 606 280426 656 3379 3378 100988 407 130100 457 164030 507 201886 557 243668 607 289379 657 3398 358 100660 408 130741 458 164748 508 202683 558 244545 608 290333 658 3400 359 101223 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 609 291289 659 3410 369 101235 409 131382 459 165468 509 203482 559 245422 609 291289 659 3410 360 101788 410 132025 460 166189 510 204282 560 246301 610 292247 660 3421 360 2010292 412 133317 462 167639 512 205887 561 247181 611 293206 661 3431 363 103491 413 133965 463 168365 513 206692 563 248947 613 295128 663 3452 364 104062 414 134614 464 169093 514 207499 564 249832 614 296092 664 3462 364 105209 416 135918 466 169823 515 205887 562 2489847 613 295128 663 3452 368 105209 416 135918 466 170564 516 209117 566 251607 616 290024 666 3463 368 106362 418 137228 468 172757 517 209928 567 252497 617 299992 667 3494 369 105694 417 1386572 467 171287 517 209928 567 252497 617 299992 667 3494 369 105694 419 137885 469 172757 519 211555 568 253388 618 299962 668 3604 369 106894 419 139867 472 173864 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 371 105752 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35573 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35573 110447 425 141863 476 177952 526 217301 576 58072 621 302882 671 3536 378 110247 425 141863 476 177952 526 217301 578 589 22388 628 309748 678 3671 3899 106894 421 139867 472 174974 556 24 215651 574 256072 621 302882 677 3599 378 11221 428 143872 478 179454 522 214008 572 256970 622 303858 677 3599 378 11241 428 143872 478 149874 479 18060 579 256072 621 302886 677 3599 378 11241 40988 424 14196 474 176460 572 218128 577 61486 627 308763 677 3599 378 11241 429 444 15454 479 18060 579 256072 529 257876 620 307863 677 3599 378 11241 429 444 15454 479 18060 579 25786 579 579 256072 621 306866 683 3604 389 115209 431 145896 447 145890 481 18070 687 579 589 2217979 599 281800 687 3706 683	355	98979.8	405	128825	455	162597	506	200296	555	241022	SOE.	207476	CEE	226066
357   100098   407   130100   457   164030   507   201886   557   243669   607   289379   657   3390   3388   100660   408   130741   458   164748   508   202683   558   244545   608   290333   658   3400   359   101223   409   131382   459   165468   509   203482   559   245422   609   291289   659   3410   3360   101788   410   132670   461   166914   511   205084   561   247181   611   292247   660   3421   361   102354   411   132670   461   166914   511   205084   561   247181   611   292206   661   3421   361   102354   411   133965   463   188365   513   206922   562   248043   613   295166   662   3441   363   103491   413   133965   463   188365   513   206922   563   248947   613   295166   662   34431   361   104062   414   134614   464   169093   514   207499   564   249832   614   290020   664   3462   366   105629   416   135918   466   170554   516   209117   566   251607   615   290024   666   3433   368   105662   418   137228   468   172021   518   210741   568   251807   615   290924   663   3453   368   105662   418   137228   468   172021   518   210741   568   253388   618   299962   668   3604   369   106941   419   137885   469   172757   519   211556   569   254241   619   300934   669   3515   371   108103   421   139205   471   174234   521   213189   571   256072   621   300934   669   3515   373   109272   423   140531   473   175716   523   214829   573   256072   621   303858   673   3537   374   109858   424   141196   474   176460   524   215651   574   258770   624   303815   673   3557   374   109858   424   141196   474   176460   524   215651   574   258770   624   303815   673   3567   378   112615   429   144545   479   180203   529   219787   579   263298   629   310736   679   3621339   112615   429   144545   479   180203   529   219787   579   263298   629   310736   679   3621339   112615   429   144545   479   180203   529   219787   579   263298   629   310736   679   3621339   112615   429   144545   479   180203   529   219787   579   263298   629   310736   679	356	99538.2												
358   100660   408   130741   458   184748   508   202883   559   244545   609   290333   659   3400   359   101723   409   131382   459   165468   509   203482   559   245422   609   290333   659   3400   360   101788   410   132025   460   166190   510   204282   569   245422   609   290333   659   3400   361   102354   411   132670   461   166914   511   205084   561   247181   611   293206   661   3431   362   102922   412   133317   462   167639   512   205887   562   248063   612   292146   663   3431   363   103491   413   133965   463   168365   513   206692   563   248947   613   295128   663   3462   364   104662   414   134614   464   169093   514   207499   564   249832   614   296092   664   3462   365   104635   415   135265   465   169823   515   208307   566   250719   615   297057   665   3463   366   105209   416   135918   466   170564   516   209117   566   251607   616   298024   666   3463   367   105784   417   135918   468   172757   517   209932   567   252497   617   29992   667   3494   369   106941   419   137286   468   172757   519   211555   568   253388   618   299962   668   3604   369   106941   419   137885   469   172757   519   211555   568   254281   619   300934   669   3515   370   107521   420   138544   470   173494   520   212372   570   255176   620   301907   670   3625   373   109272   423   140531   473   175716   523   214829   573   256870   622   303886   673   3557   374   109888   424   14196   474   176480   524   215615   574   256072   621   302882   671   3538   375   110447   425   14863   476   177952   526   217301   576   260576   626   307797   676   35697   378   11221   428   143872   478   179451   528   218956   578   26398   623   304836   673   3557   379   11215   429   144545   479   18060   527   218128   577   261482   627   308763   677   3599   379   11216   429   144545   479   18060   520   22287   582   26603   633   311707   682   683   3360   683   311609   680   3370   683   3360   633   31600   639   33600   639   33600   639   3360														
359   101223   409   131382   459   165468   509   203482   559   245422   609   291289   659   3410   3400   3401   32025   460   166190   510   204282   560   245318   611   293206   661   34311   361   102354   411   132670   461   166914   511   205084   561   247181   611   293206   661   34311   362   3431   433   133965   463   168365   513   206692   563   248847   613   296128   663   3448363   364   104062   414   134614   464   169093   514   207499   564   249832   614   296092   664   3462   366   105209   416   135918   466   170554   516   209117   566   251607   616   298024   666   343363   367   105784   417   136572   467   171287   517   209928   567   252497   617   298992   667   3494   368   106841   419   137885   469   172757   519   211556   569   254281   619   300934   669   3614   368   16687   422   138867   472   174974   522   214008   572   256870   622   303888   672   3546   373   108687   422   138867   472   174974   522   214008   572   256870   623   303888   673   35673   373   109272   423   140531   473   175716   523   214829   573   257809   623   303888   673   35673   373   109272   423   140531   473   175716   523   214829   573   257809   623   303888   673   35673   374   109858   424   141196   474   176460   524   215651   574   258770   624   305815   674   35673   378   11221   428   143872   478   179952   526   217301   576   260576   626   307779   676   35693   378   11221   428   443872   478   189964   534   241458   479   180203   529   219787   579   263288   633   3114700   669   3631   3381   114009   431   448896   481   181711   531   221452   816   6673   6673   668   3760   679   3621   3381   114009   431   448896   481   181711   531   221452   816   6673   6673   668   6673   668   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673   6673														
360 101788   410   132025   460   166190   510   204282   560   246301   510   292247   660   3421361   361   102354   411   132670   461   166914   511   205084   561   247181   611   293206   661   3431363   103491   413   133965   462   167639   512   205887   562   248053   612   294166   662   34413   363   103491   413   133965   463   168365   513   205692   563   248932   614   296092   664   3462   364   104062   414   134614   664   169093   514   207499   564   249832   614   296092   664   3462   365   105209   416   135918   466   170554   516   209117   566   250719   615   297057   665   3473367   105784   417   136572   467   171287   517   209928   567   252479   617   298922   666   3483368   106362   418   137228   468   172021   518   210741   568   253388   618   299622   668   3604369   106941   419   137885   469   172757   518   210741   568   254281   619   300934   669   3515   370   107521   420   138544   470   173494   520   212372   570   255176   620   301907   670   35254372   108103   421   139206   471   174234   521   21189   571   256072   621   302882   671   3536   372   106897   422   140531   473   175716   523   214829   573   257869   623   304836   673   35573   27689   624   305815   674   35673   379   10958   424   141196   474   174660   524   215651   574   258706   622   303683   673   35673   379   112815   429   144545   479   18705   528   218956   578   258870   623   30748   678   362133   379   112815   429   144545   479   180203   529   218956   578   263298   629   310736   679   3621433   381   114009   431   145200   477   178701   527   218128   577   261482   627   306763   677   3599   3381   114009   431   145896   481   181711   531   221452   581   265120   633   314700   668   36633   314700   669   36333   315209   433   447254   482   182675   535   2222267   582   266933   633   313707   662   36633   314700   668   36633   314700   669   36633   314700   669   37503331   116007   441   153745   491   189345   541   229871   591   274325   64														
361 102354   411   132670   461   166914   511   2056084   661   247118   611   293206   661   3431363   3431363   34313317   462   167639   512   205887   562   248063   612   294166   662   3441363   3441   34614   464   169093   514   207499   564   248832   614   296092   664   3462   3462   3653   3655   3665   36825   3465   36825   3465   3685   3665   36825   3465   3685   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   36825   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   3665   366			]		1						1 1		l '	
362 102922 412 133317 462 167639 512 208897 562 248063 612 294166 662 3441: 363 104062 414 134614 464 169093 514 207499 564 248821 613 295128 663 3452: 364 104062 414 134614 464 169093 515 207499 564 248821 614 296092 664 3462 365 104635 415 135265 465 169823 515 208307 565 250719 615 297057 665 3462: 366 105209 416 135918 466 170554 516 209117 566 251607 616 298024 666 3463: 367 105784 417 136572 467 171287 517 209328 567 252497 617 298992 667 3493: 368 106302 418 137228 468 172021 518 210741 568 253388 618 299962 668 3604: 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 300934 669 3615 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525: 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3636: 372 106887 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303858 672 3643: 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 3557: 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258677 624 305815 674 3563: 375 110447 425 141863 475 177205 525 216475 575 259672 625 306796 673 3557: 376 110468 426 142531 476 177952 526 217301 576 260576 626 307779 667 3893 378 112212 428 143822 477 178701 527 218128 577 261482 627 308863 677 3567 378 112418 430 1477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3589 378 112214 428 143824 479 180203 529 219987 579 263298 628 309748 678 3610: 380 113411 430 145220 480 180956 530 226618 580 264208 630 311725 680 3631 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 680 3631 381 115812 439 146574 482 182467 531 221452 581 265120 631 312715 680 3631 381 115812 439 14585 449 18984 536 227329 588 271547 633 31990 688 3771 389 118847 439 15658 498 187805 539 228175 589 272471 633 31990 688 3778 389 118474 448 155034 499 198565 544 23822 599 278973 640 327799 698 3837 319 12201 444 156330 499 198565 544 23822 599 281802 649 330810 699 3837												292247	660	342119
363 103491 413 133965 463 168365 513 206692 563 248947 613 295128 663 3452: 364 104062 414 134614 464 169093 514 207499 564 249832 614 296092 664 3462: 365 104695 415 135265 465 169093 515 20749 566 251607 615 297057 665 3473: 366 105209 416 135918 466 170554 516 209117 566 251607 616 298024 666 3463: 367 105784 417 136572 467 171287 517 209928 567 252497 617 298992 668 3604: 368 106302 418 137228 468 172021 518 210741 568 253388 618 299962 668 3604: 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 300934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525: 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 106687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303858 673 3543: 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 303858 673 3557: 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 35673 375 110447 425 141863 475 177205 526 216475 575 259672 625 306796 673 3557: 376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 2605 626 307779 676 3589* 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599* 378 11221 428 143872 478 179451 528 218956 578 263289 628 30748 679 36214 380 113411 430 145294 480 18003 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 26693 633 312715 680 3638 118207 433 147254 483 183225 533 223123 583 26693 633 317073 682 3653 383 115209 433 147254 483 188704 535 222875 589 272471 638 314900 688 3764 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 588 27547 638 319692 688 3778 380 113411 430 145293 489 187805 539 228175 589 272471 638 31690 689 3728 380 113411 430 145293 490 188574 540 22902 590 273397 640 312715 680 3793 381 114608 432 146574 482 182467 532 22287 582 266073 636 3131705 682 3653 383 115209 440 152053 490 188574 540 22902 590 273397 640 312715 691 3793 391 12815 449 145894 449 159089 543 223155 589 277471 644 322706 691 3793 391 129072 441 15998 440 152053 490 188574 540 22902 590 273397 640 327759 696 3004 399 125036 449											611	293206	661	343157
364 104062 414 134614 464 165093 514 207499 564 249832 614 296092 664 3462 365 104635 415 135265 465 169823 515 208307 565 250719 615 297057 665 3473 366 105209 416 135918 466 170554 516 209317 566 251607 616 298024 666 3483 367 105784 417 136572 467 171287 517 209928 567 252497 617 298992 667 3494 368 103362 418 137228 468 172021 518 210741 568 253388 618 299962 668 3604 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 300934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 617 3536 372 106687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303886 672 3546 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304936 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 33657 375 110447 425 141863 475 177205 525 216475 575 25677 626 307779 676 3589 377 11628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 11221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 253298 629 310736 679 36214 380 113411 430 14520 480 180956 524 215651 574 25603 624 309748 678 3610 380 113411 430 14520 480 180956 524 215651 584 266033 632 313707 682 3663 381 115409 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642 382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 26408 630 31725 680 3631 383 115207 438 147954 483 183225 533 223123 583 266903 632 313707 689 3683 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3774 385 116416 435 148617 485 184745 535 222227 580 273377 640 32270 683 31690 683 3774 386 116416 435 148617 485 184745 535 2222287 582 26408 630 31725 680 3683 387 112672 436 148617 485 184745 535 222287 589 274747 633 319690 683 3774 389 118474 439 14987 487 18960 544 232361 584 267865 644 322713 693 3780 391 11849 440 152053 490 188574 540 22902 590 273397 640 322706 693 3781 393 1129072 444 154830 494 19980 543 233670 599 281802 649 330810 699 38374							512	205887	562	248063	612	294166	662	344196
365 104635 415 135265 465 169823 514 20749 564 249832 614 296092 664 3462 365 104635 415 135265 465 169823 515 208307 565 250719 615 297057 666 3473 366 105209 416 135918 466 170554 516 209117 566 251070 616 298024 666 3463 367 105784 417 136572 467 171287 517 209928 567 252497 617 298992 667 3494 368 106941 419 137885 469 172757 519 211555 569 254381 618 299962 668 3504 369 106941 419 137885 469 172757 519 211555 569 254381 619 300934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 373 109272 423 140531 473 175716 523 214802 572 256970 622 303858 672 3543 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258707 624 304836 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258707 624 304836 673 3557 375 110447 425 141863 475 177952 526 216475 575 259672 625 30696 675 3578 376 111036 426 142531 476 177952 526 216379 1 576 260576 626 307779 678 3589 377 111688 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 11221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262398 628 309748 678 3610 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 264208 633 317076 682 3663 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 264208 633 317076 683 363 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 264208 633 317076 683 3633 380 113410 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 633 317076 683 3633 381 152072 434 149987 487 186272 537 228484 587 270624 637 318690 683 379 380 113419 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 633 317070 683 3633 380 113419 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 633 317070 683 3633 380 113419 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 633 317070 683 3633 381 152072 434 149987 487 186272 537 228484 587 270624 637 318690 688 3774 389 118847 439 15634 499 19050 543 223921 580 271547 633 319692 689 3778 393 119459 440 152053 490 188574 540 22902 590 273397 640 322705 691 3750 393 121304 443 156343 499 19050 543 233670 599 281802 649 330810 699 38374						168365	513	206692	563	248947	613	295128	663	345237
366 105209 416 135918 467 170576 516 20917 566 251607 816 298024 666 34834 3681 105784 417 136572 467 171287 517 209928 567 252497 817 298992 667 3493 368 106362 418 137228 468 172021 518 210741 568 253388 618 299962 668 3604 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 300934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 106887 422 139867 472 174974 522 214008 572 256670 622 303858 672 3543 373 109272 423 140531 440531 473 175716 523 214829 573 257869 622 303858 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 256770 624 305815 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 256770 624 305815 673 3557 376 110447 425 141863 476 177952 526 217301 576 260576 626 307799 676 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 264056 629 310736 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 380 113411 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 681 3642 383 115209 433 147254 483 183225 533 221452 581 265120 631 312715 681 3642 383 115209 433 147254 483 183225 533 221323 583 266803 632 313707 682 3653 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 388 118273 438 150074 443 150074 486 188508 534 223961 584 267865 634 31690 687 3706 388 118207 433 147254 483 185205 533 22123 583 266903 635 31690 687 3706 383 115209 433 147254 483 185205 533 22123 583 266903 635 31690 687 3706 388 118277 435 149907 486 188508 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 388 118377 439 151363 489 187805 539 228175 599 2275254 642 323713 699 3770 399 118847 439 151363 489 187805 539 228175 599 27892 647 328775 695 3793 393 12304 443 154134 499 190890 543 231574 599 27896 646 327759 696 3804 399 180400 547 234998 597 279023 647 328775 695 3379 3393 123034 443 154134 499 190890 543 231754 599 27898 646 323713 699 3807 3793 399 125036 449 155833 499	364	104062	414	134614	464	169093	514	207499	564	249832	614	296092	664	346279
366 105209 416 135918 467 170576 516 20917 566 251607 816 298024 666 34834 3681 105784 417 136572 467 171287 517 209928 567 252497 817 298992 667 3493 368 106362 418 137228 468 172021 518 210741 568 253388 618 299962 668 3604 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 300934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 106887 422 139867 472 174974 522 214008 572 256670 622 303858 672 3543 373 109272 423 140531 440531 473 175716 523 214829 573 257869 622 303858 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 256770 624 305815 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 256770 624 305815 673 3557 376 110447 425 141863 476 177952 526 217301 576 260576 626 307799 676 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 264056 629 310736 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 380 113411 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 681 3642 383 115209 433 147254 483 183225 533 221452 581 265120 631 312715 681 3642 383 115209 433 147254 483 183225 533 221323 583 266803 632 313707 682 3653 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 388 118273 438 150074 443 150074 486 188508 534 223961 584 267865 634 31690 687 3706 388 118207 433 147254 483 185205 533 22123 583 266903 635 31690 687 3706 383 115209 433 147254 483 185205 533 22123 583 266903 635 31690 687 3706 388 118277 435 149907 486 188508 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 388 118377 439 151363 489 187805 539 228175 599 2275254 642 323713 699 3770 399 118847 439 151363 489 187805 539 228175 599 27892 647 328775 695 3793 393 12304 443 154134 499 190890 543 231574 599 27896 646 327759 696 3804 399 180400 547 234998 597 279023 647 328775 695 3379 3393 123034 443 154134 499 190890 543 231754 599 27898 646 323713 699 3807 3793 399 125036 449 155833 499	365	104635	415	135265	465	169823	515	208307	565	250719	615	297057	665	247332
367 105784 417 136572 467 177287 517 209928 567 252497 617 298992 667 3494 368 106362 418 137228 468 172021 518 210741 568 253388 618 299962 668 3504 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 3009934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 106687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303858 672 3546 372 106867 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 304836 673 3537 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 3567 375 110447 425 141863 476 177952 526 217301 576 260576 626 307779 676 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3593 378 11221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262398 629 310736 679 3621 380 113411 430 14520 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 680 3631 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 3633 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 3633 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 370 488 183984 534 223961 584 267865 634 315696 688 3706 388 118837 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 393 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 393 112807 443 154134 493 190890 543 231574 599 272471 639 320695 689 3728 393 112807 444 152345 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 27554 642 323713 692 3760 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 599 272471 639 320695 689 3728 393 1220687 442 153439 492 190117 542 230722 592 27554 642 323713 693 3706 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 599 27564 643 322705 691 3750 393 1220687 442 153439 492 190117 542 230722 592 27554 642 323713 693 3706 393 1220687 442 153439 492 190117 542 230722 59														
368 106362 418 137228 468 172021 518 210741 568 253888 618 299962 668 3504 369 106941 419 137885 469 172757 519 211556 569 254281 619 300934 669 3515 370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 108687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303888 672 3546 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35537 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 3567 375 110447 425 141863 476 177952 526 217301 576 260576 626 306796 675 3579 376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 260576 626 306796 675 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 263289 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263289 629 310736 679 3621 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 680 3631 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642 382 114604 343 147934 484 183984 534 223961 584 2667865 634 315696 684 3674 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266548 633 314700 683 3663 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 268783 635 316692 688 3704 386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3685 387 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3685 387 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3685 388 118837 439 151363 489 187805 539 228175 599 272471 639 320695 689 3724 399 128072 441 152745 491 189345 541 2230722 592 27524 643 322713 693 3771 391 120072 441 152745 491 189345 541 223072 592 27524 643 322713 693 3771 391 120072 441 152745 491 189345 541 223072 592 27524 643 322775 693 3771 391 12072 444 158339 491 191655 544 233283 595 278061 646 327759 696 3004 391 120072 441 152745 491 189656 544 233283 595 278066 646 327759 696 3004 393 121304 443 15433 4														
369         106941         419         137885         469         172757         519         211556         569         254281         619         300934         669         3515           370         107521         420         138544         470         173494         520         212372         570         255176         620         301907         670         35251           371         108687         422         139867         472         174974         522         214008         572         256970         622         303858         672         3566           373         109858         424         141196         474         176460         524         215651         574         258770         624         305815         674         3557           375         110447         425         141863         475         177205         525         216475         575         259672         625         306796         675         3578           376         11036         426         142531         476         177952         526         217301         576         259672         625         306796         675         3589         377         111628         427 </td <td>368 l</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	368 l													
370 107521 420 138544 470 173494 520 212372 570 255176 620 301907 670 3525 371 108103 421 139205 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 108687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303858 672 3546 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 3567 375 110437 425 141863 475 177205 525 216475 575 259672 625 306796 675 3578 376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 260576 626 307779 676 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112211 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 380 113411 430 145290 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 681 3642 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642 382 114608 432 146574 482 183245 753 222287 583 266948 633 314700 683 3633 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 313707 682 3653 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 313707 682 3653 386 117021 436 149301 486 18560 536 225642 586 269703 636 317690 683 3663 387 117628 437 149937 487 189675 539 228175 589 272471 639 320695 689 3706 389 118447 439 151363 489 187605 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 3738 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322706 691 3750 392 12067 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 121300 443 154180 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 3793 396 123163 446 156228 496 193221 546 233283 595 278051 645 326756 697 33159 397 12366 447 156330 499 195665 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837	369													
371 108103 421 139805 471 174234 521 213189 571 256072 621 302882 671 3536 372 108687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303858 672 3546 672 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 3557 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 35676 375 110447 425 141863 475 177205 525 216475 575 259672 625 306796 674 35676 376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 260576 626 307779 676 35899 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 382 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642 382 114608 432 146574 482 182667 532 222287 582 266938 632 313707 682 3653 383 115209 433 147254 483 183225 533 223287 582 266948 633 314700 683 3631 383 115209 431 4754 482 183245 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 386 117021 436 149301 486 18508 536 225642 586 269703 637 31699 686 3693 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 686 3696 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 686 3696 387 11847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284 399 118459 440 152053 490 188574 541 229027 592 275544 643 32470 689 37064 399 118459 440 152053 490 188574 541 229027 592 275254 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 112804 444 154830 494 191665 544 232428 594 277114 643 324722 693 37714 399 118470 448 154830 494 191665 544 232428 594 277114 643 324722 693 37714 399 118470 448 157633 499 195665 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374 399 125036 449 158337 499 195665 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374	370	107531	420	100544		_		_	i l		_			
372 108687 422 139867 472 174974 522 214008 572 256970 622 303858 672 3546 373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35573 374 109858 424 141196 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 35573 375 110447 425 141863 475 177205 525 216475 575 259672 625 306796 675 3578 376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 260576 626 307779 676 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 622389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 380 113411 430 145290 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 680 36314 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642: 382 114608 432 146574 482 182467 532 22287 582 266033 632 313707 682 3653 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 36334 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 36744 386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 31699 688 37176 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 37061 388 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 37393 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 121304 443 154349 493 190890 553 228175 589 275471 643 325705 691 3750 393 121304 443 154349 493 190890 543 231874 593 2778471 643 327759 696 3804 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 327759 696 3804 397 123786 447 156930 497 194000 547 234988 597 279923 649 320695 699 37933 398 122506 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837														352565
373 109272 423 140531 473 175716 523 214829 573 257869 623 304836 673 3557: 374 109858 424 141196 474 176460 524 215651 574 258770 624 305815 674 35671 375 110447 425 141863 475 177205 525 216475 575 259672 625 306796 675 3578 376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 260676 626 307779 676 3589 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36214 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 680 36314 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642: 382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 36533 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 3663: 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 36748 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 268783 635 316992 686 36936 386 117021 436 149301 485 184745 535 224801 585 268783 635 316992 686 36936 387 117628 437 149987 487 186272 537 2256484 586 269703 636 317690 686 36936 388 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37726 399 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 324705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 278525 641 322705 691 3750 393 12100 443 154330 499 195665 544 232428 594 277117 644 325733 693 37718 393 121304 443 154330 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 693 37718 393 12100 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 327759 696 38041 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38041 397 123786 447 156930 497 194000 547 23498 597 279923 647 328775 697 38155 398 124410 448 157633 499 195665 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837														353618
374         109858         424         141196         474         176460         524         215651         574         258770         624         305815         674         35677           375         110447         425         141863         475         177205         525         216475         575         259672         625         306796         675         3578           376         111036         426         142531         476         177952         526         217301         576         260576         626         307779         667         3589           378         112221         428         143872         478         179451         528         218956         578         262389         628         309748         678         3610           379         112815         429         144545         479         180203         529         219787         579         263289         629         310736         679         36213           380         113411         430         145220         480         180956         530         220618         590         264208         630         311725         680         3631           382         114608 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>354673</td>														354673
375														355730
376 111036 426 142531 476 177952 526 217301 576 260676 626 307779 676 35899 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 6262389 628 309748 678 3610: 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36210: 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 590 264208 630 311725 680 3631: 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642: 382 114608 432 146574 482 182467 532 22287 582 66033 632 313707 682 3653: 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 3663: 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674: 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 268763 635 316692 685 3685; 386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3696; 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 3706; 388 118237 438 150674 488 187038 538 223729 588 271547 638 319692 6683 37786; 389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 3739; 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750; 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760; 393 121304 443 154334 493 190890 543 231874 593 2772471 643 32705 691 3750; 393 121304 443 154334 493 190890 543 231874 593 2786184 643 322705 691 3750; 393 121304 443 154330 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782; 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 3793; 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38041 397 123786 447 156930 497 194000 547 23498 597 279923 647 328775 697 3815; 397 123786 447 156930 497 194000 547 234988 597 279923 649 330810 699 38374 398 12368 124400 448 157633 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374	3/4	109858	424	141196	4/4	176460	524	. 215651	574	258770	624	305815	674	356788
376 1110528 427 143201 476 177952 526 217301 576 260576 626 307779 676 35893 377 111628 427 143201 477 178701 527 218128 577 261482 627 308763 677 3599 378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610 379 112815 429 144545 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36216 380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 266208 630 311725 680 6311 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642: 382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 36536 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 36633 314 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34							525	216475	575	259672	625	306796	675	357847
377         111522         427         143201         477         178701         527         218128         577         261482         627         308763         677         3599           378         11221         428         143872         478         179451         528         218956         578         262389         628         309748         678         36103           379         112815         429         144545         479         180203         529         219787         579         263298         629         310736         679         36214           380         113411         430         145220         480         180956         530         220618         580         264208         630         311725         680         36311           382         114608         432         146574         482         182467         532         2222287         582         266033         632         313707         682         36533           383         115209         433         147254         483         183225         533         223123         583         266948         633         314700         682         3653           385         116416			426	142531	476	177952	526	217301	576	260576	626	307779	676	358908
378 112221 428 143872 478 179451 528 218956 578 262389 628 309748 678 3610: 379 112815 429 144445 479 180203 529 219787 579 263298 629 310736 679 36210: 380 113411 430: 145220 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 680 3631: 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642: 382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 3653: 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 265948 633 314700 683 3663: 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674! 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 268783 635 316692 685 3685: 386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3696: 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 3706: 389 118459 430 152053 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273375 641 322705 691 3750: 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 641 322705 691 3750: 393 121304 443 154134 493 191665 544 231574 593 276184 643 324722 693 37781 393 121304 443 15434 493 191665 544 23248 594 277117 644 325733 694 3782: 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37936 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 3804; 397 127922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782: 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 327759 696 38034 399 125036 449 155633 499 195665 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374					477	178701	527	218128	577	261482		308763	677	359971
380 113411 430 145220 480 180956 530 220618 580 264208 630 311725 681 36421 381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 36421 382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 36533 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 36631 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 36741 385 386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3896 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3896 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3896 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3896 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37176 389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 37393 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322706 691 3750 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 2756184 643 324702 693 37716 393 121304 443 154334 493 190890 543 231574 593 2768184 643 322705 691 3750 393 121304 443 154334 493 190890 543 231574 593 2768184 643 322702 693 37711 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277717 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 327759 696 38031 397 123786 447 156930 497 194000 547 234988 597 279923 647 328775 697 3815 388 124440 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 3826 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837				143872	478	179451	528	218956	578	262389			678	361035
381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642: 382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 3653 383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 3663: 384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 268783 635 316692 685 3685: 386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3696: 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 3706: 388 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37176 389 118459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273375 640 321699 690 3739: 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273375 641 322705 691 3750: 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 641 322705 691 3750: 393 121304 443 154134 493 191665 544 231574 593 276184 643 324722 693 37711 394 171922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782: 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 3793: 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 3804; 397 1273786 447 156930 497 194000 547 23498 597 279923 647 328775 697 3815: 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 327792 688 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837	379	112815	429	144545	479	180203	529	219787	579	263298				362101
381 114009 431 145896 481 181711 531 221452 581 265120 631 312715 681 3642:  382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 3653  383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 3663:  384 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 3674:  385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 268783 635 316692 685 3685:  386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3696:  387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 3706:  388 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37176  389 118459 440 152053 499 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284  390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273375 641 322705 691 3750:  392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 641 322705 691 3750:  393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37711  394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782:  395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 3793:  396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 3804;  397 123786 447 156930 497 194000 547 23498 597 279923 647 328775 697 3815:  398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 327792 688 38264 649 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374	380	113411	430	145220	480	180956	530 I	220618	590	264209	620	211775	coni	202100
382 114608 432 146574 482 182467 532 222287 582 266033 632 313707 682 36534 315209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 36634 315812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 36744 385 115812 434 147934 484 183984 534 223961 584 267865 634 315696 684 36744 385 115812 434 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 36964 387 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 36964 388 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37174 389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 37394 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322706 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 37603 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37714 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37936 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38034 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38154 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837	381	114009									631			
383 115209 433 147254 483 183225 533 223123 583 266948 633 314700 683 36634 315696 684 36744 385 116416 435 148617 485 184745 535 224801 585 2668763 635 316692 685 36855 366 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 36964 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 37064 388 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37174 389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 37284 389 118247 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 393 121304 443 154349 493 190890 543 231874 593 276184 643 324705 692 37604 393 121304 443 154349 493 190890 543 231874 593 2786184 643 324722 693 37714 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 3804 397 123786 447 156930 497 194000 547 234988 598 280862 648 32775 696 38037 399 123786 447 156930 497 194000 547 234988 598 280862 648 329792 698 3826 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837														
384   115812   434   147934   484   183984   534   223961   584   267865   634   315696   684   36741   385   116416   435   148617   485   184745   535   224801   585   268783   635   316692   685   36853   386   117021   436   149301   486   185508   536   225642   586   269703   636   317690   686   36963   387   117628   437   149987   487   186272   537   226484   587   270624   637   318690   687   37063   388   118237   438   150674   488   187038   538   227329   588   271547   638   319692   688   37176   389   11847   439   151363   489   187805   539   228175   589   272471   639   320695   689   37287   390   119459   440   152053   490   188574   540   229022   590   273375   641   322705   691   37507   391   120072   441   152745   491   189345   541   229871   591   274325   641   322705   691   37507   393   121304   443   154134   493   190890   543   231574   593   276184   643   324722   693   37761   394   171922   444   154830   494   191665   544   232428   594   277117   644   325733   694   37827   395   122542   445   155528   495   192442   545   233283   595   278051   645   327759   696   38041   396   123163   446   156228   496   193221   546   234140   596   278986   646   327759   697   38153   397   123786   447   156930   497   194000   547   234988   597   279923   647   328775   697   38153   398   124410   448   157633   498   194782   548   235858   598   280862   648   329792   688   38367   399   125036   449   158337   499   195665   549   236720   599   281802   649   330810   699   38374   390   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   3														
385														
386 117021 436 149301 486 185508 536 225642 586 269703 636 317690 686 3696 387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 687 3706 388 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 3717 389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 3739 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37718 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 15528 495 192442 545 23283 595 278051 645 326745 695 37936 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 3804 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 3815 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837	206	116416	425		i I		1							
387 117628 437 149987 487 186272 537 226484 587 270624 637 318690 688 3710638 118237 438 150674 488 187038 538 227329 588 271547 638 319692 688 37178 389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 3739: 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 37609 393 121304 443 154349 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37711 394 171922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 3804 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38154 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837														368528
388   118237   438   150674   488   187038   538   227329   588   271547   638   319692   688   37176   389   118847   439   151363   489   187805   539   228175   589   272471   639   320695   689   37288   390   119459   440   152053   490   188574   540   229022   590   273397   640   321699   690   37393   391   120072   441   152745   491   189345   541   229871   591   274325   641   322705   691   3750   392   120687   442   153439   492   190117   542   230722   592   275254   642   323713   692   37606   393   121304   443   154134   493   190890   543   231574   593   276184   643   324722   663   37718   394   121922   444   154830   494   191665   544   232428   594   277117   644   325733   694   3782   395   122542   445   155528   495   192442   545   233283   595   278051   645   326745   695   37936   397   123786   447   156930   497   194000   547   234988   597   279923   647   328775   697   38159   398   124410   448   157633   498   194782   548   235858   598   280862   648   329792   689   38264   449   158337   499   195565   549   236720   599   281802   649   330810   699   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374   38374														369605
389 118847 439 151363 489 187805 539 228175 589 272471 639 320695 689 3728 390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 3739; 391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322706 691 3750; 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760; 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37718 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782; 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37938 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38044 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38158 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 3837														370684
390 119459 440 152053 490 188574 540 229022 590 273397 640 321699 690 37393 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37711 693 494 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37934 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38044 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38154 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374			4.38											371764
391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322705 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37711 394 171922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37936 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38044 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38155 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374	369	118847	439	151363	489	187805	539	228175	589	272471	639	320695	689	372845
391 120072 441 152745 491 189345 541 229871 591 274325 641 322706 691 3750 392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 3760 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37714 394 171922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 15528 495 192442 545 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38044 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38154 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374									590	273397	640	321699	690	373928
392 120687 442 153439 492 190117 542 230722 592 275254 642 323713 692 37503 393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37701 394 121922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37933 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38044 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38159 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 688 38264 3399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374						189345	541					322705		375013
393 121304 443 154134 493 190890 543 231574 593 276184 643 324722 693 37718 171922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37938 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38048 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38154 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374					492	190117	542	230722						376099
394 171922 444 154830 494 191665 544 232428 594 277117 644 325733 694 3782 395 122542 445 155528 495 192442 545 233283 595 278051 645 326745 695 37936 396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 278986 646 327759 696 38044 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38154 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374		121304	443	154134	493	190890								377187
396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 276986 646 327759 696 38041 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38159 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374	394	171922	444	154830	494	191665	544							378276
396 123163 446 156228 496 193221 546 234140 596 276986 646 327759 696 38041 397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 38159 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374	395 I	122542	445	155528	495	192442	545	233283	595	278051	646	326745	605	270267
397 123786 447 156930 497 194000 547 234998 597 279923 647 328775 697 3815 398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374														
398 124410 448 157633 498 194782 548 235858 598 280862 648 329792 698 38264 3399 125036 449 158337 499 195565 549 236720 599 281802 649 330810 699 38374														
399   125036   449   158337   499   195565   549   236720   599   281802   649   330810   699   38374														
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100														
400   125664   450   159043   500   196350   550   237583   600   282743   660   321821   700   2949	- 1		!		1 1		[	230720	333,	201002	049	220810	699	383746
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400	125664	450	159043	500	196350	550	237583	600	282743	650	331831	700	384845

Aplicación. Area de un círculo de 495" (pulgadas). Directamente, A 192442" (pulgadas).



Area, A - 
$$\frac{m^2}{4}$$
 (=  $m^2$ 

					A168, A -	4	· an )				
,	⊤n`	n		,	_πn²	n	<i></i> n²	ח	πn²	n :	÷⊓:
	4		4	L. ''	4		4	[ " ]	4		4
700	384845	750	441786	800	502655	850	567450	900	636173	950	708822
701	385945	751	442965	801	503912	851	568786	901	637587	951	710315
702	387047	752	444146	802	505171	852	570124	902	639003	952	711809
703	388151	753	445328	803	506432	853	571463	903	640421	953	713306
704	389256	754	446511	804	507694	854	572803	904	641840	954	714803
705	390363	755	447697	805	508958	855	574146	905	643261	955	716303
706	391471	756	448883	806	510223	856	575490	906	644683	956	717804
707	392580	757	450072	807	511490	857	576835	907	646107	957	719306
708	393692	758	451262	808	512758	858	578182	908	647533	958	720810
709	394805	759	452453	809	514028	859	579530	909	648960	959	722316
710	395919	760	453646	810	515300	860	580880	910	650388	960	723823
711	397035	761	454841	811	516573	861	582232	911	651818	961	725332
712	398153	762	456037	812	517848	862	583585	912	653250	962	726842
713	399272	763	457234	813	519124	863	584940	913	654684	963	728354
714	400393	764	458434	814	520402	864	586297	914	656118	964	729867
715	401515	765	459635	815	521681	865	587655	915	657555	965	731382
716	402639	766	460837	816	522962	866	589014	916	658993	966	732899
717	403765	767	462041	817	524245	867	590375	917	660433	967	734417
718	404892	768	463247	818	525529	868	591738	918	661874	968	735937
719	406020	769	464454	819	526814	869	593102	919	663317	969	737458
720	407150	770	465663	820	528102	870	594468	920	664761	970	738961
721	408282	771	466873	821	529391	871	595835	921	666207	971	740506
722	409415	772	468085	822	530681	872	597204	922	667654	972	742032
723	410550	773	469298	823	531973	873	598575	923	669103	973	743559
724	411687	774	470513	824	533267	874	599947	924	670554	974	745088
725	412825	775	471730	825	534562	875	601320	925	672006	975	746619
726	413965	776	472948	826	535858	876	602696	926	673460	976	748151
727	415106	777	474168	827	537157	877	604073	927	674915	977	749685
728	416248	778	475389	828	538456	878	605451	928	676372	978	751221
729	417393	779	476612	829	539758	879	606831	929	677831	979	752758
730	418539	780	477836	830	541061	880	608212	930	679291	980	754296
731	419686	781	479062	831	542365	881	609595	931	680752	981	755837
732	420835	782	480290	832	543671	882	610980	932	682216	982	757378
733	421986	783	481519	833	544979	883	612366	933	683680	983	758922
734	423138	784	482750	834	546288	884	613754	934	685147	984	760466
735	424292	785	483982	835	547599	885	615143	935	686615	985	762013
736	425447	786	485216	836	548912	886	616534	936	688084	986	763561
737	426604	787	486451	837	550226	887	617927	937	689555	987	765111
738	427762	788	487688	838	551541	888	619321	938	691028	988	766662
739	428922	789	488927	839	552858	889	620717	939	692502	989	768214
740	430084	790	490167	840	554177	890	622114	940	693978	990	769769
741	431247	791	491409	841	555497	891	623513	941	695455	991	771325
742	432412	792	492652	842	556819	892	624913	942	696934	992	772882
743	433578	793	493897	843	558142	893	626315	943	698415	993	774441
744	434746	794	495143	844	559467	894	627718	944	699897	994	776002
745	435916	795	496391	845	560794	895	629124	945	701380	995	777564
746	437087	796	497641	846	562122	896	630530	946	702865	996	779128
747	438259	797	498892	847	563452	897	631938	947	704352	997	780693
748	439433	798	500145	848	564783	898	633348	948	705840	998	782260
749	440609	799	501399	849	566116	899	634760	949	707330	999	783828
750	441786	800	502655	850	567450	900	636173	960	708822	1000	785398

Aplicación. Area de un círculo de 9.5" (pulgadas) Ø 95" (pulgadas) Ø. 0.95" (pulgadas) Ø.

Directamente, A = 70.8822 pulgadas cuadradas A = 7088.22 pulgadas cuadradas A = 0,708822 pulgadas cuadradas

AREA  $A = \pi d^{2}$   $A = 3,1416 \cdot d^{2}$ 



VOLUMEN  $V = \frac{\pi}{6} d^{3}$  $V = 0.5236 \cdot d^{3}$ 

	AREAS													
Øď	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
٥	0,00	3,142	12,566	28,274	50,265	78,540	113,097	153,938	201.062	254,469				
1	314,159	380,133	452,389	530,929	615,752	706,858	804,248	907,920	1017,87	1134,11				
2	1256,64	1385,44	1520.53	1661,90	1809,56	1963,50	2123,72	2290,22	2463.00	2642,08				
3	2827,43	3019.07	3216,99	3421,19	3631.68	3848,45	4071,50	4300,84	4536,46	4778.36				
4	5026,55	5281,02	5541,77	5808,80	6082.12	6361.73	6647,61	6939,78	7238,23	7542,96				
5	7853.98	8171,28	8494.87	8824,73	9160,88	9503,32	9852,03	10207,0	10568,3	10935,8				
6	11309.7	11689,9	12076.3	12469.0	12868.0	13273.2	13684,8	14102.6	14526,7	14957,1				
7	15393.8	15836,8	16286,0	16741,6	17203,4	17671,5	18145,8	18626,5	19113,5	19606.7				
8	20106,2	20612,0	21124,1	21642.4	22167.1	22698.0	23235,2	23778,7	24328,5	24884.6				
9 10	25446,9 31415,9	26015,5	26590,1	27171,6	27759,1	28352,9	28952,9	29559,6	30171,9	30790,8				

Nota — La superficie de esferas de diámetros 10, 100, ... veces superiores a los que figuran en la Tabla expuesta, son 100, 10000, veces superiores a los que se indican para el diámetro que se manifiesta en ella, y del mismo modo, la superficie de esferas de diámetros 10, 100, inferiores a los que figuran en esta Tabla, serán 10, 100, veces inferiores a los expresados para el diámetro expuesto.

Ejemplo: Superficie de una esfera de 55 mm de diámetro. Directamente, A = 9503,32mm².

Superficie de una esfera de 5500 mm de diámetro. Superficie, A = 95033200mm².

Superficie de una esfera de 5,5 mm de diámetro. Superficie, A = 95,0332mm².

l	VOLUMENES													
Ød	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
0	0,00	0,524	4,189	14,137	33,510	65,450	113,10	179,59	268,08	381,70				
1 1	523,60	696,91	904,78	1150,35	1436,76	1767,15	2144,66	2572,44	3053,63	3591,36				
2	4188,79	4897.05	5575,28	6370.63	7238.23	8181,23	9202,77	10306,0	11494,0	12770,1				
3	14137,2	15598,5	17157,3	18816.6	20579.5	22449,8	24429,0	26521,8	28730,9	31059,4				
4	33510,3	36067,0	38792,4	41629,8	44602,2	47112,9	50965,0	54361,6	57905,8	61600,9				
5	65450	69456	73622	77952	82448	87114	91952	96967	102160	107536				
6	113197	118847	124788	130924	137258	143793	150533	157479	164636	172007				
7	179594	187402	195432	203689	212175	220893	229847	239040	248475	258155				
8	268083	278262	288696	299387	310339	321555	333038	344791	356818	369121				
9	381704	394569	407720	421160	434893	448921	463247	477874	492807	508047				
10	523599		ļ				İ			1				

Nota.—El volumen de esferas de diámetros 10, 100, ... veces superiores a los que figuran en la Tabla, son 1000, 1000000, ... veces superiores a los que se indican para el diámetro que se expresan en esta Tabla, y del mismo modo, el volumen de las esferas de diámetro 10, 100, veces menores que aquellos, son 1000, 1000000, ... veces inferiores a los expresados en la Tabla para el diámetro expuesto

Ejemplo Volumen de una esfera de 55 mm de diámetro. Directamente, V = 87114 mm³. Volumen de una esfera de 550 mm de diámetro. Volumen, V = 87114000 mm³. Volumen de una esfera de 5,5 mm de diámetro. Volumen, V = 87,114 mm³.

## CONVERSIÓN DE GRADOS SEXAGESIMALES Y RADIANES

$\vdash$		Grados	, minutos y si		Radianes en grados sexagesimales						
Sex	Radián	Sex.	Radianes	Sex	Radianes	Sex	Radianes	Radianes	T	Minutos	
1 2 3 4 5 6	0,017453 0,034907 0,052360 0,069813 0,087266 0,104720	61 62 63 64 65	1,064651 1,082104 1,099557 1,117011 1,134464 1,151917	1 2 3 4 5	0,000291 0,000583 0,000872 0,001164 0,001454	1 2 3 4 5 6	0,000005 0,000010 0,000015 0,000020 0,000024	1 2 3 4 5 6 6.283185	57 114 171 229 286 243 360	17 35 53 10 28 46	44,8 29,6 14,4 59,2 44 28,8
7	0,122173	67	1,169371	7	0,002036	7	0,000034	7	401	4	13,6
8	0,139626	68	1,186824	8	0,002327	8	0,000039	8	458	21	58,4
9	0,157080	69	1,204277	9	0,002618	9	0,000044	9	515	39	43,2
10	0,174533	70	1,221730	10	0,002909	10	0,000048	10	572	57	28
11	0.191986	71	1,239184	11	0,003200	11	0,000053	0,1	5	43	46,48
12	0,209439	72	1,256637	12	0,003491	12	0,000058	0,2	11	27	32,96
13	0.226893	73	1,274090	13	0,003781	13	0,000063	0,3	17	11	19,44
14	0,244346	74	1,291544	14	0,004072	14	0,000068	0,4	22	55	5,92
15	0,261799	76	1,308997	15	0,004363	15	0,000073	0,5	28	38	52,40
16	0,279253	76	1,326450	16	0,004654	16	0,000078	0,6	34	22	38,88
17	0,296706	77	1,343903	17	0,004945	17	0,000082	0,7	40	6	25,36
18	0,314159	78	1,361357	18	0,005236	18	0,000087	0,8	45	50	11,84
19	0,331612	79	1,378810	19	0,005527	19	0,000092	0,9	51	33	58,32
20	0,349066	80	1,396263	20	0,005818	20	0,000097	1,0	57	17	44,8
21 22 23 24 25	0,366519 0,383972 0,401426 0,418879 0,436332	81 82 83 84 85	1,413717 1,431170 1,448623 1,466077 1,483530	21 22 23 24 25	0,006109 0,006400 0,006690 0,006981 0,007272	21 22 23 24 25	0,000102 0,000107 0,000112 0,000116 0,000121	0,01 0,02 0,03 0,04 0.05	1 1 2 2	34 8 43 17 51	22,65 45,30 7,94 30,59 53,24
26	0,453786	86	1,500983	26	0,007563	26	0,000126	0,06	3	26	15,89
27	0,471239	87	1,518436	27	0,007854	27	0,000131	0,07	4	0	38,54
28	0,488629	88	1,535890	28	0,008145	28	0,000136	0,08	4	35	1,18
29	0,506145	89	1,553343	29	0,008436	29	0,000141	0,09	5	9	23,83
30	0,523599	90	1,570976	30	0,008727	30	0,000145	0,10	5	43	46,48
31	0,541052	91	1,588250	31	0,009018	31	0,000150	0,001		3	26,26
32	0,558505	92	1,605702	32	0,009308	32	0,000155	0,002		6	52,53
33	0,575959	93	1,623156	33	0,009599	33	0,000160	0,003		10	18,79
34	0,593412	94	1,640609	34	0,009890	34	0,000165	0,004		13	45,06
35	0,610865	95	1,658063	35	0,010181	35	0,000170	0,005		17	11,32
36	0,628318	96	1,675516	36	0,010472	36	0,000174	0,006		20	37,59
37	0,645772	97	1,692969	37	0,010763	37	0,000179	0,007		24	3,85
38	0,663225	98	1,710423	38	0,011054	38	0,000184	0,008		27	30,12
39	0,680678	99	1,727876	39	0,011345	39	0,000189	0,009		30	56,38
40	0,698132	100	1,745329	40	0,011636	40	0,000194	0,010		34	22,65
41 42 43 44 45	0,715585 0,733038 0,750491 0,767945 0,785398	101 102 103 104 105	1,762782 1,780236 1,797689 1,815142 1,832596	41 42 43 44 45	0,011926 0,012217 0,012508 0,012799 0,013090	41 42 43 44 45	0.000199 0.000204 0.000208 0.000213 0.000218	0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005		1 1	20,63 41,25 1,8 22,51 43,13
46	0,802851	106	1,850049	46	0,013381	46	0,000223	0,0006		2	3,76
47	0,820305	107	1,867502	47	0,013671	47	0,000228	0,0007		2	24,39
48	0,837758	108	1,884956	48	0,013963	48	0,000233	0,0008		2	45,01
49	0,855211	109	1,902409	49	0,014254	49	0,000238	0,0009		3	5,64
50	0,872665	110	1,919862	50	0,014544	50	0,000242	0,0010		3	26,26
51 52 53 54 55	0,890118 0,907571 0,925024 0,942478 0,959931	111 112 113 114 115	1,937315 1,954769 1,972222 1,989675 2,007129	51 52 53 54 55	0,014835 0,015126 0,015417 0,015708 0,015999	51 52 53 54 55	0,000247 0,000252 0,000257 0,000262 0,000267	0.00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005		: 1 ! 	2,063 4,135 6,188 8,251 10,31
56 57 58 59 60	0.977384 0.994838 1.012291 1.029744 1.047198	116 117 118 119 120	2,024582 2,042035 2,059489 2,076942 2,094395	56 57 58 59 60	0.016296 0.016581 0.016872 0.017162 0.017453	56 57 58 59 60	0,000271 0,000276 0,000281 0,000286 0,000291	0,00006 0,00007 0,00008 0,00009 0,00010			12,44 14,44 16,50 18,56 20,63

Sistemas de pesas y medidas

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD MILÍMETROS A PULGADAS

Tabla 6₁.15

MILIMETRUS A PULGADAS										
		Сопи	ersión de m	límetros en	pulgadas.	Milimetro	= 0,03937	pulgadas	•	
Milimetros	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pulg	adas				
00	0,00	0,03937	0,07874	0,11811	0,15748	0,19685	0,23622	0,27559	0,31496	0,35433
10	0,39370	0,43307	0,47244	0,51181	0,55118	0,59055	0,62992	0,66929	0,70866	0,74803
20	0,78740	0,82677	0,86614	0,90551	0,94488	0,98425	1,02362	1,06299	1,10236	1,14173
30	1,18110	1,22047	1,25984	1,29921	1,33858	1,37795	1,41732	1,45669	1,49606	1,53543
40	1,57480	1,61417	1,65354	1,69291	1,73228	1,77165	1,81102	1,85039	1,88976	1,92913
50	1,96850	2,00787	2,04724	2,08661	2,12598	2,16535	2,20472	2,24409	2,28346	2,32283
60	2,36220	2,40157	2,44094	2,48031	2,51969	2,55906	2,59843	2,63780	2,67717	2,71654
70	2,75591	2,79528	2,83465	2,87402	2,91339	2,95276	2,99213	3,03150	3,07087	3,11024
80	3,14961	3,18898	3,22835	3,26772	3,30709	3,34646	3,38583	3,42520	3,46457	3,50394
90	3,54331	3,58268	3,62205	3,66142	3,70079	3,74016	3,77953	3,81890	3,85827	3,89764
100	3,93701	3,97638	4,01575	4,05512	4,09449	4,13386	4,17323	4,21260	4,25197	4,29134
110	4,33071	4,37008	4,40945	4,44882	4,48819	4,52756	4,56693	4,60630	4,64567	4,68504
120	4,72441	4,76378	4,80315	4,84252	4,88189	4,92126	4,96063	5,00000	5,03937	5,07874
130	5,11811	5,15748	5,19685	5,23622	5,27559	5,31496	5,35433	5,39370	5,43307	5,47244
140	5,51181	5,55118	5,59055	5,62992	5,66929	5,70866	5,74803	5,78740	5,,82677	5,86614
150	5,90551	5,94488	5,98425	6,02362	6,06299	6,10236	6,14173	6,18110	6,22047	6,25984
160	6,29921	6,33858	6,37795	6,41732	6,45669	6,49606	6,53543	6,57480	6,61417	6,65354
170	6,69291	6,73228	6,77165	6,81102	6,85039	6,88976	6,92913	6,96850	7,00787	7,04724
180	7,08661	7,12598	7,16535	7,20472	7,24409	7,28346	7,32283	7,36220	7,40157	7,44094
190	7,48031	7,51969	7,55906	7,59843	7,63780	7,67717	7,71654	7,75591	7,79528	7,83465
200	7,87402	7,91339	7,95276	7,99213	8,03150	8,07087	8,11024	8,14961	8,18898	8,22835
210	8,26772	8,30709	8,34646	8,38583	8,42520	8,46457	8,50394	8,54331	8,58268	8,62205
220	8,66142	8,70079	8,74016	8,77953	8,81890	8,85827	8,89764	8,93701	8,97638	9,01575
230	9,05512	9,09449	9,13386	9,17323	9,21260	9,25197	9,29134	9,33071	9,37008	9,40945
240	9,44892	9,48819	9,52756	9,56693	9,60630	9,64567	9,68504	9,72441	9,76378	9,80315
250	9,84252	9,88189	9,92126	9,96063	10,0000	10,0394	10,0787	10,1181	10,1575	10,1969
260	10,2362	10,2756	10,3150	10,3543	10,3937	10,4331	10,4724	10,5118	10,5512	10,5906
270	10,6299	10,6693	10,7087	10,7480	10,7874	10,8268	10,8661	10,9055	10,9449	10,9843
280	11,0236	11,0630	11,1024	11,1417	11,1811	11,2205	11,2598	11,2992	11,3386	11,3790
290	11,4173	11,4567	11,4961	11,5354	11,5748	11,6142	11,6535	11,6929	11,7323	11,7717
300	11,8110	11,8504	11,8898	11.9291	11,9685	12.0079	12,0472	12,0866	12,1260	12,1654
310	12,2047	12,2441	12,2835	12.3228	12,3622	12,4016	12,4409	12,4803	12,5197	12,5591
320	12,5984	12,6378	12,6772	12,7165	12,7559	12,7953	12,8346	12,8740	12,9134	12,9528
330	12,9921	13,0315	13,0709	13,1102	13,1496	13,1890	13,2283	13,2677	13,3071	13,3465
340	13,3858	13,4252	13,4646	13,5039	13,5433	13,5827	13,6220	13,6614	13,7008	13,7402
350	13,7795	13,8189	14,6457	13,8976	13,9370	13,9764	14,0157	14,0551	14,0945	14,1339
360	14,1732	14,2126		14,2913	14,3307	14,3701	14,4094	14,4488	14,4882	14,5276
370	14,5669	14,6063		14,6850	14,7244	14,7638	14,8031	14,8425	14,8819	14,9213
380	14,9606	15,0000		15,0787	15,1181	15,1575	15,1969	15,2362	15,2756	15,3150
390	15,3543	15,3937		15,4724	15,5118	15,5512	15,5906	15,6299	15,6693	15,7087
400	15,7480	15,7874	15,8268	15,8661	15,9055	15,9449	15,9843	16,0236	16,0630	16,1024
410	16,1417	16,1811	16,2205	16,2598	16,2992	16,3386	16,3780	16,4173	16,4567	16,4961
420	16,5354	16,5748	16,6142	16,6535	16,6929	16,7323	16,7717	16,8110	16,8504	16,8898
430	16,9291	16,9685	17,0079	17,0472	17,0866	17,1260	17,1654	17,2047	17,2441	17,2835
440	17,3228	17,3622	17,4016	17,4409	17,4803	17,5197	17,5591	17,5984	17,6378	17,6772
450	17,7165	17,7559	17,7953	17,8346	17,8740	17,9134	17,9528	17,9921	18,0315	18,0709
460	18,1102	18,1496	18,1890	18,2283	18,2677	18,3071	18,3465	18,3858	18,4252	18,4646
470	18,5039	18,5433	18,5827	18,6220	18,6614	18,7008	18,7402	18,7795	18,8189	18,8583
480	18,8976	18,9370	18,9764	19,0157	19,0651	19,0945	19,1339	19,1732	19,2126	19,2520
490	19,2913	19,3307	19,3701	19,4094	19,4488	19,4882	19,5276	19,5669	19,6063	19,6457
500	19,6850	l						L :		

Aplicación: 1.º Convertir 125 milimetros en pulgadas.

125 Milimetros - 4,92126 pulgadas (directamente en la Tabla).

2.º Convertir 12 millimetros en pulgadas.

12 Millimetros = 0,47244 pulg. (directamente en la Tabla; también 4,72441:10).

Nota. Para factores de conversión, véase la página 544.

Sistemas de pesas y medidas

# CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD MILÍMETROS A PULGADAS

Tabla 62.15

Conversión de milimetros en pulgadas, 1 Millmetro = 0,03937 pulgadas Milimetros 7 9 6 8 Pulgadas 19,9606 500 19,6850 19,7244 19.7638 19.9213 20.0000 20.0394 19,8031 19.8425 19.8819 510 20,0787 20,1575 20,1969 20.2362 20,1181 20.2756 20,3150 20.3543 20.3937 20.4331 520 20.4724 20,5118 20,5512 20,5906 20,6299 20,6693 20,7087 20,7480 20,8268 20,7874 530 20.8661 20.9055 20,9449 20.9843 21,0236 21,0630 21,1024 21,1417 21.1811 21,2205 21.2598 21.2992 21,3386 21,3780 21,4173 21,6142 21,4567 21,4961 21.5354 21,5748 21,8504 21,9291 21,9685 550 21,6535 21.6929 21.7323 21,7717 21.8898 22,0079 21,8110 560 22,0472 22,0866 22,1260 22,1654 22,2047 22,2441 22,2835 22,3228 22,3622 22,4016 22,4409 22,6378 22,7953 570 22,4803 22,5197 22.5591 22 5984 22,6772 22,7165 22,7559 580 22.8346 22.8740 22,9134 22.9528 22.9921 23.0315 23.0709 23,1102 23,1496 23,1890 590 23,2283 23 2677 23,3071 23,3465 23.3858 23,4252 23.4646 23,5039 23,5433 23,5827 600 23,6614 23,7008 23,7402 23,6220 23,7795 23.8189 23.8583 23.8976 23,9370 23,9764 610 24.0945 24,2520 24,3307 24,0157 24,0551 24,1339 24,1732 24,2913 24,3701 24,2126 620 24,4094 24,4488 24.4882 24.5276 24.5669 24.6063 24,6457 24.6850 24,7244 24,7638 24,9213 24,8031 24,8425 24.8819 25,0000 630 24.9606 25.0394 25,0787 25,1181 25,1575 640 25,1969 25,2362 25,2756 25,3150 25.3543 25,3937 25,4331 25,4724 25 5118 25,5512 650 25,5906 25.6299 25.6693 25.7087 25.7480 25.7874 25.8268 25.8661 25,9055 25,9449 26,0630 26,1024 26,3386 660 25.9843 26.0236 26,1417 26,2598 26,1811 26,2205 26.2992 670 26.3780 26.4173 26.4567 26.4961 26,5354 26,5748 26,6142 26,6535 26.6929 26,7323 26,9291 26,9685 27,0472 27,0866 680 26,7717 26,8110 26,8504 26.8898 27,0079 27,1260 690 27.1654 27,2047 27,2441 27,2835 27,3228 27.3622 27.4016 27,4409 27,4803 27,5197 700 27,5591 27,5984 27,8740 27,7165 27,7559 27.7953 27.8346 i 27,9134 27,6378 27.6772 710 27,9528 28,2283 27,9921 28,0315 28,0709 28,1102 28,1496 28,1890 28,2677 28,3071 720 28.3465 28.3858 28,4252 28.4646 28,5039 28,5433 28,5827 28,6220 28,6614 28,7008 730 28,7402 28.7795 28.8189 28.8583 28.8976 28,9370 28,9764 29.0157 29.0551 29.0945 Ŀ 740 29.1339 29.1732 29,2126 29.2520 29,3307 29 4094 29 4488 29 4882 29,2913 29.3701 750 29.5276 29.5669 29.6063 29,6457 29.7638 29.8819 29 6850 29.7244 79 8031 29.8425 760 29,9213 29,9606 30,0000 30.0394 30.0787 30,1181 30,1575 30.1969 30,2362 30,2756 770 30,3150 30.3543 30.3937 30.4331 30,4724 30.5118 30.5512 30.5906 30,6299 30,6693 780 30,7087 30,7480 30,7874 30,8268 30,8661 30,9055 30,9449 30.9843 31,0236 31,0630 31,1417 790 31,1024 31.1811 31,2205 31,2598 31,2992 31,3386 31.3780 31 4177 31 4567 800 31.4961 31.5354 31.5748 31.6142 31,6535 31,6929 31,8110 31,7323 31,7717 31,8504 32,0079 32,0472 32,2441 32,0866 32,1260 810 31,8898 31 9291 31.9685 32,1654 32,2047 32,2835 32,3622 820 32,3228 32,4016 32,4409 32,4803 32,5197 32,5591 32,5984 32,6378 830 32,7953 32 6772 32.7165 32,7559 32,8346 32,8740 32.9134 32.9528 32,9921 33,0315 840 33.0709 33.1102 33,1496 33,1890 33.2283 33,2677 33.3071 33.3465 33.3858 33.4252 850 33.4646 33,5039 33,6220 33,7008 33,7402 33,7795 33,5433 33,5827 33,6614 33,8189 860 33.8583 33.8976 33.9370 33.9764 34.0157 34,0551 34.0945 34,1339 34.1732 34,2126 870 34,2520 34,2913 34,3307 34.3701 34,4094 34,3388 34,4882 34,5276 34.5669 34.6063 880 34,6457 34,6850 34,7244 34,7638 34,8425 34,9213 34.9606 35.0000 34,8031 34.8819 35.0394 35,2362 890 35.0787 35,1181 35,1575 35,2756 35,3150 35,3543 35,1969 35.3937 900 35:4331 35 4774 35,5118 35,5512 35.5906 35.6299 35,6693 35,7087 35,7480 35,7874 910 35.8268 35.8661 35,9055 35,9449 35.9843 36,0236 36,0630 36,1024 36,1417 36,1811 36.3780 920 36.2205 36 2598 36 2992 36.3386 36.4961 36.5354 36,4173 36,4567 36,5748 930 36,6142 36,6535 36,6929 36.7323 36,7717 36,8110 36,8504 36.8898 36,9291 36,9685 940 37,1654 37.0079 37.0472 37.0866 37.1260 37,2047 37.2441 37 2835 37.3228 37,3622 950 37,4016 37.4409 37.4803 37.5197 37.5591 37 5984 37 6378 37.6772 37 7165 37 7559 37,8346 960 37,7953 37.8740 37,9134 37,9921 37,9528 38,0315 38,0709 38,1102 38,1496 970 38.1890 38,2283 38,2677 38,3071 38.3465 38.3858 38,4252 38.4646 38,5039 38,5433 980 38.5827 38,7008 38,8583 38,9370 38.6220 38.6614 38,7402 38,7795 38,8976 38,8189 990 38,9764 39.0157 39.0551 39.0945 39.1339 39.1732 39.2126 39,2520 39.2913 39.3307 1000 39 3701

Aplicación. 1.º Convertir 555 milímetros en pulgadas.

555 Milímetros = 21,8504 pulgadas (directamente en la Tabla)

2.º Convertir 55,5 milímetros en pulgadas.

55,5 Milímetros = 2,18504 pulgadas (21,8504 10)

Sistemas de pesas y medidas

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD PULGADAS (DECIMALES) A MILÍMETROS

Tabla 7, 15

Conversión de decimales de pulgada a milímetros. 1 Pulgada 25.4 milimetros Pulgadas 0.000 0,001 0.002 0.003 0,004 0.005 0.008 0,006 0.007 0.009 Milimetros 0.000 0,0254 0.0508 0.0762 0.1016 0.1270 0.1524 0.1778 0,2032 0.2286 0,010 0.2540 0.3048 0.2794 0.3302 0.3556 0,3810 0,4064 0.4318 0.4572 0.4826 0.020 0,5080 0,5334 0.5588 0,5842 0.6096 0.6350 0,6858 0.6604 0,7112 0,7366 0,030 0.7620 0.7874 0.8128 0.8382 0.8636 0.8890 0.9144 0.9398 0.9652 0.9906 0.040 10160 1,0414 1.0668 1,0922 1,1176 1.1430 1.1684 1,1938 1,2192 1 2446 0.050 1,2700 1,2954 1,3208 1,3462 1,3716 1 4986 1,3970 1,4224 1,4478 1.4732 0.060 1,6764 1.5240 1.5494 1.5748 1.6002 1,6256 1,6510 1,7018 1,7272 1,7526 0.070 1.7780 1,8034 1.8288 1.8542 1,9812 2.0066 1.8796 1,9050 1.9304 1.9558 0,080 2,0320 2.0574 2.0828 2.1082 2.1590 2 1336 2,1844 2,2098 2,2352 2,2606 0.090 2.2860 2,3114 2.3368 2,3622 2.3876 2.4130 2,4384 2,4638 2.5146 2.4892 0.100 2.5400 2.5654 2 5908 2 6162 2.6416 2.6670 2.6924 2.7178 2.7432 2.7686 0.110 2.7940 2,8194 2.8448 2.8702 2.8956 2.9210 2.9464 2.9718 2,9972 3,0226 0.120 3,0480 3.0734 3.0988 3,1242 3 1496 3,2004 3.2766 3.1750 3,2258 3,2512 0.130 3.3020 3,3274 3.3528 3,3782 3,4036 3.4290 3,4544 3,479B 3,5052 3,5306 0.140 3.5560 3.5814 3.6068 3 6322 3.6576 3,6830 3.7084 3,7338 3,7592 3,7846 0,150 3.8100 3.8354 3.8608 3.8862 3.9116 3.9370 3.9624 3,9878 4,0132 4.0386 0.160 4 0640 4.0894 4.1148 4.1402 4.1656 4,1910 4.2164 4.2418 4.2672 4.2926 0.170 4,3180 4.3434 4.3688 4.3942 4.4450 4.4196 4,4704 4,4958 4,5212 4.5466 0.180 4.5720 4,5974 4.6482 4.7752 4.6228 4,6736 4.6990 4.7244 4,7498 4.8006 0,190 4.8260 4.8514 4 8768 4.9022 4.9276 4.9530 4.9784 5.0038 5.0292 5.0546 0,200 5.0800 5.1054 5,1308 5.1562 5.1816 5,2070 5.2324 5,2578 5,2832 5.3086 0,210 5.3340 5.3594 5.3848 5.4102 5.4356 5.4610 5.4864 5.5118 5,5372 5.5626 0,220 5,5880 5.6134 5.6388 5 6642 5.7150 5,7404 5 6896 5.7658 5.7912 5,8166 0.230 5.8420 5.8674 5.8928 5,9182 5,9436 5,9690 5.9944 6.0198 6.0452 6,0706 0,240 6,0960 6,1214 6.1468 6,1722 6.1976 6.2230 6.2484 6.2992 6.2738 6,3246 0,250 6.3500 6.3754 B004,6 6.4262 6.4516 6,4770 6.5024 6.5278 6,5532 6,5786 0,260 6,6040 6.5294 6.6548 6 6802 6,7056 6,7310 6,7564 6.7818 6.8072 6.8326 0,270 6,8580 6.8834 6.9088 6.9342 6,9596 6.9850 7.0104 7.0358 7,0612 7,0866 0.280 7,1120 7.1374 7.1628 7.1882 7,2390 7.2136 7,2644 7.2898 7.3152 7,3406 0,290 7,3660 7.3914 7 4168 7.4422 7,4676 7,4930 7.5184 7,5438 7.5692 7,5946 0,300 7,6200 7 6454 7,6708 7,6962 7,7216 7.7470 7,7724 7.7978 7.8232 7.8486 7.9756 0,310 7.8740 7.8994 7.9248 7.9502 B.0010 8,0264 8,0518 8,0772 8,1026 0,320 8.1534 8.1280 8,1788 8.2042 8,2296 8,2550 8.2804 8.3058 8.3312 8,3566 0,330 8.3820 8.4074 B.4328 8.4582 8.4836 8.5090 8,5344 8.5598 8.5852 8,6106 0.340 8.6360 8.6614 8.6868 8,7122 8,7376 8,7630 8.7884 8.8138 8.8392 8 8646 0.350 8.8900 8 9154 8.9408 8,9662 8.9916 9.0170 9.0424 9.0678 9.0932 9.1186 0,360 9 1440 9.1694 9.1948 9,2202 9.2456 9.2964 9.2710 9,3218 9.3472 9.3726 0.370 9.3980 9,4488 9.4234 9,4742 9,4996 9,5250 9,5504 9.5758 9,6012 9.6266 0.380 9.6520 9.6774 9.7028 9.7282 9.7536 9.7790 9 8044 9,8298 9,8552 9.8806 0.390 9.9060 9.9314 9.9568 9,9822 10,0076 10.0330 10.0584 10.0838 10,1092 10,1346 0.400 10,1600 10.1854 10.210B 10.2362 10.2616 10.2870 10.3124 10.3378 10.3632 10.3886 0.410 10 4 140 10,4394 10,4648 10,4902 10,5156 10.5410 10.5664 10.5918 10.6172 10.6426 0,420 10,6680 10.6934 10,7188 10,7442 10,7696 10,7950 10,8204 10.8458 10,8712 10,8966 0.430 10,9220 10.9474 10.9728 10,9982 11,0236 11,0490 11.0744 11.0998 11,1252 11,1506 0.440 11,1760 11 2014 11.2268 11.2522 11,2776 11,3030 11.3284 11.3538 11.3792 11.4046 0.450 11.4300 11.4554 11.4808 11,5062 11,5316 11,5570 11,5824 11,6078 11,6332 11,6586 0.460 11.7348 11 6840 11,7094 11.7602 11,7856 11,8110 11,8364 11,8618 11.8872 11.9126 0,470 11,9380 11,9634 11.9888 12.0142 12,0396 12,0650 12,0904 12,1158 12,1412 12,1666

Aplicación. 1º Convertir 0,12 pulgadas en milímetros

12,2428

12.4968

0,12 Pulgadas = 3,048 mm (directamente en la Tabla)

12,2936

12,5476

12,3190

12.5730

12.3444

12.5984

12,3698

12,6238

12,3952

12.6492

12.4206

12,6746

2 ° Convertir 0.125 pulgadas en milímetros.

12,2682

12.5222

0,125 Pulgadas = 3,175 mm (directamente en la Tabla)

0.480

0.490

12,1920

12,4460

12,2174

12.4714

Sistemas de pesas y medidas

#### CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD PULGADAS (DECIMALES) A MILÍMETROS

Tabla 72.15

Conversión de decimales de pulgada a milímetros. 1 Pulgada = 25,4 milímetros 0.007 0.008 0,009 Pulgadas 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 Milimetros 12.8778 12.9032 12,9286 0.50012,7000 12,7254 12,7508 12,7762 12.8016 12.8270 12.8524 13,1826 0.510 12.9540 12.9794 13.004B 13.0302 13 0556 13.0810 13,1064 13,1318 13.1572 13 4366 0.520 13 20RO 13.2334 13,2588 13.2842 13,3096 13 3350 13 3604 13.3858 13.4112 0,530 13,4620 13,4874 13,5128 13,5382 13,5636 13.5890 13,6144 13,6398 13,6652 13,6906 13.8430 0.540 13 7160 13 7414 13.7668 13 7922 13.8176 13.8684 13 8938 13 9192 13 9446 0,550 13,9700 13,9954 14,0208 14,0462 14,0716 14,0970 14,1224 14.1478 14.1732 14.1986 14,2240 14,2494 14,2748 14,3002 14.3256 14.3510 14,3764 14 401B 14 4272 14,4526 0,560 14,7066 0.570 14,4780 14,5034 14.5288 14,5542 14.5796 14,6050 14,6304 14,6558 14,6812 14,7320 14,7574 14,7828 14.9098 0.580 14.8082 14.8336 14.8590 14.8844 14.9352 14.9606 15,1384 0.590 14.9860 15.0114 15,0368 15.0622 15.0876 15,1130 15.163B 15,1892 15,2146 15,2400 0,600 15,2654 15,2908 15,3162 15.3416 15,3670 15.3924 15,4178 15,4432 15,4686 0.610 15.4940 15.5194 15.5448 15,5702 15.5956 15,6210 15 6464 15,6718 15,6972 15,7226 15,8242 15,7988 0.620 15,7480 15,7734 15,8496 15,8750 15,9004 15 9258 15,9512 15 9766 16,2306 0,630 16,0020 16,0274 16,0528 16,0782 16,1036 16,1290 16 1544 16,1798 16,2052 0.640 16,2560 16,3068 16,3322 16.3830 16,4084 16.4338 16.4592 16.4846 16.2814 16.3576 0.650 16,5100 16 5354 16.5608 16.5862 16.6116 16.6370 16.6624 16.6878 16,7132 16,7386 16,9672 0,660 16,7640 16,7894 16.8148 16.8402 16.8656 16.8910 16,9164 16,9418 16,9926 0,670 17.0180 17,0434 17,0688 17.0942 17,1196 17.1450 17,1704 17,1958 17,2212 17,2466 17,5006 17,2974 17,3482 17,3990 17,4244 17,4498 17,4752 0.680 17,2720 17,3228 17,3736 17.5260 17.5514 17.6022 17.6530 17.6784 17,7038 17,7292 17,7546 0.690 17.5768 17,6276 18,0086 0.700 17 7800 17.8054 17.8308 17.8562 17.8816 17.9070 17.9324 17.9578 17.9832 18,0848 18,1864 18,0340 18.0594 18,1102 18,1356 18,1610 18,2118 18 2372 18,2626 0.710 0.720 18.2880 18.3134 18.3388 18 3642 18 3896 18.4150 18.4404 18.4658 1B.4912 18,5166 18,6436 18,7706 0.730 18.5420 18.5674 18,5928 18,6182 18.6690 18.6944 18.7198 18,7452 18,7960 18.8976 18,9484 18,9738 18,9992 19,0246 0.740 18.8214 18.8468 18.8722 18,9230 19,2278 19.2024 19,2532 19,2786 0.750 19,0500 19,0754 19,1008 19,1516 19,1262 19 1770 19.3802 19.4056 19.4310 19,4564 19,4818 19.5072 19.5326 0.760 19.3040 19.3294 19,3548 19,5834 19.5580 19,6088 19,6342 19,6596 19,6850 19,7104 19,7358 19 7612 19.7866 0,770 0.780 19.8120 19.8374 19.8628 19.8882 19.9136 19,9390 19.9644 19,9898 20,0152 20,0406 20.2946 20,1422 20,1930 20,2184 20.2438 20 2692 0.790 20.0660 20.0914 20.116B 20.1676 0.800 20,3200 20.3454 20.3708 20.3962 20.4216 20,4470 20,4724 20,4978 20,5486 20,7010 20,7264 20,7772 20.8026 20,5994 20,6248 20,6502 20,6756 20,751B 0,810 20.5740 0.820 20.8280 20.8534 20.8788 20.9042 20,9296 20,9550 20.9804 21,0058 21.0312 21,0566 21,2344 21,0820 21,1328 21,1582 21,1836 21,2598 21,2852 21,3106 0,830 21,2090 21,1074 21,4630 21,5392 0.840 21,3360 21,3614 21,3868 21,4122 21,4376 21,4884 21.5138 21.5646 21,7932 0.850 21.5900 21.6154 21.6408 21,6662 21,6916 21,7170 21,7424 21,7678 21,8186 21,9456 21,9964 22,0218 0,860 21,8440 21.8948 21,9202 21,9710 22,0472 22,0726 21,8694 22,32**6**6 22 1996 22,3012 0.870 22,0980 22,1234 22,1488 22,1742 22,2250 22,2504 22,2758 22.3774 22 4536 22,5044 22,5298 22,5552 22.5806 0.880 22,3520 22 4028 22,4282 22,4790 22,7584 22,7838 22,8092 22,6568 22,7076 22.7330 22.8346 0.890 22,6060 22,6314 22,6822 22,9616 23,0124 23,0378 23.0632 23.0886 0.900 22.8600 22.8854 22.9108 22.9362 22.9870 23,3172 0.910 23,1394 23,2156 23,2410 23,2664 23,2918 23,3426 23,1140 23.1648 23,1902 23,3680 23,3934 23,4188 23,4442 23,4950 23,5204 23,5458 23,7998 23,5712 23.5966 0.920 23,4696 0.930 23,6220 23.6474 23,6728 23.6982 23.7236 23,7490 23,7744 23,8252 23,8506 24.0538 24,1046 0.940 23,8760 23,9014 23,9268 23,9522 23 9776 24,0030 24.0284 24,0792 0.950 24,1300 24.1554 24 1808 24 2062 24 2316 24.2570 24.2824 24.3078 24.3332 24.3586 24,5618 24,5872 24,6126 0,960 24,3840 24,4094 24,4348 24,4602 24.4856 24,5110 24,5364 0.970 24.6380 24.6634 24.6888 24.7142 24.7396 24.7650 24,7904 24.8158 24,8412 24.8666 25 0952 24.9174 24,9428 24,9682 25,2222 24,9936 25,0190 25.0444 25,0698 25.1206 0.980 24,8920 25,1460 25,1714 25,1968 25,2476 25,2730 25,2984 25,3238 25,3492 25,3746 0.990 1.000 25,4000

Aplicación: 1º Convertir 0,555 pulgadas en milímetros.

0,555 Pulgadas = 14,097 milimetros (directamente en la Tabla).

2 ° Convertir 0.055 pulgadas en milimetros

0.055 Pulgadas - 1,397 millimetros (13,97 10, de la Tabla).

Sistemas de pesas y medidas

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD PULGADAS CON FRACCIONES A MILÍMETROS

Tabla 8.15

		C	onvertir <u>j</u>	ouigadas	a milimet	ros. 1 Pu	lgada 2	25,4 milin	netros			
adas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
iones						Milir	netros			• —	-	•
0	0	25,4000	50,8000	76.2000	101,6000	127,0000	152,4000	177,8000	203,2000	228,6000	254,0000	279,40
0.015625	0,3969	25,7969	51,1969	76.5969	101,9969	127,3969	152,7969	178,1969	203,5969	228,9969	254,3969	279,79
0.03125	0,7938	26,1938	51,5938	76.9938	102,3938	127,7938	153,1938	178,5938	203,9938	229,3938	254,7938	280,19
0.046875	1,1906	26,5906	51,9906	77.3906	102,7906	128,1906	153,5906	178,9906	204,3906	229,7906	255,1906	280,59
1,0625	1,5875	26,9875	52,3875	77,7875	103,1875	128.5875	153,9875	179,3876	204,7875	230,1875	255,5875	280,98
1,078125	1,9844	27,3844	52,7844	78,1844	103,5844	128.9844	154,3844	179,7844	205,1844	230,5844	255,9844	281,38
1,09375	2,3812	27,7812	53 1812	78,5812	103,9812	129.3812	154,7812	180,1812	205,5812	230,9812	256,3812	281,78
1,10 <del>0</del> 375	2,7781	28,1781	53,5781	78,9781	104,3781	129.7781	156,1781	180,5781	206,9781	231,3781	256,7781	282,17
) 125	3,1750	28.5750	53.9750	79,3750	104,7750	130,1750	155.5750	180,9750	206,3750	231,7750	257 1750	282,57
) 140625	3,5719	28.9719	54,3719	79,7719	105,1719	130,5719	155.9719	181,3719	206,7719	232,1719	257,5719	282,97
) 16625	3,9688	29.3688	54,7688	80,1688	106,5688	130,9688	156.3688	181,7688	207,1688	232,5688	257,9688	283,36
) 171875	4,3656	29.7656	55,1666	80,5656	106,9656	131,3656	156.7656	182,1656	207,5656	232,9656	258,3656	283,76
0,1875	4 7625	30,1625	56,5625	80,9625	108,3625	131,7625	157.1625	182.5625	207,9625	233,3625	258,7625	284 16
0,203125	5 1594	30,5594	55,9694	81,3594	106,7594	132,1594	157.5594	182.9594	208,3594	233,7594	259,1594	284 55
0,21875	5.5662	30,9562	56,3662	81,7562	107,1562	132,5562	157.9562	182,3562	208,7562	234,1562	259,5562	284 96
0,234375	5.9631	31,3531	56,7531	82,1531	107,5531	132,9531	158,3531	183,7531	209,1531	234,6531	259,9531	285 35
),25	6.3500	31,7500	57,1500	82,5500	107,9500	133,3500	158,7500	184,1500	209,5500	234.9500	260,3500	285,75
) 265625	6.7469	32,1469	57,5469	82,9469	108,3469	133,7469	159,1469	184,6469	209,9469	235.3469	260,7469	286,14
) 28125	7.1438	32,5438	57,9438	83,3438	108,7438	134,1438	159,5438	184,9438	210,3438	235.7438	261,1438	286,54
),296875	7.5406	32,9406	58,3406	83,7406	109,1406	134,5406	159,9106	185,3406	210,7406	236.1406	261,5406	286,94
),3125	7.9375	33,3376	58,7375	84,1375	109.5375	134,9375	180,3375	185,7375	211,1375	236,5375	261,9375	287.33
),328125	8.3344	33,7344	59,1344	84,5344	109.9344	135,3344	180,7344	186,1344	211,5344	236,9344	262,3344	287.73
),34375	8.7312	34,1312	59,5312	84,9312	110.3312	135,7312	181,1312	186,5312	211,9312	237,3312	262,7312	288.13
),359375	9.1281	34,5281	59,9281	85,3281	110.7281	136,1281	161,5281	186,9281	212,3281	237,7281	263,1281	288.52
),375	9.5250	34 9250	60 3250	85,7250	111.1250	136,5250	161,9250	187,3250	212,7250	238,1250	263,5250	288,92
),390625	9.9219	35,3219	60,7219	86,1219	111,5219	136,9219	162,3219	187,7219	213,1219	238,6219	263,9219	289,32
),40625	10.3188	35,7188	61,1188	86,5188	111,9188	137,3188	162,7188	188,1188	213,5188	238,9188	264,3188	289,71
),421875	10.7156	36,1156	61,5156	86,9156	112,3156	137,7156	163,1156	188,5156	213,9156	239,3156	264,7156	290,11
),4375	11 1125	36,5125	61,9125	67,3125	112,7125	138,1125	163,5125	188.9125	214,3125	239,7125	265,1125	290.51
),453125	11.5094	36,9094	62,3094	67,7094	113,1094	138,5094	163,9094	189.3094	214,7094	240,1094	265,5094	290.90
),46875	11 9062	37,3062	62,7062	88,1062	113,5062	138,9062	164,3062	189.7062	215,1062	240,5062	265,9062	291.30
),484375	12,3031	37,7031	63,1031	88,5031	113,9031	139,3031	164,7031	190.1031	215,5031	240,9031	266,3031	291.70
).5	12,7000	38,1000	63,5000	88,9000	114,3000	139,7000	166,1000	190,5000	215,9000	241.3000	286,7000	292,10
).516 <b>62</b> 5	13,0969	38,4969	63,8969	89,2969	114,6969	140,0969	165,4969	190,8969	216,2969	241.6969	287,0969	292,49
).53125	13,4938	38,8938	64,2938	89,6938	115,0938	140,4938	165,8938	191,2938	216,6938	242.0938	287,4938	292,89
).5468 <i>7</i> 5	13,8906	39,2986	64,6906	90,0906	115,4906	140,8906	166,2906	191,6906	217,0906	242.4906	287,8906	293,29
),5625	14,2875	39.6875	65.0875	90,4876	115.8875	141.2875	166,6875	192,0875	217,4875	242,8875	268.2875	293.68
),578125	14,6844	40.0844	65.4844	90,8844	116,2844	141.6844	167,0844	192,4844	217,6844	243,2844	268.6844	294.06
),59376	15,0812	40.4812	65.8812	91,2812	116,6812	142.0812	167,4812	192,8812	218,2812	243,6812	269,0812	294.48
),809375	15.4781	40.8781	66,2781	91,6781	117,0781	142.4781	167,8781	193,2781	218,6781	244,0781	269,4781	294.87
),625	15.8750	41 2750	66.6750	92,0750	117,4750	142 8750	168,2750	193,6750	219,0750	244,4750	269,8750	295.27
),640625	16.2719	41,6719	67.0719	92,4719	117,8719	143 2719	168,6719	194,0719	219,4719	244,8719	270,2719	295.67
),65625	16.6688	42,0686	67.4688	92,8688	118,2688	143 6688	169,0688	194,4688	219,8688	245,2688	270,6688	296.06
),671875	17.0656	42,4656	67.8656	93,2656	118,6666	144 0656	169,4656	194,8656	220,2656	246,8656	271,0656	296.46
0.6875	17.4625	42,8625	68,2625	93,6625	119,0625	144,4625	169,8625	196,2625	220,6625	246,0625	271,4625	296,86
0.703125	17.8594	43,2594	68,5594	94,0594	119,4594	144,8594	170,2594	195,6594	221,0594	246,4594	271,8594	297,25
0.71875	18,2562	43,6562	69,0662	94,4562	119,8562	145,2562	170,6562	196,0662	221,4562	246,8562	272,2562	297,65
0.734376	18,6531	44,0631	69,4531	94,8531	120,2531	145,6531	171,0631	196,4531	221,8531	247,2531	272,6531	298,05
),75	19,0500	44,4500	69.8500	95,2500	120,6500	146,0500	171,4500	196,8500	222,2500	l	273,0500	298,45
),765625	19,4469	44,8469	70.2469	95,6469	121,0469	146,4469	171,8469	197,2469	222,6469		273,4469	298,84
),78125	19,8438	45,2438	70.6438	96,0438	121,4438	146,8438	172,2438	197,6438	223,0438		273,8438	299,24
),796875	20,2406	45,6406	71.0406	96,4406	121,8406	147,2406	172,6406	198,0406	223,4406		274,2406	299,64
0,8125 0,828125 0,84376 0,859376	20.6375 21,0344 21,4312 21,8281	46 0375 46 4344 46 8312 47 2281	71,4375 71,8344 72,2312 72,6281	96,8375 97,2344 97,6312 98,0281	122,2375 122,6344 123,0312 123,4281	147,6375 148,0344 148,4312 148,8281	173,0675 173,4344 173,8312 174,2281	199,2312	223,8375 224,2344 224,6312 225,0281	250,0312 250,4281	275,4312 275,8281	300,03 300,43 300,83 301,22
),875 ),890625 ),90625 ),921876	22,2250 22,6219 23,0188 23,4156	48,0219 48,4188 48,8156	73,0250 73,4219 73,8188 74,2156	98,4250 98,8219 99,2188 99,6156	123,8250 124,2219 124,6188 125,0156	149,2250 149,6219 150,0188 150,4156	174.6250 175.0219 175.4188 175.8150	200,0250 200,4219 200,8188 201,7156	225,4250 225,8219 226,2188 226,6166	250,8250 251,2219 251,6188 252,0156	276,2250 276,6219 277,0188 277,4156	301,62 302,02 302,41 302,81
),9376	23,8125	49.2125	74.6125	100,0125	125,4125	150,8125	176,2125	201,6125	227,0125	262,4125	277,8125	303,21
),953125	24,2094	49.6094	76.0094	100,4094	125,9094	151,2094	176,8094	202,0094	227,4094	252,8094	278,2094	303,60
),96875	24,6062	50.0062	75.4062	100,8062	126,2062	151,6062	177,0062	202,4062	227,8062	253,2062	278,6062	304,00
),984375	25,0031	50.4031	75.8031	101,2031	126,6031	152,0031	177,4031	202,8031	228,2031	253,6031	279,0031	304,40
	001625 00125 00126 00126 00126 008125 1080375 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 116025 11602	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 25,4000 0 0 0 25,4000 0 0 0 25,7989 03125 0,7938 26,5989 03125 1,906 26,5989 03125 1,906 26,5989 03125 1,906 27,781 28,1781 1,781 28,1781 28,1781 1,782 3,1750 28,7781 28,1781 1,785 3,719 28,7781 1,785 3,719 28,7781 1,785 3,719 28,778 1,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785	O	Action	Order	Action	Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octob   Octo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0018625	Octobe   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Colored   Color	ORDER S

Aplicación 1 ° Convertir 4 ° / 16 o 4,5625 pulgadas en milímetros.
4 ° / 16 o 4,5625 Pulgadas — 115,8875 milímetros (directamente en la Tabla)
2 ° Convertir 4 ° / 16 pulgadas en milímetros

^{4 9/16} Pulgadas = 101,60 + 14,2875 = 115,8875 mm.

Sistemas de pesas y medidas

#### CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD PIES Y PULGADAS A MILÍMETROS

Tabla 9.15

Convertir pies y pulgadas a milímetros. 1 Pie = 12 pulgadas = 304,8 milímetros. 1 Pulgada = 25,4 milímetros a 2 7 я 10 11 12 Pulgadas 3 4 ß Pies Pulg Milimetros 50,80 76,20 101,60 127,00 152,40 177,80 203,20 228.60 254.00 279.40 304.80 0 0 0 25,40 588,80 12 304,80 330.20 355.60 381.00 406.40 431.80 457.20 482,60 508,00 533,40 584.20 609.60 24 609,60 711 20 736.60 812,00 838.20 863.60 889.00 914.40 2 635.00 660.40 685,80 762,00 787,40 3 36 914.40 939.80 965.20 990.60 1016.0 1041.4 1066.8 1092.2 1117,6 1143.0 1168.4 1193,8 1219,2 1346,2 1397.0 14478 1473.2 14986 1524,0 4 48 1219,2 1244.6 12700 1295 4 1320 B 13716 1422 4 60 1524.0 1549.4 1574.8 1600.2 1625.6 1651.0 1676.4 1701.4 1727.2 1752.6 1778.0 1803.4 1828,8 5 1955,8 6 72 1828 8 1854,2 19796 1905,0 1930,4 1981,2 2006.6 2032.0 2057,4 20R2 R 2109.2 2133.6 2362,2 2387.6 2413.0 2438.4 7 84 2133,6 2159,0 2184,4 2209,8 2235,2 2260,6 2286,0 2311,4 2336,8 2667,0 2692.4 2717.8 2743.2 8 96 2438.4 2463.8 2489,2 2514,6 2540,0 2565,4 2590,8 2616,2 2641,6 2946 4 2971.B 2997.2 3022.6 3048.0 108 2743.2 2768.6 2794.0 2819.4 2844.B 2870 2 2895 6 2921,0 q 3098.8 3200.4 3225,8 3251.2 32766 **የ**የሰን ሰ 3327,4 3352,8 10 120 3048,0 3073.4 3124,2 3149 6 3175.0 11 132 3352.8 3378.2 3403.6 3429.0 3454.4 3479.B 3505.2 3530.6 3556.0 3581.4 3606,8 3632,2 3657,6 3683.0 3708.4 3733.8 3759.2 3784.6 3810.0 3835.4 3860.8 3886.2 3911,6 3937.0 3962,4 12 144 3657,6 4216.4 3962,4 3987,8 4089.4 4140.2 4165.6 4191.0 4241.8 4267.2 13 156 4013,2 4038,6 4064,0 4114,8 4521.2 4546.6 4572.0 14 168 4267 2 4292 B 4318.0 43434 4368.8 4394.2 4419.6 4445.0 4470.4 4495 8 180 4572 0 46974 46229 4649.2 4673.6 4699 N 4724,4 4749 R 4775 2 4800.6 4826.0 4851.4 4876.8 15 16 142 4876.B 4902.2 4927.6 4953.0 4978.4 5003.8 5029.2 5054.6 5080.0 5105.4 5130.8 5156,2 5181,6 5461,0 5486,4 5384.8 5435,6 17 204 5181.6 5207,0 5232,4 5257,8 5283,2 5308,6 5334,0 53594 5410.2 5486,4 5613.4 5638.8 5664.2 5689.6 5715.0 5740.4 5765.8 5791.2 216 5511,8 5537.2 5562.6 5588,0 18 5943,6 5969.0 5994.4 6019.8 6045.2 6070.6 6096.0 19 228 5791,2 5816.6 5842.0 5867,4 5892,8 5918,2 20 240 6096 N 61214 6146.8 61722 61976 62230 62484 6273.8 6299.2 63246 6350.0 6375 4 6400.8 71 252 6400,8 6426.2 6451.6 6477,0 6502.4 6527.8 6553.2 6578.6 6604.0 6629.4 6654.8 6680.2 6705.6 6832,6 6883,4 6908,8 6934,2 6756,4 6807,2 6858.0 6959.6 6985,0 7010.4 22 264 6705,6 6731.0 6781.8 23 7010.4 7035.8 7061.2 7086.6 7112.0 7137.4 7162.8 7188.2 7213.6 7239.0 72644 7289.8 7315.2 276 24 288 7315,2 7340,6 7366,0 7391,4 7416,8 7442,2 7467,6 74930 7518,4 7543,8 7569.2 7594.6 7620 0 25 300 7620,0 7645,4 7670,8 7696,2 7721.6 7747,0 7772,4 7797,8 7823,2 7848.6 7874.0 7899.4 7924.8 8204.2 8229.6 8128,0 8153,4 8178.8 26 312 7924.8 7950.2 7975.6 8001,0 BO26,4 B051.8 8077.2 8102.6 8305,8 8509 O 8534.4 27 324 8229 6 8255.O 82804 8331.2 8356.fi R332.0 **8407.4** 8432.8 8458.2 B483 6 8534.4 B559.8 8585.2 8610,6 8636.0 8661.4 8686.8 8712,2 8737,6 8763,0 8788,4 8813.8 8839,2 28 336 8864,6 8890,0 9118,6 9144.0 349 8839.2 8915.4 8940.B 8966.2 8991.6 9017.0 9042.4 9067.8 9093,2 29 30 360 9144,0 9169,4 9194,8 9220,2 9245,6 9271,0 9296,4 9321,8 9347.2 9372.6 9398.0 9423.4 94488 9448.8 9474.2 9499,6 9550.4 9601.2 9626.6 9652.0 9677.4 9702.8 9728.2 9753.6 31 372 9525.0 9575,8 9931.4 9956,8 9982,2 10008 10033 10058 32 384 9753,6 9779.0 9804.4 9829,8 9855,2 9880,6 9906,0 10338 10363 33 396 10058 10084 10109 10135 10160 10185 10211 10236 10262 10287 10312 34 408 10363 10389 10414 10439 10465 10490 10516 10541 10566 10592 10617 10643 10668 10947 10973 36 420 10668 10693 10719 10744 10770 10795 10820 10846 10871 10897 10922 10973 10998 11024 11049 11074 11100 11125 11151 11176 11201 11227 11252 11278 36 422 11582 37 444 11278 11303 11328 11354 11379 11405 11430 11455 11481 11506 11532 11557 11760 11786 11811 11836 11R62 11887 11608 11659 11684 11709 11735 38 456 11582 11633 12090 12141 12167 12192 39 468 11887 11913 11938 11963 11989 12014 12040 12065 12116 40 480 12192 12217 12243 12268 12294 12319 12344 12370 12395 12421 12446 12471 12497 12548 12598 12624 12649 12675 12700 12725 12751 12776 12802 41 492 12497 12522 12573 13106 12852 12903 12929 12064 12070 13005 13030 13056 13061 42 504 12802 12827 12878 43 13157 13183 13208 13233 13259 13284 13310 13335 13360 13386 13411 516 13106 13132 13691 44 528 13411 13437 13462 13487 13513 13538 13564 13589 13614 13640 1.1665 13716 13818 13843 13894 13919 13945 13970 13995 14021 45 540 13716 13741 13767 13792 13868 14300 14376 46 552 14021 14046 14072 14097 14122 14148 14173 14199 14224 14249 14275 14326 14351 14376 14402 14427 14453 14478 14503 14529 14554 14580 14605 14630 564 47 14935 14681 14707 14732 14757 14783 14808 14834 14859 14884 14910 48 576 14630 14656 14961 15062 15138 15164 15189 15215 15240 49 588 14935 14986 15011 15037 15088 15113 50 600 15240

Aplicación: 1º Convertir 15 pies y 4 pulgadas o 184 pulgadas en milímetros.

15 Pies y 4 pulg. o 184 pulg. = 4673,6 milimetros (directamente en la Tabla).

40 Pies y 10 pulgadas = 12192 + 254 = 12446 milímetros (valores en la Tabla).

^{2.}º Convertir 40 pies y 10 pulgadas o 490 pulgadas en milímetros.

	stemas de s y medida	as .	CON		DE MED -PIES. ME		LONGITU NRDAS	ID O	Table	ı 10 ₁ .15
		•	Conve	ertir metros	en pies. 1 A	Metro = 3,28	3084 pies.		•	
Metros	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pi	es				
0 10 20 30 40	0,00 32,9084 65,6168 92,4252 131,2336	3,2808 36,0892 68,8976 101,7060 134,5144	6,5617 39,3701 72,1785 104,9869 137,7953	9,8425 42,6509 75,4593 108,2677 141,0761	13,1234 45,9318 78,7402 111,5486 144,3570	16,4042 49,2126 82,0210 114,8294 147,6378	19,6850 52,4934 85,3019 118,1102 150,9186	22,9669 55,7743 88,5827 121,3911 154,1995	26,2467 59,0551 91,8635 142,6719 157,4803	29,5276 62,3360 95,1444 127,9528 160,7612
50 60 70 80 90	164,0420 196,8504 229,6588 262,2467 295,2756	167,3228 200,1312 232,9396 265,7480 298,5564	170,6037 203,4121 236,2205 269,0289 301,8373	173,8845 206,6929 239,5013 272,3097 305,1181	177,1654 209,9738 242,7822 275,5906 308,3990	180,4462 213,2546 246,0630 278,8714 311,6798	183,7270 216,5354 249,3438 282,1522 314,9606	187,0079 219,8163 252,6247 285,4331 318,2415	190,2887 223,0971 255,9055 288,7139 321,5223	193,5696 226,3780 259,1864 291,9948 324,8031
			Сопь	ertir pies ei	metros 1 i	Pie = 0,304	8 metros.			
Pies	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		_			Me	tros				
0 10 20 30 40	0,00 3,0480 6,0960 9,1440 12,1920	0,3048 3,3528 6,4008 9,4488 12,4968	0,6096 3,6576 6,7056 9,7536 12,8016	0,9144 3,9624 7,0104 10,0584 13,1064	1,2192 4,2672 7,3152 10,3632 13,4112	1,5240 4,5720 7,6200 10,6680 13,7160	1,8288 4,8768 7,9249 10,9728 14,0208	2,1336 5,1816 8,2296 11,2776 14,3256	2,4384 5,4864 8,5344 11,5824 14,6304	2,7432 5,7912 8,8392 11,8872 14,9352
50 60 70 80 90	15.2400 18,2880 21,3360 24,3840 27,4320	15.5448 18,5928 21,6408 24,6888 27,7368	15,8496 18,8976 21,9456 24,9936 28,0416	16,1544 19,2024 22,2504 25,2984 28,3464	16,4592 19,5072 22,5552 25,6032 28,6512	16,7640 19,8120 22,8600 25,9080 28,9560	17,0688 20,1168 23,1648 26,2128 29,2608	17,3736 20,4216 23,4696 26,5176 29,5656	17,6784 20,7264 23,7744 26,8224 29,8704	17,9832 21,0312 24,0792 27,1272 30,1752
	Aplic	ación Com	rertir 50,37	metros en p	nes. <b>5</b> 0,37 N	A = 164,04	20 + 1,213	9 = 165,26	pies.	
			Сопиелы	r metros en	yardas. 1 N	letro = 1,09	3613 yarda	s.		
Metros	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				•	Yaı	rdas	<b></b> _	4	·	·
0 10 20 30 40	0,00 10,9361 21,8722 32,8083 43,7444 50,6806	1,0936 12,0297 22,9658 33,9019 44,8380 55,7742	2,1872 13,1233 24,0594 34,9955 45,9316 56,8678	3,2808 14,2169 25,1530 36,0891 47,0252 57,9614	4,3744 15,3105 26,2466 37,1827 48,1188 59,0550	5,4680 16,4042 27,3403 38,2764 49,2125 60,1486	6,5617 17,4978 28,4339 39,3700 50,3061 61,2422	7,6553 18,5914 29,5275 40,4636 51,3997 62,3358	8,7489 19,6850 30,6211 41,5572 52,4933 63,4294	9,8425 20,7786 31,7147 42,6508 53,5869 64,5230
60 70 80 90	65,6167 76,5527 87,4889 98,4250	66,7103 77,6464 88,5825 99,5186	67,8039 78,7400 89,6761 100,6122	68,8975 79,8336 90,7697 101,7058	69,9911 80,9272 91,8633 102,7994	71,0847 82,0208 92,9569 103,8930	72,1783 83,1144 94,0505 104,9866	73,2719 84,2080 95,1441 106,0802	74,3655 85,3016 96,2377 107,1738	75,4591 86,3952 97,3313 108,2674
			Сопиел	tir yardas ei	metros. 1	Yarda 0,9	144 metros			
Yardes	0	1	2	_ 3	4	5	ε	7	8	9
	ļ		т—	,	Me	etros		т	- ·	
0 10 20 30 40	0,00 9,1440 18,2880 27,4320 36,5760		1,8288 10,9728 20,1168 29,2608 38,4048	2,7432 11,8872 21,0312 30,1752 39,3192	3,6576 12,8016 21,9456 31,0696 40,2336	5,5720 13,7160 22,8600 32,0040 41,1480	5,4864 14,6304 23,7744 32,9184 42,0624	6,4008 15,5448 24,6888 33,8328 42,9768	7,3135 16,4592 25,6032 34,7472 43,8912	8,2296 17,3736 26,5176 35,6616 44,8056
50 60 70 80 90	45.7200 54,8640 64.0080 73.1520 82,2960	46,6344 55,7784 64,9224 74,0664 83,2104	47,5488 56,6928 65,8368 74,9808 84,1248	48,4632 57,6072 66,7512 75,8952 85,0392	49,3776 58,5216 67,6656 76,8096 85,9536	50.2920 59.4360 68.5800 77.7240 86.8680	51,2064 60,3504 69,4944 78,6384 87,7824	52,1208 61,2648 70,4088 79,5528 88,6968	53,0332 62,1792 71,3232 80,4672 89,6112	53,9496 63,0936 72,2376 81,3816 90,5256
	Aplicación.	Convertir 5	0,37 yardas	en metros	50,37 Yarda	as 45,72	+ 0,3383 =	46,0583 m	etros.	

CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD Sistemas de Tabla 10-.15 KILÓMETROS-MILLAS. KILÓMETROS-MILLAS MARINAS pesas y medidas Convertir kilómetros en millas, 1 Kilómetro = 0.621371 millas, 0 1 7 я Κm Millas 1.8641 2.4855 3.1063 3.7282 4.3496 4.9710 5.5923 o 0.000.6214 1.24274 9,3205 10.5633 11,1847 11.8060 10 6,2137 6.8351 7.45644 8,0778 8.6992 9,9419 16.1556 20 12.4274 13,0488 13 67014 14.2915 14 9 1 2 9 15,5342 16.7770 17.3984 18.0197 21,7479 22.3693 22,9907 24.2334 19.2625 23,6121 30 18 6411 19.88384 20.5052 21.1266 27.9616 28 5830 29.2044 29.8258 30.4471 a۸ 24 8548 25,4762 26 09754 26 7189 27.3403 34,7967 36,0395 36,6608 50 31.0685 31.6899 32.31124 32,9326 33.5540 34.1753 35,4181 39.7677 40,3890 42,8745 38.52494 39,1463 41,0104 41,6318 42,2532 60 37,2822 37,9036 70 43 4959 44,1173 47 73864 45.3600 45,9814 46,6028 47,2242 47.8456 48.4669 49,0883 50,95234 51,5738 52,1952 52,8165 53,4379 54.0593 54.6806 55.3020 80 49,7097 50,3310 56,5446 58,4089 59,0302 59,6515 60.2730 60.8944 61.5157 90 55.9234 57,16604 57,7875 Convertir millas en kilómetros. 1 Milla = 1.609344 kilómetros 5 9 , 2 3 Millas Kilómetros 0.00 1.6093 3 2187 4.8280 6.4374 8.0467 9 6561 11.2654 12.8747 14,4841 a 27,3588 30.5775 16.0934 20,9215 22,5308 24,1402 25,7495 28,9682 10 17,7028 19,3121 32,1869 33,7962 35,4056 38.6243 40.2336 41.8429 43,4523 45.0616 46,6710 20 37,0149 57.9364 59.5457 62,7644 30 48.2803 49.8897 51,4990 53,1083 54,7177 56,3270 61,1551 40 64.3738 65.9B31 67,5924 69.2018 70.8111 72,4205 74.0298 75.6392 77 2485 78,8579 85.2952 86.9046 88,5139 90,1233 91.7326 93.3419 94.9513 50 80 4672 82.0765 83.6859 102,998 107,826 109 435 111,045 60 96,5606 98,1700 99,7793 101,389 104,607 106,217 117,482 119.091 120,701 122,310 123,919 125 523 127,138 70 112.654 114.263 115,873 136,794 138.404 141,622 143,232 133,576 140.013 80 128,747 130,357 131.966 135,185 144.841 146,450 148,060 149,669 151,278 152.888 154,497 156,106 157,716 159,325 Aplicación: Convertir 156 km. en millas. 156 Kilómetros = 93,2055 + 3,72822 - 96,9337 millas Convertir kilómetros en millas marinas (nudos/h), 1 Km. = 0,539957 millas marinas 8 9 Km Millas marinas (nudos hora) 0.5399 1.0799 1.6198 2.1598 2.6998 3,2397 3.7797 4.3196 4 R596 ٥ 0.00 5.3995 5.9395 6 4795 7.0194 7.5594 8.0993 8.6393 9.1792 9.7192 10.2592 10 14,0389 15,1188 15.6587 11,3391 12,9589 13,4989 14,5788 20 10,7991 11,8790 12,4190 30 16.1987 16,7386 17,2786 17,8186 18.3585 18.8985 19,4384 19,9784 20,5183 21,0583 24,8380 25,9179 26,4579 25,3779 40 21.5983 22.1382 22,6782 23,2181 23,7581 24,2980 27,5378 30,2376 30,7775 31,3175 31,8574 26.6976 50 26,9978 28,0777 28.6177 29.1576 32,3974 35,0972 36,7170 60 32,9373 33,4773 34,0173 34,5572 35,6371 36,1771 37,2570 39,9568 38,3369 41.5767 42,1166 42 6566 38,8769 39,4168 40,4967 41.0367 70 37,7970 46,4363 46,9762 47,5162 48,0561 43,1965 43,7365 44,2764 44,8164 45,3564 45,8963 80

90	48,5961	49,1360	49,6760	50,2160	50,7559	51,2959	51,8358	52,3758	52,9158	53,4557
	•	Com	ertir millas	marinas (nu	ıdos/h) en l	Km. 1 Milla	marina = 1.	852 Km		
Μm	0	, !	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kilón	netros				
0 10 20 30 40	0.00 18,520 37,040 55,550 74,080	1,852 20,372 38,892 57,412 75,932 94,452	3,704 22,224 40,744 59,264 77,784	5,556 24,076 42,596 61,116 79,636 98,156	7,408 25,920 44,448 62,968 81,488	9,260 27,780 46,300 64,820 83,340	11,112 29,632 48,152 66,672 85,192	12,964 31,484 50,004 68,524 87,044	14,816 33,336 51,856 70,376 88,896	16,668 35,188 53,708 72,228 90,748
60 70 80 90	111,120 129,640 148,160 166,680	112,972 131,492 150,012 168,532	114,824 133,344 151,864 170,384	116,676 135,196 153,716 172,236	118,528 137,048 155,568 174,088	120,380 138,900 157,420 175,940	122,235 140,752 159,272 177,792	124,084 142,604 161,124 179,644	125,936 144,456 162,976 181,496	127,788 146,308 164,828 183,348
		Convertir 12	25 millas ma	arinas en kr	n. 125 Mm	= 185,20 +	46,30 - 23	31,50 km.		<u> </u>
								_		58

Sistemas de pesas y medidas  CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE SUPERFICIE CENTÍMETROS² - PULGADAS². METROS² - PIES²  Convertir centimetros cuadrados en pulgadas cuadradas. 1 Cm² = 0,1550003 m².							11,.15			
		Convertir	centimetros	cuadrados	en pulgadas	cuadradas	$1  Cm^2 = 0$	1550003 ır	<i>?</i> .	
Cm ²	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pulgadas	cuadradas		•		
اها	0.00	0.155	0,310	0.465	0,620	0,775	0.930	1,085	1,240	1,395
10 20	1,550 3,100	1.705 3.255	1,860 3,410	2,015 3,565	2,170 3,720	2,325 3,875	2,480 4,030	2,635 4,185	2,790 4,340	2,945 4,495
30 40	4,650 6,200	4,806	4,960	5,115	5,270	5,425	5,580	5,735	5,890	6,045
50	7,750	6.355 7.905	6,510 8,060	6,665 8,215	6,820   8,370	6,975 8,526	7,130 8,6 <b>9</b> 0	7,285 8,835	7,440 8,990	7,595 9,145
60 70	9,300 10,850	9,455 11,005	9,610 11,160	9,765 11,315	9,920 11,470	10,075 11,625	10,230 11,780	10,385 11,935	10,540 12,090	10,6 <b>9</b> 5
80 90	12,400 13,950	12,555 14,105	12,710	12,865	13,020	13,175	13,330	13,485	13,640	12,245 13,795
30	13,950		14,260 tir pulgadas	14,415	14,570	14,725	14,880	15,035	15,190	15,345
In ²	آ ۾ ا				en centimet 4					
<b>"</b> " · ·	0.]		2	3		5	6	7	8	9
				,	Centimetro:	s cuadrados	. —	ı		
10	0,00 64,516	6,451 70, <b>967</b>	12,903 77,419	19,355 83,871	25,806 90,322	32,258 96,774	38,709 103,225	45,161 109,677	51,613 116,129	58,064 122,580
20 30	129,032	135,483	141,935	148,387	154,838	161,290	167,741	174,193	180,645	187,096
40	193,548 258,064	199,999 264,515	206,451 270,967	212,903 277,419	219,354 283,870	225,806 290,322	232,257 296,773	238,709 303,225	245,161 309,677	251,612 316,128
50 60	322,580 387,096	329,031 393,547	335.483 399.999	341,935 406,451	348,386 412,902	354,838 419,354	361,289 425,805	367,741 432,257	374.193 438,709	380,644 445,1 <b>6</b> 0
70	451,612	458,063	464,515	470,967	477,418	483,870	490,321	496,773	503,225	509,676
90 90	516,128 580,644	522,579 587,095	529,031 593,547	535,483 599,999	541,934 606,450	548,386 612,902	554,837 619,353	561,289 625.805	567,741 632,257	574,192 638,708
	Aplicación (	Convertir 1	23,83" en cr	n² 123,83°	= 645,16	148,3868	+ 5,35483	798,9016	33 cm².	
		Со	nvertir metro	os cuadrado	s en pies cu	adrados. 1	$M^2 = 10,76$	391 ft²		
M.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pies cu	adrados				
0	0,00	10,7639	21,5278	32,2917	43,0556	53,8196	64,5835	75,3474	86,1113	96,8752
10 20	107,639 ± 215,278 ±	118,403 226,042	129,167 236,806	139,931 247,570	150,695 258,334	161,459 269,098	172,223 279,862	182,986 290,626	193,750 301,389	204.514 312.153
30 40	322,917 430,556	333,681 441,320	344,445 452,084	355,209 462,848	365,973 473,612	376,737 483,376	387,501 495,140	398,265 505,904	409,029 516,668	419,793 527,432
50	538,196	548,959	559,723	570,487	581,251	592,015	602,779	613,543	624,307	635,071
60 70	645,835 753,474	656,599 764,238	667,362 775,002	678,126 785,765	688,890 796,529	699,654 807,293	710,418 818,057	721,182 828,821	731,946 839,585	742,710 850,349
80 90	861,113 968,752	871,877 979,516	882,641 990,280	893,405 1001,044	904,168 1011,808	914,932 1022,571	925,696 1033,335	936,460 1044,099	947,224 1054,863	957,988 1065,627
<u> </u>	1		nvertir pies (	L		· · · · · ·				
Ft ²	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<u> </u>			<u> </u>	Metros c	vadrados			L =	
0	0,00	0,0929	0.1858	0,2787	0,3716	0,4645	0,5574	0,6503	0,7432	0,8361
10 20	0.9290 1.8581	1,0219 1,9510	1.1148 2.0439	1,2077 2,1368	1,3006 2,2297	1,3935 2,3226	1,4864 2,4155	1,5794 2,5084	1,6723 2,6013	1,7652 2,6942
30 40	2.7871 3.7161	2,8800 3,8090	2,9729 3,9019	3,0658 3,9948	3,1587 4,0877	3,2516 4,1806	3.3445 4.2735	3,4374 4,3664	3,5303 4,4593	3,6232 4,5522
50	4,6452	4,7381	4,8310	4,9239	5,0168	5,1097	5,2026	5,2955	5,3884	5,4813
60 70	5,5742 6,5032	5.6671 6.5961	5,7600 6,6890	5,8529 6,7819	5,9458 6,8748	6,0387 6,9677	6,1316 7,0606	6,2245 7.1535	6,3174 7,2464	6,4103 7,3393
80 90	7,4322	7.5251	7,6180	7,7110	7,8039	7,8968	7,9897	8,0826	8,1755	8,2684
	8.3613	8.4542	8,5471	8.6400	8,7329	8,8258	8,9187	9,0116	9,1045	9,1974
<u> </u>	Aplicación (	Lonvertir 1	32,5 m² en 1						/ π·	
<u> </u>			Nota Pa	ra factores	de conversi	on, vease la	pagina 544			

Sistemas de pesas y medidas CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE SUPERFICIE HECTÁREAS-ACRES. KILÓMETROS²-MILLAS²  Convertir hectáreas (hm²) en acres. 1 Hectáreas (hm²) = 2,471054 acres.							11 ₂ .15			
		Conv	ertir hectáre	eas (hm²) er	acres. 1 H	ectárea (hm	$(x^2) = 2,4710$	54 acres.		
Ha (Hm²)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ac	res				
0 10 20 30 40	0,00 24,710 49,421 74,131 98,842	2,471 27,181 51,892 76,602 101,313	4,942 29,652 54,363 79,073 103,784	7,413 32,123 56,834 81,544 106,255	9,884 34,594 59,305 84,015 108,726	12,355 37,066 61,776 86,487 111,197	14,826 39,537 64,247 88,958 113,668	17,297 42,008 66,718 91,429 116,139	19,768 44,479 69,189 93,900 118,610	22,239 46,950 71,660 96,371 121,081
50 60 70 80 90	123,552 148,263 172,973 197,684 222,394	126,023 150,734 175,444 200,155 224,865	128,494 153,205 177,915 202,626 227,336	130,965 155,676 180,386 205,097 229,807	133,436 158,147 182,867 207,568 232,278	135,908 160,618 185,329 210,039 234,750	138,379 163,089 187,800 212,510 237,221	140,850 165,560 190,271 214,981 239,692	143,321 168,031 192,742 217,452 242,163	145,792 170,502 195,213 219,923 244,634
		Convi	ertir acres e	n hectáreas	(hm²). 1 Ac	re = 0,4046	5856 hectár	eas (hm²).		
Acres	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Hectáre	as (hm²)				
0 10 20 30 40	0,00 4,04686 8,09372 12,1406 16,1874	0,40469 4,45155 8,49841 12,5453 16,5921	0,80937 4,85623 8,90309 12,9500 16,9968	1,21406 5,26092 9,30778 13,3546 17,4015	1,61874 5,66560 9,71246 13,7593 17,8062	2,02343 6,07029 10,1172 14,1640 18,2109	2,42812 6,47498 10,5218 14,5687 18,6156	2,83280 6,87966 10,9265 14,9734 19,0202	3,23749 7,28435 11,3312 15,3781 19,4249	3,64217 7,68903 11,7359 15,7828 19,8296
50 60 70 80 90	20,2343 24,2812 28,3280 32,3749 36,4217	20,6390 24,6858 28,7327 32,7796 36,8264	21,0437 25,0905 29,1374 33,1843 37,2311	21,4484 25,4952 29,5421 33,5889 37,6358	21,8530 25,8999 29,9468 33,9936 38,0404	22,2577 26,3046 30,3515 34,3983 38,4451	22,6624 26,7093 30,7561 34,8030 38,8498	23,0671 27,1140 31,1608 35,2077 39,2545	23,4718 27,5186 31,5655 35,6124 39,6592	23,8765 27,9233 31,9702 36,0171 40,0639
	Aplicación:	Convertir 42	27,3 Hectáre	eas (hm²). 4	27,3 Ha 1	037,841 +	17,2974 +	0,74132 = 1	055,8797	Ac
		Convert	ir kilómetros	cuadrados	en millas ci	uadradas. 1	$Km^2 = 0.3$	86102 Mill ²		_
Km ²	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Millas ci	uadradas	<u> </u>	1 .	•	·
0 10 20 30 40	0,00 3,8610 7,7220 11,583 15,444 19,305	0,3861 4,2471 8,1081 11,969 15,830	0,7722 4,6332 8,4942 12,355 16,216	1,1583 5,0193 8,8803 12,741 16,602 20,463	1,5444 5,4054 9,2664 13,127 16,988 20,849	1,9305 5,7915 9,6525 13,513 17,374 21,235	2,3166 6,1776 10,038 13,899 17,770 21,621	2,7027 6,5637 10,424 14,285 18,146 22,008	3,0888 6,9498 10,811 14,672 18,533 22,394	3,4749 7,3359 11,197 15,058 18,919 22,780
60 70	23,166 27,027	23,552 27,413	23,938 27,799	24,324 28,185	24,710 28,571	25,096 28,957	25,482 29,343	25,869 29,730	26,255 30,116	26,641 30,502
80 90	30.888 34.749	31,274 35,135	31,660 35,521	32,046 35,907	32,432 36,293	32,818 36,679	33,204 37,065	33,591 37,452	33,977 37,838	34,363 38,224
		Солиел		l.	<u> </u>		Mill ² . 2,5	89988 Km²		
Mill ²	0	1	2	3	4	. 5	6	7	8	9
<u> </u>	•	Į.		-	Kilómetros	cuadrados	<del></del>		•	
١.	0,00	2,589	5,179	7.7699	10,360	12.950	15.539	18,129	20,719	23,309
10 20 30 40	25,899 51,799 77,699 103,599	28,489 54,389 80,289 106,189	31,079 56,979 82,879 108,779	33,669 59,569 85,469 111,369	36,259 62,159 88,059 113,959	38,849 64,749 90,649 116,549	41,439 67,339 93,239 119,139	44,029 69,929 95,829 121,729	46,619 72,519 98,419 124,319	49,209 75,109 101,009 126,909
50 60 70 80 90	129,499 155,399 181,299 207,199 233,099	132,089 157,989 183,889 209,789 235,689	134,679 160,579 186,479 212,379 238,279	137,269 163,169 189,069 214,969 240,869	139,859 165,759 191,659 217,559 243,459	142,449 168,349 194,249 220,149 246,049	145,039 170,939 196,839 222,739 248,639	147,629 173,529 199,429 225,329 251,229	150,219 176,119 202,019 227,919 253,819	152,809 178,709 204,609 230,509 256,409
	Aplicación:	Convertir 1	35 millas cu	adradas en	Km². 135 N	MH = 336,69	99 + 12,95	= 349,649	rm²	

	stemas de s y medid	08	CON CENTIME	IVERSIÓI TROS³• I	N DE MED PULGADA	DIDAS DE S'. DECIL	VOLUME METROS	N PIES	Tabla	121.15
l	Co	nvertir cent	imetros cúb	cos en pulg	adas cúbica	s. 1 Cm³ =	0,0610238	pulgadas cu	ibicas.	
Cm³	0	7	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pulgadas	cúbicas		· - <del></del>		
0 10 20 30 40	0,00 0,610 1,220 1,831 2,441	0,061 0,671 1,281 1,892 2,502	0,122 0,732 1,343 1,953 2,563	0,183 0,793 1,403 2,014 2,624	0,244 0,854 1,465 2,075 2,685	0,305 0,915 1,526 2,136 2,746	0,366 0,976 1,587 2,197 2,807	0,427 1,037 1,648 2,258 2,868	0,488 1,098 1,709 2,319 2,929	0,549 1,159 1,770 2,380 2,990
50 60 70 80 90	3.051 3.661 4.272 4.882 5.492	3,112 3,722 4,383 4,943 5,553	3,173 3,783 4,394 5,004 5,614	3,234 3,845 4,455 5,065 5,675	3,295 3,906 4,516 5,126 5,736	3,356 3,967 4,577 5,187 5,797	3,417 4,028 4,638 5,248 5,858	3,478 4,089 4,699 5,309 5,919	3,539 4,150 4,760 5,370 5,980	3,600 4,211 4,821 5,431 6,041
		Convertir pu	Igadas cúbic	cas en centi	metros cúbi	icos. 1 Pulga	ada cúbica =	= 16,38706	cm³.	
lrr	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<del></del> -	<del>-</del>	Centimetr	os cúbicos	<del></del>			
0 10 20 30 40	0,00 163,871 327,741 491,612 655,482	16,387 180,258 344,128 507,999 671,869	32,774 196,645 360,515 524,386 688,257	49,161 213,032 376,902 540,773 704,644	65,548 229,419 393,289 557,160 721,031	81,935 245,806 409,676 573,547 737,418	98,322 262,193 426,064 589,934 753,805	114,709 278,580 442,451 606,321 770,192	131,096 294,967 458,838 622,708 786,579	147,484 311,354 475,225 639,095 802,966
50 60 70 80 90	819,353 983,224 1147,09 1310,96 1474,84	835,740 999,611 1163,48 1327,35 1491,22	852,127 1016,00 1179,87 1343,74 1507,61	868,514 1032,38 1196,26 1360,13 1524,00	884,901 1048,77 1212,64 1376,51 1540,38	901,288 1065,16 1229,03 1392,90 1556,77	917,675 1081,55 1245,42 1409,29 1573,16	934,062 1097,93 1261,80 1425,67 1589,54	950,449 1114,32 1278,19 1442,06 1605,93	966,837 1130,71 1294,58 1458,45 1622,32
	Aplicación:	Convertir 43	37 cm³ en p	ulgadas³. 43	37 cm³ = 26	5,24 + 0,42	7 = 26,667	pulgadas cú	bicas.	
		Conver	tir decimetr	os cúbicos (	l) en pies cu	ibicos. 1 Dn	r³ 0.0353	1466 pies³		
Dm ³	0	, ,	2	3	4 —	5	6	7	. <u></u>	9
<b>-</b>		<u>.</u>			Pies c	úbicos	· .	l		i
0 10 20 30 40	0,00 0,3531 0,7063 1,0594 1,4125	0,0353 0,3884 0,7416 1,0947 1,4479	0,0706 0,4237 0,7769 1,1300 1,4832	0,1059 0,4591 0,8122 1,1653 1,5185	0,1412 0,4944 0,8475 1,2007 1,5538	0,1765 0,5297 0,8828 1,2360 1,5891	0,2119 0,5650 0,9182 1,2713 1,6244	0,2472 0,6003 0,9535 1,3066 1,6598	0,2825 0,6356 0,9888 1,3419 1,6951	0,3178 0,6709 1,0241 1,3772 1,7304
50 60 70 80 90	1,7657 2,1188 2,4720 2,8251 3,1783	1,8010 2,1542 2,5073 2,8605 3,2136	1,8363 2,1895 2,5426 2,8958 3,2489	1,8716 2,2248 2,5779 2,9311 3,2842	1,9070 2,2601 2,6133 2,9664 3,3195	1,9423 2,2954 2,6486 3,0017 3,3549	1,9776 2,3307 2,6839 3,0370 3,3902	2,0482 2,3661 2,7192 3,0723 3,4255	2,0129 2,4014 2,7545 3,1077 3,4608	2,0835 2,4367 2,7898 3,1430 3,4961
		Cor	vertir pies d	úbicos en o	lecimetros c	úbicos. 1 Pi	$e^3 = 28,316$	85 dm³		
F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_	•			Decimetro	os cúbicos		•		
0 10 20 30 40 50 60 70 80	0,00 283,168 566,337 849,505 1132,67 1415,84 1699,01 1982,18 2265,35 2548,51	28,3165 311,485 594,653 877,822 1160,99 1444,16 1727,32 2010,49 2293,66 2576,83	56,6337 339,802 622,970 906,139 1189,30 1472,47 1755,64 2038,81 2331,98 2605,15	84,9505 368,119 651,287 934,456 1217,62 1500,79 1783,96 2067,13 2350,30 2633,46	113,267 396,436 679,604 962,773 1245,94 1529,11 1812,28 2095,44 2378,61 2661,78	141,584 424,752 772,921 991,089 1274,26 1557,42 1840,59 2123,76 2406,93 2690,10	169,901 453,069 736,238 1019,40 1302,57 1585,74 1868,91 2152,08 2435,25 2718,41	198.218 481.386 764.555 1047.72 1330,89 1614.06 1897.22 2180.39 2463.56 2746,73	226,535 509,703 792,872 1076,04 1359,21 1642,37 1925,54 2208,71 2491,88 2775,06	254.851 538,020 821,188 1104.35 1378,52 1670,69 1953,86 2237,03 2520,20 2803,37
		<u></u>	1			<u> </u>		12374,42		
	<u> </u>						página 544			

CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE VOLUMEN Sistemas de Tabla 122.15 METROS'-PIES'. METROS'-YARDAS' pesas y medidas Convertir metros cúbicos en pies cúbicos.  $1 \text{ M}^2 = 35,31466 \text{ pies}^3$ . M o 1 3 5 6 7 Я 9 Pies cúbicos 0.00 35.3147 70.6293 105,944 141,259 176.573 211.888 247.203 282.517 317.832 10 388,461 494,405 565,035 600.349 635.664 670.979 353,147 423,776 459,091 529,720 20 706,293 741,608 776,923 812,237 847,552 882,867 918,181 953,496 988.811 1024,13 1165.38 30 1059.44 1094,75 1130.07 1200.70 1236,01 1271.33 1306,64 1341.96 1377.27 1695.10 40 1412.59 1447.90 1483.22 1518,53 1553,85 1589,16 1624,47 1659,79 1730.42 2048,25 50 1765.73 1801.05 1836.36 1871.68 1906.99 1942.31 1977.62 2012.94 2083.57 2401.40 60 2118,88 2154,19 2189.51 2224.82 2260,14 2295.45 2330.77 2366.08 2436.71 2789,86 2577,97 2648,60 2683,91 2719,23 2754,54 70 2472,03 2507,34 2542,66 2613,29 80 2895.80 3107.69 2825.17 2860.49 2931.11 2966.43 3001.75 3037.06 3072.38 3143.01 3390,21 3496,15 90 3178,32 3213,63 3248,95 3284.26 3319.58 3354,89 3425,52 3460.84 Convertir pies cúbicos en metros cúbicos. 1 Ft3 = 0.0283168 metros cúbicos. Ft 1 3 8 9 Metros cúbicos 0.1982 0.2265 0,2548 0.00 0,0283 0.0566 0.0849 0.1132 0.1415 0.1699 10 0.2831 0.3114 0.3398 0.3681 0.3964 0.4247 0.4530 0.4813 0.5097 0.5380 20 0.5663 0.5946 0.6229 0,6512 0,6796 0,7079 0.7362 0.7645 0.7928 0.8211 0.9344 1.0194 30 0.8495 0.8778 0.9061 0.9627 0.9910 1.0477 1.0760 1 1043 40 1.1326 1,1609 1.1893 1,2176 1,2459 1,2742 1,3025 1.3308 1,3592 1,3875 1,6706 1.4158 1.4441 1,4724 1.5007 1.5291 1.5574 1.5857 1.6140 1,6423 1.9255 1.9538 60 1.6990 1,7273 1.7556 1.7839 1,8122 1.8405 1,8689 1.8972 2.2370 2.5202 2,1237 2,1520 2,2087 70 1.9821 2,0105 2,0388 2.0671 2,0954 2,1804 2.3503 2.4069 2.4352 2.4635 2,4918 80 2.2653 2.2936 2,3219 2.3786 2,7467 2.8033 2,7184 2,7750 2,5485 2,5768 2,6051 2,6334 2,6617 2,6901 Aplicación. Convertir 98 pies cúbicos en metros cúbicos. 98 Ft³ = 27.7505 m³ Convertir metros cúbicos en vardas cúbicas. 1 M³. = 1,307951 yardas cúbicas. M3 0 1 3 9 5 Yardas cúbicas O 0.00 1.3079 2.6159 3.9238 5.2318 6.5397 7.8477 9.1556 10.463 11,771 23,543 13,079 17,003 20,927 22.235 24.851 10 14.387 15.695 18,311 19.619 20 31,390 35.314 36.622 37,930 26,159 27,467 28 774 30.082 32,698 34,006 51.010 40,546 45,778 47,086 48 394 49,702 30 39,238 41,854 43,162 44,470 53,626 64 089 52.318 54.933 56,241 57.549 58.857 60.165 61,473 74.553 75.861 77.169 65.397 66,705 68.013 69.321 70,629 71.937 73.245 60 78,477 79,785 82,400 83,706 81,016 86,324 87,632 **B8.940** 90,248 81,092 91.556 92.864 95,480 96,788 98.096 99,404 100,712 102,020 103,328 70 94,172 107,251 109,867 112,483 116,407 ЯΩ 104,636 105,944 108,559 111,175 113,791 115.099 90 117,715 119.023 120,331 121.639 122,947 124,255 125,563 126.871 128,179 129,487 Convertir yardas cúbicas en metros cúbicos 1 Yd3. = 0,7645549 metros cúbicos ro3 9 o 2 3 6 7 8 Metros cúbicos 0.76455 4 5873 5 3518 0.00 1,5291 2,2936 3.0582 3.8227 6.1164 6.8810 9,9392 11,468 12,997 13,762 7,6455 B.4101 9,1746 12,232 14.526 10 10,703 20 15,291 16,055 16,820 17,584 18,349 19,113 19,878 20,643 21,407 22,172 22,936 26,759 24,465 25.994 27,524 28.288 29.053 29.817 30 23,701 25,230 40 30,582 31,346 32.111 32.875 33,640 34,405 35.169 35.934 36.698 37 463 50 38,227 38.992 39,756 40.521 41,286 42.050 42,815 43,579 44.344 45,108 51.989 52,754 60 46,637 47,402 48,167 48.931 49,696 50,460 51,225 45.873 60,399 59,635 70 53,518 54,283 55,048 55.812 56,577 57,341 58,106 58.870 61,164 66,516 67,280 68.045 80 61.929 62.693 63 458 64.222 64 987 65,751 75,690 90 68,810 69.574 70,339 71,103 71.868 72,632 73,397 74,161 74 926 Aplicación: Convertir 9,83 m³ en vd³, 9,83 M³ = 11,7716 + 1,085599 12.8572 vardas3

CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CAPACIDAD Sistemas de Tabla 13₁.15 pesas v medidas LITROS-PINTAS (B.I.). LITROS-PINTAS (EE.UU.) Convertir litros (dm³) en pintas (British Imperial). 1 L (dm³) = 1,759755 pintas. L (dm²) 2 3 9 Pintas (British Imperial) 0.00 1.7597 3.5195 10.5585 5.2792 7.0390 8.7987 12.3182 14.0780 15.8377 10 17,5975 19,3572 21,1170 22.8767 24.6365 26,3962 28.1560 29.9157 31,6755 33,4352 35,1950 47,5132 20 36.9547 38.7145 40.4742 42.2340 43,9937 45,7535 49.2730 51,0327 30 52,7925 54.5522 56,3120 58,0717 59.8315 61.5912 63,3510 65,1107 66,8705 68,6302 40 70,3900 73,9095 72,1497 75,6692 77,4290 79.1887 80,9485 82,7082 84,4680 86,2277 50 87 9875 89.7472 95,0265 96.7862 103.825 91 5070 93,2667 98 5460 100 306 102,065 60 107,345 105.585 109,104 110,864 112,624 114,384 116,143 117,903 119,663 121,423 70 124,942 131.981 123,182 126,702 128,462 130,221 133,741 135,501 137,260 139.020 142,540 140,780 146,059 151,338 153,098 80 144,299 147,819 149,579 154,858 156,618 90 158,377 160 137 161.897 163,657 165,416 167,176 168,936 170,696 172,455 174,215 Convertir pintas (British Imperial) en litros (dm²), 1 Pt (B.i.) = 0,568261 litros (dm²). Pī 7 9 0 2 3 6 Litros (dm³) 1.1365 0.00 0.5683 1,7048 Λ 2.2730 2.8413 3.4096 3.9778 4.5461 5,1143 10 5.6826 6.2509 6,8191 7,3874 7,9556 8.5239 9.0922 9.6604 10,2287 10,7969 13,0700 13,6382 14,7748 16,4795 20 11,3652 11.9335 12.5017 14,2065 15,3430 15,9113 30 17,0478 17,6161 18,1843 18,7526 19,3208 19,8891 20,4574 21,0256 21,5939 22,1621 40 22,7304 23.2987 23.8669 24,4352 25,0034 25,5717 26,1400 26,7082 27,2765 27,8447 28,9813 50 28,4130 29,5495 30 1178 30.6860 31,2543 31,8226 32,3908 32,9591 33,5273 60 34,0956 34,6639 35,2321 35,8004 36,3686 36,9369 37.5052 38,0734 38,6417 39,2099 40 9147 42,0512 43,7560 44,8925 70 39,7782 40.3465 41.4830 42,6195 43,1878 44,3243 46,0291 80 45,4608 46.5973 47,1656 47,7338 48,3021 48.8704 49,4386 50.0069 50.5751 51,1434 51,7117 52,2799 52.8482 53,4164 53 9847 54 5530 55.1212 55 6895 56 2577 Aplicación Convertir 325 pintas (B.1.) en litros (dm³), 325 Pt. 181,843 + 2,8413 :: 184,6843 | (dm³). Convertir litros (dm³) en pintas (EE.UU.). 1 Litro (dm³) 2,1133764 pintas (EE.UU.). L (dm³) 0 2 6 9 1 3 4 7 8 Pintas (EE.UU.) 0.00 2,1134 4,2267 6.3401 8,4535 10.5669 12,6802 14.7936 16.9070 19.0204 10 21,1337 23.2471 25,3605 27,4739 29,5872 33,8140 31,7006 35,9274 38,0408 40,1541 20 42,2675 44 3809 46,4943 48,6076 50,7210 52,8344 54,9478 57,0611 59,1745 61,2879 30 63.4013 61.5146 67.6280 69.7414 71 8548 73.9682 76,0815 80.3083 82,4217 78.1949 **4**ŏ 84,5350 86,6484 88,7618 90.8752 92,9885 95,1019 97,2153 99.3287 101,4420 103,5554 50 105,669 107,782 109.895 112,009 114,122 116,235 118,349 120,462 122.576 124,689 60 126,802 131,029 128.916 135,256 137,369 141,596 143,709 133,143 139,483 145,823 70 147,936 150,050 152,163 154,276 156,390 158,503 160,616 162,730 154,843 166.957 80 169.070 171 183 173 297 188 090 175 410 177,523 179,637 181,750 183,864 185,977 190,204 192,317 194,430 196.544 198,657 200,771 202,884 204,997 207,111 209,224 Convertir pintas (EE.UU.) en litros (dm3) 1 Pt (EE.UU.) 0.4731765 (dm³) Pt 0 3 4 5 6 7 8 9 0.00 0.4732 0.9463 1,4195 1.8927 2.3659 2.8390 3.3122 3.7854 4.2586 10 4,7317 5,2049 5.6781 6,1513 6.6245 7.0976 7,5708 8.0440 8,5172 8,9903 20 9.4635 9,9367 10.4099 10,8830 11.3562 11,8294 12,3026 12,7757 13,2489 13,7221 15,6148 30 14,1953 14.6685 15,1416 16,0880 17.0343 16,5612 17.5075 17,9807 18,4539 40 18 9270 19,4002 19,8734 20,3466 20,8197 21,2929 21,7661 22,2393 22,7125 23,1856 50 23.6588 24,1320 24,6052 25.0783 25.5515 26,0247 26.4979 26,9710 27,4442 27,9174 60 32,1760 28.3906 28.8637 29.3369 30,2833 31,2296 32,6492 29.8101 30,7565 31,7028 33,1223 33,5955 36,4346 37,3809 70 34.0687 34,5419 35,0150 35,4882 35,9614 36,9077 80 37 8541 38.3273 38 8005 39.2736 39 7468 40 2200 40,6932 41 1663 41,6395 42 1127 42,5859 43,0590 43,5323 44,0054 44,4786 44,9517 45.4249 45.8981 46,3713 46,8445 Aplicación: Convertir 325 pintas (EE UU ) en litros (dm3) 325 Pt  $151.416 + 2.3659 = 153.782 \cdot (dm^3)$ Nota Para factores de conversión, véase la página 545.

Sistema de pesas v medidas

# CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CAPACIDAD. LITROS-GALONES (B.I.). LITROS-GALONES (EE.UU.).

Tabla 13₂.15

pesa	as y medio	las	LITROS-	GALONE	S (B.I.). LI	TROS-GA	LONES (I	EE.UU.).	'"	ia 132.13
	Cor	nvertir litro	os (dm³) er	galones (I	British Imp	perial).—1	L (dm³) =	0,219969	gal (B.I.)	
L (dm³)	O	1	2	3	4	5	6	7	В	9
					Galon	es (B. I.)	·			
0	0,00	0,220	0,440	0,660	0,880	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980
10	2,200	2,420	2,640	2,860	3,080	3,300	3,520	3,739	3,959	4,179
20	4,399	4,619	4,839	5,059	5,279	5,499	5,719	5,939	6,159	6,379
30	6,599	6,819	7,039	7,259	7,479	7,699	7,919	8,139	8,359	8,579
40	8,799	9,019	9,239	9,459	9,679	9,899	10,119	10,339	10,559	10,778
50	10,998	11,218	11,438	11,658	11,878	12,098	12,318	12,538	12,758	12,978
60	13,198	13,418	13,638	13,858	14,078	14,298	14,518	14,738	14,958	15,178
70 80	15,398 17,598	15,618 17,818	15,838 18,037	16,058 18,257	16,278 18,477	16,498 18,697	16,718 18,917	16,938 19,137	17,158 19,357	17,378 19,577
90	19,797	20,017	20,237	20,457	20,677	20,897	21,117	21,337	21,557	21,777
		٠	<u>'</u>				l	92 litros (		41,777
Gal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Litro	s (dm³)				<u></u>
0	0,00	4,564	9,092	13,638	18,184	22,730	27,277	31,823	36,369	40,915
10	45,461	50,007	54,553	59,099	63,645	68,191	72,737	77,284	81,830	86,376
20	90,922	95,468	100,014	104,560	109,106	113,652	118,198	122,744	127,291	131,837
30	136,383	140,929	145,475	150,021	154,567	159,113	163,659	168,205	172,751	177,298
40	181,844	186,390	190,936	195,482	200,028	204,574	209,120	213,666	218,212	222,759
50	227,305	231,851	236,397	240,943	245,489	250,035	254,581	259,127	263,673	268,219
60 70	272,766	277,312	281,858	286,404	290,950	295,496	300,042	304,588	309,134	313,680
80	318,226 363,687	322,773 368,233	327,319 372,780	331,865 377,326	336,411 381,872	340,957 386,418	345,503 390,964	350,049	354,595	359,141
90	409,148	413,694	418,240	422,787	427,333	431,879	436,425	395,510 440,971	400,056 445,517	404,602 450,063
t		L			1	L	1		·	
	<b>Арнсасноп.</b> -	- Convertir 4	ta,/b fitros i	dm³) en gali	ones B.I4	5,75 L (dm³	) = 9,899 +	0,16498 = 1	0,064 galon	es 8.1
	(	Convertir li	tros (dm³)	en gal (E.E	E.UU.}1	Litro (dm	3) = 0,264	72 gal (EE	.uu.)	
L (dm³)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		r	<del></del>			(EE.UU.)			<del></del> .	
0	0,00	0,264	0,528	0,792	1,056	1,321	1,585	1,849	2,113	2,377
10	2,642	2,906	3,170	3,434	3,698	3,962	4,227	4,491	4,755	5,019
20 30	5,283 7,925	5,547 8,189	5,812	6,076	6,340	6,604	6,868	7,132	7,397	7,661
40	10,567	10,831	8,453 11,095	8,717 11,359	8,982 11,623	9,246 11,888	9,510 12,152	9,774 12,416	10,038 12,680	10,303 12,944
1 :		l	· '				i .			
50 60	13,206 15,850	13,473	13,737	14,001	14,265	14,529	14,793	15,058	15,322	15,586
70	18,492	16,114 18,756	16,378 19,020	16,643 19,284	16,907 19,549	17,171 19,813	17,435 20,077	17,699 20,341	17,963 20,605	18,228 20,869
BD	21,134	21,398	21,662	21,926	22,190	22,454	22,719	22,983	23,247	20,869
90	23,775	24,039	24,304	24,568	24,832	25,096	25,360	25,624	25,889	26,153
	Cor	vertir galo	nes (EE.U	U.) en litro	os (dm³).—	1 Gal (EE	.UU.) = 3,	785 <b>412</b> lit	ros (dm³)	
Gal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Litros	(dm³)				
0	0,00	3,785	7,571	11,356	15,141	18,927	22,712	26,498	30,283	34,069
10	37,854	41,639	45,425	49,210	52,996	56,781	60,566	64,352	68,137	71,923
20	75,708	79,493	83,279	87,064	90,850	94,635	98,421	102,206	105,991	109,777
30 40	113,562 151,416	117,348 155,202	121,133 158,987	124,918 162,773	128,704 166,558	132,489 170,345	136,275 174,129	140,060	143,845	147,631
r 1								177,914	181,700	185,485
60	189,270	193,056	196,841	200,627	204,412	208,197	219,983	215,768	219,554	223,339
70	227,125 264,979	230,910 268,784	234,695 272,549	238,481	242,266	246.052	249.837	253,622	257,408	261,193
80	302,833	306,618	310,404	276,335 314,189	280,120 317,974	283,906 321,760	287,691 325,545	291,477 329,331	295,262 333,116	299,047
90	340,687	344,472	348,258	352,043	355,629	359,614	363,339	367,185	333,116	336,901 374,756
}- <del></del>			<del></del>							
1 ~		nvertir 45,7	o garones (E	L.OU.) BN L	. (0111-).—45,	./ogar (E.E.I	Ju. j = 170,3	955 t C+0	υσ = τ/3,18	4 L (Om³)

	sternas de is y medida	ns <u>L</u>	CON ITROS-CL				CAPACID EMINES		Tabla	13 ₃₋ 15
l		Convertir li	tros (dm³) e	n celemines	(British Imp	penal). 1 L (d	$dm^3) = 0,10$	99847 Pk (B	(1)	
L (dm³)	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		•			Celemir	nes (B.I.)				
0 10 20 30 40	0.00 1,100 2,199 3,299 4,399	0,110 1,210 2,309 3,409 4,509	0,220 1,320 2,419 3,519 4,619	0,330 1,430 2,529 3,629 4,729	0,440 1,540 2,639 3,739 4,839	0.550 1,650 2,749 3,849 4,949	0,660 1,760 2,859 3,959 5,059	0,770 1,870 2,969 4,069 5,169	0,880 1,980 3,079 4,179 5,279	0.990 2.090 3,189 4,289 5,389
50 60 70 80 90	5,499 6,599 7,699 8,799 9,898	5,609 6,709 7,809 8,909 10,008	5,719 6,819 7,919 9,019 10,118	5,829 6,929 8,029 9,129 10,228	5,939 7,039 8,139 9,239 10,338	6,049 7,149 8,249 9,349 10,448	6,159 7,259 8,359 9,459 10,558	6.269 7.369 8.469 9.569 10,668	6,379 7,479 8,579 9,679 10,778	6,489 7,589 8,689 9,789 10,888
		Conve	ertir celemin	es (B.I.) en l	itros (dm³).	1 Pk (B.l.) =:	9,092174 1	itros (dm³).	-	
Pk	0	,	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u> </u>		Litros	(dm³)				
0 10 20 30 40	0,00 90,927 181,843 272,765 363,687	9,092 100,014 190,935 281,857 372,779	18,184 109,106 200,028 290,949 381,871	27,276 118,198 209,120 300,042 390,963	36,369 127,290 218,212 309,134 400,055	45,461 136,382 227,304 318,226 409,148	54,553 145,475 236,396 327,318 418,240	63,645 154,567 245,488 336,410 427,332	72,737 163,659 254,581 345,502 436,424	81,829 172,751 263,673 354,595 445,516
50 60 70 80 90	454,609 545,530 636,452 727,374 818,295	463,701 554,622 645,544 736,466 827,388	472,793 563,715 654,636 745,558 836,480	481,885 572,807 663,729 754,650 845,572	490,977 581,899 672,821 763,742 854,664	500,069 590,991 681,913 772,835 863,756	509,162 600,083 691,005 781,927 872,849	518,254 609,175 700,097 791,019 881,941	527,346 618,268 709,189 800,111 891,033	536,438 627,360 718,282 809,203 900,125
	Aplicación.	Convertir 5	55 Irtros (dm	³ ) en celem	ines 555 L	$(dm^3) = 60,$	49 + 0,55 =	61,04 galor	nes B.I.	
	Cor	nvertir litros	(dm³) en ce	lemines (EE	UU.). 1 Litr	$o\left(dm^3\right)=0$	11351037	celemines (E	E.UU.).	
L (dm³)	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Celemine	s (EE.UU.)			_	_ ]
0 10 20 30 40	0,00 1,135 2,270 3,405 4,540	0,113 1,246 2,384 3,519 4,654	0,227 1,362 2,497 3,632 4,767	0,340 1,475 2,611 3,746 4,881	0,454 1,589 2,724 3,859 4,994	0,567 1,702 2,838 3,973 5,108	0.681 1.816 2.951 4.086 5,221	0,794 1,929 3,065 4,200 5,335	0,908 2,043 3,178 4,313 5,448	1,021 2,157 3,914 4,427 5,562
50 60 70 80 90	5,675 6,810 7,946 9,081 10,216	5,789 6,924 8,059 9,194 10,329	5,902 7,037 8,173 9,308 10,443	6,016 7,151 8,286 9,421 10,556	6,129 7,264 8,400 9,535 10,670	6,243 7,378 8,513 9,648 10,783	6,356 7,491 8,627 9,762 10,897	6,470 7,605 8,740 9,875 11,010	6,583 7,719 8,854 9,989 11,124	6,697 7,832 8,967 10,102 11,237
		Convertir o	celemines (E	E.UU.) en li	tros (dm³). 1	Pk (EE.UU.	) = 8,80976	75 litros (dn	n³).	
A	o	. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Litros	(dm³)				
0 10 20 30 40	0,00 88,097 176,195 264,293 352,391	8,810 96,907 185,005 273,103 361,200	17,619 105,717 193,815 281,912 370,010	26,429 114,527 202,624 290,722 378,820	35,239 123,337 211,434 299,532 387,630	44,049 132,146 220,244 308,342 396,439	52,858 140,956 229,054 317,151 406,249	61,668 149,766 237,864 325,961 414,059	70,478 158,576 246,673 334,771 422,869	79,288 167,385 255,483 343,581 431,678
50 60 70 80 90	440,488 528,586 616,684 704,781 792,879	449,298 537,396 625,493 713,591 801,689	458,108 546,205 634,303 722,401 810,498	466,917 555,015 643,113 731,211 819,308	475,727 563,825 651,923 740,020 828,118	484,537 572,635 660,732 748,830 836,928	493,347 581,444 669,542 757,640 845,738	502,157 590,254 678,352 766,450 854,547	510,966 599,064 687,162 775,259 863,357	519,776 607,874 695,971 748,069 872,167
	Aplicación	Convertir 5	55 celemine	s (EE.UU.) e	n litros (dm	³ ) 555 Pk =	4845,37 +	44,049 4	889,4191(	dm³).

	stemas de s y medida	ns /					CAPACIDA NEGAS (		Tabla	134.15
		Convertir	metros cúbi	icos en fane	gas (British	Imperial). 1	$m^3=27,49$	9617 bu (B.I	y	
M³	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			•	·	Fanega	s (B.I.)				
0 10 20 30 40	0,00 274,962 549,923 824,885 1099,84	27,496 302,458 577,419 852,381 1127,34	54,992 329,954 604,915 879,877 1154,84	82,488 357,450 632,412 907,373 1182,33	109,985 384,946 659,908 934,870 1209,83	137,481 412,442 687,404 962,366 1237,33	164,977 439,939 714,900 989,862 1264,82	192,473 467,435 742,396 1017,36 1292,32	219,969 494,931 769,893 1044,85 1319,81	247,465 522,427 797,389 1072,35 1347,31
50 60 70 80 90	1374,81 1649,77 1924,73 2199,69 2474,65	1402,30 1677,26 1952,23 2227,19 2502,15	1429,80 1704,76 1979,72 2254,68 2529,65	1457,30 1732,26 2007,22 2282,18 2557,14	1484,79 1759,75 2034,71 2309,68 2584,64	1512,29 1787,25 2062,21 2337,17 2612,13	1539,78 1814,24 2089,71 2364,67 2639,63	1567,28 1842,24 2117,20 2392,17 2667,13	1594,78 1869,74 2144,70 2419,66 2694,62	1622,27 1897,23 2172,20 2447,16 2722,12
		Converti	r fanegas (B	ritish Imper	ial) en metr	os³. 1 Bu (B	(1) = 0,0363	369 metros		
B∪	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Met	105 ³				
0 10 20 30 40	0,00 0,364 0,727 1,091 1,455	0.036 0.400 0,764 1,127 1,491	0,073 0,436 0,800 1,164 1,527	0,109 0,472 0,836 1,200 1,564	0,145 0,509 0,873 1,236 1,600	0,182 0,545 0,909 1,273 1,636	0,218 0,582 0,945 1,309 1,673	0,254 0,618 0,982 1,345 1,709	0,291 0,654 1,018 1,382 1,746	0,327 0,691 1,055 1,418 1,782
50 60 70 80 90	1,818 2,182 2,546 2,909 3,273	1,855 2,218 2,582 2,946 3,309	1,891 2,254 2,618 2,982 3,346	1,927 2,291 2,655 3,018 3,382	1,964 2,327 2,691 3,055 3,419	2,000 2,364 2,728 3,091 3,455	2,036 2,400 2,764 3,128 3,491	2,073 2,436 2,800 3,164 3,528	2,109 2,473 2,837 3,200 3,564	2,146 2,509 2,873 3,237 3,600
	Aplicación:	Convertir 55	55 fanegas (	British Impe	erial) en met	ros ³ <b>555</b> F	anegas = 20	0,00 + 0,18	2 = 20,182	ന³
		Convertii	metros³ er	fanegas (E	E.UU.). 1 M	etro ³ = 28,3	377593 fane	gas (EE.UU	y.	
M³	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u> </u>	•				Fanegas	(EE.UU.)	L -			
0 10 20 30 40	0,00 283,776 567,552 851,328 1135,10	28,377 312,153 595,929 879,705 1163,48	56,755 340,531 624,307 908,083 1191,86	85,133 368,909 652,684 936,460 1220,23	113.510 397.286 681,062 964.838 1248.61 1532,39	141,888 425,664 709,440 993,216 1276,99	170,265 454,041 737,817 1021,59 1305,37	198.643 482,419 766,195 1049,97 1333,74	227,021 510,797 794,572 1078,35 1362,12 1645,90	255,398 539,174 822,950 1106,73 1390,50
60 70 80 90	1702,65 1986,43 2270,21 2553,98	1731,03 2014,81 2298,58 2582,36	1759,41 2043,19 2326,96 2610,74	1787,79 2071,56 2355,34 2639,11	1816,16 2099,94 2383,72 2667,49	1844,54 2128,32 2412,09 2695,87	1872,92 2156,70 2440,47 2724,25	1901,30 2185,07 2468,85 2752,62	1929,67 2213,45 2497,23 2781,00	1958.05 2241.83 2525.60 2809.38
		Conve	rtir fanegas	(EE.UU.) en	metros³. 1	θυ (EE.UU.)	= 0,03523	91 metros³.		
Ви	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	L				Me	tros³			, -	•
0 10 20 30 40	0,00 0,352 0,705 1,057 1,409	0,035 0,387 0,740 1,092 1,445	0,070 0,423 0,775 1,128 1,480	0,106 0,458 0,810 1,163 1,515	0,141 0,493 0,846 1,198 1,550	0,176 0,528 0,881 1,233 1,586	0,211 0,564 0,916 1,268 1,621	0,247 0,599 0,951 1,304 1,656	0,282 0,634 0,987 1,339 1,691	0,317 0,669 1,022 1,374 1,727
50 60 70 80 90	1,762 2,114 2,467 2,819 3,175	1,797 2,149 2,502 2,854 3,207	1,832 2,185 2,537 2,889 3,242	1,868 2,220 2,572 2,925 3,277	1,903 2,255 2,608 2,960 3,312	1,938 2,290 2,643 2,995 3,348	1,973 2,326 2,678 3,030 3,383	2,008 2,361 2,713 3,066 3,418	2,044 2,396 2,748 3,101 3,453	2,079 2,431 2,784 3,136 3,489
1	Aplicación.	Convertir 5	55 metros ³	en fanegas	(EE.UU.). 55	i5 m³ - 156	507,7 + 141	,888 = 157	49,588	

CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE PESO Sistemas de Tabla 14,.15 pesas y medidas KILOGRAMOS-ONZAS. KILOGRAMOS-LIBRAS Convertir kilogramos en onzas. 1 Kilogramo = 35,27397 onzas. Κg 3 7 5 6 я 9 Onzas 0 0.00 35,274 70.5479 105.822 141.096 176,370 211.644 246.918 282,192 317.466 10 352,740 388,014 423.287 458.561 493,835 529,109 564,383 599,657 634,931 670,205 20 705,479 740,753 776,027 811,301 846,575 917,123 952,397 987,671 881,849 1022.94 1093,49 1234,59 30 1058.22 1128.77 1164,04 1199.31 1269,86 1305,14 1340,41 1375.68 1446,23 40 1410.96 1481.51 1516.78 1552.05 1587,33 1622,60 1657.88 1693.15 1728,42 50 1763.70 1798.97 1834.25 1869.52 1904.79 1940.07 2010,62 1975,34 2045,89 2081,16 60 2151,71 2116.44 2186,99 2222,26 2257.53 2292.81 2328.08 2363,36 2398.63 2433.90 70 2469.18 2504,43 2539,72 2645,55 2680,82 2575,00 2610.27 2716,09 2751,37 2786,64 80 2821.92 2857,19 2892.46 3104,11 2927,74 2963.01 2998.29 3033.56 3068.83 3139.38 90 3174.66 3209.93 3245.20 3280.48 3315.75 3351.03 3386.30 3421,57 3456.85 3492,12 Convertir onzas en gramos. 1 Onza = 28,34952 gramos. Onzas 0 1 2 3 5 7 8 9 Gramos 0.00 28.3495 56.6991 85.0486 113,398 141,748 170.097 198.447 226,796 255,146 283,495 10 311,845 340,194 368,544 396,893 425,243 453,592 481.942 510.292 538.641 20 566,991 595,340 623,690 652.039 680 389 708,738 737,088 765,437 793,787 822,136 30 850,486 878,835 907 185 935,534 963,884 992.234 1020.58 1048.93 1077,28 1105,63 40 1133.98 1162,33 1190,68 1219.03 1247.38 1275,73 1304.08 1332,43 1360.78 1389.13 50 1417,48 1445,83 1474,18 1502,53 1530,87 1559,22 1587.57 1615.92 1644.27 1672.62 60 1700.97 1729,32 1786.02 1927,77 1757.67 1814.37 1842,72 1871.07 1899,42 1956,12 70 1984,47 2012.82 2041,17 2069.52 2097,87 2126,21 2154.56 2182,91 2211.26 2239.61 អា 2267.96 2296.31 2324,66 2353.01 2381.36 2409.71 2438.06 2466.41 2494,76 2523,11 2551.46 2579.81 2608,16 2636.51 2664.86 2693.21 2721,55 2749,90 2778,25 2806,60 23246,6 + 10,4893 = 23257,09 gramos. Aplicación, Convertir 820,37 onzas en gramos, 820,37 Onzas Convertir kilogramos en libras. 1 Kilogramo = 2,204622 libras. Κg 0 2 3 7 4 5 7 8 9 Libras 0.00 2.20462 4.40924 6.61387 8,81849 11,0231 13,2277 15.4324 17.6370 19.8416 24,2508 10 22.0462 26,4555 28,6601 30.8647 33.0693 35.2740 37,4786 39.6832 41.8878 44,0924 52,9109 20 46,2971 48.5017 50,7063 52,1156 57,3202 59,5248 61,7294 63,9340 30 66.1387 68,3433 70.5479 72,7525 74,9572 77,1618 79,3664 81,5710 83,7757 85.9803 40 88.1849 90.3895 92.5941 94,7988 97.0034 99,2080 101,413 103,617 105.822 108,027 50 110,231 112,436 114,640 116,845 119,050 121,254 123,459 125.663 127.868 130.073 60 132,277 134,482 136,687 141,096 138,891 145,505 143,300 147,710 149,914 152,119 70 154,324 156,528 158,733 160,937 163,142 165,347 167,551 169,756 171,961 174,165 80 176,370 178.574 180,779 182.984 185,188 187,393 191,802 189,598 194.007 196.211 90 198,416 200,621 202,825 205.030 207.234 209,439 213.848 211.644 216 053 218 258 Convertir libras en kilogramos. 1 Libra 0,45359243 kilogramos. Libras 0 1 2 .3 4 5 7 8 q Kilogramos Λ 0.000.45359 0.90718 1,36078 1.81437 2.26796 2,72155 3,17515 3,62874 4.08233 10 4.53592 4.98952 5.44311 5.89670 6,35029 6.80389 7.25748 8,16466 7,71107 8,61826 9,52544 20 9.07185 9.97903 10.4326 10,8862 11,3398 11,7934 12.2470 12,7006 13.1542 30 13,6078 14.0614 14.5150 14,9685 15,4221 16,3293 15.8757 16,7829 17,2365 17,6901 40 18,1437 18,5973 21,3188 21,7724 19.0509 19.5045 19,9581 20,4117 20.8653 22,2260 50 22,6796 23,1332 23.5868 24 0404 24 4940 24 9476 25.4012 25,8548 26,3084 26,7620 60 27,2155 27,6691 28,1227 28,5763 29,0299 29,4835 29.9371 30.3907 30.8443 31.2979 70 31,7515 32,2051 33,5658 32,6587 33.1122 34.0194 34,9266 35,3802 34,4730 35,8338 BO. 36,2874 36,7410 37,1946 37,6482 38.1018 38.5554 39,0089 39,4625 39,9161 40.3697 90 40.8233 41,2769 41,7305 42.1841 42,6377 43,0913 43,5449 43.9985 44,4521 44,9056 Aplicación: Convertir 195,83 kg en libras 195,83 kg = 220,462 + 209,439 + 1,82984 = 431,731 libras Nota. Para factores de conversión, véase la página 544.

CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE PESO Sistemas de Tabla 14₂, 15 pesas v medidas TONELADAS-TONS, CORTAS, TONELADAS-TONS, LARGAS Convertir toneladas métricas en toneladas cortas, 1 T. mét. = 1,102311 tons, cortas. T mél n 2 3 A A 9 Toneladas cortas 0.00 1.10231 2.20462 3.30693 4.40924 5.51155 6.61386 7.71617 8.81848 9.92079 n 11.0231 12.1254 13,2277 14.3300 20.9439 10 15,4323 16.5347 17,6370 18.7393 19.8416 20 22 0462 23.1485 24 2508 25 3531 26,4554 27.5578 28.6601 29.7624 30.8647 31.9670 37,4785 30 33.0693 34,1716 38,5809 41.8878 42,9901 36,3762 40.7855 35.2739 39.6832 44,0924 40 48.5016 52 9109 54.0132 45.1947 46 2970 47.3993 49 6040 51 8086 63.9340 65.0363 55.1155 56.2178 57.3201 58.4224 59.5247 60.6271 61,7294 62.8317 68.3432 70.5478 74.9571 60 76,0594 66,1386 67,2409 69,4455 71,6502 73,8548 72.7525 70 77,1617 78.2640 79.3663 80.4686 81.5709 82,6733 83,7756 84.8779 85.9802 87.0825 RO 88.1848 89,2871 90.3894 91.4917 92,5940 93,6964 94,7987 95.9010 97.0033 98.1056 90 99 2079 100.3102 101.4125 102.5148 103,6171 104,7195 105.8218 106,9241 108,0264 109 1287 Convertir toneladas cortas en toneladas métricas, 1 Ton, corta = 0.907185 ton, métricas, o 7 2 3 A 9 7 corts Toneladas métricas 2.7215 6.3503 7.2575 0.00 0.90718 1.8144 3.6287 4.5359 5.4431 8.1646 13,607 17,236 10 9,0718 11,793 16.329 9,9790 10.886 12,700 14,515 15,422 20 18.144 19,050 19,958 20,865 21,772 23,586 24,494 25,401 26,308 22,679 30 27,215 28,122 29,029 32,658 34.473 35.380 29,937 30,844 31,751 33,565 37,194 40 36.287 38,101 39,008 39.916 40.823 41.730 42,637 43.544 44 452 50 45.359 46.266 48.080 48.988 49.895 50.802 51,709 52.616 53,523 60 54.431 55,338 56.245 57,152 58.059 58.967 59.874 60.781 61.688 62,595 70 63 503 64,410 65,317 66,224 67,131 68,038 68,946 69.853 70,760 71,667 77.110 80 72 575 73 482 74 389 75,296 76.203 78.017 78.925 79.832 80 739 qn 81,646 82,553 83,461 84,368 85,275 86,182 87,089 87,996 88,904 89,811 Aplicación: Convertir 575 ton, cortas en ton, mét. 575 T. cort. = 517.09 + 4.5359 = 521.626 ton, mét. Convertir toneladas métricas en toneladas largas. 1 T. mét. = 0,9842064 ton, largas. T mét 1 2 3 8 9 5 Toneladas largas 0 0.00 0.9842 1 9684 2 9526 3 9368 4 9210 5.9052 6 8894 7.8736 8.8578 9,8421 10 10,826 11,810 12,794 13,778 14:763 15,747 16,731 17,715 18,700 20 19.684 20,668 21,652 22,636 23.621 24,605 25,589 26,573 27,557 28.542 31,494 30 29.526 30,510 32,478 33,463 34,447 35,431 36,415 37,400 38.384 40 39.368 40,352 41,336 42,321 43,305 44,289 45.273 46,257 47.242 48,226 50 49,210 50.194 51,178 52.163 53.147 54.131 55.115 56.100 57,084 58.068 60 59,052 60,036 61,021 62,005 62,989 63.973 64,957 65,942 66,926 67,910 71,847 69,878 70,863 75.784 70 68.894 72,831 73.815 74 800 76.769 77,752 **B1,689** ลก 78,736 79,721 80.705 82,673 83,657 84,642 85,626 86,610 87,594 90 88.578 89 563 90 547 91.531 92 515 93 500 94 484 95 469 96 452 97 436 Convertir toneladas largas en toneladas métricas. 1 Ton. larga = 1,016047 ton, métricas. T larga 9 0 1 3 A R Toneladas métricas 0 0.00 1.0160 2.0321 3.0481 4.0642 5.0802 6.0963 7.1123 8.1284 9.1444 17,272 10 10,160 11,176 12,192 13,208 14,224 15,240 16.256 19.305 18.288 20 20.321 21,337 22,353 23,369 24,385 25.401 26.417 27.433 2B 449 29 465 30 30.481 31,497 32,513 33,529 34,545 35,561 36,577 37,593 38,609 39,626 40 40.642 41,658 42.674 43,690 44.706 45,722 46,738 47,754 48,770 49,786 50 50,802 53,850 51,818 52,834 54,866 55.882 56.898 57.914 58,930 59.947 60 61,979 60.963 62.995 64.011 65,027 66,043 67,059 68,075 69,091 70,107 70 71,123 72,139 73,155 74,171 75,187 76,203 77,219 78,235 79,251 80,268 80 81.284 82,300 83.316 84.332 85.348 86,364 87,380 88.396 89.412 90.42B 90 91.444 92,460 93.476 94.492 95.508 96.524 97.540 98.556 99.572 100 589 Aplicación: Convertir 575 ton. largas en ton. mét. 575 Ton. targ. = 579,14 + 5,0802 = 584,22 ton. mét.

Pes	os unitario Cargas		OGRAMO		/ERSIÓN BRAS/PU			BRAS/PIE	Tabla	15 ₁ .15
	- 0	onvertir kild	ogramos por	centimetro	en libras po	r pulgada. i	1 Kg/cm = 8	5,59974 Ш/	oulg.	
Kg/cm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			•	, ,	Libras po	r pulgada	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0 10 20 30 40	0,00 55,997 119,994 167,992 223,990	5,600 61,597 117,594 173,592 229,589	11,199 67,197 123,194 179,191 235,189	16,799 72,796 128,794 184,791 240,789	22,399 78,396 134,394 190,391 246,388	27,999 83,996 139,993 195,991 251,988	33,598 89,596 145,593 201,590 257,588	39,198 95,195 151,193 207,190 263,188	44,798 100,795 156,793 212,790 268,787	50,397 106,395 162,392 218,390 274,387
50 60 70 80 90	279,987 335,984 391,982 447,979 503,976	285,586 341,584 397,581 453,579 509,576	291,186 347,184 403,181 459,178 515,176	296,786 352,783 408,780 464,778 520,776	302,386 358,383 414,381 470,378 526,375	307,986 363,983 419,980 475,978 531,975	313,585 369,583 425,580 481,577 537,575	319,185 375,182 431,180 487,177 543,175	324,785 380,782 436,780 492,777 548,775	330,384 386,382 442,379 498,377 554,374
		Convertir lib	ras por pulg	ada en kilog	ramos por	centímetro.	1 Lb/in = 0	,178579 kg/	cm.	
Lb/in	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				K	ilogramos p	or centimet	ro			
0 10 20 30 40	0,00 1,786 3,571 5,357 7,143	0,178 1,964 3,750 5,536 7,322	0,357 2,143 3,929 5,714 7,500	0,536 2,321 4,107 5,893 7,679	0,714 2,500 4,286 6,071 7,857	0,893 2,678 4,464 6,250 8,036	1,071 2,857 4,643 6,429 8,214	1,250 3,036 4,821 6,607 8,393	1,428 3,214 5,000 6,786 8,572	1,607 3,393 5,179 6,964 8,750
50 60 70 80 90	8,929 10,715 12,500 14,286 16,072	9,107 10,893 12,679 14,465 16,250	9,286 11,072 12,857 14,643 16,429	9,464 11,250 13,036 14,822 16,608	9,643 11,429 13,215 15,000 16,786	9,822 11,607 13,393 15,179 16,965	10,000 11,786 13,572 15,358 17,143	10,179 11,965 .13,750 15,536 17,322	10,357 12,143 13,929 15,715 17,501	10,536 12,322 14,108 15,893 17,679
	Aplicación	Convertir 8	5 kg/cm en	libras/pulga	ada. 85 Kg/	cm = 475,9	978 libras∕p	ulgada.		
		Convertir	kilogramos	por metro e	n libras por	pie. 1 Kg/n	n 0,67196	88 libras/pi	е.	
Kg/m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-			Libras	por pie				
0 10 20 30 40	0,00 6,719 13,439 20,159 26,879	0,672 7,392 14,111 20,831 27,551	1,344 8,063 14,783 21,503 28,223	2,016 8,735 15,455 22,175 28,894	2,688 9,407 16,127 22,847 29,566	3,360 10,079 16,799 23,519 30,238	4,032 10,751 17,471 24,191 30,910	4,704 11,423 18,143 24,863 31,582	5,376 12,095 18,815 25,535 32,254	6,048 12,767 19,487 26,207 32,926
50 60 70 80 90	33,598 40,318 47,038 53,757 60,477	34,270 40,990 47,710 54,429 61,149	34,942 41,662 48,382 55,101 61,821	35,614 42,334 49,054 55,773 62,493	36,286 43,006 49,726 56,445 63,165	36,958 43,678 50,398 57,117 63,837	37,630 44,350 51,069 57,789 64,509	38,302 45,022 51,741 58,461 65,181	38,974 45,694 52,413 59,133 65,853	39,646 46,366 53,085 59,805 66,525
L.		onvertir libi	ras por pie e	n kilogramo	s por metro	. 1 Libra/pi	e = 1,48816	34 kılogramo	s/m.	
Lb/ft	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<del>-</del>			Kılogramo	s por metro				
0 10 20 30 40	0,00 14,881 29,763 44,645 59,526	1,488 16,370 31,251 46,133 61,015	2,976 17,858 32,740 47,621 62,503	4,464 19,346 34,228 49,109 63,991	5.953 20.834 35,716 50,597 65,479	7,441 22,322 37,204 52,086 66,967	8,929 23,810 38,692 53,574 68,455	10,417 25,299 40,180 55,062 69,944	11,905 26,787 41,668 56,550 71,432	13,393 28,275 43,157 58,038 72,920
50 60 70 80 90	74,408 89,290 104,171 119,053 133,935	75,896 90,778 105,659 120,541 135,423	77,384 92,266 107,148 122,029 136,911	78,873 93,754 108,636 123,518 138,399	80,361 95,242 110,124 125,006 139,887	81,849 96,731 111,612 126,494 141,375	83,337 98,219 113,100 127,982 142,864	84,825 99,707 114,588 129,470 144,352	86,313 101,195 116,077 130,958 145,840	87,802 102,683 117,565 132,447 147,328
	Aplicación:	Convertir 9	52 libras/pi	e en kg/m.	952 libras	- 1413,75 -	+ 2,976 : 1	416,726 kg/	m	
			Nota P	ara factores	de convers	ión, véase la	a página 54.			

	os unitarios Cargas		METRO-TOI		NVERSIÓN ( S/YARDA. )			GAS/YARDA	Tabla	152.15
L.	Conv	ertir tonela	das por met	ro en tonela	adas cortas ,	por yard. 1	T/m 1,00	7953 t. cort	yarda	
7 m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-		Te	oneladas co	rtas por yard	 18		•	1
0 10 20 30 40	0,00 10,079 20,159 30,238 40,318	1,008 11,087 21,167 31,246 41,326	2,016 12,095 22,175 32,254 42,334	3,024 13,103 23,183 33,262 43,342	4,032 14,111 24,191 34,270 44,350	5,040 15,119 25,199 35,278 45,358	6,048 16,127 26,207 36,286 46,366	7,056 17,135 27,215 37,294 47,374	8.063 18.143 28,223 38,302 48,382	9,071 19,151 29,231 39,310 49,390
50 60 70 80 90	50,398 60,477 70,557 80,636 90,715	51,405 61,485 71,565 81,644 91,724	52,413 62,493 72,573 82,652 92,732	53,421 63,501 73,580 83,660 93,740	54,429 64,509 74,588 84,668 94,747	55.437 65.517 75,596 85,676 95,755	56,445 66,525 76,604 86,684 96,763	57,453 67,533 77,612 87,692 97,771	58.461 68.541 78.620 88.700 98.779	59,469 69,549 79,628 89,708 99,787
	Conve	ertir tonelad	las cortas po	or yardas er	toneladas į	por metro. 1	T. corta/ya	rd. = 0,9921	109 t∵m	
I c. yd	0	1 ]	2	3	4	5	6	7	8	9
			·		Toneladas	por metro				
0 10 20 30 40	0,00 9,921 19,842 29,763 39,684	0,992 10,913 20,834 30,755 40,676	1,984 11,905 21,826 31,747 41,668	2,976 12,897 22,818 32,739 42,661	3,968 13,889 23,810 33,732 43,653	4,960 14,881 24,803 34,724 44,645	5,953 15,874 25,795 35,716 45,637	6.945 16.866 26.787 36.708 46.629	7.937 17.858 27.779 37.700 47.621	8,929 18,850 28,771 38,692 48,613
50 60 70 80 90	49,605 59,526 69,448 79,369 89,290	50,597 60,519 70,439 80,360 90,282	51,590 61,511 71,432 81,353 91,274	52,582 62,503 72,424 82,345 92,266	53,574 63,495 73,416 83,337 93,258	54,566 64,487 74,408 84,329 94,250	55,558 65,479 75,400 85,321 95,242	56,550 66,471 76,392 86,313 96,234	57.542 67.463 77,384 87,305 97,227	58.534 68,455 78.377 88.298 98,219
	Aplicación: C	onvertir 70	06 ton. corta	s∕yardas er	n t/m. 706	Ton cort/yd	= 694,48 +	5,953 = 70	0,433 t/m.	
	Con	vertir tonel	adas por me	etro en tone	ladas largas	/yard. 1 T/	m = 0,8999	158 t. largas	yarda	
T-m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7.	oneladas lar	gas por yard	da	٠ .	•	•
0 10 20 30 40	0.00 9.000 17.999 26.999 35.998	0,900 9,899 18,899 27,899 36,898	1,800 10,799 19,799 28,799 37,798	2,700 11,699 20,699 29,699 38,698	3,600 12,599 21,599 30,598 39,598	4,500 13,499 22,499 31,498 40,498	5,400 14,399 23,399 32,398 41,398	6,300 15,299 24,299 33,298 42,298	7,200 16,199 25,199 34,198 43,198	8,100 17,099 26,099 35,098 44,098
50 60 70 80 90	44,998 53,997 62,997 71,997 80,996	45,897 54,897 63,897 72,896 81,896	46,798 55,797 64,797 73,796 82,796	47,698 56,697 65,697 74,696 83,696	48,598 57,597 66,597 75,596 84,596	49,498 58,497 67,497 76,496 85,496	50,398 59,397 68,297 77,396 86,396	51,298 60,298 69,297 78,296 87,296	52,197 61,197 70,197 79,196 88,196	53,097 62,097 71,097 80,096 89,096
	Conv	ertir tonela	idas largas/	yarda en to	neladas por	metro. 1 T	larga./yarda	= 1,11116.	25 t. m	
T. L. yd	0	1	2	3	4	5	6	7	8	g
	<u></u> _				Toneladas	por metro				
0 10 20 30 40	0,00 11,112 22,223 33,335 44,446	1,111 12,223 23,334 34,446 45,558	2,222 13,334 24,445 35,557 46,669	3,333 14,445 25,557 36,668 47,780	4,445 15,556 26,668 37,779 48,891	5,556 16,667 27,779 38,891 50,002	6,667 17,779 28,890 40,002 51,113	7,778 18,890 30,001 41,113 52,225	8,889 20,001 31,112 42,224 53,336	10,000 21,112 32,224 43,335 54,447
50 60 70 80 90	55,558 66,670 77,781 88,893 100,005	56,669 67,781 78,892 90,004 101,116	57,780 68,892 80,004 91,115 102,227	58,892 70,003 81,115 92,226 103,338	60,003 71,114 82,226 93,338 104,449	61,114 72,225 83,337 94,449 105,560	62,225 73,337 84,448 95,560 106,672	63,336 74,448 85,559 96,671 107,783	64,447 75,559 86,671 97,782 108,894	65,559 76,670 87,782 98,893 110,005
	Aplicación, C	Convertir 70	06 t/m en to	on. largas/y	arda. 706 T	7m = 629,9	17 + 5,40 =	635,37 ton.	targas/yar	da.

ı	os unitario Cargas		OGRAMO		/ERSIÓN JBRAS/F			RAS/PIE	Table	a 15 ₃ .15
	Con	vertir kilogra	amos por ce	ntímetro ² ei	n libras por ,	pulgada ² . 1	Kg/cm	14,22334 LE	√pulg .	
Kg am	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u> </u>			<u> </u>	Lil	ras por pul	gada cuadra	u ada			· 1
0 10 20 30 40	0,00 142,233 284,467 426,700 568,934	14,223 156,457 298,690 440,923 583,157	28,447 170,680 312,913 455,147 597,380	42,670 184,903 327,137 469,370 611,604	56,893 199,127 341,360 483,593 625,827	71,117 213,350 355,583 497,817 640,050	85,340 227,573 369,807 512,040 654,274	99,563 241,797 384,030 526,263 668,497	113.787 256.020 398.253 540,487 682,720	128.010 270.243 412.477 554.710 696.944
50 60 70 80 90	711,167 853,400 995,634 1137,87 1280,10	725,390 867,624 1009,86 1152,09 1294,32	739,614 896,070 1024,08 1166,31 1308,55	753,837 896,070 1038,30 1180,54 1322,77	768,060 910,294 1052,53 1194,76 1336,99	782,284 924,517 1066,75 1208,98 1351,22	796,507 938,740 1080,97 1223,21 1365,44	810,730 952,964 1095,20 1237,43 1379.66	824,953 967,187 1109,42 1251,65 1393,89	839,177 981,410 1123,64 1265,88 1408,11
	Con	vertir libras	por pulgada	r ² en kilogra	mos por ce	ntimetro ² 1	Lb/pulg.2 =	0,070307	kg/cm²	
Lb m²	0	7	2	3	4	5	6	7	8	9
]				K	logramos p	or centimeti	ro²			
0 10 20 30 40	0,00 0,703 1,406 2,109 2,812	0,070 0,773 1,476 2,179 2,883	0,141 0,844 1,547 2,250 2,953	0,211 0,914 1,617 2,320 3,023	0,281 0,984 1,687 2,390 3,093	0.351 1.055 1.758 2.461 3.164	0,422 1,125 1,829 2,531 3,234	0,492 1,195 1,898 2,601 3,304	0,562 1,265 1,969 2,672 3,374	0,633 1,336 2,039 2,742 3,445
50 60 70 80 90	3,515 4,218 4,921 5,625 6,328	3,586 4,289 4,992 5,695 6,398	3.656 4.359 5.062 5.765 6.468	3,726 4,429 5,132 5,835 6,538	3,797 4,500 5,203 5,906 6,609	3,867 4,570 5,273 5,976 6,679	3,937 4,640 5,343 6,046 6,749	4,007 4,711 5,414 6,117 6,820	4,078 4,781 5,484 6,187 6,890	4,148 4,851 5,554 6,257 6,960
,	Aplicación (	Convertir 10	O5 kg∕cm² e	n libras/pu	lgada². 105	$Kg/cm^2 =$	1422,33 + 3	71,117 14	93,447 lb/	pul <b>g</b> .2,
	-	Convert	ır kılogramo	s por metro	² en li <b>bras p</b>	or pie². Kg/	$m^2 = 0.204$	816 lb/pie ²		
Kg m² [	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ]
				<u> </u>	Libras por p	ne cuadrado	,			
0 10 20 30 40	0.00 2.048 4,096 6,144 8,193	0,205 2,253 4,301 6,349 8,397	0,410 2,458 4,506 6,554 8,602	0,614 2,663 4,711 6,759 8,807	0,819 2,867 4,916 6,964 9,012	1,024 3,072 5,120 7,166 9,217	1,229 3,277 5,325 7,373 9,421	1,434 3,482 5,530 7,578 9,626	1,639 3,687 5,736 7,783 9,831	1,843 3,891 5,940 7,988 10,036
50 60 70 80 90	10,241 12,289 14,337 16,385 18,433	10,446 12,493 14,542 16,590 18,638	10,650 12,699 14,747 16,795 18,843	10.855 12,903 14,951 17,000 19,048	11,060 13,108 15,156 17,204 19,253	11,265 13,313 15,361 17,409 19,457	11,470 13,518 15,566 17,614 19,662	11,674 13,723 15,771 17,819 19,867	11,879 13,927 15,976 18,024 20,072	12,084 14,132 16,180 18,229 20,277
		Convertir li	bras por pie	en kilogra	mos por me	tro². 1 Lb∕p	$me^2 = 4,882$	428 kg/mei	tro ² .	. ]
LO ft2	. 0	1	2	3	4	5	6	7	8	. 9
					Kilogramos	por metro ²	, 			
0 10 20 30 40	0.00 48,824 97,649 146,47 195,30	4,882 53,707 102,53 151,36 200,18	9,765 58,589 107,41 156,24 205,06	14,647 63,472 112,30 161,12 209,94	19,530 68,354 117,18 166,00 214,83	24,412 73,237 122,06 170,89 219,71	29,295 78,119 126,94 175,77 224,59	34,177 83,002 131,83 180,65 229,47	39,060 87,884 136,71 185,53 234,36	43,942 92,766 141,59 190,41 239,24
50 60 70 80 90	244,12 292,95 341,77 390,60 439,42	249,00 297,83 346,65 395,48 444,30	253,89 302,71 351,54 400,36 449,18	258.77 307.59 356.42 405.24 454.07	263,65 312,48 361,30 410,12 458,95	268,53 317,36 366,18 415,01 463,83	273,42 322,24 371,07 419,89 468,71	278,30 327,12 375,95 424,77 473,60	283,18 332,01 380,83 429,65 478,48	288,06 336,89 385,71 434,54 483,36
	Aplicación (	Convertir 12	25 kg/m² en	libras/pie ²	125 Kg/m	$n^2 = 20,48$	- 5,120 = 2	5,6 libras/p	ie²	

Pes	Pesos unitarios Cargas		S/METRO2-TO	CI ONS. CORTA	ONVERSIÓN I S/YARDA ² . 1	DE CARGAS FONS/METRO	)²-TONS. LAR	GAS/YARD/	Table	154.15
	Convertir	toneladas į	oor metro ² e	n toneladas	cortas por	yarda² 1 T/	$m^2 = 0.921$	6724 ton. c	ortas/yarda	7
T/m²	[ o ]	1	2	3	4	5	6	7	8	. 9
<u> </u>	· -	<u> </u>		<u></u>	neladas col	<u> </u>	L		L~ .	
					A HENBURAS LUA	tas por yard				ſ
10	0,00 9,217	0.922 10.138	1,843 11,060	2,765 11,982	3,687	4,608 13,825	5,530 14,747	6,452	7,373	8,295 17,512
20	18,433	19.355	20,277	21,198	12,903 22,120	23,042	23,963	15,668 24,885	16,590 25,807	26.728
30 40	27,650	28,572	29,493	30,415	31,337	32,258	33,180	34,102	35,023	35,945
*⁰	36,867	37.789	38,710	39,632	40,554	41,475	42,397	43,319	44,240	45,162
50	46,084 55,300	47,005	47,927 57,144	48,849	49,770	50,692	51,614	52,535	53,457	54.379
60 70	64,517	56,222 65,439	65,360	58,065 67,282	58,987 68,204	59,909 69,125	60.830 70.047	61,752 70,969	62,674 71,890	63,595 72,812
80 90	73,734 82,950	74,655 83,872	75,577	76,499	77,420	78,342	79,264	80,185	81,107	82,029
			84,794	85,715	86,637	87,559	88,480	89,402	90,324	91 246
	Conver	tir tonelada	s cortas/ya	rda" en tone	eladas por π	etro 1 T d	orta/yarda²	= 1,08498	4 t/metro	1
T.c./yd²	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		· <u></u>			Toneladas	por metro ²	· · <del></del>		·	•
<b>ا</b>		1.005	2.170	2.255	4.240			3.000	0.000	0.765
10	0,00 10,850	1,085 11,935	2,170 13,020	3,255 14,105	4,340 15,190	5.425 16.275	6,510 17,360	7,595 18,445	8,6 <b>8</b> 0 19,530	9,765 20,615
20	21,700	22,785	23,870	24,955	26,040	27,125	28,210	29,294	30,379	31,464
30 40	32,549 43,399	33,634 44,484	34,719 45,569	35,804 46,654	36,889 47,739	37,974 48,824	39,059 49,909	40,144 50,994	41,229 52,079	42,314 53,164
					i					
50 60	54,249 65,099	55,334 66,184	56,419 67,269	57,504 68,354	58,589 69,439	59,674 70,524	60,759 71,609	61,844 72,694	62,929 73,779	64,014 74,864
70	75,949	77,034	78,119	79,204	80,289	81,374	82,459	83,544	84,629	85,714
80 90	86,799 97,648	87,884 98,733	88,969 99,818	90,054	91,139	92,224	93,309 104,158	94,394 105,243	95,478 106,328	96,563 107,413
	Aplicación:	Convertir 30	0,87 tons. co	ortas/yarda	² en t/m². 3	0,87 Ton. c	ortas/yd²	32,549 + 0	,94394 : 3	3,493 t/m²
L	Conven	tir toneladas	por metro ²	en tonelad	as largas/ya	arda². 1 T∕n	$r^2 = 0.8229$	219 ton lav	yas∕yarda²	
					4		6	7	ا م ا	1
T/m²	0	1	2	3	_	5			8	9
T/m²	0		2			k	l	l	l_	. 9
		. 1	<u> </u>	Та	uneladas lar	gas por yard T	ı <b>-</b>		l	1
0	0,00	0,823	1,646	7a	oneladas lar 3,292	gas por yard	4,937	5,760 13,990	6,583	7,406
0 10 20	0,00 8,229 16,458	0,823 9,052 17,281	1,646 9,875 18,104	2,469 10,698 18,927	3,292 11,521 19,750	gas por yard 4,115 12,344 20,573	4,937 13,167 21,396	13,990 22,219	6,583 14,812 23,042	7,406 15,635 23,865
0 10 20 30	0,00 8,229 16,458 24,688	0.823 9.052 17.281 25.510	1,646 9,875 18,104 26,333	2,469 10,698 18,927 27,156	3,292 11,521 19,750 27,979	9as por yaro 4,115 12,344 20,573 28,802	4,937 13,167 21,396 29,625	13,990 22,219 30,448	6,583 14,812 23,042 31,271	7,406 15,635 23,865 32,094
0 10 20 30 40	0,00 8,229 16,458 24,688 32,917	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208	4,115 12,344 20,573 28,802 37,031	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854	13,990 22,219 30,448 38,677	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323
0 10 20 30 40	0,00 8,229 16,458 24,688 32,917 41,146	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41,969	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208 44,438	gas por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083	13,990 22,219 30,448 38,677 46,906	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552
0 10 20 30 40 50 60 70	0,00 8,229 16,458 24,688 32,917	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208	4,115 12,344 20,573 28,802 37,031	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854	13,990 22,219 30,448 38,677	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323
0 10 20 30 40 50 670 80	0,00 8,229 16,458 24,688 32,917 41,146 49,375 57,604 65,835	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41,969 50,198 58,427 66,656	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208 44,438 52,669 60,896 69,125	gas por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771	13,990 22,219 30,448 38,677 46,906 55,136 63,365 71,594	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240
0 10 20 30 40 50 60 70	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74,886	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479 75,708	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208 44,438 52,669 60,896 69,125 77,354	988 por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010
0 10 20 30 40 50 670 80	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74,886	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479 75,708	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208 44,438 52,669 60,896 69,125 77,354	988 por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240
0 10 20 30 40 50 670 80	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74,886	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479 75,708	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531	3,292 11,521 19,750 27,979 36,208 44,438 52,669 60,896 69,125 77,354	988 por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0.00 0.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74.886	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479 75,708	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 60.896 69.125 77.354 neladas por	988 por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177 metro ² , 1 T	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469
0 10 20 30 40 50 80 70 80 90	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41,969 50,198 58,427 66,656 74,886 ertir tonelas	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 varda² en to	3.292 11.521 19.750 27.979 36,208 44,438 52,669 60,896 69,125 77,354 neladas por	gas por yard 4.115 12.344 20.573 28.802 37.031 45.260 53.490 61.719 69.948 78.177 metro ² . 1 T	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000	13,990 22,219 30,448 38,677 46,906 55,136 63,365 71,594 79,823 a ² 1,215	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Conv	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74.886 74.886	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708 das largas / 2	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 <i>arda²</i> en to 3	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 60.896 69.125 77.354 neladas por	gas por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 61,719 69,948 78,177 metro ² , 1 T	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823 5 ² 1.215	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 t/m² 8	7.406 15.635 23.865 32.094 40.323 48.552 56.781 65.010 73.240 81.469
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 20	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Conv	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41,969 50,198 58,427 66,656 74,886 ertir tonelar	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708 das largas/s	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 arda² en to 3	3.292 11.521 19.750 27.979 36,208 44,438 52,669 69,125 77,354 neladas por 4 Toneladas 4,861 17,012 29,164	gas por yard 4.115 12.344 20.573 28.802 37.031 45.260 53.490 61.719 69.948 78.177 metro ² . 1 T 5 por metro ² 6.076 18.228 30.379	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823 5 ² 1.215	6.583 14.812 23.042 31.271 39.500 47.729 55.958 64.188 72.417 80.646 182 1/m² 8	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469 9 10,937 23,088 35,240
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Conv	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 64.886 ertir tonelae 7	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708 das largas	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 arda² en to 3 3,645 15,797 27,949 40,101	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 60.896 69.125 77.354 neladas por 4 Toneladas 4.861 17.012 29.164 41.316	4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177 metro ² . 1 T 5 por metro ²	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard 6	13,990 22,219 30,448 38,677 46,906 55,136 63,365 71,594 79,823 7 7 8,506 20,658 32,810 44,962	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 1/m² 8	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40	0.00 8.229 16.458 24.688 32,917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Conv 0 0.00 12.152 24.303 36.456 48.607	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74.886 ertir tonelae 7	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479 75,708 2 2 2,430 14,582 26,734 38,886 51,038	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 erde² en to 3 3,645 15,797 27,949 40,101 52,253	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 60.896 69.125 77.354 reeladas por 4 Toneladas 4.861 17.012 29.164 41.316 53.468	gas por yard 4,15 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 61,719 69,48 78,177 metro ² . 1 T 5 por metro ² 6,076 18,228 30,379 42,531 54,683	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard 6	13,990 22,219 30,448 38,677 46,906 55,136 63,365 71,594 79,823 7 7 8,506 20,658 32,810 44,962 57,113	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 t/m² 8 9,721 21,873 34,025 46,177 58,329	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469 9 10,937 23,088 35,240 47,392 59,544
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 50	0.00 0.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Conv 0 0 0 0 0 0 12.152 24.303 36.456 48.607 60.759	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74.886 71.215 13.367 25.519 37.671 49.822 61.974	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708 das largas 2 2,430 14.582 26.734 38.886 51.038	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 27ds² en to 3 3,645 15,797 27,949 40,101 52,253 64,405	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 60.896 69.125 77.354 neladas por 4 Toneladas 4.861 17.012 29.164 41.316 53.468 65.620	gas por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177 metro ² . 1 T. 5 por metro ² 6,076 18,228 30,379 42,531 54,683 66,835	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard 6	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823 7 7 8.506 20.658 32.810 44.962 57.113 69.265	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 1/m² 8	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 55,781 65,010 73,240 81,469 9 10,937 23,088 35,240 47,392 59,544 71,696
0 10 20 30 40 50 80 90 10 20 30 40 50 60 70	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Corns 0 0.00 12.152 24.303 36.456 48.607 60.759 72.911 85.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74.886 ertir tonelae 7	1,646 9,875 18,104 26,333 34,563 42,792 51,021 59,250 67,479 75,708 das largas 2 2,430 14,582 26,734 38,886 51,038 63,189 75,341 87,493	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 Parda² en to 3 3,645 15,797 27,949 40,101 52,253 64,406 76,576 88,708	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 60.896 69.125 77.354 neladas por 4 Toneladas 4.861 17.012 29.164 41.316 53.468 65.620 77.772 89.923	4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 61,719 69,948 78,177 metro ² . 1 T  5 por metro ² 6,076 18,228 30,379 42,531 54,683 66,835 78,987 91,139	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard 6 7,291 19,443 31,595 43,746 55,898 68,050 80,202 92,354	13,990 22,219 30,448 38,677 46,906 55,136 63,365 71,594 79,823 a² 1,215 7 8,506 20,658 32,810 44,962 57,113 69,265 81,417 93,569	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 1/m² 8 9,721 21,873 34,025 46,177 58,329 70,480 82,632 94,784	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469 9 10,937 23,080 35,240 47,392 59,544 71,696 83,847 95,999
0 10 20 30 40 50 60 70 80 70 80	0.00 0.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Conv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 74.886 74.886 74.886 74.886 74.886 74.886 74.886 74.886 74.886 86.676 74.886 74.886 74.886 86.278 86.278 86.278 86.278 86.278	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708 das largas 2 2 2.430 14.582 26.734 38.886 51.038 63.189 75.341 87.493 99.645	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 27,649 40,101 52,253 64,405 76,556 88,708 100,860	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 69.125 77.354 neladas por 4 Toneladas 4.861 17.012 29.164 41.316 53.468 65.620 77.772 89.923 102.075	9as por yard 4,115 12,344 20,573 28,802 37,031 45,260 53,490 61,719 69,948 78,177 metro ² . 1 T. 5 por metro ² 6,076 18,228 30,379 42,531 54,683 66,835 78,987 91,139 103,290	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard 6 7,291 19,443 31,595 43,746 55,898 68,050 80,202 92,354 104,506	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823 5' 1.215 7 8.506 20.658 32.810 44.962 57.113 69.265 81.417 93.569 105.721	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 1/m² 8 9,721 21,873 34,025 46,177 58,329 70,480 82,632 94,784 106,936	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469 9 9 10,937 23,088 35,240 47,395 59,544 71,696 83,847 95,999 108,151
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0.00 8.229 16.458 24.688 32.917 41.146 49.375 57.604 65.835 74.063 Corns 0 0.00 12.152 24.303 36.456 48.607 60.759 72.911 85.063	0.823 9.052 17.281 25.510 33.740 41.969 50.198 58.427 66.656 7 7 1.215 13.367 25.519 37.671 49.822 61.974 74.126 86.278 98.430 110.581	1.646 9.875 18.104 26.333 34.563 42.792 51.021 59.250 67.479 75.708 das largas 2 2,430 14.582 26.734 38.886 51.038 63.189 75.341 87.493 99.645 111,797	2,469 10,698 18,927 27,156 35,385 43,615 51,844 60,073 68,302 76,531 erde² en to 3 3,645 15,797 27,949 40,101 52,253 64,405 76,556 88,708 100,860 113,012	3.292 11.521 19.750 27.979 36.208 44.438 52.669 69.125 77.354 neladas por 4 Toneladas 4.861 17.012 29.164 41.316 53.468 65.620 77.772 89.923 102.075 114.227	4.115 12.344 20.573 28.802 37.031 45.260 53.490 61.719 69.948 78.177 metro ² . 1 T  5 por metro ² 6.076 18.228 30.379 42.531 54.683 66.835 78.987 91.139 103.290 115.442	4,937 13,167 21,396 29,625 37,854 46,083 54,313 62,542 70,771 79,000 larga/yard 6  7,291 19,443 31,595 43,746 55,898 68,050 80,202 92,354 104,506 116,657	13.990 22.219 30.448 38.677 46.906 55.136 63.365 71.594 79.823 7 7 8,506 20.658 32.810 44.962 57.113 69.265 81.417 93.569 105.721 117.872	6,583 14,812 23,042 31,271 39,500 47,729 55,958 64,188 72,417 80,646 182 1/m² 8 9,721 21,873 34,025 46,177 58,329 70,480 82,632 94,784 106,936 119,088	7,406 15,635 23,865 32,094 40,323 48,552 56,781 65,010 73,240 81,469 9 10,937 23,088 35,240 47,392 59,544 71,696 83,847 79,5999 108,151 120,303

	os unitario Cargas		.OGRAM(			DE CARG		RAS/PIE®	, Tabla	15 ₅ .15
	Converti	r kilogramo:	s por centím	etros³ en liL	ras por pul	gada³. 1 Kg.	/cm³ = 36,	127287 libra	s/pulgada	. 1
Kg/cm³	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	•	•	L		Libras poi	pulgada³				
0 10 20 30 40	0,00 361,27 722,55 1083,8 1445,1	36,13 397,40 758,67 1119,9 1481,2	72,25 433,53 794,80 1156,1 1517,3	108.38 469,65 830,93 1192,2 1553,5	144,51 505,78 867,05 1228,3 1589,6	180,64 541,91 903,18 1264,5 1625,7	216,76 578,04 939,31 1300,6 1661,8	252,89 614,16 975,44 1336,7 1698,0	289,02 650,29 1011,6 1372,8 1734,1	325,14 686,42 1047,7 1409,0 1770,2
50 60 70 80 90	1806,4 2167,6 2528,9 2890,2 3251,4	1842,5 2203,8 2565,0 2926,3 3287,6	1878.6 2239.9 2601.2 2962.4 3323.7	1914,7 2276,0 2637,3 2998,6 3359,8	1950,9 2312,1 2673,4 3034,7 3396,0	1987,0 2348,2 2709,5 3070,8 3432,1	2023,1 2384,4 2745,7 3106,9 3468,2	2059,3 2420,5 2781,8 3143,1 3504,3	2095,4 2456,7 2817,9 3179,2 3540,5	2131,5 2492,8 2854,1 3215,3 3576,6
	Conve	rtir libras po	or pulgada³ e	en kilogram	os por centí	metro ³ . 1 Li	bras/pulg.3	= 0,027679	9 kg/cm³.	
L pulg ³	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[ ]	·	•	•	K.	ilogramos p	or centímeti	'o ³		_	
0 10 20 30 40	0,00 0,2768 0,5536 0,8304 1,1072	0,0277 0,3045 0,5813 0,8581 1,1349	0,0554 0,3322 0,6090 0,8858 1,1626	0,0831 0,3598 0,6366 0,9134 1,1902	0,1107 0,3986 0,6643 0,9411 1,2179	0,1384 0,4152 0,6920 0,9688 1,2456	0,1661 0,4429 0,7197 0,9965 1,2733	0.1938 0.4706 0.7474 1.0242 1.3010	0,2214 0,4982 0,7750 1,0518 1,3286	0,2491 0,5259 0,8027 1,0795 1,3563
50 60 70 80 90	1,3840 1,6608 1,9376 2,2144 2,4912	1,4117 1,6885 1,9653 2,2421 2,5189	1,4394 1,7162 1,9930 2,2698 2,5466	1,4670 1,7438 2,0206 2,2974 2,5742	1,4947 1,7715 2,0483 2,3251 2,6019	1,5224 1,7992 2,0760 2,3528 2,6296	1,5501 1,8269 2,1037 2,3805 2,6573	1,5778 1,8546 2,1314 2,4082 2,6850	1,6054 1,8822 2,1590 2,4358 2,7126	1,6331 1,9099 2,1867 2,4635 2,7403
	Aplicación:	Convertir 5	2,25 kg/cm ²	ⁱ en libras∕p	oulgada ³ . 52	2, <b>25 kg</b> ∕cm³	1878,6 H	9,0318 =	1 <b>8</b> 87,63 Lb	/pulg. ³ .
		Convertir k	ilogramos po	or metro ³ er	libras por p	pie ³ . 1 Kg/n	$n^3 = 0.0624$	279 libras/(	ρι <b>e</b> ³	
Kg/m³	0	. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>-</b> .	ı		Libras	por pie ³	• .	1	l	' 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80	0,00 0,624 1,248 1,873 2,497 3,121 3,746 4,370 4,994	0,062 0,687 1,311 1,935 2,559 3,184 3,808 4,432 5,067	0,125 0,749 1,373 1,998 2,622 3,246 3,870 4,495 5,119	0,187 0,812 1,436 2,060 2,684 3,309 3,933 4,557 5,181	0,250 0,874 1,498 2,122 2,474 3,371 3,995 4,620 5,244	0,312 0,936 1,560 2,185 2,809 3,433 4,058 4,682 5,306	0,375 0,999 1,623 2,247 2,872 3,496 4,120 4,744 5,369	0.467 1.061 1.685 2.310 2.934 3.558 4.183 4.807 5.431	0,499 1,124 1,748 2,372 2,996 3,621 4,245 4,869 5,494	0.562 1.186 1.810 2.435 3.059 3.683 4.307 4.932 5,556
90	5,618	5,681	5,743	5,806	5,868	5,931	5,993	6,055	6,118	6,180
L	r — —	ertir libras	por pie ^a en l	r			r	8466 kg. po		
Lb. p ³	0	. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ī	T	T	Kilogramos	por metro ³	' Т	т ;		
0 10 20 30 40	0,00 160,19 320,37 480,55 640,74	16,02 176,20 336,39 496,57 656,76	32,04 192,22 352,41 512,59 672,78	48,06 208,24 368,43 528,61 688,79	64,07 224,26 384,44 544,63 704,81	80,09 240,28 400,46 560,65 720,83	96,11 256,30 416,48 576,67 736,85	112,13 272,31 432,49 592,68 752,87	128.15 288.33 448.52 608.70 768.89	144,17 304,35 464,54 624,72 784,91
50 60 70 80 90	800,92 961,11 1121,3 1281,5 1441,7	816,94 977,13 1137,3 1297,5 1457,7	832,96 993,15 1153,3 1313,5 1473,7	848,98 1009,2 1169,4 1329,5 1489,7	865,00 1025,2 1185,4 1345,6 1505,7	881,02 1041,2 1201,4 1361,6 1521,8	897,03 1057,2 1217,4 1377,6 1537,8	913,05 1073,2 1233,4 1393,6 1553,8	929,07 1089,3 1249,4 1409,6 1569,8	945,09 1105,3 1265,5 1425,6 1585,8
<u> </u>	Convertir 52	2,25 libras p	oar pie ³ en k	g/m². 52,2:	5 Libras/pie	e° = 3,246 ∃	÷ 0,156 - ÷ 3,	.402 kg/m³		

Pes	os unitario Cargas		i/METRO³-TO		ONVERSIÓN I S/YARDA ³ . T		)³-TONS. LAR	GAS/YARDA	3 Tabla	15 ₆ .15
	Соли	ertir tonelad	as por metr	o³ en tonela	idas cortas/	iyarda³. 1 T∕	$m^3 = 0.842$	2777 t. corta	s/yarda³	
T/m³	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				To	neladas cor	tas por yard	tar ³		<u>_</u> _	
0 10 20 30 40	0,00 8,428 16,855 25,283 33,711	0,843 9,270 17,698 26,126 34,554	1,685 10,113 18,541 26,969 35,397	2,528 10,956 19,384 27,812 36,239	3,371 11,799 20,227 28,654 37,082	4,214 12,642 21,069 29,497 37,925	5,057 13,484 21,912 30,340 38,768	5,899 14,327 22,755 31,183 39,610	6,742 15,170 23,598 32,025 40,453	7,585 16,013 24,440 32,868 41,296
50 60 70 80 90	42,139 50,567 58,994 67,422 75,850	42,982 51,409 59,837 68,265 76,693	43,824 52,252 60,680 69,108 77,535	44,667 53,095 61,523 69,950 78,378	45,510 53,938 62,365 70,793 79,221	46,353 54,780 63,208 71,636 80,064	47,195 55,623 64,051 72,479 80,907	48.038 56,466 64,894 73,322 81,749	48,881 57,309 65,737 74,164 82,592	49,724 58,152 66,579 75,007 83,435
	Conv	ertir tonelad	las cortas/y	arda³ en to	neladas por	т ³ . 1 Т. сон	ta/yarda ³	1,186553 t	/metro³.	
T.c./yd ³	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ton	neladas méti	icas por me	tro ³			
0 10 20 30 40	0,00 11,865 23,731 35,597 47,462	1,186 13,052 24,918 36,783 48,649	2,373 14,239 26,104 37,970 49,835	3,560 15,425 27,291 39,156 51,022	4,746 16,612 28,477 40,343 52,208	5,933 17,798 29,664 41,529 53,395	7,119 18,985 30,850 42,716 54,581	8,306 20,171 32,037 43,902 55,768	9,492 21,358 33,223 45,089 56,954	10,679 22,544 34,410 46,276 58,141
50 60 70 80 90	59,328 71,193 83,059 94,924 106,790	60,514 72,380 84,245 96,111 107,976	61,701 73,566 85,432 97,297 109,163	62,887 74,753 86,618 98,484 110,349	64,074 75,939 87,805 99,670 111,536	65,260 77,126 88,991 100,857 112,722	66,447 78,312 90,178 102,044 113,909	67,633 79,499 91,365 103,230 115,096	68,820 80,686 92,551 104,417 116,282	70,007 81,872 93,738 105,603 117,469
Apli	icación. Con	vertir 15,57	5 t/m³ en t	. ct/yd ³ . 15,	,575 Kg/m ³	·- 12,642 l	0,48038 +	0,004214	13,1266	t. ct/yd³.
L	Conven	tir toneladas ———	por metro ³	en tonelad	as largas/ya	arda³. 1 T/n	1 ³ = 0,7524	798 ton. larg	gas/yarda ¹	
7/m³		! 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	  -	<del></del>		70	neladas lan	gas por yard	la ³			<del></del> -
0 10 20 30 40	0.00 7.525 15.050 22,574 30,099	0,752 8,277 15,802 23,327 30,852	1,505 9,030 16,554 24,079 31,604	2,257 9,782 17,307 24,832 32,357	3,010 10,535 18,059 25,584 33,109	3,762 11,287 18,812 26,337 33,862	4,515 12,040 19,564 27,089 34,614	5,267 12,792 20,317 27,842 35,366	6,020 13,545 21,069 28,594 36,119	6,772 14,297 21,822 29,347 36,871
50 60 70 80 90	37,624 45,149 52,674 60,198 67,723	38.376 45,901 53.426 60,951 68,476	39,129 46,654 54,178 63,703 69,228	39,881 47,406 54,931 62,456 69,981	40,634 48,159 55,683 63,208 70,733	41,386 48,911 56,436 63,961 71,486	42,139 49,664 57,188 64,713 72,238	42,891 50,416 57,941 65,466 72,990	43,644 51,169 58,693 66,218 73,743	44,396 51,921 59,446 66,971 74,495
ļ	Сопи	ertir tonelad	das largas/y	rarda³ en to	neladas por	metro ³ 1 T	larga/yard	a ³ 1,3289	39 t∕m³	,
TL. yd ³	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ſ	Ī	Ī	Toneladas	por metro ³	r	r <del>-</del>		
0 10 20 30 40	0.00 13,289 26,579 39,868 53,158	1,329 14,618 27,908 41,197 54,486	2,658 15,947 29,237 42,526 55,815	3,987 17,276 30,566 43,855 57,144	5,316 18,605 31,894 45,184 58,473	6,645 19,934 33,223 46,513 59,802	7,974 21,263 34,552 47,842 61,131	9,303 22,592 35,881 49,171 62,460	10,631 23,921 37,210 50,500 63,789	11,960 25,250 38,539 51,829 65,118
50 60 70 80 90	66,447 79,736 93,026 106,315 119,604	67,776 81,065 94,355 107,644 120,933	69,105 82,394 95,684 108,973 122,262	70,434 83,723 97,012 110,302 123,591	71,763 85,052 98,341 111,631 124,920	73,092 86,381 99,670 112,960 126,249	74,421 87,710 100,999 114,289 127,578	75,749 89,039 102,328 115,618 128,907	77,078 90,368 103,657 116,947 130,236	78,407 91,697 104,986 118,276 131,565
Aplica	ación. Conve	ırtır 15, <b>5</b> 75	t. larg <b>a</b> s/yd	³ en t/m ³ . 1	15,575 T. lar	g./yd³ = 19	,934 + 0,75	749 + 0,00	6645 = 20.	698 t/m³

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE FUERZA Unidades de fuerza Tabla 16,.15 NEWTON-KILOGRAMOS DE FUERZA. NEWTON-POUNDALES Conversiones Convertir Newton en kilogramos de fuerza. 1 Newton = 0,10197162 kilogramos de fuerza. 0 1 3 9 2 4 5 £ 8 Kilogramos de fuerza 0.00 0.102 0.204 0.306 0.408 0,714 0.816 0.918 0.510 0,612 1,428 10 1,020 1.224 1.326 1,632 1,835 1,122 1,530 1,734 1,937 2,039 20 2,141 2,243 2,345 2,447 2,549 2.651 2.753 2,855 2.957 30 3.059 3.467 3,773 3.161 3.263 3.365 3.569 3.671 3.875 3.972 40 4,079 4,181 4.283 4,385 4.487 4.589 4.691 4.793 4,895 4,997 50 5.099 5,201 5.303 5,404 5,506 5,608 5,710 5.812 5,914 6,016 60 70 6,118 6.220 6.322 6.424 6.526 6.934 6.628 6.730 6.832 7.036 7,138 7,240 7.342 7,444 7,546 7,648 7.750 7.852 7.954 8.056 80 8.158 8.566 8,668 8.260 8.362 8.464 8.770 8877 8.974 9.075 90 9.177 9.279 9,381 9.483 9.585 9.687 9.789 9.891 9.993 10.095 Convertir lulogramos de fuerza en Newton. 1 Kilogramo de fuerza = 9.80665 Newton 0 2 Kg 3 7 8 9 Newton 0.00 39.23 9.81 19.61 29,42 49,03 58.84 68.65 78,45 88.26 107,87 10 98,07 117,68 127,49 137,29 147,10 156,91 166,71 176,52 186,33 20 196,13 205.94 215.75 225.55 235.36 245,17 254,97 264.78 274.59 284.39 294,20 30 304.01 313,81 323,62 333,43 343,23 353,04 362,85 372,65 382,46 40 392.27 402.07 411.88 421,69 431,49 441,30 451,11 460.91 470.77 480,53 50 490.33 500.14 509.95 519,75 558,98 529.56 539,37 549,17 568.79 578.59 60 588.40 598,21 608,01 617,82 627,63 637,43 647,24 657,05 666,85 676,66 745.31 70 686 47 715,89 755,11 764,92 696.27 706.08 725,69 735,50 774.73 80 784.53 794,34 804,15 813,95 823.76 833.57 843,37 853,18 862.99 872.79 90 892.60 892.40 902.21 912.02 921.83 931,63 941.44 951.25 961.05 970.86 Aplicación Convertir 73,85 Newton en kilogramos de fuerza. 73,85 Newton = 7,444 + 0,8668 8,3108 kg f Convertir Newton en poundales 1 Newton = 7.2330129 poundales 0 N ŗ 2 3 5 6 7 8 9 **Poundales** 0.00 7.23 1447 21.70 28.93 43,30 50,63 57,86 36,17 65,10 10 72,33 79,56 86,80 94,03 101,26 108,50 115,73 122,96 130,19 137,43 20 144,66 151,89 159,13 166.36 195.29 202.52 173.59 180,83 188,06 209.76 30 216.99 224,22 231,46 238.69 245.92 253,16 260,39 267.62 274 85 282.09 40 289.32 296.55 303,79 311,02 318,25 325,49 332,72 339.95 347.18 354,42 50 361.65 368.88 383 35 390 58 376.11 405.05 412 28 426.75 397.82 41951 60 433,98 441,21 448,45 455,68 462.91 470.15 477.38 484.61 491.85 499.08 70 571,41 506,31 513.54 520.78 528.01 535.24 542.48 549.71 556,94 564 1B 80 578,64 585,87 593,11 600.34 607.57 614.81 622.04 629.27 636.51 643.74 658.20 665.44 701,60 650.97 672 67 679 90 687 14 694 37 708 84 716 07 Convertir poundales en Newton 1 Poundal = 0,13825497 Newton p 0 1 2 3 4 6 7 8 9 5 Newton 0,00 0.138 0,277 0,415 0.553 0.691 0.830 0.9681,106 1,244 10 1,383 1,521 1.659 1.797 1.936 2.074 2,212 2.350 2.489 2.627 2,765 2,903 3,042 3,318 3,595 3.733 3,871 20 3,180 3.456 4,009 5,392 30 4.148 4.286 4.424 4.562 4.701 4.839 4.977 5.115 5.254 40 5,530 5,668 5,807 5,945 6,636 6,774 6,083 6,221 6,360 6,498 50 6.913 7.051 7,189 7,328 7.466 7.604 7.742 7.881 8.019 8.157 60 70 9,263 8.295 8,434 8.572 8.710 8.848 8 987 9,125 9,401 9,540 10,922 9,678 9,816 9,954 10.093 10,231 10,369 10,507 10.646 10,784 80 11.060 11,199 11,337 11.475 11.613 11,752 11.890 12.028 12,166 12,305 12 443 12,581 12,719 12,858 12,996 13,134 13 272 13,411 13,549 13,687 96,78 + 5,254 + 0,0691 = 102,103 N Aplicación: Convertir 738,5 poundales en Newton 738,5 poundales Nota Para factores de conversión, véase la página 55

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE FUERZA Unidades de fuerza Tabla 162.15 Conversiones NEWTON-MET,-LIBRAS-FUERZA-PULG, KG, FUERZA-POUNDALES Convertir Newton-metro en libras fuerza-pulgada. 1 N-m = 8,850748 libras fuerza-pulgada Nm n 3 2 5 7 9 Libras fuerza-pulgada ٥ 0.00 8.55 17.70 26.55 35,40 53,10 61,95 44,25 70.80 79,66 97,36 10 88,51 106.21 115.06 123.91 132.76 141.61 150.46 159.31 168,16 20 170.01 185,86 194,72 203.57 212,42 221,27 238,97 230,12 247,82 256,67 30 265.52 274,37 283,22 292,07 300,92 309.78 318.63 327.48 336.33 345,18 40 354.03 362.88 371,73 380.58 389,43 398.28 407 13 415.98 424,83 433,69 50 442,54 513,34 451.39 460.24 469.09 477.94 486.79 495.64 504 49 522,19 60 531,04 539,89 548,75 557,60 566,45 575,30 584.15 593.00 601.85 610,70 70 619.55 628.40 637,25 646.10 654.95 663,81 672,66 681,51 690.36 699,21 708.06 716,91 RΩ 725,76 734,61 743,46 752,31 761,16 770,01 778,86 787,72 90 796.57 805,42 814,27 823,12 831.97 840,82 849,67 B58.52 867.37 876.22 Convertir libras fuerza-pulgada en Newton-metro. 1 Libra fuerza-pulgada = 0,1129848 N-m Lb fp 0 2 3 8 9 Newton-metro 0 0,00 0,11 0.23 0.34 0.45 0,57 0,68 0.79 0.90 1,02 10 1.13 1,24 1,36 1,47 1.58 1.70 2.03 1.81 1.92 2.15 20 2.26 2.37 2.49 2,60 2,71 2.83 2.94 3.05 3,16 3,28 30 3.39 3,50 3.62 3.73 3.84 3,95 4,07 4,18 4.29 4.41 40 4.52 4.63 4.86 4.97 4.75 5.08 5.20 5.31 542 5.54 50 5,65 5,76 5.99 6,67 5.88 6.10 6.21 6,33 6,44 6.55 7.57 60 6,78 6.98 7,01 7.46 7.68 7,12 7.23 7,34 7,80 70 7.91 8.02 8.14 **B.25** 8.36 8.47 8.59 8.70 8.81 8.93 9.04 9.38 80 9,16 9.27 9,49 9,60 9,72 9.83 9.94 10.06 90 10.17 10.28 10.40 18.51 10.62 10,73 10.85 10,96 11,07 11,19 Aplicación: Convertir 33,36 Newton-metro en lb. fuerza-pulg. 33,36 N-m = 292,07 + 31,863 = 323,933 lbf-pulg Convertir kilogramos de fuerza en poundales. 1 Kilogramo de fuerza = 70,9316259 poundales 0 Kg f. 2 3 9 Poundales 0.0 70.9 141.8 212.8 283.7 354.7 425.6 496.5 567.5 63B.4

10 20 30 40 50 60 70 80	709,3 1418,6 2127,9 2837,3 3546,6 4256,0 4965,2 5674,5 6383,8	780,3 1489,6 2198,9 2908,2 3617,5 4326,8 5036,1 5745,5 6454,8	851,2 1560,5 2269,8 2979,1 3688,4 4397,8 5107,1 5816,4 6525,7	922,1 1631,4 2340,7 3050,0 3759,4 4468,7 5178,0 5887,3 6596,6	993.0 1702,3 2411,7 3121,0 3830,3 4539,6 5248,9 5958,2 6667,6	1064,0 1773,3 2482,6 3191,9 3901,2 4610,5 5319,9 6029,2 6738,5	1134,9 1844,2 2553,5 3262,8 3972,2 4681,5 5390,8 6100,1 6809,4	1205,8 1915,1 2624,5 3333,8 4043,1 4752,4 5461,7 6171,0 6880,4	1276,8 1986,1 2695,4 3404,7 4114,0 4823,3 5532,7 6242,0 6951,3	1347,7 2057,0 2766,3 3475,6 4185,0 4894,3 5603,6 6312,9 7022,2
				<u> </u>	fuerza. 1 Po		·		<u> </u>	
Роип.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kilogramo.	s de fuerza				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0,00 0,141 0,282 0,423 0,564 0,705 0,846 0,987 1,128 1,269	0.014 0.155 0.296 0.437 0.578 0.719 0.860 1.001 1.142 1.283	0,028 0,169 0,310 0,451 0,592 0,733 0,874 1,015 1,156 1,297	0,042 0,183 0,324 0,465 0,606 0,747 0,888 1,029 1,170 1,311	0,056 0,197 0,338 0,479 0,620 0,761 0,902 1,043 1,184 1,325	0.070 0.214 0.352 0.493 0.634 0,775 0.916 1.057 1,198 1,339	0,085 0,226 0,367 0,508 0,649 0,789 0,930 1,071 1,212 1,353	0,099 0,240 0,381 0,522 0,663 0,804 0,946 1,086 1,227 1,368	0,113 0,254 0,396 0,536 0,677 0,818 0,959 1,100 1,241 1,382	0,127 0,268 0,409 0,550 0,691 0,832 0,973 1,114 1,255 1,396
Ар	licación. Cor	overtir 336,0	6 poundales	en kg. de f	uerza. 333,6	6 Poundale	es = 4,23 +	0,465 + 0,0	085 = 4.70	35 kg f.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE FUERZA Unidades de fuerza Tabla 16₃ 15 Conversiones NEWTON/METRO-LIBRAS/PULGADA, NEWTON/METRO-LIBRAS/PIE Convertir K Newton/m en libras/pulgada, 1 K Newton/m = 5,710146 libras por pulgada. KN/m a 3 5 9 Libras por pulgada n 0.00 5,710 11,420 17,130 22.840 34,261 39.971 28.551 45.681 51,391 10 57,101 62,817 68,522 74,232 79,942 85.652 91,362 97.072 102,783 108,493 137,043 114,203 125,623 131,333 142,754 20 119,913 148,464 154,174 159,884 165,594 30 171,304 177,014 182,725 188,435 194,145 199.855 205.565 211,275 216,985 222,696 228.406 40 234,116 239,826 245,536 251,246 256,957 268,377 274,087 279,797 262,667 50 285.507 291.217 296,928 302,638 308 348 314.058 319,768 325,478 331.188 336.899 60 342,609 348.319 354.029 359,739 365,449 371,159 376,870 382,580 388,290 394,000 70 399,710 405,420 411,130 416,841 422,551 428,261 433,971 439.681 445.391 451,101 462,522 മവ 456,812 468,232 473,942 491,072 502.493 497,652 485,362 496,783 508,203 90 513,913 559.594 519,623 525,333 531.044 536,754 542,464 548.174 553.B84 565.304 Convertir libras/pulgada en K Newton por metro. 1 Lb por pulgada = 0,1751268 K N/m. n Lh/in 3 6 9 K Newton por metro 0,350 1,576 0.00 0.175 0,525 0.701 0,876 1.051 1.226 1.401 1.751 10 1.926 2,101 2,277 2,452 2,627 2,802 2,977 3,152 3,327 3.502 5.254 20 3,678 3.853 4,028 4,203 4.378 4,553 4.728 4 903 5.079 30 5,429 6,305 5.604 5,779 5,954 6.129 6.480 6.655 6.830 40 7,006 7.355 7,180 7.530 7.706 7.881 8.056 8.231 8.406 8.581 50 8.756 8.931 9.107 9.282 9.457 9.632 9.807 9 982 10 157 10.332 10,683 60 10,508 11,733 11,033 11,208 11,558 10,858 11,383 11,909 12,084 70 12,259 12,434 12,609 12,784 12,959 13,310 15,061 13,485 15,236 13,134 13,660 13.835 14,360 80 14.010 14,185 14,535 14,771 14,886 15,411 15,586 15,761 15,936 16,112 16.287 16,462 16.637 16.812 16.987 17.162 17.337 Aplicación: Convertir 9,95 libras/pulgada en K Newton/m. 9,95 Lb/pulg = 1,576 + 0,16637 = 1,742 K N/m Convertir Newton/m en libras/pie. 1 N/m = 0.0685217 libras/pie. N/m 0 2 3 9 Libras por pie 0.00 0.068 0,206 0,274 0.480 0,137 0,343 0,411 0,548 0,617 1,028 10 0.685 0,754 0.823 0.891 0,959 1,096 1,165 1,850 1.233 1,302 20 1,370 1,439 1.507 1,576 1,645 1,919 1,713 1,782 1,987 30 2 056 2,124 2.193 2,261 2.330 2.398 2.467 2.536 2,604 2.672 2.741 2.809 2,946 3,015 3,083 3,152 3.220 3.289 2,878 3,358 50 3.426 3,495 3.563 3.632 3.700 3,769 3.837 3.906 3,974 4.043 60 4.111 4.180 4,248 4,317 4.385 4,454 4.522 4.591 4.659 4,728 5,208 70 4.796 4.865 4.934 5,002 5,071 5,139 5,276 5,345 5,413 80 5,482 5,550 5,619 5,687 5,756 5.824 5,893 5.961 6,030 6,098 6.167 6.235 6.304 6,372 6.441 6.509 6,578 6,647 6.715 6.784 Convertir libras/pie en Newton/m. 1 Libra/pie = 14,5939057 N/m. 0 LD/H 2 3 4 7 8 9 14.594 n 0.00 29 188 43.782 58,376 72 969 87.563 102,157 116,751 131,345 10 145.939 160.583 175,127 189,721 204,315 218,909 233,502 248,096 262,690 277,284 321,066 408,629 20 291.878 306.472 335 660 350 254 364.848 379,441 394,035 423,223 30 437,817 452,411 539,974 467,005 481,599 496,193 510,787 525,981 554.568 569,162 40 598.350 627,538 583.756 612,944 642.132 656,725 671,320 685,914 700,507 715,101

50

60

70

80

729.695

875,634

1021,57

1167,51

131345

744.289

890,228

1035,17

1182,11

1328.04

758.883

904,822

1050.76

1196.70

1342.64

773 477

919,416

1065,35

1211,29

1357.23

788.071

934,010

1079,75

1225.89

1371.83

Aplicación: Convertir 99,50 Newton/m en libras/pie. 99,5 Newton/m = 6,784 + 0,0343 = 6,818 lb/pie

802 665

948,604

1094,54

1240,48

1386.42

817 259

963,198

1109.14

1255.08

1401.01

831,583

977,792

1123.73

1269.67

1415.61

846 446

992,386

1138.32

1284.26

1430.20

B61 040

1006,98

1152.92

1298,86

1444.80

1	des de pre		C OPASCAL	ONVERSI( ES-LIBRA:	N DE UNII S/PULG.².	DADES DE KILOPASC	PRESIÓN ALES-PUL	GADAS HG	Table	s 17 ₁ .15
		Convert	ir kilopasca	les en libras	/pulg.². 1 K	p = 0.1450	377 libras p	or pulgada²		
Кρ	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Libras po	r pulgada ²	•			
0 10 20 30 40	0.00 1.450 2.901 4.351 5.802	0,145 1,595 3,046 4,496 5,947	0,290 1,740 3,191 4,641 6,092	0,435 1,885 3,336 4,786 6,237	0,580 2,031 3,481 4,931 6,382	0,725 2,176 3,626 5,076 6,527	0,870 2,321 3,771 5,221 6,672	1,015 2,466 3,916 5,366 6,817	1,160 2,611 4,061 5,511 6,962	1,305 2,756 4,206 5,656 7,107
50 60 70 80 90	7,252 8,702 10,153 11,603 13,053	7,397 8,847 10,298 11,748 13,198	7,542 8,892 10,443 11,893 13,343	7,687 9,137 10,588 12,038 13,489	7,832 9,282 10,733 12,183 13,634	7,977 9,427 10,878 12,328 13,779	8,122 9,572 11,023 12,473 13,924	8,267 9,718 11,168 12,618 14,069	8,412 9,863 11,313 12,763 14,214	8,557 10,008 11,458 12,908 14,359
<u></u>		Convertir	libras por p	ulgada cua	drada en kile	opascales. 1	Lb/pulg.2 =	= 6,89476 kp	).	
Lb/m²	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0.7	0.8	0,9
					Kilopa	scales				
0 1 2 3 4	0.00 6,895 13,789 20,684 27,579	0,689 7,584 14,479 21,374 28,268	1,379 8,274 14,479 21,374 28,268	2,068 8,963 15,858 22,753 29,647	2.758 9,653 16,547 23,442 30,337	3,447 10,342 17,237 24,132 31,026	4,137 11,032 17,926 24,821 31,716	4,826 11,721 18,616 25,511 32,405	5,516 12,411 19,305 26,200 33,095	6,205 13,100 19,995 26,890 33,784
5 6 7 8 9	34,478 41,368 48,263 55,158 62,053	35,163 42,058 48,953 55,847 62,742	35,853 42,747 49,642 56,537 63,432	36,542 43,437 50,332 57,226 64,121	37,232 44,126 51,021 57,916 64,811	37,921 44,815 51,711 58,605 65,500	38,611 45,505 52,400 59,295 66,190	39,300 46,195 53,090 59,984 66,879	39,990 46,884 53,779 60,674 67,569	40,679 47,574 54,469 61,363 68,258
] .	Aplicación.	Convertir 5,	3 libras/pul	g. ² en kilopa	ascales. 5,3	Lb/puig.2 =	34,478 + 3	2,068 36,5	i46 kilopası	cales.
		Convertir	kilopascales	en pulgada	s de mercu	rio. 1 Kilopa	scal = 0,29	5299 pulg H	lg	
Кр	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-	Puigadas d	le mercurio				
0 10 20 30 40 50	0,00 2,953 5,906 8,859 11,812 14,765	0,295 3,248 6,201 9,154 12,107	0.591 3.544 6.497 9.450 12,403	0,886 3,839 6,792 9,745 12,698 15,651	1,181 4,134 7,087 10,040 12,993 15,946	1,476 4,429 7,382 10,335 13,288	1,772 4,725 7,678 10,631 13,584 16,537	2.067 5,020 7,973 10,926 13,879 16,832	2,362 5,315 8,268 11,221 14,174 17,127	2,658 5,611 8,564 11,517 14,470 17,423
60 70 80	17,718 20,671	18,013 20,966	18,308 21,261	18,604 21,557	18,899 21,852	19 194	19,490 22,443	19.785 22,738	20,080 23,033	20,376 23,329
90	23,624 26,577	23,919 26,872	24,214 27,167	24,510 27,463	24,805 27,758	25,100 28,053	25,396 28,349	25,691 28,644	25,986 28,939	26,282 29,235
L.		Convert	ir pulgadas d	de mercurio	en kilopaso	ales. 1 Pulg	ada de Hg =	= 3,3864 Kp.		_
In Hg	0,0	0,1	0,2	0,3	0.4	0,5	0,6	0,7	0.8	0.9
				•	Kilopa	scales	,	,		,
0 1 2 3 4	0.00 3,386 6,773 10,159 13,546	0,339 3,725 7,111 10,498 13,884	0,677 4,064 7,450 10,836 14,223	1,016 4,402 7,789 11,175 14,561	1,355 4,741 8,127 11,514 14,900	1,693 5,080 8,466 11,852 15,239	2,032 5,418 8,805 12,191 15,577	2,370 5,757 9,143 12,530 15,916	2,709 6,095 9,482 12,868 16,255	3,048 6,434 9,821 13,207 16,593
5 6 7 8 9	16,932 20,318 23,705 27,091 30,478	17,271 20,657 24,043 27,430 30,816	17,609 20,996 24,382 27,768 31,155	17,948 21,334 24,721 28,107 31,493	18,287 21,673 25,059 28,446 31,832	18,625 22,012 25,398 28,784 32,171	18,964 22,350 25,737 29,123 32,509	19,302 22,689 26,075 29,462 32,848	19,641 23,027 26,414 29,800 33,187	19,980 23,366 26,753 30,139 33,525
	Aplicación:	Convertir 12	2.5 pulgadas	Hg en kilo	pascales. 12	2,5 Pulg. Hg	= 33,86 +	6,773 + 1,69	3 = 42,32	6 K pa.
	Nota. Para factores de conversión, véase la página 56.									

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PRESIÓN Unidades de presión Tabla 17, 15 Conversiones BARES-ATMÓSF. TÉCNICAS. BARES-ATMÓSFERAS FÍSICAS Convertir bares en atmósferas técnicas (kg/cm²), 1 Bar = 1,0197162 At. téc. (Kg/cm²). 0.9 Ваг 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5 Atmósferas técnicas (kg/cm²) 0.1020 0.2039 0 0.00 0.3059 0.4079 0.5099 0.6118 0.7138 0.8158 0.9174 1,0197 1,2237 1,3256 1,5296 1,7335 1.8355 1.9375 1,1217 1.4276 1.6315 2.0394 2.1414 2.2434 2.3453 2 4473 2 5493 2,6513 2.7532 2 8552 2.9572 3,2631 3,3651 3 3.0591 3,6710 3.9769 3.1611 3.4670 3.5690 3.7729 3.8749 4.0789 4.1808 4.2828 4.3848 4.4867 4.5887 4.6907 4,7927 4.8946 4.9966 5,3025 5,6084 5 5.0986 5,2005 5 4045 5 5065 5,7104 5.8124 5.9143 6.0163 6 6,1183 6,2203 6.3222 6.4242 6,5262 6.6281 6.7301 6.8321 6,9341 7.0360 7,6479 8.0558 7 7 1380 7 2400 7.3420 7 4439 7 5459 7.7498 7.8518 7.9538 8.2597 8.3617 8.4636 8.5656 8 8.1577 B.6676 8.7696 8.8715 8.9735 9.0755 9 9.1774 9.2794 9.3814 9.4834 9.5853 9.6873 9 7893 9.8912 9.9932 10.0952 Convertir atmósferas técnicas (kg/cm²) en bares 1 At téc. (kg/cm²) = 0,980665 bares. 0.0 0,7 At I 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0.6 0.8 0.9 Rares ٥ 0.00 0.0981 0.1961 0.2942 0.3927 0.4903 0.5884 0.6867 0.7845 0.8826 0.9907 1.0787 1.176R 1.2749 1,3729 1,7652 1.4710 1.5691 1.6671 1.8633 1.9613 2 2.0594 2.1575 2,2555 2,3536 2.4517 2.5497 2.6478 2.7459 2.8439 3 2.9420 3,0401 3,1381 3.2369 3.3343 3.4323 3.5304 3 6285 3,7265 3.8246 4 3 9227 4,0207 4,1188 4,2169 4,3149 4,4130 4,5111 4,6091 4,7072 4,8053 4.9033 5,0014 5 5,1975 5,0995 5.2956 5,3937 5,4917 5.5898 5.6879 5.7859 6 5.8840 5.9821 6.0801 6.1782 6,2763 6.3743 6.4724 6.5705 6.6685 6.7666 ž 6.8647 6.9627 7,2569 7.3550 7.0608 7.1589 7,4530 7,5511 7.6492 7.7472 8 7.8453 7.9434 8.0414 8,1395 8 2376 8,3356 8 4337 85318 8.6298 8.7279 8.8260 8.9240 9.0221 9.1202 9.2182 9.3163 9 4144 9.5124 9.6105 9.7086 Aplicación, Convertir 30.52 bares en atm. técnicas, 30.52 Bares  $30.591 \pm 0.53025 = 31.121$  atm. técn. Convertir bares en atmósferas físicas. 1 Bar = 0.986923 atm. físicas. 8av 0,0 0,1 0,5 0.9 0,2 0.3 0,6 0.7 0.8 Atmósferas físicas 0.1974 0.3948 0,5921 0,6906 0.8882 n 0.00 0.0987 0.2961 0.4935 0.7895 0.9869 1.0856 1.1843 1,2830 1.3817 1 4804 1.5791 1,6778 1,7765 1.8751 2,4673 2,1712 2,6647 2 1.9738 2.0725 2,2699 2.3686 2.5660 2.7634 2,8621 2.96083,0595 3.1581 3,2568 3.3555 3.4542 3,5529 3,6516 3.7503 3.8490 4.8359 3.9477 4 0464 4.1451 4 2438 4 3425 4,4411 4,5398 4 6385 4 7372 4 9346 5.0333 5.1320 5.2307 5.3294 5.4281 5.5268 5.6255 5.8228 5 7241 6 5.9215 6,0202 6,1189 6,2176 6,3163 6.4150 6.5137 6.8098 6,6124 6,7111 6.9085 7.0071 7.1058 7,2045 7,3032 7.4019 7,5006 7.5993 7,6980 7,7967 8 7 8954 7 9941 8 0928 8,1915 8.3888 8 5862 8 6849 8.7836 8 2901 8.4875 q 8,8823 B.9810 9,0797 9,1784 9,2771 9,3758 9.4745 9,5731 9,6718 9,7705 Convertir atmosferas físicas en bares, 1 Atmósfera física = 1 01325014 bares At f 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0,7 0.8 0.9 Bares 0,00 0.1013 0.2026 0.3040 0.4053 0,5066 0.6079 0,7093 ۵ 0,8106 0.9119 1,0132 1,1146 1,2159 1,3172 1.4185 1,5199 1,6212 1,7225 1,8238 1,9252 2,3305 2 2.0265 2,1278 2 2291 2.4318 2 5331 2.6344 2,7358 2.9384 2,8371 3,0397 3 3,2424 3.5464 3,1411 3,3437 3 4450 3.6477 3.7490 3,8503 3,9517 4 4,0530 4.1543 4,2556 4,3570 4,4583 4.8636 4.9649 4,5596 4 6609 4.7623 5.0662 5.1676 5.2689 5.3702 5.4715 5.5729 5.6742 5.7755 5.8768 5.9782 6 6.0795 6.2821 6.3835 6,7888 6.1808 6,4848 6,5861 6,6874 6,8901 6,9914 7 7.0927 7.1941 7.2954 7,3967 7.4981 7,5994 7,7007 7,8020 7,9034 8.0047 8 8,9166 8,1060 8.2073 8.3087 8.4010 R5113 8.6126 8,7140 8.8153 9.0179

9

9,1193

9,2206

9.3219

9.4232

Aplicación Convertir 9,68 atm. físicas en bares, 9,68 Atm. físicas

9.5246

9,6259

9 7272

9.8285

 $9.1193 \pm 0.68901 = 9.808$  bares.

9,9299

10.0312

0 1 2 3 4	0,0	0.1	Conven							
0 1 2 3	0.0	0.1		ir bares en i	kılotorr. 1 Ba	ir 0,7500	615 kilotorr.		_	
1 2 3			0,2	0,3	0,4	0,5	0.6	0.7	0,8	0.9
1 2 3			•		Kilo	lorr	•			
	0.00 0,7500 1,5001 2,2501 3,0002	0,0750 0,8250 1,5751 2,3251 3,0752	0,1500 0,9000 1,6501 2,4002 3,1502	0,2250 0,9750 1,7251 2,4752 3,2252	0,3000 1,0500 1,8001 2,5502 3,3002	0,3750 1,1250 1,8751 2,6252 3,3752	0,4500 1,2001 1,9501 2,7002 3,4502	0,5250 1,2751 2,0251 2,7752 3,5252	0,6000 1,3501 2,1001 2,8502 3,6003	0,675 1,425 2,175 2,925 3,675
5 6 7 8 9	3,7503 4,5003 5,2504 6,0005 6,7505	3,8253 4,5753 5,3254 6,0755 6,8255	3.9003 4.6503 5,4004 6,1505 6,9005	3,9753 4,7253 5,4754 6,2255 6,9755	4,0503 4,8004 5,5504 6,3005 7,0505	4,1253 4,8754 5,6254 6,3755 7,1255	4.2003 4.9504 5,7004 6.4505 7,2006	4,2753 5,0254 5,7754 6,5255 7,2756	4,3503 5,1004 5,8504 6,6005 7,3506	4,425 5,175 5,925 6,675 7,425
			Converti	r kilotorr en	bares. 1 Kil	otorr = 1,33	3223 bares			*
Ktorr	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0.7	0.8	0.9
		•			Ba	res	<b>-</b>			
0 1 2 3 4	0,00 1,3332 2,6664 3,9997 5,3329	0,1333 1,4665 2,7998 4,1330 5,4662	0,2666 1,5999 2,9331 4,2663 5,5995	0,400 1,7332 3,0664 4,3996 5,7329	0,5333 1,8665 3,1997 4,5330 5,8662	0,6666 1,9998 3,3331 4,6663 5,9995	0,7999 2,1332 3,4664 4,7996 6,1328	0,9332 2,2664 3,5997 4,9329 6,2661	1,0666 2,3998 3,7330 5,0662 6,3995	1,1999 2,5331 3,8663 5,1996 6,5328
5 6 7 8 9	6,6661 7,9993 9,3326 10,666 11,999	6,7994 8,1327 9,4659 10,799 12,132	6,9328 8,2660 9,5992 10,932 12,266	7,0661 8,3993 9,7325 11,066 12,399	7,1994 8,5326 9,8658 11,199 12,532	7,3327 8,6660 9,9992 11,332 12,666	7,4660 8,7993 10,132 11,466 12,799	7,5994 8,9326 10,266 11,599 12,932	7,7327 9,0659 10,399 11,732 13,066	7,8660 9,1992 10,532 11,866 13,199
Α	Aplicación:	Convertir 13	3,565 kilato	rr en bares	13,565 Kilo	tor 17,33	2 + 0,7466	1 0,00066	18,0793 t	oares
		Conve	ertir bares e	n libras por	pulgada². 1	Bar = 14,50	)3771 libras	/pulgada		
Bar	0.0	0.1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
					Libras por	pulgada²				
0 1 2 3 4	0,00 14,504 29,007 43,511 58,015	1,450 15,954 30,458 44,962 59,465	2,901 17,404 31,908 46,412 60,916	4,351 18,855 33,359 47,862 62,366	5,801 20,305 34,809 49,313 63,817	7,252 21,756 36,259 50,763 65,267	8,702 23,206 37,710 52,214 66,717	10,153 24,656 39,160 53,664 68,168	11,603 26,107 40,611 55,114 69,618	13,053 27,557 42,061 56,565 71,068
5 6 7 8 9	72,519 87,023 101,53 116,03 130,53	73,969 88,473 102,98 117,48 131,98	75.420 89,923 104,43 118,93 133,43	76,870 91,374 105,88 120,38 134,88	78,320 92,824 107,33 121,83 136,33	79.771 94,274 108,78 123,28 137,79	81,221 95,725 110,23 124,73 139,24	82,671 97,175 111,68 126,18 140,69	84,122 98,626 113,13 127,63 142,14	85,572 100,08 114,58 129,08 143,59
l		Converti	libras por p	pulgada cua	drada en ba	res. 1 Lb/p	$ulg.^2 = 0.06$	89476 bare	s.	,
L/m²	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1		T	Ва	res	T .	, 1	r	
0 10 20 30 40	0,00 0,6895 1,3789 2,0684 2,7579	0.0689 0,7584 1,4479 2,1374 2,8268	0,1379 0,8274 1,5168 2,2063 2,8958	0,2068 0,8963 1,5858 2,2753 2,9647	0,2758 0,9653 1,6547 2,3442 3,0337	0.3447 1.0342 1.7237 2,4132 3,1026	0,4137 1,1032 1,7926 2,4821 3,1716	0,4826 1,1721 1,8616 2,5571 3,2405	0,5516 1,2411 1,9305 2,6200 3,3095	0,6205 1,3100 1,9995 2,6890 3,3784
50 60 70 80 90	3,4474 4,1368 4,8263 5,5158 6,2053	3,5163 4,2058 4,8953 5,5847 6,2742	3,5853 4,2747 4,9642 5,6537 6,3432	3,6542 4,3437 5,0332 5,7226 6,4121	3,7232 4,4126 5,1021 5,7916 6,4811	3,7921 4,4816 5,1711 5,8606 6,5500	3,8611 4,5505 5,2400 5,9295 6,6190 = 3,4474 +	3,9300 4,6195 5,3090 5,9984 6,6879	3,9990 4,6884 5,3779 6,0674 6,7569	4.0679 4,7574 5,4469 6,1363 6,8258

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PRESIÓN Unidades de presión Tabla 17, 15 ATMÓSF. TÉCNICAS-KILOTORR. ATM. TÉC.-ATM. FÍSICAS Conversiones Convertir atmósferas técnicas (kg/cm²) en kilotorr. 1 Atm. téc. (kg/cm²) - 0,735559 ktorr Atm t 0.0 0.7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 08 09 Kilotorr 0,1471 ٥ 0.00 0,0736 0.2207 0.2942 0.3678 0.4413 0.5149 0.58840.6620 0.7356 0.8091 0.9562 1,0298 1,1769 0.8827 1.1033 1.2504 1.3240 1.3976 2 1.4711 1.5447 1.6918 1.6182 1.7653 1.8389 1.9124 1.9860 2,0595 2,1331 3 2,2069 2,2802 2.3538 2.5009 2,4273 2.5745 2,6480 2.7216 2.7951 2.8687 4 2 9422 3.0158 2 0893 3.1629 3.2365 3.3100 3,3836 3.4571 3.5307 3.6042 5 3.6778 3.7513 3 8249 3 8985 3.9720 4 0456 4.1927 4.2662 4,3398 4,1191 6 4.4133 4.4869 4.5605 4.6340 4.7076 4 7811 4.8547 4.9282 5,0018 5.0754 7 5.1489 5 2225 5 2960 5.3696 5 4431 5,5902 5,6638 5.7374 5,5167 5.8109 А 5.8844 5 9580 6,0316 6,1051 6.1787 6,2522 6,3258 6,3994 6,4729 6.5465 q 6,6200 7.2085 6 6936 6.7671 6.8407 6.9143 6.9878 7.0614 7.1349 7.2820 Convertir kilotorr en atmósferas técnicas (kg/cm²) 1 Kilotorr = 1,35951 atm. técn. (kg/cm²). Ktorr 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Atmósferas técnicas (kg/cm²) 0 0.00 0.136 0.272 0.408 0.544 0.680 0.816 0.952 1.088 1.224 1.359 1.495 1,631 1,767 1,903 2,039 2.311 2,175 2.447 2,583 2,719 2.855 2.991 3.127 3.263 3.399 3.535 3.807 3,943 3.671 4,894 3 4 079 4,214 4,758 4,350 4.623 4,486 5.030 5,166 5.302 6,118 4 5.438 5.574 5.710 5 846 5.982 6 254 6 390 6 526 6.662 5 6.798 6.935 7.069 7.205 7.341 7.477 7.613 7.749 7.885 8.021 8.157 8.293 8.565 8,701 8.837 9,381 8.429 8.973 9.109 9.245 9,653 7 9,517 9.788 9.924 10.060 10,196 10.332 10.468 10.604 10,740 8 10.876 11.012 11.148 11 284 11,420 11 556 11,692 11 828 11.964 12,100 12,236 12.371 12,507 12,779 13,323 12,643 12,915 13,051 13,187 13,459 Aplicación: Convertir 8.724 Atm. téc. (kg/cm²) en kilotorr, 8.724 Atm. téc. = 5.8844 + 0.5296 + 0.0002942 6.414 ktor Convertir atmósferas técnicas (kg/cm²) en atm fisicas 1 Atm. téc. (kg/cm²) = 0,967841 atm. f. At t n 2 4 5 7 9 .3 Atmósferas físicas 0,00 0.967 1.936 2.904 3.871 4.839 5.807 6.775 7.743 8.711 10 9.6784 10 646 11,614 12,582 13,549 15,485 16.453 17,421 18,389 14,518 20 19,356 20,325 21,292 22,260 23,228 24,196 25,164 26,132 27,099 28,067 30 29 035 30 003 30 971 31,939 32 907 33.874 34.842 35 810 36.778 37.746 40 38,714 39.681 40,649 41,617 42,585 43.553 44.521 45,488 46,456 47,424 48,392 50,328 50 49.360 51.296 52,263 53,231 54,199 55.167 56,135 57,103 60 70 58,070 60,974 61.942 62,910 63.877 59.038 60,006 64.845 65,813 66,781 67,749 71,620 74,524 68,717 69,685 70,652 72,588 73,556 75,492 76,459 80 77,427 78.395 79.363 80.331 81,299 82,266 83,234 84.202 85,170 86,138 90 **B7.106** 88,073 89 041 91,945 93.881 94,848 95,816 90,009 90,977 92.913 Convertur atmósferas físicas en atmósferas técnicas (kg/cm²), 1 Atm. fís. = 1,0332276 at. t. (kg/cm²) At f 3 4 9 Atmósferas técnicas (kg/cm²) 0.00 1.0332 2.066 4 133 6.199 7.232 8.266 9 299 n 3,100 5.166 10 10.332 11.365 12,399 13,432 14.465 15,498 16.532 17.565 18.598 19,631 21,698 23,764 25,831 29.964 20 20.665 22,731 24,797 26.864 27.897 28,930 30 30,997 32,030 33,063 34,096 35,130 36,163 37,196 38,229 39,263 40,296 41.329 42.362 43.396 44,429 45,462 46,495 47.528 48.562 49 595 50.628 50 51.661 52.695 53,728 54,761 55.794 56.827 57.861 58,894 59.927 60,960 60 65.093 71,293 61,994 63,027 64,060 66,126 67,160 68,193 69,226 70,260 70 72.326 73,359 74.392 75,426 76,459 77,492 78.525 79.559 80.592 81,625 85,758 82 658 83,691 87,824 89.891 90,924 91,957 90 84,725 86,791 88 858 90 92,990 94.024 95.057 96,090 99.190 100,223 101.256 102,289 97.123 98,157 Aplicación Convertir 8,724 atm técnicas en at físicas 8,724 Atm téc = 7,7427 + 0,69685 + 0,00387 = 8,4434 at fís

	des de pre		CON TORR-LIE				E PRESIÓ LGADAS		70 Table	17 ₆ .15
		onvertir kild	otorr en libra	s por pulga	da cuadrada	. 1 Kilotorr	= 19.33677	libras/pulg	ada ²	
Ktorr	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0.8	0,9
				Lit	bras por pul	gada cuadra	nda		•	
0 1 2 3 4	0,00 19,338 38,673 58,010 77,347	1,934 21,270 47,601 59,944 79,280	3,867 23,204 42,541 61,877 81,214	5,801 25,138 44,474 63,811 83,148	7,735 27,071 46,408 65,745 85,081	9,668 29,005 48,342 67,678 87,015	11,602 30,939 50,275 69,612 88,949	13.536 32.872 52.209 71.546 90.882	15,469 34,806 54,143 73,479 92,816	17,403 36,740 56,076 75,413 94,750
5 6 7 8 9	96,683 116,02 135,36 154,69 174,03	98,617 117,95 137,29 156,63 175,96	100,55 119,89 139,22 158,56 177,90	102,48 121,82 141,16 160,49 179,83	104,42 123,75 143,09 162,43 181,76	106,35 125,69 145,02 164,36 183,70	108,29 127,62 146,99 166,30 185,63	110,22 129,56 148,89 168,23 187,57	112,15 131,49 150,83 170,16 189,50	114,09 133,42 152,76 172,10 191,43
	Co	nvertir libra	s por pulgad	ta cuadrada	en torr. 1 L	ibra/pulgao	ia = 51,714	1937 torr (m	ım Hg).	
L'm²	0,0	0,1	0,2	0,3	0.4	0.5	0.6	0.7	0,8	0.9
					To	orr		<b>.</b>		
0 1 2 3 4	0,00 51,715 103,43 155,14 206,86	5,172 56,887 108,60 160,32 212,03	10,343 62,058 113,77 165,49 217,20	15,514 67,229 118,94 170,66 222,37	20,686 72,401 124,11 175,83 227,54	25,858 77,572 129,29 181,00 232,72	31,029 82,744 139,63 191,35 243,06	36,201 87,915 139,63 191,35 243,06	41,372 93,087 144,80 196,52 248,23	46,543 98,258 149,97 201,69 250,40
5 6 7 8 9	258,58 310,29 362,01 413,72 465,43	263,75 315,46 367,18 418,89 470,61	268,92 320,63 372,35 424,06 475,78	274,09 325,80 377,52 429,23 480,95	279,26 330,98 382,69 434,41 486,12	284,43 336,15 387,86 439,58 491,29	289,60 346,49 398,21 449,92 501,64	294,78 346,49 398,21 449,92 501,64	299,95 351,66 403,38 455,09 506,81	305,12 356,83 408,55 460,26 511,98
	Aplicación:	Convertir 5,	27 libras/po	Jigada² en t	orr 5,27 Lb	/pulg.² = 2!	58,58 + 13,	963 = 272,	543 torr	
		Converti	r torr en pul	gadas de m	ercurio. 1 To	orr = 0,0393	37 pulgadas	de mercuri	o	
Ton	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pulgadas d	le mercurio				
0 10 20 30 40	0,00 0,394 0,787 1,181 1,575	0,039 0,433 0,827 1,220 1,614	0,079 0,472 0,866 1,260 1,653	0.118 0.512 0.905 1.299 1.693	0.157 0.551 0.945 1.339 1.732	0,197 0,590 0,984 1,378 1,772	0,236 0,630 1,024 1,417 1,811	0,276 0,669 1,063 1,457 1,850	0,315 0,709 1,102 1,496 1,890	0,354 0,748 1,142 1,535 1,929
60 70	1,968 2,362 2,756	2,008 2,402	2,047 2,441	2,087 2,480 2,874	2,126 2,520	2,165 2,559	2,205 2,598	2,244 2,638	2,283 2,677	2,323 2,716
80 90	3,150 3,543	2,795 3,189 3,583	2,835 3,228 3,622	3,268 3,661	2,913 3,307 3,701	2,953 3,346 3,740	2,992 3,386 3,779	3,031 3,425 3,819	3,071 3,465 3,858	3,110 3,504 3,898
80	3,150	3,189 3,583	3,228	3,268 3,661	3,307 3,701	3,346 3,740	3,386 3,779	3,425	3,465	3,504
80	3,150	3,189 3,583	3,228 3,622	3,268 3,661	3,307 3,701	3,346 3,740	3,386 3,779	3,425 3,819	3,465	3,504
80 90	3,150 3,543	3,189 3,583 Conve	3,228 3,622 ertir pulgada	3,268 3,661 s de mercu	3,307 3,701 rio en torr. 1 0,4	3,346 3,740 Pulgada de	3,386 3,779 mercurio	3,425 3,819 25,4 torr.	3,465 3,858	3,504 3,898
80 90	3,150 3,543	3,189 3,583 Conve	3,228 3,622 ertir pulgada	3,268 3,661 s de mercu	3,307 3,701 rio en torr. 1 0,4	3,346 3,740 Pulgada de 0,5	3,386 3,779 mercurio	3,425 3,819 25,4 torr.	3,465 3,858	3,504 3,898
90 90 In Hg 0 1 2 3	3,150 3,543 0,0 0,00 25,40 50,80 76,20	3,189 3,583 <i>Conve</i> 0,1 2,54 27,94 53,34 78,74	3,228 3,622 ertir pulgada 0,2 5,08 30,48 55,88 81,28	3.268 3.661 s de mercu 0.3 7.62 33,02 58,42 83,82	3,307 3,701 ria en torr. 1 0,4 To 10,16 35,56 60,96 86,36	3,346 3,740 Pulgada de 0,5 orr 12,70 38,10 63,50 88,90	3,386 3,779 2 mercurio 0,6 15,24 40,64 66,04 91,44	3,425 3,819 25.4 torr. 0,7 17,78 43,18 68,58 93,98	3,465 3,858 0.8 20,32 45,72 71,12 96,52	3,504 3,898 0,9 22,86 48,26 73,66 99,06

	les de pres nversiones				ÓN DE UNIC RAS/PULG:			S-PULG. HG	Tabla	17 ₆ .15
	Co	nvertir atm	ósferas fisic	as en libras	por pulgadi	a ² . 1 Atm. fi	sica = 14,6	959489 lb/p	ulg.².	
At fis.	0,0	0,1	0,2	0.3	0,4	0,5	0.6	0,7	0,8	0,9
	<del></del> - '			Lit	ras por pul	gede cuadra	nda		·	
0 1 2 3 4	0,00 14,696 29,392 44,088 58,784	1,4696 16,166 30,861 45,557 60,253	2,939 17,635 32,331 47,027 61,723	4,4068 19,105 33,801 48,497 63,198	5.8784 20,574 35,270 49,966 64,662	7,3480 22,044 36,740 51,436 66,132	8,8176 23,514 38,209 52,905 67,601	10,287 24,983 39,679 54,375 69,071	11,767 26,453 41,149 55,845 70,541	13,226 27,922 42,618 57,314 72,010
5 6 7 8 9	73,480 88,176 102,87 117,57 132,26	74,949 89,645 104,34 119,04 133,73	76,419 91,115 106,81 120,51 135,20	77,889 92,584 107,28 121,98 136,67	79,358 94,054 108,75 123,45 138,14	80,828 95,524 110,22 124,92 139,61	82,297 96,993 111,69 126,39 141,08	83,767 98,463 113,16 127,85 142,55	85,236 99,932 114,63 129,32 144,02	86,706 101,40 116,10 130,79 145,49
L	Co	nvertir libra:	s por pulgad	la² en atmó	sferas física	s. 1 Libra/p	$ulg.^2 = 0.06$	8046 atm. f	ísicas.	
ib/p²	o	_ 1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 1					Atmösfer	as físicas				
0 10 20 30 40	0,00 0,680 1,361 2,041 2,722	0,068 0,748 1,429 2,109 2,780	0,136 0,817 1,497 2,177 2,858	0,204 0,885 1,565 2,246 2,926	0,272 0,953 1,633 2,314 2,994	0,340 1,021 1,701 2,382 3,062	0,408 1,089 1,769 2,450 3,130	0.476 1.157 1.837 2.518 3.198	0,544 1,225 1,905 2,586 3,266	0,612 1,293 1,973 2,654 3,334
50 60 70 80 90	3,402 4,083 4,763 5,444 6,124	3,470 4,151 4,831 5,512 6,192	3,538 4,219 4,899 5,580 6,260	3,606 4,287 4,967 5,648 6,328	3,674 4,355 5,035 5,716 6,396	3,743 4,423 5,103 5,784 6,464	3,811 4,491 5,171 5,852 6,532	3,879 4,559 5,240 5,920 6,600	3,947 4,627 5,308 5,988 6,668	4,015 4,695 5,376 6,056 6,737
	Aplicación. (	Convertir 3,	85 at física:	s en libras/ _l	pulgada ² . 3,	85 At. fis.	44,088 + 1	2,492 = 56	,58 libras∕p	ulg ²
	С	onvertir atm	ósferas físic	as en puig.	de mercuri	o. 1 Atm. fis	sica = 29,92	126 pulgada	ıs Hg.	
At tis.	0,0	0,1	0.2	0,3	0.4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
		·			Pulgadas d	le mercurio	·			
0 1 2 3 4 5 6 7	0.00 29,921 59,842 89,764 119,685 149,606 179,528 209,449	2,992 32,913 62,835 92,756 122,677 152,598 182,220 212,441	5.984 35.905 65.827 95.748 125,669 155.590 185,519 215,433	8,976 38,898 68,819 98,740 128,661 158,583 188,504 218,425	11,968 41,890 71,811 101,732 131,653 161,575 191,496 221,417	14,961 44,882 74,803 104,724 134,646 164,567 194,488 224,409	17,953 47,874 77,795 107,716 137,638 167,559 197,480 227,402	20,945 50,866 80,787 110,709 140,630 170,551 200,472 230,394	23,937 53,858 83,779 113,701 143,622 173,543 203,465 233,386	26,929 56,850 86,772 116,699 146,614 176,535 206,457 236,378
9	239,370 269,291	242,362 272,283	245,354 275,276	248,346 278,268	251,339 281,260	254,331 284,252	257,323 287,244	260,315 290,236	263,307 293,228	266,299 296,220
	Со	nvertir pulgi	edas de mei	curio en ati	mósferas fis	cas. 1 Pulg	Hg = 0.03	34211 atm.	físicas.	
P Hg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Atmósfei	ras físicas				
0 10 20 30 40	0,00 0,334 0,668 1,003 1,337		0,067 0,401 0,735 1,069 1,404	0,100 0,434 0,769 1,103 1,437	0,134 0,468 0,802 1,136 1,470	0,167 0,501 0,835 1,170 1,504	0,200 0,535 0,869 1,203 1,537	0,234 0,568 0,902 1,237 1,571	0,267 0,602 0,936 1,270 1,604	0,301 0,635 0,969 1,303 1,638
50 60 70 80 90	1,671 2,005 2,339 2,674 3,008	1,704 2,039 2,373 2,707 3,041	1,738 2,072 2,406 2,740 3,075	1,771 2,105 2,440 2,774 3,108	1,805 2,139 2,473 2,807 3,142	1,838 2,172 2,507 2,841 3,175	1,872 2,206 2,540 2,874 3,208	1,905 2,239 2,573 2,908 3,242	1,938 2,273 2,607 2,941 3,275	1,972 2,306 2,640 2,974 3,309
L	Aplicació	n: Convertir	38,5 pulg (	de Hgenat	fisicas. 38,	5 Pulg. Hg :	- 1,27 + 0,0	167 = 1,28	67 at. fisica	s

_de	Unidades de potencia Conversiones		CO TIOS-KILO	NVERSIÓ GRÁMETR	N DE UNID OS/SEGU	ADES DE NDO. KGN	POTENCIA A/SEGPIE	S LB/SEG	Table	181.15
		Convertir va	tios en kilog	rámetros p	or segundo.	1 Vatio = 0	,101988 kil	ográmetros/	/seg	
Vatios	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kilográmi	etros/seg.	<del></del>			
0 10 20 30 40	0,00 1,020 2,040 3,060 4,079	0,102 1,122 2,142 3,162 4,181	0,204 1,224 2,244 3,264 4,283	0,306 1,326 2,346 3,366 4,385	0,408 1,428 2,448 3,468 4,487	0,510 1,530 2,550 3,570 4,589	0,612 1,632 2,652 3,672 4,691	0,714 1,734 2,754 3,774 4,793	0,816 1,836 2,856 3,875 4,895	0,918 1,938 2,958 3,977 4,997
50 60 70 80 90	5,099 6,119 7,139 8,159 9,179	5,201 6,221 7,241 8,261 9,281	5,303 6,323 7,343 8,363 9,383	5,405 6,425 7,445 8,465 9,485	5,507 6,527 7,547 8,567 9,587	5,609 6,629 7,649 8,669 9,689	5,711 6,731 7,751 8,771 9,791	5,813 6,833 7,853 8,873 9,893	5,915 6,935 7,965 8,975 9,995	6,017 7,037 8,057 9,077 10,097
		Convertir ki	lográmetros	por seguno	do en vatios.	1 Kilográm	etro/seg. =	9,80503 va	tios.	
Kgm/s	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		r. <del></del>			Va	tios	<del></del>		<b>-</b> · · ·	,
0 10 20 30 40	0,00 98,050 196,100 294,151 392,201	9,805 107,855 206,906 303,956 402,006	19,610 117,660 215,711 313,761 411,811	29,415 127,465 225,516 323,566 421,616	39,220 137,270 235,321 333,371 431,421	49,025 147,075 245,126 343,176 441,226	58,830 156,880 254,931 352,981 451,031	68,635 166,685 264,736 362,786 460,836	78,440 176,490 274,541 372,591 470,641	88,245 186,296 284,346 382,396 480,446
50 60 70 80 90	490,251 588,302 686,352 784,402 882,453	500,056 598,107 696,157 794,207 892,258	509,861 607,912 705,962 804,012 902,063	519,667 617,717 715,767 813,817 911,868	529,472 627,522 725,572 823,622 921,673	539,277 637,327 735,377 833,427 931,478	549,082 647,132 745,182 843,232 941,283	558,887 656,937 754,987 853,038 951,088	568.692 666,742 764,792 862,843 960,893	578,497 676,547 774,597 872,648 970,698
i	Aplicación:	Convertir 37	75 kilográmo	etros en vat	ios. 375 Kild	grámetros	= 3627,86	49,025 :	3676,885 v	atios.
	Co	onvertir kilo	grámetros/s	seg en pies	libras/seg.	1 Kgm/seg	. = 7,23301	3 pies libras	s/seg.	
Kgm/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pies libras į	oor segundo	,			
0 10 20 30 40	0,00 72,330 144,660 216,990 289,320	7,233 79,563 151,893 224,223 296,553	14,466 86,796 159,126 231,456 303,786	21,699 94,029 166,359 238,689 311,019	28,932 101,262 173,592 245,922 318,252	36,165 108,495 180,825 253,155 325,485	43,398 115,728 188,058 260,388 332,718	50,631 122,961 195,291 267,621 339,951	57.864 130.194 202,524 274.854 347,184	65,097 137,427 209,757 282,087 354,417
50 60 70 80 90	361,651 433,981 506,311 578,641 650,971	368,884 441,214 513,544 585,874 658,204	476,112 448,442 520,772 593,102 665,432	383,350 455,680 528,010 600,340 672,670	390,583 462,913 535,243 607,573 679,903	397,816 470,146 542,476 614,806 687,136	405,049 477,379 549,709 622,039 694,369	412,282 484,612 556,942 629,272 701,602	419.515 491,845 564,175 636,505 708,835	426,748 499,078 571,408 643,738 716,068
1		Convertir pie	s libras/seg	. en kilogrå	metros/seg	1 Pie libra.	/seg = 0,13	38255 kgm.	/seg.	
Ft lb/s	0	1	2	3	4	5	6	7 .	8	9
		<u> </u>		K	ilográmetro:	s por segun	do = -			,
0 10 20 30 40	0,00 1,383 2,765 4,148 5,530	0,138 1,521 2,903 4,286 5,668	0,277 1,659 3,042 4,424 5,807	0,415 1,797 3,180 4,562 5,945	0.553 1,936 3,318 4,701 6,083	0,691 2,074 3,456 4,839 6,221	0,830 2,212 3,595 4,977 6,360	0,968 2,350 3,733 5,115 6,498	1,106 2,489 3,871 5,254 6,636	1,244 2,627 4,009 5,392 6,774
50 60 70 80 90	6,913 8,295 9,678 11,060 12,443	7,051 8,434 9,816 11,199 12,581	7,189 8,572 9,954 11,337 12,719	7,328 8,710 10,093 11,475 12,858	7,466 8,848 10,231 11,613 12,996	7,604 8,987 10,369 11,752 13,134	7,742 9,125 10,507 11,890 13,272	7,881 9,263 10,646 12,028 13,411	8,019 9,401 10,784 12,166 13,549	8,157 9,540 10,922 12,305 13,687
<u> </u>	Aplicación.	Convertir 30			·		414,8 + 8,3	295 = 423,0	)95 kgm.	
L	Nota. Para factores de conversión, véase la página 61.									

de	Unidades de potencia Conversiones CONVERSIÓN DE UNIDADES DE POTENCIA KILOVATIOS-KILOCALORÍAS. VATIOS-PIE LIBRA/SEGUNDO				) Tabla	18 ₂ .15				
		Con	vertir kilovat	ios en kiloc	alorias. 1 Ki	lovatio = 0.2	238889 kilot	calorias.	•	
Kw	o	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ī	<u>.</u> .				Kiloca	lorias		_ '		
0 10 20 30 40	0,00 2,389 4,778 7,167 9,556	0.239 2,628 5,017 7,406 9,794	0,478 2,867 5,256 7,644 10,033	0,717 3,106 5,494 7,883 10,272	0,956 3,344 5,733 8,122 10,511	1.194 3.583 5.972 8.361 10.750	1,433 3,822 6,211 8,600 10,989	1,672 4,061 6,450 8,839 11,228	1,911 4,300 6,689 9,078 11,467	2,150 4,539 6,923 9,317 11,706
50 60 70 80 90	11,944 14,333 16,722 19,111 21,500	12,183 14,572 16,961 19,350 21,739	12,422 14,811 17,200 19,589 21,978	12.661 15.050 17.439 19.828 22.217	12,900 15,289 17,678 20,067 22,456	13,139 15,528 17,917 20,306 22,694	13,378 15,767 18,156 20,544 22,933	13,617 16,006 18,394 20,783 23,172	13,856 16,244 18,633 21,022 23,411	14,094 16,483 18,872 21,261 23,650
L	_	Cor	vertir kiloca	lorias en ki	lovatios 1 K	ilocaloría =	4,18604 kil	ovatios.	_	
Kcal	o	ı ı	2	3	4	5	6	7	_ 8 ]	9
					Kilov	atios				
0 10 20 30 40	0.00 41,860 83,721 125,582 167,442	4,186 46,047 87,907 129,768 171,628	8,372 50,233 92,093 133,954 175,814	12,558 54,419 96,279 138,140 180,000	16,744 58,605 100,465 142,326 184,186	20.930 62,791 104,651 146,512 188,372	25,116 66,977 108,837 150,698 192,558	29,302 71,163 113,023 154,884 196,744	33,488 75,349 117,209 159,070 200,930	37.674 79.535 121.395 163.256 205.116
50 60 70 80 90	209.302 251.163 293.024 334.884 376,744	213,489 255,349 297,210 339,070 380,930	217,675 259,535 301,396 343,256 385,116	221,861 263,721 305,582 347,442 389,302	226,047 267,907 309,768 351,628 393,488	230,233 272,093 313,954 355,814 397,674	234,419 276,279 318,140 360,000 401,860	238,605 280,465 322,326 364,186 406,046	242,791 284,651 326,512 368,372 410,232	246,977 288,837 330,698 372,558 414,418
	Aplicación	Convertir 85	5,56 kilocalo	rías en kilo	vatios. 85,56	6 Kcal = 35	5,814 + 2,3	4419 358	,158 kw	_
ļ	, -	c i	onvertir vati	os en pie lit	bra/seg 1 V	atio 0,73	768 pie libra	n/seg.		,
ν.	0	J	_ 2	3	4	5	6	7	8	9
1		,			Pies libras į	or segundo	<u>.</u>	, .		
0 10 20 30 40	0.00 7.377 14.754 22.130 29.507	0,738 8,115 15,491 22,868 30,245	1,475 8,852 16,229 23,606 30,983	2,213 9,590 16,967 24,344 31,720	2.951 10.328 17,704 25,081 32,458	3,688 11,065 18,442 25,819 33,196	4,426 11,803 19,180 26,557 33,933	5.164 12,541 19,917 27,294 34,671	5,901 13,278 20,656 28,032 35,409	6,639 14,016 21,393 28,770 36,146
50 60 70 80 90	36,884 44,261 51,638 59,015 66,391	37.622 44.999 52.375 59.752 67.129	38,359 45,736 53,113 60,490 67,867	39,097 46,474 53,851 61,228 68,604	39.835 47.212 54.588 61.965 69,342	40,573 47,949 55,326 62,703 70,080	41,310 48,687 56,064 63,441 70,817	42,048 49,425 56,802 64,178 71,555	42,786 50,162 57,539 64,916 72,293	43,523 50,900 58,277 65,654 73,030
L	•	Conve	rtir pies libra	s por segui	ndo en vatio	s. 1 Pie libra	e/s = 1,355	598 vatios	<b></b> .	
P to 's	0	] 1	2		4	5	6 _	7	8	9
	[			<b>,</b>	Va	tios	,	,		,
0 10 20 30 40	0,00 13,556 27,112 40,668 54,224	1,356 14,912 28,468 42,024 55,579	2,711 16,267 29,823 43,379 56,935	4,067 17,623 31,179 44,735 58,291	5,422 18,978 32,534 46,090 59,646	6,778 20,334 33,890 47,446 61,002	8,134 21,690 35,246 48,801 62,357	9,489 23,045 36,601 50,157 63,713	10,845 24,401 37,957 51,513 65,069	12,200 25,756 39,312 52,868 66,424
50 60 70 80 90	67,780 81,336 94,892 108,448 122,004	69,135 82,691 96,247 109,803 123,359	70,491 84,047 97,603 111,159 124,715	71,847 85,403 98,959 112,515 126,071	73,202 86,758 100,314 113,870 127,426	74,558 88,114 101,670 115,226 128,782	75,913 89,469 103,025 116,581 130,137	77,269 90,825 104,381 117,937 131,493	78.625 92.181 105.737 119.293 132.849	79,980 93,536 107,092 120,648 134,204
	Aplicación (	Convertir 87	,56 pies libr	as/seg. en	vatios. 87,5	6 Pies lb/s	= 117,937 -	+ 0,75913 =	= 118.696 v	atios.

de	Unidades e potencia nversiones	KILO				ADES DE PO IOS-BRITISH		UNIT (B.T.U.	Tabla	183.15
		Conv	ertir kilovati	os en norse	power. 1 K	ilovatio = 1,	34124 hors	e power		
Kw	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Horse	power			_	
0 10 20 30 40	0,00 13,412 26,825 40,237 53,649	1,341 14,754 28,166 41,578 54,991	2,682 16,095 29,507 42,920 56,332	4,024 17,436 30,848 44,261 57,673	5,365 18,777 32,190 45,602 59,014	6,706 20,119 33,531 46,943 60,356	8,047 21,460 34,872 48,285 61,697	9,389 22,801 36,213 49,626 63,038	10,730 24,142 37,555 50,967 64,379	12,071 25,483 38,896 52,308 65,721
50 60 70 80 90	67,062 80,474 93,887 107,299 120,711	68.403 81,815 95,228 108,640 122,052	69,744 83,157 96,569 109,981 123,394	71,086 84,498 97,910 111,323 124,735	72,427 85,839 99,252 112,664 126,076	73,768 87,180 100,593 114,005 127,418	75,109 88,522 101,934 115,346 128,759	76,450 89,863 103,275 116,688 130,100	77.792 91,204 104,616 118,029 131,441	79,133 92,545 105,958 119,370 132,783
		Conv	ertir horse p	ower en kie	ovatios. 1 He	orse power	= 0.74582 f	cilovatios.		
H.P		1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kilov	ratios				
0 10 20 30 40	0,00 7,458 14,916 22,375 29,833	0,746 8,204 15,662 23,120 30,579	1,492 8,950 16,408 23,866 31,324	2,237 9,696 17,154 24,612 32,070	2,983 10,441 17,900 25,358 32,816	3,729 11,187 18,645 26,104 33,562	4,475 11,933 19,391 26,849 34,308	5,221 12,679 20,137 27,595 35,053	5,966 13,425 20,883 28,341 35,799	6,712 14,171 21,629 29,087 36,545
50 60 70 80 90	37,291 44,749 52,207 59,666 67,123	38,037 45,495 52,953 60,411 67,870	38,783 46,241 53,699 61,157 68,615	39,528 46,987 54,445 61,903 69,361	40.274 47.732 55.191 62.649 70.107	41,020 48,478 55,936 63,395 70,853	41,766 49,224 56,682 64,140 71,599	42,512 49,970 57,428 64,886 72,344	43,258 50,716 58,174 65,632 73,090	44.003 51.462 58.920 66.378 73.836
	Aplicación:							= 56,64 H F	<u> </u>	
	<del></del>		т			Т	эю = 0,947 Г	988 B.t.u. 7	8	9
Kw_	0	1	2	3	4	5	6		•	
0 10 20 30 40	0,00 9,480 18,960 28,440 37,920	0,948 10,428 19,908 29,388 38,868	1.896 11.376 20.856 30,336 39,816	2,844 12,324 21,804 31,284 40,764	3,792 13,272 22,752 32,232 41,712	4,740 14,220 23,700 33,180 42,659	5,688 15,168 24,648 34,128 43,607	6,636 16,116 25,596 35,076 44,555	7,584 17,064 26,544 36,024 45,503	8,532 18,012 27,492 36,972 46,451
50 60 70 80 90	47,399 56,879 66,359 75,839 85,319	48,347 57,827 67,307 76,787 86,267	49,295 58,775 68,255 77,735 87,215	50,243 59,723 69,203 78,683 88,163	51,191 60,671 70,151 79,631 89,111	52,139 61,619 71,099 80,579 90,059	53,087 62,567 72,047 81,527 91,007	54,035 63,515 72,995 82,475 91,955	54,983 64,463 73,943 83,423 92,903	55,931 65,411 74,891 84,371 93,851
		Converti	r British The	ermal Unit (l	B.t.u.) en kili	ovatios, 1 B.	t.u. = 1,054 -	187 kilovatios	S	-
Bt.u.	0	. 1	2	3	4	5		7	<i>8</i>	9
				1	, Kilo	vatios		· 1		—
0 10 20 30 40	0,00 10,549 21,097 31,646 42,195	1,055 11,604 22,152 32,701 43,250	2,110 12,658 23,207 33,756 44,304	3.165 13.713 24,262 34,811 45,359	4,219 14,768 25,317 35,866 46,414	5,274 15,823 26,372 36,920 47,469	6,329 16,878 27,427 37,975 48,524	7,384 17,933 28,481 39,030 49,579	8,439 18,988 29,536 40,085 50,634	9,494 20,042 30,591 41,140 51,689
50 60 70 80 90	52,743 63,292 73,841 84,390 94,938	53,798 64,347 74,896 85,444 95,993	54,853 65,402 75,951 86,499 97,048	55,908 66,457 77,005 87,554 98,103	56,963 67,512 78,060 88,609 99,158	58,018 68,566 79,115 89,664 100,213	59,073 69,621 80,170 90,719 101,267	60.128 70.676 81,225 91,774 102,322	61,182 71,731 82,280 92,829 103,377	62,237 72,786 83,335 93,883 104,432
		Aplicación:	Convertir 8	3,7 KW en	B.t.u. 83,7 I	(W = 78,68)	3 + 0,6636	79,346 B	.1.u.	

Unidades CONVERSIÓN DE UNIDADES DE POTENCIA de potencia Tabla 184.15 KILOGRÁMETROS-HORSE POWER. KILOCALORÍAS-CABALLOS DE VAPOR Conversiones Convertir kilográmetros en horse power 1 Kilográmetro = 0.0131509 horse power. Kom 0 3 4 8 9 Horse power 0,00 0.013 0.026 0,039 0.053 0,079 0,066 0,092 0,105 0,118 10 0,131 0.145 0.158 0.250 0.171 0.184 0,197 0.210 0.224 0.237 20 0.263 0.276 0,289 0.302 0,355 0,316 0.329 0,342 0,368 0,381 30 0.395 0.407 0.421 0.434 0.447 0.460 0.473 0.487 0.500 0.513 40 0,526 0,539 0.552 0.565 0,618 0.579 0.592 0.605 0.644 0.631 0.658 50 0.671 0.684 0.697 0.710 0.723 0.736 0.750 0.763 0.776 0.789 60 0.802 0.828 0.842 0.868 0.815 0,855 0,881 0.894 0.907 70 0.921 0.934 0.947 0.960 0.973 0.986 0.999 1,013 1,026 1.039 1,078 80 1,052 1,065 1,092 1.105 1,118 1,131 1,144 1,157 1,170 1,184 90 1,197 1.210 1,236 1,276 1,223 1,249 1,262 1,289 1,302 Convertir horse power en kilográmetros. 1 Horse power = 76,0402 kilográmetros. HP 0 9 3 8 Kilográmetros 0.00 76.04 152,08 228,12 304,16 380.20 456,24 532,28 608,32 684,36 ก 760.40 836.44 10 912.48 988.52 1064.6 11406 1216.6 1292.7 1368.7 1444.8 20 1596.8 1520.8 1748.9 1825,0 2205.1 1672.9 1901.0 1977,0 2053.1 2129.1 30 2281,2 2357,2 2433,3 2509,3 2585,4 2661.4 2737.4 2813.5 2889.5 2965.6 40 3041.6 3193,7 3345.8 31176 3269.7 3421.8 3497.8 3573.9 3649.9 3726,0 50 3802 3878 3954 4030 4106 4197 4258 4774 4410 **44R**6 60 4562 4638 4714 4791 4867 4947 5017 5095 5171 5247 5399 70 5323 5475 5551 5627 5703 5779 5855 5931 6007 6235 6083 6159 6691 90 6311 6387 6463 6539 6615 6768 90 6847 6920 6996 7072 7148 7224 7300 7376 7452 7528 Aplicación: Convertir 475 kilográmetros en H. P. 475 Kgm. 6,18 1 0,066 6,246 H. P. Convertir caballos de vapor en kilocalorías. 1 Caballo de vapor = 0.175673 kilocalorías CV 0 2 3 4 9 Kilocalorías 0.00 0.175 0.351 0.527 0.702 0.878 1 054 1 229 1 405 1.581 0 10 1.756 1,932 2.108 2.283 2.459 2.635 2.810 2.986 3.162 3,337 4,391 5.094 20 3.513 3,689 3.864 4,040 4.216 4,567 4,743 4,918 30 5,270 6.324 6.499 5.445 5,621 5,797 5.972 6.1486.675 6.851 7,026 7,202 7.378 7.553 8.080 **B.256** 7,729 7.905 8,432 8,607 50 8,783 8.959 9.134 9.310 9.486 9.661 9.837 10.013 10.188 10.364 60 10.540 10.715 10.891 11,067 11,242 11,418 11,594 11,770 11,945 12,121 70 12,297 12,472 12,648 12,824 12,999 13,175 13,351 13,526 13,702 13.878 80 14,580 15,634 14 053 14 229 14 405 14 756 14,932 15 107 15,283 15,459 90 15.810 15,986 16 161 16,337 16,513 16,688 16.864 17,040 17,215 17,391 Convertir kilocalorías en caballos de vapor. 1 Kilocaloría 5.69237 caballos de vapor Kcal 0 3 7 8 9 Caballos de vapor n 0.00 5.692 11,385 17,077 22,769 28,462 34,154 39,847 45.539 51,231 85,385 142,309 10 56,924 62,616 68,308 74,001 79,693 91,078 96,770 102,463 108,155

20

าก

40

50

60

70

80

90

113,847

170,771

227.695

284,618

341,542

398,466

455,390

512,313

119,540

176,463

233.387

290,311

347,235

404,158

461 082

518,006

125,232

182,156

239.079

296,003

332,927

409.851

466,774

523.698

Aplicación Convertir 475 kilocatorías en C.V.

130,925

187,848

244,772

301,696

358,619

415,543

472,467

529,390

136,617

193,541

250.464

307,388

364,312

421,235

478,159

535.083

199,233

256,157

313,080

370,004

426,928

483,851

540.775

475 Kcal

148.002

204,925

261,849

318,773

375,696

432,620

489,544

546.467

153,694

210,618

267.541

324,465

381,389

438.312

495,236

552.160

2675,41 + 28,462 = 2703,872 C.V

159,386

216,310

273,234

330,157

387,081

444,005

500,929

557.852

165,079

222,002

278,926

335,850

392,773

449,697

506,621

563.545

Unidades de potencia Conversiones		CABA	CONVERSIÓN DE UNIDADES DE POTENCIA CABALLOS DE VAPOR-HORSE POWER. C.VBRITISH THERMAL UNIT							Tabla 18 ₅ .15	
Convertir caballos de vapor en horse power. 1 Caballo de vapor = 0,98632 horse power											
C.V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				·	Horse	power	•				
0 10 20 30 40	0,00 9,863 19,726 29,590 39,453	0,986 10,849 20,713 30,576 40,439	1,973 11,836 21,699 31,562 41,425	2,959 12,822 22,685 32,549 42,412	3,945 13,808 23,672 33,535 43,398	4,932 14,795 24,658 34,521 44,384	5.918 15,781 25,644 35,507 45,371	6,904 16,767 26,631 36,494 46,357	7,891 17,754 27,617 37,480 47,343	8,877 18,740 28,603 38,466 48,330	
50 60 70 80 90	49,316 59,179 69,042 78,906 88,769	50,302 60,165 70,029 79,892 89,755	51,289 61,152 71,015 80,808 90,741	52,275 62,138 72,001 81,865 91,728	53,261 63,124 72,988 82,851 92,714	54,248 64,111 73,974 83,837 93,700	55,234 65,097 74,960 84,823 94,687	56,220 66,083 75,947 85,810 95,673	57,207 67,070 76,933 86,796 96,659	58,192 68,056 77,919 87,782 97,646	
l	a	onvertir hors	se power en	caballos de	vapor. 1 He	orse power	1,01387	caballos de v	apor.		
H.P.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>-</b> · · ·			Caballos	de vapor		·			
0 10 20 30 40	0,00 10,138 20,277 30,416 40,555	1,014 11,153 21,291 31,430 41,569	2,028 12,166 22,305 32,444 42,582	3,042 13,180 23,319 33,458 43,596	4,055 14,194 24,333 34,472 44,610	5,069 15,208 25,347 35,485 45,624	6,083 16,222 26,361 36,499 46,638	7,097 17,236 27,374 37,513 47,652	8,111 18,250 28,388 38,527 48,666	9.125 19.263 29,402 39,541 49,680	
50 60 70 80 90	50,693 60,832 70,971 81,110 91,248	51,707 61,846 71,985 82,123 92,262	52,721 62,860 72,999 83,137 93,276	53,735 63,874 74,012 84,151 94,290	54,749 64,888 75,026 85,165 95,304	55,763 65,901 76,040 86,179 96,318	56,777 66,915 77,054 87,192 97,331	57,791 67,929 78,068 88,207 98,345	58.804 68.943 79.082 89,221 99,359	59,818 69,957 80,096 90,234 100,373	
1	Aplicación: Convertir 85,56 caballos de vapor en horse power. 85,56 C.V. = 83,837 + 0,55234 84,389 H.P.										
	0	onvertir cat	allos de vap	or en Britis	h Thermal L	Init. 1 Caba	llo de vapor	= 0,697131	B t.u.		
C.V.	0	,	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u> </u>	<u>├</u> '		-	Bi	ritish Therm	al Unit (B.t.i	∟ Ա.J	1 1		_ · -	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0,00 6,971 13,943 20,914 27,885 34,856 41,828 48,799 55,770 62,742	0,697 7,668 14,640 21,611 28,582 35,554 42,525 49,496 56,468 63,439	1,394 8,366 15,339 22,308 29,279 36,251 43,222 50,193 57,165 64,136	2,091 9,063 16,034 23,005 29,977 36,948 43,919 50,890 57,862 64,833	2,789 9,760 16,731 23,702 30,674 37,645 44,616 51,588 58,559 65,530	3,486 10,457 17,428 24,400 31,371 38,342 45,313 52,285 59,256 66,227	4,183 11,154 18,125 25,097 32,068 39,039 46,011 52,982 59,953 66,924	4,880 11,851 18,823 25,794 32,765 39,736 46,708 53,679 60,650 67,622	5.577 12.548 19.520 26.491 33.462 40.434 47.405 54.376 61.347 68.319	6,274 13,245 20,217 27,188 34,159 41,131 48,102 55,073 62,045 69,016	
Convertir British Thermal Unit en caballos de vapor. 1 B.t u 1,43445 caballos de vapor											
Bto	0	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Caballos de vapor										
0 10 20 30 40	0,00 14,344 28,689 43,033 57,378	1,434 15,779 30,123 44,468 58,812	2,869 17,213 31,558 45,902 60,247	4,303 18,648 32,992 47,337 61,681	5,738 20,082 34,427 48,771 63,116	7,172 21,517 35,861 50,206 64,550	8,607 22,951 37,296 51,640 65,985	10,041 24,386 38,730 53,075 67,419	11,476 25,820 40,165 54,509 68,854	12,910 27,255 41,599 55,944 70,288	
50 60 70 80 90	71,722 86,067 100,411 114,756 129,100	73,157 87,501 101,846 116,190 130,535	74,591 88,936 103,280 117,625 131,969	76,026 90,370 104,715 119,059 133,404	77,460 91,805 106,149 120,494 134,838	78.895 93.239 107.584 121,928 136,273	80,329 94,674 109,018 123,363 137,707	81,764 96,108 110,453 124,797 139,142	83,198 97,543 111,887 126,232 140,576	84,633 98,977 113,322 127,666 142,011	
Aplicación: Convertir 475 B.t.u. en caballos de vapor 475 B.t.u. = 674,19 + 7,172 - 681,372 C V											

de	Inidades potencia nversiones	KIL	CONVERSIÓN DE UNIDADES DE POTENCIA KILOCALORÍAS-HORSE POWER. KILOCALORÍAS-BRITISH THERMAL UNIT							Tabla 18₅.15	
Convertir kilocalorías en horse power 1 Kilocaloría - 5,6145 horse power.											
Kcel	0 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Horse power											
0 10 20 30 40	0,00 56,145 112,290 168,435 224,580	5,614 61,759 117,904 174,049 230,194	11,229 67,374 123,519 179,664 235,808	16,843 72,988 129,133 185,278 241,423	22,458 78,603 134,748 190,893 247,037	28,072 84,217 140,362 196,507 252,652	33,687 89,832 145,977 202,122 258,266	39,301 95,446 151,591 207,736 263,881	44,916 101,061 157,206 213,351 269,495	50,530 106,675 162,820 218,965 275,110	
50 60 70 80 90	280,725 336,870 393,015 449,160 505,305	286,340 342,485 398,630 454,775 510,919	291,954 348,099 404,244 460,389 516,534	297,569 353,714 409,859 466,004 522,148	303,183 359,328 415,473 471,618 527,763	308,798 364,943 421,088 477,232 533,377	314,412 370,557 426,702 482,847 538,992	320,027 376,172 432,317 488,461 544,606	325,641 381,786 437,931 494,076 550,221	331,256 387,401 443,546 499,690 555,835	
Convertir horse power en kilocalorias. 1 Horse power = 0,17811 kilocalorias.											
НР	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kilocalorias											
0 10 20 30 40	0,00 1,781 3,562 5,343 7,124	0,178 1,959 3,740 5,521 7,303	0,356 2,137 3,918 5,700 7,481	0.534 2.315 4.097 5.878 7.659	0,712 2,494 4,275 6,056 7,837	0,891 2,672 4,453 6,234 8,015	1.069 2.850 4.631 6,412 8,193	1,247 3,028 4,809 6,590 8,371	1,425 3,206 4,987 6,768 8,549	1,603 3,384 5,165 6,947 8,727	
50 60 70 80 90	8,905 10,687 12,468 14,249 16,030	9,084 10,865 12,646 14,427 16,208	9,262 11,043 12,824 14,605 16,396	9,440 11,221 13,002 14,783 16,564	9,618 11,399 13,180 14,961 16,742	9,796 11,577 13,358 15,139 16,920	9,974 11,755 13,536 15,317 17,099	10,152 11,933 13,714 15,496 17,277	10,330 12,111 13,893 15,674 17,455	10,508 12,290 14,071 15,852 17,633	
l	Aplicación: 6	Convertir 8,	37 kilocalori	ías en horse	power 8,3	7 Kcal - 44	,916 + 2,07	7736 = 46,9	934 H. P		
		Conve	rtır kılocalor	ias en Britis	h Thermal (	Jnit. 1 Kiloc	aloría = 3,9	6832 B.t.u.			
Kcal	o		2	3	4	5	6	7	8	9	
			. ==:	В	ritish Therm	nal Unit (B.t.)	υ.)			]	
0 10 20 30 40	0,00 39,683 79,366 119,050 158,733	3,968 43,651 83,335 123,018 162,701	7,937 47,620 87,303 126,986 166,669	11,905 51,588 91,271 130,955 170,638	15,873 55,556 95,240 134,923 174,606	19,842 59,525 99,208 138,891 178,574	23,810 63,493 103,176 142,860 182,543	27,778 67,461 107,145 146,828 186,511	31,747 71,430 111,113 150,796 190,479	35,715 75,398 115,081 154,764 194,448	
50 60 70 80 90	198,416 238,099 277,782 317,466 357,149	202,384 242,068 281,751 321,434 361,117	206,353 246,036 285,719 325,402 365,085	210,321 250,004 289,687 329,371 369,054	214,289 253,972 293,656 333,339 373,022	218,258 257,941 297,624 337,307 376,990	222,226 261,909 301,592 341,276 380,959	226,194 265,877 305,561 345,244 384,927	230,163 269,846 309,529 349,212 388,895	234,131 273,814 313,497 353,180 392,864	
Convertir British Thermal Unit en kilocalorias. 1 B.t.u. = 0,251996 kilocalorias.											
Btu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 _	
Kilocalorias											
0 10 20 30 40	0,00 2,520 5,040 7,560 10,080	0,252 2,772 5,292 7,812 10,332	0,504 3,024 5,544 8,064 10,584	0.756 3.276 5.796 8.316 10.836	1,008 3,528 6,048 8,568 11,088	1,260 3,780 6,300 8,820 11,340	1,512 4,032 6,552 9,072 11,592	1,764 4,284 6,804 9,324 11,844	2,016 4,536 7,056 9,576 12,096	2,268 4,788 7,308 9,828 12,348	
50 60 70 80 90	12,600 15,120 17,640 20,160 22,680	12,852 15,372 17,892 20,412 22,932	13,104 15,624 18,144 20,664 23,184	13,356 15,876 18,396 20,916 23,436	13,608 16,128 18,648 21,168 23,688	13,860 16,380 18,900 21,420 23,940	14,112 16,632 19,152 21,672 24,182	14,364 16,884 19,404 21,924 24,444	14,616 17,136 19,656 22,176 24,696	14,968 17,388 19,908 22,428 24,948	
Aplicación Convertir 83,7 kilocalorías en B.t.u. 83,7 Kcal 329,371 + 2,7778 - 332,149 B.t.u.											

# INDICE ANALITICO

A	Alumbrado, 255, 269				
	<ul><li>aparatos, 250</li></ul>				
Abombado (tornillos), 515	Aluminio, 86, 93, 108, 109				
Abrasivos, 450 a 456	Amperio, 60, 62, 159 Amplificador, 252				
Abrazado (arco), 319 Absorción, 85	Angulo, 11				
Acabado, 487, 489	- central, 36				
Acanalado (polea), 315	- de corte, 409, 432				
Accesorios (tubos), 247	<ul> <li>de los conos (engranajes), 346 a 352</li> </ul>				
Acción molecular, 85	<ul> <li>medida, 241</li> </ul>				
Accionamiento, 268	— plano, 71				
<ul> <li>de tornos de elevación, 140</li> </ul>	— sólido, 72				
Acciones constantes, 189	Anillo, 43				
Aceites lubricantes, 59	Antenas, 256				
Aceleración angular, 117 — lineal, 116	Aparallaje, 262 Aparatos divisores, 357 a 401				
- de la gravedad, 53	Aparejo, 137				
Acepillado (cepillado), 280	— (polipasto), 137				
Acero, características mecánicas y químicas, 110	Aplastamiento, 207 a 212				
diagrama de fabricación, 92	<ul> <li>longitudinal, 222</li> </ul>				
Aceros aleados, 94	Apretar, 268				
<ul> <li>al carbono, 94, 95, 102, 103, 406</li> </ul>	Arandelas, 215, 517				
<ul> <li>de cementación, 96-97</li> </ul>	Arboles, 141 a 144				
— colados, 406	Arco, 16, 29, 552, 572, 574				
<ul> <li>de dilatación, 98, 99</li> </ul>	Area del círculo, 38				
— elásticos, 94	— de polígonos, 37				
— finos de construcción, 94 a 97	de sólidos geométricos, 40     de superficies dispress, 29				
— para herramientas, 102, 103, 406	<ul> <li>de superficies diversas, 39</li> <li>γ volumen de esferas, 578</li> </ul>				
<ul> <li>inoxidables, 100, 101</li> <li>magnéticos, 98, 99</li> </ul>	Areas de circulos, 575 a 577				
nagrieticos, 36, 35     nara nitruración, 96, 97	Arranque de vitutas, 427				
<ul><li>— para nitruración, 96, 97</li><li>— rápidos, 102, 103, 406</li></ul>	Arrastre, 10, 70, 71, 93, 358				
<ul> <li>refractarios, 100, 101</li> </ul>	Articulación, 271				
<ul> <li>resistentes a la corrosión y oxidación, 100,</li> </ul>	Aserrado, 280				
101	Aspiración, 269				
Aceros para usos especiales, 98, 99	Atención, 269				
Acciones písmicas, 1089	Atmósfera física, 56, 608, 610, 612				
Acoplamiento,274	- técnica, 56, 608, 610				
<ul> <li>de capacidad.</li> </ul>	Atomos, 74				
— estrella y triángulo, 173	Avance, 482 a 487				
<ul> <li>de pilas y acumuladores, 170</li> <li>de resistencias, 169</li> </ul>	Avellanado, 494 Auxilio, 275, 276				
Acre, 589	Axial, 293, 296				
Acumulador, 252	Axonometria, 237, 238				
Acústicos (aparatos), 250	Azufre, 86				
Addendum, 322 a 326					
Adherencia, 85					
Adyacente, 11	В				
Afilado, 407	D. J. 404				
de brocas, 440, 441	Bach, 184				
de fresas, 433 a 436	Bancada, 92, 360, 361, 371 Baño fundido, 89				
Afinado, 278	— galvánico, 89				
Aflojar (el freno), 268 Agua, 149, 152, 154, 155	— salino, 408				
Agujero único, 286, 287	Bar, 52, 608, 609				
Ajustes, 290, 291, 292	Bario, 86				
Aleación del acero, 93	Barnizado, 89				
<ul> <li>— aluminio, 108, 109</li> </ul>	Bastidor, 370				
Aleaciones duras, 406	Benzol, 81				
Alfabeto griego, 10	Berilio, 86				
Alisado, 280	Biela, 271				

Bisectriz, 11	Cepillado, 280
Bismuto, 86	Cerámica (plaquitas), 406
Bloque abrasivo, 455	Centesimal, 71
Bobina, 235, 252, 268	Centígrado, 69, 70
Bomba, 259, 264, 268	Centímetro, 588, 590
Boro, 86	Centistokes, 59
Brazo, 331	Centro de gravedad, 122 a 126
Brida, 331	
Brinell, 90	— para torneado, 470
Broca, 438, 439, 441, 442, 493	Cicloide, 16
	Cilindrado, 469
Bronce y latón, 106, 107, 241	Cilindricidad, 283
- al aluminio, estaño y plomo, 106, 107	Cilindro, 40, 41, 259
Brocha, 437	<ul><li>abrasivo, 455</li></ul>
Brochado, 280, 492	Cinemática, 270 a 274
Bruñido, 280	Cinceles, 445
Btu (British thermal units), 60, 61, 615, 617, 618	Circulación de agua, 152
Bujia, 64	<ul> <li>de líquidos, 150</li> </ul>
Buril, 445	Círculo, 38, 575 a 578
	Circuito hidráulico, 263
	Circunferencia, 14, 29, 30, 31, 323, 572 a 576
С	Clases de lineas y símbolos, 235
•	
Caballera (perspectiva), 237	— de superficies, 278 Cloro, 86
Caballo vapor (C.V.), 60, 616, 617	Cobalto, 86, 93
Cabezal divisor, 358	Cobre, 86, 235
— — Huré, 354, 355, 356	Codos (tubos), 151
Cables (de acero), 303, 304, 305	Coeficiente del addendum, 345
Cadena, 309, 310, 311	<ul> <li>de conductibilidad, 82</li> </ul>
— gale, 314	— de contracción, 83
<ul><li>rodillos, 311</li></ul>	<ul> <li>de dilatación, 83</li> </ul>
Cadmio, 86	<ul> <li>de pandeo, 201</li> </ul>
Caída de tensión, 162	<ul> <li>de ponderación, 189</li> </ul>
Cajera, 297	<ul> <li>de resistencia de tubos, 156</li> </ul>
Calcio, 86	de rozamiento, 134
Cálculo de árboles, 144	
— del addendum, 345	— de seguridad, 187
	Cojinete, 293, 294, 295
de conducción de agua, 154	Color, 235, 275
<ul> <li>de conductores eléctricos, 178, 179</li> </ul>	Colores y señales de seguridad, 275, 276
<ul> <li>de fusibles, 163</li> </ul>	Composición de fuerzas, 118, 119
<ul> <li>de potencia, 317</li> </ul>	Comprensibilidad, 85
<ul> <li>de roblones y tornillos, 210</li> </ul>	Compresión, 183
<ul> <li>de redes de agua, 155</li> </ul>	<ul> <li>longitudinal, 222</li> </ul>
<ul> <li>de soldadura, 218 a 221</li> </ul>	<ul> <li>con pandeo, 200</li> </ul>
<ul> <li>de ruedas dentadas, 552</li> </ul>	Comprobación de roscas, 510
Calidad, 330	Componentes neumáticos e hidráulicos, 259 a 263
superficial, 278	Composición de aceros, 110
<ul> <li>de tolerancia, 400</li> </ul>	- de fuerzas, 119
Calor específico, 82	Compuestos químicos, 75, 76
Caloría, 60	Conductibilidad, 159
Cámara de vacío, 266	Conductos, 260, 265
Cambio, 269	Condenseder 353 356 365
de dirección, 151	Condensador, 252, 256, 265
Cáncamo, 512	Conectar, 268
Cancamo, 512	Conexión, 249, 250, 251
Candela, 63, 64, 65	Congelación, 59
Cantidad de calor, 68, 166	Conmutador, 253
<ul> <li>de substancia, 46</li> </ul>	Conicidad, 241, 458, 460
Cantonera, 307	Cono, 41, 41
Cáñamo, 301	<ul><li>métrico, 521</li></ul>
Capa protectora, 89	— morse, 522
Capacidad eléctrica, 62	Constante, 229
Capacitancia, 159	Consumidores (aparatos), 250
Captación de aguas, 248	Contacto, 251
Características de elementos, 84	
- de materiales, 188	Contracción, 182
	Contrapunto, 459
— de motores, 177 Carbono, 86	Controles, 260, 477, 478
	Conversión de medidas (unidades):
Carga de rotura, 301, 311	de longitud, 580, 587
— o tensión, 307	de superficie, 588, 589
Carro, 459	de volumen, 590, 591
Celemín, 594	de capacidad, 592, 595

de fresas, 432 de peso, 596, 597 helicoidal, 324, 334 de cargas, 598, 603 de módulo, 322, 323 de fuerza, 604, 606 de módulo corto, 324 de presión, 607, 612 para ruedas de cadenas, 312 de potencia, 619, 618 Coordenadas, 533 Depósitos cilíndricos, 538, 539 Desbastado, 407 Copa, 45 Descomposición de fuerzas, 118, 119 Copiador, 269 Desconectar, 268 Cordón (soldadura), 216 Corona circular, 38, 331 Desembragar, 269 Correa plana, 318, 319 Desgarramiento, 202 Designación química, 75 trapecial, 315, 316, 317 Corriente alterna, 165, 171, 172 Depósitos y tuberías, 230, 262 — continua, 167 a 171 — trifásica, 165,171, 172 Cortadura, 187, 206, 207, 209 Desviación, 151 del agujero, 285, 287 del eje, 288, 289 y desgarramiento, 202, 206, 207 de los ajustes, 292 y torsión, 185, 186
 Corte con plaquitas, 483, 484 Devanado, 252 Diagrama de fabricación del acero, 92 cinemático, 270 a 275 Cotangente, 27 para número de fresas, 479, 480 Coseno, 25 Diamante, 406 Cosinusoide, 16 Cremallera, 273 para muelas, 454 Cremallera tipo, 321, 327, 473 Diámetro primitivo, 313 Cresta, 278 Cristal, 235 Dibujo, 281, 282 Dieléctrico, 174 Diente de sierra (rosca), 504 Cromado, 89 Difusión, 85, 89 Cromo, 86, 93 Cruz de Malta, 274 Dilatación, 83, 182 de gases, 158 Cuadrado, 14, 29, 37, 199, 536 Dilatador, 247 Cuadrados y cubos, 562, 571 Cuadrante, 38 Dimensiones de las fresas, 475 Cuadrilátero, 14 de los cojinetes, 145, 322 a 326 Cubo, 42, 331 de las ruedas dentadas, 331 Cuchillas para cepillado, 424, 486 Dina, 55, 60 para chapas, 443 Directriz, 15 de forma y tipo, 410 Dispositivos eléctricos para mandrinado, 424, 450 Distribuidores, 282 para mortajado, 487 Divisibilidad, 85 para torneado, 409, 410, 482 División angular, 356, 387, 388 Cuerda, 300, 301, 302 centesimal, 71 Cuerpos (sólidos, líquidos y gaseosos), 77, 81 de la circunferencia, 34, 35 diferencial, 372 a 385 importantes, 886, 87, 88, 420 Cuero, 235 de paso rectilíneo, 399, 400, 401. Culombio, 62, 159 sexagesimal, 71 Cuña cilíndrica, 40, 41, 43, 136 Divisor automático, 386 — directo, 358, 359 Curvas, 11, 16 representativas, 16 de plato, 371 uniformes, 151 semi-universal, 370, 371 Dureza, 85 escala de Mohs, 85 CH de los metales, 90 valores comparativos, 91 Chapas, 206, 230, 443, 444 Chapado, 89 Chavetas paralelas, 518, 520 Ε en cuña, 519 Ebonita, 235 Ecuación, 19 Eje único, 288, 289 Elasticidad, 85 Decanewton, 55 Elementos, 282 Dedendum, 322 a 326 químicos, 74 Deformación (en torsión), 141 Elevación, 137 a 140 Elipse, 15, 39, 532 Deformaciones y relaciones en el dentado, 322, 325 Elipsoide, 44 Densidad y peso, 54 eléctrica, 162 Embrague, 269, 451 Empuje axial, 335, 337, 341 e intensidad, 162 Dentado, 312, 322 Energía, 60, 62 Engranaje, 272, 560 diametral y circular (Pitch), 326, 327

cilíndrico, 320 viva. 112 cónico, 342, 343, 344, 480, 481 Funciones notables de  $\pi$ . 18 sin fin, 338, 339, 340 circulares trigonométricas, 20, 21 Engler, 57, 59 Fundición, 280 Engrase, 269 Enlace, 245 de gris, 104, 105 de hierro, 104, 105 Esbeltez, 234 maleable, 104, 105 de durezas, 85 nodular, 104, 105 Escariador, 280, 494, 495 perlitica, 104, 105 Escobillas, 252 Fusibles, 163, 164 Escofinas, 449 Esfera, 40, 43 G Eslabón, 309 Eslinga, 307 Galle (cadena), 314 Esmaltado, 89 Galon, 48, 49, 593 Espesores, 229 Gases, 79, 80, 81 Espiral, 16 Garganta de soldadura, 217 Espiras, 226 para correas, 315 Esquema eléctrico, 180, 258 Gasto de liquido, 153 Equivalencias métricas y anglosajonas, 48, 49 — angulares, 71 Gaus, 62 Gilbert 62 de viscosidad, 57 Goma, 450 Estaño, 235 Grado Centígrado, 69, 70 Estria, 281 Fahrenheit, 69, 70 Evolvente, 16 Engler, 57 Exágono, 29, 37, 536 Redwood, 57 Excentrica, 271 Saybolt, 57 Expansibilidad, 85 sexagesimal, 579 Expansión y salida de gases, 157 Extensión, 85 Gráfica para número de fresa, 479, 480 de Moody (tuberías, 156) Extrusión, 280 Gravedad (terrestre), 53 Gramo caloría, 60 Grifo, 247 Fabricación, 281 Factor de potencia, 175 Fahrenheit, 69, 70 Hectárea, 589 Fanega, 595 Hélice, 16, 91, 91, 92, 389 Faradio, 62, 159 Henrio, 62, 159 Fase, 165 Herramienta de corte, de acero, 407, 408 Fibra (sintética), 302 para brochado, 437 Filete, 339 para fresado, 430, 431 Filo, 409, 410, 420 para taladrado, 438 Filtro, 263 con plaquitas de metal duro, 420 a Flecha, 203, 223 a 227 426 Flexión, 183 Hertz (Hz), 52 y cortadura, 203 Hidráulico, 459 y torsión, 185, 186, 204 Hidrógeno, 87 Fluido para temple, 408 Hierro, 87 Flujo de inducción, 62 fundido, 230 luminoso, 63 Hilos de aluminio y cobre, 163, 164, 167 Fluor, 87 Hipérbola, 15 Forjado, 280, 407 Forma, 282 Hipótesis de alargamiento (Bach), 184 de invariabilidad de trabajo, 184 de cuchillas, 410 de tensión transversal (Mohr), 184 Formato, 234 Hojas de sierra, 446 Fosforo, 87, 93 Hojas de sierra de cinta, 447 Fragilidad, 85 Holgura, 291 Frecuencia, 52 Hooke, 182 Fresa, 430, 431, 452, 543 Horizontal, 11 de forma, 472 a 475 Horse power (H.P.), 60, 61, 615, 616, 618 de madre, 476 Huré (cabezal), 254, 355, 356 Fresado en concordancia, 267 Husillo, 462 a 468 helicoidal, 389, 393 a 397 Huso esférico, 40 de metales, 490 en oposición Fricción, 272, 273 Fuerza centrifuga y centripeta, 113 Iluminación, 63, 66 dinámica, 112 Iluminancia, 63 electromotriz, 62 Impedancia, 159

Impenetrabilidad, 85 Lux, 63, 64, 60 Inclinación, 11 Luz. 52, 63 (dentado), 332 Inductancia, 251 Inercia, 85 Inflamación, 59 Machos, 497, 498 Inmersión, 89 Intensidad absorbida (motores), 176 Magnesio, 87 Magnitudes (fotométricas), 63 de arranque, 177 Maleabilidad, 85 de corriente, 46 Mallas, 314 eléctrica, 165 Mampostería, 235 de fusión (fusibles), 164 de iluminación, 67 Mandos, 260 Mandrinado, 280 luminosa, 46 Manganeso, 87, 93 Interés y capitalización, 547 Mango, 420, 421 Isométrica (perspectiva), 238 Manguito, 247, 293 Isósceles, 13 Manivela, 358, 359, 360 Mantisa, 530, 531 Manómetro, 263, 264 Margen, 234 Máquina eléctrica, 253 Juego de fresas, 473 herramienta, 267, 268, 269 Julio, 60, 61, 62, 159 Mármol, 235 Junta, 231 Masa 46, 53, 268 Material, 188 ĸ a brochar, 492 a fresar, 490 a roscar, 496 Kelvin (temperatura), 68 Kilocaloría, 61, 616, 618 Kilogramo, 55, 56, 596, 598, 600, 602, 604, 605 Matriz, 200 Maxwell, 62 Kilográmetro, 60, 61, 613, 616 Mecánica (de gases), 157, 158 Mecanismos articulados, 271 Kilómetro, 587, 588 Kilovatio, 61, 614, 615 Medición, 471 Medida de ángulos, 241 Kilopascal, 607 Kilotorr, 609, 610, 611 Mercucio, 56, 87 Metales duros, 400 Kilovoltio, 61 Métodos de proyección, 237 Metro, 586, 588, 590, 591, 595 Métrica (rosca), 500, 507 L Micra, 286 a 289, 292, 298 Ladrillo, 235 Micrones, 298 Laminados, 190 a 199 Micropulgada, 298 Milimetro, 582 a 585 Lambert, 64 Millas, 587, 588, 589 Lapeados, 280 Módulo, 345 Latón, 106, 107 de potencia, 317, 319 Lengueta, 520, 521 Levas, 17, 273 de resistencia, 127, 129 de torsión, 130, 131, 132, 205 Ley mecánica, 112 Moldeado, 235 Libra, 47, 54, 596, 598, 600, 605, 606, 607, 609, Moleteado, 469 611 Molibdeno, 87, 93 pie, 61 Momento estático, 121 Limas, 447, 449, 455 de giro, 121 Limado, 280 de inercia, 121, 127 a 130 Linea, 11 Montaje de conductores, 161 Línea y ángulo, 9 Línea de corte, 269 Morse (cono), 522 de rayado, 235 Mortajadora, 487 Motores, 259, 268 para receptores, 178, 179 eléctricos, 177 Líquido, 230 Litro, 592, 593, 594 Movimiento, 267, 270 Llenado, 269 armónico, 17 y fuerza, 112 Logaritmos, 528, 529 Longitud, 40 variado, 17 de pandeo, 200 uniforme, 17 Muelas, 452 a 456 Lubricación, 59 Lubricantes, 59, 263, 490, 495 diamantadas, 451, 454 normalizadas, 451 Lumen, 63, 64 Muelles, 226 Luminancia, 63 Luminosidad, 63 de flexión, 226

de torsión, 227 y 228 Perpendiculares y paraletas, 11, 12 Múltiplos, 46 Perpendicularidad, 284 Pesantez, 85 Peso, 53, 54, 269 de aluminio y cobre, 167 Newton, 55, 56, 60, 604, 605, 606 - específico, 54, 77 a 80 Nieve, 186 de gases, 80 Niquel, 87, 93, 235 por metro lineal de barras de acero, 199 Nrt. 65 unitario, 54 Nitrógeno, 87 Pie. 47, 598, 586, 588, 591, 613, 614 Nivel, 269 Pilas, 252 Nivel de aislamiento, 161 Pintas, 592 Nomenclatura del filo, 409 Pirámide, 42 Nonio, 399 Pistón, 232 Núcleo central, 127 Pita, 301 Número de filetes y dientes, 334 Placa apoyada ciruclar, 223 de revoluciones del motor, 177 elíptica, 224 Número normales, 527 rectangular, 225 Planeado, 469 Planicidad, 283 0 Plano inclinado, 135 Obelisco, 42 Plaquitas cuadradas, 414, 415 Oblicua, 11 con agujeros, 416, 417 Obligación, 276 rómbicas, 418, 419 Obtuso, 11 triangulares, 413 Octógono, 29, 37 Plasticidad, 85 Oersted, 62 Platiflos divisores, 357, 358, 360 Ohmio, 62, 159 Plato, 451 Ojal, 307 drvisor, 386 Ondulación, 279 Plata, 88 Onza, 596 Platino, 88 Plomo, 88, 235 Operaciónde fresado, 489 Operaciones comerciales, 546 Poise, 57 Organos de tracción y sustentación 300 Poisson, 182, 187 Oro, 87 Polea, 137, 138 Ortocicloide, 39 acanalada, 315 Ortogonal, 237 para cadenas, 309 Oscilación, 161 para correas planas, 318
para cuerdas, 300, 306 Osmosis, 85 Ovalo, 15, 39 Ovalo, 15, 39, 532 Poligonos, 14, 28, 29, 537 Polipasto, 137 Oxicorte, 280 Porosidad, 85 Oxígeno, 88 Potasio, 88 Potencia, 60, 64 calofifica, 82 eléctrica, 165 Palanca, 133 a transmitir, 143 Pandeo, 199, 200 Poundal, 55, 604, 605 Papel, 234 Precaución, 276 Par de fuerzas, 121, 270 Prerroscado, 498 Presión, 56, 335 Parábola, 15, 39, 535 Paraboloide, 44 admisible en cojinetes, 146 Parada, 270 admisible en líquidos, 148, 149 Paralela, 11 Principio de Arquimedes, 149 Paralelismo, 283 Prisma, 40, 42 Paralologramo, 14, 37 Proceso, 277, 280, 330 Pasadores, 517 Progresiones, 526 Pascal, 56, 57 Profundidad, 456 Paso axial, 464 Propiedades físicas de los cuerpos, 85 base, 322, 323 térmicas de los cuerpos, 81 diametral y circular, 327, 328 Prohibición, 276 Proyección, 237 Pulgada, 47, 582 a 585, 588 de la hélice, 390, 391 Pavonado, 89 Peliaro, 276 Pulido, 280 Pendiente, 241, 242, 243, 458 Pulsación, 159 Pérdida de carga, 152 Pulverización, 89 de presión, 150 Punta, 420, 452, 453 Perfiles laminados, 190 a 198 Punto, 11 de rosca, 513 de fusión, 81 Perspectiva, 237, 238 de lubricación, 59

Punzón, 444 métrica, 500, 511 Punzonado, 206 métrica ISO, 506 Purgador, 263 diente de sierra, 504 standard, 507, 508, 509 trapecial, 505 whitworth, 492, 501, 512 Quebrado, 11 Rozamiento de materiales, 134 sobre plano, 135 Rueda, 272 Ruedas de cadenas, 312 Radián, 71 de transmisión, 144 Radial, 293, 296 Rugosidad, 279, 280 Radicación, 524 en tuberías 150 Radio, 28, 331 Raíces cuadrada y cúbica, 622, 671 Ranurado, 469 Rasoa, 449 Salida de gases, 157 Rayado, 235 Saybolt, 57 Razones, 526 Sección de conductores, 160, 164, 179 Reactancia, 159 Secciones 8 Reacción de líquidos, 149 Sector, 38, 40, 43 Rebabado, 278, 451 Segmento, 38, 40, 43 Receptores, 178 Segmento circular, 32, 33 Recipientes, 407 Seguidor, 273 Reductor, 139 Seguridad (aparatos), 250, 269, 275 Recta, 10 Selección de ajustes, 296, 297 Rectificado, 280 Semiconductor, 256 Rectitud, 283 Seno, 24 Recto, 11 Sentido, 269, 270 Sentido de corte, 410 Recubrimientos protectores, 89 Redonda (rosca), 503 Señales, 275 Redondez, 283 Separación entre conductores eléctricos, 161 Redondo, 198, 199 Sexagesimal, 71 Reductor, 261 Shore, 90 de revoluciones, 139 Siemens, 62, 159 Redwood, 57 Signos para estrías, 281 Refinado, 278 para máquinas herramientas, 267, 268, 269 Refrentado, 469 Signos matemáticos, 10 Reguladores, 261, 268 neumáticos e hidráulicos, 259 a 263 Relación entre unidades eléctricas, 165 de técnica de vacío, 264, 264, 265, 266 Símbolo, 235, 282 de energía, 61 de presión, 56 eléctrico, 249 a 254 sistemas de engranajes, 327, 328 electrónica, 256, 257 Reloj, 250 de tuberias, 247 Remache, 250 Sin fin, 273, 338 a 341 Sistema métrico, 540 Rendimiento luminoso, 63 Sistema anglosajón, 542 Representación, 236, 560 Sintética, 302 de fuerzas, 118 Sobrecarga, 189 de soldadura, 244, 245, 246 Sodio, 88 Resistencia eléctrica, 62, 165, 251, 252 Soldadura, 216 hidráulica, 151 de plaquitas, 421 ohmica, 167 de roblones, 207, 211 Solución de ecuaciones, 19 de soldadura, 218, 220 Soplado, 269 de tornillos, 209, 212 Soporte, 271 Standard (rosca), 507, 508, 509 Resistividad eléctrica, 159, 166 Stilb. 64 Retardación, 116, 117 Stokes, 57 Resolución de triángulos, 22, 23 Stub. 321 Retardado (movimiento), 116 Revenido, 407 Submúltiplos, 46 Revoluciones por minuto, 177 Sumario, 8 Reynolds, 150, 155, 156 Rockwell, 90, 91 Superacabado, 280 Superficie irregular, 39 Superrefinado, 278 Rodamiento, 293, 297 Rodillos y cojinetes de bolas, 294, 295 Rombo, 14 Rollos, 234 Tablas generales, 9 Rompevirutas, 421 Taladrado, 280, 494 Rosca, 411, 461, 462 Talon, 420 cortante, 513

Tallado de dientes, 461 a 481

de levas, 404

de reglas y cremalleras, 399, 400, 402, 403

Tambor, 303 a 306

Tangente, 26 Técnicas del vacío, 264, 265, 266

Temperatura, 68

termodinámica, 46 de temple, 407

Tenacidad, 85

Tensión eléctrica, 70, 160, 165 Tensiones compuestas, 184, 185

de cortadura y desgarramiento, 202

simples, 183

simples y deformación, 182

Tesla, 62 Termómetro, 263

Tiempo, 46, 52

de cepillado, 488

de corte y torneado, 485

de fresado, 491

de taladrado, 496

Tierra (peso), 54 Titanio, 88 Tobera, 151

Tolerancia, 279, 282 a 285, 471, 475

Tomas de corriente, 250

Tonalidades por temperatura (del acero), 408

Tonel, 44

Tonelada, 579, 599, 601, 603

Torneado, 280

de conos, 458, 459, 460

de roscas, 461, 462, 463

sin fin, 464

Tornillo, 136, 208, 209, 212, 214, 511, 512

 de cabeza avellanada y abombada, 515 de rosca corriente, 514

Torno y poleas, 138, 139, 140, 462 a 467

Toro, 40, 44 Torsión, 183, 204, 205

con flexión, 144

Trabajo y energia, 60, 62

Tracción, 183, 207, 209

compresión, flexión y cortadura, 185

Trampas (baffles), 264

Transformación de energía eléctrica, 180

Transformador, 251, 253, 254

Transmisión de fuerzas

Transporte de energía eléctrica, 180

Trapecial (rosca), 505

Trapecio, 37

Trazado de levas, 17 Trazado de dientes, 557

Trefilado, 280

Tren de ruedas o engranajes, 357, 394 a 398, 403,

461, 465 a 469

Triángulo, 13, 28, 29, 37

Trigonometría, 20 a 23

Trimétrica (perspectiva), 238

Tronco de cono, 41

Troncado, 485

Tubos a presión, 229, 232, 247

Tuerca, 512, 569

Unidades básicas, 42

fundamentales, 46, 52, 53

supletorias, 47

Unidades eléctricas y magnéticas, 62 Unidades de energía, 61, 62

fotométricas, 64

de intensidad y brillo, 65

magnéticas y eléctricas, 159

Unión, 271 Uniones roblonadas y atornilladas, 208

Uniones soldadas, 216 Uranio, 88

Vaciado, 269 Vacio, 264

Valores de durezas, 91

Válvula, 258, 261, 265, 266

Vanadio, 88, 93

Vatio, 60, 62, 159, 614

Vasos comunicantes, 146

Vástago, 358 a 361, 393 Velocidad, 57, 58, 59

Velocidad angular, 115

de corte, 482, 483, 484, 494

de circulaciáon del agua, 152

de elevación, 140

de la luz, 52 del sonido, 52

Velocidades, 267, 333

Vertical, 11 Vickers, 90

Viento, 189 Vigas, 192, 193

Viguetas, 191

Vistas, 236

Voltio, 60, 62, 159

Volumen de sólidos geométricos, 42, 43, 44

Voluta, 14

Weber, 62, 159

Whitworth (rosca), 501, 502

Wolframio, 88, 93

Yarda, 47, 586, 590, 591

Yodo, 88

Z

Zinc. 88, 235

Zona esférica, 40, 42

Zona de tolerancia, 285 a 289

Nota — Como se expresa en "A modo de prólogo", la obra carece de índice numérico; en el Sumario de la página 7 figura el número de la página de las Secciones en las que se ha dividido la obra, y en estas páginas se expone por orden numérico el contenido o temas de la Sección respectiva.